

ภาคผนวก ข

รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568




บริเวณชั้นดาดฟ้า



ชั้นที่ 8



ชั้นที่ 38



ชั้นพื้นดิน


รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว




รูปที่ 2 อาคารโครงการปัจจุบัน



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว





รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 5 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ

รูปที่ 6 ป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์”

	
รูปที่ 7 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
	
การตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน และพัฒนาระบายอากาศห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน	
รูปที่ 9 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน	
	
รูปที่ 10 ตรวจสอบระบบประปา	




รูปที่ 11 การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน เมื่อปี 2568




รูปที่ 12 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 13 พื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังดักไขมัน

	
รูปที่ 15 การสูบลากตะกอน	รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ
	
รูปที่ 17 สุขภัณฑ์ประหยัน้ำ	
	
สภาพสระว่ายน้ำ	ป้ายแสดงความลึกสระ
	
ทางเดินริมสระ	ระบบน้ำล้น
รูปที่ 18 สระว่ายน้ำ	

 ฝักบัวล้างตัวก่อนลงสระ	 ป้ายเตือนความปลอดภัย
รูปที่ 18 (ต่อ) สระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ 21 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ	

	
รูปที่ 22 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ	รูปที่ 23 อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้น
	
รูปที่ 24 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ 25 บอร์ดประชาสัมพันธ์	รูปที่ 26 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
	
รูปที่ 27 ถังสำรองน้ำใต้ดิน	



รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่เดินสายไฟฟ้า



รูปที่ 29 สวิตช์ไฟแยกออกกัน



รูปที่ 30 หม้อแปลงไฟฟ้า



พัฒนาระบายอากาศห้องพักขยะ



ท่อระบายน้ำห้องพักขยะ

รูปที่ 31 ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น

	
รูปที่ 32 ห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ 33 ป้ายกรุณาปิดประตูให้มิดชิด
	
รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย	
	
รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย	
	
รูปที่ 36 พื้นที่ดูดซับก๊าซซีเมน	



รูปที่ 37 ป้ายชื่อโครงการ




รูปที่ 38 สัญลักษณ์จราจรบนทางพื้น



รูปที่ 39 ป้ายจราจร


รูปที่ 40 รั้วโปร่งบริเวณด้านหน้าโครงการ




รูปที่ 41 พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ห้ามจอดรถ





รูปที่ 41 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ห้ามจอดรถ



รูปที่ 42 ผนังกันตกอาคารจอดรถ



รูปที่ 43 ระบบควบคุมการจอดรถ

 27 พ.ย. 2568 14:12 47P 709437 1456599 155/53 ซอยศรีราชา-หนองคอง 9 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110	
รูปที่ 44 ไฟส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่ดูแลแสงส่องสว่าง
 เครือข่าย 27 พ.ย. 2568 14:12:33 น. วันที่ 27 พ.ย. 2568 47P 709437 1456629 95/4 หมู่ 2 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110	 27/11/68 14:12 47P 709429 1456629 95/4 หมู่ 2 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110
รูปที่ 46 กระจากนูนโค้ง	
 เครือข่าย 27 พ.ย. 2568 14:12:23 น. วันที่ 27 พ.ย. 2568 47P 709417 1456544 อ.ศรีราชา, จ.ชลบุรี 20110	 27 พ.ย. 2568 14:12:23 47P 709417 1456544 อ.ศรีราชา, จ.ชลบุรี 20110
 เครือข่าย 27 พ.ย. 2568 14:12:23 น. วันที่ 27 พ.ย. 2568 47P 709389 1456572 อ.ศรีราชา 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110 ประเทศไทย	
รูปที่ 47 กล้องวงจรปิด	



รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า



รูปที่ 49 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 50 ตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย




รูปที่ 51 คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 52 ห้องปั้มน้ำดับเพลิง



รูปที่ 53 หัวรับน้ำดับเพลิง

	
รูปที่ 54 ระบบตรวจจับควัน/ความร้อน	รูปที่ 55 ระบบสเปรย์น้ำอัตโนมัติ
	
รูปที่ 56 ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้แบบปุ่มกด	
	
รูปที่ 57 บันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ 58 ผังเส้นทางหนีไฟ/ตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง	รูปที่ 59 ประตูหนีไฟ

	
รูปที่ 60 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบอัคคีภัย	
 27 Nov BE 2568 at 13:45:32 47P 709427 1456689 Si Racha District, Chon Bun 20110	 27 พ.ย. 2568 13:45:58 47P 709417 1456558 อ.ศรีราชา, จ.ชลบุรี 20110
รูปที่ 61 ไฟสำรองฉุกเฉิน	รูปที่ 62 ป้ายทางหนีไฟ / ทางออกฉุกเฉิน
 27/11/68 14:16 47P 709435 1456546 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110	
 27 Nov BE 2568 at 14:13:55 47P 709396 1456560 Si Racha District, Chon Bun 20110	 27 Nov BE 2568 at 14:09:04 47P 709432 1456609 Si Racha District, Chon Bun 20110
รูปที่ 63 จุดรวมพล	