

บทที่ 4

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) โดยทำการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้งโดยการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 สรุปได้ดังนี้

4.1. เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

มาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 ทำการตรวจวัดทุก 6 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ต่อเนื่อง

เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-1

เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 และมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-2

เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2538 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-3

สำหรับผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ไม่สามารถนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานในดัชนีดังกล่าว แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (NO₂) ของโครงการ
burgh Hotel ของ บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	
		ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	
		(ppm)	(mg/m ³)
ภายในพื้นที่โครงการ	22-23/06/2565	0.0053	0.0100
	14-15/12/2565	0.0052	0.0097
	06-07/05/2566	0.0089	0.0168
	15-16/11/2566	0.0113	0.0213
	15-16/05/2567	0.0044	0.0083
	14-15/11/2567	0.0093	0.0175
	15-16/05/2568	0.0132	0.0248
	21-22/12/2568	0.0078	0.0146
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17	0.32

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะดำเนินการ)

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

ตารางที่ 4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ (SO₂) ของโครงการ burgh Hotel
ของ บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)			
		ค่าสูงสุดใน 1 ชั่วโมง		ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	
		(ppm)	(mg/m ³)	(ppm)	(mg/m ³)
ภายในพื้นที่โครงการ	22-23/06/2565	0.0078	0.0205	0.0072	0.0190
	14-15/12/2565	0.0041	0.0106	0.0028	0.0074
	06-07/05/2566	0.0137	0.0360	0.0134	0.0351
	15-16/11/2566	0.0212	0.0102	0.0556	0.0267
	15-16/05/2567	0.0202	0.0529	0.0180	0.0471
	14-15/11/2567	0.0196	0.0179	0.0513	0.0468
	15-16/05/2568	0.0067	0.0176	0.0058	0.0153
	21-22/12/2568	0.0053	0.0138	0.0040	0.0106
มาตรฐาน		0.30 ⁽¹⁾	0.78 ⁽¹⁾	0.12 ⁽²⁾	0.30 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะดำเนินการ)

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป
ในเวลา 1 ชั่วโมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 30 เมษายน 2544
⁽²⁾ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547

ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบ ผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ (CO) ของโครงการ burgh Hotel
ของบริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)			
		ค่าสูงสุดใน 1 ชั่วโมง		ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	
		(ppm)	(mg/m ³)	(ppm)	(mg/m ³)
ภายในพื้นที่โครงการ	22-23/06/2565	7.1570	8.1962	5.4158	6.2021
	14-15/12/2565	6.4290	7.3625	5.2683	6.0332
	06-07/05/2566	9.0760	10.3938	7.5351	8.6292
	15-16/11/2566	5.3950	5.3124	6.1783	6.0837
	15-16/05/2567	2.4550	2.8115	2.1094	2.4156
	14-15/11/2567	3.1880	2.8366	3.6509	3.2485
	15-16/05/2568	2.4190	2.7702	2.1094	2.4156
	21-22/12/2568	2.4190	2.7702	2.0469	2.3441
มาตรฐาน		30.0	34.20	9.0	10.26

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะดำเนินการ)
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายนพ.ศ.2538
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2538

ตารางที่ 4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC) ของโครงการ burgh Hotel ของ
บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด
			THC
ภายในพื้นที่โครงการ	22-23/06/2565	ppm	4.75
	14-15/12/2565	ppm	4.62
	06-07/05/2566	ppm	4.55
	15-16/11/2566	ppm	4.43
	15-16/05/2567	ppm	4.26
	14-15/11/2567	ppm	4.30
	15-16/05/2568	ppm	4.11
	21-22/12/2568	ppm	4.02

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะดำเนินการ)
ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC) ในบรรยากาศ ไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบ

4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) น้ำทิ้งก่อนการบำบัด – ส่วยแยกกาก-เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 2) น้ำทิ้งก่อนการบำบัด – ส่วยแยกกาก-เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2 และ 3) น้ำทิ้งหลังบำบัด – บ่อสูบน้ำทิ้ง โดยทำการตรวจวัด pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่า มีค่าแนวโน้มที่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-5 และตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		29/01/2565	07/02/2565	23/03/2565	20/04/2565	25/05/2565	26/06/2565
pH at 25 °C	-	7.3	8.9	8.8	7.5	6.0	7.6
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	40.8	6.6	7.2	98.2	928	94.6
Total Suspended Solids	mg/L	32	<10	<10	316	1,524	130
Total Dissolved Solids	mg/L	334	292	376	28.4	322	272
Oil & Grease	mg/L	8.2	1.2	1.4	24.6	26.4	24.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	38.6	5.8	6.2	79.2	398	90.8
Sulfide	mg/L	1.2	<1.0	<1.0	6.0	4.6	4.2
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	9.0	80	12
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	7,400	240	320	42,000	98,000	98,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	3,600	90	94	18,000	46,000	52,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-5 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		29/01/2565	07/02/2565	23/03/2565	20/04/2565	25/05/2565	26/06/2565
pH at 25 °C	-	7.3	8.9	8.8	7.5	6.0	7.6
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	40.8	6.6	7.2	98.2	928	94.6
Total Suspended Solids	mg/L	32	<10	<10	316	1,524	130
Total Dissolved Solids	mg/L	334	292	376	28.4	322	272
Oil & Grease	mg/L	8.2	1.2	1.4	24.6	26.4	24.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	38.6	5.8	6.2	79.2	398	90.8
Sulfide	mg/L	1.2	<1.0	<1.0	6.0	4.6	4.2
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	9.0	80	12
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	7,400	240	320	42,000	98,000	98,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	3,600	90	94	18,000	46,000	52,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-5 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		20/07/2565	17/08/2565	21/09/2565	19/10/2565	16/11/2565	14/12/2565
pH at 25 °C	-	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	42.8	40.1	38.8	41.6	40.9	41.4
Total Suspended Solids	mg/L	98	92	96	102	94	103
Total Dissolved Solids	mg/L	520	528	522	580	480	560
Oil & Grease	mg/L	7.8	6.5	5.8	8.4	7.4	8.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	60.2	61.2	59.8	60.5	52.7	59.4
Sulfide	mg/L	3.1	3.5	3.6	3.8	3.1	3.3
Settleable Solids	ml/L	5	4	5	7	3	6
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	82,000	80,000	78,000	85,000	74,000	84,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	30,000	28,000	26,000	34,000	24,000	32,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-5 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		16/01/2566	14/02/2566	14/03/2566	21/04/2566	07/05/2566	13/06/2566
pH at 25 °C	-	6.9	7.2	7.0	7.1	6.8	5.7
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	60.84	62.08	59.92	36.00	97.00	31.18
Total Suspended Solids	mg/L	304	312	292	340	43	48
Total Dissolved Solids	mg/L	408	428	394	504	526	526
Oil & Grease	mg/L	4.2	4.6	3.6	2.2	6.4	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	134	148	118	59.82	126	48.42
Sulfide	mg/L	22.6	21.4	20.9	1.2	1.0	<1.0
Settleable Solids	ml/L	20	25	15	4	<0.5	<0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	180,000	186,000	120,000	54,000	58,000	3,800
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	98,000	94,000	84,000	36,000	32,000	840

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-5 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		11/07/2566	15/08/2566	12/09/2566	11/10/2566	15/11/2566	12/12/2566
pH at 25 °C	-	7.6	7.8	7.9	7.5	7.4	7.9
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	26.59	48.50	71.14	21.46	82.50	93.71
Total Suspended Solids	mg/L	296	155	402	16	850	122
Total Dissolved Solids	mg/L	498	546	506	325	418	520
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	42.18	48.16	71.40	18.67	97.64	98.70
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Settleable Solids	ml/L	8	30	23	<0.5	35	6
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	2,600	5,800	18,000	320	92,000	98,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	740	1,200	5,200	140	64,000	69,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-5 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		11/01/2567	14/02/2567	13/03/2567	10/04/2567	15/05/2567	12/06/2567
pH at 25 °C	-	7.7	8.0	7.8	7.7	7.7	6.9
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	36.6	25.0	29.8	33.3	43.4	491
Total Suspended Solids	mg/L	65	27	19	38	65	4,470
Total Dissolved Solids	mg/L	594	590	423	512	792	422
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	6.5	3.5	31.6
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	46.2	30.8	32.3	6.5	62.9	284
Sulfide	mg/L	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12.0
Settleable Solids	ml/L	6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	100
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	14,000	3,200	3,600	11,000	46,000	>110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	8,600	760	780	920	430	2,400

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-5 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		30/07/2567	20/08/2567	16/09/2567	10/10/2567	28/11/2567	25/12/2567
pH at 25 °C	-	7.7	6.7	6.4	7.6	7.6	7.6
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	54.9	89.2	422	40.4	40.5	84.1
Total Suspended Solids	mg/L	674	25	2,380	30	25	344
Total Dissolved Solids	mg/L	399	370	360	433	406	436
Oil & Grease	mg/L	1.9	<1.0	12.4	<1.0	<1.0	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	72.8	98.6	98.1	56.7	34.2	65.3
Sulfide	mg/L	2.4	1.2	5.6	<1.0	<1.0	<1.0
Settleable Solids	ml/L	35	<0.5	30	0.5	<0.5	12
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	>110,000	>110,000	>110,000	46,000	>110,000	>110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	4,300	430	>110,000	2,300	230	930

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-5 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		20/01/2568	25/02/2568	24/03/2568	28/04/2568	29/05/2568	26/06/2568
pH at 25 °C	-	6.3	7.7	7.6	7.5	7.7	7.4
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	214	230	84.3	44.3	104	72.3
Total Suspended Solids	mg/L	1,760	1,620	249	594	321	91
Total Dissolved Solids	mg/L	498	500	474	546	452	492
Oil & Grease	mg/L	17.3	<1.0	<1.0	6.3	3.7	1.4
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	181	196	188	210	126	76.7
Sulfide	mg/L	3.9	5.0	0.8	6.0	1.4	3.0
Settleable Solids	ml/L	50	52	12	38	65	4
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	46,000	>110,000	>110,000	110,000	110,000	46,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	930	230	150	9,300	920	300

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-5 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		31/07/2568	28/08/2568	23/09/2568	20/10/2568	21/11/2568	03/12/2568
pH at 25 °C	-	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	99.0	66.4	194	57.7	104	131
Total Suspended Solids	mg/L	285	109	147	160	114	36
Total Dissolved Solids	mg/L	540	474	468	418	514	520
Oil & Grease	mg/L	2.7	4.6	3.2	1.3	3.9	2.6
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	82.3	59.4	137	88.5	72.0	118
Sulfide	mg/L	2.9	1.2	5.0	3.4	0.8	8.9
Settleable Solids	ml/L	6	0.4	4	5	1	<0.1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	110,000	110,000	9,300	9,300	15,000	>110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	360	2,300	<3	<3	2,000	>100,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		16/01/2566	14/02/2566	14/03/2566	21/04/2566	07/05/2566	13/06/2566
pH at 25 °C	-	7.1	7.0	7.0	7.5	6.8	5.8
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	58.42	59.02	59.69	22.56	44.59	25.30
Total Suspended Solids	mg/L	342	348	355	22	231	67
Total Dissolved Solids	mg/L	326	332	308	44	606	490
Oil & Grease	mg/L	2.0	2.2	1.2	<1.0	<1.0	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	98.6	102	104	28.64	52.68	29.10
Sulfide	mg/L	4.8	5.2	6	<1.0	<1.0	<1.0
Settleable Solids	ml/L	8	10	10	<0.5	<0.5	<0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	88,000	96,000	98,000	960	1,200	2,600
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	56,000	64,000	72,000	420	560	560

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-6 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		11/07/2566	15/08/2566	12/09/2566	11/10/2566	15/11/2566	12/12/2566
pH at 25 °C	-	7.7	7.5	7.9	7.4	7.4	7.6
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	33.00	95.67	43.00	33.0	132	218
Total Suspended Solids	mg/L	280	506	374	114	508	2,664
Total Dissolved Solids	mg/L	198	280	238	348	432	574
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	37.5	<1.0	7.3
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	48.92	50.40	53.20	85.40	98.62	163
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	6.1
Settleable Solids	ml/L	20	70	20	100	43	60
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	3,200	9,400	9,200	16,000	98,000	120,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	860	2,800	3,400	9,200	68,000	84,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-6 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		11/01/2567	14/02/2567	13/03/2567	10/04/2567	15/05/2567	12/06/2567
pH at 25 °C	-	7.6	7.8	7.5	6.9	7.7	7.6
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	323	78.3	94.6	400	103	79.2
Total Suspended Solids	mg/L	3,600	222	230	1,510	130	89
Total Dissolved Solids	mg/L	530	598	346	576	550	402
Oil & Grease	mg/L	40.3	6.8	1.3	12.8	202	8.7
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	270	89.4	85.4	118	63.8	68.8
Sulfide	mg/L	7.7	2.4	<1.0	2.7	<1.0	<1.0
Settleable Solids	ml/L	350	10	2.5	100	0.5	2
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	98,000	68,000	72,000	14,000	>110,000	7,500
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	52,000	32,000	36,000	9,200	430	<3

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-6 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด – ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด – ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		30/07/2567	20/08/2567	16/09/2567	10/10/2567	28/11/2567	25/12/2567
pH at 25 °C	-	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	179	32.3	100	47.2	48.6	78.1
Total Suspended Solids	mg/L	2,324	66	94	34	230	410
Total Dissolved Solids	mg/L	386	116	344	480	422	444
Oil & Grease	mg/L	2.8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	124	40.6	40.0	37.9	31.8	39.5
Sulfide	mg/L	12.8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.3
Settleable Solids	ml/L	190	<0.5	<0.5	<0.5	5	10
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	>110,000	9,300	46,000	>110,000	>110,000	>110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	7,500	230	430	4,300	2,300	>110,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-6 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		20/01/2568	25/02/2568	24/03/2568	28/04/2568	29/05/2568	26/06/2568
pH at 25 °C	-	8.0	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	154	63.4	81.9	124	96.9	49.5
Total Suspended Solids	mg/L	1,224	35	25	399	216	22
Total Dissolved Solids	mg/L	496	438	468	440	522	454
Oil & Grease	mg/L	9.8	<1.0	2.9	4.2	3.2	2.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	74.6	52.5	60.2	77.8	75.0	50.4
Sulfide	mg/L	3.1	1.5	2.4	4.8	<0.1	3.8
Settleable Solids	ml/L	40	<0.5	0.2	10	45	<0.1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	7,500	>11,000	>110,000	9,300	110,000	9,300
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	2,400	92	46,000	150	9,300	300

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-6 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง					
		น้ำทิ้งก่อนการบำบัด - ส่วยแยกกาก -เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		31/07/2568	28/08/2568	23/09/2568	20/10/2568	21/11/2568	03/12/2568
pH at 25 °C	-	7.8	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	56.8	49.0	49.0	63.7	64.6	98.2
Total Suspended Solids	mg/L	125	124	296	154	66	68
Total Dissolved Solids	mg/L	540	408	468	404	518	608
Oil & Grease	mg/L	3.3	3.7	3.6	1.1	7.8	2.8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	33.6	33.8	93.3	87.2	36.2	102
Sulfide	mg/L	1.1	0.8	1.8	4.5	<0.1	6.8
Settleable Solids	ml/L	4	1	10	3	<0.1	<0.1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	110,000	110,000	9,300	9,300	7,500	>110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	360	360	<3	<3	1,500	>100,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งหลังบำบัด - บ่อสูบน้ำทิ้ง

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง น้ำทิ้งหลังบำบัด – บ่อสูบน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		29/01/2565	07/02/2565	23/03/2565	20/04/2565	25/05/2565	26/06/2565	
pH at 25 °C	-	7.3	6.8	7.4	7.3	7.5	7.8	5.0-9.0 ⁽¹⁾
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	2.2	2.4	2.6	15.2	26.5	19.4	≤ 30 ⁽¹⁾
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	27	38	36	≤ 40 ⁽¹⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	274	242	325	280	298	256	≤ 500 ⁽¹⁾
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	1.2	2.2	16.8	10.2	≤ 20 ⁽¹⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	<1.0	<1.0	5.8	7.2	33.3	19.0	≤ 35 ⁽¹⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	≤ 1.0 ⁽¹⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	≤ 0.5 ⁽¹⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	180	110	160	1,600	900	1,800	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	90	60	80	880	480	730	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข

ตารางที่ 4-7 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งหลังบำบัด - บ่อสูบน้ำทิ้ง

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง น้ำทิ้งหลังบำบัด - บ่อสูบน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		20/07/2565	17/08/2565	21/09/2565	19/10/2565	16/11/2565	14/12/2565	
pH at 25 °C	-	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2	5.0-9.0 ⁽¹⁾
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	15.8	15.1	15.8	16.4	22	17.4	≤ 30 ⁽¹⁾
Total Suspended Solids	mg/L	32	35	36	38	30	34	≤ 40 ⁽¹⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	519	550	530	582	553	596	≤ 500 ⁽¹⁾
Oil & Grease	mg/L	1.4	1.6	1.8	1.8	14	1.4	≤ 20 ⁽¹⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	29.2	27.8	29.2	30.2	31	28.6	≤ 35 ⁽¹⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 1.0 ⁽¹⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	≤ 0.5 ⁽¹⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	1,600	1,600	1,400	1,800	1,300	1,800	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	550	520	520	600	770	520	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข

ตารางที่ 4-7 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งหลังบำบัด - บ่อสูบน้ำทิ้ง

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง น้ำทิ้งหลังบำบัด - บ่อสูบน้ำทิ้ง						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		30/07/2567	20/08/2567	16/09/2567	10/10/2567	28/11/2567	25/12/2567	
pH at 25 °C	-	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	20.7	29.2	29.2	28.4	28.6	28.9	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	38	38	38	25	39	38	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	178	388	346	392	429	490	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	28.8	34.2	33.7	25.6	29.8	30.9	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	4,600	4,500	4,200	4,300	4,600	4,600	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	430	<3	230	92	930	930	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข

ตารางที่ 4-7 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งหลังบำบัด - บ่อสูบน้ำทิ้ง

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งหลังการบำบัด						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		20/01/2568	25/02/2568	24/03/2568	28/04/2568	29/05/2568	26/06/2568	
pH at 25 °C	-	7.9	7.7	7.6	7.7	7.6	7.3	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	28.4	14.6	25.2	15.1	16.5	27.4	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	39	36	23	26	30	24	≤ 40
Total Dissolved Solids*	mg/L	494	486	458	490	526	476	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	32.4	24.9	33.9	20.7	34.3	32.8	≤ 35
Sulfide	mg/L	1.0	<1.0	0.8	<0.1	<0.1	0.8	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	0.5	<0.5	0.3	<0.1	10	<0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	2,800	46,000	>110,000	4,300	110,000	21,000	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	230	92	150	92	4,300	360	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข

ตารางที่ 4-7 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2568 น้ำทิ้งหลังบำบัด - บ่อสูบน้ำทิ้ง

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งหลังการบำบัด						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		31/07/2568	28/08/2568	23/09/2568	20/10/2568	21/11/2568	03/12/2568	
pH at 25 °C	-	7.8	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	23.9	28.7	27.3	28.4	28.4	29.2	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	26	38	38	38	38	38	≤ 40
Total Dissolved Solids*	mg/L	520	420	482	448	516	588	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	2.4	2.9	<1.0	2.1	2.1	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	27.4	16.2	34.2	34.2	34.2	34.6	≤ 35
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	0.8	1.0	<0.1	0.9	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1	0.5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	110,000	110,000	9,300	2,300	4,300	43,000	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	360	<3	<3	<3	920	2,000	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข

4.3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality)

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) บริเวณส่วนลึก และ 2) บริเวณส่วนตื้น ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 4-8 ถึง ตารางที่ 4-9

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) จำนวน 2 จุดตรวจวัด คือ สระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึกและสระว่ายน้ำบริเวณน้ำตื้น มาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า ทั้ง 2 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีการตรวจวัด

ตารางที่ 4-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		04/01/2566	09/01/2566	16/01/2566	23/01/2566	01/02/2566	08/02/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		14/02/2566	21/02/2566	02/03/2566	08/03/2566	14/03/2566	21/03/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		04/04/2566	12/04/2566	21/04/2566	27/04/2566	07/05/2566	12/05/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		18/05/2566	25/05/2566	03/06/2566	08/06/2566	13/06/2566	20/06/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		14/07/2566	11/07/2566	18/07/2566	25/07/2566	01/08/2566	08/08/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		15/08/2566	22/08/2566	29/08/2566	05/09/2566	12/09/2566	19/09/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		26/09/2566	03/10/2566	11/10/2566	17/10/2566	24/10/2566	01/11/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		08/11/2566	15/11/2566	21/11/2566	28/11/2566	05/12/2566	12/12/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		19/12/2566	26/12/2566	03/01/2567	11/01/2567	16/01/2567	23/01/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ยนน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		01/02/2567	07/01/2567	14/02/2567	21/02/2567	28/02/2567	03/03/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ยนน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		06/03/2567	13/03/2567	20/03/2567	27/03/2567	03/04/2567	10/04/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว้ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		17/04/2567	24/04/2567	08/05/2567	15/05/2567	23/05/2567	29/05/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น				มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง				
		05/06/2567	12/06/2567	19/06/2567	26/06/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		02/07/2567	09/07/2567	16/07/2567	27/07/2567	30/07/2567	07/08/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		14/08/2567	20/08/2567	27/08/2567	05/09/2567	12/09/2567	16/09/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		23/09/2567	03/10/2567	10/10/2567	17/10/2567	24/10/2567	31/10/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		07/11/2567	14/11/2567	21/11/2567	28/11/2567	04/12/2567	12/12/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น			มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง			
		18/12/2567	25/12/2567	30/12/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำขึ้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำขึ้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		06/01/2568	13/01/2568	20/01/2568	27/01/2568	04/02/2568	10/02/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		18/02/2568	25/02/2568	06/03/2568	13/03/2568	18/03/2568	24/03/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		03/04/2568	09/04/2568	17/04/2568	24/04/2568	28/04/2568	05/05/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		15/05/2568	20/05/2568	29/05/2568	05/06/2568	12/06/2568	16/06/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น		มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง		
		26/06/2568	30/06/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		09/07/2568	15/07/2568	23/07/2568	31/07/2568	08/08/2568	14/08/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		22/08/2568	28/08/2568	04/09/2568	11/09/2568	16/09/2568	23/09/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		30/09/2568	10/10/2568	16/10/2568	20/10/2568	28/10/2568	07/11/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		14/11/2568	21/11/2568	28/11/2568	03/12/2568	12/12/2568	19/12/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน ⁽¹⁾
		บริเวณน้ำต้น	
		วันที่เก็บตัวอย่าง	
		26/12/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		04/01/2566	09/01/2566	16/01/2566	23/01/2566	01/02/2566	08/02/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		14/02/2566	21/02/2566	02/03/2566	08/03/2566	14/03/2566	21/03/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำตื้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		04/04/2566	12/04/2566	21/04/2566	27/04/2566	07/05/2566	12/05/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		18/05/2566	25/05/2566	03/06/2566	08/06/2566	13/06/2566	20/06/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		04/07/2566	11/07/2566	18/07/2566	25/07/2566	01/08/2566	08/08/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		15/08/2566	22/08/2566	22/08/2566	29/08/2566	05/09/2566	12/09/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำตื้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		19/09/2566	26/09/2566	03/10/2566	11/10/2566	17/10/2566	24/10/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		01/11/2566	08/11/2566	15/11/2566	21/11/2566	28/11/2566	05/12/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		12/12/2566	19/12/2566	26/12/2566	03/01/2567	11/01/2567	16/01/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		23/01/2567	01/02/2567	07/01/2567	14/02/2567	21/02/2567	28/02/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		03/03/2567	06/03/2567	13/03/2567	20/03/2567	27/03/2567	03/04/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		10/04/2567	17/04/2567	24/04/2567	08/05/2567	15/05/2567	23/05/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก					มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		29/05/2567	05/06/2567	12/06/2567	19/06/2567	26/06/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก					มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		29/05/2567	05/06/2567	12/06/2567	19/06/2567	26/06/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		02/07/2567	09/07/2567	16/07/2567	27/07/2567	30/07/2567	07/08/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		14/08/2567	20/08/2567	27/08/2567	05/09/2567	12/09/2567	16/09/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		23/09/2567	03/10/2567	10/10/2567	17/10/2567	24/10/2567	31/10/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		07/11/2567	14/11/2567	21/11/2567	28/11/2567	04/12/2567	12/12/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก			มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง			
		18/12/2567	25/12/2567	30/12/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		06/01/2568	13/01/2568	20/01/2568	27/01/2568	04/02/2568	10/02/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	Not detected	Not detected	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		18/02/2568	25/02/2568	06/03/2568	13/03/2568	18/03/2568	24/03/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำตื้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		03/04/2568	09/04/2568	17/04/2568	24/04/2568	28/04/2568	05/05/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		15/05/2568	20/05/2568	29/05/2568	05/06/2568	12/06/2568	16/06/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก		มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง		
		26/06/2568	30/06/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		09/07/2568	15/07/2568	23/07/2568	31/07/2568	08/08/2568	14/08/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		22/08/2568	28/08/2568	04/09/2568	11/09/2568	16/09/2568	23/09/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำตื้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		30/09/2568	10/10/2568	16/10/2568	20/10/2568	28/10/2568	07/11/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		14/11/2568	21/11/2568	28/11/2568	03/12/2568	12/12/2568	19/12/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ burgh Hotel (ระยะดำเนินการ) บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก	มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง	
		26/12/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	< 10
Escherichia coli	In 100 ml.	Not detected	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	Not detected	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน