

## ภาพประกอบรายงาน



ภาพที่ 1 ป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 ตัวอาคารปัจจุบัน



ภาพที่ 3 พื้นที่สีเขียว







ภาพที่ 4 กำแพงเขตรั้วโครงการ



ภาพที่ 5 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรอบโครงการ



ภาพที่ 6 สัญลักษณ์จราจรในโครงการ





ภาพที่ 7 อุปกรณ์จราจร



ภาพที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม.

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Maple @ Radchada (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 9 ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในโครงการ



ภาพที่ 10 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนน



ภาพที่ 11 เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ





ภาพที่ 12 ถังสำรองน้ำ



ภาพที่ 13 ปั๊มแรงดันน้ำ



ภาพที่ 14 ระบบบำบัดน้ำเสีย





ภาพที่ 15 ป่อหนองน้ำ



ภาพที่ 16 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม



ภาพที่ 17 ถึงขยะตามจุดต่างๆทั่วโครงการ



ภาพที่ 18 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า






ภาพที่ 19 ไฟส่องสว่าง



ภาพที่ 20 เครื่องสำรองไฟฟ้า



ภาพที่ 21 พื้นที่จอดรถโครงการ



ภาพที่ 22 ลิฟต์เข้าออก โครงการ






ภาพที่ 23 สติกเกอร์ติดรถยนต์



ภาพที่ 24 ระบบกล้องวงจรปิดในโครงการ



ภาพที่ 25 แผนผัง เส้นทางหนีไฟแต่ละชั้น



ภาพที่ 26 ป้ายบอกทางหนีไฟ





ภาพที่ 27 บันไดหนีไฟ



ภาพที่ 28 ถังดับเพลิงแต่ละจุดทั้งโครงการ




ภาพที่ 29 ระบบการแจ้งเตือนอัคคีภัย



ภาพที่ 30 หัวรับน้ำดับเพลิง






ภาพที่ 31 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 32 กล่องรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน



ภาพที่ 33 สระว่ายน้ำของโครงการ



ภาพที่ 34 จุดรวมพล