# ภาคผนวก ข

รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

**รูปถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**
**และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**
**The Unite อ่อนนุช-พัฒนาการ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568**

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>รูปที่ 1 การปลูกหญ้าคลุมดิน</td><td>รูปที่ 2 ป้ายควบคุมความเร็ว 20 กม./ชม.</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="2">รูปที่ 3 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน</td></tr>
<tr><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td>รูปที่ 4 ป้ายกรุณาดับเครื่องรถยนต์</td><td>รูปที่ 5 ป้ายงดใช้เสียงหลัง 20.00 น.</td></tr>
</table>

รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียว

รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเส้นท่อประปา

รูปที่ 11 ถังสำรองน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า

รูปที่ 12 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม

รูปที่ 13 พนักงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอยรวม

รูปที่ 14 มัดปากถุงดำรองรับมูลฝอย

รูปที่ 15 ประเภทถังขยะคัดแยกมูลฝอย

<table>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>รูปที่ 16 ประสานงานสำนักงานเขตประเวศเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย</td><td>รูปที่ 17 รถเข็นมูลฝอยติดฉลาก “ใช้สำหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น”</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">รูปที่ 18 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>รูปที่ 19 ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำ</td><td>รูปที่ 20 ทำความสะอาดบ่อหน่วงน้ำ/ท่อระบายทุก 6 เดือน</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>รูปที่ 21 ป้ายชื่อโครงการ</td><td>รูปที่ 22 ลูกศรแสดงทิศทางเดินรถบนพื้นทาง</td></tr>
<tr><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td>รูปที่ 23 ป้ายหยุดทางเข้า-ออกบริเวณ<br>หน้าโครงการ</td><td>รูปที่ 24 พื้นที่จอดรถรถยนต์ จำนวน 39 คัน</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>รูปที่ 25 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน</td><td>รูปที่ 26 เครื่องหมายช่องทางการจราจร/<br>ทิศทางการเดินรถ</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td>รูปที่ 27 ติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว</td><td>รูปที่ 28 ติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคล</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">รูปที่ 29 ถังดับเพลิง</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>รูปที่ 30 ป้ายบอกทางหนีไฟ/บันไดหนีไฟ</td><td>รูปที่ 31 สัญญาณเตือนเพลิงไหม้</td></tr>
</table>




รูปที่ 32 ระบบท่อยืนดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง

รูปที่ 33 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง

รูปที่ 35 จุดรวมพล

รูปที่ 36 เบอร์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

รูปที่ 37 ติดป้ายรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

รูปที่ 38 คู่มือประหยัดพลังงานทุกห้องพัก

รูปที่ 39 ถังน้ำสำรองดับเพลิง

รูปที่ 40 สีอาคารกลมกลืน กับสภาพแวดล้อม

รูปที่ 41 ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

รูปที่ 42 เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ

รูปที่ 43 จุดรับแลกบัตรเข้า-ออกโครงการสำหรับบุคคลภายนอก




รูปที่ 44 กล้องวงจรปิด CCTV

รูปที่ 45 ระบบคีย์การ์ดเข้า-ออกอาคาร

รูปที่ 46 แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

รูปที่ 47 ติดตั้งแผงบังสายตาหน้าต่าง/ระเบียงด้านติดกับอาคารใกล้เคียง

รูปที่ 48 ตู้ยาสามัญประจำบ้านบริเวณนิติบุคคล

รูปที่ 49 ป้ายประกาศความรู้เรื่องโรคระบาดต่างๆ

รูปที่ 50 ราวบันได

รูปที่ 51 ระเบียงห้องพัก สูง 1.20 เมตร

รูปที่ 52 พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

รูปที่ 53 ป้ายข้อมูลการใช้ลิฟต์

รูปที่ 54 แผนการป้องกันอัคคีภัย/แผ่นดินไหว

รูปที่ 55 แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน