

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

โรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort)
ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ประจำปี 2568 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)



ของ

บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

มกราคม 2569



จัดทำโดย บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ 19/126 หมู่ที่ 3 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัชฎานุสรณ์ ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โทร 093-1516359 หรือ 076-525595 E-mail : andamaninter@gmail.com , md.andamaninter@gmail.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

โรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort)
ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประจำปี 2568 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)

ของ

บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

มกราคม 2569

จัดทำโดย บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ 19/126 หมู่ที่ 3 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัชฎานุสรณ์ ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โทร 093-1516359 หรือ 076-525595 E-mail : andamaninter@gmail.com , md.andamaninter@gmail.com





หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2569


หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort) (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการโดย บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 62 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ฉบับประจำปี 2568

- () มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2568
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2568
(✓) มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2568
() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร		บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
นางสาวนิศาชล ใจซื่อดี		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวซาฟิรา มะอุเซ็ง		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายกิตติธัช พุ่งเหียน		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
กรรมการผู้จัดการ



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

1. ชื่อโครงการ : โรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort)
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง : โรงแรม อังกอร์ บุติค รีสอร์ท
2. สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 62 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย : บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ
: วันที่ 28 มีนาคม 2565
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ
: มกราคม 2568
8. รายละเอียดโครงการ (โดยสรุป) :
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โครงการประเภทโรงแรม จัดอยู่ในโรงแรมประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารจำนวน 3 อาคาร มีห้องพักจำนวน 65 ห้องพัก
 - ขนาดพื้นที่โครงการ เนื้อที่ 1-1-84.00 ไร่ หรือ 2,336 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 35888 เลขที่ดิน 22
 - พื้นที่สีเขียว ขนาด 0-0-52.4125 ไร่ หรือคิดเป็น 209.65 ตารางเมตร คิดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 1.23 ตารางเมตร/คน
 - แหล่งน้ำใช้ ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก โดยน้ำบาดาลจะเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินซึ่งอยู่บริเวณอาคารห้องพัก เพื่อนำไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำดิบ ปริมาตร 50 ลูกบาศก์เมตร
 - การจัดการน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 47.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มีถังดักไขมัน จำนวน 1 ชุด ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยัดเกาะ จำนวน 7 ชุด และถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 1 ชุด
9. อื่น ๆ



อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๖๓๒๐๑๒๘๐๒๙

ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๗๐

เลขที่สมาชิก ๖๑๑๓๐๐๓๑๖

(ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกูล)

เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ผศ.ดร.บุญส่ง ไช้เกษ)

นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาคผนวก	ซ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ชื่อโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโรงแรม	1-1
1.3 สถานภาพของโรงแรม	1-2
1.4 วัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงาน	1-2
1.5 ขอบเขตการศึกษา	1-2
บทที่ 2 รายละเอียดโรงแรมโดยสังเขป	
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อพื้นที่โรงแรม	2-1
2.2 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2-5
2.2.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562	2-5
2.2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563	2-7
2.2.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.2522	2-9
2.3 ประเภทและขนาดโรงแรม	2-11
2.4 รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2-11

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
2.5 ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม	2-13
2.5.1 การใช้น้ำ	2-14
2.5.2 ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	2-16
2.5.3 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	2-21
2.5.4 การเก็บรวบรวมและกำจัดมูลฝอย	2-23
2.5.5 ระบบไฟฟ้า	2-25
2.5.6 ระบบการป้องกันอัคคีภัย	2-28
2.5.7 ระบบจราจร	2-33
2.6 พื้นที่สีเขียว	2-35
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
4.1 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	4-1
4.1.1 การเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	4-4
4.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	4-4
4.1.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	4-10
4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้	4-10
4.2.1 ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำใช้	4-11
4.2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้	4-11
4.2.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้	4-17
4.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	4-17
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	4-19
4.3.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	4-21
4.4 เชื้อลี้จิโอเนลลาในระบบปรับอากาศ	4-21
บทที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-1
5.1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติครบถ้วน	5-1
5.1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน	5-1
5.2 ข้อเสนอแนะ	5-2

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1-1	แผนที่ตั้งโรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท โดยสังเขป	2-2
2.1-2	สภาพพื้นที่ปัจจุบันภายในโรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท	2-3
2.1-3	อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง	2-4
2.2.1-1	ที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554	2-6
2.2.2-1	ที่ตั้งโรงแรมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560	2-8
2.2.3-1	ที่ตั้งโรงแรมตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	2-10
2.4-1	ผังระยะถอยร่นของโรงแรม	2-12
2.5.1-1	ผังระบบจ่ายน้ำเข้าสู่โรงแรม และตำแหน่งบ่อเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	2-15
2.5.2-1	ผังระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรม - ชั้นที่ 1	2-18
2.5.2-2	ผังระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรม - ชั้นใต้ดิน	2-19
2.5.2-3	ไดอะแกรมระบบบำบัดน้ำเสีย	2-20
2.5.3-1	ผังระบบระบายน้ำของโรงแรม	2-22
2.5.4-1	ผังตำแหน่งห้องพัสดุฝอยและเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยของโรงแรม	2-24
2.5.5-1	ผังตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงแรมชั้นที่ 1	2-26
2.5.5-2	ผังตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงแรมชั้นใต้ดิน	2-27
2.5.6-1	ผังระบบสื่อสารและกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารของโรงแรม ชั้นที่ 1	2-31
2.5.6-2	ผังระบบสื่อสารและกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารของโรงแรม ชั้นใต้ดิน	2-32
2.5.7-1	ผังระบบการจราจร และตำแหน่งที่จอดรถภายในโรงแรม	2-34
2.6-1	ผังพื้นที่สีเขียวของโรงแรม	2-36
3-1	พื้นที่สีเขียวและเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโรงแรม	3-43
3-2	แนวรั้ว และหลอดไฟบริเวณแนวรั้วของโรงแรม	3-43
3-3	แผนที่เส้นทางหนีไฟ และเบอร์ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	3-43
3-4	การล้างทำความสะอาดถังน้ำใช้ และป้ายประกาศแจ้งวันเข้าบำรุงรักษาถังเก็บน้ำใต้ดิน บริเวณส่วนต้อนรับ	3-44
3-5	เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม	3-44

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
3-6	ป้ายจำกัดความเร็ว และป้ายห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ บริเวณด้านหน้าพื้นที่ โรงแรม	3-44
3-7	ป้ายเตือนให้ผู้ใช้บริการไม่ทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังอันก่อให้เกิดความรำคาญแก่ ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง	3-44
3-8	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโรงแรม	3-45
3-9	ระบบบำบัดน้ำเสีย มิเตอร์ของระบบบำบัดน้ำเสีย และตารางกำหนดระยะเวลาใน การซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	3-45
3-10	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน	3-45
3-11	เอกสารแนะนำการท่องเที่ยว	3-45
3-12	หม้อแปลงไฟฟ้าของโรงแรม	3-45
3-13	ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ	3-46
3-14	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	3-46
3-15	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	3-46
3-16	การติดตั้งผ้า màn ภายในห้องพักทุกห้อง	3-47
3-17	หลอดไฟ LED ภายในโรงแรม	3-47
3-18	ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	3-47
3-19	การเชื่อมต่อคอนโทรลกระแสไฟปั้มน้ำบาดาล	3-47
3-20	ฝักบัวอาบน้ำและสบู์เหลวภายในห้องน้ำของห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง	3-47
3-21	การทำความสะอาดก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำ	3-48
3-22	ป้ายแจ้งเตือนขณะเข้าบำรุงรักษาถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-48
3-23	เจ้าหน้าที่ชุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	3-48
3-24	ท่อระบายน้ำภายในโรงแรม	3-48
3-25	ถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆภายในพื้นที่โรงแรม	3-49
3-26	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยและรวบรวมมูลฝอยของโรงแรม	3-49

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
3-27	บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลกะรน มาเก็บขนมูลฝอยของ โรงแรม	3-50
3-28	ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะให้ลงถัง	3-50
3-29	ป้ายชื่อโรงแรม และไฟส่องสว่าง	3-50
3-30	แสงสว่างภายในโรงแรม	3-50
3-31	จุดจอดรถบริการรถประจำทาง	3-51
3-32	สภาพโรงแรมในปัจจุบัน	3-51
3-33	กฎระเบียบและข้อแนะนำในการเข้าพักภายในห้องพักของโรงแรม	3-51
3-34	ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม	3-52
3-35	ป้ายแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟภายในอาคาร	3-52
3-36	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	3-52
3-37	การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของโรงแรม	3-52
3-38	ป้ายแสดงจุดรวมพลของโรงแรม	3-53
3-39	กล้อง CCTV ภายในพื้นที่โรงแรม และป้ายแจ้งเขตเฝ้าระวังด้วย CCTV	3-53
3-40	Key card สำหรับห้องพัก	3-53
3-41	ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ และห่วงชูชีพบริเวณสระว่ายน้ำ	3-53
3-42	ชุดปฐมพยาบาลประจำสระว่ายน้ำ	3-54
3-43	สระว่ายน้ำภายในโรงแรม	3-54
3-44	การจัดเก็บเอกสารในห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	3-54
4.1.2-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2568	4-6
4.1.2-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568	4-6
4.1.2-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568	4-7
4.1.2-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568	4-7










สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
4.1.2-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568	4-8
4.1.2-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568	4-8
4.1.2-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568	4-9
4.1.2-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568	4-9
4.2.1-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	4-13
4.2.1-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	4-13
4.2.1-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความกระด้างของน้ำ (total hardness) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	4-14
4.2.1-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ คลอไรด์ (Chloride) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	4-14
4.2.1-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	4-15
4.2.1-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณการนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	4-15
4.2.1-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเป็นด่าง (Alkalinity/M-ALK) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	4-16
4.2.1-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก (Iron) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	4-16

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.5.4-1	ปริมาตรของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของโรงแรม	2-23
3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	3-2
4.1-1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งระยะดำเนินการ ประจำปี 2568 (มกราคม-ธันวาคม)	4-1
4.1-2	ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งที่ต้องติดตามตรวจสอบ วิธีการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐานคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดและหลังผ่านการบำบัด	4-3
4.1.2-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งของโรงแรม ประจำปี 2568 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2568	4-5
4.2-1	แผนการติดตามตรวจสอบและดัชนีคุณภาพน้ำใช้ที่ต้องติดตามตรวจสอบ ระยะดำเนินการ ประจำปี 2568 (มกราคม-ธันวาคม)	4-10
4.2-2	ดัชนีคุณภาพน้ำใช้ที่ต้องติดตามตรวจสอบ ระยะดำเนินการ ประจำปี 2568 (มกราคม-ธันวาคม)	4-10
4.2.1-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ของโรงแรม ประจำปี 2568 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2568	4-12
4.3-1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำที่ต้องติดตามตรวจสอบ ระยะดำเนินการ ประจำปี 2568 (มกราคม- ธันวาคม)	4-17
4.3.1-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโรงแรม ประจำปี 2568 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2568	4-20
4.4-1	ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อลีสอีโคเนลลาในระบบปรับอากาศ ประจำปี 2568	4-21
5.1-1	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2568 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม	5-3
5.1-2	ข้อเสนอตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน	5-11

สารบัญภาคผนวก

- ภาคผนวก 1** สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/8072 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
- ภาคผนวก 2** สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2) เลขที่ 53/2564 ออกให้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
- ภาคผนวก 3** - หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาโฉนดที่ดินโรงแรม
- ภาคผนวก 4** ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.5) ได้แก่
- 1) ใบอนุญาตเลขที่ 
 - 2) ใบอนุญาตเลขที่ 
 - 3) ใบอนุญาตเลขที่ 
 - 4) ใบอนุญาตเลขที่ 
 - 5) ใบอนุญาตเลขที่ 
 - 6) ใบอนุญาตเลขที่ 
 - 7) ใบอนุญาตเลขที่ 
 - 8) ใบอนุญาตเลขที่ 
 - 9) ใบอนุญาตเลขที่ 
- ภาคผนวก 5** - หนังสือรับรองการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
- คู่มือข้อควรปฏิบัติของผู้พักอาศัย ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
- บันทึกผลการตรวจเช็คระบบดับเพลิงประจำปี 2568

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวก 6** - รายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2568 ได้แก่
- 1) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
 - 2) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้
 - 3) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
 - 4) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำใช้
 - 5) ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อลี้จิโอเนลลาในน้ำใช้
- หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
- หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนบริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมี คัลส์ แอนด์ เอ็นเนียริง จำกัด
- ภาคผนวก 7** - ตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
- แบบบันทึกรายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
- ภาคผนวก 8** ตารางกำหนดระยะเวลาเข้าบำรุงรักษาระบบถังเก็บน้ำใต้ดิน
- ภาคผนวก 9** บันทึกผลการตรวจสอบปริมาณคลอรีนและความเป็นกรด-ด่างของน้ำในสระว่ายน้ำ
- ภาคผนวก 10** - สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสิ่งปลูก
- ใบอนุญาตดำเนินกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปลูก หรือมูลฝอย
- ภาคผนวก 11** กฎระเบียบในการพักอาศัย
- ภาคผนวก 12** เอกสารตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2568