

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



เสนอ

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

จัดเตรียมโดย...

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

Tel. : (662) 1270828, (662) 9833045 Email : erdsiam@yahoo.com, erdsiam@gmail.com

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

หนังสือมอบอำนาจ



เขียนที่ บริษัท บางกอกเจน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท บางกอกเจน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โดย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ และแพทย์หญิงพรลักษณ์ หาญพาณิชย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ขอมอบอำนาจให้ บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอม และทรัพยากร จำกัด โดยนางมินตรา กลัดแก้ว และนางนิจวิภา วงศ์สุภาพ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-1270828 เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 โครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท บางกอกเจน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น ตามข้อกำหนด ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการ อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอรายงานดังกล่าว แทนข้าพเจ้าจนแล้วเสร็จ

การใดที่ บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ได้กระทำไปในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจ ฉบับนี้ ข้าพเจ้าถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้นและขอรับผิดชอบต่อการที่ได้มอบหมายไปนี้ ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจจึงลงลายมือชื่อไว้หน้าพยานข้างท้ายนี้

(ลงชื่อ)..... (ผู้มอบอำนาจ)

(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์) (แพทย์หญิงพรลักษณ์ หาญพาณิชย์)

บริษัท บางกอก เจน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ).....(พยาน)

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..... (ผู้รับมอบอำนาจ)

(นางมินตรา กลัดแก้ว) (นางนิจวิภา วงศ์สุภาพ)

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด

(ลงชื่อ).....(พยาน)

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

แบบ ตต. ๑

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ

วันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด เป็นผู้จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท บางกอก เซ็น โฮสพิทอล จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

() มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.

(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

() อื่นๆ (ระบุ) พ.ศ.

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางมินตรา กลัดแก้ว		ผู้จัดการโครงการ
นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช		ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นางสาวจิราพร ศรีบุญราษฎร์		เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นางสาวนิลาวรรณ การรินทร์		เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นายคมสันต์ คำอ่อนสา		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุนิศา ขุนนรา		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นางมินตรา กลัดแก้ว)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

แบบ ตต.๒

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- [illegible]

การมอบอำนาจให้นำเสนอรายงาน

- (✓) เจ้าของโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน
- () เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ

ตั้งอยู่ที่ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินโครงการโดย

บริษัท บางกอกเจน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

จัดเตรียมโดย

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญรูป	III
สารบัญภาพ	III
สารบัญตาราง	IV
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ	1-2
1.4 การเดินทางเข้าสู่โครงการ	1-5
1.5 ส่วนประกอบของโครงการ	1-6
1.6 การดำเนินงานของโครงการ	1-10
1.7 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-11
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-7
3.3 ระดับเสียง	3-24
3.4 ความสั่นสะเทือน	3-34
3.5 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-72
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบที่ 1 จดหมายมติเห็นชอบกับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/13344 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568	
เอกสารแนบที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	
เอกสารแนบที่ 3 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
1. บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360	
2. บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-118	
เอกสารแนบที่ 4 มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง	
เอกสารแนบที่ 5 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ	

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1-1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งโครงการ	1-2
รูปที่ 1-2 ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	1-3
รูปที่ 1-3 ภาพถ่ายพื้นที่ข้างเคียงโครงการ	1-4
รูปที่ 1-4 เส้นทางการเดินทางเข้าสู่โครงการ	1-5
รูปที่ 1-5 ผังบริเวณพื้นที่โครงการ (ส่วนที่ 1)	1-7
รูปที่ 1-6 ผังบริเวณพื้นที่โครงการ (ส่วนที่ 2)	1-8
รูปที่ 1-7 แบบขยายรั้วโครงการ	1-9
รูปที่ 3-1 ผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง	3-2
รูปที่ 3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-18
รูปที่ 3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-30
รูปที่ 3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-70
รูปที่ 3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-75

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 สภาพปัจจุบันของโครงการ	1-7
ภาพที่ 3-1 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-3

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1-1	รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในโครงการ	1-5
ตารางที่ 2-1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	2-2
ตารางที่ 2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	2-6
ตารางที่ 2-3	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	2-56
ตารางที่ 3-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-10
ตารางที่ 3-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-26
ตารางที่ 3-3	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-36
ตารางที่ 3-4	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์และการรักษาสภาพน้ำตัวอย่าง	3-72
ตารางที่ 3-5	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-74