เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต

The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person

	หน้า (Page)
• 001/2557 : การใช้ประโยชน์ห้องชุด การอยู่อาศัยและทรัพย์สินส่วนกลาง Utilization of Unit, Residency, and Common Area	2-4
• 002/2557 : การใช้ประโยชน์ห้องชุดเพื่อบริการเช่าพักอาศัย Unit Utilization for Rental	5-6
• 003/2557 : การออกเครื่องหมายอนุญาตจอดยานพาหนะ Issuance of Car Parking Sticker	7-11
• 004/2557 : การเข้าทำงานต่อเติมหรือตกแต่งภายในห้องชุด Entering for Addition or Decoration within the Units	12-17
• 005/2557 : การรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย The Cleanliness and Garbage Disposal	18-19
• 006/2557 : ระเบียบการใช้ลิฟท์ Elevator Use	20-21
• 007/2557 : การใช้และติดตั้งคู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ Telephone Line Usage and Installation	22
• 008/2557 : การใช้ห้องออกกำลังกาย Fitness Room	23-24
• 009/2557 : การใช้สระว่ายน้ำ Using Swimming Pool	25-26
• 010/2557 : การใช้ห้องสมุด Using Library	27-28

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 001/2556 ว่าด้วยเรื่อง การใช้ประโยชน์ห้องชุด การอยู่อาศัยและทรัพย์สินส่วนกลาง
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 001/2014: Utilization of Unit, Residency, and Common Area

1. ภายใต้ระเบียบการพักอาศัยของ **"นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต"**
Under the Rules and Regulations of **"dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person"**
1.1 ผู้อยู่อาศัยร่วม หมายถึง เจ้าของห้องชุด บริวาร ผู้แทน และ ผู้ใช้สิทธิ์ของเจ้าของร่วม
Resident shall mean the unit owners, followers, representatives and a person using the right of co-owners.
1.2 ฝ่ายจัดการฯ หมายถึงกลุ่มหรือคณะบุคคลที่เข้ามาดำเนินการดูแล และบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อันได้แก่ ผู้จัดการอาคารชุด พนักงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ประจำสำนักงานนิติอาคารชุด
The Management is a group or group of persons who supervise and manage D Condo Sathupradit Condominium Juristic Person; e.g. Building Manager, Employees or other staffs of Condominium Juristic Person office.
1.3 บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของร่วมและฝ่ายจัดการฯ
The outsider shall mean a person who is neither the co-owner nor the management.
2 ผู้อยู่อาศัยร่วมจะต้องดูแลรักษาห้องชุด และทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอและไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตราย และสร้างมลภาวะทุกชนิดทั้งต่อส่วนตัวและส่วนรวม
The Resident must maintain personal unit and personal property to be in a good condition at all times and must not cause any harm and all kind of pollution to individual and public area.
3 ห้ามก่อสร้าง ติดตั้ง ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงแบบ / รูปแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิม บริเวณด้านนอกที่ติด และไม่ติดกับทางเดินร่วมหรือผนังห้องชุดบริเวณระเบียงด้านหลัง
The alteration, installation, modification, extension or changing the plan / model on the existing architecture, the outside area which is attached to or is not attached to the common corridor or the wall of units at the back of balcony are prohibited.
4 ผู้อยู่อาศัยร่วมที่มีความประสงค์แก้ไขระบบสาธารณูปโภคและหรือตกแต่งภายในห้องชุด ต้องส่งแบบแปลนการแก้ไขรวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้ฝ่ายจัดการฯ พิจารณาผลกระทบต่อทรัพย์ส่วนกลาง รวมถึงรูปแบบและภาพลักษณ์โดยรวมของอาคารชุดก่อนดำเนินการแก้ไขตกแต่งภายในห้องชุด โดยการแก้ไขตกแต่งห้องชุดนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ความมั่นคง หรือการป้องกันการเสียหายต่อตัวอาคาร และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัสดุ สี ขนาด ตำแหน่ง และทิศทาง การเปิด-ปิด ของประตู ที่ติดกับทางเดินร่วม และหน้าต่างด้านหลังห้องชุดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากการดังกล่าวต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ ผู้อยู่อาศัยร่วมมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
Any resident who wishes to modify or decorate the unit and the common utility system in the unit shall submit the plan of modification with related details; so that the Management shall consider an impact to the common area including the overall of design and image of the building prior to such decoration of unit. The decoration of unit shall not affect to the building structure, safety or damage protection to the building as well as not to change the material, color, size, position and swing direction of the door which is close to the common corridor and the window in the rear of unit. Furthermore, such decoration shall not violate the Condominium Act and/or any relevant law; if so the resident shall submit for a permission to the related government office and is responsible to proceed to be in accordance to the law in all aspects.
5 ห้ามสกัด เจาะ หรือดัดแปลงแก้ไข พื้น เพดานห้องชุด หรือแก้ไขผนังห้องชุด ด้านนอกที่ติดทางเดินร่วม ตลอดจนผนังของห้องชุดด้านที่ใช้ร่วมกับเจ้าของร่วมอื่น ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและความสวยงาม ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารชุดฯ ทั้งหมด โดยส่วนรวม

Do not chisel, drill or modify the floor, ceiling of unit or modify the external unit wall adjacent to common corridor including the unit wall which is shared with other co-owners in order to maintain the strength of building structure and overall architecture appearance of building.
6 ห้ามตั้งที่วางรองเท้า หรือวัสดุอื่นใดอันเป็นการกีดขวางทางเดินร่วมและพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ โดยเด็ดขาด
Do not place any shoe shelves or any object which may be an obstacle in the common corridor and common area.
7 ห้ามตากผ้าหรือแขวนเสื้อผ้าหรือวางวัสดุหรือสิ่งของใดๆ พาดบริเวณขอบระเบียงทันตก
Do not hang or dry any cloth or place any material or object on the balcony rail.
8 เรื่องต่อไปนี้ห้ามดำเนินการภายในสถานที่สำหรับการพักอยู่อาศัยโดยเด็ดขาด
The following actions are strictly prohibited in the residency completely.
8.1 เปลี่ยนแปลงระบบเตือนภัยและระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
Any alteration to the fire alarm system and fire protection system of the building.
8.2 เลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุด หรือนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณอาคารชุดฯ กรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยไปยังฝ่ายจัดการฯ และได้มีการตรวจพบเจอมีโทษปรับ 1,000.-บาท/วัน จนกว่าจะนำสัตว์เลี้ยงนั้นออกไปจากอาคารชุดฯ
Having a pet in unit or bringing any pet to the common area of building. In case of any complaint from the residents to the Management and the Management found such pet, there shall be a fine of 1,000 baht/day until the pet is removed from the building.
9 ห้ามใช้ แก๊ส และวัตถุไวไฟ หรือเตาถ่านในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ภายในห้องชุด
Do not use gas and flammable objects or wooden stove for preparing the food or beverage in the unit.
10 ห้ามก่อสร้าง , ดัดแปลงต่อเติมบนราวระเบียง
Do not construct, modify or extend to the balcony rail.
11 ห้ามติดตั้งประตูเหล็กดัดที่ติดกับทางเดินร่วม
Do not install any lattice work to the door adjacent to the common corridor.
12 ห้ามติดป้ายหรือแผ่นภาพโฆษณาบริเวณผนังภายนอกห้องชุด หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด รวมทั้งบริเวณประตู -หน้าต่าง ด้านนอกของห้องชุด
Do not install any signage or advertisement on the external wall of unit or balcony including on the external door/window of unit.
13 ห้ามใช้ห้องชุดผิดวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด (หมวดที่ 1)
Do not misuse the objectives of unit which are stated in the Building Regulations of Condominium (Section 1).
14 เจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุด ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายจัดการฯ เข้าตรวจสอบ และซ่อมแซมแก้ไขในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือห้องชุดได้รับความเสียหาย หรือ มีผลกระทบกระเทือนอันเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง
The unit owner or resident shall permit the Management staff to enter the unit for an inspection and repairing in case that any common property or unit are damaged or affected by the defective material or equipment within such units.
15 ห้ามบุคคลใดๆ เข้าไปในสถานที่ที่ทางนิติบุคคลฯ กำหนดเป็นพื้นที่หวงห้ามหรือเป็นพื้นที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ เช่น ห้องปั๊มน้ำ ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องลิฟต์ พื้นที่ถังเก็บน้ำอาคาร โดยมิได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการฯ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและความสงบเรียบร้อยของอาคารชุด
For the safety concern of residents, any person is not permitted to enter to the concern areas such as water pump room, electricity room, elevator room, water tank area without an approval from the Management.
16 นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้อนรับบุคคลใดๆ ที่แต่งกาย หรือประพฤติตนไม่สุภาพ หรือกระทำการใดๆ ซึ่งขัดต่อข้อควรปฏิบัติของอาคารชุดฯ แห่งนี้
The Condominium Juristic Person reserves the right not to allow any person who is inappropriately grooming or behaving or violating the rules and regulations of condominium.

17 กรณีฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบนี้ ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
Any violation to mentioned rules and regulations, the Management reserves the right to proceed as follows:
17.1 ตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
A verbally or written warning.
17.2 คิดเบี้ยปรับวันละ 200.-บาท (สองร้อยบาท) ถึง 5,000.-บาท (ห้าพันบาท) ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นสมควร ต่อครั้งที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบฯ
A fine amount of 200 baht to 5,000 baht/day shall be charged as Condominium Juristic Person deems appropriated to each violation.
17.3 กรณีไม่ชำระค่าปรับนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีสิทธิ์ในการดำเนินการงดเว้นการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการงดให้บริการสาธารณูปโภค และ/หรือ การห้ามใช้ทรัพย์ส่วนกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม หรือดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป
In case of any failure to settle the fine, the Condominium Juristic Person has the right to suspend services including the utility services and/or to prohibit the usage of any or all of common property as deemed appropriated or taking a legal action.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด

Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 002/2557 ว่าด้วยเรื่อง การใช้ประโยชน์ห้องชุดเพื่อบริการเช่าพักอาศัย
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 002-2014 : Unit Utilization for Rental

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายในอาคารฯนิติบุคคลอาคารชุด จึงกำหนดระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้

For the orderliness and safety concern in the building, Condominium Juristic Person; therefore determines the rules and regulations to follow as follows:

1. เจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เช่าพักอาศัย ตามสิทธิ์และหน้าที่ของเจ้าของห้องชุดทุกประการ
   The unit owner is responsible to pay the common expenses and personal expenses of tenants as the right and duty of the unit owner.
2. เจ้าของห้องชุดต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่าพักอาศัยแก่ฝ่ายจัดการฯ ดังนี้
   The unit owner shall provide the information of tenants to the Management as follows:
   2.1 แจ้งจำนวนผู้เข้าพักอาศัยภายในห้องชุด
   The number of residents in the unit.
   2.2 ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าพักอาศัย และบริวารทุกคน
   A copy of ID card and house registration of all tenants and followers.
   2.3 ส่งสำเนาสัญญาเช่าห้องชุด ที่ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเช่าห้องชุด
   A copy of leasing agreement which is specified the beginning and ending of the leasing period.
   2.4 แจ้งสถานที่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉินของผู้ให้เช่า และผู้เช่าพักอาศัย
   Address and telephone numbers of landlord and tenants which could be contacted in case of emergency.
   2.5 แจ้งหรือระบุได้รับสิทธิ์ในการใช้สันทนาการหรือสิทธิ์ที่จอดรถ (กรณีได้สิทธิ)
   The right of recreation utilization or right of parking (in case of granted the right)
   2.6 แจ้งให้ผู้เช่าพักอาศัยภายในห้องชุดรวมถึงบริวารทุกคน ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต ทุกประการ
   Inform the tenants including every follower to strictly follow the rules and regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person.
   กรณีผู้เช่าพักอาศัยเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องนำส่งเอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 2.6 ดังนี้
   In case of foreign tenants, an additional document from Article 2.6 is required as follows:
   - ส่งสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง และสำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้เช่าพักอาศัยและบริวารทุกคนที่อาศัยในห้องชุด
   - A copy of alien ID card or passport and a copy of residence certificate of all tenants and followers in the unit.
   2.7 ส่งสำเนาใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่กองตรวจคนเข้าเมืองรับแจ้งเรียบร้อยแล้ว
   A copy of notification of the residence where alien has stayed which is already submitted at the Immigration Department.

3. ผู้เช่าพักอาศัยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต ทุกประการ
   Tenants must strictly follow the rules and regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person in every respect.
4. หากผู้เช่าพักอาศัยภายในห้องชุด รวมถึงบริวาร ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ผู้เช่า และ/หรือเจ้าของห้องชุด ต้องชดเชยความเสียหายตามราคาทรัพย์สินหรือราคาการซ่อมแซมที่จ่ายจริงทุกประการ หากผู้เช่าพักอาศัยหรือบริวารไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว เจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
   In case of any tenants or followers cause any damage to the common property, the tenant and/or unit owner is liable to the compensation on such damage as the actual occurred cost or repair expense. In case of tenant or follower do not compensate the damaged cost; the unit owner shall be responsible for all the occurred expenses without any condition.
5. กรณียกเลิกการเช่า เจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ติดตามทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งเจ้าของห้องชุดได้ส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้เช่าในระหว่างการเช่าเพื่อส่งมอบคืนให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ครบถ้วน กรณีเกิดการชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย เจ้าของห้องชุดต้องชดใช้ค่าความเสียหายทั้งหมดดังกล่าว ให้แก่ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามอัตราและระเบียบที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ค้างชำระให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ
   In case of the leasing termination, the unit owner is liable to follow the property of Condominium Juristic Person which the unit owner delivered to be in possession of tenant during the leasing period in order to return to the Condominium Juristic Person. In case of lost or damage, the unit owner shall compensate the damage cost to the Condominium Juristic Person according to the stated rate and rules including the payment of common expenses and pending utility expenses to the Condominium Juristic Person.
6. กรณีผู้เช่าฝ่าฝืนระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถงดการให้บริการ งดสาธารณูปโภค ห้ามใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด กำหนดเบี้ยปรับหรือมาตรการอื่นเพื่อให้ผู้เช่าปฏิบัติตามระเบียบการพักอาศัย รวมทั้งความฟ้องร้องผู้เช่าให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
   In case of any tenant violate the rules and regulations, the Condominium Juristic Person has the right to suspend the services, utility services or prohibit the usage of any or all of common property, determine the fine including take a legal action to the tenants to comply with the rules and regulations.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด

Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 003/2557 ว่าด้วยเรื่องการออกเครื่องหมายอนุญาตจอดยานพาหนะ
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 003/2014 : Issuance of Car Parking Sticker

ระเบียบการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะมีไว้เพื่อจัดระเบียบ และอำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเท่านั้น มิได้เป็นการรับฝากรถหรือทรัพย์สินใดๆ ทั้งสิ้น โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดระเบียบเพื่อใช้ปฏิบัติดังนี้

The rules and regulations of car parking are for arranging and facilitating the car parking usage of co-owners/residents only. It is not for depositing any car or property. The Condominium Juristic Person shall specify the regulations as follows:

1. คำนิยาม
   "Definition"
   "ยานพาหนะ" ตามระเบียบการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะนี้ หมายถึง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
   "Vehicles" shall mean the cars and motorcycles.
   "รถยนต์" หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อ และเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น ยกเว้นรถที่เดินบนราง
   "Car" shall mean a car with minimum of 3 wheels and is driven by engine, electricity or other kind of power, however, except the car on rail.
   "รถจักรยานยนต์" หมายความว่า รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ
   "Motorcycle" shall mean a car which is driven by engine, electricity or other kind of power and has wheels not more than 2 and not more than 1 side wheel.
2. บุคคลที่มีสิทธิ์ในการนำยานพาหนะเข้ามาจอดในอาคารจอดรถ จะต้องเป็นเจ้าของร่วม/พักอาศัยภายในอาคารชุดฯ นี้ และได้รับสติกเกอร์จอดยานพาหนะเท่านั้น
   Any person who has the right to park vehicles in the premise shall be co-owners/residents in the building and shall obtain parking stickers only.
3. นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดให้ใช้พื้นที่จอดยานพาหนะ ดังนี้
   Juristic Person shall specify the usage of car parking as follows:
   3.1 เจ้าของห้องชุดมีสิทธิ์ในการจอดยานพาหนะ ห้องชุดละ 1 คันเท่านั้น โดยเจ้าของห้องชุด จะต้องนำยานพาหนะไปจอดในบริเวณที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทตามที่กำหนดคำนิยามในข้อ 1. เท่านั้น
   3.1 Co-owner has the right to park vehicle for 1 car per unit only. The co-owner has to park the vehicle in the place where the Condominium Juristic Person arranges for parking vehicle in each category according to the definition of no. 1 only.

   ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของห้องชุดยังใช้สิทธิ์ไม่เต็มพื้นที่ช่องจอดและกรณีที่เจ้าของห้องชุดรายใดมียานพาหนะคันที่ 2 ให้ท่านเจ้าของห้องชุดนำมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อออกสติ๊กเกอร์จอดรถชั่วคราวรายเดือนสำหรับยานพาหนะคันที่ 2 โดยเจ้าของห้องชุดต้องชำระค่าใช้พื้นที่จอดยานพาหนะคันที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อเดือน โดยทางฝ่ายจัดการฯ จะแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้พื้นที่จอดยานพาหนะคันที่ 2 ทุกๆ สิ้นเดือน

   In case there are still available vehicle parking spaces which some of co-owners haven't used their right and there is any co-owner who wishes to park their second vehicle. The co-owner shall register with the Condominium Juristic Person to

issue a temporary monthly parking sticker for the second vehicle. The co-owner must pay the parking fee of second vehicle for amount of 2,000 baht/month. The management shall bill the second vehicle parking fee at the end of month.

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีท่านเจ้าของห้องชุดที่มีสิทธิ์จอดรถมาใช้สิทธิ์จนครบจำนวนพื้นที่ช่องจอดยานพาหนะแล้ว ทางฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะคันที่ 2 ได้ทันที

However, in case all parking spaces are fully occupied by the co-owners with the right to park. The Management reserves the right to terminate the second vehicle immediately.

ช่องจอดรถยนต์ภายในโครงการ กำหนดให้เป็นที่จอดรถยนต์สำหรับท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ที่มีสติกเกอร์จอดยานพาหนะเท่านั้น

The parking spaces provided for owners and residents who displayed parking stickers.

สำหรับบุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อ กำหนดให้จอดรถในช่องจอดที่กำหนดเท่านั้น

Visitor parking spaces reserved for guests of owners and residents.

4. การติดแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์อนุญาตเข้า - ออก และอนุญาตจอดรถในอาคารจอดรถ ที่ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ ออกให้ จะต้องติดที่บริเวณกระจกหน้ารถด้านซ้ายมือของคนขับ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
The parking sticker of entry-exit and of parking permission which the Management has issued shall be placed on the front mirror on the left hand-side of the driver in order to be convenient for an inspection of security guards.
5. ยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออก ในอาคารต้องมีความสูงไม่เกินกว่าระดับความสูงที่แสดงบริเวณหน้าทางเข้าที่จอดรถของอาคาร ตามค่าป้ายบอกความสูงเข้าภายในพื้นที่ลานจอดรถของอาคาร คือ 2.10 เมตร
Only vehicles within 2.10 meter height can enter and exit the building which is specified on the height sign of the car parking entrance.
6. ผู้นำยานพาหนะเข้ามาจอดบริเวณพื้นที่จอดยานพาหนะ ต้องปฏิบัติดังนี้
   Any person who brings vehicles to park in the premise must comply as follows:
   6.1 ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
   Follow the traffic signs strictly.
   6.2 จอดรถให้ตรงตามช่องจอด หรือตรงตามเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่จัดเตรียมไว้ และจอดติดแนวสันล้อด้านใน
   Park the vehicle in the designated space or provided signs.
   6.3 ห้ามจอดรถกีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการจอด หรือการผ่านเข้า-ออก ของยานพาหนะคันอื่น
   Do not park vehicle obstructively to park or entry-exit of other vehicles.
   6.4 ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด อาวุธ หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ และสิ่งผิดกฎหมายเก็บไว้ในยานพาหนะ
   Inflammable objects, dynamite, weapon, hazardous substance and illegal objects are prohibited to keep inside the vehicles.
   6.5 ห้ามติดเครื่องยานพาหนะทิ้งไว้ในพื้นที่จอดยานพาหนะ
   Do not leave the vehicle engine running in the parking area.
   6.6 ห้ามซ่อม และ/หรือตกแต่งยานพาหนะ และนำสิ่งของวางไว้บนพื้นที่จอดยานพาหนะ
   Do not repair and/or modify vehicle and place any object in the parking area.
   6.7 ห้ามทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือวางสิ่งกีดขวางเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในช่องจอดยานพาหนะของอาคารฯ
   Do not mark any sign or place any obstacle objects in order to indicate an ownership to the parking space.
   6.8 ห้ามจอดยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าหนึ่งช่องจอดโดยเด็ดขาด เช่น รถบรรทุก รถโดยสารประจำทางทุกชนิด
   Do not park any vehicle which is larger than one parking space such as truck, all kind of bus.
   6.9 ห้ามล้างยานพาหนะบริเวณที่จอดยานพาหนะ หากมีความจำเป็นอนุญาตให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดเท่านั้น และจะต้องไม่ทำ

ให้พื้นลาดจอดมีน้ำขัง

Do not wash the vehicle in the parking area, in case of necessary, the wet cloth is allowed to use only and must not cause the parking area floor to be wet.

6.10 ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท รวมถึงการเสพยาเสพติดทุกชนิด หรือกระทำการใด อันผิดกฎหมาย ในบริเวณลานจอดยานพาหนะของอาคารโดยเด็ดขาด

Do not play any kind of gamble including use all kind of drugs or any illegal conduct in the parking area of the premise at all.

7. ห้ามเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยที่มีสิทธิ์ถือครองสติ๊กเกอร์จอดยานพาหนะภายในอาคารชุดฯ ทำการจำหน่าย โอนสิทธิ์ให้ยืม หรือกระทำการใดๆ ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการมีสิทธิ์ถือครองสติ๊กเกอร์จอดยานพาหนะ หรือด้วยประการใดๆ ในพื้นที่จอดรถของอาคารชุดฯ กรณีฝ่าฝืนไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ฝ่ายจัดการฯ จะทำการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือตามที่ฝ่ายจัดการฯ เห็นสมควร

The co-owners/residents who have the right to obtain the parking sticker in building are prohibited to sell, lend the right or any action in order to benefit others or receive any kind of benefit directly or indirectly from such parking sticker possession or any other case. In case of violation whether by intentionally or negligently, the Management shall apply a fine amount of 2,000 baht or as the Management deems appropriate.

8. กรณีที่มีการจอดรถซ้อนคัน และดึงเบรกมือไว้ หรือจอดกีดขวางการจราจรของอาคารฯ และฝ่ายจัดการฯ ไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถเพื่อเคลื่อนย้ายรถได้ หรือในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาเคลื่อนย้ายรถไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคลื่อนย้ายรถ โดยวิธีการใดๆ ก็ได้ตามที่ฝ่ายจัดการฯ เห็นสมควร โดยเจ้าของรถจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสูญหายใดๆ จากนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือฝ่ายจัดการฯ แต่อย่างใด

In case of overlap parking and handbrake is drawn or the parking may be an obstruction to the traffic, and the Management is unable to contact the car owner in order to move the car or in case the car owner is unable move the car by whatsoever reasons, the Management reserves the right to move the car by any method as the Management deems appropriate. And the car owner shall not claim for any damage or any loss from the Condominium Juristic Person or the Management.

9. กรณีสติ๊กเกอร์จอดรถสูญหาย เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะต้องนำใบแจ้งความมาแสดงเพื่อขอทำสติ๊กเกอร์จอดรถใหม่ และเสียค่าธรรมเนียมการออกสติ๊กเกอร์จอดรถใหม่ในอัตรา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

In case of a loss of parking sticker, the co-owners/residents shall submit the police notice for the new parking sticker issuance and shall pay the new parking sticker issuance fee of 500 baht (Five Hundred Baht).

10. กรณีมีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์จอดรถ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะระงับการใช้พื้นที่จอดรถของอาคารโดยทันที และจะดำเนินคดีทางอาญาพร้อมทั้งปรับเป็นเงิน 20 เท่าของค่าบริการสูงสุด และสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย

In case of any forged parking sticker, Condominium Juristic Person shall suspend the parking services immediately and shall prosecute a criminal case including applying a fine of 20 times of maximum service fee and reserves the right to precede a legal action.

11. การอนุญาตให้นำรถผ่านเข้า-ออกและจอดตามระเบียบนี้ ไม่ถือเป็นการรับฝากรถหรือทรัพย์สินใดๆ นิติบุคคลอาคาร ชุดฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือสูญหายของรถหรือทรัพย์สินภายในรถ ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกกรณีของการเข้าใช้พื้นที่จอดรถในอาคารชุดฯ แห่งนี้

A permission to bring a vehicle in-out and parking according to these regulations shall not deem that is a deposit of car or any property. Condominium Juristic person is not liable for any damage or loss of the car or property inside the car including any accident which may arise during the car parking usage in the building.

12. สติ๊กเกอร์จอดรถเป็นทรัพย์สินของนิติบุคลอาคารชุดฯ เมื่อเจ้าของร่วมหมดสภาพการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้ถือว่าสติ๊กเกอร์จอดรถสิ้นสภาพไปตามสิทธิ์นั้นเช่นกัน และเจ้าของร่วมจะต้องนำสติ๊กเกอร์จอดรถมาคืนให้แก่นิติบุคคลฯ

The parking sticker is a property of Condominium Juristic Person. When any co-owner is no longer an owner of the unit, such sticker shall be expired as well and a co-owner shall return such parking sticker to Condominium Juristic Person.

13. ยานพาหนะที่ไม่มีสติ๊กเกอร์และผู้มาติดต่อต้องรับบัตรจอดยานพาหนะจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเสียค่าบริการจอดยานพาหนะดังนี้

Any vehicle without parking sticker and visitor shall receive a parking ticket from the security guard and pay the parking fee as follows:

13.1 ไม่มีการประทับตรานิติบุคคลอาคารชุดฯ คิดค่าบริการจอดรถอัตราชั่วโมงละ 100 บาท ต่อคัน

No stamp of Condominium Juristic Person, the parking fee is 100 baht/hour/car.

13.2 ได้รับการประทับตรานิติบุคคลอาคารชุดฯ 4 ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงต่อไป คิดค่าบริการจอดเหมาจ่ายในอัตรา 20 บาท / คัน / ชั่วโมง

A stamp of Condominium Juristic Person will receive 4 hours free of charge parking fee and the next hour is charged 20 baht/car/hour.

13.3 กรณีมีญาติมาติดต่อ ให้แจ้งทะเบียนกับทางฝ่ายจัดการฯ เพื่อออกสติ๊กเกอร์จอดรถชั่วคราวให้โดยจะกำหนดสิทธิ์ให้จอดฟรีได้ 4 ครั้ง/ เดือน / ห้องชุด

In case of any relative visiting, the co-owners or resident shall register with the Management in order to issue a temporary parking sticker by granting the right to park for free of charge for 4 times/month/unit.

14. กรณีบัตรจอดยานพาหนะ สำหรับผู้มาติดต่อสูญหาย ต้องแจ้งเหตุและนำหลักฐานการครอบครองยานพาหนะมาแสดง และกรอกแบบฟอร์ม การนำยานพาหนะออกจากอาคารชุดฯ พร้อมทั้งต้องชำระค่าปรับบัตรจอดยานพาหนะสูญหาย เป็นเงินจำนวน 300 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อใบรวมค่าบริการจอดยานพาหนะ (ถ้ามี)

In case there is a loss of parking ticket of visitor, a visitor shall notify, present the vehicle possession document and fill out the form in order to bring out the vehicle from the building. A fine shall be paid for a loss of parking sticker amount of 300 baht (Two Hundred Baht) per ticket including the parking fee (if any).

15. ผู้ฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบนี้มีบทลงโทษตามลำดับดังนี้

The violators to the rules and regulations shall be punished as follows:

15.1 ตักเตือนด้วยวาจา

Verbal warning

15.2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

Written warning

15.3 ปรับเป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้งที่มีการฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้ เว้นแต่การฝ่าฝืนระเบียบข้อใดข้อหนึ่งที่มีการกำหนดค่าปรับไว้เป็นการเฉพาะแล้วให้ใช้บังคับตามอัตราค่าปรับที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะ

A fine of 500 baht (Five Hundred Baht) per time of violation to these regulations. Unless a violation to one of these regulations has specified a fine rate exclusively which shall be enforced according to the specified fine rate in each case specially.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

Announced on June 1, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด

Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 004/2557 ว่าด้วยเรื่อง การเข้าทำงานต่อเติม หรือ ตกแต่งภายในห้องชุด

The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 004/2014 : Unit Alteration or Unit Decoration

1. ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ผู้ซื้อ เจ้าของห้องชุด, ผู้แทน, ผู้รับจ้าง, คนงาน หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่เข้าไปภายใน หรือ ขอบเขตของอาคารชุด

   These rules and regulations shall govern the buyers, the unit owners, representatives, employees, workers or any person who is entering in the building.

2. บุคคลตามข้อ 1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และจะปฏิเสธไม่ทราบระเบียบต่างๆ ของอาคารมิได้

   The individuals as indicated in article 1 shall follow the rules and regulations strictly and shall not disclaim of no acknowledgement of such rules and regulations.

3. การเข้าตกแต่งห้องชุด เจ้าของห้องชุด และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของห้องชุดจะต้องยื่นแบบแปลนการตกแต่งจำนวน 2 ชุด ส่งให้ ฝ่ายจัดการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อตรวจสอบว่าการตกแต่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อโครงสร้างความมั่นคงของอาคารชุด และ/หรือทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด และ/หรือฝ่าฝืนต่อระเบียบ และ/หรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ หากฝ่ายจัดการฯ เห็นว่าในการดำเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่อโครงสร้างความมั่นคงของอาคารชุด และ/หรือทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด และ/หรือฝ่าฝืนต่อระเบียบ และ/หรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิกำหนดเงื่อนไขและวิธีการให้เจ้าของห้องชุดดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการตกแต่งเพื่อให้ฝ่ายจัดการฯ พิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการใด ๆ ในการตกแต่งห้องชุด หากต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เจ้าของห้องชุดจะต้องกระทำการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการเข้าดำเนินการ

   An alteration or decoration of unit, the co-owners and/or assigned person from the co-owners shall submit 2 copies of alteration plan to the Management in advance of at least 15 days in order to examine whether such alteration has an impact to the structure of building and/or common property of building and/or violation to any rules and/or any regulations of Condominium Juristic Person. If the Management considers that such alteration has an impact to the structure of building and/or common property of building and/or violation to any rules and/or any regulations of Condominium Juristic Person, the Condominium Juristic Person has an authority to determine conditions and procedures to the co-owners to proceed or revise the alteration plan for the Management to reconsider once again. However, if there is any part in alteration plan which is required permission from the government office, the co-owners shall proceed under the relevant law accurately prior to preceding an alteration of unit.

4. การเข้าไปตกแต่งในห้องชุดจะต้องดำเนินการตามแบบเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ จากฝ่ายจัดการฯ เท่านั้น และฝ่ายจัดการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา

   An alteration of unit shall be proceeding according to the approved plans and conditions from the Management only. And the Management shall be able to inspect the work at all time.

5. เจ้าของห้องชุด และ/หรือผู้แทน และ/หรือ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อฝ่ายจัดการฯ ในการเข้าพื้นที่อาคารชุดพร้อมทั้งแจ้งรายชื่อ และนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการต่อเติม ตกแต่งภายในห้องชุดให้ฝ่ายจัดการฯ ล่วงหน้าก่อนเข้ามาทำงานต่อเติม ตกแต่งภายในห้องชุด โดยจะต้องแจ้งรายละเอียด ดังนี้

The co-owners and/or representatives and/or employees shall submit an application to enter the building to the Management including informing the names and sending copies of ID cards of all persons who carry out an alteration in the unit in advance prior to the beginning of alteration work. Details to be informed as follows:

5.1 ชื่อเจ้าของห้องและเลขที่ห้องชุด
Name of unit owners and unit number

5.2 ระบุชนิด และประเภทงาน
Specify the kind and type of work.

5.3 ระยะเวลาจะเข้าการทำงานตกแต่ง
Duration of alteration plan

5.4 ชื่อผู้ควบคุมงานพร้อมบัตรประชาชน
Name of supervisor and a copy of ID card

5.5 ชื่อผู้เข้าไปทำงาน (รายบุคคล) พร้อมบัตรประชาชน (หากไม่มี ให้นำรูปถ่าย พร้อมหนังสือรับรองจากเจ้าของห้องชุด หรือผู้ควบคุมงานไว้เป็นหลักฐาน)
Name of workers (each person) and copies of ID Cards (If none, photos with certification letters from unit owners or supervisor shall be used as evidences)

5.6 ต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน รวมทั้งที่อยู่ของผู้รับเหมา
Contact numbers in case of emergency shall be given including the address of such contractor.

5.7 หนังสืออนุญาตยินยอมจากเจ้าของห้องชุด
Letter of consent from unit owner

6. ต้องวางเงินค้ำประกันความเสียหายและค้ำประกันการผิดระเบียบล่วงหน้า 3 วันก่อนดำเนิน การเข้าตกแต่งห้องชุดแต่ละครั้ง ในอัตราวงเงินค้ำประกัน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
A security deposit for damage and violation to the rules and regulations shall be paid 3 days in advance of the beginning of work in each time, the rate of security deposit is 10,000.- baht (One thousand baht only)
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินส่วนกลาง หรือ ทรัพย์สินบุคคลอื่นโดยฝ่ายจัดการฯ จะคืนเงินค้ำประกันดังกล่าวให้เมื่อทำการตกแต่งแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ไม่ว่าจะของนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ก็ตาม โดยนิติบุคคลอาคารชุดจะคืนเงินค้ำประกันโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่บุคคลผู้วางเงินค้ำประกันภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ฝ่ายจัดการฯ ได้ตรวจสอบเรื่องเสร็จสิ้นแต่หากการทำงานดังกล่าว ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือ ทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ฝ่ายจัดการฯ มีอำนาจพิจารณาหักหรือริบเงินค้ำประกันดังกล่าว เพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหากความเสียหายเกินกว่าวงเงินที่วางค้ำประกันไว้เจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหากมีการขอดำเนินการอีกในคราวต่อไป จะต้องวางเงินค้ำประกันเพิ่มจากเดิมอีก 3 เท่าของอัตราเงินค้ำประกันที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือตามจำนวนที่ฝ่ายจัดการฯ พิจารณาตามความเหมาะสมในการทำงานตกแต่งต่อเติมในแต่ละคราว
Anyhow, in order to protect any damage which may be occurred to the common property or property of others, the Management shall return such security deposit once the alteration work is completed and has been inspected that no damage to any property of either Condominium Juristic Person and/or any individual. The Condominium Juristic Person shall return such security deposit without any interest to a person who has paid a deposit within 30 days after the day that the Management has completed an inspection. However, if the alteration work causes any damage to the common property or property of any individual, the Management has an authority to deduct or withhold such deposit in order to compensate the actual damage cost. In case, the damage cost is higher than a

security deposit amount, the unit owner shall be responsible of the balance cost. In case there is any alteration proposal in the future, the security deposit shall be 3 times higher than specified security deposit above or in an amount that the Management deems appropriate of each alteration.

7. ทุกวันก่อนเข้าทำงาน ผู้ควบคุมงานต้องแจ้งรายชื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ ตรวจเช็ค ผู้เข้าไปทำงานทุกวัน (ผู้เข้าทำงานต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ และจะใช้ชื่อ ทดแทนกันไม่ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องเสนอชื่อใหม่ตามข้อ 5.4 และ 5.5 อีกครั้ง เพื่อให้ฝ่ายจัดการฯ อนุญาตก่อนเข้าพื้นที่)
The supervisor must inform the names of worker to the Management for an inspection prior to starting to work every day (The workers shall be the same person with the registered names and cannot be replaced, in case of changing the name, the new name shall be submitted according to Article 5.4 and 5.5 again for the Management's permission before entering the building)

8. ขณะทำงานต้องมีผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา และผู้รับเหมาต้องติดบัตรไว้บริเวณหน้าอกเสื้อเพื่อให้ตรวจสอบได้ เมื่อออกจากอาคารต้องแลกบัตรคืนหมดทุกคน ตามรายชื่อที่แสดงตอนเข้ามาทำงาน
The supervisor shall be supervised at all the working time and the contractor shall attach a contractor badge on the chest to be visible for an inspection. Once exiting the building, the badges of all presented names when entering the building shall be returned.

9. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 09.00 น. ถึง 17:00 น. สำหรับวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นิติบุคคลอาคารชุด ของการอนุญาตให้เข้าทำงานต่อเติม หรือ ตกแต่งภายในห้องชุด
The working time is on Monday to Friday from 09.00 – 17.00. The Management does not allow any alteration work on Saturday - Sunday and public holiday.

10. การขนย้ายวัสดุสิ่งของ เครื่องมือสัมภาระ เข้า - ออก จะต้องทำรายการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยทุกครั้ง โดยมีผู้จัดการอาคารฯ เป็นผู้อนุมัติ (แบบฟอร์มขอได้ที่ ฝ่ายจัดการฯ) ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะเข้าตรวจค้นได้ตลอดเวลา หากมีพฤติกรรมน่าสงสัย หรือเกิดทรัพย์สินสูญหายในอาคาร
The carriage of materials, tools and packages for entry-exit shall be listed and submitted a form to the security guards every time for an approval from Building Manager. (The form can be obtained at the Management) However, the Management reserves the right to carry out a search at all time if there is any suspicious or any loss of property event in the building.

11. ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดมาวาง หรือเก็บไว้ ณ พื้นที่ส่วนกลางของอาคาร โดยเด็ดขาด
Do not leave personal items unattended in common areas.

12. ห้ามวางวัสดุสิ่งของอุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด เพื่อพักรอขนถ่ายในพื้นที่จอดรถ ยกเว้นในบริเวณและเวลาที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนดไว้ให้ และจะพักรอขนถ่ายได้เฉพาะช่วงเวลาที่อนุญาตเท่านั้น
Do not place all kind of materials for loading in the car parking area except the area and period that the Management allows and can only load during the permitted period only.

13. ห้ามขนถ่ายไม้หรือวัสดุที่มีขนาดยาวมากเกินขนาด ขึ้น-ลงลิฟต์ และบันไดและพื้นที่ส่วนกลาง จะต้องตัดให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย เพื่อเป็นการป้องกันการขูดขีดผนังและกระทบกระแทกหลอดไฟ และทรัพย์สินส่วนกลางอันอื่น
Do not carriage wooden or any object which is too long by the elevator and stairs and common area. These objects shall be cut or trimmed down to be able to carriage in order to prevent any scratch on the wall or damage to the light bulbs or other common properties.

14. ห้ามนำสิ่งที่เป็นวัตถุไวไฟทุกชนิดมาเก็บรอไว้ในอาคารโดยเด็ดขาด เช่น น้ำมัน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เมื่อเลิกจากการปฏิบัติงานให้นำกลับไปด้วยทุกครั้งทุกวัน

Do not store any inflammable material in the building such as petrol, thinner, alcohol at all and if any, these shall be removed from building after finishing work every time and every day.

15. ห้ามทิ้งเศษขยะ หรือวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ลงในท่อระบายน้ำ ชักโครก อ่างล้างหน้า และทางหน้าต่าง หรือบริเวณอื่นนอกตัวอาคาร แต่จะต้องรวบรวมบรรจุภาชนะหรือ ห่อพลาสติกให้มิดชิด นำกลับไปทิ้งทุกวัน ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้รับเหมา
Do not dump any garbage or construction materials to the drainage pipe, flush toilet, sink and through windows or the outdoor of building. The contractor shall collect or pack in plastic bag and remove from building daily which is a duty of such contractor.

16. ระหว่างปฏิบัติงาน ต้องรักษาความสะอาดทางเดินร่วม,พื้นที่ส่วนกลางและปิดประตูห้องชุดที่ติดกับทางเดินร่วม ให้เรียบร้อยทุกครั้ง หากมีฝนตกหรือพายุต้องปิดประตู และหน้าต่างทุกบานทันที
The cleanliness of common corridor, common area and closing the unit door which is adjacent to the common corridor shall be maintained during the work. In case of raining or storm, every doors and windows shall be closed immediately.

17. เมื่อเลิกงาน ต้องปิดหน้าต่างและประตูทุกบานอย่างมิดชิด และเรียบร้อยทุกครั้ง
After finishing the work, all windows and doors shall be closed every day.

18. การเข้ามาทำงานให้ถือเวลา 9:00 น.-17:00 น. เท่านั้น ถ้ามีความจำเป็นจะต้องทำเกินกว่าเวลาที่กำหนด ต้องขออนุญาตจากฝ่ายจัดการฯ เพื่อขออนุมัติตามความเหมาะสม ในกรณีที่จำเป็นและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
The working time is from 09.00 – 17.00 only. In case of there is necessity to work overtime, the contractor shall ask for a permission from the Management. The Management shall approve as deemed appropriate in case of necessary and under the determined conditions only.

19. ห้ามคนงานพักอาศัยในอาคารชุดไม่ว่าในเวลาใดๆ ยกเว้นระยะเวลาทำงานตามที่กำหนด และได้รับอนุญาตเท่านั้น
The workers are not allowed to reside in the unit at all time, except during the specified working time and must have been permitted only.

20. ให้คนงานของผู้รับเหมาใช้ห้องน้ำภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น และในระหว่างที่ปฏิบัติงานหรือระหว่างพัก ห้ามดื่มสุรา, เล่นการพนัน , ส่งเสียงดัง หรือเล่นกีฬาทุกชนิดภายในอาคาร และให้อยู่ภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น
The workers of contractor shall use the toilet inside the alteration unit only. During the working time or break time, do not drink any alcohol, play gamble, being noisy or play all kind of sport in the building and shall stay inside the alteration unit at all time.

21. ห้ามกระทำการใดๆ อันอาจเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ระบบประปา , ไฟฟ้า, ความมั่นคง , ระบบการป้องกันความเสียหายของอาคาร รวมทั้งความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเด็ดขาด
Do not engage in conduct likely to cause an impact to the structure, water system, electricity, security, damage protection of building including the architecture appearance of building at all.

22. ให้ผู้รับเหมาตกแต่งใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น ห้ามผู้รับเหมาตกแต่งใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาจากจุดที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการฯ ก่อน ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่ทางอาคารฯ กำหนด
The contractor is not allowed to use the electricity and water supply in common area. The contractor may use such supplies from the alteration unit only. Except the contractor is allowed from the Management and shall pay expenses to building as specified.

23. ห้ามแขวนเสื้อผ้า ตากผ้า หรือวางสิ่งของใด ๆ บริเวณระเบียงหรือเฉลียงด้านนอก
Do not hang, dry any clothes or place any object on the balcony or outside terrace.

24. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภายในห้องชุด ทางเดินร่วม บันไดหนีไฟ โดยเด็ดขาด
Do not smoke cigarette in any area of building neither inside the unit, common corridor, fire escape at all.

25. ห้ามต่อเติมสิ่งใดลุกล้ำ หรือยื่นเข้าไปในบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมโดยเด็ดขาด
Do not install any object intruding into the common area including changing the architecture appearance at all.

26. ในกรณีที่เกิดความเสียหายมาจากตกแต่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบ ฝ่ายจัดการฯ จะดำเนินการเรียกเก็บหรือหักเงินค้ำประกันทันทีตามระเบียบ หรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร
In case of any damage from the alteration arise or violation to the rules and regulations, the Management shall collect or deduct the security deposit immediately according to the regulations or to proceed as deemed

27. ขณะตกแต่งและหลังจากการตกแต่งแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาจะต้องทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกห้องชุด เช่น โถงลิฟต์ ทางเดินร่วมและบันไดที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุ ขึ้น-ลง ให้สะอาดเรียบร้อย และก่อนที่ผู้รับเหมาจะย้ายออกจากหน้างานจะต้องแจ้งให้ทางฝ่ายจัดการฯ ทราบ เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย
During the alteration work and after the completion, the contractor shall clean inside and outside of unit such as lift lobby, common corridor and stairs which is used for carriage. And the contractor shall notify the Management prior to leaving the building for the orderliness inspection.

28. ต้องนำถังดับเพลิงสภาพพร้อมใช้งานขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์มาประจำไว้ภายในห้องชุด ตั้งแต่เริ่มงานตกแต่งภายในอย่างน้อยห้องชุดละ 1 ถัง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
The ready to use fire extinguisher and size of not less than 10 pound shall be brought to use in the unit at least 1 tank/unit from the beginning of alteration work.

29. การใช้ลิฟต์ขนของเพื่อขนวัสดุอุปกรณ์ในงานตกแต่งห้องชุด จะใช้ได้เฉพาะลิฟต์ขนของในช่วงเวลาวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.เท่านั้น (ห้ามใช้ลิฟต์ขนวัสดุอุปกรณ์ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
The elevator usage for alteration materials carriage shall be able to proceed only on Monday to Friday, from 09.00 – 17.00 only (The elevator is not permitted to use for alteration materials carriage on Saturday, Sunday, and public holidays.)

30. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนระเบียบนี้ ทางฝ่ายจัดการฯ ได้กำหนดบทลงโทษตามลำดับ หรือแล้วแต่พิจารณาตามความรุนแรงของเหตุไว้ ดังนี้
In case of any violation to these rules and regulations, the management has specified the penalty provision respectively or depends on the seriousness of the event as follows:

30.1 เตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
Verbal or written warning

30.2 กรณีมีการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับเอกสารหรือบัตรที่ออกโดยนิติบุคคลอาคารชุด ปรับฉบับละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท)
A fine of violation involved with the document or badge which is issued by Condominium Juristic Person shall be 500 baht/badge (Five Hundred Baht).

30.3 กรณีปฏิบัติการละเมิด และ/หรือฝ่าฝืนระเบียบ ปรับครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาท)
A fine of violation in any conduct and/or regulations shall be not less than 500 baht/time (Five Hundred Baht)

30.4 กรณีละเมิดข้อห้ามการสูบบุหรี่ในอาคาร ปรับครั้งละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท)
A fine of violation in smoking in the building shall be not less than 5,000 baht/time (Five Thousand Baht)

30.5 กรณีมีการฝ่าฝืนซ้ำอีกหรือก่อความรุนแรง อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ให้ระงับการตกแต่ง และให้ออกจากอาคารและดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
In case of repeated violations or any danger to lift and property of any individual, the alteration work shall be terminated and the contractor to be removed from the building immediately as well as precede a legal action in each case.

31. ในกรณีที่มีการปรับระหว่างการตกแต่ง จนมีผลให้วงเงินค้ำประกันลดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินค้ำประกันผู้รับเหมาหรือเจ้าของห้องชุด จะต้องวางเงินเพิ่มให้เต็มวงเงินเดิมภายใน 3 วัน
In case of the total fine amount during the alteration is reducing the current security deposit amount to be less than half of initial security deposit amount, the contractor or unit owner shall deposit the additional money to be an initial amount within 3 days.

32. ระเบียบนี้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง และหลักปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันซึ่งชีวิตและทรัพย์สินอันอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยประมาทหรือเจตนา จึงใคร่ขอความร่วมมือ และทำความเข้าใจในการถือปฏิบัติร่วมกันโดยเคร่งครัด
These rules and regulation are specified as the guideline and principles to maintain an orderliness and to protect the life and property which may be damaged whether by intentionally or by negligently, it is necessary for the cooperation and understanding to comply these rules and regulations strictly.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 1, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด

Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 005/2556 ว่าด้วยเรื่อง การรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 005/2014 : The Cleanliness and Garbage Disposal

เพื่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี และคงไว้ซึ่งความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารชุดฯ อันจะยังประโยชน์สุขในการอยู่อาศัยร่วมกัน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด โดยปฏิบัติ ดังนี้

For a good sanitary and environment, and to maintain the orderliness of building which will enable the peacefulness of residency, it is important to receive cooperation from all co-owners/resident regarding the cleanliness as follows:

1. ให้บรรจุขยะเปียก ขยะแห้งใส่ถุง หรือภาชนะที่เหมาะสม พร้อมรัดหรือปิดปากถุงให้เรียบร้อย ส่วนขยะมีพิษและอันตรายให้บรรจุในภาชนะที่สามารถป้องกันอันตราย เมื่อทิ้งขยะลงถัง เรียบร้อยแล้ว ให้ปิดฝาทุกครั้ง
   Please store the wet garbage, dry garbage into a bag or appropriate container as well as sealing the bag tightly. The toxic garbage must be stored in a protected container. When dispose the garbage into a bin, it is important to always close the bin cover.
2. เจ้าของห้องชุดจะต้องแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภทขยะและชนิดของขยะมูลฝอย ณ สถานที่และภาชนะแยกประเภทขยะมูลฝอยที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด
   The unit owners shall separately dispose the garbage by the type and kind of garbage into a place and each type of bin that is designated.
3. พนักงานดูแลทำความสะอาดจะนำขยะตามชั้นต่างๆ ไปทิ้งยังห้องพักขยะชั้นล่างทุกวัน โดยจัดเก็บวันละ 2 ครั้งเท่านั้น ช่วงเวลา 09.00 น. และ 15.30 น. หรือตามความเหมาะสมที่กำหนดไว้
   The cleaning personnel shall collect the garbage from each floor to dispose at the garbage room on downstairs daily. The garbage collection is 2 times per day on 09.00 and 15.30 or as deemed appropriate.
4. ผู้อยู่อาศัยร่วมจะต้องไม่กวาดเศษผง หรือทิ้งขยะออกมาในบริเวณทางเดินร่วมหน้าห้องชุด หรือบริเวณส่วนกลางทั้งหมดของอาคารชุด และหากฝ่าฝืนจะคิดค่าธรรมเนียมบริการจัดเก็บ และทำความสะอาดในจำนวนเงินครั้งละ 500 บาท
   The residents shall not sweep any dust or dispose any garbage onto the common corridor or common area in the building. If there is any violation, a service fee of garbage collection and cleaning shall be collected 500 baht/time.
5. ห้ามทิ้งก้นบุหรี่หรือวัสดุอื่นใดที่เป็นต้นเหตุการลุกไหม้และติดไฟลงในถังขยะ หากสิ่งของหรือวัสดุมีขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก ไม่สามารถทิ้งลงถังขยะได้ ให้นำลงไปทิ้ง ที่จุดพักขยะชั้นล่างของอาคารชุด และแจ้งให้ฝ่ายดูแลอาคารชุดฯ ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
   Do not dispose any cigarette butt or other objects which may be a cause of fire in the bin. In case the garbage is too large or too heavy and is unable to fit into a bin, the residents shall bring such garbage to dispose in the garbage room on downstairs and shall notify the Management to acknowledge in order to proceeding further.
6. ห้ามทิ้งเศษอาหารหรือเศษวัสดุต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า หรือท่อชักโครก กรณีทำให้เกิดการอุดตัน และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อท่านเองและส่วนรวมท่านอื่น ผู้อยู่อาศัยในห้องชุดนั้น ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งสิ้น

Do not dispose any food leftovers or any piece of material into the drainage, sink or flush toilet. In case of such action causes any blockage or a cause of damage to your property and other people, the residents of such unit shall be liable for all the cost of repair.

7. ห้ามนำขยะทุกชนิดหรือที่มีกลิ่นเหม็น / ฉุน และมีผลต่อสภาพแวดล้อมวางบริเวณหน้าห้องชุด ให้นำไปทิ้งยังถังขยะที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนดไว้โดยวางลงในถังขยะ ห้ามวางด้านข้างถังขยะ หรือบนฝาถังขยะ หากฝ่าฝืนฝ่ายจัดการฯ จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อครั้ง
   Do not place all kinds of garbage or any smelly garbage in front of the unit. Such garbage should be disposed in the bin in the designated garbage area, by disposing inside the bin. Do not place the garbage beside the bin or on the cover of the bin. In case of any violation, the Management shall apply a fine not less than 500 baht/time (Five Hundred Baht)

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด

Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 006/2557 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ลิฟต์
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 006/2014 : Elevator Usage

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย และเพื่อการดูแลรักษาลิฟต์ ให้มีสภาพดี และสะอาดอยู่เสมอ นิติบุคคลอาคารชุดจึงกำหนดระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติดังนี้

For the orderliness and safety concern and in order to maintain the elevator to be in a good condition and always clean. The Condominium Juristic Person shall specify the regulations for conduct as follows:

1. ลิฟต์ของอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท แต่ละอาคารมีลิฟต์ 2 ตัว แบ่งเป็นลิฟต์โดยสาร 1 ตัว และลิฟต์บริการ 1 ตัว
   The elevators of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium are 2 Passenger elevators and 1 Service elevator. The elevators are operating 24 hours services.
2. การใช้ลิฟต์ขนของจะต้องแจ้งขออนุญาตและรายการสิ่งของที่ขนย้ายทุกครั้ง โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้
   The usage of elevator for objects carriage shall be notified for permission and also informed a list of objects every time and shall proceed as follows:
   2.1 จะต้องไม่บรรทุกวัสดุที่มีน้ำหนักเกินกว่า 750 กิโลกรัม
   An object which has weight more than 750 kilogram is prohibited to be carried by elevators.
   2.2 วัสดุที่จะบรรทุกจะต้องมีขนาดความกว้างความยาวและความสูงไม่เกินขนาดพอดีของตัวลิฟต์โดยสาร
   An object to be carried shall have the width, length and height that are not more than the size of elevator.
3. การใช้ลิฟต์ขนของเพื่อขนวัสดุอุปกรณ์ในงานตกแต่งห้องชุดจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมจากข้อ 2 ดังนี้
   The usage of elevators to carry the alteration materials shall proceed an additional from Article 2 as follows:
   3.1 ใช้ลิฟต์ขนวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งได้ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เท่านั้น ห้ามใช้ลิฟต์ขนวัสดุอุปกรณ์ในวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
   The usage of elevators to carry the alteration materials can only be proceed on Monday to Friday from 09.00 to 17.00 only and is not allowed on Saturday-Sunday and public holidays.
4. ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อห้องโดยสารและระบบลิฟต์
   Do not engage in conduct likely to cause any damage to the elevator hall and elevator system.
5. โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำภายในลิฟต์ และกฎระเบียบการใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ อย่างเคร่งครัด
   Please follow the instructions in the elevators and the rules and regulations of elevator usage of Condominium Juristic Person strictly.
6. ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและโปรดใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังและสุภาพเรียบร้อย
   Please always keep the elevators clean and use the equipment carefully.
7. ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด
   Do not use the elevators in case of fire.
8. หากลิฟต์เกิดความเสียหายใดๆ ผู้กระทำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
   In case of any damage to the elevators, the person or related person who causes the damage shall be liable to compensate the damage cost to the Condominium Juristic Person according to the actual damage.

9. นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการลิฟต์โดยสารชั่วคราว เพื่อซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ตามความเหมาะสม
The Condominium Juristic Person reserves the right to temporarily suspend the elevators in order to carry out a repair as deemed appropriate.
10. กรณีเกิดเหตุขัดข้องกรุณาแจ้งฝ่ายจัดการฯ โดยเร็วทันที
In an event of elevator failure, please notify to the Management urgently.
11. หากมีการฝ่าฝืนระเบียบนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้กำหนดบทลงโทษตามลำดับ หรือแล้วแต่พิจารณาตามความเหมาะสมไว้ดังนี้
In case of any violation to these rules and regulations, the Condominium Juristic Person has specified the penalty provision respectively or as deemed appropriate as follows:
11.1 เตือนด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร
Verbal or written warning
11.2 ปรับกรณีฝ่าฝืนระเบียบฯ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาท)
A fine of violation to the rules and regulations shall be not less than 500 baht/time (Five Hundred Baht)
11.3 กรณีใช้ลิฟต์โดยสารเพื่องานตกแต่ง ฝ่ายจัดการฯ จะริบเงินประกันการตกแต่งห้องชุดทั้งหมด รวมทั้งระงับการตกแต่ง และให้ผู้รับเหมางานตกแต่ง รวมถึงคนงานที่เข้าทำงานตกแต่งออกจากอาคารชุดฯ และดำเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
In case of using the passenger elevator during an alteration work, the Management shall withhold a security deposit in whole amount and suspend the alteration work including the contractor and workers shall be removed from the building and shall precede a legal action depending on the case.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด
Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 007/2557 ว่าด้วยเรื่อง การใช้และติดตั้งคู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 007/2014 : Telephone Line Usage and Installation

1. คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์สายตรงเป็นทรัพย์สิน ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
The direct telephone line is the common property of the Condominium Juristic Person.
2. คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ที่เจ้าของร่วมมีสิทธิพึงมีพึงได้มีดังนี้
The telephone line that the co-owners have the right to obtain is as follows:
2.1 คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์สายตรง จำนวน 1 หมายเลข
The direct telephone line is for 1 number.
2.2 ระบบโทรศัพท์ของอาคารชุด มิได้สำรองคู่สายสำหรับผู้ร้องขอหมายเลขเพิ่ม
The telephone system of the condominium does not reserve for additional numbers.
3. คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์มีวัตถุประสงค์ดังนี้
The telephone line has the following objective:
3.1 คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์สายตรง เพื่อให้ห้องชุดสามารถติดต่อ สื่อสารภายนอกอาคารชุดฯ
The direct telephone line is for a unit to contact and communicate externally of building.
4. คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์สายตรง ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ตามข้อ 3
The objective of direct telephone line in Article 3 is not prohibited to change.
5. กรณีมีการขอเพิ่มคู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์สายตรงมากกว่าหนึ่งหมายเลขที่มีอยู่เดิม (ตามข้อ 2) ต้องปฏิบัติตามระเบียบของอาคารชุดฯ
In case of a request for additional direct telephone line more than one existing number (Article 2), the rules and regulations of Condominium Juristic Person shall be followed.
6. หากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ฝ่ายจัดการฯ มีสิทธิระงับ สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ได้ทุกประการ
If there is violation to the rules and regulations of Condominium Juristic Person, the Management has the right to suspend the telephone line.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด
Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 008/2557 ว่าด้วยเรื่อง การใช้ห้องออกกำลังกาย
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 008/2014 : Fitness Room

1. ห้องออกกำลังกายเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น.
The fitness room is operated for services from 08.00 - 22.00.
2. เจ้าของห้องชุดสามารถสมัครสมาชิกสันทนาการได้ 2 สิทธิ์ต่อ 1 ห้องชุดเท่านั้น
Limits users of facility services strictly only 2 members per unit.
3. สมาชิกฯ ต้องแสดงบัตรสมาชิกสันทนาการและลงทะเบียนในสมุดของเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
The members shall present the Member Card and register in the booklet prior to entering for services.
4. อนุญาตให้สมาชิกใช้บริการได้เท่านั้น ถ้าเป็นแขกของสมาชิกฯ จะต้องเสียค่าใช้บริการครั้งละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อหนึ่งท่าน
Only the members are allowed to use the fitness room. In case of guest of residents, the service fee shall be collected 50 baht/person/time. (Fifty Baht)
5. การใช้บริการต้องแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมและไม่เปียกน้ำ พร้อมทั้งสวมรองเท้าสำหรับเล่นกีฬา ตลอดจนห้ามถอดเสื้อขณะออกกำลังกาย
The suitable and not wet attires are required to wear including the proper sport shoes and do not take off the shirts while exercising.
6. สมาชิกฯ ต้องศึกษาคำแนะนำ , ข้อเสนอแนะ ตลอดจนวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายที่ติดอยู่ในห้องออกกำลังกายก่อนการใช้บริการทุกครั้ง
The members shall follow the suggestions and instructions of the exercise equipment which is attached in the fitness room prior to using the fitness room every time.
7. บุคคลต่อไปนี้ ห้ามใช้บริการห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
The following persons are prohibited from using the fitness room.
7.1 ผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรง หรืออยู่ระหว่างการพักฟื้น
Patients who are weak or during a recovery.
7.2 ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ และโรคติดต่อทุกชนิด
Persons with all types of contagious diseases and a heart disease.
7.3 ผู้ที่ดื่มสุรา เบียร์ และของมึนเมาทุกชนิด
Persons who consume alcohol, beer and all kind of liquors.
8. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้บริการห้องออกกำลังกาย
The children under 12 years old are prohibited to use the fitness room.
9. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
Foods and all kind of beverages are not allowed in the fitness room.
10. ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและโปรดใช้อุปกรณ์ด้วยความสุภาพ รวมทั้งไม่เป็นการรบกวนสมาชิกของผู้อื่น
Please keep the fitness room clean at all times and carefully use the equipment in a polite manner including not disturbing others.
11. โปรดใช้เครื่องออกกำลังกายตามวิธีที่ถูกต้อง หากเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่สะดวก กรุณาแจ้งฝ่ายจัดการฯ ให้ทราบทันที

Please use the exercise equipment correctly according to the instructions. In case of any damage or inconvenience, please notify the Management immediately.
12. หากสมาชิกฯ หรือแขกของสมาชิกฯ ทำความเสียหายให้แก่ห้องออกกำลังกายหรือทรัพย์สินส่วนกลาง จะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
In case the members or the member's guests cause any damage to the exercise room or common property, they shall be liable to compensate the actual cost of damage to the Condominium Juristic Person.
13. หากมีเหตุอันตรายหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และ ฝ่ายจัดการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
In case of any danger or damage to life and your property, the Condominium Juristic Person and the Management shall not be held any responsibility.
14. ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการพักอาศัยนี้ ใช้ห้องออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสม
The Management reserves the right not to allow any persons who do not comply with these rules and regulations of fitness room as deemed appropriate.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด
Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 009/2557 ว่าด้วยเรื่อง การใช้สระว่ายน้ำ
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 009/2014 : Swimming Pool

1. สระว่ายน้ำเปิดใช้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.
   The swimming pool is operated for services from 08.00 - 22.00.
2. เจ้าของห้องชุดสามารถสมัครสมาชิกสันทนาการได้ 2 สิทธิ์ต่อ 1 ห้องชุดเท่านั้น
   Limits users of facility services strictly only 2 members per unit.
3. สมาชิกฯ ต้องแสดงบัตรสมาชิกสันทนาการและลงทะเบียนในสมุดของเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
   The members shall present the Member Card and register in the booklet prior to entering for services.
4. สมาชิกฯ ใช้บริการฟรี สำหรับแขกของสมาชิกฯ จะต้องชำระค่าบริการครั้งละ 50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อหนึ่งท่าน
   Only the members are allowed to use the fitness room. In case of guest of residents shall pay the service fee of 50 baht/person/time. (50 Baht)
5. ในกรณีที่มีการปิดสระว่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ฝ่ายจัดการฯ จะติดประกาศให้ทราบล่วงหน้า
   In case of closing the swimming pool temporarily, the Management shall publish a notification in advance.
6. ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำจะต้องแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำตามมาตรฐานและจะต้องสวมหมวกว่ายน้ำทุกครั้ง
   Acceptable swimwear and swim cap must be worn to be in the pool area.
7. ก่อนลงสระว่ายน้ำ จะต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทุกครั้ง
   Please shower before getting into the pool.
8. ห้ามสมาชิกฯ และแขกของสมาชิกฯ ปฏิบัติดังนี้โดยเด็ดขาด
   The members and the member's guests are prohibited to proceed as follows:
   8.1 ใช้บริการสระว่ายน้ำขณะที่ฝนตกและฟ้าคะนอง
   Using the swimming pool while raining and thunderstorm.
   8.2 ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคผิวหนัง
   Persons with all contagious diseases or skin diseases.
   8.3 สวมรองเท้าเดินรอบบริเวณขอบสระว่ายน้ำ
   Wearing shoes on the edge of swimming pool are not allowed.
   8.4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทานในบริเวณสระว่ายน้ำ
   Eating all kinds of food and beverage are prohibited in the swimming pool area.
9. เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
   The children under 12 years old shall be accompanied by a parent or responsible person closely.
10. สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุตรธิดาของท่านที่มาใช้บริการ และต้องใช้ความระมัดระวังไม่ปล่อยให้เด็กเล็กอยู่ในสระว่ายน้ำตามลำพัง
   The members shall be held responsible for their children's safety using the swimming pool and shall be very careful not to leave the small children swimming alone by themselves.

11. ห้ามวิ่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำ หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นหากสมาชิกฯ และแขกของสมาชิกฯ ทำความเสียหายให้แก่สระว่ายน้ำหรือทรัพย์สินส่วนกลางจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
   Do not run around the swimming pool or make the loud noise which may disturb other members. In case the members or the member's guests cause any damage to the swimming pool or common property, they shall be liable to compensate the actual cost of damage to the Condominium Juristic Person.
12. ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาด และใช้อุปกรณ์ด้วยความสุภาพ
   Please keep the swimming pool clean at all times and carefully use the pool in a polite manner.
13. หากมีเหตุอันตรายหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และฝ่ายจัดการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   In case of any danger or damage to life and your property, the Condominium Juristic Person and the Management shall not be held any responsibility.
14. ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำหรือเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ ตลอดจนไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนี้ ใช้บริการสระว่ายน้ำได้ตามความเหมาะสม
   The Management reserves the right to limit the numbers of person using the swimming pool or entering the swimming pool area including refuse an entry of person who do not comply with these rules and regulations of swimming pool as deemed appropriate.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด
Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 010/2557 ว่าด้วยเรื่อง การใช้ห้องสมุด
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 010/2014 : Using Library

1. จุดประสงค์ของห้องสมุดและอุปกรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยและครอบครัวเท่านั้น โดยเจ้าของร่วมมีสิทธิ์นำแขกมาใช้ได้ แต่จะต้องอยู่ร่วมกับแขกทุกครั้ง ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาและจำนวนแขกที่มาใช้บริการ ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะทำให้มีผู้ใช้ห้องสมุดมากเกินไป
   Library provides areas for studying, and also offers common areas to facilitate for owners or residents and visitors who along with owners or residents only. The management reserves the right to control user limitation in case of user is over the limit.
2. ห้ามพนักงาน ลูกจ้างของท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ใช้ห้องสมุด
   Staff's owner and personal attendants not permitted to use the Library.
3. ห้องสมุดจะเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. ฝ่ายบริหารอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเวลาเปิด-ปิด และสั่งให้ปิดห้องสมุดในโอกาสใด ๆ เพื่อทำการซ่อมแซม หรือทำงานอื่นใด
   The library open daily from 07.00 - 22.00, the management reserves the right to close as necessary for maintenance.
4. ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของป้ายหรือคำประกาศใด ๆ ที่ประกาศโดยฝ่ายบริหารอาคารชุดฯ
   Please follow the instructions in the library and the rules and regulations of library usage of Condominium Juristic Person strictly.
5. ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เข้าไปในบริเวณห้องสมุด
   Alcohol beverages is prohibited in the library
6. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
   Smoking is prohibited in the library.
7. ห้ามใช้วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องบันทึกเทป โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์การฟังอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความรำคาญ
   Use of sound audio instruments, televisions, cellular phones with or without speaker or headphone is strictly prohibited in the library premises.
8. ห้ามส่งเสียงรบกวนผู้ใช้บริการ หรือกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดความรำคาญ
   All users must observe total silence in the library and its environs at all times.
9. ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุด และความเสียหายใดในห้องสมุด หรืออุปกรณ์ที่ก่อขึ้นโดยเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายเพื่อทดแทนความเสียหาย
   Bring the books from the library is strictly prohibited users will be held responsible for any damage or loss of library materials in their possession and will be required to meet the cost of replacement and processing.

10. ฝ่ายบริหารอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือเชิญออก บุคคลใด ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุด
   The management reserves the right to dismiss individuals who violate these rules from the premises and suspend their privileges.

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด
Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

Document No.	SOP-PMR-046	Revision	01	Update Date	08/10/2021
Head of Department	[redacted]				
QMR/FMR Approve					

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบเหตุ ระงับเหตุ และการจัดการเหตุเพลิงเพลิงไหม้สงบลง ในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

3.1 SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน
3.2 FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Revision	01
Approve	PMC, SDPM, SDP, QMR/FMR		Update Date	08/10/2021
			Page	Page 1 of 2

CODE ORANGE

ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ หรือ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.1 ฝ่ายจัดการ, รปภ. ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ หรือ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากผู้พักอาศัย 1.2 ฝ่ายจัดการ / รปภ.หรือผู้พบเหตุ แจ้ง BM/VM 1.3 BM/VM รายงานผลให้ OM และ SSI ทราบเบื้องต้น	ทันทีที่ได้รับสัญญาณเตือน / ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -รปภ.	
2	เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้	2.1 BM/VM, ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ และให้นำถังอุปกรณ์ดับเพลิง และ ไฟฉายไปด้วยทุกครั้ง 2.2 ดำเนินการตามเหตุที่พบ กรณีพบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้จริง ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 กรณีไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้ แต่เกิดจากระบบผิดพลาด ช่างประจำหน่วยงาน ถอดอุปกรณ์ออกมาทำตรวจเช็คและทำการ Reset ระบบไหลอีกครั้ง *2.2.1 กรณี Reset ระบบ แล้วยังคงมีปัญหา* ช่างประจำหน่วยงานแจ้งบริษัทฯ ที่ดูแลมาตรวจสอบอย่างละเอียด และ แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ หาก อุปกรณ์ชำรุด *2.2.2 กรณี Reset ระบบแล้วไม่มีปัญหา* ช่างประจำหน่วยงาน ติดตามผลงานกรำอุปกรณ์จะเข้าสู่สถานะปกติ และจัดทำรายงานตามขั้นตอนที่ 4	ภายใน 5 นาที ที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -รปภ. -SSI	
3	การเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้	BM/VM, ฝ่ายจัดการ, ช่างเทคนิค, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3.1 กรณีควบคุมเพลิงได้ เมื่อเข้าระงับเหตุสามารถควบคุมเพลิงให้สงบไม่ลุกลามให้ทำการประเมิน และเฝ้าติดตามสถานการณ์ 3.2 กรณีควบคุมเพลิงไม่ได้ เมื่อเข้าระงับเหตุไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้ดำเนินการตามแผนอพยพหนีไฟ และแจ้งสถานีดับเพลิงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกับแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานทันที (แจ้งเหตุฉุกเฉินโทร.199) แจ้งเหตุแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669 หรือ 1646)	ทันทีเมื่อพบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -รปภ.	
4	การจัดการหลังการควบคุมเพลิงไหม้	4.1 ฝ่ายจัดการ สำรวจ และ สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ส่งให้ PMC, OM และ SSI 4.2 ฝ่ายจัดการดำเนินจัดทำประกาศแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสถานการณ์และการจัดการ 4.3 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ดำเนินการติดต่อและจัดทำเอกสารส่งให้กับบริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทน ***ภายใน 24 ชม.*** (หากมี)	เมื่อควบคุมเพลิงไหม้ได้	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
5	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	5.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ส่งให้ PMC, OM และ SSI 5.2 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ โครงการของหน่วยงาน	ภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
6	จัดทำแผนการฟื้นฟูความเสียหาย และติดตามฟื้นฟูความเสียหาย (หากมี)	BM/VM, ฝ่ายจัดการ จัดทำแผนการฟื้นฟูความเสียหาย พร้อมกับติดตามส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการแก้ไข ฟื้นฟู ให้กลับสู่สภาพเดิม	ภายใน 1 เดือน หลังเกิดเหตุ	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Revision	01
Approve	PMC, SDPM, SDP, QMR/FMR		Update Date	08/10/2021
			Page	Page 2 of 2

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-002	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร พร้อมกับทั้งเพิ่มรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เพิ่มตำแหน่ง FMR Approve , เปลี่ยน PMR-HH เป็น PMR-C , เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากคุณกฤติยา มิติกาญจน์ เป็นคุณเดชดักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล, เพิ่ม Footer และลายน้ำ

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

Document No.	SOP-PMR-050	Revision	01	Update Date	08/10/2021
Head of Department	[redacted]				
QMR/FMR Approve					

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าติดตามและจัดการหลังเหตุแผ่นดินไหวสงบ ในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน
SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว	Document No.	SOP-PMR-050
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Revision	01
Approve	PMC, SDPM, SDP, QMR/FMR		Update Date	08/10/2021
			Page	Page 1 of 2

CODE ORANGE

ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับข่าวสารการเตือนแผ่นดินไหว	1.1 ฝ่ายจัดการ ได้รับข่าวสารการเตือนแผ่นดินไหว 1.2 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ประกาศเตือนให้ลูกบ้านเตรียมพร้อม และ ติดตามความเคลื่อนไหว 1.3 BM/VM รายงานผลให้ OM และ SSI ทราบเบื้องต้น	ทันทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
2	ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุ	ฝ่ายจัดการ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 2.1 BM/VM จัดทำประกาศแจ้งลูกบ้านตามช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ และแนวทางการดูแลความปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมในบริเวณตั้งที่จุดรวมพลที่เตรียมไว้ หากมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 2.2 ฝ่ายจัดการ ตรวจสอบรายชื่อ,จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ และขอให้ลูกบ้านปฏิบัติตามคำแนะนำของทีม SSI หรือเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	หลังจากได้รับแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหว	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
3	การจัดการสำหรับเหตุการณ์	กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวเกินกว่ามาตราฐาน 3.1 BM/VM ประสานงานกับ SSI และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 เพื่อขอความช่วยเหลือ 3.2 ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนอพยพไปยังจุดรวมพล 3.3 ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ หลังเหตุการณ์สงบ 3.4 หากมีคนบาดเจ็บให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานงานแจ้งแพทย์ฉุกเฉินโทร.1669 หรือ 1646 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที 3.5 ฝ่ายจัดการ สำรวจ และ สรุปความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเบื้องต้น 3.6 ฝ่ายจัดการ แจ้งให้กับ BM รับทราบเพื่อติดต่อบริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทนภายใน 24 ชม. 3.7 BM/VM จัดทำเอกสารส่งบริษัทประกันภัย กรณีไม่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ดำเนินการต่อตามข้อ 4	ทันทีหลังเหตุการณ์สงบ	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -SSI	
4	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	4.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานและ SSI ทราบ 4.2 ฝ่ายจัดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน 4.3 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ ไดร์ฟกลางของหน่วยงาน 4.4 ฝ่ายจัดการ ติดตามผลการแก้ไข จนกว่าจะเข้าสู่สภาพปกติ (หากมีความเสียหายเกิดขึ้น)	ภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ	

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว	Document No.	SOP-PMR-050
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Revision	01
Approve	PMC, SDPM, SDP, QMR/FMR		Update Date	08/10/2021
			Page	Page 2 of 2

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-003	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และจัดทำเอกสาร เพิ่มเติมรายละเอียดขั้นตอน การจัดการสำหรับเหตุการณ์พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เพิ่มตำแหน่ง FMR Approve , เปลี่ยนPMR-HH เป็นPMR-C , เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากคุณกฤติยา มิติภาญจน์ เป็นคุณเลขศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล, เพิ่ม Footer และลายน้ำ

CONFIDENTIAL

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต





หมุดควบคุมการเบิกจ่าย ค่าสติ๊กเกอร์รถยนต์ จำนวน 50 บาท โครงการ ดีดอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต

ว/ด/ป	ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งขอ	ห้องชุด	เลขที่บัตรเดิม (กรณีสูญหาย / ชำรุด)	เลขที่บัตรใหม่	Stock-in	Stock-out				คงเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน SRC	ลงลายมือชื่อ			หมายเหตุ
					สั่งซื้อเพิ่ม	รับคืนสมาชิก	รับคืนคอนจากชำรุด	สูญหาย	จำหน่าย				เจ้าของร่วม	เจ้าหน้าที่	ผู้บริหารข้อมูลในระบบ (กรณีสูญหาย / ชำรุด)	
18/9/66	[redacted]															โอนเงิน
19/9/66																โอนเงิน
20/9/66																โอนเงิน
21/9/66																โอนเงิน
24/9/66																โอนเงิน
25/9/66																โอนเงิน
22/9/66																โอนเงิน
26/9/66																โอนเงิน
28/9/66																โอนเงิน
30/9/66																โอนเงิน
1/10/66																โอนเงิน
1/10/66																โอนเงิน
3/10/66																โอนเงิน
7/10/66																โอนเงิน
8/10/66																โอนเงิน
8/10/66																โอนเงิน
12/10/66																โอนเงิน
13/10/66																โอนเงิน
20/10/66																โอนเงิน
30/10/66																โอนเงิน
2/11/66																โอนเงิน
6/11/66																โอนเงิน
6/11/66																โอนเงิน
10/11/66																โอนเงิน

หมุดควบคุมการเบิกจ่าย สติ๊กเกอร์รถยนต์ 50 บาท โครงการ ดีดอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต

ว/ด/ป	ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งขอ	ห้องชุด	เลขที่บัตรเดิม (กรณีสูญหาย / ชำรุด)	เลขที่บัตรใหม่	Stock-in	Stock-out				คงเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน SRC	ลงลายมือชื่อ			หมายเหตุ
					สั่งซื้อเพิ่ม	รับคืนสมาชิก	รับคืนคอนจากชำรุด	สูญหาย	จำหน่าย				เจ้าของร่วม	เจ้าหน้าที่	ผู้บริหารข้อมูลในระบบ (กรณีสูญหาย / ชำรุด)	
5/03/67	[redacted]															
5/03/67																
9/03/67																
9/03/67																
13/03/67																
13/03/67																
15/03/67																
20/03/67																
23/03/67																
26/03/67																
09/04/67																

หมุดควบคุมการเบิกจ่าย ค่าสติ๊กเกอร์ติดรถมอเตอร์ไซด์ จำนวน 5 โครงการ ดีดอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต

ว/ด/ป	ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งขอ	ห้องชุด	เลขที่บัตรเดิม (กรณีสูญหาย / ชำรุด)	เลขที่บัตรใหม่	Stock-in	Stock-out				คงเหลือ (100)	จำนวนเงิน (บาท)	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน SRC	ลงลายมือชื่อ			หมายเหตุ
					สั่งซื้อเพิ่ม	รับคืนสมาชิก	รับคืนคอนจากชำรุด	สูญหาย	จำหน่าย				เจ้าของร่วม	เจ้าหน้าที่	ผู้บริหารข้อมูลในระบบ (กรณีสูญหาย / ชำรุด)	
14/7/65	[redacted]															
15/7/65																
15/7/65																
16/7/65																
21/7/65																
12/8/64																
4/9/64																
28/12/64																
9/2/65																
9/3/65																
9/3/65																
10/3/65																
28/3/65																

น.3/10

หมุดควบคุมการเบิกจ่าย ค่าสติ๊กเกอร์รถยนต์ จำนวน 50 บาท โครงการ ดีดอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต

ว/ด/ป	ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งขอ	ห้องชุด	เลขที่บัตรเดิม (กรณีสูญหาย / ชำรุด)	เลขที่บัตรใหม่	Stock-in	Stock-out				คงเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน SRC	ลงลายมือชื่อ			หมายเหตุ
					สั่งซื้อเพิ่ม	รับคืนสมาชิก	รับคืนคอนจากชำรุด	สูญหาย	จำหน่าย				เจ้าของร่วม	เจ้าหน้าที่	ผู้บริหารข้อมูลในระบบ (กรณีสูญหาย / ชำรุด)	
10/11/66	[redacted]															โอนเงิน
13/11/66																โอนเงิน
13/11/66																โอนเงิน
24/11/66																โอนเงิน
25/11/66																โอนเงิน
26/11/66																โอนเงิน
2/12/66																โอนเงิน
2/12/66																โอนเงิน
10/12/66																โอนเงิน
12/12/66																โอนเงิน
5/12/66																โอนเงิน
1/12/66																โอนเงิน
24/11/66																โอนเงิน
24/11/66																โอนเงิน
9/11/66																โอนเงิน
14/11/66																23/11/66
25/12/66																โอนเงิน 25/12/66
6/1/67																โอนเงิน
13/1/67																โอนเงิน
20/1/67																โอนเงิน
16/2/67																โอนเงิน
8/2/67																โอนเงิน
9/2/67																โอนเงิน
																โอนเงิน
1/3/67																โอนเงิน

KEYCARD (เข้า-ออก อาคาร)





dcondo
campus resort rangsit

เงื่อนไข :

1. บัตรนี้เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
2. กรณีนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอคืนบัตรผ่านเข้าออกโครงการ เพื่อดำเนินการออกบัตรใหม่ทดแทนเดิมนั้น
3. นิติบุคคลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์การใช้บัตรตามระเบียบของนิติบุคคลฯ
4. นิติบุคคลฯ จะไม่รับซื้อคืน บัตรในทุกกรณี
5. หากนิติบุคคลฯ ได้รับการคืนสำนักงานนิติบุคคลฯ
6. กรุณาใช้บัตรนี้ ภายในระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต

REMARK :

1. THIS CARD IS THE PROPERTY OF DCONDO CAMPUS RESORT RANGSIT JURISTIC PERSON.
2. KEYCARD LOSS OR DAMAGE SHOULD BE REPORTED TO THE JURISTIC OFFICE.
3. THE JURISTIC PERSON RESERVES THE RIGHT TO REVOKE THE USE OF THE CARD.
4. THE JURISTIC PERSON WILL NOT REBUY THE CARD.
5. IF YOU CAN KEEP THE KEY CARD, PLEASE RETURN IT TO DCONDO CAMPUS RESORT RANGSIT JURISTIC PERSON OFFICE.
6. PLEASE USE THIS CARD IN ACCORDANCE WITH DCONDO CAMPUS RESORT RANGSIT JURISTIC PERSON CONDITIONS ONLY.

DCONDO CAMPUS RESORT RANGSIT

นิติบุคคลอาคารชุด | Juristic Person
02 516 1938 / 095 958 0461

Sticker (รถยนต์)

dcondo
campus resort rangsit

เงื่อนไข

1. นิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อนุญาตให้จอดเฉพาะยานพาหนะตามสิทธิ์ และจอดในช่องที่อาคารกำหนดให้เท่านั้น
2. บุคคลที่มีสิทธิ์ในการนำยานพาหนะเข้ามาจอดในลานจอดรถ จะต้องเป็นเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดฯ นี้ และได้รับสติ๊กเกอร์จอดยานพาหนะ
3. กรุณาติดสติ๊กเกอร์บนกระจกหน้ารถด้านซ้าย และแสดงเลขที่ห้องชุดชัดเจน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
4. กรณีสติ๊กเกอร์สูญหาย ชำรุด/เสียหาย กรุณาแจ้งขอทำใหม่ในวัน และเวลาทำการ อัตรา 50 บาทต่อครั้ง
5. หากนิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต ตรวจสอบพบว่าทำปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ จะระงับสิทธิ์พื้นที่จอดทันที และดำเนินคดีทางอาญา พร้อมปรับเป็นเงิน 20 เท่าของค่าบริการสูงสุด
6. ห้ามทำการจำหน่าย โอนสิทธิ์ให้ยืม หรือกระทำการใดๆ ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม กรณีฝ่าฝืน จะดำเนินเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

KEYCARD (เข้า-ออก โครงการ)



dcondo
campus resort rangsit

เงื่อนไข :

1. บัตรนี้เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
2. กรณีนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอคืนบัตรผ่านเข้าออกโครงการ เพื่อดำเนินการออกบัตรใหม่ทดแทนเดิมนั้น
3. นิติบุคคลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์การใช้บัตรตามระเบียบของนิติบุคคลฯ
4. นิติบุคคลฯ จะไม่รับซื้อคืน บัตรในทุกกรณี
5. หากนิติบุคคลฯ ได้รับการคืนสำนักงานนิติบุคคลฯ
6. กรุณาใช้บัตรนี้ ภายในระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต

REMARK :

1. THIS CARD IS THE PROPERTY OF DCONDO CAMPUS RESORT RANGSIT JURISTIC PERSON.
2. KEYCARD LOSS OR DAMAGE SHOULD BE REPORTED TO THE JURISTIC OFFICE.
3. THE JURISTIC PERSON RESERVES THE RIGHT TO REVOKE THE USE OF THE CARD.
4. THE JURISTIC PERSON WILL NOT REBUY THE CARD.
5. IF YOU CAN KEEP THE KEY CARD, PLEASE RETURN IT TO DCONDO CAMPUS RESORT RANGSIT JURISTIC PERSON OFFICE.
6. PLEASE USE THIS CARD IN ACCORDANCE WITH DCONDO CAMPUS RESORT RANGSIT JURISTIC PERSON CONDITIONS ONLY.

DCONDO CAMPUS RESORT RANGSIT

นิติบุคคลอาคารชุด | Juristic Person
02 516 1938 / 095 958 0461

Sticker (รถจักรยานยนต์)



ใบเสร็จรับเงิน

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02695/68
วันที่ 28 มกราคม 2568

เทศบาลเมืองคลองหลวง

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินค่าบูลฝอย เล่มที่ 9 เลขที่ 11

สำนักงาน เทศบาลเมืองคลองหลวง

ได้รับเงินค่าบูลฝอยอัตรา ..... สิตร ..... 1 ..... เดือน

ประจำเดือน ก.พ 68 จาก นิติบุคคลอาคารชุดเอ เทมโล

บ้านเลขที่ 89 ถนน ม. 17 ตำบลคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินค่าบูลฝอย เล่มที่ 11 เลขที่ 29

สำนักงาน เทศบาลเมืองคลองหลวง

ได้รับเงินค่าบูลฝอยอัตรา ..... สิตร ..... 1 ..... เดือน

ประจำเดือน มี.ค 68 จาก นิติบุคคลอาคารชุดคอนโด เทมปิล จังหวัด

บ้านเลขที่ 89 ถนน ม. 17 ตำบล คลองหลวง จังหวัด

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 15 เลขที่ 36

สำนักงาน เทศบาลเมืองคลองหลวง

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ..... สิตร 1 เดือน

ประจำเดือน ม.ค. 58 จาก บริษัทคลองอาคารชุด คอนโด แคมปัส รีสอร์ท

บ้านเลขที่ 89 ม.17 ถนน – ตำบล คลองหนึ่ง

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 20 เลขที่ 21

สำนักงาน เทศบาลเมืองคลองหลวง

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ..... สิตร 1 เดือน

ประจำเดือน ม.ค. 58 จาก บริษัทคลองอาคารชุด คอนโด แคมปัส รีสอร์ท

[redacted]

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 17 ถนนเชียงราก แขวง/ตำบลคลองหนึ่ง เขต/อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศั[redacted]

มี นิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย จำนวน 837 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ อ.ช. 10 ออกให้โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[redacted]

ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89 หมู่ที่ : 17 ซอย : -

ถนน : เชียงราก แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/ตำบล : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่[redacted]

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : อช.10 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตา[redacted]ซึ่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสาลินี สงสังข์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]บำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	110.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	110.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	130.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)3.ช.ม พัก 1.ช.ม.

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,451.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,448.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,958.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกาแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

วันที่/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-A-1.2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/2568	73	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/7/2568	74	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/7/2568	76	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/4/2568	77	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/7/2568	77	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/7/2568	77	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/7/2568	76	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/7/2568	68	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/7/2568	68	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/7/2568	65	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/7/2568	67	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/7/2568	65	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/7/2568	72	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/7/2568	62	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/7/2568	66	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/7/2568	64	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/7/2568	70	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/7/2568	69	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/7/2568	66	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/7/2568	91	19	15.20	ระบาย	ว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกาแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

วันที่/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-A-1.2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/7/2568	46	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/7/2568	66	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/7/2568	68	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/7/2568	67	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/7/2568	67	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/7/2568	67	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/7/2568	68	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/7/2568	70	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/7/2568	64	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/7/2568	68	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/7/2568	70	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-C-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/2568	53	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/7/2568	59	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
3/7/2568	38	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
4/4/2568	58	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
5/7/2568	46	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
6/7/2568	47	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
7/7/2568	52	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
8/7/2568	52	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
9/7/2568	45	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
10/7/2568	55	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
11/7/2568	54	66	52.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
12/7/2568	51	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
13/7/2568	61	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
14/7/2568	52	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
15/7/2568	49	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
16/7/2568	52	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/7/2568	56	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18/7/2568	55	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
19/7/2568	54	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
20/7/2568	72	33	26.40	ระบาย	ชั	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	าติ	ปกติ	-	-	[redacted]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-B-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/2568	163	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/7/2568	63	11	8.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
3/7/2568	67	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
4/4/2568	68	11	8.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
5/7/2568	69	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
6/7/2568	70	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
7/7/2568	71	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
8/7/2568	72	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
9/7/2568	71	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
10/7/2568	71	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
11/7/2568	70	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
12/7/2568	69	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
13/7/2568	79	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
14/7/2568	67	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
15/7/2568	70	9	7.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
16/7/2568	72	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/7/2568	73	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18/7/2568	74	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
19/7/2568	70	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
20/7/2568	95	18	14.40	ระบาย	ชั	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	กติ	ปกติ	-	-	[redacted]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-C-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/7/2568	39	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/7/2568	44	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
23/7/2568	55	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
24/7/2568	51	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
25/7/2568	59	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
26/7/2568	55	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
27/7/2568	56	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
28/7/2568	57	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
29/7/2568	52	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
30/7/2568	59	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
31/7/2568	53	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-B-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/7/2568	50	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/7/2568	71	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
23/7/2568	74	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
24/7/2568	68	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
25/7/2568	74	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
26/7/2568	69	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
27/7/2568	74	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
28/7/2568	73	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
29/7/2568	70	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
30/7/2568	72	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
31/7/2568	74	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

วันที่/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-D-1.2)									ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/2568	21	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/7/2568	21	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/7/2568	21	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/4/2568	20	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/7/2568	25	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/7/2568	26	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/7/2568	20	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/7/2568	55	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/7/2568	48	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/7/2568	56	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/7/2568	46	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/7/2568	54	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/7/2568	62	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/7/2568	43	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/7/2568	46	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/7/2568	55	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/7/2568	47	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/7/2568	48	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/7/2568	48	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/7/2568	67	20	16.00	ระบาย	ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

วันที่/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-D-1.2)									ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/7/2568	34	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/7/2568	48	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/7/2568	47	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/7/2568	58	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/7/2568	42	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/7/2568	59	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/7/2568	56	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/7/2568	47	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/7/2568	46	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/7/2568	48	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/7/2568	59	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

ขั้นตอน เขาสู่ระบบเพื่อรายงาน ทส. 2 (ทำทุกเดือน)

1. เข้าเว็บไซต์ www.ereportmatra80.com ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบ ทั้งนี้ การเข้าสู่ระบบเพื่อรายงาน ทส. 2 จะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เวลา 23.59 น. ของทุกเดือนเท่านั้น
2. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจาก การลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 1 และ กดปุ่ม "ยืนยัน"
   - 2.1 User Name: DC-CRS
   - 2.2 Password: 123456
3. เลือกเมนู "บันทึกรายงาน ทส. 2"
4. กรอกข้อมูลสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่กำหนด ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง และ 3) สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นรายเดือน โดยช่องที่มีเครื่องหมาย " * " เป็นช่องที่บังคับให้ต้องกรอกข้อมูล

	4.1 ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
อาคาร A	- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	110.00 ลบ.ม./วัน
อาคาร B	- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	110.00 ลบ.ม./วัน
อาคาร C	- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	130.00 ลบ.ม./วัน
อาคาร D	- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	120.00 ลบ.ม./วัน

5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึกรายงาน ทส. 2" ซึ่งระบบจะให้มี การยืนยันข้อมูลอีกครั้ง หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อจัดส่งรายงาน ระบบจะแสดงข้อความ "ระบบได้รับข้อมูล ทส. 2 ของท่านเรียบร้อยแล้ว" แสดงว่าระบบได้ทำการ บันทึกข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของท่านเรียบร้อยแล้ว แบบ ทส. 2 ที่จัดส่งแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	7451.00	หน่วย
- ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	2448.00	ลบ.ม./เดือน
- ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	1958.40	ลบ.ม./เดือน

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 17 ถนนเชียงราก แขวง/ตำบลคลองหนึ่ง เขต/อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ [redacted] -
มี นิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย จำนวน 837 ห้อง
ใบอนุญาตเลขที่ อ.ช. 10 ออกให้โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89 หมู่ที่ : 17 ซอย : -

ถนน : เชียงราก แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/ตำบล : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : อช.10 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหล หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

(ที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] หลงกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] บำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 110.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 110.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 130.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)ทำงาน3ชั่วโมงพัก1ชั่วโมง

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,702.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,231.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,584.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันและการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งรายเดือนที่ตรวจวัด และสรุปการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

( )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

( )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

( )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน สิงหาคม 2568

วันที่/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-A-1.2)								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			[redacted]
1/8/2568	68	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
2/8/2568	66	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
3/8/2568	68	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
4/8/2568	66	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
5/8/2568	69	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
6/8/2568	67	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
7/8/2568	67	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
8/8/2568	68	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
9/8/2568	69	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
10/8/2568	68	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
11/8/2568	66	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
12/8/2568	67	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
13/8/2568	67	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
14/8/2568	67	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
15/8/2568	68	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
16/8/2568	68	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
17/8/2568	67	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
18/8/2568	68	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
19/8/2568	69	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	
20/8/2568	67	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เ ากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน สิงหาคม 2568															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-B-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/8/2568	75	23	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/8/2568	80	15	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/8/2568	75	28	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/8/2568	70	23	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/8/2568	76	24	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/8/2568	76	24	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/8/2568	75	24	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/8/2568	73	25	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/8/2568	73	23	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/8/2568	74	21	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/8/2568	73	23	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เ ากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน สิงหาคม 2568															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-A-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/8/2568	71	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/8/2568	69	22	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/8/2568	67	21	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/8/2568	67	31	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/8/2568	70	23	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/8/2568	69	22	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/8/2568	70	20	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/8/2568	65	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/8/2568	68	22	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/8/2568	68	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/8/2568	68	19	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เ ากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน สิงหาคม 2568															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-C-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/2568	65	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/8/2568	42	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/8/2568	61	34	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/8/2568	54	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/8/2568	57	34	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/8/2568	55	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/8/2568	55	30	24.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/8/2568	59	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/8/2568	53	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/8/2568	55	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/8/2568	55	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/8/2568	57	32	25.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/8/2568	56	36	28.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/8/2568	55	30	24.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/8/2568	55	31	24.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/8/2568	56	32	25.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/8/2568	55	39	31.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/8/2568	56	39	31.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/8/2568	56	39	31.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/8/2568	54	31	24.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เ ากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน สิงหาคม 2568															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-B-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/2568	72	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/8/2568	76	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/8/2568	60	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/8/2568	77	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/8/2568	72	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/8/2568	71	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/8/2568	71	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/8/2568	72	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/8/2568	72	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/8/2568	71	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/8/2568	70	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/8/2568	71	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/8/2568	74	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/8/2568	71	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/8/2568	72	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/8/2568	73	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/8/2568	76	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/8/2568	74	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/8/2568	74	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/8/2568	71	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เ ากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน สิงหาคม 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-D-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/8/2568	59	26	8.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/8/2568	54	23	25.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/8/2568	49	43	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/8/2568	48	7	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/8/2568	52	25	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/8/2568	56	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/8/2568	54	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/8/2568	47	26	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/8/2568	52	20	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/8/2568	57	33	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/8/2568	56	22	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เ ากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน สิงหาคม 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-C-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/8/2568	58	37	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/8/2568	55	21	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/8/2568	55	35	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/8/2568	52	28	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/8/2568	57	39	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/8/2568	56	35	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/8/2568	60	36	24.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/8/2568	51	35	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/8/2568	57	34	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/8/2568	58	32	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/8/2568	56	29	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เ ากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน สิงหาคม 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-D-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/2568	56	11	8.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/8/2568	48	32	25.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/8/2568	55	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/8/2568	48	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/8/2568	49	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/8/2568	55	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/8/2568	55	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/8/2568	49	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/8/2568	49	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/8/2568	56	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/8/2568	47	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/8/2568	54	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/8/2568	49	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/8/2568	46	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/8/2568	54	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/8/2568	47	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/8/2568	56	28	22.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/8/2568	53	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/8/2568	54	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/8/2568	50	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

แบบ ทส. 2

รายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ห้องอาหาร ตึกอาคาร ตึกสระว่ายน้ำ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 69 หมู่ที่ : 17 ซอย : -

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ : คลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted]

อีเมล์ : [redacted]

ประเภทอุตสาหกรรมประเภท : ตามรายชื่อ

ประเภทย่อย : ประเภท ก ขนาด ตั้งแต่ 500 ลบ.ม.ขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

ผู้ประกอบการ : บริษัท เอ็กซ์

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ลท.10 ออกให้โดย : สำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าว ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงแรม ตึกอาคาร พ.ศ. 2556 ในฐานะ

ตามใบอนุญาตเลขที่ 00 ออกตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 10 ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลดังต่อไปนี้

ลงชื่อ _____ คอยควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้ครั้ง _____

1. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งกำเนิดมลพิษ

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกรดนิวคลีอิกชีวภาพ (Activated Sludge Process) 110.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกรดนิวคลีอิกชีวภาพ (Activated Sludge Process) 110.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกรดนิวคลีอิกชีวภาพ (Activated Sludge Process) 130.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกรดนิวคลีอิกชีวภาพ (Activated Sludge Process) 120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ

[X] แบบอัตโนมัติ [ ] แบบกึ่งอัตโนมัติ (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบตีฟองอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องเติมอากาศ [ ] ถังดักไขมัน

[ ] อื่นๆ

น.3/19

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปทุมธานี

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,532.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,465.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,772.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 17 ถนนเชียงราก แขวง/ตำบลคลองหนึ่ง เขต/อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-5161938 โทรสาร –

มี นิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย จำนวน 837 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ อ.ช. 10 ออกให้โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

X [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

( )

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

( )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

( )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กันยายน 2568

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อผลิตภัณฑ์) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-A-1,2)									ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/2568	68	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/9/2568	68	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/9/2568	72	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/9/2568	62	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/9/2568	68	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/9/2568	68	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/9/2568	70	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/9/2568	67	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/9/2568	72	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/9/2568	70	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/9/2568	70	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/9/2568	68	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/9/2568	69	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/9/2568	74	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/9/2568	62	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/9/2568	69	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/9/2568	68	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/9/2568	69	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/9/2568	72	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/9/2568	66	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กันยายน 2568															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-B-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/9/2568	50	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/9/2568	71	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/9/2568	74	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/9/2568	68	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/9/2568	74	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/9/2568	69	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/9/2568	74	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/9/2568	73	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/9/2568	70	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/9/2568	72	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กันยายน 2568															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-A-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/9/2568	67	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/9/2568	69	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/9/2568	68	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/9/2568	69	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/9/2568	74	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/9/2568	63	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/9/2568	68	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/9/2568	69	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/9/2568	76	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/9/2568	61	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กันยายน 2568															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-C-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/2568	53	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/9/2568	59	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/9/2568	38	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/9/2568	58	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/9/2568	46	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/9/2568	47	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/9/2568	52	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/9/2568	52	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/9/2568	45	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/9/2568	55	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/9/2568	54	66	52.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/9/2568	51	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/9/2568	61	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/9/2568	52	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/9/2568	49	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/9/2568	52	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/9/2568	56	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/9/2568	55	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/9/2568	54	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/9/2568	72	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กันยายน 2568															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-B-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/2568	163	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/9/2568	63	11	8.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/9/2568	67	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/9/2568	68	11	8.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/9/2568	69	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/9/2568	70	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/9/2568	71	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/9/2568	72	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/9/2568	71	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/9/2568	71	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/9/2568	70	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/9/2568	69	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/9/2568	79	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/9/2568	67	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/9/2568	70	9	7.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/9/2568	72	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/9/2568	73	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/9/2568	74	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/9/2568	70	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/9/2568	95	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กันยายน 2568

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-D-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/9/2568	34	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/9/2568	48	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/9/2568	47	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/9/2568	58	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/9/2568	42	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/9/2568	59	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/9/2568	56	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/9/2568	47	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/9/2568	46	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/9/2568	48	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กันยายน 2568

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-C-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/9/2568	39	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/9/2568	44	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/9/2568	55	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/9/2568	51	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/9/2568	59	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/9/2568	55	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/9/2568	56	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/9/2568	57	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/9/2568	52	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/9/2568	59	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กันยายน 2568

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-D-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/2568	21	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/9/2568	21	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/9/2568	21	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/9/2568	20	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/9/2568	25	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/9/2568	26	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/9/2568	20	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/9/2568	55	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/9/2568	48	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/9/2568	56	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/9/2568	46	13	10.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/9/2568	54	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/9/2568	62	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/9/2568	43	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/9/2568	46	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/9/2568	55	12	9.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/9/2568	47	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/9/2568	48	15	12.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/9/2568	48	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/9/2568	67	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

รายงานประกอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสถานประกอบกิจการ/โรงงาน/สถานที่ : คลอเรียล ดิสทิลลิ่ง จำกัด

เลขที่ : 69 หมู่ที่ : 17

ตรอก/ซอย : -

ถนน : สุขาภิบาล 3

ตำบล/แขวง : คลองจั่น

อำเภอ/เขต : คลองจั่น

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [redacted]

โทรสาร :

อีเมล์ :

เป็นข้อมูลของผู้ดูแลระบบ/ผู้ประกอบการ

ประเภทอุตสาหกรรม : ผลิตภัณฑ์จากเครื่องดื่ม

ปริมาณน้ำ : ประเภท ก ขึ้นไป 500 ลบ.ม.ขึ้นไป จำนวนบ่อ : 837

ชนิด : บดาล

ขอบเขตพื้นที่ : ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดปทุมธานี ตามพิกัดแผนที่ UTM

ปริมาณน้ำ : ปริมาณ ก ขึ้นไป 500 ลบ.ม.ขึ้นไป

ขอบเขตพื้นที่ (น.ป) : ละ 10

ขอบเขตพื้นที่ (น.ป) : ละ 10

ในการนี้ตรวจวัดปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษครั้ง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วน

[X] ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] ลงชื่อ _____ ผู้ดำเนินการของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในฐานะผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

ยอดในใบรับรอง _____ หมดอายุ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ดำเนินการบำบัดน้ำเสีย

ในฐานะผู้ดูแลระบบ _____ หมดอายุ _____

ยอดในใบรับรอง _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอากศีแบบตัดตลัง (Activated Sludge Process)
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอากศีแบบตัดตลัง (Activated Sludge Process)
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอากศีแบบตัดตลัง (Activated Sludge Process)
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอากศีแบบตัดตลัง (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

110.00 ลบ.ม./วัน
110.00 ลบ.ม./วัน
130.00 ลบ.ม./วัน
120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

น.3/22

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปทุมธานี

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,015.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,438.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,750.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 17 ถนนเชียงราก แขวง/ตำบลคลองหนึ่ง เขต/อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-5161938 โทรสาร –

มี นิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย จำนวน 837 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ อ.ช. 10 ออกให้โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแบบกราฟพร้อมกับการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

X [redacted]

(เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

(ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย)

(..... หมดอายุ .....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

ออกให้โดย .....

(..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย)

(..... หมดอายุ .....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

ออกให้โดย .....

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)									ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/2568	68	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/10/2568	71	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/10/2568	69	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/10/2568	66	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/10/2568	68	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/10/2568	69	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/10/2568	72	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/10/2568	66	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/10/2568	73	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/10/2568	70	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/10/2568	65	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/10/2568	69	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/10/2568	71	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/10/2568	66	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/10/2568	70	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/10/2568	72	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/10/2568	67	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/10/2568	67	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/10/2568	72	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/10/2568	71	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ตุลาคม 2568														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-B-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/10/2568	73	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/10/2568	72	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/10/2568	83	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/10/2568	85	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/10/2568	70	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/10/2568	77	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/10/2568	79	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/10/2568	76	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/10/2568	71	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/10/2568	74	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/10/2568	83	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ตุลาคม 2568														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-A-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/10/2568	62	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/10/2568	69	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/10/2568	68	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/10/2568	75	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/10/2568	62	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/10/2568	69	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/10/2568	69	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/10/2568	70	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/10/2568	66	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/10/2568	68	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/10/2568	70	28	22.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ตุลาคม 2568														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-C-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/2568	57	37	29.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/10/2568	57	40	32.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/10/2568	57	36	28.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/10/2568	58	37	29.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/10/2568	58	30	24.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/10/2568	57	40	32.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/10/2568	57	36	28.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/10/2568	58	40	32.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/10/2568	57	37	29.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/10/2568	60	40	32.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/10/2568	57	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/10/2568	57	31	24.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/10/2568	57	34	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/10/2568	58	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/10/2568	54	40	32.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/10/2568	63	35	28.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/10/2568	55	35	28.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/10/2568	56	35	28.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/10/2568	60	38	30.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/10/2568	54	39	31.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ตุลาคม 2568														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-B-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/2568	75	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/10/2568	76	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/10/2568	75	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/10/2568	70	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/10/2568	73	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/10/2568	71	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/10/2568	72	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/10/2568	75	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/10/2568	79	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/10/2568	78	30	24.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/10/2568	75	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/10/2568	76	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/10/2568	77	16	12.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/10/2568	77	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/10/2568	85	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/10/2568	81	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/10/2568	76	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/10/2568	77	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/10/2568	83	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/10/2568	78	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ตุลาคม 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-D-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/10/2568	53	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/10/2568	59	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/10/2568	46	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/10/2568	49	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/10/2568	55	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/10/2568	57	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/10/2568	52	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/10/2568	60	30	24.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/10/2568	64	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/10/2568	46	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/10/2568	49	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ตุลาคม 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-C-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/10/2568	58	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/10/2568	69	30	24.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/10/2568	69	35	28.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/10/2568	74	42	33.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/10/2568	62	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/10/2568	68	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/10/2568	68	34	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/10/2568	69	38	30.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/10/2568	66	32	25.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/10/2568	68	40	32.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/10/2568	70	37	29.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ตุลาคม 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-D-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/2568	57	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/10/2568	48	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/10/2568	55	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/10/2568	49	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/10/2568	47	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/10/2568	51	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/10/2568	49	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/10/2568	56	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/10/2568	57	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/10/2568	52	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/10/2568	49	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/10/2568	55	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/10/2568	49	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/10/2568	52	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/10/2568	50	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/10/2568	52	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/10/2568	49	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/10/2568	50	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/10/2568	59	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/10/2568	49	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

แบบ WW. 2

รายงานเสนอโครงการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งประกอบกิจการ : ศูนย์โภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขที่ใบอนุญาต : 69 ลงวันที่ : -

หมู่ที่ : 17

ตำบล : ท่าแร้ง อำเภอ : บางเขน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ดำเนินกิจการ : [redacted]

ที่อยู่ : [redacted]

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยต่อวัน : 500 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

ผู้ยื่นคำขอ : เจ้าของ

ใบอนุญาตเลขที่ (เดิม) : อาคาร 10 ออกให้โดย : สำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ผมขอรายงานสรุปโครงการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวข้างต้น เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ตามที่ข้าพเจ้าได้รายงาน LO 08 เมื่อวันที่ [redacted] ซึ่งข้าพเจ้าขอรับรองความเพียงพอและถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ X ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

ลงชื่อ [redacted] ผู้ดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้ดำเนินการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และผลของการบำบัดน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ขนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 110.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 110.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 130.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor ; RBC) 120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

น.3/25

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปทุมธานี

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,022.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,740.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,392.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 17 ถนนเชียงราก แขวง/ตำบลคลองหนึ่ง เขต/อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-5161938 โทรสาร –

มี นิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย จำนวน 837 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ อ.ช. 10 ออกให้โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแทนผลงานพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

X .....(เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

[redacted]

.....(ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย)

.....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....(ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย)

.....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-A-1.2)										ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/2568	66	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/11/2568	70	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/11/2568	71	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/11/2568	68	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/11/2568	69	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/11/2568	69	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/11/2568	69	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/11/2568	69	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/11/2568	71	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/11/2568	66	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/11/2568	69	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/11/2568	68	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/11/2568	69	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/11/2568	70	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/11/2568	69	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/11/2568	71	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/11/2568	68	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/11/2568	70	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/11/2568	69	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/11/2568	72	59	47.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-B-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/11/2568	78	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/11/2568	78	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/11/2568	79	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/11/2568	78	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/11/2568	78	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/11/2568	77	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/11/2568	79	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/11/2568	79	28	22.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/11/2568	78	28	22.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/11/2568	79	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-A-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/11/2568	69	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/11/2568	69	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/11/2568	69	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/11/2568	69	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/11/2568	70	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/11/2568	69	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/11/2568	68	17	13.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/11/2568	69	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/11/2568	67	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/11/2568	68	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-C-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/2568	64	39	31.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/11/2568	69	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/11/2568	67	36	28.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/11/2568	70	39	31.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/11/2568	67	38	30.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/11/2568	66	34	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/11/2568	69	35	28.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/11/2568	65	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/11/2568	69	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/11/2568	67	37	29.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/11/2568	68	34	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/11/2568	66	35	28.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/11/2568	68	35	28.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/11/2568	68	32	25.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/11/2568	67	35	28.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/11/2568	72	32	25.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/11/2568	64	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/11/2568	68	34	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/11/2568	67	35	28.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/11/2568	68	34	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

น.3/27

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-B-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/2568	70	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/11/2568	84	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/11/2568	82	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/11/2568	79	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/11/2568	78	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/11/2568	77	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/11/2568	78	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/11/2568	76	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/11/2568	79	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/11/2568	76	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/11/2568	77	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/11/2568	77	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/11/2568	78	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/11/2568	77	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/11/2568	77	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/11/2568	78	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/11/2568	75	14	11.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/11/2568	77	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/11/2568	77	19	15.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/11/2568	78	20	16.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-D-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/11/2568	50	60	48.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/11/2568	49	56	44.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/11/2568	61	58	46.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/11/2568	48	57	45.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/11/2568	58	57	45.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/11/2568	55	87	69.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/11/2568	55	48	38.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/11/2568	49	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/11/2568	51	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/11/2568	60	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-C-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/11/2568	69	34	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
22/11/2568	66	30	24.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/11/2568	69	36	28.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/11/2568	66	37	29.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/11/2568	80	37	29.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/11/2568	66	40	32.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/11/2568	68	42	33.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/11/2568	69	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/11/2568	65	31	24.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/11/2568	66	30	24.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-D-1,2)							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/2568	48	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/11/2568	45	22	17.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/11/2568	54	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/11/2568	50	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/11/2568	45	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/11/2568	51	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/11/2568	58	18	14.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/11/2568	44	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/11/2568	57	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/11/2568	52	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/11/2568	51	21	16.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/11/2568	54	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/11/2568	60	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/11/2568	44	24	19.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/11/2568	57	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/11/2568	59	28	22.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/11/2568	51	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/11/2568	63	36	28.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/11/2568	52	28	22.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/11/2568	55	40	32.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

หน่วยงาน สัตวแพทย์ และสวนสัตว์ รังสิต

อาคาร A

ใบตรวจไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/68

ชั้นที่ตรวจสอบ EM(1) - EM(26)

ลำดับ	รายการ / วาล์ว/เครื่อง	ไฟสว่างและเครื่อง ปกติ	ไฟสว่างและเครื่อง แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจวัดแรง ปกติ	ผลการตรวจวัดแรง แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
1	EM - 1A - 001	/		/		/	X	ห้อง ซ้ำวัด	FL.1	
2	EM - 1A - 002		X				X	ห้อง MDB	FL.1	
3	EM - 1A - 003		X				X	ห้อง CWP	FL.1	
4	EM - 1A - 004	/		/		/		Lobby	FL.1	
5	EM - 1A - 005	/		/		/		Mail Box	FL.1	
6	EM - 1A - 006	/		/		/		Common Room	FL.1	
7	EM - 1A - 007	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.1	
8	EM - 1A - 008		X				X	ห้องสวิทช์ไฟฟ้า	FL.1	
9	EM - 1A - 009	/		/		/		ทางเดินด้านตะวันออก ST1	FL.1	
10	EM - 1A - 010	/		/		/		ในบันได ST1	FL.1	
11	EM - 1A - 011	/		/		/		ทางเดินด้านตะวันออก ST2	FL.1	
12	EM - 1A - 012		X				X	ในบันได ST2	FL.1	
13	EM - 2A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.2	
14	EM - 2A - 002		X				X	ห้องสวิทช์ไฟฟ้า	FL.2	
15	EM - 2A - 003		X				X	ทางเดิน ตก	FL.2	
16	EM - 2A - 004	/		/		/		ทางเดิน ตก หน้า ST1	FL.2	
17	EM - 2A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.2	
18	EM - 2A - 006	/		/		/		ทางเดิน ตก หน้า ST2	FL.2	
19	EM - 2A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.2	
20	EM - 3A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.3	
21	EM - 3A - 002	/		/		/		ห้องสวิทช์ไฟฟ้า	FL.3	
22	EM - 3A - 003	/		/		/		ทางเดิน ตก	FL.3	
23	EM - 3A - 004	/		/		/		ทางเดิน ตก หน้า ST1	FL.3	
24	EM - 3A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.3	
25	EM - 3A - 006	/		/		/		ทางเดิน ตก หน้า ST2	FL.3	
26	EM - 3A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ 11/พฤศจิกายน/68 ทำเดือน 1 ปี 1 ครั้ง

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ.....
รหัสอุปกรณ์...EM(27) - EM(54)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
27	EM - 4A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.4	
28	EM - 4A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
29	EM - 4A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
30	EM - 4A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
31	EM - 4A - 005		X		X		X	ในบันได ST1	FL.4	
32	EM - 4A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
33	EM - 4A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.4	
34	EM - 5A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.5	
35	EM - 5A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
36	EM - 5A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
37	EM - 5A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
38	EM - 5A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.5	
39	EM - 5A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
40	EM - 5A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.5	
41	EM - 6A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.6	
42	EM - 6A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
43	EM - 6A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
44	EM - 6A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
45	EM - 6A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.6	
46	EM - 6A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
47	EM - 6A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.6	
48	EM - 7A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.7	
49	EM - 7A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
50	EM - 7A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
51	EM - 7A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
52	EM - 7A - 005		X		X		X	ในบันได ST1	FL.7	
53	EM - 7A - 006		X		X		X	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
54	EM - 7A - 007		X		X		X	ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ.....
รหัสอุปกรณ์...EM(55) - EM(64)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
55	EM - 8A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.8	
56	EM - 8A - 002		X		X		X	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
57	EM - 8A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.8	
58	EM - 8A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
59	EM - 8A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.8	
60	EM - 8A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
61	EM - 8A - 007		X		X		X	ในบันได ST2	FL.8	
62	EM - RF - ST1	/		/		/		ในบันได ST1	RF	
63	EM - RF - BPP		X		X		X	ห้อง Booster Pump	RF	
64	EM - RF - Lift		X		X		X	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ แบตเตอรี่ดับหมด เกิน กำหนด 14 เดือน

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ ....FE(1) - FE(29)....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
1	FE - A1 - 001	/		/		/		Lobby	FL.1	
2	FE - A1 - 002	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
3	FE - A1 - 003		X		X		X	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
4	FE - A1 - 004		X		X		X	ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
5	FE - A1 - 005	/	X	/	X	/	X	ประตูทางออกหลัง	FL.1	
6	FE - A2 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
7	FE - A2 - 002	X	X		X		X	หน้าประตู ST1	FL.2	
8	FE - A2 - 003		X		X		X	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
9	FE - A2 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.2	
10	FE - A3 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
11	FE - A3- 002		X		X		X	หน้าประตู ST1	FL.3	
12	FE - A3 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
13	FE - A3 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.3	
14	FE - A4 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
15	FE - A4- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.4	
16	FE - A4 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
17	FE - A4 - 004		X		X		X	หน้าประตู ST2	FL.4	
18	FE - A5 - 001		X		X		X	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
19	FE - A5- 002		X		X		X	หน้าประตู ST1	FL.5	
20	FE - A5 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
21	FE - A5 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.5	
22	FE - A6 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
23	FE - A6- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.6	
24	FE - A6 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
25	FE - A6 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.6	
26	FE - A7 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
27	FE - A7- 002		X		X		X	หน้าประตู ST1	FL.7	
28	FE - A7 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
29	FE - A7 - 004		X		X		X	หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-30 - FE-34....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
30	FE - A8 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
31	FE - A8 - 002		X		X		X	หน้าประตู ST1	FL.8	
32	FE - A8 - 003		X		X		X	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
33	FE - A8 - 004		X		X		X	หน้าประตู ST2	FL.8	
34	FE - A9 - 001		X		X		X	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ แบตเตอรี่ ดับ ต่อเนื่องจากเกินหมด 14 เดือน

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-A.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง นิติฯ	/															
สระว่ายน้ำ	/															
ห้อง ซักผ้า-A	/															
ห้อง CWP-A	/															
ห้อง MDB-A(CO2)	/															
FHC-A-1/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-A-1/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 2																
FHC-A-2/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-A-2/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 3																
FHC-A-3/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-A-3/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 4																
FHC-A-4/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-A-4/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 5																
FHC-A-5/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-A-5/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 6																
FHC-A-6/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-A-6/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 7																
FHC-A-7/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-A-7/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 8																
FHC-A-8/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-A-8/2	/		/		/		/		—		/		/		/	

หมายเหตุ
ย้ายที่

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์...EM(65) - EM(90)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
65	EM - 1B - 001		/		/		/	ห้อง ซักรีด	FL.1	
66	EM - 1B - 002		/		/		/	ห้อง MDB	FL.1	
67	EM - 1B - 003		/		/		/	ห้อง CWP	FL.1	
68	EM - 1B - 004	/		/		/		Lobby	FL.1	
69	EM - 1B - 005		/	/			/	Mail Box	FL.1	
70	EM - 1B - 006	/		/		/		Common Room	FL.1	
71	EM - 1B - 007		/		/		/	โถงลิฟต์	FL.1	
72	EM - 1B - 008		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
73	EM - 1B - 009		/		/		/	ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
74	EM - 1B - 010	/		/		/		ในบันได ST1	FL.1	
75	EM - 1B - 011		/		/		/	ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
76	EM - 1B - 012	/		/		/		ในบันได ST2	FL.1	
77	EM - 2B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.2	
78	EM - 2B - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
79	EM - 2B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
80	EM - 2B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
81	EM - 2B - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.2	
82	EM - 2B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
83	EM - 2B - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.2	
84	EM - 3B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.3	
85	EM - 3B- 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
86	EM - 3B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
87	EM - 3B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
88	EM - 3B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.3	
89	EM - 3B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
90	EM - 3B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ 90 เดือน

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์..EM(91) - EM(118)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
91	EM - 4B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.4	
92	EM - 4B - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
93	EM - 4B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
94	EM - 4B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
95	EM - 4B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.4	
96	EM - 4B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
97	EM - 4B - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.4	
98	EM - 5B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.5	
99	EM - 5B - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
100	EM - 5B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
101	EM - 5B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
102	EM - 5B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.5	
103	EM - 5B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
104	EM - 5B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.5	
105	EM - 6B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.6	
106	EM - 6B - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
107	EM - 6B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
108	EM - 6B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
109	EM - 6B - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.6	
110	EM - 6B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
111	EM - 6B - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.6	
112	EM - 7B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.7	
113	EM - 7B - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
114	EM - 7B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
115	EM - 7B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
116	EM - 7B - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.7	
117	EM - 7B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
118	EM - 7B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์EM(119) - EM(128)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
119	EM - 8B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.8	
120	EM - 8B - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
121	EM - 8B - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.8	
122	EM - 8B - 004		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
123	EM - 8B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.8	
124	EM - 8B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
125	EM - 8B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.8	
126	EM - BRF - ST1		/		/		/	ในบันได ST1	RF	
127	EM - BRF - BPP		/		/		/	ห้อง Booster Pump	RF	
128	EM - BRF - Lift		/		/		/	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .FE(35) - FE(63)....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
35	FE - B1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
36	FE - B1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
37	FE - B1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
38	FE - B1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
39	FE - B1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
40	FE - B2 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
41	FE - B2 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.2	
42	FE - B2 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
43	FE - B2 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.2	
44	FE - B3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
45	FE - B3- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.3	
46	FE - B3 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
47	FE - B3 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
48	FE - B4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
49	FE - B4- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.4	
50	FE - B4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
51	FE - B4 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.4	
52	FE - B5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
53	FE - B5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
54	FE - B5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
55	FE - B5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
56	FE - B6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
57	FE - B6- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.6	
58	FE - B6 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
59	FE - B6 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.6	
60	FE - B7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
61	FE - B7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
62	FE - B7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
63	FE - B7 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ แบตเตอรี่เสื่อม สภาพ 7 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-64 - FE-68....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
64	FE - B8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
65	FE - B8 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
66	FE - B8 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
67	FE - B8 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
68	FE - B9 - 001	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-B.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	✓															
ห้อง CWP-B(Co2)																
ห้องMDB-B(Co2)																
FHC-B-1/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-1/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-B-2/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-2/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-B-3/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-3/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-B-4/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-4/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-B-5/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-5/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-B-6/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-6/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-B-7/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-7/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-B-8/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-8/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ.....
รหัสอุปกรณ์EM(129) - EM(154)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
129	EM - 1C - 001	✓		✓		✓		ห้อง ซักรีด	FL.1	
130	EM - 1C - 002		✓		✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	
131	EM - 1C - 003	✓		✓		✓		ห้อง CWP	FL.1	
132	EM - 1C - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
133	EM - 1C - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
134	EM - 1C - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
135	EM - 1C - 007	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
136	EM - 1C - 008	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
137	EM - 1C - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
138	EM - 1C - 010	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.1	
139	EM - 1C - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
140	EM - 1C - 012	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.1	
141	EM - 2C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
142	EM - 2C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
143	EM - 2C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
144	EM - 2C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
145	EM - 2C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.2	
146	EM - 2C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
147	EM - 2C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.2	
148	EM - 3C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
149	EM - 3C- 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
150	EM - 3C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
151	EM - 3C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
152	EM - 3C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.3	
153	EM - 3C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
154	EM - 3C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ แบตเตอรี่เสื่อม เสื่อมสภาพ 7 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ EM(155)-EM(182)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
155	EM - 4C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
156	EM - 4C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
157	EM - 4C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
158	EM - 4C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
159	EM - 4C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.4	
160	EM - 4C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
161	EM - 4C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.4	
162	EM - 5C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
163	EM - 5C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
164	EM - 5C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
165	EM - 5C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
166	EM - 5C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.5	
167	EM - 5C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
168	EM - 5C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.5	
169	EM - 6C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
170	EM - 6C - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
171	EM - 6C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
172	EM - 6C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
173	EM - 6C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.6	
174	EM - 6C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
175	EM - 6C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.6	
176	EM - 7C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
177	EM - 7C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
178	EM - 7C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
179	EM - 7C - 004		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
180	EM - 7C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.7	
181	EM - 7C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
182	EM - 7C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ EM(183) - EM(192)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
183	EM - 8C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
184	EM - 8C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
185	EM - 8C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.8	
186	EM - 8C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
187	EM - 8C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.8	
188	EM - 8C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
189	EM - 8C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.8	
190	EM - CRF - ST1	✓		✓		✓		ในบันได ST2	RF	
191	EM - CRF - BPP	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF	
192	EM - CRF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ ..FE(69) - FE(97)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
69	FE - C1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
70	FE - C1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
71	FE - C1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
72	FE - C1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
73	FE - C1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
74	FE - C2 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
75	FE - C2 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2	
76	FE - C2 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
77	FE - C2 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
78	FE - C3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
79	FE - C3- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
80	FE - C3 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
81	FE - C3 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
82	FE - C4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
83	FE - C4- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
84	FE - C4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
85	FE - C4 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
86	FE - C5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
87	FE - C5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
88	FE - C5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
89	FE - C5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
90	FE - C6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
91	FE - C6- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
92	FE - C6 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
93	FE - C6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
94	FE - C7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
95	FE - C7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
96	FE - C7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
97	FE - C7 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-98 - FE-102...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
98	FE - C8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
99	FE - C8 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
100	FE - C8 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
101	FE - C8 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
102	FE - C9 - 001	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-C.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	✓															
ห้อง CWP-C	✓															
ห้องMDB-C(CO2)	✓															
FHC-C-1/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-C-1/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-C-2/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-C-2/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-C-3/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-C-3/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-C-4/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-C-4/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-C-5/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-C-5/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-C-6/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-C-6/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-C-7/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-C-7/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-C-8/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-C-8/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ.....
รหัสอุปกรณ์EM(193) - EM(221)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
193	EM - 1D - 001		✗		✗		✗	ห้อง ซักรีด	FL.1	
194	EM - 1D - 002	✓		✓		✓		ห้อง CWP	FL.1	
195	EM - 1D - 003	✓		✓		✓		ห้อง MDB	FL.1	
196	EM - 1D - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
197	EM - 1D - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
198	EM - 1D - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
199	EM - 1D - 007		✗		✗		✗	ในบันได ST2	FL.1	
200	EM - 1D - 008	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
201	EM - 1D - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
202	EM - 1D - 010	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
203	EM - 1D - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
204	EM - 1D - 012		✗		✗		✗	ในบันได ST1	FL.1	
205	EM - 1D - 013	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
206	EM - 2D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
207	EM - 2D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.2	
208	EM - 2D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.2	
209	EM - 2D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.2	
210	EM - 2D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.2	
211	EM - 2D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
212	EM - 2D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.2	
213	EM - 2D - 008		✗		✗		✗	ในบันได ST2	FL.2	
214	EM - 3D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
215	EM - 3D- 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.3	
216	EM - 3D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.3	
217	EM - 3D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.3	
218	EM - 3D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.3	
219	EM - 3D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
220	EM - 3D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.3	
221	EM - 3D - 008		✗		✗		✗	ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ.....
รหัสอุปกรณ์EM(222)-EM(253)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
222	EM - 4D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
223	EM - 4D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.4	
224	EM - 4D - 003		✗		✗	✗	✗	ในบันได ST1	FL.4	
225	EM - 4D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.4	
226	EM - 4D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.4	
227	EM - 4D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
228	EM - 4D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.4	
229	EM - 4D - 008		✗		✗		✗	ในบันได ST2	FL.4	
230	EM - 5D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
231	EM - 5D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.5	
232	EM - 5D - 003		✗		✗		✗	ในบันได ST1	FL.5	
233	EM - 5D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.5	
234	EM - 5D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.5	
235	EM - 5D - 006		✗		✗		✗	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
236	EM - 5D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.5	
237	EM - 5D - 008		✗		✗		✗	ในบันได ST2	FL.5	
238	EM - 6D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
239	EM - 6D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.6	
240	EM - 6D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.6	
241	EM - 6D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.6	
242	EM - 6D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.6	
243	EM - 6D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
244	EM - 6D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.6	
245	EM - 6D - 008		✗		✗		✗	ในบันได ST2	FL.6	
246	EM - 7D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
247	EM - 7D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.7	
248	EM - 7D - 003		✗		✗		✗	ในบันได ST1	FL.7	
249	EM - 7D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.7	
250	EM - 7D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.7	
251	EM - 7D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
252	EM - 7D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.7	
253	EM - 7D - 008		✗		✗		✗	ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ.....
รหัสอุปกรณ์EM(254) - EM(269)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
254	EM - 8D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
255	EM - 8D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.8	
256	EM - 8D - 003		✗		✗		✗	ในบันได ST1	FL.8	
257	EM - 8D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.8	
258	EM - 8D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.8	
259	EM - 8D - 006		✗		✗		✗	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
260	EM - 8D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.8	
261	EM - 8D - 008	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.8	
262	EM - DRF - ST1	✓		✓		✓		ในบันได ST1	RF	
263	EM - DRF - BPP		✗		✗		✗	ห้อง Booster Pump	RF	
264	EM - DRF - Lift		✗		✗		✗	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	
265	EM - CH - 001	✓		✓		✓		ห้อง ปั๊มสระว่ายน้ำ	FL.1	
266	EM - CH - 002	✓		✓		✓		ห้อง ปั๊มดับเพลิง	FL.1	
267	EM - CH - 003	✓		✓		✓		ห้อง ออกกำลังกาย	FL.1	
268	EM - CH - 004	✓		✓		✓		หน้า ห้องนิติฯ	FL.1	
269	EM - CH - 005	✓		✓		✓		ห้อง นิติฯ	FL.1	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .FE(103)-FE(130)

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
103	FE - D1 - 001	/		/		/		Lobby	FL.1	
104	FE - D1 - 002	/		/		/		Coommoon Room 1	FL.1	
105	FE - D1 - 003	/		/		/		Coommoon Room 2	FL.1	
106	FE - D1 - 004	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
107	FE - D1 - 005	/		/		/		ประตูทางออก 1	FL.1	
108	FE - D1 - 006	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.1	
109	FE - D1 - 007	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
110	FE - D1 - 008	/		/		/		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
111	FE - D2 - 001		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
112	FE - D2 - 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.2	
113	FE - D2 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	FL.2	
114	FE - D2 - 004		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
115	FE - D2 - 005		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.2	
116	FE - D3 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
117	FE - D3- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.3	
118	FE - D3- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.3	
119	FE - D3- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
120	FE - D3- 005		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.3	
121	FE - D4 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
122	FE - D4- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.4	
123	FE - D4- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.4	
124	FE - D4- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
125	FE - D4- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.4	
126	FE - D5 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
127	FE - D5- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.5	
128	FE - D5- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.5	
129	FE - D5- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
130	FE - D5- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.5	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ FE-131 - FE-146..

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
131	FE - D6 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
132	FE - D6- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.6	
133	FE - D6- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.6	
134	FE - D6- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
135	FE - D6- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.6	
136	FE - D7 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
137	FE - D7- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.7	
138	FE - D7- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.7	
139	FE - D7- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
140	FE - D7- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.7	
141	FE - D8 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
142	FE - D8- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.8	
143	FE - D8- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.8	
144	FE - D8- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
145	FE - D8- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.8	
146	FE - C9 - 001		/		/		/	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-D.....

รายการ	ถังดับเพลิง ปกติ	ถังดับเพลิง แก้ไข	วาล์วน้ำ ปกติ	วาล์วน้ำ แก้ไข	หัวหมุน ปกติ	หัวหมุน แก้ไข	สายฉีด ปกติ	สายฉีด แก้ไข	ขวาน ปกติ	ขวาน แก้ไข	กระจก/กุญแจ ปกติ	กระจก/กุญแจ แก้ไข	หัวทองเหลือง ปกติ	หัวทองเหลือง แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	/															
ห้อง CWP-D	/															
ห้องMDB-D(CO2)	/															
FHC-D-1/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-1/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-1/3	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 2																
FHC-D-2/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-2/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-2/3	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 3																
FHC-D-3/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-3/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-3/3	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 4																
FHC-D-4/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-4/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-4/3	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 5																
FHC-D-5/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-5/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-5/3	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 6																
FHC-D-6/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-6/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-6/3	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 7																
FHC-D-7/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-7/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-7/3	/		/		/		/		—		/		/		/	
ชั้น 8																
FHC-D-8/1	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-8/2	/		/		/		/		—		/		/		/	
FHC-D-8/3	/		/		/		/		—		/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/8/68
รหัสอุปกรณ์...EM(1) - EM(26)...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
1	EM - 1A - 001	/		/		/		ห้อง ซักรีด	FL.1	
2	EM - 1A - 002		/		/		/	ห้อง MDB	FL.1	
3	EM - 1A - 003	/		/		/		ห้อง CWP	FL.1	
4	EM - 1A - 004	/		/		/		Lobby	FL.1	
5	EM - 1A - 005	/		/		/		Mail Box	FL.1	
6	EM - 1A - 006	/		/		/		Common Room	FL.1	
7	EM - 1A - 007	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.1	
8	EM - 1A - 008	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
9	EM - 1A - 009	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
10	EM - 1A - 010	/		/		/		ในบันไดST1	FL.1	
11	EM - 1A - 011	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
12	EM - 1A - 012	/		/		/		ในบันไดST2	FL.1	
13	EM - 2A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.2	
14	EM - 2A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
15	EM - 2A - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.2	
16	EM - 2A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
17	EM - 2A - 005	/		/		/		ในบันไดST1	FL.2	
18	EM - 2A 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
19	EM - 2A - 007		/		/		/	ในบันไดST2	FL.2	
20	EM - 3A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.3	
21	EM - 3A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
22	EM - 3A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
23	EM - 3A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
24	EM - 3A - 005	/		/		/		ในบันไดST1	FL.3	
25	EM - 3A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
26	EM - 3A - 007	/		/		/		ในบันไดST2	FL.3	

หมายเหตุ EM เสีย 8 ตัว แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/3/66
รหัสอุปกรณ์ ..EM(27) - EM(54)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
27	EM - 4A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.4	
28	EM - 4A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
29	EM - 4A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
30	EM - 4A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
31	EM - 4A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.4	
32	EM - 4A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
33	EM - 4A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.4	
34	EM - 5A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.5	
35	EM - 5A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
36	EM - 5A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
37	EM - 5A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
38	EM - 5A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.5	
39	EM - 5A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
40	EM - 5A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.5	
41	EM - 6A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.6	
42	EM - 6A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
43	EM - 6A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
44	EM - 6A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
45	EM - 6A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.6	
46	EM - 6A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
47	EM - 6A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.6	
48	EM - 7A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.7	
49	EM - 7A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
50	EM - 7A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
51	EM - 7A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
52	EM - 7A - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.7	
53	EM - 7A - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
54	EM - 7A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/3/66
รหัสอุปกรณ์ ...EM(55) - EM(64)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
55	EM - 8A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.8	
56	EM - 8A - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
57	EM - 8A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.8	
58	EM - 8A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
59	EM - 8A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.8	
60	EM - 8A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
61	EM - 8A - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.8	
62	EM - RF - ST1	/		/		/		ในบันได ST1	RF	
63	EM - RF - BPP		/		/		/	ห้อง Booster Pump	RF	
64	EM - RF - Lift	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 20/3/66
รหัสอุปกรณ์ ...FE(1) - FE(29)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
1	FE - A1 - 001	/		/		/		Lobby	FL.1	
2	FE - A1 - 002	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
3	FE - A1 - 003	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
4	FE - A1 - 004	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
5	FE - A1 - 005	/		/		/		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
6	FE - A2 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
7	FE - A2 - 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.2	
8	FE - A2 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
9	FE - A2 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.2	
10	FE - A3 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
11	FE - A3- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.3	
12	FE - A3 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
13	FE - A3 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.3	
14	FE - A4 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
15	FE - A4- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.4	
16	FE - A4 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
17	FE - A4 - 004		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.4	
18	FE - A5 - 001		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
19	FE - A5- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.5	
20	FE - A5 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
21	FE - A5 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.5	
22	FE - A6 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
23	FE - A6- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.6	
24	FE - A6 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
25	FE - A6 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.6	
26	FE - A7 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
27	FE - A7- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.7	
28	FE - A7 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
29	FE - A7 - 004		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ FE เสีย 12 ตัว ซ่อมแซมอยู่เสียงบกาฟ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 20/3/66
รหัสอุปกรณ์ ...FE-30 - FE-34...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
30	FE - A8 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
31	FE - A8 - 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.8	
32	FE - A8 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
33	FE - A8 - 004	/	/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.8	
34	FE - A9 - 001	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ FHC-A

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง นิติฯ	✓															
สระว่ายน้ำ	✓															
ห้อง ซักผ้า-A	✓															
ห้อง CWP-A	✓															
ห้องMDB-A(CO2)	✓															
FHC-A-1/1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓	
FHC-A-1/2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-A-2/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-2/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
3																
FHC-A-3/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-3/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-A-4/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-4/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-A-5/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-5/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-A-6/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-6/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-A-7/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-7/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-A-8/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-8/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ EM(65) - EM(90)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
65	EM - 1B - 001	✓		✓		✓		ห้อง ซักรีด	FL.1	
66	EM - 1B - 002	✓		✓		✓		ห้อง MDB	FL.1	
67	EM - 1B - 003	✓		✓		✓		ห้อง CWP	FL.1	
68	EM - 1B - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
69	EM - 1B - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
70	EM - 1B - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
71	EM - 1B - 007	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
72	EM - 1B - 008		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
73	EM - 1B - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
74	EM - 1B - 010	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.1	
75	EM - 1B - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
76	EM - 1B - 012	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.1	
77	EM - 2B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
78	EM - 2B - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
79	EM - 2B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
80	EM - 2B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
81	EM - 2B - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.2	
82	EM - 2B - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
83	EM - 2B - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.2	
84	EM - 3B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
85	EM - 3B- 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
86	EM - 3B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
87	EM - 3B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
88	EM - 3B - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.3	
89	EM - 3B - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
90	EM - 3B - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ EM เสีย 17 ตัว แจ้งซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้ว

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ EM(91) - EM(118)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
91	EM - 4B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
92	EM - 4B - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
93	EM - 4B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
94	EM - 4B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
95	EM - 4B - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.4	
96	EM - 4B - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
97	EM - 4B - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	
98	EM - 5B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
99	EM - 5B - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
100	EM - 5B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
101	EM - 5B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
102	EM - 5B - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.5	
103	EM - 5B - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
104	EM - 5B - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.5	
105	EM - 6B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
106	EM - 6B - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
107	EM - 6B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
108	EM - 6B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
109	EM - 6B - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.6	
110	EM - 6B - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
111	EM - 6B - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.6	
112	EM - 7B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
113	EM - 7B - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
114	EM - 7B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
115	EM - 7B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
116	EM - 7B - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.7	
117	EM - 7B - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
118	EM - 7B - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ EM(119) - EM(128)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
119	EM - 8B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
120	EM - 8B - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
121	EM - 8B - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.8	
122	EM - 8B - 004		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
123	EM - 8B - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.8	
124	EM - 8B - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
125	EM - 8B - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.8	
126	EM - BRF - ST1		✓		✓		✓	ในบันได ST1	RF	
127	EM - BRF - BPP		✓		✓		✓	ห้อง Booster Pump	RF	
128	EM - BRF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .FE(35) - FE(63)....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
35	FE - B1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
36	FE - B1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
37	FE - B1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
38	FE - B1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
39	FE - B1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
40	FE - B2 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
41	FE - B2 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.2	
42	FE - B2 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
43	FE - B2 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.2	
44	FE - B3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
45	FE - B3- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
46	FE - B3 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
47	FE - B3 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
48	FE - B4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
49	FE - B4- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.4	
50	FE - B4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
51	FE - B4 - 004	✓		✓				หน้าประตู ST2	FL.4	
52	FE - B5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
53	FE - B5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
54	FE - B5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
55	FE - B5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
56	FE - B6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
57	FE - B6- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.6	
58	FE - B6 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
59	FE - B6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
60	FE - B7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
61	FE - B7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
62	FE - B7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
63	FE - B7 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ F x เส้น 6 ตัว แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-64 - FE-68....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
64	FE - B8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
65	FE - B8 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
66	FE - B8 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
67	FE - B8 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
68	FE - B9 - 001		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-B.....

รายการ	ถังดับเพลิง ปกติ	ถังดับเพลิง แก้ไข	วาล์วน้ำ ปกติ	วาล์วน้ำ แก้ไข	หัวหมุน ปกติ	หัวหมุน แก้ไข	สายฉีด ปกติ	สายฉีด แก้ไข	ขวาน ปกติ	ขวาน แก้ไข	กระจก/กุญแจ ปกติ	กระจก/กุญแจ แก้ไข	หัวทองเหลือง ปกติ	หัวทองเหลือง แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	✓															
ห้อง CWP-B(Co2)	✓															
ห้อMDB-B(Co2)	✓															
FHC-B-1/1	✓		✓		✓		✓		แม่	✓	✓		✓		✓	
FHC-B-1/2	✓		✓		✓		✓		แดง	✓	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-B-2/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-2/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-B-3/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-3/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-B-4/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-4/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-B-5/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-5/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-B-6/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-6/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-B-7/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-7/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-B-8/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-B-8/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ.....
รหัสอุปกรณ์EM(129) - EM(154)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
129	EM - 1C - 001	✓		✓		✓		ห้อง ซักรีด	FL.1	
130	EM - 1C - 002		✓		✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	
131	EM - 1C - 003		✓		✓		✓	ห้อง CWP	FL.1	
132	EM - 1C - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
133	EM - 1C - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
134	EM - 1C - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
135	EM - 1C - 007	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
136	EM - 1C - 008	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
137	EM - 1C - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
138	EM - 1C - 010	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.1	
139	EM - 1C - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
140	EM - 1C - 012	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.1	
141	EM - 2C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
142	EM - 2C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
143	EM - 2C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
144	EM - 2C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
145	EM - 2C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.2	
146	EM - 2C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
147	EM - 2C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.2	
148	EM - 3C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
149	EM - 3C- 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
150	EM - 3C - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.3	
151	EM - 3C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
152	EM - 3C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.3	
153	EM - 3C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
154	EM - 3C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ EM เส้น 16 ตัว แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ.....
รหัสอุปกรณ์ EM(155)-EM(182)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
155	EM - 4C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
156	EM - 4C - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
157	EM - 4C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
158	EM - 4C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
159	EM - 4C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.4	
160	EM - 4C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
161	EM - 4C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	
162	EM - 5C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
163	EM - 5C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
164	EM - 5C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
165	EM - 5C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
166	EM - 5C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.5	
167	EM - 5C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
168	EM - 5C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.5	
169	EM - 6C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
170	EM - 6C - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
171	EM - 6C - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.6	
172	EM - 6C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
173	EM - 6C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.6	
174	EM - 6C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
175	EM - 6C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.6	
176	EM - 7C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
177	EM - 7C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
178	EM - 7C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
179	EM - 7C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
180	EM - 7C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.7	
181	EM - 7C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
182	EM - 7C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ.....
รหัสอุปกรณ์ EM(183) - EM(192)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
183	EM - 8C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
184	EM - 8C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
185	EM - 8C - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.8	
186	EM - 8C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
187	EM - 8C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.8	
188	EM - 8C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
189	EM - 8C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.8	
190	EM - CRF - ST1		✓		✓		✓	ในบันได ST2	RF	
191	EM - CRF - BPP	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF	
192	EM - CRF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .FE(69) - FE(97)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
69	FE - C1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
70	FE - C1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
71	FE - C1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
72	FE - C1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
73	FE - C1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
74	FE - C2 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
75	FE - C2 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2	
76	FE - C2 - 003		✓					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
77	FE - C2 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
78	FE - C3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
79	FE - C3- 002	✓		✓				หน้าประตู ST1	FL.3	
80	FE - C3 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
81	FE - C3 - 004	✓		✓				หน้าประตู ST2	FL.3	
82	FE - C4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
83	FE - C4- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.4	
84	FE - C4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
85	FE - C4 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
86	FE - C5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
87	FE - C5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
88	FE - C5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
89	FE - C5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
90	FE - C6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
91	FE - C6- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
92	FE - C6 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
93	FE - C6 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.6	
94	FE - C7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
95	FE - C7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
96	FE - C7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
97	FE - C7 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-98 - FE-102..

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
98	FE - C8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
99	FE - C8 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
100	FE - C8 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
101	FE - C8 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
102	FE - C9 - 001		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ FX เสีย 7 ตัว แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-C.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	✓															
ห้อง CWP-C	✓															
ห้องMDB-C(CO2)	✓															
FHC-C-1/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-1/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-C-2/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-2/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-C-3/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-3/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-C-4/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-4/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-C-5/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-5/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-C-6/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-6/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-C-7/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-7/2	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-8/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-8/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/8/65
รหัสอุปกรณ์EM(193) - EM(221)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
193	EM - 1D - 001		✓		✓		✓	ห้อง ซักรีด	FL.1	
194	EM - 1D - 002		✓		✓		✓	ห้อง CWP	FL.1	
195	EM - 1D - 003		✓		✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	
196	EM - 1D - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
197	EM - 1D - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
198	EM - 1D - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
199	EM - 1D - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.1	
200	EM - 1D - 008	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
201	EM - 1D - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
202	EM - 1D - 010	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
203	EM - 1D - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
204	EM - 1D - 012		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.1	
205	EM - 1D - 013	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
206	EM - 2D - 001		✓		✓		✓	โถงลิฟต์	FL.2	
207	EM - 2D - 002		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.2	
208	EM - 2D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.2	
209	EM - 2D - 004		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.2	
210	EM - 2D - 005		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.2	
211	EM - 2D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
212	EM - 2D - 007		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.2	
213	EM - 2D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.2	
214	EM - 3D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
215	EM - 3D- 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.3	
216	EM - 3D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.3	
217	EM - 3D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.3	
218	EM - 3D - 005		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.3	
219	EM - 3D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
220	EM - 3D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.3	
221	EM - 3D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ
Emer 31 ตัว เสีย แบตเตอรี่ เปลี่ยนสำรอง

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์.EM(222)-EM(253)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
222	EM - 4D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
223	EM - 4D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.4	
224	EM - 4D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.4	
225	EM - 4D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.4	
226	EM - 4D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.4	
227	EM - 4D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
228	EM - 4D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.4	
229	EM - 4D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	
230	EM - 5D - 001	✓		✓				โถงลิฟต์	FL.5	
231	EM - 5D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.5	
232	EM - 5D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.5	
233	EM - 5D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.5	
234	EM - 5D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.5	
235	EM - 5D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
236	EM - 5D - 007		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.5	
237	EM - 5D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.5	
238	EM - 6D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
239	EM - 6D - 002		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.6	
240	EM - 6D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.6	
241	EM - 6D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.6	
242	EM - 6D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.6	
243	EM - 6D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
244	EM - 6D - 007		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.6	
245	EM - 6D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.6	
246	EM - 7D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
247	EM - 7D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.7	
248	EM - 7D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.7	
249	EM - 7D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.7	
250	EM - 7D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.7	
251	EM - 7D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
252	EM - 7D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.7	
253	EM - 7D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์EM(254) - EM(269)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
254	EM - 8D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
255	EM - 8D - 002		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.8	
256	EM - 8D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.8	
257	EM - 8D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.8	
258	EM - 8D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.8	
259	EM - 8D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
260	EM - 8D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.8	
261	EM - 8D - 008	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.8	
262	EM - DRF - ST1		✓		✓		✓	ในบันได ST1	RF	
263	EM - DRF - BPP		✓		✓		✓	ห้อง Booster Pump	RF	
264	EM - DRF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	
265	EM - CH - 001		✓		✓		✓	ห้อง ปั๊มสระว่ายน้ำ	FL.1	
266	EM - CH - 002	✓		✓		✓		ห้อง ปั๊มดับเพลิง	FL.1	
267	EM - CH - 003		✓		✓		✓	ห้อง ออกกำลังกาย	FL.1	
268	EM - CH - 004	✓		✓		✓		หน้า ห้องนิติฯ	FL.1	
269	EM - CH - 005	✓		✓		✓		ห้อง นิติฯ	FL.1	

หมายเหตุ 31

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .FE(103)-FE(130)

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
103	FE - D1 - 001	/		/		/		Lobby	FL.1	
104	FE - D1 - 002	/		/		/		Coommoon Room 1	FL.1	
105	FE - D1 - 003	/		/		/		Coommoon Room 2	FL.1	
106	FE - D1 - 004		/		/		/	ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
107	FE - D1 - 005	/		/		/		ประตูทางออก 1	FL.1	
108	FE - D1 - 006	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.1	
109	FE - D1 - 007		/		/		/	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
110	FE - D1 - 008	/		/		/		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
111	FE - D2 - 001		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
112	FE - D2 - 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.2	
113	FE - D2 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	FL.2	
114	FE - D2 - 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
115	FE - D2 - 005		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.2	
116	FE - D3 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
117	FE - D3- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.3	
118	FE - D3- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.3	
119	FE - D3- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
120	FE - D3- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.3	
121	FE - D4 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
122	FE - D4- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.4	
123	FE - D4- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.4	
124	FE - D4- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
125	FE - D4- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.4	
126	FE - D5 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
127	FE - D5- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.5	
128	FE - D5- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.5	
129	FE - D5- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
130	FE - D5- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.5	

หมายเหตุ EXIT เสีย 8 ตัว แบตชาร์จไฟไม่ลงสถาน.

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ FE-131 - FE-146

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
131	FE - D6 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
132	FE - D6- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.6	
133	FE - D6- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.6	
134	FE - D6- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
135	FE - D6- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.6	
136	FE - D7 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
137	FE - D7- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.7	
138	FE - D7- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.7	
139	FE - D7- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
140	FE - D7- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.7	
141	FE - D8 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
142	FE - D8- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.8	
143	FE - D8- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.8	
144	FE - D8- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
145	FE - D8- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.8	
146	FE - C9 - 001		/		/		/	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ 8

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-D.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวพองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	/															
ห้อง CWP-D	/															
ห้องMDB-D(CO2)	/															
FHC-D-1/1	/		/		/		/						/			
FHC-D-1/2	/		/		/		/						/			
FHC-D-1/3	/		/		/		/						/			
ชั้น 2																
FHC-D-2/1	/		/		/		/						/			
FHC-D-2/2	/		/		/		/						/			
FHC-D-2/3	/		/		/		/						/			
ชั้น 3																
FHC-D-3/1	/		/		/		/						/			
FHC-D-3/2	/		/		/		/						/			
FHC-D-3/3	/		/		/		/						/			
ชั้น 4																
FHC-D-4/1	/		/		/		/						/			
FHC-D-4/2	/		/		/		/						/			
FHC-D-4/3	/		/		/		/						/			
ชั้น 5																
FHC-D-5/1	/		/		/		/						/			
FHC-D-5/2	/		/		/		/						/			
FHC-D-5/3	/		/		/		/						/			
ชั้น 6																
FHC-D-6/1	/		/		/		/						/			
FHC-D-6/2	/		/		/		/						/			
FHC-D-6/3	/		/		/		/						/			
ชั้น 7																
FHC-D-7/1	/		/		/		/						/			
FHC-D-7/2	/		/		/		/						/			
FHC-D-7/3	/		/		/		/						/			
ชั้น 8																
FHC-D-8/1	/		/		/		/						/			
FHC-D-8/2	/		/		/		/						/			
FHC-D-8/3	/		/		/		/						/			

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ ...FE(1) - FE(29)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	FE - A1 - 001	/		/		/		Lobby	FL.1	
2	FE - A1 - 002	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
3	FE - A1 - 003	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
4	FE - A1 - 004	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
5	FE - A1 - 005	/		/		/		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
6	FE - A2 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
7	FE - A2 - 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.2	
8	FE - A2 - 003		/	/			/	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
9	FE - A2 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.2	
10	FE - A3 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
11	FE - A3- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.3	
12	FE - A3 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
13	FE - A3 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.3	
14	FE - A4 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
15	FE - A4- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.4	
16	FE - A4 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
17	FE - A4 - 004		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.4	
18	FE - A5 - 001		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
19	FE - A5- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.5	
20	FE - A5 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
21	FE - A5 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.5	
22	FE - A6 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
23	FE - A6- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.6	
24	FE - A6 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
25	FE - A6 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.6	
26	FE - A7 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
27	FE - A7- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.7	
28	FE - A7 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
29	FE - A7 - 004		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ FE เสีย 14 ตัว แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ ...FE-30 - FE-34....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
30	FE - A8 - 001		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
31	FE - A8 - 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.8	
32	FE - A8 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
33	FE - A8 - 004		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.8	
34	FE - A9 - 001		/		/		/	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์...EM(27) - EM(54)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
27	EM - 4A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.4	
28	EM - 4A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
29	EM - 4A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
30	EM - 4A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
31	EM - 4A - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.4	
32	EM - 4A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
33	EM - 4A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.4	
34	EM - 5A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.5	
35	EM - 5A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
36	EM - 5A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
37	EM - 5A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
38	EM - 5A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.5	
39	EM - 5A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
40	EM - 5A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.5	
41	EM - 6A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.6	
42	EM - 6A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
43	EM - 6A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
44	EM - 6A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
45	EM - 6A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.6	
46	EM - 6A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
47	EM - 6A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.6	
48	EM - 7A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.7	
49	EM - 7A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
50	EM - 7A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
51	EM - 7A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
52	EM - 7A - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.7	
53	EM - 7A - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
54	EM - 7A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ EM เสีย 13 ตัว แยกเกือบทั้งชั้น

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์...EM(1) - EM(26)...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EM - 1A - 001	/		/		/		ห้อง ซักรีด	FL.1	
2	EM - 1A - 002		/		/		/	ห้อง MDB	FL.1	
3	EM - 1A - 003	/		/		/		ห้อง CWP	FL.1	
4	EM - 1A - 004	/		/		/		Lobby	FL.1	
5	EM - 1A - 005	/		/		/		Mail Box	FL.1	
6	EM - 1A - 006	/		/		/		Common Room	FL.1	
7	EM - 1A - 007	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.1	
8	EM - 1A - 008	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
9	EM - 1A - 009	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
10	EM - 1A - 010		/		/		/	ในบันได ST1	FL.1	
11	EM - 1A - 011	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
12	EM - 1A - 012		/		/		/	ในบันได ST2	FL.1	
13	EM - 2A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.2	
14	EM - 2A - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
15	EM - 2A - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.2	
16	EM - 2A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
17	EM - 2A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.2	
18	EM - 2A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
19	EM - 2A - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.2	
20	EM - 3A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.3	
21	EM - 3A - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
22	EM - 3A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
23	EM - 3A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
24	EM - 3A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.3	
25	EM - 3A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
26	EM - 3A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์...EM(55) - EM(64)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
55	EM - 8A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.8	
56	EM - 8A - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
57	EM - 8A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.8	
58	EM - 8A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
59	EM - 8A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.8	
60	EM - 8A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
61	EM - 8A - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.8	
62	EM - RF - ST1	/		/		/		ในบันได ST1	RF	
63	EM - RF - BPP		/		/		/	ห้อง Booster Pump	RF	
64	EM - RF - Lift	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อาคาร A	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 20/09/68 รหัสอุปกรณ์ .....FHC-A.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง CWP-A	✓															
ห้อง MDB-A(CO2)	✓															
FHC-A-1/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-1/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-A-2/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-2/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-A-3/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-3/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-A-4/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-4/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-A-5/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-5/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-A-6/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-6/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-A-7/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-7/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-A-8/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-8/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อาคาร B	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 20/09/68 รหัสอุปกรณ์ .FE(35) - FE(63).....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
35	FE - B1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
36	FE - B1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
37	FE - B1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
38	FE - B1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
39	FE - B1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
40	FE - B2 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
41	FE - B2 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.2	เปลี่ยน
42	FE - B2 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
43	FE - B2 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.2	เปลี่ยน
44	FE - B3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
45	FE - B3- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
46	FE - B3 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
47	FE - B3 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
48	FE - B4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
49	FE - B4- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.4	เปลี่ยน
50	FE - B4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
51	FE - B4 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.4	เปลี่ยน
52	FE - B5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
53	FE - B5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
54	FE - B5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
55	FE - B5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
56	FE - B6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
57	FE - B6- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.6	เปลี่ยน
58	FE - B6 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
59	FE - B6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
60	FE - B7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
61	FE - B7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
62	FE - B7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
63	FE - B7 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.7	เปลี่ยน

หมายเหตุ Fx เปลี่ยน 6 ตัว แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อาคาร B	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 20/09/68 รหัสอุปกรณ์ ...FE-64 - FE-68....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
64	FE - B8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
65	FE - B8 - 002	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.8	
66	FE - B8 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
67	FE - B8 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.8	
68	FE - B9 - 001	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 20/09/68 รหัสอุปกรณ์...EM(65) - EM(90)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
65	EM - 1B - 001	✓		✓		✓		ห้อง ซักรีด	FL.1	
66	EM - 1B - 002	✓		✓		✓		ห้อง MDB	FL.1	
67	EM - 1B - 003	✓		✓		✓		ห้อง CWP	FL.1	
68	EM - 1B - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
69	EM - 1B - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
70	EM - 1B - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
71	EM - 1B - 007	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
72	EM - 1B - 008		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	เปลี่ยน
73	EM - 1B - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
74	EM - 1B - 010	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.1	
75	EM - 1B - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
76	EM - 1B - 012	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.1	
77	EM - 2B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
78	EM - 2B - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	เปลี่ยน
79	EM - 2B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ท	FL.2	
80	EM - 2B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ท หน้า ST1	FL.2	
81	EM - 2B - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.2	
82	EM - 2B - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ท หน้า ST2	FL.2	เปลี่ยน
83	EM - 2B - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.2	เปลี่ยน
84	EM - 3B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
85	EM - 3B- 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
86	EM - 3B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ท	FL.3	
87	EM - 3B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ท หน้า ST1	FL.3	
88	EM - 3B - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.3	
89	EM - 3B - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ท หน้า ST2	FL.3	
90	EM - 3B - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ EM เปลี่ยน 13 ตัว แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ EM(91) - EM(118)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
91	EM - 4B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.4	
92	EM - 4B - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
93	EM - 4B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
94	EM - 4B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
95	EM - 4B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.4	
96	EM - 4B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	1 หลอด
97	EM - 4B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.4	
98	EM - 5B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.5	
99	EM - 5B - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
100	EM - 5B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
101	EM - 5B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
102	EM - 5B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.5	
103	EM - 5B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
104	EM - 5B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.5	
105	EM - 6B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.6	
106	EM - 6B - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	1 หลอด
107	EM - 6B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
108	EM - 6B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
109	EM - 6B - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.6	1 หลอด
110	EM - 6B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	1 หลอด
111	EM - 6B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.6	
112	EM - 7B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.7	
113	EM - 7B - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
114	EM - 7B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
115	EM - 7B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
116	EM - 7B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.7	
117	EM - 7B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
118	EM - 7B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ EM(119) - EM(128)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
119	EM - 8B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.8	
120	EM - 8B - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	1 หลอด
121	EM - 8B - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.8	1 หลอด
122	EM - 8B - 004		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	1 หลอด
123	EM - 8B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.8	
124	EM - 8B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
125	EM - 8B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.8	
126	EM - BRF - ST1	/		/		/		ในบันได ST1	RF	
127	EM - BRF - BPP		/		/		/	ห้อง Booster Pump	RF	1 หลอด
128	EM - BRF - Lift		/		/		/	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	1 หลอด

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-B.....

รายการ	ถังดับเพลิง ปกติ	ถังดับเพลิง แก้ไข	วาล์วน้ำ ปกติ	วาล์วน้ำ แก้ไข	หัวหมุน ปกติ	หัวหมุน แก้ไข	สายฉีด ปกติ	สายฉีด แก้ไข	ขวาน ปกติ	ขวาน แก้ไข	กระจก/กุญแจ ปกติ	กระจก/กุญแจ แก้ไข	หัวทองเหลือง ปกติ	หัวทองเหลือง แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง CWP-B	/															
ห้อง MDB-B(CO2)	/															
FHC-B-1/1	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-B-1/2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2																
FHC-B-2/1	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-B-2/2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3																
FHC-B-3/1	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-B-3/2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4																
FHC-B-4/1	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-B-4/2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5																
FHC-B-5/1	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-B-5/2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6																
FHC-B-6/1	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-B-6/2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7																
FHC-B-7/1	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-B-7/2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8																
FHC-B-8/1	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-B-8/2	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ .FE(69) - FE(97)

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
69	FE - C1 - 001	/		/		/		Lobby	FL.1	
70	FE - C1 - 002	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
71	FE - C1 - 003	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
72	FE - C1 - 004	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
73	FE - C1 - 005	/		/		/		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
74	FE - C2 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
75	FE - C2 - 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.2	
76	FE - C2 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
77	FE - C2 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.2	
78	FE - C3 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
79	FE - C3- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.3	
80	FE - C3 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
81	FE - C3 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.3	
82	FE - C4 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
83	FE - C4- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.4	
84	FE - C4 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
85	FE - C4 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.4	
86	FE - C5 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
87	FE - C5- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.5	
88	FE - C5 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
89	FE - C5 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.5	
90	FE - C6 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
91	FE - C6- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.6	
92	FE - C6 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
93	FE - C6 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.6	
94	FE - C7 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
95	FE - C7- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.7	
96	FE - C7 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
97	FE - C7 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ ...FE-98 - FE-102..

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
98	FE - C8 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
99	FE - C8 - 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.8	
100	FE - C8 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
101	FE - C8 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.8	
102	FE - C9 - 001	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์EM(129) - EM(154)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
129	EM - 1C - 001	/				/		ห้อง ซักรีด	FL.1	
130	EM - 1C - 002		/		/		/	ห้อง MDB	FL.1	
131	EM - 1C - 003		/		/		/	ห้อง CWP	FL.1	
132	EM - 1C - 004	/		/		/		Lobby	FL.1	
133	EM - 1C - 005	/		/		/		Mail Box	FL.1	
134	EM - 1C - 006	/		/		/		Common Room	FL.1	
135	EM - 1C - 007	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.1	
136	EM - 1C - 008	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
137	EM - 1C - 009	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
138	EM - 1C - 010	/		/		/		ในบันได ST1	FL.1	
139	EM - 1C - 011	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
140	EM - 1C - 012	/		/		/		ในบันได ST2	FL.1	
141	EM - 2C - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.2	
142	EM - 2C - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
143	EM - 2C - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
144	EM - 2C - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
145	EM - 2C - 005	/		/			/	ในบันได ST1	FL.2	ไฟไม่ติดแบตเตอรี่
146	EM - 2C - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
147	EM - 2C - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.2	
148	EM - 3C - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.3	
149	EM - 3C- 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
150	EM - 3C - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
151	EM - 3C - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
152	EM - 3C - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.3	
153	EM - 3C - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
154	EM - 3C - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ
เดือน 6

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์EM(155)-EM(182)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
155	EM - 4C - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.4	
156	EM - 4C - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
157	EM - 4C - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
158	EM - 4C - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
159	EM - 4C - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.4	
160	EM - 4C - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
161	EM - 4C - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.4	
162	EM - 5C - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.5	
163	EM - 5C - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
164	EM - 5C - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
165	EM - 5C - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
166	EM - 5C - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.5	
167	EM - 5C - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
168	EM - 5C - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.5	
169	EM - 6C - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.6	
170	EM - 6C - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
171	EM - 6C - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
172	EM - 6C - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
173	EM - 6C - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.6	
174	EM - 6C - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
175	EM - 6C - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.6	
176	EM - 7C - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.7	
177	EM - 7C - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
178	EM - 7C - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.7	
179	EM - 7C - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
180	EM - 7C - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.7	
181	EM - 7C - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
182	EM - 7C - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ
เดือน 4

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์EM(183) - EM(192)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
183	EM - 8C - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.8	
184	EM - 8C - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
185	EM - 8C - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.8	
186	EM - 8C - 004		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
187	EM - 8C - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.8	
188	EM - 8C - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
189	EM - 8C - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.8	
190	EM - CRF - ST1		/		/		/	ในบันได ST2	RF	
191	EM - CRF - BPP	/		/		/		ห้อง Booster Pump	RF	
192	EM - CRF - Lift		/		/		/	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ
เดือน 4

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ FHC-C

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง CWP-C	✓															
ห้องMDB-C(CO2)	✓															
FHC-C-1/1	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
FHC-C-1/2	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-C-2/1	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
FHC-C-2/2	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-C-3/1	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
FHC-C-3/2	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-C-4/1	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
FHC-C-4/2	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-C-5/1	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
FHC-C-5/2	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-C-6/1	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
FHC-C-6/2	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-C-7/1	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
FHC-C-7/2	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-C-8/1	✓		✓		✓		✓						✓		✓	
FHC-C-8/2	✓		✓		✓		✓						✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ .FE(103)-FE(130)

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
103	FE - D1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
104	FE - D1 - 002	✓		✓		✓		Coommoon Room 1	FL.1	
105	FE - D1 - 003	✓		✓		✓		Coommoon Room 2	FL.1	
106	FE - D1 - 004		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
107	FE - D1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออก 1	FL.1	
108	FE - D1 - 006	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.1	
109	FE - D1 - 007		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
110	FE - D1 - 008	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
111	FE - D2 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
112	FE - D2 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.2	
113	FE - D2 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	FL.2	
114	FE - D2 - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
115	FE - D2 - 005		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.2	
116	FE - D3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
117	FE - D3- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
118	FE - D3- 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.3	
119	FE - D3- 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
120	FE - D3- 005	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
121	FE - D4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
122	FE - D4- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
123	FE - D4- 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.4	
124	FE - D4- 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
125	FE - D4- 005	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
126	FE - D5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
127	FE - D5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
128	FE - D5- 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.5	
129	FE - D5- 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
130	FE - D5- 005	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	

หมายเหตุ
ชั้น 6

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ FE-131 - FE-146

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
131	FE - D6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
132	FE - D6- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
133	FE - D6- 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.7	
134	FE - D6- 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
135	FE - D6- 005	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.9	
136	FE - D7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
137	FE - D7- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.7	
138	FE - D7- 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.7	
139	FE - D7- 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
140	FE - D7- 005	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	
141	FE - D8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
142	FE - D8- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
143	FE - D8- 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.8	
144	FE - D8- 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
145	FE - D8- 005	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
146	FE - C9 - 001		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ
ชั้น 2

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์.EM(222)-EM(253)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
222	EM - 4D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
223	EM - 4D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.4	
224	EM - 4D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.4	
225	EM - 4D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.4	
226	EM - 4D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.4	
227	EM - 4D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
228	EM - 4D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.4	
229	EM - 4D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	
230	EM - 5D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
231	EM - 5D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.5	
232	EM - 5D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.5	
233	EM - 5D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.5	
234	EM - 5D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.5	
235	EM - 5D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
236	EM - 5D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.5	
237	EM - 5D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.5	
238	EM - 6D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
239	EM - 6D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.6	
240	EM - 6D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.6	
241	EM - 6D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.6	
242	EM - 6D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.6	
243	EM - 6D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
244	EM - 6D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.6	
245	EM - 6D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.6	
246	EM - 7D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
247	EM - 7D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.7	
248	EM - 7D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.7	
249	EM - 7D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.7	
250	EM - 7D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.7	
251	EM - 7D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
252	EM - 7D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.7	
253	EM - 7D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ ชั้น 8

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์EM(193) - EM(221)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
193	EM - 1D - 001		/		/		/	ห้อง ซักรีด	FL.1	
194	EM - 1D - 002	/		/		/		ห้อง CWP	FL.1	
195	EM - 1D - 003	/		/		/		ห้อง MDB	FL.1	
196	EM - 1D - 004	/		/		/		Lobby	FL.1	
197	EM - 1D - 005	/		/		/		Mail Box	FL.1	
198	EM - 1D - 006	/		/		/		Common Room	FL.1	
199	EM - 1D - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.1	
200	EM - 1D - 008	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
201	EM - 1D - 009	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
202	EM - 1D - 010	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.1	
203	EM - 1D - 011	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
204	EM - 1D - 012		/		/		/	ในบันได ST1	FL.1	
205	EM - 1D - 013	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
206	EM - 2D - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.2	
207	EM - 2D - 002	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.2	
208	EM - 2D - 003	/		/		/		ในบันได ST1	FL.2	
209	EM - 2D - 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.2	
210	EM - 2D - 005	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.2	
211	EM - 2D - 006	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
212	EM - 2D - 007	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.2	
213	EM - 2D - 008		/		/		/	ในบันได ST2	FL.2	
214	EM - 3D - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.3	
215	EM - 3D- 002	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.3	
216	EM - 3D - 003	/		/		/		ในบันได ST1	FL.3	
217	EM - 3D - 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.3	
218	EM - 3D - 005	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.3	
219	EM - 3D - 006	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
220	EM - 3D - 007	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.3	
221	EM - 3D - 008		/		/		/	ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ
เรีย 5

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์EM(254) - EM(269)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
254	EM - 8D - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.8	
255	EM - 8D - 002	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.8	
256	EM - 8D - 003		/		/		/	ในบันได ST1	FL.8	
257	EM - 8D - 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.8	
258	EM - 8D - 005	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.8	
259	EM - 8D - 006		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
260	EM - 8D - 007	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.8	
261	EM - 8D - 008	/		/		/		ในบันได ST2	FL.8	
262	EM - DRF - ST1	/		/		/		ในบันได ST2	RF	
263	EM - DRF - BPP		/		/		/	ห้อง Booster Pump	RF	
264	EM - DRF - Lift		/		/		/	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	
265	EM - 1CH - 001	/		/		/		ห้อง ปั๊มสระว่ายน้ำ	FL.1	
266	EM - 1CH - 002	/		/		/		ห้อง ปั๊มดับเพลิง	FL.1	
267	EM - 1CH - 003	/		/		/		ห้อง ออกกำลังกาย	FL.1	
268	EM - 1CH - 004	/		/		/		หน้า ห้องนิติฯ	FL.1	
269	EM - 1CH - 005	/		/		/		ห้อง นิติฯ	FL.1	

หมายเหตุ
เรีย 4

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/09/68
รหัสอุปกรณ์ FHC-D...

รายการ	ถังดับเพลิง ปกติ	ถังดับเพลิง แก้ไข	วาล์วน้ำ ปกติ	วาล์วน้ำ แก้ไข	หัวหมุน ปกติ	หัวหมุน แก้ไข	สายฉีด ปกติ	สายฉีด แก้ไข	ขวาน ปกติ	ขวาน แก้ไข	กระจก/กุญแจ ปกติ	กระจก/กุญแจ แก้ไข	หัวทองเหลือง ปกติ	หัวทองเหลือง แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง CWP-D	/															
ห้องMDB-D(CO2)	/															
FHC-D-1/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-1/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-1/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 2																
FHC-D-2/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-2/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-2/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 3																
FHC-D-3/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-3/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-3/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 4																
FHC-D-4/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-4/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-4/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 5																
FHC-D-5/1		/	/		/		/						/		/	
FHC-D-5/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-5/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 6																
FHC-D-6/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-6/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-6/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 7																
FHC-D-7/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-7/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-7/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 8																
FHC-D-8/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-8/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-8/3	/		/		/		/						/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์...EM(1) - EM(26)...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
1	EM - 1A - 001	/		/		/		ห้อง ซักรีด	FL.1	
2	EM - 1A - 002		/		/		/	ห้อง MDB	FL.1	
3	EM - 1A - 003	/		/		/		ห้อง CWP	FL.1	
4	EM - 1A - 004		/		/		/	Lobby	FL.1	/
5	EM - 1A - 005	/		/		/		Mail Box	FL.1	
6	EM - 1A - 006		/		/		/	Common Room	FL.1	
7	EM - 1A - 007	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.1	
8	EM - 1A - 008		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	/
9	EM - 1A - 009	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
10	EM - 1A - 010	/		/		/		ในบันได ST1	FL.1	
11	EM - 1A - 011	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
12	EM - 1A - 012	/		/		/		ในบันได ST2	FL.1	
13	EM - 2A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.2	
14	EM - 2A - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	/
15	EM - 2A - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.2	/
16	EM - 2A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
17	EM - 2A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.2	
18	EM - 2A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
19	EM - 2A - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.2	/
20	EM - 3A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.3	
21	EM - 3A - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	/
22	EM - 3A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
23	EM - 3A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
24	EM - 3A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.3	
25	EM - 3A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
26	EM - 3A - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.3	/

หมายเหตุ EM ไม่ติดหลังจากทดสอบ OFF Breaker ปิดเวลา 30 นาที จำนวน 20 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์...EM(27) - EM(54)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
27	EM - 4A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.4	
28	EM - 4A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
29	EM - 4A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
30	EM - 4A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
31	EM - 4A - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.4	
32	EM - 4A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
33	EM - 4A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.4	
34	EM - 5A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.5	
35	EM - 5A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
36	EM - 5A - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.5	
37	EM - 5A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
38	EM - 5A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.5	
39	EM - 5A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
40	EM - 5A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.5	
41	EM - 6A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.6	
42	EM - 6A - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
43	EM - 6A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
44	EM - 6A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
45	EM - 6A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.6	
46	EM - 6A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
47	EM - 6A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.6	
48	EM - 7A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.7	
49	EM - 7A - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
50	EM - 7A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
51	EM - 7A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
52	EM - 7A - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.7	
53	EM - 7A - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
54	EM - 7A - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์...EM(55) - EM(64)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
55	EM - 8A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.8	
56	EM - 8A - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
57	EM - 8A - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.8	
58	EM - 8A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
59	EM - 8A - 005	/				/		ในบันได ST1	FL.8	
60	EM - 8A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
61	EM - 8A - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.8	
62	EM - RF - ST1		/		/		/	ในบันได ST1	RF	
63	EM - RF - BPP		/		/		/	ห้อง Booster Pump	RF	
64	EM - RF - Lift		/		/		/	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/10/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ...FE(1) - FE(29)....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	FE - A1 - 001	/		/		/		Lobby	FL.1	
2	FE - A1 - 002	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
3	FE - A1 - 003	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
4	FE - A1 - 004	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
5	FE - A1 - 005	/		/		/		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
6	FE - A2 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
7	FE - A2 - 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.2	
8	FE - A2 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
9	FE - A2 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.2	
10	FE - A3 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
11	FE - A3- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.3	
12	FE - A3 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
13	FE - A3 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.3	
14	FE - A4 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
15	FE - A4- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.4	
16	FE - A4 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
17	FE - A4 - 004		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.4	
18	FE - A5 - 001		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
19	FE - A5- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.5	
20	FE - A5 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
21	FE - A5 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.5	
22	FE - A6 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
23	FE - A6- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.6	
24	FE - A6 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
25	FE - A6 - 004	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.6	
26	FE - A7 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
27	FE - A7- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.7	
28	FE - A7 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
29	FE - A7 - 004		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ FE ไม่ติดหลังจากทดสอบ OFF Breaker เป็นเวลา 30 นาที จำนวน 14 ตัว

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/10/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-30 - FE-34....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
30	FE - A8 - 001		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
31	FE - A8 - 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.8	
32	FE - A8 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
33	FE - A8 - 004		/		/		/	หน้าประตู ST2	FL.8	
34	FE - A9 - 001		/		/		/	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-A.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง นิติฯ	✓															
สระว่ายน้ำ	✓															
ห้อง ซักผ้า-A	✓															
ห้อง CWP-A	✓															
ห้องMDB-A(CO2)	✓															
FHC-A-1/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-1/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-A-2/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-2/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-A-3/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-3/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-A-4/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-4/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-A-5/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-5/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-A-6/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-6/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-7/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-7/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-A-8/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-8/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์...EM(65) - EM(90)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
65	EM - 1B - 001	✓		✓		✓		ห้อง ซักรีด	FL.1	
66	EM - 1B - 002	✓		✓		✓		ห้อง MDB	FL.1	
67	EM - 1B - 003	✓		✓		✓		ห้อง CWP	FL.1	
68	EM - 1B - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
69	EM - 1B - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
70	EM - 1B - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
71	EM - 1B - 007	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
72	EM - 1B - 008		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
73	EM - 1B - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
74	EM - 1B - 010	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.1	
75	EM - 1B - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
76	EM - 1B - 012	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.1	
77	EM - 2B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
78	EM - 2B - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
79	EM - 2B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
80	EM - 2B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
81	EM - 2B - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.2	
82	EM - 2B - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
83	EM - 2B - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.2	
84	EM - 3B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
85	EM - 3B- 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
86	EM - 3B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
87	EM - 3B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
88	EM - 3B - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.3	
89	EM - 3B - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
90	EM - 3B - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ เส้น 5 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์...EM(91) - EM(118)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
91	EM - 4B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
92	EM - 4B - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
93	EM - 4B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
94	EM - 4B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
95	EM - 4B - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.4	
96	EM - 4B - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
97	EM - 4B - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	
98	EM - 5B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
99	EM - 5B - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
100	EM - 5B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
101	EM - 5B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
102	EM - 5B - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.5	
103	EM - 5B - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
104	EM - 5B - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.5	
105	EM - 6B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
106	EM - 6B - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
107	EM - 6B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
108	EM - 6B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
109	EM - 6B - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.6	
110	EM - 6B - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
111	EM - 6B - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.6	
112	EM - 7B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
113	EM - 7B - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
114	EM - 7B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
115	EM - 7B - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
116	EM - 7B - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.7	
117	EM - 7B - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
118	EM - 7B - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ เส้น 8 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์EM(119) - EM(128)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
119	EM - 8B - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
120	EM - 8B - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
121	EM - 8B - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.8	
122	EM - 8B - 004		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
123	EM - 8B - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.8	
124	EM - 8B - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
125	EM - 8B - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.8	
126	EM - BRF - ST1	✓		✓		✓		ในบันได ST1	RF	
127	EM - BRF - BPP		✓		✓		✓	ห้อง Booster Pump	RF	
128	EM - BRF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ เส้น 4 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/10/2568.....
รหัสอุปกรณ์ .FE(35) - FE(63)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
35	FE - B1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
36	FE - B1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
37	FE - B1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
38	FE - B1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
39	FE - B1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
40	FE - B2 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
41	FE - B2 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.2	
42	FE - B2 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
43	FE - B2 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.2	
44	FE - B3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
45	FE - B3- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
46	FE - B3 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
47	FE - B3 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
48	FE - B4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
49	FE - B4- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.4	
50	FE - B4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
51	FE - B4 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.4	
52	FE - B5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
53	FE - B5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
54	FE - B5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
55	FE - B5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
56	FE - B6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
57	FE - B6- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.6	
58	FE - B6 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
59	FE - B6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
60	FE - B7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
61	FE - B7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
62	FE - B7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
63	FE - B7 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ ไฟ 6 ดวง

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/10/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-64 - FE-68...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
64	FE - B8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
65	FE - B8 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
66	FE - B8 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
67	FE - B8 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
68	FE - B9 - 001	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-B.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	✓															
ห้อง CWP-B(Co2)	✓															
ห้อง4MDB-B(Co2)	✓															
FHC-B-1/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-1/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-B-2/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-2/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 3																
HC-B-3/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-3/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-B-4/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-4/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-B-5/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-5/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-B-6/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-6/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-B-7/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-7/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-B-8/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-8/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์EM(129) - EM(154)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
129	EM - 1C - 001	✓		✓		✓		ห้อง ซักรีด	FL.1	
130	EM - 1C - 002		✓		✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	
131	EM - 1C - 003	✓		✓		✓		ห้อง CWP	FL.1	
132	EM - 1C - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
133	EM - 1C - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
134	EM - 1C - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
135	EM - 1C - 007	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
136	EM - 1C - 008	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
137	EM - 1C - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
138	EM - 1C - 010	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.1	
139	EM - 1C - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
140	EM - 1C - 012	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.1	
141	EM - 2C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
142	EM - 2C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
143	EM - 2C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
144	EM - 2C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
145	EM - 2C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.2	
146	EM - 2C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
147	EM - 2C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.2	
148	EM - 3C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
149	EM - 3C- 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
150	EM - 3C - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.3	
151	EM - 3C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
152	EM - 3C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.3	
153	EM - 3C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
154	EM - 3C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ EM 6ดวง 17 ดวง

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์.EM(155)-EM(182)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
155	EM - 4C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
156	EM - 4C - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
157	EM - 4C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
158	EM - 4C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
159	EM - 4C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.4	
160	EM - 4C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
161	EM - 4C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	
162	EM - 5C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
163	EM - 5C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
164	EM - 5C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
165	EM - 5C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
166	EM - 5C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.5	
167	EM - 5C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
168	EM - 5C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.5	
169	EM - 6C - 001	✓		✓				โถงลิฟต์	FL.6	
170	EM - 6C - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
171	EM - 6C - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.6	
172	EM - 6C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
173	EM - 6C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.6	
174	EM - 6C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
175	EM - 6C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.6	
176	EM - 7C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
177	EM - 7C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
178	EM - 7C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
179	EM - 7C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
180	EM - 7C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.7	
181	EM - 7C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
182	EM - 7C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์EM(183) - EM(192)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
183	EM - 8C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
184	EM - 8C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
185	EM - 8C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.8	
186	EM - 8C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
187	EM - 8C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.8	
188	EM - 8C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	ไม่มี
189	EM - 8C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.8	ไม่มี
190	EM - CRF - ST1		✓		✓		✓	ในบันได ST1	RF	ไม่มี
191	EM - CRF - BPP	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF	
192	EM - CRF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	ไม่มี

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/10/2568.....
รหัสอุปกรณ์ .FE(69) - FE(97)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
69	FE - C1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
70	FE - C1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
71	FE - C1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
72	FE - C1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
73	FE - C1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
74	FE - C2 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
75	FE - C2 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2	
76	FE - C2 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
77	FE - C2 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
78	FE - C3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
79	FE - C3- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
80	FE - C3 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
81	FE - C3 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
82	FE - C4 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
83	FE - C4- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
84	FE - C4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
85	FE - C4 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
86	FE - C5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
87	FE - C5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
88	FE - C5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
89	FE - C5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
90	FE - C6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
91	FE - C6- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
92	FE - C6 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
93	FE - C6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
94	FE - C7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
95	FE - C7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
96	FE - C7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
97	FE - C7 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ ป้าย เส้น 2 อัน

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/10/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-98 - FE-102..

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
98	FE - C8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
99	FE - C8 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
100	FE - C8 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
101	FE - C8 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
102	FE - C9 - 001	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ FHC-C

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	✓															
ห้อง CWP-C	✓															
ห้องMDB-C(CO2)	✓															
FHC-C-1/1	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
FHC-C-1/2	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-C-2/1	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
FHC-C-2/2	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-C-3/1	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
FHC-C-3/2	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-C-4/1	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
FHC-C-4/2	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-C-5/1	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
FHC-C-5/2	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-C-6/1	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
FHC-C-6/2	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-C-7/1	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
FHC-C-7/2	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-C-8/1	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	
FHC-C-8/2	✓		✓		✓		✓			—	✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์EM(193) - EM(221)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
193	EM - 1D - 001		✓		✓		✓	ห้อง ซักรีด	FL.1	
194	EM - 1D - 002		✓		✓		✓	ห้อง CWP	FL.1	
195	EM - 1D - 003		✓	✓	✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	
196	EM - 1D - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
197	EM - 1D - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
198	EM - 1D - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
199	EM - 1D - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.1	
200	EM - 1D - 008	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
201	EM - 1D - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
202	EM - 1D - 010	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
203	EM - 1D - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
204	EM - 1D - 012	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.1	
205	EM - 1D - 013	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
206	EM - 2D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
207	EM - 2D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.2	
208	EM - 2D - 003		✓		✓	✓	✓	ในบันได ST1	FL.2	
209	EM - 2D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.2	
210	EM - 2D - 005		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.2	
211	EM - 2D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
212	EM - 2D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.2	
213	EM - 2D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.2	
214	EM - 3D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
215	EM - 3D- 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.3	
216	EM - 3D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.3	
217	EM - 3D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.3	
218	FM - 3D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.3	
219	EM - 3D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
220	EM - 3D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.3	
221	EM - 3D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์EM(222)-EM(253)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
222	EM - 4D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
223	EM - 4D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.4	
224	EM - 4D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.4	
225	EM - 4D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.4	
226	EM - 4D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.4	
227	EM - 4D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
228	EM - 4D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.4	
229	EM - 4D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	
230	EM - 5D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
231	EM - 5D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.5	
232	EM - 5D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.5	
233	EM - 5D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.5	
234	EM - 5D - 005		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.5	
235	EM - 5D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
236	EM - 5D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.5	
237	EM - 5D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.5	
238	EM - 6D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
239	EM - 6D - 002		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.6	
240	EM - 6D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.6	
241	EM - 6D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.6	
242	EM - 6D - 005		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.6	
243	EM - 6D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
244	EM - 6D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.6	
245	EM - 6D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.6	
246	EM - 7D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
247	EM - 7D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.7	
248	EM - 7D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.7	
249	EM - 7D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.7	
250	EM - 7D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.7	
251	EM - 7D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
252	EM - 7D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.7	
253	EM - 7D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/10/2568
รหัสอุปกรณ์EM(254) - EM(269)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
254	EM - 8D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
255	EM - 8D - 002		✓	✓	✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.8	
256	EM - 8D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.8	
257	EM - 8D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.8	
258	EM - 8D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.8	
259	EM - 8D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
260	EM - 8D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.8	
261	EM - 8D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.8	
262	EM - DRF - ST1		✓		✓		✓	ในบันได ST1	RF	
263	EM - DRF - BPP	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF	
264	EM - DRF - Lift	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟต์	RF	
265	EM - CH - 001	✓	✓		✓		✓	ห้อง ปั๊มสระว่ายน้ำ	FL.1	ไม่ติดตั้ง
266	EM - CH - 002	✓		✓		✓		ห้อง ปั๊มดับเพลิง	FL.1	
267	EM - CH - 003	✓		✓		✓		ห้อง ออกกำลังกาย	FL.1	
268	EM - CH - 004	✓		✓		✓		หน้า ห้องนิติฯ	FL.1	
269	EM - CH - 005	✓		✓		✓		ห้อง นิติฯ	FL.1	

หมายเหตุ 24 เดือน

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมบัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ...20/10/2568.....
รหัสอุปกรณ์ .FE(103)-FE(130)

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
103	FE - D1 - 001	/		/		/		Lobby	FL.1	
104	FE - D1 - 002	/		/		/		Coommoon Room 1	FL.1	
105	FE - D1 - 003	/		/		/		Coommoon Room 2	FL.1	
106	FE - D1 - 004	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
107	FE - D1 - 005	/		/		/		ประตูทางออก 1	FL.1	
108	FE - D1 - 006	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.1	
109	FE - D1 - 007	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
110	FE - D1 - 008	/		/		/		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
111	FE - D2 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
112	FE - D2 - 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.2	
113	FE - D2 - 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.2	
114	FE - D2 - 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
115	FE - D2 - 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.2	
116	FE - D3 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
117	FE - D3- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.3	
118	FE - D3- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.3	
119	FE - D3- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
120	FE - D3- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.3	
121	FE - D4 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
122	FE - D4- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.4	
123	FE - D4- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.4	
124	FE - D4- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
125	FE - D4- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.4	
126	FE - D5 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
127	FE - D5- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.5	
128	FE - D5- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.5	
129	FE - D5- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
130	FE - D5- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.5	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมบัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/10/2568.....
รหัสอุปกรณ์ FE-131 - FE-146..

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
131	FE - D6 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
132	FE - D6- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.6	
133	FE - D6- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.6	
134	FE - D6- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
135	FE - D6- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.6	
136	FE - D7 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
137	FE - D7- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.7	
138	FE - D7- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.7	
139	FE - D7- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
140	FE - D7- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.7	
141	FE - D8 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
142	FE - D8- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.8	
143	FE - D8- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.8	
144	FE - D8- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
145	FE - D8- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.8	
146	FE - C9 - 001		/		/		/	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ 1 เส้น

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมบัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-D.....

รายการ	ถังดับเพลิง ปกติ	ถังดับเพลิง แก้ไข	วาล์วน้ำ ปกติ	วาล์วน้ำ แก้ไข	หัวหมุน ปกติ	หัวหมุน แก้ไข	สายฉีด ปกติ	สายฉีด แก้ไข	ขวาน ปกติ	ขวาน แก้ไข	กระจก/กุญแจ ปกติ	กระจก/กุญแจ แก้ไข	หัวทองเหลือง ปกติ	หัวทองเหลือง แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	/															
ห้อง CWP-D	/															
ห้องMDB-D(CO2)	/															
FHC-D-1/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-1/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-1/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 2																
FHC-D-2/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-2/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-2/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 3																
FHC-D-3/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-3/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-3/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 4																
FHC-D-4/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-4/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-4/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 5																
FHC-D-5/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-5/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-5/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 6																
FHC-D-6/1	/		/		/		/						/		—	
FHC-D-6/2		/	/		/		/						/			/
FHC-D-6/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 7																
FHC-D-7/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-7/2	/	/	/		/		/						/		/	
FHC-D-7/3	/		/		/		/						/		/	
ชั้น 8																
FHC-D-8/1	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-8/2	/		/		/		/						/		/	
FHC-D-8/3	/		/		/		/						/		/	

หมายเหตุ 02 ในตาราง ตู้ดับเพลิงใหม่ (เพิ่มเติม) ชั้น 6

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมบัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์...EM(1) - EM(26)....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
1	EM - 1A - 001	แบต	✓		✓		✓	ห้อง ซักรีด	FL.1	
2	EM - 1A - 002		✓		✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	
3	EM - 1A - 003	/		/		/		ห้อง CWP	FL.1	
4	EM - 1A - 004							Lobby	FL.1	ไม่มี
5	EM - 1A - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
6	EM - 1A - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
7	EM - 1A - 007	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
8	EM - 1A - 008							ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	ไม่มี
9	EM - 1A - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
10	EM - 1A - 010	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.1	
11	EM - 1A - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
12	EM - 1A - 012		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.1	
13	EM - 2A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
14	EM - 2A - 002							ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	ไม่มี
15	EM - 2A - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
16	EM - 2A - 004							ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	ไม่มี
17	EM - 2A - 005	✓		✓		✓	แบต	ในบันได ST1	FL.2	
18	EM - 2A - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
19	EM - 2A - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.2	
20	EM - 3A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
21	EM - 3A - 002							ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	ไม่มี
22	EM - 3A - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
23	EM - 3A - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
24	EM - 3A - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.3	
25	EM - 3A - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
26	EM - 3A - 007							ในบันได ST2	FL.3	ไม่มี

หมายเหตุ EM ไม่ติด หลังจากทดสอบ OFF Breaker เป็นเวลา 30 นาที จำนวน 24 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์ EM(27) - EM(54)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
27	EM - 4A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
28	EM - 4A - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
29	EM - 4A - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
30	EM - 4A - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
31	EM - 4A - 005							ในบันได ST1	FL.4	ไม่มี
32	EM - 4A - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	,
33	EM - 4A - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.4	
34	EM - 5A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
35	EM - 5A - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
36	EM - 5A - 003	✓		✓		✓	✓	ทางเดิน ส/ก	FL.5	
37	EM - 5A - 004		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
38	EM - 5A - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.5	
39	EM - 5A - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
40	EM - 5A - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.5	
41	EM - 6A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
42	EM - 6A - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
43	EM - 6A - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
44	EM - 6A - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
45	EM - 6A - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.6	
46	EM - 6A - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
47	EM - 6A - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.6	
48	EM - 7A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
49	EM - 7A - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
50	EM - 7A - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
51	EM - 7A - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
52	EM - 7A - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.7	
53	EM - 7A - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
54	EM - 7A - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์ ..EM(55) - EM(64)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
55	EM - 8A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
56	EM - 8A - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
57	EM - 8A - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.8	
58	EM - 8A - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
59	EM - 8A - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.8	
60	EM - 8A - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
61	EM - 8A - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.8	
62	EM - RF - ST1		✓		✓		✓	ในบันได ST1	RF	
63	EM - RF - BPP		✓		✓		✓	ห้อง Booster Pump	RF	
64	EM - RF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/11/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ....FE(1) - FE(29)....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
1	FE - A1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
2	FE - A1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
3	FE - A1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
4	FE - A1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
5	FE - A1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
6	FE - A2 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
7	FE - A2 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.2	
8	FE - A2 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
9	FE - A2 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
10	FE - A3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
11	FE - A3- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.3	
12	FE - A3 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
13	FE - A3 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
14	FE - A4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
15	FE - A4- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
16	FE - A4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
17	FE - A4 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.4	
18	FE - A5 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
19	FE - A5- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.5	
20	FE - A5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
21	FE - A5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
22	FE - A6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
23	FE - A6- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
24	FE - A6 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
25	FE - A6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
26	FE - A7 - 001	✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
27	FE - A7- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.7	
28	FE - A7 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
29	FE - A7 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ FE ไม่ติดไฟฉุกเฉินตอน OFF Breaker เป็นเวลา 30นาที ชำรุด 14 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/11/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ..FE-30 - FE-34....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
30	FE - A8 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
31	FE - A8 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.8	
32	FE - A8 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
33	FE - A8 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.8	
34	FE - A9 - 001		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีดอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-A.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง นิติฯ	/															
สระว่ายน้ำ	/															
ห้อง ซักผ้า-A	/															
ห้อง CWP-A	/															
ห้องMDB-A(CO2)	/															
FHC-A-1/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-A-1/2	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 2																
FHC-A-2/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-A-2/2	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 3																
FHC-A-3/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-A-3/2	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 4																
FHC-A-4/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-A-4/2	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 5																
FHC-A-5/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-A-5/2	✓		✓		✓		✓				/		/		/	
ชั้น 6																
FHC-A-6/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-A-6/2	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 7																
FHC-A-7/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-A-7/2	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 8																
FHC-A-8/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-A-8/2	/		/		/		/				/		/		/	
	/		/		/		/				/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีดอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์ ..EM(65) - EM(90)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
65	EM - 1B - 001	/		/		/		ห้อง ซักรีด	FL.1	
66	EM - 1B - 002	/		/		/		ห้อง MDB	FL.1	
67	EM - 1B - 003	/		/		/		ห้อง CWP	FL.1	
68	EM - 1B - 004	/		/		/		Lobby	FL.1	
69	EM - 1B - 005	/		/		/		Mail Box	FL.1	
70	EM - 1B - 006	/		/		/		Common Room	FL.1	
71	EM - 1B - 007	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.1	
72	EM - 1B - 008	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
73	EM - 1B - 009	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
74	EM - 1B - 010	/		/		/		ในบันได ST1	FL.1	
75	EM - 1B - 011	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
76	EM - 1B - 012	/		/		/		ในบันได ST2	FL.1	
77	EM - 2B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.2	
78	EM - 2B - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	ไม่ดี
79	EM - 2B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
80	EM - 2B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
81	EM - 2B - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.2	ไม่ดี
82	EM - 2B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	ไม่ดี
83	EM - 2B - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.2	ไม่ดี
84	EM - 3B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.3	
85	EM - 3B- 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
86	EM - 3B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
87	EM - 3B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
88	EM - 3B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.3	
89	EM - 3B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
90	EM - 3B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ ปกติ 3 ตัว ไม่ดี 9 ตัว

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีดอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์ EM(91) - EM(118)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
91	EM - 4B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.4	
92	EM - 4B - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
93	EM - 4B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
94	EM - 4B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
95	EM - 4B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.4	
96	EM - 4B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	ไม่ดี
97	EM - 4B - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.4	ไม่ดี
98	EM - 5B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.5	
99	EM - 5B - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	เสีย
100	EM - 5B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
101	EM - 5B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
102	EM - 5B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.5	
103	EM - 5B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	ไม่ดี
104	EM - 5B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.5	
105	EM - 6B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.6	
106	EM - 6B - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	ไม่ดี
107	EM - 6B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
108	EM - 6B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
109	EM - 6B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.6	
110	EM - 6B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	ไม่ดี
111	EM - 6B - 007							ในบันได ST2	FL.6	
112	EM - 7B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.7	
113	EM - 7B - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
114	EM - 7B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
115	EM - 7B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
116	EM - 7B - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.7	ไม่ดี
117	EM - 7B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
118	EM - 7B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีดอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์EM(119) - EM(128)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
119	EM - 8B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.8	
120	EM - 8B - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	ไม่ดี
121	EM - 8B - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.8	ไม่ดี
122	EM - 8B - 004		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	ไม่ดี
123	EM - 8B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.8	
124	EM - 8B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
125	EM - 8B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.8	
126	EM - BRF - ST1	/		/		/		ในบันได ST1	RF	
127	EM - BRF - BPP		/		/		/	ห้อง Booster Pump	RF	เสีย
128	EM - BRF - Lift		/		/		/	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	เสีย

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/11/2568.....
รหัสอุปกรณ์ .FE(35) - FE(63)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
35	FE - B1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
36	FE - B1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
37	FE - B1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
38	FE - B1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
39	FE - B1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
40	FE - B2 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
41	FE - B2 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.2	ไม่ปิด
42	FE - B2 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
43	FE - B2 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.2	ไม่ปิด
44	FE - B3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
45	FE - B3- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
46	FE - B3 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
47	FE - B3 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
48	FE - B4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
49	FE - B4- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.4	ไม่ปิด
50	FE - B4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
51	FE - B4 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.4	ไม่ปิด
52	FE - B5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
53	FE - B5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
54	FE - B5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
55	FE - B5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
56	FE - B6 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	ไม่ปิด
57	FE - B6- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.6	ไม่ปิด
58	FE - B6 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	ไม่ปิด
59	FE - B6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
60	FE - B7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
61	FE - B7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
62	FE - B7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
63	FE - B7 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.7	ไม่ปิด

หมายเหตุ ไม่ปิด 11 ตัว

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/11/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-64 - FE-68....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
64	FE - B8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
65	FE - B8 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.8	ไม่ปิด
66	FE - B8 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	ไม่ปิด
67	FE - B8 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.8	ไม่ปิด
68	FE - B9 - 001	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-B-.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	✓															
ห้อง CWP-B(Co2)	✓															
ห้องMDB-B(Co2)	✓															
FHC-B-1/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-1/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-B-2/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-2/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-B-3/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-3/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-B-4/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-4/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-B-5/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-5/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-B-6/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-6/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-B-7/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-7/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-B-8/1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-B-8/2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์EM(129) - EM(154)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
129	EM - 1C - 001	✓		✓		✓		ห้อง ซักรีด	FL.1	
130	EM - 1C - 002		✓		✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	
131	EM - 1C - 003	✓		✓		✓		ห้อง CWP	FL.1	
132	EM - 1C - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
133	EM - 1C - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
134	EM - 1C - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
135	EM - 1C - 007	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
136	EM - 1C - 008	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
137	EM - 1C - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
138	EM - 1C - 010	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.1	
139	EM - 1C - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
140	EM - 1C - 012	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.1	
141	EM - 2C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
142	EM - 2C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
143	EM - 2C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
144	EM - 2C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
145	EM - 2C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.2	
146	EM - 2C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
147	EM - 2C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.2	
148	EM - 3C - 001	✓						โถงลิฟต์	FL.3	
149	EM - 3C- 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	ไม่ติด
150	EM - 3C - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.3	ไม่ติด
151	EM - 3C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
152	EM - 3C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.3	ไม่ติด
153	EM - 3C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	ไม่ติด
154	EM - 3C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.3	ไม่ติด

หมายเหตุ EM ไม่ติด 13 ตัว

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์ EM(155)-EM(182)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
155	EM - 4C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
156	EM - 4C - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	ไม่มี
157	EM - 4C - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.4	
158	EM - 4C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
159	EM - 4C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.4	ไม่มี
160	EM - 4C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
161	EM - 4C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	ไม่มี
162	EM - 5C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
163	EM - 5C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
164	EM - 5C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
165	EM - 5C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
166	EM - 5C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.5	ไม่มี
167	EM - 5C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
168	EM - 5C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.5	
169	EM - 6C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
170	EM - 6C - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	ไม่มี
171	EM - 6C - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.6	ไม่มี
172	EM - 6C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
173	EM - 6C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.6	
174	EM - 6C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
175	EM - 6C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.6	
176	EM - 7C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
177	EM - 7C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
178	EM - 7C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
179	EM - 7C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
180	EM - 7C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.7	
181	EM - 7C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	ไม่มี
182	EM - 7C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์ EM(183) - EM(192)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
183	EM - 8C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
184	EM - 8C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
185	EM - 8C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.8	
186	EM - 8C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
187	EM - 8C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.8	
188	EM - 8C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	ไม่มี
189	EM - 8C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.8	ไม่มี
190	EM - CRF - ST2		✓		✓		✓	ในบันได ST2	RF	
191	EM - CRF - BPP	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF	
192	EM - CRF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	ไม่มี

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/11/2568.....
รหัสอุปกรณ์ .FE(69) - FE(97)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
69	FE - C1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
70	FE - C1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
71	FE - C1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
72	FE - C1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
73	FE - C1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
74	FE - C2 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
75	FE - C2 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2	
76	FE - C2 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
77	FE - C2 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
78	FE - C3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
79	FE - C3- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
80	FE - C3 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
81	FE - C3 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.3	
82	FE - C4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
83	FE - C4- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
84	FE - C4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
85	FE - C4 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
86	FE - C5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
87	FE - C5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
88	FE - C5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
89	FE - C5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
90	FE - C6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
91	FE - C6- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
92	FE - C6 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
93	FE - C6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
94	FE - C7 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
95	FE - C7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
96	FE - C7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
97	FE - C7 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ เสีย 5 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/11/2568.....
รหัสอุปกรณ์ .. .FE-98 - FE-102..

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
98	FE - C8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
99	FE - C8 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
100	FE - C8 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
101	FE - C8 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
102	FE - C9 - 001							ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ FHC-C

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายเจิด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	✓															
ห้อง CWP-C	✓															
ห้องMDB-C(CO2)	✓															
FHC-C-1/1	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
FHC-C-1/2	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-C-2/1	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
FHC-C-2/2	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-C-3/1	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
FHC-C-3/2	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-C-4/1	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
FHC-C-4/2	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-C-5/1	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
FHC-C-5/2	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-C-6/1	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
FHC-C-6/2	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-C-7/1	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
FHC-C-7/2	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-C-8/1	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	
FHC-C-8/2	✓		✓		✓		✓		✓	—	✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์EM(193) - EM(221)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
193	EM - 1D - 001		✓		✓		✓	ห้อง ซักรีด	FL.1	ไม่มี
194	EM - 1D - 002		✓		✓		✓	ห้อง CWP	FL.1	ไม่มี
195	EM - 1D - 003		✓		✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	ไม่มี
196	EM - 1D - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
197	EM - 1D - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
198	EM - 1D - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
199	EM - 1D - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.1	ไม่มี
200	EM - 1D - 008	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
201	EM - 1D - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
202	EM - 1D - 010		✓		✓		✓	โถงลิฟต์	FL.1	มี
203	EM - 1D - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง4ST1	FL.1	
204	EM - 1D - 012		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.1	ไม่มี
205	EM - 1D - 013	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
206	EM - 2D - 001		✓		✓		✓	โถงลิฟต์	FL.2	มี
207	EM - 2D - 002		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.2	มี
208	EM - 2D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.2	มี
209	EM - 2D - 004		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.2	มี
210	EM - 2D - 005		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.2	มี
211	EM - 2D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
212	EM - 2D - 007		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.2	มี
213	EM - 2D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.2	มี
214	EM - 3D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
215	EM - 3D- 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.3	
216	EM - 3D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.3	
217	EM - 3D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.3	
218	EM - 3D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.3	
219	EM - 3D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
220	EM - 3D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.3	
221	EM - 3D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.3	ไม่มี

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์EM(222)-EM(253)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
222	EM - 4D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
223	EM - 4D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.4	
224	EM - 4D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.4	ไม่มี
225	EM - 4D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.4	
226	EM - 4D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.4	
227	EM - 4D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
228	EM - 4D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.4	
229	EM - 4D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	ไม่มี
230	EM - 5D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
231	EM - 5D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.5	
232	EM - 5D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.5	ไม่มี
233	EM - 5D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.5	
234	EM - 5D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.5	
235	EM - 5D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	ไม่มี
236	EM - 5D - 007		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.5	ไม่มี
237	EM - 5D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.5	ไม่มี
238	EM - 6D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
239	EM - 6D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.6	
240	EM - 6D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.6	ไม่มี
241	EM - 6D - 004		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.6	ไม่มี
242	EM - 6D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.6	
243	EM - 6D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	ไม่มี
244	EM - 6D - 007		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.6	ไม่มี
245	EM - 6D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.6	ไม่มี
246	EM - 7D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
247	EM - 7D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.7	
248	EM - 7D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.7	ไม่มี
249	EM - 7D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.7	
250	EM - 7D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.7	
251	EM - 7D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	ไม่มี
252	EM - 7D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.7	
253	EM - 7D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.7	ไม่มี

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/11/2568
รหัสอุปกรณ์EM(254) - EM(269)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
254	EM - 8D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
255	EM - 8D - 002		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.8	ไม่มี
256	EM - 8D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.8	ไม่มี
257	EM - 8D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.8	
258	EM - 8D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.8	
259	EM - 8D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	ไม่มี
260	EM - 8D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.8	
261	EM - 8D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.8	ไม่มี
262	EM - DRF - ST1		✓		✓		✓	ในบันได ST1	RF	ไม่มี
263	EM - DRF - BPP		✓		✓		✓	ห้อง Booster Pump	RF	"
264	EM - DRF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	"
265	EM - CH - 001		✓		✓		✓	ห้อง ปั๊มสระว่ายน้ำ	FL.1	"
266	EM - CH - 002		✓		✓		✓	ห้อง ปั๊มดับเพลิง	FL.1	"
267	EM - CH - 003		✓		✓		✓	ห้อง ออกกำลังกาย	FL.1	"
268	EM - CH - 004	✓		✓		✓		หน้า ห้องนิติฯ	FL.1	"
269	EM - CH - 005	✓		✓		✓		ห้อง นิติฯ	FL.1	ไม่มี

หมายเหตุ Emergency 98 ตัว เต็ม

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/11/2568.....
รหัสอุปกรณ์ .FE(103)-FE(130)

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
103	FE - D1 - 001	/		/		/		Lobby	FL.1	
104	FE - D1 - 002	/		/		/		Coommoon Room 1	FL.1	
105	FE - D1 - 003	/		/		/		Coommoon Room 2	FL.1	
106	FE - D1 - 004	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
107	FE - D1 - 005	/		/		/		ประตูทางออก 1	FL.1	
108	FE - D1 - 006	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.1	
109	FE - D1 - 007	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
110	FE - D1 - 008	/		/		/		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
111	FE - D2 - 001		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	ไม่มีไฟ
112	FE - D2 - 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.2	"
113	FE - D2 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	FL.2	ไม่มีไฟ
114	FE - D2 - 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
115	FE - D2 - 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.2	
116	FE - D3 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
117	FE - D3- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.3	
118	FE - D3- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.3	
119	FE - D3- 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
120	FE - D3- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.3	
121	FE - D4 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
122	FE - D4- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.4	
123	FE - D4- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.4	
124	FE - D4- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
125	FE - D4- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.4	
126	FE - D5 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
127	FE - D5- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.5	
128	FE - D5- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.5	
129	FE - D5- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
130	FE - D5- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.5	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/11/2568.....
รหัสอุปกรณ์ FE-131 - FE-146..

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
131	FE - D6 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
132	FE - D6- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.6	
133	FE - D6- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.6	
134	FE - D6- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
135	FE - D6- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.6	
136	FE - D7 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
137	FE - D7- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.7	ไม่มีไฟ
138	FE - D7- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.7	
139	FE - D7- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
140	FE - D7- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.7	
141	FE - D8 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
142	FE - D8- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.8	
143	FE - D8- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.8	
144	FE - D8- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
145	FE - D8- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.8	
146	FE C0 001		/		/		/	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	ไม่มีไฟ

หมายเหตุ FIRE EXIT 5 ดวง เสีย

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/10/68
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-D.....

รายการ	ถังดับเพลิง ปกติ	ถังดับเพลิง แก้ไข	วาล์วน้ำ ปกติ	วาล์วน้ำ แก้ไข	หัวหมุน ปกติ	หัวหมุน แก้ไข	สายฉีด ปกติ	สายฉีด แก้ไข	ขวาน ปกติ	ขวาน แก้ไข	กระจก/กุญแจ ปกติ	กระจก/กุญแจ แก้ไข	หัวทองเหลือง ปกติ	หัวทองเหลือง แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า																
ห้อง CWP-D																
ห้องMDB-D(CO2)																
FHC-D-1/1	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-D-1/2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-1/3	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 2																
FHC-D-2/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-2/2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-2/3	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 3																
FHC-D-3/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-3/2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-3/3	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 4																
FHC-D-4/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-4/2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-4/3	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 5																
FHC-D-5/1		/	/		/		/				/		/		/	/
FHC-D-5/2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-5/3	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 6																
FHC-D-6/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-6/2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-6/3	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 7																
FHC-D-7/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-7/2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-7/3	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น 8																
FHC-D-8/1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-8/2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-D-8/3	/		/		/		/				/		/		/	

หมายเหตุ ชั้น 6 เสียครั้ง

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568
รหัสอุปกรณ์...EM(1) - EM(26)...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
1	EM - 1A - 001		/		/		/	ห้อง ซักรีด	FL.1	
2	EM - 1A - 002		/		/		/	ห้อง MDB	FL.1	
3	EM - 1A - 003	/		/		/		ห้อง CWP	FL.1	
4	EM - 1A - 004		/		/		/	Lobby	FL.1	
5	EM - 1A - 005	/		/		/		Mail Box	FL.1	
6	EM - 1A - 006	/		/		/		Common Room	FL.1	
7	EM - 1A - 007	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.1	
8	EM - 1A - 008		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
9	EM - 1A - 009	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
10	EM - 1A - 010	/		/		/		ในบันได ST1	FL.1	
11	EM - 1A - 011	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.1	
12	EM - 1A - 012		/		/		/	ในบันได ST2	FL.1	
13	EM - 2A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.2	
14	EM - 2A - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
15	EM - 2A - 003		/		/		/	ทางเดิน ส/ก	FL.2	
16	EM - 2A - 004		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
17	EM - 2A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.2	
18	EM - 2A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
19	EM - 2A - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.2	
20	EM - 3A - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.3	
21	EM - 3A - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
22	EM - 3A - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
23	EM - 3A - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
24	EM - 3A - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.3	
25	EM - 3A - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
26	EM - 3A - 007		/		/		/	ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568
รหัสอุปกรณ์...EM(27) - EM(54)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
27	EM - 4A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
28	EM - 4A - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
29	EM - 4A - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
30	EM - 4A - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
31	EM - 4A - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.4	
32	EM - 4A - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
33	EM - 4A - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.4	
34	EM - 5A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
35	EM - 5A - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
36	EM - 5A - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.5	
37	EM - 5A - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
38	EM - 5A - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.5	
39	EM - 5A - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
40	EM - 5A - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.5	
41	EM - 6A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
42	EM - 6A - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
43	EM - 6A - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
44	EM - 6A - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
45	EM - 6A - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.6	
46	EM - 6A - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
47	EM - 6A - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.6	
48	EM - 7A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
49	EM - 7A - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
50	EM - 7A - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
51	EM - 7A - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
52	EM - 7A - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.7	
53	EM - 7A - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
54	EM - 7A - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568
รหัสอุปกรณ์...EM(55) - EM(64)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
55	EM - 8A - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
56	EM - 8A - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
57	EM - 8A - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.8	
58	EM - 8A - 004	✓		✓			✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
59	EM - 8A - 005	✓		✓			✓	ในบันได ST1	FL.8	
60	EM - 8A - 006	✓		✓			✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
61	EM - 8A - 007	✓		✓			✓	ในบันได ST2	FL.8	
62	EM - RF - ST1		✓		✓		✓	ในบันได ST1	RF	
63	EM - RF - BPP	✓		✓			✓	ห้อง Booster Pump	RF	
64	EM - RF - Lift	✓		✓			✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ... 20/12/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ....FE(1) - FE(29)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	FE - A1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
2	FE - A1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
3	FE - A1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
4	FE - A1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
5	FE - A1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
6	FE - A2 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
7	FE - A2 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.2	
8	FE - A2 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
9	FE - A2 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.2	
10	FE - A3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
11	FE - A3- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.3	
12	FE - A3 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
13	FE - A3 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
14	FE - A4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
15	FE - A4- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
16	FE - A4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
17	FE - A4 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
18	FE - A5 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
19	FE - A5- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.5	
20	FE - A5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
21	FE - A5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
22	FE - A6 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
23	FE - A6- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
24	FE - A6 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
25	FE - A6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
26	FE - A7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
27	FE - A7- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.7	
28	FE - A7 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
29	FE - A7 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/12/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-30 - FE-34....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
30	FE - A8 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
31	FE - A8 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.8	
32	FE - A8 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
33	FE - A8 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.8	
34	FE - A9 - 001		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร A

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/12/68
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-A.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง นิติฯ	/															
สระว่ายน้ำ	/															
ห้อง ซักผ้า-A	/															
ห้อง CWP-A	/															
ห้องMDB-A(CO2)	/															
FHC-A-1/1	/		/		/		/			/	/		/		/	
FHC-A-1/2	/		/		/		/			/	/		/		/	
ชั้น 2																
FHC-A-2/1	/		/		/		/			/	/		/		/	
FHC-A-2/2	/		/		/		/			/	/		/		/	
ชั้น 3																
FHC-A-3/1	/		/		/		/			/	/		/		/	
FHC-A-3/2	/		/		/		/			/	/		/		/	
ชั้น 4																
FHC-A-4/1	/		/		/		/			/	/		/		/	
FHC-A-4/2	/		/		/		/			/	/		/		/	
ชั้น 5																
FHC-A-5/1	/		/		/		/			/	/		/		/	
FHC-A-5/2	/		/		/		/			/	/		/		/	
ชั้น 6																
FHC-A-6/1	/		/		/		/			/	/		/		/	
FHC-A-6/2	/		/		/		/			/	/		/		/	
ชั้น 7																
FHC-A-7/1	/		/		/		/			/	/		/		/	
FHC-A-7/2	/		/		/		/			/	/		/		/	
ชั้น 8																
FHC-A-8/1	/		/		/		/			/	/		/		/	
FHC-A-8/2	/		/		/		/			/	/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568
รหัสอุปกรณ์...EM(65) - EM(90)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
65	EM - 1B - 001	✓		✓		✓		ห้อง ซักรีด	FL.1	
66	EM - 1B - 002	✓		✓		✓		ห้อง MDB	FL.1	
67	EM - 1B - 003		/		/		/	ห้อง CWP	FL.1	
68	EM - 1B - 004	/		/		/		Lobby	FL.1	
69	EM - 1B - 005	/		/		/		Mail Box	FL.1	
70	EM - 1B - 006	/		/		/		Common Room	FL.1	
71	EM - 1B - 007	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.1	
72	EM - 1B - 008							ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	ไม่มี
73	EM - 1B - 009	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
74	EM - 1B - 010	/		/		/		ในบันได ST1	FL.1	
75	EM - 1B - 011	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.1	
76	EM - 1B - 012		/		/		/	ในบันได ST2	FL.1	
77	EM - 2B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.2	
78	EM - 2B - 002							ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	ไม่มี
79	EM - 2B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
80	EM - 2B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
81	EM - 2B - 005							ในบันได ST1	FL.2	ไม่มี
82	EM - 2B - 006							ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	ไม่มี
83	EM - 2B - 007							ในบันได ST2	FL.2	ไม่มี
84	EM - 3B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.3	
85	EM - 3B- 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
86	EM - 3B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.3	
87	EM - 3B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
88	EM - 3B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.3	
89	EM - 3B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	
90	EM - 3B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ ไฟฉุกเฉินที่ใช้งานไม่ได้ รวมทั้งหมด 26 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568
รหัสอุปกรณ์EM(91) - EM(118)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
91	EM - 4B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.4	
92	EM - 4B - 002	/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
93	EM - 4B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.4	
94	EM - 4B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
95	EM - 4B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.4	
96	EM - 4B - 006							ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	ไม่มี
97	EM - 4B - 007							ในบันได ST2	FL.4	ไม่มี
98	EM - 5B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.5	
99	EM - 5B - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
100	EM - 5B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
101	EM - 5B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
102	EM - 5B - 005		/		/		/	ในบันได ST1	FL.5	
103	EM - 5B - 006		/		/		/	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
104	EM - 5B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.5	
105	EM - 6B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.6	
106	EM - 6B - 002							ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	ไม่มี
107	EM - 6B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.6	
108	EM - 6B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
109	EM - 6B - 005							ในบันได ST1	FL.6	ไม่มี
110	EM - 6B - 006							ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	ไม่มี
111	EM - 6B - 007							ในบันได ST2	FL.6	ไม่มี
112	EM - 7B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.7	
113	EM - 7B - 002		/		/		/	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
114	EM - 7B - 003	/		/		/		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
115	EM - 7B - 004	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	
116	EM - 7B - 005							ในบันได ST1	FL.7	ไม่มี
117	EM - 7B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
118	EM - 7B - 007	/		/		/		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568
รหัสอุปกรณ์EM(119) - EM(128)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
119	EM - 8B - 001	/		/		/		โถงลิฟต์	FL.8	
120	EM - 8B - 002							ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	ไม่มี
121	EM - 8B - 003							ทางเดิน ส/ก	FL.8	ไม่มี
122	EM - 8B - 004							ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	ไม่มี
123	EM - 8B - 005	/		/		/		ในบันได ST1	FL.8	
124	EM - 8B - 006	/		/		/		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	
125	EM - 8B - 007							ในบันได ST2	FL.8	ไม่มี
126	EM - BRF - ST1		/		/		/	ในบันได ST1	RF	
127	EM - BRF - BPP		/		/		/	ห้อง Booster Pump	RF	
128	EM - BRF - Lift							ห้องเครื่องลิฟต์	RF	ไม่มี

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/12/2568.....
รหัสอุปกรณ์ .FE(35) - FE(63)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
35	FE - B1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
36	FE - B1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
37	FE - B1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
38	FE - B1 - 004		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
39	FE - B1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
40	FE - B2 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
41	FE - B2 - 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.2	
42	FE - B2 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
43	FE - B2 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.2	
44	FE - B3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
45	FE - B3- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
46	FE - B3 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
47	FE - B3 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
48	FE - B4 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
49	FE - B4- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.4	
50	FE - B4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
51	FE - B4 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.4	
52	FE - B5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
53	FE - B5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
54	FE - B5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
55	FE - B5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
56	FE - B6 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
57	FE - B6- 002		✓		✓		✓	หน้าประตู ST1	FL.6	
58	FE - B6 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
59	FE - B6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
60	FE - B7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
61	FE - B7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
62	FE - B7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
63	FE - B7 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ ป้ายทางหนีไฟที่ต้องแก้ไขรวมทั้งหมด 10 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/12/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-64 - FE-68....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
64	FE - B8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
65	FE - B8 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
66	FE - B8 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
67	FE - B8 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
68	FE - B9 - 001	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร B

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/12/68
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-B.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	✓															
ห้อง CWP-B(Co2)	✓															
ห้องMDB-B(Co2)	✓															
FHC-B-1/1	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
FHC-B-1/2	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-B-2/1	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
FHC-B-2/2	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-B-3/1	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
FHC-B-3/2	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-B-4/1	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
FHC-B-4/2	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-B-5/1	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
FHC-B-5/2	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-B-6/1	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
FHC-B-6/2	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-B-7/1	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
FHC-B-7/2	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-B-8/1	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	
FHC-B-8/2	✓		✓		✓		✓		—	—	✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568
รหัสอุปกรณ์EM(129) - EM(154)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
129	EM - 1C - 001	✓		✓		✓		ห้อง ซักรีด	FL.1	
130	EM - 1C - 002		✓		✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	
131	EM - 1C - 003		✓		✓		✓	ห้อง CWP	FL.1	
132	EM - 1C - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
133	EM - 1C - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
134	EM - 1C - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
135	EM - 1C - 007	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
136	EM - 1C - 008	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
137	EM - 1C - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
138	EM - 1C - 010	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.1	
139	EM - 1C - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
140	EM - 1C - 012	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.1	
141	EM - 2C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
142	EM - 2C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
143	EM - 2C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.2	
144	EM - 2C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.2	
145	EM - 2C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.2	
146	EM - 2C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.2	
147	EM - 2C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.2	
148	EM - 3C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
149	EM - 3C- 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	ใช้ไม่ได้
150	EM - 3C - 003		✓					ทางเดิน ส/ก	FL.3	ใช้ไม่ได้
151	EM - 3C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.3	
152	EM - 3C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.3	ใช้ไม่ได้
153	EM - 3C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.3	ใช้ไม่ได้
154	EM - 3C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.3	ใช้ไม่ได้

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568
รหัสอุปกรณ์ EM(155)-EM(182)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
155	EM - 4C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
156	EM - 4C - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	ใช้ไม่
157	EM - 4C - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.4	
158	EM - 4C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.4	
159	EM - 4C - 005		✓		✓			ในบันได ST1	FL.4	ใช้ไม่
160	EM - 4C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.4	
161	EM - 4C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	ใช้ไม่
162	EM - 5C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
163	EM - 5C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
164	EM - 5C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.5	
165	EM - 5C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.5	
166	EM - 5C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.5	ใช้ไม่
167	EM - 5C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.5	
168	EM - 5C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.5	
169	EM - 6C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
170	EM - 6C - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	ใช้ไม่
171	EM - 6C - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก	FL.6	ใช้ไม่
172	EM - 6C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.6	
173	EM - 6C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.6	
174	EM - 6C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.6	
175	EM - 6C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.6	
176	EM - 7C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
177	EM - 7C - 002		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
178	EM - 7C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.7	
179	EM - 7C - 004		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.7	ใช้ไม่
180	EM - 7C - 005		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.7	
181	EM - 7C - 006	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.7	
182	EM - 7C - 007	✓		✓		✓		ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568
รหัสอุปกรณ์ EM(183) - EM(192)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
183	EM - 8C - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
184	EM - 8C - 002	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
185	EM - 8C - 003	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก	FL.8	
186	EM - 8C - 004	✓		✓		✓		ทางเดิน ส/ก หน้า ST1	FL.8	
187	EM - 8C - 005	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.8	
188	EM - 8C - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน ส/ก หน้า ST2	FL.8	ใช้ไม่
189	EM - 8C - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.8	ใช้ไม่
190	EM - CRF - ST1		✓		✓		✓	ในบันได ST2	RF	ใช้ไม่
191	EM - CRF - BPP	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF	
192	EM - CRF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	ใช้ไม่

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/12/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ..FE(69) - FE(97)...

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
69	FE - C1 - 001	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
70	FE - C1 - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
71	FE - C1 - 003	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
72	FE - C1 - 004	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
73	FE - C1 - 005	✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
74	FE - C2 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
75	FE - C2 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2	
76	FE - C2 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
77	FE - C2 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
78	FE - C3 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
79	FE - C3- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
80	FE - C3 - 003		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
81	FE - C3 - 004		✓		✓		✓	หน้าประตู ST2	FL.3	
82	FE - C4 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
83	FE - C4- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
84	FE - C4 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
85	FE - C4 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
86	FE - C5 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
87	FE - C5- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
88	FE - C5 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
89	FE - C5 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
90	FE - C6 - 001		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
91	FE - C6- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
92	FE - C6 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
93	FE - C6 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
94	FE - C7 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
95	FE - C7- 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
96	FE - C7 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
97	FE - C7 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/12/2568.....
รหัสอุปกรณ์ ...FE-98 - FE-102..

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
98	FE - C8 - 001	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
99	FE - C8 - 002	✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
100	FE - C8 - 003	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
101	FE - C8 - 004	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
102	FE - C9 - 001	✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อาคาร C	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 20/12/68 รหัสอุปกรณ์ FHC-C

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า	✓															
ห้อง CWP-C	✓															
ห้องMDB-C(CO2)	✓															
FHC-C-1/1	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
FHC-C-1/2	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-C-2/1	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
FHC-C-2/2	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-C-3/1	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
FHC-C-3/2	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-C-4/1	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
FHC-C-4/2	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-C-5/1	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
FHC-C-5/2	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-C-6/1	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
FHC-C-6/2	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-C-7/1	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
FHC-C-7/2	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-C-8/1	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	
FHC-C-8/2	✓		✓		✓		✓			–	✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อาคาร D	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568 รหัสอุปกรณ์EM(193) - EM(221)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
193	EM - 1D - 001		✓		✓		✓	ห้อง ซักรีด	FL.1	
194	EM - 1D - 002		✓		✓		✓	ห้อง CWP	FL.1	
195	EM - 1D - 003		✓		✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	
196	EM - 1D - 004	✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
197	EM - 1D - 005	✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
198	EM - 1D - 006	✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
199	EM - 1D - 007		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.1	
200	EM - 1D - 008	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.1	
201	EM - 1D - 009	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
202	EM - 1D - 010		✓		✓		✓	โถงลิฟต์	FL.1	
203	EM - 1D - 011	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
204	EM - 1D - 012		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.1	
205	EM - 1D - 013	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
206	EM - 2D - 001		✓		✓		✓	โถงลิฟต์	FL.2	
207	EM - 2D - 002		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.2	
208	EM - 2D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.2	
209	EM - 2D - 004		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.2	
210	EM - 2D - 005		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.2	
211	EM - 2D - 006	✓		✓	✓	✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.2	
212	EM - 2D - 007		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.2	
213	EM - 2D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.2	
214	EM - 3D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
215	EM - 3D- 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.3	
216	EM - 3D - 003	✓		✓		✓		ในบันได ST1	FL.3	
217	EM - 3D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.3	
218	EM - 3D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.3	
219	EM - 3D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.3	
220	EM - 3D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.3	
221	EM - 3D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.3	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อาคาร D	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568 รหัสอุปกรณ์EM(222)-EM(253)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
222	EM - 4D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
223	EM - 4D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.4	
224	EM - 4D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.4	
225	EM - 4D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.4	
226	EM - 4D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.4	
227	EM - 4D - 006	✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.4	
228	EM - 4D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.4	
229	EM - 4D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.4	
230	EM - 5D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
231	EM - 5D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.5	
232	EM - 5D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.5	
233	EM - 5D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.5	
234	EM - 5D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.5	
235	EM - 5D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.5	
236	EM - 5D - 007		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.5	
237	EM - 5D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.5	
238	EM - 6D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
239	EM - 6D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.6	
240	EM - 6D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.6	
241	EM - 6D - 004		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.6	
242	EM - 6D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.6	
243	EM - 6D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.6	
244	EM - 6D - 007		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.6	
245	EM - 6D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.6	
246	EM - 7D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
247	EM - 7D - 002	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.7	
248	EM - 7D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.7	
249	EM - 7D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.7	
250	EM - 7D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.7	
251	EM - 7D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.7	
252	EM - 7D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.7	
253	EM - 7D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อาคาร D	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 20/12/2568 รหัสอุปกรณ์EM(254) - EM(269)

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
254	EM - 8D - 001	✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
255	EM - 8D - 002		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.8	
256	EM - 8D - 003		✓		✓		✓	ในบันได ST1	FL.8	
257	EM - 8D - 004	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.8	
258	EM - 8D - 005	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.8	
259	EM - 8D - 006		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	FL.8	
260	EM - 8D - 007	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.8	
261	EM - 8D - 008		✓		✓		✓	ในบันได ST2	FL.8	
262	EM - DRF - ST1		✓		✓		✓	ในบันได ST1	RF	
263	EM - DRF - BPP		✓		✓		✓	ห้อง Booster Pump	RF	
264	EM - DRF - Lift		✓		✓		✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF	
265	EM - CH - 001		✓		✓		✓	ห้อง ปั๊มสระว่ายน้ำ	FL.1	
266	EM - CH - 002		✓		✓		✓	ห้อง ปั๊มดับเพลิง	FL.1	
267	EM - CH - 003		✓		✓		✓	ห้อง ออกกำลังกาย	FL.1	
268	EM - CH - 004	✓		✓		✓		หน้า ห้องนิติฯ	FL.1	
269	EM - CH - 005	✓		✓		✓		ห้อง นิติฯ	FL.1	

หมายเหตุ ใช้ 38 ดวง

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/12/2568.....
รหัสอุปกรณ์ .FE(103)-FE(130)

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
103	FE - D1 - 001	/		/		/		Lobby	FL.1	
104	FE - D1 - 002	/		/		/		Coommoon Room 1	FL.1	
105	FE - D1 - 003	/		/		/		Coommoon Room 2	FL.1	
106	FE - D1 - 004	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
107	FE - D1 - 005	/		/		/		ประตูทางออก 1	FL.1	
108	FE - D1 - 006	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.1	
109	FE - D1 - 007	/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
110	FE - D1 - 008	/		/		/		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
111	FE - D2 - 001		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
112	FE - D2 - 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.2	
113	FE - D2 - 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	FL.2	
114	FE - D2 - 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
115	FE - D2 - 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.2	
116	FE - D3 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
117	FE - D3- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.3	
118	FE - D3- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.3	
119	FE - D3- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
120	FE - D3- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.3	
121	FE - D4 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
122	FE - D4- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.4	
123	FE - D4- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.4	
124	FE - D4- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
125	FE - D4- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.4	
126	FE - D5 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
127	FE - D5- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.5	
128	FE - D5- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.5	
129	FE - D5- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
130	FE - D5- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.5	

หมายเหตุ เห็น 3 ตัว

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ....20/12/2568.....
รหัสอุปกรณ์ FE-131 - FE-146..

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
131	FE - D6 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
132	FE - D6- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.6	
133	FE - D6- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.6	
134	FE - D6- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
135	FE - D6- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.6	
136	FE - D7 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
137	FE - D7- 002		/		/		/	หน้าประตู ST1	FL.7	
138	FE - D7- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.7	
139	FE - D7- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
140	FE - D7- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.7	
141	FE - D8 - 001	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
142	FE - D8- 002	/		/		/		หน้าประตู ST1	FL.8	
143	FE - D8- 003	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	FL.8	
144	FE - D8- 004	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
145	FE - D8- 005	/		/		/		หน้าประตู ST2	FL.8	
146	FE - C9 - 001		/		/		/	ในบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	

หมายเหตุ เห็น 5 ตัว

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
อาคาร D

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 20/12/68
รหัสอุปกรณ์ .....FHC-D:.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า																
ห้อง CWP-D	/															
ห้องMDB-D(CO2)	/															
FHC-D-1/1	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-1/2	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-1/3	/		/		/		/				/		/			
ชั้น 2																
FHC-D-2/1	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-2/2	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-2/3	/		/		/		/				/		/			
ชั้น 3																
FHC-D-3/1	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-3/2	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-3/3	/		/		/		/				/		/			
ชั้น 4																
FHC-D-4/1	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-4/2	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-4/3	/		/		/		/				/		/			
ชั้น 5																
FHC-D-5/1	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-5/2		/	/	AAA	/	AAA	/				/		/			
FHC-D-5/3	/		/		/		/				/		/			
ชั้น 6																
FHC-D-6/1	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-6/2	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-6/3	/		/		/		/				/		/			
ชั้น 7																
FHC-D-7/1	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-7/2	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-7/3	/		/		/		/				/		/			
ชั้น 8																
FHC-D-8/1	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-8/2	/		/		/		/				/		/			
FHC-D-8/3	/		/		/		/				/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020


ตู้ดับเพลิง
ตู้ดับเพลิง
ตู้ดับเพลิง

บริษัทบุคคลธรรมดา ซุซุย ดี คอนโด แคนบีส จีซอร์ท จำกัด
สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ: ประจำวันที่ลม กุลาคม-2025
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2025
สถานะ:

ลำดับ	ชื่อเครื่อง/จุด จีซอร์ท	ชนิดเครื่อง	ชื่อระบบย่อย	ชื่อเครื่องย่อย	แผนผง / ปฏิบัติ	ค. 01/10/2025	พฤ. 02/10/2025	ส. 03/10/2025	อ. 04/10/2025	อา. 05/10/2025	จ. 06/10/2025	อ. 07/10/2025	พ. 08/10/2025	พฤ. 09/10/2025	ศ. 10/10/2025	ส. 11/10/2025	อา. 12/10/2025	จ. 13/10/2025	อ. 14/10/2025	พ. 15/10/2025
1	DC-CRS-LV-MD8-0001	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด A 2	Plan															
					Actual															
2	DC-CRS-LV-MD8-0001	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด M3	Plan															
					Actual															
3	DC-CRS-LV-MD8-0001	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด N	Plan															
					Actual															
4	DC-CRS-LV-MD8-0002	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด A 2	Plan															
					Actual															
5	DC-CRS-LV-MD8-0002	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด M3	Plan															
					Actual															
6	DC-CRS-LV-MD8-0002	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด N	Plan															
					Actual															
7	DC-CRS-LV-MD8-0003	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด A 2	Plan															
					Actual															
8	DC-CRS-LV-MD8-0003	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด M3	Plan															
					Actual															
9	DC-CRS-LV-MD8-0003	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด N	Plan															
					Actual															
10	DC-CRS-LV-MD8-0004	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด A 2	Plan															
					Actual															
11	DC-CRS-LV-MD8-0004	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด M3	Plan															
					Actual															
12	DC-CRS-LV-MD8-0004	LV	MDB	เมนสวิทเชอร์บอร์ด N	Plan															
					Actual															

พฤ. 16/10/2025	ศ. 17/10/2025	ส. 18/10/2025	อา. 19/10/2025	จ. 20/10/2025	อ. 21/10/2025	พ. 22/10/2025	พฤ. 23/10/2025	ศ. 24/10/2025	ส. 25/10/2025	อา. 26/10/2025	จ. 27/10/2025	อ. 28/10/2025	พ. 29/10/2025	พฤ. 30/10/2025	ศ. 31/10/2025

บัดีมุดดอลฮาราซุด ดี ออมโร แอนเมิร์ จีเอกัร จำกัด
สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ: ประจำเดือน ตุลาคม-2025
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2025
สถานะ:

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบเดิม	ระบบใหม่	ชื่อระบบ	เพลง / ปฏิบัติ	ส. 01/10/2025	อา. 02/10/2025	จ. 03/10/2025	อ. 04/10/2025	พุ. 05/10/2025	พฤ. 06/10/2025	ศ. 07/10/2025	ส. 08/10/2025	อา. 09/10/2025	จ. 10/10/2025	อ. 11/10/2025	พุ. 12/10/2025	พฤ. 13/10/2025	ศ. 14/10/2025
1	DC-DS-SN-BFP-IE01	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก A1	Plan														
					Actual														
2	DC-DS-SN-BFP-IE01	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก M1	Plan														
					Actual														
3	DC-DS-SN-BFP-IE01	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก N	Plan														
					Actual														
4	DC-DS-SN-BFP-IE03	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก A1	Plan														
					Actual														
5	DC-DS-SN-BFP-IE03	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก M1	Plan														
					Actual														
6	DC-DS-SN-BFP-IE03	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก N	Plan														
					Actual														
7	DC-DS-SN-BFP-IE05	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก A1	Plan														
					Actual														
8	DC-DS-SN-BFP-IE05	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก M1	Plan														
					Actual														
9	DC-DS-SN-BFP-IE05	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก N	Plan														
					Actual														
10	DC-DS-SN-BFP-IE07	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก A1	Plan														
					Actual														
11	DC-DS-SN-BFP-IE07	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก M1	Plan														
					Actual														
12	DC-DS-SN-BFP-IE07	SN	BFP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก N	Plan														
					Actual														
13	DC-DS-SN-CHP-E01	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก A1	Plan														
					Actual														
14	DC-DS-SN-CHP-E01	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก M1	Plan														
					Actual														
15	DC-DS-SN-CHP-E01	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก N	Plan														
					Actual														
16	DC-DS-SN-CHP-E03	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก A1	Plan														
					Actual														
17	DC-DS-SN-CHP-E03	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก M1	Plan														
					Actual														
18	DC-DS-SN-CHP-E03	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก N	Plan														
					Actual														
19	DC-DS-SN-CHP-E05	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก A1	Plan														
					Actual														
20	DC-DS-SN-CHP-E05	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก M1	Plan														
					Actual														
21	DC-DS-SN-CHP-E05	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก N	Plan														
					Actual														
22	DC-DS-SN-CHP-E07	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก A1	Plan														
					Actual														
23	DC-DS-SN-CHP-E07	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก M1	Plan														
					Actual														
24	DC-DS-SN-CHP-E07	SN	CHP	แอลการ์ ออฟเฟ็ก N	Plan														
					Actual														

ส. 08/10/2025	อา. 09/10/2025	จ. 10/10/2025	อ. 11/10/2025	พุ. 12/10/2025	พฤ. 13/10/2025	ศ. 14/10/2025	ส. 15/10/2025	อา. 16/10/2025	จ. 17/10/2025	อ. 18/10/2025	พุ. 19/10/2025	พฤ. 20/10/2025	ศ. 21/10/2025	ส. 22/10/2025	อา. 23/10/2025	จ. 24/10/2025	อ. 25/10/2025	พุ. 26/10/2025	พฤ. 27/10/2025

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน.....กรกฎาคม...พ.ศ.....2568..... หน่วยงาน...ดิคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

PAR1... 4004.97 1452.72 1335.70 1216.54

วันที่	No...0.0.0.... kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x3000	No...0.0.1... On Peak (P)	จำนวน (หน่วย)	No...0.0.2... Off Peak(OP)	จำนวน (หน่วย)	No...0.0.3... Holiday(H)	จำนวน (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4006.12	1.15	1453.30	0.58	1336.27	0.57	1216.54	0	[redacted]
2	4007.21	1.09	1453.85	0.55	1336.81	0.54	1216.54	0	
3	4009.35	1.14	1454.43	0.58	1337.37	0.56	1216.54	0	
4	4009.51	0.16	1454.99	0.56	1337.97	0.6	1216.54	0	
5	4010.53	1.02	1455.27	0.28	1338.03	0.38	1217.42	0.88	
6	4011.56	1.03	1455.55	0.28	1338.10	0.07	1214.30	0.88	
7	4013.25	1.69	1455.57	0.02	1338.60	0.05	1219.07	0.77	
8	4014.57	1.32	1456.23	0.66	1339.25	0.65	1219.07	0	
9	4015.90	1.23	1456.85	0.62	1339.87	0.62	1219.07	0	
10	4017.03	1.13	1457.41	0.56	1340.00	0.13	1219.61	0.54	
11	4018.38	1.35	1457.41	0	1340.00	0	1220.96	1.36	
12	4019.60	1.22	1457.41	0	1340.00	0	1222.18	1.22	
13	4020.90	1.30	1457.41	0	1340.00	0	1223.49	1.31	
14	4022.36	1.46	1457.43	0.02	1340.55	0.55	1224.37	0.88	
15	4023.76	1.4	1458.10	0.67	1341.28	0.73	1224.37	0	
16	4025.20	1.44	1458.83	0.73	1341.99	0.71	1224.37	0	
17	4026.60	1.40	1459.55	0.72	1342.67	0.68	1224.37	0	
18	4027.83	1.23	1460.18	0.63	1343.27	0.6	1224.37	0	
19	4029.12	1.29	1460.81	0.63	1343.42	0.15	1224.89	0.52	
20	4030.85	1.73	1460.81	0	1343.42	0	1226.61	1.72	
21	4031.91	0.96	1460.93	0.02	1343.92	0.5	1227.05	0.44	
22	4033.07	1.16	1461.44	0.61	1344.57	0.65	1227.05	0	
23	4034.25	1.18	1462.00	0.56	1345.14	0.62	1227.05	0	
24	4035.48	1.23	1462.61	0.61	1345.86	0.67	1227.05	0	
25	4036.93	1.24	1463.25	0.64	1346.48	0.62	1227.05	0	
26	4038.34	1.41	1463.90	0.65	1346.63	0.15	1227.60	0.55	
27	4039.52	1.38	1463.90	0	1346.63	0	1228.99	1.39	
28	4040.91	1.39	1463.90	0	1346.63	0	1230.97	1.98	
29	4042.78	1.87	1463.91	0.01	1347.18	0.55	1231.28	0.31	
30	4043.84	1.06	1464.61	0.7	1347.94	0.76	1231.28	0	
31	4045.38	1.54	1465.39	0.78	1348.69	0.75	1231.28	0	[redacted]
ผลรวม									

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMP-060 Rev.00

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน.....กรกฎาคม...พ.ศ.....2568.....

หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

วันที่	มิเตอร์..(MAIN)...		มิเตอร์...อาคาร A...		มิเตอร์...อาคาร B...		หมายเหตุ
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
	391206		10910		85294		
1	391281	75	10926	16	85307	13	
2	391349	69	10941	15	85318	11	
3	391429	79	10957	16	85332	14	
4	391495	67	10972	15	85343	11	
5	391595	80	10991	19	85356	13	
6	391656	81	11010	19	85370	14	
7	391735	79	11026	16	85387	17	
8	391808	73	11038	12	85401	14	
9	391877	69	11050	12	85416	15	
10	391948	71	11066	16	85428	12	
11	392064	116	11083	17	85442	14	
12	392145	81	11096	13	85456	14	
13	392211	66	11110	14	85468	12	
14	392284	73	11125	15	85485	17	
15	392355	71	11139	14	85494	9	
16	392429	74	11156	17	85512	18	
17	392508	79	11172	16	85527	15	
18	392586	78	11187	15	85543	16	
19	392663	77	11205	18	85554	14	
20	392766	103	11224	19	85575	18	
21	392830	64	11240	16	85592	17	
22	392907	77	11256	16	85607	15	
23	392984	77	11273	17	85622	15	
24	393066	82	11291	18	85637	15	
25	393142	76	11304	13	85655	18	
26	393223	81	11323	19	85672	17	
27	393310	87	11345	22	85690	18	
28	393391	81	11361	16	85706	16	
29	393476	85	11378	17	85724	18	
30	393564	88	11396	18	85740	16	
31	393654	90	11412	18	85756	16	

หัวหน้า[redacted]

วันที่

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน.....กรกฎาคม...พ.ศ.....2568.....

หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

วันที่	มิเตอร์...อาคาร C...		มิเตอร์...อาคาร D...		หมายเหตุ
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
	14400		109240		
1	14420	20	109256	16	
2	14445	25	109271	15	
3	14471	26	109286	15	
4	14488	17	109301	15	
5	14514	26	109314	13	
6	14540	26	109327	13	
7	14564	24	109343	16	
8	14589	25	109358	15	
9	14613	24	109371	13	
10	14635	22	109385	14	
11	14701	66	109398	13	
12	14727	26	109413	15	
13	14748	21	109427	14	
14	14770	22	109441	14	
15	14793	23	109456	15	
16	14817	24	109468	12	
17	14844	27	109483	15	
18	14866	22	109498	18	
19	14899	33	109516	18	
20	14921	33	109536	20	
21	14938	17	109549	13	
22	14962	24	109563	14	
23	14987	25	109579	16	
24	15008	21	109596	17	
25	15030	22	109613	17	
26	15050	20	109629	16	
27	15072	22	109649	20	
28	15097	25	109666	17	
29	15124	27	109684	18	
30	15153	29	109704	20	
31	15183	29	109725	21	

หัวหน้า[redacted]

วันที่

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน.....สิงหาคม....พ.ศ.....2568.....

หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

PAR1...4045.39 1465.39 1349.69 1231.98

วันที่	No...0.0.0... kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x3000	No...0.0.1... On Peak (P)	จำนวน (หน่วย)	No...0.0.2... Off Peak(OP)	จำนวน (หน่วย)	No...0.0.3... Holiday(H)	จำนวน (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4046.99	1.61	1466.20	0.81	1349.49	0.8	1231.98	0.7	[illegible]
2	4048.64	1.65	1466.98	0.78	1349.68	0.19	1231.98	0.7	[illegible]
3	4050.44	1.80	1466.98	0	1349.68	0	1233.78	1.80	[illegible]
4	4052.40	1.96	1466.98	0	1350.45	0.77	1234.56	0.78	[illegible]
5	4054.43	2.03	1467.32	0.34	1351.54	1.09	1234.96	0.4	[illegible]
6	4056.77	2.34	1468.89	1.5	1352.54	1.04	1234.96	0	[illegible]
7	4058.17	1.4	1469.67	0.85	1353.54	0.96	1234.96	0	[illegible]
8	4059.39	1.22	1470.48	0.81	1354.46	0.92	1234.96	0	[illegible]
9	4061.59	1.7	1471.31	0.83	1354.62	0.16	1235.15	0.19	[illegible]
10	4063.18	1.59	1471.31	0	1354.62	0	1237.24	1.99	[illegible]
11	4064.77	1.59	1471.32	0.01	1355.21	0.59	1238.23	0.99	[illegible]
12	4066.74	1.97	1472.09	0.77	1355.36	0.15	1238.78	0.55	[illegible]
13	4068.06	1.32	1472.09	0	1356.06	0.68	1239.92	1.14	[illegible]
14	4069.84	1.78	1472.95	0.86	1356.96	0.92	1239.92	0	[illegible]
15	4071.66	1.82	1473.80	0.85	1357.91	0.97	1239.92	0	[illegible]
16	4073.23	1.57	1474.60	0.8	1358.10	0.17	1239.58	0.66	[illegible]
17	4074.71	1.47	1474.60	0	1358.10	0	1241.99	1.47	[illegible]
18	4076.28	1.57	1474.97	0.37	1359.81	0.71	1242.48	0.49	
19	4077.85	1.57	1475.35	0.38	1359.59	0.77	1243.97	0.49	[illegible]
20	4079.53	1.68	1476.14	0.79	1360.41	0.89	1243.97	0	[illegible]
21	4081.42	1.89	1477.06	0.92	1361.39	0.98	1243.97	0	[illegible]
22	4083.03	1.61	1477.85	0.79	1362.20	0.81	1243.97	0	[illegible]
23	4084.44	1.41	1478.55	0.7	1362.35	0.15	1243.97	0.96	[illegible]
24	4085.91	1.47	1479.56	0.01	1362.35	0	1245.00	1.07	[illegible]
25	4087.91	1.8	1479.56	0	1363.00	0.65	1246.15	1.15	[illegible]
26	4089.81	1.7	1480.55	0.99	1363.90	0.90	1246.46	0	[illegible]
27	4091.06	1.65	1480.19	0.34	1364.92	0.82	1246.15	0	[illegible]
28	4092.55	1.49	1480.85	0.24	1365.55	0.83	1246.15	0	[illegible]
29	4094.24	1.69	1481.63	0.78	1366.49	0.94	1246.19	0.04	[illegible]
30	4095.86	1.62	1482.49	0.8	1366.63	0.14	1246.81	0.62	[illegible]
31	4097.44	1.60	1482.43	0	1366.63	0	1248.39	1.58	[illegible]
ผลรวม									

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน.....สิงหาคม...พ.ศ.....2568.....

หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

วันที่	มิเตอร์..(MAIN)...		มิเตอร์...อาคาร A...		มิเตอร์...อาคาร B...		หมายเหตุ
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
	393654		11412		85756		
1	393739	85	11431	19	85774	18	
2	393836	97	11448	17	85793	19	
3	393939	103	11467	19	85811	18	
4	394037	98	11488	21	85831	20	
5	394142	105	11509	21	85849	18	
6	394248	106	11532	23	85868	19	
7	394351	103	11555	23	85888	20	
8	394453	102	11576	21	85908	20	
9	394557	104	11603	27	85927	19	
10	394648	91	11624	21	85945	18	
11	394733	85	11642	18	85961	16	
12	394824	91	11659	17	85975	14	
13	394925	101	11679	20	85994	19	
14	395027	102	11700	21	86014	20	
15	395135	108	11723	23	86036	22	
16	395232	97	11744	21	86056	20	
17	395343	111	11763	19	86076	20	
18	395458	115	11786	23	86098	22	
19	395573	115	11809	23	86120	22	
20	395682	109	11831	22	86142	22	
21	395788	106	11850	19	86165	23	
22	395878	90	11872	22	86180	15	
23	395995	117	11893	21	86208	28	
24	396109	114	11924	31	86231	23	
25	396229	118	11947	23	86255	24	
26	396337	110	11969	22	86279	24	
27	396451	114	11989	20	86303	24	
28	396564	113	12010	21	86328	25	
29	396669	105	12032	22	86351	23	
30	396784	115	12053	21	86372	21	
31	396885	101	12072	19	86395	23	

หัวหน้า[redacted]

วันที่

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน.....สิงหาคม...พ.ศ.....2568.....

15142 109725

หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

วันที่	มิเตอร์...อาคาร C... เลขมิเตอร์	ผลต่าง	มิเตอร์...อาคาร D... เลขมิเตอร์	ผลต่าง	หมายเหตุ
1	15211	29	109736	11	
2	15237	26	109768	32	
3	15271	34	109791	23	
4	15304	33	109810	19	
5	15338	34	109836	26	
6	15371	33	109862	25	
7	15401	30	109884	22	
8	15434	33	109904	20	
9	15463	29	109929	25	
10	15486	23	109951	22	
11	15512	26	109969	18	
12	15544	32	109989	20	
13	15580	36	110012	23	
14	15610	30	110033	21	
15	15641	31	110056	23	
16	15678	32	110078	22	
17	15712	39	110106	28	
18	15751	39	110128	22	
19	15790	39	110151	23	
20	15821	31	110177	26	
21	15858	37	110203	26	
22	15879	21	110226	23	
23	15914	35	110269	43	
24	15942	28	110276	7	
25	15981	39	110301	25	
26	16016	35	110326	25	
27	16052	36	110349	23	
28	16087	35	110375	26	
29	16121	34	110395	20	
30	16153	32	110428	33	
31	16182	29	110450	22	

หัวหน้า[redacted]
วันที่

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน.....กันยายน...พ.ศ.....2568.....

PAR1...4097.46 1482.45 1367.63

หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

1248.39

วันที่	No...0.0.0... kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x3000	No...0.0.1... On Peak (P)	จำนวน (หน่วย)	No...0.0.2... Off Peak(OP)	จำนวน (หน่วย)	No...0.0.3... Holiday(H)	จำนวน (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4099.10	1.64	1482.46	0.01	1367.26	0.63	1249.39	1	[redacted]
2	4100.87	1.77	1483.29	0.85	1368.18	0.92	1249.39	0	
3	4102.66	1.79	1484.75	1.46	1369.09	0.91	1249.39	0	
4	4104.49	1.76	1485.00	1.75	1370.01	0.92	1249.39	0	
5	4106.06	1.64	1485.76	0.76	1370.82	0.80	1249.39	0	
6	4107.47	1.41	1486.47	0.71	1370.99	0.15	1250.59	1	
7	4109.01	1.54	1486.47	0	1370.99	0	1251.53	1.14	
8	4110.53	1.52	1486.47	0	1371.59	0.6	1252.47	0.96	
9	4112.97	1.44	1487.16	0.31	1372.59	0	1252.47	0	
10	4113.43	1.46	1487.81	0.65	1373.08	0.49	1252.47	0	
11	4114.93	1.50	1488.90	1.09	1373.08	0	1252.47	0	
12	4116.62	1.69	1489.38	0.48	1374.16	1.08	1252.47	0	
13	4118.10	1.48	1490.10	0.72	1374.92	0.76	1253.07	0.6	
14	4119.72	1.62	1490.10	0	1374.92	0	1254.70	1.63	
15	4121.20	1.48	1490.10	0	1375.52	0.6	1255.57	0.87	
16	4122.77	1.57	1490.86	0.76	1376.33	0.81	1255.57	0	
17	4124.56	1.79	1491.75	0.89	1377.33	1	1255.93	0.36	
18	4126.14	1.58	1492.51	0.76	1378.03	0.7	1255.57	0	
19	4127.92	1.78	1493.40	0.89	1378.34	0.99	1255.57	0	
20	4129.54	1.62	1494.12	0.72	1379.11	0.77	1256.30	0.73	
21	4131.17	1.63	1494.12	0	1379.11	0	1257.94	1.64	
22	4133.06	1.89	1494.18	0.06	1379.88	0.77	1259.11	1.17	
23	4134.78	1.72	1494.98	0.80	1380.68	0.80	1259.11	0	
24	4136.30	1.52	1495.88	0.84	1381.57	0.89	1259.11	0	
25	4138.31	2.01	1496.75	0.93	1382.43	0.86	1259.11	0	
26	4140.02	1.71	1497.58	0.83	1383.32	0.89	1259.25	0.14	
27	4141.60	1.58	1498.31	0.73	1383.49	0.17	1259.74	0.49	
28	4143.10	1.5	1498.37	0.06	1383.49	0	1261.23	1.49	
29	4144.72	1.62	1498.51	0.14	1384.15	0.66	1262.28	1.02	
30	4146.51	1.79	1499.19	0.68	1385.06	0.91	1262.25	0	
ผลรวม									

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน.....กันยายน...พ.ศ.....2568.....

396885 12072

หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

86395

วันที่	มิเตอร์..(MAIN)... เลขมิเตอร์	ผลต่าง	มิเตอร์...อาคาร A... เลขมิเตอร์	ผลต่าง	มิเตอร์...อาคาร B... เลขมิเตอร์	ผลต่าง	หมายเหตุ
1	396996	111	12093	21	86413	18	
2	397118	122	12114	21	86442	29	
3	397236	118	12137	23	86469	27	
4	397349	113	12158	21	86499	23	
5	397469	120	12182	24	86527	35	
6	397579	110	12201	19	86559	35	
7	397689	110	12220	19	86576	21	
8	397805	116	12244	24	86601	25	
9	397917	112	12263	19	86628	27	
10	398023	106	12282	19	86649	21	
11	398144	121	12306	24	86670	21	
12	398250	106	12328	22	86691	21	
13	398355	105	12351	23	86712	21	
14	398470	115	12372	21	86734	22	
15	398582	112	12395	23	86759	25	
16	398685	203	12463	68	86782	23	
17	398841	156	12466	3	86804	22	
18	398961	120	12482	16	86840	36	
19	399094	133	12504	22	86862	22	
20	399225	131	12523	19	86885	23	
21	399314	89	12544	21	86915	30	
22	399438	124	12567	21	86949	34	
23	399551	113	12586	19	86976	27	
24	399668	117	12608	22	87004	28	
25	399791	123	12629	21	87032	28	
26	399907	116	12650	21	87058	26	
27	400013	106	12669	19	87086	28	
28	400113	100	12682	13	87106	20	
29	400240	127	12708	26	87127	21	
30	400350	110	12734	26	87147	20	
31							

หัวหน้าช่[redacted]
วันที่

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน.....กันยายน...พ.ศ.....2568.....

16182 110450

หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

วันที่	มิเตอร์...อาคาร C... เลขมิเตอร์	ผลต่าง	มิเตอร์...อาคาร D... เลขมิเตอร์	ผลต่าง	หมายเหตุ
1	16221	39	110473	23	
2	16252	31	110512	39	
3	16283	31	110539	27	
4	16322	39	110562	23	
5	16353	31	110580	22	
6	16385	32	110614	34	
7	16422	37	110636	22	
8	16458	36	110660	24	
9	16492	34	110684	24	
10	16525	33	110707	23	
11	16560	35	110739	32	
12	16593	33	110762	23	
13	16621	28	110786	24	
14	16661	40	110809	23	
15	16697	36	110833	24	
16	16762	65	110858	25	
17	16769	7	110883	25	
18	16805	36	110909	26	
19	16847	42	110947	38	
20	16878	31	110972	25	
21	16912	34	110995	23	
22	16950	38	111018	23	
23	16986	36	111048	24	
24	17021	35	111066	24	
25	17057	36	111093	27	
26	17095	38	111115	22	
27	17125	30	111139	24	
28	17162	37	111162	23	
29	17203	41	111188	26	
30	17240	37	111210	22	
31					

หัวหน้า[redacted]
วันที่

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.....2568..... หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

402350 12734 87147

วันที่	มิเตอร์...(MAIN)... เลขมิเตอร์	มิเตอร์...(MAIN)... ผลต่าง	มิเตอร์...อาคาร A... เลขมิเตอร์	มิเตอร์...อาคาร A... ผลต่าง	มิเตอร์...อาคาร B... เลขมิเตอร์	มิเตอร์...อาคาร B... ผลต่าง	หมายเหตุ
1	400810	110	12755	21	87166	19	
2	400891	121	12772	22	87187	21	
3	400906	125	12799	22	87211	24	
4	400910	104	12820	21	87230	20	
5	400913	103	12841	21	87253	23	
6	401026	113	12862	21	87275	22	
7	401138	112	12886	24	87296	21	
8	401256	118	12912	26	87315	19	
9	401372	121	12935	23	87332	17	
10	401501	129	12956	21	87362	30	
11	401599	98	12976	20	87382	20	
12	401700	101	12996	20	87402	20	
13	401799	99	13013	17	87418	16	
14	401904	105	13037	24	87438	20	
15	402010	106	13059	22	87458	20	
16	402127	117	13084	25	87478	20	
17	402235	108	13106	22	87499	21	
18	402343	108	13128	22	87520	21	
19	402456	113	13152	24	87543	23	
20	402572	116	13172	20	87564	21	
21	402668	96	13194	22	87584	20	
22	402772	104	13217	23	87600	16	
23	402879	117	13240	23	87616	16	
24	402999	120	13264	24	87640	24	
25	403101	102	13288	24	87656	16	
26	403207	106	13310	22	87678	22	
27	403321	114	13337	27	87699	20	
28	403459	138	13362	25	87717	19	
29	403551	92	13387	25	87736	19	
30	403670	119	13409	22	87755	19	
31	403788	118	13437	28	87776	21	

หัวหน้า[redacted]
วันที่ [redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.....2568..... หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

17240 111210

วันที่	มิเตอร์...อาคาร C... เลขมิเตอร์	มิเตอร์...อาคาร C... ผลต่าง	มิเตอร์...อาคาร D... เลขมิเตอร์	มิเตอร์...อาคาร D... ผลต่าง	หมายเหตุ
1	17277	37	111284	24	
2	17317	40	111311	27	
3	17353	36	111286	25	
4	17390	37	111311	25	
5	17420	30	111334	23	
6	17460	40	111359	25	
7	17496	36	111383	24	
8	17536	40	111406	23	
9	17573	37	111435	29	
10	17613	40	111461	26	
11	17646	33	111485	24	
12	17677	31	111505	20	
13	17711	34	111523	18	
14	17744	33	111544	21	
15	17784	40	111565	21	
16	17819	35	111590	25	
17	17851	32	111614	24	
18	17889	38	111638	24	
19	17927	38	111659	21	
20	17966	39	111681	22	
21	17999	33	111704	23	
22	18029	30	111727	23	
23	18064	35	111750	23	
24	18106	42	111775	25	
25	18135	29	111799	24	
26	18168	33	111823	24	
27	18202	34	111848	25	
28	18240	38	111878	30	
29	18272	32	111997	29	
30	18312	40	111936	29	
31	18349	37	111962	26	

หัวหน้า[redacted]
วันที่ [redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2568 หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

403788 13437 87776 เวลาบันทึก 09.30 น.

วันที่	มิเตอร์ (MAIN) เลขมิเตอร์	มิเตอร์ (MAIN) ผลต่าง	มิเตอร์ อาคาร A เลขมิเตอร์	มิเตอร์ อาคาร A ผลต่าง	มิเตอร์ อาคาร B เลขมิเตอร์	มิเตอร์ อาคาร B ผลต่าง	ผู้บันทึก
1	403894	106	13458	21	87786	20	[redacted]
2	403989	95	13477	19	87815	19	
3	404072	83	13500	23	87835	20	
4	404159	87	13523	23	87855	20	
5	404271	112	13545	22	87874	19	
6	404377	106	13568	23	87894	20	
7	404483	106	13590	22	87912	18	
8	404584	101	13612	22	87932	20	
9	404634	50	13633	21	87951	19	
10	404640	6	13653	20	87972	21	
11	404641	1	13673	20	87991	19	
12	404644	3	13693	20	88009	18	
13	404645	1	13714	21	88029	20	
14	404653	8	13733	19	88048	19	
15	404657	4	13753	20	88067	19	
16	404658	1	13773	20	88087	20	
17	404658	0	13794	21	88107	20	
18	404658	0	13815	21	88126	19	
19	404702	44	13836	21	88145	19	
20	404827	125	13895	59	88165	20	
21	404974	147	13922	27	88186	19	
22	405109	135	13945	23	88204	20	
23	405248	139	13964	19	88224	20	
24	405317	69	13989	25	88245	21	
25	405336	19	14010	21	88264	19	
26	405356	20	14031	21	88285	21	
27	405357	1	14048	17	88299	14	
28	405362	5	14068	20	88327	28	
29	405438	76	14090	22	88355	28	
30	405528	90	14109	19	88380	25	
31							

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ผู้ตรว[redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2568 หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...

18349 111962 เวลาบันทึก 09.30 น.

วันที่	มิเตอร์ อาคาร C เลขมิเตอร์	มิเตอร์ อาคาร C ผลต่าง	มิเตอร์ อาคาร D เลขมิเตอร์	มิเตอร์ อาคาร D ผลต่าง	[redacted]	ผู้บันทึก
1	18388	39	111989	27	[redacted]	[redacted]
2	18415	27	112011	22		
3	18451	36	112035	24		
4	18490	39	112059	24		
5	18528	38	112084	25		
6	18562	34	112105	21		
7	18597	35	112123	18		
8	18630	33	112150	27		
9	18663	33	112171	21		
10	18700	37	112194	23		
11	18734	34	112215	21		
12	18769	35	112240	25		
13	18804	35	112269	29		
14	18836	32	112293	24		
15	18871	35	112320	27		
16	18909	32	112348	28		
17	18936	33	112373	25		
18	18970	34	112409	36		
19	19005	35	112437	28		
20	19039	34	112477	40		
21	19073	34	112537	60		
22	19103	30	112593	56		
23	19139	36	112651	58		
24	19176	37	112708	57		
25	19213	37	112765	57		
26	19253	40	112852	87		
27	19295	42	112900	48		
28	19322	27	112923	23		
29	19353	31	112949	26		
30	19383	30	112974	25		
31						

บันทึก[redacted]

ผู้ตรวจสอบ ..... หัวหน้าช่างเทคนิค ...../...../..... รับทราบโดย ..... ผู้จัดการอาคาร...../...../.....

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2568					หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...		
					เวลาบันทึก 09.30 น.		
วันที่	มิเตอร์ (MAIN)		มิเตอร์ อาคาร A		มิเตอร์ อาคาร B		ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	405648	120	14129	20	88410	30	[redacted]
2	405727	79	14169	40	88433	23	
3	405793	66	14193	24	88458	25	
4	405847	54	14223	30	88488	30	
5	405937	90	14255	32	88508	20	
6	406026	89	14272	20	88533	25	
7	406129	103	14292	20	88558	25	
8	406129	0	14292	0	88558	0	
9	406228	169	14358	66	88645	87	
10	406453	155	14409	51	88684	39	
11	406660	207	14460	51	88724	40	
12	406767	107	14487	27	88745	21	
13	406860	93	14503	16	88764	19	
14	406935	75	14517	14	88778	14	
15	407042	112	14529	12	88805	27	
16	407129	87	14543	14	88823	18	
17	407217	88	14559	16	88848	20	
18	407316	99	14578	19	88862	19	
19	407402	86	14588	10	88883	21	
20	407469	67	14598	10	88890	7	
21	407580	111	14614	16	88912	22	
22	407678	98	14629	15	88930	18	
23	407796	116	14661	32	88946	16	
24	407891	95	14756	95	88964	18	
25	407978	87	14850	94	88983	19	
26	407948	70	14858	8	88991	8	
27	408021	73	14869	11	89002	11	
28	408086	65	14881	12	89016	14	
29	408111	25	14890	9	89024	8	
30	408114	3	14896	6	89031	7	
31	408141	27	14907	11	89040	9	

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2568					หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต...		
					เวลาบันทึก 09.30 น.		
วันที่	มิเตอร์ อาคาร C		มิเตอร์ อาคาร D				ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง			
1	19416	33	112999	26	[redacted]		[redacted]
2	19448	32	113023	24			
3	19480	32	113049	26			
4	19514	34	113075	26			
5	19541	27	113102	27			
6	19570	29	113127	20			
7	19601	31	113152	25			
8	19601	0	113152	0			
9	19606	5	113152	0			
10	19751	145	113194	42			
11	19783	32	113273	79			
12	19814	31	113295	22			
13	19841	27	113317	22			
14	19858	17	113340	23			
15	19900	42	113363	23			
16	19923	23	113385	22			
17	19947	24	113406	21			
18	19978	31	113426	20			
19	20007	29	113449	23			
20	20033	26	113469	20			
21	20070	37	113489	20			
22	20104	34	113512	23			
23	20137	27	113545	33			
24	20163	32	113574	29			
25	20185	22	113597	23			
26	20202	22	113615	18			
27	20230	23	113638	23			
28	20243	13	113656	18			
29	20270	27	113679	23			
30	20288	18	113695	16			
31	20309	21	113719	24			

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - A)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
	1121		35266		
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	1126	5	35339	73	[redacted]
2	1130	4	35413	74	
3	1134	4	35499	76	
4	1139	5	35566	77	
5	1143	4	35643	77	
6	1148	5	35720	77	
7	1153	5	35796	76	
8	1158	5	35864	68	
9	1163	5	35932	68	
10	1168	5	35997	65	
11	1173	5	36064	67	
12	1177	4	36129	65	
13	1182	5	36201	72	
14	1188	6	36263	62	
15	1193	5	36329	66	
16	1199	6	36393	64	
17	1204	5	36463	70	
18	1209	5	36532	69	
19	1213	4	36598	66	
20	1220	7	36689	91	
21	1223	3	36735	46	
22	1228	6	36801	66	
23	1233	5	36869	68	
24	1238	5	36936	67	
25	1242	4	37003	67	
26	1247	5	37070	67	
27	1252	5	37138	68	
28	1257	5	37208	70	
29	1263	6	37272	64	
30	1268	5	37340	68	
31	1274	6	37410	70	

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - B)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
	9168		43851		
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	9173	5	44014	163	[redacted]
2	9177	4	44077	63	
3	9182	5	44144	67	
4	9187	5	44212	68	
5	9192	5	44281	69	
6	9197	5	44351	70	
7	9203	6	44422	71	
8	9208	5	44494	72	
9	9213	5	44565	71	
10	9219	6	44636	71	
11	9224	6	44706	70	
12	9229	5	44775	69	
13	9235	6	44854	79	
14	9241	6	44921	67	
15	9246	5	44991	70	
16	9252	6	45063	72	
17	9258	6	45136	73	
18	9263	5	45210	74	
19	9268	5	45280	70	
20	9275	7	45375	95	
21	9279	4	45425	50	
22	9284	5	45496	71	
23	9289	5	45570	74	
24	9294	5	45638	68	
25	9300	6	45712	74	
26	9306	6	45781	69	
27	9311	5	45855	74	
28	9317	6	45928	73	
29	9322	5	45998	70	
30	9328	6	46070	72	
31	9334	6	46144	74	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ต[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - C)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
	3392		32452		
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	3377	5	32510	58	[redacted]
2	3381	4	32569	59	
3	3385	4	32607	48	
4	3390	5	32665	58	
5	3394	4	32711	46	
6	3399	5	32758	47	
7	3404	5	32810	52	
8	3409	5	32862	52	
9	3414	5	32907	45	
10	3419	5	32962	55	
11	3425	6	33016	54	
12	3430	5	33067	51	
13	3435	5	33128	61	
14	3441	6	33180	52	
15	3446	5	33229	49	
16	3452	6	33281	52	
17	3458	6	33337	56	
18	3463	5	33392	55	
19	3468	5	33446	54	
20	3474	6	33518	72	
21	3478	4	33557	39	
22	3483	5	33601	44	
23	3488	5	33656	55	
24	3493	5	33707	51	
25	3498	5	33766	59	
26	3503	5	33821	55	
27	3509	6	33877	56	
28	3514	5	33934	57	
29	3521	7	33986	52	
30	3527	6	34045	59	
31	3533	6	34098	53	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - D)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
	5155		72922		
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	5160	5	72943	21	[redacted]
2	5164	4	72964	21	
3	5169	5	72985	21	
4	5174	5	73005	20	
5	5179	5	73030	25	
6	5185	6	73056	26	
7	5190	5	73076	20	
8	5195	5	73131	55	
9	5201	6	73179	48	
10	5206	5	73235	56	
11	5212	6	73281	46	
12	5217	4	73335	54	
13	5223	6	73397	62	
14	5228	5	73440	43	
15	5235	7	73486	46	
16	5241	6	73541	55	
17	5247	6	73588	47	
18	5252	5	73636	48	
19	5258	6	73684	48	
20	5266	8	73751	67	
21	5270	4	73785	34	
22	5275	5	73833	48	
23	5280	5	73880	47	
24	5285	5	73928	48	
25	5291	6	73980	52	
26	5297	6	74039	59	
27	5304	7	74095	56	
28	5310	6	74142	47	
29	5316	6	74188	46	
30	5323	7	74236	48	
31	5330	7	74295	59	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - A)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
	1274		37410		
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	1280	6	37479	68	[redacted]
2	1286	6	37544	66	
3	1293	7	37612	68	
4	1301	8	37678	66	
5	1308	7	37747	69	
6	1316	8	37814	67	
7	1322	6	37881	67	
8	1329	7	37949	68	
9	1336	7	38018	69	
10	1342	6	38086	68	
11	1348	6	38152	66	
12	1353	5	38219	67	
13	1360	7	38286	67	
14	1368	8	38353	67	
15	1375	7	38421	68	
16	1381	6	38489	68	
17	1386	5	38556	67	
18	1392	6	38624	68	
19	1399	7	38693	69	
20	1405	6	38760	67	
21	1413	8	38831	71	
22	1419	6	38900	69	
23	1424	5	38969	69	
24	1430	6	39034	65	
25	1437	7	39104	70	
26	1443	6	39173	69	
27	1449	6	39243	70	
28	1455	6	39308	65	
29	1461	6	39376	68	
30	1467	6	39444	68	
31	1473	6	39512	68	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - B)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
	9334		46144		
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	9340	6	46216	72	[redacted]
2	9347	7	46299	96	
3	9354	7	46352	60	
4	9361	7	46429	72	
5	9369	8	46501	72	
6	9376	7	46572	71	
7	9383	7	46643	71	
8	9389	6	46715	72	
9	9396	7	46787	72	
10	9402	6	46858	71	
11	9407	5	46928	70	
12	9413	5	46999	71	
13	9420	7	47073	74	
14	9427	7	47144	71	
15	9434	7	47216	72	
16	9440	6	47289	73	
17	9446	6	47365	76	
18	9452	6	47439	74	
19	9458	6	47513	74	
20	9465	7	47584	71	
21	9472	7	47659	75	
22	9479	7	47739	80	
23	9484	5	47814	75	
24	9490	6	47884	70	
25	9497	7	47960	76	
26	9504	7	48036	76	
27	9510	6	48111	75	
28	9516	6	48189	77	
29	9523	7	48257	77	
30	9530	7	48331	74	
31	9536	6	48404	73	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - C) 3533 34098				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	3540	7	34163	65	[redacted]
2	3547	7	34205	42	
3	3554	7	34266	61	
4	3562	8	34320	54	
5	3571	9	34377	57	
6	3580	9	34432	55	
7	3588	8	34487	55	
8	3595	7	34540	53	
9	3602	7	34599	53	
10	3608	6	34654	55	
11	3615	7	34709	55	
12	3621	6	34766	57	
13	3629	8	34822	56	
14	3636	7	34877	55	
15	3644	8	34932	55	
16	3651	7	34988	56	
17	3656	5	35043	55	
18	3662	6	35099	56	
19	3669	7	35155	56	
20	3676	7	35209	54	
21	3684	8	35267	58	
22	3690	6	35322	55	
23	3696	6	35377	55	
24	3702	6	35429	52	
25	3710	8	35486	57	
26	3717	7	35542	56	
27	3724	7	35602	60	
28	3730	6	35653	51	
29	3737	7	35710	57	
30	3744	7	35768	58	
31	3751	7	35824	56	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - D) 5330 74295				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	5337	7	74351	56	[redacted]
2	5344	7	74399	48	
3	5352	8	74454	55	
4	5361	9	74502	48	
5	5370	9	74551	49	
6	5379	9	74606	55	
7	5387	8	74661	55	
8	5394	7	74710	49	
9	5402	8	74759	49	
10	5409	7	74815	56	
11	5416	7	74862	47	
12	5423	7	74916	54	
13	5431	8	74965	49	
14	5439	8	75011	46	
15	5447	8	75065	54	
16	5454	7	75112	47	
17	5460	6	75168	56	
18	5467	7	75221	53	
19	5474	7	75275	54	
20	5481	7	75325	50	
21	5489	8	75384	59	
22	5496	7	75438	54	
23	5502	6	75487	49	
24	5508	6	75535	48	
25	5516	8	75587	52	
26	5524	8	75643	56	
27	5531	7	75697	54	
28	5538	7	75744	47	
29	5545	7	75796	52	
30	5552	7	75853	57	
31	5559	7	75909	56	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (อาคาร - A) 1473 39512				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	1479	6	39580	68	[redacted]
2	1486	7	39648	68	
3	1493	7	39720	72	
4	1500	7	39787	69	
5	1506	7	39855	68	
6	1511	5	39923	68	
7	1516	5	39993	70	
8	1522	6	40060	67	
9	1529	5	40132	72	
10	1533	6	40202	70	
11	1539	6	40272	70	
12	1545	6	40340	68	
13	1551	6	40409	69	
14	1557	6	40483	74	
15	1562	5	40545	62	
16	1568	6	40614	69	
17	1575	7	40682	68	
18	1581	6	40751	69	
19	1587	6	40823	72	
20	1593	6	40889	66	
21	1599	6	40956	67	
22	1606	7	41025	69	
23	1612	6	41093	68	
24	1619	7	41162	69	
25	1625	6	41236	74	
26	1632	7	41299	63	
27	1637	5	41367	68	
28	1643	6	41436	69	
29	1649	6	41512	76	
30	1655	6	41573	61	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (อาคาร - B) 9536 48400				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	9542	6	48476	72	[redacted]
2	9549	7	48550	74	
3	9556	7	48626	76	
4	9563	7	48700	74	
5	9569	6	48779	79	
6	9575	6	48853	74	
7	9582	7	48933	80	
8	9588	6	49008	75	
9	9593	5	49087	79	
10	9599	6	49166	79	
11	9605	6	49241	75	
12	9612	7	49316	75	
13	9618	6	49391	75	
14	9625	7	49469	78	
15	9631	6	49544	75	
16	9637	6	49624	80	
17	9643	6	49699	75	
18	9650	7	49779	80	
19	9657	7	49858	79	
20	9663	6	49930	72	
21	9670	7	50005	75	
22	9678	8	50082	77	
23	9684	6	50157	75	
24	9691	7	50230	73	
25	9698	7	50311	81	
26	9704	6	50379	68	
27	9711	7	50454	75	
28	9717	6	50531	77	
29	9723	6	50611	80	
30	9730	7	50677	66	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (อาคาร - C)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมบัส รีสอร์ท รังสิต	
	3751		35824		
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	3758	7	35881	57	[redacted]
2	3766	8	35939	58	
3	3773	7	35994	55	
4	3781	8	36052	58	
5	3788	9	36107	55	
6	3794	6	36165	58	
7	3801	7	36222	57	
8	3808	7	36276	54	
9	3814	6	36332	56	
10	3820	6	36389	57	
11	3826	6	36446	57	
12	3833	7	36503	57	
13	3839	6	36560	57	
14	3846	7	36622	62	
15	3853	7	36683	61	
16	3860	7	36730	57	
17	3867	7	36785	55	
18	3875	8	36841	56	
19	3883	8	36904	63	
20	3890	7	36957	53	
21	3897	7	37015	58	
22	3906	9	37073	58	
23	3913	7	37133	60	
24	3921	8	37190	57	
25	3929	7	37250	60	
26	3936	8	37303	53	
27	3943	7	37360	57	
28	3950	7	37420	60	
29	3958	8	37481	61	
30	3965	7	37535	54	

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (อาคาร - D)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมบัส รีสอร์ท รังสิต	
	5559		75909		
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	5566	7	75958	48	[redacted]
2	5573	7	76016	58	
3	5581	8	76065	49	
4	5588	7	76114	49	
5	5595	7	76162	48	
6	5601	6	76211	59	
7	5607	6	76260	49	
8	5614	7	76307	47	
9	5620	6	76355	48	
10	5626	6	76403	48	
11	5632	6	76450	49	
12	5640	8	76500	48	
13	5646	6	76548	48	
14	5652	6	76598	50	
15	5659	7	76645	47	
16	5665	6	76692	47	
17	5673	8	76740	48	
18	5680	7	76788	48	
19	5687	7	76837	49	
20	5694	7	76881	44	
21	5701	7	76929	48	
22	5709	8	76979	50	
23	5716	7	77039	60	
24	5724	8	77086	47	
25	5731	7	77143	57	
26	5739	8	77201	58	
27	5746	7	77250	49	
28	5752	6	77300	50	
29	5760	8	77350	50	
30	5767	7	77396	46	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรว[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568						หน่วยงาน...ดีคอนโด แคมบัส รีสอร์ท รังสิต			
PAR1	4146.51		1499.19		1385.06		1262.25		
วันที่	No...0.0.0... kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x3000	No...0.0.1... On Peak (P)	จำนวน (หน่วย)	No...0.0.2... Off Peak(OP)	จำนวน (หน่วย)	No...0.0.3... Holiday(H)	จำนวน (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4148.24	1.73	1500.03	0.84	1385.95	0.89	1262.25	0	[redacted]
2	4149.90	1.66	1500.85	0.83	1386.61	0.66	1262.25	0	
3	4151.64	1.74	1501.68	0.83	1387.76	1.15	1262.25	0	
4	4153.25	1.61	1502.48	0.80	1388.86	0.1	1262.91	0.66	
5	4154.63	1.38	1502.48	0	1388.86	0	1264.29	1.38	
6	4156.22	1.58	1502.88	0	1388.41	0.54	1265.26	0.96	
7	4157.94	1.72	1503.32	0.84	1389.40	0.99	1265.28	0.02	
8	4159.73	1.79	1504.20	0.88	1390.21	0.81	1265.28	0	
9	4161.43	1.70	1505.04	0.84	1391.11	0.90	1265.28	0	
10	4163.42	1.99	1506.15	1.11	1392.05	0.94	1265.28	0	
11	4164.73	1.31	1506.64	0.49	1392.21	0.16	1265.92	0.64	
12	4166.20	1.47	1506.64	0	1392.21	0	1266.29	0.47	
13	4167.98	1.58	1506.64	0	1392.21	0	1268.84	2.54	
14	4169.74	1.76	1506.65	0.01	1392.81	0.60	1269.77	0.93	
15	4170.86	1.62	1507.32	0.67	1393.56	0.75	1269.35	0.42	
16	4172.26	1.04	1508.13	0.81	1394.36	0.08	1269.77	0.42	
17	4173.39	1.63	1508.86	0.73	1394.43	0.07	1270.19	0.42	
18	4175.53	1.64	1509.67	0.81	1395.33	0.90	1270.61	0.42	
19	4177.19	1.66	1509.69	0	1395.33	0	1272.19	1.58	
20	4179.02	1.83	1509.80	0.13	1396.03	0.7	1273.18	0.99	
21	4180.72	1.7	1510.55	0.75	1396.98	0.95	1273.18	0	
22	4182.52	1.8	1511.42	0.87	1397.48	0	1273.18	0	
23	4184.21	1.69	1512.24	0.82	1398.02	1.1	1273.87	0.69	
24	4185.95	1.74	1512.36	0.12	1399.72	0.64	1274.86	0.99	
25	4187.49	1.54	1513.06	0.70	1398.99	0.17	1275.53	0.67	
26	4189.11	1.62	1513.06	0	1398.99	0	1277.15	1.62	
27	4190.85	1.74	1513.11	0.05	1399.56	0.67	1278.18	1.03	
28	4192.51	1.67	1513.31	0.30	1400.42	0.86	1278.18	0	
29	4194.14	1.63	1514.64	1.33	1401.37	0.89	1278.18	0	
30	4195.87	1.73	1515.41	0.77	1402.21	0.9	1278.18	0	
31	4197.35	1.48	1516.18	0.77	1402.98	0.77	1278.18	0	
ผลรวม									

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรว[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (อาคาร - A)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมบัส รีสอร์ท รังสิต	
	1655		41573		
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	1662	7	41641	68	[redacted]
2	1669	7	41712	71	
3	1676	6	41781	69	
4	1680	6	41847	66	
5	1685	5	41915	68	
6	1691	6	41984	69	
7	1698	7	42056	72	
8	1704	6	42122	66	
9	1710	6	42195	73	
10	1716	6	42265	70	
11	1722	6	42330	65	
12	1729	5	42399	69	
13	1732	5	42470	69	
14	1736	6	42536	66	
15	1743	5	42606	70	
16	1749	6	42678	72	
17	1755	6	42745	67	
18	1761	6	42819	67	
19	1768	7	42884	72	
20	1775	7	42955	71	
21	1781	6	43017	62	
22	1788	7	43086	69	
23	1794	6	43154	68	
24	1801	7	43229	75	
25	1806	5	43291	62	
26	1812	6	43360	69	
27	1819	7	43429	69	
28	1825	6	43499	70	
29	1831	6	43565	66	
30	1837	6	43633	68	
31	1843	6	43703	70	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอ[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - B)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
	9730		50677		
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	9736	6	50752	75	[redacted]
2	9743	7	50828	76	
3	9749	6	50903	75	
4	9756	7	50973	70	
5	9761	5	51046	73	
6	9767	6	51117	71	
7	9774	7	51189	72	
8	9781	7	51264	75	
9	9788	7	51343	79	
10	9795	7	51421	78	
11	9801	6	51496	75	
12	9807	6	51572	76	
13	9813	6	51649	77	
14	9819	6	51726	77	
15	9825	6	51811	85	
16	9831	6	51892	81	
17	9837	6	51968	76	
18	9844	7	52045	77	
19	9851	7	52128	83	
20	9858	7	52206	78	
21	9864	6	52279	73	
22	9871	7	52351	72	
23	9878	7	52434	83	
24	9885	7	52519	85	
25	9891	6	52589	70	
26	9897	6	52666	77	
27	9904	7	52745	79	
28	9911	7	52821	76	
29	9917	6	52892	71	
30	9924	7	52966	74	
31	9930	6	53049	83	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ผู้ตรวจส[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - C)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
	3965		37535		
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	3973	8	37592	57	[redacted]
2	3980	7	37649	57	
3	3987	7	37706	57	
4	3994	7	37764	58	
5	4000	6	37822	58	
6	4007	7	37879	57	
7	4015	8	37936	57	
8	4023	8	37994	58	
9	4031	8	38051	57	
10	4039	8	38111	60	
11	4045	6	38166	55	
12	4051	6	38225	59	
13	4058	7	38292	57	
14	4065	7	38360	68	
15	4071	6	38394	34	
16	4079	7	38457	63	
17	4085	7	38512	55	
18	4092	7	38568	56	
19	4099	7	38628	60	
20	4107	8	38682	54	
21	4115	8	38740	58	
22	4122	7	38809	69	
23	4130	8	38878	69	
24	4138	8	38952	74	
25	4145	7	39014	62	
26	4152	7	39082	68	
27	4159	7	39150	68	
28	4167	8	39219	69	
29	4174	7	39285	66	
30	4181	7	39353	68	
31	4188	7	39423	70	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ผู้ตรวจส[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 (อาคาร - D)				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
	5767		77396		
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	5775	8	77453	57	[redacted]
2	5782	7	77501	48	
3	5789	7	77556	55	
4	5796	7	77605	49	
5	5802	6	77652	47	
6	5809	7	77703	51	
7	5817	8	77752	49	
8	5825	8	77808	56	
9	5832	7	77865	57	
10	5839	7	77917	52	
11	5846	7	77966	49	
12	5852	6	78021	55	
13	5859	6	78070	49	
14	5866	6	78122	52	
15	5873	7	78172	50	
16	5879	7	78224	52	
17	5886	6	78273	49	
18	5891	7	78328	50	
19	5898	7	78382	54	
20	5906	8	78431	49	
21	5913	7	78480	49	
22	5921	8	78523	53	
23	5928	7	78589	66	
24	5935	7	78638	49	
25	5942	7	78693	55	
26	5949	7	78750	57	
27	5956	7	78802	52	
28	5963	7	78862	60	
29	5971	8	78926	64	
30	5978	7	78972	46	
31	5984	6	79021	49	[redacted]

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ผู้ตรวจสอ[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2568						หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต			
ระบบเมนโครงการ						เวลาบันทึก 09.30 น.			
วันที่	No (000) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x3000	No (001) On Peak (P)	จำนวน (หน่วย)	No (002) Off Peak (OP)	จำนวน (หน่วย)	No (003) Holiday (H)	จำนวน (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4198.78	1.43	1516.91	0.73	1403.13	0.15	1278.74	0.26	[redacted]
2	4200.08	1.30	1516.91	0	1403.13	0	1280.09	1.35	
3	4201.58	1.5	1516.91	0	1403.66	0.53	1280.98	0.89	
4	4203.08	1.50	1517.64	0.73	1404.65	0.79	1280.98	0	
5	4204.57	1.49	1518.38	0.74	1405.2	0.75	1280.98	0	
6	4206.0	1.43	1519.12	0.74	1405.97	0.77	1280.96	0.02	
7	4207.55	1.55	1519.82	0.7	1406.74	0.77	1280.98	0.02	
8	4208.91	1.36	1520.54	0.72	1406.90	0.16	1281.46	0.48	
9	4210.31	1.4	1520.54	0	1406.90	0	1282.91	1.45	
10	4211.99	1.68	1520.54	0	1407.53	0.63	1283.91	1	
11	4213.59	1.6	1521.34	0.8	1408.33	0.8	1283.91	0.6	
12	4215.32	1.73	1522.17	0.83	1409.23	0.9	1283.91	0.6	
13	4217.00	1.68	1522.98	0.81	1410.11	0.88	1283.91	0	
14	4218.59	1.59	1523.76	0.78	1410.91	0.8	1283.91	0	
15	4220.10	1.59	1524.55	0.79	1411.11	0.2	1284.43	0.52	
16	4221.56	1.46	1524.55	0	1411.11	0	1285.89	1.46	
17	4223.03	1.53	1524.55	0	1411.69	0.58	1286.84	0.95	
18	4224.43	1.34	1525.23	0.68	1412.40	0.71	1286.84	0	
19	4225.87	1.44	1525.89	0.66	1413.12	0.72	1286.84	0	
20	4227.15	1.28	1526.55	0.66	1413.75	0.63	1286.84	0	
21	4228.25	1.1	1527.10	0.55	1414.29	0.54	1286.84	0	
22	4229.30	1.05	1527.64	0.54	1414.88	0.13	1287.23	0.39	
23	4230.45	1.15	1527.64	0	1416.48	0	1289.49	1.19	
24	4231.80	1.35	1527.64	0	1414.89	0.47	1289.26	0.34	
25	4233.20	1.4	1528.33	0.69	1415.59	0.7	1289.26	0	
26	4234.43	1.23	1528.97	0.64	1416.19	0.6	1289.26	0	
27	4235.64	1.21	1529.59	0.62	1416.78	0.59	1289.26	0	
28	4236.77	1.13	1530.20	0.61	1417.30	0.52	1289.26	0	
29	4237.70	0.93	1530.71	0.51	1417.40	0.10	1289.58	0.32	
30	4238.74	1.04	1530.71	0	1417.40	0	1290.62	1.04	
31									

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ผู้ต[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2568				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร A				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	1848	5	43769	66	[redacted]
2	1854	6	43839	70	
3	1858	4	43910	71	
4	1863	5	43978	68	
5	1869	6	44047	69	
6	1874	5	44116	69	
7	1880	6	44185	69	
8	1885	5	44254	69	
9	1890	5	44325	71	
10	1896	6	44391	66	
11	1902	6	44460	69	
12	1908	6	44528	68	
13	1914	6	44597	69	
14	1920	6	44667	70	
15	1925	5	44736	69	
16	1930	5	44807	71	
17	1936	6	44875	68	
18	1941	5	44945	70	
19	1946	5	45014	69	
20	1950	4	45086	72	
21	1954	4	45155	69	
22	1958	4	45224	69	
23	1962	4	45293	69	
24	1967	5	45362	69	
25	1972	5	45432	70	
26	1977	5	45501	69	
27	1981	4	45569	68	
28	1985	4	45638	69	
29	1988	3	45705	67	
30	1992	4	45773	68	
31					

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2568				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร B				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	9933	5	53119	70	[redacted]
2	9941	6	53203	84	
3	9947	6	53285	82	
4	9953	6	53364	79	
5	9959	6	53442	78	
6	9965	6	53519	77	
7	9971	6	53597	78	
8	9977	6	53673	76	
9	9983	6	53752	79	
10	9989	6	53828	76	
11	9996	7	53905	77	
12	10003	7	53982	77	
13	10009	6	54060	79	
14	10016	7	54137	77	
15	10022	6	54214	77	
16	28	4	54292	78	
17	34	6	54367	75	
18	40	6	54444	77	
19	46	6	54521	77	
20	51	5	54599	78	
21	56	5	54677	78	
22	60	4	54755	78	
23	66	6	54834	79	
24	71	5	54912	78	
25	77	6	54990	78	
26	82	5	55067	77	
27	87	5	55146	79	
28	92	5	55225	79	
29	96	4	55303	78	
30	101	5	55382	79	
31					

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2568				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร C				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4194	6	39487	64	[redacted]
2	4200	6	39556	69	
3	4206	6	39623	67	
4	4213	7	39693	70	
5	4219	6	39760	67	
6	4226	7	39826	66	
7	4232	6	39895	69	
8	4238	6	39960	65	
9	4244	6	40029	69	
10	4251	7	40096	67	
11	4258	7	40164	68	
12	4266	8	40230	66	
13	4273	7	40298	68	
14	4280	7	40366	68	
15	4286	6	40433	67	
16	4292	6	40505	72	
17	4299	7	40569	64	
18	4305	6	40637	68	
19	4311	6	40704	67	
20	4317	6	40772	68	
21	4321	4	40841	69	
22	4326	5	40907	68	
23	4331	5	40976	69	
24	4336	5	41042	66	
25	4342	6	41122	80	
26	4348	6	41188	66	
27	4353	5	41256	68	
28	4357	4	41325	69	
29	4361	4	41390	65	
30	4365	4	41456	66	
31					

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2568				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร D				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	5990	6	79069	48	[redacted]
2	5995	5	79114	45	
3	6002	7	79168	54	
4	6008	6	79218	50	
5	6014	6	79263	45	
6	6021	7	79314	51	
7	6027	6	79372	58	
8	6033	6	79416	44	
9	6039	6	79473	57	
10	6046	8	79525	52	
11	6052	6	79576	51	
12	6060	8	79630	54	
13	6067	7	79690	60	
14	6074	7	79734	44	
15	6080	6	79791	57	
16	6086	6	79850	59	
17	6093	7	79901	51	
18	6099	6	79964	63	
19	6105	6	80016	52	
20	6110	5	80071	55	
21	6114	4	80121	50	
22	6118	4	80170	49	
23	6123	5	80231	61	
24	6129	6	80279	48	
25	6134	5	80337	58	
26	6139	5	80392	55	
27	6144	5	80447	55	
28	6149	5	80496	49	
29	6153	4	80547	51	
30	6157	4	80607	60	
31					

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2568						หน่วยงาน ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต		
ระบบเมนโครงการ						เวลาบันทึก 09.30 น.		
วันที่	No (000) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x3000	No (001) On Peak (P)	จำนวน (หน่วย)	No (002) Off Peak (OP)	จำนวน (หน่วย)	No (003) Holiday (H)	จำนวน (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4239.95	1.21	1530.76	0.05	1417.82	0.42	1291.40	0.78	[redacted]
2	4241.22	1.27	1531.38	0.62	1418.43	0.61	1291.40	0	
3	4242.63	1.41	1532.09	0.71	1419.10	0.71	1291.40	0	
4	4244.18	1.55	1532.88	0.79	1419.91	0.77	1291.40	0	
5	4245.68	1.5	1533.60	0.72	1420.04	0.13	1292.03	0.63	
6	4246.87	1.19	1533.60	0	1420.05	0.01	1293.22	1.19	
7	4248.21	1.34	1533.60	0	1420.05	0	1294.56	1.34	
8	4249.60	1.39	1533.60	0	1420.52	0.47	1295.47	0.91	
9	4250.87	1.27	1534.28	0.68	1421.11	0.59	1295.47	0	
10	4252.09	1.22	1534.91	0.63	1421.26	0.15	1295.91	0.44	
11	4253.18	1.09	1534.91	0	1421.26	0	1296.27	0.36	
12	4254.28	1.1	1535.41	0.5	1422.17	0.91	1296.62	0.35	
13	4255.26	0.98	1535.91	0.5	1422.30	0.13	1297.04	0.36	
14	4256.23	0.97	1535.91	0	1422.30	0	1299.01	0.97	
15	4257.27	1.04	1535.91	0	1422.65	0.35	1298.70	0.69	
16	4258.32	1.05	1536.43	0.52	1423.18	0.53	1298.70	0	
17	4259.48	1.16	1537.03	0.6	1423.74	0.56	1298.70	0	
18	4260.55	1.07	1537.55	0.52	1424.29	0.55	1298.70	0	
19	4261.67	1.12	1538.16	0.61	1424.90	0.61	1298.70	0	
20	4262.66	0.99	1538.67	0.51	1424.90	0.1	1299.08	0.38	
21	4263.69	1.03	1538.67	0	1424.90	0	1300.11	1.03	
22	4264.76	1.07	1538.69	0.02	1425.29	0.39	1300.77	0.66	
23	4265.80	1.04	1539.22	0.53	1425.80	0.51	1300.77	0	
24	4266.93	1.13	1539.79	0.57	1426.35	0.55	1300.77	0	
25	4268.02	1.09	1540.36	0.57	1426.88	0.53	1300.77	0	
26	4269.14	1.12	1540.91	0.55	1427.45	0.57	1300.77	0	
27	4270.15	1.01	1541.45	0.54	1427.55	0.10	1301.14	0.37	
28	4271.09	0.94	1541.45	0	1427.55	0	1302.08	0.94	
29	4272.05	0.96	1541.46	0.01	1427.90	0.35	1302.68	0.60	
30	4273.30	1.25	1542.00	0.54	1428.32	0.42	1302.68	0	
31	4273.87	0.57	1542.42	0.42	1428.41	0.09	1303.03	0.35	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอ[redacted] 68

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2568				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร A				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	1996	4	45642	69	[redacted]
2	2001	5	45711	69	
3	2005	4	45779	68	
4	2011	6	46040	61	
5	2016	5	46123	83	
6	2021	5	46186	63	
7	2025	4	46255	69	
8	2031	6	46324	69	
9	2035	4	46392	68	
10	2039	4	46461	69	
11	2044	5	46515	54	
12	2047	3	46551	36	
13	2050	3	46587	36	
14	2053	3	46623	36	
15	2057	4	46659	36	
16	2060	3	46694	35	
17	2063	3	46730	36	
18	2068	3	46764	36	
19	2072	4	46801	37	
20	2075	3	46835	34	
21	2079	4	46871	36	
22	2083	4	46908	37	
23	2087	4	46943	39	
24	2091	4	46981	38	
25	2095	4	47017	36	
26	2100	5	47051	34	
27	2103	3	47087	36	
28	2106	3	47122	35	
29	2110	4	47158	36	
30	2113	3	47196	38	
31	2116	3	47230	34	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอ[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2568				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร B				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	107	6	55462	80	[redacted]
2	112	5	55541	79	
3	118	6	55621	80	
4	122	4	55701	80	
5	130	6	55778	77	
6	136	6	55854	76	
7	141	5	55934	80	
8	147	6	56015	81	
9	152	5	56093	78	
10	158	6	56177	84	
11	162	4	56247	70	
12	166	4	56321	74	
13	170	4	56393	72	
14	174	4	56464	71	
15	179	5	56535	71	
16	183	6	56607	72	
17	188	5	56679	72	
18	192	4	56747	68	
19	197	5	56819	72	
20	201	4	56889	70	
21	205	4	56960	71	
22	209	4	57007	47	
23	213	4	57069	62	
24	217	4	57095	46	
25	222	5	57144	49	
26	226	4	57192	48	
27	230	4	57239	47	
28	234	4	57285	46	
29	237	3	57335	50	
30	241	4	57386	51	
31	245	4	57430	44	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจส[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2568				หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร C				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4340	5	41525	69	[redacted]
2	4345	5	41591	66	
3	4351	6	41659	68	
4	4358	7	41728	69	
5	4394	6	41797	69	
6	4399	5	41857	60	
7	4404	5	41923	66	
8	4410	6	41991	68	
9	4416	6	42057	66	
10	4421	5	42131	74	
11	4426	5	42194	63	
12	4430	4	42258	64	
13	4434	4	42327	69	
14	4438	4	42392	65	
15	4442	4	42457	65	
16	4446	4	42551	94	
17	4451	5	42653	102	
18	4456	5	42746	93	
19	4461	5	42822	76	
20	4465	4	42885	63	
21	4470	5	42951	66	
22	4474	4	43021	70	
23	4478	4	43087	66	
24	4483	5	43155	68	
25	4487	4	43220	65	
26	4492	5	43287	67	
27	4496	4	43353	66	
28	4500	4	43416	63	
29	4504	4	43487	71	
30	4508	4	43555	68	
31	4512	4	43618	73	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอ[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

น.3/77

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2568					หน่วยงาน ดีคอน โดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร D					เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)		ผู้บันทึก
1	6162	5	80658	51		[redacted]
2	6167	5	80713	55		
3	6173	6	80779	66		
4	6180	7	80841	62		
5	6186	6	80904	63		
6	6191	5	80956	52		
7	6197	6	81016	60		
8	6203	6	81069	53		
9	6208	5	81133	64		
10	6214	6	81191	58		
11	6219	5	81239	48		
12	6223	4	81293	54		
13	6227	4	81347	54		
14	6231	4	81406	59		
15	6236	5	81451	45		
16	6240	4	81490	39		
17	6245	5	81530	40		
18	6250	5	81558	28		
19	6254	4	81587	35		
20	6259	5	81626	39		
21	6263	4	81665	39		
22	6268	5	81698	33		
23	6273	5	81735	37		
24	6277	4	81774	39		
25	6282	5	81812	38		
26	6287	5	81849	37		
27	6292	5	81887	38		
28	6296	4	81924	37		
29	6300	4	81956	32		
30	6309	4	81997	41		
31	6308	4	82036	39		
บันทึกเพิ่มเติม						
[redacted]						
ผู้ตรวจ[redacted]						

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ...เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568.....											หน่วยงาน ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทรังสิต			
รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	5402			
1	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5402	0	[redacted]	
2	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5403	1		
3	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5403	0		
4	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5403	0		
5	1.0	7.2	–	–	–	5	–	–	–	5404	1		
6	1.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–	5405	1		
7	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5405	0		
8	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5405	0		
9	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5405	0		
10	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5406	1		
11	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5407	1		
12	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5407	0		
13	1.0	7.0	–	–	–	–	–	–	–	5408	1		
14	0.5	7.0	–	–	✓	3kg	–	–	–	5409	1		
15	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5409	0		
16	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5409	0		
17	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5410	1		
18	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5411	1		
19	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5411	0		
20	1.0	7.0	–	–	✓	3kg	–	–	–	5412	1		
21	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5412	0		
22	1.0	7.3	–	✓	–	–	–	–	–	5414	2		
23	1.0	7.0	–	–	✓	3kg	–	–	–	5415	1		
24	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5416	1		
25	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5418	2		
26	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5418	0		
27	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5418	0		
28	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5418	0		
29	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5420	2		
30	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5422	2		
31	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	[redacted]	[redacted]		
ตรวจสอ[redacted]													
บริหารงานโดย บริ[redacted]													

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ...เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568.....											หน่วยงาน ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทรังสิต			
รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	5426			
1	1.5	7.8	–	✓		–	–	–	–	5426	0	[redacted]	
2	1.5	7.9	–	✓		–	–	–	–	5428	2		
3	1.0	7.2	–		✓	4	–	–	–	5428	0		
4	1.5	7.8	–	✓		–	–	–	–	5428	0		
5	1.5	7.8	–	✓		–	–	–	–	5428	0		
6	1.0	7.8	–	–	✓	3kg	–	–	–	5429	1		
7	1.5	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	5429	0		
8	1.5	7.8	–	✓	–	3	–	–	–	5430	1		
9	1.5	7.8	–	✓		–	–	–	–	5431	1		
10	1.5	7.8	–	✓		–	–	–	–	5432	1		
11	1.5	7.8	–	✓		3	–	–	–	5433	1		
12	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5434	1		
13	1.0	7.0	–	–	✓	3kg	–	–	–	5435	1		
14	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5436	1		
15	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5436	0		
16	1.0	7.0	–	✓		–	–	–	–	5437	1		
17	1.0	7.0	–		✓	3	–	–	–	5439	2		
18	1.5	7.5	–	✓		–	–	–	–	5439	0		
19	1.5	7.5	–	✓		–	–	–	–	5442	3		
20	1.5	7.5	–	✓		–	–	–	–	5445	3		
21	1.5	7.5	–	✓		–	–	–	–	5447	2		
22	1.5	7.5	–	✓		–	–	–	–	5448	1		
23	1.5	7.5	–	✓		–	–	–	–	5449	1		
24	1.0	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5550	1		
25	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5550	0		
26	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5553	3		
27	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5554	1		
28	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5555	1		
29	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5556	1		
30	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5557	1		
31	1.5	7.0	–	–	–	–	–	–	–	5559	2	[redacted]	
ตรวจสอ[redacted]													
บริหารงานโดย บริ[redacted]													

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ...เดือน กันยายน พ.ศ.2568.....											หน่วยงาน ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทรังสิต			
รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	5459			
1	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5476	17	[redacted]	เติมน้ำ
2	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5476	0		
3	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5476	0		
4	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5476	0		
5	1.0	7.0	–	–	✓	4	–	–	–	5477	1		
6	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5477	0		
7	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5479	1		
8	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5479	0		
9	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5479	1		
10	1.0	7.0	–	–	✓	4	–	–	–	5480	1		
11	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5481	1		
12	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5482	1		
13	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5483	1		
14	1.0	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5484	1		
15	1.5	7.0	–	–	✓	4	–	–	–	5485	1		
16	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5486	1		
17	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5496	10		
18	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5503	7		
19	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5504	1		
20	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5505	1		
21	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5505	0		
22	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5506	1		
23	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5507	1		
24	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5509	3		
25	1.0	7.2	–	–	✓	4kg	–	–	–	5511	2		
26	1.5	7.0	–	✓	–	–	–	–	–	5511	0		
27	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5511	0		
28	1.0	7.0	–	–	✓	1	–	–	–	5511	0		
29	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5511	0		
30	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	5511	0	[redacted]	
ตรวจสอ[redacted]													
บริหารงานโดย บ[redacted]													

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ...เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568.....

หน่วยงาน ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทรังสิต

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ CL	PH	Salt	สถานะ ปกติ	แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	1.5	7.2	—	/		—	—	—	—	5511	0	[redacted]	
2	1.0	7.2	—		/	5	—	—	—	5515	4		
3	1.5	7.2	—	/		—	—	—	—	5516	1		
4	1.5	7.2	—	/		—	—	—	—	5516	0		
5	1.0	7.2	—		/	5	—	—	—	5516	0		
6	1.5	7.2	—	/		—	—	—	—	5517	1		
7	1.0	7.2	—		/	5	—	—	—	5517	0		
8	1.5	7.2	—	—	/	5	—	—	—	5517	0		
9	1.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	5518	1		
10													
11	1.0	7.2	—	—	/	5 kg	—	—	—	5518	0		
12	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5519	1		
13	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5520	1		
14	1.5	7.2	—	—	/	3 kg	—	—	—	5520	0		
15	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5520	0		
16	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5520	0		
17	1.0	7.2	—	—	/	5 kg	—	—	—	5520	0		
18	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5520	0		
19	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5521	1		
20	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5521	0		
21	1.0	7.2	—		/	5 kg	—	—	—	5522	1		
22	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5522	0		
23	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5523	1		
24	1.0	7.0	—	—	/	5 kg	—	—	—	5523	0		
25	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5523	0		
26	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5524	1		
27	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5524	0		
28	1.0	7.0	—	—	/	5 kg	—	—	—	5525	1		
29	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5529	4		
30	1.5	7.0	—	/	—	—	—	—	—	5529	0		
31	1.5	7.0	—	/	—	—	—	—	—	5529	0		

ตรวจสอบ [redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2568

หน่วยงาน ดีคอนโดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ CL	PH	Salt	สถานะ ปกติ	แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5530	1	[redacted]	
2	1.0	7.0	—	—	/	6	—	—	—	5531	1		
3	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5531	0		
4	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5532	1		
5	1.0	7.0	—	—	/	5	—	—	—	5533	1		
6	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5533	0		
7	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5534	1		
8	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5535	1		
9	1.0	7.2	—	—	/	5	—	—	—	5535	0		
10	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5536	1		
11	1.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	5537	1		
12	1.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	5538	1		
13	1.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	5541	3		
14										5541	0		
15	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5542	1		
16	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5545	3		ล้างตาข่าย
17	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5546	1		
18	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5546	0		
19	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5552	6		
20	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5591	39		เติมน้ำบำบัด
21	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5622	41		เติมน้ำบำบัด
22	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5655	33		เติมน้ำบำบัด
23	1.0	7.0	—	—	/	6	—	—	—	5690	35		เติมน้ำบำบัด
24	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5723	33		เติมน้ำบำบัด
25	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5754	34		เติมน้ำบำบัด
26	1.0	7.0	—	—	/	6	—	—	—	5791	34		เติมน้ำบำบัด
27	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5791	0		
28	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5792	1		
29	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5793	1		
30	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5793	0		
31													

ตรวจสอบ [redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ เดือน ธันวาคม พ.ศ 2568

หน่วยงาน ดีคอนโดแคมปัส รีสอร์ท รังสิต

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ CL	PH	Salt	สถานะ ปกติ	แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5793	0	[redacted]	
2	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5794	1		
3	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5795	1		
4	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5796	1		
5	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5797	1		
6	1.5	7.2	—	—	/	5	—	—	—	5798	1		
7	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5799	1		
8	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5799	0		
9	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5790	0		
10	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5795	5		
11	1.5	7.2	—	—	/	5	—	—	—	5801	6		
12	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5801	0		
13	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5801	0		
14	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5809	1		
15	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5809	0		
16	1.5	7.2	—	/	—	3 kg	—	—	—	5805	3		
17	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5806	1		
18	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5807	1		
19	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5808	1		
20	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5809	1		
21	1.5	7.2	—	/	—	5	—	—	—	5810	1		
22	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5832	22		
23	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5833	1		
24	1.5	7.2	—	—	/	5	—	—	—	5836	3		
25	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5857	1		
26	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5858	1		
27	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5838	0		
28	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5838	0		
29	1.5	7.2	—	/	—	3 kg	—	—	—	5838	0		
30	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5841	3		
31	1.5	7.2	—	/	—	—	—	—	—	5842	1		

ตรวจสอบ [redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

การดำเนินงานส่วนต่างๆ ภายในโครงการ

การเก็บขยะจากเทศบาล

การกำจัดแมลงในโครงการ

การซ่อมแซมส่วนต่างๆ ภายในโครงการ



การซ้อมดับเพลิง



การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

การดูแลพื้นที่สีเขียว



การตรวจ Smoke กับ Fire Pump

การตรวจสอบท่อประปา

การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

การลอกรางระบายน้ำ

การล้างถังเก็บน้ำในโครงการ

การล้างระบบปรับอากาศภายในโครงการ

การสูบตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย