

ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ เดอะ เอ็มบาสซี (THE EMBASSY) เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

	
รูปที่ 1 ปรับสภาพโครงการภายในขอบเขตที่ดินเท่านั้น	รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet รอบโครงการ
	
รูปที่ 3 ป้ายแสดงเขตก่อสร้าง	รูปที่ 4 กองดินที่เกิดจากการขุดในพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ 5 พื้นที่เก็บกองเศษวัสดุเหลือใช้	รูปที่ 6 คนงานทำความสะอาด บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 7 การปิดคลุมกระบะรถบรรทุก



รูปที่ 8 ห้องปิดทับ 3 ด้าน สำหรับเจียร์วัสดุ

[illegible]

รูปที่ 9 ประสานเทศบาลเข้าเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 10 การติดตั้ง Mesh Sheet คลุมตัวอาคาร



รูปที่ 11 คนงานทำความสะอาดบริเวณ
ทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 12 กล้อง CCTV

 25 Nov BE 2568 at 14:20:02 47P 704657 1425259 Bang Lamung District, Chon Buri 20150	 25/11/68 14:03 47P 704663 1425280 479/73 ซอย 5 จ.ชลบุรี ต.บางละมุง 20150 ประเทศไทย
รูปที่ 13 จุดพักรับประทานอาหาร	รูปที่ 14 ป้ายห้ามสูบบุหรี่
 25 Nov BE 2568 at 14:21:01 47P 704657 1425259 Bang Lamung District, Chon Buri 20150	
รูปที่ 15 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ 16 กิจกรรม Morning talk
 17:53 16 ธ.ค. 2568 พื้นที่: ชะอำ เขตอุตสาหกรรมเมืองใหม่ บริเวณสวน...	 25 Nov BE 2568 at 14:05:48 47P 704641 1425242 Bang Lamung District, Chon Buri 20150
รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ 16 ถังสำรองน้ำใช้ในโครงการ

	
รูปที่ 17 ถังดับเพลิงและป้ายแนะนำวิธีการใช้งาน	รูปที่ 18 การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องยนต์
	
รูปที่ 19 ใช้น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีเพื่อช่วยลดการเสียดสีของเครื่องจักร	รูปที่ 20 กิจกรรม Safety talk
	
รูปที่ 21 รางระบายน้ำชั่วคราว	รูปที่ 22 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ถุงมือ หมวกนิรภัย

โครงการ เดอะ เอ็มบาสซี (THE EMBASSY)
บริษัท เดอะ เอ็มบาสซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด

 25 Nov BE 2568 at 14:13:24 47P 704680 1425307 Bang Lamung District, Chon Buri 20150	 25 Nov BE 2568 at 14:15:07 47P 704716 1425261 Bang Lamung District, Chon Buri 20150
รูปที่ 23 ตะแกรงป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่น	รูปที่ 24 แผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณพื้นที่เดินรถโครงการ
 25 Nov BE 2568 at 14:11:30 47P 704680 1425307 Bang Lamung District, Chon Buri 20150	 25 Nov BE 2568 at 14:11:09 47P 704645 1425194 Bang Lamung District, Chon Buri 20150
รูปที่ 25 ป้ายสติความปลอดภัย	รูปที่ 26 ตำแหน่งเครื่องจักร
 25 Nov BE 2568 at 14:14:15 47P 704684 1425253 Bang Lamung District, Chon Buri 20150	 25 Nov BE 2568 at 14:08:10 47P 704624 1425187 Bang Lamung District, Chon Buri 20150
รูปที่ 27 ไฟฟ้าส่องสว่าง	รูปที่ 28 การแต่งกายคนงานก่อสร้าง

โครงการ เดอะ เอ็มบาสซี (THE EMBASSY)
บริษัท เดอะ เอ็มบาสซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด

 25 Nov BE 2568 at 14:18:51 47P 704682 1425286 Bang Lamung District, Chon Buri 20150	 25 Nov BE 2568 at 14:18:10 47P 704682 1425307 Bang Lamung District, Chon Buri 20150
รูปที่ 29 ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต	รูปที่ 30 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ
 25/11/68 14:03 47P 704658 1425261 479/73 ซอย 5 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย	 25/11/68 14:04 47P 704658 1425245 479/73 ซอย 5 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย
รูปที่ 31 ถังขยะรองรับมูลฝอย	รูปที่ 32 ห้องน้ำสำหรับคนงาน
 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย	
รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบพื้นที่ข้างเคียง	รูปที่ 34 น้ำดื่มสะอาด

	
รูปที่ 35 ป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าหน้าบ้านพักคนงาน	รูปที่ 36 ถังสำรองน้ำในบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 37 รางระบายน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ 38 รั้วรอบบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 39 บ้านพักคนงานก่อสร้าง	รูปที่ 40 ถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท ในบริเวณบ้านพักคนงาน

โครงการ เดอะ เอ็มบาสซี (THE EMBASSY)
บริษัท เดอะ เอ็มบาสซี เดเวลอปเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 41 ห้องน้ำบ้านพักคนงาน




รูปที่ 42 น้ำดื่มสะอาดบ้านพักคนงาน



รูปที่ 43 ป้ายกฎระเบียบในโครงการ



รูปที่ 44 หม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว



รูปที่ 45 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง