

7.10 ตัวอย่างคู่มือการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้พักอาศัย



Energy Efficiency Manual

คู่มืออนุรักษ์พลังงาน

คำนำ



โลกกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ถูกวิธี


ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดสภาพการณ์นี้

ในปี 2551 มีการประเมินว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีระดับสูงถึง 23,957 เมกะวัตต์

พวกเราต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ประเทศไทยสูญเสียเงินตราในการนำเข้าพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะต้องนำเข้า
น้ำมันกว่า 700,000 ล้านลิตร

นับวันวิกฤตการณ์นี้ทวีความรุนแรงหากแต่ละคนแต่ละครอบครัวลงมือประหยัดพลังงานตามคำแนะนำ
ในคู่มือเล่มนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนเองและช่วยเศรษฐกิจของประเทศ...



สารบัญ



หลอดไฟ




เครื่องปรับอากาศ



วิธีประหยัดน้ำ



วิธีประหยัดน้ำมัน



7.11 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

รายงานการตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิงประจำปี พ.ศ. 2568



รายงานการตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2568

บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด

สถานที่ตั้งโรงงาน : สาขาที่ 00001

เลขที่ 300/1 ถ. เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



วิศวกรผู้ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

วิศวกรผู้จัดทำรายงาน

ออกให้โดย

บริษัท ไฟร์ เทรนนิง จำกัด

เลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ตำบลลำโรง อำเภอยะรัง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 096 749 4479

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

ใบรายงานการเข้าตรวจสอบ

เรียน ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไฟร์ เทอร์นนิ่ง จำกัด

โครงการ ส่งรายงานการตรวจสอบ และทดสอบระบบถังดับเพลิง

คณะทำงานของ บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยมีผู้รับมอบหมายของทาง บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเทล จำกัด ผู้ให้ข้อมูลประสานงานในการทำงานดังกล่าว และได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้จัดการอาคาร / ผู้ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

ใบตรวจสอบถังดับเพลิง

ตรวจสอบถังดับเพลิง ทั้งหมด 32 ถัง ดังนี้

- ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) จำนวนทั้งหมด 32 ถัง

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่ 01	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 070
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
สรุปผลการตรวจสอบ		

	ลำดับที่ 02	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 083
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
สรุปผลการตรวจสอบ		

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่ 03	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 100
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
	ลำดับที่ 04	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 075
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
	สรุปผลการตรวจสอบ	

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่ 05	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 118
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
	ลำดับที่ 06	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 063
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
	สรุปผลการตรวจสอบ	

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่ 07	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 039
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
สรุปผลการตรวจสอบ		

	ลำดับที่ 08	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 047
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
สรุปผลการตรวจสอบ		

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่ 09	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 096
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
สรุปผลการตรวจสอบ		

	ลำดับที่ 010	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 091
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
สรุปผลการตรวจสอบ		

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....


	ลำดับที่	011	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 094		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

	ลำดับที่	012	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 059		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่	013	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 077		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

	ลำดับที่	014	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 046		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่	015	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 085		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

	ลำดับที่	016	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 015		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่ 017	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 074
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
สรุปผลการตรวจสอบ		

	ลำดับที่ 018	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 080
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
สรุปผลการตรวจสอบ		

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่	019	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 054		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

	ลำดับที่	020	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 048		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				


รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่ 021	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 070
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
	ลำดับที่ 022	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 010
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
	สรุปผลการตรวจสอบ	

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่	023	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 082		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

	ลำดับที่	024	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 030		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่	025	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 073		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

	ลำดับที่	026	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 034		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่ 027	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 023
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
สรุปผลการตรวจสอบ		

	ลำดับที่ 028	วันที่ 14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง
	สถานที่	No. 007
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ	
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ	
สรุปผลการตรวจสอบ		

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่	029	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 050		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				


	ลำดับที่	030	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 093		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

รายละเอียดผลการทดสอบ

ชื่ออาคาร :บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด.....

	ลำดับที่	031	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 043		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				

	ลำดับที่	032	วันที่	14/11/68
	เรื่อง	การตรวจสอบทดสอบถังดับเพลิง		
	สถานที่	No. 019		
	คำบรรยายประกอบภาพ : ทำการทดสอบแรงดันที่ 250 kg/cm ² เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ และการบวม หรือการผิดรูปของถังดับเพลิง พบว่ามีสภาพปกติ			
	กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ			
สรุปผลการตรวจสอบ				



ที่ รง ๐๕๐๔/๑๙๕๙



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตฯ ของบริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น และรายชื่อบุคลากรแนบท้าย
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด ได้ยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น และหมอน้ำตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาพิจารณาและออกใบอนุญาตแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น และหมอน้ำ ของบริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหมอน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงออกใบอนุญาตให้บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด เป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น พร้อมบุคลากร จำนวน ๒ ราย โดยมีใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๗ และเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๗ ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของบริษัทฯ หมดยุค ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และจัดส่งฉบับสำเนามาให้กองความปลอดภัยแรงงาน เพื่อให้สถานภาพการเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓

เลขาธิการสภาวิศวกร

นายกสภาวิศวกร



ผู้ให้บริการคำปรึกษา และบริการ
ด้านอัคคีภัยในสถานประกอบการ
และความปลอดภัยในการทำงาน

ANNUAL FIRE EXTINGUISHER INSPECTION REPORT 2025

รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2568

Inspected for :
**Four Seasons Hotel Bangkok
at Chao Phraya River**

September 20, 2025

Prepared by :

**บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด
Fire Training Co., Ltd.**



บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

45 หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 096-749-4479 และ 099-880-8011 E-Mail : Firetraining129@gmail.com

บทนำ

อัคคีภัยถือเป็นเหตุฉุกเฉินที่สร้างความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในสถานประกอบการหรืออาคารขนาดใหญ่ที่มีผู้คนใช้งานหนาแน่น การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิงที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน จึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากสามารถช่วยควบคุมเหตุเพลิงไหม้ ลดความสูญเสีย และเอื้อให้การอพยพหนีไฟดำเนินไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำปี 2568 ครอบคลุมถึงถังดับเพลิงทุกประเภท ได้แก่ ถังชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical), ถังชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂), และถังดับเพลิงสี่เหลี่ยม (Multi Purpose) รวมจำนวนทั้งสิ้น 234 ถัง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง
2. ประเมินข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้งานจริง
3. จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง แก้ไข และบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย

มาตรฐานการตรวจสอบถังดับเพลิง และมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติในโรงแรม

การตรวจสอบถังดับเพลิงถือเป็นข้อกำหนดสำคัญตามกฎหมายความปลอดภัยในสถานประกอบการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ รายละเอียดดังนี้

1. กฎหมายแรงงานและความปลอดภัย (พ.ศ. 2555)
 - โรงแรมต้องติดตั้งถังดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกโซน เช่น ห้องพักนักท่องเที่ยว ห้องครัว ลานจอดรถ และพื้นที่สาธารณะ
 - ต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
2. มาตรฐาน มอก. และ NFPA 10
 - โรงแรมต้องตรวจสอบถังดับเพลิง ทุกเดือน โดยพนักงานผู้รับผิดชอบ เช่น ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน น้ำหนักถัง สภาพสายฉีด และการติดตั้ง
 - ต้องมีการตรวจสอบ ประจำปี โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ



บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

45 หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 096-749-4479 และ 099-880-8011 E-Mail : Firetraining129@gmail.com

3. มาตรฐาน NFPA 101 (Life Safety Code)

- เส้นทางหนีไฟในโรงแรมต้องชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ต้องติดตั้งป้าย EXIT และ FIRE EXIT ที่สว่างชัดเจน มองเห็นได้จากทุกตำแหน่ง
- ต้องตรวจสอบไฟฉุกเฉินและระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยควบคู่กับการตรวจถังดับเพลิง

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ จากการตรวจสอบในปี 2568 พบว่าถังดับเพลิงบางส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังนี้

1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)

- ผงเคมีแข็งตัว (Caking) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดับเพลิง
- เกจวัดแรงดันผิดปกติ เช่น เข็มขึ้นฟ้า แรงดันตก หรืออยู่ในโซน Overcharge
- ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น สามารถหมุนคลายออกได้

2. ถังดับเพลิงสี่เขียว (Multi Purpose)

- ไม่สามารถยืนยันชนิดของสารดับเพลิงได้แน่ชัด
- ข้อต่อสายฉีดหลวม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
- ฉลากไม่ชัดเจน ระบุเพียง “MULTI PURPOSE” โดยไม่มีเอกสารประกอบจากผู้ผลิต

3. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)

- พบการติดตั้งถังที่ไม่ใช่ของโรงแรมและไม่มีป้ายระบุ
- บางจุดไม่พบถังดับเพลิงตามตำแหน่งที่กำหนด

4. การติดตั้งและการบำรุงรักษาอุปกรณ์

- ตู้ FHC และถังดับเพลิงบางจุดถูกสิ่งของกีดขวาง เช่น รถเข็น โต๊ะ ก้อนปูน และอุปกรณ์ทำความสะอาด
- ไม่มีป้ายบ่งชี้อุปกรณ์ดับเพลิงในบางตำแหน่ง ทำให้การเข้าถึงล่าช้า



บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

45 หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอมะขาม จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 096-749-4479 และ 099-880-8011 E-Mail : Firetraining129@gmail.com

5. ปัญหาป้ายและเส้นทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

- ป้ายไม่ชัดเจนหรือถูกสิ่งของบดบัง
- ขาดป้ายบอกทิศทางหนีไฟในบางพื้นที่ที่มีความจำเป็น
- เส้นทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวาง ประตูถูกขัดไว้ไม่สามารถเปิดได้เอง

รายงานฉบับนี้จึงเป็นเอกสารอ้างอิงเชิงปฏิบัติที่สะท้อนสถานภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงในโรงแรม รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่อาคารของ Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานสากล และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอนาคต

ผลการตรวจสอบครั้งนี้ได้สะท้อนถึงสถานะการบำรุงรักษาถังดับเพลิง การระบุปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้พักอาศัยและผู้ใช้งานอาคาร

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานฉบับนี้

ด้วยความเคารพและขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด



บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

45 หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91100

โทร. 096-749-4479 และ 099-880-8011 E-Mail : Firetraining129@gmail.com

เรื่อง หนังสือรับรองรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำปี 2568

ข้าพเจ้า นางสาวลลลลลลล มีแสง

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด

ขอรับรองว่า รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำปี 2568 ของ Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานอุตสาหกรรม และแนวทางสากล ได้แก่ กฎกระทรวงความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และมาตรฐาน NFPA 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers) ผู้ตรวจสอบและรับรอง นายเทอดศักดิ์ มีแสง ตำแหน่ง วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัย บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ต้องทำตามสภาพจริง ณ วันที่ตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาแก้ไข และปรับปรุง เพื่อให้ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมใช้งานสูงสุดในกรณีฉุกเฉิน

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน



ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด

วันที่ 24 กันยายน 2568



บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

45 หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 096-749-4479 และ 099-880-8011 E-Mail : Firetraining129@gmail.com

สารบัญ

1. ข้อมูลทั่วไป	หน้า 1
2. รายละเอียดการตรวจสอบ	หน้า 1
2.1 ประเภทถังดับเพลิง	หน้า 1
2.2 ผลการตรวจสอบ	หน้า 2
2.3 สรุปปัญหาที่พบ	หน้า 7
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	
- ถังดับเพลิงสี่เเย้ว (MULTI PURPOSE)	
- ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	
- อ้างอิงกฎหมายและมาตรฐาน	
2.4 ระยะเวลาหมดอายุของถัง	หน้า 12
2.5 ความดันและสารดับเพลิง	หน้า 13
2.6 ตำแหน่งการติดตั้งและการบ่งชี้	หน้า 14
2.7 การตรวจสอบป้าย FIRE EXIT	หน้า 20
3. ภาคผนวก (แบบการตรวจสอบ)	



รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำปี 2025
Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River
ตรวจสอบโดย : บริษัทไฟร์เทรนนิ่ง จำกัด

1. ข้อมูลทั่วไป

วันที่ตรวจสอบ : 20 กันยายน 2025

สถานที่ตรวจสอบ : 1. อาคาร Cascade (ชั้น LL – Rooftop)
2. อาคาร Plamcortyard (ชั้น Car Park B2 – Rooftop)
3. อาคาร Conservatory (ชั้น LL – Rooftop)

จำนวนรวม : 234 ถัง

2. รายละเอียดการตรวจสอบ

2.1 ประเภทถังดับเพลิง

- อาคาร Cascade ชั้น LL – Rooftop จำนวนรวม 116 ถัง
 1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 10 ปอนด์ - จำนวน 91 ถัง
 2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 15 ปอนด์ - จำนวน 18 ถัง
 3. (ไม่แนชตชนิด) ถังดับเพลิงสี่เหลี่ยม MULTI PURPOSE (ตามที่ระบุ) - จำนวน 7 ถัง
- อาคาร Plamcortyard ชั้น Car Park B2 - Rooftop จำนวนรวม 86 ถัง
 1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 10ปอนด์ - จำนวน 64 ถัง
 2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 15 ปอนด์ - จำนวน 16 ถัง
 3. (ไม่แนชตชนิด) ถังดับเพลิงสี่เหลี่ยม MULTI PURPOSE (ตามที่ระบุ) - จำนวน 6 ถัง
- อาคาร Conservatory ชั้น LL - Rooftop จำนวนรวม 32 ถัง
 1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 10 ปอนด์ - จำนวน 18 ถัง
 2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 10 ปอนด์ - จำนวน 2 ถัง
 3. (ไม่แนชตชนิด) ถังดับเพลิงสี่เหลี่ยม MULTI PURPOSE (ตามที่ระบุ) - จำนวน 12 ถัง

2.2 ผลการตรวจสอบ :

- อาคาร Cascade ชั้น LL – Rooftop (จำนวนรวม : 116 ถัง)

ชนิด	ขนาด (lbs.)	พร้อม ใช้งาน	ไม่พร้อม ใช้งาน	จำนวนรวม
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	10	91	-	91
ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	15	18	-	18
(ไม่แนชต์ชนิด) ถังดับเพลิงสีเขียว	10	-	7	7

- ปัญหาที่พบ : จำนวนรวม 7 ถัง

1. ถังดับเพลิง “สีเขียว” - จำนวน 7 ถัง

1.1 ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้

1.2 สารที่บรรจุในถังดับเพลิง “ไม่ใช่ Clean Agent (เหลวระเหย)

(1.1 และ 1.2 จำนวนรวม 7 ถัง) รายละเอียดดังนี้

จำนวน 1 ถัง – @Floor L / FHC No.1 Front of YTY Restaurant

จำนวน 1 ถัง – @Floor L / FHC No.4 Next to Fire exit stair 13

จำนวน 1 ถัง – @ Floor LL / FHC No.3 Office Executive/Sale

จำนวน 1 ถัง – @ Floor LL / FHC No.4 Office Reservation

จำนวน 1 ถัง – @ Floor LL / FHC No.9 In front of stair 20 (1/2)

จำนวน 1 ถัง – @ Floor LL / MDB Room (Behind Soi 64)

จำนวน 1 ถัง – @ Floor LL / Server Room IT Office

- ภาพอ้างอิง :



● อาคาร Plamcortyard ชั้น Car Park B2 - Rooftop (จำนวนรวม 86 ถัง)

ชนิด	ขนาด (lbs.)	พร้อม ใช้งาน	ไม่พร้อม ใช้งาน	จำนวนรวม
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	10	56	8	64
ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	15	15	1	16
(ไม่แนชชนิด) ถังดับเพลิงสีเขียว	10	-	6	6

● ปัญหาที่พบ : จำนวนรวม 15 ถัง

1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) - จำนวน 8 ถัง

1.1 เกจวัดแรงดันขึ้นฟ้า (จำนวน 2 ถัง) รายละเอียดดังนี้

จำนวน 1 ถัง – @Floor 3 / FHC No.4 Next to fire exit stair 3

จำนวน 1 ถัง – @Hotel Carpark LL / LL Carpark (Near CP 4)

1.2 ผงเคมีแข็งตัว (จำนวน 5 ถัง) รายละเอียดดังนี้

จำนวน 1 ถัง – @Floor 2 / FHC No.2 Next to fire exit stair 1

จำนวน 1 ถัง – @Floor L / FHC No.5 In front of Lift H,S 3,4

จำนวน 1 ถัง – @Floor L / FHC No.6 Next to fire exit stair 5

จำนวน 1 ถัง – @Floor LL / FHC No.2 Florist Room (Soi 2)

จำนวน 1 ถัง – @Hotel Carpark B1 / B1E Next to CP 1/2

1.3 ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้ (จำนวน 1 ถัง) รายละเอียดดังนี้

จำนวน 1 ถัง – @ Hotel Carpark B2 / B2 (Pillar A4)

● ภาพอ้างอิง :



2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) - จำนวน 1 ถัง

2.1 ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ ณ จุดติดตั้งไม่ใช่ถังของโรงแรม (จำนวนรวม 1 ถัง)

(ที่ติดตั้งอยู่คือ ถังผู้รับเหมา และไม่มีก๊าซ) รายละเอียดดังนี้

จำนวน 1 ถัง – @Hotel Carpark B1 B1E Next to fire exit stair 1

3. ถังดับเพลิง “สีเขียว” - จำนวน 6 ถัง

3.1 ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้ (จำนวนรวม 6 ถัง) รายละเอียดดังนี้

จำนวน 1 ถัง – @Floor LL / Novac No.1 IT Room

จำนวน 1 ถัง – @Floor LL / Security Office

จำนวน 1 ถัง – @Hotel Carpark B1 / B1E Store Pumproom (2/2)

จำนวน 1 ถัง – @Hotel Carpark B1 / B1E Inside ENG Work shop (4/4)

จำนวน 2 ถัง – @Hotel Carpark B2 / B2 Inside Water Factory (1/2)

• ภาพอ้างอิง :



● อาคาร Conservatory ชั้น LL - Rooftop (จำนวนรวม 32 ถัง)

ชนิด	ขนาด (lbs.)	พร้อม ใช้งาน	ไม่พร้อม ใช้งาน	จำนวนรวม
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	10	13	5	18
ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10	2	-	2
(ไม่แน่ชัดชนิด) ถังดับเพลิงสีเขียว	10	-	12	12

● ปัญหาที่พบ : จำนวนรวม 17 ถัง

1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) - จำนวน 5 ถัง

1.1 ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้ (จำนวน 4 ถัง) รายละเอียดดังนี้

จำนวน 1 ถัง – @Rooftop / FHC on Rooftop stair 7

จำนวน 1 ถัง – @Floor 3 / FHC No.3 Next to fire exit stair 8

จำนวน 1 ถัง – @Floor L / FHC No.7 F/O Counter

จำนวน 1 ถัง – @Floor LL / FHC No.1 In front of Lift H.S 9/10

1.2 เข็มเกจวัดแรงดันอยู่ที่ Overcharge (จำนวน 1 ถัง) รายละเอียดดังนี้

จำนวน 1 ถัง – @Floor 2 / FHC No.2 AHU Room

● ภาพอ้างอิง :



2. ถังดับเพลิง “สีเขียว” - จำนวน 12 ถัง

2.1 ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้ (จำนวนรวม 12 ถัง) รายละเอียดดังนี้

จำนวน 1 ถัง – @Floor 3 / FHC No.2 In front of Guest's Restroom

จำนวน 1 ถัง – @Floor 2 / FHC No.3 Next to fire exit stair 8

จำนวน 1 ถัง – @Floor L / FHC No.2 Bar Ballroom Area

จำนวน 2 ถัง – @Floor L / FHC No.3 Bar Ballroom Area

จำนวน 2 ถัง – @Floor L / FHC No.4 Next to fire exit stair 8

• ภาพอ้างอิง :



2.3 สรุปปัญหาที่พบ หัวข้อ : ประเภทถังดับเพลิง

2.3.1 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)

- **ประเด็นปัญหา : สารดับเพลิงแข็งตัว และเกจวัดแรงดันผิดปกติ**

การป้องกันสารเคมีแห้งแข็งตัวและเกจผิดปกติ ต้องพึงพา การตรวจสอบสม่ำเสมอ + การบำรุงรักษาตามมาตรฐาน + การเลือกน้ำยาที่มีคุณภาพและ Fire Rating ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าถังดับเพลิงพร้อมใช้งานจริงในสถานการณ์ฉุกเฉิน

- **สมมุติฐานสาเหตุเนื่องจาก :**

- สารเคมีแห้งแข็งตัว (Dry Chemical Caking)

- ความชื้น แทรกเข้าสู่ถัง ทำให้ผงดับเพลิงจับตัวเป็นก้อน
- อายุการใช้งานยาวนาน โดยไม่มีการบำรุงรักษา (Powder Settling)
- การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น วางในที่อุณหภูมิสูง แดดจัด หรือมีการสั่นสะเทือนบ่อย

- เกจวัดความดันผิดปกติ (Pressure Gauge Failure)

- ความดันตก จากการรั่วซึมของวาล์ว/ซีล หรือสายข้อต่อหลวม และไม่ได้รับการแก้ไขเป็นระยะเวลานาน
- ติดตั้งถังในตำแหน่งไม่เหมาะสม เช่น ใกล้ความร้อนสูง ทำให้ความดันแปรปรวน
- ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการตรวจสอบที่ถูกต้องวิธีเป็นการยืดอายุการใช้งาน และทำให้ไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงของค่า

- **ข้อเสนอแนะ :**

1. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2. ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ
3. หลีกเลี่ยงการใช้สารดับเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจทำให้ดับไฟไม่ได้จริง
4. หลีกเลี่ยงการวางกลางแจ้ง ที่มีอุณหภูมิสูง หรือในที่สั่นสะเทือนบ่อย อาจส่งให้ถึงเสื่อมสภาพและแรงดันภายในถังเปลี่ยนแปลง รวมถึงอุณหภูมิส่งผลต่อการจับตัวของสารอีกด้วย

2.3 สรุปปัญหาที่พบ หัวข้อ : ประเภทถังดับเพลิง (ต่อ)

2.3.2 ถังดับเพลิง “สีเขียว”

- **ประเด็นปัญหา :** ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้แน่ชัดถึงชนิดของสารดับเพลิง

จากการตรวจสอบถังดับเพลิงสีเขียว (ระบุฉลากว่า “MULTI PURPOSE”) ณ สถานที่ประกอบการ และข้อมูลจากสถานประกอบการ ต้องการเลือกใช้ถังดับเพลิงชนิด Clean Agent (สารสะอาดเหลวระเหย) ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้งาน

- **สมมุติฐานสาเหตุเนื่องจาก :**

1. ข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากไม่ชัดเจน ระบุ “MULTI PURPOSE FIRE EXTINGUISHER” (เครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์ หรือ ถังดับเพลิงที่ใช้ได้กับหลายประเภทของเพลิง)
2. ลักษณะของถังและหัวฉีดไม่สามารถแยกแยะระหว่างถัง Water Mist และ Clean Agent ได้โดยแน่ชัด
3. อาจเกิดความเข้าใจผิดในการสั่งซื้อ ระหว่างผู้ซื้อและผู้จำหน่าย เนื่องจาก Water Mist และ Clean Agent ต่างเป็นถังดับเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ฉลากถังมีข้อความระบุ “NON CFC” และ “NON TOXIC” ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดพลาดได้ง่ายในการเลือกชนิดถังดับเพลิง แต่ไม่มีเอกสารประกอบหรือข้อมูลจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเพื่อยืนยัน อีกทั้งยังระบุถึงประสิทธิภาพการดับเพลิงที่ฉลาก คือ Class A, B, C และ K (ซึ่งซื้อได้ถึงถังดับเพลิงชนิด Water Mist)

- **ข้อเสนอแนะ :**

1. กำหนดแนวทางการเลือกใช้ให้ชัดเจน
2. ติดป้ายกำกับและคู่มือการใช้งานที่ถึงทุกใบ
3. อบรมบุคลากรเป็นประจำ
4. ใช้มาตรฐานอ้างอิง (NFPA, มอก., UL, FM ฯลฯ)
5. เลือกผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ
6. ตรวจสอบว่าได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น มอก., UL, FM, CE
7. ไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายที่เสนอราคาต่ำผิดปกติ

2.3 สรุปปัญหาที่พบ หัวข้อ : ประเภทถังดับเพลิง (ต่อ)

2.3.2 ถังดับเพลิง “สีเขียว”

- **ประเด็นปัญหา :** ข้อต่อระหว่างสายฉีด (Hose) กับตัวถังหลวม

จากการตรวจสอบถังดับเพลิงสีเขียว พบว่าข้อต่อระหว่างสายฉีด (Hose) กับตัวถังหลวม โดยสามารถหมุนคลายออกได้ด้วยมือเปล่า ซึ่งถือว่า “ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย” การที่สายฉีดไม่ยึดติดกับตัวถังอย่างมั่นคง อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งาน และสถานประกอบการณ์ ดังนี้

1. สายหลุดออกจากถังในขณะที่ฉีดใช้งาน อาจทำให้ ไม่สามารถควบคุมทิศทางของสารดับเพลิงได้ หรือสารดับเพลิงกระจายผิดจุด
2. ในกรณีถังแรงดันสูง อาจเกิดการ สะบัดอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการบาดเจ็บ และสร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่โดยรอบ เช่นกระจก, หรือของตกแต่งที่มีมูลค่าสูง
3. ถังอาจ ไม่สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลต่อการควบคุมเพลิงไหม้

- **สมมุติฐานสาเหตุเนื่องจาก :**

1. เกลียวสายและเกลียววาล์วไม่ตรงแนว (Cross-thread)
2. เกลียวหรือข้อต่อสึกหรอ แตกหัก หรือมีสิ่งสกปรกอุดตัน
3. ปะเก็นยาง (Gasket/O-ring) เสื่อมสภาพ แข็งตัว แตก หรือหายไป
4. ชั้นสายไม่แน่น หรือใช้แรงขันไม่เพียงพอ
5. สายเสื่อมสภาพ บวม แตก หรือแข็งตัวจนไม่แนบสนิท
6. ใช้สายดับเพลิงที่ไม่ตรงรุ่น/ไม่ตรงมาตรฐานของถัง

- **ข้อเสนอแนะ :**

1. งดใช้ถังดับเพลิงที่พบปัญหาทั้งหมด “ทันที” จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างเหมาะสม
2. ติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ตามความจำเป็น เลือกซื้อถังดับเพลิงกับผู้จำหน่ายที่ไว้ใจได้ และเลือกซื้อที่มีมาตรฐาน มอก. หรือเอกสารรับรองอื่นๆ
3. หากไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ควรพิจารณาเปลี่ยนถังใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน
4. ใส่ใจ และให้ความสำคัญในการตรวจสอบ เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติ และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

2.3 สรุปปัญหาที่พบ หัวข้อ : ประเภทถังดับเพลิง (ต่อ)

2.3.3 ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

- **ประเด็นปัญหา :** ไม่มีถังดับเพลิงประจำจุดตรวจ (มีถังผู้รับเหมา ซึ่งไม่มีก๊าซในถัง)

ในการตรวจสอบนี้ มีการวางถังดับเพลิงของผู้รับเหมาไว้แทน ของโรงแรม ซึ่งในครั้งนี้ถึงดังกล่าวไม่มีก๊าซบรรจุอยู่ (ถังเปล่า) ซึ่งไม่พร้อมใช้งาน มีความเสี่ยงกับงานที่ผู้รับเหมาทำ และเสี่ยงต่อโรงแรมเป็นอย่างมาก

- **สมมุติฐานสาเหตุเนื่องจาก :**

1. มีการเคลื่อนย้ายถังไปใช้งานในจุดการทำงานอื่น ทำให้จุดติดตั้งไม่มีถังเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
2. ผู้รับเหมาไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยนำถังเปล่ามาเพียงเพื่อใช้สำหรับเข้าหน้างานเท่านั้น
3. ถังผู้รับเหมาจากกรณีนี้ (ไม่มีก๊าซบรรจุในถัง) อาจมีการใช้งานในพื้นที่ โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมทราบ
4. ขาดการตรวจสอบที่เข้มงวด ทั้งในด้านการตรวจสอบประจำเดือน และตรวจสอบผู้รับเหมาทั้งก่อน และหลังเข้าทำงาน ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพปกติหรือไม่

- **ข้อเสนอแนะ :**

1. ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและคัดกรอง หากมีจุดใดที่ไม่มีถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ ให้พิจารณาหาถังในพื้นที่ใกล้เคียงมาติดตั้งก่อน และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการเคลื่อนย้าย รวมถึงติดตามสถานะว่าถังดังกล่าวถูกนำไปใช้งาน ณ จุดใดเมื่อได้ถังกลับมาแล้วให้นำถังที่นำมาติดตั้ง จัดเก็บในจุดเดิม
2. ตรวจสอบคุณภาพถังดับเพลิงที่ผู้รับเหมานำมาเข้ามา ได้มาตรฐาน หรือเหมาะสมกับพื้นที่การทำงานหรือไม่

2.3.4 อ้างอิงกฎหมายและมาตรฐาน

- หัวข้อเกี่ยวกับฉลากถังดับเพลิง :

1. ตามกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 16 และ 17 กำหนดให้ถังดับเพลิงต้อง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบำรุงรักษา และมีฉลากแสดงข้อมูลที่ชัดเจน
2. ตามมาตรฐาน NFPA 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers) กำหนดให้ถังดับเพลิงต้องมีการระบุ ชนิดของสารดับเพลิง, ประสิทธิภาพการใช้งาน, และต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเหมาะสมกับประเภทความเสี่ยงในสถานที่นั้น ๆ

- หัวข้อเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้งาน และความสมบูรณ์ถังดับเพลิง :

1. กฎกระทรวงความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
ข้อ 16 – 17: ระบุให้ถังดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบอุปกรณ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ต้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนทันที
2. NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers (2022)
ข้อ 7.2.2.2: ส่วนประกอบทางกลของถัง เช่น สายฉีดและข้อต่อ ต้องอยู่ในสภาพที่ มั่นคง แข็งแรง ปราศจากความหลวม หรือการสึกหรอที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย

2.4 ระยะเวลาหมดอายุของถัง

จากการตรวจสอบถังดับเพลิงจำนวน 234 ถัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 พบว่ามีข้อมูลวันผลิตระบุอยู่บนฉลากของถังแต่ละใบ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน อายุการใช้งานคงเหลือ เทียบจากเกณฑ์อายุถังดับเพลิงมาตรฐาน 10 ปี ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- มาตรฐาน NFPA 10 (Portable Fire Extinguishers) ไม่ได้กำหนดอายุถังแน่นอน แต่ระบุให้มีการตรวจสอบสภาพถัง และทดสอบแรงดันตามรอบอายุ (5 ปี / 12 ปี แล้วแต่ประเภทถัง)
- แนวทางปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย กำหนดอายุถังดับเพลิงมาตรฐานไว้ที่ 10 ปี จากวันผลิต
- กฎกระทรวงแรงงานฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 16 – 17 กำหนดให้ถังดับเพลิงต้อง แสดงฉลากข้อมูลการตรวจสอบ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากหมดอายุ/ชำรุดต้องเปลี่ยนทันที

ปีผลิต	จำนวน (ถัง)	ชนิดถัง	อายุใช้งาน (ปี)	คงเหลือ (ปี)	สถานะถัง	ข้อเสนอแนะ
2018	27	(Dry Chemical)	10	3	ใกล้ครบอายุ	ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีทุก 5 ปี
	16	CO ₂	10	4	ใกล้ครบอายุ	ตรวจสอบการแตกร้าวของซีลยางคอถัง
2019	131	(Dry Chemical)	10	4	ใกล้ครบอายุ	ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีทุก 5 ปี
	18	CO ₂	10	4	ใกล้ครบอายุ	ตรวจสอบการแตกร้าวของซีลยางคอถัง
2020	1	(Dry Chemical)	10	5	ใช้งานได้	ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีทุก 5 ปี
2021	12	(Dry Chemical)	10	6	ใช้งานได้	ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีทุก 5 ปี
2024	25	ถังสีเขียว (ไม่แนชชชนิด)	10	9	ใช้งานได้	ต้อง “ยืนยัน” ชนิดถังที่ชัดเจนกับผู้จำหน่าย
	2	CO ₂	10	4	ใช้งานได้	ตรวจสอบการแตกร้าวของซีลยางคอถัง
	2	(Dry Chemical)	10	9	ใช้งานได้	ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีทุก 5 ปี

2.5 ความดันในถัง, สารดับเพลิง และน้ำหนัก (Co2)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552: กำหนดให้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้อง ทดสอบการรับแรงดัน (Hydrostatic test) ทุก ๆ 5 ปี เพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานและความปลอดภัยของถัง

● วิธีการตรวจสอบ :

● ถังเคมีแห้ง (Dry Chemical) และ ถังสีเขียว

- ตรวจเช็คเกจ์วัดแรงดัน : เข็มชี้อยู่ในโซนสีเขียว ซึ่งแสดงว่าแรงดันอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยตามที่กำหนด

- ตรวจถังดับเพลิง : ยกถังคว่ำ-หงาย และฟังการไหลของสารดับเพลิงภายในถัง อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผงเคมีภายในไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง

● ถัง CO₂ (คาร์บอนไดออกไซด์)

- CO₂ (ไม่มีเกจ) : ดำเนินการชั่งน้ำหนัก และพบว่าน้ำหนักอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนักสุทธิ)

ชนิด	ขนาด (lbs.)	เกณฑ์มาตรฐาน
CO ₂	10	(+/- 0.5) (น้ำหนักสารที่บรรจุ 4 Kg.) Min 11.82 Kg. Max12.11 Kg.
CO ₂	15	(+/- 0.5) (น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 Kg. Max16.35 Kg.

● ภาพอ้างอิง :



2.6 ตำแหน่งการติดตั้งและการบ่งชี้

โดยเฉพาะในกรณีของ ตู้ดับเพลิงแบบบิลต์อิน (Built-in) ซึ่งออกแบบให้กลมกลืนกับผนังเพื่อความสวยงาม จน มองไม่ออกว่าเป็นอุปกรณ์ดับเพลิง และไม่มีการติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์ระบุให้เห็นชัดเจน

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น :

1. ไม่สามารถเข้าถึงถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงได้ทันเวลาในกรณีฉุกเฉิน
2. บุคลากรหรือผู้ใช้งานอาจ ไม่ทราบจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ทำให้เกิดความล่าช้าในการระงับเหตุเพลิงไหม้
3. เพิ่มความเสี่ยงต่อ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและระบบอาคาร
4. มีผลต่อ การประเมินความปลอดภัยอัคคีภัยของสถานที่ หากตรวจโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรับรอง เช่น สมอ., กรมสวัสดิการแรงงาน, ปก., วิศวกรรมสถาน ฯลฯ

• อ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง :

1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ (พ.ศ. 2555)

ข้อ 16–17: ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน เข้าถึงได้ง่าย และมีป้ายบอกตำแหน่งชัดเจน หากมีสิ่งกีดขวาง หรือไม่มีการแสดงตำแหน่งชัดเจน อาจถือเป็นการละเลยหน้าที่ด้านความปลอดภัยของนายจ้าง

2. มาตรฐาน NFPA 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)

ข้อ 6.1.3.3.1 – Accessibility:

ห้ามมีสิ่งใดกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง ต้องสามารถเข้าถึงได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

ข้อ 6.2.1: ระยะห่างสูงสุดในการเข้าถึงถังดับเพลิงตามชนิด Class A ต้องไม่เกิน 75 ฟุต

(ประมาณ 23 เมตร)

ข้อ 6.1.3.4 – Signage: ต้องมี ป้ายสัญลักษณ์ระบุอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล

ข้อ 5.5: ต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงเป็นรายจุดเพื่อกำหนดจำนวนและตำแหน่งติดตั้งถังอย่างเหมาะสม

จากการตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด พบความไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้ง และการแสดงสัญลักษณ์อุปกรณ์ดับเพลิง ดังนี้:

- **ประเด็นปัญหา** : พบสิ่งกีดขวางถึงดับเพลิงและตู้ดับเพลิง (HFC/Fire Hose Cabinet) จำนวน 6 จุด และ 1 จุดอันตราย

อาคาร Conservatory - จำนวน 6 จุด และ 1 จุดอันตราย

@Floor LL / FHC-B-LL-5/8 : พบก้อนปูนสำหรับถ่วงฐานรุ่มภายในตู้ FHC

@Floor L/ FHC-B-L-3/7 : พบก้อนอิฐสี่เหลี่ยม ไม่แนชด์วัตถุประสงค์การใช้งาน

- **ข้อเสนอแนะ** : ดำเนินการเคลื่อนย้ายในทันที เนื่องจากก้อนปูนอาจกีดขวางหัววาล์วน้ำ ทำให้ขณะเกิดเหตุไม่สามารถใช้งานได้



@Floor L/ FHC-B-L-6/7 : พบสายคล้องประตู และผ้าขนหนูสำหรับทำความสะอาด

- **ข้อเสนอแนะ** : ดำเนินการเคลื่อนย้ายในทันที เนื่องจากก้อนปูนอาจกีดขวางหัววาล์วน้ำ ทำให้ขณะเกิดเหตุไม่สามารถใช้งานได้



@Floor LL / HFC-B-LL-8/8 :

- พบรถเข็น และโต๊ะวางกีดขวางบริเวณหน้าตู้ FHC

- ตู้ FHC ดังภาพอยู่ทางหนีไฟซึ่งต้องใช้กุญแจเปิดประตูหนีไฟ (โดยปกติไม่ควรล็อก)

● **ข้อเสนอแนะ** : ดำเนินการเคลื่อนย้ายในทันที ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการล็อกประตูทางหนีไฟ ทำให้
ขณะเกิดเหตุไม่สามารถเข้าถึงได้



@Floor LL : ตู้ FHC เปิดยาก และไม่มีสัญลักษณ์บ่งชี้

● **ข้อเสนอแนะ** : ดำเนินการซ่อมแซมจุดล็อกให้ใช้งานได้สะดวก และติดป้ายสัญลักษณ์บ่งชี้ตู้ FHC



@Floor 2/ FHC-B-2-3/4 : พบถังและถังพลาสติก กีดขวางตู้ FHC

- **ข้อเสนอแนะ** : ดำเนินการเคลื่อนย้ายในทันที อาจทำให้ขณะเกิดเหตุไม่สามารถใช้งานได้



@Floor L / ห้องครัว :

- พบเขียงและเครื่องครัววางกีดขวาง ปุ่มฉุกเฉิน
- ขณะตรวจสอบ ไม่มีพนักงานอยู่ในห้องครัว **มีการจุดเตาทิ้งไว้**

- **ข้อเสนอแนะ** :

- ดำเนินการเคลื่อนย้ายในทันที และจัดเก็บในที่เหมาะสม
- เน้นย้ำพนักงานให้ตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัย ให้ปิดหัวเตาทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน



อาคาร Plamcortyard - จำนวน 4 จุด

- **ประเด็นปัญหา** : พบสิ่งกีดขวางถังดับเพลิงและตู้ดับเพลิง (HFC/Fire Hose Cabinet)

@LL / Laundry Area : พบพัดลม และรถเข็นกีดขวาง ถังดับเพลิง

- **ข้อเสนอแนะ** : ดำเนินการเคลื่อนย้ายในทันที และจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม



@Floor L / ห้องเก็บกระเป๋าเดินทาง : ไม่สามารถเปิดได้ และไม่มีสัญลักษณ์บ่งชี้

- **ข้อเสนอแนะ** : ดำเนินการซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ และติดป้ายสัญลักษณ์บ่งชี้



@Rooftop

- ตู้ FHC 1/2 เปิดไม่ได้เนื่องจากไม่มีกุญแจ
- ไม่มีถังดับเพลิง

● **ข้อเสนอแนะ** : เปลี่ยนบล็อควงกุญแจตู้ FHC และจัดให้มีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถัง



- ตู้ FHC 2/2 สายน้ำดับเพลิงภายในตู้ไม่พร้อมใช้งาน
- ไม่มีถังดับเพลิง


● **ข้อเสนอแนะ** : ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อย และจัดให้มีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถัง



2.7 การตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์ “FIRE EXIT” (ทางหนีไฟ)

จากการสำรวจพื้นที่อาคาร พบประเด็นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ (FIRE EXIT) ดังนี้:

1. ป้าย FIRE EXIT บางจุดไม่ชัดเจน หรือถูกสิ่งของ/โครงสร้างบัง ถือว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย
 - ส่งผลให้ ผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน
 - ไม่มีป้าย FIRE EXIT ในบางจุดที่ควรมีการนำทางไปยังทางหนีไฟ เช่น โถงทางเดิน, จุดลิฟต์, บริเวณห้องประชุม, และทางเชื่อมระหว่างโซนซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งาน ไม่สามารถหาทางหนีไฟได้รวดเร็วเมื่อต้องอพยพ



จากภาพ ถ่ายจากห้อง AV Floor 2 : ไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟ
และป้ายทางหนีไฟจุดใกล้เคียงถูกโครงสร้างบดบัง มองเห็นได้ยาก

- **ข้อเสนอแนะ** : ติดตั้งป้ายเพิ่ม และแก้ไขให้มองเห็นได้ชัดเจน



จากภาพ : - เส้นทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวาง ด้านข้างไม่สะดวกต่อการอพยพ

- มีการใช้ผ้าหั่นไว้ที่ประตูหนีไฟ อีกทั้งยังใช้เป็นทางเข้า-ออก สัญจรปกติ จากการตรวจสอบทั้งหมด 3 รอบ และมีการแก้ไขให้ถูกต้องทุกครั้ง และยังเป็นเช่นเดิมในทุกๆ ครั้ง

• ข้อเสนอแนะ

- ให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งของที่ขวางประตูทางหนีไฟทั้งหมดทันที
- ติดตั้งสปริงหรืออุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ (Door Closer) ให้ประตูสามารถปิดเองหลังเปิดใช้งาน
- ติดป้ายเตือน “ห้ามขัดประตูทางหนีไฟ” อย่างชัดเจน พร้อมมอบรณพังกงาน
- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฉุกเฉินทุกจุดอย่างน้อยทุก 6 เดือน ตามคู่มือมาตรฐาน

• อ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง :

1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการจัดทำทางหนีไฟในอาคาร พ.ศ. 2548

ข้อ 7 และ 10: ประตูทางหนีไฟต้อง ปิดได้เองอัตโนมัติ, ต้อง ไม่มีสิ่งกีดขวาง, และสามารถเปิดออกได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้กุญแจ ห้ามวางสิ่งของขัดขวาง ประตู ไม่ว่าจะตั้งใจเพื่อระบายอากาศหรือเพื่อความสะดวก

2. มาตรฐาน NFPA 101 – Life Safety Code

ข้อ 7.2.1.8: ห้ามขัดขวางการปิดของประตูหนีไฟ ประตูต้องมีคุณสมบัติ “self-closing”

ข้อ 7.10.1.2: ป้าย EXIT ต้อง มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล และไม่มีสิ่งกีดขวางสายตา

ข้อ 7.10.1.5.1: ต้องติดตั้งป้าย EXIT ทุกตำแหน่งที่มีความสับสน หรือมีทางแยก

ข้อ 7.10.6.3: ป้าย EXIT ควรมีแสงสว่างเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 5 ลักซ์) หรือมีพลังงานสำรอง



บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

45 หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 096-749-4479 และ 099-880-8011 E-Mail : Firetraining129@gmail.com

Cascade

No.	Location	Placement Point	Track No.	Fire extinguisher type	Capacity	Fire Rating	Date of Production	Cylinder	Tamper Seal & Safety Pin	Hose & Nozzle	Lever/Handle	Pressure Gauge	Weight (kg.)	Standard Weight (kg.) & Capacity Co2	Remark	Illustration
Rooftop																
1	FHC on Rooftop	Rooftop	FT.A.CHECK2025/004	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Floor 13																
2	FHC No.1 Next to fire exit stair 11	HFC-C-13-1/3	FT.A.CHECK2025/001	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
3	FHC No.2 EE Room	HFC-C-13-2/3	FT.A.CHECK2025/002	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
4	FHC No.3 Next to fire exit stair 12	HFC-C-13-3/3	FT.A.CHECK2025/003	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Floor 12																
5	FHC No.1 Near Fire Exit Stair 11	HFC-C-12-3/3	FT.A.CHECK2025/008	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2010	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
6	FHC No.2 In front of Lift HS 7,8	HFC-C-12-3/3	FT.A.CHECK2025/006	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
7	FHC No.3 Next to Fire Exit Stair 12	HFC-C-12-3/3	FT.A.CHECK2025/005	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2010	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
8	Maid pantry Lift HS 7,8 (R1)	Pantry	FT.A.CHECK2025/007	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	16.00	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor 11																
9	FHC No.1 Near Fire Exit Stair 11	HFC-C-11-1/6	FT.A.CHECK2025/009	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
10	FHC No.2 In front of Lift HS 7,8	HFC-C-11-2/6	FT.A.CHECK2025/011	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
11	FHC No.3 Next ti Fire Exit Stair 12	HFC-C-11-3/6	FT.A.CHECK2025/012	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
12	FHC No.4 Next to Fire Exit stair 13	HFC-C-11-4/6	FT.A.CHECK2025/089	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
13	FHC No.5 in front of AHU Room	HFC-C-11-5/6	FT.A.CHECK2025/088	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
14	FHC No.6 Next to Fire Exit stair 15	HFC-C-11-6/6	FT.A.CHECK2025/087	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
15	Maid pantry Lift HS 7,8 (R1)	Pantry	FT.A.CHECK2025/010	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.78	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor 10																
16	FHC No.1 Next to Fire exit stair 11	HFC-C-10-1/6	FT.A.CHECK2025/016	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
17	FHC No.2 In Front of Lift HS 7,8	HFC-C-10-2/6	FT.A.CHECK2025/014	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
18	FHC No.3 Next to Fire exit stair 12	HFC-C-10-3/6	FT.A.CHECK2025/013	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
19	FHC No.4 Next to fire exit stair 13	HFC-C-10-4/6	FT.A.CHECK2025/090	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
20	FHC No.5 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-10-5/6	FT.A.CHECK2025/093	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
21	FHC No.6 Near fire exit stair 15	HFC-C-10-6/6	FT.A.CHECK2025/092	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
22	Maid pantry Lift HS 7,8 (R1)	Pantry	FT.A.CHECK2025/015	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	16.02	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
23	AHU Room	Shaft Room	FT.A.CHECK2025/091	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.94	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor 9																

No.	Location	Placement Point	Track No.	Fire extinguisher type	Capacity	Fire Rating	Date of Production	Cylinder	Tamper Seal & Safety Pin	Hose & Nozzle	Lever/Handle	Pressure Gauge	Weight (kg.)	Standard Weight (kg.) & Capacity Co2	Remark	Illustration
24	FHC No.1 Next to Fire exit stair 10	HFC-C-9-1/8	FT.A.CHECK2025/017	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
25	FHC No.2 Next to Fire exit stair 11	HFC-C-9-2/8	FT.A.CHECK2025/018	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
26	FHC No.3 In Front of Lift HS 7,8	HFC-C-9-3/8	FT.A.CHECK2025/020	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
27	FHC No.4 Next to Fire exit stair 12	HFC-C-9-4/8	FT.A.CHECK2025/021	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
28	FHC No.5 Next to fire exit stair 13	HFC-C-9-5/8	FT.A.CHECK2025/022	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
29	FHC No.6 Near fire exit stair 14	HFC-C-9-6/8	FT.A.CHECK2025/024	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
30	FHC No.7 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-9-7/8	FT.A.CHECK2025/025	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
31	FHC No.8 Next to Fire exit stair 15	HFC-C-9-8/8	FT.A.CHECK2025/026	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
32	Maid pantry Lift HS 7,8 (R1)	Pantry	FT.A.CHECK2025/019	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	16.26	-	-	-
33	Shaft room	Shaft Room	FT.A.CHECK2025/023	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	16.00	-	-	-
Floor 8																
34	FHC No.1 Next to Fire exit stair 10	HFC-C-8-1/8	FT.A.CHECK2025/036	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
35	FHC No.2 Next to Fire exit stair 11	HFC-C-8-2/8	FT.A.CHECK2025/035	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
36	FHC No.3 In Front of Lift HS 7,8	HFC-C-8-3/8	FT.A.CHECK2025/033	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
37	FHC No.4 Next to Fire exit stair 12	HFC-C-8-4/8	FT.A.CHECK2025/032	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
38	FHC No.5 Next to fire exit stair 13	HFC-C-8-5/8	FT.A.CHECK2025/031	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
39	FHC No.6 Near fire exit stair 14	HFC-C-8-6/8	FT.A.CHECK2025/029	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
40	FHC No.7 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-8-7/8	FT.A.CHECK2025/028	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
41	FHC No.8 Next to Fire exit stair 15	HFC-C-8-8/8	FT.A.CHECK2025/027	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
42	Maid pantry Lift HS 7,8 (R1)	Pantry	FT.A.CHECK2025/034	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.76	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
43	Shaft room	Shaft Room	FT.A.CHECK2025/030	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.29	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor 7																
44	FHC No.1 Next to Fire exit stair 10	HFC-C-7-1/8	FT.A.CHECK2025/037	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
45	FHC No.2 Next to Fire exit stair 11	HFC-C-7-2/8	FT.A.CHECK2025/038	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
46	FHC No.3 In Front of Lift HS 7,8	HFC-C-7-3/8	FT.A.CHECK2025/040	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
47	FHC No.4 Next to Fire exit stair 12	HFC-C-7-4/8	FT.A.CHECK2025/041	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
48	FHC No.5 Next to fire exit stair 13	HFC-C-7-5/8	FT.A.CHECK2025/042	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
49	FHC No.6 Near fire exit stair 14	HFC-C-7-6/8	FT.A.CHECK2025/044	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
50	FHC No.7 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-7-7/8	FT.A.CHECK2025/045	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
51	FHC No.8 Next to Fire exit stair 15	HFC-C-7-8/8	FT.A.CHECK2025/046	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
52	Maid pantry Lift HS 7,8 (R1)	Pantry	FT.A.CHECK2025/039	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	16.10	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-

No.	Location	Placement Point	Track No.	Fire extinguisher type	Capacity	Fire Rating	Date of Production	Cylinder	Tamper Seal & Safety Pin	Hose & Nozzle	Lever/Handle	Pressure Gauge	Weight (kg.)	Standard Weight (kg.) & Capacity Co2)	Remark	Illustration
53	Shaft room	Shaft Room	FT.A.CHECK2025/043	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.86	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor 6																
54	FHC No.1 Next to Fire exit stair 10	HFC-C-6-1/8	FT.A.CHECK2025/056	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
55	FHC No.2 Next to Fire exit stair 11	HFC-C-6-2/8	FT.A.CHECK2025/055	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
56	FHC No.3 In Front of Lift HS 7,8	HFC-C-6-3/8	FT.A.CHECK2025/053	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
57	FHC No.4 Next to Fire exit stair 12	HFC-C-6-4/8	FT.A.CHECK2025/052	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
58	FHC No.5 Next to fire exit stair 13	HFC-C-6-5/8	FT.A.CHECK2025/051	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
59	FHC No.6 Near fire exit stair 14	HFC-C-6-6/8	FT.A.CHECK2025/049	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
60	FHC No.7 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-6-7/8	FT.A.CHECK2025/048	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
61	FHC No.8 Next to Fire exit stair 15	HFC-C-6-8/8	FT.A.CHECK2025/047	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
62	Maid pantry Lift HS 7,8 (R1)	Pantry	FT.A.CHECK2025/054	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.67	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
63	Shaft room	Shaft Room	FT.A.CHECK2025/050	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.91	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor 5																
64	FHC No.1 Next to Fire exit stair 10	HFC-C-5-1/8	FT.A.CHECK2025/057	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
65	FHC No.2 Next to Fire exit stair 11	HFC-C-5-2/8	FT.A.CHECK2025/058	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
66	FHC No.3 In Front of Lift HS 7,8	HFC-C-5-3/8	FT.A.CHECK2025/060	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
67	FHC No.4 Next to Fire exit stair 12	HFC-C-5-4/8	FT.A.CHECK2025/061	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
68	FHC No.5 Next to fire exit stair 13	HFC-C-5-5/8	FT.A.CHECK2025/062	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
69	FHC No.6 Near fire exit stair 14	HFC-C-5-6/8	FT.A.CHECK2025/064	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
70	FHC No.7 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-5-7/8	FT.A.CHECK2025/065	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
71	FHC No.8 Next to Fire exit stair 15	HFC-C-5-8/8	FT.A.CHECK2025/066	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
72	Maid pantry Lift HS 7,8 (R1)	Pantry	FT.A.CHECK2025/059	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.78	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
73	Shaft room	Shaft Room	FT.A.CHECK2025/063	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.65	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor 4																
74	FHC No.1 Next to Fire exit stair 10	HFC-C-4-1/8	FT.A.CHECK2025/076	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
75	FHC No.2 Next to Fire exit stair 11	HFC-C-4-2/8	FT.A.CHECK2025/075	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
76	FHC No.3 In Front of Lift HS 7,8	HFC-C-4-3/8	FT.A.CHECK2025/073	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
77	FHC No.4 Next to Fire exit stair 12	HFC-C-4-4/8	FT.A.CHECK2025/072	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

No.	Location	Placement Point	Track No.	Fire extinguisher type	Capacity	Fire Rating	Date of Production	Cylinder	Tamper Seal & Safety Pin	Hose & Nozzle	Lever/Handle	Pressure Gauge	Weight (kg.)	Standard Weight (kg.) & Capacity Co2	Remark	Illustration
78	FHC No.5 Next to fire exit stair 13	HFC-C-4-5/8	FT.A.CHECK2025/071	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
79	FHC No.6 Near fire exit stair 14	HFC-C-4-6/8	FT.A.CHECK2025/069	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
80	FHC No.7 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-4-7/8	FT.A.CHECK2025/068	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
81	FHC No.8 Next to Fire exit stair 15	HFC-C-4-8/8	FT.A.CHECK2025/067	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
82	Maid pantry Lift HS 7,8 (R1)	Pantry	FT.A.CHECK2025/074	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.01	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)		
83	Shaft room	Shaft Room	FT.A.CHECK2025/070	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	16.10	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)		
Floor 3																
84	FHC No.1 Next to Fire exit stair 10	HFC-C-3-1/8	FT.A.CHECK2025/077	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
85	FHC No.2 Next to Fire exit stair 11	HFC-C-3-2/8	FT.A.CHECK2025/078	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
86	FHC No.3 In Front of Lift HS 7,8	HFC-C-3-3/8	FT.A.CHECK2025/079	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
87	FHC No.4 Next to Fire exit stair 12	HFC-C-3-4/8	FT.A.CHECK2025/081	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
88	FHC No.5 Next to fire exit stair 13	HFC-C-3-5/8	FT.A.CHECK2025/082	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
89	FHC No.6 Near fire exit stair 14	HFC-C-3-6/8	FT.A.CHECK2025/084	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
90	FHC No.7 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-3-7/8	FT.A.CHECK2025/068	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
91	FHC No.8 Next to Fire exit stair 15	HFC-C-3-8/8	FT.A.CHECK2025/067	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
92	Maid pantry Lift HS 7,8 (R1)	Pantry	FT.A.CHECK2025/080	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.33	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
93	Shaft room	Shaft Room	FT.A.CHECK2025/083	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	-	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	16.00	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor 2																
94	FHC No.1 In front of Lift HS 7,8	HFC-C-2-1/6	FT.A.CHECK2025/103	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
95	FHC No.2 Next ti Fire Exit Stair 12	HFC-C-2-2/6	FT.A.CHECK2025/104	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
96	FHC No.3 Next ti Fire Exit Stair 13	HFC-C-2-3/6	FT.A.CHECK2025/105	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
97	FHC No.4 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-2-4/6	FT.A.CHECK2025/094	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
98	FHC No.5 Next to Fire Exit stair 15	HFC-C-2-5/6	FT.A.CHECK2025/095	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
99	FHC No.6 Next to guest corridor	HFC-C-2-6/6	FT.A.CHECK2025/096	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
100	In Front of Room 202	Room202	FT.A.CHECK2025/097	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Floor L																
101	FHC No.1 Front of YTY Restaurant	HFC-C-L-1/7	FT.B/A.CHECK2025/001	ไม่ชัดเจน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก้ไข	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้	
102	FHC No.2 In front of Lift HS 7,8	HFC-C-L-2/7	FT.B/A.CHECK2025/003	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
103	FHC No.3 Next to Fire Exit Stair 12	HFC-C-L-3/7	FT.B/A.CHECK2025/002	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

No.	Location	Placement Point	Track No.	Fire extinguisher type	Capacity	Fire Rating	Date of Production	Cylinder	Tamper Seal & Safety Pin	Hose & Nozzle	Lever/Handle	Pressure Gauge	Weight (kg.)	Standard Weight (kg.) & Capacity Co2)	Remark	Illustration
104	FHC No.4 Next to Fire exit stair 13	HFC-C-L-4/7	FT.A.CHECK2025/100	ไม่ใช้ได้เงิน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก้ไข	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้	
105	FHC No.5 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-L-5/7	FT.A.CHECK2025/099	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
106	FHC No.6 In Front of Lift HP.9	HFC-C-L-6/7	FT.A.CHECK2025/101	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
107	FHC No.7 In front of stair 20	HFC-C-L-7/7	FT.A.CHECK2025/098	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Floor LL																
108	FHC No.2 In front of Lift HS 7,8	HFC-C-LL-2/10	FT.A.CHECK2025/110	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
109	FHC No.3 Office Executive/Sale	HFC-C-LL-3/10	FT.A.CHECK2025/113	ไม่ใช้ได้เงิน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก้ไข	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้	-
110	FHC No.4 Office Reservation	HFC-C-LL-4/10	FT.A.CHECK2025/112	ไม่ใช้ได้เงิน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก้ไข	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้	-
111	FHC No.7 In front of Lift HS 5,6	HFC-C-LL-7/10	FT.A.CHECK2025/109	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
112	FHC No.8 Door Gate 3	HFC-C-LL-8/10	FT.A.CHECK2025/108	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กระจากตู้ HFC หลุด	
113	FHC No.9 In front of stair 20 (1/2)	HFC-C-LL-9/10	FT.A.CHECK2025/106	ไม่ใช้ได้เงิน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก้ไข	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้	
114	FHC No.9 In front of stair 20 (2/2)	HFC-C-LL-9/10	FT.A.CHECK2025/107	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
115	MDB Room (Behind Soi 64)	MDB Room	FT.A.CHECK2025/10..	ไม่ใช้ได้เงิน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก้ไข	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้	
116	Server Room IT Office	IT Office	FT.A.CHECK2025/111	ไม่ใช้ได้เงิน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก้ไข	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดหมุนได้	



บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

45 หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 096-749-4479 และ 099-880-8011 E-Mail : Firetraining129@gmail.com

Plamcortyard

No.	Location	Placement Point	Track No.	Fire extinguisher type	Capacity	Fire Rating	Date of Production	Cylinder	Tamper Seal & Safety Pin	Hose & Nozzle	Lever/Handle	Pressure Gauge	Weight (kg.)	Standard Weight (kg.) & Capacity Co2	Remark	Illustration
Rooftop																
1	FHC on Rooftop St.4	Rooftop	ตรวจสอบไม่ได้	ตรวจสอบไม่ได้ และไม่มีถังดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ควรจัดให้มีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถัง และเปิดตู้ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีกุญแจ	-
2	FHC on Rooftop St.6	Rooftop	-	ไม่มีถังดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ควรจัดให้มีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถัง,สายส่งน้ำดับเพลิงข้อต่อควรเป็นแบบมาตรฐาน	-
Floor 3																
3	FHC No.1 In front of Lift H,S 1,2	HFC FL.3	FT.B.CHECK2025/066	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
4	FHC No.2 Next to fire exit stair 1	HFC FL.3	FT.B.CHECK2025/067	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
5	FHC No.3 Next to fire exit stair 2	HFC FL.3	FT.B.CHECK2025/068	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
6	FHC No.4 Next to fire exit stair 3	HFC FL.3	ไม่พร้อมใช้งาน	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	น้ำไข	-	-	เกาขัดแรงดันขึ้นฉั่ว	-
7	FHC No.5 In front of Lift H,S 3,4	HFC FL.3	FT.B.CHECK2025/069	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
8	FHC No.6 Next to fire exit stair 5	HFC FL.3	FT.B.CHECK2025/070	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
9	EE Room next to stair 1	HFC FL.3	FT.B.CHECK2025/071	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.5	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
10	EE Room next to stair 3 (1/2)	HFC FL.3	FT.B.CHECK2025/072	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
11	EE Room next to stair 3 (2/2)	HFC FL.3	FT.B.CHECK2025/073	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.29	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor 2																
12	FHC No.1 In front of Lift H,S 1,2	HFC FL.2	FT.B.CHECK2025/074	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
13	FHC No.2 Next to fire exit stair 1	HFC FL.2	ไม่พร้อมใช้งาน	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	ผงเคมีแข็งตัว	-
14	FHC No.3 Next to fire exit stair 2	HFC FL.2	FT.B.CHECK2025/075	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
15	FHC No.4 Next to fire exit stair 3	HFC FL.2	FT.B.CHECK2025/076	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
16	FHC No.4 Next to fire exit stair 3	HFC FL.2	FT.B.CHECK2025/077	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2018	✓	✓	✓	✓	N/A	15.68	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
17	FHC No.5 In front of Lift H,S 3,4	HFC FL.2	FT.B.CHECK2025/078	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
18	FHC No.6 Next to fire exit stair 5	HFC FL.2	FT.B.CHECK2025/079	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
19	EE Room next to stair 1	HFC FL.2	FT.B.CHECK2025/080	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2018	✓	✓	✓	✓	N/A	15.68	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
20	EE Room next to stair 3 (1/2)	HFC FL.2	FT.B.CHECK2025/081	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
21	EE Room next to stair 3 (2/2)	HFC FL.2	FT.B.CHECK2025/082	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2018	✓	✓	✓	✓	N/A	15.68	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor 1																
22	FHC No.1 In front of Lift H,S 1,2	HFC FL.L	FT.B.CHECK2025/083	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
23	FHC No.2 Next to fire exit stair 1	HFC FL.L	FT.B.CHECK2025/084	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
24	FHC No.3 Next to fire exit stair 2	HFC FL.L	FT.B.CHECK2025/085	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
25	FHC No.4 Next to fire exit stair 3	HFC FL.L	FT.B.CHECK2025/086	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
26	FHC No.5 In front of Lift H,S 3,4	HFC FL.L	ไม่พร้อมใช้งาน	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	ผงเคมีแข็งตัว	-

No.	Location	Placement Point	Track No.	Fire extinguisher type	Capacity	Fire Rating	Date of Production	Cylinder	Tamper Seal & Safety Pin	Hose & Nozzle	Lever/Handle	Pressure Gauge	Weight (kg.)	Standard Weight (kg.) & Capacity Co2	Remark	Illustration
27	FHC No.6 Next to fire exit stair 5	HFC FL.L	ไม่พร้อมใช้งาน	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	ผงเคมีแข็งตัว	-
28	EE Room next to stair 1	HFC FL.L	ตรวจสอบไม่ได้	ตรวจสอบไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ประตูเปิดไม่ได้,ควรวัดด้วยสเกลกษณผู้ HFC	-
29	EE Room next to stair 3 (1/2)	HFC FL.L	FT.B.CHECK2025/087	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2018	✓	✓	✓	✓	N/A	15.57	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
30	EE Room next to stair 3 (2/2)	HFC FL.L	FT.B.CHECK2025/088	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2018	✓	✓	✓	✓	N/A	15.29	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
Floor LL																
31	FHC No.1 Motorcyler Parking	HFC-E-LL-1/15	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
32	FHC No.2 Florist Room (Sol 2)	HFC-E-LL-2/15	ไม่พร้อมใช้งาน	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	ผงเคมีแข็งตัว	-
33	FHC No.3 Next to pantry LL	HFC-E-LL-3/15	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
34	FHC No.4 Next to fire exit stair 1	HFC-E-LL-4/15	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
35	FHC No.5 Next to fire exit stair 4	HFC-E-LL-5/15	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
36	FHC No.6 Salon Area	HFC-E-LL-6/15	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
37	FHC No.7 Reception Area	HFC-E-LL-7/15	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
38	FHC No.8 Male Locker Area	HFC-E-LL-8/15	FT..A.CHECK2025/117	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
39	FHC No.9 Next to fire exit stair 3	HFC-E-LL-9/15	FT..A.CHECK2025/116	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
40	FHC No.10 In front of Lift H,S 3,4	HFC-E-LL-10/15	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
41	FHC No.11 Generetor Room	HFC-E-LL-11/15	FT..A.CHECK2025/114	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
42	FHC No.12 Nearby Restroom Soi 64	HFC-E-LL-12/15	FT..A.CHECK2025/119	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
43	FHC No13 Luggage store	HFC FL.LLL	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
44	FHC No.14 Next to fire exit stair 5	HFC FL.LLL	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
45	FHC No15 Next to fire exit stair17	HFC FL.LLL	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
46	EE Room next to stair 1	HFC FL.LLL	FT.B.CHECK2025/	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2018	✓	✓	✓	✓	N/A	15.48	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
47	EE Room next to stair 3	EE room FL.LLL	FT..A.CHECK2025/118	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.68	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
48	Novac No.1 IT Room	HFC FL.LLL	FT.B.CHECK2025/	ไม่ชัดเจน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก้ไข	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายขีดไม่แน่น ปิดหมุนได้	-
49	Novac No.2 EE Room	HFC FL.LLL	FT.B.CHECK2025/	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2018	✓	✓	✓	✓	N/A	15.73	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
50	Novac No.3 Main Power Room	HFC FL.LLL	FT.B.CHECK2025/	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	15 lbs.	10-B:C	2018	✓	✓	✓	✓	N/A	15.57	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
51	Security Office	HFC FL.LLL	FT.B/A.CHECK2025/005	ไม่ชัดเจน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก้ไข	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายขีดไม่แน่น ปิดหมุนได้	-
52	Laundry Area (1/4)	HFC FL.LLL	FT.B.CHECK2025/	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	10 lbs.	10-B:C	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.38	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-

No.	Location	Placement Point	Track No.	Fire extinguisher type	Capacity	Fire Rating	Date of Production	Cylinder	Tamper Seal & Safety Pin	Hose & Nozzle	Lever/Handle	Pressure Gauge	Weight (kg.)	Standard Weight (kg.) & Capacity Co2	Remark	Illustration
53	Laundry Area (2/4)	HFC FL.LL	FT.B.CHECK2025/048	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	10 lbs.	10-B:C	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.97	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
54	Laundry Area (3/4)	HFC FL.LL	FT.B.CHECK2025/047	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	10 lbs.	10-B:C	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.76	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
55	Laundry Area (4/4)	HFC FL.LL	FT.B.CHECK2025/046	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	10 lbs.	10-B:C	2019	✓	✓	✓	✓	N/A	15.9	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 6 Kg.) Min 14.71 - Max16.35 Kg.(+/- 0.5)	-	-
56	Housekeeping Office	HFC FL.LL	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Waiting for refill (HS1,2)	ยกเลิก														
Out side																
57	Gass Station (1/6)	Gass Station	FT.A.CHECK2025/120	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	น้ำซิงภายในตู้ อาจจะทำให้เกิดสนิมที่ถัง	-
58	Gass Station (2/6)	Gass Station	FT.A.CHECK2025/121	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
59	Gass Station (3/6)	Gass Station	FT.A.CHECK2025/122	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
60	Gass Station (4/6)	Gass Station	FT.A.CHECK2025/123	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	น้ำซิงภายในตู้ อาจจะทำให้เกิดสนิมที่ถัง	-
61	Gass Station (5/6)	Gass Station	FT.A.CHECK2025/124	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
62	Gass Station (6/6)	Gass Station	FT.A.CHECK2025/125	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	น้ำซิงภายในตู้ อาจจะทำให้เกิดสนิมที่ถัง	-
Hotel Carpark LL																
63	LL Carpark (Pillar N1)	HFC Carpark LL	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
64	LL Carpark (Pillar N5)	HFC Carpark LL	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
65	LL Carpark (Pillar U6)	HFC Carpark LL	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2024	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
66	LL Carpark (Pillar U1)	HFC Carpark LL	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
67	LL Carpaark (Nearby P&C store)	HFC Carpark LL	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2024	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
68	LL Carpark (Near CP 4)	HFC Carpark LL	ไม่พร้อมใช้งาน	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	แก๊ซ	-	-	เกจวัดแรงดันขึ้นช้า	-
Hotel Carpark B1																
69	B1D Next to stair to B1B	HFC Carpark B1	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
70	B1D Motorcyler Parking	HFC Carpark B1	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
71	B1E Next to CP 1/2	HFC Carpark B1	ไม่พร้อมใช้งาน	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	ผงเคมีแข็งตัว	-
72	B1E Next to fire exit stair 6	HFC Carpark B1	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
73	B1E Store Pumproom (1/2)	Store Pumproom Carpark B1	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
74	B1E Store Pumproom (2/2)	Store Pumproom Carpark B1	FT.B.CHECK2025/	ไม่ชัดเจน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก๊ซ	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายยึดไม่แน่น ปิดหมุนได้	-
75	B1E Next to fire exit stair 1	HFC Carpark B1	ตรวจสอบไม่ได้	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	10 lbs.	10-B:C	2018	ไม่ทำการตรวจสอบ (ไม่ใช่ถังของโรงแรม)					-	-	ถังผู้รับเหมา (ไม่มีก๊าซ)	-
76	B1E Inside ENG Work shop (1/4)	ENG Work shop B1	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
77	B1E Inside ENG Work shop (2/4)	ENG Work shop B1	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
78	B1E Inside ENG Work shop (3/4)	ENG Work shop B1	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
79	B1E Inside ENG Work shop (4/4)	ENG Work shop B1	FT.B.CHECK2025/	ไม่ชัดเจน	10 lbs.	-	2024	✓	✓	แก๊ซ	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายยึดไม่แน่น ปิดหมุนได้	-
80	B1E (Pillar A4)	HFC Carpark B1	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
81	B1E Next to fire exit stair 3	HFC Carpark B1	FT.B.CHECK2025/	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
82	B1E Inside AHU room next to Stair 3	AHU room Carpark B1	FT.B.CHECK2025/049	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายยึดไม่แน่น ปิดหมุนได้	-

[illegible]



บริษัท ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

45 หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91100

โทร. 096-749-4479 และ 099-880-8011 E-Mail : Firetraining129@gmail.com

Conservatory

No.	Location	Placement Point	Track No.	Fire extinguisher type	Capacity	Fire Rating	Date of Production	Cylinder	Tamper Seal & Safety Pin	Hose & Nozzle	Lever/Handle	Pressure Gauge	Weight (kg.)	Standard Weight (kg.) & Capacity Co2	Remark	Illustration
Roof top																
1	FHC on Rooftop stair 7	HFC-B-4-1/1	FT.B.CHECK2025/001	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	03/2019	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
Floor 3																
2	FHC No.1 In front of Lift H.S 9/10	HFC-B-3-1/4	FT.B.CHECK2025/002	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	11/2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
3	FHC No.2 In front of Guest's Restroom (1/2)	HFC-B-3-2/4	FT.B.CHECK2025/003	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
4	FHC No.2 In front of Guest's Restroom (2/2)	HFC-B-3-2/4	FT.B.CHECK2025/004	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	11/2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
5	FHC No.3 Next to fire exit stair 8	HFC-B-3-3/4	FT.B.CHECK2025/005	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	07/2018	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
6	FHC No.4 In front of BQ Store	HFC-B-3-4/4	FT.B.CHECK2025/006	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	04/2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Floor 2																
7	FHC No.1 In front of Lift H.S 9/10	HFC-B-2-1/4	FT.B.CHECK2025/009	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	11/2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
8	FHC No.2 AHU Room	HFC-B-2-2/4	FT.B.CHECK2025/027	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	11/2019	✓	✓	✓	✓	น้ำใส	-	-	เกา Overcharge	-
9	FHC No.3 Next to fire exit stair 8 (1/2)	HFC-B-2-3/4	FT.B.CHECK2025/007	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
10	FHC No.3 Next to fire exit stair 8 (2/2)	HFC-B-2-3/4	FT.B.CHECK2025/008	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	11/2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
11	FHC No.4 In front of Excome Office	HFC-B-2-4/4	FT.B.CHECK2025/010	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	11 lbs.	6A20B	11/2020	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Floor L																
12	FHC No.1 In front of Lift H.S 9/10 (1/3)	HFC-B-L-1/7	FT.B.CHECK2025/020	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	10/2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
13	FHC No.1 In front of Lift H.S 9/10 (2/3)	HFC-B-L-1/7	FT.B.CHECK2025/021	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	10 lbs.	10-B:C	2024	✓	✓	✓	✓	N/A	12.41	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 4 Kg.) Min 11.82 Kg. - Max12.11 (+/- 0.5)	-	-
14	FHC No.1 In front of Lift H.S 9/10 (3/3)	HFC-B-L-1/7 (นอกตู้ - หน้าลิฟต์)	FT.B.CHECK2025/022	Co2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	10 lbs.	10-B:C	2024	✓	✓	✓	✓	N/A	12.25	(น้ำหนักสารที่บรรจุ 4 Kg.) Min 11.82 Kg. - Max12.11 (+/- 0.5)	-	-
15	FHC No.2 Bar Ballroom Area (1/2)	HFC-B-L-2/7	FT.B.CHECK2025/019	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	10/2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
16	FHC No.2 Bar Ballroom Area (2/2)	HFC-B-L-2/7	FT.B.CHECK2025/037	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
17	FHC No.3 Bar Ballroom Area (1/2)	HFC-B-L-3/7	FT.B.CHECK2025/018	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
18	FHC No.3 Bar Ballroom Area (2/2)	HFC-B-L-3/7	FT.B.CHECK2025/036	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
19	FHC No.4 Next to fire exit stair 8 (1/3)	HFC-B-L-4/7	FT.B.CHECK2025/017	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
20	FHC No.4 Next to fire exit stair 8 (2/3)	HFC-B-L-4/7	FT.B.CHECK2025/016	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	10/2018	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
21	FHC No.4 Next to fire exit stair 8 (3/3)	HFC-B-L-4/7	FT.B.CHECK2025/028	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
22	FHC No.5 In front of Terrace Ballroom (1/3)	HFC-B-L-5/7	FT.B.CHECK2025/014	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	11/2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
23	FHC No.5 In front of Terrace Ballroom (2/3)	HFC-B-L-5/7	FT.B.CHECK2025/015	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
24	FHC No.5 In front of Terrace Ballroom (3/3)	HFC-B-L-5/7	FT.B.CHECK2025/029	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
25	FHC No.6 Next of Door 2	HFC-B-L-6/7	FT.B.CHECK2025/011	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
26	FHC No.7 F/O Counter	HFC-B-L-7/7	FT.B.CHECK2025/012	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	10/2018	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
27	Front office (ERT Briefing point)	Front office	FT.B.CHECK2025/013	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
Floor LL																
28	FHC No.1 In front of Lift H.S 9/10	HFC-B-LL-1/8	FT.B.CHECK2025/023	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	4A5B	10/2019	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
29	FHC No.5 Door 9 St 19	HFC-B-LL-5/8	FT.B.CHECK2025/024	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	11/2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
30	FHC No.6 Art Space (CP 4)	HFC-B-LL-6/8	FT.B.CHECK2025/026	ไม่ใช้ตรวจ	10 lbs.	-	2024	✓	✓	น้ำใส	✓	✓	-	-	ข้อต่อสายฉีดไม่แน่น ปิดทรมุนได้	-
31	FHC No.7 Art Space (Door 6)	HFC-B-LL-7/8	FT.B.CHECK2025/025	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	11/2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
32	FHC No.8 Art Space (In side St 18)	HFC-B-LL-8/8	FT.B.CHECK2025/038	Dry Chemical (ผงเคมีแห้ง)	10 lbs.	6A20B	11/2019	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: July, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
Roof top floor	ROOFTOP HELIPAD FLOOR	FHB	1					✓			
	FHC - 11 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 11 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 11 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	EE ROOM	CO2			1			✓			
10th floor	FHC - 10 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 10 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 10 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1009-1010	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1003-1005	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
9th floor	FHC - 9 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 9 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 9 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 908-909	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 903-905	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
8th floor	FHC - 8 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 8 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 8 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 808-809	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 802-803	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
7th floor	FHC - 7 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 7 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 7 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 708-709	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 702-703	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: July, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
6th floor	FHC - 6 - 01	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 6 - 02	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 6 - 03	FHC/FE	1	1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 608-609	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 602-603	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	EE ROOM BOH	CO2			1			/			
5th floor	FHC - 5 - 01	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 5 - 02	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 5 - 03	FHC/FE	1	1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 509-510	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 503-505	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	EE ROOM BOH	CO2			1			/			
4th floor	FHC - 4 - 01	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 4 - 02	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 4 - 03	FHC/FE	1	1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 409-410	FIRE EXTINGUISHER	1	1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 403-405	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	EE ROOM BOH	CO2			1			/			
3rd floor	FHC - 3 - 01	FHC/FE	1					/			
	FHC - 3 - 02	FHC/FE	1					/			
	FHC - 3 - 03	FHC/FE	1					/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 309-310	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 303-305	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	EE ROOM BOH	CO2			1			/			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: July, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
2nd floor	FHC - 2 - 1/6 R210	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 2 - 2/6 R206	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 2 - 3/6 COTE	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 2 - 4/6 TOLIET	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 2 - 5/6 ATELIER 1	FHC/FE	1	1				✓			
	HK PANTRY(ZONE ST5)	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	COTE KITCHEN	CLASS K				1		✓			
	INFRONT OF COTE KITCHEN	CLASS K				1		✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 208-209	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
	COTE KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓			
								✓			
								✓			
LOBBY LEVEL	FHC - L - 1/6 SA4	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC- L - 2/6 POOL AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - L - 3/6 LIVING ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - L - 4/6 IN FRONT OF FRONT DEPT	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - L - 5/6 SA7 STELLA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC- L - 6/6 TOILET SA3	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 109-110	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	HK PANTRY ZONE ST5	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
	FO OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FO CORRIDOR	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FHC - L - 06 BQ WASH	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - L - 07 BQ STORE	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - L - 08 SALON BALLROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	BQ KITCHEN	CLASS K				1		✓			
	BQ KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: July, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK BY
								YES	NO		
								✓			
LOWER LOBBY	FHC - LL - 1/12 VILLA 8	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 2/12 IN FRONT FIRE PUMP ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 3/12 COOLING TOWER AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 4/12 IN FRONT OF VILLA1	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 5/12 IN FRONT OF FINACE ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 6/12 SA2	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 7/12 IN FRONT UNIFORM ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 8/12 IN FRONT OF AHU ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 9/12 GENERATER ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 10/12 PHRA NAKHORN	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 11/12 MAIN KITCHEN	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 12/12 LOADING AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	EXECUTIVE OFFICE	FHC/FE	1	1				✓			
	AURIGA SPA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHL - LL - 5 WALK WAY TO LIFT BQ	FHC/FE	1	1				✓			
	EXECUTIVE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	FB OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SALE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	ENGINEERING OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FINANCE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	HR OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	IT OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SERVER ROOM	FIRE EXTINGUISHER									
	101 KITCHEN	CLASS K									
	HK OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	COMMUNICATION ROOM	FIRE EXTINGUISHER									

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: July, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT
								YES	NO	
LOWER LOBBY	LP OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	TRAINING ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	IN FRONT OF IT OFFICE	CO2			1			✓		
	IN FRONT OF EE ROOM	CO2			1			✓		
	IN FRONT OF LP OFFICE	CO2			1			✓		
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CLASS K				1		✓		
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CO2			1			✓		
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CLASS K				1		✓		
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CO2			1			✓		
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CLASS K				1		✓		
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CO2			1			✓		
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CLASS K				1		✓		
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CO2			1			✓		
	FREEZER CORRIDOR	CLASS K				1		✓		
	PRE VEGETABLE CORRIDOR	CLASS K				1		✓		
	BUTCHER	CLASS K				1		✓		
	BEVERAGE STORE	CLASS K				1		✓		
	DRY STORE	CLASS K				1		✓		
	IN FRONT PURCHASING OFFICE	CLASS K / DRY				1		✓		
	IN FRONT OF AHU ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	IN FRONT OF COMMUNICATION ROOM	CO2			1			✓		
	101 KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓		
	MAIN KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓		
	FIRE CART OF CABINET	FIRE BLANKET					1	✓		
	Dior Bakery	K				1		✓		
	Cooling Room			2				✓		

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: July, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
BASEMENT 1	FHC - B1 - 1/10 SA4	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 2/10 SA1	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 3/10 PARKING B8	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 4/10 BACK OF NEW DRIVER ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 5/10 IN FRONT EXIT SA2	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 6/10 PARKING A3	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 7/10 INFRONT TOLIET	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 8/10 SA7	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 9/10 SA3	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 10/10 Fan Room1	FHC/FE	1	1				✓			
	EE ROOM	CO2			1			✓			
	PARKING ZONE B5	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	PARKING ZONE D3	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	PARKING ZONE F10	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	LILLY POND ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	Fan Room 1	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	Fan Room 2	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	CHILLER PLANT ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	AT WALL B1 CHILLER ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
Total			FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET				
			67	110	21	17	7				

Remark:

	CO2 Standby at Communication Room &
	Dry Chemical Stanby Communication Room &
	Type K Standby at Communication Room &

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: July, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		

Remark: _____


Checked by: _____


 Senior Loss Prevention Supervisor Loss Prevention Officer

Date: 25 / 7 / 25

11-19/07/25

Verified by: _____


 Director of Loss Prevention

Date: 29 / 7 / 2025

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: August, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
Roof top floor	ROOFTOP HELIPAD FLOOR	FHB	1					✓			
	FHC - 11 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 11 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 11 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	EE ROOM	CO2			1			✓			
10th floor	FHC - 10 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 10 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 10 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1009-1010	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1003-1005	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
9th floor	FHC - 9 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 9 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 9 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 908-909	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 903-905	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
8th floor	FHC - 8 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 8 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 8 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 808-809	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 802-803	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
7th floor	FHC - 7 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 7 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 7 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 708-709	FIRE EXTINGUISHER			1			✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 702-703	FIRE EXTINGUISHER			1			✓			
	EE ROOM BOH	CO2				1		✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: August, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT
								YES	NO	
6th floor	FHC - 6 - 01	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 6 - 02	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 6 - 03	FHC/FE	1	1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 608-609	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 602-603	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓		
5th floor	FHC - 5 - 01	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 5 - 02	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 5 - 03	FHC/FE	1	1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 509-510	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 503-505	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓		
4th floor	FHC - 4 - 01	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 4 - 02	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 4 - 03	FHC/FE	1	1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 409-410	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 403-405	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓		
3rd floor	FHC - 3 - 01	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 3 - 02	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 3 - 03	FHC/FE	1	1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 309-310	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 303-305	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓		

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: August, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
2nd floor	FHC - 2 - 1/6 R210	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 2 - 2/6 R206	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 2 - 3/6 COTE	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 2 - 4/6 TOLIET	FHC/FE		1				/			
	FHC - 2 - 5/6 ATELIER 1	FHC/FE		1				/			
	HK PANTRY(ZONE ST5)	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	COTE KITCHEN	CLASS K				1		/			
	INFRONT OF COTE KITCHEN	CLASS K				1		/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 208-209	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	EE ROOM BOH	CO2			1			/			
	COTE KITCHEN	FIRE BLANKET					1	/			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
LOBBY LEVEL	FHC - L - 1/6 SA4	FHC/FE	1	1				/			
	FHC- L - 2/6 POOL AREA	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - L - 3/6 LIVING ROOM	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - L - 4/6 IN FRONT OF FRONT DEPT	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - L - 5/6 SA7 STELLA	FHC/FE	1	1				/			
	FHC- L - 6/6 TOILET SA3	FHC/FE	1	1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 109-110	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	HK PANTRY ZONE ST5	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	EE ROOM BOH	CO2			1			/			
	FO OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	FO CORRIDOR	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	FHC - L - 06 BQ WASH	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - L - 07 BQ STORE	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - L - 08 SALON BALLROOM	FHC/FE	1	1				/			
	BQ KITCHEN	CLASS K				1		/			
	BQ KITCHEN	FIRE BLANKET					1	/			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: August, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
LOWER LOBBY	FHC - LL - 1/12 VILLA 8	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 2/12 IN FRONT FIRE PUMP ROOM	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 3/12 COOLING TOWER AREA	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 4/12 IN FRONT OF VILLA1	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 5/12 IN FRONT OF FINACE ROOM	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 6/12 SA2	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 7/12 IN FRONT UNIFORM ROOM	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 8/12 IN FRONT OF AHU ROOM	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 9/12 GENERATER ROOM	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 10/12 PHRA NAKHORN	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 11/12 MAIN KITCHEN	FHC/FE	1	1							
	FHC - LL - 12/12 LOADING AREA	FHC/FE	1	1							
	EXECUTIVE OFFICE	FHC/FE	1	1							
	AURIGA SPA	FHC/FE	1	1							
	FHL - LL- 5 WALK WAY TO LIFT BQ	FHC/FE	1	1							
	EXECUTIVE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	FB OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SALE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	ENGINEERING OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1							
	FINANCE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	HR OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	IT OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SERVER ROOM	FIRE EXTINGUISHER									
	101 KITCHEN	CLASS K				2					
	HK OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1							
	COMMUNICATION ROOM	FIRE EXTINGUISHER									

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: August, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
LOWER LOBBY	LP OFFICE	FIRE EXTINGUISHER	1								
	TRAINING ROOM	FIRE EXTINGUISHER									
	IN FRONT OF IT OFFICE	CO2			1						
	IN FRONT OF EE ROOM	CO2			1						
	IN FRONT OF LP OFFICE	CO2			1						
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CLASS K				1					
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CO2			1						
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CLASS K				1					
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CO2			1						
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CLASS K				1					
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CO2			1						
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CLASS K				1					
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CO2			1						
	FREEZER CORRIDOR	CLASS K				1					
	PRE VEGETABLE CORRIDOR	CLASS K				1					
	BUTCHER	CLASS K				1					
	BEVERAGE STORE	CLASS K				1					
	DRY STORE	CLASS K				1					
	IN FRONT PURCHASING OFFICE	CLASS K / DRY				1					
	IN FRONT OF AHU ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1							
	IN FRONT OF COMMUNICATION ROOM	CO2			1						
	101 KITCHEN	FIRE BLANKET					1				
	MAIN KITCHEN	FIRE BLANKET					1				
	FIRE CART OF CABINET	FIRE BLANKET					1				
	Dior Bakery										
	Cooling Room			2							

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: August, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
BASEMENT 1	FHC - B1 - 1/10 SA4	FHC/FE	1	1							
	FHC - B1 - 2/10 SA1	FHC/FE	1	1							
	FHC - B1 - 3/10 PARKING B8	FHC/FE	1	1							
	FHC - B1 - 4/10 BACK OF NEW DRIVER ROOM	FHC/FE	1	1							
	FHC - B1 - 5/10 IN FRONT EXIT SA2	FHC/FE	1	1							
	FHC - B1 - 6/10 PARKING A3	FHC/FE	1	1							
	FHC - B1 - 7/10 INFRONT TOLIET	FHC/FE	1	1							
	FHC - B1 - 8/10 SA7	FHC/FE	1	1							
	FHC - B1 - 9/10 SA3	FHC/FE	1	1							
	FHC - B1 - 10/10 Fan Room1	FHC/FE	1	1							
	EE ROOM	CO2			1						
	PARKING ZONE B5	FIRE EXTINGUISHER		1							
	PARKING ZONE D3	FIRE EXTINGUISHER		1							
	PARKING ZONE F10	FIRE EXTINGUISHER		1							
	LILLY POND ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1							
	Fan Room 1	FIRE EXTINGUISHER		1							
	Fan Room 2	FIRE EXTINGUISHER		1							
	CHILLER PLANT ROOM	FIRE EXTINGUISHER		2							
	AT WALL B1 CHILLER ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1							
Total			FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET				
			67	110	21	17	7				

Remark:

	CO2 Standby at Communication Room &	on 11th Floor
	Dry Chemical Stanby Communication Room &	on 11th Floor
	Type K Standby at Communication Room &	on 11th Floor

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST



Monthly: August, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		

Remark: _____



Che

Date: 11-18 / 08 / 25



Verified

Date: 27 / 8 / 2025

Director of Loss Prevention

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: September, 2024

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
Roof top floor	ROOFTOP HELIPAD FLOOR	FHB	1	1				/			
	FHC - 11 - 01	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 11 - 02	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 11 - 03	FHC/FE	1	1				/			
	EE ROOM	CO2			1			/			
10th floor	FHC - 10 - 01	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 10 - 02	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 10 - 03	FHC/FE	1	1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1009-1010	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1003-1005	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	EE ROOM BOH	CO2			1			/			
9th floor	FHC - 9 - 01	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 9 - 02	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 9 - 03	FHC/FE	1	1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 908-909	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 903-905	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	EE ROOM BOH	CO2			1			/			
8th floor	FHC - 8 - 01	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 8 - 02	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 8 - 03	FHC/FE	1	1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 808-809	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 802-803	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	EE ROOM BOH	CO2			1			/			
7th floor	FHC - 7 - 01	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 7 - 02	FHC/FE	1	1				/			
	FHC - 7 - 03	FHC/FE	1	1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 708-709	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	SHAFT ROOM BETWEEN 702-703	FIRE EXTINGUISHER		1				/			
	EE ROOM BOH	CO2			1			/			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: September, 2024

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
6th floor	FHC - 6 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 6 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 6 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 608-609	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 602-603	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
5th floor	FHC - 5 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 5 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 5 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 509-510	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 503-505	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
4th floor	FHC - 4 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 4 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 4 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 409-410	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 403-405	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
3rd floor	FHC - 3 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 3 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 3 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 309-310	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 303-305	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: September, 2024

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT
								YES	NO	
2nd floor	FHC - 2 - 1/6 R210	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 2/6 R206	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 3/6 COTE	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 4/6 TOLIET	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 5/6 ATELIER 1	FHC/FE	1	1				✓		
	HK PANTRY(ZONE ST5)	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	COTE KITCHEN	CLASS K				1		✓		
	INFRONT OF COTE KITCHEN	CLASS K				1		✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 208-209	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓		
	COTE KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓		
LOBBY LEVEL	FHC - L - 1/6 SA4	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC- L - 2/6 POOL AREA	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L -3/6 LIVING ROOM	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L - 4/6 IN FRONT OF FRONT DEPT	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L - 5/6 SA7 STELLA	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC- L - 6/6 TOILET SA3	FHC/FE	1	1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 109-110	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	HK PANTRY ZONE ST5	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓		
	FO OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	FO CORRIDOR	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	FHC - L -06 BQ WASH	FHC/FE	1					✓		
	FHC - L -07 BQ STORE	FHC/FE	1					✓		
	FHC - L -08 SALON BALLROOM	FHC/FE	1					✓		
	BQ KITCHEN	CLASS K				1		✓		
	BQ KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓		

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: September, 2024

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
LOWER LOBBY	FHC - LL - 1/12 VILLA 8	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 2/12 IN FRONT FIRE PUMP ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 3/12 COOLING TOWER AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 4/12 IN FRONT OF VILLA1	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 5/12 IN FRONT OF FINACE ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 6/12 SA2	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 7/12 IN FRONT UNIFORM ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 8/12 IN FRONT OF AHU ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 9/12 GENERATER ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 10/12 PHRA NAKHORN	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 11/12 MAIN KITCHEN	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 12/12 LOADING AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	EXECUTIVE OFFICE	FHC/FE	1	1				✓			
	AURIGA SPA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHL - LL- 5 WALK WAY TO LIFT BQ	FHC/FE	1	1							
	EXECUTIVE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	FB OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SALE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	ENGINEERING OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FINANCE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	HR OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	IT OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SERVER ROOM	FIRE EXTINGUISHER									
	101 KITCHEN	CLASS K				1					
	HK OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	COMMUNICATION ROOM	FIRE EXTINGUISHER									

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: September, 2024

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
LOWER LOBBY	LP OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	TRAINING ROOM	FIRE EXTINGUISHER						✓			
	IN FRONT OF IT OFFICE	CO2			1			✓			
	IN FRONT OF EE ROOM	CO2			1			✓			
	IN FRONT OF LP OFFICE	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CLASS K					1	✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CO2			1			✓			
	FREEZER CORRIDOR	CLASS K				1		✓			
	PRE VEGETABLE CORRIDOR	CLASS K				1		✓			
	BUTCHER	CLASS K				1		✓			
	BEVERAGE STORE	CLASS K				1		✓			
	DRY STORE	CLASS K				1		✓			
	IN FRONT PURCHASING OFFICE	CLASS K / DRY		1		1		✓			
	IN FRONT OF AHU ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FIRE CART OF CABINET	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	IN FRONT OF COMMUNICATION ROOM	CO2			1			✓			
	101 KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓			
	MAIN KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓			
	FIRE CART OF CABINET	FIRE BLANKET					3	✓		2 Used	
	Cooling Room	FIRE EXTINGUISHER		2				✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: September, 2024

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
BASEMENT 1	FHC - B1 - 1/10 SA4	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 2/10 SA1	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 3/10 PARKING B8	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 4/10 BACK OF NEW DRIVER ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 5/10 IN FRONT EXIT SA2	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 6/10 PARKING A3	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 7/10 INFRONT TOLIET	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 8/10 SA7	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 9/10 SA3	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 10/10 Fan Room1	FHC/FE	1	1				✓			
	EE ROOM	CO2			1			✓			
	PARKING ZONE B5	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	PARKING ZONE D3	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	PARKING ZONE F10	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	LILLY POND ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	Fan Room 1	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	Fan Room 2	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	CHILLER PLANT ROOM	FIRE EXTINGUISHER		2				✓			
	AT WALL B1 CHILLER ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
Total			FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET				
			67	111	24	22	7				

Remark:

	CO2 Standby at LP Store Room &	nd gone 1.
	Dry Chemical Stanby at LP Store Room &	
	Type K Standby at LP Store Room &	broken 2.

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: September, 2024

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		

Remark: _____

Checked



15-20/9/25

Date: 22 / 9 / 25

Verified



Date: 20 / 9 / 2025

Director of Loss Prevention

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: October, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
Roof top floor	ROOFTOP HELIPAD FLOOR	FHB	1					✓			
	FHC - 11 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 11 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 11 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	EE ROOM	CO2			1			✓			
10th floor	FHC - 10 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 10 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 10 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1009-1010	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1003-1005	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
9th floor	FHC - 9 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 9 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 9 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 908-909	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 903-905	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
8th floor	FHC - 8 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 8 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 8 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 808-809	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 802-803	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
7th floor	FHC - 7 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 7 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 7 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 708-709	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 702-703	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: October, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
6th floor	FHC - 6 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 6 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 6 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 608-609	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 602-603	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
5th floor	FHC - 5 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 5 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 5 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 509-510	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 503-505	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
4th floor	FHC - 4 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 4 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 4 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 409-410	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 403-405	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
3rd floor	FHC - 3 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 3 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 3 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 309-310	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 303-305	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: October, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT
								YES	NO	
2nd floor	FHC - 2 - 1/6 R210	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 2/6 R206	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 3/6 COTE	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 4/6 TOLIET	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 5/6 ATELIER 1	FHC/FE	1	1				✓		
	HK PANTRY(ZONE ST5)	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	COTE KITCHEN	CLASS K				1		✓		
	INFRONT OF COTE KITCHEN	CLASS K				1		✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 208-209	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓		
	COTE KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓		
								✓		
								✓		
LOBBY LEVEL	FHC - L - 1/6 SA4	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC- L - 2/6 POOL AREA	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L -3/6 LIVING ROOM	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L - 4/6 IN FRONT OF FRONT DEPT	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L - 5/6 SA7 STELLA	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC- L - 6/6 TOILET SA3	FHC/FE	1	1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 109-110	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	HK PANTRY ZONE ST5	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓		
	FO OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	FO CORRIDOR	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	FHC - L -06 BQ WASH	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L -07 BQ STORE	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L -08 SALON BALLROOM	FHC/FE	1	1				✓		
	BQ KITCHEN	CLASS K				1		✓		
	BQ KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓		

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: October, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
LOWER LOBBY	FHC - LL - 1/12 VILLA 8	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 2/12 IN FRONT FIRE PUMP ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 3/12 COOLING TOWER AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 4/12 IN FRONT OF VILLA1	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 5/12 IN FRONT OF FINACE ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 6/12 SA2	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 7/12 IN FRONT UNIFORM ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 8/12 IN FRONT OF AHU ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 9/12 GENERATER ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 10/12 PHRA NAKHORN	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 11/12 MAIN KITCHEN	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 12/12 LOADING AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	EXECUTIVE OFFICE	FHC/FE	1	1				✓			
	AURIGA SPA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHL - LL- 5 WALK WAY TO LIFT BQ	FHC/FE	1	1				✓			
	EXECUTIVE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	FB OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SALE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	ENGINEERING OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FINANCE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	HR OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	IT OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SERVER ROOM	FIRE EXTINGUISHER				1		✓			
	101 KITCHEN	CLASS K									
	HK OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	COMMUNICATION ROOM	FIRE EXTINGUISHER									

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: October, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
LOWER LOBBY	LP OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	TRAINING ROOM	FIRE EXTINGUISHER									
	IN FRONT OF IT OFFICE	CO2			1			✓			
	IN FRONT OF EE ROOM	CO2			1			✓			
	IN FRONT OF LP OFFICE	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CLASS K									
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CO2			1			✓			
	FREEZER CORRIDOR	CLASS K			1			✓			
	PRE VEGETABLE CORRIDOR	CLASS K			1			✓			
	BUTCHER	CLASS K		1	1			✓			
	BEVERAGE STORE	CLASS K			1			✓			
	DRY STORE	CLASS K			1			✓			
	IN FRONT PURCHASING OFFICE	CLASS K / DRY		1	1			✓			
	PASTRY & BAKERY DIOR KITCHEN	CLASS K			2			✓			
	IN FRONT OF AHU ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FIRE CART OF CABINET	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	IN FRONT OF COMMUNICATION ROOM	CO2			1			✓			
	101 KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓			
	MAIN KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓			
	FIRE CART OF CABINET	FIRE BLANKET					3	✓		2 Used	
	Cooling Room	FIRE EXTINGUISHER		2				✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: October, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK BY
								YES	NO		
BASEMENT 1	FHC - B1 - 1/10 SA4	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 2/10 SA1	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 3/10 PARKING B8	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 4/10 BACK OF NEW DRIVER ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 5/10 IN FRONT EXIT SA2	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 6/10 PARKING A3	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 7/10 INFRONT TOLIET	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 8/10 SA7	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 9/10 SA3	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 10/10 Fan Room1	FHC/FE	1	1				✓			
	EE ROOM	CO2			1			✓			
	PARKING ZONE B5	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	PARKING ZONE D3	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	PARKING ZONE F10	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	LILLY POND ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	Fan Room 1	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	Fan Room 2	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	CHILLER PLANT ROOM	FIRE EXTINGUISHER		2				✓			
	AT WALL B1 CHILLER ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
Total			FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET				
			67	106	20	16	7				

Remark:

	CO2 Standby at LP Store Room &	4 tanks and it was gone 1.
	Dry Chemical Stanby at LP Store Room &	2 tanks.
	Type K Standby at LP Store Room &	7 tanks and it were broken 2.

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: October, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		

Remark: _____



te: 22 / oct / 2025

Verified by



Date: 28 / 10 / 2025

Director of Loss Prevention

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: November, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
Roof top floor	ROOFTOP HELIPAD FLOOR	FHB	1					✓			
	FHC - 11 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 11 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 11 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	EE ROOM	CO2			1			✓			
10th floor	FHC - 10 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 10 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 10 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1009-1010	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1003-1005	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
9th floor	FHC - 9 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 9 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 9 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 908-909	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 903-905	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
8th floor	FHC - 8 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 8 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 8 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 808-809	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 802-803	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
7th floor	FHC - 7 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 7 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 7 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 708-709	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 702-703	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: November, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
6th floor	FHC - 6 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 6 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 6 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 608-609	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 602-603	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
5th floor	FHC - 5 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 5 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 5 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 509-510	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 503-505	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
4th floor	FHC - 4 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 4 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 4 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 409-410	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 403-405	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
3rd floor	FHC - 3 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 3 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 3 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 309-310	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 303-305	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: November, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK BY
								YES	NO		
2nd floor	FHC - 2 - 1/6 R210	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 2 - 2/6 R206	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 2 - 3/6 COTE	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 2 - 4/6 TOLIET	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 2 - 5/6 ATELIER 1	FHC/FE	1	1				✓			
	HK PANTRY(ZONE ST5)	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	COTE KITCHEN	CLASS K				1		✓			
	INFRONT OF COTE KITCHEN	CLASS K				1		✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 208-209	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
	COTE KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓			
LOBBY LEVEL	FHC - L - 1/6 SA4	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC- L - 2/6 POOL AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - L - 3/6 LIVING ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - L - 4/6 IN FRONT OF FRONT DEPT	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - L - 5/6 SA7 STELLA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC- L - 6/6 TOILET SA3	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 109-110	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	HK PANTRY ZONE ST5	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
	FO OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FO CORRIDOR	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FHC - L -06 BQ WASH	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - L -07 BQ STORE	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - L -08 SALON BALLROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	BQ KITCHEN	CLASS K				1		✓			
	BQ KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: November, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
LOWER LOBBY	FHC - LL - 1/12 VILLA 8	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 2/12 IN FRONT FIRE PUMP ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 3/12 COOLING TOWER AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 4/12 IN FRONT OF VILLA1	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 5/12 IN FRONT OF FINACE ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 6/12 SA2	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 7/12 IN FRONT UNIFORM ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 8/12 IN FRONT OF AHU ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 9/12 GENERATER ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 10/12 PHRA NAKHORN	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 11/12 MAIN KITCHEN	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 12/12 LOADING AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	EXECUTIVE OFFICE	FHC/FE	1	1				✓			
	AURIGA SPA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHL - LL- 5 WALK WAY TO LIFT BQ	FHC/FE	1	1				✓			
	EXECUTIVE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	FB OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SALE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	ENGINEERING OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FINANCE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	HR OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	IT OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SERVER ROOM	FIRE EXTINGUISHER									
	101 KITCHEN	CLASS K				2		✓			
	HK OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	COMMUNICATION ROOM	FIRE EXTINGUISHER									

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: November, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
LOWER LOBBY	LP OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	TRAINING ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1							
	IN FRONT OF IT OFFICE	CO2			1			✓			
	IN FRONT OF EE ROOM	CO2			1			✓			
	IN FRONT OF LP OFFICE	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CO2			1			✓			
	FREEZER CORRIDOR	CLASS K				1		✓			
	PRE VEGETABLE CORRIDOR	CLASS K				1		✓			
	BUTCHER	CLASS K				1		✓			
	BEVERAGE STORE	CLASS K				1		✓			
	DRY STORE	CLASS K				1		✓			
	IN FRONT PURCHASING OFFICE	CLASS K / DRY				1		✓			
	IN FRONT OF AHU ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	IN FRONT OF COMMUNICATION ROOM	CO2			1			✓			
	101 KITCHEN	FIRE BLANKET				1	1	✓			
	MAIN KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓			
	FIRE CART OF CABINET	FIRE BLANKET		6	1		3	✓			
	Dior Bakery					1					
	Cooling Room			2				✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: November, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
BASEMENT 1	FHC - B1 - 1/10 SA4	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 2/10 SA1	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 3/10 PARKING B8	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 4/10 BACK OF NEW DRIVER ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 5/10 IN FRONT EXIT SA2	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 6/10 PARKING A3	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 7/10 INFRONT TOLIET	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 8/10 SA7	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 9/10 SA3	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 10/10 Fan Room1	FHC/FE	1	1				✓			
	EE ROOM	CO2			1			✓			
	PARKING ZONE B5	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	PARKING ZONE D3	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	PARKING ZONE F10	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	LILLY POND ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	Fan Room 1	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	Fan Room 2	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	CHILLER PLANT ROOM	FIRE EXTINGUISHER		2				✓			
	AT WALL B1 CHILLER ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
Total			FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET				
			67	110	21	17	7				

Remark:

	CO2 Standby at Communication Room &	4 tanks and general tank
	Dry Chemical Stanby Communication Room &	2 tanks
	Type K Standby at Communication Room &	7 tanks and broken 2 tanks

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: November, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		

Remark: _____

Check

Date: 16 / 11 / 2025

Verified by

Date: 27 / 11 / 2025

Director of Loss Prevention

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: December, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
Roof top floor	ROOFTOP HELIPAD FLOOR	FHB	1					✓			
	FHC - 11 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 11 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 11 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	EE ROOM	CO2			1			✓			
10th floor	FHC - 10 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 10 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 10 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1009-1010	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 1003-1005	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
9th floor	FHC - 9 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 9 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 9 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 908-909	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 903-905	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
8th floor	FHC - 8 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 8 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 8 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 808-809	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 802-803	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
7th floor	FHC - 7 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 7 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 7 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 708-709	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 702-703	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: December, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
6th floor	FHC - 6 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 6 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 6 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 608-609	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 602-603	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
5th floor	FHC - 5 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 5 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 5 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 509-510	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 503-505	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
4th floor	FHC - 4 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 4 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 4 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 409-410	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 403-405	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			
3rd floor	FHC - 3 - 01	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 3 - 02	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - 3 - 03	FHC/FE	1	1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 309-310	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	SHAFT ROOM BETWEEN 303-305	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: December, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT
								YES	NO	
2nd floor	FHC - 2 - 1/6 R210	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 2/6 R206	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 3/6 COTE	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 4/6 TOLIET	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - 2 - 5/6 ATELIER 1	FHC/FE	1	1				✓		
	HK PANTRY(ZONE ST5)	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	COTE KITCHEN	CLASS K				1		✓		
	INFRONT OF COTE KITCHEN	CLASS K				1		✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 208-209	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓		
	COTE KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓		
LOBBY LEVEL	FHC - L - 1/6 SA4	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC- L - 2/6 POOL AREA	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L -3/6 LIVING ROOM	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L - 4/6 IN FRONT OF FRONT DEPT	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L - 5/6 SA7 STELLA	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC- L - 6/6 TOILET SA3	FHC/FE	1	1				✓		
	SHAFT ROOM BETWEEN 109-110	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	HK PANTRY ZONE ST5	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	EE ROOM BOH	CO2			1			✓		
	FO OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	FO CORRIDOR	FIRE EXTINGUISHER		1				✓		
	FHC - L -06 BQ WASH	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L -07 BQ STORE	FHC/FE	1	1				✓		
	FHC - L -08 SALON BALLROOM	FHC/FE	1	1				✓		
	BQ KITCHEN	CLASS K				1		✓		
	BQ KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓		

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: December, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
LOWER LOBBY	FHC - LL - 1/12 VILLA 8	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 2/12 IN FRONT FIRE PUMP ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 3/12 COOLING TOWER AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 4/12 IN FRONT OF VILLA1	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 5/12 IN FRONT OF FINACE ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 6/12 SA2	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 7/12 IN FRONT UNIFORM ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 8/12 IN FRONT OF AHU ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 9/12 GENERATER ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 10/12 PHRA NAKHORN	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 11/12 MAIN KITCHEN	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - LL - 12/12 LOADING AREA	FHC/FE	1	1				✓			
	EXECUTIVE OFFICE	FHC/FE	1	1				✓			
	AURIGA SPA	FHC/FE	1	1				✓			
	FHL - LL - 5 WALK WAY TO LIFT BQ	FHC/FE	1	1							
	EXECUTIVE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	FB OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SALE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	ENGINEERING OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FINANCE OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	HR OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	IT OFFICE	FIRE EXTINGUISHER									
	SERVER ROOM	FIRE EXTINGUISHER									
	101 KITCHEN	CLASS K				2		✓			
	HK OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	COMMUNICATION ROOM	FIRE EXTINGUISHER									

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: December, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
BASEMENT 1	FHC - B1 - 1/10 SA4	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 2/10 SA1	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 3/10 PARKING B8	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 4/10 BACK OF NEW DRIVER ROOM	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 5/10 IN FRONT EXIT SA2	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 6/10 PARKING A3	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 7/10 INFRONT TOLIET	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 8/10 SA7	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 9/10 SA3	FHC/FE	1	1				✓			
	FHC - B1 - 10/10 Fan Room1	FHC/FE	1	1				✓			
	EE ROOM	CO2			1			✓			
	PARKING ZONE B5	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	PARKING ZONE D3	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	PARKING ZONE F10	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	LILLY POND ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	Fan Room 1	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	Fan Room 2	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	CHILLER PLANT ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	AT WALL B1 CHILLER ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
Total	216		FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET				
			67	110	21	17	7				

Remark:

	CO2 Standby at LP Store Room &4 tanks and it was gone 1.....
	Dry Chemical Stanby at LP Store Room &2 tanks.....
	Type K Standby at LP Store Room &7 tanks and it were broken 2.....

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: December, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		
LOWER LOBBY	LP OFFICE	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	TRAINING ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	IN FRONT OF IT OFFICE	CO2			1			✓			
	IN FRONT OF EE ROOM	CO2			1			✓			
	IN FRONT OF LP OFFICE	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 05	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 03 (COLD KITCHEN)	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 01 (BEKERY)	CO2			1			✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CLASS K				1		✓			
	MAIN KITCHEN DOOR 04	CO2			1			✓			
	FREEZER CORRIDOR	CLASS K				1		✓			
	PRE VEGETABLE CORRIDOR	CLASS K				1		✓			
	BUTCHER	CLASS K				1		✓			
	BEVERAGE STORE	CLASS K				1		✓			
	DRY STORE	CLASS K				1		✓			
	IN FRONT PURCHASING OFFICE	CLASS K / DRY				1		✓			
	PASTRY & BAKERY DIOR KITCHEN	CLASS K				2		✓			
	IN FRONT OF AHU ROOM	FIRE EXTINGUISHER		1				✓			
	FIRE CART OF CABINET	FIRE EXTINGUISHER			1			✓			
	IN FRONT OF COMMUNICATION ROOM	CO2				1	1	✓			
	101 KITCHEN	FIRE BLANKET					1	✓			
	MAIN KITCHEN	FIRE BLANKET		6	1		1	✓			
	FIRE CART OF CABINET	FIRE BLANKET				1		✓		2 Used	
	Cooling Room	FIRE EXTINGUISHER		2				✓			

FIRE PROTECTING AND FIRE EQUIPMENT CHECKLIST

Monthly: December, 2025

LEVEL	LOCATION	TYPE	FIRE HOSE CABINET	DRY CHEMICAL	CO2	CLASS K	FIRE BLANKET	STATUS		ADDITIONAL & COMMENT	CHECK: BY
								YES	NO		

Remark: _____

Checked  Date: 20 / 12 / 25

Verified by  Date: 30 / 12 / 2025
 Director of Loss Prevention

7.12 แผนฉุกเฉินและการซักซ้อมหนีไฟ อพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ ปี 2568



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปภ.๒) ๑๕๕๙ /๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑ (โรงแรมฟอร์ชีชั่นส์ กรุงเทพฯ)

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐/๑ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๙๘ คน

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๘

บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด (สาขา ๐๐๐๐๑).....

๓๐๐/๒ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

วันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตส่งแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้น

๒. แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ด้วย บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด (สาขา ๐๐๐๐๑) ดำเนินกิจการประเภท โรงแรม ได้จัดให้มีการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑ จึงใคร่ขอส่งแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจ้างหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน/บุคคล

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ)

สาขา ๐๐๐๐๑ ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่อยู่ เลขที่ ๓๐๐/๒ หมู่ที่ - ซอย - ถนน เจริญกรุง

แขวง/ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๐๙๘๘ ๓๘๘๘

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๓๘๔ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

☒ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๑๕๒ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ สปภ.กรุงเทพมหานคร
เลขที่ใบอนุญาต ดพต.-ร๒๐๒ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ นายจ้าง

()

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่.....สถานดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย.....
วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๙๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑

ดำเนินกิจการ โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพฯ

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐/๒ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน เจริญกรุง

แขวง/ตำบล ยานนาวา เขต/อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์.....โทรสาร.....

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑

ดำเนินกิจการ โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพฯ

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐/๒ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน เจริญกรุง

แขวง/ตำบล ยานนาวา เขต/อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์.....โทรสาร.....

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ คน ชาย ๓๑ คน หญิง ๒๙ คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กก.จ.๑)

๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๘ เดือน มี.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ กก.รง.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ที่ กท ๑๘๐๕/๕๓๕



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ ไฮเดิล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑ ดำเนินกิจการ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๖๐ ฉบับ

ตามที่บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ ไฮเดิล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑ ดำเนินกิจการ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัท ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ ไฮเดิล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑ ดำเนินกิจการ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖



ที่ กท ๑๘๐๕/๕๓๖

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยบริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑ ดำเนินกิจการ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑ ดำเนินกิจการ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่...สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย...

วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โซเชียล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑

ดำเนินกิจการ โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพฯ

ประเภทกิจการ โรงแรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน เจริญกรุง

แขวง/ตำบล ยานนาวา เขต/อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๕๒ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๕๒ คน

ชาย ๖๕ คน หญิง ๘๗ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๕ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๕๒ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๕๒ คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๕๒ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๕๒ คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่.....เดือน ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ. (กปภ.) ๒ ๖๐๒๐ / ๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ. (กปภ.) ๔๗๕ / ๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเทล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑ ดำเนินกิจการ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐/๒ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๕๒ คน

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชาการการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ. (กปภ.) ๒๕๔๘๘ /๒๕๕๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๕๐ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๕๑ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒ ๕๙๙๒ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ก. (กป.ก.) ๒๕๕๓ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ ส.ป.ภ. (กปภ.๒) ๕๕๕๕ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ) ๒๕๙๓๓ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ. (กปภ. ๒๕๕๗๕) /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (ปก) ๒๕๖๕ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๙๖ /๒๕๙๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปร.ภ. (กปภ.) ๒๕๔๓๓ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ. (กปภ) ๒๕๕๗๘ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๓๓๓ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๕๐ /๒๕๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สบ.ภ. (กปภ.) ๒ ๕๕๑ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๘๒ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๕๘๓ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๖๐๑๐ /๒๕๖๑

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๖๐๑๑ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป. ภ. (กปภ.) ๒๖๐๑๒ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๖๐๑๓ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ผ. (กปภ.) ๖๐๑๔ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กค ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๖๐๑๕ /๒๕๖๑

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปก.๒) ๖๐๑๖ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า




ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



คู่มือเลขที่ สป.ก. (ปก. ๒) ๖๐๑๗ / ๒๕๖๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปส. (กปภ.) ๖๐๑๘ / ๒๕๖๔

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๐๑๙ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒ ๖๐๒๐ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สบ.ภ. (กปภ.) ๒๖๐๒๑ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๐๒๒ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๖๒๓ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒ ๖๐๒๔ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๐๒๕ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สบ.ภ. (กปภ.) ๒๖๐๒๖ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๖๐๒๗ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๖๐๒๘ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กค ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๖๐๒๙ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๖๐๓๐ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มีค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปส. (กปภ.) ๒ ๖๐๓๑ /๒๕๖๑

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๐๓๒ / ๒๕๖๔

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๕๘๘ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๘๕ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปก.๒) ๕๙๗๖/๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ. (กปภ.) ๒๕๔๘๗/๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๔๘๘ / ๒๕๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๕๕ / ๒๕๕๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๕๖ /๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๕๗/๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๕๕๕ /๒๕๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.๒) ๕๕๕๕ / ๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปส. (กปภ.) ๒ ๖๐๐๐ /๒๕๖๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ก. (ปก. ๒๖๐๐๑) / ๒๕๖๔

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๓-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ ส.ป.ก. (กปท.) ๒ ๖๐๐๓ /๒๕๖๔

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ. (กปภ.) ๒ ๖๐๐๓ /๒๕๖๔

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๓-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒ ๖๐๐๔ / ๒๕๖๔

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ร. (กปค.) ๒๐๐๕ / ๒๕๖๔

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (กปภ.) ๒๖๐๐๖ / ๒๕๖๔

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปศ. (กปท.) ๒๖๐๐๗ / ๒๕๖๔

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ. (กปภ.) ๒๖๐๐๔ / ๒๕๖๔

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ. (กปภ.) ๖๐๐๙ / ๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

ขอรับรองว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



MEMO: M 01 - 03 - 2025 Annual Fire Drill Training & Evacuation Q1/2025

Date/Time: On Tuesday 18th March, 2025 period 9.00 AM – 5.00 PM.

Memo To: [Redacted]
General Manager / CMT Manager

Memo CC: All GTs and HODs

From: [Redacted]

Subject: Annual Fire Drill Training & Evacuation Q1/2025

Objective: To establish a method of systematic, understand FIRE & LIFE SAFETY procedures and Evacuation Sequence in case of fire & emergency occurrences.
To clarify communication during fire drill/ fire simulation when Fire occurs in the hotel as issued safety for all colleagues, visitors, contractors and guests.

Training topics

- Pre-test form before training start
- Fire Triangle Theory
- Classification of fire
- Psychology during the fire
- Protection against sources of ignition
- How to extinguished the fire of each types
- Portable of fire extinguisher each type
- Applied how to use fire extinguishing equipment in the building
- How to survive once the fire occurs in the building
- First aid
- How to extinguish the fire from Gas, Oil, electric equipment types A, B, C, D and K
- Post-test after training finished
- Hotel emergency number
- ERT duty for each department
- Hand signal for water control
- Assembly point procedure
- Fire & Evacuation protocol (CAPE)
- Practicing Fire Extinguishers in case a real fire
- Simulation of fire and evacuate to Assembly Point (Colleague entrance)




Number of participants in classroom both morning and afternoon session

- 51 Colleagues attended the training in classroom.

TRAINING PHOTOS:

At 9.00 AM – 12.00 PM. Classroom training in the Morning session (Group 1) at Training room on LL level.







CAPELLA

HANDROP









At 3.45 PM – 3.55 PM. Briefing for the rehearsal before evacuation process start by Mr. Pongsathorn Chularatana, Director of Loss Prevention at Communication room on LL level.



SEQUENCE OF FIRE ALARM AND SIMULATION THE EVENT:

Date & Time: Tuesday, March 18, 2025, at 4.03 PM.

Location: Housekeeping Store Room, 7th Floor

At **4:03 PM**, the fire alarm was activated after a smoke detector detected fire in the housekeeping store room on the 7th floor. The Loss Prevention team immediately relayed the alert to the Emergency Response Team (ERT) via the designated line group.


The **House Manager, Loss Prevention, and Engineering teams** promptly responded to the scene with portable fire extinguishers. Upon arrival, they confirmed an actual fire and reported "**Code F**" to the ERT group. The team attempted to extinguish the fire using portable fire extinguishers.






At **4.06 PM**, despite initial efforts, the fire continued to grow in intensity. Recognizing the escalating situation, the team called for immediate support from the **Firefighting Team (FFT)**, who were already on standby. The FFT arrived and deployed additional firefighting equipment, including portable fire extinguishers, a fire cart, and a fire hose reel cabinet located nearby.

However, despite these efforts, the fire continued to spread and became uncontrollable.








At 4.10 PM, Ms. Paweethida Suwanno, House Manager on duty, updated Mr. Giovanni Palmaccio, Hotel Manager, on the situation, informing him that the fire could no longer be controlled. She requested immediate approval for the evacuation process.

Upon authorization, an **evacuation announcement** was made, and all guests and staff were instructed to evacuate the building. The FFT transitioned into **search and rescue operations**, systematically checking all back-of-house areas and guest rooms to ensure that no one was left behind. Evacuated individuals were safely escorted to the designated **assembly point**.





At 4:15 PM, the Yannawa Firefighting Team arrived at the scene. Mr. Pongsathorn Chularatana, Director of Loss Prevention, escorted them to the affected area to begin fire suppression efforts. The Yannawa Firefighting Team successfully extinguished the fire, bringing the situation under control.






At 4:20 PM, at the **assembly point**, all colleagues were gathered for a **name check** as per the evacuation procedure. Once all personnel were accounted for, the evacuation process was officially closed, and staff were cleared to return to their duties.

Conclusion:


The fire was successfully extinguished, and the situation was stabilized with the assistance of the Yannawa Firefighting Team. The evacuation process was conducted efficiently, ensuring the safety of all staff and guests. A follow-up investigation will be conducted to determine the cause of the fire and assess any property damage.







Following the events, some colleagues attended **basic fire training** conducted by **Disaster Prevention and Relief Officers** at the **colleagues' smoking area**. This training included hands-on practice in using **portable fire extinguishers** to extinguish real fires, enhancing preparedness for future emergencies.



★
★
CAPELLA





Summary of Fire Drill Training & Evacuation Process:

- The **evacuation process lasted 17 minutes**, from **4:03 PM to 4:20 PM**, from the initial fire alarm activation to the completion of the evacuation procedure.
- A total of **152 colleagues and trainees** participated in the evacuation process and assembled at the designated assembly point.



Training sign-in sheets in classroom both morning and afternoon session 51 Pax



TRAINING ATTENDANCE RECORD

Course Title: Safety Fire Prevention and Evaluation Group 1

Department: JF


Date: Tuesday 18 March 2014

Trainer: P. L. B. B. B.

Course Duration: 10:00 to 12:00

Venue: Training Room







Recap & Improvement Plan After Fire Drill & Evacuation

Following the fire drill and evacuation exercise, a debrief session was conducted to evaluate the overall response and identify areas for improvement. The following recommendations have been made for future fire drills and emergency preparedness:

Areas for Improvement & Adjustments:


1. **Fireman Lift Functionality** – The fireman lift could not be used after the fire alarm system was activated. A discussion with **KONE Company** is required to address this issue as soon as possible.
2. **Relocation of Fireman Lift Button** – The **fireman lift button** should be moved to the **Lower Lobby (LL) floor** for better accessibility.
3. **Enhancing Warning Signals** – Additional warning signals should be implemented to improve awareness and response time.
4. **Drinking Water at Assembly Point** – Drinking water should be provided at the **Assembly Point** to ensure responders stay hydrated during emergencies.
5. **Speaker Battery Backup** – Ensure that all **speakers have fully charged batteries** to prevent communication failures.
6. **Portable Drag Speaker** – A **drag speaker** should be available for announcements in areas with weak sound coverage.
7. **Assembly Point Setup** – A **table should be set up** at the **assembly point** to facilitate better organization and communication.
8. **Incident Command Center Organization** – A structured **sequence for incident reporting** must be clearly established at the **command center** for fire incident control.
9. **Reporting Protocol to External Agencies** – Clarify and establish the **official reporting process** for external agencies to ensure compliance with legal and safety requirements.
10. **Trainee Punctuality for Training** – Ensure that all **trainees arrive on time** at the designated training room for fire safety briefings and practical exercises.

Next Steps:

- Assign responsible teams to **implement improvements** before the next fire drill.
- Schedule a **follow-up meeting** with relevant departments and external service providers (e.g., KONE) to address technical issues.
- Conduct an **awareness session** for all staff on new protocols and enhancements.



a	Title: Assistant Loss Prevention Mana
	Title: Director of Loss Prevention
	Title: Hotel Manager
	Title: General Manager





TRAINING ATTENDANCE RECORD

Course Title: Safety - Fire Prevention and Evacuation - Group 2
Date: Tuesday 18 March 2025
Course Duration: 13:00-16:00 hrs.

Department: LP
Trainer: Fire Brigade
Venue: Training Room

No.	Colleague ID	First & Last Name	Position	Department	Signature
1	10377				
2	10634				
3	10746				
4	10807				
5	10704				
6	10532				
7	30232				
8	10758				
9	10815				
10	10616				
11	20233				
12	10816				
13	10803				
14	10262				
15	10043				
16	10361				
17	10460				
18	10459				
19	10293				
20	20232				
21	10457				
22					
23	10778				
24	10534				
25	10741				
26	10772				

Trainer's Signature

Date: _____

Date: _____





TRAINING ATTENDANCE RECORD

Course Title: Safety Fire Prevention and Evacuation - Group 1
Date: Tuesday 18 March 2025
Course Duration: 0900-1200 hrs

Department: LP
Trainer: Fire Brigade
Venue: Training Room

No.	Colleague ID	First & Last Name	Position	Department	Signature
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Trainer

Date: _____

Date: _____





Fire Drill Checklist

Date 18/3/68 Time 16.00 น. Location (Specific Floor) Floor 2 + Function.
Name [REDACTED] ID 10598
Position Technician M.E. Department Engineer.

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly?

☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas

☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ

☐ ภาษาไทย ☐ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____

(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

4. Did anyone panic and run? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments: _____



Fire Drill Checklist

Date 16/03/2025 Time 16.00 Location (Specific Floor) 3-5
Name [REDACTED] ID 1936
Position Admin Staff Department Eng

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly?

☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas

☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ
☒ ภาษาไทย ☒ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____
(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

4. Did anyone panic and run? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☐ มี/Yes ☐ ไม่มี/No
พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments: ตรวจเช็ค Floor 3 - Floor 5 16.00 น.
อุปกรณ์ปกติ



Fire Drill Checklist

Date 18/3/25 Time 16.15 Location (Specific Floor) Chiller room Topump
Name [REDACTED] ID 10595
Position Eng Department Eng

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

ขอ Chiller room

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly?

☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas

☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ

☐ ภาษาไทย ☒ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____

(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

4. Did anyone panic and run? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments:

- ขอ ไม่พบสัญญาณ

- พบสัญญาณ Strobe Light ไม่ทำงาน

* Chiller 3 ใช้งานปกติ



Fire Drill Checklist

Date 18/03/25 Time 16.00 Location (Specific Floor) Pressurized Pan
Name [REDACTED] ID 10066
Position Senior Supervisor Department Engineering

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly? ☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas
☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ
☒ ภาษาไทย ☒ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____
(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

4. Did anyone panic and run? ☒ มี/Yes ☐ ไม่มี/No
มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☒ มี/Yes ☐ ไม่มี/No
พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments:

ช่างเทคนิคไฟฟ้า ของ HR เติมน้ำมัน.
ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้า.



Fire Drill Checklist

Date 18-3-25 Time 16:00 Location (Specific Floor) B1
Name [REDACTED] ID 20081
Position Pool Cleaner Department ENG

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly?

☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas

☐ ดัง/Yes ☒ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ

☐ ภาษาไทย ☐ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____

(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

B1 ได้ยินประกาศอพยพจากลำโพงแล้ว

4. Did anyone panic and run? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments: _____



Fire Drill Checklist

Date 18/3/25 Time _____ Location (Specific Floor) Engineering Office 4
Name _____ ID 10452
Position Engineering & Sustainability Executive Department Engineering

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating properly?
☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas
☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ
☒ ภาษาไทย ☒ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____
(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

4. Did anyone panic and run? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☒ มี/Yes ☐ ไม่มี/No
พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments: _____



Fire Drill Checklist

Date 18-3-68 Time 11:00 Location (Specific Floor) FL 9-11
Name [REDACTED] ID 10247
Position Engineering Department Engineering

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly?

☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas

☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ

☒ ภาษาไทย ☒ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____

(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

4. Did anyone panic and run? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No

พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments: -PRESSURIZED PAN SA1, SA2, S3, ทำงานปกติ
C-MR-F/10-01, 02, 03 ทำงานปกติ 11



Fire Drill Checklist

Date 18/3/68 Time 16.00 Location (Specific Floor) _____
Name _____ ID 10202
Position Supervisor Department Eng.

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly?
☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas
☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ
☒ ภาษาไทย ☒ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____
(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

4. Did anyone panic and run? ☒ มี/Yes ☐ ไม่มี/No
มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☒ มี/Yes ☐ ไม่มี/No
พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments: _____



Fire Drill Checklist

Date 18/3/68 Time 16.00 Location (Specific Floor) Anu Floor LL
Name [REDACTED] ID 10087
Position st sup Eng Department Eng

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly?
☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas
☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ
☐ ภาษาไทย ☐ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____
(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

4. Did anyone panic and run? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☒ มี/Yes ☐ ไม่มี/No
พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments: _____



Fire Drill Checklist

Date 18-03-25 Time 16.09 Location (Specific Floor) 101 kitchen
Name [REDACTED] ID 10049
Position Sous Chef Department HR 101

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly?
☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas
☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ
☒ ภาษาไทย ☒ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____
(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

4. Did anyone panic and run? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☒ มี/Yes ☐ ไม่มี/No
พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments: _____



Fire Drill Checklist

Date March 18, 2025 Time 16:00 Location (Specific Floor) LL
Name [REDACTED] ID 10496
Position Spa & Fitness Receptionist Department Auriga Wellness

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly?
☐ ทำงาน/Yes ☒ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)
บริเวณห้อง Vitality pool พักชา-นบุรี

3. Public Address System clearly heard in all areas
☐ ดัง/Yes ☒ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device
เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ
☒ ภาษาไทย ☒ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____
(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)
Vitality pool area

4. Did anyone panic and run? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator? ☐ มี/Yes ☒ ไม่มี/No
มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door? ☒ มี/Yes ☐ ไม่มี/No
พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments: _____



Fire Drill Checklist

Date 18 Mar 25 Time _____ Location (Specific Floor) Fitness
Name _____ ID _____
Position Senior Fitness Instructor Department Auriga Wellness

1. Fire Alarm clearly heard in all areas? ☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

สัญญาณเตือนภัยดังหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง หรือไม่มีอุปกรณ์)

2. Was Emergency Strobe Light operating in properly?

☒ ทำงาน/Yes ☐ ไม่ทำงาน/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

สัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ (โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ไฟฉุกเฉินไม่ทำงานหรือไม่มีอุปกรณ์)

3. Public Address System clearly heard in all areas

☒ ดัง/Yes ☐ ไม่ดัง/No ☐ ไม่มีอุปกรณ์/No Device

เสียงประกาศอพยพจากลำโพงดังหรือไม่ภาษาที่ได้ยินประกาศ

☒ ภาษาไทย ☒ ภาษาอังกฤษ ☐ ภาษาอื่น ๆ _____

(โปรดระบุสถานที่หรือจุดที่ลำโพงไม่ดังหรือไม่มีอุปกรณ์)

4. Did anyone panic and run?

☐ มี/Yes

☒ ไม่มี/No

มีคนตื่นตกใจหรือวิ่งหนีหรือไม่

5. Did anyone use the Elevator?

☐ มี/Yes

☒ ไม่มี/No

มีคนใช้ลิฟท์หรือไม่

6. Did associates shut off all Electrical or close the door?

☐ มี/Yes

☐ ไม่มี/No

พนักงานปิดไฟ หรือ ปิดประตูหรือไม่

Comments: _____

