

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Nai Lert Park, Hotel and Residences, Bangkok ของบริษัท นายเลิศ পারค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ช่วงเปิดดำเนินการ) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่าโครงการได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามที่มาตรการกำหนด อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Nai Lert Park, Hotel and Residences, Bangkok ของบริษัท นายเลิศ পারค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ช่วงเปิดดำเนินการ) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งดำเนินการตรวจวัดดังนี้

1. การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำรายเดือน จำนวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนต้น และบริเวณส่วนลึก พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งสองจุด

2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำรายปี จำนวน 2 จุด คือ บริเวณน้ำในสระว่ายน้ำ ชั้น 30 บริเวณส่วนต้น และในสระว่ายน้ำ ชั้น 30 บริเวณส่วนลึก พบว่า พารามิเตอร์ Combined Chlorine, Alkalinity, Calcium hardness และ Chloride มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งสองจุด สาเหตุอาจเกิดจากลักษณะการใช้งานของระบบสระว่ายน้ำ และคุณสมบัติน้ำในช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการปรับสมดุลคุณภาพน้ำ

ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีการดูแลและตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักการควบคุมคุณภาพน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และโครงการจะติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องต่อไป

3. การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 3 จุด ได้แก่ บ่อดักไขมัน, บ่อกักน้ำใส และบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด