

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Nai Lert Park, Hotel and Residences, Bangkok
ของบริษัท นายเลิศ ปาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ ทส 1010.5/10906 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ก-2 เอกสารใบรับรองการก่อสร้าง การตัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้
(แบบ อ.5)

ภาคผนวก ก-3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ภาคผนวก ก-4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2)

ภาคผนวก ก-5 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก-6 สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ฉบับประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาคผนวก ก-7 เอกสารการรับรองการจ่ายน้ำประปา

ภาคผนวก ก-8 เอกสารการรับรองการจ่ายไฟฟ้า

ภาคผนวก ข สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข -1 ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข -2 แบบฟอร์มข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น

ภาคผนวก ข -3 แผนรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข -4 แผนผังเจ้าหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบภายในโครงการ

ภาคผนวก ข -5 เอกสารดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการ

ภาคผนวก ข -6 เอกสารตรวจสอบเส้นท่อน้ำประปา

ภาคผนวก ข -7 เอกสารฟอร์มการซ่อมบำรุงภายในโครงการ

ภาคผนวก ข -8 เอกสารดูแลระบบสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข -9 แผนผังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข -10 เอกสารการอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ

ภาคผนวก ข -11 เอกสารเบอร์ดัดต่อฉุกเฉินภายใน และภายนอกโครงการ

ภาคผนวก ข -12 เอกสารการซ่อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2567

ภาคผนวก ข -13 แผนผังอพยพหนีไฟ

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข ดำเนินเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ภาคผนวก ข -14 กฎระเบียบในการควบคุมผู้พักอาศัยภายในโครงการ

ภาคผนวก ข -15 ข้อบังคับในการทำงานของพนักงาน

ภาคผนวก ข -16 เอกสารให้ความรู้พื้นที่อับอากาศ หรือมลพิษ

ภาคผนวก ข -17 รูปแบบการใช้ลิฟต์ดับเพลิงในการขนขยะ

ภาคผนวก ข -18 เอกสารการบันทึกการตรวจค่า PH และ Residual chlorine สระว่ายน้ำชั้น 9 และชั้น 30

ภาคผนวก ข -19 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ (ทส.1)

ภาคผนวก ข -20 เอกสารตรวจสอบระบบอัคคีภัย

ภาคผนวก ข -21 เอกสารการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำชั้น 9

ภาคผนวก ข -22 เอกสารใบเสร็จกำจัดขยะ

ภาคผนวก ข -23 เอกสารสรุปผลการทำงานของระบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

ภาคผนวก ค ดำเนินเอกสารประกอบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ค-2 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ง ดำเนินเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

ภาคผนวก ง-1 ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก จ ดำเนินเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก จ-1 มาตรฐานคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ


ภาคผนวก จ-2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ข


สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1



ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม





รูปที่ 1 QR Code รับเรื่องร้องเรียน




รูปที่ 2 รื้อรอบพื้นที่โครงการ






รูปที่ 3 ต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 4 พื้นที่โครงการในปัจจุบัน



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการเข้า - ออก โครงการ



รูปที่ 6 พื้นที่ชั้นจอดรถระบบจอดรถอัตโนมัติ




รูปที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 8 บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนออกสาธารณะ



รูปที่ 9 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 10 ท่อ Vent เติมอากาศ



รูปที่ 11 ถังเก็บน้ำบนหลังคา




รูปที่ 12 ถังสำรองน้ำชั้นใต้ดิน



รูปที่ 13 ระบบปั๊มน้ำภายในอาคาร



รูปที่ 14 เส้นท่อประปาภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 15 สุขภัณฑ์ประหยัสน้ำโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ภายในพื้นที่โครงการ







รูปที่ 16 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 17 อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 18 พนักงานทำความสะอาดในพื้นที่โครงการ



ชั้น 9



ชั้น 30

รูปที่ 19 สระว่ายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 20 การนำเชื้อโรคลในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ



รูปที่ 21 พนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำน้ำ ชั้น 9 และชั้น 30



ชั้น 9



ชั้น 30

รูปที่ 22 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำภายในพื้นที่โครงการ





รูปที่ 23 พื้นที่ชำระล้างร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โครงการ




ชั้น 9

รูปที่ 24 ไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โครงการ



ชั้น 30

รูปที่ 24(ต่อ) ไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โครงการ





ชั้น 9





ชั้น 30

รูปที่ 25 ป้ายบอกความลึกสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โครงการ



ชั้น 9



ชั้น 30

รูปที่ 26 ขอบสระ และพื้นสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โครงการ



ชั้น 9



ชั้น 30

รูปที่ 27 (ต่อ) อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โครงการ




ชั้น 9




ชั้น 30

รูปที่ 28 กล้อง CCTV บริเวณสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โครงการ



ชั้น 9




ชั้น 30

รูปที่ 29 รางระบายน้ำเส้นสระว่ายน้ำ



รูปที่ 30 บ่อหน่วงน้ำ




รูปที่ 31 ห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 32 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 33 ห้องพักขยะรวมภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักรวมภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 35 ท่อรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักรวม



รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ





รูปที่ 37 ท่อระบายอากาศห้องขยะ




รูปที่ 38 หม้อแปลงไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 39 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 40 วัสดุกันเสียงห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 41 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร




รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ



รูปที่ 43 สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 44 ท่อ และรางไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 45 หลอดไฟรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 46 พนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 47 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 48 ระบบท่อน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 49 หับรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร



รูปที่ 50 สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 51 ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในห้องไฟฟ้า




ถังดับเพลิงรอบพื้นที่ส่วนกลาง



ถังดับเพลิงในพื้นที่ห้องอาหาร


รูปที่ 52 ถังดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 53 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ



รูปที่ 54 ลิฟต์ดับเพลิง



รูปที่ 55 ประตูปิด - เปิด อัตโนมัติ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



รูปที่ 56 ติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน



รูปที่ 57 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 58 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)




รูปที่ 59 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)



รูปที่ 60 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire Alarm Manual)



รูปที่ 61 เครื่องเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm Speaker)



รูปที่ 62 กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Bell)



รูปที่ 63 แผงควบคุมระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel : FCP)



รูปที่ 64 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Fire Telephone Jack)



รูปที่ 65 จดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 66 ป้ายเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 67 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง





รูปที่ 68 ประตูหนีไฟ




รูปที่ 69 ช่องระบายอากาศภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 70 กล้อง CCTV ภายใน และรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 71 ศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 72 ห้องพยาบาล อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น และเครื่อง AED ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 73 ติดป้ายแนะนำการทำงานในการซ่อมบำรุง




รูปที่ 74 อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง



รูปที่ 75 พนักงานทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 76 ไฟบริเวณทางเข้า - ออก โครงการ



รูปที่ 77 ถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 78 กระงะกรอบตัวอาคาร



รูปที่ 79 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดห้องอาหารและครัวประกอบอาหารของภัตตาคาร



รูปที่ 80 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องสปา



รูปที่ 81 พัดลมระบายควันในห้องทำอาหาร




รูปที่ 82 อุปกรณ์ป้องกันคว้นสำหรับพ่อครัว และผู้ช่วยเตรียมอาหาร



รูปที่ 83 ห้องประกอบอาหารภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 84 พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้องครัว



รูปที่ 85 ท่อระบายน้ำภายในห้องครัว




รูปที่ 86 หัวกระจายน้ำดับเพลิงภายในห้องครัว



รูปที่ 87 ช่องดูดอากาศภายในห้องสำนักงาน



รูปที่ 88 ท่อระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 89 เจ้าหน้าที่ชุดลอกท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ