

เอกสารแบบ 22
เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน																																	
Fire Hose Reel Monthly Check Form																																	
วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 8/7/69																																	
ผลการตรวจสอบ (Result) : ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)																																	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		จุดที่ 9		จุดที่ 10		จุดที่ 11		จุดที่ 12		จุดที่ 13		จุดที่ 14		จุดที่ 15		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R			
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง																															
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ																															
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี																															
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย																															
		2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด																													
2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ																																	
2.3 หัวข้อสายฉีดกับท่อน้ำ แข็งแรง																																	
2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ																																	
2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง																																	
3	อื่นๆ	3.1																															
		3I																															
จุดติดตั้ง		1. ทิศเหนือ อาคาร Lab Assay		6. Maintenance workshop		11. ทิศตะวันออก อาคาร Admin																											
		2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อาคาร Lab Assay		7. ทิศใต้ Warehouse Office		12. ทิศเหนือ อาคาร Admin																											
		3. ทิศเหนือ ห้องน้ำ Processing area		8. ทิศตะวันออก Supply Office		13. ทิศใต้ โรงอาหารบริษัท																											
		4. ทิศเหนือ โรงอาหาร Processing area		9. ทิศเหนือ Chemical Storage of Warehouse		14. จุดเติมน้ำมันรถบริษัท																											
		5. ทิศตะวันตก คลังยาไนท์		10. Welding Workshop ผังทิศเหนือ		15. ทิศตะวันออก อาคาร Mining																											
						ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ																											
						ตำแหน่ง.....จป.ท.																											

หมายเหตุ: ฝ่ายอำนวยการและแผนกความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน																																	
Fire Hose Reel Monthly Check Form																																	
วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 8/7/69																																	
ผลการตรวจสอบ (Result) : ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)																																	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 16		จุดที่ 17		จุดที่ 18		จุดที่ 19		จุดที่ 20		จุดที่ 21		จุดที่ 22		จุดที่ 23		จุดที่ 24		จุดที่ 25		จุดที่ 26		จุดที่ 27		จุดที่ 28		จุดที่ 29		จุดที่ 30		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R			
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง																															
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ																															
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี																															
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย																															
		2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด																													
2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ																																	
2.3 หัวข้อสายฉีดกับท่อน้ำ แข็งแรง																																	
2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ																																	
2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง																																	
3	อื่นๆ	3.1																															
		3I																															
จุดติดตั้ง		16. ทิศตะวันตก อาคาร Mining		21. ทิศใต้ Liquid Oxygen I		26. ทิศเหนือ Ball Mill I																											
		17. ทิศตะวันออก Gold Room I		22. ทิศตะวันออก Sodium Bisulphite tank I		27. ทิศตะวันออก Ball Mill I																											
		18. ทิศเหนือ LPG tank I		23. ทิศตะวันออก Air Compressor I		28. ทิศเหนือ คำนวน CIL/CIP tank I																											
		19. ทิศใต้ LPG tank I		24. ทิศเหนือ Compressor BLDG I		29. ทิศใต้ คำนวน CIL/CIP tank I																											
		20. ทิศใต้ Cyanide unloading I		25. ทิศตะวันตก Ball Mill I		30. ใต้สายพาน Scat I																											
						ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ																											
						ตำแหน่ง.....จป.ท.																											

หมายเหตุ: ฝ่ายอำนวยการและแผนกความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 8/7/64

ผลการตรวจสอบ (Result) : ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 31		จุดที่ 32		จุดที่ 33		จุดที่ 34		จุดที่ 35		จุดที่ 36		จุดที่ 37		จุดที่ 38		จุดที่ 39		จุดที่ 40		จุดที่ 41		จุดที่ 42		จุดที่ 43		จุดที่ 44		จุดที่ 45		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R			
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อน้ำดับเพลิง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1																															
		31																															

จุดที่ต้อง

31. ทางเข้าอุโมงค์ กิตติ

32. ในอุโมงค์ 1

33. Crusher plant 1

34. Crusher plant 2

35. ในอุโมงค์ 2

36. Lime Bin plant 2 (ปูนขาว)

37. ไฟส้วพาน Seat 2

38. ทางขึ้น โซโคร plant 2

39. ทิศตะวันออก ด้านบน CIL/CIP tank 2(1)

40. ทิศตะวันออก ด้านบน CIL/CIP tank 2(2)

41. ทิศตะวันออก ด้านบน CIL/CIP tank 2(3)

42. ทิศตะวันตก ด้านบน CIL/CIP tank 2(1)

43. ทิศตะวันตก ด้านบน CIL/CIP tank 2(2)

44. ทิศตะวันตก ด้านบน CIL/CIP tank 2(3)

45. Carbon Regen plant 2 ด้านบน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: ฝ่ายอะไหล่และซ่อมบำรุง จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 8/7/69

ผลการตรวจสอบ (Result) : ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

รายการ (Item for Inspection)	รายการตรวจสอบ (List for Inspection)	จุดที่ 46		จุดที่ 47		จุดที่ 48		จุดที่ 49		จุดที่ 50		จุดที่ 51		จุดที่ 52		จุดที่ 53		จุดที่ 54		จุดที่ 55		จุดที่ 56		จุดที่ 57		จุดที่ 58		จุดที่ 59		จุดที่ 60		หมายเหตุ (Remark)
		N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R			
1 ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2 สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	2.3 หัวต่อสายติดกับท่อไว้ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	2.4 สภาพพองหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3 อื่นๆ	3.1																															
	3i																															

จุดติดตั้ง

46. ห้อง Processing area plant 2

47. Gold Room plant 2 ชั้น 1

48. Gold Room plant 2 ชั้น 2

49. ทิศตะวันออก คลังน้ำมันใหม่

50. ทิศใต้ คลังน้ำมันใหม่

51. TKPV Site Office

52. คลังเบียร์

53. Bulk emulsion

54. คลังแอมโมเนียมไนเตรด

55. ทิศตะวันออก คลังแอมโมเนียมไนเตรด

56. ทิศตะวันออก คลังเก็บดินระเบิด

57. ทิศตะวันตก คลังเก็บดินระเบิด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) :

22/8/69

ผลการตรวจสอบ (Result) : ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		จุดที่ 9		จุดที่ 10		จุดที่ 11		จุดที่ 12		จุดที่ 13		จุดที่ 14		จุดที่ 15		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อน้ำจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบเสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1	/																														
		3.2	/																														

จุดที่ต้อง

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| 1. ทิศเหนือ อาคาร Lab Assay | 6. Maintenance workshop | 11. ทิศตะวันออก อาคาร Admin |
| 2. ทิศตะวันออกเชิงได้ อาคาร Lab Assay | 7. ทิศใต้ Warehouse Office | 12. ทิศเหนือ อาคาร Admin |
| 3. ทิศเหนือ ห้องน้ำ Processing area | 8. ทิศตะวันออก Supply Office | 13. ทิศใต้ โรงอาหารบริษัท |
| 4. ทิศเหนือ โรงอาหาร Processing area | 9. ทิศเหนือ Chemical Storage of Warehouse | 14. จุดคั่นน้ำมันรถบริษัท |
| 5. ทิศตะวันตก คลังยาในเค | 10. Welding Workshop หังทิศเหนือ | 15. ทิศตะวันออก อาคาร Mining |

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ ฝ่ายซ่อมบำรุงและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) :

22/8/69

ผลการตรวจสอบ (Result) : ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 16		จุดที่ 17		จุดที่ 18		จุดที่ 19		จุดที่ 20		จุดที่ 21		จุดที่ 22		จุดที่ 23		จุดที่ 24		จุดที่ 25		จุดที่ 26		จุดที่ 27		จุดที่ 28		จุดที่ 29		จุดที่ 30		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อน้ำจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1	/																														
		3.2	/																														

จุดที่ต้อง

- | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 16. ทิศตะวันตก อาคาร Mining | 21. ทิศใต้ Liquid Oxygen 1 | 26. ทิศเหนือ Ball Mill 1 |
| 17. ทิศตะวันออก Gold Room 1 | 22. ทิศตะวันออก Sodium Bisulphite tank 1 | 27. ทิศตะวันออก Ball Mill 1 |
| 18. ทิศเหนือ LPG tank 1 | 23. ทิศตะวันออก Air Compressor 1 | 28. ทิศเหนือ คำนบน CIL/CIP tank 1 |
| 19. ทิศใต้ LPG tank 1 | 24. ทิศเหนือ Sodium Bisulphite tank 1 | 29. ทิศใต้ คำนบน CIL/CIP tank 1 |
| 20. ทิศใต้ Cyanide unloading 1 | 25. ทิศตะวันตก Ball Mill 1 | 30. ใต้สายพาน CV 2 |

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ ฝ่ายซ่อมบำรุงและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 23/8/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 31		จุดที่ 32		จุดที่ 33		จุดที่ 34		จุดที่ 35		จุดที่ 36		จุดที่ 37		จุดที่ 38		จุดที่ 39		จุดที่ 40		จุดที่ 41		จุดที่ 42		จุดที่ 43		จุดที่ 44		จุดที่ 45		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อน้ำจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		สายฉีดน้ำดับเพลิงชำรุด		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/				/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/				/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/				/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		สายฉีดน้ำดับเพลิงชำรุด		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/				/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/				/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/				/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/				/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1																				สายฉีดน้ำดับเพลิงชำรุด											
		3.2																															

จุดที่ต้อง

31. ทางเข้าโรง ทิศใต้
32. โรงโม่ 1
33. Crusher plant 1
34. Crusher plant 2
35. โรงโม่ 236. Lime Bin plant 2 (ปูนขาว)
37. คับบนใต้สายพาน CV-602
38. อยู่ด้านท้ายบอลมิลล์ แพลน 2
39. ทางขึ้น โซโคร plant 2
40. ทิศตะวันออก คับบน CIL/CIP tank 2(1)41. ทิศตะวันออก คับบน CIL/CIP tank 2(2)
42. ทิศตะวันออก คับบน CIL/CIP tank 2(3)
43. ทิศตะวันตก คับบน CIL/CIP tank 2(1)
44. ทิศตะวันตก คับบน CIL/CIP tank 2(2)
45. ทิศตะวันตก คับบน CIL/CIP tank 2(3)ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ ฝ่ายซ่อมบำรุงและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection):

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 46	จุดที่ 47	จุดที่ 48	จุดที่ 49	จุดที่ 50	จุดที่ 51	จุดที่ 52	จุดที่ 53	จุดที่ 54	จุดที่ 55	จุดที่ 56	จุดที่ 57	จุดที่ 58	จุดที่ 59	จุดที่ 60	หมายเหตุ (Remark)	
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N		R
1	ระบบท่อน้ำจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	อื่นๆ	3.1																	
		3.2																	

จุดที่ต้อง

46. Carbon Regen plant 2 คับบน
47. ห้องน้ำ Processing area plant 2
48. Gold Room plant 2 ชั้น 1
49. Gold Room plant 2 ชั้น 2
50. ทิศตะวันออก คับบนใหม่

51. ทิศใต้ คับบนใหม่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ ฝ่ายซ่อมบำรุงและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

จุดที่อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน



จุดที่ 10



จุดที่ 29



จุดที่ 41



จุดที่ 25



จุดที่ 21

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 15/9/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		จุดที่ 9		จุดที่ 10		จุดที่ 11		จุดที่ 12		จุดที่ 13		จุดที่ 14		จุดที่ 15		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวฉีดสายติดกับท่อ น้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดที่ติดตั้ง

1. ทิศเหนือ อาคาร Lab Assay
2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อาคาร Lab Assay
3. ทิศเหนือ ห้องน้ำ Processing area
4. ทิศเหนือ โรงอาหาร Processing area
5. ทิศตะวันตก คลังยาโนด

6. Maintenance workshop
7. ทิศใต้ Warehouse Office
8. ทิศตะวันออก Supply Office
9. ทิศเหนือ Chemical Storage of Warehouse
10. Welding Workshop ผังทิศเหนือ

11. ทิศตะวันตก อาคาร Admin
12. ทิศเหนือ อาคาร Admin
13. ทิศใต้ โรงอาหารบริษัท
14. จุดคิมน้ำมนรบริษัทยา
15. ทิศตะวันออก อาคาร Mining

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 15/9/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 16		จุดที่ 17		จุดที่ 18		จุดที่ 19		จุดที่ 20		จุดที่ 21		จุดที่ 22		จุดที่ 23		จุดที่ 24		จุดที่ 25		จุดที่ 26		จุดที่ 27		จุดที่ 28		จุดที่ 29		จุดที่ 30		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบเสื่อมสภาพ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดที่ตรวจ

16. ทิศตะวันออก อาคาร Mining
17. ทิศตะวันออก Gold Room 1
18. ทิศเหนือ LPG tank 1
19. ทิศใต้ LPG tank 1
20. ทิศใต้ Cyanide unloading 1

21. ทิศใต้ Liquid Oxygen 1
22. ทิศตะวันออก Sodium Bisulphite tank 1
23. ทิศตะวันออก Air Compressor 1
24. ทิศเหนือ Sodium Bisulphite tank 1
25. ทิศตะวันตก Ball Mill 1

26. ทิศเหนือ Ball Mill 1
27. ทิศตะวันออก Ball Mill 1
28. ทิศเหนือ คำนบน CIL/CIP tank 1
29. ทิศใต้ คำนบน CIL/CIP tank 1
30. ใต้สายพาน CV 2

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 15/9/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 31		จุดที่ 32		จุดที่ 33		จุดที่ 34		จุดที่ 35		จุดที่ 36		จุดที่ 37		จุดที่ 38		จุดที่ 39		จุดที่ 40		จุดที่ 41		จุดที่ 42		จุดที่ 43		จุดที่ 44		จุดที่ 45		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบเสื่อมสภาพ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดที่ตรวจ

31. ทางเข้าโรง กสิได้
32. โรงอุโมงค์ 1
33. Crusher plant 1
34. Crusher plant 2
35. โรงอุโมงค์ 2

36. Lime Bin plant 2 (ปูนขาว)
37. คำนบน ใต้สายพาน CV-602
38. อยู่ด้านท้ายของโรงมั่ว plant 2
39. ทางขึ้น ไซโคลน plant 2
40. ทิศตะวันออก คำนบน CIL/CIP tank 2(1)

41. ทิศตะวันออก คำนบน CIL/CIP tank 2(2)
42. ทิศตะวันออก คำนบน CIL/CIP tank 2(3)
43. ทิศตะวันตก คำนบน CIL/CIP tank 2(1)
44. ทิศตะวันตก คำนบน CIL/CIP tank 2(2)
45. ทิศตะวันตก คำนบน CIL/CIP tank 2(3)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) :

ผลการตรวจสอบ (Result) : ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 46		จุดที่ 47		จุดที่ 48		จุดที่ 49		จุดที่ 50		จุดที่ 51		จุดที่ 52		จุดที่ 53		จุดที่ 54		จุดที่ 55		จุดที่ 56		จุดที่ 57		จุดที่ 58		จุดที่ 59		จุดที่ 60		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓																				
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓																				
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓																				
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓																				
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓																				
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบเสื่อมสภาพ	✓		✓		✓		✓		✓		✓																				
		2.3 หัวฉีดสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓																				
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓																				
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓																				
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดที่ตรวจ

46. Carbon Regen plant 2 ค้านบน
47. ห้องน้ำ Processing area plant 2
48. Gold Room plant 2 ชั้น 1
49. Gold Room plant 2 ชั้น 2
50. ทิศตะวันออก คลังน้ำมันไหม้

51. ทิศใต้ คลังน้ำมันไหม้

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 20/10/66

ผลการตรวจสอบ (Result) : ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		จุดที่ 9		จุดที่ 10		จุดที่ 11		จุดที่ 12		จุดที่ 13		จุดที่ 14		จุดที่ 15		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบเสื่อมสภาพ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวฉีดสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดที่ตรวจ

1. ทิศเหนือ อาคาร Lab Assay
2. ทิศตะวันออกของได้ อาคาร Lab Assay
3. ทิศเหนือ ห้องน้ำ Processing area
4. ทิศเหนือ โรงอาหาร Processing area
5. ทิศตะวันตก คลังน้ำมันดี6. Maintenance workshop
7. ทิศใต้ Warehouse Office
8. ทิศตะวันออก Supply Office
9. ทิศเหนือ Chemical Storage of Warehouse
10. Welding Workshop สังกัดทิศเหนือ11. ทิศตะวันตก อาคาร Admin
12. ทิศเหนือ อาคาร Admin
13. ทิศใต้ โรงอาหารบริษัท
14. จุดเติมน้ำมันรถบริษัท
15. ทิศตะวันออก อาคาร Miningลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 20/10/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 16		จุดที่ 17		จุดที่ 18		จุดที่ 19		จุดที่ 20		จุดที่ 21		จุดที่ 22		จุดที่ 23		จุดที่ 24		จุดที่ 25		จุดที่ 26		จุดที่ 27		จุดที่ 28		จุดที่ 29		จุดที่ 30		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แข็งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดที่ต้อง

16. ทิศตะวันตก อาคาร Mining
17. ทิศตะวันออก Gold Room 1
18. ทิศเหนือ LPG tank 1
19. ทิศใต้ LPG tank 1
20. ทิศใต้ Cyanide unloading 1

21. ทิศใต้ Liquid Oxygen 1
22. ทิศตะวันออก Sodium Bisulphite tank 1
23. ทิศตะวันออก Air Compressor 1
24. ทิศเหนือ Sodium Bisulphite tank 1
25. ทิศตะวันตก Ball Mill 1

26. ทิศเหนือ Ball Mill 1
27. ทิศตะวันออก Ball Mill 1
28. ทิศเหนือ คับบน CIL/CIP tank 1
29. ทิศใต้ คับบน CIL/CIP tank 1
30. ได้สายพาน CV 2

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 20/10/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 31	จุดที่ 32	จุดที่ 33	จุดที่ 34	จุดที่ 35	จุดที่ 36	จุดที่ 37	จุดที่ 38	จุดที่ 39	จุดที่ 40	จุดที่ 41	จุดที่ 42	จุดที่ 43	จุดที่ 44	จุดที่ 45	หมายเหตุ (Remark)	
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N		R
1	ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แข็งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวฉีดสายฉีดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1																	
		3.2																	

จุดที่ต้อง

31. ทางเข้าโรง ทิศใต้
32. โรงโม่หิน 1
33. Crusher plant 1
34. Crusher plant 2
35. โรงโม่หิน 2

36. Lime Bin plant 2 (ปูนขาว)
37. คับบนใต้สายพาน CV-602
38. อยู่ด้านท้ายของมีว plant 2
39. ทางขึ้น ไซโลคอน plant 2
40. ทิศตะวันออก คับบน CIL/CIP tank 2(1)

41. ทิศตะวันออก คับบน CIL/CIP tank 2(2)
42. ทิศตะวันออก คับบน CIL/CIP tank 2(3)
43. ทิศตะวันตก คับบน CIL/CIP tank 2(1)
44. ทิศตะวันตก คับบน CIL/CIP tank 2(2)
45. ทิศตะวันตก คับบน CIL/CIP tank 2(3)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 20/10/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 46		จุดที่ 47		จุดที่ 48		จุดที่ 49		จุดที่ 50		จุดที่ 51		จุดที่ 52		จุดที่ 53		จุดที่ 54		จุดที่ 55		จุดที่ 56		จุดที่ 57		จุดที่ 58		จุดที่ 59		จุดที่ 60		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อแน่น แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดติดตั้ง

46. Carbon Regen plant 2 ด้านบน
47. ห้องน้ำ Processing area plant 2
48. Gold Room plant 2 ชั้น 1
49. Gold Room plant 2 ชั้น 2
50. ทิศตะวันออก คลังน้ำมันใหม่

51. ทิศใต้ คลังน้ำมันใหม่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....จ.ก.

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 20/11/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		จุดที่ 9		จุดที่ 10		จุดที่ 11		จุดที่ 12		จุดที่ 13		จุดที่ 14		จุดที่ 15		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดติดตั้ง

1. ทิศเหนือ อาคาร Lab Assay
2. ทิศตะวันออกห้องใต้ อาคาร Lab Assay
3. ทิศเหนือ ห้องน้ำ Processing area
4. ทิศเหนือ โรงอาหาร Warehouse area
5. ทิศตะวันตก คลังอินไซด์6. Maintenance workshop
7. ทิศใต้ Warehouse Office
8. ทิศตะวันออก Supply Office
9. ทิศเหนือ Chemical Storage of Warehouse
10. Welding Workshop ตั้งทิศเหนือ11. ทิศตะวันตก อาคาร Admin
12. ทิศเหนือ อาคาร Admin
13. ทิศใต้ โรงอาหารบริษัทฯ
14. จุดคั่นน้ำมันรถบรรทุก
15. ทิศตะวันออก อาคาร Miningลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....Safety

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 20/11/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 16		จุดที่ 17		จุดที่ 18		จุดที่ 19		จุดที่ 20		จุดที่ 21		จุดที่ 22		จุดที่ 23		จุดที่ 24		จุดที่ 25		จุดที่ 26		จุดที่ 27		จุดที่ 28		จุดที่ 29		จุดที่ 30		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบเสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวข้อสายติดกับท่อไม่ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดที่ต้อง

16. ทิศตะวันออก อาคาร Mining
17. ทิศตะวันออก Gold Room 1
18. ทิศเหนือ LPG tank 1
19. ทิศใต้ LPG tank 1
20. ทิศใต้ Cyanide unloading 121. ทิศใต้ Liquid Oxygen 1
22. ทิศตะวันออก Sodium Bisulphite tank 1
23. ทิศตะวันออก Air Compressor 1
24. ทิศเหนือ Sodium Bisulphite tank 1
25. ทิศตะวันตก Ball Mill 126. ทิศเหนือ Ball Mill 1
27. ทิศตะวันออก Ball Mill 1
28. ทิศเหนือ คำนบน CIL/CIP tank 1
29. ทิศใต้ คำนบน CIL/CIP tank 1
30. ได้สายพาน CV 2ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....Safety

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 20/11/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 31		จุดที่ 32		จุดที่ 33		จุดที่ 34		จุดที่ 35		จุดที่ 36		จุดที่ 37		จุดที่ 38		จุดที่ 39		จุดที่ 40		จุดที่ 41		จุดที่ 42		จุดที่ 43		จุดที่ 44		จุดที่ 45		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบเสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวฉีดสายติดกับท่อไม่ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดที่ต้อง

31. ทางเข้า โรงค์ ทิศใต้
32. โรงค์ 1
33. Crusher plant 1
34. Crusher plant 2
35. โรงค์ 236. Lime Bin plant 2 (ปูนขาว)
37. คำนบนใต้สายพาน CV-602
38. อยู่คำนบนท้ายขอมมีว plant 2
39. ทางขึ้น โซโครน plant 2
40. ทิศตะวันออก คำนบน CIL/CIP tank 2(1)41. ทิศตะวันออก คำนบน CIL/CIP tank 2(2)
42. ทิศตะวันออก คำนบน CIL/CIP tank 2(3)
43. ทิศตะวันตก คำนบน CIL/CIP tank 2(1)
44. ทิศตะวันตก คำนบน CIL/CIP tank 2(2)
45. ทิศตะวันตก คำนบน CIL/CIP tank 2(3)ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....Safety

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 20/11/64

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 46		จุดที่ 47		จุดที่ 48		จุดที่ 49		จุดที่ 50		จุดที่ 51		จุดที่ 52		จุดที่ 53		จุดที่ 54		จุดที่ 55		จุดที่ 56		จุดที่ 57		จุดที่ 58		จุดที่ 59		จุดที่ 60		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แข็งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวฉีดสายฉีดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

จุดติดตั้ง

46. Carbon Regen plant 2 ด้านบน
47. ห้องน้ำ Processing area plant 2
48. Gold Room plant 2 ชั้น 1
49. Gold Room plant 2 ชั้น 2
50. หีตตะวันถอก คลังน้ำมันใหม่

51. หีตโต้ คลังน้ำมันใหม่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....Safety

หมายเหตุ: ฝ่ายอำนวยการและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 9/7/68 พื้นที่ (Area): Process area plant 2

ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher Type Code): 01 = ฟูมผงแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = ฟูมผงแห้ง NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT)

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถัง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ถังดับเพลิง (Extinguisher)	สถานที่ (Location)	ชนิดถัง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน (Pass)	ไม่ผ่าน (Fail)					ผ่าน (Pass)	ไม่ผ่าน (Fail)	
ZONE A (Crusher, M.C. LFG tank, Conveyor)											
A-001	LFG Tank (ถังบด)	01	✓			A-001	Raw Water Pump	01	✓		B-024
A-002	LFG Tank (ถังบด)	01	✓			A-002	Transformer 613	01	✓		B-025
A-003	LFG Tank (ถังบด)	01	✓			A-003	Transformer 623	01	✓		B-027
A-004	LFG Tank (ถังบด)	01	✓			A-004	MCC 603 (ถังบด)	02	✓		B-028
A-005	LFG Tank (ถังบด)	01	✓			A-005	MCC 603 (ถังบด)	02	✓		B-029
A-006	LFG Tank (ถังบด)	01	✓			A-006	MCC 603 (ถังบด)	02	✓		B-030
A-007	LFG Tank (ถังบด)	01	✓			A-007	MCC 603 (ถังบด)	02	✓		B-031
A-008	LFG Tank (ถังบด)	01	✓			A-008	Transformer 603	01	✓		B-032
A-009	MCC 601	02	✓			A-009	Oxygen Tank	01	✓		B-033
A-010	MCC 602	02	✓			A-010	Pebble Crushing	01	✓		B-034
A-011	Transformer 01TX601	01	✓			AKR072	Sag Mill G Floor (ถังบด)	01	✓		B-035
A-012	Jaw Crusher	01	✓			A-012	Sag Mill G Floor (ถังบด)	01	✓		B-036
A-013	Jaw Crusher Control Room	01	✓			A-013	Sag Mill G Floor (ถังบด)	01	✓		B-037
A-014	Jaw Crusher Control Room	02	✓			A-014	Sag Mill G Floor (ถังบด)	01	✓		AKR034
ZONE B (Gold Room, C.H. Ball Mill, Sag Mill, Fire Water Pump)											
B-001	Raw Area of Gold Room	01	✓			B-001	Sag Mill Control Panel	02	✓		B-039
B-002	Gold Room G Floor	01	✓			B-002	Ball Mill 2nd Fl (ถังบด)	01	✓		B-040
B-003	Gold Room 2nd Floor	01	✓			B-003	Ball Mill 2nd Fl (ถังบด)	01	✓		B-041
B-004	Elution GR (ถังบด)	02	✓			B-004	Ball Mill G Fl (ถังบด)	01	✓		B-042
B-005	Elution GR (ถังบด)	02	✓			B-005	Ball Mill G Fl (ถังบด)	01	✓		B-043
B-006	Transformer 604	01	✓			B-006	Ball Mill G Fl (ถังบด)	01	✓		B-044
B-007	Transformer 606	01	✓			B-007	Ball Mill G Fl (ถังบด)	01	✓		B-045
B-008	MCC 604 (ถังบด)	02	✓			B-008	Ball Mill G Fl (ถังบด)	01	✓		B-046
B-009	MCC 604 (ถังบด)	02	✓			B-009	MCC 607	02	✓		B-047
B-010	Elution Tank Area	01	✓			B-010	MCC 607	02	✓		B-048
B-011	Desorption Area (Hot Oil)	01	✓			B-011	Transformer 607	01	✓		B-049
B-012	Desorption Area (Hot Oil)	01	✓			B-012	Control Room Plant1	01	✓		B-050
B-013	Desorption Area 2nd Floor	01	✓			B-013	Control Room Plant2	02	✓		B-051
B-014	Desorption Area 3rd Floor	01	✓			B-014	Thickener	01	✓		B-052
B-015	Carbon Regen 2nd Floor	01	✓			B-015	iso tanks	01	✓		B-053
B-016	Carbon Regen 2nd Floor	02	✓			B-016	iso tanks	01	✓		B-054
B-017	HCL Tank	01	✓			B-017	iso tanks	01	✓		B-055
B-018	Transformer 605	01	✓			B-018	iso tanks	01	✓		B-056
B-019	MCC 605 (ถังบด)	02	✓			B-019	iso tanks	01	✓		B-057
B-020	MCC 605 (ถังบด)	02	✓			B-020					
B-021	Transformer 609	01	✓			B-021					
B-022	MCC 609 (ถังบด)	02	✓			B-022					
B-023	MCC 609 (ถังบด)	02	✓			B-023					

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 9/7/68 พื้นที่ (Area): Process area plant 2

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงสามารถใช้งานได้หรือไม่)
Ans. สามารถใช้งานได้

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวาง

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีอุปกรณ์และซีลครบหรือไม่)
Ans. ครบถ้วน

หมายเหตุ (Remark):

Inspector Signature (ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ)

Check By: ผู้ตรวจสอบ

1. ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงสามารถใช้งานได้หรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม)

1.1 ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม)

1.2 ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม)

1.3 ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม)

1.4 ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม)

2. ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม)

2.1 ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม)

2.2 ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม)

2.3 ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม) หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ (พร้อม)

หมายเหตุ (Remark):

[illegible]

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน									
Fire Extinguisher Monthly Check Form									
พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine									
03 - สารชนิดไม่ติดไฟ (Non-CFC Ozone Friendly) (CLEAN AGENT)									
ลำดับที่ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถัง (Type)	ผลการตรวจพบ (Result)			จำนวน (No.)	หมายเหตุ (Remark)	สถานที่ (Location)	ชนิดถัง (Type)
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	Not				
			OK		Not				
ZONE E (Warehouse)									
E-001	Warehouse Control Panel	02	✓			C-22		Lab-Exploration Sample	F-007
E-002	Warehouse Site Office	02	✓			C-23		Lab-Exploration Sample	F-008
E-003	Basile Warehouse Site Office	02	✓			C-30		Process Office (ใหม่)	F-009
E-004	Warehouse Site Office 1.	01	✓			E-004		Electrician Office	F-010
E-005	Warehouse Site Office 2.	01	✓			E-005		Maintenance Office	F-011
E-006	Warehouse Site Office 3.	01	✓			E-006		Maintenance Workshop	F-012
E-007	Warehouse Chemical 1.	01	✓			E-007		Maintenance Workshop	F-013
E-008	Warehouse Chemical 2.	01	✓			E-008		Maintenance Workshop	F-014
E-009	Warehouse (ใหม่)	01	✓			AKR051		Maintenance Workshop	F-015
E-010	Warehouse (ใหม่)	01	✓			AKR056		Cyande Storage	F-016
E-011	Warehouse (ใหม่)	01	✓			AKR060		Cyande Storage	F-017
E-012	Warehouse (ใหม่)	01	✓			AKR068		Cyande Storage	F-018
E-013	Warehouse (ใหม่)	01	✓			AKR061		Cyande Storage	F-019
E-014	Warehouse (ใหม่)	01	✓			AKR063		Hazardous Waste Storage	F-020
E-015	Warehouse (ใหม่)	01	✓			AKR064		Envi Waste Storage	F-021
E-016	Gas Cylinder Storage	01	✓			AKR057		Envi Waste Storage	F-022
E-017	Gas Cylinder Storage	01	✓			AKR062		Envi Waste Storage	F-023
E-018	Gas Cylinder Storage	01	✓			AKR065		Safety Office	F-024
E-019	Gas Cylinder Storage	01	✓			AKR069		Safety Office	F-025
E-020	Engine Oil Storage	01	✓			AKR046		Training Room	F-026
E-021	Engine Oil Storage	01	✓			AKR067		Diesel Tank 1.	F-027
E-022	Engine Oil Storage	01	✓			AKR078		Diesel Tank 2.	F-028
E-023	Engine Oil Storage	01	✓			AKR079		Diesel Tank 3.	F-029
E-024	Warehouse Transformer	01	✓			E-024			F-030
E-025	Wilding Workshop	01	✓			AKR052			
E-026	Wilding Workshop	01	✓			AKR053			
E-027	Wilding Workshop	01	✓			AKR082			
E-028	Wilding Workshop	01	✓			AKR085			
E-029	Engine Oil Storage (New)	01	✓			AKR086			
E-030	Engine Oil Storage (New)	01	✓			AKR104			
ZONE F (Process Site Building, Workshop, Cyande Storage)									
F-001	ชั้น 2 Process area	01	✓			F-001		Visitor 1.	H-001
F-002	Laboratory Office	01	✓			F-002		Visitor 2.	H-002
F-003	Laboratory Workshop	01	✓			F-003		Visitor 3.	H-003
F-004	Laboratory Workshop	01	✓			F-004		Conference Room	H-004
F-005	Laboratory Workshop	01	✓			F-005		IT	H-005

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

ผู้ตรวจสอบ (Inspector):

พื้นที่ (Area): Process area plant 2

1. The Extinguisher portable can operate or not?

Ans. สามารถใช้งานได้ (สามารถใช้งานได้หรือไม่? ใช่หรือไม่?)

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not?

Ans. ไม่เป็นอุปสรรค (อย่างไรก็ตามสิ่งกีดขวางหรือไม่? ใช่หรือไม่?)

3. The equipment and seal is completed or not?

Ans. ครบถ้วน (อุปกรณ์และซีลครบถ้วนหรือไม่?)

หมายเหตุ (Remark):

Inspector Signature (นาย/นาง/นางสาว)

Check By:

ชื่อ: ผู้ตรวจสอบ

(.....)

หมายเหตุ: (โปรดอ่านเงื่อนไขการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงก่อนใช้)

1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดับเพลิง (Dry Chemical) ที่ถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.1 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.2 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.3 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.4 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.5 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.6 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.7 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.8 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.9 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.10 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.11 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.12 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.13 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.14 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.15 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.16 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.17 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.18 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.19 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.20 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.21 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.22 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.23 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.24 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.25 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.26 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.27 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.28 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.29 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.30 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.31 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.32 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.33 ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (ถัง) หรือถังดับเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

ผู้ตรวจสอบ (Inspector): 2/8/64

พื้นที่ (Area): Process area plant 2

ชนิดของสารเคมี (Extinguisher type Code):

01 = ผงเคมีแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = ภาชนะบรรจุผงเคมี (Carbon Dioxide) 03 = สารละลาย NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT)

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)			หมายเหตุ (Remark)	ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)			หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	Not					ผ่าน	ไม่ผ่าน	Not	
1	ZONE A (Crusher, MCC, LFG tank, Conveyor)												
A-001	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓			A-001	B-024	Fire Water Pump	01	✓			B-024
A-002	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓			A-002	B-025	Raw Water Pump	01	✓			B-025
A-003	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓			A-003	B-026	Transformer 613	01	✓			B-026
A-004	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓			A-004	B-027	Transformer 623	01	✓			B-027
A-005	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓			A-005	B-028	MCC 603 (ถังแก๊ส)	02	✓			B-028
A-006	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓			A-006	B-029	MCC 603 (ถังแก๊ส)	02	✓			B-029
A-007	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓			A-007	B-030	MCC 603 (ถังแก๊ส)	02	✓			B-030
A-008	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓			A-008	B-031	MCC 603 (ถังแก๊ส)	02	✓			B-031
A-009	MCC 601	02	✓			A-009	B-032	Transformer 603	01	✓			B-032
A-010	MCC 602	02	✓			A-009	B-033	Oxygen Tank	01	✓			B-033
A-011	Transformer 01TX601	01	✓			A-010	B-034	Pebble Crushing	01	✓			B-034
A-012	Jaw Crusher	01	✓			AKS072	B-035	Sag Mill G Floor (ถังแก๊ส)	01	✓			B-035
A-013	Jaw Crusher Control Room	01	✓			A-012	B-036	Sag Mill G Floor (ถังแก๊ส)	01	✓			B-036
A-014	Jaw Crusher Control Room	02	✓			A-013	B-037	Sag Mill G Floor (ถังแก๊ส)	01	✓			B-037
2	ZONE B (Gold Room, CH, Ball Mill, Sag Mill, Fire Water Pump)												
B-001	Rear Area of Gold Room	01	✓			A-014	B-038	Sag Mill G Floor (ถังแก๊ส)	01	✓			AKS034
B-002	Gold Room G Floor	01	✓			B-001	B-039	Sag Mill Control Panel	02	✓			B-039
B-003	Gold Room 2nd Floor	01	✓			B-002	B-040	Ball Mill 2nd Fl (ถังแก๊ส)	01	✓			B-040
B-004	Elution GR (ถังแก๊ส)	02	✓			B-003	B-041	Ball Mill 2nd Fl (ถังแก๊ส)	01	✓			B-041
B-005	Elution GR (ถังแก๊ส)	02	✓			B-004	B-042	Ball Mill G Fl (ถังแก๊ส)	01	✓			B-042
B-006	Transformer 604	01	✓			B-004	B-043	Ball Mill G Fl (ถังแก๊ส)	01	✓			B-043
B-007	Transformer 606	01	✓			B-005	B-044	Ball Mill G Fl (ถังแก๊ส)	01	✓			B-044
B-008	MCC 604 (ถังแก๊ส)	02	✓			B-006	B-045	Ball Mill G Fl (ถังแก๊ส)	01	✓			AKS076
B-009	MCC 604 (ถังแก๊ส)	02	✓			B-007	B-046	Ball Mill G Fl (ถังแก๊ส)	01	✓			AKS087
B-010	Elution Tank Area	01	✓			B-008	B-047	Ball Mill G Fl (ถังแก๊ส)	01	✓			B-047
B-011	Desorption Area (Hot Oil)	01	✓			B-009	B-048	MCC 607	02	✓			B-048
B-012	Desorption Area (Hot Oil)	01	✓			B-010	B-049	MCC 607	02	✓			B-049
B-013	Desorption Area 2nd Floor	01	✓			B-011	B-050	Transformer 607	01	✓			B-050
B-014	Desorption Area 3rd Floor	01	✓			B-012	B-051	Control Room Plant1	01	✓			B-051
B-015	Carbon Regen 2nd Floor	01	✓			B-013	B-052	Control Room Plant2	02	✓			B-052
B-016	Carbon Regen 2nd Floor	02	✓			B-014	B-053	Tailings Thickener	01	✓			B-053
B-017	HCL Tank	01	✓			B-015	B-054	iso tanks	01	✓			AKS095
B-018	Transformer 605	01	✓			B-016	B-055	iso tanks	01	✓			AKS096
B-019	MCC 605 (ถังแก๊ส)	02	✓			B-017	B-056	iso tanks	01	✓			AKS098
B-020	MCC 605 (ถังแก๊ส)	02	✓			B-018	B-057	iso tanks	01	✓			AKS099
B-021	Transformer 609	01	✓			B-019							
B-022	MCC 609 (ถังแก๊ส)	02	✓			B-020							
B-023	MCC 609 (ถังแก๊ส)	02	✓			B-021							

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

$\sum_{i=1}^4$ พื้นที่ (Area) : Process area plant 1

$\sum_{i=1}^4$ พื้นที่ (Area) : Process area plant 1

100

(Carbon Dioxide) 01 = morning NON CEC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT!)

ลำดับ	สถานที่ (Location)	ชนิดห้อง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดห้อง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน	ไม่ผ่าน					ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ZONE C (Crusher, MCC, LPG Tank, Compressor)											
C-001	Jaw Crusher Control Room	01	✓				AKR030	Menabulifer Tank on Top	01	✓	AKR020
C-002	Jaw Crusher 2nd Floor	01	✓				AKR025	CIL Tank (Top) on 2nd Floor	01	✓	AKR055
C-003	Jaw Crusher 3rd Floor	01	✓				AKR026	CIL Tank (Top) on 3rd Floor	01	✓	AKR039
C-004	Jaw Crusher Control Panel	01	✓				AKR013	CIL Tank (Top) on 1st Floor	01	✓	AKR041
C-005	Jaw Crusher Control Panel	01	✓				AKR071	CIL Tank (Top) on 7th Floor	01	✓	AKR044
C-006	Jaw Crusher Control Room	02	✓				C-13	CIL Tank (Top) on 13th Floor	01	✓	AKR047
C-007	MCC Jaw Crusher	02	✓				C-12	CIL Tank (Top) on 12th Floor	01	✓	AKR049
C-008	MCC Jaw Crusher	02	✓				C-18	Compressor BLDG on 18th Floor	01	✓	AKR050
C-009	Transformer on 11TH Floor	01	✓				AKR014	Compressor BLDG on 14th Floor	01	✓	AKR060
C-010	Transformer on 10TH Floor	01	✓				AKR015	Transformer on 10TH Floor	01	✓	D-004
C-011	Transformer on 11TH Floor	01	✓				AKR017	MCC 04/03 on 17TH Floor	01	✓	AKR031
C-012	Transformer on 12TH Floor	01	✓				AKR018	MCC 04/03 on 18TH Floor	01	✓	AKR010
C-013	Transformer on 13TH Floor	01	✓				AKR011	Existing Compressor BLDG	01	✓	AKR075
ZONE D (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Cyp. Mill, Cyanide & Carbon Area)											
D-001	Gold Room (Rest Room)	02	✓				AKR05	Existing Compressor BLDG	01	✓	AKR077
D-002	Gold Room 1st Floor	01	✓				AKR07	Existing Compressor BLDG	01	✓	AKR089
D-003	Gold Room 2nd Floor	01	✓				AKR029	Sag Mill 2nd Fl. on 29th Floor	01	✓	AKR028
D-004	Gold Room 3rd Floor (on 3rd)	01	✓				AKR070	Sag Mill Control Panel	02	✓	AKR032
D-005	Gold Room 4th Floor	01	✓				AKR079	Sag Mill Control Panel	02	✓	C-16
D-006	Elution Gold Room	02	✓				C-03	Sag Mill 3rd Fl. on 3rd Floor	01	✓	C-20
D-007	Elution Gold Room	02	✓				C-04	Sag Mill 4th Fl. on 4th Floor	01	✓	AKR033
D-008	Beide Gold Room on 2nd Floor	01	✓				AKR054	Ball Mill 2nd Fl. on 54th Floor	01	✓	AKR066
D-009	Beide Gold Room on 3rd Floor	01	✓				AKR058	Ball Mill 3rd Fl. on 58th Floor	01	✓	AKR038
D-010	Cyanide Tank on 1st Floor	01	✓				AKR027	Ball Mill 01 Fl. on 27th Floor	01	✓	AKR020
D-011	Cyanide Loading 01 Floor	01	✓				AKR059	Ball Mill 01 Fl. on 59th Floor	01	✓	AKR021
D-012	Carbon Loading 2nd Floor	01	✓				AKR004	Ball Mill 01 Fl. on 4th Floor	01	✓	AKR065
D-013	Carbon Loading 2nd floor	01	✓				AKR042	Ball Mill 01 Fl. on 42nd Floor	01	✓	AKR083
D-014	LPG Tank	01	✓				D-014	Ball Mill 2nd Fl. on 14th Floor	01	✓	AKR0106
D-015	LPG Tank	01	✓				D-015	Ball Mill 2nd Fl. on 15th Floor	01	✓	AKR0040
D-016	LPG Tank	01	✓				D-016	Ball Mill 2nd Fl. on 16th Floor	02	✓	AKR0043
D-017	LPG Tank	01	✓				D-017	Ball Mill Control Panel	02	✓	C-19
D-018	LPG Tank	01	✓				D-018	Ball Mill 3rd Floor	01	✓	C-24
D-019	LPG Tank	01	✓				D-019	Ball Mill 3rd Floor	01	✓	AKR0037
D-020	LPG Tank	01	✓				D-020	Ball Mill 3rd Floor	01	✓	AKR0048
D-021	LPG Tank	01	✓				D-021	Control Room	01	✓	C-14
D-022	HCL Tank	01	✓				AKR022	Control Room	01	✓	AKR0035
D-023	HCL Tank	01	✓				AKR023	Control Room	01	✓	AKR0045
D-024	Carbon Substrate Tank	01	✓				AKR004	Line Bin (on 4th Floor)	01	✓	AKR0019

[illegible]

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสัมพันธประจําเตา
Fire Extinguisher Monthly Check Form

พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) : **218/68**

ชนิดสารเคมีที่ใช้ (Extinguisher type Code) :

01 - สบู่เคมีแห้ง (Dry chemical 1 lb.) 02 - คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 - สารละลายน้ำ (Non CFC Ozone Friendly (Clean Agent))

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)			หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน	ไม่ผ่าน		
				OK	Not	
ZONE E (Warehouse)						
E-001	Warehouse Control Panel	02	✓			
E-002	Warehouse Site Office	02	✓			
E-003	Beside Warehouse Site Office	02	✓			
E-004	Warehouse Site Office 1.	01	✓			
E-005	Warehouse Site Office 2.	01	✓			
E-006	Warehouse Site Office 3.	01	✓			
E-007	Warehouse Chemical 1.	01	✓			
E-008	Warehouse Chemical 2.	01	✓			
E-009	Warehouse (พื้นที่เก็บ)	01	✓			
E-010	Warehouse (พื้นที่เก็บ)	01	✓			
E-011	Warehouse (พื้นที่เก็บ)	01	✓			
E-012	Warehouse (พื้นที่เก็บ)	01	✓			
E-013	Warehouse (พื้นที่เก็บ)	01	✓			
E-014	Warehouse (พื้นที่เก็บ)	01	✓			
E-015	Warehouse (พื้นที่เก็บ)	01	✓			
E-016	Gas Cylinder Storage	01	✓			
E-017	Gas Cylinder Storage	01	✓			
E-018	Gas Cylinder Storage	01	✓			
E-019	Gas Cylinder Storage	01	✓			
E-020	Engine Oil Storage	01	✓			
E-021	Engine Oil Storage	01	✓			
E-022	Engine Oil Storage	01	✓			
E-023	Engine Oil Storage	01	✓			
E-024	Warehouse Transformer	01	✓			
E-025	Welding Workshop	01	✓			
E-025	Welding Workshop	01	✓			
E-026	Welding Workshop	01	✓			
E-027	Welding Workshop	01	✓			
E-028	Welding Workshop	01	✓			
E-029	Engine Oil Storage (New)	01	✓			
E-030	Engine Oil Storage (New)	01	✓			
ZONE F (Process Site Building, Workshop, Cyanide Storage)						
F-001	พื้นที่ 2 Process area	01	✓			
F-002	Laboratory Office	01	✓			
F-003	Laboratory Workshop	01	✓			
F-004	Laboratory Workshop	01	✓			
F-005	Laboratory Workshop	01	✓			
ZONE G (Mining & GEO Building)						
G-001	พื้นที่ขุดพบ	02	✓			
G-002	ห้อง Server	02	✓			
G-003	พื้นที่ขุดพบ Mining ๒๖๖๓	01	✓			
G-004	พื้นที่ขุดพบ Mining ๒๖๖๓	01	✓			
G-005	พื้นที่ขุดพบ Mining ๒๖๖๓	02	✓			
ZONE H (Visitor & Admin Building)						
H-001	พื้นที่ Visitor 1.	01	✓			
H-002	พื้นที่ Visitor 2.	01	✓			
H-003	พื้นที่ Visitor 3.	01	✓			
H-004	พื้นที่ Visitor 4.	01	✓			
H-005	พื้นที่ Conference Room	03	✓			
H-006	พื้นที่ขุดพบ	03	✓			
H-007	พื้นที่ IT	03	✓			
H-008	พื้นที่ IT	03	✓			

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67 พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

1. The Extinguisher portable can operate or not?

Ans. (ตรวจสอบว่าเครื่องดับเพลิงสามารถใช้งานได้หรือไม่) **สามารถใช้งานได้**

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not?

Ans. (ตรวจสอบว่าเครื่องดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่) **ไม่มีสิ่งกีดขวาง**

3. The equipment and seal is completed or not?

Ans. (ตรวจสอบว่าอุปกรณ์และซีลครบถ้วนหรือไม่) **ครบถ้วน**

หมายเหตุ (Remark):

Inspector Signature (ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ)

Check By:

ลงชื่อ: ที่อยู่:

(.....)

หมายเหตุ: เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

1. เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

1.1 เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่ "ไม่ผ่าน"



เซ็นกำกับด้วยลายมือ

1.2 ถ้าหากว่าเครื่องดับเพลิงไม่สามารถใช้งานได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

1.3 ตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

1.4 ตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

2.1 ถ้าหากว่าเครื่องดับเพลิงไม่สามารถใช้งานได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

2.2 ตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

2.3 ตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

หมายเหตุ: ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67 พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 21/8/67

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

พื้นที่ (Area) : Process area plant 1

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 4/10/69

ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher Type Code) :

01 = ฟูมผงแห้ง (Dry chemical 12 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = สารละลาย NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT)

ถังดับเพลิง (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		ถังดับเพลิง (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน	ไม่ผ่าน				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
D-064	Oxygen tank	01	✓		AKR001					
D-065	Oxygen tank	01	✓		AKR002					
D-066	Oxygen tank	01	✓		AKR003					
D-067	Oxygen tank	01	✓		AKR005					
D-068	Transformer01TX03146	01	✓		AKR006					
D-069	Transformer02TX03146	01	✓		AKR008					
D-070	Transformer03TX2004a	01	✓		AKR009					
D-071	Transformer03TX2004a	01	✓		AKR012					
D-072	MCC-05(Beside Gold Room)	02	✓		C-01					
D-073	MCC-05(Beside Gold Room)	02	✓		C-02					
D-074	MCC (ห้องเครื่อง)	02	✓		C-08					
D-075	MCC Sag Mill	02	✓		C-09					
D-076	MCC Sag Mill	02	✓		C-21					
D-077	MCC Ball Mill	02	✓		C-07					

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

พื้นที่ (Area) : Process area plant 1									
วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 4/10/69									
ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher Type Code) :									
01 = ฟูมผงแห้ง (Dry chemical 12 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = สารละลาย NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT)									
ถังดับเพลิง (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		ถังดับเพลิง (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)	
			ผ่าน	ไม่ผ่าน				ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. ZONE C (Crusher, MCC, LPG tank, Conveyor)									
C-001	Jaw Crusher Control Room	01	✓		AKR030	Meatballifier Tank on Top	01	✓	AKR020
C-002	Jaw Crusher 2nd Floor	01	✓		AKR025	CIL Tank (Top) on Top	01	✓	AKR056
C-003	Jaw Crusher 3rd Floor	01	✓		AKR026	CIL Tank (Top) on Top	01	✓	AKR039
C-004	Jaw Crusher Control Panel	01	✓		AKR013	CIL Tank (Top) on Top	01	✓	AKR041
C-005	Jaw Crusher Control Panel	01	✓		AKR071	CIL Tank (Top) on Top	01	✓	AKR047
C-006	Jaw Crusher Control Room	02	✓		C-13	CIL Tank (Top) on Top	01	✓	AKR049
C-007	MCC Jaw Crusher	02	✓		C-12	CIL Tank (Top) on Top	01	✓	AKR050
C-008	MCC Jaw Crusher	02	✓		C-18	Compressor BLDG on Top	01	✓	AKR080
C-009	ทางเดินในห้ลิ้งค์	01	✓		AKR014	Compressor BLDG on Top	01	✓	D-004
C-010	ทางเดินในห้ลิ้งค์	01	✓		AKR015	Transformer no.01TX04	01	✓	AKR031
C-011	ทางเดินในห้ลิ้งค์	01	✓		AKR017	MCC 04-03-03 Sag Mill	02	✓	AKR010
C-012	ทางเดินในห้ลิ้งค์	01	✓		AKR018	MCC 04-03-03 Sag Mill	02	✓	AKR015
C-013	ทางเดินในห้ลิ้งค์	01	✓		AKR011	Existing Compressor BLDG	01	✓	AKR075
2. ZONE D (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Cyanide & Carbon Area)									
D-001	Gold Room (Rest Room)	02	✓		AKR05	Existing Compressor BLDG	01	✓	AKR077
D-002	Gold Room 2nd Floor	01	✓		AKR007	Existing Compressor BLDG	01	✓	AKR089
D-003	Gold Room 2nd Floor	01	✓		AKR029	Sag Mill 2nd Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR028
D-004	Gold Room G Floor (ชั้นใต้ดิน)	01	✓		AKR070	Sag Mill 2nd Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR032
D-005	Gold Room G Floor	01	✓		AKR079	Sag Mill Control Panel	02	✓	C-16
D-006	Elution Gold Room	02	✓		C-03	Sag Mill Control Panel	02	✓	C-20
D-007	Elution Gold Room	02	✓		C-04	Sag Mill 3rd Fl.	01	✓	AKR033
D-008	Beside Gold Room 2nd Floor	01	✓		AKR054	Sag Mill G Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR066
D-009	Beside Gold Room 2nd Floor	01	✓		AKR058	Ball Mill G Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR038
D-010	Cyanide Tank ชั้นใต้ดิน	01	✓		AKR027	Ball Mill G Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR010
D-011	Cyanide Loading G Floor	01	✓		AKR059	Ball Mill G Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR021
D-012	Carbon Loading 2nd floor	01	✓		AKR064	Ball Mill G Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR055
D-013	Carbon Loading 2nd floor	01	✓		AKR042	Ball Mill G Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR083
D-014	LPG Tank	01	✓		D-014	Ball Mill 2nd Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR0106
D-015	LPG Tank	01	✓		D-015	Ball Mill 2nd Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR0106
D-016	LPG Tank	01	✓		D-016	Ball Mill 2nd Fl. ลิ้งค์	01	✓	AKR0106
D-017	LPG Tank	01	✓		D-017	Ball Mill Control Panel	02	✓	AKR0106
D-018	LPG Tank	01	✓		D-018	Ball Mill 3rd Floor	01	✓	AKR0106
D-019	LPG Tank	01	✓		D-019	Ball Mill 3rd Floor	01	✓	AKR0106
D-020	LPG Tank	01	✓		D-020	Control Room	02	✓	AKR0106
D-021	LPG Tank	01	✓		D-021	Control Room	01	✓	AKR0106
D-022	HCL Tank	01	✓		AKR022	Control Room	01	✓	AKR0106
D-023	HCL Tank	01	✓		AKR023	Line Bin (ถังลิ้งค์)	01	✓	AKR0106
D-024	Copper Sulphate Tank	01	✓		AKR024	Cone Crusher	01	✓	AKR0106

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 19/10/2564

พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

รหัสของถังดับเพลิง (Extinguisher Type Code):

01 = ฟูมฟุ้งแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = ฟูมฟุ้งแห้งไม่ออกฤทธิ์ (Non-FCO Zone Friendly) (Clean Agent)

ถังดับเพลิง (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ถังดับเพลิง (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน (Pass)	ไม่ผ่าน (Fail)					ผ่าน (Pass)	ไม่ผ่าน (Fail)	
			ZONE E (Warehouse)								
E-001	Warehouse Control Panel	02	✓			F-007	Lab-Exploration Sample	01	✓		AKR097
E-002	Warehouse Site Office	02	✓		C-22	F-008	Lab-Exploration Sample	02	✓		C-17
E-003	Beside Warehouse Site Office	02	✓		C-23	F-009	Process Office (Site Office)	01	✓		F-006
E-004	Warehouse Site Office 1.	01	✓		C-30	F-010	Process Office (Site Office)	01	✓		F-007
E-005	Warehouse Site Office 2.	01	✓		E-004	F-011	Electrician Office	01	✓		F-008
E-006	Warehouse Site Office 3.	01	✓		E-005	F-012	Maintenance Office	01	✓		F-009
E-007	Warehouse Chemical 1.	01	✓		E-006	F-013	Maintenance Workshop	01	✓		F-010
E-008	Warehouse Chemical 2.	01	✓		E-007	F-014	Maintenance Workshop	01	✓		F-011
E-009	Warehouse (Site Office)	01	✓		E-008	F-015	Maintenance Workshop	01	✓		AKR093
E-010	Warehouse (Site Office)	01	✓		AKR051	F-016	Maintenance Workshop	01	✓		AKR094
E-011	Warehouse (Site Office)	01	✓		AKR056	F-017	Cyanide Storage	01	✓		AKR090
E-012	Warehouse (Site Office)	01	✓		AKR060	F-018	Cyanide Storage	01	✓		AKR091
E-013	Warehouse (Site Office)	01	✓		AKR068	F-019	Cyanide Storage	01	✓		AKR092
E-014	Warehouse (Site Office)	01	✓		AKR061	F-020	Cyanide Storage	01	✓		AKR074
E-015	Warehouse (Site Office)	01	✓		AKR063	F-021	Hazardous Waste Storage	01	✓		F-013
E-016	Gas Cylinder Storage	01	✓		AKR064	F-022	Env Waste Storage	01	✓		F-014
E-017	Gas Cylinder Storage	01	✓		AKR057	F-023	Env Waste Storage	01	✓		F-015
E-018	Gas Cylinder Storage	01	✓		AKR062	F-024	Env Waste Storage	01	✓		F-016
E-019	Gas Cylinder Storage	01	✓		AKR065	F-025	Safety Office	02	✓		F-017
E-020	Engine Oil Storage	01	✓		AKR069	F-026	Safety Office	01	✓		F-018
E-021	Engine Oil Storage	01	✓		AKR046	F-027	Training Room	01	✓		F-019
E-022	Engine Oil Storage	01	✓		AKR067	F-028	Diesel Tank 1.	01	✓		F-020
E-023	Engine Oil Storage	01	✓		AKR078	F-029	Diesel Tank 2.	01	✓		F-021
E-024	Warehouse Transformer	01	✓		AKR079	F-030	Diesel Tank 3.	01	✓		F-022
3 ZONE G (Mining & GTO Building)											
E-025	Welding Workshop	01	✓		AKR052	G-001	ห้องงาแฟ	02	✓		G-001
E-026	Welding Workshop	01	✓		AKR053	G-002	ห้อง Server	02	✓		G-002
E-027	Welding Workshop	01	✓		AKR082	G-003	ทางเดิน Mining ๓๖ ไร่	01	✓		G-003
E-028	Welding Workshop	01	✓		AKR085	G-004	ห้อง Mining ๓๖ ไร่	01	✓		G-004
E-029	Engine Oil Storage (New)	01	✓		AKR086	G-005	ห้อง Mining ๓๖ ไร่	02	✓		G-005
4 ZONE H (Visitor & Admin Building)											
E-030	Engine Oil Storage (New)	01	✓		AKR104	H-001	ทางเดิน Visitor 1.	01	✓		H-001
ZONE F (Process Site Building, Workshop, Cyanide Storage)											
F-001	ห้อง ๓๖ ไร่ Process area	01	✓		AKR105	H-002	ทางเดิน Visitor 2.	01	✓		H-002
F-002	Laboratory Office	01	✓		F-001	H-003	ทางเดิน Visitor 3.	01	✓		H-003
F-003	Laboratory Workshop	01	✓		F-002	H-004	ทางเดิน Visitor 4.	01	✓		H-004
F-004	Laboratory Workshop	01	✓		F-003	H-005	ห้อง Conference Room	03	✓		H-005
F-005	Laboratory Workshop	01	✓		F-004	H-006	ห้องงาแฟ	03	✓		H-006
F-006	Lab-Exploration Sample	01	✓		F-005	H-007	ทางเดิน IT	03	✓		H-007
		01	✓		AKR088	H-008	ทางเดิน RA	03	✓		H-008

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection):

พื้นที่ (Area): Process area plant 1

1. The Extinguisher portable can operate or not?

Ans: ใช้งานได้

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not?

Ans: ไม่

3. The equipment and seal is completed or not?

Ans: เสร็จเรียบร้อย

หมายเหตุ (Remark):

Inspector Signature (พิมพ์ชื่อผู้ตรวจสอบ)

Check By:

ลงชื่อ:

.....

1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) หรือเครื่องดับเพลิงชนิดที่มีส่วนผสมของน้ำ

1.1 ตรวจสอบความดันในถังดับเพลิง โดยพิจารณาจากเกจวัดความดัน

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่ใช้งานได้



เพื่อตรวจสอบความดัน

1.2 ตรวจสอบความดันในถังดับเพลิง โดยพิจารณาจากเกจวัดความดัน

1.3 ตรวจสอบความดันในถังดับเพลิง โดยพิจารณาจากเกจวัดความดัน

1.4 ตรวจสอบความดันในถังดับเพลิง โดยพิจารณาจากเกจวัดความดัน

2. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ (Water)

2.1 ตรวจสอบความดันในถังดับเพลิง โดยพิจารณาจากเกจวัดความดัน

2.2 ตรวจสอบความดันในถังดับเพลิง โดยพิจารณาจากเกจวัดความดัน

2.3 ตรวจสอบความดันในถังดับเพลิง โดยพิจารณาจากเกจวัดความดัน

หมายเหตุ: ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จัดทำขึ้น 10/11/25

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจ : ๒/๑/๖๕													
พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Cold Mine													
ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher Type Code) :													
01 = หมดอายุ (Dry chemical 15 lbs.) 02 = กรดไฮโดรฟลูออริก (Carbon Dioxide) 03 = สเปรย์โฟม NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT)													
ถังดับเพลิง (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการทดสอบ (Result)			หมายเหตุ (Remark)	ถังดับเพลิง (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)				
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	Not OK								
H-009	หน่วยเก็บขยะ Admin	03	✓			H-009	L-004	CRD Building	01				
H-010	ห้องประชุมอาคาร	01	✓			H-010	L-005	Exploration Office	01				
H-011	พจนานุกรม Admin	01	✓			H-011	L-006	Exploration Office	01				
H-012	โรงจอดรถ AKR (หีกลูกปืน)	01	✓			H-012	L-007	Exploration Office	01				
H-013	โรงจอดรถ AKR (รถบรรทุก)	01	✓			H-013	L-008	Exploration Office	01				
H-014	Visitor Car Park	01	✓			H-014	L-009	Exploration Office	01				
H-015	โรงจอดรถ AKR (รถบรรทุก)	03	✓			H-015	L-010	Exploration Office	01				
H-016	โรงจอดรถ AKR (รถบรรทุก)	03	✓			H-016	L-011	Exploration Office	01				
ZONE I (Mining & Environment Workshop)													
I-001	Mining Workshop	01	✓			I-001	L-012	Exploration Office	01				
I-002	Mining Waste Storage	01	✓			I-002							
I-003	Enviro Workshop 1.	01	✓			I-003							
I-004	Enviro Workshop 2.	01	✓			I-004							
I-005	Car Park Akara Staff	01	✓			I-005							
I-006	Car Park Akara Staff	01	✓			I-006							
Zone J (ถังรับน้ำฝน)													
J-001	หน่วยสูบน้ำดิน	01	✓			J-001							
J-002	หัวจ่ายน้ำดื่ม	01	✓			J-002							
J-003	ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร	01	✓			J-003							
J-004	ชุดควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ	01	✓			J-004							
J-005	ถังใส่ถังล้าง	01	✓			J-005							
J-006	ถังขยะในอาคาร	01	✓			J-006							
J-007	ถังขยะในอาคาร	01	✓			J-007							
ZONE K (ถังรับน้ำฝน)													
K-001	ปั๊มน้ำดื่ม, ถังรับน้ำดื่ม	01	✓			K-001							
K-002	อุปกรณ์ TKPV	01	✓			K-002							
K-003	Forklift	01	✓			K-003							
K-004	Mixing Chemicals Area	01	✓			K-004							
K-005	TKPV Container 1	01	✓			K-005							
K-006	TKPV Container 2	01	✓			K-006							
K-007	ถังขยะในอาคาร 1	01	✓			K-007							
K-008	ถังขยะในอาคาร 2	01	✓			K-008							
K-009	ถังขยะในอาคาร	01	✓			K-009							
K-010	ถังขยะในอาคาร 1	01	✓			K-010							
K-011	ถังขยะในอาคาร 2	01	✓			K-011							
ZONE L (Guardhouse, Other area.)													
L-001	Guardhouse AKR 01	01	✓			L-001							
L-002	Guardhouse CNC 03	01	✓			L-002							
L-003	CRD Building	01	✓			L-003							

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) :

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงสามารถใช้งานได้หรือไม่)
Ans: พร้อมใช้งาน

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ถังดับเพลิงอยู่ มีสิ่งกีดขวางหรือไม่)
Ans: ไม่มีสิ่งกีดขวาง

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบวันที่ถังดับเพลิงได้รับการเติมเต็มและปิดผนึก)
Ans: พร้อมใช้งาน

พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ (Date) : 11/11/2023

ชื่อ (Name) : สมชาย ใจดี

ตำแหน่ง (Position) : ช่างเทคนิค

หมายเหตุ (Remarks) :

Inspector Signature (ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ) : _____

Check By : _____

[illegible]

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ (Area) : Process area plant 2

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง ตรวจสอบ สปริงเกอร์ หรือใช้งานหรือไม่ อย่างไร)
Ans: พร้อมใช้งาน

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจสอบสภาพโดยรอบของเครื่องดับเพลิงว่ามีสิ่งกีดขวางทางเข้าออกเวลาหยิบใช้งานหรือไม่)
Ans: ไม่มีสิ่งกีดขวาง

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบหรือมีตราประทับและซีลครบถ้วนหรือไม่)
Ans: พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ (Remark) : _____

ผู้ตรวจสอบ

(_____)

Inspector Signature (ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ)

check by :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ

(_____)

ทางผู้บังคับการตรวจสอบพบข้อบกพร่องดังนี้ ประจำเดือน

เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical) กำลังบังคับใช้จริงไม่พบ (พบ) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีฉลากสภาพดังนี้

1.1 ตรวจสอบความดันของเครื่องดับเพลิง ไม่พบความดันหรือใช้มานานเกินไป ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในภาพที่ "ไม่ผ่าน"




เห็นเจ้าหน้าที่จำนวน _____

1.2 ตรวจสอบการวัดระดับแรงดันของเครื่องดับเพลิงทุกตัวเพื่อให้อยู่ในสถานะใช้งานได้

1.3 ตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงในภาพที่แสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน หรือพบการชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าถูกต้องหรือไม่ และมีความสะอาดหรือไม่จนก่อให้เกิดอันตราย

เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (CO2)

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายฉีดและหัวฉีดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงในภาพที่แสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน หรือพบการชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดและหัวฉีดของเครื่องดับเพลิงในภาพที่แสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน และไม่มีความสะอาดหรือไม่จนก่อให้เกิดอันตราย

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 14/10/69

พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher Type Code) :

01 = ฟูมเคมีแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = สารละลายน้ำ NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT)

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถัง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถัง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน	ไม่ผ่าน					ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ZONE E (Warehouse)											
E-001	Warehouse Control Panel	02	15.10		C-22	F-007	Lab-Exploration Sample	01	OK		AKR097
E-002	Warehouse Site Office	02	16.09		C-23	F-008	Lab-Exploration Sample	02	15.62		C-17
E-003	Beside Warehouse Site Office	02	16.92		C-30	F-009	Process Office (พื้นที่)	01			F-006
E-004	Warehouse Site Office 1.	01			E-004	F-010	Process Office (พื้นที่)	01			F-007
E-005	Warehouse Site Office 2.	01			E-005	F-011	Electrician Office	01			F-008
E-006	Warehouse Site Office 3.	01			E-006	F-012	Maintenance Office	01			F-009
E-007	Warehouse Chemical 1.	01			E-007	F-013	Maintenance Workshop	01			F-010
E-008	Warehouse Chemical 2.	01			E-008	F-014	Maintenance Workshop	01			F-011
E-009	Warehouse (พื้นที่)	01			AKR051	F-015	Maintenance Workshop	01			AKR093
E-010	Warehouse (พื้นที่)	01			AKR056	F-016	Maintenance Workshop	01			AKR094
E-011	Warehouse (พื้นที่)	01			AKR060	F-017	ห้องเก็บของ	01			AKR090
E-012	Warehouse (พื้นที่)	01			AKR068	F-018	ห้องเก็บของ	01			AKR091
E-013	Warehouse (พื้นที่)	01			AKR061	F-019	ห้องเก็บของ	01			AKR092
E-014	Warehouse (พื้นที่)	01			AKR063	F-020	ห้องเก็บของ	01			AKR074
E-015	Warehouse (พื้นที่)	01			AKR064	F-021	Hazardous Waste Storage	01			F-013
E-016	Gas Cylinder Storage	01			AKR057	F-022	Envi Waste Storage	01			F-014
E-017	Gas Cylinder Storage	01			AKR062	F-023	Envi Waste Storage	01			F-015
E-018	Gas Cylinder Storage	01			AKR065	F-024	Envi Waste Storage	01			F-016
E-019	Gas Cylinder Storage	01			AKR069	F-025	Safety Office	03			F-017
E-020	Engine Oil Storage	01			AKR046	F-026	Safety Office	01			F-018
E-021	Engine Oil Storage	01			AKR067	F-027	Training Room	01			F-019
E-022	Engine Oil Storage	01			AKR078	F-028	Diesel Tank 1.	01			F-020
E-023	Engine Oil Storage	01			AKR079	F-029	Diesel Tank 2.	01			F-021
E-024	Warehouse Transformer	01			E-024	F-030	Diesel Tank 3.	01			F-022
ZONE G (Mining & GFO Building)											
E-025	Welding Workshop	01			AKR052	G-001	ห้องช่างแร่	02	16.44		G-001
E-025	Welding Workshop	01			AKR053	G-002	ห้อง Server	03			G-002
E-026	Welding Workshop	01			AKR082	G-003	พื้นที่ Mining ๔-Block	01			G-003
E-027	Welding Workshop	01			AKR085	G-004	พื้นที่ Mining ๓-Block	01			G-004
E-028	Welding Workshop	01			AKR086	G-005	พื้นที่ Mining ๒-Block	01			G-005
ZONE H (Visitor & Admin Building)											
E-029	Engine Oil Storage (New)	01			AKR104	H-001	พื้นที่ Visitor 1.	01			H-001
E-030	Engine Oil Storage (New)	01			AKR105	H-002	พื้นที่ Visitor 2.	01			H-002
ZONE F (Process Site Building, Workshop, Cyanide Storage)											
F-001	พื้นที่ 1/10, Process area	01			F-001	H-003	พื้นที่ Visitor 3.	01			H-003
F-002	Laboratory Office	01			F-002	H-004	พื้นที่ Visitor 4.	01			H-004
F-003	Laboratory Workshop	01			F-003	H-005	ห้อง Conference Room	03			H-005
F-004	Laboratory Workshop	01			F-004	H-006	ห้องช่างแร่	03			H-006
F-005	Laboratory Workshop	01			F-005	H-007	พื้นที่ IT	03			H-007
F-006	Lab-Exploration Sample	01			AKR088	H-008	พื้นที่ RA	03			H-008

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) :

พื้นที่ (Area) : Process area plant 1

1. The Extinguisher portable can operate or not ?

(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงสามารถใช้งานได้หรือไม่อย่างไร ?)

Ans: ใช้งานได้

2. How about the Extinguisher surrounding as it is obstructed by something or not ?

(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่อย่างไร ?)

Ans: ไม่มีสิ่งกีดขวาง

3. The equipment and seal is completed or not ?

(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีอุปกรณ์และซีลครบหรือไม่ ?)

Ans: มีครบ

หมายเหตุ (Remark) :

Inspector Signature (นายวิชาญ งาม)

Check By :

ลงชื่อ : วิชาญ งามตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบวันที่ : 14/10/69สถานที่ : Process area plant 1เครื่องมือที่ใช้ : ถังดับเพลิงผลการตรวจสอบ : ผ่านหมายเหตุ : ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์และซีล : มีครบถังดับเพลิง : ใช้งานได้

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

1. The Extinguisher portable can operate or not?

(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงสามารถใช้งานได้หรือไม่)

Ans.

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not?

(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่)

Ans.

3. The equipment and seal is completed or not?

(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีอุปกรณ์และซีลครบหรือไม่)

Ans.

หมายเหตุ (Remark) :

Inspector Signature (ผู้ตรวจสอบ)

Check By :

ลงชื่อ : ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ (Remark) :

1. เครื่องดับเพลิงสามารถใช้งานได้หรือไม่?

1.1 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.2 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.3 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.4 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.5 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.6 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.7 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.8 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.9 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.10 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.11 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.12 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.13 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.14 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.15 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.16 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.17 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.18 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.19 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.20 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.21 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.22 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.23 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.24 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.25 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.26 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.27 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.28 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.29 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

1.30 ตรวจสอบถังดับเพลิงว่ามีสารเคมีครบหรือไม่

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 17/10/18 พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher Type Code) :

01 = Halon (Dry chemical 15 lbs.) 02 = Carbon Dioxide (Clean Agent) 03 = Halon (Dry chemical 15 lbs.)

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน (Pass)	ไม่ผ่าน (Fail)					ผ่าน (Pass)	ไม่ผ่าน (Fail)	
H-009	หน้าห้องประชุม Admin	03	✓		H-009	CRD Building	01	✓		L-004	L-004
H-010	ห้องประชุม Admin	01	✓		H-010	Exploration Office	01	✓		L-005	L-005
H-011	งานช่าง Admin	01	✓		H-011	Exploration Office	01	✓		L-006	L-006
H-012	โรงอาหาร AKR (ชั้น 1)	01	✓		H-012	Exploration Office	01	✓		L-007	L-007
H-013	โรงอาหาร AKR (ชั้น 2)	01	✓		H-013	Exploration Office	01	✓		L-008	L-008
H-014	Visitor Car Park	01	✓		H-014	Exploration Office	01	✓		L-009	L-009
H-015	โรงอาหาร AKR (ห้องครัว)	03	✓		H-015	Exploration Office	01	✓		L-010	L-010
H-016	โรงอาหาร AKR (ห้องครัว)	03	✓		H-016	Exploration Office	01	✓		L-011	L-011
5 ZONE I (Mining & Environment Workshop)											
I-001	Mining Workshop	01	✓		I-001	Exploration Office (ห้องประชุม)	02	✓		L-012	L-012
I-002	Mining Waste Storage	01	✓		I-002	Exploration Office (ห้องประชุม)	02	✓		L-013	L-013
I-003	Env Workshop 1	01	✓		I-003	Exploration Office (ห้องประชุม)	03	✓		L-014	L-014
I-004	Env Workshop 2	01	✓		I-004	Exploration Office (ห้องประชุม)	03	✓		L-015	L-015
I-005	Car Park Akara Staff	01	✓		I-005	Exploration Office (ห้องประชุม)	03	✓		L-016	L-016
I-006	Car Park Akara Staff	01	✓		I-006	Exploration Office (ห้องประชุม)	03	✓			
6 ZONE II (General Workshop)											
J-001	หน้าห้องประชุม	01	✓		J-001	CRD Building 01	01	✓			
J-002	หน้าห้องประชุม	01	✓		J-002	CRD Building 02	01	✓			
J-003	หน้าห้องประชุม	01	✓		J-003	CRD Building 03	01	✓			
J-004	หน้าห้องประชุม	01	✓		J-004	CRD Building 04	01	✓			
J-005	หน้าห้องประชุม	01	✓		J-005	CRD Building 05	01	✓			
J-006	หน้าห้องประชุม	01	✓		J-006	CRD Building 06	01	✓			
J-007	หน้าห้องประชุม	01	✓		J-007	CRD Building 07	01	✓			
7 ZONE K (General Workshop)											
K-001	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-001	CRD Building 01	01	✓			
K-002	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-002	CRD Building 02	01	✓			
K-003	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-003	CRD Building 03	01	✓			
K-004	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-004	CRD Building 04	01	✓			
K-005	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-005	CRD Building 05	01	✓			
K-006	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-006	CRD Building 06	01	✓			
K-007	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-007	CRD Building 07	01	✓			
K-008	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-008	CRD Building 08	01	✓			
K-009	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-009	CRD Building 09	01	✓			
K-010	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-010	CRD Building 10	01	✓			
K-011	หน้าห้องประชุม	01	✓		K-011	CRD Building 11	01	✓			
8 ZONE L (Guardhouse Other area)											
L-001	Guardhouse AKR 01	01	✓		L-001	CRD Building	01	✓			
L-002	Guardhouse AKR 02	01	✓		L-002	CRD Building	01	✓			
L-003	Guardhouse AKR 03	01	✓		L-003	CRD Building	01	✓			

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 15/11/69
พื้นที่ (Area) : Process area plant 2

ชนิดสารดับเพลิง (Extinguisher Type Code) :
01 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Dry chemical 15 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = สารละลาย NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT)

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน (OK)	ไม่ผ่าน (Not)					ผ่าน (OK)	ไม่ผ่าน (Not)	
ZONE A (Crusher, MCC, LPG tank, Conveyor)											
A-001	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓		A-001	B-024	Raw Water Pump	01	✓		B-024
A-002	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓		A-002	B-025	Transformer 613	01	✓		B-025
A-003	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓		A-003	B-026	Transformer 623	01	✓		B-026
A-004	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓		A-004	B-027	MCC 603 (ถังแก๊ส)	02	15.95		C-26
A-005	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓		A-005	B-028	MCC 603 (ถังแก๊ส)	02	15.80		C-25
A-006	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓		A-006	B-029	MCC 603 (ถังแก๊ส)	02	16.32		C-27
A-007	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓		A-007	B-030	MCC 603 (ถังแก๊ส)	02	15.92		C-11
A-008	LPG Tank (ถังแก๊ส)	01	✓		A-008	B-031	Transformer 603	01	✓		B-031
A-009	MCC 601	02	15.76		A-009	B-032	Oxygen Tank	01	✓		B-032
A-010	MCC 602	02	16.12		A-010	B-033	Pebble Crushing	01	✓		B-033
A-011	Transformer 01TX601	01	✓		A-011	B-034	Sag Mill G Floor (ถังแก๊ส)	01	✓		B-034
A-012	Jaw Crusher	01	✓		A-012	B-035	Sag Mill G Floor (ถังแก๊ส)	01	✓		B-035
A-013	Jaw Crusher Control Room	01	✓		A-013	B-036	Sag Mill G Floor (ถังแก๊ส)	01	✓		B-036
ZONE B (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Fire Water Pump)											
B-001	Rest Area of Gold Room	01	✓		B-001	B-038	Ball Mill 2nd Fl. (ถังแก๊ส)	01	✓		B-038
B-002	Gold Room G Floor	01	✓		B-002	B-039	Ball Mill 2nd Fl. (ถังแก๊ส)	01	✓		B-039
B-003	Gold Room 2nd Floor	01	✓		B-003	B-040	Ball Mill G Fl. (ถังแก๊ส)	01	✓		B-040
B-004	Elution GR. (ถังแก๊ส)	02	15.97		B-004	B-041	Ball Mill G Fl. (ถังแก๊ส)	01	✓		B-041
B-005	Elution GR. (ถังแก๊ส)	02	15.80		B-005	B-042	Ball Mill G Fl. (ถังแก๊ส)	01	✓		B-042
B-006	Transformer 604	01	✓		B-006	B-043	Ball Mill G Fl. (ถังแก๊ส)	01	✓		B-043
B-007	Transformer 606	01	✓		B-007	B-044	Ball Mill G Fl. (ถังแก๊ส)	01	✓		B-044
B-008	MCC 604 (ถังแก๊ส)	02	16.16		B-008	B-045	Ball Mill G Fl. (ถังแก๊ส)	01	✓		B-045
B-009	MCC 604 (ถังแก๊ส)	02	16.69		B-009	B-046	MCC 607	02	15.88		B-046
B-010	Elution Tank Area	01	✓		B-010	B-047	MCC 607	02	15.92		B-047
B-011	Desorption Area (Hot Oil)	01	✓		B-011	B-048	Transformer 607	01	✓		B-048
B-012	Desorption Area (Hot Oil)	01	✓		B-012	B-049	Control Room Plant1	01	✓		B-049
B-013	Desorption Area 2nd Floor	01	✓		B-013	B-050	Control Room Plant2	01	✓		B-050
B-014	Desorption Area 3rd Floor	01	✓		B-014	B-051	Tailings Thickener	01	✓		B-051
B-015	Carbon Regen 2nd Floor	01	✓		B-015	B-052	iso tanks	01	✓		AKR095
B-016	Carbon Regen 2nd Floor	02	15.94		B-016	B-053	iso tanks	01	✓		AKR096
B-017	HCL Tank	01	✓		B-017	B-054	iso tanks	01	✓		AKR098
B-018	Transformer 605	01	✓		B-018	B-055	iso tanks	01	✓		AKR099
B-019	MCC 605 (ถังแก๊ส)	02	15.52		B-019	B-056	ถังแก๊ส iso tanks	03	✓		B-056
B-020	Transformer 609	01	✓		B-020						
B-021	MCC 609 (ถังแก๊ส)	02	16.00		B-021						
B-022	MCC 609 (ถังแก๊ส)	02	16.00		B-022						
B-023	Fire Water Pump	01	✓		B-023						

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 15/11/69
พื้นที่ (Area) : Process area plant 2

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงสามารถใช้งานได้หรือไม่)
Ans. ใช้งานได้

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงสามารถใช้งานได้หรือไม่ มีสิ่งกีดขวางหรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวาง

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงและซีลเรียบร้อยแล้วหรือไม่)
Ans. เรียบร้อยแล้ว

4. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงสามารถใช้งานได้หรือไม่ มีสิ่งกีดขวางหรือไม่)
Ans. เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ (Remark) : _____

Inspector Signature (ผู้ตรวจสอบ) : _____
Check By : _____

1. ตรวจสอบถังดับเพลิง (Dry Chemical) ที่ใช้ดับเพลิงใน (Process) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีลักษณะเฉพาะ
1.1 ตรวจสอบถังดับเพลิงในถังดับเพลิง โดยตรวจสอบว่าถังดับเพลิงไม่เสียหาย
1.2 ตรวจสอบถังดับเพลิงในถังดับเพลิง โดยตรวจสอบว่าถังดับเพลิงไม่เสียหาย
1.3 ตรวจสอบถังดับเพลิงในถังดับเพลิง โดยตรวจสอบว่าถังดับเพลิงไม่เสียหาย
1.4 ตรวจสอบถังดับเพลิงในถังดับเพลิง โดยตรวจสอบว่าถังดับเพลิงไม่เสียหาย

2. ตรวจสอบถังดับเพลิงในถังดับเพลิง (CO2)
2.1 ตรวจสอบถังดับเพลิงในถังดับเพลิง โดยตรวจสอบว่าถังดับเพลิงไม่เสียหาย
2.2 ตรวจสอบถังดับเพลิงในถังดับเพลิง โดยตรวจสอบว่าถังดับเพลิงไม่เสียหาย
2.3 ตรวจสอบถังดับเพลิงในถังดับเพลิง โดยตรวจสอบว่าถังดับเพลิงไม่เสียหาย

หมายเหตุ: ไม่ควรใช้ถังดับเพลิงในถังดับเพลิง โดยตรวจสอบว่าถังดับเพลิงไม่เสียหาย

แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมปฏิบัติงานดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) : 15/11/68

ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher type Code) : 01 = มาตรฐาน (Dry chemical 15 lbs.) 02 = มาตรฐาน (Carbon Dioxide) 03 = สารระเหย NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT)

พื้นที่ (Area) : Process area plant 1

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ถังดับเพลิง (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถังดับเพลิง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน (OK)	ไม่ผ่าน (Not)					ผ่าน (OK)	ไม่ผ่าน (Not)	
ZONE C (Crusher, MCC, LFG tank, Conveyor)											
C-001	Jaw Crusher Control Room	01	✓			D-025	Membrane Tank no. 3	01	✓		AKR020
C-002	Jaw Crusher 2nd Floor	01	✓			D-026	Membrane Tank on Top	01	✓		AKR036
C-003	Jaw Crusher 3rd Floor	01	✓			D-027	CIL Tank (Top) no. 3	01	✓		AKR039
C-004	Jaw Crusher Control Panel	01	✓			D-028	CIL Tank (Top) no. 3	01	✓		AKR041
C-005	Jaw Crusher Control Panel	01	✓			D-029	CIL Tank (Top) no. 3	01	✓		AKR044
C-006	Jaw Crusher Control Room	02	15.72			D-030	CIL Tank (Top) no. 3	01	✓		AKR047
C-007	MCC Jaw Crusher	02	16.87			D-031	CIL Tank (Top) no. 3	01	✓		AKR049
C-008	MCC Jaw Crusher	02	15.73			D-032	CIL Tank (Top) no. 3	01	✓		AKR050
C-009	ทางวิ่งในชั้น 3rd Floor	01	✓			D-033	Compressor BLDG no. 3	01	✓		AKR080
C-010	ทางวิ่งในชั้น 3rd Floor	01	✓			D-034	Compressor BLDG no. 3	01	✓		D-034
C-011	ทางวิ่งในชั้น 3rd Floor	01	✓			D-035	Compressor BLDG no. 3	01	✓		AKR081
C-012	ทางวิ่งในชั้น 3rd Floor	01	✓			D-036	Transformer no. 01 TX04	02	13.98		C-15
C-013	ทางวิ่งในชั้น 3rd Floor	01	✓			D-037	MCC 0403 (3rd Fl. Sag Mill)	02	15.90		C-10
ZONE D (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Cyanide & Carbon Area)											
D-001	Gold Room (Rest Room)	02	16.00			D-038	Existing Compressor BLDG	01	✓		AKR077
D-002	Gold Room 1st Floor	01	✓			D-039	Existing Compressor BLDG	01	✓		AKR089
D-003	Gold Room 2nd Floor	01	✓			D-040	Existing Compressor BLDG	01	✓		AKR089
D-004	Gold Room 3rd Floor (No. 1)	01	✓			D-041	Sag Mill 2nd Fl. no. 1	01	✓		AKR032
D-005	Gold Room 3rd Floor	01	✓			D-042	Sag Mill 2nd Fl. no. 3	01	✓		C-16
D-006	Elution Gold Room	02	15.72			D-043	Sag Mill Control Panel	02	16.00		C-20
D-007	Elution Gold Room	02	15.94			D-044	Sag Mill Control Panel	02	15.94		AKR033
D-008	Beside Gold Room no. 3	01	✓			D-045	Sag Mill 3rd Fl.	01	✓		AKR066
D-009	Beside Gold Room no. 3	01	✓			D-046	Sag Mill G Fl. no. 3	01	✓		AKR038
D-010	Cyanide Tank 1st Fl. no. 3	01	✓			D-047	Ball Mill G Fl. no. 3	01	✓		AKR010
D-011	Cyanide Loading G Floor	01	✓			D-048	Ball Mill G Fl. no. 3	01	✓		AKR021
D-012	Carbon Loading 2nd floor	01	✓			D-049	Ball Mill G Fl. no. 3	01	✓		AKR055
D-013	Carbon Loading 2nd floor	01	✓			D-050	Ball Mill G Fl. no. 3	01	✓		AKR083
D-014	LFG Tank	01	✓			D-051	Ball Mill G Fl. no. 3	01	✓		AKR0106
D-015	LFG Tank	01	✓			D-052	Ball Mill G Fl. no. 3	01	✓		AKR0040
D-016	LFG Tank	01	✓			D-053	Ball Mill 2nd Fl. no. 3	01	✓		AKR044
D-017	LFG Tank	01	✓			D-054	Ball Mill 2nd Fl. no. 3	01	✓		C-19
D-018	LFG Tank	01	✓			D-055	Ball Mill Control Panel	02	15.93		C-24
D-019	LFG Tank	01	✓			D-056	Ball Mill Control Panel	02	16.00		AKR0037
D-020	LFG Tank	01	✓			D-057	Ball Mill 3rd Floor	01	✓		AKR0048
D-021	LFG Tank	01	✓			D-058	Ball Mill 3rd Floor	01	✓		C-14
D-022	HCL Tank	01	✓			D-059	Control Room C11	02	15.96		AKR0035
D-023	HCL Tank	01	✓			D-060	Control Room	01	✓		AKR0045
D-024	Control Substation Tank	01	✓			D-061	Control Room	01	✓		AKR0016
D-025	HCL Tank	01	✓			D-062	Lime Bin (ถังปูนขาว)	01	✓		AKR0019
D-026	HCL Tank	01	✓			D-063	Control Chamber	01	✓		AKR0019

[illegible]

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 15/11/64		พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine	
รหัสของเครื่องดับเพลิง (Extinguisher Type Code) : 01 = ชนิดผงแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = ฟูมโฟม (Non Aqueous Foam) 04 = ชนิดน้ำ (Water)			
ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)
ZONE F (Warehouse)			
E-001	Warehouse Control Panel	02	15.60
E-002	Warehouse Site Office	02	16.00
E-003	Beside Warehouse Site Office	02	15.80
E-004	Warehouse Site Office 1.	01	/
E-005	Warehouse Site Office 2.	01	/
E-006	Warehouse Site Office 3.	01	/
E-007	Warehouse Chemical 1.	01	/
E-008	Warehouse Chemical 2.	01	/
E-009	Warehouse Chemical 3.	01	/
E-010	Warehouse Chemical 4.	01	/
E-011	Warehouse Chemical 5.	01	/
E-012	Warehouse Chemical 6.	01	/
E-013	Warehouse Chemical 7.	01	/
E-014	Warehouse Chemical 8.	01	/
E-015	Warehouse Chemical 9.	01	/
E-016	Warehouse Chemical 10.	01	/
E-017	Warehouse Chemical 11.	01	/
E-018	Warehouse Chemical 12.	01	/
E-019	Warehouse Chemical 13.	01	/
E-020	Warehouse Chemical 14.	01	/
E-021	Warehouse Chemical 15.	01	/
E-022	Warehouse Chemical 16.	01	/
E-023	Warehouse Chemical 17.	01	/
E-024	Warehouse Chemical 18.	01	/
E-025	Warehouse Chemical 19.	01	/
E-026	Warehouse Chemical 20.	01	/
E-027	Warehouse Chemical 21.	01	/
E-028	Warehouse Chemical 22.	01	/
E-029	Warehouse Chemical 23.	01	/
E-030	Warehouse Chemical 24.	01	/
ZONE G (Mining & GTO Building)			
G-001	ห้องรวม	02	16.44
G-002	ห้อง Server	03	/
G-003	ทางเดิน Mining ทั่วไป	01	/
G-004	ทางเดิน Mining ทั่วไป	01	/
G-005	ทางเดิน Mining ทั่วไป	01	/
ZONE H (Visitor & Admin Building)			
H-001	ทางเดิน Visitor 1.	01	/
H-002	ทางเดิน Visitor 2.	01	/
H-003	ทางเดิน Visitor 3.	01	/
H-004	ทางเดิน Visitor 4.	01	/
H-005	ทางเดิน Conference Room	03	/
H-006	ทางเดิน IT	03	/
H-007	ทางเดิน IT	03	/
H-008	ทางเดิน RA	03	/

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) :		พื้นที่ (Area) : Process area plant 1	
รหัสของเครื่องดับเพลิง (Extinguisher Type Code) : 01 = ชนิดผงแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = ฟูมโฟม (Non Aqueous Foam) 04 = ชนิดน้ำ (Water)			
ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)
ZONE F (Warehouse)			
F-001	Warehouse Control Panel	02	15.60
F-002	Warehouse Site Office	02	16.00
F-003	Beside Warehouse Site Office	02	15.80
F-004	Warehouse Site Office 1.	01	/
F-005	Warehouse Site Office 2.	01	/
F-006	Warehouse Site Office 3.	01	/
F-007	Warehouse Chemical 1.	01	/
F-008	Warehouse Chemical 2.	01	/
F-009	Warehouse Chemical 3.	01	/
F-010	Warehouse Chemical 4.	01	/
F-011	Warehouse Chemical 5.	01	/
F-012	Warehouse Chemical 6.	01	/
F-013	Warehouse Chemical 7.	01	/
F-014	Warehouse Chemical 8.	01	/
F-015	Warehouse Chemical 9.	01	/
F-016	Warehouse Chemical 10.	01	/
F-017	Warehouse Chemical 11.	01	/
F-018	Warehouse Chemical 12.	01	/
F-019	Warehouse Chemical 13.	01	/
F-020	Warehouse Chemical 14.	01	/
F-021	Warehouse Chemical 15.	01	/
F-022	Warehouse Chemical 16.	01	/
F-023	Warehouse Chemical 17.	01	/
F-024	Warehouse Chemical 18.	01	/
F-025	Warehouse Chemical 19.	01	/
F-026	Warehouse Chemical 20.	01	/
F-027	Warehouse Chemical 21.	01	/
F-028	Warehouse Chemical 22.	01	/
F-029	Warehouse Chemical 23.	01	/
F-030	Warehouse Chemical 24.	01	/
ZONE G (Mining & GTO Building)			
G-001	ห้องรวม	02	16.44
G-002	ห้อง Server	03	/
G-003	ทางเดิน Mining ทั่วไป	01	/
G-004	ทางเดิน Mining ทั่วไป	01	/
G-005	ทางเดิน Mining ทั่วไป	01	/
ZONE H (Visitor & Admin Building)			
H-001	ทางเดิน Visitor 1.	01	/
H-002	ทางเดิน Visitor 2.	01	/
H-003	ทางเดิน Visitor 3.	01	/
H-004	ทางเดิน Visitor 4.	01	/
H-005	ทางเดิน Conference Room	03	/
H-006	ทางเดิน IT	03	/
H-007	ทางเดิน IT	03	/
H-008	ทางเดิน RA	03	/

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 15/11/64 พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

1. The Extinguisher portable can operate or not?
Ans. พร้อมใช้งาน
2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not?
(ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ถังดับเพลิงอยู่ มีสิ่งกีดขวางหรือไม่) Ans. พร้อมใช้งาน
3. The equipment and seal is completed or not?
(ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงและซีลอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่) Ans. พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ (Remark):

Inspector Signature (ลงชื่อผู้ตรวจสอบ)

Check By:

ลงชื่อ: ผู้ตรวจสอบ

(.....)

เอกสารแนบจากห้องเก็บถังดับเพลิงประจำเดือน

1. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (Foam) หรือถังดับเพลิงชนิดอื่นที่มีฉลากแสดงวันที่

1.1 ตรวจสอบถังดับเพลิงในถังดับเพลิง โดยพิจารณาว่าถังดับเพลิงมีถังดับเพลิงหรือไม่

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่ "ไม่ผ่าน"



เจ้าหน้าที่งานช่าง

1.2 ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดมือถือในถังดับเพลิง โดยพิจารณาว่าถังดับเพลิงมีถังดับเพลิงหรือไม่

1.3 ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดมือถือในถังดับเพลิง โดยพิจารณาว่าถังดับเพลิงมีถังดับเพลิงหรือไม่

1.4 ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดมือถือในถังดับเพลิง โดยพิจารณาว่าถังดับเพลิงมีถังดับเพลิงหรือไม่

2. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (CO2)

2.1 ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดมือถือในถังดับเพลิง โดยพิจารณาว่าถังดับเพลิงมีถังดับเพลิงหรือไม่

2.2 ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดมือถือในถังดับเพลิง โดยพิจารณาว่าถังดับเพลิงมีถังดับเพลิงหรือไม่

2.3 ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดมือถือในถังดับเพลิง โดยพิจารณาว่าถังดับเพลิงมีถังดับเพลิงหรือไม่

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดมือถือและถังดับเพลิงชนิดมือถือ

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน
Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 15/11/64 พื้นที่ (Area): Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 15/11/64

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถัง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ถังดับเพลิง (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดถัง (Type)	ผลการตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน	ไม่ผ่าน					ผ่าน	ไม่ผ่าน	
H-009	หน้าห้องประชุม Admin	03	OK	Not		L-004	CRD Building	01	OK	Not	L-004
H-010	ห้องประชุม Admin	01	OK	Not		H-009	Exploration Office	01	OK	Not	L-005
H-011	ทางเดิน Admin	01	OK	Not		H-011	Exploration Office	01	OK	Not	L-006
H-012	โรงอาหาร AKR (พื้นที่)	01	OK	Not		H-012	Exploration Office	01	OK	Not	L-007
H-013	โรงอาหาร AKR (พื้นที่)	01	OK	Not		H-013	Exploration Office	01	OK	Not	L-008
H-014	Visitor Car Park	01	OK	Not		H-014	Exploration Office	01	OK	Not	L-009
H-015	โรงอาหาร AKR (พื้นที่)	03	OK	Not		H-015	Exploration Office	01	OK	Not	L-010
H-016	โรงอาหาร AKR (พื้นที่)	03	OK	Not		H-016	Exploration Office	01	OK	Not	L-011
5 ZONE (Mining & Environment Workshop)											
I-001	Mining Workshop	01	OK	Not		I-001	Exploration Office	01	OK	Not	L-012
I-002	Mining Waste Storage	01	OK	Not		I-002	Exploration Office	02	OK	Not	L-013
I-003	Env Workshop 1	01	OK	Not		I-003	Exploration Office	03	OK	Not	L-014
I-004	Env Workshop 2	01	OK	Not		I-004	Exploration Office	02	OK	Not	L-015
I-005	Car Park Akara Staff	01	OK	Not		I-005	Exploration Office	01	OK	Not	L-016
I-006	Car Park Akara Staff	01	OK	Not		I-006	Exploration Office	01	OK	Not	L-016
6 Zone J (คลังสินค้า)											
J-001	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		J-001	คลังสินค้า 01	01	OK	Not	
J-002	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		J-002	คลังสินค้า 02	01	OK	Not	
J-003	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		J-003	CRD สิ่งปลูกสร้าง	03	OK	Not	
J-004	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		J-004	CRD สิ่งปลูกสร้าง	03	OK	Not	
J-005	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		J-005	CRD สิ่งปลูกสร้าง	02	OK	Not	
J-006	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		J-006	โรงอาหาร Process	02	OK	Not	C-38
J-007	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		J-007	Warehouse โรงอาหาร	02	OK	Not	C-39
7 ZONE K (คลังสินค้า)											
K-001	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-001	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
K-002	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-002	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
K-003	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-003	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
K-004	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-004	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
K-005	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-005	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
K-006	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-006	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
K-007	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-007	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
K-008	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-008	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
K-009	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-009	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
K-010	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-010	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
K-011	หน้าห้องประชุม	01	OK	Not		K-011	Warehouse โรงอาหาร	01	OK	Not	
8 ZONE L (Guardhouse, Other area)											
L-001	Guardhouse AKR 01	01	OK	Not		L-001	Guardhouse AKR 01	01	OK	Not	
L-002	Guardhouse AKR 02	01	OK	Not		L-002	Guardhouse AKR 02	01	OK	Not	
L-003	CRD Building	01	OK	Not		L-003	CRD Building	01	OK	Not	