

เอกสารแนบ 32
ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ
และการนำไฟฟ้าของน้ำพิวดิน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเคราะห์ ประจําสัปดาห์
Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (µS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางร้าง	8 ก.ค. 68	29.0	7.11	214.6	111.6	
ST.2 คลองล่องหอย	11 ก.ค. 68	28.1	6.30	593.1	308.4	
ST.9 บ่อเหมือง C	10 ก.ค. 68	31.3	7.56	3717	1100	
ST.10 บ่อเหมือง D	9 ก.ค. 68	31.6	7.62	2134	648.5	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	9 ก.ค. 68	31.2	8.42	937.6	487.6	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาม้า	7 ก.ค. 68	24.0	7.84	229.5	119.3	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	7 ก.ค. 68	35.1	9.70	192.5	100.1	
ST.15 ออฟฟิศไม้หนึ่ง	8 ก.ค. 68	29.8	7.44	3690	1068	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	8 ก.ค. 68	28.1	6.96	264.5	137.5	
ST.17 บ่อบรับน้ำจากเนินของ TSF1	8 ก.ค. 68	29.1	6.74	2524	1312	
ST.18 บ่อบรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	10 ก.ค. 68	32.8	8.18	1095	569.2	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	9 ก.ค. 68	31.8	8.17	2324	725.9	
ST.21 บ่อเหมือง S	9 ก.ค. 68	32.3	7.88	3115	960.7	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	7 ก.ค. 68	32.6	7.03	238.3	123.9	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	9 ก.ค. 68	30.1	7.27	1634	517.7	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเขียร์)	8 ก.ค. 68	29.7	8.32	911.7	474.0	
ST.29 บ่อเหมือง A	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	7 ก.ค. 68	30.4	6.56	2840	1476	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	8 ก.ค. 68	30.4	7.27	2311	1202	
ST.33 บ่อเหมือง Q	8 ก.ค. 68	31.1	5.76	1863	610.3	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	10 ก.ค. 68	32.1	7.70	2628	803.1	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	10 ก.ค. 68	31.6	8.14	1033	536.8	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	9 ก.ค. 68	32.0	8.25	1094	568.5	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	8 ก.ค. 68	30.2	7.09	750.5	390.3	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	9 ก.ค. 68	31.7	7.38	1687	535.0	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor up

Approved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์

Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางร้าง	22 ก.ค. 68	28.2	7.19	314.8	157.3	
ST.2 คลองล่องหอย	23 ก.ค. 68	27.5	6.95	390.7	195.3	
ST.9 บ่อเหมือง C	23 ก.ค. 68	29.2	7.73	3705	1852	
ST.10 บ่อเหมือง D	24 ก.ค. 68	30.1	7.53	2228	1107	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	24 ก.ค. 68	31.7	8.21	926.4	463.1	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	21 ก.ค. 68	32.4	7.29	279.5	139.7	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	21 ก.ค. 68	29.7	7.27	165.7	82.80	
ST.15 ออฟฟิศไม้หนึ่ง	24 ก.ค. 68	28.6	7.33	3706	1852	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	22 ก.ค. 68	27.8	7.17	351.2	175.5	
ST.17 บ่อบรับน้ำจากเนินของ TSF1	23 ก.ค. 68	27.8	6.84	2609	1304	
ST.18 บ่อบรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	23 ก.ค. 68	27.9	7.62	1164	581.3	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	23 ก.ค. 68	29.8	7.40	2392	1196	
ST.21 บ่อเหมือง S	23 ก.ค. 68	29.8	7.87	3080	1539	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	22 ก.ค. 68	28.0	7.18	358.4	179.2	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	21 ก.ค. 68	29.8	7.01	278.9	139.4	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	23 ก.ค. 68	27.8	7.23	1564	714.6	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์หลองเยียร์)	22 ก.ค. 68	28.3	7.40	891.2	445.6	
ST.29 บ่อเหมือง A	24 ก.ค. 68	-	-	-	-	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	23 ก.ค. 68	28.8	6.66	3126	1562	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	21 ก.ค. 68	31.2	7.41	2219	1109	
ST.33 บ่อเหมือง Q	22 ก.ค. 68	30.2	6.09	2019	1009	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	23 ก.ค. 68	29.7	7.12	2681	1340	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	23 ก.ค. 68	28.6	6.96	1075	537.1	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	23 ก.ค. 68	29.6	7.54	1197	598.3	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	22 ก.ค. 68	30.0	7.05	670.1	334.9	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	23 ก.ค. 68	28.9	6.97	1915	882.7	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor upApproved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเคราะห์ ประจําปี ๒๕๖๓

Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (µS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางร้าง	13 ส.ค. 68	30.7	7.31	323.7	161.8	
ST.2 คลองล่องหอย	13 ส.ค. 68	30.6	6.93	259.1	129.6	
ST.9 บ่อเหมือง C	14 ส.ค. 68	32.4	7.86	3699	1842	
ST.10 บ่อเหมือง D	15 ส.ค. 68	30.2	7.47	2354	1176.0	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	14 ส.ค. 68	34.6	8.42	860.4	430.0	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาม้า	11 ส.ค. 68	31.6	7.50	271.9	135.9	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	13 ส.ค. 68	32.1	7.53	214.0	107.0	
ST.15 ออฟฟิศไม้หนึ่ง	15 ส.ค. 68	32.7	7.48	3778	1889	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	13 ส.ค. 68	31.1	7.37	306.9	153.4	
ST.17 บ่อบรับน้ำจากเนินของ TSF1	15 ส.ค. 68	32.1	7.20	2827	1413	
ST.18 บ่อบรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	15 ส.ค. 68	33.4	8.36	1268	633.7	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	13 ส.ค. 68	30.6	8.05	2447	1223.0	
ST.21 บ่อเหมือง S	15 ส.ค. 68	31.0	7.82	3305	1651.0	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	11 ส.ค. 68	29.8	7.32	356.9	178.3	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	11 ส.ค. 68	31.2	7.25	315.6	170.0	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	13 ส.ค. 68	29.2	7.60	1622	810.7	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเขียร์)	13 ส.ค. 68	30.7	7.50	736.1	368.0	
ST.29 บ่อเหมือง A	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	13 ส.ค. 68	29.8	6.90	3277	1637	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	13 ส.ค. 68	32.0	7.65	2218	1109	
ST.33 บ่อเหมือง Q	13 ส.ค. 68	31.9	6.84	1966	982.4	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	14 ส.ค. 68	32.2	7.66	2649	1324	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	14 ส.ค. 68	33.3	7.57	1016	508.1	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	13 ส.ค. 68	30.4	8.20	1102	550.9	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	11 ส.ค. 68	33.1	7.37	565.5	282.7	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	13 ส.ค. 68	31.2	7.17	1836	917.4	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor upApproved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเคราะห์ ประจําสัปดาห์
Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (µS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางร้าง	18 ส.ค. 68	28.1	7.22	147.7	73.8	
ST.2 คลองล่องหอย	19 ส.ค. 68	28.3	7.07	305.9	152.9	
ST.9 บ่อเหมือง C	19 ส.ค. 68	31.1	7.57	3495	1667	
ST.10 บ่อเหมือง D	19 ส.ค. 68	31.4	7.51	2017	1053	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	18 ส.ค. 68	32.4	8.17	828.1	413.9	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาม้า	18 ส.ค. 68	28.8	7.01	304.3	152.1	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	18 ส.ค. 68	28.9	6.89	206.9	103.4	
ST.15 ออฟฟิศไม้หนึ่ง	19 ส.ค. 68	31.0	7.20	3376	1687	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	18 ส.ค. 68	28.7	7.22	203.8	101.9	
ST.17 บ่อบรับน้ำจากเนินของ TSF1	20 ส.ค. 68	29.1	6.89	2516	1257	
ST.18 บ่อบรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	20 ส.ค. 68	30.5	8.03	1067	533.2	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	19 ส.ค. 68	32.6	7.32	2228	1134	
ST.21 บ่อเหมือง S	19 ส.ค. 68	32.1	7.62	2958	1479	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	18 ส.ค. 68	28.8	7.19	317.2	158.5	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	18 ส.ค. 68	28.0	7.04	218.1	109.0	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	18 ส.ค. 68	30.9	7.19	1502	746.2	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเขียร์)	19 ส.ค. 68	28.2	7.60	735.0	367.3	
ST.29 บ่อเหมือง A	19 ส.ค. 68	-	-	-	-	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	19 ส.ค. 68	29.6	6.84	2887	1443	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	19 ส.ค. 68	31.0	7.28	2021	1010	
ST.33 บ่อเหมือง Q	18 ส.ค. 68	31.9	6.57	1756	872	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	18 ส.ค. 68	31.3	7.38	2476	1237	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	19 ส.ค. 68	31.2	7.22	941.4	469.4	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	18 ส.ค. 68	32.3	7.85	1023	511.4	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	18 ส.ค. 68	32.0	7.48	602.9	301.4	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	19 ส.ค. 68	31.8	7.20	1629	811.8	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor up

Approved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์

Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	26 ส.ค. 68	28.9	7.32	180.1	90.05	
ST.2 คลองล่องหอย	27 ส.ค. 68	28.1	7.31	327.8	163.9	
ST.9 บ่อเหมือง C	26 ส.ค. 68	31.3	7.79	3792	1895	
ST.10 บ่อเหมือง D	27 ส.ค. 68	28.6	7.44	2188	1094	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	27 ส.ค. 68	30.0	8.28	1040.0	519.7	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	26 ส.ค. 68	28.9	7.29	534.6	267.3	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	26 ส.ค. 68	28.5	7.24	193.2	96.6	
ST.15 ออฟฟิศไม้บึง	27 ส.ค. 68	28.9	7.34	3854	1926	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	26 ส.ค. 68	26.2	7.03	325.8	162.9	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	26 ส.ค. 68	29.5	7.35	2738	1369	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	26 ส.ค. 68	30.8	8.45	1218	608.5	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	26 ส.ค. 68	30.1	8.20	2148	1074	
ST.21 บ่อเหมือง S	27 ส.ค. 68	30.9	7.67	3257	1628	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	26 ส.ค. 68	27.9	7.51	233.2	116.6	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	26 ส.ค. 68	28.2	7.16	377.7	188.8	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	26 ส.ค. 68	28.7	7.37	1680	840.0	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	27 ส.ค. 68	29.0	7.71	735.5	367.7	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	-	-	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	26 ส.ค. 68	29.5	7.02	2440	1220	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	26 ส.ค. 68	30.5	7.30	2008	1004	
ST.33 บ่อเหมือง Q	26 ส.ค. 68	30.8	6.06	2016	1007	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	26 ส.ค. 68	31.5	7.63	2618	1340	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	26 ส.ค. 68	30.8	7.42	1140.0	570.0	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	26 ส.ค. 68	30.8	8.04	1078	539.1	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	26 ส.ค. 68	30.4	7.50	648.3	324.1	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	26 ส.ค. 68	30.8	7.26	1658	756.9	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor up

Approved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์
Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	9 ส.ค. 68	27.9	6.97	132.0	66.02	
ST.2 คลองล่องทอย	8 ก.ย. 68	29.3	7.15	210.8	105.3	
ST.9 บ่อเหมือง C	10 ก.ย. 68	30.1	7.71	3397	1699	
ST.10 บ่อเหมือง D	10 ก.ย. 68	30.5	7.34	1835	891.4	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	10 ก.ย. 68	32.0	8.09	694.7	347.3	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	8 ก.ย. 68	30.6	7.09	224.3	112.1	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	8 ก.ย. 68	28.6	6.99	202.9	101.5	
ST.15 ออฟฟิศไม้หนึ่ง	10 ก.ย. 68	29.4	7.30	2593	1296	
ST.16 คลองล่องทอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	9 ก.ย. 68	30.3	7.29	208.8	103.8	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	10 ก.ย. 68	30.1	7.03	1615	807	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	11 ก.ย. 68	31.3	7.54	930	465.1	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	10 ก.ย. 68	28.8	7.15	1432	715.6	
ST.21 บ่อเหมือง S	10 ก.ย. 68	30.1	7.60	3172	1531.0	
ST.22 คลองล่องทอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	9 ก.ย. 68	29.6	7.34	307.7	103.8	
ST.23 คลองล่องทอยติดบ้านคลองตาลัด	8 ก.ย. 68	27.3	7.05	202.1	101.0	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	9 ก.ย. 68	27.5	7.08	1076	538.0	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเขียร์)	9 ก.ย. 68	29.3	6.94	725.2	362.6	
ST.29 บ่อเหมือง A	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	9 ก.ย. 68	28.5	6.48	1975	987.5	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	9 ก.ย. 68	31.9	7.12	1738	869.0	
ST.33 บ่อเหมือง Q	9 ก.ย. 68	32.8	6.30	1757	878.6	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	11 ก.ย. 68	32.6	7.44	2455	1229	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	11 ก.ย. 68	32.2	7.29	946.9	473.5	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	10 ก.ย. 68	28.9	7.58	1026	512.5	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	9 ก.ย. 68	32.4	7.36	344.3	172.1	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	10 ก.ย. 68	29.5	7.03	1546	783.0	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor upApproved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเคราะห์ ประจําปี ๒๕๖๓
Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (µS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางร้าง	23 ก.ย. 68	27.3	7.16	183.2	91.58	
ST.2 คลองล่องหอย	23 ก.ย. 68	28.9	7.03	343.9	171.9	
ST.9 บ่อเหมือง C	24 ก.ย. 68	31.1	7.66	3183	1592	
ST.10 บ่อเหมือง D	24 ก.ย. 68	29.1	7.14	1832	916	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	24 ก.ย. 68	29.3	7.20	624.1	312.1	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาม้า	22 ก.ย. 68	30.5	7.22	282.4	141.2	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	22 ก.ย. 68	28.8	7.11	153.9	76.9	
ST.15 ออฟฟิศไม้หนึ่ง	24 ก.ย. 68	29.5	7.09	2951	1475	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	22 ก.ย. 68	28.9	7.16	267.8	133.9	
ST.17 บ่อบรับน้ำจากเนินของ TSF1	24 ก.ย. 68	29.6	6.98	1643	822	
ST.18 บ่อบรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	24 ก.ย. 68	32.6	7.44	895	457.6	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	23 ก.ย. 68	30.4	6.93	1550	786	
ST.21 บ่อเหมือง S	24 ก.ย. 68	31.6	7.60	3030	1515	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	22 ก.ย. 68	28.6	7.22	256.1	128.0	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	22 ก.ย. 68	25.0	6.61	230.7	115.4	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	23 ก.ย. 68	29.3	7.10	1227	613.3	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเขียร์)	24 ก.ย. 68	28.9	7.06	561.9	280.9	
ST.29 บ่อเหมือง A	24 ก.ย. 68	30.6	7.28	2179.0	1090.0	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	24 ก.ย. 68	31.2	6.84	2752	1376	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	22 ก.ย. 68	30.6	7.05	1700	850	
ST.33 บ่อเหมือง Q	22 ก.ย. 68	30.7	5.68	1728	739	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	24 ก.ย. 68	32.8	7.45	2542	1269	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	25 ก.ย. 68	32.0	7.34	937.2	468.6	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	23 ก.ย. 68	30.8	7.38	1032	514.8	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	23 ก.ย. 68	31.8	7.54	304.0	152.0	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	24 ก.ย. 68	31.6	7.27	1498	749.1	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor up

Approved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์

Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	10 ต.ค. 68	27.2	6.97	154.1	77.02	
ST.2 คลองล่องหอย	10 ต.ค. 68	27.4	6.61	428.5	234.2	
ST.9 บ่อเหมือง C	11 ต.ค. 68	-				
ST.10 บ่อเหมือง D	11 ต.ค. 68	31.6	7.26	1756	876.4	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	9 ต.ค. 68	32.7	7.03	578.0	289.0	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	9 ต.ค. 68	28.4	7.04	382.3	191.1	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	9 ต.ค. 68	29.0	7.02	191.6	95.8	
ST.15 ออฟฟิศไม้รัง	8 ต.ค. 68	29.5	7.16	2624	1037	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	9 ต.ค. 68	28.3	7.14	270.5	135.2	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	11 ต.ค. 68	31.3	6.95	1443	721.7	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	11 ต.ค. 68	33.0	7.44	789	394.6	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	7 ต.ค. 68	30.5	7.10	1786	885.2	
ST.21 บ่อเหมือง S	8 ต.ค. 68	30.7	7.87	2793	1396.0	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	7 ต.ค. 68	27.8	7.43	246.1	123.0	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	9 ต.ค. 68	27.8	7.04	265.8	132.9	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	8 ต.ค. 68	29.5	7.10	1416	707.7	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเยียร์)	7 ต.ค. 68	30.2	7.12	509.5	254.7	
ST.29 บ่อเหมือง A	10 ต.ค. 68	30.3	7.08	2153	1072.0	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	8 ต.ค. 68	29.8	6.61	2631	1310.0	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	6 ต.ค. 68	32.9	6.96	1736	862.4	
ST.33 บ่อเหมือง Q	6 ต.ค. 68	32.5	6.31	1676	836.0	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	7 ต.ค. 68	32.7	7.26	2457	1226	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	7 ต.ค. 68	31.5	7.09	893.3	436.6	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	7 ต.ค. 68	32.5	7.63	1008	504.0	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	7 ต.ค. 68	30.5	7.12	246.1	123.0	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	8 ต.ค. 68	30.4	6.88	1495	629.8	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor upApproved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์
Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	22 ต.ค. 68	28.1	7.08	191.7	95.86	
ST.2 คลองล่องหอย	22 ต.ค. 68	27.2	6.82	449.9	224.9	
ST.9 บ่อเหมือง C	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	ทำทางลงน่อน้ำ
ST.10 บ่อเหมือง D	22 ต.ค. 68	31.6	7.36	1854	927.3	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	20 ต.ค. 68	32.6	6.91	580.0	290.0	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	21 ต.ค. 68	32.3	7.32	276.2	138.1	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	20 ต.ค. 68	31.9	7.40	203.1	101.3	
ST.15 ออฟฟิศไม้หนึ่ง	23 ต.ค. 68	29.6	7.29	2581	1290	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	22 ต.ค. 68	28.0	7.17	248.0	124.0	
ST.17 บ่อร์รับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	22 ต.ค. 68	31.9	7.04	1526	763	
ST.18 บ่อร์รับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	22 ต.ค. 68	33.1	7.55	833.8	416.9	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	21 ต.ค. 68	28.9	6.86	1580	790	
ST.21 บ่อเหมือง S	22 ต.ค. 68	32.4	7.93	2771	1386	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	21 ต.ค. 68	29.6	7.34	262.7	131.4	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	21 ต.ค. 68	29.7	7.13	250.2	125.1	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	21 ต.ค. 68	32.0	7.15	1302	650.7	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทดลองเยียร์)	20 ต.ค. 68	31.3	7.29	500.6	250.1	
ST.29 บ่อเหมือง A	23 ต.ค. 68	31.6	7.48	2155	1077.0	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	21 ต.ค. 68	30.4	6.43	2569	1284	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	21 ต.ค. 68	32.5	6.93	1679	988	
ST.33 บ่อเหมือง Q	21 ต.ค. 68	31.0	6.01	1646	812	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	22 ต.ค. 68	32.9	7.22	2564	1282	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	22 ต.ค. 68	30.7	7.03	950.3	476.2	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	21 ต.ค. 68	31.8	7.66	968.1	487.1	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	21 ต.ค. 68	30.5	7.22	235.4	117.7	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	21 ต.ค. 68	29.9	6.79	1526	762.3	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor up

Approved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์
Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	10 พ.ย. 68	28.0	6.93	191.7	95.84	
ST.2 คลองล่องทอย	10 พ.ย. 68	26.9	6.78	602.4	301.12	
ST.9 บ่อเหมือง C	10 พ.ย. 68	29.9	7.45	3041	1520	
ST.10 บ่อเหมือง D	13 พ.ย. 68	28.9	7.08	2000	998.9	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	13 พ.ย. 68	29.5	6.97	562.4	281.2	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	10 พ.ย. 68	27.8	7.01	297.4	148.7	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	10 พ.ย. 68	28.5	7.12	205.9	102.9	
ST.15 ออฟฟิศไชนิ่ง	11 พ.ย. 68	28.8	6.95	2566	1284	
ST.16 คลองล่องทอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	10 พ.ย. 68	27.6	7.01	235.1	117.5	
ST.17 บ่อบรับน้ำจากเลนของ TSF1	12 พ.ย. 68	29.3	7.11	1629	814.2	
ST.18 บ่อบรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	12 พ.ย. 68	30.2	7.09	935	467.5	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	12 พ.ย. 68	29.2	7.20	2209	1105.0	
ST.21 บ่อเหมือง S	11 พ.ย. 68	30.5	7.43	2851	1426.0	
ST.22 คลองล่องทอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	10 พ.ย. 68	28.1	7.00	308.9	154.4	
ST.23 คลองล่องทอยติดบ้านคลองตาลัด	10 พ.ย. 68	28.8	7.13	344.0	172.0	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	12 พ.ย. 68	27.4	7.12	1562	781.0	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเยียร์)	11 พ.ย. 68	29.5	7.68	589.5	294.8	
ST.29 บ่อเหมือง A	11 พ.ย. 68	28.8	7.23	2153	1076.0	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	12 พ.ย. 68	28.9	6.06	2608	1034.0	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	11 พ.ย. 68	30.6	7.07	1961	980.4	
ST.33 บ่อเหมือง Q	11 พ.ย. 68	30.6	5.83	1626	813.2	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	12 พ.ย. 68	29.7	6.88	2579	1286	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	12 พ.ย. 68	29.5	6.80	1246.0	623.1	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	12 พ.ย. 68	29.3	7.51	964.0	482.0	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	11 พ.ย. 68	29.6	7.14	242.7	121.4	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	12 พ.ย. 68	25.9	6.87	1540	769.5	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor up

Approved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเคราะห์ ประจําปี
Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (µS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางร้าง	24 พ.ย. 68	26.5	7.22	232.3	116.1	
ST.2 คลองล่องหอย	24 พ.ย. 68	30.7	7.01	752.2	376.1	
ST.9 บ่อเหมือง C	24 พ.ย. 68	31.7	7.4	3098.0	1549.0	
ST.10 บ่อเหมือง D	24 พ.ย. 68	33.6	7.06	2138	1069	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	24 พ.ย. 68	32.6	7.50	646.4	323.2	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	24 พ.ย. 68	26.8	7.01	343.0	171.5	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	24 พ.ย. 68	26.1	6.79	563.0	281.4	
ST.15 ออฟฟิศไม้หนึ่ง	26 พ.ย. 68	26.8	7.32	2692	1346	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	24 พ.ย. 68	28.8	7.23	254.9	127.5	
ST.17 บ่อบรับน้ำจากเนินของ TSF1	25 พ.ย. 68	27.7	7.43	1662	831	
ST.18 บ่อบรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	25 พ.ย. 68	28.5	7.39	1082	541.1	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	26 พ.ย. 68	27.5	7.43	2203	1101	
ST.21 บ่อเหมือง S	24 พ.ย. 68	33.4	7.38	2972	1486	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	24 พ.ย. 68	28.3	7.18	340.9	170.4	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	24 พ.ย. 68	26.9	7.12	474.4	237.2	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	26 พ.ย. 68	25.8	7.29	1665	832.6	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเขียร์)	24 พ.ย. 68	33.4	7.86	651.9	325.9	
ST.29 บ่อเหมือง A	25 พ.ย. 68	27.6	7.24	2238	1063.0	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	25 พ.ย. 68	27.5	6.74	2747	1374	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	24 พ.ย. 68	28.0	7.12	1988	688.1	
ST.33 บ่อเหมือง Q	24 พ.ย. 68	29.6	6.18	1661	602.1	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	26 พ.ย. 68	29.3	7.01	2394	1197	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	26 พ.ย. 68	28.9	7.18	1462	730.8	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	26 พ.ย. 68	28.7	7.92	982.9	491.4	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	24 พ.ย. 68	30.2	7.27	254.7	127.3	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	25 พ.ย. 68	26.7	7.14	1587	793.3	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor up

Approved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์

Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	9 ธ.ค. 68	24.3	7.06	381.5	190.80	
ST.2 คลองล่องหอย	9 ธ.ค. 68	22.9	6.56	481.5	240.70	
ST.9 บ่อเหมือง C	12 ธ.ค. 68	26.0	7.33	3123	1562	
ST.10 บ่อเหมือง D	12 ธ.ค. 68	24.4	7.11	2174	1087.0	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	8 ธ.ค. 68	29.1	7.24	632.6	316.3	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	8 ธ.ค. 68	27.6	7.18	379.4	189.7	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	8 ธ.ค. 68	27.7	7.52	228.9	113.9	
ST.15 ออฟฟิศไอนิ่ง	10 ธ.ค. 68	27.1	7.04	2750	1372	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	9 ธ.ค. 68	24.3	7.03	316.2	158.1	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	10 ธ.ค. 68	27.2	7.29	1682	841.6	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	10 ธ.ค. 68	28.1	7.31	1087	543.6	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	10 ธ.ค. 68	26.6	7.72	2372	1186	
ST.21 บ่อเหมือง S	12 ธ.ค. 68	26.2	7.40	2917	816.4	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	9 ธ.ค. 68	22.0	7.03	389.5	194.7	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	8 ธ.ค. 68	27.1	7.02	641.2	320.6	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	8 ธ.ค. 68	24.1	7.08	1732	644.9	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเยียร์)	9 ธ.ค. 68	29.5	8.34	668.3	334.2	
ST.29 บ่อเหมือง A	10 ธ.ค. 68	-	-	-	-	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	10 ธ.ค. 68	26.3	6.61	2761	1380.0	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	8 ธ.ค. 68	27.7	7.14	1998	989.6	
ST.33 บ่อเหมือง Q	8 ธ.ค. 68	28.5	6.11	1658	829.0	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	10 ธ.ค. 68	28.8	7.38	2729	1365	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	10 ธ.ค. 68	26.8	6.98	1495	747.7	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	10 ธ.ค. 68	26.5	7.83	984.5	492.2	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	8 ธ.ค. 68	27.9	7.80	263.8	131.9	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	10 ธ.ค. 68	26.1	7.04	1208	805.1	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor upApproved By
Engineer

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์
Surface Water Monitoring Check Sheet

Week of month

สถานี Station	วันที่ Date	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	หมายเหตุ Remark
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	24 ธ.ค. 68	24.3	6.95	388.4	194.2	
ST.2 คลองล่องหอย	24 ธ.ค. 68	25.4	6.70	399.8	199.9	
ST.9 บ่อเหมือง C	25 ธ.ค. 68	26.8	7.34	3156.0	1577.0	
ST.10 บ่อเหมือง D	24 ธ.ค. 68	28.3	7.23	2200	1099	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	26 ธ.ค. 68	27.2	7.42	651.3	325.6	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	22 ธ.ค. 68	28.2	7.09	413.8	206.9	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	22 ธ.ค. 68	30.6	7.37	235.4	117.7	
ST.15 ออฟฟิศไม้หนึ่ง	26 ธ.ค. 68	26.0	7.00	2796	1379	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	22 ธ.ค. 68	25.7	6.93	392.3	196.2	
ST.17 บ่อร์รับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	25 ธ.ค. 68	27.8	7.25	1710	853	
ST.18 บ่อร์รับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	25 ธ.ค. 68	28.8	7.92	1050.9	548.5	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	25 ธ.ค. 68	26.8	7.87	2299	1217	
ST.21 บ่อเหมือง S	26 ธ.ค. 68	27.1	7.40	3003	1500	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	22 ธ.ค. 68	22.7	7.09	385.3	192.7	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	22 ธ.ค. 68	28.1	7.03	709.4	354.7	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	25 ธ.ค. 68	25.3	7.20	1803	901.6	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเฉียง)	24 ธ.ค. 68	28.3	8.58	674.0	337.0	
ST.29 บ่อเหมือง A	26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	25 ธ.ค. 68	25.6	6.52	2843	1417	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	22 ธ.ค. 68	28.5	7.11	2021	1010	
ST.33 บ่อเหมือง Q	22 ธ.ค. 68	28.1	6.00	1673	835.4	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	25 ธ.ค. 68	28.9	7.65	2811	1405	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	25 ธ.ค. 68	26.4	6.80	1526	762.6	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	25 ธ.ค. 68	27.8	7.87	990.6	495.2	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	22 ธ.ค. 68	28.9	8.43	264.6	132.3	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	25 ธ.ค. 68	25.5	7.11	1616	901.0	

Record By
Staff

Check By Leading Hand up

Confirm By
Supervisor upApproved By
Engineer