




เอกสารแบบ 11

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันวัตถุพิษ

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ รังสิต
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 12110
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 8/12/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดงาน)					
Item ชิ้นงาน	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code
24	ประตูหนีไฟ 1 Wnd 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-024
25	ประตูหนีไฟ 2 จักรเย็บผ้า Wnd 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-025
26	ประตูหนีไฟ 3 Wnd 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-026
27	ประตูหนีไฟ ห้องฉุกเฉิน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-027
28	ประตูหนีไฟ เคาน์เตอร์	N-Health	1	B	BHN-B-1-EXD-028

MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
1. ตรวจสอบการเปิดปิดประตูหนีไฟ
2. ตรวจสอบการล็อกประตูหนีไฟ
3. ตรวจสอบการแจ้งเตือนประตูหนีไฟ
4. ตรวจสอบการบำรุงรักษาประตูหนีไฟ

MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
1. ตรวจสอบการเปิดปิดประตูหนีไฟ
2. ตรวจสอบการล็อกประตูหนีไฟ
3. ตรวจสอบการแจ้งเตือนประตูหนีไฟ
4. ตรวจสอบการบำรุงรักษาประตูหนีไฟ

MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
1. ตรวจสอบการเปิดปิดประตูหนีไฟ
2. ตรวจสอบการล็อกประตูหนีไฟ
3. ตรวจสอบการแจ้งเตือนประตูหนีไฟ
4. ตรวจสอบการบำรุงรักษาประตูหนีไฟ

MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
1. ตรวจสอบการเปิดปิดประตูหนีไฟ
2. ตรวจสอบการล็อกประตูหนีไฟ
3. ตรวจสอบการแจ้งเตือนประตูหนีไฟ
4. ตรวจสอบการบำรุงรักษาประตูหนีไฟ

FINISH DATE : 8/8/25
DATE : 8/8/25
DATE : 8/8/25
DATE : 8/8/25

รหัสนิติศาสตร์ CO-SID-5385-35
แก้ไขครั้งที่ 1
วันที่แก้ไข 17 มิถุนายน 2565

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ รังสิต
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 12110
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 8/12/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดงาน)					
Item ชิ้นงาน	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code
2	ประตูหนีไฟ 2 จักรเย็บผ้า	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002
3	ประตูหนีไฟ 1 ผนังกระจก	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003
4	ประตูหนีไฟ ห้องฉุกเฉิน 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004
5	ประตูหนีไฟ ห้องฉุกเฉิน OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006
7	ประตูหนีไฟ เคาน์เตอร์	Pharmacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007
8	ประตูหนีไฟ 1 จักรเย็บผ้า	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008
9	ประตูหนีไฟ 2 จักรเย็บผ้า	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009
10	ประตูหนีไฟ ห้องฉุกเฉิน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010
11	ประตูหนีไฟ 1 ส้วม	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011
12	ประตูหนีไฟ 3 กระจก	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012
13	ประตูหนีไฟ 3 กระจก	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013
14	ประตูหนีไฟ 3 กระจก	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014
15	ประตูหนีไฟ 2 จักรเย็บผ้า	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015
16	ประตูหนีไฟ ห้องฉุกเฉิน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016
17	ประตูหนีไฟ ห้องฉุกเฉิน WSA	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017
18	ประตูหนีไฟ เคาน์เตอร์	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018
19	ประตูหนีไฟ เคาน์เตอร์	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019
20	ประตูหนีไฟ 1 Wnd 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020
21	ประตูหนีไฟ 2 จักรเย็บผ้า Wnd 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021
22	ประตูหนีไฟ 3 Wnd 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022
23	ประตูหนีไฟ เคาน์เตอร์	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023

MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
1. ตรวจสอบการเปิดปิดประตูหนีไฟ
2. ตรวจสอบการล็อกประตูหนีไฟ
3. ตรวจสอบการแจ้งเตือนประตูหนีไฟ
4. ตรวจสอบการบำรุงรักษาประตูหนีไฟ

MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
1. ตรวจสอบการเปิดปิดประตูหนีไฟ
2. ตรวจสอบการล็อกประตูหนีไฟ
3. ตรวจสอบการแจ้งเตือนประตูหนีไฟ
4. ตรวจสอบการบำรุงรักษาประตูหนีไฟ

MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
1. ตรวจสอบการเปิดปิดประตูหนีไฟ
2. ตรวจสอบการล็อกประตูหนีไฟ
3. ตรวจสอบการแจ้งเตือนประตูหนีไฟ
4. ตรวจสอบการบำรุงรักษาประตูหนีไฟ

MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
1. ตรวจสอบการเปิดปิดประตูหนีไฟ
2. ตรวจสอบการล็อกประตูหนีไฟ
3. ตรวจสอบการแจ้งเตือนประตูหนีไฟ
4. ตรวจสอบการบำรุงรักษาประตูหนีไฟ

FINISH DATE : 8/8/25
DATE : 8/8/25
DATE : 8/8/25
DATE : 8/8/25

รหัสนิติศาสตร์ CO-SID-5385-35
แก้ไขครั้งที่ 1
วันที่แก้ไข 17 มิถุนายน 2565

PM REPORT FIRE EXIT DOOR		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110		
MEASUREMENT USED :		
START PM DATE : 09/09/2565		
BUILDING : 15/15/15/15/15/15		
BRAND :		
MODEL :		
CAPACITY :		

TASK (1 หน่วย = 1 ชั่วโมง)						
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
24	ประตูหนีไฟ 1 Wnd 5	IPD Wnd 5	5	A	BHN-A-5-EXD-024	1. ตรวจสอบการปิดประตูหนีไฟ
25	ประตูหนีไฟ 2 Wnd 5	IPD Wnd 5	5	A	BHN-A-5-EXD-025	2. ตรวจสอบการปิดประตูหนีไฟ
26	ประตูหนีไฟ 3 Wnd 5	IPD Wnd 5	5	A	BHN-A-5-EXD-026	3. ตรวจสอบการปิดประตูหนีไฟ
27	ประตูหนีไฟ 4 Wnd 5	IPD Wnd 5	5	A	BHN-A-5-EXD-027	4. ตรวจสอบการปิดประตูหนีไฟ
28	ประตูหนีไฟ 5 Wnd 5	IPD Wnd 5	5	A	BHN-A-5-EXD-028	5. ตรวจสอบการปิดประตูหนีไฟ

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install	
Problem (ปัญหา)	Corrective (การแก้ไข)
SERVICE BY	
CHECKED VERIFIED BY	ACCEPTANCE
DATE : 09/09/2565	
FINISH DATE : 09/09/2565	
วันที่ตรวจ : 09/09/2565	
วันที่รับงาน : 09/09/2565	



PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 07/10/2023
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดงาน)							MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Detail / รายละเอียด										
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code		1. ตรวจสอบสภาพ การปิดประตู	2. ตรวจสอบ การล็อกประตู	3. ตรวจสอบ การแจ้งเตือน	4. ตรวจสอบ การแจ้งเตือน
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-024		N	N	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นห้องลิฟต์ Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-025		N	N	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-026		N	N	N	N
27	ประตูหนีไฟ ระบบแจ้งเตือน	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-EXD-027		N	N	N	N
28	ประตูหนีไฟ นอก	N-Health	1	B	BHS-B-1-EXD-028		N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED VERIFIED BY

ACCEPTANCE

FINISH DATE : 7 / 10 / 68

DATE : 10 / 10 / 68

DATE : 11 / 11 / 2564

วันที่ตรวจ : 07-10-2564

หน้าที่ยื่น : 1

วันที่รับ : 17 มิถุนายน 2565



PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 07/10/2023
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดงาน)							MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Detail / รายละเอียด										
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code		1. ตรวจสอบสภาพ การปิดประตู	2. ตรวจสอบ การล็อกประตู	3. ตรวจสอบ การแจ้งเตือน	4. ตรวจสอบ การแจ้งเตือน
2	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นห้องลิฟต์	Corridor	1	A	BHS-A-1-EXD-002		N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHS-A-1-EXD-003		N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟ ระบบแจ้งเตือน 7-11	Corridor	1	A	BHS-A-1-EXD-004		N	N	N	N
5	ประตูหนีไฟ ระบบแจ้งเตือน OPD	Corridor	1	A	BHS-A-1-EXD-005		N	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHS-A-1-EXD-006		N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟ แผนก	Pharmacy	1	A	BHS-A-1-EXD-007		N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นแผนกตรวจโรค	Corridor	2	A	BHS-A-2-EXD-008		N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นห้องลิฟต์	Corridor	2	A	BHS-A-2-EXD-009		N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟ ระบบแจ้งเตือน	Corridor	2	A	BHS-A-2-EXD-010		N	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 ชั้นแผนกฉุกเฉิน	Office	3	A	BHS-A-3-EXD-011		N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 ชั้นแผนกฉุกเฉิน	SKIN	3	A	BHS-A-3-EXD-012		N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 ชั้นแผนกฉุกเฉิน	RELAB	3	A	BHS-A-3-EXD-013		N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ชั้นแผนกฉุกเฉิน	Corridor	3	A	BHS-A-3-EXD-014		N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นห้องลิฟต์	Corridor	3	A	BHS-A-3-EXD-015		N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟ ระบบแจ้งเตือน	Corridor	3	A	BHS-A-3-EXD-016		N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟ ระบบแจ้งเตือน W5,4	Corridor	3	A	BHS-A-3-EXD-017		N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟ แผนก	LAB	3	A	BHS-A-3-EXD-018		N	N	N	N
19	ประตูหนีไฟ ระบบแจ้งเตือน	Corridor	3	A	BHS-A-3-EXD-019		N	N	N	N
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-EXD-020		N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นห้องลิฟต์ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-EXD-021		N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-EXD-022		N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟ ระบบแจ้งเตือน	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-EXD-023		N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED VERIFIED BY

ACCEPTANCE

FINISH DATE : 7 / 10 / 68

DATE : 10 / 10 / 68

DATE : 11 / 11 / 2564

วันที่ตรวจ : 07-10-2564

หน้าที่ยื่น : 1

วันที่รับ : 17 มิถุนายน 2565

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ
ADDRESS : 88 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330

MEASUREMENT USED :
CAPACITY :
PERIOD : M

TASK (รายละเอียดงาน)				MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ อุปกรณ์ตรวจสอบ	2. ตรวจสอบอุปกรณ์ อุปกรณ์ตรวจสอบ
24	ประตูหนีไฟ 1 Wnd 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-024	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 รั้วหนีไฟ Wnd 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-025	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Wnd 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-026	N	N
27	ประตูหนีไฟ 4 รั้วหนีไฟ Wnd 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-027	N	N
28	ประตูหนีไฟ 5	N-Health	1	B	BHN-B-1-EXD-028	N	N

***SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install**

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 8 / 12 / 2568

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ
ADDRESS : 88 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330

MEASUREMENT USED :
CAPACITY :
PERIOD : M

TASK (รายละเอียดงาน)				MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ อุปกรณ์ตรวจสอบ	2. ตรวจสอบอุปกรณ์ อุปกรณ์ตรวจสอบ
2	ประตูหนีไฟ 2 รั้วหนีไฟ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 รั้วหนีไฟ	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N
4	ประตูหนีไฟ 3 รั้วหนีไฟ 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004	N	N
5	ประตูหนีไฟ 4 รั้วหนีไฟ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N
7	ประตูหนีไฟ 1	Pharmacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 รั้วหนีไฟ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 รั้วหนีไฟ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N
10	ประตูหนีไฟ 3 รั้วหนีไฟ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	N	N
11	ประตูหนีไฟ 4 รั้วหนีไฟ	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 รั้วหนีไฟ	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 รั้วหนีไฟ	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 รั้วหนีไฟ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 รั้วหนีไฟ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N
16	ประตูหนีไฟ 3 รั้วหนีไฟ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N
17	ประตูหนีไฟ 3 รั้วหนีไฟ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N
18	ประตูหนีไฟ 3 รั้วหนีไฟ	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	N	N
19	ประตูหนีไฟ 3 รั้วหนีไฟ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019	N	N
20	ประตูหนีไฟ 1 Wnd 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 รั้วหนีไฟ Wnd 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Wnd 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N
23	ประตูหนีไฟ 4 รั้วหนีไฟ	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N

***SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install**

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 8 / 12 / 2568

[illegible][illegible]

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)										PERIOD : M			
PROJECT TITLE : Transmission system 220KV										START PM DATE : 7/2/2025			
ADDRESS : 888 หมู่บ้านหนองนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 77110										BUILDING : _____			
MATERIALS REMINT USED :										BRAND : _____			
										MODEL : _____			
										CAPACITY : _____			
TASK (ตามใบแจ้งการซ่อม)													
Detail / รายการ		สถานที่ Location	แผนก Department	ผู้ปฏิบัติงาน Person	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	ชนิด / ประเภท With / Type	2. Weight of agent (กก.)	3. Intensity (กิโลวัตต์)	4. Growth / Hose	5. Intensity / Gauge	6. Utility / Handle	7. Content / Tank
1	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-001	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
2	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-002	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
3	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-003	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
4	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-004	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
5	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-005	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
6	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-006	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
7	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-007	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
8	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-008	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
9	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-009	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
10	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-010	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
11	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-011	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
12	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-012	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
13	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-013	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
14	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-014	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
15	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-015	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
16	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-016	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
17	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-017	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
18	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-018	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
19	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-019	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
20	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-020	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
21	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-021	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
22	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-022	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
23	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-023	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N
24	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	อาคาร 1R	อาคาร 1R	A	BUNSA-FF-024	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	4.54	13.10	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Do PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Case (กรณี)

Problem (อุปกรณ์)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
1	_____	1	_____	1	_____
2	_____	2	_____	2	_____
3	_____	3	_____	3	_____
4	_____	4	_____	4	_____

DATE: 7

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)										PERIOD : M		
PROJECT TITLE : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			START PM DATE : 7/2/2025									
ADDRESS : 888 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000			BUILDING :									
MEASUREMENT (SPD) :			BRAND :									
			MODEL :									
			CAPACITY :									
Detail / รายละเอียด			MONTHLY MAINTENANCE (No. 4)									
Item ลำดับ	Location สถานที่	Department หน่วยงาน	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. Unit / Type ยี่ห้อ / ประเภท	2. Unit Weight น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม)	3. Unit Gross Weight น้ำหนักสุทธิรวม (กิโลกรัม)	4. Unit / Hose สาย / หัวฉีด	5. Unit / Gauge เกจ / สายวัด	6. Unit / Handle มือจับ / หัวฉีด	7. Unit / Tank ถัง / ถัง
1	ห้องเครื่องจักร	กองช่าง	1	A	BHN-A-FF-001	202	4.54	13.50	N	N	N	N
2	ห้องเครื่องจักร	กองช่าง	1	A	BHN-A-FF-002	202	4.54	13.50	N	N	N	N
3	ห้องเครื่องจักร	กองช่าง	1	A	BHN-A-FF-003	Non - CFC	-	-	N	N	N	N
4	ห้องเครื่องจักร	กองช่าง	1	A	BHN-A-FF-004	Non - CFC	-	-	N	N	N	N
5	ห้องเครื่องจักร	กองช่าง	1	A	BHN-A-FF-001	Non - CFC	-	-	N	N	N	N
6	ห้องเครื่องจักร	กองช่าง	1	A	BHN-A-FF-002	Non - CFC	-	-	N	N	N	N
SYMBOL OF CHECK RESULT STATES : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , A = Abnormal , * = Not Install												
Problem (อุปกรณ์)			Cause (สาเหตุ)			Corrective (การแก้ไข)						
SERVICE BY			CHECKED / VERIFIED BY			ACCEPTANCE						
1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____			1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____			DATE : 2 / 7 / 25 DATE : / / DATE : / /						

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : 3 ชั้นตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
ADDRESS : 888 สุขุมวิทซอย 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
MEASUREMENT USED :
CAPACITY :
PERIOD : M

START PM DATE : 7/2/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (ขบวนการปฏิบัติงาน)									
Detail / Location									
Item No.	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Wt. / Type	2. Wt. / agent	3. Wt. / agent	4. Wt. / agent
1	พลาสมาห้องผ่าตัด 3	ICU	2	A	BUN-A-2FE-001	4.54	11.03	11.03	N
2	พลาสมาห้องผ่าตัด 1	ICU	2	A	BUN-A-2FE-002	4.54	11.03	11.03	N
3	พลาสมาห้องผ่าตัด 2	ICU	2	A	BUN-A-2FE-003	4.54	11.03	11.03	N
4	พลาสมาห้องผ่าตัด 3	ICU	2	A	BUN-A-2FE-004	4.54	11.03	11.03	N
5	พลาสมาห้องผ่าตัด 4	ICU	2	A	BUN-A-2FE-005	4.54	11.03	11.03	N
6	พลาสมาห้องผ่าตัด 5	ICU	2	A	BUN-A-2FE-006	4.54	11.03	11.03	N
7	พลาสมาห้องผ่าตัด 6	ICU	2	A	BUN-A-2FE-007	4.54	11.03	11.03	N
8	พลาสมาห้องผ่าตัด 7	ICU	2	A	BUN-A-2FE-008	4.54	11.03	11.03	N
9	พลาสมาห้องผ่าตัด 8	ICU	2	A	BUN-A-2FE-009	4.54	11.03	11.03	N
10	พลาสมาห้องผ่าตัด 9	ICU	2	A	BUN-A-2FE-010	4.54	11.03	11.03	N
11	พลาสมาห้องผ่าตัด 10	ICU	2	A	BUN-A-2FE-011	4.54	11.03	11.03	N
12	พลาสมาห้องผ่าตัด 11	ICU	2	A	BUN-A-2FE-012	4.54	11.03	11.03	N
13	พลาสมาห้องผ่าตัด 12	ICU	2	A	BUN-A-2FE-013	4.54	11.03	11.03	N
14	พลาสมาห้องผ่าตัด 13	ICU	2	A	BUN-A-2FE-014	4.54	11.03	11.03	N
15	พลาสมาห้องผ่าตัด 14	ICU	2	A	BUN-A-2FE-015	4.54	11.03	11.03	N
16	พลาสมาห้องผ่าตัด 15	ICU	2	A	BUN-A-2FE-016	4.54	11.03	11.03	N
17	พลาสมาห้องผ่าตัด 16	ICU	2	A	BUN-A-2FE-017	4.54	11.03	11.03	N
18	พลาสมาห้องผ่าตัด 17	ICU	2	A	BUN-A-2FE-018	4.54	11.03	11.03	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 7/2/2025

FINISH DATE : 7/2/2025

รหัสเอกสาร : CO-SD-5365-06

ฉบับที่ : 0

วันที่ : 7/2/2025

ผู้จัดทำ : 0

ผู้ตรวจสอบ : 0

ผู้แก้ไข : 0

ผู้อนุมัติ : 0

ผู้ดำเนินการ : 0

ผู้รายงาน : 0

ผู้รับทราบ : 0

ผู้เกี่ยวข้อง : 0

ผู้ประสานงาน : 0

ผู้สนับสนุน : 0

ผู้ช่วยเหลือ : 0

ผู้สังเกตการณ์ : 0

ผู้บันทึก : 0

ผู้ตรวจสอบ : 0

ผู้แก้ไข : 0

ผู้อนุมัติ : 0

ผู้ดำเนินการ : 0

ผู้รายงาน : 0

ผู้สนับสนุน : 0

ผู้ช่วยเหลือ : 0

ผู้สังเกตการณ์ : 0

ผู้บันทึก : 0

ผู้ตรวจสอบ : 0

ผู้แก้ไข : 0

ผู้อนุมัติ : 0

ผู้ดำเนินการ : 0

ผู้รายงาน : 0

ผู้สนับสนุน : 0

ผู้ช่วยเหลือ : 0

ผู้สังเกตการณ์ : 0

ผู้บันทึก : 0

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : 3 ชั้นตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
ADDRESS : 888 สุขุมวิทซอย 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
MEASUREMENT USED :
CAPACITY :
PERIOD : M

START PM DATE : 7/2/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (ขบวนการปฏิบัติงาน)									
Detail / Location									
Item No.	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Wt. / Type	2. Wt. / agent	3. Wt. / agent	4. Wt. / agent
1	พลาสมาห้องผ่าตัด 3	ICU	2	A	BUN-A-2FE-001	4.54	11.03	11.03	N
2	พลาสมาห้องผ่าตัด 1	ICU	2	A	BUN-A-2FE-002	4.54	11.03	11.03	N
3	พลาสมาห้องผ่าตัด 2	ICU	2	A	BUN-A-2FE-003	4.54	11.03	11.03	N
4	พลาสมาห้องผ่าตัด 3	ICU	2	A	BUN-A-2FE-004	4.54	11.03	11.03	N
5	พลาสมาห้องผ่าตัด 4	ICU	2	A	BUN-A-2FE-005	4.54	11.03	11.03	N
6	พลาสมาห้องผ่าตัด 5	ICU	2	A	BUN-A-2FE-006	4.54	11.03	11.03	N
7	พลาสมาห้องผ่าตัด 6	ICU	2	A	BUN-A-2FE-007	4.54	11.03	11.03	N
8	พลาสมาห้องผ่าตัด 7	ICU	2	A	BUN-A-2FE-008	4.54	11.03	11.03	N
9	พลาสมาห้องผ่าตัด 8	ICU	2	A	BUN-A-2FE-009	4.54	11.03	11.03	N
10	พลาสมาห้องผ่าตัด 9	ICU	2	A	BUN-A-2FE-010	4.54	11.03	11.03	N
11	พลาสมาห้องผ่าตัด 10	ICU	2	A	BUN-A-2FE-011	4.54	11.03	11.03	N
12	พลาสมาห้องผ่าตัด 11	ICU	2	A	BUN-A-2FE-012	4.54	11.03	11.03	N
13	พลาสมาห้องผ่าตัด 12	ICU	2	A	BUN-A-2FE-013	4.54	11.03	11.03	N
14	พลาสมาห้องผ่าตัด 13	ICU	2	A	BUN-A-2FE-014	4.54	11.03	11.03	N
15	พลาสมาห้องผ่าตัด 14	ICU	2	A	BUN-A-2FE-015	4.54	11.03	11.03	N
16	พลาสมาห้องผ่าตัด 15	ICU	2	A	BUN-A-2FE-016	4.54	11.03	11.03	N
17	พลาสมาห้องผ่าตัด 16	ICU	2	A	BUN-A-2FE-017	4.54	11.03	11.03	N
18	พลาสมาห้องผ่าตัด 17	ICU	2	A	BUN-A-2FE-018	4.54	11.03	11.03	N
19	พลาสมาห้องผ่าตัด 18	ICU	2	A	BUN-A-2FE-019	4.54	11.03	11.03	N
20	พลาสมาห้องผ่าตัด 19	ICU	2	A	BUN-A-2FE-020	4.54	11.03	11.03	N
21	พลาสมาห้องผ่าตัด 20	ICU	2	A	BUN-A-2FE-021	4.54	11.03	11.03	N
22	พลาสมาห้องผ่าตัด 21	ICU	2	A	BUN-A-2FE-022	4.54	11.03	11.03	N
23	พลาสมาห้องผ่าตัด 22	ICU	2	A	BUN-A-2FE-023	4.54	11.03	11.03	N
24	พลาสมาห้องผ่าตัด 23	ICU	2	A	BUN-A-2FE-024	4.54	11.03	11.03	N
25	พลาสมาห้องผ่าตัด 24	ICU	2	A	BUN-A-2FE-025	4.54	11.03	11.03	N
26	พลาสมาห้องผ่าตัด 25	ICU	2	A	BUN-A-2FE-026	4.54	11.03	11.03	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 7/2/2025

FINISH DATE : 7/2/2025

รหัสเอกสาร : CO-SD-5365-06

ฉบับที่ : 0

วันที่ : 7/2/2025

ผู้จัดทำ : 0

ผู้ตรวจสอบ : 0

ผู้แก้ไข : 0

ผู้อนุมัติ : 0

ผู้ดำเนินการ : 0

ผู้รายงาน : 0

ผู้สนับสนุน : 0

ผู้ช่วยเหลือ : 0

ผู้สังเกตการณ์ : 0

ผู้บันทึก : 0

ผู้ตรวจสอบ : 0

ผู้แก้ไข : 0

ผู้อนุมัติ : 0

ผู้ดำเนินการ : 0

ผู้รายงาน : 0

ผู้สนับสนุน : 0

ผู้ช่วยเหลือ : 0

ผู้สังเกตการณ์ : 0

ผู้บันทึก : 0

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE) **PERIOD : M**

PROJECT TITLE : 1. อาคารศูนย์รวมศูนย์
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 11000
BUILDING : 888 ถนนพหลโยธิน อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 11000
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 3/2/2025

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)

Item อุปกรณ์	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-9)											
						1. Weight of agent / น้ำหนักของสาร	2. Weight of agent / น้ำหนักของสาร	3. Weight of agent / น้ำหนักของสาร	4. Weight of agent / น้ำหนักของสาร	5. Weight of agent / น้ำหนักของสาร	6. Weight of agent / น้ำหนักของสาร	7. Weight of agent / น้ำหนักของสาร					
1	ห้องโถงชั้น 5	Corridor	5	A	BHN-A-5FE-001	Non-OK											
2	โถงบันไดชั้น 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5FE-002	OK	4.54	11.8									
3	โถงบันไดชั้น 515 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5FE-003	OK	4.54	11.9									
4	โถงบันไดชั้น 515 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5FE-004	OK	4.54	11.6									
5	โถงบันไดชั้น 524 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5FE-005	OK	4.54	18.0									
6	โถงบันไดชั้น 524 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5FE-006	OK	4.54	12.2									

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา) :
Cause (สาเหตุ) :
Corrective (การแก้ไข) :

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :

FINISH DATE : 3 / 7 / 25
DATE : ()
DATE : ()

รหัสนิติกร COS-D-3385-36
รหัสนิติกร COS-D-3385-36
รหัสนิติกร COS-D-3385-36

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE) **PERIOD : M**

PROJECT TITLE : 1. อาคารศูนย์รวมแพทย์
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

START PM DATE : 3/2/2023

BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

TASK (ตามแผนการบำรุงรักษา)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item (ตามแผน)	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent (กิโลกรัม)	2. Weight of agent (กิโลกรัม)	3. Weight of agent (กิโลกรัม)	4. Weight of agent (กิโลกรัม)
1. CHILLER ROOM		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-001	13.00	4.54	13.00	N
2. MOH ROOM 6th 1		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-002				N
3. MOH ROOM 6th 2		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-003				N
4. MOH ROOM 6th 3		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-004				N
5. MOH ROOM 6th 4		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-005				N
6. MOH ROOM 6th 5		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-006				N
7. MOH ROOM 6th 6		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-007				N
8. MOH ROOM 6th 7		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-008				N
9. MOH ROOM 6th 8		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-009				N
10. MOH ROOM 6th 9		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-010				N
11. MOH ROOM 6th 10		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-011				N
12. MOH ROOM 6th 11		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-012				N
13. MOH ROOM 6th 12		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-013				N
14. MOH ROOM 6th 13		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-014				N
15. MOH ROOM 6th 14		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-015				N
16. MOH ROOM 6th 15		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-016				N
17. MOH ROOM 6th 16		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-017				N
18. MOH ROOM 6th 17		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-018				N
19. MOH ROOM 6th 18		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-019				N
20. MOH ROOM 6th 19		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-020				N
21. MOH ROOM 6th 20		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-021				N
22. MOH ROOM 6th 21		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-022				N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY : _____

CHECKED/VERIFIED BY : _____

ACCEPTANCE : _____

DATE : 3/2/2023

FINISH DATE : 3/2/2023

รหัสเอกสาร : CO-SID-5385-36

ฉบับที่ : 0

วันที่พิมพ์ : 3/2/2023

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE) **PERIOD : M**

PROJECT TITLE : 1. อาคารศูนย์รวมแพทย์
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

START PM DATE : 3/2/2023

BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

TASK (ตามแผนการบำรุงรักษา)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item (ตามแผน)	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent (กิโลกรัม)	2. Weight of agent (กิโลกรัม)	3. Weight of agent (กิโลกรัม)	4. Weight of agent (กิโลกรัม)
1. CHILLER ROOM		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-001	13.00	4.54	13.00	N
2. MOH ROOM 6th 1		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-002				N
3. MOH ROOM 6th 2		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-003				N
4. MOH ROOM 6th 3		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-004				N
5. MOH ROOM 6th 4		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-005				N
6. MOH ROOM 6th 5		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-006				N
7. MOH ROOM 6th 6		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-007				N
8. MOH ROOM 6th 7		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-008				N
9. MOH ROOM 6th 8		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-009				N
10. MOH ROOM 6th 9		Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-010				N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY : _____

CHECKED/VERIFIED BY : _____

ACCEPTANCE : _____

DATE : 3/2/2023

FINISH DATE : 3/2/2023

รหัสเอกสาร : CO-SID-5385-36

ฉบับที่ : 0

วันที่พิมพ์ : 3/2/2023

pos

46

146

BANGKOK HOSPITAL

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : 1. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110

START PM DATE : 7/2/2023

BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent	2. Unit weight	3. Unit weight	4. Unit weight
1	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-001	4.54	4.54	4.54	4.54
2	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-002	4.54	4.54	4.54	4.54
3	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-003	4.54	4.54	4.54	4.54
4	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-004	4.54	4.54	4.54	4.54
5	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-005	4.54	4.54	4.54	4.54
6	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-006	4.54	4.54	4.54	4.54
7	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-007	4.54	4.54	4.54	4.54
8	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-008	4.54	4.54	4.54	4.54
9	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-009	4.54	4.54	4.54	4.54
10	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-010	4.54	4.54	4.54	4.54
11	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-011	4.54	4.54	4.54	4.54
12	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-012	4.54	4.54	4.54	4.54
13	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-013	4.54	4.54	4.54	4.54
14	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-014	4.54	4.54	4.54	4.54
15	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-015	4.54	4.54	4.54	4.54
16	พ่นยาฉีด	Corridor	1	B	BIN-B-1FE-016	4.54	4.54	4.54	4.54

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Case (กรณี)

Caretaker (ผู้ดูแลรักษา)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :

DATE : 7/2/2023

FINISH DATE : 7/2/2023

PROJECT NO. : CO-SD-5385-36

REVISION : 0

REVISION : 1

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : 1. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110

START PM DATE : 1/9/2023

BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent	2. Unit weight	3. Unit weight	4. Unit weight
1	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-001	4.54	4.54	4.54	4.54
2	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-002	4.54	4.54	4.54	4.54
3	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-003	4.54	4.54	4.54	4.54
4	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-004	4.54	4.54	4.54	4.54
5	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-005	4.54	4.54	4.54	4.54
6	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-006	4.54	4.54	4.54	4.54
7	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-007	4.54	4.54	4.54	4.54
8	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-008	4.54	4.54	4.54	4.54
9	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-009	4.54	4.54	4.54	4.54
10	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-010	4.54	4.54	4.54	4.54
11	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-011	4.54	4.54	4.54	4.54
12	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-012	4.54	4.54	4.54	4.54
13	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-013	4.54	4.54	4.54	4.54
14	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-014	4.54	4.54	4.54	4.54
15	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-015	4.54	4.54	4.54	4.54
16	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-016	4.54	4.54	4.54	4.54
17	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-017	4.54	4.54	4.54	4.54
18	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-018	4.54	4.54	4.54	4.54
19	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-019	4.54	4.54	4.54	4.54
20	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-020	4.54	4.54	4.54	4.54
21	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-021	4.54	4.54	4.54	4.54
22	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-022	4.54	4.54	4.54	4.54
23	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-023	4.54	4.54	4.54	4.54
24	พ่นยาฉีด	Corridor	1	A	BIN-A-1FE-024	4.54	4.54	4.54	4.54

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Case (กรณี)

Caretaker (ผู้ดูแลรักษา)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :

DATE : 1/9/2023

FINISH DATE : 1/9/2023

PROJECT NO. : CO-SD-5385-36

REVISION : 0

REVISION : 1



PROJECT TITLE : 1.โครงการปรับปรุงอาคาร
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M
START PM DATE : 1/8/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)			
Detail / รายละเอียด													
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Power ชั่วโมง	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. r/min / Type รอบ/ชนิด	2. r/min / Type รอบ/ชนิด	3. Weight of agent น้ำหนักสาร	4. r/min / Hose รอบ/สาย	5. r/min / Gauge รอบ/เกจ	6. r/min / Handle รอบ/มือจับ	7. r/min / Tank รอบ/ถัง	
1	ห้องปฏิบัติการ 1	Office	2	A	BIN-A-3-FC-001	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
2	ห้องปฏิบัติการ 2	Office	2	A	BIN-A-3-FC-002	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
3	ห้องปฏิบัติการ 3	Office	2	A	BIN-A-3-FC-003	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
4	ห้องปฏิบัติการ 4	Office	2	A	BIN-A-3-FC-004	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
5	ห้องปฏิบัติการ 5	Office	2	A	BIN-A-3-FC-005	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
6	ห้องปฏิบัติการ 6	Office	2	A	BIN-A-3-FC-006	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
7	ห้องปฏิบัติการ 7	Office	2	A	BIN-A-3-FC-007	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
8	ห้องปฏิบัติการ 8	Office	2	A	BIN-A-3-FC-008	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
9	ห้องปฏิบัติการ 9	Office	2	A	BIN-A-3-FC-009	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
10	ห้องปฏิบัติการ 10	Office	2	A	BIN-A-3-FC-010	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
11	ห้องปฏิบัติการ 11	Office	2	A	BIN-A-3-FC-011	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
12	ห้องปฏิบัติการ 12	Office	2	A	BIN-A-3-FC-012	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
13	ห้องปฏิบัติการ 13	Office	2	A	BIN-A-3-FC-013	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
14	ห้องปฏิบัติการ 14	Office	2	A	BIN-A-3-FC-014	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
15	ห้องปฏิบัติการ 15	Office	2	A	BIN-A-3-FC-015	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
16	ห้องปฏิบัติการ 16	Office	2	A	BIN-A-3-FC-016	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
17	ห้องปฏิบัติการ 17	Office	2	A	BIN-A-3-FC-017	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	
18	ห้องปฏิบัติการ 18	Office	2	A	BIN-A-3-FC-018	NON-CFC	NON-CFC	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED/VERIFIED BY

ACCEPTANCE

DATE : 1/8/2025

FINISH DATE : 1/8/2025

PROJECT NO : CO-SD-5385-36

PROJECT NAME : อาคาร 3

PROJECT ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



PROJECT TITLE : 1.โครงการปรับปรุงอาคาร
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M
START PM DATE : 1/8/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Detail / รายละเอียด																
Item รายการ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั่วโมง Hour	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. r/min / Type (ถัง)	2. r/min / Type (ถัง)	3. r/min / Type (ถัง)	4. r/min / Type (ถัง)	5. r/min / Type (ถัง)	6. r/min / Type (ถัง)	7. r/min / Type (ถัง)				
1	ห้องปฏิบัติการ 3	Office	3	A	BIN-A-3-FC-001	NON-CFC	-	-	-	-	-	-				
2	ห้องปฏิบัติการ 1	Office	3	A	BIN-A-3-FC-002	NON-CFC	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34				
3	ห้องปฏิบัติการ 1	Corridor	3	A	BIN-A-3-FC-003	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
4	ห้องปฏิบัติการ 1	Corridor	3	A	BIN-A-3-FC-004	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
5	ห้องปฏิบัติการ 1	IT	3	A	BIN-A-3-FC-005	NON-CFC	-	-	-	-	-	-				
6	SERVER ROOM	IT	3	A	BIN-A-3-FC-006	NON-CFC	-	-	-	-	-	-				
7	ห้อง Server 1	IT	3	A	BIN-A-3-FC-007	NON-CFC	-	-	-	-	-	-				
8	ห้อง Server 2	IT	3	A	BIN-A-3-FC-008	NON-CFC	-	-	-	-	-	-				
9	ห้อง Server 3	IT	3	A	BIN-A-3-FC-009	NON-CFC	-	-	-	-	-	-				
10	ห้อง Server 4	IT	3	A	BIN-A-3-FC-010	NON-CFC	-	-	-	-	-	-				
11	ห้องปฏิบัติการ 1	Corridor	3	A	BIN-A-3-FC-011	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
12	ห้องปฏิบัติการ 1	SKIN	3	A	BIN-A-3-FC-012	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
13	ห้องปฏิบัติการ 1	Corridor	3	A	BIN-A-3-FC-013	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
14	ห้องปฏิบัติการ 1	SKIN	3	A	BIN-A-3-FC-014	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
15	ห้องปฏิบัติการ 1	Corridor	3	A	BIN-A-3-FC-015	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
16	ห้องปฏิบัติการ 1	Regist	3	A	BIN-A-3-FC-016	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
17	ห้องปฏิบัติการ 1	Regist	3	A	BIN-A-3-FC-017	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
18	ห้องปฏิบัติการ 1	Regist	3	A	BIN-A-3-FC-018	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
19	ห้องปฏิบัติการ 1	Regist	3	A	BIN-A-3-FC-019	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
20	ห้องปฏิบัติการ 1	Regist	3	A	BIN-A-3-FC-020	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
21	ห้องปฏิบัติการ 1	Office	3	A	BIN-A-3-FC-021	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
22	ห้องปฏิบัติการ 1	Regist	3	A	BIN-A-3-FC-022	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
23	ห้องปฏิบัติการ 1	Lab	3	A	BIN-A-3-FC-023	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
24	ห้องปฏิบัติการ 1	Lab	3	A	BIN-A-3-FC-024	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
25	ห้องปฏิบัติการ 1	Corridor	3	A	BIN-A-3-FC-025	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				
26	Deuce Lounge	Office	3	A	BIN-A-3-FC-026	NON-CFC	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34				

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : 1 = Do PM , X = Do PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Install

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED/VERIFIED BY

ACCEPTANCE

DATE : 1/8/2025

FINISH DATE : 1/8/2025

PROJECT NO : CO-SD-5385-36

PROJECT NAME : อาคาร 3

PROJECT ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)	PERIOD : M
----------------------------------	------------

PROJECT TITLE :	ໂຄງການສ້າງລະບົບ
ADDRESS :	88 ສາມຊັດທະນາ ເກີດປ່າ ນະຄອນຫຼວງວິນ ວິນ 7710
MEASUREMENT USED :	
BUILDING :	
BRAND :	
MODEL :	
CAPACITY :	
START PM DATE :	19/02/23

TASK (งาน/โครงการ/หน้าที่)												
Detail / Specification					MONTHLY MAINTENANCE (No. 14)							
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. Unit / Type ยี่ห้อ / ประเภท	2. Unit / Weight ยี่ห้อ / น้ำหนัก	3. Unit / Gross Weight ยี่ห้อ / น้ำหนักสุทธิ	4. Unit / Load ยี่ห้อ / โหลด	5. Unit / Gauge ยี่ห้อ / เกจ	6. Unit / Handle ยี่ห้อ / มือจับ	7. Unit / Tank ยี่ห้อ / ถัง
1	ชั้น 1 อาคาร 4	Corridor	4	A	BEN-A-4-FE-001	NOV-2FC	-	-	-	N	N	N
2	บันไดเลื่อน 100x400 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BEN-A-4-FE-002	CO2	4.54	11.83	N	N	N	N
3	บันไดเลื่อน 100x413 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BEN-A-4-FE-003	CO2	4.54	11.83	N	N	N	N
4	บันไดเลื่อน 100x413 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BEN-A-4-FE-004	CO2	4.54	11.83	N	N	N	N
5	บันไดเลื่อน 100x424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BEN-A-4-FE-005	CO2	4.54	11.83	N	N	N	N
6	บันไดเลื่อน 100x424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BEN-A-4-FE-006	CO2	4.54	11.83	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Initial

Problem (digrinnu)	Cause (uunuu)	Corrective (jinnuunuu)

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	_____	(_____) DATE: 24 / 8 / 05 (_____)	(_____) DATE: _____ (_____)
2	_____		
3	_____		
4	_____		
SIGNATURE: 1 / 3 / 05			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0 *	วันที่รับใช้ : สิงหาคม 2564
---------------------------	-------------------	-----------------------------

PPM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)	PERIOD : M
-----------------------------------	------------

PROJECT TITLE :	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู	START PM DATE :	1/9/2023
ADDRESS :	888 หมู่บ้านพัฒนา 8 ตำบล 8 อำเภอ 8 จังหวัด 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	
MEASUREMENT USED :			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1		(_____) DATE: _____
2		
3		
4		
5		

รหัสโครงการ	CS-57-5385-16	เลขที่บัญชี	0	วันที่รับเงิน	2564
-------------	---------------	-------------	---	---------------	------



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110		
MEASUREMENT USED :		
START PM DATE : 18/02/25		
BUILDING : 77110		
BRAND :		
MODEL :		
CAPACITY :		

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 14)			
Detail (รายละเอียด)										
Item (ชิ้น)	Location (สถานที่)	Department (แผนก)	Floor (ชั้น)	Building (อาคาร)	Equipment Code (รหัสอุปกรณ์)	Type (ชนิด)	1. Weight of agent (น้ำหนักของสาร)	2. Unit Weight (น้ำหนักหน่วย)	3. Unit Weight (น้ำหนักหน่วย)	4. Unit Weight (น้ำหนักหน่วย)
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-001	CO2	4.34	12.1	N	N
2	MEB ROOM 6th 1	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-002	NON-CFC			N	N
3	MEB ROOM 6th 2	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-003	NON-CFC			N	N
4	MEB ROOM 6th 3	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-004	NON-CFC			N	N
5	MEB ROOM 6th 4	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-005	NON-CFC			N	N
6	MEB ROOM 6th 5	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-006	NON-CFC			N	N
7	MEB ROOM 6th 6	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-007	NON-CFC			N	N
8	MEB ROOM 6th 7	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-008	NON-CFC			N	N
9	MEB ROOM 6th 8	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-009	NON-CFC			N	N
10	MEB ROOM 6th 9	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-010	NON-CFC			N	N
11	MEB ROOM 6th 10	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-011	NON-CFC			N	N
12	MEB ROOM 6th 11	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-012	NON-CFC			N	N
13	MEB ROOM 6th 12	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-013	NON-CFC			N	N
14	MEB ROOM 6th 13	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-014	NON-CFC			N	N
15	MEB ROOM 6th 14	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-015	NON-CFC			N	N
16	MEB ROOM 6th 15	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-016	NON-CFC			N	N
17	MEB ROOM 6th 16	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-017	NON-CFC			N	N
18	MEB ROOM 6th 17	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-018	NON-CFC			N	N
19	MEB ROOM 6th 18	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-019	NON-CFC			N	N
20	MEB ROOM 6th 19	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-020	NON-CFC			N	N
21	MEB ROOM 6th 20	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-021	NON-CFC			N	N
22	MEB ROOM 6th 21	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-022	NON-CFC			N	N

Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
ไม่มีปัญหา			
SERVICE BY : วิศวกร		CHECKED/VERIFIED BY : วิศวกร	ACCEPTANCE : วิศวกร
FINISH DATE : 18/02/25		DATE : 18/02/25	DATE : 18/02/25



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		START PM DATE : 18/02/25
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110		BUILDING : 77110
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 14)			
Detail (รายละเอียด)										
Item (ชิ้น)	Location (สถานที่)	Department (แผนก)	Floor (ชั้น)	Building (อาคาร)	Equipment Code (รหัสอุปกรณ์)	Type (ชนิด)	1. Weight of agent (น้ำหนักของสาร)	2. Unit Weight (น้ำหนักหน่วย)	3. Unit Weight (น้ำหนักหน่วย)	4. Unit Weight (น้ำหนักหน่วย)
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-001	CO2	4.34	12.1	N	N
2	MEB ROOM 6th 1	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-002	NON-CFC			N	N
3	MEB ROOM 6th 2	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-003	NON-CFC			N	N
4	MEB ROOM 6th 3	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-004	NON-CFC			N	N
5	MEB ROOM 6th 4	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-005	NON-CFC			N	N
6	MEB ROOM 6th 5	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-006	NON-CFC			N	N
7	MEB ROOM 6th 6	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-007	NON-CFC			N	N
8	MEB ROOM 6th 7	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-008	NON-CFC			N	N
9	MEB ROOM 6th 8	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-009	NON-CFC			N	N
10	MEB ROOM 6th 9	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-010	NON-CFC			N	N
11	MEB ROOM 6th 10	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-011	NON-CFC			N	N
12	MEB ROOM 6th 11	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-012	NON-CFC			N	N
13	MEB ROOM 6th 12	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-013	NON-CFC			N	N
14	MEB ROOM 6th 13	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-014	NON-CFC			N	N
15	MEB ROOM 6th 14	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-015	NON-CFC			N	N
16	MEB ROOM 6th 15	Service Building	2	B	BHS-B-2FE-016	NON-CFC			N	N

Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
ไม่มีปัญหา			
SERVICE BY : วิศวกร		CHECKED/VERIFIED BY : วิศวกร	ACCEPTANCE : วิศวกร
FINISH DATE : 18/02/25		DATE : 18/02/25	DATE : 18/02/25

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : 1.โครงการศูนย์รวมศูนย์
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M

TASK (รายละเอียดการตรวจ)		MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Type / Model	2. Weight of agent (kg)	3. Weight of agent (kg)
1	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	8	A	BHNS-A-BFE-001	Co2	4.5	13.50
2	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	8	A	BHNS-A-BFE-002	Co2	4.5	13.50
3	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	8	A	BHNS-A-BFE-003	Co2	4.5	13.50
4	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	8	A	BHNS-A-BFE-004	Co2	4.5	13.50
5	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	8	A	BHNS-A-BFE-005	Co2	4.5	13.50
6	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	8	A	BHNS-A-BFE-006	Co2	4.5	13.50

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , . = Non Install

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY : _____
CHECKED/VERIFIED BY : _____
DATE : 24 / 8 / 65
FINISH DATE : 1 / 8 / 65
BANGKOK HOSPITAL CO.-S/D-3385-36 วันที่ตรวจ : 24/8/65

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : 1.โครงการศูนย์รวมศูนย์
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M

TASK (รายละเอียดการตรวจ)		MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Type / Model	2. Weight of agent (kg)	3. Weight of agent (kg)
1	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	1	C	BHNS-C-1FE-001	Co2	4.5	11.50
2	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	1	C	BHNS-C-1FE-002	Co2	4.5	11.50
3	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	1	C	BHNS-C-1FE-003	Co2	4.5	11.50
4	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	1	C	BHNS-C-1FE-004	Co2	4.5	11.50
5	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	1	C	BHNS-C-1FE-005	Co2	4.5	11.50
6	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	1	C	BHNS-C-1FE-006	Co2	4.5	11.50
7	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	1	C	BHNS-C-1FE-007	Co2	4.5	11.50
8	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	1	C	BHNS-C-1FE-008	Co2	4.5	11.50
9	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	1	C	BHNS-C-1FE-009	Co2	4.5	11.50
10	ห้องประชุม	ศูนย์รวมศูนย์	1	C	BHNS-C-1FE-010	Co2	4.5	11.50

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , . = Non Install

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY : _____
CHECKED/VERIFIED BY : _____
DATE : 24 / 8 / 65
FINISH DATE : 1 / 8 / 65
BANGKOK HOSPITAL CO.-S/D-3385-36 วันที่ตรวจ : 24/8/65



PROJECT TITLE : 1. ตรวจเช็คถังดับเพลิง
ADDRESS : 88 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item อุปกรณ์	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	Type	Weight of agent		
							(kg)	(lb)	(oz)
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-001	CO2	13.05	29	1.0
2	MOB ROOM 6th 1	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-002	Non-CFC	-	-	-
3	MOB ROOM 6th 2	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-003	Non-CFC	-	-	-
4	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	Corridor	2	B	BIN-B-2FE-004	CO2	12.05	27	1.0
5	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	N/Health	2	B	BIN-B-2FE-005	-	-	-	-
6	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	Corridor	2	B	BIN-B-2FE-006	-	-	-	-
7	MOB 6th 1	MOB	2	B	BIN-B-2FE-007	Non-CFC	-	-	-
8	MOB 6th 2	MOB	2	B	BIN-B-2FE-008	Non-CFC	-	-	-
9	MOB 6th 3	MOB	2	B	BIN-B-2FE-009	Non-CFC	-	-	-
10	MOB 6th 4	MOB	2	B	BIN-B-2FE-010	Non-CFC	-	-	-
11	MOB 6th 5	MOB	2	B	BIN-B-2FE-011	Non-CFC	-	-	-
12	MOB 6th 6	MOB	2	B	BIN-B-2FE-012	Non-CFC	-	-	-
13	MOB 6th 7	MOB	2	B	BIN-B-2FE-013	Non-CFC	-	-	-
14	MOB 6th 8	MOB	2	B	BIN-B-2FE-014	Non-CFC	-	-	-
15	MOB 6th 9	MOB	2	B	BIN-B-2FE-015	Non-CFC	-	-	-
16	MOB 6th 10	MOB	2	B	BIN-B-2FE-016	Non-CFC	-	-	-
17	MOB 6th 11	MOB	2	B	BIN-B-2FE-017	Non-CFC	-	-	-
18	MOB 6th 12	MOB	2	B	BIN-B-2FE-018	Non-CFC	-	-	-
19	MOB 6th 13	MOB	2	B	BIN-B-2FE-019	Non-CFC	-	-	-
20	MOB 6th 14	MOB	2	B	BIN-B-2FE-020	Non-CFC	-	-	-
21	ตู้ GEN. 1	Generator	2	B	BIN-B-2FE-021	Non-CFC	-	-	-
22	ตู้ GEN. 2	Generator	2	B	BIN-B-2FE-022	Non-CFC	-	-	-

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = Not Install

Problem (อุปกรณ์) : 4. ตู้เก็บยาในห้อง MOB

Cause (กรณี) :
Corrective (วิธีการแก้ไข) :

SERVICE BY :
CHECKED / VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 11/11/2564



PROJECT TITLE : 1. ตรวจเช็คถังดับเพลิง
ADDRESS : 88 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item อุปกรณ์	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	Type	Weight of agent		
							(kg)	(lb)	(oz)
1	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	Service Building	1	C	BIN-C-1FE-001	CO2	4.50	10	0.7
2	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	STORE	1	C	BIN-C-1FE-002	CO2	4.50	10	0.7
3	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	STORE	1	C	BIN-C-1FE-003	CO2	4.50	10	0.7
4	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	STORE	1	C	BIN-C-1FE-004	CO2	4.50	10	0.7
5	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	STORE	1	C	BIN-C-1FE-005	CO2	4.50	10	0.7
6	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	STORE	1	C	BIN-C-1FE-006	CO2	4.50	10	0.7
7	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	Corridor	1	C	BIN-C-1FE-007	CO2	4.50	10	0.7
8	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	Corridor	1	C	BIN-C-1FE-008	CO2	4.50	10	0.7
9	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	Corridor	1	C	BIN-C-1FE-009	CO2	4.50	10	0.7
10	ตู้เก็บยาในห้อง MOB	Corridor	1	C	BIN-C-1FE-010	CO2	4.50	10	0.7

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = Not Install

Problem (อุปกรณ์) :
Cause (กรณี) :
Corrective (วิธีการแก้ไข) :

SERVICE BY :
CHECKED / VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 11/11/2564



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		
START PM DATE : 9/2/2023		
BUILDING : 88 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330		
ADDRESS : 88 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330		
BRAND : MODEL : CAPACITY :		
MEASUREMENT USED :		

TASK (รายละเอียดการตรวจ)												
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)												
Detail / Sublocation												
Item ที่ตรวจ	สถานที่ Location	Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. Unit / Type	2. Unit/Weight (กยว)	3. Unit/Weight (กยว)	4. Unit/Weight (กยว)	5. Unit/Weight / Gauge	6. Unit/Weight / Handle	7. Unit/Weight / Tank
1	ห้องโถงชั้น 5	Corridor	5	A	BHNS-A-SFE-001	MAN - CFE	-	12.54	-	-	-	N
2	ทางเดินบันไดขึ้น 508 IPD Ward	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-SFE-002	CO2	-	11.85	-	-	-	N
3	ทางเดินบันไดขึ้น 512 IPD Ward	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-SFE-003	CO2	-	11.86	-	-	-	N
4	ทางเดินบันไดขึ้น 519 IPD Ward	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-SFE-004	CO2	-	11.72	-	-	-	N
5	ทางเดินบันไดขึ้น 524 IPD Ward	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-SFE-005	CO2	-	11.94	-	-	-	N
6	ทางเดินบันไดขึ้น 528 IPD Ward	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-SFE-006	CO2	-	12.84	-	-	-	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Insult	
Problem (ปัญหา)	
Cause (สาเหตุ)	
Corrective (การแก้ไข)	
SERVICE BY	
CHECKED / VERIFIED BY	
ACCEPTANCE	
FINISH DATE : 9/9/23	
DATE : 9/9/23	
BANGKOK HOSPITAL CO-SD-5385-36	
BANGKOK HOSPITAL 2564	



PROJECT TITLE : 1. ตรวจเช็คถังดับเพลิง
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท ซ. 11 แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M
START PM DATE : 9/2/2023
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

MONTHLY MAINTENANCE (No. 14)									
TASK (ตรวจสอบถังดับเพลิง)									
Item	Location	Department	Room	Building	Equipment Code	Weight of agent	1. Weight of agent	2. Weight of agent	3. Weight of agent
1	ห้องโถง 4	Corridor	4	A	BUN-A-4FE-001	11.75	11.75	11.75	11.75
2	ห้องโถง 4	Corridor	4	A	BUN-A-4FE-002	11.75	11.75	11.75	11.75
3	ห้องโถง 4	Corridor	4	A	BUN-A-4FE-003	11.75	11.75	11.75	11.75
4	ห้องโถง 4	Corridor	4	A	BUN-A-4FE-004	11.75	11.75	11.75	11.75
5	ห้องโถง 4	Corridor	4	A	BUN-A-4FE-005	11.75	11.75	11.75	11.75
6	ห้องโถง 4	Corridor	4	A	BUN-A-4FE-006	11.75	11.75	11.75	11.75

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install
Problem (ปัญหา) :
Cause (สาเหตุ) :
Corrective (การแก้ไข) :
SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
FINISH DATE : 9/2/2023
DATE : 9/2/2023
BANGKOK HOSPITAL CO.-SD-3385-36 วันที่ 0 วันที่ 2564



PROJECT TITLE : 1. ตรวจเช็คถังดับเพลิง
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท ซ. 11 แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M
START PM DATE : 9/2/2023
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

MONTHLY MAINTENANCE (No. 14)									
TASK (ตรวจสอบถังดับเพลิง)									
Item	Location	Department	Room	Building	Equipment Code	Weight of agent	1. Weight of agent	2. Weight of agent	3. Weight of agent
1	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-001	11.75	11.75	11.75	11.75
2	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-002	11.75	11.75	11.75	11.75
3	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-003	11.75	11.75	11.75	11.75
4	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-004	11.75	11.75	11.75	11.75
5	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-005	11.75	11.75	11.75	11.75
6	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-006	11.75	11.75	11.75	11.75
7	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-007	11.75	11.75	11.75	11.75
8	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-008	11.75	11.75	11.75	11.75
9	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-009	11.75	11.75	11.75	11.75
10	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-010	11.75	11.75	11.75	11.75
11	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-011	11.75	11.75	11.75	11.75
12	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-012	11.75	11.75	11.75	11.75
13	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-013	11.75	11.75	11.75	11.75
14	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-014	11.75	11.75	11.75	11.75
15	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-015	11.75	11.75	11.75	11.75
16	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-016	11.75	11.75	11.75	11.75
17	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-017	11.75	11.75	11.75	11.75
18	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-018	11.75	11.75	11.75	11.75
19	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-019	11.75	11.75	11.75	11.75
20	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-020	11.75	11.75	11.75	11.75
21	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-021	11.75	11.75	11.75	11.75
22	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-022	11.75	11.75	11.75	11.75
23	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-023	11.75	11.75	11.75	11.75
24	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-024	11.75	11.75	11.75	11.75
25	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-025	11.75	11.75	11.75	11.75
26	ห้องโถง 3	Office	3	A	BUN-A-3FE-026	11.75	11.75	11.75	11.75

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install
Problem (ปัญหา) :
Cause (สาเหตุ) :
Corrective (การแก้ไข) :
SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
FINISH DATE : 9/2/2023
DATE : 9/2/2023
BANGKOK HOSPITAL CO.-SD-3385-36 วันที่ 0 วันที่ 2564



PROJECT TITLE : 1. โครงการซ่อมแซมอาคาร
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M
START PM DATE : 9/2/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (3 เดือน)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item	Location	Department	Phase	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent (kg)	3. Airflow (m³/min)	4. Airflow (m³/hour)
1	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-001	ดอ 2	13.21	N	N
2	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-002	ดอ 2	12.85	N	N
3	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-003	ดอ 2	13.05	N	N
4	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-004	ดอ 2	13.69	N	N
5	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-005	ดอ 2	14.07	N	N
6	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-006	ดอ 2	13.10	N	N
7	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-007	ดอ 2	11.92	N	N
8	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-008	ดอ 2	12.53	N	N
9	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-009	ดอ 2	11.59	N	N
10	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-010	ดอ 2	11.71	N	N
11	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-011	ดอ 2	11.71	N	N
12	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-012	ดอ 2	11.31	N	N
13	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-013	ดอ 2	12.60	N	N
14	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-014	ดอ 2	11.59	N	N
15	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-015	ดอ 2	11.59	N	N
16	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-016	ดอ 2	11.59	N	N
17	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-017	ดอ 2	11.59	N	N
18	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-018	ดอ 2	11.59	N	N
19	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-019	ดอ 2	11.59	N	N
20	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-020	ดอ 2	11.59	N	N
21	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-021	ดอ 2	11.59	N	N
22	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-022	ดอ 2	11.59	N	N
23	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-023	ดอ 2	11.59	N	N
24	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-024	ดอ 2	11.59	N	N
25	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-025	ดอ 2	11.59	N	N
26	ห้องผู้ป่วย	ผู้ป่วย ER	1	A	BEN-A-1FE-026	ดอ 2	11.59	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Absent, - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Case (กรณี)

CHECKED VERIFIED BY

DATE

FINISH DATE : 9/2/2025

PERIOD : M

PROJECT TITLE : 1. โครงการซ่อมแซมอาคาร

ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT USED :
PERIOD : M
START PM DATE : 9/2/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

รหัสนิติศาสตร์ CO-SD-585-36

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	Tramway station 77110	START PM DATE : 10/1/2023
ADDRESS :	305 boulevard de la République 77110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		

[illegible]

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหาคือ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไขแล้ว)

SERVICE BY	CHECKED VERIFIED BY	ACCEPTANCE
No. 1. Name _____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ Finish Date : ๗ / 10 / ๖๕	(DATE : ๑ / 10 / ๖๕) (_____)	(DATE : _____) (_____)

หมายเลข COA-S.D-5385-96	ผู้บันทึก ()	วันที่บันทึก (วันที่) ปี ๒๕๓๕
-------------------------	---------------	---------------------------------

รหัสเอกสาร	CO-S-D-5385-26	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่รับใช้	1 สิงหาคม 2564
------------	----------------	---------------	---	--------------	----------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	ໂຮງແຮມນັກສຶກສາ ສະຫວັນນະບໍລິຫານ ວິທະຍາໄລ ເອກະພາບ ຫມວຽງຈັນ	START PM DATE : 01/10/2023
ADDRESS :	888 SOUTHWINDYU A ກະຕິບາດ ນ.ວຽງຈັນ ຕ.ໂພນບຸນລີ້ ຈ.7110	BULLEIN# : 096195490792
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		

TASK (3 เดือน) (001TH1314)												
Detail / รายการ					MONTHLY MAINTENANCE (No. 14)							
Item (รหัส)	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	ยี่ห้อ/รุ่น Equipment Code	1. Name / Type	2. Quantity (kg)	3. Quantity (kg)	4. Growth / Note	5. Water / Gauge	6. Fertilizer / Handle	7. Growth / Tank
1	พืชมงคลนครราชสีมา	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2FE-001	Co 2	4.54	11.71	✓	✓	✓	✓
2	พืชมงคล ICU 15	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2FE-002	Co 2	4.54	11.71	✓	✓	✓	✓
3	พืชมงคล 2	แผนก LA	2	A	BEN-A-2FE-003	Co 2	4.54	11.25	✓	✓	✓	✓
4	พืชมงคล 2 อาคาร OR	แผนก OR	2	A	BEN-A-2FE-004	Co 2	4.54	11.54	✓	✓	✓	✓
5	พืชมงคล 2 อาคาร OR	แผนก OR	2	A	BEN-A-2FE-005	Co 2	4.54	11.54	✓	✓	✓	✓
6	พืชมงคล 3	แผนก OR	2	A	BEN-A-2FE-006	Co 2	4.54	11.96	✓	✓	✓	✓
7	พืชมงคล 3 อาคาร OR (OR)	แผนก OR	2	A	BEN-A-2FE-007	Co 2	4.54	11.96	✓	✓	✓	✓
8	พืชมงคล 3 อาคาร 110	CSSD	2	A	BEN-A-2FE-008	Co 2	4.54	11.69	✓	✓	✓	✓
9	พืชมงคล CSSD	CSSD	2	A	BEN-A-2FE-009	Co 2	4.54	12.06	✓	✓	✓	✓
10	พืชมงคล 15	Corridor	2	A	BEN-A-2FE-010	Co 2	4.54	11.72	✓	✓	✓	✓
11	พืชมงคล อาคาร 110	Hemo	2	A	BEN-A-2FE-011	Co 2	4.54	11.47	✓	✓	✓	✓
12	พืชมงคล 15 อาคาร 110	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2FE-012	Co 2	4.54	11.55	✓	✓	✓	✓
13	พืชมงคล อาคาร 110	Corridor	2	A	BEN-A-2FE-013	Non-CO2	-	-	✓	✓	✓	✓
14	พืชมงคล อาคาร 110	Corridor	2	A	BEN-A-2FE-014	Non-CO2	-	-	✓	✓	✓	✓
15	พืชมงคล อาคาร 110	Corridor	2	A	BEN-A-2FE-015	Non-CO2	-	-	✓	✓	✓	✓
16	พืชมงคล อาคาร 110	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2FE-016	Co 2	-	-	✓	✓	✓	✓
17	พืชมงคล ICU	ICU	2	A	BEN-A-2FE-017	Non-CO2	-	-	✓	✓	✓	✓
18	พืชมงคล อาคาร 110	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2FE-018	Non-CO2	-	-	✓	✓	✓	✓

[illegible]

SYMBOL OF CHECK/RESULT STATUS : 1 = 100% OK, 2 = 75% OK, 3 = 50% OK, 4 = 25% OK, 5 = 10% OK, 6 = 5% OK, 7 = 2% OK, 8 = 1% OK, 9 = 0% OK, 10 = 0% OK, 11 = 0% OK, 12 = 0% OK, 13 = 0% OK, 14 = 0% OK, 15 = 0% OK, 16 = 0% OK, 17 = 0% OK, 18 = 0% OK, 19 = 0% OK, 20 = 0% OK, 21 = 0% OK, 22 = 0% OK, 23 = 0% OK, 24 = 0% OK, 25 = 0% OK, 26 = 0% OK, 27 = 0% OK, 28 = 0% OK, 29 = 0% OK, 30 = 0% OK, 31 = 0% OK, 32 = 0% OK, 33 = 0% OK, 34 = 0% OK, 35 = 0% OK, 36 = 0% OK, 37 = 0% OK, 38 = 0% OK, 39 = 0% OK, 40 = 0% OK, 41 = 0% OK, 42 = 0% OK, 43 = 0% OK, 44 = 0% OK, 45 = 0% OK, 46 = 0% OK, 47 = 0% OK, 48 = 0% OK, 49 = 0% OK, 50 = 0% OK, 51 = 0% OK, 52 = 0% OK, 53 = 0% OK, 54 = 0% OK, 55 = 0% OK, 56 = 0% OK, 57 = 0% OK, 58 = 0% OK, 59 = 0% OK, 60 = 0% OK, 61 = 0% OK, 62 = 0% OK, 63 = 0% OK, 64 = 0% OK, 65 = 0% OK, 66 = 0% OK, 67 = 0% OK, 68 = 0% OK, 69 = 0% OK, 70 = 0% OK, 71 = 0% OK, 72 = 0% OK, 73 = 0% OK, 74 = 0% OK, 75 = 0% OK, 76 = 0% OK, 77 = 0% OK, 78 = 0% OK, 79 = 0% OK, 80 = 0% OK, 81 = 0% OK, 82 = 0% OK, 83 = 0% OK, 84 = 0% OK, 85 = 0% OK, 86 = 0% OK, 87 = 0% OK, 88 = 0% OK, 89 = 0% OK, 90 = 0% OK, 91 = 0% OK, 92 = 0% OK, 93 = 0% OK, 94 = 0% OK, 95 = 0% OK, 96 = 0% OK, 97 = 0% OK, 98 = 0% OK, 99 = 0% OK, 100 = 0% OK		Problem (Symptom)	Cause (Cause)	Corrective (Remedy)
1				
2				
3				
4				
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE	
1				
2				
3				
4				
ISSUE DATE : 10 / 06		DATE : 10 / 06	DATE : ()	

ENGLISH DATE : 1 / 10 / 68



PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		PERIOD : M	
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 11000		START PM DATE : 10/10/2563	
MEASUREMENT USED :		BUILDING : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 11000	
		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	Type / Item	Weight of agent (kg)	Gross Weight (kg)	Remarks / Note
1	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-001	ถังดับเพลิง	-	-	
2	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-002	ถังดับเพลิง	-	-	
3	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-003	ถังดับเพลิง	-	-	
4	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-004	ถังดับเพลิง	-	-	
5	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-005	ถังดับเพลิง	-	-	
6	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-006	ถังดับเพลิง	-	-	
7	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-007	ถังดับเพลิง	-	-	
8	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-008	ถังดับเพลิง	-	-	
9	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-009	ถังดับเพลิง	-	-	
10	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-010	ถังดับเพลิง	-	-	
11	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-011	ถังดับเพลิง	-	-	
12	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-012	ถังดับเพลิง	-	-	
13	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-013	ถังดับเพลิง	-	-	
14	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-014	ถังดับเพลิง	-	-	
15	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-015	ถังดับเพลิง	-	-	
16	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-016	ถังดับเพลิง	-	-	
17	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-017	ถังดับเพลิง	-	-	
18	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-018	ถังดับเพลิง	-	-	
19	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-019	ถังดับเพลิง	-	-	
20	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-020	ถังดับเพลิง	-	-	
21	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-021	ถังดับเพลิง	-	-	
22	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-022	ถังดับเพลิง	-	-	
23	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-023	ถังดับเพลิง	-	-	
24	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-024	ถังดับเพลิง	-	-	
25	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-025	ถังดับเพลิง	-	-	
26	ห้องโถงชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4FE-026	ถังดับเพลิง	-	-	

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install		Corrective (ถ้ามี)	
Problem (ถ้ามี)		Cause (ถ้ามี)	
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	
ACCEPTANCE		ACCEPTANCE	
FINISH DATE : 10/10/68		DATE : 10/10/68	
รหัสนิติศาสตร์ CO-SD-5385-36		รหัสนิติศาสตร์ 2564	

PROJECT TITLE : 1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง		START PM DATE : 10/1/2025		PERIOD : M	
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110		BUILDING : 77110			
MEASUREMENT USED :		BRAND :			
		MODEL :			
		CAPACITY :			

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
Detail / รายละเอียด									
Item (อุปกรณ์)	Location (สถานที่)	Floor (ชั้น)	Building (อาคาร)	Equipment Code (รหัสอุปกรณ์)	1. Weight / Type (น้ำหนัก / ประเภท)	2. Weight of agent (น้ำหนักของสาร)	3. Weight / Gross Weight (น้ำหนัก / น้ำหนักรวม)	4. Unit / Piece (หน่วย / ชิ้น)	5. Unit / Piece (หน่วย / ชิ้น)
1	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-001	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
2	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-002	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
3	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-003	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
4	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-004	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
5	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-005	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
6	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-006	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
7	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-007	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
8	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-008	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
9	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-009	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
10	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-010	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
11	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-011	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
12	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-012	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
13	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-013	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
14	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-014	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
15	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-015	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
16	พื้นที่จอดรถ	1	B	BIN-B-1-FE-016	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหา)	Corrective (แก้ไข)
SERVICE BY : _____	
CHECKED VERIFIED BY : _____	
DATE : 10/1/25	
FINISH DATE : 10/1/25	
THISSAN CO-SD-5385-36	

PROJECT TITLE : 1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง		START PM DATE : 10/1/2025		PERIOD : M	
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110		BUILDING : 77110			
MEASUREMENT USED :		BRAND :			
		MODEL :			
		CAPACITY :			

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
Detail / รายละเอียด									
Item (อุปกรณ์)	Location (สถานที่)	Floor (ชั้น)	Building (อาคาร)	Equipment Code (รหัสอุปกรณ์)	1. Weight / Type (น้ำหนัก / ประเภท)	2. Weight of agent (น้ำหนักของสาร)	3. Weight / Gross Weight (น้ำหนัก / น้ำหนักรวม)	4. Unit / Piece (หน่วย / ชิ้น)	5. Unit / Piece (หน่วย / ชิ้น)
1	พื้นที่จอดรถ	5	A	BIN-A-1-FE-001	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
2	พื้นที่จอดรถ	5	A	BIN-A-1-FE-002	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
3	พื้นที่จอดรถ	5	A	BIN-A-1-FE-003	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
4	พื้นที่จอดรถ	5	A	BIN-A-1-FE-004	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
5	พื้นที่จอดรถ	5	A	BIN-A-1-FE-005	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1
6	พื้นที่จอดรถ	5	A	BIN-A-1-FE-006	ถังดับเพลิง	1.5kg	1.5kg	1	1

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหา)	Corrective (แก้ไข)
SERVICE BY : _____	
CHECKED VERIFIED BY : _____	
DATE : 10/1/25	
FINISH DATE : 10/1/25	
THISSAN CO-SD-5385-36	



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

START PM DATE : 1/10/2025

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ รังสิต

BUILDING : 888 ถนนพหลโยธิน กม. 77110

BRAND : MODEL : CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

TASK (ระบุชื่ออาคารที่ตรวจ)									
Detail / รายละเอียด									
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	Type ชนิด	Weight of agent (กิโลกรัม)	Unit / Type ยี่ห้อ / ชนิด	Monthly Maintenance (No. 1-4)
1	ห้องเก็บของ	สำนักงาน	1	C	BIN-C-1-FE-001	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
2	ห้องเก็บของ	สำนักงาน	1	C	BIN-C-1-FE-002	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
3	ห้องเก็บของ	STORE	1	C	BIN-C-1-FE-003	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
4	ห้องเก็บของ	STORE	1	C	BIN-C-1-FE-004	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
5	ห้องเก็บของ	STORE	1	C	BIN-C-1-FE-005	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
6	ห้องเก็บของ	STORE	1	C	BIN-C-1-FE-006	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
7	ห้องเก็บของ	Corridor	1	C	BIN-C-1-FE-007	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
8	ห้องเก็บของ	Corridor	1	C	BIN-C-1-FE-008	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
9	ห้องเก็บของ	Corridor	1	C	BIN-C-1-FE-009	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
10	ห้องเก็บของ	Corridor	1	C	BIN-C-1-FE-010	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED / VERIFIED BY

ACCEPTANCE

DATE : 1/10/25

DATE : 1/10/25

FINISH DATE : 1/10/25

DATE : 1/10/25

CO-SID-5385-36

CO-SID-5385-36

0

0

2568

2568



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

START PM DATE : 1/10/2025

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ รังสิต

BUILDING : 888 ถนนพหลโยธิน กม. 77110

BRAND : MODEL : CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

TASK (ระบุชื่ออาคารที่ตรวจ)									
Detail / รายละเอียด									
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	Type ชนิด	Weight of agent (กิโลกรัม)	Unit / Type ยี่ห้อ / ชนิด	Monthly Maintenance (No. 1-4)
1	ห้องเก็บของ	Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-001	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
2	ห้องเก็บของ	Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-002	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
3	ห้องเก็บของ	Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-003	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
4	ห้องเก็บของ	Corridor	2	B	BIN-B-2-FE-004	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
5	ห้องเก็บของ	Corridor	2	B	BIN-B-2-FE-005	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
6	ห้องเก็บของ	Corridor	2	B	BIN-B-2-FE-006	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
7	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-007	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
8	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-008	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
9	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-009	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
10	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-010	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
11	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-011	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
12	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-012	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
13	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-013	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
14	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-014	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
15	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-015	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
16	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-016	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
17	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-017	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
18	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-018	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
19	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-019	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
20	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-020	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
21	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-021	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
22	ห้องเก็บของ	MDR	2	B	BIN-B-2-FE-022	ถังดับเพลิง	11.76	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED / VERIFIED BY

ACCEPTANCE

DATE : 1/10/25

DATE : 1/10/25

FINISH DATE : 1/10/25

DATE : 1/10/25

CO-SID-5385-36

CO-SID-5385-36

0

0

2564

2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : 1. โครงการบูรณะอาคาร 3 ชั้น
ADDRESS : 388 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710

START PM DATE : 11/02/25
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

PERIOD : M

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent (kg)	2. Weight of agent (kg)	3. Weight of agent (kg)	4. Weight of agent (kg)
1	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-001	11.86	4.54	11.86	4.54
2	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-002	11.86	4.54	11.86	4.54
3	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-003	11.86	4.54	11.86	4.54
4	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-004	11.86	4.54	11.86	4.54
5	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-005	11.86	4.54	11.86	4.54
6	SCAVEN ROOM	IT	3	A	BUN-A-1FE-006	11.86	4.54	11.86	4.54
7	Server 1	IT	3	A	BUN-A-1FE-007	11.86	4.54	11.86	4.54
8	Server 2	IT	3	A	BUN-A-1FE-008	11.86	4.54	11.86	4.54
9	Server 3	IT	3	A	BUN-A-1FE-009	11.86	4.54	11.86	4.54
10	Server 4	IT	3	A	BUN-A-1FE-010	11.86	4.54	11.86	4.54
11	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-011	11.86	4.54	11.86	4.54
12	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-012	11.86	4.54	11.86	4.54
13	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-013	11.86	4.54	11.86	4.54
14	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-014	11.86	4.54	11.86	4.54
15	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-015	11.86	4.54	11.86	4.54
16	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-016	11.86	4.54	11.86	4.54
17	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-017	11.86	4.54	11.86	4.54
18	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-018	11.86	4.54	11.86	4.54
19	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-019	11.86	4.54	11.86	4.54
20	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-020	11.86	4.54	11.86	4.54
21	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-021	11.86	4.54	11.86	4.54
22	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-022	11.86	4.54	11.86	4.54
23	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-023	11.86	4.54	11.86	4.54
24	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-024	11.86	4.54	11.86	4.54
25	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-025	11.86	4.54	11.86	4.54
26	ห้องประชุม 3	Office	3	A	BUN-A-1FE-026	11.86	4.54	11.86	4.54

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

CHECKED VERIFIED BY

SERVICE BY

FINISH DATE : 11/02/25

DATE : 11/02/25

ACCEPTANCE

CO-SID-3385-36

หน้า 1 จาก 1

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)	PERIOD : M
----------------------------------	------------

PROJECT TITLE :	บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ	START PM DATE :	1/1/2025
ADDRESS :	888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	BUILDING :	
		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	
MEASUREMENT USED :			

TASK (ระบุเดือน/ปี/วัน)						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)						
Detail / Location		อาคาร Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอาคาร Equipment Code	1. วัน / Type (Date)	2. น้ำหนัก Weight of agent (Kilogram)	3. ปริมาณ Volume (Gross Weight)	4. วัสดุ / Hose	5. วัสดุ / Gauge	6. วัสดุ / Handle	7. วัสดุ / Tank
1	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร KCU	อาคาร KCU	2	A	BINS-A-2FE-001	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
2	อาคาร KCU 15	อาคาร KCU	2	A	BINS-A-2FE-002	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
3	พื้นที่อาคาร 2	อาคาร LR	2	A	BINS-A-2FE-003	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
4	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร OR	อาคาร OR	2	A	BINS-A-2FE-004	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
5	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร OR	อาคาร OR	2	A	BINS-A-2FE-005	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
6	พื้นที่ปฏิบัติงาน 3	อาคาร OR	2	A	BINS-A-2FE-006	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
7	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร (OR)	อาคาร OR	2	A	BINS-A-2FE-007	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
8	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร 110	อาคาร CSDD	2	A	BINS-A-2FE-008	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
9	อาคาร CSDD	อาคาร CSDD	2	A	BINS-A-2FE-009	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
10	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร CSDD	อาคาร CSDD	2	A	BINS-A-2FE-010	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
11	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร CSDD	อาคาร CSDD	2	A	BINS-A-2FE-011	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
12	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร Cath Lab	CATH-LAB	2	A	BINS-A-2FE-012	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
13	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร Cath Lab	CATH-LAB	2	A	BINS-A-2FE-013	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
14	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร Cath Lab	Cath-Lab	2	A	BINS-A-2FE-014	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
15	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร Cath Lab	Cath-Lab	2	A	BINS-A-2FE-015	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
16	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร Cath Lab	CATH-LAB	2	A	BINS-A-2FE-016	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
17	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร KCU	KCU	2	A	BINS-A-2FE-017	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N
18	พื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร Cath Lab	CATH-LAB	2	A	BINS-A-2FE-018	(0-2)	4.54	11.91	N	N	N	N

MEMORIAL OF CHECK RESULT STATUS : / - = Don't PM , X = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

[illegible]

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
1	_____				
2	_____				
3	_____				
4	_____				
SIGNATURE: <u>B. N. DS</u> DATE: <u>5/11/08</u>		DATE: <u>5/11/08</u>		DATE: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)	PERIOD : M
----------------------------------	------------

PROJECT TITLE :	ໂຄງການສ້າງຖານນໍ້າດື່ມ	START PM DATE :	10/2025
ADDRESS :	888 ອຳເພີຍະທານ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	
MEASUREMENT USED :			

TASK (งานบำรุงรักษา)													MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Detail / Location		Department	ชั้น	อาคาร	Equipment Code	ชนิด / Type	2. Weight of agent / (กิโลกรัม)	3. Quantity / (Cross Weight)	4. Month / (เดือน)	5. Month / (Change)	6. Quantity / (Handle)	7. Remarks / (Tank)							
Item	Location																		
1	ห้องควบคุมอาคาร (Control Room)	วิศวกรรมโยธา	B	A	BUN-A-B-FE-001	ถัง - 2	4.5	1.5	4										
2	สถานีสูบน้ำ (Water Pump Station)	วิศวกรรมโยธา	B	A	BUN-A-B-FE-002	ถัง - 2	4.5	1.5	4										
3	สถานีสูบน้ำ (Water Pump Station)	วิศวกรรมโยธา	B	A	BUN-A-B-FE-003	ถัง - 2	4.5	1.5	4										
4	สถานีสูบน้ำ (Water Pump Station)	วิศวกรรมโยธา	B	A	BUN-A-B-FE-004	ถัง - 2	4.5	1.5	4										
5	สถานีสูบน้ำ (Water Pump Station)	วิศวกรรมโยธา	B	A	BUN-A-B-FE-001	ถัง - 2	4.5	1.5	4										
6	สถานีสูบน้ำ (Water Pump Station)	วิศวกรรมโยธา	B	A	BUN-A-B-FE-002	ถัง - 2	4.5	1.5	4										

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM - N = Normal - AB = Abnormal - - = Non Install

[illegible]

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____	(DATE 5 / 6 / 7)	(DATE ____ / ____ / ____)
PUSH DATE 3 / 10 / 86		

รหัสเอกสาร CO-SD-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่แก้ไข : 1 สิงหาคม 2564
--------------------------	-----------------	------------------------------

[illegible][illegible]



PROJECT TITLE : 1. ตรวจเช็คถังดับเพลิง		PERIOD : M	
ADDRESS : 888 ซอยสุขุมวิท 111		START PM DATE : 11/2/2025	
BUILDING : 888 ซอยสุขุมวิท 111		BRAND : 77110	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
CAPACITY :		PERIOD :	

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 149)									
Item	Location	Department	Building	Equipment Code	Type	Weight of agent	Gross Weight	4. Net Weight / Hose	5. Net Weight / Hose
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	BUN-B-2FE-001	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
2	MOB ROOM 6th 1	Service Building	2	BUN-B-2FE-002	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
3	MOB ROOM 6th 2	Service Building	2	BUN-B-2FE-003	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
4	MOB ROOM 6th 3	Service Building	2	BUN-B-2FE-004	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
5	MOB ROOM 6th 4	Service Building	2	BUN-B-2FE-005	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
6	MOB ROOM 6th 5	Service Building	2	BUN-B-2FE-006	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
7	MOB ROOM 6th 6	Service Building	2	BUN-B-2FE-007	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
8	MOB ROOM 6th 7	Service Building	2	BUN-B-2FE-008	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
9	MOB ROOM 6th 8	Service Building	2	BUN-B-2FE-009	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
10	MOB ROOM 6th 9	Service Building	2	BUN-B-2FE-010	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
11	MOB ROOM 6th 10	Service Building	2	BUN-B-2FE-011	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
12	MOB ROOM 6th 11	Service Building	2	BUN-B-2FE-012	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
13	MOB ROOM 6th 12	Service Building	2	BUN-B-2FE-013	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
14	MOB ROOM 6th 13	Service Building	2	BUN-B-2FE-014	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
15	MOB ROOM 6th 14	Service Building	2	BUN-B-2FE-015	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
16	MOB ROOM 6th 15	Service Building	2	BUN-B-2FE-016	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
17	MOB ROOM 6th 16	Service Building	2	BUN-B-2FE-017	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
18	MOB ROOM 6th 17	Service Building	2	BUN-B-2FE-018	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
19	MOB ROOM 6th 18	Service Building	2	BUN-B-2FE-019	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
20	MOB ROOM 6th 19	Service Building	2	BUN-B-2FE-020	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
21	MOB ROOM 6th 20	Service Building	2	BUN-B-2FE-021	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00
22	MOB ROOM 6th 21	Service Building	2	BUN-B-2FE-022	CO-2	4.54	7.50	3.00	3.00

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install		Cause (สาเหตุ)		Corrective (การแก้ไข)	
Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)		Corrective (การแก้ไข)	
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
4		4		4	
FINISH DATE : 11/2/2025		DATE : 11/2/2025		DATE : 11/2/2025	
PROJECT NO. CO-SID-5385-36		PROJECT NO. 2564		PROJECT NO. 2564	



PROJECT TITLE : โครงการบำรุงรักษา
ADDRESS : 88 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
MEASUREMENT USED :
CAPACITY :
PERIOD : M
START PM DATE : 12/2/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (ระบุชื่อเครื่องใช้)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent	2. Weight of agent	3. Weight of agent	4. Weight of agent
1	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-001	1.00	1.00	1.00	1.00
2	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-002	1.00	1.00	1.00	1.00
3	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-003	1.00	1.00	1.00	1.00
4	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-004	1.00	1.00	1.00	1.00
5	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-005	1.00	1.00	1.00	1.00
6	SERVER ROOM	IT	3	A	BIN-A-3FE-006	1.00	1.00	1.00	1.00
7	ห้อง Server 1	IT	3	A	BIN-A-3FE-007	1.00	1.00	1.00	1.00
8	ห้อง Server 2	IT	3	A	BIN-A-3FE-008	1.00	1.00	1.00	1.00
9	ห้อง Server 3	IT	3	A	BIN-A-3FE-009	1.00	1.00	1.00	1.00
10	ห้อง Server 4	IT	3	A	BIN-A-3FE-010	1.00	1.00	1.00	1.00
11	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-011	1.00	1.00	1.00	1.00
12	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-012	1.00	1.00	1.00	1.00
13	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-013	1.00	1.00	1.00	1.00
14	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-014	1.00	1.00	1.00	1.00
15	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-015	1.00	1.00	1.00	1.00
16	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-016	1.00	1.00	1.00	1.00
17	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-017	1.00	1.00	1.00	1.00
18	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-018	1.00	1.00	1.00	1.00
19	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-019	1.00	1.00	1.00	1.00
20	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-020	1.00	1.00	1.00	1.00
21	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-021	1.00	1.00	1.00	1.00
22	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-022	1.00	1.00	1.00	1.00
23	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-023	1.00	1.00	1.00	1.00
24	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-024	1.00	1.00	1.00	1.00
25	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-025	1.00	1.00	1.00	1.00
26	ห้องพักรับรอง 3	Office	3	A	BIN-A-3FE-026	1.00	1.00	1.00	1.00

Problem (ระบุปัญหา)
Cause (ระบุสาเหตุ)
Corrective (ระบุการแก้ไข)
SERVICE BY
CHECKED / VERIFIED BY
ACCEPTANCE
FINISH DATE : 2 / 12 / 2564
DATE : 2 / 12 / 2564
TIME : 08:00
CO-SD-5385-36
BANGKOK HOSPITAL 2564

[illegible]

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (PE)										PERIOD : M		
PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย		START PM DATE : 12/2025										
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110		BUILDING :										
		BRAND :										
		MODEL :										
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :										
TASK (ระบุตำแหน่งถังดับเพลิง)												
Detail / รายละเอียด		MONTHLY MAINTENANCE (No. 140)										
Item ชิ้นส่วน	Location ตำแหน่ง	Department แผนก	Power ไฟ	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. Type / Type (ชนิด)	2. Weight (kg) น้ำหนัก (กก.)	3. Pressure (psi) แรงดัน (ปอนด์)	4. Expiry Date / Date วันหมดอายุ / วันที่	5. Inspected / Inspected ตรวจสอบ / ตรวจสอบ	6. Remarks / Remarks หมายเหตุ / หมายเหตุ	7. Initials / Initials ชื่อตัว / ชื่อตัว
1	ถังดับเพลิง 4	Comet	4	A	BHS-A-4FE-001	1. Type / Type (ชนิด)	2. Weight (kg) น้ำหนัก (กก.)	3. Pressure (psi) แรงดัน (ปอนด์)	4. Expiry Date / Date วันหมดอายุ / วันที่	5. Inspected / Inspected ตรวจสอบ / ตรวจสอบ	6. Remarks / Remarks หมายเหตุ / หมายเหตุ	7. Initials / Initials ชื่อตัว / ชื่อตัว
2	ถังดับเพลิง 4	Comet	4	A	BHS-A-4FE-002	1. Type / Type (ชนิด)	2. Weight (kg) น้ำหนัก (กก.)	3. Pressure (psi) แรงดัน (ปอนด์)	4. Expiry Date / Date วันหมดอายุ / วันที่	5. Inspected / Inspected ตรวจสอบ / ตรวจสอบ	6. Remarks / Remarks หมายเหตุ / หมายเหตุ	7. Initials / Initials ชื่อตัว / ชื่อตัว
3	ถังดับเพลิง 4	Comet	4	A	BHS-A-4FE-003	1. Type / Type (ชนิด)	2. Weight (kg) น้ำหนัก (กก.)	3. Pressure (psi) แรงดัน (ปอนด์)	4. Expiry Date / Date วันหมดอายุ / วันที่	5. Inspected / Inspected ตรวจสอบ / ตรวจสอบ	6. Remarks / Remarks หมายเหตุ / หมายเหตุ	7. Initials / Initials ชื่อตัว / ชื่อตัว
4	ถังดับเพลิง 4	Comet	4	A	BHS-A-4FE-004	1. Type / Type (ชนิด)	2. Weight (kg) น้ำหนัก (กก.)	3. Pressure (psi) แรงดัน (ปอนด์)	4. Expiry Date / Date วันหมดอายุ / วันที่	5. Inspected / Inspected ตรวจสอบ / ตรวจสอบ	6. Remarks / Remarks หมายเหตุ / หมายเหตุ	7. Initials / Initials ชื่อตัว / ชื่อตัว
5	ถังดับเพลิง 4	Comet	4	A	BHS-A-4FE-005	1. Type / Type (ชนิด)	2. Weight (kg) น้ำหนัก (กก.)	3. Pressure (psi) แรงดัน (ปอนด์)	4. Expiry Date / Date วันหมดอายุ / วันที่	5. Inspected / Inspected ตรวจสอบ / ตรวจสอบ	6. Remarks / Remarks หมายเหตุ / หมายเหตุ	7. Initials / Initials ชื่อตัว / ชื่อตัว
6	ถังดับเพลิง 4	Comet	4	A	BHS-A-4FE-006	1. Type / Type (ชนิด)	2. Weight (kg) น้ำหนัก (กก.)	3. Pressure (psi) แรงดัน (ปอนด์)	4. Expiry Date / Date วันหมดอายุ / วันที่	5. Inspected / Inspected ตรวจสอบ / ตรวจสอบ	6. Remarks / Remarks หมายเหตุ / หมายเหตุ	7. Initials / Initials ชื่อตัว / ชื่อตัว
SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / - Do PM , X - Do PM , N - Normal , AB - Abnormal , * - Not Insd												
Problem (อุปกรณ์) อุปกรณ์มีปัญหา												
Corrective (การแก้ไข)												
SERVICE BY												
CHECKED / VERIFIED BY												
ACCEPTANCE												
DATE : / /												



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PRODUCT TITLE : 1. เครื่องดับเพลิงมือถือ

START PM DATE : 12/2/2025

BUILDING : 888 อาคารศูนย์รวมศูนย์บริการลูกค้า

ADDRESS : 888 อาคารศูนย์รวมศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 77110

BRAND : 77110

MODEL : 77110

CAPACITY : 77110

MEASUREMENT USED : 77110

TASK (ระบุตำแหน่ง/พื้นที่)									
Detail / รายละเอียด									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Type	2. Weight of agent	3. Weight of agent	4. Weight of agent
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-001	CO2	13.07	13.07	13.07
2	MOB ROOM 001	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-002	NON-CFC	-	-	-
3	MOB ROOM 002	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-003	NON-CFC	-	-	-
4	MOB ROOM 003	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-004	CO2	13.07	13.07	13.07
5	MOB ROOM 004	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-005	NON-CFC	-	-	-
6	MOB ROOM 005	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-006	NON-CFC	-	-	-
7	MOB ROOM 006	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-007	NON-CFC	-	-	-
8	MOB ROOM 007	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-008	NON-CFC	-	-	-
9	MOB ROOM 008	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-009	NON-CFC	-	-	-
10	MOB ROOM 009	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-010	NON-CFC	-	-	-
11	MOB ROOM 010	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-011	NON-CFC	-	-	-
12	MOB ROOM 011	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-012	NON-CFC	-	-	-
13	MOB ROOM 012	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-013	NON-CFC	-	-	-
14	MOB ROOM 013	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-014	NON-CFC	-	-	-
15	MOB ROOM 014	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-015	NON-CFC	-	-	-
16	MOB ROOM 015	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-016	NON-CFC	-	-	-
17	MOB ROOM 016	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-017	NON-CFC	-	-	-
18	MOB ROOM 017	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-018	NON-CFC	-	-	-
19	MOB ROOM 018	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-019	NON-CFC	-	-	-
20	MOB ROOM 019	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-020	NON-CFC	-	-	-
21	MOB ROOM 020	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-021	NON-CFC	-	-	-
22	MOB ROOM 021	Service Building	2	B	BIN-B-2FE-022	NON-CFC	-	-	-

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ระบุตำแหน่ง)

Cause (ระบุ)

Corrective (ระบุ)

SERVICE BY

CHECKED VERIFIED BY

ACCEPTANCE

DATE : 12/2/2025

DATE : 12/2/2025

FINISH DATE : 12/2/2025

DATE : 12/2/2025

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PRODUCT TITLE : 1. เครื่องดับเพลิงมือถือ

START PM DATE : 12/2/2025

BUILDING : 888 อาคารศูนย์รวมศูนย์บริการลูกค้า

ADDRESS : 888 อาคารศูนย์รวมศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 77110

BRAND : 77110

MODEL : 77110

CAPACITY : 77110

MEASUREMENT USED : 77110

TASK (ระบุตำแหน่ง/พื้นที่)									
Detail / รายละเอียด									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Type	2. Weight of agent	3. Weight of agent	4. Weight of agent
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-001	CO2	11.49	11.49	11.49
2	MOB ROOM 001	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-002	NON-CFC	-	-	-
3	MOB ROOM 002	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-003	NON-CFC	-	-	-
4	MOB ROOM 003	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-004	NON-CFC	-	-	-
5	MOB ROOM 004	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-005	NON-CFC	-	-	-
6	MOB ROOM 005	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-006	NON-CFC	-	-	-
7	MOB ROOM 006	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-007	NON-CFC	-	-	-
8	MOB ROOM 007	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-008	NON-CFC	-	-	-
9	MOB ROOM 008	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-009	NON-CFC	-	-	-
10	MOB ROOM 009	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-010	NON-CFC	-	-	-
11	MOB ROOM 010	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-011	NON-CFC	-	-	-
12	MOB ROOM 011	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-012	NON-CFC	-	-	-
13	MOB ROOM 012	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-013	NON-CFC	-	-	-
14	MOB ROOM 013	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-014	NON-CFC	-	-	-
15	MOB ROOM 014	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-015	NON-CFC	-	-	-
16	MOB ROOM 015	Service Building	2	B	BIN-B-1FE-016	NON-CFC	-	-	-

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ระบุตำแหน่ง)

Cause (ระบุ)

Corrective (ระบุ)

SERVICE BY

CHECKED VERIFIED BY

ACCEPTANCE

DATE : 12/2/2025

DATE : 12/2/2025

FINISH DATE : 12/2/2025

DATE : 12/2/2025

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

THAMMAKART CO.-SD-5385-36

[illegible]

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : <u>โครงการปรับปรุงอาคาร 5 ชั้น</u>	START PM DATE : <u>15/11/2025</u>	
ADDRESS : <u>808 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110</u>	BUILDING : <u>5</u>	
MEASUREMENT USED :	BRAND : <u></u>	
	MODEL : <u></u>	
	CAPACITY : <u></u>	

TASK (ตรวจสอบและบันทึก)									
Detail / รายละเอียด									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Type	2. Valve / Pipe size	3. Thrift / Valve	4. Thrift / Valve
1	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-001	1/2"	1/2"	N	N
2	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-002	1/2"	1/2"	N	N
3	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-003	1/2"	1/2"	N	N
4	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-004	1/2"	1/2"	N	N
5	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-005	1/2"	1/2"	N	N
6	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-006	1/2"	1/2"	N	N
7	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-007	1/2"	1/2"	N	N
8	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-008	1/2"	1/2"	N	N
9	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-009	1/2"	1/2"	N	N
10	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-010	1/2"	1/2"	N	N
11	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-011	1/2"	1/2"	N	N
12	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-012	1/2"	1/2"	N	N
13	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-013	1/2"	1/2"	N	N
14	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-014	1/2"	1/2"	N	N
15	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-015	1/2"	1/2"	N	N
16	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-016	1/2"	1/2"	N	N
17	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-017	1/2"	1/2"	N	N
18	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-018	1/2"	1/2"	N	N
19	ห้องเก็บของใต้ถุนอาคาร	Room ER	1	A	BHNA-1-FHC-019	1/2"	1/2"	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหา)	Corrective (แก้ไข)
Cause (สาเหตุ)	
SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY
DATE : <u>15/11/2025</u>	DATE : <u>15/11/2025</u>
FINISH DATE : <u>15/11/2025</u>	DATE : <u>15/11/2025</u>
จำนวนรายการ : <u>19</u>	จำนวนรายการ : <u>19</u>



PM REPORT MANUAL PULL STATION

PROJECT TITLE : 1. โครงการอาคารผู้ป่วย
ADDRESS : 888 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
BUILDING : 7710
BRAND :
MODEL :
MEASUREMENT USED :
CAPACITY :
PERIOD : Q

TASK (1. โครงการอาคารผู้ป่วย)					
Detail / รายการ					
Item No.	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code
1	1. ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BHNA-2-MPS-009
2	2. ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BHNA-2-MPS-010
3	3. ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BHNA-2-MPS-011
4	4. ห้องผู้ป่วยหนัก	CSSD	2	A	BHNA-2-MPS-012
5	5. ห้องผู้ป่วยหนัก	LR	2	A	BHNA-2-MPS-013
6	6. ห้องผู้ป่วยหนัก	ICU	2	A	BHNA-2-MPS-014
7	7. ห้องผู้ป่วยหนัก	ICU	2	A	BHNA-2-MPS-015
8	8. LABORATORY DEPARTMENT	LAB	3	A	BHNA-3-MPS-001
9	9. ห้องผู้ป่วยหนัก	Center Area	3	A	BHNA-3-MPS-002
10	10. ห้องผู้ป่วยหนัก	Office	3	A	BHNA-3-MPS-003
11	11. ห้องผู้ป่วยหนัก	SKIN	3	A	BHNA-3-MPS-004
12	12. ห้องผู้ป่วยหนัก	REHAB	3	A	BHNA-3-MPS-005
13	13. ห้องผู้ป่วยหนัก	Center Area	3	A	BHNA-3-MPS-006
14	14. ห้องผู้ป่วยหนัก	OB GYN	3	A	BHNA-3-MPS-007
15	15. ห้องผู้ป่วยหนัก	Center Area	3	A	BHNA-3-MPS-008

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Install

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED / VERIFIED BY :
FINISH DATE : 15.7.68
DATE : 15.7.68
DATE : 15.7.68
DATE : 15.7.68

Signature (CUSTOMER)
Signature (ENGINEER / SUPERVISOR)
Signature (CUSTOMER)
Signature (ENGINEER / SUPERVISOR)



PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 12/09/2568
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
PERIOD : Q

TASK (รายละเอียดการตรวจ)							YEARLY (1-3)	
Detail รายการตรวจ								
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
1	หน่วยรังสีวิทยา	X-RAY	1	A	BHN-A-1-MPS-001	N	N	N
2	หน่วยรังสีวิทยา	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-002	N	N	N
3	โสตศอนาสิก	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-003	N	N	N
4	คลินิกสูดดมและยา	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-004	N	N	N
5	แผนกการฟื้นฟูสมรรถภาพ	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-005	N	N	N
6	โสตศอนาสิก	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-006	N	N	N
7	โสตศอนาสิก	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-007	N	N	N
8	ทันตกรรม	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-008	N	N	N
9	ทันตกรรม	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-009	N	N	N
10	ศูนย์รังสีวิทยา	CATLAB	2	A	BHN-A-2-MPS-001	N	N	N
11	แผนกทันตกรรม	DENTAL	2	A	BHN-A-2-MPS-002	N	N	N
12	แผนกทันตกรรม	HEMO	2	A	BHN-A-2-MPS-003	N	N	N
13	ทันตกรรม	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-004	N	N	N
14	ทันตกรรม	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-005	N	N	N
15	ทันตกรรม	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-006	N	N	N
16	ทันตกรรม	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-007	N	N	N
17	ทันตกรรม	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-008	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY : นางสาวกมล ใจงาม

CHECKED VERIFIED BY : _____

ACCEPTANCE : _____

FINISH DATE : 12/09/2568

DATE : 14/9/2568

PERIOD : Q

PM REPORT MANUAL PULL STATION		PERIOD : Q
PROJECT TITLE :	Yamunotsarum Kothi	START PM DATE : 15/11/2015
ADDRESS :	888 CHANDRASEKHAR A. N. ROAD, CHANDRASEKHAR ROAD 77110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

TASK (ระบุชนิดของงาน)							Detail / รายละเอียด		TASK (ระบุชนิดของงาน)			YEARLY (1-3)	
Item / รายการ	Location / สถานที่	Department / แผนก	Floor / ชั้น	Building / อาคาร	Equipment Code / รหัสเครื่องจักร	Visual / ภาพ	Signal / สัญญาณ	Cleaning / ทำความสะอาด					
1	พื้นที่จอดรถยนต์	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-001	N	N	N					
2	พื้นที่จอดรถยนต์	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-002	N	N	N					
3	พื้นที่จอดรถยนต์ 418-419	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-003	N	N	N					
4	พื้นที่จอดรถยนต์ 415-416	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-004	N	N	N					
5	พื้นที่จอดรถยนต์ 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-005	N	N	N					
6	พื้นที่จอดรถยนต์	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-001	N	N	N					
7	พื้นที่จอดรถยนต์	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-002	N	N	N					
8	พื้นที่จอดรถยนต์ 418-419	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-003	N	N	N					
9	พื้นที่จอดรถยนต์ 415-416	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-004	N	N	N					
10	พื้นที่จอดรถยนต์ 508	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-005	N	N	N					
11	พื้นที่จอดรถยนต์	Center Area	1	B	BHN-B-1-MPS-001	ปิดใช้งานชั่วคราว							
12	พื้นที่จอดรถยนต์	Center Area	1	B	BHN-B-1-MPS-002								
13													
14													
15													
16													
17													
18													

[illegible]

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	_____	(_____) DATE: <u>15</u> / <u>11</u> / <u>05</u> (ENGINEER / SUPERVISOR)	(_____) DATE: <u>8</u> / <u>12</u> / <u>2018</u> (CUSTOMER'S)
2	_____		
3	_____		
4	_____		

[illegible]

PM REPORT MANUAL PULL STATION		PERIOD : Q
PROJECT TITLE :	Transmision 5700	START PM DATE : 15/10/04
ADDRESS :	888 suvarnaphum rd. 11 km 5.5 km 6 km 7 km 8	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		

TASK (ระบุเดือน/ปี)							Detail / รายละเอียด			YEARLY (1-2)		
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	ชื่อเครื่อง Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning				
1	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์	OR	2	A	BUN-A-2-MPS-009	N	N	N				
2	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์	OR	2	A	BUN-A-2-MPS-010	Z	Z	Z				
3	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ 3	OR	2	A	BUN-A-2-MPS-011	Z	Z	Z				
4	ศูนย์ CSD	CSD	2	A	BUN-A-2-MPS-012	Z	Z	Z				
5	ศูนย์ CSD 2	LR	2	A	BUN-A-2-MPS-013	Z	Z	Z				
6	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ ICU 15	ICU	2	A	BUN-A-2-MPS-014	Z	Z	Z				
7	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ ICU	ICU	2	A	BUN-A-2-MPS-015	Z	Z	Z				
8	LABORATORY DEPARTMENT	LAB	3	A	BUN-A-3-MPS-001	Z	Z	Z				
9	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์	Center Area	3	A	BUN-A-3-MPS-002	Z	Z	Z				
10	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์	Office	3	A	BUN-A-3-MPS-003	Z	Z	Z				
11	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์	SEIN	3	A	BUN-A-3-MPS-004	Z	Z	Z				
12	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์	REHAB	3	A	BUN-A-3-MPS-005	Z	Z	Z				
13	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ 1	Center Area	3	A	BUN-A-3-MPS-006	Z	Z	Z				
14	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์	OR GYN	3	A	BUN-A-3-MPS-007	Z	Z	Z				
15	ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ 3	Center Area	3	A	BUN-A-3-MPS-008	Z	Z	Z				

[illegible]

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	_____		
2	_____		
3	_____		
4	_____		

DATE: 11/11/2011
 (PRINT NAME OF DRIVER OR SIGNATURE)

[illegible]

PPM REPORT SMOKE DETECTOR

PROJECT TITLE :	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	START PM DATE :	2564-08-08
ADDRESS :	888 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	BUILDING :	
		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	
MEASUREMENT USED :			

[illegible]

-SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหา)	Case (กรณี)	Carefree (ทำใจสบาย)
1 2 3 4 DATE: 28 / 7 / 66 (ENGINEER / INSPECTOR)	CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE DATE: 5 / 8 / 958 (CUSTOMER)

หมายเลข CO-STD-538-55	ปีที่พิมพ์ 0	วันที่พิมพ์ : ธันวาคม 2564
-----------------------	--------------	----------------------------

PMP REPORT MANUAL PULL STATION

FM REPORT MANUAL FULL STATION		PERIOD : Q
PROJECT TITLE :	Yamamotoji dam kichu	
ADDRESS :	888 quanyizhuang nalihe wufeng yidazhuang xiao 77110	START PM DATE : 9/12/2008
		BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT UNIT:		

TASK (โปรดระบุวันที่ทำ)									☐ YEARLY (1-3)	
Detail / รายละเอียด										
Item หัวข้อ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning		
						N	N	N		
1	พื้นที่จอดรถด้านหน้า	XS-AN	1	A	BINS-A-1-MPS-001	N	N	N		
2	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	OPD	1	A	BINS-A-1-MPS-002	N	N	N		
3	โถงเชื่อมต่อกับอาคาร	OPD	1	A	BINS-A-1-MPS-003	N	N	N		
4	พื้นที่จอดรถด้านหน้า	OPD	1	A	BINS-A-1-MPS-004	N	N	N		
5	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	OPD	1	A	BINS-A-1-MPS-005	N	N	N		
6	โถงเชื่อมต่อกับอาคาร	OPD	1	A	BINS-A-1-MPS-006	N	N	N		
7	โถงเชื่อมต่อกับพื้นที่จอดรถด้านหลัง	OPD	1	A	BINS-A-1-MPS-007	N	N	N		
8	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	OPD	1	A	BINS-A-1-MPS-008	N	N	N		
9	พื้นที่จอดรถด้านหน้า	OPD	1	A	BINS-A-1-MPS-009	N	N	N		
10	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	CATH-LAB	2	A	BINS-A-2-MPS-001	N	N	N		
11	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	HOSPITAL	2	A	BINS-A-2-MPS-002	N	N	N		
12	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	HOSPITAL	2	A	BINS-A-2-MPS-003	N	N	N		
13	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	Center Area	2	A	BINS-A-2-MPS-004	N	N	N		
14	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	Center Area	2	A	BINS-A-2-MPS-005	N	N	N		
15	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	Center Area	2	A	BINS-A-2-MPS-006	N	N	N		
16	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	Center Area	2	A	BINS-A-2-MPS-007	N	N	N		
17	พื้นที่จอดรถด้านหลัง	Center Area	2	A	BINS-A-2-MPS-008	N	N	N		

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS / = Do PM X = Don't PM N = Normal All = Abnormal - = Non Install

Problem (ပြဿနာ)	Case (ကိစ္စ)	Corrective (ပြင်ဆင်မှု)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. _____		
2. _____		
3. _____		
4. _____		

DATE: 15 / 12 / 88

(ENGINEER SUPERVISOR)

DATE: 6 / 1 / 89

(CUSTOMER)

พอลิตบลาต CG-SD-338-48	แผ่นที่ 0	วันที่รับใช้: 11/01/01 2504
------------------------	-----------	-----------------------------

PM REPORT SMOKE DETECTOR						PERIOD : Y		
PROJECT TITLE : 1-อาคารพาณิชย์ ถนนสีลม						START PM DATE : 28 Sep-68		
ADDRESS : 888 ถนนพระรามที่ 4 แขวง สีลม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10110						BUILDING :		
						BRAND :		
						MODEL :		
						CAPACITY :		
MEASUREMENT USED :								
TASK (รายละเอียดการตรวจ)						YEARLY (1-3)		
Detail / รายละเอียด								
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องตรวจจับ	Visual 	Signal 	Cleaning
1 ZONE FLOOR 4	(F) Ward 4		4	A	BEN-A-4-SD-039	N Z Z Z Z	N Z Z Z Z	N Z Z Z Z
2 ZONE FLOOR 4	(F) Ward 4		4	A	BEN-A-4-SD-040			
3 ZONE FLOOR 5	(F) Ward 5		5	A	BEN-A-5-SD-041			
4 ZONE FLOOR 5	(F) Ward 5		5	A	BEN-A-5-SD-042			
SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Du-PM , X = Don't PM , N = Normal , * = Not Install								
Problem (ปัญหา)						Cause (สาเหตุ)	Corrective Action (แก้ไข)	
SERVICE BY.						CHECKED/VÉRIFIED BY	ACCEPTANCE	
FINISH DATE : 28 / 9 / 68 *						DATE : 28 / 9 / 68) (ENGINEER/SUPERVISOR)	DATE : 29 / 10 / 68 (CUSTOMERS)	

PM REPORT SMOKE DETECTOR										PERIOD : Y
PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบ ADDRESS : 888 หมู่ 1 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดชลบุรี 20130 START PM DATE : 26/8/68 BUILDING : BRAND : MODEL : CAPACITY :										
MEASUREMENT USED : TASK (ตามข้อกำหนด 77110)										
Detail / รายการ ☐ YEARLY (1-3)										
Item	Location	Department	Floor	Room	Building	Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning	
1	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	A	BIN-A-4-SD-011	N	N	N	
2	ZONE FLOOR 4	HOSPITAL BUILDING	4	A	A	BIN-A-4-SD-016	N	N	N	
3	ZONE FLOOR 4	HOSPITAL BUILDING	4	A	A	BIN-A-4-SD-037	N	N	N	
4	ZONE FLOOR 4	HOSPITAL BUILDING	4	A	A	BIN-A-4-SD-038	N	N	N	
Problem (ปัญหา) Cause (สาเหตุ)										
555 MODEL OF CHECK RESULT STATUS : /- Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , . = Non Install Corrective (แก้ไข)										
FINISH DATE : 26 / 8 / 68 DATE : 4 / 9 / 2018										
SERVICE BY CHECKED BY										
ACCEPTANCE (CUSTOMER'S)										

PM REPORT SMOKE DETECTOR		PERIOD : Y
PROJECT TITLE :	ໂຮງຮຽນສາວຄົມ ວັດທະນະທຳ	START PM DATE : 28 Nov-08
ADDRESS :	888 ເຂດພິກັດເມືອງ ອ.ບໍ່ລຸ້ນ ບ.ບໍ່ລຸ້ນ ຈ.ປະເທດໄທ 77110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		

[illegible]

Problem (उपग्रहम्)	Cause (कारणम्)	Corrective (सुधारणम्)
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install		

SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	_____	(_____) DATE: <u>26</u> / <u>11</u> / <u>06</u> (ENGINEER / SUPERVISOR) (CUSTOMER'S)	
2	_____		
3	_____		
4	_____		

รหัสงาน CO-SD-335-55	พื้นที่ 0	วันที่ 4 สิงหาคม 2564
----------------------	-----------	-----------------------

PM REPORT SMOKE DETECTOR		PERIOD :
PROJECT TITLE :	မြို့နယ်တစ်ခု၏ မြေအောက်ရေစနစ်	START PM DATE : ၂၀၁၈
ADDRESS :	၈၈၈ ဂျော့ဆွန်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၀၀	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		

[illegible]

Problem (digit 1 to 4)	Cause (digit 5 to 9)	Corrective (digit 10 to 15)
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : 1 = Do PM, 2 = Do CT PM, 3 = Normal, 4 = Abnormal, 5 = Not Install		

SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	_____	DATE: <u>26</u> / <u>10</u> / <u>88</u> (ENGINEER / SUPERVISOR) (CUSTOMER'S)	DATE: <u>11</u> / <u>11</u> / <u>2018</u>
2	_____		
3	_____		
4	BUSI DATE: <u>26</u> / <u>10</u> / <u>88</u> *		

รหัสเอกสาร (C)-STD-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	ฉบับแก้ไขที่ 1 วันที่ 01/04/2564
----------------------------	-----------------	----------------------------------

PERIOD: Y

PROJECT TITLE :	Thrombolysis unit	START PM DATE :	28/12/08
ADDRESS :	888 mahavithayalai rd. in the village 7110	BUILDING :	
		BRAND :	
		MODEL :	
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :	

[illegible]

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : $f =$ Bad PM , $N =$ Bad PM , $N =$ Normal , $AB =$ Abnormal , $AB =$ Normal	Cause (reason)	Corrective (改善方法)
Problem (問題)		

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	_____	(_____) DATE: <u>24</u> / <u>12</u> / <u>1955</u> (ENGINEER / SUPERVISOR)	DATE: <u>6</u> / <u>1</u> / <u>2014</u> (CUSTOMER'S)
2	_____		
3	_____		
4	_____		

รหัสเอกสาร CO-STD-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------