




เอกสารแบบ 6

ผลการตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 10/9/68	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล	
	BRAND : -	
MEASUREMENT USED : _____	MODEL : -	
	CAPACITY : -	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง	2. ทำความสะอาดช่องระบายน้ำ	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาหากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหมุนวนของระบบท่อประปาหรือท่อระบายน้ำ	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดท่อ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทั้งของระบบและเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	X-Ray	1	A	BIIN-A-1-SS-001	N	N	N	N	N	N	N
2	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	N	N	N	N	N	N	N
3	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	2	A	BHN-A-2-SS-003	N	N	N	N	N	N	N
4	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	3	A	BHN-A-3-SS-004	N	N	N	N	N	N	N
5	Doctor S Lounge	Office	3	A	BIIN-A-3-SS-005	N	N	N	N	N	N	N
6	ช่างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	N	N	N	N	N	N	N
7	หน้าห้องสัมมนา	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	N	N	N	N	N	N	N
8	ตรงข้ามห้องสัมมนา	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	N	N	N	N	N	N	N
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	N	N	N	N	N	N	N
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-010	N	N	N	N	N	N	N
11	หน้าห้องเก็บของอาคาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-011	N	N	N	N	N	N	N
12	ห้องชาร์ปประปาห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-012	N	N	N	N	N	N	N
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-013	N	N	N	N	N	N	N
14	หน้าห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-014	N	N	N	N	N	N	N
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	N	N	N	N	N	N	N
16	ห้อง Store แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-016	N	N	N	N	N	N	N
17	ห้องตรวจ I แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-017	N	N	N	N	N	N	N
18	เด็กสุขภาพดี	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-018	N	N	N	N	N	N	N
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องซังน้ำหนักเด็ก	OPD PED	3	A	BIIN-A-3-SS-019	N	N	N	N	N	N	N
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-020	N	N	N	N	N	N	N
21	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	N	N	N	N	N	N	N
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BIIN-A-4-SS-022	N	N	N	N	N	N	N
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023	N	N	N	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปลั๊กไฟชำรุด		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ FINISH DATE : 10 / 9 / 68	(_____) DATE : 10 / 9 / 68 (_____)	(_____) DATE : 3 / 10 / 2564 (_____)

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 10/9/68.
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
		BRAND : -
		MODEL : -
MEASUREMENT USED :		CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง หรือ	2. ทำความสะอาดช่องซาริปประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาทางพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบที่อุดหนุนบานของระบบ ท่อน้ำร้อนหรือท่อไอน้ำ	6. ตรวจสอบอุปกรณ์แยกท่อ อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดที่ระบายน้ำทิ้ง ข องระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ห้องพักแพทย์กุมารแพทย์ 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BIIN-A-4-SS-031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-036	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	ทางเดินหลังเคาน์เตอร์พยาบาล	IPD Ward 4	4	A	BIIN-A-4-SS-037	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	4	A	BHN-A-4-SS-038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	5	A	BHN-A-5-SS-039	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	ห้องควบคุม ห้องซาริปประปา	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-042	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-044	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	ห้องพักแพทย์สัลยกรรม 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-045	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BIIN-A-5-SS-046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
✓/กรณีพร้อมใช้ 9/9/96		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	_____	(_____)	(_____)
2	_____	DATE: 15 / 9 / 68	DATE: 9 / 10 / 2008
3	_____	(_____)	(_____)
4	_____		
FINISH DATE : 10 / 9 / 68			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 10/9/04	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล	
	BRAND : -	
MEASUREMENT USED :	MODEL : -	
	CAPACITY : -	

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
อุปกรณ์ชำรุด		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1		
2		
3		
4		
FINISH DATE : 10 / 9 / 68	DATE: 15 / 9 / 68	DATE: 10 / 10 / 2008

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 12/19/2025	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล	
MEASUREMENT USED :	BRAND : -	
	MODEL : -	
	CAPACITY : -	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)							QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Detail / รายละเอียด							1. ตรวจสอบการเปิดปิด ประตูห้อง	2. ทำความสะอาดช่องชำระประจำ	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาตามพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหมุนหมุนวนของระบบท่อน้ำร้อนน้ำทิ้งหรือท่อ	6. ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดท่อ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดที่ระบายน้ำทิ้ง ข้องระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code		N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001		N	N	N	N	N	N	N
2	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002		N	N	N	N	N	N	N
3	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	2	A	BHN-A-2-SS-003		N	N	N	N	N	N	N
4	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	3	A	BHN-A-3-SS-004		N	N	N	N	N	N	N
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005		N	N	N	N	N	N	N
6	ข้างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006		N	N	N	N	N	N	N
7	หน้าห้องสัมมนาแผนกงาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007		N	N	N	N	N	N	N
8	ตรงข้ามห้องสัมมนาแผนกงาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008		N	N	N	N	N	N	N
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009		N	N	N	N	N	N	N
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-010		N	N	N	N	N	N	N
11	หน้าห้องเก็บของอาคารตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-SS-011		N	N	N	N	N	N	N
12	ห้องชาร์ปประปาห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-012		N	N	N	N	N	N	N
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-013		N	N	N	N	N	N	N
14	หน้าห้องน้ำดื่มส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-014		N	N	N	N	N	N	N
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015		N	N	N	N	N	N	N
16	ห้อง Store แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-016		N	N	N	N	N	N	N
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-017		N	N	N	N	N	N	N
18	เด็กสุขภาพดี	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-018		N	N	N	N	N	N	N
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องซักรีดเด็ก	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-019		N	N	N	N	N	N	N
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-020		N	N	N	N	N	N	N
21	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021		N	N	N	N	N	N	N
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-022		N	N	N	N	N	N	N
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023		N	N	N	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. 21/12/68		
2. _____	(_____)	(_____)
3. _____	DATE: ____/____/____	DATE: 6/1/2569
4. _____	(_____)	(_____)
FINISH DATE : ____/____/____		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 12/19/2025	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคาร โรงพยาบาล	
MEASUREMENT USED :	BRAND : -	
	MODEL : -	
	CAPACITY : -	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง รับ	2. ทำความสะอาดช่องซังขยะรับ ปร	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาหากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อประปาของระบบ ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นหรือท่อ ระบายน้ำ	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเกาะท่อ อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทั้ง ข องระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	22	22	22	22	22	22	22
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-025	22	22	22	22	22	22	22
26	ห้องพักแพทย์กุมารแพทย์ 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	22	22	22	22	22	22	22
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	22	22	22	22	22	22	22
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	22	22	22	22	22	22	22
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	22	22	22	22	22	22	22
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	22	22	22	22	22	22	22
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BIIN-A-4-SS-031	22	22	22	22	22	22	22
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	22	22	22	22	22	22	22
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	22	22	22	22	22	22	22
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	22	22	22	22	22	22	22
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-035	22	22	22	22	22	22	22
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-036	22	22	22	22	22	22	22
37	ทางเดินหลังคาเคาน์เตอร์พยาบาล	IPD Ward 4	4	A	BIIN-A-4-SS-037	22	22	22	22	22	22	22
38	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	4	A	BHN-A-4-SS-038	22	22	22	22	22	22	22
39	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	5	A	BHN-A-5-SS-039	22	22	22	22	22	22	22
40	ห้องควบคุม ห้องชาลิประปา	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-040	22	22	22	22	22	22	22
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	22	22	22	22	22	22	22
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-042	22	22	22	22	22	22	22
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-043	22	22	22	22	22	22	22
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-044	22	22	22	22	22	22	22
45	ห้องพักแพทย์คัลเลอร์แพทย์ 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-045	22	22	22	22	22	22	22
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BIIN-A-5-SS-046	22	22	22	22	22	22	22

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. 21/12/68	DATE: 21, 12, 68 ()	DATE: 6, 1, 2568 ()
2.		
3.		
4.		
FINISH DATE : ____/____/____		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF

PERIOD : Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	12/19/2025
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโรงพยาบาล
		BRAND :	-
		MODEL :	-
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :	-

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	2/19/68	(<u>DATE: 21, 12, 68</u>)	(<u>DATE: 6, 1, 2009</u>)
2			
3			
4			
FINISH DATE : / /		()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------