

เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-๒-

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อม
เงื่อนไขให้สำนักงานฯทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับ
ผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CO-ROW) ในรูปของ Digital File
(pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File
(pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๔ แผ่น เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด
เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ขอสงวนสิทธิ์ในขอบเขตของเอกสารนี้เท่านั้น

สำนักงานฯ



สำนักงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๙.๕/ ๑๕๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพญาลีวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแก่งค้อก มิดทาวไนซ์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงค็อก มิดทาวไนซ์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๙.๕/๔๓๖๘
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนานหนังสือบริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด ที่ TE 57398 ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗


๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการแก่งค้อก มิดทาวไนซ์ของ บริษัท แบงค็อก มิดทาว
ไนซ์ จำกัด ต้องยังถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไม่ให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแก่งค้อก มิดทาวไนซ์ที่ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ ๖ แขวง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาด
ความสูง ๖ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย ๔๘๒ ห้อง โดยให้โครงการ
เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมกับบริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด ผู้ได้รับ
มอบอำนาจจากบริษัท แบงค็อก มิดทาวไนซ์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานรายละเอียดหนังสือที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
๗๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแก่งค้อก มิดทาวไนซ์ของ บริษัท แบงค็อก
ไนซ์ จำกัด โดยให้บริษัท แบงค็อก มิดทาวไนซ์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไข...



เอกสารแบบ 2

สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (จ.1)

สำเนาชุดที่ ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

อนุญาตให้ บริษัท แบงค็อก มิดทาวนโฮเต็ล จำกัด โดย [REDACTED] เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย - ถนน ราชปรารภ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ถนนพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

[illegible]

(๑) ชนิด ค.ส.๖ ชั้น ดาดฟ้า ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม พื้นที่/ความยาว ๘,๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด จำนวน ๗๐ คัน พื้นที่ ๑,๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร

(๒) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ พื้นที่/ความยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ ๐.๐๐ เมตร

ข้อ ๓ เป็นผู้ควบคุมงาน
เป็นผู้ออกแบบ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ค่าใบอนุญาต	๒๐.๐๐ บาท
รวม	๒๐.๐๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

BANGKOK
MidTownHotel
Co.,Ltd.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(ลายมือชื่อ).

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต เลขที่ ต รว.๑๐/๒๕๕๙

ราย บริษัท บางกอก มิททาวน์โฮเต็ล จำกัด

(๑) ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๐) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑๑

(๒) จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าเพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคารให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ไม่น้อยกว่าความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาตฯ และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

(๓) จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง มลพิษ และเสียงดังอันเกิดจากการรื้อถอนอาคาร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความรำคาญ และเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

(๔) ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวที่สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

(๕) ห้ามนำเศษวัสดุ หรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร กองไว้หรือทิ้งลงในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

(๖) ก่อนลงมือก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (วิศวกร และหรือสถาปนิก) กับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย

(๗) ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(๘) หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๗ มีผลทำให้แบบแปลน หรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตฯ และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาต ดัดแปลง ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน

(๙) ก่อนลงมือก่อสร้างให้รื้อถอนอาคารเดิมออก (โดยต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคารเดิมด้วย กรณีมีอาคารเดิม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต้องขออนุญาตรื้อถอน)

(๑๐) กรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งตกอยู่ภายใต้การจำนอง ภาระจำยอม หรือกรณีอื่น ผู้ขออนุญาตจะก่อสร้างหรือรื้อถอนได้แค่ไหน เพียงใด เป็นปัญหาทางแพ่งที่ผู้ขออนุญาตจะต้องพิจารณาและรับผิดชอบต่อผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง

(๑๑) อาคารที่ได้รับอนุญาตเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามกฎ กระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จท่านต้องทำการยื่นขออนุญาตเปิดการใช้อาคารกับสำนักงานเขตราชเทวี จึงจะใช้อาคารได้

BANGKOK
MidTownHOTEL
Co.,Ltd.

เอกสารแบบ 3
สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (จ.6)



เลขที่ รว. ๑๖/๒๕๖๐

น.3/1

เอกสารแบบ 4
สำหรับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

ที่ E10091220183571



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2532 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105532084717
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท แวงค็อก มิตทาวน์โฮเต็ล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
[REDACTED]
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ [REDACTED] ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท / ยี่สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 888 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 40 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสังพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ความเจริญ

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220183571

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-10-07 T14:02:46+0700

1/4

MR-03

น.4/1

ที่ E10091220183571



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220183571

- บริษัทนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท เจต พาวีเลียน โฮเตล จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนี้ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น บริษัท พิพิธภัณฑมวไทย จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น บริษัท แบงค์ค็อก มิตทาวน์โฮเตล จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบขอควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220183571

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-10-07 T14:02:46+0700

2/4

น.4/2

ม.ค.ค.

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สินเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนและ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

วัตถุประสงค์ประกอบการ

- (7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ งุ่น ผ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเค้นก้น เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรมบุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถยนต์ โรงงานผลิตเชรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหลอยยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transform Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างขึ้นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใดตรวจสอบข้อมูลตราประทับหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220183571

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-10-07 T14:02:46+0700

3/4

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ณ [REDACTED] รับเหมาก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สักรวแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ อโลหะ อโลหะ

(25) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการนำเข้าจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยาแก๊สน้ำมันสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย


(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ





เอกสารแบบ 5

เอกสารการตรวจสอบระบบน้ำบาดิน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

21/1/2568

โดย

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกระบบน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	ว/ด/ป	
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		21/1/2568	
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/							/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/	/			/	/				21/1/2568	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

21/1/2568

โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

ไอเคเลียร์ โปรดักส์ จำกัด

เบอร์โทร

ถึงบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถึง

น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

ไม่มี

หมายเหตุ

ถึงบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถึง

น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถึงบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

20

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

ไขมันในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0.5

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4

น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

เรียกทบทมาสูบไป14คิวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

วันที่25/2/2568โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัทBSVผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่ายบริษัทไอเคเลียร์โปรดักส์ผู้รับ

บันทึกการระบบน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ผ้าปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด		
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	ว/ด/ป	
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	/	25/2/2568	
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/	/			/	/				25/2/2568	
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/								/			/	/				25/2/2568	
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/	/			/	/				25/2/2568	
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/	/			/	/				25/2/2568	
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/	/			/	/				25/2/2568	
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/	/			/	/				25/2/2568	
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/	/			/	/				25/2/2568	
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/	/			/	/				25/2/2568	
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/	/			/	/				25/2/2568	
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/	/	25/2/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/	/			/	/				25/2/2568	

สรุป

ถึงบ่อบำบัดของเสียทางด้านห้อง2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง15เซนติเมตร ทากของเสียในถังแชกพบว่ามึจำนวนน้อยยังไม่ต้องทำกรสูบ น้ำที่ไหลออก กทม. สีใสปกติ ไม่มีกลิ่น

ถึงบ่อบำบัดของเสียทางด้านห้อง1และห้อง22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง10เซนติเมตร ทากของเสียในถังแชก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบได้ ลักษณะสีน้ำที่ไหลออก กทม.สีน้ำตาล มีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

บริษัทผู้แทนจำ

เบอร์โทร

ถึงบ่อบำบัดด้านห้องเลขน้อย


ทากของปฏิภูลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง	0	cm	ลักษณะ	แห้ง/อ่อน	อ่อน	
ทากของปฏิภูลของของเสียในบ่อที่ 2	มี/ไม่มี	ไม่มี	ปริมาณ	0	cm	
เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	0	สาเหตุ	-
สีของน้ำบ่อที่ 2	น้ำตาล					
ทากของปฏิภูลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี	มี/ไม่มี	ไม่มี	ปริมาณ	0	cm	
ระบบรีเทรินทากบ่อที่ 3	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	0	สาเหตุ	-
สีของน้ำบ่อที่ 3	น้ำตาล		สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง		น้ำตาลออกใส	
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก		ไม่มี				
หมายเหตุ						

ถึงบ่อบำบัดด้านห้องเลขมาก

ทากของปฏิภูลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง	0	cm	ลักษณะ	แห้ง/อ่อน	อ่อน	
ทากของปฏิภูลของของเสียในบ่อที่ 2	มี/ไม่มี	ไม่มี	ปริมาณ	0	cm	
เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	0	สาเหตุ	-
สีของน้ำบ่อที่ 2	น้ำตาล					
ทากของปฏิภูลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี	มี/ไม่มี	มี	ปริมาณ	1	cm	
ระบบรีเทรินทากบ่อที่ 3	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	0	สาเหตุ	-
สีของน้ำบ่อที่ 3	น้ำตาล		สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง		น้ำตาลอ่อน	
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก						
หมายเหตุ						

ถึงบ่อบำบัดไซมัน

ไซมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง	5	cm	ลักษณะ	แห้ง/อ่อน	อ่อน			
ไซมันในบ่อที่ 2	มี/ไม่มี	มี	ปริมาณ	4	cm	ลักษณะ	แห้ง/อ่อน	อ่อน
สีของน้ำบ่อที่ 2	น้ำตาลอ่อน							
ไซมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี	มี/ไม่มี	มี	ปริมาณ	1	cm	ลักษณะ	แห้ง/อ่อน	เป็นฟองขาว
สีของน้ำบ่อที่ 3	น้ำตาลอ่อน							
ไซมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี	มี/ไม่มี	มี	ปริมาณ	0.5	cm	ลักษณะ	แห้ง/อ่อน	เป็นฟองขาว
สีของน้ำบ่อที่ 4	น้ำตาลอ่อน							
หมายเหตุ								



วันที่14/3/2568โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัท BSVผู้รับผิดชอบบริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์ผู้รับติดตั้ง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

บันทึกการระบบน้ำเสีย																			
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝายปิด		การทำความสะอาด
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/	ชำรุด	ว/ด/ป
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/	ชำรุด	14/3/2568

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่14/3/2568โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่ายไอเคเลียร์ โปรดักส์ จำกัดผู้รับผิดชอบบริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์ จำกัด

เบอร์โทร086 349 2987

ถึงบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 8 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถึง น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก ไม่มี

หมายเหตุ

ถึงบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 6 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถึง น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถึงบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 10 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมการตรวจสอบ

วันที่12/4/2568โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัท BSVผู้รับผิดชอบบริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์ผู้รับผิดชอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

บันทึกการระบบน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด		
บ่อกักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
บ่อกักปรับรงน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
รางน้ำคั้นขวามือ	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
รางน้ำคั้นหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
บ่อกัก 1	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/	/	/		/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 2	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/							/	/	/		/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 3	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/	/	/		/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 4	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/	/	/		/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 5	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/	/	/		/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 6	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/	/	/		/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 7	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/	/	/		/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 8	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/	/	/		/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 9	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/	/	/		/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 10	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/	/	/		/	/				12/4/2568	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

เบอร์โทร

ถึงป้าบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

8

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

5

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

3

cm

ระบบรีไซเคิลกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

ไม่มี

หมายเหตุ

ถึงป้าบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

6

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

3

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

3

cm

ระบบรีไซเคิลกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถึงป้าบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

0

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

—

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

—

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

—

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4

น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

จ้างรถสูบลูกของ กทม. มาดูด วันที่ 9/4/25568

ผู้ควบคุมหน้าการตรวจสอบ

วันที่ 21/5/2568
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV
บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์

ระบบบำบัดน้ำเสีย
โดย
ผู้รับผิดชอบ

บันทึกการระบบน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	ว/ด/ป	
บ่อกักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	ใส			/	/	เหมือน		/	21/5/2568	
บ่อกักปรับรงน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/		/		/	/			/	21/5/2568	
รางน้ำคั้นขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
รางน้ำคั้นหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
บ่อกัก 1	/		/			/		/		/				/	/			/	21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/			/	21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/	/			/	/				19/11/2567	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

บริษัทผู้แทน

เบอร์โทร

ถึงป้าบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

5

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

3

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

ระบบรีไซเคิลกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

ไม่มี

หมายเหตุ

ถึงป้าบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

3

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

2

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ระบบรีไซเคิลกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถึงป้าบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

10

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

ไขมันในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

6

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

5

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

2

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4

น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

ระบบระบายน้ำเสีย

วันที่

12/6/2568

โดย

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ไอเคสียร์ โปรดักส์

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกการระบายน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด		
บ่อพักก่อนออก กทม.	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/	เหม็น	/	/	12/6/2568	
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
รางน้ำด้านขวามือ	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
บ่อพัก 1	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
บ่อพัก 2	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
บ่อพัก 3	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
บ่อพัก 4	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
บ่อพัก 5	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
บ่อพัก 6	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
บ่อพัก 7	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
บ่อพัก 8	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
บ่อพัก 9	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
บ่อพัก 10	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/	/	/	/		/		/		/	/			/	/		/	/	12/6/2568	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

12/6/2568

โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

ไอเคสียร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

สาเหตุ

-

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

สีน้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

ระบบรีไซเคิลกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

-

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

สีน้ำตาล

สีน้ำตาล

สีน้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

ไม่มี

หมายเหตุ

จ้างรถสูบล้างปฏิกลมาดูด วันที่ 12/6/2568

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

สาเหตุ

-

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ระบบรีไซเคิลกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำตาล

น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

จ้างรถสูบล้างปฏิกลมาดูด วันที่ 12/6/2568

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

20

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 1

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0.5

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน


เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4

น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ




เอกสารแนบ 6

เอกสารบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบแผนที่การวิจัยจะยึดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดเลขที่ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ซอย
ถนน พว-50 มิติ 6 แขวงตำบล ขุขันธ์ ๗ เขตอำเภอ รพช./ทอ
จังหวัด กส6พพ4 โทรศัพท์ 020343888 โทรสาร 020343800 มี
เป็นเจ้าของที่ดินครอบครองหลังกำเนิดเลขที่ ประกอบ
..... เลขที่โฉนดที่ดิน 3 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
กิจการประเภท ๑ / 2561 ออกให้โดยสำนักงานกวดหว. หมายเลข 16/กรคณ.2566

๙ เป็นแบบแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๓. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


୧୯୬୩ ଶ.ମ. ୧୫୫୫

MR-03

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ชื่อผู้ลงทะเบียนที่ 888 หมู่ที่ ๑๖๖/๖๖๖
ถนน พระราม ๖ แขวง/ตำบล ๖๖๖/๖๖๖ เขต/อำเภอ ๖๖๖/๖๖๖
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๖-๖๖๖-๖๖๖ โทรสาร ๐๖-๖๖๖-๖๖๖ มี
โรงบำบัดน้ำเสีย ๖๖๖/๖๖๖ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประเภท
กิจการประเภท ๖๖๖/๖๖๖ ออกโดยสำนักงานเขต/เขต/อำเภอ ๖๖๖/๖๖๖ ๖๖๖/๖๖๖
๖๖๖/๖๖๖

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1.8.69	96.14	36	28.8	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
2.8.69	100.19	37	29.6	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
3.8.69	92.80	36	28.8	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
4.8.69	97.01	30	24	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
5.8.69	92.49	32	25.6	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
6.8.69	102.96	33	26.4	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
7.8.69	92.95	33	26.4	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
8.8.69	98.50	30	24	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
9.8.69	93.57	19	39.2	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
10.8.69	92.15	34	31.2	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
11.8.69	73.99	32	25.6	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
12.8.69	85.29	44	35.2	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
13.8.69	94.97	59	40.8	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
14.8.69	97.52	12	9.6	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
15.8.69	99.11	24	22.4	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	
16.8.69	97.01	36	28.8	ระบาย	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	ปกติ	✓	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17.8.68	96.00	19	15.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
18.8.68	97.68	56	44.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
19.8.68	94.95	37	29.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
20.8.68	97.07	39	31.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
21.8.68	96.79	35	28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
22.8.68	99.44	33	26.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
23.8.68	97.39	41	32.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
24.8.68	95.53	33	26.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
25.8.68	96.66	37	29.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
26.8.68	98.17	32	25.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
27.8.68	94.88	37	29.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
28.8.68	96.41	29	23.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
29.8.68	95.36	48	38.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
30.8.68	97.43	28	22.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
31.8.68	94.55	28	22.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			

- หมายเหตุ
1. ให้กรอกรายการสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ร่างขั้วต้นฐานข้อมูลต้องทุกประการ
ทางของหรือผู้ควบคุมเครื่องแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑. ขยายกรอบ
แหล่งกำเนิดพิษ ต่ออยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๙
ถนน พระอินทร์ 6 แขวงตำบล ๗ พงษ์พาน เขตอำเภอ ๖๗/๗๐
จังหวัด ๘๘/๗๗๙ โทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓,๘๘๘ โทรสาร ๐๒-๓๔๓,๘๐๐ มี
นาย วัชร อินทวงษ์ เป็นเจ้าของหรือครอบครองหลังกำเนิดพิษ ประกอบ
กิจการรับทำ ๗๕/๖๘ ๘๘/๖๗ 3
(ถ้ามี) ๐/๒๕๖1 ออกให้โดยอธิบดีกรมศุลกากร 16 กรกฎาคม ๒๕๖1
ใบอนุญาตเลขที่

ในการขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
(ถ้ามี) $\geq / < 0.001$ ยกเว้นแบบ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้นำจดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
ฉบับของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ
[REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมายเหตุเลขที่..... หมดอายุ.....
 ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบ้านน้ำเสีย
 (.....) หมายเหตุเลขที่..... หมดอายุ.....

ชุดเลขเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Bio Compact Heatlkn
 ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 140 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ แบบไม่ต้องเฝ้า (ระบุ)...

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสเปคตาม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) ทำด้วยวัสดุพลาสติกแบบแผ่น
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จิว ๒๕๐ คม. ๒๕๐๕

(๔) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....๑๖๕๐๖๖๗๕๑๒

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภิบาล สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2958.84
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1090
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	872
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมรวมลงสู่สิ่งแวดล้อมทางน้ำ	1.6.98
(๕) ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่สาธารณะ (ลดหรือกักเก็บ)	

(๖) การทำงานของระบบบันทึกค่าเสียและอุปกรณ์

- ระบบบันทึกค่าเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องการผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องการผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๑) นายแพทย์ และนางสาว

๑. เจ้าของหรือผู้ควบคุมครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทบทวนหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทั้งจังหวัดปราจีนบุรี ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๖ ตำบล หนองเต็ง อำเภอ วัฒนาราม
ถนน พ.ร.๔๗๖๖๖ แขวงตำบล หนองเต็ง เขตอำเภอ วัฒนาราม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๔๓๘๘ โทรสาร ๐๒-๐๓๔๓๘๐๐ มี
นาย ชัยวัฒน์ วัฒนาราม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแปรรูปยางพารา ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๒/๒๕๖๑ ออกให้โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม หนองคาย ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
๑.๑.๖๕	๑๑.๒๙	34	27.2	ระบาย	26.16	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2.๑.๖๕	๑7.19	41	32.8	ระบาย	26.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3.๑.๖๕	๖4.21	3๖	28.8	ระบาย	26.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4.๑.๖๕	58.31	34	27.2	ระบาย	26.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5.๑.๖๕	57.20	35	28	ระบาย	26.88	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6.๑.๖๕	59.84	35	28	ระบาย	26.86	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7.๑.๖๕	๖7.50	24	19.2	ระบาย	26.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8.๑.๖๕	48.8๖	34	27.2	ระบาย	26.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9.๑.๖๕	56.44	31	24.๙	ระบาย	26.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10.๑.๖๕	๕5.25	36	30.4	ระบาย	26.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11.๑.๖๕	๕6.75	25	20	ระบาย	26.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12.๑.๖๕	56.๖2	42	33.6	ระบาย	26.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13.๑.๖๕	57.21	46	36.8	ระบาย	26.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14.๑.๖๕	57.41	34	27.2	ระบาย	26.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15.๑.๖๕	59.31	19	15.2	ระบาย	26.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
16.๑.๖๕	๕6.58	40	32	ระบาย	26.88	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

[illegible]


๑. ให้ออกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการนี้ที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการนี้ระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติในแหล่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ.....
ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ.....
ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ ๑ - ซอย -
ถนน N5-Skm ๖ แขวงตำบล ทุ่งพลาญ ๗ เขตอำเภอ S๗๘/๑๖
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๔๓ ๘๘๘ โทรสาร ๐๒-๐๓๔๓ ๘๐๐ มี
นาย พงษ์กร ธรรมสาร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแปรรูปยาง ๖ โยนยางสดที่ (ถ้ามี)
๒/๒๕๖๑ ออกให้โดยอธิบดีกรมการปกครองเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1.10.๖8	๑6.36	19	39.2	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2.10.๖8	๑2.23	13	34.1	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
3.10.๖8	๑5.11	11	32.8	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
4.10.๖8	๑8.13	18	38.4	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
5.10.๖8	๑7.๗0	30	24.0	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
6.10.๖8	๑5.25	35	28.0	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
7.10.๖8	๑๕.45	29	23.2	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
8.10.๖8	๑๑.02	16	36.8	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
9.10.๖8	๑8.๖7	24	19.2	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
10.10.๖8	๑2.๗2	33	30.4	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
11.10.๖8	๑5.๑8	10	32.0	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
12.10.๖8	๑5.05	14	35.2	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
13.10.๖8	๑5.๑0	32	27.2	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
14.10.๖8	๑6.35	28	22.4	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
15.10.๖8	๑7.32	37	29.6	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
16.10.๖8	๑4.80	29	23.2	5.๖๗	2.๖15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในลูกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๓๐.๑๐.๖๕	๗๖.๐๓	๓๒	๒๕.๖	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๙๔.๔๘	๓๐	๒๔.๐	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๙๖.๐๙	๓๖	๒๘.๕	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๔๑.๔๕	๓๑	๒๔.๘	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๐	๒๒	๑๗.๖	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๐	๒๖	๒๐.๘	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๐	๒๔	๑๙.๒	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๘๙.๒๑	๔๕	๓๖.๐	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๙๕.๑๔	๔๒	๓๓.๖	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๙๗.๒๐	๓๗	๒๙.๖	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๑๐๐.๒๘	๓๒	๒๕.๖	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๙๐.๕๗	๒๗	๒๑.๖	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๙๒.๙๕	๔๑	๓๒.๘	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๙๖.๖๐	๔๒	๓๓.๖	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๓๑.๑๐.๖๕	๙๔.๙๓	๓๘	๓๐.๔	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

บุคลากรข้างต้นถูกตั้งทุกประการ

เจ้าพนักงานหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๖ เขตตำบล ราชเทวี
ถนน พระรามที่ 6 แขวงตำบล ราชเทวี โทรสาร 020343800 มี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องจักรกลที่ (ถ้ามี)
เลข 47715 กรุงเทพมหานคร 3 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
กิจการประเภท โรงแปรรูปยาง ออกให้โดยสำนักงาน ก.พ. 16 มกราคม 2571
จึงมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในลูกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1.11.68	98.00	53	42.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
2.11.68	98.82	42	33.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
3.11.68	98.13	30	24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
4.11.68	100.90	34	27.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
5.11.68	98.67	34	27.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
6.11.68	98.96	53	42.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
7.11.68	96.16	46	36.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
8.11.68	96.93	46	36.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
9.11.68	95.98	52	41.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
10.11.68	98.10	43	34.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
11.11.68	101.93	51	40.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
12.11.68	98.79	49	39.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
13.11.68	98.84	43	34.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
14.11.68	96.45	46	36.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
15.11.68	100.57	39	31.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		
16.11.68	95.93	53	42.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
12.11.68	92.38	39	31.2	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
13.11.68	101.34	52	41.6	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
14.11.68	100.11	44	35.2	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
20.11.68	96.99	37	29.6	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
21.11.68	98.12	60	48	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
22.11.68	98.65	69	55.2	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
23.11.68	97.10	55	44	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
24.11.68	93.83	49	39.2	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
25.11.68	93.64	40	32	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
26.11.68	102.57	45	36	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
27.11.68	98.02	43	34.4	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
28.11.68	100.83	43	34.4	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
29.11.68	92.90	34	27.2	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				
30.11.68	102.79	51	40.2	ระบาย	1/29.5	ปกติ	1/25	ปกติ	1/25	1/25	1/25	ปกติ	1/25				

หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 [Redacted Signature]

 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

 นาย..... หมดยุ
 ออกให้โดย.....
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 นาย..... หมดยุ
 ออกให้โดย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน 2931.06
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1378
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1102.4
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1102.4
- (๔) การระบายน้ำที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย 6-7-2561 จ.ล. 1102.4
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 1.5
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 1.5
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 1.5


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
- แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ซอย
ถนน 75/50 ม. 6 แขวงตำบล ขามเฒ่า/ก. เขตอำเภอ 518/103
จังหวัด 850/2561 โทรศัพท์ 08-343 888 โทรสาร 020-343800 มี
นาง 850/2561 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท 150/15 ม. 3 ในอนุญาดเลขที่ 850/1
(ถ้ามี) 2/2561 ออกให้โดยอธิบดีกรมการปกครอง 16 กรกฎาคม 2561
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษา [REDACTED] ๕ ในฐานะ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบุ Dic Compact Alu
ความสามารในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 74 ชั่วโมง
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) 850/2561 850/2561 850/2561
- (๕) วิธีการที่จะก่อให้เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดน้ำทิ้ง 850/2561

แหล่งกำเนิดพิษ ต่อเลขที่ 888 หมู่ที่ ๙
ถนน กม. 5-6 แขวงตำบล ขุนพนา/น เขตอำเภอ 57210
จังหวัด กา/นง โทรที่ 0204788 โทรสาร 0204380 มี
นางสาว พัทธนา รักษาทรัพย์ เป็นเจ้าของที่อยู่ครอบครองสำนักงานเดิมพิษ ประกอบ
กิจการประเภท 15015226-1003 โดยผูกเลขที่ (ถ้ามี) โดยเลข 2579
ออกให้โดยผู้จัดทำบัตรจดทะเบียนตอบ 16 มกราคม 2579
0/561

๕๔๖ แสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๗ จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุปกรณ์การ วม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๕.๑๒.๕๕	๓๖.๐๕	๓๖	๓๔.๙๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๖.๑๒.๕๕	๓๕.๙๖	๓๖	๓๔.๖๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๗.๑๒.๕๕	๓๐.๙๖	๓๖	๓๕.๖๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๘.๑๒.๕๕	๓๖.๒๕	๓๖	๓๔.๙๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๙.๑๒.๕๕	๓๔.๑๐	๓๕	๓๕.๐๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๑๐.๑๒.๕๕	๓๔.๕๔	๓๖	๓๕.๒๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๑๑.๑๒.๕๕	๓๔.๖๙	๓๖	๓๕.๖๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๑๒.๑๒.๕๕	๓๔.๙๖	๓๖	๓๕.๐๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๑๓.๑๒.๕๕	๓๔.๙๖	๓๖	๓๕.๘๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๑๔.๑๒.๕๕	๓๔.๙๖	๓๖	๓๕.๐๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๑๕.๑๒.๕๕	๓๔.๙๖	๓๖	๓๕.๐๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๑๖.๑๒.๕๕	๓๔.๙๖	๓๖	๓๕.๐๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๑๗.๑๒.๕๕	๓๔.๙๖	๓๖	๓๕.๐๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๑๘.๑๒.๕๕	๓๔.๙๖	๓๖	๓๕.๐๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๑๙.๑๒.๕๕	๓๔.๙๖	๓๖	๓๕.๐๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
๒๐.๑๒.๕๕	๓๔.๙๖	๓๖	๓๕.๐๐	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
12.12.69	97.82	54	53.20	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
13.12.69	96.83	64	51.20	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
14.12.69	97.29	51	40.90	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
20.12.69	97.04	44	35.20	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
21.12.69	97.92	38	30.40	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
22.12.69	98.93	62	49.60	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
23.12.69	98.89	49	37.60	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
24.12.69	101.10	62	49.60	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
25.12.69	98.93	51	40.80	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
26.12.69	98.06	56	44.80	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
27.12.69	98.66	43	34.40	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
28.12.69	102.11	56	44.80	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
29.12.69	97.02	54	43.20	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
30.12.69	101.94	55	44.00	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
31.12.69	97.07	48	38.40	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่สถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๖ ถนน พงษ์นาวัง 6 แขวงตำบล พงษ์นาวัง/ก. เขตอำเภอ สระบุรี จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 020343888 โทรสาร 020343800 มี 3.95 ไร่ ไร่เศษ ไร่เศษ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ในอนุภาคเลขที่ 2/2561 ออกให้โดย อธิบดีกรมการัง (๑๖๖) อนุภาคเลขที่ 2/2561 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย () ในอนุภาคเลขที่ () หมดอายุ () ออกให้โดย () ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย () ในอนุภาคเลขที่ () หมดอายุ () ออกให้โดย ()

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Die Capact Area Inc (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย 1AO สบ.ม.วัน ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 24 ชั่วโมง (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบลบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนองน้ำสาธารณะ หนองน้ำสาธารณะ (๕) วิธีการจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด (ระบุ) ฝังกลบ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3036.19 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1483 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1186.40 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3.95 ไร่เศษ ไร่เศษ (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 1.2618 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) - เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 1.2618 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสัทธิ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖ ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแบบ 7
เอกสารใบเสร็จรับเงิน: มูลพวย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800003064
วันที่ 25 มีนาคม 2568

สำนักงานเขต ราชเทวี โทร 02 354 4197
ที่อยู่สำนักงานเขต 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรมเบ๊จกมิกทาวน์
ที่อยู่ เลขที่ 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปริมาณมูลฝอย หักไป 1,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ศ. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 24,000.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าสัมและขนมูลฝอย	24,000.00	ค.ศ.	2,000.00	ก.ย.	2,000.00
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	.00	พ.ย.	2,000.00	พ.ค.	2,000.00
3			ธ.ค.	2,000.00	มิ.ย.	2,000.00
			ม.ค.	2,000.00	ก.ค.	2,000.00
			ก.พ.	2,000.00	ส.ค.	2,000.00
			มี.ค.	2,000.00	ก.ย.	2,000.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		24,000.00				

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ชื่อทางการชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 53004325

ธนาคาร (Bank) ธ.กสิกรไทย - สาขาประตูน้ำปทุมวัน

ผู้รับเงิน พิมพ์เมื่อ 25 มีนาคม 2568 เวลา 09:15 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6800004319
วันที่ 12 มีนาคม 2568

สำนักงานเขต ราชเทวี โทร 02 354 4197
ที่อยู่สำนักงานเขต 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรมเบ๊จกมิกทาวน์
ที่อยู่ เลขที่ 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปริมาณมูลฝอย หักไป 1,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ศ. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าสัมและขนมูลฝอย	24,000	ค.ศ.	2,000	ก.ย.	2,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	พ.ย.	2,000	พ.ค.	2,000
3			ธ.ค.	2,000	มิ.ย.	2,000
			ม.ค.	2,000	ก.ค.	2,000
			ก.พ.	2,000	ส.ค.	2,000
			มี.ค.	2,000	ก.ย.	2,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)		24,000				

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน


การชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 25 เมษายน 2568

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย Comp Code 98589



099400016306102 503221016000004319 260460171060048239 24000

QR Code สำหรับชำระเงิน Mobile Banking



เอกสารแบบ 8

เอกสารการตรวจสอบระบบฟุลไทม์

ชั้น 6 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น6 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด

เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP6/4
หลอดไฟอีเมอร์ชุดที่						
1	ตำแหน่ง	ทางเข้าห้องประชุม	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ตำแหน่ง	620-621	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ตำแหน่ง	628-629	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ตำแหน่ง	634-635	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี

บันได SF01						
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/18 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/18	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี

บันได ST01						
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/16 - ELP2/4 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/16	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี

บันได SF02						
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/2 - ELP2/8 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/2	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี

สรุปภาพรวม	การทดสอบไฟฟ้าฉุกเฉินด้วยการOFFเบรกเกอร์ไฟฟ้าของทุกชั้นระบบไฟฉุกเฉินใช้งานเป็นปกติ				
	ชั้น 1,6 ไฟทำงานได้15-20นาที				
	ชั้น 2,3,4,5 กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสั่งซื้อแบตเตอรี่ใหม่เพื่อมาเปลี่ยน				

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ



ตารางตรวจเช็คระบบไฟอีเมอร์แบตเตอรี่

วันที่		10/12/2568		โดย				6		
ผู้รับเหมาติดตั้ง		บริษัท BSV		ผู้รับผิดชอบ						
ชั้น 1 ตำแหน่ง ห้องMDB จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด										
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า									ELP1/12	
หลอดไฟอีเมอร์ชุดที่										
1	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข				ไม่มี	
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข				ไม่มี	
3	ตำแหน่ง	ห้องน้ำ	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข				ไม่มี	
4	ตำแหน่ง	ร้านกาแฟ	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข				ไม่มี	

ชั้น 2 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น2 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด						
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า					ELP2/22	
หลอดไฟอีเมอร์ชุดที่						
1	ตำแหน่ง	221-222	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ตำแหน่ง	โถงสูงเลขน้อย	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ตำแหน่ง	โถงสูงใต้สระน้ำ	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ตำแหน่ง	โถงสูงเลขมาก	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ตำแหน่ง	228-229	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ตำแหน่ง	233-234	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
7	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
8	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
9	ตำแหน่ง	ห้องอาหารชั้น2	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
ชั้น 3 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น3 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด						
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า					ELP2/24	
หลอดไฟอีเมอร์ชุดที่						
1	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ตำแหน่ง	310-311	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ตำแหน่ง	316-317	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ตำแหน่ง	321-320	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ตำแหน่ง	328-329	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
7	ตำแหน่ง	335-334	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
ชั้น 4 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น4 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด						
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า					ELP4/6	
หลอดไฟอีเมอร์ชุดที่						
1	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ตำแหน่ง	410-411	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ตำแหน่ง	416-417	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ตำแหน่ง	428-429	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ตำแหน่ง	434-435	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
7	ตำแหน่ง	420-421	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
ชั้น 5 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น5 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด						
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า					ELP4/8	
หลอดไฟอีเมอร์ชุดที่						
1	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ตำแหน่ง	510-511	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ตำแหน่ง	516-517	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ตำแหน่ง	520-521	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ตำแหน่ง	528-529	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
7	ตำแหน่ง	534-535	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
ชั้น 6 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น6 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด						
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า					ELP6/4	
หลอดไฟอีเมอร์ชุดที่						
1	ตำแหน่ง	ทางเข้าห้องประชุม	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ตำแหน่ง	620-621	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ตำแหน่ง	628-629	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ตำแหน่ง	634-635	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี

บันได SF01

เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/18 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/18	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี

บันได ST01

เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/16 - ELP2/4 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/16	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี

บันได SF02

เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/2 - ELP2/8 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/2	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี


สรุปภาพรวม	การทดสอบไฟฟ้าฉุกเฉินด้วยการOFFเบรกเกอร์ไฟฟ้าของทุกชั้นระบบไฟฉุกเฉินใช้งานเป็นปกติ					
	ชั้น 1,6 ไฟทำงานได้15-20นาที					
	ชั้น 2,3,4,5 ได้ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลับมาใช้งานได้ตามปกติ					

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ



เอกสารแนบ 9

เอกสารรับรองผลการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ก. (สป.ก.๔) ๖๒๙ / ๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

.....
โรงแรมเบงค็อก มิดทาวน์

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘๘ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกำกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๕ คน

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการ



ที่ กท ๑๘๐๗/๖๖๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๕๔๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๒



ที่ กท ๑๘๐๗/๖๖๖

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน โรงแรมแวงค็อก มิดทาวน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่โรงแรมแวงค็อก มิดทาวน์ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของโรงแรมแวงค็อก มิดทาวน์ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ
ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของ
โรงแรมแวงค็อก มิดทาวน์ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔

โทร. /โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่.....สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี.....
วันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐	๙	๙	๔	๐	๐	๐	๑	๖	๐	๑	๕	๑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรม แวงค็อก มิดทาวน์

ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน พระรามที่ ๖

แขวง/ตำบล พุทธยาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๕๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๕๕ คน

ชาย.....คน หญิง.....คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๒.๐๐ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑๐. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)
๑๑. รายชื่อวิทยากร
๑๒. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสถานกบองกนและบรรเทาสาธาธรมภย

วันที่.....

เดือน.....

พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กก.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

เอกสารแบบ 10
เอกสารการตรวจสอบระบบดับเพลิง

ระบบปั้มดับเพลิง

วันที่	21/8/2568	โดย			
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ			
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	NEO PRO 02 4088565	ผู้รับผิ			
ยี่ห้อเครื่องยนต์	POTTER	รุ่น	4BTA 3.9-C130-II	หมายเลขเครื่อง	78276230

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	3K	ขนาด	100	AH	จำนวน	4	ลูก	ชนิด	น้ำ
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ปกติ	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	0	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			26	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน			26.5	V
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V		จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง			1	ลูก			
รอบเครื่องยนต์	2000	RPM							
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ5.0-9.0Bar)		6.2	BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)		70	C		
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		150	ลิตร	จากขนาดเดิมที่		200	ลิตร
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก				
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น		ไม่มี	CC				
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Fleetguard								
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะผิดปกติ					
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)		สะอาด		จำนวน	1	ลูก ชนิด(เปียก/แห้ง)		แห้ง	
6 สภาพหมอน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะการผิดปกติ				ไม่มี	
การแก้ไข									
ระดับน้ำหมอน้ำ(ปกติ/ยุบ)		ปกติ		จำนวนน้ำที่เติม		0	CC		
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)						ปกติ			
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)						ปกติ			
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)						ปกติ			
10สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ)						ปกติ			
สาเหตุการณ่ผิดปกติ.									
สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ)						ปกติ			
สาเหตุการณ่ผิดปกติ.									
ระยะเวลาการทดสอบเครื่องยนต์		5	นาที						

ระบบดูดปั้มดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั้ม	P152437-01	ขนาดปั้ม	367 .m.m
แรงดัน ดูด	0.9	Psig ด้านส่ง	125
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
สาเหตุการณ่ผิดปกติ		ไม่พบ	
แนวทางแก้ไข		ไม่พบสาเหตุผิดปกติ ระบบปั้มและเครื่องยนต์ใช้ได้ปกติ	

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-
ปริมาณถังสำรองน้ำ(กิโลเปอร์เซ็นต์)	90%	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย
		สีน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด	1.5kw	HP/W ปั้มน้ำรุ่น	EVMG/A3 15N5	ขนาด	140
ด้านส่ง	4.5	Psig ด้านส่งขณะทำงาน	125	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด		
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		
สาเหตุการณ่ผิดปกติ.		ไม่พบ			
แนวทางแก้ไข					

ระบบควบคุมFire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)		AUTO	แรงดัน	140	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ			
แนวทางการแก้ไข					

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(ON/Off)		ON	แรงดัน	125	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ			
แนวทางการแก้ไข					

ระบบดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั้ม	P152437-01		ขนาดปั้ม	367 .m.m	
แรงดัน ดุด	0.9	Psig	ด้านส่ง	127	Psig
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด	
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	
สาเหตุการณผิดปกติ	ไม่พบ				
แนวทางแก้ไข	ไม่พบสาเหตุผิดปกติ ระบบปั้มและเครื่องยนต์ใช้ได้ปกติ				

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี		
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี		
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-		
ปริมาณถังสำรองน้ำ(ก็เปอร์เซ็น)	90%	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย	สิ้นน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด	1.5kw	HP/W	ปั้มน้ำรุ่น	EVMG/A3 15N5	ขนาด	140
ด้านส่ง	4.5	Psig	ด้านส่งขณะทำงาน	125	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด		
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		
สาเหตุการณผิดปกติ.	ไม่พบ					
แนวทางแก้ไข						

ระบบควบคุมFire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)	AUTO		แรงดัน	140	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข					

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(ON/Off)	ON		แรงดัน	124	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข					

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด	ไม่พบ	ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	จำนวนที่ผิดปกติ	0	ตัว
ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ						
1						
2						
3						
4						
5						
สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ						
1						
2						
3						
4						
5						
ผลการตรวจสอบทั้งหมด						

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ



ระบบปั๊มดับเพลิง

วันที่	28/9/2568	โดย			
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ			
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	NEO PRO 02 4088565	ผู้รับผิดชอบ			
ยี่ห้อเครื่องยนต์	รุ่น	4BTA 3.9-C130-II	หมายเลขเครื่อง	78276230	

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	3k	ขนาด	100	AH	จำนวน	4	ลูก	ชนิด	น้ำ
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ปกติ	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	0	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			26	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน			26.5	V
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V									
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		150	ลิตร	จากขนาดเดิมที่		200	ลิตร
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก				
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น		ไม่มี	CC				
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Fleetguard								
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะผิดปกติ		-			
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)		ทำความสะอาด		จำนวน	-	ลูก ชนิด(เปรี้ยก/แห้ง)		-	
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะการผิดปกติ		-			
การแก้ไข									
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม		-		CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)				ปกติ					
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)				ปกติ					
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)				ปกติ					
10สสารทเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ)				ปกติ					
สาเหตุการผิดปกติ				ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ					
สสารทเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ)				ปกติ					
สาเหตุการผิดปกติ				ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ					

ระบบดูดปั๊มดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั๊ม	P152437-01		ขนาดปั๊ม	367 .m.m	
แรงดัน ดูด	0.9	Psig	ด้านส่ง	125	Psig
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด	
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	
สาเหตุการผิดปกติ	ไม่พบสาเหตุการผิดปกติระบบปั๊มและเครื่องยนต์ใช้งานไ้ปกติ				
แนวทางแก้ไข					

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี			
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี			
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-			
ปริมาณถังสำรองน้ำ(ก็เปอร์เซ็น)	90%	%๐	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย	สีน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด	2	HP/W	ปั๊มน้ำรุ่น	EVM3/A 3 15N5	ขนาด	140
แรงดัน ดูด	0.9	Psig ด้านส่ง	120	Psig		
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด			
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ			
สาเหตุการผิดปกติ.						
แนวทางแก้ไข						

ระบบควบคุมFire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)	Auto	แรงดัน	124	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข				

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)	Auto	แรงดัน	140	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข				

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด ไม่พบ ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ จำนวนที่ผิดปกติ — ตัว

ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ

1
2
3
4
5

สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ

1
2
3
4
5

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

Chief Engineer

ระบบปั๊มดับเพลิง

วันที่ 19/10/2568 โดย [REDACTED]
 ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]
 บริษัทผู้แทนจำหน่าย NEO PRO 02 4088565 ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ POTTER รุ่น 4BTA 3.9-C130-II หมายเลขเครื่อง 78276230

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ 3K ขนาด 100 AH จำนวน 4 ลูก ชนิด น้ำ
 สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่) ปกติ ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม) แน่น
 สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด) ปกติ ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ) ปกติ
 จำนวนน้ำกลั่นที่เติม 0 CC
 2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน 26 V ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน 26.5 V
 ขดขาร์จไฟปกติ24-26V จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลูก
 รอบเครื่องยนต์ 2000 RPM
 แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ5.0-9.0Bar) 6.2 BAR อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c) 70 C
 3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 150 ลิตร จากขนาดเต็มที่ 200 ลิตร
 4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส LF3345 จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลูก
 ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ) ปกติ จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น ไม่มี CC
 รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง Fleetguard
 5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ ลักษณะผิดปกติ
 การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน) สะอาด จำนวน 1 ลูก ชนิด(เปียก/แห้ง) แห้ง
 6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ ลักษณะการผิดปกติ ไม่มี
 การแก้ไข
 ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ) ปกติ จำนวนน้ำที่เติม 0 CC
 7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง) ปกติ
 8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง) ปกติ
 9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง) ปกติ
 10สดาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ
 สาเหตุการผิดปกติ.
 สดาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ
 สาเหตุการผิดปกติ.
 ระยะเวลาการทดสอบเครื่องยนต์ 5 นาที

ระบบดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั้ม	P152437-01		ขนาดปั้ม	367 .m.m	
แรงดัน ดุด	0.9	Psig	ด้านส่ง	127	Psig
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด	
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	
สาเหตุการณผิดปกติ	ไม่พบ				
แนวทางแก้ไข	ไม่พบสาเหตุผิดปกติ ระบบปั้มและเครื่องยนต์ใช้ได้ปกติ				

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี		
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี		
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-		
ปริมาณถังสำรองน้ำ(ก็เปอรเซ็น)	90%	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย	สิ้นน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด	1.5kw	HP/W	ปั้มน้ำรุ่น	EVMG/A3 15N5	ขนาด	140
ด้านส่ง	4.5	Psig	ด้านส่งขณะทำงาน	125	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด		
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		
สาเหตุการณผิดปกติ.	ไม่พบ					
แนวทางแก้ไข						

ระบบควบคุมFire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)	AUTO		แรงดัน	140	Psi
หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข					

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(ON/Off)	ON		แรงดัน	127	Psi
หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข					

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด	ไม่พบ	ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	จำนวนที่ผิดปกติ	0	ตัว
ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ						
1						
2						
3						
4						
5						
สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ						
1						
2						
3						
4						
5						
ผลการตรวจสอบทั้งหมด						

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ



ระบบปั๊มดับเพลิง

วันที่	23/11/2568	โดย	
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ	
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	NEO PRO 02 4088565	ผู้รับผิดชอบ	
ยี่ห้อเครื่องยนต์	POTTER	รุ่น	4BTA 5.9 C150 H

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	3K	ขนาด	100	AH	จำนวน	4	ลูก	ชนิด	น้ำ
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ			ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)			ปกติ	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	0	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			26	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน			26.5	V
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V		จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง			1	ลูก			
รอบเครื่องยนต์	2000	RPM							
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ5.0-9.0Bar)		6.2	BAR		อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)		70	C	
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			150	ลิตร	จากขนาดเต็ม	200	ลิตร
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง			1	ลูก			
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น			ไม่มี	CC			
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Fleetguard								
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ			ลักษณะผิดปกติ				
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)		สะอาด			จำนวน	1	ลูก ชนิด(เปียก/แห้ง)		แห้ง
6 สภาพหมอน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ			ลักษณะการผิดปกติ			ไม่มี	
การแก้ไข									
ระดับน้ำหมอน้ำ(ปกติ/ยุบ)		ปกติ			จำนวนน้ำที่เติม	0	CC		
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)							ปกติ		
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)							ปกติ		
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)							ปกติ		
10 สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ)							ปกติ		
สาเหตุการผิดปกติ.									
สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ)							ปกติ		
สาเหตุการผิดปกติ.									
ระยะเวลาการทดสอบเครื่องยนต์	5	นาที							

ระบบดูดปั๊มดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั๊ม	P152437-01	ขนาดปั๊ม	367 .m.m
แรงดัน ดูด	0.9	Psig ด้านส่ง	127
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
สาเหตุการผิดปกติ		ไม่พบ	
แนวทางแก้ไข		ไม่พบสาเหตุผิดปกติ ระบบปั๊มและเครื่องยนต์ใช้ได้ปกติ	

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-
ปริมาณถังสำรองน้ำ(กิโลเมตรเซ็น)	90%	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย
		สีน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด	1.5kw	HP/W	ปั๊มน้ำรุ่น	EVMG/A3 15N5	ขนาด	140
ด้านส่ง	4.5	Psig	ด้านส่งขณะทำงาน	122	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด		
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		
สาเหตุการผิดปกติ.			ไม่พบ			
แนวทางแก้ไข						

ระบบควบคุม Fire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)		AUTO	แรงดัน	140	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ			
แนวทางการแก้ไข					

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(ON/Off)		ON	แรงดัน	122	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ			
แนวทางการแก้ไข					

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด ไม่พบ ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ จำนวนที่ผิดปกติ 0 ตัว

ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ

1
2
3
4
5

สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ

1
2
3
4
5

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

ข้อมูลเฉพาะเครื่องตรวจสอบ

ระบบปั๊มดับเพลิง

วันที่ 14/12/2568 โดย [REDACTED]
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]
บริษัทผู้แทนจำหน่าย NEO PRO 02 4088565 ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]
ยี่ห้อเครื่องยนต์ ดัมมินส์ รุ่น 4BTA 3.9-C130-II หมายเลขเครื่อง 78276230

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ 3k ขนาด 12V100 AH จำนวน 4 ลูก ชนิด น้ำ
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่) ปกติ ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม) แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด) ปกติ ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ) ยุบ
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม 300 CC
2 ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน 26 V ชุดชาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน 26.5 V
ชุดชาร์จไฟปกติ24-26V
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 150 ลิตร จากขนาดเต็มที 200 ลิตร
4 ใส่องาน้ำมันเครื่องรหัส LF3345 จำนวนใส่องาน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลูก
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ) ปกติ จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น ไม่มี CC
รุ่นใส่องาน้ำมันเครื่อง Fleetguard
5 สภาพใส่องานอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ ลักษณะผิดปกติ -
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน) ทำความสะอาด จำนวน - ลูก ชนิด(เปรี๊ยก/แห้ง) -
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ ลักษณะการผิดปกติ -
การแก้ไข
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ) ปกติ จำนวนน้ำที่เติม - CC
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง) ปกติ
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง) ปกติ
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง) ปกติ
10 สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ
สาเหตุการผิดปกติ -
สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ
สาเหตุการผิดปกติ ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ

ระบบดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั๊ม	P152437-01		ขนาดปั๊ม	367 .m.m	
แรงดัน ดูด	0.9	Psig	ด้านส่ง	125	Psig
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด	
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด	
สาเหตุการผิดปกติ	ไม่พบสาเหตุการผิดปกติระบบปั๊มและเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติ				
แนวทางแก้ไข					

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี			
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี			
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-			
ปริมาณถังสำรองน้ำ(ก็เปอรเซ็น)	90%	%	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย	สิ้นน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด	2	HP/W	ปั๊มน้ำรุ่น	EVM3/A 3 15N5	ขนาด	140
แรงดัน ดูด	0.9	Psig	ด้านส่ง	120	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด		
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		
สาเหตุการผิดปกติ.						
แนวทางแก้ไข						

ระบบควบคุมFire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)	Auto	แรงดัน	140	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข				

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)	Auto	แรงดัน	122	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข				

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด	ไม่พบ	ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	จำนวนที่ผิดปกติ	-	ตัว
ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ						
1						
2						
3						
4						
5						
สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ						
1						
2						
3						
4						
5						
ผลการตรวจสอบทั้งหมด						

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ



เอกสารแนบ 11
เอกสารการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

ระบบรวม(เตือนไฟไหม้)

วันที่

14/10/2568

โดย

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

Notifier

ห้องคอนโทรล

สถานะตู้รวม(FCP)หน้าจอโชว์(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

ผิดปกติแสดงคำว่า

ไม่มี

กำหนดการแก้ไขความผิดปกติ

แรงดันแบตเตอรี่ชุดหลัก(24V)

26.4

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.6

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่1(24V)

26.4

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.5

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่2(24V)

26.7

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.5

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่3(24V)

26.3

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.8

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่4(24V)

26.4

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.6

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่5(24V)

26.5

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.8

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่6(24V)

26.6

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.6

V

สถานะตู้กราฟฟิค(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

ตำแหน่งที่ผิดปกติ

ไม่มี

แนวทางแก้ไข

สภาพตู้ควบคุม(สะอาด/สกปรก)

สะอาด

อุปกรณ์ตรวจจ้งบวม

โซน Alarm	ฝ่าปิด		Smoke		Heat Detectors		Manual		สปริงเตอร์		ขุป(SS)		โฟร์(SF)	
	เปิด	ปิด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1/1.	/		/		/		/		/		/		/	
1/2.	/		/		/		/		/		/		/	
1/3.	/		/		/		/		/		/		/	
1/4.	/		/		/		/		/		/		/	
1/5.	/		/		/		/		/		/		/	
1/6.	/		/		/		/		/		/		/	
1/7.	/		/		/		/		/		/		/	
1/8.	/		/		/		/		/		/		/	
2/1.	/		/		/		/		/		/		/	
2/2.	/		/		/		/		/		/		/	
2/3.	/		/		/		/		/		/		/	
2/4.	/		/		/		/		/		/		/	
3/1.	/		/		/		/		/		/		/	
3/2.	/		/		/		/		/		/		/	
3/3.	/		/		/		/		/		/		/	
3/4.	/		/		/		/		/		/		/	
4/1.	/		/		/		/		/		/		/	
4/2.	/		/		/		/		/		/		/	
4/3.	/		/		/		/		/		/		/	
4/4.	/		/		/		/		/		/		/	
5/1.	/		/		/		/		/		/		/	
5/2.	/		/		/		/		/		/		/	
5/3.	/		/		/		/		/		/		/	
5/4.	/		/		/		/		/		/		/	
6/1.	/		/		/		/		/		/		/	
6/2.	/		/		/		/		/		/		/	
6/3.	/		/		/		/		/		/		/	
6/4.	/		/		/		/		/		/		/	

สรุปสาเหตุ การผิดปกติจำนวน

ไม่มี

ตัว

แนวทางแก้ไข

หมายเหตุ

ตู้กราฟฟิคของระบบรวม

ไฟโชว์(ครบ/ไม่ครบ)

ครบ

จำนวนที่ไม่ติด

ไม่มี

ตัว

ลักษณะตู้(สะอาด/ไม่สะอาด)

สะอาด

ทำความสะอาดโดย

แผนกแม่บ้าน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

เอกสารแบบ 12
เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอเรเตอร์)

วันที่	6/7/2568	โดย						
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ						
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	GR THCH	ผู้						
ยี่ห้อเจน	HIMOinsa	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	23	ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง	43446			

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	BOLIDEN	ขนาด	110	AH	จำนวน	2	ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ชั่วโมงแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ	ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ไม่ต้องเติม		
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน		28	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ	แรงดัน	28	V		
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V									
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	700	ลิตร	จากขนาดเดิมที่	1000	ลิตร		
4 ใส่กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก					
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC					
รุ่นใส่กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี								
5 สภาพใส่กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	ลักษณะผิดปกติ			ปกติ			
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	ไม่มี	จำนวน	1	ลูก	ชนิด(เปรี้ยก/แห้ง)			แห้ง	
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ			ไม่มี			
การแก้ไข		ไม่มี							
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม	ไม่เติม	CC					
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)		ไม่มี							
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)		ไม่มี							
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)		ไม่มี							

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2	397	V	L1/L3	397	V
L3/L2	396	V			
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	227	V	L2/N	231	V
กระแสไฟฟ้า L1/L2	0	A	L1/L3	0	A
L1/N	0	A	L2/N	0	A
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50	Hz	รอบการทำงาน	1502	RPM
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)	6.5	BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)	45	C
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)	24	V			

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	AUTO	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1	ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5	นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	AUTO

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ. ไม่พบ

ผู้ตรวจสอบว่าการตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอเรเตอร์)

วันที่	17/8/2568	โดย						
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ						
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	GR THCH	ผู้รับ						
ยี่ห้อเจน	HIMOinsa	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	23	ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง	43446			

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	PUMA	ขนาด	100	AH	จำนวน	2	ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ชั่วโมงแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ	ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ไม่ต้องเติม		
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน		27	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ	แรงดัน	28	V		
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V									
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	700	ลิตร	จากขนาดเดิมที่	1000	ลิตร		
4 ใส่กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก					
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC					
รุ่นใส่กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี								
5 สภาพใส่กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	ลักษณะผิดปกติ	ปกติ					
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	ไม่มี	จำนวน	1	ลูก	ชนิด(เปรี้ยก/แห้ง)	แห้ง			
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ	ไม่มี					
การแก้ไข		ไม่มี							
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม	ไม่เติม	CC					
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)		ไม่มี							
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)		ไม่มี							
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)		ไม่มี							

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2	399	V	L1/L3	399	V
L3/L2	399	V			
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	230	V	L2/N	229	V
กระแสไฟฟ้า L1/L2	0	A	L1/L3	0	A
L1/N	0	A	L2/N	0	A
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50	Hz	รอบการทำงาน	1502	RPM
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)	7.3	BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)	96	C
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)	24	V			

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	AUTO	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1	ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5	นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	AUTO

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ. ไม่พบ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอเรเตอร์)

วันที่	14/9/2568	โดย						
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ						
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	GR THCH	ผู้รับ						
ยี่ห้อเจน	HIMOinsa	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	24	ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง		43446		

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	PUMA	ขนาด	100 AH	จำนวน	2 ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)		ปกติ		ชั่วโมงแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)		แน่น	
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ	ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)		ไม่ต้องเติม		
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม	CC					
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน		27 V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน		28 V		
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V							
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	650 ลิตร	จากขนาดเดิมที่	1000 ลิตร		
4 ใส่กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1 ลูก				
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC			
รุ่นใส่กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี						
5 สภาพใส่กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะผิดปกติ	ปกติ				
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	ไม่มี	จำนวน	1 ลูก	ชนิด(เปรี้ยก/แห้ง)	แห้ง		
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ	ไม่มี				
การแก้ไข		ไม่มี					
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม	ไม่เติม	CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)			ไม่มี				
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)			ไม่มี				
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)			ไม่มี				

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2		397 V	L1/L3		397 V		
L3/L2	395 V						
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	227 V	L2/N	231 V	L3/N	229 V		
กระแสไฟฟ้า L1/L2	0 A	L1/L3	0 A	L3/L2	0 A		
L1/N	0 A	L2/N	0 A	L3/N	0 A		
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50 Hz	รอบการทำงาน	1502 RPM				
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)	6.4 BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)	48 C				
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)	24 V						

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	AUTO	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1 ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5 นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	AUTO

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ. ไม่พบ

ผู้ควบคุมค่าตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอร์เรเตอร์)

วันที่	19/10/2568	โดย						
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ						
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	GR THCH	ผู้						
ยี่ห้อเจน	HIMOinsa	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	25	ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง		43446		

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	PUMA	ขนาด	100	AH	จำนวน	2	ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ชั่วโมงแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ไม่ต้องเติม	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน		27	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน		28	V		
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V									
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	700	ลิตร	จากขนาดเดิมที่	1000	ลิตร		
4 ใส่กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก					
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC					
รุ่นใส่กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี								
5 สภาพใส่กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะผิดปกติ		ปกติ					
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	ไม่มี	จำนวน	1	ลูก ชนิด(เปรี้ยก/แห้ง)				แห้ง	
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ		ไม่มี					
การแก้ไข									
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม	ไม่เติม	CC					
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)			ไม่มี						
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)			ไม่มี						
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)			ไม่มี						

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2		397	V	L1/L3		397	V		
L3/L2	397	V							
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	229	V	L2/N	229	V	L3/N	229	V	
กระแสไฟฟ้า L1/L2	0	A	L1/L3	0	A	L3/L2	0	A	
L1/N	0	A	L2/N	0	A	L3/N	0	A	
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50	Hz	รอบการทำงาน	1502	RPM				
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)	6.4	BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)	50	C				
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)	24	V							

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	AUTO	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO		
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO		
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1	ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5	นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	AUTO

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ. ไม่พบ

ผู้ควบคุมงาน

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอเรเตอร์)

วันที่	9/11/2568	โดย						
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ						
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	GR THCH	ผู้รับ						
ยี่ห้อเจน	HIMOinsa	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	25	ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง	43446			

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	Puma	ขนาด	100	AH	จำนวน	2	ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ชั่วโมงแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ไม่ต้องเติม	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน		28	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ	แรงดัน		28	V	
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V									
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	650	ลิตร	จากขนาดเดิมที่		1000	ลิตร	
4 ใส่กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง			1	ลูก			
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC					
รุ่นใส่กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี								
5 สภาพใส่กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะผิดปกติ		ปกติ			
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)		ไม่มี		จำนวน	1	ลูก	ชนิด(เปรี้ยก/แห้ง)		แห้ง
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะการผิดปกติ		ไม่มี			
การแก้ไข				ไม่มี					
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม		ไม่เติม		CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)				ไม่มี					
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)				ไม่มี					
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)				ไม่มี					

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน	แรงดัน(ปกติ380V)	L1/L2		397	V	L1/L3		397	V
L3/L2	397	V							
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	229	V	L2/N	229	V	L3/N	229	V	
กระแสไฟฟ้า L1/L2	388	A	L1/L3	385	A	L3/L2	388	A	
L1/N	229	A	L2/N	229	A	L3/N	229	A	
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50	Hz	รอบการทำงาน	1502	RPM				
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)	6.3	BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)	96	C				
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)	24	V							

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	AUTO	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1	ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5	นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	AUTO

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ. ไม่พบ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอเรเตอร์)

วันที่	14/12/2568	โดย						
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ						
บริษัทผู้แทนจำหน่าย			ผู้รับผิดชอบ	เบอร์โทร				
ยี่ห้อเจน	HIMOINSA	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	25	ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง	43446			

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	Puma	ขนาด	100	AH	จำนวน	2	ลูก	ชนิด	แห้ง	
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ชั่วโมงแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น	
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ	ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				—			
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม		—	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			28	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน				28	V
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V										
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		650	ลิตร	จากขนาดเต็มที่		1000	ลิตร
4 ใส่กรองน้ำมันเครื่องรหัส		LF3345	จำนวนใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง				1	ลูก		
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)		ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น			—	CC			
รุ่นใส่กรองน้ำมันเครื่อง		ไม่มี								
5 สภาพใส่กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)			ปกติ	ลักษณะผิดปกติ						
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)			ทำความสะอาด	จำนวน		1	ลูก	ชนิด(เปรี้ยว/แห้ง)		แห้ง
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)			ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ						
การแก้ไข			—							
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)		ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม				CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)							ไม่มี			
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)							ไม่มี			
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)							ไม่มี			

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2				398		V	L1/L3	399		V		
L3/L2	398		V									
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N			229	V	L2/N	229		V	L3/N	230	V	
กระแสไฟฟ้า L1/L2		387	A	L1/L3	385		A	L3/L2	385		A	
L1/N	229		A	L2/N	229		A	L3/N	229		A	
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)				18		Hz	รอบการทำงาน		1502		RPM	
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)				7.2		BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)				95	C
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)				24		V						

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)		Auto	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)		Auto
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)		ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)		Auto
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)		Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)		1	ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ		5	นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)		Auto

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

เอกสารแบบ 13
เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
และคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250709001

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : -

#Sampling Method : Grab

Received Date : 18-Jul-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Jul 9-16,2025

Approved Date : 22-Jul-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผิวน้ำบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250709001	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.8	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	20	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	46	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	265	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03
Sampling

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
: Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/1



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250709002

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : - Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Jul-25 Sampling By : Customer

Testing Date : Jul 11,2025 Approved Date : 21-Jul-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250709002
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	176

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 251211005

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : -

#Sampling Method : Grab

Received Date : 11-Dec-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Dec 11-17,2025

Approved Date : 23-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผานการบำบัด	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			251211005	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	8.4	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	26	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	280	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	6.0	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	2.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/3



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 251211006

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : - Sampling Method : Grab

Received Date : 11-Dec-25 Sampling By : Customer

Testing Date : Dec 12,2025 Approved Date : 23-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251211006
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	110

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.


Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/4



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Report No: 251110005

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : -

#Sampling Method : Grab

Received Date : 10-Nov-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Nov 10-17,2025

Approved Date : 20-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่านการบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			251110005	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	37	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	285	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	9.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 : No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/5



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 251110006

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : - Sampling Method : Grab

Received Date : 10-Nov-25 Sampling By : Customer

Testing Date : Nov 12,2025 Approved Date : 20-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251110006
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	132

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.


Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 251010010

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : -

#Sampling Method : Grab

Received Date : 10-Oct-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Oct 10-17,2025

Approved Date : 30-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผานการบำบัด	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			251010010	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	9.6	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	30	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	425	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	2.2	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03
Sampling : No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
: Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/7



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบล็กมิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 251010011

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบล็กมิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : -

Sampling Method : Grab

Received Date : 10-Oct-25

Sampling By : Customer

Testing Date : Oct 15,2025

Approved Date : 30-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251010011
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	166

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250903058

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : -

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Sep-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Sep 3-9,2025

Approved Date : 11-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่านการบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250903058	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.7	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	7.4	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	16	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	270	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.2	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	24	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03
Sampling : No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
: Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/9



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250903059

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : - Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Sep-25 Sampling By : Customer

Testing Date : Sep 4,2025 Approved Date : 11-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250903059
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	134

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250807023

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : -

#Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Aug-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Aug 7-15,2025

Approved Date : 21-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผานการบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250807023	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	15	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	31	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	300	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/11



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250807024

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : - Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Aug-25 Sampling By : Customer

Testing Date : Aug 13,2025 Approved Date : 21-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250807024
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	168

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

ตุณภาพน้ำสรว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ

เดือน กรกฎาคม 2568. เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่เกิน 30 psi	ถึง1ไม่เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	เครื่องผลิตคลอรีน				/		A	/	18	20	A	A	
2	เครื่องผลิตคลอรีน				/		A	/	18	20	A	A	
3	ปิดใช้งาน				/		A	A	18	20	A	A	
4	ปิดใช้งาน				/		A	/	18	20	A	A	
5	ปิดใช้งาน				/		A	/	16	18	A	A	
6	ปิดใช้งาน				/		A	/	16	18	A	A	
7	3000	88			/		A	/	16	18	A	A	
8	2800	89			/		A	/	16	19	A	A	
9	2800	89			/		A	/	16	19	A	A	
10	3000	89			/		A	/	18	18	A	A	
11	3000	89			/		A	/	18	20	A	A	
12	3100	87			/		A	A	18	20	A	A	
13	3100	88			/		/	/	16	18	A	A	
14	3100	88			/		/	/	16	18	A	A	
15	3000	90			/		/	/	16	18	A	A	
16	2800	90			/		/	/	16	19	A	A	
17	3000	88			/		/	/	16	18	A	A	
18	3000	89			/		/	/	18	20	A	A	
19	3000	90			/		/	/	18	20	A	A	
20	3000	90			/		/	/	18	20	A	A	
21	3000	88			/		/	/	24	25	A	A	
22	3000	81			/		A	A	16	18	A	A	
23	3000	82			/		A	/	16	18	A	A	
24	3000	82			/		A	/	16	18	A	A	
25	3000	81			/		A	/	17	19	A	A	
26	3000	82			/		A	/	18	20	A	A	
27	3000	82			/		A	/	18	20	A	A	
28	3000	82			/		A	/	16	18	A	A	
29	3000	82			/		A	/	16	19	A	A	
30	3000	82			/		A	/	17	19	A	A	
31	ปิดใช้งาน				/		A	/	17	19	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน กรกฎาคม 2568. เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่เกิน 30 psi	ถึง1ไม่เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	เครื่องผลิตคลอรีน				/		/	A	18	20	A	A	
2	เครื่องผลิตคลอรีน				/		/	A	18	20	A	A	
3	ปิดใช้งาน				/		/	A	18	20	A	A	
4	ปิดใช้งาน				/		/	A	18	20	A	A	
5	ปิดใช้งาน				/		A	/	16	18	A	A	
6	ปิดใช้งาน				/		/	A	16	18	A	A	
7	2900	84			/		/	A	16	18	A	A	
8	3100	88			/		/	A	16	19	A	A	
9	3200	81			/		/	A	16	19	A	A	
10	3100	88			/		A	A	16	22	A	A	
11	3100	88			/		/	A	19	22	A	A	
12	3000	88			/		/	A	19	22	A	A	
13	3000	88			/		/	A	19	24	A	A	
14	3000	88			/		/	A	17	18	A	A	
15	3000	88			/		/	A	18	18	A	A	
16	2100	89			/		/	A	18	19	A	A	
17	3000	88			/		/	A	23	24	A	A	
18	3000	88			/		/	A	18	20	A	A	
19	3000	88			/		/	A	18	20	A	A	
20	3000	88			/		/	A	18	20	A	A	
21	3000	88			/		/	A	16	17	A	A	
22	3000	81			/		/	A	16	19	A	A	
23	3000	82			/		/	A	17	19	A	A	
24	3000	82			/		/	A	16	18	A	A	
25	3000	82			/		/	A	17	18	A	A	
26	3000	82			/		/	A	18	19	A	A	
27	3000	82			/		/	A	18	19	A	A	
28	3000	82			/		/	A	18	19	A	A	
29	3000	82			/		/	A	16	19	A	A	
30	3000	82			/		A	A	17	19	A	A	
31	OFF				/		/	A	17	19	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน สิงหาคม 2568. เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่เกิน 30 psi	ถึง1ไม่เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	82			/		A	A	18	20	A	A	
2	3000	82			/		A	A	18	20	A	A	
3	3000	82	7.6	1.5	/		A	A	18	20	A	A	
4	3000	82			/		A	A	20	22	A	A	
5	3000	82			/		A	A	20	22	A	A	
6	3000	81			/		A	A	18	21	A	A	
7	3000	81	7.2	3.0	/		A	A	22	24	A	A	
8	2800	76			/		A	/	22	24	A	A	
9	3000	81			/		A	A	24	25	A	A	
10	3000	81			/		A	/	23	25	A	A	
11	3000	81			/		/	A	16	18	A	A	
12	3000	81			/		A	/	19	20	A	A	
13	3000	81			/		A	/	19	20	A	A	
14	2900	81	7.8	5.0	/		/	A	19	20	A	A	
15	2900	81	7.8	5.0	/		A	/	20	20	A	A	
16	2900	81			/		A	/	20	22	A	A	
17	2900	81	7.8	3.0	/		/	A	21	22	A	A	
18	2900	81			/		A	/	20	22	A	A	
19	2900	81	7.8	3.0	/		A	/	20	22	A	A	
20	2900	81			/		A	/	20	22	A	A	
21	2800	81	7.8	5.0	/		A	/	20	22	A	A	
22	2700	81			/		A	/	20	22	A	A	
23	2600	89			/		A	/	16	18	A	A	
24	2600	89			/		/	A	16	18	A	A	
25	2600	85			/		/	A	16	18	A	A	
26	2600	84			/		/	A	16	18	A	A	
27	2600	85			/		/	A	16	18	A	A	
28	2600	84			/		/	A	20	22	A	A	
29	2600	84			/		A	/	20	22	A	A	
30	2800	82			/		/	A	20	22	A	A	
31	2800	82			/		/	A	20	22	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน สิงหาคม 2568. เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่เกิน 30 psi	ถึง1ไม่เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	82			/		/	A	18	20	A	A	
2	3000	82			/		/	A	18	20	A	A	
3	3000	82			/		/	A	18	20	A	A	
4	3000	82			/		/	A	20	22	A	A	
5	3000	82			/		/	A	20	22	A	A	
6	3000	81			/		/	A	20	22	A	A	
7	3000	81			/		/	A	22	24	A	A	
8	3000	81			/		/	A	22	24	A	A	
9	3000	81			/		/	A	16	18	A	A	
10	3000	81			/		/	A	16	18	A	A	
11	3000	81			/		/	A	16	18	A	A	
12	3000	81			/		/	A	16	18	A	A	
13	3000	81			/		/	A	18	19	A	A	
14	2900	81			/		/	A	18	20	A	A	
15	2900	81			/		/	A	18	20	A	A	
16	2900	81			/		/	A	19	22	A	A	
17	2900	80			/		A	/	20	22	A	A	
18	2900	81			/		/	A	20	22	A	A	
19	2900	81			/		/	A	20	22	A	A	
20	2900	81			/		/	A	22	24	A	A	
21	2800	81			/		/	A	22	24	A	A	
22	2700	81			/		/	A	24	25	A	A	
23	2600	89			/		A	/	16	18	A	A	
24	2600	89			/		/	A	16	18	A	A	
25	2600	85			/		/	A	16	18	A	A	
26	2600	84			/		/	A	16	18	A	A	
27	2600	85			/		/	A	16	19	A	A	
28	2600	84			/		/	A	16	18	A	A	
29	2600	84			/		/	A	18	20	A	A	
30	2800	82			/		/	A	18	20	A	A	
31	2800	82			/		/	A	18	20	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สรว่ายน้ำ

เดือน กันยายน 2568. เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั๊มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH	CL	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง1ไม่เกิน	ถึง1ไม่เกิน	ตัว 1	ตัว 2	
1	2700	82			/		/	A	19	21	A	A	
2	2700	82			/		A	/	20	20	A	A	
3	2700	82			/		/	A	20	20	A	A	
4	OFF				/		/	A	20	22	A	A	
5	OFF				/		/	A	22	24	A	A	
6	2900	82			/		/	A	24	18	A	A	
7	3100	82			/		/	A	16	20	A	A	
8	3100	81			/		/	A	18	22	A	A	
9	3100	81			/		A	/	20	22	A	A	
10	3100	81			/		A	/	20	22	A	A	
11	3100	84			/		A	/	22	22	A	A	
12	3000	84			/		A	/	20	22	A	A	
13	3000	84			/		A	/	20	22	A	A	
14	3100	84			/		/	A	20	22	A	A	
15	3100	84			/		/	A	20	22	A	A	
16	3000	83			/		/	A	18	21	A	A	
17	3000	82			/		/	A	20	22	A	A	
18	3000	82			/		/	A	20	22	A	A	
19	3000	82			/		/	A	20	22	A	A	
20	3000	82			/		/	A	22	24	A	A	
21	3000	76			/		/	A	22	24	A	A	
22	3000	79			/		/	A	22	24	A	A	
23	3000	86			/		/	A	24	26	A	A	
24	3000	85			/		/	A	24	25	A	A	
25	3000	85			/		/	A	20	22	A	A	
26	3000	85			/		/	A	22	24	A	A	
27	3000	85			/		/	A	22	24	A	A	
28	3000	85			/		/	A	24	26	A	A	
29	3000	86			/		/	A	18	18	A	A	
30	3000	86			/		/	A	18	19	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สรว่ายน้ำ

เดือน กันยายน 2568. เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั๊มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง1ไม่เกิน 30 psi	ถึง1ไม่เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	2700	82			/		/	A	20	22	A	A	
2	2700	82			/		/	A	18	20	A	A	
3	OFF				/		/	A	20	22	A	A	
4	OFF				/		/	A	20	22	A	A	
5	OFF				/		A	/	22	24	A	A	
6	2700	81			/		A	/	16	17	A	A	
7	2700	81			/		A	/	18	20	A	A	
8	2700	81			/		A	/	20	22	A	A	
9	2800	81			/		A	/	20	22	A	A	
10	3000	84			/		/	A	22	22	A	A	
11	3000	84			/		/	A	22	22	A	A	
12	3000	84			/		A	/	21	22	A	A	
13	3000	84			/		A	/	20	22	A	A	
14	3000	84			/		A	/	20	22	A	A	
15	2800	84			/		/	A	20	22	A	A	
16	2700	84			/		/	A	20	22	A	A	
17	2900	84			/		/	A	20	22	A	A	
18	2900	83			/		/	A	20	21	A	A	
19	3000	82			/		A	/	20	24	A	A	
20	3000	82			/		A	/	22	24	A	A	
21	2900	76			/		A	/	22	24	A	A	
22	2900	79			/		A	/	21	24	A	A	
23	2900	86			/		/	A	17	18	A	A	
24	2900	85			/		/	A	20	22	A	A	
25	2900	85			/		/	A	20	21	A	A	
26	2900	85			/		A	/	22	24	A	A	
27	2900	85			/		A	/	22	24	A	A	
28	2900	85			/		A	/	22	24	A	A	
29	3100	85			/		A	/	18	20	A	A	
30	3100	85			/		A	/	18	20	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน ตุลาคม 2568. เวลา 06:00 - 07:00

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่เกิน 30 psi	ถึง1ไม่เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	84			/		/	A	20	20	A	A	
2	3000	84			/		A	A	20	20	A	A	
3	3000	84			/		A	A	18	18	A	A	
4	3100	86			/		/	A	20	20	A	A	
5	3100	86			/		/	A	20	20	A	A	
6	3100	86			/		A	A	20	20	A	A	
7	3000	85			/		A	A	20	20	A	A	
8	3000	85			/		A	A	20	20	A	A	
9	3000	85			/		A	A	20	20	A	A	
10	3000	85			/		A	/	20	20	A	A	
11	3000	85			/		/	A	20	20	A	A	
12	3000	83			/		/	A	20	20	A	A	
13	2800	81			/		/	A	20	20	A	A	
14	2800	81			/		/	A	20	20	A	A	
15	2700	81			/		/	A	20	20	A	A	
16	2800	79			/		/	A	18	18	A	A	
17	2900	79			/		A	/	18	18	A	A	
18	2900	79			/		/	A	18	18	A	A	
19	3100	70			/		/	A	18	18	A	A	
20	3100	80			/		/	A	18	18	A	A	
21	3000	80			/		/	A	18	18	A	A	
22	3000	80			/		A	/	18	18	A	A	
23	3000	80			/		A	A	18	18	A	A	
24	3000	87			/		A	/	18	18	A	A	
25	3000	71			/		/	A	18	18	A	A	
26	3000	71			/		A	/	18	18	A	A	
27	3000	87			/		A	/	18	18	A	A	
28	2900	87			/		A	/	18	18	A	A	
29	2900	87			/		/	A	18	18	A	A	
30	2900	87											
31	2800	87			/		/	/	18	18	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน ตุลาคม 2568. เวลา 16:00 - 17:00

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่เกิน 30 psi	ถึง1ไม่เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	2900	84			/		/	A	30	21	A	A	
2	2800	84			/		/	A	21	22	A	A	
3	2800	84			/		/	A	22	24	A	A	
4	2800	86			/		/	A	17	18	A	A	
5	3000	86			/		A	/	20	20	A	A	
6	3000	86			/		A	/	20	20	A	A	
7	3000	85			/		A	/	20	20	A	A	
8	3000	85			/		/	A	20	22	A	A	
9	2900	85			/		/	A	21	22	A	A	
10	3000	85			/		/	A	22	26	A	A	
11	3000	85			/		/	A	22	24	A	A	
12	3000	83			/		/	A	18	20	A	A	
13	2800	81			/		/	A	18	20	A	A	
14	2800	81			/		/	A	18	20	A	A	
15	2700	81			/		/	A	18	22	A	A	
16	2800	79			/		/	A	20	22	A	A	
17	2900	79			/		A	/	20	24	A	A	
18	2900	79			/		A	/	20	22	A	A	
19	3100	70			/		A	/	20	22	A	A	
20	3100	80			/		A	/	20	22	A	A	
21	3000	80			/		A	/	22	24	A	A	
22	3000	80			/		/	A	21	22	A	A	
23	3000	80			/		A	/	22	24	A	A	
24	3000	87			/		/	A	22	22	A	A	
25	3000	71			/		/	A	20	22	A	A	
26	3000	71			/		/	A	20	22	A	A	
27	3000	87			/		/	A	16	18	A	A	
28	2900	87			/		/	A	18	20	A	A	
29	2900	87			/		/	A	18	20	A	A	
30	2900	87			/		/	A	18	20	A	A	
31	2800	87			/		/	A	18	20	A	A	

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

X = ผิดปกติ

สรว่ายน้ำ

เดือน พฤษภาคม 2568. เวลา 06:00 - 07:00

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH	CL	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่เกิน	ถึง1ไม่เกิน	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	87			/		/	A	18	20	A	A	
2	3000	87			/		/	A	18	19	A	A	
3	2800	87			/		/	A	20	24	A	A	
4	3000	81			/		/	A	24	26	A	A	
5	3000	81			/		/	A	16	17	A	A	
6	3000	87			/		/	A	20	21	A	A	
7	3000	80			/		A	/	23	24	A	A	
8	3000	80			/		/	A	22	24	A	A	
9	3000	81			/		/	A	18	21	A	A	
10	2900	81			/		/	A	20	22	A	A	
11	3000	79			/		A	/	18	20	A	A	
12	2900	78			/		/	A	20	22	A	A	
13	2900	78			/		/	A	22	24	A	A	
14	2800	78			/		/	A	24	26	A	A	
15	3000	78			/		/	A	24	26	A	A	
16	3000	79			/		/	A	24	26	A	A	
17	3000	83			/		/	A	25	26	A	A	
18	3000	83			/		/	A	24	26	A	A	
19	3000	83			/		/	A	24	26	A	A	
20	2900	83			/		/	A	24	26	A	A	
21	2900	83			/		/	A	24	26	A	A	
22	2900	80			/		/	A	24	26	A	A	
23	2800	79			/		/	A	24	26	A	A	
24	2800	79			/		/	A	18	20	A	A	
25	2800	79			/		/	A	16	17	A	A	
26	2900	79			/		/	A	18	16	A	A	
27	2900	79			/		/	A	18	16	A	A	
28	3100	79			/		/	A	19	20	A	A	
29	2900	79			/		/	A	20	22	A	A	
30	2900	79			/		/	A	20	22	A	A	
31	2900	79			/		/	A	21	22	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สรว่ายน้ำ

เดือน พฤศจิกายน 2568. เวลา 16:00 - 17:00

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่เกิน 30 psi	ถึง1ไม่เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	87			/		A	/	22	24	A	A	
2	3000	87			/		A	/	16	18	A	A	
3	2800	87			/		A	/	16	18	A	A	
4	3000	81			/		A	/	18	20	A	A	
5	3000	81			/		A	/	18	20	A	A	
6	3000	87			/		A	/	18	20	A	A	
7	3000	80			/		A	/	18	20	A	A	
8	3000	80			/		A	/	18	20	A	A	
9	3000	78			/		A	/	20	21	A	A	
10	2900	79			/		A	/	20	21	A	A	
11	2900	79			/		A	/	18	20	A	A	
12	2800	79			/		/	A	20	22	A	A	
13	2600	75			/		/	A	22	24	A	A	
14	2600	75			/		/	A	12	14	A	A	
15	2600	75			/		/	A	12	14	A	A	
16	2800	75			/		A	/	14	16	A	A	
17	2800	75			/		A	/	20	22	A	A	
18	2900	80			/		A	/	20	22	A	A	
19	2700	80			/		A	/	22	24	A	A	
20	2800	76			/		A	/	22	24	A	A	
21	2800	76			/		A	/	24	26	A	A	
22	2800	80			/		A	/	12	14	A	A	
23	2800	80			/		A	/	14	18	A	A	
24	2800	80			/		A	/	14	18	A	A	
25	2800	77			/		/	A	18	20	A	A	
26	2800	77			/		/	A	16	18	A	A	
27	2800	77			/		/	A	16	18	A	A	
28	2800	79			/		/	A	20	22	A	A	
29	2800	79			/		/	A	20	22	A	A	
30	2800	79			/		/	A	24	26	A	A	
31	2800	79			/		/	A	24	26	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน ธันวาคม 2568. เวลา 06:00 - 07:00

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH	CL	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่เกิน	ถึง1ไม่เกิน	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	56			/		/	A	20	22	A	A	
2	3000	56			/		/	A	20	22	A	A	
3	3100	56			/		/	A	22	23	A	A	
4	3100	60			/		A	/	22	23	A	A	
5	3100	60			/		/	A	16	17	A	A	
6	3000	65			/		A	A	18	20	A	A	
7	3000	65			/		A	/	17	18	A	A	
8	3000	65			/		A	/	18	20	A	A	
9	2900	74			/		A	/	18	20	A	A	
10	2900	75			/		/	A	20	20	A	A	
11	2900	75			/		/	A	20	20	A	A	
12	2900	75			/		A	/	21	22	A	A	
13	2900	76			/		A	/	18	20	A	A	
14	2900	76			/		A	/	18	20	A	A	
15	3000	81			/		A	/	20	22	A	A	
16	2900	81			/		A	/	20	22	A	A	
17	2900	81			/		A	/	16	18	A	A	
18	2900	80			/		A	/	18	20	A	A	
19	2900	78			/		A	/	18	20	A	A	
20	2900	75			/		/	A	18	20	A	A	
21	2900	75			/		/	A	18	20	A	A	
22	2900	77			/		/	A	20	21	A	A	
23	2900	78			/		/	A	20	22	A	A	
24	2900	77			/		/	A	20	22	A	A	
25	2900	71			/		A	/	16	18	A	A	
26	2900	78			/		A	/	16	18	A	A	
27	2900	78			/		A	/	20	22	A	A	
28	2900	78			/		/	A	20	22	A	A	
29	2900	78			/		/	A	18	20	A	A	
30	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	20	A	A	
31	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	20	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน ธันวาคม 2568. เวลา 16:00 - 17:00

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่เกิน 30 psi	ถึง1ไม่เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	56			/		/	A	20	22	A	A	
2	3000	56			/		/	A	20	22	A	A	
3	2200	55			/		/	A	20	22	A	A	
4	3100	60			/		/	A	20	24	A	A	
5	3100	60			/		/	A	22	24	A	A	
6	3000	65			/		/	A	22	24	A	A	
7	3000	65			/		/	A	18	20	A	A	
8	3000	65			/		/	A	18	20	A	A	
9	2900	74			/		A	/	18	20	A	A	
10	2900	75			/		A	A	16	16	A	A	
11	2900	75			/		A	A	16	16	A	A	
12	2900	75			/		/	A	18	20	A	A	
13	2900	76			/		/	A	18	20	A	A	
14	2900	76			/		/	A	18	20	A	A	
15	3000	81			/		/	A	20	22	A	A	
16	3000	81			/		/	A	22	24	A	A	
17	3000	81			/		A	A	16	16	A	A	
18	2900	80			/		A	/	18	20	A	A	
19	2900	78			/		A	/	18	20	A	A	
20	2800	75			/		A	/	18	20	A	A	
21	2800	75			/		A	/	20	22	A	A	
22	2800	77			/		A	/	20	22	A	A	
23	2800	78			/		A	/	18	20	A	A	
24	2800	77			/		A	/	18	20	A	A	
25	2800	71			/		/	A	18	20	A	A	
26	2800	78			/		/	A	14	18	A	A	
27	2800	78			/		/	A	14	22	A	A	
28	2800	78			/		/	A	14	22	A	A	
29	2800	78			/		/	A	16	20	A	A	
30	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	16	20	A	A	
31	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด						/	A	18	20	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ