

ภาคผนวกที่ 8

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	87	-	2	

EN Supervisor

วันที่ 27/7/25

Chief Engineer

วันที่ 27/7/25

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 24/7/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test	หลอดไฟ	สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1109	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1119	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	1202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1219	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2201	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	1302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1319	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2301	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C1, C2	F1	3102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3117	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3128	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3129	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3133	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	3202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3217	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	3233	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3317	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date 24/7/68

EN-Supervisor Check By.....
Date 24/7/68

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 22/7/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test	หลอดไฟ	สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3333	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C5,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5114	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5115	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าเมลอน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5206	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5214	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5215	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ข้างห้องประชุมชั้น 5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5306	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5314	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5315	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	✓		✓		✓		✓		✓		
B1 B2 B3	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6120	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	6302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6320	1	✓		✓		✓		✓		✓		
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้อง GENERATOR	1		✓		✓		✓		✓		✓	7.5 ชม
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Floating		ประตูทางเข้าจตุรัสของ	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date 24/7/68

EN-Supervisor Check By.....
Date 27/7/25

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 24/7/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test		หลอดไฟ			สภาพอุปกรณ์	
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ
		Receiving (จุดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
สปป		ประตูทางเข้า	1		✓		✓		✓		✓		✓	72/5		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Aqua wing A	F1	5170	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5160	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F2	5270	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5260	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F3	5370	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5360	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Aqua wing B	F1	5158	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าแผ่นดินแม่บ้าน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าห้อง Laundry	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F2	5258	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าห้อง PABX	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F3	5358	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเชื่อม 5343-5344	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Aqua wing C	F1	5131	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F2	5231	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F3	5331	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓				

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date 24/7/68

EN-Supervisor Check By.....
Date 24/7/68

Chief Engineer.....
Date.....



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนสิงหาคม 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	87	2		- 10000m 27 กรกฎาคม 68

EN Supervisor

วันที่ 26/8/25

Chief Engineer

วันที่ 29/8/25

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 29/4/25

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test		หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/		/		/		/		
		1110	1	/		/		/		/		/		
		1119	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/		/		/		/		/		
	F2	1202	1	/		/		/		/		/		
		1209	1	/		/		/		/		/		
		1210	1	/		/		/		/		/		
		1219	1	/		/		/		/		/		
		2201	1	/		/		/		/		/		
		2209	1	/		/		/		/		/		
	F3	1302	1	/		/		/		/		/		
		1309	1	/		/		/		/		/		
		1310	1	/		/		/		/		/		
		1319	1	/		/		/		/		/		
		2301	1	/		/		/		/		/		
		2309	1	/		/		/		/		/		
C1, C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/		
		3116	1	/		/		/		/		/		
		3117	1	/		/		/		/		/		
		3128	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
		3129	1	/		/		/		/		/		
	F2	3133	1	/		/		/		/		/		
		3202	1	/		/		/		/		/		
		3216	1	/		/		/		/		/		
		3217	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
	F3	3233	1	/		/		/		/		/		
		3302	1	/		/		/		/		/		
		3316	1	/		/		/		/		/		
		3317	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....


Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/05/64

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3333	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C5,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5114	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5115	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าเมลลอน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5206	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5214	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5215	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ข้างห้องประชุมชั้น 5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5306	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5314	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5315	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	✓		✓		✓		✓		✓		
B1 B2 B3	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6120	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	6302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6320	1	✓		✓		✓		✓		✓		
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1		✓		✓		✓		✓		✓	
		ห้อง GENERATOR	1		✓		✓		✓		✓		✓	
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By: มจว.
Date: 25/5/64

EN-Supervisor Check By: 
Date:

Chief Engineer:
Date:

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 20/8/66

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ส้มเหลือง)		กด Test	หลอดไฟ	สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไฟผิดปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
สปา		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/		
		5160	1	/		/		/		/		/		
	F2	5270	1	/		/		/		/		/		
		5260	1	/		/		/		/		/		
	F3	5370	1	/		/		/		/		/		
		5360	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing B	F1	5158	1	/		/		/		/		/		
		หน้าแผนดีแม่บ้าน	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/		
	F2	5258	1	/		/		/		/		/		
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/		
	F3	5358	1	/		/		/		/		/		
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อม5343-5344	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/		
		5143	1	/		/		/		/		/		
	F2	5231	1	/		/		/		/		/		
		5243	1	/		/		/		/		/		
	F3	5331	1	/		/		/		/		/		
		5343	1	/		/		/		/		/		

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนกันยายน 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	81	-	8.	- 10/34/2568

.....
EN Supervisor

วันที่.....

.....
Chief Engineer
วันที่ 26/9/2568

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/09/69

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2,A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/		/		/		/		
		1110	1	/		/		/		/		/		
		1119	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/		/		/		/		/		
	F2	1202	1	/		/		/		/		/		
		1209	1	/		/		/		/		/		
		1210	1	/		/		/		/		/		
		1219	1	/		/		/		/		/		
		2201	1	/		/		/		/		/		
		2209	1	/		/		/		/		/		
	F3	1302	1	/		/		/		/		/		
		1309	1	/		/		/		/		/		
		1310	1	/		/		/		/		/		
		1319	1	/		/		/		/		/		
		2301	1	/		/		/		/		/		
		2309	1	/		/		/		/		/		
C1,C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/		
		3116	1	/		/		/		/		/		
		3117	1	/		/		/		/		/		
		3128	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
		3129	1	/		/		/		/		/		
		3133	1	/		/		/		/		/		
	F2	3202	1	/		/		/		/		/		
		3216	1	/		/		/		/		/		
		3217	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
	F3	3233	1	/		/		/		/		/		
		3302	1	/		/		/		/		/		
		3316	1	/		/		/		/		/		
		3317	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....

Date 25/09/69

EN-Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/09/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
		3333	1	/		/		/		/		/		
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/		
		5114	1	/		/		/		/		/		
		5115	1	/		/		/		/		/		
		5124	1	/		/		/		/		/		
		หน้าเมลอน	1	/		/		/		/		/		
	F2	5202	1	/		/		/		/		/		
		5206	1	/		/		/		/		/		
		5210	1	/		/		/		/		/		
		5214	1	/		/		/		/		/		
		5215	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/		
		ข้างห้องประชุมบันได	1	/		/		/		/		/		
	F3	5302	1	/		/		/		/		/		
		5306	1	/		/		/		/		/		
		5310	1	/		/		/		/		/		
		5314	1	/		/		/		/		/		
		5315	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/		
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/		/		
		6116	1	/		/		/		/		/		
		6120	1	/		/		/		/		/		
	F2	6202	1	/		/		/		/		/		
		6216	1	/		/		/		/		/		
		6220	1	/		/		/		/		/		
	F3	6302	1	/		/		/		/		/		
		6316	1	/		/		/		/		/		
		6320	1	/		/		/		/		/		
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	/		/		/		/		/		
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/		
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ปกติ ไม่ชัด

Engineer Check By.....
Date..... 25/09/68

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/09/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Receiving (จุดรับของ)	1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ทางออกข้างที่สว่างจาง	1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สปา		ประตูทางเข้า	1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aqua wing A	F1	5170	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5160	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5270	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5260	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5370	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5360	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing B	F1	5158	1	✓		✓		✓		✓		✓			✓
		หน้าแผนผังแม่บ้าน	1	✓		✓		✓		✓		✓			✓
		หน้าห้อง Laundry	1	✓		✓		✓		✓		✓			✓
	F2	5258	1	✓		✓		✓		✓		✓			✓
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓			✓
		หน้าห้อง PABX	1	✓		✓		✓		✓		✓			✓
	F3	5358	1	✓		✓		✓		✓		✓			✓
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓			✓
		ทางเชื่อม5343-5344	1	✓		✓		✓		✓		✓			✓
Aqua wing C	F1	5131	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5231	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5331	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓			

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date..... 25/09/68

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนตุลาคม 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	74	-	10	

.....
EN Supervisor

วันที่.....

.....
Chief Engineer
วันที่ ๑๙/10/๖๕

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2,A3	F1	1102	1	/										
		1109	1	/										
		1110	1				/				/		/	
		1119	1	/							/		/	
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/										
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/										
	F2	1202	1	/										
		1209	1	/										
		1210	1	/										
		1219	1	/										
		2201	1	/										
		2209	1	/										
	F3	1302	1	/										
		1309	1	/										
		1310	1	/										
		1319	1	/										
		2301	1	/										
		2309	1	/										
C1,C2	F1	3102	1	/										
		3116	1	/										
		3117	1	/										
		3128	1	/										
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1			/		/		/		/		
		3129	1	/										
	F2	3133	1	/										
		3202	1	/										
		3216	1			/				/		/		
		3217	1											
		หน้าห้อง Pantry	1	/										
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/										
	F3	3233	1	/										
		3302	1	/										
		3316	1	/										
		3317	1	/										
		หน้าห้อง Pantry	1	/										

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/										
		3333	1	/										
CS ,C4,C3	F1	5110	1	/										
		5114	1	/										
		5115	1				/				/		/	
		5124	1	/										
		หน้าเมลอน	1	/										
	F2	5202	1	/										
		5206	1	/										
		5210	1	/										
		5214	1	/										
		5215	1				/				/		/	
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/										
		ข้างห้องประชุมปั้นหย	1	/										
	F3	5302	1	/										
		5306	1	/										
		5310	1	/										
		5314	1				/				/		/	
		5315	1	/										
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/										
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/										
B1 B2 B3	F1	6102	1	/										
		6116	1	/										
		6120	1				/				/		/	
	F2	6202	1	/										
		6216	1	/										
		6220	1	/										
	F3	6302	1	/										
		6316	1	/										
		6320	1				/						/	
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	/										
		ห้อง GENERATOR	1	/										
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/										
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/										
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1	/										

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ส้มเหลือง)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	✓										
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓										
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓										
สปา		ประตูทางเข้า	1	✓										
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓										
Aqua wing A	F1	5170	1	✓										
		5160	1	✓										
	F2	5270	1	✓										
		5260	1	✓										
	F3	5370	1	✓										
		5360	1	✓										
Aqua wing B	F1	5158	1	✓										
		หน้าแผนตึแม่บ้าน	1	✓										
		หน้าห้อง Laundry	1	✓										
	F2	5258	1	✓										
		หน้าบันได	1	✓										
		หน้าห้อง PABX	1	✓										
	F3	5358	1	✓										
		หน้าบันได	1	✓										
		ทางเชื่อม5343-5344	1	✓										
Aqua wing C	F1	5131	1	✓										
		5143	1	✓										
	F2	5231	1											
		5243	1			✓				✓			✓	
	F3	5331	1	✓										
		5343	1	✓										

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	84	-	5	- room not find.

EN Supervisor

วันที่ 25/11/68

Chief Engineer

วันที่

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/11/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ดับเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1109	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1119	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	1202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1219	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2201	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	1302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1319	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2301	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C1, C2	F1	3102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3117	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3128	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3129	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3133	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	3202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3217	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	3233	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3317	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By... ศิวพันธ์
Date... 25/11/68

EN-Supervisor Check By...
Date... 25/11/68

Chief Engineer...
Date...

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/11/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3333	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5114	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5115	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าเมลอน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5206	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5214	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5215	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	✓	✓		✓		✓		✓		✓	ไม่ใช้
		ข้างห้องประชุมชั้น 5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5306	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5314	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5315	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	✓		✓		✓		✓		✓		
B1 B2 B3	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6120	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	6302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6320	1	✓		✓		✓		✓		✓		
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้อง GENERATOR	1		✓		✓		✓		✓		✓	ไม่ใช้
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Floating		ประตูทางเข้าจตุรมุข	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By: ศิวพันธ์
Date: 25/11/68

EN-Supervisor Check By: 
Date: 25/11/68

Chief Engineer: 
Date:

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/11/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ดับเพลิง)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์ไฟ		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
สปา		ประตูทางเข้า	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing A	F1	5170	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5160	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5270	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5260	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5370	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5360	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing B	F1	5158	1		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		หน้าแผนดินแป้น	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
		หน้าห้อง Laundry	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	F2	5258	1		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
		หน้าห้อง PABX	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	F3	5358	1		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	ทางเชื่อม5343-5344	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aqua wing C	F1	5131	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5231	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5331	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓		

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนธันวาคม 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	84	-	5	ขอตรวจสอบ/แก้ไข

[Signature]

EN Supervisor

วันที่ 29/12/25

[Signature]

Chief Engineer

วันที่ 29/12/25

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 27/12/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2,A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/		/		/		/		
		1110	1	/		/		/		/		/		
		1119	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหลัง Kid 's club	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/		/		/		/		/		
	F2	1202	1	/		/		/		/		/		
		1209	1	/		/		/		/		/		
		1210	1	/		/		/		/		/		
		1219	1	/		/		/		/		/		
		2201	1	/		/		/		/		/		
		2209	1	/		/		/		/		/		
	F3	1302	1	/		/		/		/		/		
		1309	1	/		/		/		/		/		
		1310	1	/		/		/		/		/		
		1319	1	/		/		/		/		/		
		2301	1	/		/		/		/		/		
		2309	1	/		/		/		/		/		
C1,C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/		
		3116	1	/		/		/		/		/		
		3117	1	/		/		/		/		/		
		3128	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
		3129	1	/		/		/		/		/		
		3133	1	/		/		/		/		/		
	F2	3202	1	/		/		/		/		/		
		3216	1	/		/		/		/		/		
		3217	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		
	F3	ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
		3233	1	/		/		/		/		/		
		3302	1	/		/		/		/		/		
		3316	1	/		/		/		/		/		
		3317	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/12/18

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ดับเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
		3333	1	/		/		/		/		/		
C5,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/		
		5114	1	/		/		/		/		/		
		5115	1	/		/		/		/		/		
		5124	1	/		/		/		/		/		
		หน้าเมลอน	1	/		/		/		/		/		
	F2	5202	1	/		/		/		/		/		
		5206	1	/		/		/		/		/		
		5210	1	/		/		/		/		/		
		5214	1	/		/		/		/		/		
		5215	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5224	1		/		/		/		/		/	ไม่มี
		ข้างห้องประชุมชั้น 5	1	/		/		/		/		/		
	F3	5302	1	/		/		/		/		/		
		5306	1	/		/		/		/		/		
		5310	1	/		/		/		/		/		
		5314	1	/		/		/		/		/		
		5315	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/		
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/		/		
		6116	1	/		/		/		/		/		
		6120	1	/		/		/		/		/		
	F2	6202	1	/		/		/		/		/		
		6216	1	/		/		/		/		/		
		6220	1	/		/		/		/		/		
	F3	6302	1	/		/		/		/		/		
		6316	1	/		/		/		/		/		
		6320	1	/		/		/		/		/		
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	/		/		/		/		/		
		ห้อง GENERATOR	1		/		/		/		/		/	ไม่มี
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/		/		
Floating		ประตูทางเข้าครัวของ	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By: จักรพงษ์
Date: 25/12/18

EN-Supervisor Check By: 
Date: 25/12/18

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 26/12/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
สปป		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/		
		ประตูทางเข้าห้องนอน	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/		
		5160	1	/		/		/		/		/		
	F2	5270	1	/		/		/		/		/		
		5260	1	/		/		/		/		/		
	F3	5370	1	/		/		/		/		/		
		5360	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing B	F1	5158	1		/		/		/		/		/	ไม่มี
		หน้าแปดแม่บ้าน	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/		
	F2	5258	1		/		/		/		/		/	ไม่มี
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/		
	F3	5358	1		/		/		/		/		/	ไม่มี
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อม5343-5344	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/		
		5143	1	/		/		/		/		/		
	F2	5231	1	/		/		/		/		/		
		5243	1	/		/		/		/		/		
	F3	5331	1	/		/		/		/		/		
		5343	1	/		/		/		/		/		

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date..... 26/12/68

EN-Supervisor Check By.....
Date..... 26/12/68

Chief Engineer.....
Date.....

ภาคผนวกที่ 9

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	137		45	

EN Supervisor

วันที่ 27/7/25

Chief Engineer

วันที่ 28/7/25

DATE 24/7/68

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 7 (แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภกพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2,A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/		
		1105	1	/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/		/		/		/		
		1110	1	/		/		/		/		/		
		1114	1	/		/		/		/		/		
		1118	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนถ้งดับเพลิง	1	/		/		/		/		/		
	F2	ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	/		/		/		/		/		
		1201	1	/		/		/		/		/		
		1205	1	/		/		/		/		/		
		1209	1	/		/		/		/		/		
		1210	1	/		/		/		/		/		
		1214	1	/		/		/		/		/		
		1218	1	/		/		/		/		/		
		2201	1	/		/		/		/		/		
		2205	1	/		/		/		/		/		
		2209	1	/		/		/		/		/		
	F3	1301	1	/		/		/		/		/		
		1305	1	/		/		/		/		/		
		1309	1	/		/		/		/		/		
		1310	1	/		/		/		/		/		
		1314	1	/		/		/		/		/		
		1318	1	/		/		/		/		/		
		2301	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		2305	1	/		/		/		/		/		
		2309	1	/		/		/		/		/		
		C1,C2	F1	3102	1		/		/		/		/	
3109	1				/		/		/		/		/	
3116	1			/		/		/		/		/		
3117	1			/		/		/		/		/		
3123	1			/		/		/		/		/		
3128	1			/		/		/		/		/		
3129	1			/		/		/		/		/		

Engineer Check By วิศวกร
Date 24/7/68

EN Supervisor Check By

Date 27/7/68

Chief Engineer
Date

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Chief Engineer.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

24/7/68

FOR THE MONTH.....7.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภกพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Canteen ห้องอาหาร	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		Canteen สำนักงาน	1	/		/		/		/		/		
		ออฟฟิศ FB	1		/		/		/		/		/	รวม ปรกติ
		ห้องน้ำหญิง	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		ห้องน้ำชาย	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/		7 ปรกติ
	F2	ห้องบัญชา	1	/		/		/		/		/		2 ปรกติ
		ห้อง Training	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ชั้น2	1	/		/		/		/		/		
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	/		/		/		/		/		
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์	1	/		/		/		/		/		
		เสากลางครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
		ครัวไทย (ทางออก โลนัฟเฟด)	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Berkery	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างที่สำนักงาน	1	/		/		/		/		/		
		Zone B	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		โลนัฟเฟด	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		แคชเชียร์	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
ครัวทะเล		Bar	1	/		/		/		/		/		
		ครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
		ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		
Fitness		เคาเตอร์เซฟโซน	1	/		/		/		/		/		
		ทีวีห้องฟิตเนส	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5159	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		5165	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		หน้าห้องไฟ	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		5170	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
	F2	5260	1		/		/		/		/		/	7 ปรกติ
		5265	1	/		/		/		/		/		

6 ปรกติแล้ว

Engineer Check By.....
Date.....24/7/68EN Supervisor Check By.....
Date.....27/7/68Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 24/7/68

FOR THE MONTH 7 (เดือนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภกพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/		
		5270	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
	F3	5359	1	/		/		/		/		/		ไม่ปกติ
		5365	1	/	/		/		/		/		/	
		5370	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้องไฟ/5360	1	/	/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
Aqua wing B	F1	5144	1	/		/		/		/		/		
		5151	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		5158	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		หน้าบันได	2		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
	F2	5244	1	/		/		/		/		/		
		5251	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		5258	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/		
	F3	5344	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		5351	1	/		/		/		/		/		
		5358	1	/		/		/		/		/		
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1			/								
Aqua wing C	F1	5130	1	/		/		/		/		/		
		5137	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		5143	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		ทางเชื่อมตึก	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
	F2	5230	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		5237	1	/		/		/		/		/		
		5243	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/		
	F3	5330	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		5337	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
		5343	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมตึก	1		/		/		/		/		/	ไม่ปกติ
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk		/		/		/		/		/		
		หน้าห้องซักผ้า		/		/		/		/		/		
		ห้องเก็บของ		/		/		/		/		/		
		ห้องลิ้น		/		/		/		/		/		
Manta ray		ครัวอาหาร		/		/		/		/		/		

Engineer Check By วิศวกร
Date 24/7/68EN Supervisor Check By วิศวกร
Date 27/7/25Chief Engineer วิศวกร
Date

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 24/7/68

FOR THE MONTH.....7.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว												
		หน้าไลบรารีไฟใต้												
		ในไลบรารีไฟใต้												
		ทางเข้าออฟฟิศ FB												
		ในออฟฟิศ FB												
		ทางเดินเข้าเข้าห้องน้ำแขก												
Kid's club		หน้าโต๊ะเกมส์												
		ลานบอล												
		ห้องโถง												

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
 Date.....24/7/68

EN Supervisor Check By.....
 Date.....27/7/25

Chief Engineer.....
 Date.....



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน สิงหาคม 2568

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	133		49	

EN Supervisor

วันที่ 26/8/25

Chief Engineer

วันที่ 25/9/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/4/64

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2,A3	F1	1101	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1105	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1109	1	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓		
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1114	1	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓		
		1118	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	ทางเดิน หลังฟิตเนส บนต้งดับเพลิง	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1201	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1205	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1209	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1210	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1214	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1218	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		2201	1	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓		
		2205	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		F3	1301	1	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
			1305	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	1309		1	✓		✓		✓		✓		✓			
	1310		1	✓		✓		✓		✓		✓			
	1314		1	✓		✓		✓		✓		✓			
	1318		1	✓		✓		✓		✓		✓			
	2301		1		✓		✓		✓		✓		✓		
	2305		1		✓		✓		✓		✓		✓		
	2309		1		✓		✓		✓		✓		✓		
C1,C2	F1		3102	1		✓		✓		✓		✓		✓	
		3109	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3116	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3117	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3123	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3128	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3129	1	✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By... ม.อ.ม.ค.
Date... 25/4/64

EN Supervisor Check By...
Date...

Chief Engineer...
Date...

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/4/63

FOR THE MONTH.....(พื้นที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	F2	3132	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3202	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3216	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3217	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3223	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3228	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	F3	3229	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3232	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3302	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3316	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3317	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3323	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3328	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3329	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3332	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5114	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5115	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5119	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5124	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	F2	5202	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5206	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5210	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5214	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5215	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5219	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5224	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5226	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หน้าห้อง บินหนี	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ข้างห้อง บินหนี	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	F3	5302	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5306	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5310	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5314	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	F3	5315	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

Engineer Check By 25/4/63

EN Supervisor Check By
DateChief Engineer
Date

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/8/64

FOR THE MONTH.....(วันที่

อาคาร	ชั้น		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
					ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
			5319	1	/		/		/		/		/		
			5324	1	/		/		/		/		/		
			5326	1	/		/		/		/		/		
			ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/		
B	F1		6102	1		/		/		/		/		/	
			6105	1		/		/		/		/		/	
			6109	1	/		/		/		/		/		
			6111	1		/		/		/		/		/	
			6113	1		/		/		/		/		/	
			6116	1	/		/		/		/		/		
			ทางเชื่อมB2-B3 F1	1		/		/		/		/		/	
			6117	1	/		/		/		/		/		
	F2		6120	1		/		/		/		/		/	
			6202	1	/		/		/		/		/		
			6205	1		/		/		/		/		/	
			6209	1		/		/		/		/		/	
			6211	1		/		/		/		/		/	
			6213	1		/		/		/		/		/	
			6216	1		/		/		/		/		/	
			ทางเชื่อมB2-B3 F2	1		/		/		/		/		/	
	F3		6217	1		/		/		/		/		/	
			6220	1		/		/		/		/		/	
			6302	1	/		/		/		/		/		
			6305	1	/		/		/		/		/		
			6309	1	/		/		/		/		/		
			6311	1	/		/		/		/		/		
			6313	1		/		/		/		/		/	
			6316	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/		/	
			6317	1	/		/		/		/		/		
			6320	1		/		/		/		/		/	
	F	F1	ออฟฟิศ ข้าง	1	/		/		/		/		/		/
ห้องปั๊มน้ำดี			1	/		/		/		/		/		/	
F		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/		/	
		MDB	1	/		/		/		/		/		/	

Engineer Check By.....
Date 25/8/64EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 29/8/64

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Canteen ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		
		Canteen ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		ออฟฟิศ FB	1	/		/		/		/		/		
		ห้องน้ำหญิง	1		-		-		-		-		-	
		ห้องน้ำชาย	1		-		-		-		-		-	
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1		/		/		/		/		/	
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1		/		/		/		/		/	
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1		/		/		/		/		/	
	F2	ห้องบัญชี	1	/	/		/		/		/		/	
		ห้อง Training	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ชั้น2	1		/		/		/		/		/	
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	/		/		/		/		/		
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์รี่	1	/		/		/		/		/		
		เสากลางครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
		ครัวไทย (ทางออก โลนัฟเฟด)	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Berkery	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		Zone B	1	/		/		/		/		/		
		โลนัฟเฟด	1	/		/		/		/		/		
		แคชเชียร์	1	/		/		/		/		/		
ครัวทะเล		Bar	1	/		/		/		/		/		
		ครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
		ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		
Fitness		เคาเตอร์รีเซฟชั่น	1	/		/		/		/		/		
		ฟิตเนส	1	/		/		/		/		/		
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5159	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5165	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/		
		5170	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	F2	5260	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5265	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Engineer Check By 17002
Date 29/8/64EN Supervisor Check By
DateChief Engineer
Date

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 29/4/64

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/			
		5270	1	/		/		/		/		/			
	F3	5359	1	/		/		/		/		/			
		5365	1	/		/		/		/		/			
		5370	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้องไฟ/5360	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing B	F1	5144	1	/		/		/		/		/			
		5151	1	/		/		/		/		/			
		5158	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/			
	F2	5244	1	/		/		/		/		/			
		5251	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		5258	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/			
	F3	5344	1	/		/		/		/		/			
		5351	1	/		/		/		/		/			
		5358	1	/		/		/		/		/			
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
Auqa wing C	F1	5130	1	/		/		/		/		/			
		5137	1	/		/		/		/		/			
		5143	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
	F2	5230	1		/		/		/		/		/		
		5237	1		/		/		/		/		/		
		5243	1		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
	F3	5330	1	/		/		/		/		/			
		5337	1	/		/		/		/		/			
		5343	1		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk		/		/		/		/		/			
		หน้าห้องซักรีด		/		/		/		/		/			
		ห้องเก็บของ		/		/		/		/		/			
		ห้องลิ้น		/		/		/		/		/			
Manta ray		ครัวทำอาหาร		/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 28/8/64

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		/		/		/		/		/		
		หน้าโถงบันได		/		/		/		/		/		
		ในโถงบันได		/		/		/		/		/		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		/		/		/		/		/		
		ในออฟฟิศ FB		/		/		/		/		/		
		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก		/		/		/		/		/		
Kid's club		หน้าโต๊ะเกมส์		/		/		/		/		/		
		ลานบอล		/		/		/		/		/		
		ห้องโถง		/		/		/		/		/		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน กันยายน 2568

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	100	22		- 1500 ชั่วโมง 105 30 ชั่วโมง

.....
EN Supervisor

วันที่.....

Chief Engineer

วันที่ 26/9/2568

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/09/67

FOR THE MONTH กันยายน (แผนที่ 0.1)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด .
		1105	1	/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/	/	/	/	/	/	/		
		1110	1	/		/		/		/		/		
		1114	1	/		/		/		/		/		
		1118	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนถังดับเพลิง	1	/		/		/		/		/		
	ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	/		/	/	/	/	/	/	/		ไม่ติด .	
	F2	1201	1	/		/		/		/		/		
1205		1	/		/		/		/		/		ไม่ติด .	
1209		1	/		/	/	/	/	/	/	/	/		ไม่ติด .
1210		1	/		/		/		/		/		ไม่ติด .	
1214		1	/		/		/		/		/			
1218		1	/		/		/		/		/			
2201		1	/		/		/		/		/			
2205		1	/		/		/		/		/			
2209		1	/		/		/		/		/			
F3		1301	1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ติด .
	1305	1	/		/		/		/		/			
	1309	1	/		/		/		/		/			
	1310	1	/		/		/		/		/			
	1314	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด .	
	1318	1	/		/		/		/		/			
	2301	1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ติด .	
	2305	1	/		/		/		/		/			ไม่ติด .
	2309	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด .	
	C1, C2	F1	3102	1	/	/	/	/	/	/	/	/		/
3109			1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ติด .
3116			1	/		/		/		/		/		
3117			1	/		/		/		/		/		
3123			1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ติด .
3128			1	/		/		/		/		/		
3129			1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By วิศวกร
Date 25/09/67

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/09/68

FOR THE MONTH กันยายน (แผนที่ 2...)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
C5 ,C4,C3	F2	3132	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
		3202	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
		3216	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
	F3	3217	1	/		/		/		/		/			
		3223	1	/		/		/		/		/			
		3228	1	/		/		/		/		/			
		3229	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด	
		3232	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด	
		3302	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด	
		3316	1	/		/		/		/		/			
		3317	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด	
		3323	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด	
		3328	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด	
		3329	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด	
		3332	1	/		/		/		/		/			
F1	5110	1	/		/		/		/		/		/	ไม่ติด	
	5114	1	/		/		/		/		/		/		
	5115	1	/		/		/		/		/		/		
	5119	1	/		/		/		/		/		/		
	5124	1	/		/		/		/		/		/		
	F2	5202	1	/		/		/		/		/		/	ไม่ติด
		5206	1	/		/		/		/		/		/	
		5210	1	/		/		/		/		/		/	
		5214	1	/		/		/		/		/		/	
		5215	1	/		/		/		/		/		/	
		5219	1	/		/		/		/		/		/	
		5224	1	/		/		/		/		/		/	ไม่ติด
		5226	1	/		/		/		/		/		/	
	F3	หน้าห้อง ปีนหมี	1	/		/		/		/		/		/	ไม่ติด
		ข้างห้อง ปีนหมี	1	/		/		/		/		/		/	
5302		1	/		/		/		/		/		/		
5306		1	/		/		/		/		/		/		
5310		1	/		/		/		/		/		/		
5314		1	/		/		/		/		/		/		
F3	5315	1	/		/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....

Date 25/09/68

EN Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE ๑๕/๐๙/๖๘

FOR THE MONTH กันยายน (ปีที่ ๓)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		5319	1	/		/		/		/		/			
		5324	1	/		/		/		/		/			
		5326	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/			
B	F1	6102	1	/		-		-		-		-		ไม่ติด	
		6105	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
		6109	1		/		/		/		/		/	ไม่ติด	
		6111	1		/		/		/		/		/	ไม่ติด	
		6113	1		/		/		/		/		/	ไม่ติด	
		6116	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
			ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/			/		/		/			
			6117	1	/			/		/		/			
			6120	1	/			/		/		/			
		F2	6202	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด
	6205		1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
	6209		1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
	6211		1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
	6213		1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
	6216		1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
			ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด
			6217	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด
			6220	1	/			/		/		/		/	
		F3	6302	1	/			/		/		/		/	
	6305		1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
	6309		1	/			/		/		/		/		
	6311		1	/			/		/		/		/		
	6313		1	/			/		/		/		/		
	6316		1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
			ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/			/		/		/		/	
			6317	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด
			6320	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด
	F	F1	ออฟฟิศ ข้าง	1	-		-		-		-		-		ไม่ติด
ห้องปั๊มน้ำดี			1	-		-		-		-		-		ไม่ติด	
F		ห้อง GENERATOR	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	
		MDB	1	/			/		/		/		/	ไม่ติด	

Engineer Check By.....
Date ๑๕/๐๙/๖๘EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE ๒๕/๐๙/๖๗

FOR THE MONTH กันยายน (หน้าที่ 4)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Canteen ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด
		Canteen สำนักงาน	1	/		/		/		/		/		
		ออฟฟิศ FB	1	/		/		/		/		/		
		ห้องน้ำหญิง	1	/		/		/		/		/		
		ห้องน้ำชาย	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	/		/		/		/		/		
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/		
	F2	ห้องบัญชี	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด
		ห้อง Training	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ชั้น2	1	/		/		/		/		/		
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	/		/		/		/		/		
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์รี่	1	/		/		/		/		/		
		เสากลางครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
		ครัวไทย (ทางออก โลบ์นุฟเฟด)	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Berkery	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างที่สำนักงาน	1	/		/		/		/		/		
		Zone B	1	/		/		/		/		/		
		โlob์นุฟเฟด	1	/		/		/		/		/		
		แคชเชียร์	1	/		/		/		/		/		
ครัวทะเล		Bar	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด
		ครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
		ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		
Fitness		เคาเตอร์เซฟโซน	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	/		/		/		/		/		
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5159	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด
		5165	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/		
		5170	1	/		/		/		/		/		
	F2	5260	1	/		/		/		/		/		ไม่ติด
		5265	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date ๒๕/๐๙/๖๗EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE ๑๕/๐๙/๖๘

FOR THE MONTH กันยายน (แผนที่ 5)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		5270	1	/		/		/		/		/		
	F3	5359	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		5365	1	/		/		/		/		/		
		5370	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		หน้าห้องไฟ/5360	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing B	F1	5144	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		5151	1	/		/		/		/		/		
		5158	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/		
	F2	5244	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		5251	1	/		/		/		/		/		
		5258	1	/		/		/		/		/		
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/		
	F3	5344	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		5351	1	/		/		/		/		/		
		5358	1	/		/		/		/		/		
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing C	F1	5130	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		5137	1	/		/		/		/		/		
		5143	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/		
	F2	5230	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		5237	1	/		/		/		/		/		
		5243	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/		
	F3	5330	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		5337	1	/		/		/		/		/		
		5343	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/		
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk	1	/		/		/		/		/		ไฟปกติ
		หน้าห้องซักผ้า		/		/		/		/		/		
		ห้องเก็บของ		/		/		/		/		/		
		ห้องลิ้น		/		/		/		/		/		
Manta ray		ครัวทำอาหาร		/		/		/		/		/		ไฟปกติ

Engineer Check By.....

Date ๑๕/๐๙/๖๘

EN Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 95/09/68

FOR THE MONTH กันยายน (เดือนที่ 6)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		/		/		/		/		/		ไม่ติด
		หน้าโถงบันไดเฟส		/		/		/		/		/		ไม่ติด
		ในโถงบันไดเฟส		/		/		/		/		/		ไม่ติด
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		/		/		/		/		/		ไม่ติด
		ในออฟฟิศ FB		/		/		/		/		/		ไม่ติด
		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก		/		/		/		/		/		ไม่ติด
Kid's club		หน้าโต๊ะเกมส์		/		/		/		/		/		
		ลานบอล		/		/		/		/		/		
		ห้องโถง		/		/		/		/		/		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By 95/09/68

EN Supervisor Check By
DateChief Engineer
Date



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน ตุลาคม 2568

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	152	-	30	

.....
EN Supervisor

วันที่.....

.....
Chief Engineer
วันที่ 28/10/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ			
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์					
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
A1, A2,A3	F1	1101	1														
		1105	1	/													
		1109	1	/													
		1110	1	/													
		1114	1	/													
		1118	1	/													
		ทางเดินหลัง Kid's club	1				/			/		/		/			
	F2	ทางเดิน หลังฟิตเนส บนกังหันเพลิง	1					/			/		/		/		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1					/			/		/		/		
		1201	1	/								/		/			
		1205	1					/				/		/			
		1209	1	/								/		/			
		1210	1					/				/		/			
		1214	1	/								/		/			
		1218	1	/				/				/		/			
		2201	1	/													
		2205	1	/													
		2209	1	/													
		F3	1301	1	/												
			1305	1	/												
			1309	1	/												
			1310	1	/												
			1314	1	/												
1318	1					/			/		/		/				
2301	1		/														
2305	1	/															
2309	1	/															
C1,C2	F1	3102	1	/													
		3109	1	/				/				/		/			
		3116	1	/					/			/		/			
		3117	1	/													
		3123	1	/													
		3128	1	/													
		3129	1				/			/		/		/			

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(พื้นที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	F2	3132	1		/		/				/		/	
		3202	1		/		/				/		/	
		3216	1		/		/				/		/	
		3217	1	/			/						/	
		3223	1	/										
		3228	1	/										
		3229	1	/										
		3232	1	/										
	F3	3302	1		/		/				/		/	
		3316	1	/			/				/		/	
		3317	1		/		/				/		/	
		3323	1	/			/				/		/	
		3328	1		/		/				/		/	
		3329	1	/			/						/	
		3332	1		/		/				/		/	
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	/	/		/				/		/	
		5114	1		/		/				/		/	
		5115	1	/										
		5119	1	/										
		5124	1	/										
	F2	5202	1	/										
		5206	1	/	/		/				/		/	
		5210	1		/		/				/		/	
		5214	1	/										
		5215	1	/										
		5219	1	/										
		5224	1		/		/				/		/	
		5226	1	/										
		หน้าห้อง บันหยี	1	/										
		ข้างห้อง บันหยี	1	/										
	F3	5302	1	/										
		5306	1	/										
		5310	1	/										
		5314	1	/										
		F3	5315	1	/									

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		5319	1	/										
		5324	1	/										
		5326	1	/										
		ทางเดินลงบันได F3	1	/										
B	F1	6102	1	/										
		6105	1	/										
		6109	1	/										
		6111	1	/										
		6113	1	/										
		6116	1	/										
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/										
		6117	1	/										
	F2	6120	1	/										
		6202	1	/										
		6205	1	/										
		6209	1	/										
		6211	1	/										
		6213	1	/										
		6216	1	/										
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/										
	F3	6217	1	/										
		6220	1	/										
		6302	1	/										
		6305	1	/										
		6309	1	/										
		6311	1	/										
		6313	1	/										
		6316	1	/										
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/										
		6317	1	/										
		6320	1	/										
		F	F1	ออฟฟิศ ข้าง	1	/								
ห้องปั๊มน้ำดี	1			/										
F		ห้อง GENERATOR	1	/										
		MDB	1	/										

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Canteen ห้องอาหาร	1	/										
		Canteen ล้างจาน	1	/										
		ออฟฟิศ FB	1	/										
		ห้องน้ำหญิง	1	/										
		ห้องน้ำชาย	1	/										
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	/										
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	/										
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/										
	F2	ห้องบัญชี	1	/										
		ห้อง Training	1	/										
		ทางเดิน ชั้น2	1	/										
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1	/										
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	/										
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์รี่	1	/										
		เสากลางครัวร้อน	1	/										
		ครัวไทย (ทางออก ไลน์ฟูลเฟด)	1	/										
		หน้าห้อง Berkery	1	/										
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/										
		Zone B	1	/										
		ไลน์ฟูลเฟด	1	/										
		แคชเชียร์	1	/										
ครัวทะเล		Bar	1	/										
		ครัวร้อน	1	/										
		ห้องอาหาร	1	/										
Fitness		เคาเตอร์เซฟชั้น	1	/										
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	/										
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/										
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	/										
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	/										
Aqua wing A	F1	5159	1	/										
		5165	1	/										
		หน้าห้องไฟ	1	/										
		5170	1	/										
	F2	5260	1	/										
		5265	1	/										

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	/										
		5270	1	/										
	F3	5359	1	/										
		5365	1	/										
		5370	1	/										
		หน้าห้องไฟ/5360	1	/										
Aqua wing B	F1	5144	1	/										
		5151	1	/										
		5158	1	/										
		หน้าบันได	2	/										
	F2	5244	1	/										
		5251	1											
		5258	1											
		หน้าบันได	2											
		F3	5344	1	/									
		5351	1	/										
		5358	1	/										
		ห้องไฟ / หน้าบันได	1	/										
Aqua wing C	F1	5130	1	/										
		5137	1	/										
		5143	1	/										
		ทางเชื่อมตึก	1	/										
	F2	5230	1	/										
		5237	1											
		5243	1											
		ทางเชื่อมตึก	1											
		F3	5330	1	/									
		5337	1											
		5343	1											
		ทางเชื่อมตึก	1											
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk		/										
		หน้าห้องซักกรีด		/										
		ห้องเก็บของ		/										
		ห้องลิ้น		/										
Manta ray		ครัวอาหาร		/										

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		✓										
		หน้าโถงบันไดเฟส		✓										
		ในโถงบันไดเฟส		✓										
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		✓										
		ในออฟฟิศ FB		✓										
		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก		✓										
Kid's club		หน้าโต๊ะเกมส์		✓										
		ลานบอล		✓										
		ห้องโถง		✓										

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	132	-	๕๐	- 10ชุดคือ 10 ชุด / 11 ชุด 510 ๗ - ชุด B1, B2, B3 1025 ชุด / 11 ชุด 14/11/๖๘

Alt

EN Supervisor

วันที่ 26/11/68

JS

Chief Engineer

วันที่ 26/11/68

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
A1, A2,A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/		เสร็จ		
		1105	1	/		/		/		/		/				
		1109	1		/		/		/		/		/			
		1110	1	/		/		/		/		/				
		1114	1	/		/		/		/		/				
		1118	1	/		/		/		/		/				
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/				
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนถังดับเพลิง	1	/		/		/		/		/				
	F2	ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1		/		/		/		/		/			
		1201	1	/		/		/		/		/				
		1205	1		/		/		/		/		/			
		1209	1	/		/		/		/		/				
		1210	1	/		/		/		/		/				
		1214	1		/		/		/		/		/			
		1218	1		/		/		/		/		/			
		2201	1	/		/		/		/		/				
		2205	1		/		/		/		/		/			
		2209	1	/		/		/		/		/				
		F3	1301	1		/		/		/		/			/	
			1305	1	/		/		/		/		/			
			1309	1	/		/		/		/		/			
			1310	1	/		/		/		/		/			
			1314	1		/		/		/		/			/	
			1318	1	/		/		/		/		/			
2301	1			/		/		/		/		/				
2305	1			/		/		/		/		/				
2309	1	/		/		/		/		/						
C1,C2	F1	3102	1		/		/		/		/		/			
		3109	1		/		/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/				
		3117	1	/		/		/		/		/				
		3123	1		/		/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/				
		3129	1	/		/		/		/		/				

Engineer Check By.....

Date.....

31/11/68
26/11/68

EN Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	F2	3132	1		/		/		/		/		/	เสร็จ 26/11/60
		3202	1		/		/		/		/		/	
		3216	1		/		/		/		/		/	
		3217	1	/			/		/		/		/	
	F3	3223	1	/			/		/		/		/	เสร็จ 26/11/60 เสร็จ 26/11/60 เสร็จ 26/11/60 เสร็จ 26/11/60 เสร็จ 26/11/60 เสร็จ 26/11/60 เสร็จ 26/11/60 เสร็จ 26/11/60 เสร็จ 26/11/60 เสร็จ 26/11/60
		3228	1	/			/		/		/		/	
		3229	1	/			/		/		/		/	
		3232	1		/		/		/		/		/	
		3302	1		/		/		/		/		/	
		3316	1	/			/		/		/		/	
		3317	1	/			/		/		/		/	
		3323	1	/			/		/		/		/	
		3328	1		/		/		/		/		/	
		3329	1		/		/		/		/		/	
3332	1	/			/		/		/		/			
C5,C4,C3	F1	5110	1	/			/		/		/		/	เสร็จ 26/11/60
		5114	1		/		/		/		/		/	
		5115	1	/			/		/		/		/	
		5119	1	/			/		/		/		/	
	F2	5124	1	/			/		/		/		/	เสร็จ 26/11/60
		5202	1	/			/		/		/		/	
		5206	1		/		/		/		/		/	
		5210	1		/		/		/		/		/	
		5214	1	/			/		/		/		/	
		5215	1	/			/		/		/		/	
		5219	1	/			/		/		/		/	
		5224	1	/			/		/		/		/	
	F3	5226	1	/			/		/		/		/	เสร็จ 26/11/60
		หน้าห้อง ปันหยี	1	/			/		/		/		/	
		ข้างห้อง ปันหยี	1	/			/		/		/		/	
		5302	1	/			/		/		/		/	
		5306	1	/			/		/		/		/	
		5310	1	/			/		/		/		/	
		5314	1	/			/		/		/		/	
		5315	1	/			/		/		/		/	

Engineer Check By..... 26/11/60
Date..... สิบสอง พฤศจิกายน

EN Supervisor Check By.....
Date..... 26/11/60

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(วันที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		5319	1	/		/		/		/		/				
		5324	1	/		/		/		/		/				
		5326	1	/		/		/		/		/				
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/				
B	F1	6102	1		/		/		/		/		/	หลอดไฟ 12V50 หลอดไฟ 12V50 หลอดไฟ 12V50 หลอดไฟ 12V50		
		6105	1		/		/		/		/		/			
		6109	1		/		/		/		/		/			
		6111	1		/		/		/		/		/			
		6113	1		/		/		/		/		/			
		6116	1		/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/		/		/		/		/	/			
			6117	1		/		/		/		/		หลอดไฟ 12V50 หลอดไฟ 12V50 หลอดไฟ 12V50 หลอดไฟ 12V50 หลอดไฟ 12V50 หลอดไฟ 12V50		
			6120	1	/		/		/		/		/			
	F2		6202	1		/		/		/		/			/	
			6205	1		/		/		/		/			/	
			6209	1		/		/		/		/			/	
			6211	1		/		/		/		/			/	
			6213	1		/		/		/		/			/	
			6216	1		/		/		/		/			/	
			ทางเชื่อมB2-B3 F2	1		/		/		/		/			/	
			6217	1		/		/		/		/			/	
	F3		6220	1	/		/		/		/		/			/
			6302	1		/		/		/		/		/		
			6305	1		/		/		/		/		/		
			6309	1	/		/		/		/		/		/	
			6311	1		/		/		/		/		/		
			6313	1	/		/		/		/		/		/	
			6316	1		/		/		/		/		/		
			ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/		/	
				6317	1	/		/		/		/		/		/
				6320	1		/		/		/		/		/	
		F	F1	ออฟฟิศ ข้าง	1		/		/		/		/		/	หลอดไฟ 12V50
	ห้องปั๊มน้ำ			1		/		/		/		/		/		
F		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/				
		MDB	1		/		/		/		/		/	หลอดไฟ		

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Canteen ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		
		Canteen ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		ออฟฟิศ FB	1	/		/		/		/		/		
		ห้องน้ำหญิง	1		/		/		/		/		/	150
		ห้องน้ำชาย	1		/		/		/		/		/	150
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1		/		/		/		/		/	150
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1		/		/		/		/		/	150
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	150
	F2	ห้องบัญชี	1		/		/		/		/		/	150
		ห้อง Training	1		/		/		/		/		/	150
		ทางเดิน ชั้น2	1		/		/		/		/		/	150
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1		/		/		/		/		/	150
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1		/		/		/		/		/	150
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์รี่	1	/		/		/		/		/		150
		เสากลางครัวร้อน	1		/		/		/		/		/	
		ครัวไทย (ทางออก ไลน์บุฟเฟต์)	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง Berkery	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		Zone B	1		/		/		/		/		/	
		ไลน์บุฟเฟต์	1		/		/		/		/		/	
		แคชเชียร์	1		/		/		/		/		/	
ครัวทะเล		Bar	1	/		/		/		/		/		
		ครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
		ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		
Fitness		เคาเตอร์รีเซฟชั่น	1		/		/		/		/		/	
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	/		/		/		/		/		
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5159	1		/		/		/		/		/	
		5165	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้องไฟ	1		/		/		/		/		/	
		5170	1		/		/		/		/		/	
	F2	5260	1		/		/		/		/		/	
		5265	1		/		/		/		/		/	

Engineer Check By.....
Date.....

26/11/64

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(วันที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/		
		5270	1		/		/		/		/		/	
	F3	5359	1		/		/		/		/		/	
		5365	1	/		/		/		/		/		
		5370	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้องไฟ/5360	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing B	F1	5144	1	/		/		/		/		/		
		5151	1		/		/		/		/		/	
		5158	1		/		/		/		/		/	
		หน้าบันได	2		/		/		/		/		/	
	F2	5244	1	/		/		/		/		/		
		5251	1	/		/		/		/		/		
		5258	1		/		/		/		/		/	
		หน้าบันได	2		/		/		/		/		/	
	F3	5344	1	/		/		/		/		/		
		5351	1	/		/		/		/		/		
		5358	1	/		/		/		/		/		
		ห้องไฟ / หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing C	F1	5130	1	/		/		/		/		/		
		5137	1		/		/		/		/		/	
		5143	1		/		/		/		/		/	
		ทางเชื่อมตึก	1		/		/		/		/		/	
	F2	5230	1		/		/		/		/		/	} 15.0
		5237	1		/		/		/		/		/	
		5243	1		/		/		/		/		/	
		ทางเชื่อมตึก	1		/		/		/		/		/	
	F3	5330	1		/		/		/		/		/	} 15.0
		5337	1		/		/		/		/		/	
		5343	1		/		/		/		/		/	
		ทางเชื่อมตึก	1		/		/		/		/		/	
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk	/	/		/		/		/		/		
		หน้าห้องซักรีด	/	/		/		/		/		/		
		ห้องเก็บของ	/	/		/		/		/		/		
		ห้องลิ้น	/	/		/		/		/		/		
Manta ray		ครัวทำอาหาร	/	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....

Date.....

EN Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว			/		/		/		/		/	ลบ
		หน้าโถงบันได			/		/		/		/		/	
		ในโถงบันได		/		/		/		/		/		ลบ
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		/		/		/		/		/		
		ในออฟฟิศ FB			/		/		/		/		/	
		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก			/		/		/		/		/	ลบ
Kid's club		หน้าโต๊ะเกมส์		/		/		/		/		/		
		ลานบอล		/		/		/		/		/		
		ห้องโถง		/		/		/		/		/		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

สมพงษ์
26/11/68

EN Supervisor Check By.....
Date.....

สมพงษ์
26/11/68

Chief Engineer.....
Date.....



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน ธันวาคม 2568

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	126	-	56	- 100 ดวง 7/56 11 ดวง 100 ดวง

EN Supervisor

วันที่ 29/12/25

Chief Engineer

วันที่ 29/12/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 27/12/68

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2,A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/		เสร็จ

Engineer Check By วัชรพงศ์

EN Supervisor Check By วัชรพงศ์

Chief Engineer วัชรพงศ์

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 27/12/68

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	3132	1		/		/		/		/		/	โลโก้ โลโก้ โลโก้ 11 ม	
3202		1		/		/		/		/		/			
3216		1		/		/		/		/		/			
3217	1	/		/		/		/		/		/			
3223	1	/		/		/		/		/		/			
3228	1	/		/		/		/		/		/			
3229	1	/		/		/		/		/		/			
	F3	3232	1		/		/		/		/		/	โลโก้ โลโก้ โลโก้ โลโก้ โลโก้ โลโก้	
3302		1		/		/		/		/		/			
3316		1	/		/		/		/		/		/		
3317		1	/		/		/		/		/		/		
3323		1	/		/		/		/		/		/		
3328		1	/		/		/		/		/		/		
3329		1	/		/		/		/		/		/		
		3332	1	/		/		/		/		/			
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/		โลโก้ 2 ม	
		5114	1	/		/		/		/		/			
		5115	1	/		/		/		/		/			
	5119	1	/		/		/		/		/				
	5124	1	/		/		/		/		/				
	F2	5202	1	/		/		/		/		/			โลโก้
		5206	1	/		/		/		/		/			
		5210	1	/		/		/		/		/			
	5214	1	/		/		/		/		/				
	5215	1	/		/		/		/		/				
	5219	1	/		/		/		/		/				
	5224	1	/		/		/		/		/				
	5226	1	/		/		/		/		/				
		หน้าห้อง บินทีย	1	/		/		/		/		/			
		ข้างห้อง บินทีย	1	/		/		/		/		/			
	F3	5302	1	/		/		/		/		/			
		5306	1	/		/		/		/		/			
		5310	1	/		/		/		/		/			
		5314	1	/		/		/		/		/			
	F3	5315	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....
Date 27/12/68EN Supervisor Check By.....
Date 27/12/68Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 26/12/68

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		5319	1	/		/		/		/		/		
		5324	1	/		/		/		/		/		
		5326	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/		
B	F1	6102	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6105	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6109	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6111	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6113	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6116	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/		/		/		/		/		เปลี่ยน
	F2	6117	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6120	1	/		/		/		/		/		เปลี่ยน
		6202	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6205	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6209	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6211	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6213	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6216	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6217	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
	F3	6220	1	/		/		/		/		/		เปลี่ยน
		6302	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6305	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6309	1	/		/		/		/		/		เปลี่ยน
		6311	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		6313	1	/		/		/		/		/		เปลี่ยน
		6316	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/		เปลี่ยน
F	F1	6317	1	/		/		/		/		/		เปลี่ยน
		6320	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน
		ออฟฟิศ ข้าง	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน/เปลี่ยนใหม่
		ห้องปั๊มน้ำ	1		/		/		/		/		/	เปลี่ยน/เปลี่ยนใหม่
F		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/	เปลี่ยน/เปลี่ยนใหม่	
		MDB	1	/		/		/		/		/	เปลี่ยน/เปลี่ยนใหม่	

Engineer Check By.....
Date 26/12/68EN Supervisor Check By.....
Date 26/12/68Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 26/12/68

FOR THE MONTH.....(พื้นที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Canteen ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		
		Canteen ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		ออฟฟิศ FB	1	/		/		/		/		/		
		ห้องน้ำหญิง	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		ห้องน้ำชาย	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/		
	F2	ห้องบัญชี	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		ห้อง Training	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		ทางเดิน ชั้น2	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์รี่	1	/		/		/		/		/		
		เสากลางครัวร้อน	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		ครัวไทย (ทางออก โลโบมูฟเฟด)	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		หน้าห้อง Berkery	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		Zone B	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		โลโบมูฟเฟด	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		แคชเชียร์	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
ครัวทะเล		Bar	1	/		/		/		/		/		
		ครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
		ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		
Fitness		เคาเตอร์รีเซฟชั่น	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	/		/		/		/		/		
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5159	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		5165	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		หน้าห้องไฟ	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		5170	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
	F2	5260	1		/		/		/		/		/	เสร็จ
		5265	1		/		/		/		/		/	เสร็จ

Engineer Check By.....
Date 26/12/68

EN Supervisor Check By.....
Date 26/12/68

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/12/68

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/		
		5270	1		/		/		/		/		/	6.5v
	F3	5359	1		/		/		/		/		/	6.5v
		5365	1	/		/		/		/		/		
		5370	1	/		/		/		/		/		
	หน้าห้องไฟ/5360	1		/		/		/		/		/	6.5v	
Aqua wing B	F1	5144	1	/		/		/		/		/		
		5151	1		/		/		/		/		/	6.5v
		5158	1		/		/		/		/		/	6.5v
		หน้าบันได	2		/		/		/		/		/	6.5v
	F2	5244	1	/		/		/		/		/		6.5v
		5251	1	/		/		/		/		/		
		5258	1		/		/		/		/		/	
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/		
	F3	5344	1	/		/		/		/		/		
		5351	1	/		/		/		/		/		
		5358	1	/		/		/		/		/		
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1		/		/		/		/		/	6.5v
Auqa wing C	F1	5130	1	/		/		/		/		/		
		5137	1		/		/		/		/		/	6.5v
		5143	1		/		/		/		/		/	6.5v
		ทางเชื่อมตึก	1		/		/		/		/		/	6.5v
	F2	5230	1		/		/		/		/		/	6.5v
		5237	1		/		/		/		/		/	6.5v
		5243	1		/		/		/		/		/	6.5v
		ทางเชื่อมตึก	1		/		/		/		/		/	6.5v
	F3	5330	1		/		/		/		/		/	6.5v
		5337	1		/		/		/		/		/	6.5v
5343		1		/		/		/		/		/	6.5v	
ทางเชื่อมตึก		1		/		/		/		/		/	6.5v	
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้องซักกรีด	1	/		/		/		/		/		
		ห้องเก็บของ	1	/		/		/		/		/		
		ห้องลิ้นิน	1	/		/		/		/		/		
Manta ray		ครัวทำอาหาร	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/12/68

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		/		/		/		/		/	6.30	
		หน้าไลนัฟเฟด		/		/		/		/		/	6.30	
		ในไลนัฟเฟด	/		/		/		/		/			
		ทางเข้าออฟฟิศ FB	/		/		/		/		/			
		ในออฟฟิศ FB		/		/		/		/		/	6.30	
		ทางเดินเข้าเข้าห้องน้ำแขก		/		/		/		/		/	6.30	
Kid's club		หน้าโต๊ะเกมส์		/		/		/		/		/		
		ลานบอล		/		/		/		/		/		
		ห้องโถง		/		/		/		/		/		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 25/12/68

EN Supervisor Check By.....
Date 25/12/68

Chief Engineer.....
Date.....