

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท)
บริษัท กะตะธานี จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568



จัดทำโดย บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ที่ตั้ง เลขที่ 59/45 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
โครงการโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

วันที่ 20 มกราคม 2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้จัดทำหนังสือรับรอง
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรมกะตะธานี)
ของบริษัทกะตะธานี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
ฉบับเดือน


- () มกราคม – มิถุนายน 2568
(✓) กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง




หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
โครงการ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท


1. ชื่อโครงการ โครงการ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท)
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท กะตะธานี จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ โทร. 0-7633-0124-6 โทรสาร 0-7633-0426 e-mail engineer@katathani.com
5. จัดทำโดย บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน 2539 เลขที่ วว. 0804/6863
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568
8. รายละเอียดโครงการ (โดยสรุป)
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ
 - ขนาดพื้นที่โครงการ เนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 6 ไร่ 50 ตารางวากิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - การบำบัดน้ำเสีย จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Fixed Film Aeration เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
 - การระบายน้ำ เป็นระบบแยก ประกอบด้วยระบบระบายน้ำเสีย และระบบระบายน้ำฝน
 - การจัดการขยะมูลฝอย โครงการจัดให้มีถังขยะที่สามารถรองรับปริมาณขยะเพียงพอต่อการรองรับขยะที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน จัดทำห้องพักขยะรวม ซึ่งแยกเป็นห้องพักขยะแห้ง จำนวน 1 ห้อง ห้องพักขยะเปียก จำนวน 1 ห้อง และห้องพักขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายแยกเป็นสัดส่วน โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรน โดยโครงการได้แจ้งให้บริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขนขยะจากที่พักขยะรวมของโครงการ ความถี่ประมาณวันละ 1 ครั้ง/วัน โดยจะนำไปกำจัดรวมกับขยะของเทศบาลนครภูเก็ตต่อไป
 - อื่นๆ ไม่มี


* เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่เสนอไว้

หนังสือรับรองบริษัท กะตะธานี จำกัด










หนังสือรับรองบริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ที่ E10091221070282



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง







ที่ E10091221070282

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง





กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation




หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

3/12



(นายพมูบ สอนม และ นางสาวเพ็ญนภา จันทระเพ็ญ)

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Enabling Digital
Transformation




หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

4/12



(นายพมูบ สอนม และ นางเพ็ญนภา จันทระเพชญ์)

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

5/12

(นายพณภูมิ สอนงาม และ นางสาวเพ็ญนภา จันทระเพชญ์)

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
สู่ยุคดิจิทัล
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

6/12

(นายพมูบ สอนเม และ นางเพ็ญนภา จันทระเพ็ญ)

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

7/12

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

8/12

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:28:29-0700

9/12

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation




หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

10/12



กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Transformation
Transformation



Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

11/12

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ท้าวสำเนาธุรกิจ
เล่นตลกอีก

Leading Business
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารทราบหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dobd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

12/12

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ รร.๒)

กำหนดการตรวจสอบสถานที่โรงแรม (กรณี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)

วันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เวลา	ชื่อโรงแรม / สถานที่ตั้ง	จำนวน (ห้อง)	ผู้ขออนุญาต	หมายเหตุ
อำเภอเมืองภูเก็ต - ผู้ประสานงาน : นายจิตติชัย เสียมเหล็ก ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต โทร. ๐๖๓-๙๐๓๕๒๐๗				
๐๙.๐๐ น.	โรงแรม กระบี่ ซีแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๐๘/๒ ถนนกระบี่ ตำบลกระบี่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	๗๘ (ประเภท ๒)	บริษัท ภูเก็ต ซีแซนด์ จำกัด โทร. ๐๗๖-๒๘๖๔๖๔ (กรณี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)	
๑๐.๐๐ น.	โรงแรม เซ็นทารา กระบี่ รีสอร์ท ภูเก็ต ๕๐๒/๓ ถนนปฎัก ตำบลกระบี่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	๓๔๑ (ประเภท ๓)	บริษัท โรงแรม กระบี่ ภูเก็ต จำกัด โทร. ๐๗๖-๒๑๒๘๖๖ (กรณี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)	
๑๑.๐๐ น.	โรงแรม เซ็นทารา กระบี่ รีสอร์ท ภูเก็ต ๕๔ ถนนเกษขันธ์ ตำบลกระบี่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	๑๕๘ (ประเภท ๓)	บริษัท โรงแรม กระบี่ ภูเก็ต จำกัด โทร. ๐๗๖-๓๗๐๓๐๐ (กรณี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)	
๑๓.๐๐ น.	โรงแรม ออร์คิด เดซี รีสอร์ท ๒๑๐ ถนนโคกโดนด ตำบลกระบี่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	๑๑๓ (ประเภท ๒)	บริษัท วุฒิชรมากรณ์ จำกัด โทร. ๐๗๖-๓๓๐๑๘๘ (กรณี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)	
๑๔.๐๐ น.	โรงแรม กระบี่ธานี ๑๔ ถนนกระบี่น้อย ตำบลกระบี่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	๔๗๔ (ประเภท ๓)	บริษัท กระบี่ธานี จำกัด โทร. ๐๗๖-๓๓๘๓๕๐ (กรณี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)	เจ้าหน้าที่ ๒ ท่าน
๑๕.๐๐ น.	โรงแรม มายเฟรนด์ เฮาส์ ๓๕๓ ถนนปฎัก ตำบลกระบี่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	๔๕ (ประเภท ๑)	นายสุภาศ สิริชานนท์ โทร. ๐๘๒-๔๒๒๙๖๑๙ (กรณี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)	
๑๖.๐๐ น.	โรงแรม คอกช้างวิลเลจ ๕/๗ ถนนท้ายนา ตำบลกระบี่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	๓๖ (ประเภท ๓)	ห้างหุ้นส่วนสามัญ บัววัน โทร. ๐๖๕-๔๔๒๔๖๓๖ (กรณี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)	
*** หมายเหตุ *** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***				

TO : K จำนวนและเจ้าหน้าที่
โปรดดำเนินการ นำเจ้าหน้าที่ตรวจโรงแรม โดยสำนักงาน
ร่วมทีม K๑๑๑ OK.

๑๖

- สำเนาฉบับ -

ที่ ภก ๐๑๑๘.๑/๖๔๙

ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต
ถนนแม่หลวน ภก ๘๓๐๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอต้ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการขอต้อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับแบบคำขื่นขอต้ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ของบริษัท กะตะธานี จำกัด (โดยนางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ)
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมมีความประสงค์ดำเนินการยื่นคำขอต้ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมชื่อว่า
โรงแรม กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (Katathani Phuket Beach Resort) โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก
๔๗๙ ห้องพัก สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๔ ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

อำเภอเมืองภูเก็ต จึงขอส่งเอกสารการขอต้ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
พร้อมเอกสารประกอบคำขอที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการตรวจโรงแรมอำเภอเมืองภูเก็ตได้ตรวจเอกสาร
และหลักฐานประกอบการพิจารณาแล้วปรากฏว่าเอกสารครบถ้วนสถานที่ประกอบการไม่ขัดต่อ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ศรีละมุล)
นายอำเภอเมืองภูเก็ต

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๑๗๑

(นายอัย
ปลัดอำเภอ (จพง..



พิเศษ)



แบบ ร.ร.๑/๑

เลขวันที่ ๗๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๘
ลงชื่อ สุจิตชัย เสียมเหล็ก ผู้รับ

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เขียนที่ อำเภอเมืองภูเก็ต

วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ด. ข้าพเจ้า บริษัท กะตะธานี จำกัด

☐ (๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ.....อายุ.....ปี หมายเลขประจำตัวประชาชน
 เลขที่ ---- อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....๒.....ตรอก/ซอย.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

(๖) เป็นนิติบุคคลประเภท.....บริษัทจำกัด.....จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เลขที่ ๐๘๓๕๕๐๗๐๐๐๓๒ เมื่อวันที่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ตั้งอยู่ที่.....เลขที่ ๘๘ 14 หมู่ที่ตรอก/ซอย.....ถนน กระจ่างน้อย

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขตเมืองภูเก็.....จังหวัดภูเก็ต.....รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐

โทรศัพท์.....โทรสาร.....ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.....

โดย (ด) นางอไรด์น อติเศรณี

เลขประจำตัวประชาชน ๓ - ๘ ๓ ๐ ๑ - ๐ ๐ ๓ ๐ ๘ - ๔ ๘ - ๔

โดย (๒).

เลขประจำตัวประชาชน □ - □□□□ - □□□□□□ - □□ - □

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

๒. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๐๙ / ๒๕๖๕ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โรงแรม กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Kathani Phuket Beach Resort

เป็นโรงแรมประเภท...๓.....จำนวนห้องพัก...๔๗๙.....ห้อง สถานที่ตั้งนอกเขตบังคับใช้ กม. ว่าด้วยการควบคุมอาคาร.

เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ - ต.รอก/ซอย - ถนน กะตะน้อย

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขตเมืองภูเก็ต.....จังหวัดภูเก็ต.....รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๐๐

โทรศัพท์ ๐๙๖๓๓๐๑๒๔ โทรสาร.....ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.....

๓. ข้าพเจ้าขอยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อขอต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อ ๒





๔. พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(๑) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๕.....

(๒) กรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ยื่นไว้ในการขออนุญาตมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ผู้ขอต้องยื่นหลักฐานและเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย

(๓) อื่น ๆ (ระบุ).....



KATA THANI CO., LTD.
บริษัท กะตะธานี จำกัด

(ลงชื่อ)

อัครเดช อัครเดช

ผู้ยื่นคำขอ

ผลการพิจารณาของนายทะเบียน

☐ อนุญาต

☐ ไม่อนุญาต เหตุผล.....

ลงชื่อ.....นายทะเบียน

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ ๑ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หน้า ☐ ที่ต้องการ

๒ กรณีมอบอำนาจให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ



หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานจากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ที่ วว 0804/ 6863

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 มิถุนายน 2539

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด ที่ TTE018/37
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2537
2. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด ที่ TTE036/38
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2538
3. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด ที่ TTE092/39
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2539
4. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด ที่ TTE 128/39
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท
ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่ บริษัท ไทย - ไทย วิศวกรรม จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท กะตะธานี จำกัด ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท ตั้งอยู่หาดกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาในชั้นขออนุญาตก่อสร้าง ขนาด 210 ห้อง ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2539 วันที่ 10 เมษายน 2539 และข้อมูลเพิ่มเติมที่เสนอมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ

ที่ วว 0804/ 6863



สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 มิถุนายน 2539

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE018/37
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2537
2. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE036/38
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2538
3. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE092/39
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2539
4. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 128/39
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท
ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่ บริษัท ไทย - ไทย วิศวกร จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท กะตะธานี จำกัด ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท ตั้งอยู่หาดกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาในชั้นขออนุญาตก่อสร้าง ขนาด 210 ห้อง ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2539 วันที่ 10 เมษายน 2539 และข้อมูลเพิ่มเติมที่เสนอมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ

โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท ฉบับดังกล่าว และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ใคร่ขอความร่วมมือท่านในการควบคุมดูแล
ให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ได้สำเนาแจ้งบริษัท กะตะธานี จำกัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันศักดิ์ สมชีวะตา)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2799703

โทรสาร. 2785469, 2713226

18 มิถุนายน 2539

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE018/37
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2537
2. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE036/38
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2538
3. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE092/39
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2539
4. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 128/39
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท
ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่ บริษัท ไทย - ไทย วิศวกร จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท กะตะธานี จำกัด ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท ตั้งอยู่
หาดกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาในชั้นขออนุญาตก่อสร้าง ขนาด 210 ห้อง ความละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน
และสถานที่พักตากอากาศ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2539 วันที่ 10 เมษายน 2539 และข้อมูล
เพิ่มเติมที่เสนอมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ

โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท ฉบับดังกล่าว และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ใคร่ขอความร่วมมือท่านในการควบคุมดูแล
ให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ได้สำเนาแจ้งบริษัท กะตะธานี จำกัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันศักดิ์ สมชีวะตา)
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2799703

โทรสาร. 2785469, 2713226



สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. 2 ตารางแสดงมาตรการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	วิธีการตรวจวัดและ วิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำหลังจาก ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1.1 ค่าความเป็นกรดเป็น ด่าง (pH) 1.2 ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) 1.3 ค่าความต้องการออกซิเจน ทางชีวภาพ (BOD) 1.4 ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease & Fat) 1.5 ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)	บ่อเก็บกักน้ำ (Storage Tank) ซึ่งเป็นบ่อที่รับน้ำล้น จากบ่อ Fixed Film Aeration Tank	ยึดตามวิธีวิเคราะห์ ของ Standard Methods	ทุก 3 เดือน	3,000 บาท/ครั้ง	บริษัท กะตะธานี จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
(ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

บริษัท กะตะธานี จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83100

จัดทำโดย
บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 59/45 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	
1. บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป	1-2
1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-5
2. ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
3. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-3
3.1.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด	3-3
3.2 มาตรการด้านอื่น ๆ	3-5
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ	4-1

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	โครงการโรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท บริษัท กะตะธานี จำกัด
	1-5
2.1	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2-2
3.1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
	3-1
3.2	รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
	3-1
3.3	วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ
	3-2
3.4	รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
	3-2
3.5	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568
	3-4
3.6	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
	3-8

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1	แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-3
1.2	แผนที่แสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ภายในโครงการ	1-4
2.1	อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร	2-7
2.2	พื้นที่สีเขียว	2-7
2.3	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-7
2.4	ที่จอดรถยนต์	2-8
2.5	สัณฐาน	2-8
2.6	วางระบายน้ำ	2-9
2.7	ห้องพักขยะ	2-9
2.8	ระบบป้องกัน แฉ่งเตือนอัคคีภัย	2-10
2.9	สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	2-11
2.10	อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน	2-11
2.11	ระบบป้องกัน แฉ่งเตือนอัคคีภัย	2-10
3.1	จุดเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด	3-3

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวกที่	2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	3	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่	4	เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวกที่	5	Emergency Equipment Checklist ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	6	สรุปผลการดำเนินการขยะของแต่ละประเภท ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	7	จำนวนพนักงานในโรงแรม
ภาคผนวกที่	8	ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวกที่	9	ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
ภาคผนวกที่	10	ใบเสร็จค่าสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	11	Year Plan for Human Resources 2025
ภาคผนวกที่	12	รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมกะตธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตบุรี รีสอร์ท) ของบริษัท กะตธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า ทางโครงการ โรงแรม กะตบุรี รีสอร์ท ได้ดำเนินงานตามข้อปฏิบัติของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดของ โครงการโรงแรมกะตธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ของ บริษัท กะตธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.) (เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567) กำหนด

ทั้งนี้ จากการคำนวณประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัดความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD₅) เท่ากับร้อยละ 92.61, 99.25, 99.04, 98.61, 95.59, 93.33 ตามลำดับ และความสกปรกในรูปสารแขวนลอย (TSS) เท่ากับ ร้อยละ 86.08, 92.73, 96.77, 92.86, 91.07, 85.80 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ซึ่งสูตรการคำนวณประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียมีดังนี้

$$\text{ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย} = \frac{\text{Influent} - \text{Effluent}}{\text{Influent}} \times 100$$

ข้อเสนอแนะ

- โครงการควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องต่อไป
- กรณีนำน้ำผ่านการบำบัดไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ควรจะจัดทำป้ายติดที่ท่อจ่ายน้ำผ่านการบำบัดสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้ชัดเจน แยกจากท่อน้ำประปา เพื่อป้องกันการใช้น้ำผ่านการบำบัดไปใช้แทนน้ำประปา
- ควรเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
- โครงการควร หมั่นทำความสะอาดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอนอินทรีย์ และตะกอนไขมันต่างๆ

2. มาตรการด้านอื่น ๆ

ทรัพยากรดิน

โครงการมีการตรวจสอบสภาพต้นไม้และพืชคลุมดินให้มีสภาพดี พื้นที่โล่งว่างภายในโครงการ ตรวจสอบท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหนอง ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการอย่างครบถ้วน

ทรัพยากรน้ำ

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัด ตรวจสอบแนวท่อระบายน้ำออกจากโครงการ และมีการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ

ทรัพยากรชีวภาพ

โครงการตรวจสอบการนำต้นไม้เดิมมาปลูก การระบายน้ำผ่านการบำบัดออกจากโครงการอย่างครบถ้วน

การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจสอบแผนการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนมาใช้กรณีที่มีการขาดแคลนน้ำ การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและแก้ไขปัญหาหน้าใช้ประจำโครงการอย่างครบถ้วน

การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่ออกแบบ มีบ่อดักไขมันสำหรับห้องครัว มีเจ้าหน้าที่ดูแล มีการสำรองอุปกรณ์กรวไว้ในกรณีที่อะไหล่ของระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และการตรวจสอบการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย การเกิดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดที่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัย การกำจัดไขมันไปไว้ที่ห้องพักขยะเปียก

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบจำนวนและขนาดความจุของถังรองรับมูลฝอย ที่พักมูลฝอยรวมให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ความสามารถในการรองรับมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอยของแม่บ้าน การคัดแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะเสร็จแล้วและท่อระบายน้ำผ่านการบำบัดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม การจัดการที่จอดรถ การอำนวยความสะดวกแก่ขนขยะ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลฝอยอันตราย การเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย การจัดส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างครบถ้วน

การไฟฟ้า

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและได้มาตรฐาน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้งานและการชำรุดของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอุปกรณ์ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ติดตั้งม่านริมระเบียง การปลูกต้นไม้บดบังแสงแดด การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร การติดฉนวนกันความร้อนเข้าสู่อาคาร อย่างครบถ้วน

การคมนาคม

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว การติดกระจกนูนตามจุดเลี้ยว การติดตั้งระบบส่องสว่าง การจัดเจ้าหน้าที่จราจร ที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด การจัดการที่จอดรถคนพิการภายในโครงการ การจัดที่จอดรถของโครงการ การจัดรถรับส่งนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ อย่างครบถ้วน

การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

โครงการได้มีการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงภายในโครงการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ

โครงการมีการตรวจสอบ เรื่องการจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิด การซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิและความร่วมมือในการซักซ้อมกับหน่วยงานท้องถิ่น เส้นทางอพยพหนีภัยสึนามิ ไปยังจุดปลอดภัย การกำหนดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการหนีภัยสึนามิ

ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบการติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามกำหนด การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติม ในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุอัคคีภัย ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งแปลนแสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยการ ตรวจสอบระบบสูบน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล ความรู้ความเข้าใจและผลการซักซ้อมตำแหน่งจุดรวมพลและความถี่ของการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิง ความกว้างของถนนด้านทิศเหนือของโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการมีการตรวจสอบปริมาณของต้นไม้ที่กำหนดไว้ในรายงาน และการเจริญเติบโตของต้นไม้ การนำต้นไม้มาปลูกไว้ในพื้นที่โครงการ การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน ตรวจสอบสี และการกะเพาะออกของสีผนังอาคาร

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท บริษัท กะตะธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

บริษัท กะตะธานี จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยมอบหมายให้บริษัท เช่าที่ดินไทยคอนสตรัค จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-176 ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการของโครงการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป

การจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อนำเสนอมาตรการที่เปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจุบันของโครงการ

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป

1.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ	โครงการโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
เจ้าของโครงการ	บริษัท กะตะธานี จำกัด
	โทร. 0-7633-0124-6 โทรสาร 0-7633-0426
ที่ตั้งโครงการ	เลขที่ 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ประเภทโครงการ	โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ
ขนาดพื้นที่โครงการ	เนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 6 ไร่ 50 ตารางวา
มีอาณาเขตโดยรอบดังต่อไปนี้ (แผนที่แสดงสถานที่ตั้งโครงการและแผนที่แสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ในโครงการ แสดงดังภาพที่ 1.1 และ 1.2)	

ทิศเหนือ	ติดกับพื้นที่ ทะเล
ทิศใต้	ติดกับพื้นที่ ภูเขา
ทิศตะวันออก	ติดกับพื้นที่ ชุมชน
ทิศตะวันตก	ติดกับพื้นที่ ชุมชน

1.2.2 การบำบัดน้ำเสีย


จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Fixed Film Aeration เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

1.2.3 ระบบน้ำใช้และน้ำดื่มของโครงการ


แหล่งน้ำใช้ของโครงการ คือ ทางโครงการจะซื้อน้ำจากบริษัทเอกชน และกรองน้ำผ่านระบบกรองน้ำของโครงการ สำหรับน้ำดื่มทางโครงการจัดซื้อจากผู้ผลิตน้ำดื่มที่มีจำหน่ายในจังหวัดภูเก็ต

1.2.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบดับเพลิงของโครงการเป็นระบบตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) โดยตู้ดับเพลิงเปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ระบบเตือนภัยของโครงการใช้ระบบ Smoke Detector สำหรับตรวจจับความร้อน และตรวจจับควันในการส่งสัญญาณของการเกิดอัคคีภัย โดยติดตั้งไว้ทุกๆ ห้องพักและส่วนต่างๆ ของโครงการ



รูปที่ 1.1 แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ



1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ทบริษัท กะตะธานี จำกัด มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท บริษัท กะตะธานี จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ความถี่ในการดำเนินการ
1. คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพหลัง ออกจากระบบ บำบัดน้ำเสีย รวม	- บ่อพักเก็บน้ำ (Storage Tank)	- pH , TSS, BOD, G&O, FCB	- ตาม Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 th Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF	ทุก 3 เดือน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท)ของบริษัท กะตะธานี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้รับการอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานเลขที่ วว 0804/6863 ลงวันที่ 18 เดือนมิถุนายน 2539 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- คุณภาพน้ำ
- คุณภาพชีวิต
- ระบบการป้องกันอัคคีภัย
- อื่น ๆ

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท) ของบริษัท กะตะธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมกะตธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท)ของบริษัท กะตธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		
1) สภาพภูมิประเทศ โครงการเป็นอาคารโรงแรมที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และได้รับการออกแบบให้ กลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	-	- ไม่พบปัญหา
2) ทัศนียภาพ โครงการได้รับการออกแบบให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ ของโครงการซึ่งเป็นโรงแรมที่พักตากอากาศ และภูเขา, ต้นไม้ เป็นต้น โดยอาคารจะ สูงไม่เกิน 12 ม. และทางโครงการได้จัดทำสวนหย่อม และปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณ พื้นที่ต่างๆ โดยรอบโครงการ เช่น ต้นมะพร้าว ต้นไทรอินเตี้ย, ราชพฤกษ์ และยังได้ ปลูกต้นไม้ไว้ตามระเบียบชั้นต่างๆ ของอาคารทุกอาคาร จึงไม่มีผลกระทบด้านทัศนีย ภาพแต่อย่างใด	-	
3) คุณภาพอากาศ โครงการมิได้เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านอากาศแต่อย่างใด	-	

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมกะตธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท)ของบริษัท กะตธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา		
โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้มาตรฐานและมีขนาดและความสามารถพอเพียงที่จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจนมีค่า BOD ต่ำกว่า 20 mg/l นอกจากนี้ น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมจะถูกระบายลงบ่อเก็บกักน้ำ และนำมารดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการโดยจะไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก ดังนั้น โครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านนิเวศแต่อย่างใด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
1) การคมนาคม ในช่วงดำเนินการแบกที่มาพักส่วนใหญ่จะใช้บริการรถตู้ปรับอากาศของโครงการซึ่งจะทำให้มีปริมาณรถที่เข้า-ออกโครงการน้อยกว่าที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของตนเอง นอกจากนี้โครงการมีลานจอดรถที่สามารถรองรับรถที่เข้ามาใช้บริการของโครงการและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 โดยสามารถจอดรถได้ 67 คัน ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการคมนาคมขนส่งของชุมชนบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด - กำชับให้พนักงานขับซักรถของโครงการให้ใช้ความระมัดระวังในการขับซักรถจนใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านบริเวณที่เป็นชุมชน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดู กำชับ และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และแบกที่มาพัก ในการเดินทางเข้า-ออก โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และจัดทำสัญญาณเพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมกะตธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท)ของบริษัท กะตธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
2) น้ำใช้ โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำประมาณวันละ 280 ลบ.ม. ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อการใช้งานของชุมชนใกล้เคียง - โครงการควรจัดหาแหล่งน้ำดิบจากเอกชน เช่น น้ำจากชุมชนเหมืองเอกชนเพื่อนำมา ผลิตน้ำประปาใช้เอง โดยอาจจะใช้ระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป Centra filter รุ่น 72	- โครงการใช้น้ำชุมชนและน้ำจากบ่อบาดาล ผ่านระบบกรองของโรงแรม ก่อนจะสูบ จ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ	- ไม่พบปัญหา
3) การระบายน้ำ โครงการจะมีระบบท่อระบายน้ำที่สามารถรองรับน้ำหลากจากพื้นที่โครงการให้ ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำของถนนกะตะน้อยได้อย่างเพียงพอ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ข้างเคียงแต่ประการใด - ติดตั้งตะแกรงดักขยะ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำก่อนที่จะระบายสู่ท่อระบาย น้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันมิให้เศษขยะถูกระบายออกสู่ภายนอก	- โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักขยะ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำก่อนที่จะระบาย สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันมิให้เศษขยะถูกระบายออกสู่ภายนอก และมี การลอกตะแกรงทุกเดือน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมกะตธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตบุรี รีสอร์ท)ของบริษัท กะตธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
4) การจัดการขยะมูลฝอย ปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของโครงการคาดว่าจะมี ปริมาณวันละ 3.3 ลบ.ม. โดยทางโครงการมีห้องขยะที่มีติดชิดและ ในแต่ละวันจะมีรถเก็บขยะของสุขาภิบาลกะรนมาจัดเก็บเพื่อไป กำจัดต่อไป จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงแต่ อย่างใด	-	-
5) ระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการจะมีระบบป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วยระบบดับเพลิง ซึ่งประกอบด้วย ท่อเย็นและตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมหัวฉีด และ ถังดับเพลิงเคมีติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ของอาคารห้องพักและ บันไดหนีไฟ ส่วนอาคารอื่นๆจะมีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งไว้ในจุดที่ สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย - โครงการควรจัดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Manual ไว้ คู่กับตู้เก็บหัวฉีดน้ำดับเพลิงทุกจุดของอาคารห้องพัก	- มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและกฎหมายควบคุมอาคารว่า ด้วยความปลอดภัยประกอบด้วย 1) ถังดับเพลิงเคมี 2) ป้ายบอกทางหนีไฟ 3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 4) บันไดหนีไฟ 5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 7) ระบบท่อเย็น ดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง 8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ พักอาศัยที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ มีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยเกิด เพลิงไหม้ แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจเมื่อ กลัวและฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน และจะมีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของ อาคารโครงการโดยประสานงานกับสถานดับเพลิงที่อยู่ ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำทุกปีประจำ ทุกปี ซึ่งในปี 2568 โครงการมีการอบรม ฯ และฝึกซ้อม ฯ ในเดือนกรกฎาคม 2568 กับหน่วยงาน เทศบาลตำบลวิชิต(ภาคผนวกที่ 12)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมกะตธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท)ของบริษัท กะตธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
6) ไฟฟ้า โครงการจะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 1,600 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นร้อยละ 2.6 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น ทางโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนโดยรวม - โครงการมีมาตรการประหยัดไฟฟ้าในส่วนของระบบแสงสว่างโดยใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ควบคุมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แทนหลอดแบบมีไส้	- โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟชนิด T5 LED เป็นต้น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	- ไม่พบปัญหา
7) การใช้ที่ดิน ในช่วงดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่บ้าง เช่น จากบ้านพักอาศัยอาจจะเปลี่ยนเป็นร้านค้า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และหากว่าโครงการโรงแรมประสบความสำเร็จอาจมีการพัฒนาโครงการโรงแรมขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตาม การใช้พื้นที่ของโครงการจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต		
โครงการจะมีผลดีในแง่สภาพเศรษฐกิจ-สังคม คือ จะกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานซึ่งจะมีทั้งสิ้นประมาณ 200 ตำแหน่ง โดยคาดว่าจะกว่าร้อยละ 80 จะเป็นคนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีผลในแง่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตด้วย	-	-

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2.1 อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร




รูปที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.4 ที่จอดรถยนต์



รูปที่ 2.5 สันนุน

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.6 รางระบายน้ำ





รูปที่ 2.7 ห้องพักขยะ

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)




รูปที่ 2.8 ระบบป้องกัน แจ้งเตือนอัคคีภัย

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.9 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 2.10 อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท กะตะธานี จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท) ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ด้านโครงการด้านที่פקอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท) ของบริษัท กะตะธานี จำกัด มีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 แสดงดังตารางที่ 3.1 และมีรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 โครงการ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท) ของบริษัท กะตะธานี จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพน้ำ													
1.1 คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด	- น้ำผ่านการบำบัดหลังผ่านการบำบัด	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/

หมายเหตุ : / หมายถึง มีการดำเนินการตามความถี่ในรายงาน EIA

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท) ของบริษัท กะตะธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
1. คุณภาพน้ำ				
1.1 คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด	- pH , TSS, BOD, G&O, FCB	- ตาม Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 th Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF	ทุก 3 เดือน	- ก.ค. - ธ.ค. 68

3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.3 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.3 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน (Grease & Oil) ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดแก้วขนาด 1,000 ml 2. ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณ Bacteria ประเภทต่างๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Sterile Technique 3. ตัวอย่างวิเคราะห์หาพารามิเตอร์อื่นๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 ml ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับค่า พารามิเตอร์บางค่า จะตรวจวัดที่ภาคสนาม ได้แก่ pH, DO, Temperature และ Flow Rate


ตารางที่ 3.4 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวิเคราะห์
1	pH	Electrometric Method
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	5-Day BOD Test, Azide modification Method
3	Total Suspended Solids (TSS)	Dried at 103 – 105 °C Method
4	Grease & Oil	Partition-Gravimetric Method
5	Fecal Coliform Bacteria	MPN Test Method
6	Total Coliform Bacteria	MPN Test Method
7	Total Dissolved Solids (TDS)	Dried at 103 – 105 °C Method
8	Hydrogen Sulfide (H ₂ S)	Iodometric Method
9	Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	Macro-Kjeldahl Method

3.1.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ของโครงการ โรงแรมกะต๋ธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะต๋บุรี รีสอร์ท) บริษัท กะต๋ธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 1 จุด คือน้ำผ่านการบำบัด รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผ่านการบำบัด แสดงดังรูปที่ 3.1

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผ่านการบำบัด



รูปที่ 3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด

3.1.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดโครงการ โรงแรมกะต๋ธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะต๋บุรี รีสอร์ท) ของ บริษัท กะต๋ธานี จำกัด จำนวน 1 จุด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 3.5-3.6

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด									
	pH	BOD ₅ (mg/L)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	S ²⁻ (mg/L)	G&O (mg/L)	TKN (mg/L)	Org-N (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	FBC (MPN/100 mL)
ม.ค. 65	7.12	2.30	7.0	550	ND	ND	10.92	0.98	9.94	< 1.8
ก.พ. 65	7.28	0.9	3.0	488	ND	ND	7.00	ND	7.00	< 1.8
มี.ค. 65	7.13	4.5	13.0	476	0.57	ND	9.45	1.82	7.63	700
เม.ย. 65	7.31	0.4	ND	668	ND	ND	7.00	0.92	6.92	< 1.8
พ.ค. 65	7.05	0.4	7.0	838	ND	ND	5.00	2.95	2.05	< 1.8
มิ.ย. 65	7.40	0.2	11.0	706	ND	ND	19.85	1.52	18.33	< 1.8
ก.ค. 65	7.48	0.3	7.0	610	ND	ND	19.95	0.56	19.39	< 1.8
ส.ค. 65	7.29	0.3	4.0	622	ND	ND	14.84	3.85	10.99	< 1.8
ก.ย. 65	7.03	1.6	7.0	824	ND	ND	1.19	1.19	ND	< 1.8
ต.ค. 65	7.24	0.8	8.0	688	0.57	ND	17.29	2.38	14.91	< 1.8
พ.ย. 65	7.33	8.0	23.0	600	ND	ND	32.06	3.22	28.84	< 1.8
ธ.ค. 65	7.49	19.0	20.0	486	ND	ND	30.88	3.01	27.87	14,000
มาตรฐาน ^{1/}	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	500 [#]	≤ 1.0	≤ 20	≤ 35	-	-	-

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568 (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด									
	pH	BOD ₅ (mg/L)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	S ²⁻ (mg/L)	G&O (mg/L)	TKN (mg/L)	Org-N (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	FBC (MPN/100 mL)
ม.ค. 66	7.80	1.3	18.0	468	0.21	ND	20.15	4.16	15.99	<1.8
ก.พ. 66	7.62	1.7	5.0	640	ND	ND	29.00	5.00	24.00	<1.8
มี.ค. 66	6.64	1.3	14.0	750	0.35	ND	9.00	6.00	3.00	<1.8
เม.ย. 66	8.01	1.0	17.0	740	0.28	ND	8.00	3.00	5.00	<1.8
พ.ค. 66	8.06	1.3	9.0	656	0.07	ND	10.00	3.00	7.00	<1.8
มิ.ย. 66	6.42	1.0	11.0	806	0.43	ND	11.00	3.00	8.00	<1.8
ก.ค. 66	7.54	6.4	30.0	660	0.57	ND	27.00	9.0	18.00	<1.8
ส.ค. 66	7.86	0.3	22.0	570	0.43	ND	34.43	3.48	30.95	<1.8
ก.ย. 66	7.83	0.7	19.0	506	0.35	ND	30.00	3.0	27.00	<1.8
ต.ค. 66	7.87	0.7	29.0	562	0.35	ND	29.00	4.0	25.00	<1.8
พ.ย. 66	7.78	6.0	14.0	490	ND	ND	31.00	1.0	30.00	<1.8
ธ.ค. 66	7.75	12.0	18.0	522	0.33	ND	30.00	3.00	27.00	<1.8
มาตรฐาน ^{1/}	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	500 [#]	≤ 1.0	≤ 20	≤ 35	-	-	-

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568 (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด										
	pH	BOD ₅ (mg/L)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	S ²⁻ (mg/L as S ²⁻)	G&O (mg/L)	TKN (mg/L)	Settleable Solids (mL/L)	Org-N (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	FBC (MPN/100 mL)
ม.ค. 67	7.78	20.0	29.0	496	0.67	3.0	30.00	ND	3.0	27.0	220
ก.พ. 67	8.02	1.4	21.0	518	0.27	ND	28.0	ND	3.0	25.0	< 1.8
มี.ค. 67	8.02	1.8	24.0	606	0.67	ND	25.0	ND	5.0	20.0	< 1.8
เม.ย. 67	7.69	4.0	23.0	578	0.73	2.0	28.00	ND	3.0	25.0	70.0
พ.ค. 67	8.17	1.5	30.0	590	0.80	ND	25.00	ND	3.0	22.0	6.1
มิ.ย. 67	7.68	10.0	28.0	666	0.47	3.0	28.00	ND	3.00	25.00	ND
ก.ค. 67	7.40	2.0	19.0	576	0.20	ND	25.00	ND	3.00	22.00	ND
ส.ค. 67	7.67	4.0	24.0	622	0.20	ND	28.00	ND	3.00	25.00	ND
ก.ย. 67	7.39	2.0	9.0	516	0.13	ND	18.00	ND	3.00	15.00	ND
ต.ค. 67	7.37	6.0	17.0	464	ND	ND	15.00	ND	5.00	10.00	4.50
พ.ย. 67	7.28	13.0	28.0	434	0.40	ND	22.00	ND	4.00	18.00	54,000
ธ.ค. 67	7.54	12.0	18.0	478	0.67	ND	25.00	ND	5.00	20.00	3,500
มาตรฐาน ^{1/}	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	500 [#]	≤ 1.0	≤ 20	≤ 35	≤ 0.5	-	-	-
มาตรฐาน ^{2/}	5.5 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 1,000	≤ 1.0	≤ 20	≤ 35	-	-	-	-

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568 (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด										
	pH	BOD ₅ (mg/L)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	S ²⁻ (mg/L as S ²⁻)	G&O (mg/L)	TKN (mg/L)	Settleable Solids (mL/L)	Org-N (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	FBC (MPN/100 mL)
ม.ค. 68	8.04	7.0	26.0	548	ND	ND	30.00	ND	5.00	25.00	ND
ก.พ. 68	7.47	15.0	21.0	570	0.33	ND	30.10	ND	2.48	27.62	4.5
มี.ค. 68	7.37	18.0	16.0	546	ND	ND	33.60	ND	4.69	28.91	ND
เม.ย. 68	8.47	18.0	21.0	1,000	ND	ND	34.09	ND	1.47	32.62	ND
พ.ค. 68	7.24	4.0	11.0	640	0.40	ND	17.01	ND	4.41	12.60	ND
มิ.ย. 68	7.25	2.0	16.0	428	0.20	ND	30.75	ND	1.87	28.88	ND
มาตรฐาน ^{2/}	5.5 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 1,000	≤ 1.0	≤ 20	≤ 35	-	-	-	-

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด										
	pH	BOD ₅ (mg/L)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	S ²⁻ (mg/L as S ²⁻)	G&O (mg/L)	TKN (mg/L)	Settleable Solids (mL/L)	Org-N (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	FBC (MPN/100 mL)
ก.ค. 68	7.47	13.0	11	502	0.80	ND	25.62	ND	7.34	18.28	4.5
ส.ค. 68	7.88	2.0	16	470	0.13	ND	34.82	ND	3.87	30.95	ND
ก.ย. 68	7.20	2.0	5	642	ND	ND	24.78	ND	3.50	21.28	ND
ต.ค. 68	6.86	2.0	8	398	0.20	ND	32.20	ND	3.78	28.48	79.0
พ.ย. 68	7.72	8.0	10	414	ND	ND	25.55	ND	1.47	24.08	54,000
ธ.ค. 68	7.92	18.0	23	490	0.53	1.0	30.80	ND	5.18	25.62	ND
มาตรฐาน ^{2/}	5.5-9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 1,000	≤ 1.0	≤ 20	≤ 35	-	-	-	-

หมายเหตุ 500# ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล., < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด/ไม่ได้กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์,

ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ), * ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

มาตรฐาน ^{1/} : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.)

มาตรฐาน ^{2/} : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.) (เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567)

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง : นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ เลขทะเบียน : ว-176-จ-0006
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-176
 ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ เลขทะเบียน : ว-176-ค-0003
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพิษณุ สอนมี เลขทะเบียน : ว-176-ค-0001
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-7625-0304 , 0-7661-7668-9 เบอร์โทรสาร : 0-7625-0305, 0-7661-7670

3.1.1.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดของ โครงการโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ของบริษัท กะตะธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.) (เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567) กำหนด

ทั้งนี้ จากการคำนวณประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัดความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD₅) เท่ากับ ร้อยละ 92.61, 99.25, 99.04, 98.61, 95.59, 93.33 ตามลำดับ และความสกปรกในรูปสารแขวนลอย (TSS) เท่ากับ ร้อยละ 86.08, 92.73, 96.77, 92.86, 91.07, 85.80 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ซึ่งสูตรการคำนวณประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียมีดังนี้

$$\text{ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย} = \frac{\text{Influent} - \text{Effluent}}{\text{Influent}} \times 100$$

3.2 มาตรการด้านอื่น ๆ

ทรัพยากรดิน

โครงการมีการตรวจสอบสภาพต้นไม้และพืชคลุมดินให้มีสภาพดี พื้นที่โล่งว่างภายในโครงการ ตรวจสอบท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วง ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการอย่างครบถ้วน

ทรัพยากรน้ำ

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัด ตรวจสอบแนวท่อระบายน้ำออกจากโครงการ และมีการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ

ทรัพยากรชีวภาพ

โครงการตรวจสอบการนำต้นไม้เดิมมาปลูก การระบายน้ำผ่านการบำบัดออกจากโครงการอย่างครบถ้วน

การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจสอบแผนการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนมาใช้กรณีที่มีการขาดแคลนน้ำ การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและแก้ไขปัญหาการใช้ประจำโครงการอย่างครบถ้วน

การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่ออกแบบ มีบ่อดักไขมันสำหรับห้องครัว มีเจ้าหน้าที่ดูแล มีการสำรองอุปกรณ์ไว้ใช้ในกรณีที่อะไหล่ของระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และการตรวจสอบการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย การเกิดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดที่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัย การกำจัดไขมันไปไว้ที่ห้องพักขยะเปียก

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบจำนวนและขนาดความจุของถังรองรับมูลฝอย ที่พักมูลฝอยรวมให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ความสามารถในการรองรับมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอยของแม่บ้าน การคัดแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะเสร็จแล้วและท่อระบายน้ำผ่านการบำบัดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม การจัดการที่จอดรถ การอำนวยความสะดวกกรเก็บขนขยะ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลฝอยอันตราย การเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย การจัดส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัด อย่างครบถ้วน

การไฟฟ้า

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและได้มาตรฐาน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้งานและการชำรุดของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอุปกรณ์ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ติดตั้งม่านริมระเบียง การปลูกต้นไม้บดบังแสงแดด การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร การติดฉนวนกันความร้อนเข้าสู่อาคาร อย่างครบถ้วน

การคมนาคม

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว การติดกระถางตามจุดเล็กๆ การติดตั้งระบบส่องสว่าง การจัดเจ้าหน้าที่จราจร ที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด การจัดการที่จอดรถคนพิการภายในโครงการ การจัดการที่จอดรถของโครงการ การจัดการรับส่งนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ อย่างครบถ้วน

การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

โครงการได้มีการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงภายในโครงการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ

โครงการมีการตรวจสอบ เรื่องการจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิด การซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิและความร่วมมือในการซักซ้อมกับหน่วยงานท้องถิ่น เส้นทางอพยพหนีภัยสึนามิไปยังจุดปลอดภัย การกำหนดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการหนีภัยสึนามิ

ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การจัดทำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบการติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามกำหนด การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุอัคคีภัย ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งแปลนแสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยการตรวจสอบระบบสูบน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลความรู้ความเข้าใจและผลการซักซ้อมตำแหน่งจุดรวมพลและความกีดขวางการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิง ความกว้างของถนนด้านทิศเหนือของโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการมีการตรวจสอบปริมาณของต้นไม้ที่กำหนดไว้ในรายงาน และการเจริญเติบโตของต้นไม้ การนำต้นไม้มาปลูกไว้ในพื้นที่โครงการ การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน ตรวจสอบสี และการกะเทาะออกของสีผนังอาคาร

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท) ของบริษัท กะตะธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่าทางโครงการ โรงแรม กะตะบุรี รีสอร์ท ได้ดำเนินงานตามข้อปฏิบัติของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดของ โครงการโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ของบริษัท กะตะธานี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.) (เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567) กำหนด

ทั้งนี้ จากการคำนวณประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัดความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD_5) เท่ากับร้อยละ 92.61, 99.25, 99.04, 98.61, 95.59, 93.33 ตามลำดับ และความสกปรกในรูปสารแขวนลอย (TSS) เท่ากับ ร้อยละ 86.08, 92.73, 96.77, 92.86, 91.07, 85.80 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ซึ่งสูตรการคำนวณประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียมีดังนี้

$$\text{ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย} = \frac{\text{Influent} - \text{Effluent}}{\text{Influent}} \times 100$$

ข้อเสนอแนะ

- โครงการควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องต่อไป
- กรณีนำน้ำผ่านการบำบัดไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ควรจะจัดทำป้ายติดที่ท่อจ่ายน้ำผ่านการบำบัดสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้ชัดเจน แยกจากท่อน้ำประปา เพื่อป้องกันการใช้น้ำผ่านการบำบัดไปใช้แทนน้ำประปา
- ควรเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

- โครงการควม หมั่นทำความสะอาดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอนอินทรีย์ และตะกอนไขมันต่างๆ

4.2 มาตรการด้านอื่น ๆ

ทรัพยากรดิน

โครงการมีการตรวจสอบสภาพดินไม้และพืชคลุมดินให้มีสภาพดี พื้นที่โล่งว่างภายในโครงการ ตรวจสอบท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วง ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการอย่างครบถ้วน

ทรัพยากรน้ำ

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัด ตรวจสอบแนวท่อระบายน้ำออกจากโครงการ และมีการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ

ทรัพยากรชีวภาพ

โครงการตรวจสอบการนำต้นไม้เดิมมาปลูก การระบายน้ำผ่านการบำบัดออกจากโครงการอย่างครบถ้วน

การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจสอบแผนการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนมาใช้กรณีที่มีการขาดแคลนน้ำ การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและแก้ไขปัญหาน้ำใช้ประจำโครงการอย่างครบถ้วน

การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่ออกแบบ มีบ่อดักไขมันสำหรับห้องครัว มีเจ้าหน้าที่ดูแล มีการสำรองอุปกรณ์กรวไว้ในกรณีท่อไหลของระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และการตรวจสอบการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย การเกิดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดที่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัย การกำจัดไขมันไปไว้ที่ห้องพักขยะเปียก

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบจำนวนและขนาดความจุของถังรองรับมูลฝอย ที่พักมูลฝอยรวมให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ความสามารถในการรองรับมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอยของแม่บ้าน การคัดแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะเสร็จแล้วและท่อระบายน้ำผ่านการบำบัดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม การจัดการที่จอดรถ การอำนวยความสะดวกแก่ขนขยะ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอันตราย การเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย การจัดส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างครบถ้วน

การไฟฟ้า

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและได้มาตรฐาน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้งานและการชำรุดของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอุปกรณ์ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ติดตั้งม่านริมระเบียง การปลูกต้นไม้บดบังแสงแดด การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร การติดฉนวนกันความร้อนเข้าสู่อาคาร อย่างครบถ้วน

การคมนาคม

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว การติดกระจกนูนตามจุดเลี้ยว การติดตั้งระบบส่องสว่าง การจัดเจ้าหน้าที่จราจร ที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด การจัดการที่จอดรถคนพิการภายในโครงการ การจัดที่จอดรถของโครงการ การจัดรถรับส่งนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ อย่างครบถ้วน

การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

โครงการได้มีการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงภายในโครงการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ

โครงการมีการตรวจสอบ เรื่องการจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิด การซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิและความร่วมมือในการซักซ้อมกับหน่วยงานท้องถิ่น เส้นทางอพยพหนีภัยสึนามิ ไปยังจุดปลอดภัย การกำหนดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการหนีภัยสึนามิ

ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบการติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามกำหนด การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติม ในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุอัคคีภัย ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งแปลนแสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยการ ตรวจสอบระบบสูบน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล ความรู้ความเข้าใจและผลการซักซ้อมตำแหน่งจุดรวมพลและความถี่ของการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิง ความกว้างของถนนด้านทิศเหนือของโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการมีการตรวจสอบปริมาณของต้นไม้ที่กำหนดไว้ในรายงาน และการเจริญเติบโตของต้นไม้ การนำต้นไม้มาปลูกไว้ในพื้นที่โครงการ การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน ตรวจสอบสี และการกะเพาะออกของสีผนังอาคาร

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวกที่	2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	3	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่	4	เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวกที่	5	Emergency Equipment Checklist ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	6	สรุปผลการดำเนินการขยะของแต่ละประเภท ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	7	จำนวนพนักงานในโรงแรม
ภาคผนวกที่	8	ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวกที่	9	ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
ภาคผนวกที่	10	ใบเสร็จค่าสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	11	Year Plan for Human Resources 2025
ภาคผนวกที่	12	รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ภาคผนวกที่ 1

มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบู้รีสอร์ท ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท ของบริษัท กะตะธานี จำกัด ตั้งอยู่หาดกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขนาด 210 ไร่ จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด และมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ดังนี้

1. โครงการฯ จะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรายละเอียดในเอกสารแนบ
2. โครงการฯ จะต้องบำบัดน้ำเสียทั้งหมดทุกกิจกรรมด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ขนาด จำนวน และประสิทธิภาพตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ
3. โครงการฯ จะต้องควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ รวมทั้งการกำจัดตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดฯ ตามระยะเวลาที่เสนอในรายงานฯ
4. โครงการฯ จะต้องบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งอย่างน้อยได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนระบายลงคลอง หรือออกสู่ภายนอกโครงการฯ
5. โครงการฯ จะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้ ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
6. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

สผ.1 ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ช่วงการก่อสร้าง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ - ลักษณะภูมิประเทศ - ภูมิอากาศ - ทรัพยากรน้ำ	ไม่มีผลกระทบที่สำคัญเนื่อง- จากโครงการมีพื้นที่เพียง 13 ไร่ 3 งาน 60 ตร.วา และการก่อสร้างจะใช้เวลา เพียง 14 เดือน หลังจากนั้น พื้นที่โครงการจะได้รับการ ตกแต่งดูแลให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ไม่มีผลกระทบ เนื่องจาก โครงการจะใช้บ่อเกรอะ/ บ่อซึม ซึ่งมีขนาดพอเพียงที่จะ รับน้ำเสียจากคณงานก่อสร้าง ได้อย่างพอเพียง โดยจะไม่ มีการระบายน้ำเสียออกสู่ ภายนอก	- -	- หากพบว่าากตะกอนของบ่อ เกรอะเต็ม จะว่าจ้างให้รถ ของสุขาภิบาลกะรนมาสูบไป กำจัด

สผ. 1 ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศ	เสี่ยงจากการตอกเสาเข็ม อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง แต่กิจกรรมดังกล่าวจะกระทำในเฉพาะช่วงเวลากลางวัน และใช้เวลาเพียง 1 เดือน ก็สิ้นสุดลง จึงถือเป็นผลกระทบเพียงชั่วคราว ส่วนแผนงานที่ทำหน้าที่ตอกเสาเข็มอาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุด	จัดหาเครื่องมือเพื่อป้องกันเสียง โดยใช้ปลั๊กลดเสียงที่ทำด้วยพลาสติกยาง หรือวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถลดเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 15 db(A) หรือใช้ครอบหูลดเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25 db(A)	ตรวจสอบดูแลและกำชับให้คนงานใช้อุปกรณ์ที่จัดหาให้
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	น้ำทิ้งของโครงการจะได้รับการบำบัดโดยใช้การขนำวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอาคารใกล้เคียง	-	-
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
- การคมนาคม	ผลกระทบจะเกิดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ซึ่งจะมีจำนวน 30-40 เที่ยว/วัน หรือเฉลี่ย 4-5 เที่ยว/ชม. ในช่วงเดือนแรก และลดลงเหลือไม่เกิน 10 เที่ยว/วัน หรือเฉลี่ย 2 เที่ยว/ชม. ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อสภาพการจราจรบนถนน	กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยะและให้การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรถบรรทุกที่ขนส่งดินและทรายจะต้องใช้ผ้าใบคลุมกะบะให้มิดชิดและต้องระวังมิให้เศษดินร่วงหล่นซึ่งอาจจะ	-

สผ.1 ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- น้ำใช้	กะตะน้อย ซึ่งมีปริมาณการ จราจรในปัจจุบันอยู่ในระดับ ต่ำ โครงการจะมีอัตราใช้น้ำ เพียง 12.5 ลบ.ม./วัน จึงไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อ ชุมชนบริเวณใกล้เคียง	ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ รถมอเตอร์ไซด์ได้ -	-
- การระบายน้ำ	น้ำหลากอาจชะพาตะกอนดิน ไหลลงสู่ทางน้ำสาธารณะ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญต่อคุณภาพน้ำได้	โครงการต้องควบคุมมิให้ มีการชะพาตะกอนลงสู่ชาย หาด ทะเล โดยก่อสร้าง คันดินตลอดแนวระหว่างพื้นที่ โครงการด้านที่ติดกับชาย หาด และจัดทำทางระบายน้ำ โดยให้ผ่านการกักเก็บก่อน ระบายออกสู่ภายนอก	-
- ระบบไฟฟ้า	ไม่มีผลกระทบ	-	-
- การจัดการขยะมูลฝอย	ขยะจากการก่อสร้างอาจ ปลิวเกลื่อนกลาดหรือกองสุม เหม็นเน่า	โครงการมีระบบการจัด- การเก็บโดยแบ่งขยะแยก ออกเป็น 2 ประเภท คือ เศษวัสดุก่อสร้าง และเศษ อาหาร, กระดาษ, พลาสติก ที่เป็นวัสดุที่ใช้ประโยชน์ได้ นำกลับมาใช้อีก ที่ใช้ไม่ได้ ก็จะนำไปกำจัด เช่น ถมที่ ส่วนขยะกากอาหารจะรวบรวม ใส่ถังขยะไว้ให้สมาชิก- บาลกะตะมาเก็บไปกำจัด	-

สผ.1 ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	โครงการจะมีผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะในแง่ของการว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง	-	-
ช่วงดำเนินการ			
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้าน กายภาพ			
- สภาพภูมิประเทศ	โครงการเป็นอาคารโรงแรมที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตรและได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	-	-
- ทัศนียภาพ	โครงการได้รับการออกแบบให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการซึ่งเป็นโรงแรมที่พักตากอากาศ และภูเขา, ต้นไม้ เป็นต้น โดยอาคารจะสูงไม่เกิน 12 ม. และทางโครงการได้จัดทำสวนหย่อม และปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ โดยรอบโครงการ เช่น ต้นมะพร้าว ต้นโอศกอินเดีย, ราชพฤกษ์ และยังสามารถปลูกต้นไม้ได้ตามระเบียบชั้นต่าง ๆ ของ	-	-

สผ.1 ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกะตะบรีรีสอร์ท (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศ	อาคารทุก ๆ อาคาร จึงไม่มีผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด	-	-
- ทรัพยากรน้ำ	โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งประกอบด้วยระบบAnaerobic Filter และระบบ Fixed Film ต่อเนื่องกันซึ่งมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 90 และจะมีค่า BOD ในน้ำทิ้งจากระบบที่ระบายน้ำออกสู่ภายนอกไม่เกิน 20 mg/l	หมั่นตรวจสอบดูแลมิให้เกิดปัญหาการอุดตันของระบบ- กรองและปัญหาการทำงาน ของเครื่องเติมอากาศ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสียทุก 3 เดือน โดยวิเคราะห์ค่า parameter ดังนี้ pH,BOD Suspended Solids,Oil & Grease ,Fecal Coliform โดยจดเก็บตัวอย่างน้ำ คือ บ่อเก็บกักน้ำ (Storage Tank) ซึ่งเป็น บ่อที่จะรับน้ำคั้นจากบ่อ Fixed Film Aeration Tank
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา	โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้มาตรฐานและมีขนาดและความสามารถพอเพียงที่จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจนมีค่า BOD ต่ำกว่า 20 mg/l นอกจากนี้ น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมจะถูกระบายลงบ่อเก็บกักน้ำ และนำมา	เช่นเดียวกับที่เสนอไว้ในหัวข้อของทรัพยากรน้ำ	เช่นเดียวกับที่เสนอไว้ในหัวข้อของทรัพยากรน้ำ

สผ. 1 ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ - การคมนาคมขนส่ง	รุดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการโดยจะไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก ดังนั้นโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาแต่อย่างใด ในช่วงดำเนินกิจการ แยกที่มากส่วนใหญ่ว่าจะใช้บริการรถตู้ปรับอากาศของโครงการซึ่งจะทำให้มีปริมาณที่เข้าออกโครงการน้อยกว่าที่ใช้นั่งส่วนบุคคลของตนเอง นอกจากนี้โครงการมีลานจอดรถที่สามารถรองรับรถที่เข้ามาใช้บริการของโครงการ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 โดยสามารถจอดรถได้ 67 คัน ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มันย-สำคัญต่อการคมนาคมขนส่งของชุมชนบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด	ถ้าขับให้พนักงานขับที่รถของโครงการให้ใช้ความระมัดระวังในการขับที่ตลอดจนใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านบริเวณที่เป็นชุมชน	-

สผ.1 ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกะตะบรีรีสอร์ท (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- น้ำใช้	โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำประมาณวันละ 280 ลบ.ม. ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนใกล้เคียงได้	โครงการควรวางหาแหล่งน้ำดิบจากเอกชน เช่น น้ำจากชมเหมืองเอกชน เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาใช้เอง โดยอาจจะใช้ระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป Centra Filter รุ่น 72	-
- การระบายน้ำ	โครงการมีระบบท่อระบายน้ำที่สามารถรองรับน้ำหลากจากพื้นที่โครงการให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำของถนนกะตะน้อยได้อย่างเพียงพอ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงแต่ประการใด	ติดตั้งตะแกรงดักขยะ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำของโครงการ ก่อนที่จะระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันมิให้เศษขยะถูกระบายออกสู่ภายนอก	หมั่นตรวจสอบดูแลเก็บเศษขยะที่ติดอยู่กับตะแกรงดักขยะ ออกเป็นประจำ เพื่อป้องกันมิให้ท่อระบายน้ำเกิดการอุดตัน
- การจัดการขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณวันละ 3.3 ลบ.ม. โดยทางโครงการมีห้องพักขยะที่มีขีดและในแต่ละวันจะมีรถเก็บขยะของสุขาภิบาลกะรนมาจัดเก็บเพื่อไปกำจัดต่อไป จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด	-	หมั่นดูแลทำความสะอาดห้องเก็บขยะเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์
- ระบบป้องกันอัคคีภัย	โครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วยระบบดับเพลิงซึ่งประกอบด้วย ท่อขึ้นและตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อม	โครงการควรวางติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Manual ไว้กับตู้เก็บหัวฉีดน้ำดับเพลิงทุกจุด	หมั่นตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงทุก ๆ 6 เดือน

สผ.1 ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกะตะบุรีรีสอร์ท (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ไฟฟ้า	หัตถ์ และถังดับเพลิงเคมีติดตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของอาคารห้องพัก และบันไดหนีไฟ ส่วนอาคารอื่น ๆ จะมีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งไว้ในจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย โครงการจะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 1,600 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นร้อยละ 2.6 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นทางโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนโดยรวม	ของอาคารห้องพัก โครงการมีมาตรการประหยัดไฟฟ้าในส่วนของระบบแสงสว่างโดยใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ควบคุมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แทนหลอดแบบมีไส้	-
- การใช้ที่ดิน	ในช่วงดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่บาง เช่น จากบ้านพักอาศัย อาจจะเปลี่ยนเป็นร้านค้า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และหากว่าโครงการโรงแรมประสบความสำเร็จอาจมีการพัฒนาโครงการโรงแรมขึ้นมาอีกแต่อย่างไรก็ตาม การใช้พื้นที่ของโครงการจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน	-	-

สผ.1 ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกะตะบรีรีสอร์ท (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการจะมีผลดีในแง่ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม คือ จะกระตุ้นให้เกิดการว่าจ้าง งานซึ่งจะมีทั้งสิ้นประมาณ 200 ตำแหน่ง โดยคาดว่า กว่าร้อยละ 80 จะเป็นคน ในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมี ผลดีในแง่ของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของภูเก็ตด้วย	-	-

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6807-156

Report No. W 6807-233

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท กะตะธานี จำกัด	ADDRESS	: 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท		อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 12/07/2025	SAMPLE NO.	: 6807-590
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.52 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12/07/2025-13/08/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)	
FILE NAME	: Katathani	RECEIVED DATE	: 12/07/2025
		REPORTED DATE	: 16/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.27
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	176
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	79.0
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	57.40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	456

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ มีกลิ่นเหม็น
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท กะตะธานี จำกัด	ADDRESS	: 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท		: อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 12/07/2025	SAMPLE NO.	: 6807-591
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.48 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12/07/2025-13/08/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
FILE NAME	: Katathani	RECEIVED DATE	: 12/07/2025
		REPORTED DATE	: 16/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.47	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	13.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	11.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	25.62	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	502	≤ 1,000
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.80	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท กะตะธานี จำกัด	ADDRESS	: 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท		อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 12/07/2025	SAMPLE NO.	: 6807-591
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.48 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12/07/2025-13/08/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: Katathani	RECEIVED DATE	: 12/07/2025
		REPORTED DATE	: 16/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Ammonia-Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric Method	18.28	-
Organic - Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	7.34	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	4.5	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท กะตะธานี จำกัด	ADDRESS	: 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท		อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 09/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-0406
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 10.03 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 09/08/2025-03/09/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME	: Katathani	RECEIVED DATE	: 09/08/2025
		REPORTED DATE	: 04/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.22
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	268
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	220
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	428
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	19.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	52.50

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ มีกลิ่นเหม็น
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6808-0105

Report No. W 6808-0193

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท กะตะธานี จำกัด	ADDRESS	: 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม กะตะธานี บีชรีสอร์ท		อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 09/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-0407
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.58 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 09/08/2025-03/09/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME	: Katathani	RECEIVED DATE	: 09/08/2025
		REPORTED DATE	: 04/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.88	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	16	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	470	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	34.82	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท กะตะธานี จำกัด	ADDRESS	: 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท		อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 09/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-0407
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.58 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 09/08/2025-03/09/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: Katathani	RECEIVED DATE	: 09/08/2025
		REPORTED DATE	: 04/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.13	≤ 1
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Ammonia-Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric Method	30.95	-
Organic - Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	3.87	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท กะตะธานี จำกัด
ADDRESS : 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING SOURCE : โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท
SAMPLING DATE : 12/09/2025
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 12-22/09/2025
FILE NAME : Katathani

SAMPLE NO. : 6809-0596
SAMPLING TIME : 10.34 AM
SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
RECEIVED DATE : 12/09/2025
REPORTED DATE : 24/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.06
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	208
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	155
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	408
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	7.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	45.36

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ มีกลิ่นเหม็น
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6809-0157

Report No. W 6809-0269

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท กะตะธานี จำกัด
ADDRESS : 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING SOURCE : โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท
SAMPLING DATE : 12/09/2025
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 12-22/09/2025
FILE NAME : Katathani

SAMPLE NO. : 6809-0597
SAMPLING TIME : 10.32 AM
SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
RECEIVED DATE : 12/09/2025
REPORTED DATE : 24/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.20	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	5	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	642	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	24.78	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6809-0157

Report No. W 6809-0269

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท กะตะธานี จำกัด
ADDRESS : 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING SOURCE : โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท
SAMPLING DATE : 12/09/2025
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 12-22/09/2025
FILE NAME : Katathani

SAMPLE NO. : 6809-0597
SAMPLING TIME : 10.32 AM
SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
RECEIVED DATE : 12/09/2025
REPORTED DATE : 24/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	ND	≤ 1
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Ammonia-Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric Method	21.28	-
Organic - Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	3.50	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2) ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6810-0136

Report No. W 6810-0200

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท กะตะธานี จำกัด
ADDRESS : 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING SOURCE : โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท
SAMPLING DATE : 10/10/2025
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 10-22/10/2025
FILE NAME : Katathani

SAMPLE NO. : 6810-0548
SAMPLING TIME : 11.00 AM
SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
RECEIVED DATE : 10/10/2025
REPORTED DATE : 24/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.14
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	144
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	112
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	448
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	44.94

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีดำ มีกลิ่นเหม็น
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท กะตะธานี จำกัด
ADDRESS : 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING SOURCE : โรงแรม กะตะธานี บีชรีสอร์ท
SAMPLING DATE : 10/10/2025
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 10-22/10/2025
FILE NAME : Katathani

SAMPLE NO. : 6810-0549
SAMPLING TIME : 10.55 AM
SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST 7-176-0-0006)
RECEIVED DATE : 10/10/2025
REPORTED DATE : 24/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	6.86	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	8	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	398	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	32.20	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6810-0136

Report No. W 6810-0200

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท กะตะธานี จำกัด
ADDRESS : 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING SOURCE : โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท
SAMPLING DATE : 10/10/2025
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 10-22/10/2025
FILE NAME : Katathani

SAMPLE NO. : 6810-0549
SAMPLING TIME : 10.55 AM
SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
RECEIVED DATE : 10/10/2025
REPORTED DATE : 24/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.20	≤ 1
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Ammonia-Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric Method	28.42	-
Organic - Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	3.78	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	79.0	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท กะตะธานี จำกัด		
ADDRESS	: 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต		
SAMPLING SOURCE ^{/3}	: โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท	SAMPLE NO.	: 6811-0366
SAMPLING DATE ^{/3}	: 08/11/2025	SAMPLING TIME ^{/3}	: 10.08 AM
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING BY ^{/3}	: STC
SAMPLING METHOD ^{/3}	: GRAB	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
TESTED DATE	: 08-22/11/2025	RECEIVED DATE	: 08/11/2025
FILE NAME	: Katathani	REPORTED DATE	: 24/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.73
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	148
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	112
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	448
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	7.0
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	33.74

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
3.^{/3} : Information received from customer



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท กะตะธานี จำกัด		
ADDRESS	: 14 อ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต		
SAMPLING SOURCE ^{/3}	: โรงแรม กะตะธานี บีชีรีสอร์ท	SAMPLE NO.	: 6811-0367
SAMPLING DATE ^{/3}	: 08/11/2025	SAMPLING TIME ^{/3}	: 10.03 AM
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING BY ^{/3}	: STC
SAMPLING METHOD ^{/3}	: GRAB		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
TESTED DATE	: 08-22/11/2025	RECEIVED DATE	: 08/11/2025
FILE NAME	: Katathani	REPORTED DATE	: 24/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.72	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	8.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	414	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	25.55	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176

3. ^{/3} : Information received from customer



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท กะตะธานี จำกัด
ADDRESS : 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท
SAMPLING DATE^{/3} : 08/11/2025
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 08-22/11/2025
FILE NAME : Katathani
SAMPLE NO. : 6811-0367
SAMPLING TIME^{/3} : 10.03 AM
SAMPLING BY^{/3} : STC
RECEIVED DATE : 08/11/2025
REPORTED DATE : 24/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	ND	≤ 1
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Ammonia-Nitrogen ^{/1,2}	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric Method	24.08	-
Organic - Nitrogen ^{/1,2}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	1.47	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	54,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 2.-176
3. ^{/3} : Information received from customer



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6812-0081

Report No. W 6812-0155

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท กะตะธานี จำกัด
ADDRESS : 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท
SAMPLING DATE^{/3} : 06/12/2025
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB
TESTED DATE : 06-20/12/2025
FILE NAME : Katathani

SAMPLE NO. : 6812-0325
SAMPLING TIME^{/3} : 11.00 AM
SAMPLING BY^{/3} : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
RECEIVED DATE : 06/12/2025
REPORTED DATE : 20/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.13
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	270
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	162
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	454
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	7.0
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	57.18

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

- ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
- ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
- ^{/3} : Information received from customer

Environmental Management Consultation, Water Quality.

Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.



บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6812-0081

Report No. W 6812-0155

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท กะตะธานี จำกัด
ADDRESS : 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม กะตะธานี บีชรีสอร์ท
SAMPLING DATE^{/3} : 06/12/2025
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB
TESTED DATE : 06-20/12/2025
FILE NAME : Katathani

SAMPLE NO. : 6812-0326
SAMPLING TIME^{/3} : 10.57 AM
SAMPLING BY^{/3} : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
RECEIVED DATE : 06/12/2025
REPORTED DATE : 20/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.92	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	18.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	23	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	490	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	30.80	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
3.^{/3} : Information received from customer



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท กะตะธานี จำกัด
ADDRESS : 14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
SAMPLING SOURCE^{/3} : โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท
SAMPLING DATE^{/3} : 06/12/2025
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB
TESTED DATE : 06-20/12/2025
FILE NAME : Katathani

SAMPLE NO. : 6812-0326
SAMPLING TIME^{/3} : 10.57 AM
SAMPLING BY^{/3} : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
RECEIVED DATE : 06/12/2025
REPORTED DATE : 20/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.0	≤ 20
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	0.53	≤ 1
Settleable Solids ^{/1,2}	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Ammonia-Nitrogen ^{/1,2}	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric Method	25.62	-
Organic - Nitrogen ^{/1,2}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	5.18	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/1,2}	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	-

PHYSICAL APPEARANCE
1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD
: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.)

ANALYSIS METHOD
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 2.-176
3. ^{/3} : Information received from customer
4. ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ภาคผนวกที่ 3

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗๕๖๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

อ้างถึง คำขอต่ออายุของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๗๖ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๙/๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายพิมุข สอนมี

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๑

๒) นายศิริพงศ์ พะสริ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๒

๓) นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๓

๔) นางสาวพรวิษา จินรัตน์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๔

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวกรรณิกา แก้วสามเขียว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาวจุฑาทิพย์ ชูถึง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาวปรีชญา หมุกแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๔

๕) นางสาวบุษยา ประกอบแสง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๕

๖) นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๖

๗) นางสาวกรรณนิการ์ ประทุมเพชร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๗

๘) นางสาวสุธาสินี ละเมาะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๘

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

h.

(นายณเรศวร์ ตรียางค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัคติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๗๖
ที่ อก ๐๓๒๒/ ลงวันที่

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ
น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Temperature	Laboratory and Field Method
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
9	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed.
Washington, DC: APHA, 2023.

นางสาว
(นางสาว
นักวิทยาศาสตร์

ภาคผนวกที่ 4

เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : V25-0477

CSR No. : 250252

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : pH Meter

Manufacturer : SI Analytics

Model : lab 845

Serial No. : 21021943

ID. No. : -

Resolution : 0.01 pH

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(25 \pm 3)^{\circ}\text{C}$

Relative Humidity : $(55 \pm 15) \%$

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

COPY

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Alongkorn Chewaisarakul
(Calibration Technician)

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE NO. : V25-0477

CSR No. : 250252

Page : 2 of 3

Equipment : pH Meter
Manufacturer : SI Analytics
Model : lab 845
Serial No. : 21021943
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Nominal Value/Model	Serial No.	Cert. No.		Traceability
pH Calibration Standard	4.00	1027602	1027602	15-09-2025	CPA Chem
pH Calibration Standard	6.98	1027603	1027603	15-09-2025	CPA Chem
pH Calibration Standard	10.01	1027604	1027604	15-09-2025	CPA Chem
Temperature/Electrical Calibrator	MC2-TE	10548	CAL0252-25P0013	26-01-2026	RKT

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.117 based on direct measurement by using standard voltage calibrator

In-house method : CA.WI.11.117 based on direct measurement by using certified reference material (CRM)

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

CPA Chem : CPA chem Ltd. (ANAB Cert No. AR-1835)

RKT : Rockertek (Thailand) Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0069)

CALIBRATION RESULTS :

Function : Electrical Measurement

Applied Voltage (mV)	pH meter Reading (mV)	Correction (mV)	Uncertainty (± mV)	Coverage Factor (k)
177.48	178	-0.52	0.60	2.00
0.00	1	-1.00	0.59	2.00
-177.48	-177	-0.48	0.60	2.00

Function : Chemical Measurement

Standard Buffer Solutions (pH)	pH meter Reading (pH)	Correction (pH)	Uncertainty (± pH)	Coverage Factor (k)
4.007	4.01	-0.003	0.013	2.09
6.976	6.98	-0.004	0.019	2.02
10.010	9.96	0.050	0.058	2.25


Calibration curve - % off set - mV

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

COPY





CERTIFICATE No. : V25-0477

CSR No. : 250252

Page : 2 of 2

Equipment : pH Meter
Manufacturer : SI Analytics
Model : lab 845
Serial No. : 21021943
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	376	220608721	SDTH-002/1124	14-11-2025	PSE

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.180 comparison with standard thermometer

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment () After Adjustment

Cal Point	Standard Temperature	UUC Reading	Correction	Uncertainty
(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(±°C)
25	25.00	25.0	0.00	0.25

COPY


UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

--End--





PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T25-0653

CSR No. : 250252

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Hot Air Oven

Manufacturer : Binder

Model : FD56

Serial No. : 20210000003365

ID. No. : -

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

COPY

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Attapol Juntasurat
(Calibration Engineer)

APPROVED SIGNATORY

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T25-0653

CSR No. : 250252

Page : 2 of 4

Equipment : Hot Air Oven
Manufacturer : Binder
Model : FD56
Serial No. : 20210000003365
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0824	01-08-2025	PSE

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021)


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram



COPY

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 40 \times 40 \times 33$ cm
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$ cm

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T25-0653

CSR No. : 250252

Page : 3 of 4

Equipment : Hot Air Oven
Manufacture : Binder
Model : FD56
Serial No. : 20210000003365
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the hot air oven and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
104	103.823	104.225	103.823	104.015	103.778	104.033	104.085	103.758	103.776	0.67

Hot Air Oven Performance Result

The performance of the hot air oven are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
104	104	104	0.11	0.49	0.63

COPY

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration of




CERTIFICATE NO. : T25-0653

CSR No. : 250252

Page : 4 of 4

Report Graph



COPY

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration on

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T25-0654

CSR No. : 250252

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : COD Reactor

Manufacturer : Lovibond

Model : RD125

Serial No. : 0423/00542

ID. No. : -

Resolution : -

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 15) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(60 \pm 20) \%$

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 3-Mar-2025

COPY

APPROVED BY

Calibrated By : Mr. Attapol Juntasurat
(Calibration Engineer)

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



d080723



CERTIFICATE No. : T25-0654

CSR No. : 250252

Page : 2 of 3

Equipment : COD Reactor
Manufacturer : Lovibond
Model : RD125
Serial No. : 0423/00542
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0824	02-08-2025	PSE

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 1994 (re-approved 2011)

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :


PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram



COPY



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T25-0654

CSR No. : 250252

Page : 3 of 3

Equipment : COD Reactor
Manufacture : Lovibond
Model : RD125
Serial No. : 0423/00542
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the COD Reactor and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty
(°C)	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	(± °C)
150	151.299	147.200	147.791	148.604	150.268	149.030	149.150	148.082	151.746	0.18

Cal Point	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty
(°C)	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	(± °C)
150	151.831	148.283	146.341	150.289	150.245	150.111	150.150	149.029	151.111	0.18

Cal Point	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations						Uncertainty
(°C)	#19	#20	#21	#22	#23	#24	(± °C)
150	149.287	150.834	148.796	149.018	151.437	151.266	0.18

COPY

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : M25-0359

CSR No. : 250252

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Electronic Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : PRACTUM224-1S

Serial No. : 0035106544

ID. No. : -

Capacity : 220 g

Resolution : 0.0001 g

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 20) \%$

Barometric Pressure : (1010 ± 10) hPa

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

COPY

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Bowornnan Langlea
(Mechanical Supervisor)

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.021-161124 R.05



CERTIFICATE No. : M25-0359

CSR No. : 250252

Page : 2 of 3

Equipment : Electronic Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM224-1S
Serial No. : 0035106544
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Nominal Value	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set	1 mg ~ 500 g	-	M2412021S	02-12-2025	TCS

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.015 based on UKAS LAB 14 : 2022

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

TCS : Thai Calibration Services Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0189)

CALIBRATION RESULTS :

(/) Without Adjustment () After Adjustment

DETERMINATION OF THE STANDARD DEVIATION OF WEIGHT MACHINE (N=10)

Nominal Value (g)	Standard Deviation (g)
200	0.00013

COPY

EFFECT OF OFF CENTER LOADING AT 100 g

Position					Maximum Difference (g)
1	2	3	4	5	
99.9999	99.9997	100.0001	100.0002	100.0001	0.0003

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



CERTIFICATE NO. : M25-0359

CSR No. : 250252

Page : 3 of 3

Equipment : Electronic Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM224-1S
Serial No. : 0035106544
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

EFFECT OF TARE AT 100 g

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)
20	20.0002	-0.00020
40	40.0001	-0.00012
60	60.0001	-0.00007
80	80.0001	-0.00007
100	100.0001	-0.00001

ERROR OF INDICATION FROM NOMINAL VALUE

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
* Unload	0.0000	0.00000	0.00031	2.28
0.01	0.0100	0.00000	0.00031	2.28
0.05	0.0500	0.00000	0.00031	2.28
0.1	0.1001	-0.00009	0.00031	2.28
0.5	0.5001	-0.00010	0.00032	2.28
1	1.0001	-0.00011	0.00032	2.28
2	1.9997	0.00030	0.00032	2.28
5	4.9998	0.00021	0.00032	2.28
10	10.0000	0.00001	0.00032	2.28
20	20.0001	-0.00010	0.00031	2.25
40	40.0000	-0.00002	0.00032	2.23
60	60.0001	-0.00007	0.00032	2.20
80	80.0000	0.00003	0.00033	2.18
100	99.9999	0.00019	0.00033	2.18
120	120.0000	0.00008	0.00034	2.14
140	139.9999	0.00017	0.00036	2.11
160	159.9999	0.00022	0.00037	2.10
180	180.0000	0.00011	0.00039	2.07
200	200.0001	0.00001	0.00039	2.07

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --

COPY



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sitranggroup.com , Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : M25-0360

CSR No. : 250252

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Electronic Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : PRACTUM2101-1S

Serial No. : 0033508410

ID. No. : -

Capacity : 2100 g

Resolution : 0.1 g

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 20) \%$

Barometric Pressure : (1010 ± 10) hPa

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

COPY

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Bowornnan Langlea
(Mechanical Supervisor)

() MR. PI
() MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : M25-0360

CSR No. : 250252

Page : 2 of 3

Equipment : Electronic Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM2101-1S
Serial No. : 0033508410
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Normal Value	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set	1 mg ~ 500 g	-	M2412021S	02-12-2025	TCS

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.015 based on UKAS LAB 14 : 2022

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement

according to the International System of Unit (SI) through :

TCS : Thai Calibration Services Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0189)

CALIBRATION RESULTS :


(/) Without Adjustment () After Adjustment

DETERMINATION OF THE STANDARD DEVIATION OF WEIGHT MACHINE (N=10)

Nominal Value (g)	Standard Deviation (g)
500	0.12

EFFECT OF OFF CENTER LOADING AT 200 g

Position					Maximum Difference (g)
1	2	3	4	5	
199.6	200.4	197.4	195.9	202.0	3.7



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



CERTIFICATE NO. : M25-0360

CSR No. : 250252

Page : 3 of 3

Equipment : Electronic Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM2101-1S
Serial No. : 0033508410
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

EFFECT OF TARE AT 200 g

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)
40	40.3	-0.30
80	81.1	-1.10
120	120.9	-0.90
160	159.9	0.10
200	200.1	-0.10

ERROR OF INDICATION FROM NOMINAL VALUE

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
* Unload	0.0	0.00	0.28	2.25
1	1.0	0.00	0.28	2.25
2	2.0	0.00	0.28	2.25
5	5.0	0.00	0.28	2.25
10	10.0	0.00	0.28	2.25
50	49.8	0.20	0.28	2.25
100	99.8	0.20	0.28	2.25
150	149.8	0.20	0.28	2.25
200	199.6	0.40	0.28	2.25
250	249.5	0.50	0.28	2.25
300	299.5	0.50	0.28	2.25
350	349.4	0.60	0.28	2.25
400	398.7	1.30	0.28	2.25
450	448.5	1.50	0.28	2.25
500	499.0	1.00	0.28	2.25

COPY

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sritranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T25-0655

CSR No. : 250252

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Refrigerator

Manufacturer : SANDEN INTERCOOL

Model : SEA-0405

Serial No. : SEA0405-191200194

ID. No. : -

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

COPY

APPROVED BY

Calibrated By : Mr. Attapol Juntasurat
(Calibration Engineer)

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T25-0655

CSR No. : 250252

Page : 2 of 4

Equipment : Refrigerator
Manufacturer : SANDEN INTERCOOL
Model : SEA-0405
Serial No. : SEA0405-191200194
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0824	01-08-2025	PSE

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021)


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)


CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram



Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 53 \times 130 \times 43$ cm
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$ cm

COPY



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T25-0655

CSR No. : 250252

Page : 3 of 4

Equipment : Refrigerator
Manufacture : SANDEN INTERCOOL
Model : SEA-0405
Serial No. : SEA0405-191200194
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the refrigerator and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
4	4.970	4.632	4.119	3.822	4.508	4.076	4.555	4.308	4.126	1.4

Refrigerator Performance Result

The performance of the refrigerator are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
4	4	4	0.98	1.6	2.9

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only




CERTIFICATE NO. : T25-0655

CSR No. : 250252

Page : 4 of 4

Report Graph



COPY

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T25-0656

CSR No. : 250252

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Incubator

Manufacturer : ACCUPLUS

Model : I250

Serial No. : 0408-0415-0034

ID. No. : -

Resolution : 0.1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

COPY

APPROVED BY

Calibrated By : Mr. Attapol Juntasurat
(Calibration Engineer)

(/)
()

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T25-0656

CSR No. : 250252

Page : 2 of 4

Equipment : Incubator
Manufacturer : ACCUPLUS
Model : I250
Serial No. : 0408-0415-0034
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0824	01-08-2025	PSE

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021)


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram



Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 78 \times 100 \times 45$ cm
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$ cm

COPY

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T25-0656

CSR No. : 250252

Page : 3 of 4

Equipment : Incubator
Manufacture : ACCUPLUS
Model : I250
Serial No. : 0408-0415-0034
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the incubator and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
20	20.204	20.344	20.218	20.310	19.964	20.077	20.086	19.786	20.102	0.36

Incubator Performance Result

The performance of the incubator are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
20	20	20	0.16	0.47	0.79

COPY

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration




CERTIFICATE NO. : T25-0656

CSR No. : 250252

Page : 4 of 4

Report Graph



COPY

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T25-0657

CSR No. : 250252

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Water Bath

Manufacturer : Memmert

Model : WNB 22

Serial No. : L522.1030

ID. No. : -

Resolution : 0.1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 10) °C

Relative Humidity : (50 ± 20) %

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

COPY

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Attapol Juntasurat
(Calibration Engineer)

APPROVED SIGNATORY

(/) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager
() MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.016-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T25-0657

CSR No. : 250252

Page : 2 of 4

Equipment : Water Bath
Manufacturer : Memmert
Model : WNB 22
Serial No. : L522.1030
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003W/0824	02-08-2025	PSE

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.161 based on ASTM E715 : 80 (re-approved 2022)

TRACEABILITY :


This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

(/) Without Adjustment () After Adjustment

Sensor Installation Diagram



COPY

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 35 \times 29 \times 22$ cm
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$ cm

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T25-0657

CSR No. : 250252

Page : 3 of 4

Equipment : Water Bath
Manufacture : Memmert
Model : WNB 22
Serial No. : L522.1030
ID. No. : -
Date of Received : 1-Mar-2025
Date of Received : 1-Mar-2025

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the water bath and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations					Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	
85	84.58	84.80	84.57	84.60	84.77	0.35
95	94.85	95.05	94.85	95.08	95.15	0.44

Water Bath Performance Result

The performance of the water bath are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Water Bath Stability (± °C)	Water Bath Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
85	85.0	85.0	0.11	0.26	0.40
95	95.0	95.0	0.25	0.37	0.69

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainty is not combine uniformity of the water bath

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

COPY :





CERTIFICATE NO. : T25-0657

CSR No. : 250252

Page : 4 of 4

Report Graph



COPY

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --

Certificate of Calibration

Number of Page(s)

1 of 3

Certificate No. BSCC-UV-081/25
Equipment UV/Vis Spectrophotometer
Model UV-1800
Manufacturer SHIMADZU
Serial No. A11635305233 CD
ID No. UV-03
Date of receipt 5 March 2025
Date of calibration 5 March 2025
Date of issue 7 March 2025

Customer name Southern Thai Consulting Co.,Ltd.

Address 59/45 Moo 5, Srisoontorn, Talang, Phuket 83110

Temperature (24.2-26.8) °C (On site)
Humidity (54.6-64.0) %RH (On site)

Equipment condition Good Operation

Calibration Location Laboratory

Calibration Procedure In-house method WI-UV-702-01 based on ASTM E275-01

Traceability Wavelength Accuracy is traceable to certificate No. 118114 and 118119
Photometric Accuracy is traceable to certificate No. 118970 and 119006
Stray Light is traceable to certificate No. 118111
The above certificate are traceable to SI unit through Starna Scientific Ltd.
(UKAS accredited calibration laboratory NO. 0659)

Calibrated by Mr.Sarunkorn Pukaothong

COPY

Approved by



Mr.Pannaphong Phanmekakul
Technical Manager

Calibrated item(s) as mention in this report / certificate.
The results are prohibited and also shall not be reproduced
except in full, without written approval of the Bara Scientific Co., Ltd.

Certificate of Calibration

Certificate No. **BSCC-UV-081/25**

Number of Page(s) **2 of 3**

Calibration Results:

1.Wavelength Accuracy

Certified Wavelength (nm)	UUC (nm)	Error (nm)	Uncertainty ($\pm$ nm)
360.89	360.81	-0.08	0.18
418.53	418.50	-0.03	0.18
513.39	513.39	0.00	0.18
572.99	573.12	0.13	0.18
879.41	879.40	-0.01	0.18

2.Photometric Accuracy (UV)

Wavelength (nm)	Certified Absorbance (A)	UUC (A)	Error (A)	Uncertainty ($\pm$ A)
235	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
257	0.0000	0.0001	0.0001	0.0075
	0.8616	0.8587	-0.0029	0.0075
313	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
350	0.0000	0.0001	0.0001	0.0075
	0.6393	0.6382	-0.0011	0.0075

*CNR = Customer not request

The above results are valid exclusively for the purpose of calibration / certificate.
Advertising the report / Certificate and its content shall not be reproduced
except in full, without written approval of the Bara Scientific Co., Ltd.

Certificate of Calibration

Certificate No. **BSCC-UV-081/25**

Number of Page(s)

3 of 3

Calibration Results:

3. Photometric Accuracy (Visible)

Wavelength (nm)	Certified Absorbance (A)	UUC (A)	Error (A)	Uncertainty ($\pm A$)
420.0	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
440.0	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
465.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0042
	0.5188	0.5186	-0.0002	0.0042
	0.6627	0.6627	0.0000	0.0042
	0.9424	0.9425	0.0001	0.0042
546.1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0042
	0.5199	0.5199	0.0000	0.0042
	0.6989	0.6988	-0.0001	0.0042
	0.9972	0.9974	0.0002	0.0042
590.0	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
	CNR	CNR	CNR	CNR
635.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0042
	0.5611	0.5614	0.0003	0.0042
	0.7637	0.7636	-0.0001	0.0042
	1.0942	1.0944	0.0002	0.0042

*CNR = Customer not request

4. Stray Light*

Standard cut-off wavelength (nm)	Unit Under Calibration	
	Wavelength (nm)	Transmission (%)
201.15 $\pm$ 0.11nm	200.90	0.9820

The Stray light transmission reference is less than 1.0%T and Stray light absorption is less than 0.05%T

*Stray Light not NSC-ONSC Accredited.

The measurement uncertainty is base on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2

End of Certificate

The above results are valid exclusively for the calibrated item(s) as mention in this report / certificate.
Advertising the report / Certificate and publicity of the results are prohibited and also shall not be reproduced
except in full, without written approval of the Bara Scientific Co., Ltd.

CERT.No.: HS-W037F

Certificate of Calibration

Calibration Date : 18 Jun 25

Model : YSI Pro20i

Submitted by : SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

S/N : 23D101243

59/45 Moo 5 T.Srisoontorn, A.Talang Phuket 83110

Probe : -

S/N : -

ID NO. : -

Avg Room Temp 25 °C

Air Temp ref : S/N. F8065C26

Avg Water Temp 25 °C

Barometric ref : S/N. F8065C26

Air Pressure : 760.00 mmHg

Water Temp ref : -

Salinity : 0 ppt

ID NO. HS001

Technician : Kittipong M.

Calibration Details

Calibration Point	100% air sat. (@25 °C, DO = 8.26 mg/l)	(status)	(status)
Measurement 1 (mg/l)	8.26	(PASS)	-
Measurement 2 (mg/l)	8.26	(PASS)	-
Measurement 3 (mg/l)	8.25	(PASS)	-
Measurement 4 (mg/l)	8.25	(PASS)	-
Measurement 5 (mg/l)	8.24	(PASS)	-
Measurement 6 (mg/l)	8.24	(PASS)	-
Measurement 7 (mg/l)	8.24	(PASS)	-
Measurement 8 (mg/l)	8.25	(PASS)	-
Measurement 9 (mg/l)	8.27	(PASS)	-
Measurement 10 (mg/l)	8.29	(PASS)	-

Mean Measurement	8.25	mg/l	-
Inaccuracy	0.01	mg/l	-

Overall Status (PASS)

Manufacturer Specification

Accuracy = +/- 0.2 mg/l

1) This certificate is issued based on the result that are found as shown on date and place of test only.

2) The calibration procedure followed in accordance with Harikul Science Co., Ltd.

3) This result shall not be used for advertisement



Technician Signature

(Kittipong Maekwong)



Laboratory Manager

(Supreecha Sumaritam)

ภาคผนวกที่ 5

Emergency Equipment Checklist
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/07/2025

FOR THE MONTH July 2025 (แผ่นที่ 1/5)

LOCATION	MONTHLY Fire Extinguisher		MONTHLY DC- Emergency light		MONTHLY Fire Alarm		MONTHLY Fire Hose		MONTHLY Smoke Detector		MONTHLY Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
	*** PACIFIC WING ***											Generator Set KTT
FLOOR 1	2	/	1	/	3		2	/	15	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTB	/
*** OCEAN WING ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	3	/	1	/	3		3	/	14	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
FLOOR 3	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
*** ANDAMAN WING ***												
FLOOR 1	3	/	1	/	2		3	/	22	/		
FLOOR 2	3	/	1	/	2		3	/	22	/	Engineer Check By	
FLOOR 3	3	/	1	/	2		3	/	22	/		
*** KATA NOI ***											EN Supervisor Check By.....	
FLOOR 1	4	/	1	/	4		4	/	36	/		
FLOOR 2	4	/	1	/	4		4	/	36	/	Chief Engineer	
FLOOR 3	4	/	1	/	4		4	/	37	/		
*** KATA BHURI ***											Date.....	
FLOOR 1	6	/	6	X	5		5	/	38	/		
FLOOR 2	6	/	5	X	6		5	/	40	/		
FLOOR 3	6	/	5	X	5		5	/	40	/		

หมายเหตุ.....

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/07/2025

FOR THE MONTH July 2025 (วันที่ 2/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** BUILDING 8 KATA BHURI ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	3	/	1	/	2		1	/	22	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTB	/
*** Seven Sea ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	7	/	8	/	4		3	/	23	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	8	/	8	/	4		3	/	23	/		
FLOOR 3	8	/	8	/	4		3	/	23	/		
THANI FITNESS	2	/										
SOUND ROOM CHOM TALAY	1	/			1						Engineer Check By 	
ANDAMAN POOL	1	/									EN Supervisor Check By.....	
FISHERMAN RESTAURANT	1	/									Chief Engineer 	
FISHERMAN KITCHEN	2	/	1	/							Date..... 1-8-25	
GAS ROOM FISHERMAN	1	/										
MANGO BAR	1	/										
KATANOI POOL	1	/										
TEWSON SPA	2	/										
MAIN KITCHEN	3	/	5	/	2				18	/		
CHOM TALAY RESTAURANT	1	/					1	/				

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Date:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/07/2025

FOR THE MONTH July 2025 (แผ่นที่ 3/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
LA SCALA RESTAURANT	1	/									Generator Set KTT	/
PHI PHI MEETING ROOM	1	/									Generator Set KTB	/
OFFICE FL.2	1										ATS or MTS KTT	/
HOT WATER ANDAMAN	1	/									ATS or MTS KTB	/
OPERATOR	1	/	1	/							Elevator intercom.	/
TV ROOM	1	/									Fire Staircase Ltg.	/
HOT WATER KATANOI	1	/										
MELON KATANOI	1	/										
SEASIDE RESTAURANT	1	/										
KATA THANI GENERATOR	2	/	1	/							Engineer Check By <i>สมชาย</i>	
THANI MDB.CONTROL	2	/	1	/							EN Supervisor Check By.....	
ENGINEER OFFICE	2	/	1	/							Chief Engineer <i>สมชาย</i>	
STAFF CANTEEN THANI	2	/									Date..... 1-8-25	
THANI GARBAGE ROOM	1	/										
CLUB CAR PARKING	1	/										
GARDENER OFFICE	1	/										
PLUMBER OFFICE	2	/										
HOD. DORMITORY	3	/										
KATA BHURI GENERATOR	2	/	1	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Date:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/07/2025

FOR THE MONTH July_2025 (วันที่ 4/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
BURI MDB.CONTROL	1	/	1	/							Generator Set KTT	/
BHURI FRONT DESK	1	/	1	/							Generator Set KTB	/
MELON BURI	1	/									ATS or MTS KTT	/
NAKA MEETING ROOM	1	/									ATS or MTS KTB	/
BHURI KIDSClub	1	/			1	/					Elevator intercom.	/
RELAXING	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
SECURITY BEACH CLUB	1	/										
BEACH CLUB BAR	1	/										
PUMP ROOM UNDER BEACH CLUB	2	/										
GAS ROOM SEACRET	2	/										
IN FRONT SEACRET KITCHEN	2	/									Engineer Check By <i>สมาน</i>	
SEACRET KITCHEN	2	/									EN Supervisor Check By.....	
SEACRET RESTAURANT	1	/									Chief Engineer <i>สมาน</i>	
PLAM BAR	1	/									Date..... 1-8-25	
WEDDING OFFICE	1	/										
JOY ZONE	1	/			1	/						
STAFF DOMITORY (Old)	11	/	1	/								
STUDENT TRAINEE	4	/										
LAUNDRY	2	/										
STAFF DOMITORY (New)	7	/	8	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/07//2025

FOR THE MONTH July_2025 (แผ่นที่ 5/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
Center Kit	6	/									Generator Set KTB	/
Store E/N 1	1	/									ATS or MTS KTT	/
Store Main	1	/									ATS or MTS KTB	/
Toilet	1	/									Elevator intercom.	/
Staff Kit	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
H/R	1	/										
Saya Rest	2	/										
Solar BOH	2	/										
ลานจอดรถยนต์	4	/									Engineer Check By	
											EN Supervisor Check By.....	
											Chief Engineer	
											Date.....	

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/08/2025

FOR THE MONTH August 2025 (วันที่ 1/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** PACIFIC WING ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	2	/	1	/	3		2	/	15	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTB	/
*** OCEAN WING ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	3	/	1	/	3		3	/	14	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
FLOOR 3	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
*** ANDAMAN WING ***												
FLOOR 1	3	/	1	/	2		3	/	22	/	Engineer Check By <i>250226</i>	
FLOOR 2	3	/	1	/	2		3	/	22	/		
FLOOR 3	3	/	1	/	2		3	/	22	/		
*** KATA NOI ***											EN Supervisor Check By <i>Submit</i>	
FLOOR 1	4	/	1	/	4		4	/	36	/	Chief Engineer <i>Sam</i>	
FLOOR 2	4	/	1	/	4		4	/	36	/		
FLOOR 3	4	/	1	/	4		4	/	37	/		
*** KATA BHURI ***											Date <i>6-9-25</i>	
FLOOR 1	6	/	6	X	5		5	/	38	/		
FLOOR 2	6	/	5	X	6		5	/	40	/		
FLOOR 3	6	/	5	X	5		5	/	40	/		

หมายเหตุ.....

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/08/2025

FOR THE MONTH August 2025 (แผ่นที่ 2/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** BUILDING 8 KATA BHURI ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	3	/	1	/	2		1	/	22	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTB	/
*** Seven Sea ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	7	/	8	/	4		3	/	23	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	8	/	8	/	4		3	/	23	/		
FLOOR 3	8	/	8	/	4		3	/	23	/		
THANI FITNESS	2	/										
SOUND ROOM CHOM TALAY	1	/			1						Engineer Check By <i>สมชาย</i>	
ANDAMAN POOL	1	/									EN Supervisor Check By <i>สมชาย</i>	
FISHERMAN RESTAURANT	1	/									Chief Engineer <i>สมชาย</i>	
FISHERMAN KITCHEN	2	/	+									
GAS ROOM FISHERMAN	1	/										
MANGO BAR	1	/										
KATANOI POOL	1	/									Date <i>6-9-25</i>	
TEWSON SPA	2	/										
MAIN KITCHEN	3	/	5	/	2				18	/		
CHOM TALAY RESTAURANT	1	/					+					

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Date:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/08//2025

FOR THE MONTH August 2025 (แผ่นที่ 3/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
LA SCALA RESTAURANT	4										Generator Set KTT	/
PHI PHI MEETING ROOM	4										Generator Set KTB	/
OFFICE FL.2	4										ATS or MTS KTT	/
HOT WATER ANDAMAN	1	/									ATS or MTS KTB	/
OPERATOR	1	/	1	/							Elevator intercom.	/
TV ROOM	1	/									Fire Staircase Ltg.	/
HOT WATER KATANOI	1	/										
MELON KATANOI	1	/										
SEASIDE RESTAURANT	1	/										
KATA THANI GENERATOR	2	/	1	/								
THANI MDB.CONTROL	2	/	1	/							Engineer Check By	
ENGINEER OFFICE	2	/	1	/							EN Supervisor Check By.....	
STAFF CANTEEN THANI	2	/									Chief Engineer	
THANI GARBAGE ROOM	1	/									Date.....	
CLUB CAR PARKING	1	/										
GARDENER OFFICE	1	/										
PLUMBER OFFICE	2	/										
HOD. DORMITORY	3	/										
KATA BHURI GENERATOR	2	/	1	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/08//2025

FOR THE MONTH August 2025 (แผ่นที่ 4/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
BURI MDB.CONTROL	1	/	1	/							Generator Set KTT	/
BHURI FRONT DESK	1	/	1	/							Generator Set KTB	/
MELON BURI	1	/									ATS or MTS KTT	/
NAKA MEETING ROOM	1	/									ATS or MTS KTB	/
BHURI KIDSCLUB	1	/			1						Elevator intercom.	/
RELAXING	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
SECURITY BEACH CLUB	1	/										
BEACH CLUB BAR	1	/										
PUMP ROOM UNDER BEACH CLUB	2	/										
GAS ROOM SEACRET	2	/										
IN FRONT SEACRET KITCHEN	2	/									Engineer Check By	
SEACRET KITCHEN	2	/									EN Supervisor Check By.....	
SEACRET RESTAURANT	2	/									Chief Engineer	
PLAM BAR	1	/									Date.....	
WEDDING OFFICE	1	/										
JOY ZONE	1	/			1							
STAFF DOMITORY (Old)	11	/	1	/								
STUDENT TRAINEE	4	/										
LAUNDRY	2	/										
STAFF DOMITORY (New)	7	/	8	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Date:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/08//2025

FOR THE MONTH August 2025 (แผ่นที่ 5/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
Center Kit	6	/									Generator Set KTB	/
Store E/N 1	1	/									ATS or MTS KTT	/
Store Main	1	/									ATS or MTS KTB	/
Toilet	1	/									Elevator intercom.	/
Staff Kit	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
H/R	1	/										
Saya Rest	2	/										
Solar BOH	2	/										
ลานจอดรถยนต์	4	/									Engineer Check By 25/8/25	
											EN Supervisor Check By 26/8/25	
											Chief Engineer 27/8/25	
											Date 6-9-25	

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002


Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-30/09//2025

FOR THE MONTH September 2025 (แผ่นที่ 1/5)


LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** PACIFIC WING ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	2	/	1	/	3		2	/	15	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTB	/
*** OCEAN WING ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	3	/	1	/	3		3	/	14	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
FLOOR 3	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
*** ANDAMAN WING ***												
FLOOR 1	3	/	1	/	2		3	/	22	/	Engineer Check By 	
FLOOR 2	3	/	1	/	2		3	/	22	/		
FLOOR 3	3	/	1	/	2		3	/	22	/		
*** KATA NOI ***											EN Supervisor Check By 	
FLOOR 1	4	/	1	/	4		4	/	36	/	Chief Engineer 	
FLOOR 2	4	/	1	/	4		4	/	36	/		
FLOOR 3	4	/	1	/	4		4	/	37	/		
*** KATA BHURI ***											Date <u>6-10-25</u>	
FLOOR 1	6	/	6	X	5		5	/	38	/		
FLOOR 2	6	/	5	X	6		5	/	40	/		
FLOOR 3	6	/	5	X	5		5	/	40	/		

หมายเหตุ.....

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-30/09//2025

FOR THE MONTH September 2025 (แผ่นที่ 2/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** BUILDING 8 KATA BHURI ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	3	/	1	/	2		1	/	22	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTB	/
*** Seven Sea ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	7	/	8	/	4		3	/	23	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	8	/	8	/	4		3	/	23	/		
FLOOR 3	8	/	8	/	4		3	/	23	/		
THANI FITNESS	2	/										
SOUND ROOM CHOM TALAY	1	/			1						Engineer Check By 	
ANDAMAN POOL	1	/									EN Supervisor Check By 	
FISHERMAN RESTAURANT	1	/									Chief Engineer 	
FISHERMAN KITCHEN	2	/	1	/							Date <u>6-10-25</u>	
GAS ROOM FISHERMAN	1	/										
MANGO BAR	1	/										
KATANOI POOL	1	/										
TEWSON SPA	2	/										
MAIN KITCHEN	3	/	5	/	2				18	/		
CHOM TALAY RESTAURANT	1	/										

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-30/09//2025

FOR THE MONTH September 2025 (หน้า 3 / 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
LA SCALA RESTAURANT	1	/									Generator Set KTT	/
PHI PHI MEETING ROOM	1	/									Generator Set KTB	/
OFFICE FL.2	1	/									ATS or MTS KTT	/
HOT WATER ANDAMAN	1	/									ATS or MTS KTB	/
OPERATOR	1	/	1	/							Elevator intercom.	/
TV ROOM	1	/									Fire Staircase Ltg.	/
HOT WATER KATANOI	1	/										
MELON KATANOI	1	/										
SEASIDE RESTAURANT	1	/										
KATA THANI GENERATOR	2	/	1	/								
THANI MDB.CONTROL	2	/	1	/							Engineer Check By	
ENGINEER OFFICE	2	/	1	/								
STAFF CANTEEN THANI	2	/									EN Supervisor Check By.....	
THANI GARBAGE ROOM	1	/										
CLUB CAR PARKING	1	/									Chief Engineer	
GARDENER OFFICE	1	/										
PLUMBER OFFICE	2	/									Date..... 6-10-25	
HOD. DORMITORY	3	/										
KATA BHURI GENERATOR	2	/	1	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Date:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-30/09/2025

FOR THE MONTH September 2025 (แผ่นที่ 4/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
BURI MDB.CONTROL	1	/	1	/							Generator Set KTT	/
BHURI FRONT DESK	1	/	1	/							Generator Set KTB	/
MELON BURI	1	/									ATS or MTS KTT	/
NAKA MEETING ROOM	1	/									ATS or MTS KTB	/
BHURI KIDSClub	1	/			1						Elevator intercom.	/
RELAXING	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
SECURITY BEACH CLUB	1	/										
BEACH CLUB BAR	1	/										
PUMP ROOM UNDER BEACH CLUB	2	/										
GAS ROOM SEACRET	2	/										
IN FRONT SEACRET KITCHEN	2	/										
SEACRET KITCHEN	2	/										
SEACRET RESTAURANT	1	/										
PLAM BAR	1	/										
WEDDING OFFICE	1	/										
JOY ZONE	1	/			1							
STAFF DOMITORY (Old)	11	/	1	/								
STUDENT TRAINEE	4	/										
LAUNDRY	2	/										
STAFF DOMITORY (New)	7	/	8	/								

Engineer Check By *San*

EN Supervisor Check By..... *San*

Chief Engineer *San*

Date..... *6-10-25*

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002



Revised:

Effective Date:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-30/09//2025

FOR THE MONTH September 2025 (แผ่นที่ 5/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
Center Kit	6	/									Generator Set KTB	/
Store E/N 1	1	/									ATS or MTS KTT	/
Store Main	1	/									ATS or MTS KTB	/
Toilet	1	/									Elevator intercom.	/
Staff Kit	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
H/R	1	/										
Saya Rest	2	/										
Solar BOH	2	/										
ลานจอดรถยนต์	4	/									Engineer Check By 	
OFFICE	3	/									EN Supervisor Check By..... 	
ช่างประปา กทม. กทม.	2	/									Chief Engineer 	
											Date..... 6-10-25	

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/10//2025

FOR THE MONTH October 2025 (หน้า 1/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** PACIFIC WING ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	2	/	1	/	3		2	/	15	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTB	/
*** OCEAN WING ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	3	/	1	/	3		3	/	14	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
FLOOR 3	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
*** ANDAMAN WING ***												
FLOOR 1	3	/	1	/	2		3	/	22	/	Engineer Check By <i>Imasing</i>	
FLOOR 2	3	/	1	/	2		3	/	22	/		
FLOOR 3	3	/	1	/	2		3	/	22	/	EN Supervisor Check By <i>WBM</i>	
*** KATA NOI ***												
FLOOR 1	4	/	1	/	4		4	/	36	/	Chief Engineer <i>Sam</i>	
FLOOR 2	4	/	1	/	4		4	/	36	/		
FLOOR 3	4	/	1	/	4		4	/	37	/		
*** KATA BHURI ***											Date <i>7-11-25</i>	
FLOOR 1	6	/	6	X	5		5	/	38	/		
FLOOR 2	6	/	5	X	6		5	/	40	/		
FLOOR 3	6	/	5	X	5		5	/	40	/		

หมายเหตุ.....

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/10/2025

FOR THE MONTH October 2025 (แผ่นที่ 2/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** BUILDING 8 KATA BHURI ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	3	/	1	/	2		1	/	22	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTB	/
*** Seven Sea ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	7	/	8	/	4		3	/	23	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	8	/	8	/	4		3	/	23	/		
FLOOR 3	8	/	8	/	4		3	/	23	/		
THANI FITNESS	2	/										
SOUND ROOM CHOM TALAY	1	/			1						Engineer Check By	
ANDAMAN POOL	1	/									EN Supervisor Check By.....	
FISHERMAN RESTAURANT	1	/									Chief Engineer	
FISHERMAN KITCHEN	2	/	1	/								
GAS ROOM FISHERMAN	1	/										
MANGO BAR	1	/										
KATANOI POOL	1	/										
TEWSON SPA	2	/										
MAIN KITCHEN	3	/	5	/	2				18	/		
CHOM TALAY RESTAURANT	1	/										

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Date:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/10/2025

FOR THE MONTH October 2025 (แผ่นที่ 3/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
LA SCALA RESTAURANT	1	/									Generator Set KTT	/
PHI PHI MEETING ROOM	1	/									Generator Set KTB	/
OFFICE FL. 3	3	/									ATS or MTS KTT	/
HOT WATER ANDAMAN	1	/									ATS or MTS KTB	/
OPERATOR	1	/	1	/							Elevator intercom.	/
TV ROOM	1	/									Fire Staircase Ltg.	/
HOT WATER KATANOI	1	/										
MELON KATANOI	1	/										
SEASIDE RESTAURANT	1	/										
KATA THANI GENERATOR	2	/	1	/								
THANI MDB.CONTROL	2	/	1	/							Engineer Check By	
ENGINEER OFFICE	2	/	1	/							EN Supervisor Check By.....	
STAFF CANTEEN THANI	2	/									Chief Engineer	
THANI GARBAGE ROOM	1	/										
CLUB CAR PARKING	1	/										
GARDENER OFFICE	1	/										
PLUMBER OFFICE	2	/									Date..... 7-11-23	
HOD. DORMITORY	3	/										
KATA BHURI GENERATOR	2	/	1	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/10/2025

FOR THE MONTH October 2025 (แผ่นที่ 4/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
BURI MDB.CONTROL	1	/	1	/							Generator Set KTT	/
BHURI FRONT DESK	1	/	1	/							Generator Set KTB	/
MELON BURI	1	/									ATS or MTS KTT	/
NAKA MEETING ROOM	1	/									ATS or MTS KTB	/
BHURI KIDSClub	1	/			1						Elevator intercom.	/
RELAXING	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
SECURITY BEACH CLUB	1	/										
BEACH CLUB BAR	1	/										
PUMP ROOM UNDER BEACH CLUB	2	/										
GAS ROOM SEACRET	2	/										
IN FRONT SEACRET KITCHEN	2	/									Engineer Check By <i>เจษฎา</i>	
SEACRET KITCHEN	2	/									EN Supervisor Check By <i>เจษฎา</i>	
SEACRET RESTAURANT	1	/									Chief Engineer <i>เจษฎา</i>	
PLAM BAR	1	/										
WEDDING OFFICE	1	/										
JOY ZONE	1	/			1							
STAFF DOMITORY (Old)	11	/	1	/							Date <i>7-11-25</i>	
STUDENT TRAINEE	4	/										
LAUNDRY	2	/										
STAFF DOMITORY (New)	7	/	8	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/10//2025

FOR THE MONTH October 2025 (วันที่ 5/5)


LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
Center Kit	6	/									Generator Set KTB	/
Store E/N 1	1	/									ATS or MTS KTT	/
Store Main	1	/									ATS or MTS KTB	/
Toilet	1	/									Elevator intercom.	/
Staff Kit	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
H/R	1	/										
Saya Rest	2	/									Engineer Check By 25/10/25 EN Supervisor Check By 7/11/25 Chief Engineer 7/11/25 Date 7-11-25	
Solar BOH	2	/										
ลานจอดรถยนต์	4	/										

หมายเหตุ.....

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-30/11/2025

FOR THE MONTH ~~October~~ ^{November} 2025 (วันที่ 1/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** PACIFIC WING ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	2	/	1	/	3		2	/	15	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTB	/
*** OCEAN WING ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	3	/	1	/	3		3	/	14	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
FLOOR 3	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
*** ANDAMAN WING ***												
FLOOR 1	3	/	1	/	2		3	/	22	/	Engineer Check By 	
FLOOR 2	3	/	1	/	2		3	/	22	/		
FLOOR 3	3	/	1	/	2		3	/	22	/		
*** KATA NOI ***											EN Supervisor Check By 	
FLOOR 1	4	/	1	/	4		4	/	36	/	Chief Engineer 	
FLOOR 2	4	/	1	/	4		4	/	36	/		
FLOOR 3	4	/	1	/	4		4	/	37	/		
*** KATA BHURI ***											Date <u>5-12-25</u>	
FLOOR 1	6	/	6	X	5		5	/	38	/		
FLOOR 2	6	/	5	X	6		5	/	40	/		
FLOOR 3	6	/	5	X	5		5	/	40	/		

หมายเหตุ.....

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-30/11/2025

FOR THE MONTH ^{November} ~~October~~ 2025 (วันที่ 2/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** BUILDING 8 KATA BHURI ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	3	/	1	/	2		1	/	22	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTB	/
*** Seven Sea ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	7	/	8	X	4		3	/	23	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	8	/	8	X	4		3	/	23	/		
FLOOR 3	8	/	8	X	4		3	/	23	/		
THANI FITNESS	2	/										
SOUND ROOM CHOM TALAY	1	/			1						Engineer Check By	
ANDAMAN POOL	1	/									EN Supervisor Check By	
FISHERMAN RESTAURANT	1	/									Chief Engineer	
FISHERMAN KITCHEN	2	/	1	/							Date.....	
GAS ROOM FISHERMAN	1	/										
MANGO BAR	1	/										
KATANOI POOL	1	/										
TEWSON SPA	2	/										
MAIN KITCHEN	3	/	5	/	2				18	/		
CHOM TALAY RESTAURANT	1	/					1	/				

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002

Revised:

Effective Date:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-30/11//2025

FOR THE MONTH ^{November} October 2025 (เดือน 3/5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
LA SCALA RESTAURANT	1	/									Generator Set KTT	/
PHI PHI MEETING ROOM	1	/									Generator Set KTB	/
OFFICE FL.2	1	/									ATS or MTS KTT	/
HOT WATER ANDAMAN	1	/									ATS or MTS KTB	/
OPERATOR	1	/	1	/							Elevator intercom.	/
TV ROOM	1	/									Fire Staircase Ltg.	/
HOT WATER KATANOI	1	/										
MELON KATANOI	1	/										
SEASIDE RESTAURANT	1	/										
KATA THANI GENERATOR	2	/	1	/							Engineer Check By EN Supervisor Check By..... Chief Engineer Date..... 5-12-25	
THANI MDB.CONTROL	2	/	1	/								
ENGINEER OFFICE	2	/	1	/								
STAFF CANTEEN THANI	2	/										
THANI GARBAGE ROOM	1	/										
CLUB CAR PARKING	1	/										
GARDENER OFFICE	1	/										
PLUMBER OFFICE	2	/										
HOD. DORMITORY	3	/										
KATA BHURI GENERATOR	2	/	1	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002


Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-30/11//2025

FOR THE MONTH ^{November} ~~October~~ 2025 (วันที่ 4/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
BURI MDB.CONTROL	1	/	1	/							Generator Set KTT	/
BHURI FRONT DESK	1	/	1	/							Generator Set KTB	/
MELON BURI	1	/									ATS or MTS KTT	/
NAKA MEETING ROOM	1	/									ATS or MTS KTB	/
BHURI KIDSClub	1	/			1						Elevator intercom.	/
RELAXING	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
SECURITY BEACH CLUB	1	/										
BEACH CLUB BAR	1	/										
PUMP ROOM UNDER BEACH CLUB	2	/										
GAS ROOM SEACRET	2	/										
IN FRONT SEACRET KITCHEN	2	/									Engineer Check By 	
SEACRET KITCHEN	2	/									EN Supervisor Check By 	
SEACRET RESTAURANT	1	/									Chief Engineer 	
PLAM BAR	1	/										
WEDDING OFFICE	1	/										
JOY ZONE	1	/			1							
STAFF DOMITORY (Old)	11	/	1	/							Date..... 5-12-25	
STUDENT TRAINEE	4	/										
LAUNDRY	2	/										
STAFF DOMITORY (New)	7	/	8	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002


Revised:

Effective Date:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-30/11//2025

FOR THE MONTH ^{November} October 2025 (แผ่นที่ 5/ 5)



LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
Center Kit	6	/									Generator Set KTB	/
Store E/N 1	1	/									ATS or MTS KTT	/
Store Main	1	/									ATS or MTS KTB	/
Toilet	1	/									Elevator intercom.	/
Staff Kit	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
H/R	1	/										
Saya Rest	2	/										
Solar BOH	2	/										
ถ่านจอดรถยนต์	4	/									Engineer Check By 	
											EN Supervisor Check By 	
											Chief Engineer 	
											Date ⁵⁻¹⁸⁻²⁵	

หมายเหตุ.....

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/12/2025

FOR THE MONTH December 2025 (วันที่ 1/5)



LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** PACIFIC WING ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	2	/	1	/	3		2	/	15	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	2	/	1	/	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	2	/	1	✓	2		2	/	16	/	ATS or MTS KTB	/
*** OCEAN WING ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	3	/	1	✓	3		3	/	14	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
FLOOR 3	3	/	1	/	3		3	/	15	/		
*** ANDAMAN WING ***												
FLOOR 1	3	/	1	/	2		3	/	22	/		
FLOOR 2	3	/	1	/	2		3	/	22	/	Engineer Check By 	
FLOOR 3	3	/	1	/	2		3	/	22	/	EN Supervisor Check By 	
*** KATA NOI ***												
FLOOR 1	4	/	1	/	4		4	/	36	/		
FLOOR 2	4	/	1	/	4		4	/	36	/	Chief Engineer 	
FLOOR 3	4	/	1	/	4		4	/	37	/		
*** KATA BHURI ***											Date 5-1-26	
FLOOR 1	6	/	6	X	5		5	/	38	/		
FLOOR 2	6	/	5	X	6		5	/	40	/		
FLOOR 3	6	/	5	X	5		5	/	40	/		

หมายเหตุ.....

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/12/2025

FOR THE MONTH December 2025 (แผ่นที่ 2/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
*** BUILDING 8 KATA BHURI ***											Generator Set KTT	/
FLOOR 1	3	/	1	/	2		1	/	22	/	Generator Set KTB	/
FLOOR 2	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTT	/
FLOOR 3	3	/	1	/	2		1	/	23	/	ATS or MTS KTB	/
*** Seven Sea ***											Elevator intercom.	/
FLOOR 1	7	/	8	/	4		3	/	23	/	Fire Staircase Ltg.	/
FLOOR 2	8	/	8	/	4		3	/	23	/		
FLOOR 3	8	/	8	/	4		3	/	23	/		
THANI FITNESS	2	/										
SOUND ROOM CHOM TALAY	1	/			1						Engineer Check By 	
ANDAMAN POOL	1	/										
FISHERMAN RESTAURANT	1	/									EN Supervisor Check By 	
FISHERMAN KITCHEN	2	/	1	/								
GAS ROOM FISHERMAN	1	/									Chief Engineer 	
MANGO BAR	1	/										
KATANOI POOL	1	/									Date. 5-1-26	
TEWSON SPA	2	/										
MAIN KITCHEN	3	/	5	/	2				18	/		
CHOM TALAY RESTAURANT	1	/					+	/				

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002




Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/12/2025

FOR THE MONTH December 2025 (แผ่นที่ 3/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
LA SCALA RESTAURANT	1	/									Generator Set KTT	/
PHI PHI MEETING ROOM	1	/									Generator Set KTB	/
OFFICE FL.2	1	/									ATS or MTS KTT	/
HOT WATER ANDAMAN	1	/									ATS or MTS KTB	/
OPERATOR	1	/	1	/							Elevator intercom.	/
TV ROOM	1	/									Fire Staircase Ltg.	/
HOT WATER KATANOI	1	/										
MELON KATANOI	1	/										
SEASIDE RESTAURANT	1	/										
KATA THANI GENERATOR	2	/	1	/								
THANI MDB.CONTROL	2	/	1	/							Engineer Check By 	
ENGINEER OFFICE	2	/	1	/							EN Supervisor Check By 	
STAFF CANTEEN THANI	2	/										
THANI GARBAGE ROOM	1	/										
CLUB CAR PARKING	1	/									Chief Engineer 	
GARDENER OFFICE	1	/										
PLUMBER OFFICE	2	/									Date 5-1-26	
HOD. DORMITORY	3	/										
KATA BHURI GENERATOR	2	/	1	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002



Revised:

Effective Date:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/12//2025

FOR THE MONTH December 2025 (แผ่นที่ 4/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
BURI MDB.CONTROL	1	/	1	/							Generator Set KTT	/
BHURI FRONT DESK	1	/	1	/							Generator Set KTB	/
MELON BURI	1	/									ATS or MTS KTT	/
NAKA MEETING ROOM	1	/									ATS or MTS KTB	/
BHURI KIDSClub	1	/			1						Elevator intercom.	/
RELAXING	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
SECURITY BEACH CLUB	1	/										
BEACH CLUB BAR	1	/										
PUMP ROOM UNDER BEACH CLUB	2	/										
GAS ROOM SEACRET	2	/										
IN FRONT SEACRET KITCHEN	2	/									Engineer Check By 	
SEACRET KITCHEN	2	/									EN Supervisor Check By 	
SEACRET RESTAURANT	1	/									Chief Engineer 	
PLAM BAR	1	/										
WEDDING OFFICE	1	/										
JOY ZONE	1	/			1							
STAFF DOMITORY (Old)	11	/	1	/							Date <u>5-1-25</u>	
STUDENT TRAINEE	4	/										
LAUNDRY	2	/										
STAFF DOMITORY (New)	7	/	8	/								

หมายเหตุ.....

FM- EN-EE-002 Rev.002



Revised:

Effective Data:1.6.2022

EMERGENCY EQUIPMENT CHECK LIST (Thani)

DATE 25-31/12//2025

FOR THE MONTH December 2025 (แผ่นที่ 5/ 5)

LOCATION	MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY		MONTHLY	
	Fire Extinguisher		DC- Emergency light		Fire Alarm		Fire Hose		Smoke Detector		Auxiliary System	
	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION	UNIT	CONDITION		CONDITION
Center Kit	6	/									Generator Set KTB	/
Store E/N 1	1	/									ATS or MTS KTT	/
Store Main	1	/									ATS or MTS KTB	/
Toilet	1	/									Elevator intercom.	/
Staff Kit	2	/									Fire Staircase Ltg.	/
H/R	1	/										
Saya Rest	2	/										
Solar BOH	2	/										
ลานจอดรถยนต์	4	/										
											Engineer Check By 	
											EN Supervisor Check By 	
											Chief Engineer 	
											Date 5-1-26	

หมายเหตุ.....

ภาคผนวกที่ 6

สรุปผลการดำเนินการขยะของแต่ละประเภท
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

การบันทึกขยะของแต่ละแผนก ประจำเดือน กรกฎาคม 2025

ประเภทขยะ																										
	ขยะทั่วไป/เศษเผา					ขยะอินทรีย์ / ย่อยสลาย						ขยะ Recycle / Reuse/Reduce												ขยะอันตราย		Total
	ขยะทั่วไป	กล่องอาหาร/กล่องมารวม+แก้วกาแฟ+แก้วพลาสติก	แพมเพิส/ผ้าอนามัย	แก้วกาแฟ/แก้วพลาสติก	ขยะปศุสัตว์	ใบไม้/หญ้า	เปลือกผลไม้	เศษผัก/ผลไม้/ข้าวหุง	ลูกมะพร้าว	กระดาษที่ใช้แล้ว	กากกาแฟ	ขวดแก้วใส/ขวดแก้วอื่น	ขวดพลาสติก	กระป๋องเครื่องดื่ม	กล่องนม/กล่องน้ำผลไม้	กระดาษ Recycle	บรรจุภัณฑ์ตั้งคืนร้านค้า/ขวดน้ำดื่ม/ขวดโหล/น้ำดื่ม	โครง	เศษเหล็ก/สายไฟ/อะไหล่/อุปกรณ์	ถุงพลาสติก	เสื้อผ้าต่างๆ	น้ำมันใช้แล้ว	น้ำมัน/น้ำมัน/น้ำมัน	หลอดไฟ	กระป๋องสเปรย์	
พนักงานHR	315					47				108		68	50			87				2	6					
HK	4200	79	636			22,095		353	161	260		2,114	948	644		739				37	243				64	
KC	532				27		4,651	6,970		159		22	146	21	8	91		3		153			72	13		
EN	120															76		325	805	69	43		16		9	
FB	764					29	657		800	253	328	2,381	239			99	177									
AC																123	41,406			5						
รวม/ก.ภ	5,931	79	636		27	22,171	5,308	7,323	961	780	328	4,585	1,383	665	8	1,215	41,583	328	805	267	292	72	29		73	
	6,673					36,871						51,232												73		94,849
รายได้จากการขายขยะ เดือนกรกฎาคม 45,505 บาท																										

ลูกแก้วทั้งหมด 45,095 กน จำนวนลูกแก้ว C/N 4,142 ห้อง

รายได้จากการขาย เดือน 45,505 บาท

ขยะไปเผา (ขยะทั่วไป) 0.15 ก.ภ / กน (จำนวนขยะทั่วไปเผาด้วยลูกแก้ว จำนวนแก้วทั้งหมด) คิดเป็น 7.04 % (รวมขยะทั่วไป*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะที่กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 1.14 ก.ภ / กน (จำนวนขยะรีไซเคิลหารด้วยลูกแก้วทั้งหมด) คิดเป็น 54.01 % (รวมรีไซเคิล*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะไปเผา (ขยะทั่วไป) 1.61 ก.ภ / ห้อง (จำนวนขยะทั่วไปเผาด้วยจำนวนลูกแก้ว C/N ทั้งหมด) คิดเป็น 7.04 % (รวมขยะทั่วไป*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะที่กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 12.37 ก.ภ / ห้อง (จำนวนขยะรีไซเคิลหารด้วยจำนวนลูกแก้ว C/N ทั้งหมด) คิดเป็น 54.01 % (รวมขยะรีไซเคิล*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

การบันทึกขยะของแต่ละแผนก ประจำเดือน สิงหาคม 2025

ประเภทขยะ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ขยะทั่วไป/เศษอาหาร				ขยะอินทรีย์ / ย่อยสลาย							ขยะ Recycle / Reuse/Reduce													Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	ขยะทั่วไป	กล่องอาหาร/กล่องมารว+แก้วกาแฟ+พลาสติก	แพนเค้ก/คัพเค้ก	แก้วพลาสติก	ขยะบ่อไข่วัน	ใบไม้/หญ้า	เปลือกผลไม้	เศษผัก/ผลไม้/ข้าวพูน	กระดูกสัตว์	กระดาษทิชชูใช้แล้ว	กากกาแฟ	ขวดแก้วใส/ขวดแก้วอื่น	ขวดพลาสติก	กระป๋องเครื่องดื่ม	กล่องนม/กล่องน้ำผลไม้	กระดาษ Recycle	บรรจุภัณฑ์สังกะสี/กระดาษ/กล่อง	กระดาษ/กล่องกระดาษชำระ/ลัง	โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครงเหล็ก/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง		โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง	โครง/โครง/โครง/โครง

ลูกค้าทั้งหมด 41,237 คน จำนวนลูกค้า C/N 4,661 ห้อง

รายได้จากการขาย เดือน 46,538 บาท

ขยะไปเตาเผา (ขยะทั่วไป) 0.29 ก.ก/คน (จำนวนขยะทั่วไปหารด้วยลูกค้า จำนวนแขกทั้งหมด) คิดเป็น 13.54 % (รวมขยะทั่วไป*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะที่กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 0.67 ก.ก/คน (จำนวนขยะรีไซเคิลหารด้วยลูกค้าทั้งหมด) คิดเป็น 31.33 % (รวมรีไซเคิล*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะไปเตาเผา (ขยะทั่วไป) 2.56 ก.ก/ห้อง (จำนวนขยะทั่วไปหารด้วยจำนวนลูกค้า C/N ทั้งหมด) คิดเป็น 13.54 % (รวมขยะทั่วไป*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะที่กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 5.94 ก.ก/ห้อง (จำนวนขยะรีไซเคิลหารด้วยจำนวนลูกค้า C/N ทั้งหมด) คิดเป็น 31.33 % (รวมขยะรีไซเคิล*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ประเภทขยะ																										
	ขยะทั่วไปเตาเผา					ขยะอินทรีย์ / ย่อยสลาย						ขยะ Recycle / Reuse/Reduce														Total
	ขยะทั่วไป	กล่องอาหาร/กล่องมารมา+แก้วกาแฟ+พลาสติก	แพนเปต/คัอนามิย	แก้วกาแฟ/แก้วพลาสติก	ขยะบ่อไซมวัน	ใบไม้/หญ้า	เปลือกผลไม้	เศษผัก/ผลไม้/ข้าวหยุ	ถูกมะพร้าว	กระดาษที่ะรู้ใช้แล้ว	กากกาแฟ	ขวดแก้วใส/ขวดแก้วขุ่น	ขวดพลาสติก	กระป๋องเครื่องดื่ม	กล่องนม/กล่องน้ำผลไม้	กระดาษ Recycle	บรรจุภัณฑ์สังคินร้านค้า/ขวดน้ำดื่ม/ขวดโค้ก/น้ำดื่ม	โครงแอร์/ริงคังแอร์/มอเตอร์	เศษเหล็ก/สายไฟ/อุปกรณ์	ถุงพลาสติก/พลาสติก	เสื้อผ้าต่างๆ,ตัวเกาะแขกทั้ง,รองเท้า,เสื้อผ้า,ห่วงยาง,กระเป่า,ลูกบอล,ของเล่นเด็ก,โต๊ะเก้าอี้,โคมไฟ,ทรัพย์สิน	น้ำมันใช้แล้ว	น้ำมัน/น้ำมันปลา	หลอดไฟ	กระป๋องตปรย	
พนักงานHR																										
HK	3960		442			7,031		434	33	213		1,679	715		285	515				6	155			14		15,482
KC	2924				2174		6,715	15,714		577		304	531	291	471	604				519		582	77			31,483
EN	80																	94	20					5		199
FB	584						416		628	117	125	4,388	382			84										6,724
AC																176	27,577			7						27,760
รวม/ก.ก	7,548		442		2174	7,031	7,131	16,148	661	907	125	6,371	1,628	291	756	1,379	27,577	94	20	532	155	582	77	19		
	10,164					32,003						39,462												19		81,648
รายได้จากการขายขยะ เดือนกันยายน 45,263 บาท																										

ขยะไปเตาเผา (ขยะทั่วไป) 0.28 ก.ก /คน (จำนวนขยะทั่วไปหารด้วยลูกค้า จำนวนแขกทั้งหมด) คิดเป็น 12.44 % (รวมขยะทั่วไป*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะที่กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 0.89 ก.ก /คน (จำนวนขยะรีไซเคิลหารด้วยลูกค้าทั้งหมด) คิดเป็น 48.33% (รวมรีไซเคิล*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะไปเตาเผา (ขยะทั่วไป) 2.85 ก.ก / ห้อง (จำนวนขยะทั่วไปหารด้วยจำนวนลูกค้า C/N ทั้งหมด) คิดเป็น 12.44 % (รวมขยะทั่วไป*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะที่กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 11.09 ก.ก / ห้อง (จำนวนขยะรีไซเคิลหารด้วยจำนวนลูกค้า C/N ทั้งหมด) คิดเป็น 48.33% (รวมขยะรีไซเคิล*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ประเภทขยะ																									
	ขยะทั่วไป/เศษ				ขยะอินทรีย์ / ย่อยสลาย						ขยะ Recycle / Reuse/Reduce													Total	
	ขยะทั่วไป	กล่องอาหาร/กล่องนม/แก้ว	แม่พิมพ์/แก้วพลาสติก	ขยะบ่อ/ไขมัน	ใบไม้/หญ้า	เปลือกผลไม้	เศษผัก/ผลไม้/ข้าวหมก	ลูกมะพร้าว	กระดาษทิชชูใช้แล้ว	กากกาแฟ	ขวดแก้วใส/ขวดแก้วทึบ	ขวดพลาสติก	กระป๋องเครื่องดื่ม	กล่องนมกล่องน้ำผลไม้	กระดาษ/แผ่นกระดาษ/กระดาษชำระ/ลัง	บรรจุภัณฑ์สังกะสี/ขวดน้ำดื่ม/ขวดโค้ก/น้ำอัดลม	โครงแอร์/ตู้/ตู้เย็น/มอเตอร์/คอมไฟ/ท่อ PVC	เศษเหล็ก/สายไฟ/อลูมิเนียม	ถุงพลาสติก/พลาสติก	เสื้อผ้าต่างๆ รองเท้า, เสื้อผ้า, ห่วงยาง, กระเป๋า, ลูกบอล, ของเล่นเด็ก, ไม้เท้า, โคมไฟ, ทรัพย์สิน	น้ำมันใช้แล้ว	ปิโตรเลียม/ปิโตรเลียม	หลอดไฟ		กระป๋องสเปรย์
พนักงานHR	163	11							138		47	48	15		109										
HK	4140	97	719		10,571		485	56	171		2,053	953		658	654				84	344					
KC	3179			2,277		6,393	20,038		717		286	985	279	648	811				655		700	73			
EN	56										17	78			82		69	182	4			22	24		
FB	792						287	274	490	558	2,667	151	35	3	514				26						
AC												4			315	31,681			5,531						
รวม/ก.ก	8,167	97	719	2,277	10,571	6,393	20,810	330	1,388	558	5,023	2,171	314	1,309	2,376	31,681	69	182	769	5,875	700	95	24		
	11,260				40,050						50,588											24		101,922	
รายได้จากการขายขยะ เดือนตุลาคม 58,299 บาท																									

ลูกค้าทั้งหมด 43,938 คน จำนวนลูกค้า C/N 4,515 ห้อง

รายได้จากการขาย เดือน 58,299 บาท

ขยะไปเตาเผา (ขยะทั่วไป) 0.25 ก.ก/คน (จำนวนขยะทั่วไปหารด้วยลูกค้า จำนวนแขกทั้งหมด) คิดเป็น 11.04 (รวมขยะทั่วไป*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะที่กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 1.15 ก.ก/คน (จำนวนขยะรีไซเคิลหารด้วยลูกค้าทั้งหมด) คิดเป็น 49.63 (รวมรีไซเคิล*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะไปเตาเผา (ขยะทั่วไป) 2.49 ก.ก/ห้อง (จำนวนขยะทั่วไปหารด้วยจำนวนลูกค้า C/N ทั้งหมด) คิดเป็น 11.04 (รวมขยะทั่วไป*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ขยะที่กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 11.20 ก.ก/ห้อง (จำนวนขยะรีไซเคิลหารด้วยจำนวนลูกค้า C/N ทั้งหมด) คิดเป็น 49.63 (รวมขยะรีไซเคิล*100หารน้ำหนักขยะทั้งหมด)

ประเภทขยะ																											
	ขยะทั่วไป/เตาเผา					ขยะอินทรีย์ / ย่อยสลาย						ขยะ Recycle / Reuse/Reduce														Total	
	ขยะทั่วไป	กล่องอาหาร/กล่องมารมา+แก้วกาแฟ+แก้วพลาสติก	แพนเทศ/ฝ้านาวี	แก้วกาแฟ/แก้วพลาสติก	ขยะบ่อไซมัน	ใบไม้/หญ้า	เปลือกผลไม้	เศษผัก/ผลไม้/ข้าวหมู	ถูกมะพร้าว	กระดาษทิชชูใช้แล้ว	กากกาแฟ	ขวดแก้วใส/ขวดแก้วซุ่น	ขวดพลาสติก	กระป๋องเครื่องดื่ม	กล่องนม/กล่องน้ำผลไม้	กระดาษ/กล่องกระดาษ/กระดาษชำระ/ลัง	บรรจุภัณฑ์/ลัง/ลังน้ำดื่ม/ขวดโหล/น้ำดื่ม	โครงแอร์/วังฝิ่งแอร์/มอเตอร์	เศษเหล็ก/สายไฟ/อตุรมนิยม	ถุงพลาสติก/น/พลาสติก	เสื้อผ้าต่างๆ/รองเท้า/เสื้อผ้า/ห่วยยาง/กระเป๋า/ถุงบอด/ของเล่น/เด็ก/โต๊ะเก้าอี้/โคมไฟ/ทรัพย์สิน	น้ำมันใช้แล้ว	น้ำมัน/น้ำมันปลา	หลอดไฟ	กระป๋องสเปรย์		
พนักงานHR																											
HK	3930	50	608			1,059	285	383	165	612		2,396	1,018	252	315	811				99	203				23	12,209	
KC	4429						6,918	20,531		697		311	911	272	421	742				662		483	68			36,445	
EN	9											8		1		74		55	119	3	635			16		920	
FB	973			6			535		1,391	404	556	5,196	291	61	9	1,033										10,455	
AC	422															264	30,265			6	7,066					38,023	
FO																46									2	48	
HR	14															3										17	
EL						11,164															11,695					22,859	
IT	14															12										26	
รวม/ก.ก	9,791	50	608	6		12,223	7,738	20,914	1,556	1,713	556	7,911	2,220	586	745	2,985	30,265	55	119	770	19,599	483	68	16	25	121,002	
	10,455					44,700						65,806												41		121,002	
รายได้จากการขายขยะ เดือนกันยายน 57,477.45 บาท																											

ลูกค้าน้ทั้งหมด 35,659 คน จำนวนลูกค้าน้ C/N 2,568 ห้อง

รายได้จากการขาย เดือน 57,477.45 บาท

ขยะไปเตาเผา (ขยะทั่วไป) 0.29 ก.ก / คน (จำนวนขยะทั่วไปหารด้วยลูกค้าน้ จำนวนแขกทั้งหมด) คิดเป็น 8.64 % (รวมขยะทั่วไป*100หารน้หนักขยะทั้งหมด)

ขยะที่กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 1.85 ก.ก / คน (จำนวนขยะรีไซเคิลหารด้วยลูกค้าน้ทั้งหมด) คิดเป็น 54.38 % (รวมรีไซเคิล*100หารน้หนักขยะทั้งหมด)

ขยะไปเตาเผา (ขยะทั่วไป) 4.07 ก.ก / ห้อง (จำนวนขยะทั่วไปหารด้วยจำนวนลูกค้าน้ C/N ทั้งหมด) คิดเป็น 8.64 % (รวมขยะทั่วไป*100หารน้หนักขยะทั้งหมด)

ขยะที่กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 25.63 ก.ก / ห้อง (จำนวนขยะรีไซเคิลหารด้วยจำนวนลูกค้าน้ C/N ทั้งหมด) คิดเป็น 54.38% (รวมขยะรีไซเคิล*100หารน้หนักขยะทั้งหมด)

ภาคผนวกที่ 7

จำนวนพนักงานในโรงแรม

จำนวนพนักงาน

กะตะธานี	735 คน
เดอะ ชอร์	122 คน
รวม	857 คน

ภาคผนวกที่ 8

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



KATATHANI

PHUKET BEACH RESORT

คำสั่ง

บริษัท กะตะธานี จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท กะตะธานี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
โทรศัพท์/โทรสาร 076 318350 จำนวนลูกจ้างทั้งหมด 748 คน

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือ และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวนิษฐา บุญยง	ประธานกรรมการ	ตำแหน่ง Resort Manager
2. นายทวีภรณ์ ประดับศิลป์	ผู้แทนนายจ้างระดับบัญชา	ตำแหน่ง Digital Development Manager
3. นายพัชรินทร์ พันธุ์ดี	ผู้แทนนายจ้างระดับบัญชา	ตำแหน่ง Asst. Group Purchasing Manager
4. นายประภาศ คุ้มครอง	ผู้แทนนายจ้างระดับบัญชา	ตำแหน่ง Asst. F&B Manager
5. นางสาวสาริศา นวนโย	ผู้แทนนายจ้างระดับบัญชา	ตำแหน่ง Asst. F&B Manager
6. นายวิมล นพรัตน์	ผู้แทนนายจ้างระดับบัญชา	ตำแหน่ง Asst. Chief Engineer
7. นายชฎกพ พงศ์ชัยภูมิ	ผู้แทนลูกจ้าง	ตำแหน่ง Senior Engineering Supervisor
8. นางสาวเมลิศา ก่อสุข	ผู้แทนลูกจ้าง	ตำแหน่ง Human Resources Coordinator
9. นางสาวราตรี ประดับเพชร	ผู้แทนลูกจ้าง	ตำแหน่ง Restaurant Chef
10. นายสมยศ ภาพเสณห์	ผู้แทนลูกจ้าง	ตำแหน่ง Floor Supervisor
11. นายยงยุทธ ชัยเกิด	ผู้แทนลูกจ้าง	ตำแหน่ง Restaurant Chef
12. นางสาวอารินี แซ่ตัน	ผู้แทนลูกจ้าง	ตำแหน่ง Chief Resort host
13. นายชาคลิส ทวีโชติ	กรรมการและเลขานุการ	ตำแหน่ง Safety Officer

Phuket office

14 Kata Noi Road, Karon, Muang. Phuket 83100 Thailand. Tel. +66 7633 0124-26 Fax. +66 7633 0426

Bangkok office

Room 365-366, 16th Fl., Silom Suri-Wongse Condominium, 43 Suriwongse Road, Bangkok 10500 Thailand
Tel. +66 2267 5213-14, +66 2267 2210 Fax. +66 2235 9529

Booking: reservation@katathani.com
www.katathani.com



KATATHANI
PHUKET BEACH RESORT

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่

ตั้งแต่วันที่..... 15 มิถุนายน 2567.....ถึงวันที่..... 15 มิถุนายน 2569.....

สั่ง ณ วันที่..... 16 มิถุนายน 2567.....



KATA THANI co.,Ltd.
บริษัท กะทาทานิ จำกัด

ลงชื่อ.....

(นิรันดร์ ธนะภพ)

Phuket office

14 Kata Noi Road, Karon, Muang, Phuket 83100 Thailand. Tel. +66 7633 0124-26 Fax. +66 7633 0426

Bangkok office

Room 365-366, 16th Fl., Silom Suri-Wongse Condominium, 43 Suriwongse Road, Bangkok 10500 Thailand
Tel. +66 2267 5213-14, +66 2267 2210 Fax. +66 2235 9529

Booking: reservation@katathani.com
www.katathani.com



KATATHANI

PHUKET BEACH RESORT

คำสั่ง

บริษัท กะตะธานี จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

ตามกฎหมายกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ที่มีลูกจ้างจำนวนสองคนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามบัญชี 3 ที่มีลูกจ้างจำนวนยี่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีลูกจ้างระดับหัวหน้างานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 8 ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของสถานประกอบกิจการ หมวดที่ 4 ข้อ 42 นายจ้างต้องนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอภายในสามสิบวัน

บริษัท กะตะธานี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนน กะตะน้อย ตำบล กะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100 โทรศัพท์/โทรสาร 076 318350 ประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวนลูกจ้างทั้งหมด 748 คน

จึงแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของสถานประกอบกิจการ จำนวน 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายอ่อนศรี จันปลิว | ตำแหน่ง Restaurant Chef-La Scala |
| 2. นางสาวนันท์วัน เก้าเอี้ยน | ตำแหน่ง Chef De Partie |
| 3. นายนพพร เกื้อภักดี | ตำแหน่ง Restaurant Chef |
| 4. นางสาวจุฑารัตน์ เอียดงามสม | ตำแหน่ง Chief Receptionist |
| 5. นายเสน่ห์ ไธสงวน | ตำแหน่ง Security Supervisor |
| 6. นางสาวพนิดา ทิปะปาล | ตำแหน่ง Income Supervisor |
| 7. นางสาวกาญจนา อะชะโยธิน | ตำแหน่ง Senior Supervisor |
| 8. นางสาวอุบล สุตเรือง | ตำแหน่ง Restaurant Manager |
| 9. นายฐานันท์สัชชวิช สมรักษ์ | ตำแหน่ง Credit Manager |
| 10. นายสมศักดิ์ วรรณที | ตำแหน่ง Beverage Manager |
| 11. นางสาวมณีเชิด ทบคลัง | ตำแหน่ง Senior Supervisor |
| 12. นางสาวณัฐภัทสร วงศ์เวียน | ตำแหน่ง Chief Receptionist |

Phuket office

14 Kata Noi Road, Karon, Muang, Phuket 83100 Thailand. Tel +66 7633 0124-26 Fax. +66 7633 0426

Bangkok office

Room 365-366, 16th Fl., Silom Suri-Wongse Condominium, 43 Suriwongse Road, Bangkok 10500 Thailand
Tel. +66 2267 5213-14, +66 2267 2210 Fax. +66 2235 9529

Booking: reservation@katathani.com
www.katathani.com



KATATHANI
PHUKET BEACH RESORT

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1 กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- 2 วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นจากการทำงาน โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
- 3 จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน
- 4 สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- 5 ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ ที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
- 6 กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- 7 รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัย ให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
- 8 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ซ้ำซ้ำ
- 9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
- 10 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ...1... เดือนสิงหาคม..... พ.ศ. ...2567.....

ลงชื่อ.....

(นรินทร์ ธนะภพ)



KATATHANI CO., LTD.
บริษัท คัทธานี จำกัด

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

Phuket office

14 Kata Noi Road, Karon, Muang, Phuket 83100 Thailand. Tel. +66 7633 0124-26 Fax. +66 7633 0426

Bangkok office

Room 365-366, 16th Fl., Silom Suri-Wongse Condominium, 43 Suriwongse Road, Bangkok 10500 Thailand
Tel. +66 2267 5213-14, +66 2267 2210 Fax. +66 2235 9529

Booking: reservation@katathani.com



KATATHANI

PHUKET BEACH RESORT

คำสั่ง

บริษัท กะตะธานี จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

ตามกฎหมายกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ที่มีลูกจ้างจำนวนสองคนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามบัญชี 3 ที่มีลูกจ้างจำนวนยี่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีลูกจ้างระดับบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 11 ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ

บริษัท กะตะธานี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100 โทรศัพท์โทรสาร 076 318350 จำนวนลูกจ้างทั้งหมด 748 คน

จึงแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบกิจการจำนวน 5 คน มีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. นายดำรงค์ สุขยุง | ตำแหน่ง Sous Chef |
| 2. นายอิทธิกร เขยขึ้น | ตำแหน่ง Asst. Exec. Housekeeper |
| 3. นายธนู ลายจันทร์ | ตำแหน่ง Sous Chef |
| 4. นางสาวศศิมาภรณ์ มิสาทิ | ตำแหน่ง Asst. Front Office Manager |
| 5. นายธีรพงษ์ เมืองจีน | ตำแหน่ง Asst. Front Office Manager |

Phuket office

14 Kata Noi Road, Karon, Muang, Phuket 83100 Thailand. Tel. +66 7633 0124-26 Fax. +66 7633 0426

Bangkok office

Room 365-366, 16th Fl., Silom Suri-Wongse Condominium, 43 Suriwongse Road, Bangkok 10500 Thailand
Tel. +66 2267 5213-14, +66 2267 2210 Fax. +66 2235 9529

Booking: reservation@katathani.com
www.katathani.com



KATATHANI

PHUKET BEACH RESORT

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน
- (2) เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
- (3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
- (4) กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตั้งแต่วันที่....1 สิงหาคม 2567...เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ...1.... เดือนสิงหาคม..... พ.ศ. ...2567.....

ลงชื่อ.....

(นิรันดร์ ณะภพ)

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ



กระทรวงแรงงาน
บริษัท กะตะธานี จำกัด

Phuket office

14 Kata Noi Road, Karon, Muang, Phuket 83100 Thailand. Tel. +66 7633 0124-26 Fax. +66 7633 0426

Bangkok office

Room 365-366, 16th Fl., Silom Suri-Wongse Condominium, 43 Suriwongse Road, Bangkok 10500 Thailand
Tel. +66 2267 5213-14, +66 2267 2210 Fax. +66 2235 9529

Booking: reservation@katathani.com
www.katathani.com

ภาคผนวกที่ 9

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2015



KATATHANI
PHUKET BEACH RESORT

วันที่ 08 สิงหาคม 2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดการพลังงาน 1. คุณอำนาจ ลายจันทร์ ประธาน 2. คุณเพชร เข้มมาหาญ รองประธาน 3. คุณชาติ ภูนาพิช กรรมการ 4. คุณอภิญา รามคำ กรรมการ 5. คุณวิเชียร ทองเม่ง กรรมการ 6. คุณเมลิสา ก่อสุข กรรมการ 7. คุณชญภพ พงศ์ชัยภพ กรรมการ 8. คุณศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์เวทย์ กรรมการ 9. คุณสิริวิชัย ขวัญแก้ว กรรมการ 10. คุณธนุ ลายจันทร์ กรรมการ	คณะกรรมการจัดการสารเคมี 1. คุณสุภาพรพรณ หินสูงเนิน ประธาน 2. คุณดำรงค์ สุขชุม รองประธาน 3. คุณเกรียงไกร สงจีน กรรมการ 4. คุณบางแสน นาโควงศ์ กรรมการ 5. คุณสมพงษ์ ไชยศรี กรรมการ 6. คุณสุภาพร ทิมน้อย กรรมการ 7. คุณศศิมาภรณ์ มีสาโท กรรมการ 8. คุณอุไรวรรณ ศิริเชี่ยงพิน กรรมการ 9. คุณอนุกุล เต็มสังข์ กรรมการ 10. คุณทิวากร หีบเพชร กรรมการ
คณะกรรมการจัดการขยะ 1. คุณอรุณรัตน์ ลิ้มตัน ประธาน 2. คุณอริศศักดิ์ ลิ้มปานารักษ์ รองประธาน 3. คุณสมศักดิ์ กรคนที กรรมการ 4. คุณสมคิด ยอดแก้ว กรรมการ 5. คุณชาติ ชูช่วย กรรมการ 6. คุณพัชรินทร์ พันธดี กรรมการ 7. คุณสุปราณี บุญคงชู กรรมการ 8. คุณนิตยา ทับแก้ว กรรมการ 9. คุณสาริศา นวนโย กรรมการ 10. คุณทศพร กุลวานิช กรรมการ	คณะกรรมการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1. คุณพงษ์ชาติ จันทร์ปัญญา ประธาน 2. คุณวิมล นพรัตน์ รองประธาน 3. คุณทอง สิทธิโชค กรรมการ 4. คุณวิมล สุขมา กรรมการ 5. คุณสาทิณี คำดี กรรมการ 6. คุณสุวิรา หนูอนันต์ กรรมการ 7. คุณดิเลก ศรีสูงเนิน กรรมการ 8. คุณทวีภรณ์ ประดับศิลป์ กรรมการ 9. คุณเอกลักษณ์ ฤกษ์อรุณรัตน์ กรรมการ 10. คุณวิรัชญา นวนกัม กรรมการ

คณะกรรมการจัดการกฎหมาย 1. คุณอุษา ตันติพงศ์วิวัฒน์ ประธาน 2. คุณสายใจ นวลศรี รองประธาน 3. คุณวิภาวดี ดำช่วย กรรมการ 4. คุณจาริณี วงษ์นา กรรมการ 5. คุณมาลี รัตนบุรี กรรมการ 6. คุณอัจฉรา แซ่ขอ กรรมการ 7. คุณประภาพร คุ่มครอง กรรมการ 8. คุณนพพร เส้นสั้น กรรมการ	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 1. คุณนรากร เหล่าทอง ประธาน 2. คุณธีรพงษ์ เมืองจีน รองประธาน 3. คุณสุวิมล พยัคฆเดช กรรมการ 4. คุณธิดารัตน์ คงมะปัญญา กรรมการ 5. คุณไฉนาธาน พอท กรรมการ 6. คุณวิศรุต ตันติทวีวัฒนา กรรมการ 7. คุณธีรพงศ์ โสฬส กรรมการ 8. คุณธวัช ทัดศรี กรรมการ 9. คุณฐานันท์สัชวิช สมวัักษ์ กรรมการ
คณะกรรมการจัดการคาร์บอน 1. คุณสงวนศักดิ์ สุวรรณรัตน์ ประธาน 2. คุณอิทธิกร เขยชื่น รองประธาน 3. คุณวีระสิทธิ์ ยิ่งดำรง กรรมการ 4. คุณตระกูล พงษ์พะพัง กรรมการ 5. คุณณัฐดา โนระ กรรมการ 6. คุณสามารถ บุญทอง กรรมการ 7. คุณปรีดา ศรีอ่อน กรรมการ	

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



นิตติฐา บุญยง

ตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR)

ภาคผนวกที่ 10

ใบเสร็จค่าสิ่งปลูกสร้างและไขมัน
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

১০৮৫

แบบฟอร์มการแจ้งผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบกิจการแจ้งบริการ: 2562. จิตกรรณ เสงี่ยมกุล กษัตริย์กุล
 หมายเลขใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการ: 65/404 หมู่ที่ 2 ตำบล อธิวิทย์ อำเภอเมือง
 จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-8941583
 หมายเลขทะเบียนรถแจ้งบริการ: 701428 ชื่อคนขับรถ: จิตกรรณ เสงี่ยมกุล โทรศัพท์ 086 2786536
 ชื่อพนักงานขับรถ: อธิวิทย์ โทรศัพท์ 081-6060048

ผู้ขอรับบริการ: ชื่อ: (นาย/นาง/นางสาว) ... (นางสาว) ...
 ชื่อและประเภทอาคาร: ...
 ที่อยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ... ตำบล ... อำเภอ ... จังหวัด ...
 โทรศัพท์ ... 088-3489916
 มีตาราง/ประติมากรรม/สิ่งของที่ขอแจ้งบริการ: ...
 สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ: ... (นาย/นาง/นางสาว) ...
 (นาย/นาง/นางสาว) ...

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณแจ้งบริการ (ยก/บาท/เมตร)	เวลาเข้าสู่	เวลาออก	ลงชื่อผู้ขอรับบริการ
10-11/4/68	3.50	10:40	11:30	(นาย/นาง/นางสาว) ...

ผู้รับรองของผู้แจ้งบริการ: ...
 ...

ลงชื่อ: ...
 (นาย/นาง/นางสาว) ...

หมายเหตุ: เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาตามฉบับ

- ต้นฉบับให้ผู้แจ้งบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำเนาฉบับให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่อไป ไม่ให้มอบ
 คืนให้ หรือเสีย แล้วแต่กรณี)
- สำเนาฉบับให้ผู้แจ้งบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกการแจ้งบริการ)
- สำเนาฉบับให้ผู้แจ้งบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน

[illegible]

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ค

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ/สิ่งปลูกสร้าง ๒๐๑. ลิตทวงเพฟลัดเทรดดิ้ง จำกัด
 หมายเลขใบอนุญาต/ค่าของ/ผู้ประกอบการ ๐๗๖/๒๕๖๒ ยานพาหนะ ๖๔๖ จักรเย็บผ้า
 ที่อยู่เลขที่ ๔๕/๔๐๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล สว่าง อำเภอ ไผ่ขวาง
 จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๙๔๑๕๘๓
 หมายเลขทะเบียนรถ ๗๐-๒๔๒๘ สีของตัวรถ ส้มทอง โทรศัพท์ ๐๘๖ ๒๗๘๖๕๓๖
 ชื่อพนักงาน/ช่าง อ. สว่าง โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๐๖๗๐๗๘

ผู้ขอรับบริการ ชื่อ/นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) เกียรติไกร ศรีรัมย์
 ชื่อและประเภทอาคาร โรงเรือนเกษตร
 ที่อยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
 จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๔๘๗๙๑๖
 มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าทำการสุ่มสิ่งปลูกสร้าง ณ สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ เกียรติไกร ศรีรัมย์ ผู้ขอรับบริการ
 (.....)

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาเข้าสู่	เวลาออก	ลงชื่อผู้ขอรับบริการ
12/7/68	๑๓	14:30	15:10	เกียรติไกร

สำหรับรองของผู้ขึ้นสิ่งปลูกสร้าง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการสุ่มสิ่งปลูกสร้างตามวัน/เวลา/ปริมาณ ที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้ทำหนังสือไปตมของอำเภอ/เขต/จังหวัด

ลงชื่อ สว่าง ผู้ขึ้นสิ่งปลูกสร้าง
 (.....)

หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาสามฉบับ

๑. ต้นฉบับให้ผู้ขึ้นสิ่งปลูกสร้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒. สำเนาฉบับให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการครั้งต่อไป ไม่ให้ต่ำกว่าหนึ่งปี หรือสี่ปี แล้วแต่กรณี)
๓. สำเนาฉบับให้ผู้กำกับสิ่งปลูกสร้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน)
๔. สำเนาฉบับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

^ 57735

65/408 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835561009055

483

051

DELIVERY BILL

DATE _____

14 น. กนกนธร ม. กนกนธร อ.เมือง จ.สุรินทร์ 83100

[illegible]

ผู้ส่งของ 送货人 ศิริพร
DELIVER

บริษัท สุดาวรรณ เซฟตี้คังคณีนึงภูเก็ต จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
65/408 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835561009055

เล่มที่
BOOK NO.

935

เลขที่
BILL NO.

886

ใบส่งของ

DELIVERY BILL

送貨單

DELIVERY BILL

นาม 寶號
CUSTOMER

บริษัท กานดาพาณิชย์ จำกัด

วันที่ 日期
DATE

22/7/68

ที่อยู่ 住址
ADDRESS

14 ถ.กานดาพาณิชย์ ต.กานดา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน
QUANTITY
数量

รายการ
DESCRIPTION
貨名

หน่วยละ
UNIT PRICE
備註

จำนวนเงิน
AMOUNT
銀額

3 รก

ลูกส่งปฐกุล (สีชมพู)

3,000

9,000

1 รก

ลูก/เลน (สีแสด)

3,000

3,000

1 รก

ลูกส่งปฐกุล (สีแสด)

3,000

3,000

1 รก

ลูกส่งปฐกุล (สีแสด)

3,000

3,000

รวม

รวม

18,000

VAT 7%

1,260

บาท
BAHT
元

แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาท

รวมเงิน
TOTAL
共銀

19,260

หมายเหตุ: ถ้าชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收货人
RECEIVER

ผู้รับของ

ผู้ส่งของ 送货人
DELIVER

ผู้ส่งของ

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ๓

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน 21 กก. สิวาธรรม เพลิดเพลิน อีเกิ้ล
 หมายเลขใบอนุญาตของผู้ประกอบการ 17/2562 จ.น่าน
 ชื่อผู้ดำเนินการ 65/408 หมู่ที่ 2 ตำบล อีเกิ้ล อำเภอ 6563
 จังหวัด อีเกิ้ล โทรศัพท์ 081-8941583
 หมายเลขทะเบียนรถ 30-1418 สีรถ สีขาว ทะเบียน 086-2786536
 ชื่อพนักงานที่บันทึกงาน อีเกิ้ล โทรศัพท์ 081-6069048

ผู้ขอรับบริการ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว อีเกิ้ล
 ชื่อและนามสกุล นาย/นาง/นางสาว อีเกิ้ล
 ชื่อผู้ดำเนินการ 14 หมู่ที่ 2 ตำบล 7256 อำเภอ 6563
 จังหวัด อีเกิ้ล โทรศัพท์
 ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าทำการสุ่มสิ่งปลูกสร้าง ณ สถานที่
 สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ อีเกิ้ล ๑๕๕๐๙ ผู้ขอรับบริการ
 ()

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาเข้าสู่	เวลาออก	ลงชื่อผู้ขอรับบริการ
21-22/7/68	3 ก	๑:๐๐	15:30	
	3 ค	๑:๐๐	15:๐๐	

ผู้ขอรับบริการของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการสุ่มสิ่งปลูกสร้างตามวัน/เวลา/ปริมาณ ที่
 ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้ลงนามในใบตรวจวัดค่าก่อสร้างของทุกงวด

ลงชื่อ สิวาธรรม ผู้ดำเนินการ
 ()

หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาตามฉบับ

- ต้นฉบับให้ส่งมอบสิ่งปลูกสร้างให้เป็นหลักฐาน
- สำเนาฉบับให้ส่งมอบรับบริการให้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่อไป ไม่ได้ออกค่า
 หนึ่งปี หรือสี่ปี แล้วแต่กรณี)
- สำเนาฉบับให้ส่งมอบสิ่งปลูกสร้างให้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน)
- สำเนาฉบับให้ส่งมอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

บริษัท สุดาวรรณ เซฟติคแท้งคลีนนิ่งภูเก็ต จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

65/408 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835561009055

เล่มที่
BOOK NO.

851

เลขที่
BILL NO.

033

83793

ใบส่งของ

DELIVERY BILL

送貨單

DELIVERY BILL

นาม 貴號
CUSTOMER

บริษัท กานดา จำกัด

วันที่ 日期

24/7/68

ที่อยู่ 住址
ADDRESS

14 ถนนเทพฯ ต.กานดา อ.ภูเก็ต 83100

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวเสียภาษี
TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน
QUANTITY
数量

รายการ
DESCRIPTION
貨名

หน่วยละ
UNIT PRICE
備註

จำนวนเงิน
AMOUNT
銀額

5 ม

ลูปสปีด กานดา 2,3,4

3000

15000

4 ม

ลูปสปีด กานดา 2
(เทป EA)

2000

2000

25/7/68

รวม

17,000

VAT 7%

1190

บาท
BAHT
銭

หนึ่งพันแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

รวมเงิน
TOTAL
金額

18,190

หมายเหตุ ข่าระติแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人
RECEIVER

กานดา

ผู้ส่งของ 送貨人
DELIVER

กานดา

แบบบันทึกการตรวจประเมินสิ่งปลูกสร้าง

แบบบันทึกการตรวจประเมินสิ่งปลูกสร้าง

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการสิ่งปลูกสร้าง.....
หมายเลขใบอนุญาตประกอบกิจการ.....
ที่อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
โทรศัพท์..... โทรสาร.....
นายช่างเทคนิคกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.....
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....

ผู้ขอรับบริการ ชื่อ (นาม/นาม/นามสกุล) : ๒๗๒๖๑๖๓ รัตน
ชื่อคนประกอบเอกสาร : ๒๐๒๖๑๖๓๖๓๖๓
ที่อยู่เลขที่ : 14 หมู่ที่ - ถนน ๒๗๒๖๑๖๓ ถนน ๒๗๒๖๑๖๓ อำเภอ ๒๗๒๖๑๖๓
จังหวัด : สกลนคร โทรศัพท์ : ๐๖๒-๔๑๖-๒๗๓๐
ข้อความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว เข้ารับเอกสารส่งไปให้บุคคล ณ สถานที่
สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

วันที่..... เดือน..... ปี.....

การนับถือการปฏิวัติ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสินค้าที่ถูกต้อง (ยกเว้นค่าเผื่อ)	เวลาเข้าชุด	เวลาออก	งานโดยผู้ช่วยนักวิชาการ
24/7/68	6 ชิ้น	08:40	16:10	

ตัวรับรองของผู้นำถึงปฏิภม : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามปฏิภมที่กำหนด/เวลา/ปริมาณ ที่
ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้จัดส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : เลขที่การขึ้นทะเบียนด้วยตัวต้นฉบับ และสำเนาเอกสารฉบับ

๑. ดำเนินการให้ผู้จ้างสิ่งปฏิกูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒. ดำเนินการมอบให้ผู้ให้บริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการครั้งต่อไป ไม่ก่อมลพิษ
หนึ่งปี หรือสี่ปี แล้วแต่กรณี)
๓. ดำเนินการมอบให้ผู้จ้างสิ่งปฏิกูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบเป็นที่ยึดถือผู้จ้างสิ่งปฏิกูล)
๔. ดำเนินการมอบให้ผู้จ้างสิ่งปฏิกูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ANS

แบบบันทึกการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

[illegible]

ผู้ให้บริการ ชื่อ นาย (นาย/นาง/นางสาว) ทองอินทร์ กิตติ
 ชื่อและนามสกุล ทองอินทร์ กิตติ
 ที่อยู่เลขที่ 14 หมู่ 1 ถนน กรุงเทพฯ ตำบล นคร อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062-416-2430
 ได้รับความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการค้ากล่าว เพื่ารักษาทรัพย์สินบุคคล ณ สถานที่
 สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

(1911-1912)

การบ้านข้อควรปฏิบัติ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปลูก (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาเข้าสูบ	เวลาออก	ลงชื่อผู้ขับขีรถบริการ
25-24/4/65	8 ๓	8:40	16:30	

คำรับรองของผู้นำในภูมิภาค : ข้าพเจ้าเห็นว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบสิ่งบ่งชี้คุณภาพตามกับ/เวลา/ปริมาณ ที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นอย่างจริงจัง และได้ทำส่งต่อไปตรวจเลือกกำหนดของกฎกระทรวง

សំណុំរឿង ០០២/២០០៧ អវតក

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาตามฉบับ

๑. ดำเนินแบบให้ผู้ขอล้างบัญชีได้เป็นหลักฐาน
๒. ดำเนินแบบให้ผู้ขอรับบริการได้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่อไป ไม่ให้กลับมาเสียใจ หรือเสียใจแล้วแต่กรณี)
๓. ดำเนินแบบให้ผู้จ้างจัดสิ่งปลูกสร้างได้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบแบบบันทึกของเจ้าพนักงาน)
๔. ดำเนินแบบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

บริษัท สตราวรรณ เซฟติกแห่งคลื่นนิ่งภูเก็ต จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
65/408 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835561009055

เล่มที่
BOOK NO.

368

เลขที่
BILL NO.

301

92600

ใบส่งของ

DELIVERY BILL

送貨單

DELIVERY BILL

นามลูกค้า ฐวิธ กะทะจานี จำกัด
CUSTOMER

วันที่ 31/7/68
DATE

ที่อยู่ 14 ด. กะทะจานี ต. กะทะจานี อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83100
ADDRESS

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้ประกอบการ TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน
QUANTITY
数量

รายการ
DESCRIPTION
貨名

หน่วยละ
UNIT PRICE
備註

จำนวนเงิน
AMOUNT
金額

20

ลูกปลั๊ก TR เฟส 2
(100000)
(สีชมพูเข้ม)

4500

9,000

1

One 1/1/68

VAT 7% 630

บาท
BAHT
外

เก้าพันบาทถ้วนสิบสามบาท

รวมเงิน
TOTAL
共銀

9,630

2

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收货人
RECEIVER

เกรียงไกร

ผู้ส่งของ 送货人
DELIVER

สิริกุล

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน บจก. สวรรามเซฟตี้เทค จำกัด
 หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ อก. 17/2562 อนุญาตโดย...
 ที่อยู่เลขที่ 65/408 หมู่ที่ 2 ตำบล... อำเภอ... จังหวัด...
 หมายเลขทะเบียนรถ 70-1428 ชื่อคนขับรถ... โทรศัพท์...
 ชื่อพนักงานที่บันทึก... โทรศัพท์...

ผู้ให้บริการ ชื่อบุคคล (นาย/นาง/นางสาว) ...
 ชื่อและประเภทอาคาร ...
 ที่อยู่เลขที่ ... หมู่ที่ ... ตำบล ... อำเภอ ... จังหวัด ...
 โทรศัพท์ ...

มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าดำเนินการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปฏิกูล (ยกภาชนะเมตร)	เวลาเข้าสู่	เวลาออก	ลงชื่อผู้ให้บริการ
29-31/7/68	6 ๓	8:40	16:30	

คำรับรองของผู้รับบริการ : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามวัน/เวลา/ปริมาณ ที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้จัดส่งเงินไปชำระค่าจ้างตามที่กำหนด

ลงชื่อ... ผู้รับบริการ

- หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาสามฉบับ
- ต้นฉบับให้ผู้ประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 - สำเนามอบให้ผู้ให้บริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการครั้งต่อไป ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี หรือสี่ปี แล้วแต่กรณี)
 - สำเนามอบให้ผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน)
 - สำเนามอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835561009055

เลขที่
BILL NO.

405

103

DELIVERY BILL

วันที่ ๘ ๕/๕/๕๕
DATE 5/5/55

20/7/68

14. በግንባታው ላይ የሚገኝ የግንባታው ወጪ 83600

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร
๒๕๔๓๐๑๖๘๗

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร
๒๕๔๒๕๐๖๒๕๐๖

จำนวนเงิน
AMOUNT
銀額

125

ကဏ္ဍ ၁၂၃၄၅ ၃

3000

3,000

7	
---	--

3x

ကမ္ဘာ့ပုဂ္ဂလိက ၇

3000

9,000

[illegible]

Done 1/8/25

782	
-----	--

12000

2	
---	--

WAT

840

2

U7H
BAHT
銖

ឧបសគ្គ ឧបសគ្គ ឧបសគ្គ ឧបសគ្គ ឧបសគ្គ

รวม
TOTAL
共銀

12,840

7	
---	--

หมายเหตุ ขำระจินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收货人
RECEIVER _____

मङ्गलम्

ผู้ส่งของ 送貨人
DELIVER _____

20/05

แบบบันทึกของผู้ใช้บริการถึงผู้ปฏิบัติงาน ค

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการจนถึงผู้ปฏิบัติงาน บจก. สวรรวมเพฟลิด เทรดดิ้ง จำกัด
 หมายเลขใบอนุญาตของผู้ประกอบการ อ.ก. 17/2562 อายุขาดโดย...
 ที่อยู่บ้านเลขที่ 65/408 หมู่ที่ 2 ตำบล... อำเภอ... จังหวัด...
 โทรศัพท์ 081-8941583 โทรสาร 081-6069048
 หมายเลขทะเบียนรถถึงผู้ปฏิบัติงาน 70-1428 ชื่อคนขับรถ... โทรศัพท์ 086 728 6536
 ชื่อพนักงานเก็บเงิน... โทรศัพท์...

ผู้ขอรับบริการ ชื่อ นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...
 ชื่อและนามสกุลอาคาร...
 ที่อยู่เลขที่ 14 หมู่ที่... ตำบล... อำเภอ... จังหวัด...
 โทรศัพท์ 083-3489916 โทรสาร...
 มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว เข้ารับบริการถึงผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้

ลงชื่อ... ผู้ขอรับบริการ
 (นาย/นาง/นางสาว...)

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณถึงผู้ปฏิบัติงาน (ยกน้ำหนักเมตร)	เวลาเข้าสูบ	เวลาออก	ลงชื่อผู้ขอรับบริการ
29-31/7/68	6 ต	8:40	16:30	

คำรับรองของผู้ใช้บริการถึงผู้ปฏิบัติงาน : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการสูบล้างถังเก็บน้ำ/เวลา/ปริมาณ ที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้ทำการส่งเงินไปต่อค่าใช้การโดยถูกต้องตามระเบียบ

ลงชื่อ... ผู้ใช้บริการ
 (นาย/นาง/นางสาว...)

หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาตามฉบับ

- ต้นฉบับให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำเนาฉบับให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการครั้งต่อไป ไม่ให้ต่ำกว่าหนึ่งปี หรือสี่ปี แล้วแต่กรณี)
- สำเนาฉบับให้ผู้กำกับคลังเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน)
- สำเนาฉบับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

RECEIVED _____

แบบบันทึกการตรวจประเมินสิ่งปลูกสร้าง

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการสิ่งปลูกสร้าง: บจก. สุภาวรรณ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
 หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ: อก. ๖๖/๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร
 ที่อยู่เลขที่: ๖๕/๔๐๘ หมู่ที่ ๒ ตำบล วิเศษ อำเภอ...
 จังหวัด: ภูเก็ต โทรศัพท์: ๐๘๑-๖๐๖๙๐๔๘
 หมายเลขทะเบียนรถสิ่งปลูกสร้าง: ๗๐-๒๔๘๗ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: ๐๘๑-๘๙๔ ๑๕๙๓
 ชื่อผู้ปฏิบัติงาน/ช่าง: อ. อธิษฐ์ โทรศัพท์: ๐๘๗-๔๗๒๐๒๔๗

ผู้ตรวจรับบริการ: ชล. เกตุ (นาย) / ชล. เกตุ (นาย) / ชล. เกตุ (นาย)
 ชื่อและนามสกุลอาคาร: บ้านเลขที่ ๖๕/๔๐๘ หมู่ที่ ๒ ตำบล วิเศษ อำเภอ...
 ที่อยู่เลขที่: ๖๕ หมู่ที่ ๒ ตำบล วิเศษ อำเภอ... จังหวัด: ภูเก็ต
 โทรศัพท์: ๐๘๕-๖๔๕๗๖๖
 มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าทำการตรวจสิ่งปลูกสร้าง ณ สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ: ชล. เกตุ (นาย) ผู้ตรวจรับบริการ

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาเข้าดู	เวลาออก	ลายเซ็นผู้ตรวจรับบริการ
๘/๘/๖๘	๒ ๓	๙:๓๐	๑๓:๔๐	๗๒

สิ่งที่ต้องระวังของผู้นับสิ่งปลูกสร้าง: หากเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสิ่งปลูกสร้างตามกำหนด/เวลา/ปริมาณ ที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นจึง ไม่สามารถส่งมอบใบประกอบสัญญาได้

ลงชื่อ: อ. อธิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเอกสารต้นฉบับ และสำเนาตามฉบับ

๑. ต้นฉบับให้ผู้นับสิ่งปลูกสร้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒. สำเนาฉบับให้ผู้นับรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้เรียกคดีต่อไป ไม่ถือว่าผิด) หรือสำเนา (แล้วแต่กรณี)
๓. สำเนาฉบับให้เจ้าพนักงานสิ่งปลูกสร้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกการตรวจสิ่งปลูกสร้าง)
๔. สำเนาฉบับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

บริษัท สุดาวรรณ เซฟตี้คังคัลนิงภูเก็ต จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
65/408 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835561009055

เล่มที่
BOOK NO.

940

เลขที่
BILL NO.

76519

066

ใบส่งของ

DELIVERY BILL

送貨單

DELIVERY BILL

นาม 姓
CUSTOMER

บริษัท ภาณุพันธ์ จำกัด

วันที่ 日期
DATE

14/8/68

ที่อยู่ 住址
ADDRESS

14 อ.เกาะแก้ว ม.เกาะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวเสียภาษี
TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน
QUANTITY
数量

รายการ
DESCRIPTION
貨名

หน่วยละ
UNIT PRICE
備註

จำนวนเงิน
AMOUNT
金額

4 ชิ้น

ลูกปืนปืนกล-1 นิ้ว

3,000

12,000

ลูกปืนปืนกล 7.62 มม. 2 หัว

ลูกปืนปืนกล 7.62 มม. 2 หัว

15/8/68

VAT 7%

840

บาท
BAHT
元

หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาท

รวมเงิน
TOTAL
共銀

12,840

หมายเหตุ: ข้าราชการจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收货人
RECEIVER

นางสาวสมใจ

ผู้ส่งของ 送货人
DELIVER

สุราษฎร์

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ๓

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบกิจการ..... ๒๓๐. สุทวารนเพฟลิด เพชรเกษม ๑๖๐
 หมายเลขเอกสาร/ผู้ประกอบกิจการ..... ๖๕/๔๐๘ หมู่ที่ ๒ ตำบล ๗๘๓ อำเภอ ๑๕๐๖
 จังหวัด..... ๑๕๐๖ โทรศัพท์..... ๐๘๑-๖๐๖๙๐๔๘
 หมายเลขทะเบียนรถ..... ๗๐-๑๕๘๙๐๖ อำเภอ..... สุทวาร โทรศัพท์..... ๐๘๑-๘๙๙๑๕๘๓
 ชื่อพนักงานเก็บเงิน..... อภิสิทธิ์ โทรศัพท์..... ๐๘๓-๔๗๒๐๒๔๗

ผู้ให้บริการ..... ๒๓๐. สุทวารนเพฟลิด เพชรเกษม ๑๖๐
 ชื่อและนามสกุล..... ๒๓๐. สุทวารนเพฟลิด เพชรเกษม ๑๖๐
 ที่อยู่..... ๒๓๐. สุทวารนเพฟลิด เพชรเกษม ๑๖๐ ตำบล ๗๘๓ อำเภอ ๑๕๐๖
 จังหวัด..... ๑๕๐๖ โทรศัพท์..... ๐๘๑-๖๐๖๙๐๔๘

มีเอกสาร/หลักฐานให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว เพื่ำำการปฏิบัติงาน ๓ ตาม
 สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ..... ๒๓๐. สุทวารนเพฟลิด เพชรเกษม ๑๖๐
 (๒๓๐. สุทวารนเพฟลิด เพชรเกษม ๑๖๐)

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการปฏิบัติงาน (ถูกบาศก์เมตร)	เวลาเข้าสูบ	เวลาออก	ลงชื่อผู้ให้บริการ
14/8/68	๔ ๘ ๓	๙:๒๐	14:10	๒๓๐

คำรับรองของผู้นำปฏิบัติงาน : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามเวลา/ปริมาณ ที่
 ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้ส่งใบไปต่อของให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ลงชื่อ..... ๒๓๐. สุทวารนเพฟลิด เพชรเกษม ๑๖๐

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเอกสารลับและต้องเก็บรักษาไว้

๑. ถ้าพบข้อผิดพลาดให้ผู้นำปฏิบัติงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒. ถ้าพบข้อผิดพลาดให้ผู้นำปฏิบัติงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่อไป ไม่ให้เสียเวลา
 หรือเสียค่าใช้จ่าย)
๓. ถ้าพบข้อผิดพลาดให้ผู้นำปฏิบัติงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่อไป ไม่ให้เสียเวลา
 หรือเสียค่าใช้จ่าย)

347

DELIVERY BILL

เว็บไซต์: www.dxcen.com

ผู้ส่งของ DELIVER 送货人 217125

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบกิจการ..... ๒๓๗. สุทวารธรรม เพลิดเพลิน คส. ๒๓๗
 หมายเลขใบอนุญาตประกอบกิจการ..... ๒๓๗/๒๕๖๓..... ๒๓๗
 ที่อยู่เลขที่ ๖๕/๔๘ หมู่ที่ ๒ ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 หมายเลขโทรศัพท์..... ๐๘๑-๘๙๔๑๕๘๖..... โทรสาร..... ๐๘๖-๗๒๘๙๔๖
 ชื่อพนักงานบันทึก..... อรุณ..... โทรศัพท์..... ๐๘๗-๔๙๒๐๒๔๗

ผู้ให้บริการ ชื่อ นาย (นาย/นาง/นางสาว)..... ๒๓๗/๒๕๖๓.....
 ชื่อและนามสกุล..... นาย..... นามสกุล.....
 ที่อยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 หมายเลขโทรศัพท์..... ๐๖๕-๓๔๘๙๙๑๖.....
 เมื่อรวม/ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว เข้าทำการปฏิบัติงาน ณ สถานที่.....
 สถานที่..... ตามที่ระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ..... ๒๓๗/๒๕๖๓.....
 (นาย/นาง/นางสาว.....)

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาเข้าสูบ	เวลาออก	ลงชื่อผู้ให้บริการ
16-19/9/68	5 ๓	๙.๐๐	16:20	๒๓๗/๒๕๖๓

สำหรับรองของผู้ปฏิบัติงาน : ให้เจ้าหน้าที่รับรองว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามวัน/เวลา/ปริมาณ ที่
 ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้ส่งเป็นไปรษณีย์ไปรษณีย์ตามหมาย

ลงชื่อ..... ๒๓๗/๒๕๖๓.....
 (นาย/นาง/นางสาว.....)

- หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาสามฉบับ
๑. ต้นฉบับให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 ๒. สำเนาฉบับให้ผู้ให้บริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้เรียกค่าจ้างต่อไป ไม่ให้ถือว่า
 หักเงิน หรือเสีย แล้วแต่กรณี)
 ๓. สำเนาฉบับให้ผู้จ้างสิ่งปลูกสร้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกการจ้างสิ่งปลูกสร้าง)
 ๔. สำเนาฉบับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่
BILL NO. 81011
930

9,630

ผู้ส่งของ 送貨人 นิราญ
DELIVER

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ... **ช.ก. สุทธารักษ์ เฟอร์นิเจอร์**
 หมายเลขใบอนุญาตประกอบกิจการ... **2562**... ยานพาหนะ... **สีฟ้า**
 ที่อยู่เลขที่... **65/48** หมู่ที่... **2** ตำบล... **วัด** อำเภอ... **สีม**
 จังหวัด... **บุรีรัมย์** โทรศัพท์... **081-8941583**
 หมายเลขทะเบียนรถ... **70-1428** ชื่อคนขับรถ... **สีม** โทรศัพท์... **086-728946**
 ชื่อพนักงานเก็บขยะ... **อ.สีม** โทรศัพท์... **087-4920247**

ผู้มารับบริการ... **นางสาว... (นาม...)**... **สีม**
 ชื่อและนามสกุล... **นาย... (นาม...)**
 ที่อยู่เลขที่... **14** หมู่ที่... **2** ตำบล... **วัด** อำเภอ... **สีม**
 จังหวัด... **บุรีรัมย์** โทรศัพท์... **065-3487916**
 มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าทำการเก็บขยะ...
 สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ... **สีม**... ผู้รับผิดชอบ
 (นาย/นาง/นางสาว...)

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณขยะ (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาเข้าปฏิบัติงาน	เวลาออก	ลงชื่อผู้ให้บริการ
16-17/9/68	5 ข	9:00	16:20	สีม

ขอรับรองของผู้นับปฏิบัติงาน : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามวัน/เวลา/ปริมาณ ที่
 ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้จัดส่งขยะไปต่อรถบรรทุกขยะของเทศบาล

ลงชื่อ... **สีม**... ผู้นับปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาสามฉบับ

- ต้นฉบับให้ผู้ประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำเนามอบให้ผู้ประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่อไป ไม่หือกว่า
 หนึ่งปี หรือสี่ปี แล้วแต่กรณี)
- สำเนามอบให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมเป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน)
- สำเนามอบให้สำนักงานท้องถิ่น

300

DELIVERY BILL[illegible]

ผู้ส่งของ 送貨人 นว ๓๐
DELIVER

แบบบันทึกการร้องเรียนถึงปฎิบัติ

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบกิจการสิ่งปฏิกูล 21/ก สุภาวรรณเพ็ญเลิศ แห่ง ชลบุรี ภูเก็ต
 หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ ภูเก็ต 17/2562 อนุญาตโดย สชก
 ที่อยู่บ้านเลขที่ 65/408 หมู่ที่ 2 ตำบล ภูเก็ต อำเภอ ภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
 หมายเลขทะเบียนรถสิ่งปฏิกูล 90-1428 สีรถดำแดง สีขาว โทรศัพท์ 081-6069048
 ชื่อพนักงานเก็บขยะ อรุณศรี โทรศัพท์ 089-4920247

ผู้ขอรับบริการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) เจริญใจ ศรีสุข
 ที่อยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ถนน ภูเก็ต ตำบล กะรน อำเภอ ภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
 โทรศัพท์ 065-3487916

มีขอรวม/ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าทำการเก็บสิ่งปฏิกูล ณ สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ เจริญใจ ศรีสุข ผู้ขอรับบริการ
 (ลายเซ็น เจริญใจ ศรีสุข)

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปฏิกูล (ถูกบดอัดเมตร)	เวลาเข้าสูบ	เวลาออก	ลงชื่อผู้ขอรับบริการ
15/10/68	3 ก	9:00	15:00	142

ข้อรับรองของผู้ขึ้นถึงปฎิบัติ : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการเก็บสิ่งปฏิกูลตามวัน/เวลา/ปริมาณ ที่
 ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้จัดส่งไปต่อรถบรรทุกของเทศบาล

ลงชื่อ สรรพ โทรศัพท์ 081-6069048 ผู้ขึ้นถึงปฎิบัติ

หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาสามฉบับ

- ต้นฉบับให้ผู้ขึ้นถึงปฎิบัติเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำเนาฉบับให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่อไป ไม่ให้อยู่กว่า
 หนึ่งปี หรือสี่ปี แล้วแต่กรณี)
- สำเนาฉบับให้ผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกการกำจัดสิ่งปฏิกูล)
- สำเนาฉบับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

965

DELIVERY BILL

ผู้ส่งของ 送貨人 สวท. 5
DELIVER

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ... บจก. สุภาวรรณ เภสัชภัณฑ์ จำกัด
 หมายเลขเอกสาร... 5/17/2562
 ที่อยู่... 65/408 หมู่ 2 ตำบล วิเศษ อำเภอ ไชยบุรี
 จังหวัด... นครราชสีมา
 หมายเลขทะเบียนรถ... 30-4281
 ชื่อพนักงาน... อ. อธิสร โทรฯ 081 8941583
 โทรฯ 0862486936
 โทรฯ 081 6069048

ผู้ให้บริการ... เกียรติ ไกร สวัสดิ์
 ชื่อและประเภทอาคาร... 2/ 7-11-11
 ที่อยู่... 14 หมู่ 1 ถนน 30-10 ตำบล กทม อำเภอ โขง
 จังหวัด... นครราชสีมา โทรฯ 08 5345 7916
 มีเอกสารแสดงให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าทำการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ... เกียรติ ไกร สวัสดิ์ ผู้ให้บริการ

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปฏิกูล (ถูกบาศก์เมตร)	เวลาเข้าสูบ	เวลาออก	ลงชื่อผู้ให้บริการ
20-21/1/68	5.5	9.00	16.45	

หลักฐานของข้อมูลการปฏิบัติงาน : 1. ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน/เวลา/ปริมาณ ที่
 ระบุไว้ในตารางข้างต้น และได้นำส่งไปเป็นหลักฐานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ... อ. อธิสร ผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเอกสารต้นฉบับ และสำเนาตามฉบับ

1. ต้นฉบับให้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. สำเนาฉบับให้ผู้ให้บริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่อไป ไม่ต่ำกว่า
 ห้าปี หรือสี่ปี แล้วแต่กรณี)
3. สำเนาฉบับให้ผู้จ้างจัดสิ่งปฏิกูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบแบบฉบับบันทึกการปฏิบัติงาน)
4. สำเนาฉบับให้ผู้จ้างทำงานจัดส่ง

บริษัท สุคนธ์วรรณ เซฟติคแท้งคตินิ่งภูเก็ต จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
65/408 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835561009055

เล่มที่ 96812
BOOK NO. 493
เลขที่ 366
BILL NO.

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 貴號 2 บริษัท กวาท.ธานี จำกัด
CUSTOMER DATE 22/12/68
ที่อยู่ 住址 14 อ.ก.ก.ม.เหนือ ต.ก.ก.ม.เหนือ จ.ภูเก็ต 83100
ADDRESS

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX IDENTIFICATION NO. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 金額	
1 ม	ลูกโป่งพลาสติก สีชมพู 2	3,000	3,000	-
1 ม	ลูกโป่งพลาสติก สีชมพู 1	3,000	3,000	-
1 ม	ลูกโป่งพลาสติก สีชมพู	3,000	3,000	-
1 ม	ลูกโป่งพลาสติก สีชมพู	3,000	3,000	-
1 ม	ลูกโป่งพลาสติก สีชมพู	3,000	3,000	-
1 ม	ลูกโป่งพลาสติก สีชมพู	3,000	3,000	-
		รวม	18,000	-
		VAT 7%	1,260	-
บาท BAHT 錄	หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน		รวมเงิน รวม 19,260	-

หมายเหตุ: ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收货人 10 ธันวาคม 105
RECEIVER

ผู้ส่งของ 送货人 22/12/68
DELIVER

แบบฟอร์มการขอรับสิ่งปลูกสร้าง

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการรับสิ่งปลูกสร้าง
 หน่วยงานราชการ/องค์การบริหาร
 ที่อยู่เลขที่ 65/408 หมู่ที่ 2 ตำบล
 จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ 081-8941583
 หมายเลขทะเบียนรถสิ่งปลูกสร้าง 70-1428 สีรถดำแดง
 ชื่อพนักงานเก็บเงิน อภิรักษ์ โทรศัพท์ 081-6064048

ปลก สุธรรมพร พลิกทองสันธิ์
 วันที่ 17/2562 อนุญาตโดย
 วิชา อภิรักษ์ 1510
 โทรศัพท์ 086-2486834

ผู้ขอรับบริการชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
 ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

15105 ส.ร.4

ที่อยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบล

081-3487916

จังหวัด นครราชสีมา

มีเอกสารแสดงให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว

สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ผู้ขอรับบริการ
 (นาย/นาง/นางสาว) (นาย/นาง/นางสาว)

การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาเข้าฐาน	เวลาออก	ลงชื่อผู้ขอรับบริการ
22/2/68	6 ลูก	9:00	17:20	15105

ผู้ได้รับรองของหน่วยงานรับสิ่งปลูกสร้าง : ฝ่ายเจ้าหน้ารับรองที่ได้ดำเนินการรับสิ่งปลูกสร้างตามกำหนด/เวลา/ปริมาณ ที่
 ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้นำส่งเป็นไปต่อของได้อีก กำนันของตำบล

ลงชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ผู้แทนสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาสามฉบับ

1. ต้นฉบับให้ผู้ขอรับสิ่งปลูกสร้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. สำเนาฉบับให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่อไป ไม่ให้ต่ำกว่า
 หนึ่งปี หรือสี่ปี (แล้วแต่กรณี))
3. สำเนาฉบับให้ผู้จำหน่ายสิ่งปลูกสร้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกการแจ้งสิ่งปลูกสร้าง)
4. สำเนาฉบับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

914

DELIVERY BILL

24/12/68

၂၄၆. ကုမ္ပဏီတို့၏ ဝင်ရောက်မှု ၈၃၁၀၀

ผู้ส่งของ DELIVER 送貨人 2075

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน/ผู้รับทราบการปฏิบัติงาน: **กองการช่าง**
 หมายเลขเอกสาร/ใบแจ้งการปฏิบัติงาน: **ก. 17/2562**
 ชื่อผู้รับทราบ: **นายวิชาญ โสภณ**
 ตำแหน่ง: **ช่าง**
 วันที่: **15/08/62**
 เวลา: **08.00 น.**
 สถานที่: **ที่ 2 ตำบล...**
 โทรศัพท์: **081-8941383**
 หมายเลขเอกสาร/ใบแจ้งการปฏิบัติงาน: **70-1428**
 ชื่อผู้รับทราบ: **นายวิชาญ โสภณ**
 ตำแหน่ง: **ช่าง**
 วันที่: **15/08/62**
 เวลา: **08.00 น.**
 สถานที่: **ที่ 2 ตำบล...**
 โทรศัพท์: **081-6069048**

ผู้ขอรับบริการ ชื่อ นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) เดวิด ไกร ลี
 ชื่อและนามสกุลบิดามารดา โอบอเมก ลี
 ที่อยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ถนน อสมท ตำบล กบ อำเภอ วัง
 จังหวัด บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 065-3487916
 ขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 ลงนามที่ ตามที่ระบุข้างต้น

(๑๕) ๑๕/๗/๖๓ ๑๕/๗/๖๓ (๑๕/๗/๖๓ ๑๕/๗/๖๓)
 (๑๕/๗/๖๓ ๑๕/๗/๖๓)

การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปลูก (ลูก/ไร่/เมตร)	เวลาเข้าสูบ	เวลาออก	ค่าใช้จ่ายรับบริการ
24/12/68	1 ๓๓	10:30	11:20	182

ตัวรับรองของผู้นำถึงปฏิรูป : หากเจ้าอธิการบรรมได้ดำเนินการสู้รบกับภูตผา/เวลา/ปริมาณ ที่
ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริงแล้วได้ทำส่งเป็นไปตงให้คำให้การของภูตผา

ชื่อ สมชาย ผู้แทนตำบล

หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาต้นฉบับ

๑. ดำเนินแบบให้ผู้ขอล้างบัญชีลูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒. ส่วนนายมอบให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่อไปในภายภาคหน้า หรือสปี แล้วแต่กรณี)
๓. ส่วนนายมอบให้ผู้กำกับจัดตั้งบัญชีเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกของผู้นำจัดตั้งบัญชี)
๔. ส่วนนายมอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภาคผนวกที่ 11

Year Plan for Human Resources 2025

[illegible]

[illegible]

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568



KATATHANI

PHUKET BEACH RESORT

การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2568





เลขทะเบียนวุฒิบัตร ๑๑/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลวิชิต

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๘๔

ขอรับรองว่า

โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๕๒๗ คน


ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕/


(นายกรีธา โชติวิญญูพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต


ข้อมูลพยานนี้ไฟ ประจำปี 2568




ข้อมูลเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2568




ข้อมูลเพลิงเบืองต้น ประจำปี 2568




ข้อมูลเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2568



ข้อมูลพยานไฟฟ้า ประจำปี 2568



ข้อมูลพยานนี้ไฟ ประจำปี 2568



ข้อมูลพยานนี้ไฟ ประจำปี 2568

