

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ข
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-16
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-17
1.5 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-17
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-81
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-1
3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-8
3.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-12
3.5 นิเวศน์ทางทะเล	3-23
3.6 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-25
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-6

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำและผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	2-2
ตารางที่ 3.2-1 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-1
ตารางที่ 3.2-2 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำสระ	3-2
ตารางที่ 3.2-3 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล	3-3
ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งภายในโครงการประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-17
ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-19
ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระภายในโครงการประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-20
ตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลภายในโครงการประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-22
ตารางที่ 3.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ	3-27

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1	แผนที่ตั้งโครงการ
รูปที่ 2.2-1	ป้ายชื่อโครงการ
รูปที่ 2.2-2	บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-3	ถังดับเพลิงภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-4	ไฟส่องสว่างภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-5	ถังขยะมูลฝอยภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-6	ป้ายเขตสุขาภิบาลภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-7	เครื่องปั่นไฟฟ้าภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-8	ป้ายอธิบายวิธีใช้เครื่องปั่นไฟฟ้า
รูปที่ 2.2-9	ป้ายจุดรวมพลภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-10	ถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-11	ชุดปฐมพยาบาล
รูปที่ 2.2-12	แผนผังเส้นทางหนีไฟ
รูปที่ 3.1-1	ผังระบบน้ำใช้ของโครงการ
รูปที่ 3.1-2	ผังระบบน้ำเสียของโครงการ
รูปที่ 3.1-3	จุดเก็บน้ำทิ้งประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
รูปที่ 3.1-6	จุดเก็บน้ำส้วมระบายน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
รูปที่ 3.1-5	จุดเก็บน้ำทะเลประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
รูปที่ 3.5-1	จุดเก็บตัวอย่างนิเวศน์ทางทะเลประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
รูปที่ 3.6	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป