

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ข
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ข
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-15
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-16
1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-16
บทที่ 2 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-49
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-1
3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-6
3.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-9
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	4-2
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-4

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ผลวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ช	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สมุย พูล สวีท (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	2-2
ตารางที่ 3.2-1	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-1
ตารางที่ 3.2-2	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำสระ	3-2
ตารางที่ 3.2-3	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล	3-2
ตารางที่ 3.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-12
ตารางที่ 3.3-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาประสิทธิภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-14
ตารางที่ 3.3-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-15
ตารางที่ 3.3-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-16

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1	ที่ตั้งโครงการ
รูปที่ 1.2-2	ผังบริเวณโครงการ
รูปที่ 2.2-1	ป้ายชื่อโครงการ
รูปที่ 2.2-2	พื้นที่สีเขียวของโครงการ
รูปที่ 2.2-3	จุดรวมพลของโครงการ
รูปที่ 2.2-4	เครื่องไฟฟ้าสำรองของโครงการ
รูปที่ 2.2-5	ป้ายประหยัดไฟของโครงการ
รูปที่ 2.2-6	หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
รูปที่ 2.2-7	ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ
รูปที่ 2.2-8	ถังดับเพลิง
รูปที่ 2.2-9	สระว้ายของโครงการ
รูปที่ 2.2-10	ป้ายห้ามทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม
รูปที่ 2.2-11	การซ่อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
รูปที่ 2.2-12	ป้ายข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ
รูปที่ 3.1-1	ผังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
รูปที่ 3.1-2	จุดเก็บน้ำทิ้งประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
รูปที่ 3.1-3	จุดเก็บน้ำสระว้ายน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
รูปที่ 3.1-4	จุดเก็บน้ำน้ำทะเลประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568