

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ข
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-28
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-29
1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-11
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-49
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-1
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-11
3.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-15
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-3

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำ
ภาคผนวก ค	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
ตารางที่ 3.2-1	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ตารางที่ 3.2-2	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำสระ
ตารางที่ 3.2-3	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้
ตารางที่ 3.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
ตารางที่ 3.3-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ภายในโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
ตารางที่ 3.3-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระภายในโครงการประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1	ที่ตั้งโครงการ
รูปที่ 2.2-1	พื้นที่สีเขียวบริการโครงการ
รูปที่ 2.2-2	จุดรวมพลภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-3	ระบบโทรทัศนวงจรปิด
รูปที่ 2.2-4	เส้นทางหนีไฟ
รูปที่ 2.2-5	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
รูปที่ 2.2-6	ที่จอดรถยนต์
รูปที่ 2.2-7	ถังดับเพลิงภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-8	ถังเก็บน้ำใต้อาคาร
รูปที่ 2.2-9	ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
รูปที่ 2.2-10	ป้ายจำกัดความเร็ว 30 km/hr
รูปที่ 2.2-11	อุปกรณ์ช่วยชีวิต
รูปที่ 2.2-12	เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รูปที่ 3.1-1	ผังระบบน้ำใช้ของโครงการ
รูปที่ 3.1-2	ผังระบบน้ำเสียของโครงการ
รูปที่ 3.1-3	จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งประจำเดือนกันยายน 2568
รูปที่ 3.1-4	จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งประจำเดือนตุลาคม 2568
รูปที่ 3.1-5	จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งประจำเดือนพฤศจิกายน 2568
รูปที่ 3.1-6	จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งประจำเดือนธันวาคม 2568
รูปที่ 3.1-7	จุดเก็บน้ำใช้ประจำเดือนกันยายน 2568
รูปที่ 3.1-8	จุดเก็บน้ำใช้ประจำเดือนธันวาคม 2568
รูปที่ 3.1-9	จุดเก็บน้ำสระว่ายน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568