

ภาคผนวก ข

การป้องกันอัคคีภัย

ภาคผนวก ช-1

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

และรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ที่ กท ๑๘๐๕/๒๕๕๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๕๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ โรงแรม เทรเวล ลอดจ์ สุขุมวิท ๑๑

- | | |
|---|---------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น | จำนวน ๒๓ ฉบับ |

ตามที่ โรงแรม เทรเวล ลอดจ์ สุขุมวิท ๑๑ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรเพื่อทำฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของอาคาร ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรม เทรเวล ลอดจ์ สุขุมวิท ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖



ที่ กท ๑๘๐๕/๒๕๕๘

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๕๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงแรมเทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท ๑๑ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรม เทรเวล ลอดจ์ สุขุมวิท ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย.....

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐-๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) โรงแรม เทรเวล ลอดจ์ สุขุมวิท ๑๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๐/๙-๑๐ หมู่ที่ ๑๑ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๑ (ไชยยศ) ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) โรงแรม เทรเวล ลอดจ์ สุขุมวิท ๑๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๐/๙-๑๐ หมู่ที่ ๑๑ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๑ (ไชยยศ) ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๓ คน ชาย ๙ คน หญิง ๑๔ คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ ภ.ร.ง.๑)

๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ถ้ามี)

ลงชื่อ

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

































๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ ภ.ร.ง.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

โรงแรม เทรเวล ลอตซ์ สุขุมวิท 11

วันที่ 15 กันยายน เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม

ที่	ชื่อพนักงาน	แผนก	ลงชื่อลายเซ็นต์	ลงชื่อลายเซ็นต์	คะแนน pre test	คะแนน Post test
1	นายประชา เรืองกลัด	EN			12	18
2	นายวิเชียร พานจันทร์	EN			14	20
3	นายเรืองวิทย์ ชำรัมย์	EN			16	20
4	นายอดิศร อะทอยรัมย์	EN			8	18
5	น.ส.ปภารัตน์ งามเลิศศิรัชย์	FO			11	20
6	น.ส.วัชรพร เหล่าแหลม	FO			11	19
7	นายสยมภู พุ่มเจริญ	FO			14	19
8	น.ส.สมาลี เกษ	FO			8	19
9	น.ส.ฐิติรัชต์ จิตปรีชา	HR			14	20
10	น.ส.เกวารินทร์ ยุวะพุกกะ	FBS			12	20
11	น.ส.ปภัสสร สังเผือก	FBS			13	16
12	น.ส.จิราภรณ์ สาริบุญ	FBS			12	19
13	นายวีรวัฒน์ ท่าจอหอ	FBS			9	19
14	นายคชาวุฒิ เกิดสุวรรณ	HK			14	20
15	นายวัฒน์ชรา ะวีวัฒน์	HK			12	20
16	นายปริญญฉัตร พลเกล็ด	HK			10	20
17	น.ส.วรรณลดา แสงพล	HK			10	20
18	น.ส.ชลธิชา เขียงทองอินทร์	HK			10	20
19	น.ส.ปณทริกา ลีนกุล	AD			10	20
20	น.ส.วฤณดา คุ่มถนอม	SM			10	19
21	น.ส.ชิตาภรณ์ บุญเกื้อ	SM			11	20
22	น.ส.พาราชีลา มานะ	AC			-	-
23	น.ส.อานีฟ เจ๊ะมู	AC			6	19
24	นายคณาธิป วรผล	KT			-	-

ดร. น.ส. อารุณี สิริมอญะม ๐๓





เจ้าหน้าที่ย่อย

(วชรพงษ์ ศรีสะอาด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย.....

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).....

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐-๙๙๔๐-๐๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.comส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียวชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรมเทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท ๑๑.....

ประเภทกิจการ.....บริการห้องพัก.....

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐/๙-๑๐ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๑ (ไชยยศ) ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๖๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๔๑ คน

ชาย ๑๖ คน หญิง ๒๕ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๕ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail.....

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๙ เดือน ก.ย. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

โรงแรม เทรเวล ลอตซ์ สุขุมวิท 11

วันที่ 15 กันยายน เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม

ที่	ชื่อพนักงาน	แผนก
1	นายประชา เรืองกลัด	EN
2	นายวิเชียร พานจันทร์	EN
3	นายเรืองวิทย์ ชำรัมย์	EN
4	นายอดิสร อะทอยรัมย์	EN
5	น.ส.ปภารัตน์ งามเลิศศิริชัย	FO
6	น.ส.วัชรพร เหล่าเข้ม	FO
7	นายสยมภู พุ่มเจริญ	FO
8	น.ส.สุมาลี เกษี	FO
9	อรอนงค์ ทองธนะเศรษฐ์	FO
10	ลักษณาลิน วิจิตรกิจการ	FO
11	ชนิตา เกียรติบำรุงกุล	FO
12	น.ส.ฐิติรัตน์ จิตปรีชา	HR
13	น.ส.เกวารินทร์ ยุวะพุกกะ	FBS
14	น.ส.ปภัสสร ส้มเผือก	FBS
15	น.ส.จิราภรณ์ สาริบุญ	FBS
16	นายวีรวัฒน์ ทำจอหอ	FBS
17	อนิมา บัวเทศ	FBS
18	ฐาปกรณ์ ภูผกา	FBS
19	เกียรติศักดิ์ พรหมมาอาจ	FBS
20	นายคชาวุฒิ เกิดสุวรรณ	HK
21	นายวัฒน์ชรา ะวิวัฒน์	HK
22	นายปริญญาฉัตร พลเกิ้ล	HK
23	น.ส.วรรณลดา แสงพล	HK
24	น.ส.ชลธิชา เขียวทองอินทร์	HK
25	ฐากร ภัทรโชคธราดล	HK

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

โรงแรม เทรเวล สตจ้ สุภูมิวิท 11

วันที่ 15 กันยายน เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม

ที่	ชื่อพนักงาน	แผนก
26	ลาภิสรา ไททอง	HK
27	นพรดา คล้ายเอี่ยม	HK
28	ธนศักดิ์ พ.ศ.ธร	HK
29	ศรีแพร ไชยจันทร์	HK
30	น.ส.ดารุณี สิริมอรุณ	AG
31	น.ส.ปทุมทริกา สีนุกูล	AD
32	น.ส.วฤณดา คุ่มถนอม	SM
33	น.ส.ชิตาภรณ์ บุญเกื้อ	SM
34	น.ส.ฟาราซีลา มานะ	AC
35	น.ส.อานีฟ เจ๊ะมู	AC
36	น.ส.ภาวิณี เจิดกระโทก	AC
37	น.ส.ฟาราซีลา มานา	AC
38	นายนิอีลลีสัยส กะลู่แป	AC
39	น.ส.ศิริกร ทองเจริญ	AC
40	น.ส.อัมภา พิมพร	KT
41	นายวุฒิชัย จันทรธรรม	KT

ว่าที่ร้อยเอก

(วชรพงษ์ ศรีสอาด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

โรงแรม เทรเวล ลอตจ์ สุขุมวิท ๑๑

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐/๙-๑๐ ซอยสุขุมวิท ๑๑ (ซอยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๑ คน

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กย. ๒๕๖๘


(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก ช-2

รายงานผลการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ภายในโครงการ

Summary Report - Emergency case evacuation for Morning / Afternoon Shift on 21st August 2025

This report summarizes the details of a fire simulation drill conducted during the Morning shift, aimed at testing the emergency response and evacuation procedures of hotel staff in case of a real fire incident.

15.00 hrs. Fire simulation started at Room no. 1206, 2nd Floor, Building B. Initial cause of the fire is presumed to be an overheated charger left plugged in by the guest.

- The engineering team detected an abnormal smoke signal via the fire alarm control panel, reported by Khun Rueangwit Chamram
- The ENG team inspected Room 1206, knocked on the door, no response. They opened the door and found smoke inside the room.
- Engineering staff informed the Front Office and returned to the control room to cut off electricity in the affected area.
- The support team from Engineering, Housekeeping, and F&B attempted to extinguish the fire using fire extinguishers but the fire was spreading and could not be controlled.
- The Front Office contacted GM, HOD and called Klongtoey Fire Station at 086-321-1199. The HOD group was also informed.

15.05 hrs. Fire alarm sirens were activated in Building B and evacuation procedures were initiated.

- The MOD approved activation of the emergency evacuation plan (Red Code).
- The evacuation announcement was made through the speaker system, and the alarm was sounded for 3 minutes.
- The control room activated emergency signals (with exception for specific zones according to protocol).

15.08 hrs. Staff from front office and housekeeping evacuated guests on the affected floor and marked each room with an "X" after ensuring evacuation.

- FO, HK, FB, and Security teams coordinated guest evacuation and traffic flow in front of the hotel.
- Kitchen and restaurant staff turned off all gas and electricity systems.
- First Aid team stood by at the assembly point to provide support if needed.
- The office / HR / FO teams checked attendance of all staff and guests at the assembly point.

15.30 hrs. MOD Commander and ENM summarized the drill and officially closed the simulation.

Conclusion: The total time from incident detection to full evacuation notification was approximately 10 minutes.

- Step 1: Detection and initial response – 5 minutes
- Step 2: Alarm activation and announcement – 3 minutes
- Step 3: Evacuation procedures – 2 minutes


Remark: During step 3, elevators in both Building A and B descended to the Ground Floor and remained open with the doors held as per emergency protocol.



Prepared by,


Pracha Ruangglad
(Engineering Manager)

Approve by,


Darunee Sarimarun
(General Manager)



เหตุการณ์จำลองและรายละเอียดการฝึกซ้อม เป็นดังนี้

หน่วยงาน โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11

วันที่ 21 สิงหาคม 2568

ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม HRM, ENM

เหตุการณ์จำลองรอบบ่าย - การฝึกซ้อมอพยพกรณีฉุกเฉินสำหรับกะเช้า/กะบ่าย วันที่ 21 สิงหาคม 2568

เหตุเกิดเพลิงไหม้ที่ห้องพักของลูกค้า ชั้น 2 ห้อง 1206 ตึก B เวลา 15.00 น. โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจากลูกค้าเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่ไว้ เจ้าหน้าที่ช่างได้พบความผิดปกติสัญญาณตรวจจับควันจากแผงควบคุมระบบเตือนอัคคีภัยที่ห้อง 1206 จึงได้ขึ้นไปตรวจสอบ พบกลุ่มควันออกจากห้อง จึงได้แจ้งทางฟรอนท์ ขอกำลังเสริมพร้อมถังดับเพลิง แม่บ้าน และแผนกเสิร์ฟ ได้ช่วยกันเข้าระงับเพลิงโดยการใช้อัตโนมัติดับเพลิงเบื้องต้น ช่างกลับห้องควบคุม และตัดไฟฟ้า ซึ่งประเมินว่าไม่สามารถระงับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลามมากขึ้น ในขณะเดียวกันพนักงานฟรอนท์ได้แจ้งแก่ GM เพื่อขอคำอนุมัติให้สั่งอพยพทางทีมประสานงานจึงได้โทรแจ้งสถานีดับเพลิงคลองเตย และพร้อมอพยพหนีไฟ Red code ทีมประสานงาน FO + HK + FB และ รปภ. อพยพลูกค้า และ รปภ. จัดการการจราจรด้านหน้าโรงแรม อำนาจการจราจรเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีมอพยพทีมปฐมพยาบาล รอที่จุดรวมพล

ลำดับ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1. 15.05 น. เจ้าหน้าที่ช่างพบความผิดปกติสัญญาณตรวจจับควันจากแผงควบคุมระบบเตือน
2. ตำแหน่งที่ระบุคือตึก B ชั้น 2 ห้อง 1206 แจ้งโดย นาย เรืองวิทย์ ชำรัมย์
3. ช่างขึ้นไปตรวจสอบ ไปถึงห้องเกิดเหตุ เคาะประตูเรียกแขกแต่ไม่มีผู้ตอบรับ จึงไขประตูเข้าไป พบกลุ่มควันภายในห้อง
4. พนักงานแผนกช่างแจ้งฟรอนท์ และกลับห้องควบคุม และตัดไฟฟ้า
5. ขณะเดียวกัน ฟรอนท์แจ้ง 1. GM และ FC-Commander 2. ทีมดับเพลิงสนับสนุน 3 แจ้งสถานีดับเพลิงคลองเตย เบอร์ 086-321-1199 และแจ้งกลุ่ม HODs
6. ทีมช่าง + แม่บ้าน + พนักงานเสิร์ฟ ใช้อัตโนมัติดับเพลิง และพยายามดับไฟ
7. ทีมดับเพลิง แจ้งสถานการณ์ไฟไม่สามารถดับได้ จึงได้แจ้งฟรอนท์
8. เจ้าหน้าที่ฟรอนท์ แจ้ง GM และ MOD เพื่อขออนุมัติใช้แผนอพยพ
9. GM แจ้งยืนยันไฟไหม้ให้ใช้แผนอพยพทันที
10. GM ปลดสัญญาณกริ่งอพยพ 3 นาที ที่ห้องควบคุมฯ ให้เปิดสัญญาณอพยพ
11. เจ้าหน้าที่แม่บ้าน อพยพแขกในห้องพักชั้นเดียวกับจุดเกิดเหตุพร้อม กากบาทที่หน้าประตูห้องพัก
12. GM รับทราบสถานการณ์และสั่งการจากห้องควบคุม GM อพยพพนักงานและประจำจุดรวมพล คอยประสานงานกับทุกพื้นที่

13. เจ้าหน้าที่พร้อม อพยพลูกค้า แจ้งจุดรวมพล และตรวจสอบว่าลูกค้าที่พักนั้นออกมาทั้งหมด
14. เจ้าหน้าที่ครัวและร้านอาหารปิดระบบแก๊สทั้งหมด และตัดไฟ
15. พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนอพยพ ไปที่จุดรวมพล
16. ทีมประสานงาน พร้อมและ แจ้งแก่ฝ่ายบุคคล ตรวจสอบแขกและพนักงาน
17. GM, MOD Commander + ช่าง สรุปผลการฝึกซ้อม – สิ้นสุดการฝึกซ้อม เวลา 15.30 น.



รายงานโดย นายประชา เรืองกลัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

แผนก วิศวกรรม

TRAINING ATTENDANCE RECORD

Topic : LSOP : Emergency case evacuation for Morning/Afternoon Shift.

Date : 21/08/2025

Time : 15.00hrs

Venue : TLSB

Trainer : Thitirat Chitprijia & Pracha Ruengglad

No.	Name	Position	Department	Signature
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ลายเซ็น
1	Puntarika Leenukol	Admin Assistant	AG	Puntarika
2	Pracha Ruengglad	Eng Mgr.	ENG	Pracha
3	Farasila Mama	Purchasing	ACC	Farasila M.
4	Ni-Neeyas Kulupae	AP	ACC	Ni-Neeyas
5	Pawinee Ngerdkhodhok	AP & Income Sup.	ACC.	Pawnee.
6	Aneef Inemu	Cost	Acc.	Aneef
7	Chitaphon Bunkhena	Salve Coordinator	SM	Chitaphon
8	ศราวุธ เกิดสุวรรณ	Linen and Clerk	HK	ศราวุธ
9	ธีรพัฒน์ วัฒนจันทน์	Sanior R/A	HK	ธีรพัฒน์
10	ณพรดา กล้าบ่อ	R/A	HK	LENSON
11	ธนา คามะโชติ	HK sup	HK	ธนา
12	สราวุธ วัฒนจันทน์	RA	HK	สราวุธ
13	วิภาดา วัฒนชัย	RA	HK	วิภาดา
14	ณนพร วัฒน	R/A	HK	ณนพร
15	วิภาดา วัฒน	RA	HK	วิภาดา
16	สุวิภาดา วัฒน	RA	HK	สุวิภาดา
17	ปิยะพัฒน์ วัฒน	FOM	FO	ปิยะพัฒน์
18	อรอนงค์ ทองประเสริฐ	RSVN Mgr.	FO	อรอนงค์
19	อรอนงค์ ทอง	RSVN Officer	FO	อรอนงค์
20	อรอนงค์ ทอง	RSVN Sup.	FO	อรอนงค์
21	อรอนงค์ ทอง	F/O Sup.	FO	อรอนงค์
22	อรอนงค์ ทอง	Rest. Mgr.	FB	อรอนงค์
23	Rueangrit Chamrany	Asst. BVM	Bug	Rueangrit
24	นิชิตินันท์ พันธ์พานิช	Eng Sup	Eng	นิชิตินันท์
25	Gaewarin Yuvapukka	Waitress	FB	Gaewarin
28	นิม วัฒน	Commis II	K/c	นิม

Prepared by :

Department Trainer

Department Heads

Acknowledged by :

Human Resources

Please return original copy to HR Dept. on the next day after the session was completed.

TRAINING ATTENDANCE RECORD

Topic : LSOP : Emergency case evacuation for Morning/Afternoon Shift.

Date : 21/08/2025

Time : 15.00hrs

Venue : TLSB

Trainer : Thitirat Chitprijia & Pracha Ruengglad

No.	Name	Position	Department	Signature
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ลายเซ็น
29	ชุตติพร ภู่อโธ	Steward	KC	Bulorn
30	จิตติพร สว่าง	waitress	FB	chun
31	สุวิมล วัฒน	Store / Receiving	AC	สุวิมล
32	ศุภณัฐ วงศ์ศรี	Waiter	FB	Suphanat
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				

Prepared by :

Department Trainer

Department Heads

Acknowledged by :

Human Resources

Please return original copy to HR Dept. on the next day after the session was completed.

ภาคผนวก ช-3

การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง


EQUIPMENT NAME :




ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	■ □ □ M Q S Y	■ □ □ M Q S Y	■ □ □ M Q S Y	■ □ □ M Q S Y	■ □ □ M Q S Y	■ □ □ M Q S Y	■ □ □ M Q S Y	■ □ □ M Q S Y	■ □ □ M Q S Y	■ □ □ M Q S Y	■ □ □ M Q S Y
		วันที่ 1/1/2561	วันที่ 2/2/2561	วันที่ 3/3/2561	วันที่ 1/4/2561	วันที่ 1/5/2561	วันที่ 2/6/2561	วันที่ 1/7/2561	วันที่ 1/8/2561	วันที่ 2/9/2561	วันที่ 3/10/2561	วันที่ 1/11/2561
1	เสียดับเพลิงกันไฟ 3 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	หมวกดับเพลิง 3 ใบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ถุงมือดับเพลิง 3 คู่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	รองเท้าดับเพลิง 3 คู่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	หน้ากาก MOLDX 1 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	เทปกั้นเขตพื้นที่ (จำนวน)	5	5	5	5	2	1	1	1	1	1	1
8	ไฟฉาย 1 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ดำเนินการ (Technicain / Senior Technicain)		TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO
ผู้ตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วย)		TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO

หมายเหตุ : M. = ดำเนินการทุก 1 เดือน
 Q. = ดำเนินการทุก 3 เดือน
 S. = ดำเนินการทุก 6 เดือน
 Y. = ดำเนินการทุก 1 ปี



Tower A			Tower B		
Locations	Pressure Psi.	Remark	Locations	Pressure Psi.	Remark
Roof FHC(1)	195		FL.8 FHC Pump room	-	1202
Roof FHC(2)	195		FL.8 FHC	195	
FL.8 FHC 2801	195		FL.7 corridor	100	
FL.8 FHC 2821	195		FL.7 FHC	195	
FL.8 staff lift	100		FL.6 corridor	100	
FL.7 FHC 2701	195		FL.6 FHC	195	
FL.7 FHC 2721	195		FL.5 corridor	100	
FL.7 staff lift	100		FL.5 FHC	195	
FL.6 FHC 2601	195		FL.4 corridor	100	
FL.6 FHC 2621	195		FL.4 FHC	Cor	
FL.6 staff lift	100		FL.3 corridor	100	
FL.5 FHC 2501	195		FL.3 FHC	195	
FL.5 FHC 2521	195		FL.2 corridor	100	
FL.5 staff lift	100		FL.2 FHC	Cor	
FL.4 FHC 2401	195		FL.G FHC security	195	
FL.4 FHC 2421	195		FL.G FHC restaurent	195	
FL.4 staff lift	100		FL.B1 FHC	195	
FL.3 FHC 2301	195		FL.B1 kitchen (1)	100	
FL.3 FHC 2321	195		FL.B1 kitchen (2)	100	
FL.3 staff lift	100		FL.B1 staff lift	100	
FL.2 FHC 2201	195		FL.B2 staff lift	100	
FL.2 FHC 2221	195		FL.B2 FHC	195	
FL.2 staff lift	100		FL.B2 FHC fire pump	195	
FL.G FHC lobby	195		Generator room	Cor	
FHC front office	195		MDB room	Cor	
FL.B1 FHC car park	195 / 195		MDB room	Cor	
FL.B2 FHC car park	195 / 195				

Checked By Supervisor	To	Date	3/8/25
Approve By Chief Engineer		Date	3/7/25

Tower A			Tower B		
Locations	Pressure Psi.	Remark	Locations	Pressure Psi.	Remark
Roof FHC(1)	195		FL.8 FHC Pump room	—	1202
Roof FHC(2)	195		FL.8 FHC	195	
FL.8 FHC 2801	195		FL.7 corridor	100	
FL.8 FHC 2821	195		FL.7 FHC	195	
FL.8 staff lift	100		FL.6 corridor	100	
FL.7 FHC 2701	195		FL.6 FHC	195	
FL.7 FHC 2721	195		FL.5 corridor	100	
FL.7 staff lift	100		FL.5 FHC	195	
FL.6 FHC 2601	195		FL.4 corridor	100	
FL.6 FHC 2621	195		FL.4 FHC	Co2	
FL.6 staff lift	100		FL.3 corridor	100	
FL.5 FHC 2501	195		FL.3 FHC	195	
FL.5 FHC 2521	195		FL.2 corridor	100	
FL.5 staff lift	100		FL.2 FHC	Co2	
FL.4 FHC 2401	195		FL.G FHC security	195	
FL.4 FHC 2421	195		FL.G FHC restaurent	195	
FL.4 staff lift	100		FL.B1 FHC	195	
FL.3 FHC 2301	195		FL.B1 kitchen (1)	100	
FL.3 FHC 2321	195		FL.B1 kitchen (2)	100	
FL.3 staff lift	100		FL.B1 staff lift	100	
FL.2 FHC 2201	195		FL.B2 staff lift	100	
FL.2 FHC 2221	195		FL.B2 FHC	195	
FL.2 staff lift	100		FL.B2 FHC fire pump	195	
FL.G FHC lobby	195		Generator room	Co2	
FHC front office	195		MDB room	Co2	
FL.B1 FHC car park	195 / 195		MDB room	Co2	
FL.B2 FHC car park	195 / 195				

Checked By Supervisor	To	Date	2/8/25
Approve By Chief Engineer		Date	3/8/25

Tower A			Tower B		
Locations	Pressure Psi.	Remark	Locations	Pressure Psi.	Remark
Roof FHC(1)	195		FL.8 FHC Pump room	—	1280
Roof FHC(2)	195		FL.8 FHC	195	
FL.8 FHC 2801	195		FL.7 corridor	100	
FL.8 FHC 2821	195		FL.7 FHC	195	
FL.8 staff lift	100		FL.6 corridor	100	
FL.7 FHC 2701	195		FL.6 FHC	195	
FL.7 FHC 2721	195		FL.5 corridor	100	
FL.7 staff lift	100		FL.5 FHC	195	
FL.6 FHC 2601	195		FL.4 corridor	100	
FL.6 FHC 2621	195		FL.4 FHC	Co2	
FL.6 staff lift	100		FL.3 corridor	100	
FL.5 FHC 2501	195		FL.3 FHC	195	
FL.5 FHC 2521	195		FL.2 corridor	100	
FL.5 staff lift	100		FL.2 FHC	Co2	
FL.4 FHC 2401	195		FL.G FHC security	195	
FL.4 FHC 2421	195		FL.G FHC restaurent	195	
FL.4 staff lift	100		FL.B1 FHC	195	
FL.3 FHC 2301	195		FL.B1 kitchen (1)	100	
FL.3 FHC 2321	195		FL.B1 kitchen (2)	100	
FL.3 staff lift	100		FL.B1 staff lift	100	
FL.2 FHC 2201	195		FL.B2 staff lift	100	
FL.2 FHC 2221	195		FL.B2 FHC	195	
FL.2 staff lift	100		FL.B2 FHC fire pump	195	
FL.G FHC lobby	195		Generator room	Co2	
FHC front office	195		MDB room	Co2	
FL.B1 FHC car park	195 / 195		MDB room	Co2	
FL.B2 FHC car park	195 / 195				

Checked By Supervisor		Date	3/9/25
Approve By Chief Engineer		Date	4/9/25



Tower A			Tower B		
Locations	Pressure Psi.	Remark	Locations	Pressure Psi.	Remark
Roof FHC(1)	195		FL.8 FHC Pump room	195	
Roof FHC(2)	195		FL.8 FHC	195	
FL.8 FHC 2801	195		FL.7 corridor	100	
FL.8 FHC 2821	195		FL.7 FHC	195	
FL.8 staff lift	195		FL.6 corridor	100	
FL.7 FHC 2701	100		FL.6 FHC	195	
FL.7 FHC 2721	195		FL.5 corridor	100	
FL.7 staff lift	100		FL.5 FHC	195	
FL.6 FHC 2601	195		FL.4 corridor	100	
FL.6 FHC 2621	195		FL.4 FHC	102	
FL.6 staff lift	100		FL.3 corridor	100	
FL.5 FHC 2501	195		FL.3 FHC	195	
FL.5 FHC 2521	195		FL.2 corridor	100	
FL.5 staff lift	100		FL.2 FHC	102	
FL.4 FHC 2401	195		FL.G FHC security	195	
FL.4 FHC 2421	195		FL.G FHC restaurent	195	
FL.4 staff lift	100		FL.B1 FHC	195	
FL.3 FHC 2301	195		FL.B1 kitchen (1)	100	
FL.3 FHC 2321	195		FL.B1 kitchen (2)	100	
FL.3 staff lift	100		FL.B1 staff lift	100	
FL.2 FHC 2201	195		FL.B2 staff lift	100	
FL.2 FHC 2221	195		FL.B2 FHC	185	
FL.2 staff lift	100		FL.B2 FHC fire pump	102	
FL.G FHC lobby	195		Generator room	102	
FHC front office	195		MDB room	102	
FL.B1 FHC car park	195 / 195		MDB room	102	
FL.B2 FHC car park	195 / 195				

Checked By Supervisor	to	Date	1/10/20
Approve By Chief Engineer	Pl	Date	1/10/25

Tower A			Tower B		
Locations	Pressure Psi.	Remark	Locations	Pressure Psi.	Remark
Roof FHC(1)	195		FL.8 FHC Pump room	195	
Roof FHC(2)	195		FL.8 FHC	195	
FL.8 FHC 2801	195		FL.7 corridor	100	
FL.8 FHC 2821	195		FL.7 FHC	195	
FL.8 staff lift	100		FL.6 corridor	100	
FL.7 FHC 2701	195		FL.6 FHC	195	
FL.7 FHC 2721	195		FL.5 corridor	100	
FL.7 staff lift	100		FL.5 FHC	195	
FL.6 FHC 2601	195		FL.4 corridor	100	
FL.6 FHC 2621	195		FL.4 FHC	102	
FL.6 staff lift	100		FL.3 corridor	100	
FL.5 FHC 2501	195		FL.3 FHC	195	
FL.5 FHC 2521	195		FL.2 corridor	100	
FL.5 staff lift	100		FL.2 FHC	102	
FL.4 FHC 2401	195		FL.G FHC security	195	
FL.4 FHC 2421	195		FL.G FHC restaurant	195	
FL.4 staff lift	100		FL.B1 FHC	100	
FL.3 FHC 2301	195		FL.B1 kitchen (1)	100	
FL.3 FHC 2321	195		FL.B1 kitchen (2)	100	
FL.3 staff lift	100		FL.B1 staff lift	100	
FL.2 FHC 2201	195		FL.B2 staff lift	195	
FL.2 FHC 2221	195		FL.B2 FHC	195	
FL.2 staff lift	100		FL.B2 FHC fire pump	102	
FL.G FHC lobby	195		Generator room	102	
FHC front office	195		MDB room	102	
FL.B1 FHC car park	195-190		MDB room	102	
FL.B2 FHC car park	195-190				

Checked By Supervisor	<i>To</i>	Date	2/11/25
Approve By Chief Engineer	<i>[Signature]</i>	Date	3/11/25

Tower A			Tower B		
Locations	Pressure Psi.	Remark	Locations	Pressure Psi.	Remark
Roof FHC(1)	190		FL.8 FHC Pump room	190	
Roof FHC(2)	190		FL.8 FHC	190	
FL.8 FHC 2801	190		FL.7 corridor	100	
FL.8 FHC 2821	190		FL.7 FHC	190	
FL.8 staff lift	100		FL.6 corridor	100	
FL.7 FHC 2701	190		FL.6 FHC	190	
FL.7 FHC 2721	190		FL.5 corridor	100	
FL.7 staff lift	100		FL.5 FHC	190	
L.6 FHC 2601	190		FL.4 corridor	100	
FL.6 FHC 2621	190		FL.4 FHC	CO2	
FL.6 staff lift	100		FL.3 corridor	100	
FL.5 FHC 2501	190		FL.3 FHC	190	
FL.5 FHC 2521	190		FL.2 corridor	100	
FL.5 staff lift	100		FL.2 FHC	CO2	
FL.4 FHC 2401	190		FL.G FHC security	190	
FL.4 FHC 2421	190		FL.G FHC restaurent	190	
FL.4 staff lift	100		FL.B1 FHC	190	
FL.3 FHC 2301	190		FL.B1 kitchen (1)	100	
FL.3 FHC 2321	190		FL.B1 kitchen (2)	100	
FL.3 staff lift	100		FL.B1 staff lift	100	
FL.2 FHC 2201	190		FL.B2 staff lift	100	
FL.2 FHC 2221	190		FL.B2 FHC	100	
FL.2 staff lift	100		FL.B2 FHC fire pump	190	
FL.G FHC lobby	190		Generator room	CO2	
FHC front office	190		MDB room	CO2	
FL.B1 FHC car park	190 / 190		MDB room	CO2	
FL.B2 FHC car park	190 / 190				

Checked By Supervisor		Date	1/12/20
Approve By Chief Engineer		Date	1/12/20

Emergency light Tower B				Emergency light Tower A			
Locations	Test	Inspector	Remark	Locations	Test	Inspector	Remark
	Y/N				Y/N		
Exit Stair FL-B1	Y	B		Exit Stair FL-B1	Y	B	
Exit Stair FL-B2	Y	B		Exit Stair FL-B2	Y	B	
Exit Stair FL-G	Y	B		Exit Stair FL-G	Y	B	
Exit Stair FL-2	Y	B		Exit Stair FL-2	Y	B	
Exit Stair FL-3	Y	B		Exit Stair FL-3	Y	B	
Exit Stair FL-4	Y	B		Exit Stair FL-4	Y	B	
Exit Stair FL-5	Y	B		Exit Stair FL-5	Y	B	
Exit Stair FL-6	Y	B		Exit Stair FL-6	Y	B	
Exit Stair FL-7	Y	B		Exit Stair FL-7	Y	B	
Exit Stair FL-8	Y	B		Exit Stair FL-8	Y	B	
Main Stair FL-B1#1	Y	B		Main Stair FL-B1#1	Y	B	
Main Stair FL-B1#2	Y	B		Main Stair FL-B1#2	Y	B	
Main Stair FL-B2	Y	B		Main Stair FL-B2	Y	B	
Main Stair FL-G	Y	B		Main Stair FL-G	Y	B	
Main Stair FL-2	Y	B		Main Stair FL-2	Y	B	
Main Stair FL-3	Y	B		Main Stair FL-3	Y	B	
Main Stair FL-4	Y	B		Main Stair FL-4	Y	B	
Main Stair FL-5	Y	B		Main Stair FL-5	Y	B	
Main Stair FL-6	Y	B		Main Stair FL-6	Y	B	
Main Stair FL-7	Y	B		Main Stair FL-7	Y	B	
Main Stair FL-8	Y	B		Main Stair FL-8	Y	B	
Hall lift staff FL-B1	Y	B		Owner Office	Y	B	
Hall lift staff FL-B2	Y	B		GM Office	Y	B	
Lift Hall tower A EL.B1	Y	B		FC Office	Y	B	
Lift Hall tower A EL.B2	Y	B		AC Office	Y	B	
Car lift FL-B1	Y	B		HK Office	Y	B	
Fire pump room	Y	B		FO Office	Y	B	
Store Eng.	Y	B		HR Office	Y	B	
FB Store	Y	B		Canteen	Y	B	
HK Store	Y	B		Car park P3 #1	Y	B	
Kitchen Store	Y	B		Car park P3 #2	Y	B	
Sever Room	Y	B		Car park P3 #3	Y	B	
Main Kitchen#1	Y	B		Car park P3 #4	Y	B	
Main Kitchen#2	Y	B		Car park P4 #1	Y	B	
Generator room	Y	B		Car park P4 #2	Y	B	
MDB room 1	Y	B		Car park P4 #3	Y	B	
MDB room 2	Y	B		Car park P4 #4	Y	B	

Checked By Supervisor

Date

Approve By Chief Engineer

Date



Travelodge

SUKHUMVIT 11

TRAVELODGE SUKHUMVIT11

ENGINEERING DEPARTMENT

EMERGENCY LIGHTING & EXIT LIGHT

Emergency light Tower B				Emergency light Tower A			
Locations	Test	Inspector	Remark	Locations	Test	Inspector	Remark
	Y/N				Y/N		
Exit Stair FL-B1	X	To		Exit Stair FL-B1	X	To	
Exit Stair FL-B2	X	To		Exit Stair FL-B2	X	To	
Exit Stair FL-G	X	To		Exit Stair FL-G	X	To	
Exit Stair FL-2	X	To		Exit Stair FL-2	X	To	
Exit Stair FL-3	X	To		Exit Stair FL-3	X	To	
Exit Stair FL-4	X	To		Exit Stair FL-4	X	To	
Exit Stair FL-5	X	To		Exit Stair FL-5	X	To	
Exit Stair FL-6	X	To		Exit Stair FL-6	X	To	
Exit Stair FL-7	X	To		Exit Stair FL-7	X	To	
Exit Stair FL-8	X	To		Exit Stair FL-8	X	To	
Main Stair FL-B1#1	X	To		Main Stair FL-B1#1	X	To	
Main Stair FL-B1#2	X	To		Main Stair FL-B1#2	X	To	
Main Stair FL-B2	X	To		Main Stair FL-B2	X	To	
Main Stair FL-G	X	To		Main Stair FL-G	X	To	
Main Stair FL-2	X	To		Main Stair FL-2	X	To	
Main Stair FL-3	X	To		Main Stair FL-3	X	To	
Main Stair FL-4	X	To		Main Stair FL-4	X	To	
Main Stair FL-5	X	To		Main Stair FL-5	X	To	
Main Stair FL-6	X	To		Main Stair FL-6	X	To	
Main Stair FL-7	X	To		Main Stair FL-7	X	To	
Main Stair FL-8	X	To		Main Stair FL-8	X	To	
Hall lift staff FL-B1	X	To		Owner Office	X	To	
Hall lift staff FL-B2	X	To		GM Office	X	To	
Lift Hall tower A EL.B1	X	To		FC Office	X	To	
Lift Hall tower A EL.B2	X	To		AC Office	X	To	
Car lift FL-B1	X	To		HK Office	X	To	
Fire pump room	X	To		FO Office	X	To	
Store Eng.	X	To		HR Office	X	To	
FB Store	X	To		Canteen	X	To	
HK Store	X	To		Car park P3 #1	X	To	
Kitchen Store	X	To		Car park P3 #2	X	To	
Sever Room	X	To		Car park P3 #3	X	To	
Main Kitchen#1	X	To		Car park P3 #4	X	To	
Main Kitchen#2	X	To		Car park P4 #1	X	To	
Generator room	X	To		Car park P4 #2	X	To	
MDB room 1	X	To		Car park P4 #3	X	To	
MDB room 2	X	To		Car park P4 #4	X	To	

Checked By Supervisor

Date

Approve By Chief Engineer

Date

1/5/20
2/5/20

Emergency light Tower B				Emergency light Tower A			
Locations	Test	Inspector	Remark	Locations	Test	Inspector	Remark
	Y/N				Y/N		
Exit Stair FL-B1	Y	Chan		Exit Stair FL-B1	Y	Chan	
Exit Stair FL-B2	Y	Chan		Exit Stair FL-B2	Y	Chan	
Exit Stair FL-G	Y	Chan		Exit Stair FL-G	Y	Chan	
Exit Stair FL-2	Y	Chan		Exit Stair FL-2	Y	Chan	
Exit Stair FL-3	Y	Chan		Exit Stair FL-3	Y	Chan	
Exit Stair FL-4	Y	Chan		Exit Stair FL-4	Y	Chan	
Exit Stair FL-5	Y	Chan		Exit Stair FL-5	Y	Chan	
Exit Stair FL-6	Y	Chan		Exit Stair FL-6	Y	Chan	
Exit Stair FL-7	Y	Chan		Exit Stair FL-7	Y	Chan	
Exit Stair FL-8	Y	Chan		Exit Stair FL-8	Y	Chan	
Main Stair FL-B1#1	Y	Chan		Main Stair FL-B1#1	Y	Chan	
Main Stair FL-B1#2	Y	Chan		Main Stair FL-B1#2	Y	Chan	
Main Stair FL-B2	Y	Chan		Main Stair FL-B2	Y	Chan	
Main Stair FL-G	Y	Chan		Main Stair FL-G	Y	Chan	
Main Stair FL-2	Y	Chan		Main Stair FL-2	Y	Chan	
Main Stair FL-3	Y	Chan		Main Stair FL-3	Y	Chan	
Main Stair FL-4	Y	Chan		Main Stair FL-4	Y	Chan	
Main Stair FL-5	Y	Chan		Main Stair FL-5	Y	Chan	
Main Stair FL-6	Y	Chan		Main Stair FL-6	Y	Chan	
Main Stair FL-7	Y	Chan		Main Stair FL-7	Y	Chan	
Main Stair FL-8	Y	Chan		Main Stair FL-8	Y	Chan	
Hall lift staff FL-B1	Y	Chan		Owner Office	Y	Chan	
Hall lift staff FL-B2	Y	Chan		GM Office	Y	Chan	
Lift Hall tower A EL.B1	Y	Chan		FC Office	Y	Chan	
Lift Hall tower A EL.B2	Y	Chan		AC Office	Y	Chan	
Car lift FL-B1	Y	Chan		HK Office	Y	Chan	
Fire pump room	Y	Chan		FO Office	Y	Chan	
Store Eng.	Y	Chan		HR Office	Y	Chan	
FB Store	Y	Chan		Canteen	Y	Chan	
HK Store	Y	Chan		Car park P3 #1	Y	Chan	
Kitchen Store	Y	Chan		Car park P3 #2	Y	Chan	
Sever Room	Y	Chan		Car park P3 #3	Y	Chan	
Main Kitchen#1	Y	Chan		Car park P3 #4	Y	Chan	
Main Kitchen#2	Y	Chan		Car park P4 #1	Y	Chan	
Generator room	Y	Chan		Car park P4 #2	Y	Chan	
MDB room 1	Y	Chan		Car park P4 #3	Y	Chan	
MDB room 2	Y	Chan		Car park P4 #4	Y	Chan	

Checked By Supervisor	To	Date	1/9/25
Approve By Chief Engineer	Pr1	Date	2/9/25

Emergency light Tower B				Emergency light Tower A			
Locations	Test	Inspector	Remark	Locations	Test	Inspector	Remark
	Y/N				Y/N		
Exit Stair FL-B1	✓	บจก		Exit Stair FL-B1	✓	บจก	
Exit Stair FL-B2	✓	บจก		Exit Stair FL-B2	✓	บจก	
Exit Stair FL-G	✓	บจก		Exit Stair FL-G	✓	บจก	
Exit Stair FL-2	✓	บจก		Exit Stair FL-2	✓	บจก	
Exit Stair FL-3	✓	บจก		Exit Stair FL-3	✓	บจก	
Exit Stair FL-4	✓	บจก		Exit Stair FL-4	✓	บจก	
Exit Stair FL-5	✓	บจก		Exit Stair FL-5	✓	บจก	
Exit Stair FL-6	✓	บจก		Exit Stair FL-6	✓	บจก	
Exit Stair FL-7	✓	บจก		Exit Stair FL-7	✓	บจก	
Exit Stair FL-8	✓	บจก		Exit Stair FL-8	✓	บจก	
Main Stair FL-B1#1	✓	บจก		Main Stair FL-B1#1	✓	บจก	
Main Stair FL-B1#2	✓	บจก		Main Stair FL-B1#2	✓	บจก	
Main Stair FL-B2	✓	บจก		Main Stair FL-B2	✓	บจก	
Main Stair FL-G	✓	บจก		Main Stair FL-G	✓	บจก	
Main Stair FL-2	✓	บจก		Main Stair FL-2	✓	บจก	
Main Stair FL-3	✓	บจก		Main Stair FL-3	✓	บจก	
Main Stair FL-4	✓	บจก		Main Stair FL-4	✓	บจก	
Main Stair FL-5	✓	บจก		Main Stair FL-5	✓	บจก	
Main Stair FL-6	✓	บจก		Main Stair FL-6	✓	บจก	
Main Stair FL-7	✓	บจก		Main Stair FL-7	✓	บจก	
Main Stair FL-8	✓	บจก		Main Stair FL-8	✓	บจก	
Hall lift staff FL-B1	✓	บจก		Owner Office	✓	บจก	
Hall lift staff FL-B2	✓	บจก		GM Office	✓	บจก	
Lift Hall tower A EL.B1	✓	บจก		FC Office	✓	บจก	
Lift Hall tower A EL.B2	✓	บจก		AC Office	✓	บจก	
Car lift FL-B1	✓	บจก		HK Office	✓	บจก	
Fire pump room	✓	บจก		FO Office	✓	บจก	
Store Eng.	✓	บจก		HR Office	✓	บจก	
FB Store	✓	บจก		Canteen	✓	บจก	
HK Store	✓	บจก		Car park P3 #1	✓	บจก	
Kitchen Store	✓	บจก		Car park P3 #2	✓	บจก	
Sever Room	✓	บจก		Car park P3 #3	✓	บจก	
Main Kitchen#1	✓	บจก		Car park P3 #4	✓	บจก	
Main Kitchen#2	✓	บจก		Car park P4 #1	✓	บจก	
Generator room	✓	บจก		Car park P4 #2	✓	บจก	
MDB room 1	✓	บจก		Car park P4 #3	✓	บจก	
MDB room 2	✓	บจก		Car park P4 #4	✓	บจก	

Checked By Supervisor

Date

Approve By Chief Engineer

Date

Emergency light Tower B				Emergency light Tower A			
Locations	Test	Inspector	Remark	Locations	Test	Inspector	Remark
	Y/N				Y/N		
Exit Stair FL-B1	X	Tn		Exit Stair FL-B1	X	To	
Exit Stair FL-B2	Y	To		Exit Stair FL-B2	X	To	
Exit Stair FL-G	Y	To		Exit Stair FL-G	X	To	
Exit Stair FL-2	Y	To		Exit Stair FL-2	X	To	
Exit Stair FL-3	X	To		Exit Stair FL-3	Y	To	
Exit Stair FL-4	Y	To		Exit Stair FL-4	Y	To	
Exit Stair FL-5	Y	To		Exit Stair FL-5	Y	To	
Exit Stair FL-6	X	To		Exit Stair FL-6	Y	To	
Exit Stair FL-7	X	To		Exit Stair FL-7	X	To	
Exit Stair FL-8	X	To		Exit Stair FL-8	X	To	
Main Stair FL-B1#1	X	To		Main Stair FL-B1#1	+	To	
Main Stair FL-B1#2	Y	To		Main Stair FL-B1#2	+	To	
Main Stair FL-B2	X	To		Main Stair FL-B2	Y	To	
Main Stair FL-G	X	To		Main Stair FL-G	+	To	
Main Stair FL-2	X	To		Main Stair FL-2	+	To	
Main Stair FL-3	X	To		Main Stair FL-3	Y	To	
Main Stair FL-4	X	To		Main Stair FL-4	+	To	
Main Stair FL-5	X	To		Main Stair FL-5	+	To	
Main Stair FL-6	X	To		Main Stair FL-6	+	To	
Main Stair FL-7	Y	To		Main Stair FL-7	+	To	
Main Stair FL-8	X	To		Main Stair FL-8	+	To	
Hall lift staff FL-B1	Y	To		Owner Office	+	To	
Hall lift staff FL-B2	Y	To		GM Office	+	To	
Lift Hall tower A EL.B1	Y	To		FC Office	X	To	
Lift Hall tower A EL.B2	X	To		AC Office	Y	To	
Car lift FL-B1	Y	To		HK Office	+	To	
Fire pump room	Y	To		FO Office	+	To	
Store Eng.	X	To		HR Office	+	To	
FB Store	Y	To		Canteen	+	To	
HK Store	Y	To		Car park P3 #1	Y	To	
Kitchen Store	Y	To		Car park P3 #2	+	To	
Sever Room	X	To		Car park P3 #3	X	To	
Main Kitchen#1	Y	To		Car park P3 #4	X	To	
Main Kitchen#2	X	To		Car park P4 #1	+	To	
Generator room	+	To		Car park P4 #2	+	To	
MDB room 1	+	To		Car park P4 #3	+	To	
MDB room 2	+	To		Car park P4 #4	+	To	

Checked By Supervisor

Date

Approve By Chief Engineer

Date

2/11/20

3/11/20



Travelodge

SUKHUMVIT 11

TRAVELODGE SUKHUMVIT11

ENGINEERING DEPARTMENT

EMERGENCY LIGHTING & EXIT LIGHT

Emergency light Tower B				Emergency light Tower A			
Locations	Test	Inspector	Remark	Locations	Test	Inspector	Remark
	Y/N				Y/N		
Exit Stair FL-B1	X	เสธ		Exit Stair FL-B1	X	เสธ	
Exit Stair FL-B2	✓	เสธ		Exit Stair FL-B2	X	เสธ	
Exit Stair FL-G	X	เสธ		Exit Stair FL-G	X	เสธ	
Exit Stair FL-2	X	เสธ		Exit Stair FL-2	X	เสธ	
Exit Stair FL-3	X	เสธ		Exit Stair FL-3	X	เสธ	
Exit Stair FL-4	X	เสธ		Exit Stair FL-4	X	เสธ	
Exit Stair FL-5	X	เสธ		Exit Stair FL-5	X	เสธ	
Exit Stair FL-6	X	เสธ		Exit Stair FL-6	X	เสธ	
Exit Stair FL-7	X	เสธ		Exit Stair FL-7	X	เสธ	
Exit Stair FL-8	X	เสธ		Exit Stair FL-8	X	เสธ	
Main Stair FL-B1#1	X	เสธ		Main Stair FL-B1#1	X	เสธ	
Main Stair FL-B1#2	X	เสธ		Main Stair FL-B1#2	X	เสธ	
Main Stair FL-B2	X	เสธ		Main Stair FL-B2	X	เสธ	
Main Stair FL-G	X	เสธ		Main Stair FL-G	X	เสธ	
Main Stair FL-2	X	เสธ		Main Stair FL-2	X	เสธ	
Main Stair FL-3	X	เสธ		Main Stair FL-3	X	เสธ	
Main Stair FL-4	X	เสธ		Main Stair FL-4	X	เสธ	
Main Stair FL-5	X	เสธ		Main Stair FL-5	X	เสธ	
Main Stair FL-6	X	เสธ		Main Stair FL-6	X	เสธ	
Main Stair FL-7	X	เสธ		Main Stair FL-7	X	เสธ	
Main Stair FL-8	X	เสธ		Main Stair FL-8	X	เสธ	
Hall lift staff FL-B1	X	เสธ		Owner Office	X	เสธ	
Hall lift staff FL-B2	X	เสธ		GM Office	X	เสธ	
Lift Hall tower A EL.B1	X	เสธ		FC Office	X	เสธ	
Lift Hall tower A EL.B2	X	เสธ		AC Office	X	เสธ	
Car lift FL-B1	X	เสธ		HK Office	X	เสธ	
Fire pump room	X	เสธ		FO Office	X	เสธ	
Store Eng.	X	เสธ		HR Office	X	เสธ	
FB Store	X	เสธ		Canteen	X	เสธ	
HK Store	X	เสธ		Car park P3 #1	X	เสธ	
Kitchen Store	X	เสธ		Car park P3 #2	X	เสธ	
Sever Room	X	เสธ		Car park P3 #3	X	เสธ	
Main Kitchen#1	X	เสธ		Car park P3 #4	X	เสธ	
Main Kitchen#2	X	เสธ		Car park P4 #1	X	เสธ	
Generator room	X	เสธ		Car park P4 #2	X	เสธ	
MDB room 1	X	เสธ		Car park P4 #3	X	เสธ	
MDB room 2	X	เสธ		Car park P4 #4	X	เสธ	

Checked By Supervisor

Date

Approve By Chief Engineer

Date

11/12/20

2/12/20