


ภาคผนวกที่ 5

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้

	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 1 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

FIRE PROTECTION EMERGENCY PLAN

Le MENARA

BANG LUT BEACH NORTH KHAOLAK

โรงแรมเลอเมอนารา




Le MENARA

สถานที่ตั้ง


15 หมู่ที่ 2 หาดบางหลุด ตำบลบางม่วง อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

Address

15 Moo 2, Banglut Beach (North Khaolak), Bangmuang, Takuapa, Phang-nga 82190

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : 	Verify by : 	Authorize by : 	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต


	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 2 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

ประวัติ การแก้ไข

วันที่	แก้ไขครั้งที่	รายการแก้ไข	ผู้ขอแก้ไข

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : <u>คณัท ทัก</u>	Verify by : <u>คณัท ทัก</u>	Authorize by : <u>Pumt Tunt</u>	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 3 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

แผนระงับเหตุฉุกเฉิน (กรณีเกิดอัคคีภัย)

โรงแรมเลอเมอนารา
FIRE PROTECTION EMERGENCY PLAN

LE MERIDIEN



บริษัท ปิปปัต จำกัด
PIPAT COMPANY LIMITED

จัดทำโดย

อนุมัติโดย

จันทิมา สิมจันทร์

Pipat Pipat

(นางสาวจันทิมา สมจันทร์)


(นายประพจน์ ช่อเพชร)

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

กรรมการผู้จัดการ

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : จันทิมา	Verify by : จันทิมา	Authorize by : <i>Pipat Pipat</i>	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของ โรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 4 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

โรงแรมเลอเมอนารา

วิธีปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เหตุไฟไหม้รุนแรง ระดับ 1

1. ผู้พบเห็นเหตุการณ์ ร้องตะโกนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากนั้นเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้น โดยเอาถังดับเพลิงที่มีอยู่บริเวณนั้นเข้าทำการระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “ถ้าระงับเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้” ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน หลังจากนั้นรายงานหัวหน้าแผนก (บอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น) และหัวหน้าแผนกแจ้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่ตนเองสังกัดอยู่ทราบ

2. เมื่อได้รับแจ้งเหตุทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และแจ้งหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ให้ทราบ จากนั้นประกาศเสียงตามสายเพื่อให้พนักงานและผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบทุกคนเพื่อเตรียมพร้อมต่อไป




3. ผู้อำนวยการดับเพลิงเมื่อรับทราบเหตุการณ์ สั่งการให้หัวหน้าทีมแต่ละทีมสั่งการลูกทีมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบรวมทั้งสั่งการให้ทีมอำนวยความสะดวกสถานที่และการจราจรปิดประตูห้ามบุคคลเข้า – ออก โดยเด็ดขาด แต่ถ้าเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น ผู้อำนวยการดับเพลิงจะสั่งให้เปิดประตูเพื่อให้หน่วยงานภายนอกเข้าทำการช่วยเหลือต่อไป (แผนฉุกเฉินระดับ 2)

4. ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน เข้าระงับเหตุฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุและ ส่งต่อให้กับทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ


5. เจ้าหน้าที่และพนักงานที่ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือประกาศให้อพยพไปยังจุดรวมพล ให้ทุกคนรีบวิ่งไปยังจุดรวมพลที่ใกล้และปลอดภัยที่สุด เพื่อรอตรวจสอบจำนวนคนอยู่บริเวณนั้นและรอรับฟังคำสั่งต่อไป

6. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมจุดรวมพล เช็คนับจำนวนพนักงานและแขกทั้งหมดว่าครบหรือไม่ ถ้ามีผู้สูญหายไป ให้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย เพื่อสั่งการให้ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน เข้าค้นหาผู้ที่ยังไม่มาที่จุดรวมพล (ในกรณีทำได้)

7. ทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ นำเครื่องมือและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไปยังจุดรวมพล เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ




☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : 	Verify by : 	Authorize by : 	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต


	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 5 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

เหตุไฟไหม้รุนแรง ระดับ 2

- เมื่อสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้รุนแรงเกินกว่าที่ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจะทำการดับเพลิงได้ ให้แจ้งยังผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย และต่อจากนั้นผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ติดต่อ เพื่อขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุการณ์ต่อไป
- เมื่อเหตุเพลิงไหม้สิ้นสุดลงทางผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย สั่งยุติสถานการณ์และแต่ละทีม รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทำการร่วมประชุม สรุปผล ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขแผนใหม่ในกรณีมีความบกพร่อง เพื่อให้ได้แผนที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น
- หลังจากมีการปิดสถานการณ์เสร็จแล้วทางเจ้าของสถานประกอบการสั่งใช้แผนบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตามกฎกระทรวงแรงงานฯ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : 	Verify by : 	Authorize by : 	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอานารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 6 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

โรงแรมเลอเมอนารา

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยแผนหลักดังนี้

ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. แผนการอบรม
2. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
3. แผนการตรวจตรา

ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. แผนการดับเพลิง
2. แผนอพยพหนีไฟ
3. แผนบรรเทาทุกข์

หลังเหตุเพลิงไหม้


1. แผนบรรเทาทุกข์
2. แผนปฏิรูปฟื้นฟู

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดนายจ้างจะต้องจัดให้มีแผนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจตรา การอบรมอัคคีภัย การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว ในแผนจะต้องกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหน้าที่และพื้นที่ที่จะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจนและนายจ้างจะต้องเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ ณ สถานที่ทำงานพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันเสมอ


แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

บุคคลที่มีหน้าที่ในการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ มีดังนี้

1. ฝ่ายบริหาร
2. พนักงานทุกคน
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5. ผู้มาใช้บริการในสถานประกอบการทั้งหมด

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : จันทิมา	Verify by : จันทิมา	Authorize by : 	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต

	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 7 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

โรงแรมเลอเมอนารา

แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความสูญเสียแก่บุคคล ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานประกอบการแห่งนี้
- เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
- เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แก่พนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่มาใช้บริการ ในบริเวณพื้นที่ของสถาน

ประกอบการแห่งนี้ทั้งหมด ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

- เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง รวมถึงผู้มาใช้บริการทั้งหมด

2. ขอบข่าย




เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉินภายในสถานประกอบการ และช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียงด้วย

3. หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินฯ สามารถแบ่งทีมปฏิบัติหน้าที่ ได้ 7 ทีม


3.1 ทีมอำนวยการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ ได้แก่ ผู้จัดการสถานประกอบการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

- อำนวยการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ
- สั่งการทีมต่างๆ เข้าระงับเหตุที่เกิดขึ้น
- รับทราบข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากทีมต่างๆ และวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสั่งการต่อไป
- สั่งการให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก กรณีเหตุฉุกเฉินรุนแรงขึ้น
- ร่วมทบทวนแผนฉุกเฉินหลังการฝึกซ้อม / และหลังจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
- สอบสวนหาสาเหตุร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ
- ชี้แจงให้รายละเอียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ ในกรณีผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยฯ ไม่อยู่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการแทน

☒ เอกสารควบคุม	☐ เอกสารไม่ควบคุม
Prepare by : 	Verify by :  Authorize by : 

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 8 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

3.2 ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่ดังนี้

- เข้าระงับเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
- ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ
- ค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 ทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ มีหน้าที่ดังนี้

- เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปยังจุดรวมพล
- ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
- เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งต่อยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง

3.4 ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

- ประกาศให้พนักงาน และแขก ทราบและแจ้งบอกอย่าได้ตื่นตกใจและ โปรดรอฟังประกาศต่อ
- เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย ก็ประกาศให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการ ทำการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้
- ติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานดับเพลิง โรงพยาบาล ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย
- ประกาศให้พนักงานและผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการ ทราบในกรณีเหตุการณ์สิ้นสุดลง

3.5 ทีมอำนวยความสะดวกสถานที่และการจราจร มีหน้าที่ดังนี้


- อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทั้งหมด
- อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยให้ปิดกั้นประตูห้ามบุคคลเข้าออกโดยเด็ดขาด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยมอบหมาย

3.6 ทีมควบคุมจุดรวมพล มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดจุดรวมพล (จุดที่ปลอดภัยและสามารถเคลื่อนย้ายต่อได้) ซึ่งในที่นี้ทางบริษัทได้กำหนดจุดรวมพลออกเป็น 2 จุด คือ
- * จุดรวมพลที่ 1 คือ หน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า
- * จุดรวมพลที่ 2 คือ ประตูด้านหลังแผนกแม่บ้าน

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสาร ไม่ควบคุม	
Prepare by : <u>จิฬาทิภา</u>	Verify by : <u>จิฬาทิภา</u>	Authorize by : <u>Pumt Amut</u>	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอานา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 9 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

- ควบคุมจุดรวมพลและตรวจนับจำนวนพนักงานและผู้ที่มาใช้บริการ ว่าครบตามจำนวนหรือไม่ โดยทั้ง 2 จุดสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวก

- หลังจากตรวจนับเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลต่อผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยฯ

- ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ กับพนักงานที่อยู่จุดรวมพล ในกรณีเหตุการณ์รุนแรงขึ้น และต้องทำการเคลื่อนย้ายออกจากจุดรวมพลไปยังจุดอื่นที่ปลอดภัยกว่า

3.7 ทีมยานพาหนะและสนับสนุนอื่นๆ มีหน้าที่ดังนี้

- จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉิน (รถบรรทุกน้ำ รถขนย้ายผู้บาดเจ็บ ฯลฯ)

- นำยานพาหนะที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุไปยังจุดเกิดเหตุและที่ใช้สำหรับขนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดรวมพลต่างๆ ที่กำหนดไว้

- เตรียมนำส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย

- เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่ ณ จุดรวมพล ออกไปยังที่ปลอดภัย ถ้าในกรณีสถานการณ์เกิดฉุกเฉินลุกลามรุนแรงมากขึ้น

หมายเหตุ ผู้พบเห็นเหตุการณ์ในเบื้องต้น มีหน้าที่ดังนี้


- แจ้งเหตุที่พบต่อเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุ / หัวหน้าแผนก / ผู้จัดการฝ่าย

- เข้าทำการระงับเหตุทันทีหากสามารถกระทำได้

- หากไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้ปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : <u>ฉันทักษา</u>	Verify by : <u>ฉันทักษา</u>	Authorize by : <u>สมิต สมิต</u>	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของ โรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 10 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

ตำแหน่งงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบประจำทีมต่างๆ

1. ทีมอำนวยการดับเพลิง หรือผู้อำนวยการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ หรือผู้ช่วยฯ

- 1.1 คุณประพจน์ ชัยเพชร : Managing Director
- 1.2 : Hotel Manager
- 1.3 คุณวาสนา บุญชู : Secretary to MD

2. ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน

- 2.1 คุณชาญชัย มาลัยหอม : Engineering Manager
- 2.2 คุณวิภาวิทย์ เรืองศรี : Executive Chef
- 2.3 คุณรุ่งอรุณ แสงสุข : Sport & Activity Supervisor
- 2.4 คุณย่ำหมาย หมาดสตูล : Security Guard
- 2.5 สมพงศ์ บิลละไสย : Security Guard

3. ทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ


- 3.1 คุณกฤษณา ราชานา : Income Officer
- 3.2 คุณจิราวรรณ สุทธิโนน : Account Officer
- 3.3 คุณสาวตรี เป้ากู่หา : Housekeeping Clerk

4. ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์


- 4.1 คุณวาสนา บุญชู : Secretary to MD
- 4.2 คุณอนุชา สุนทรภักดิ์ : Director of Sales & Marketing
- 4.3 คุณกาญจนาพงศ์ เศรษฐาคม : Reservation Officer
- 4.4 คุณมณฑนา มุกดา : Cashier
- 4.5 คุณณัฐนิชา ศรีวิชา : Cashier

5. ทีมอำนวยความสะดวกสถานที่และการจราจร

- 5.1 คุณธนิต มณีกิจ : Assistant Human Resource
- 5.2 คุณจันทนา โอภาส : Engineering Clerk

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by :	คัททิงมา	Verify by :	คัททิงมา
		Authorize by :	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอานา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต


	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 11 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

6. ทีมควบคุมจตุรรวมพล


- 6.1 คุณจันทิมา สมจันทร์ : Human Resource Manager
- 6.2 คุณนฤมล แซ่ไคว้ : FO Manager
- 6.3 คุณสิริภิญญา ภักดิ์ทอง : Housekeeping Manager

7. ทีมยานพาหนะ

- 7.1 คุณนพพร ณ ถลาง : Bell & Driver
- 7.2 คุณทศพร ณ พัทลุง : Bell & Driver

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : จันทิมา	Verify by : จันทิมา	Authorize by : 	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 12 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้น กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน, กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผน, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต, หน่วยยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นายประพจน์ ช่อเพชร
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ คุณวาสนา บุญชู ในแผนดังกล่าวควรกำหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

1. หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงานหรือผู้ควบคุมจตุรรวมพล มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนพนักงานว่าได้อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่

2. ผู้นำทางหนีไฟ (ถ้ามี) จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้

3. จุดนัดพบ หรือ "จตุรรวมพล" จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมีไม่ต่ำกว่า 1 จุด ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทำการตรวจนับจำนวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

4. หน่วยปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย / ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จตุรรวมพลแล้วที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ ช็อกหมดสติ เป็นต้น หน่วยปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะในกรณีต้องเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป

วิธีการหนีไฟ (Evacuation Procedure)


1. กำหนดเส้นทางหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟสำรอง
2. ลักษณะสัญญาณเตือนภัย หนีไฟ ควรแจ้งให้พนักงานทราบ รวมทั้งสัญญาณที่แจ้งเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว เพื่อพนักงานจะได้กลับเข้าทำงาน

เพลิงไหม้ → สัญญาณดัง → หนีไฟ

เพลิงสงบ → สัญญาณ (ต่างจากเพลิงไหม้) → กลับเข้าทำงาน

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : <u>สุพัทธมา</u>	Verify by : <u>สุพัทธมา</u>	Authorize by : <u>Puad Kunth</u>	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอรา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 13 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

3. การมอบหมายเจ้าหน้าที่

- ผู้ตรวจพื้นที่ จะทำหน้าที่ตรวจพื้นที่ในการหนีไฟ พื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ
- ผู้นำทางหนีไฟเพื่อนำพนักงานคนอื่น ๆ ออกไปตามทางออกที่จัดไว้และนับจำนวนพนักงาน
- ผู้นำทางสำรอง

4. กำหนดจุดนัดพบหรือจุดรวมพลสำหรับพนักงานทั้งหมด จุดนัดพบควรเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีไม่ต่ำกว่า 1 จุด และสามารถเคลื่อนย้ายต่อไปยังพื้นที่ภายนอกในกรณีมีเหตุรุนแรงเกิด ซึ่งพนักงานสามารถมารายงานตัว และตรวจสอบจำนวนพนักงานได้

5. จัดรถให้พร้อมกรณีพนักงานต้องนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงการปฐมพยาบาล


6. พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมการอพยพหนีไฟ โดยจะต้องมีการฝึกซ้อม ปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

5. หน่วยสนับสนุนภายนอก


- หน่วยงานดับเพลิง 199 , องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง 076-593558
- สภ.ตะกั่วป่า 191, 076-421113
- โรงพยาบาลตะกั่วป่า 076-584250
- ศูนย์การแพทย์อันดามัน 076-486799
- มูลนิธิสว่างเมฆา 081-0841777
- ศูนย์เรนทร 1669

☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : <u>เจษฎา ฟ้า</u>	Verify by : <u>เจษฎา ฟ้า</u>	Authorize by : <u>Pumt Kumthi</u>	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต


	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 14 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

แผนอพยพหนีไฟ




☒ เอกสารควบคุม	☐ เอกสารไม่ควบคุม
Prepare by : <u>ศุภกาน</u>	Verify by : <u>ศุภกาน</u>
Authorize by : <u>Pumt Kumth</u>	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอรา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต


	ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		หน้าที่ 15 จาก 15
	หมายเลขเอกสาร :		Department : HR
	Rev :	Issue date :	Effective Date :

ลำดับขั้นตอนในการใช้แผนอพยพหนีไฟ



☒ เอกสารควบคุม		☐ เอกสารไม่ควบคุม	
Prepare by : <u>คณิศร ทัง</u>	Verify by : <u>คณิศร ทัง</u>	Authorize by : <u>Pumet Kuntak</u>	

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต



เทศบาลตำบลคึกคัก

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0102-02-2565-0020

ขอรับรองว่า

บริษัท ธนพิพรรธน์ จำกัด (โรงแรม เลอเมอนารา)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมฯ จำนวน 48 คน

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2567

Bunet Bunet

บริษัท ธนพิพรรธน์ จำกัด
เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำรับรองงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน
(นายสวัสดิ์ ตันแก้ว)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ ไม่ปฏิบัติการ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
89-10-1	112.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-2	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-3	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-4	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-5	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-6	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-7	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-8	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-9	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-10	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-11	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-12	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-13	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-14	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-15	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-16	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย
89-10-17	125.5 kwh	-	-	25.5 m3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	นาย

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
2-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
3-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
4-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
5-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
6-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
7-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
8-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
9-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
10-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
11-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
12-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
13-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
14-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
15-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	
16-8-68	๐๖๖๐๗	-	-	๕๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	89/4	

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	
17-8-68 07:00	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
18-8-68 07:20	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
19-8-68 07:45	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
20-8-68 07:00	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
21-8-68 07:15	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
22-8-68 07:30	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
23-8-68 07:45	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
24-8-68 07:00	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
25-8-68 07:15	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
26-8-68 07:30	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
27-8-68 07:45	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
28-8-68 07:00	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
29-8-68 07:15	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
30-8-68 07:30	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-
31-8-68 07:45	-	-	-	5296	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	5296	-	-

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้น้ำ ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยกน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยกน้ำ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1. 1. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
2. 2. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
3. 3. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
4. 4. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
5. 5. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
6. 6. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
7. 7. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
8. 8. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
9. 9. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
10. 10. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
11. 11. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
12. 12. 65	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
13. 1. 66	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
14. 2. 66	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—
15. 3. 66	0.00000000	—	—	0.00000000	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารสกัดหรือ สารตกค้าง ที่ตรวจพบ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		
1. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
2. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
3. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
4. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
5. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
6. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
7. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
8. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
9. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
10. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
11. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
12. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
13. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
14. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
15. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero
16. 10. 68	0.4850	-	-	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zero

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย													
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๓-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๐	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๑	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๑	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๐-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๒	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๓	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๔	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๕	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๖	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๗	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๘	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๕๙	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๖๐	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๖๑	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๖๒	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๖๓	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๖๔	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๖๕	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๖๖	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๖๗	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๖๘	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๖๙	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T
๑๕-๑๐-๕๘	๐๗๑๐๗๐	—	—	๘๕๗๕๕	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	Zan T

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุรกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
16.11.65	0.996.74	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
19.11.65	0.996.28	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
15.11.65	0.997.71	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
14.11.65	0.997.12	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
20.11.65	0.997.55	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
21.11.65	0.997.10	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
21.11.65	0.998.16	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
21.11.65	0.998.44	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
22.11.65	0.998.73	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
22.11.65	0.999.11	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
22.11.65	0.999.17	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
23.11.65	0.999.13	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
23.11.65	0.999.68	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
23.11.65	0.999.96	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—
30.11.65	0.999.28	—	—	ร.บ.บ	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—	—

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
1-11-68	0.94412	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
2-11-68	0.94431	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
3-11-68	0.94486	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
4-11-68	0.94488	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
5-11-68	0.94501	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
6-11-68	0.94511	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
8-11-68	0.94519	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
9-11-68	0.94533	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
10-11-68	0.94560	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
11-11-68	0.94570	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
12-11-68	0.94583	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
13-11-68	0.94594	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
14-11-68	0.94602	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—
15-11-68	0.94619	—	—	ร.ว.ช	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	—	—

๕

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยกกาก (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
1/12/๕๕	๐๕๐๑๑๒	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
2/12/๕๕	๐๕๐๑๑๕	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
3/12/๕๕	๐๕๐๑๑๙	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
4/12/๕๕	๐๕๐๑๑๐	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
๕/12/๕๕	๐๕๐๑๑๔	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
6/12/๕๕	๐๕๐๑๑๖	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
๗/12/๕๕	๐๕๐๑๑๔	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
8/12/๕๕	๐๕๐๑๑๑	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
๙/12/๕๕	๐๕๐๑๑๕	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
10/12/๕๕	๐๕๐๑๑๑	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
11/12/๕๕	๐๕๐๑๑๖	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
12/12/๕๕	๐๕๐๑๑๖	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
13/12/๕๕	๐๕๐๑๑๒	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
14/12/๕๕	๐๕๐๑๑๕	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
15/12/๕๕	๐๕๐๑๑๑	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
16/12/๕๕	๐๕๐๑๑๒	-	-	๕.๖๗๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	รายชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)		
๓๓/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๓๑	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๓๘/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๓๑	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๓๙/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๓๐	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๒๑/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๓๒	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๒๓/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๓๑	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๒๒/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๓๑	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๒๓/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๓๑	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๒๔/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๓๑	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๒๕/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๔๖	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๒๖/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๕๒	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๒๗/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๕๕	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๒๘/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๖๑	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๒๙/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๕๑	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๓๐/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๕๑	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์
๓๑/๑๒/๖๕	๐๖๐๔๓๑	-	-	จ.๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ณพนธ์

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)	
๓๓/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๓๔/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๓๕/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๓๖/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๓๗/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๓๘/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๓๙/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๔๐/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๔๑/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๔๒/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๔๓/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๔๔/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๔๕/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๔๖/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๔๗/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๔๘/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๔๙/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์
๕๐/๑/๕๙	๐๕๐๖๖๖	-	-	ร. ๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เอเย่นส์

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกล/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกล/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑/๑/๖๑	๐๕๐1๐4	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
๒/๑/๖๑	๐๕๐1๐4	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
๓/๑/๖๑	๐๕๐1๒5	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
๔/๑/๖๑	๐๕๐131	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
๕/๑/๖๑	๐๕๐139	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
๖/๑/๖๑	๐๕๐14๑	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
๗/๑/๖๑	๐๕๐151	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
๘/๑/๖๑	๐๕๐1๕5	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
๙/๑/๖๑	๐๕๐241	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
1๐/๑/๖๑	๐๕๐242	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
11/๑/๖๑	๐๕๐2๕1	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
12/๑/๖๑	๐๕๐341	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
1๓/๑/๖๑	๐๕๐341	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
1๔/๑/๖๑	๐๕๐๕๖3	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
15/๑/๖๑	๐๕๐๖๖๖	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย
1๖/๑/๖๑	๐๕๐๖๖๖	-	-	๕.๖๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	เดชาชัย

ภาคผนวกที่ 7

เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง ป้ายทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน

Check list บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....๒๕.....

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คอนสแตนต์ La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
11	ครัวเลขซี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องสปาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
15	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
16	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
17	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	
18	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	
19	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	
20	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	
21	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
22	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
23	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังล็อบบี้ (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
24	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังล็อบบี้ (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
25	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	
26	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	
27	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
28	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
29	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังล็อบบี้ (918)	CO2	1	✓	✓	✓	
30	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังล็อบบี้ (928)	CO2	1	✓	✓	✓	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
33	Villa 203	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
34	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
35	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
36	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
37	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
38	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
39	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
40	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
41	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
42	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
43	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
45	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
46	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
47	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
48	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	
49	ลอลลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย						ชื่อผู้ตรวจ	Zau Wen Tan

Hotel Manager

Maintenance manager

ลำดับ	ที่ตั้ง	ใช้ระบบไฟฉุกเฉิน	ปิด/เปิด	แสงสว่างของหลอดไฟ	ลักษณะภายนอก	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	✓	✓	✓	
2	Kids Club	✓	✓	✓	✓	
3	Sport	✓	✓	✓	✓	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
5	Sport ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	✓	✓	✓	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	✓	✓	✓	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	✓	✓	✓	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	✓	✓	✓	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	✓	✓	✓	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	✓	✓	✓	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	✓	✓	✓	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	✓	✓	✓	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	✓	✓	✓	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	✓	✓	✓	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	✓	✓	✓	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	✓	✓	✓	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (911)	✓	✓	✓	✓	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (921)	✓	✓	✓	✓	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (918)	✓	✓	✓	✓	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	
22	ครัวเมน	✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข				ชื่อผู้ตรวจ	Zin Ann Tin	

Hotel Manager

Maintenance Manger

Check list บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือน..... 68

ลำดับ	ที่ตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คอนสวर्ट La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
11	ครัวเลอซี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องสปาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
15	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
16	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
17	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	
18	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	
19	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	
20	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	
21	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
22	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
23	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังลือบปี (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
24	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังลือบปี (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
25	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	
26	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	
27	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
28	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
29	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังลือบปี (918)	CO2	1	✓	✓	✓	
30	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังลือบปี (928)	CO2	1	✓	✓	✓	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
33	Villa 203	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
34	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
35	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
36	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
37	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
38	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
39	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
40	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
41	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
42	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
43	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
45	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
46	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
47	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
48	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	
49	ลอลลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	

หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย

ชื่อผู้ตรวจ

Car

Hotel Manager

Maintenance manager


6/1/5

ลำดับ	ที่ตั้ง	ใช้ระบบไฟฉุกเฉิน	ปิด/เปิด	แสงสว่างของหลอดไฟ	ลักษณะภายนอก	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	✓	✓	✓	
2	Kids Club	✓	✓	✓	✓	
3	Sport	✓	✓	✓	✓	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
5	Sport ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	✓	✓	✓	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	✓	✓	✓	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	✓	✓	✓	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	✓	✓	✓	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	✓	✓	✓	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	✓	✓	✓	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	✓	✓	✓	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	✓	✓	✓	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	✓	✓	✓	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	✓	✓	✓	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	✓	✓	✓	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	✓	✓	✓	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (911)	✓	✓	✓	✓	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (921)	✓	✓	✓	✓	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (918)	✓	✓	✓	✓	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	
22	ครัวเมน	✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข				ชื่อผู้ตรวจ	Cam	

Hotel Manager

.....

Maintenance Manger



ลำดับ	ที่ตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คนสวนใต้ La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
11	ครัวเลอซี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องสปาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
15	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
16	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
17	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	
18	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	
19	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	
20	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	
21	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
22	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
23	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังลือบปี (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
24	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังลือบปี (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
25	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	
26	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	
27	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
28	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
29	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังลือบปี (918)	CO2	1	✓	✓	✓	
30	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังลือบปี (928)	CO2	1	✓	✓	✓	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
33	Villa 203	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
34	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
35	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
36	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
37	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
38	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
39	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
40	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
41	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
42	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
43	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดีโซน 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
45	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดีโซน 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
46	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
47	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
48	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	
49	ลอลลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	

หมายเหตุ /= ปกติ x=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย

ชื่อผู้ตรวจ

Car

Hotel Manager

Maintenance manager

6/14/05

ลำดับ	ที่ตั้ง	เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	ปิด/เปิด	แสงสว่างของหลอดไฟ	ลักษณะภายนอก	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	✓	✓	✓	
2	Kids Club	✓	✓	✓	✓	
3	Sport	✓	✓	✓	✓	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
5	Sport ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	✓	✓	✓	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	✓	✓	✓	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	✓	✓	✓	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	✓	✓	✓	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	✓	✓	✓	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	✓	✓	✓	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	✓	✓	✓	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	✓	✓	✓	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	✓	✓	✓	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	✓	✓	✓	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	✓	✓	✓	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	✓	✓	✓	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (911)	✓	✓	✓	✓	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (921)	✓	✓	✓	✓	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (918)	✓	✓	✓	✓	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	
22	ครัวเมน	✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข				ชื่อผู้ตรวจ	Can	

Hotel Manager

.....

Maintenance Manger

D. 11/5
.....

Check list บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือน.....มกราคม ๒๕๖๓

ลำดับ	ที่ตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คอนสแตนต์ La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
11	ครัวเลขที่	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องชาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
15	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
16	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
17	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	
18	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	
19	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	
20	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	
21	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
22	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
23	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังล็อบบี้ (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
24	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังล็อบบี้ (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
25	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	
26	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	
27	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
28	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
29	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังล็อบบี้ (918)	CO2	1	✓	✓	✓	
30	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังล็อบบี้ (928)	CO2	1	✓	✓	✓	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
33	Villa 203	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
34	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
35	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
36	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
37	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
38	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
39	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
40	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
41	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
42	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
43	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนตัสชั้น 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
45	ตู้ Fire Hose Reel แพลนตัสชั้น 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
46	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
47	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
48	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	
49	ลอลลี่	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย						ชื่อผู้ตรวจ	

Hotel Manager


Maintenance manager

ลำดับ	ที่ตั้ง	เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	ปิด/เปิด	แสงสว่างของหลอดไฟ	ลักษณะภายนอก	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	✓	✓	✓	
2	Kids Club	✓	✓	✓	✓	
3	Sport	✓	✓	✓	✓	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
5	Sport ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	✓	✓	✓	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	✓	✓	✓	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	✓	✓	✓	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	✓	✓	✓	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	✓	✓	✓	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	✓	✓	✓	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	✓	✓	✓	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	✓	✓	✓	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	✓	✓	✓	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	✓	✓	✓	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	✓	✓	✓	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	✓	✓	✓	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (911)	✓	✓	✓	✓	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (921)	✓	✓	✓	✓	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (918)	✓	✓	✓	✓	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	
22	ครัวเมน	✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข				ชื่อผู้ตรวจ	Pen	

Hotel Manager

.....

Maintenance Manger



Check list บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือน.....

หน้า ๑๖

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คนสวนใต้ La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
11	ครัวเลอซี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องสปาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	
15	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
16	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
17	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	
18	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	
19	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	
20	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	
21	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
22	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
23	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังลือบี้ (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
24	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังลือบี้ (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
25	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	
26	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	
27	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
28	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
29	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังลือบี้ (918)	CO2	1	✓	✓	✓	
30	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังลือบี้ (928)	CO2	1	✓	✓	✓	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
33	Villa 203	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
34	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
35	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
36	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
37	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
38	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
39	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
40	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
41	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
42	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
43	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดีโซน 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
45	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดีโซน 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
46	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
47	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	
48	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	
49	ลอลลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	

หมายเหตุ /= ปกติ x=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย


ชื่อผู้ตรวจ

.....

Hotel Manager

Maintenance manager


.....

ลำดับ	ที่ตั้ง	เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	ปิด/เปิด	แสงสว่างของหลอดไฟ	ลักษณะภายนอก	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	✓	✓	✓	
2	Kids Club	✓	✓	✓	✓	
3	Sport	✓	✓	✓	✓	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
5	Sport ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	✓	✓	✓	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	✓	✓	✓	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	✓	✓	✓	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	✓	✓	✓	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	✓	✓	✓	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	✓	✓	✓	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	✓	✓	✓	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	✓	✓	✓	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	✓	✓	✓	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	✓	✓	✓	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	✓	✓	✓	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	✓	✓	✓	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (911)	✓	✓	✓	✓	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (921)	✓	✓	✓	✓	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (918)	✓	✓	✓	✓	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	
22	ครัวเมน	✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข				ชื่อผู้ตรวจ	 	

Hotel Manager

.....

Maintenance Manger

.....


ลำดับ	ที่ตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	/	/	/	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	/	/	/	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	/	/	/	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	/	/	/	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	/	/	/	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	/	/	/	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	/	/	/	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	/	/	/	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คนสวนใต้ La more	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
11	ครัวเลขที่	น้ำยาเหลวระเหย	1	/	/	/	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	/	/	/	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	/	/	/	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห่อซบไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	/	/	/	
15	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
16	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
17	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	/	/	/	
18	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	/	/	/	
19	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	/	/	/	
20	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	/	/	/	
21	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
22	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
23	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังลือบปี (818)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
24	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังลือบปี (828)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
25	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	/	/	/	
26	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	/	/	/	
27	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
28	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
29	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังลือบปี (918)	CO2	1	/	/	/	
30	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังลือบปี (928)	CO2	1	/	/	/	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
33	Villa 203	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
34	Villa 204	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
35	Villa 206	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
36	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
37	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
38	Villa 401	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
39	Villa 406	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
40	Villa 409	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
41	Villa 508	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
42	Villa 510	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
43	Villa 512	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 4	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
45	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 5	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
46	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
47	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
48	Office แม่บ้าน	CO2	1	/	/	/	
49	ลอสลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	/	/	/	

หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย

ชื่อผู้ตรวจ

Date

Hotel Manager

Maintenance manager

.....

.....

ธันวาคม 18

ลำดับ	ที่ตั้ง	เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	ปิด/เปิด	แสงสว่างของหลอดไฟ	ลักษณะภายนอก	หมายเหตุ
1	Lobby	/	/	/	/	
2	Kids Club	/	/	/	/	
3	Sport	/	/	/	/	
4	Spa ชั้นล่าง	/	/	/	/	
5	Sport ชั้นบน	/	/	/	/	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	/	/	/	/	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	/	/	/	/	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	/	/	/	/	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	/	/	/	/	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	/	/	/	/	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	/	/	/	/	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	/	/	/	/	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	/	/	/	/	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	/	/	/	/	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	/	/	/	/	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	/	/	/	/	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	/	/	/	/	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (911)	/	/	/	/	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (921)	/	/	/	/	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (918)	/	/	/	/	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	/	/	/	/	
22	ครัวเมน	/	/	/	/	
หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข				ชื่อผู้ตรวจ	[Signature]	

Hotel Manager

.....

Maintenance Manger

[Signature]

Check list บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือน..... 69.

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	/	/	/	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	/	/	/	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	/	/	/	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	/	/	/	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	/	/	/	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	/	/	/	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	/	/	/	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	/	/	/	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คอนสแตนโต้ La more	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
11	ครัวเลขที่	น้ำยาเหลวระเหย	1	/	/	/	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	/	/	/	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	/	/	/	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องสปาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	/	/	/	
15	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
16	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
17	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	/	/	/	
18	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	/	/	/	
19	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	/	/	/	
20	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	/	/	/	
21	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
22	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
23	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 8 ชั้น 1 ฟังลือบปี (818)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
24	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 8 ชั้น 2 ฟังลือบปี (828)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
25	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	/	/	/	
26	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	/	/	/	
27	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
28	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
29	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 9 ชั้น 1 ฟังลือบปี (918)	CO2	1	/	/	/	
30	ตู้ Fire Hose Reel ดัก 9 ชั้น 2 ฟังลือบปี (928)	CO2	1	/	/	/	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
33	Villa 203	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
34	Villa 204	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
35	Villa 206	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
36	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
37	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
38	Villa 401	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
39	Villa 406	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
40	Villa 409	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
41	Villa 508	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
42	Villa 510	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
43	Villa 512	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 4	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
45	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 5	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
46	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
47	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	/	/	/	
48	Office แม่บ้าน	CO2	1	/	/	/	
49	ลอลลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	/	/	/	
หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย						ชื่อผู้ตรวจ	BAN

Hotel Manager

Maintenance manager

BAN

ลำดับ	ที่ตั้ง	เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	ปิด/เปิด	แสงสว่างของหลอดไฟ	ลักษณะภายนอก	หมายเหตุ
1	Lobby	/	/	/	/	
2	Kids Club	/	/	/	/	
3	Sport	/	/	/	/	
4	Spa ชั้นล่าง	/	/	/	/	
5	Sport ชั้นบน	/	/	/	/	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	/	/	/	/	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	/	/	/	/	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	/	/	/	/	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	/	/	/	/	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	/	/	/	/	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	/	/	/	/	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	/	/	/	/	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	/	/	/	/	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	/	/	/	/	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	/	/	/	/	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	/	/	/	/	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	/	/	/	/	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (911)	/	/	/	/	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (921)	/	/	/	/	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (918)	/	/	/	/	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	/	/	/	/	
22	ครัวเมน	/	/	/	/	
หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข				ชื่อผู้ตรวจ	BMB	

Hotel Manager

.....

Maintenance Manger

BMB

ภาคผนวกที่ 8

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ