

ภาคผนวกที่ 16

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

รายการเช็คอุปกรณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ชื่ออุปกรณ์	ชื่อผู้ตรวจ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่1)	กยวัน	อริยา	
2 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 2)	เสนห์	ม.ค.	
3 Fire Exit light (ป้ายหนีไฟ ชุดที่1)	เสมา	คยิว	
4 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่2)	เอกชัย	เมกซ์	
5 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 3)	สมบัติ	สวณ	
6 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่3)	สมพล	ค.ค.	
7 Fire escape Door (ประตูทางหนีไฟ)	สกาพร	สกาพร	
8 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่4)	สุทธิศักดิ์	ค.ค.	
9 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 1)	ศรีสวัน	ด.ร.วิ	
10 Fire hose cabinet (ตู้ดับเพลิง)	อานนท์	ค.ค.	
11 First aid (ชุดปฐมพยาบาล)	จิราพร	จ.พ.พ.	
12 FCC Supply box (กล่องซีพพลาย)			
13 CCTV Record (กล่องวงจรปิด)			
14 Fire Equipment (อุปกรณ์ต่อสู้ไฟ)			
15 Fire Blanket /ผ้าห่มกันไฟ			
16 Fire Blanket /ผ้าห่มกันไฟ			

****ส่งก่อนวันที่15 ของทุกเดือน ก่อนส่งเอกสาร ให้เช็คหรือ
เขียนให้ครบถ้วนนะครับ**

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารพักจำเดือน มิถุนายน 2568

No/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/unit	สถานะ/Status Normal Abnormal	หมายเหตุ/Remark
1	ลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
2	Infront of store chemical /หน้าห้องเคมี	1	✓	
3	Infront of oil fuel / หน้าถังน้ำมันเชื้อเพลิง	1	✓	
4	Infront of fire exit ST2/หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	✓	
5	tramway/ ทางเชื่อมไปโรงสี	1	✓	
6	ห้อง Fire Pump	1	✓	
7	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
8	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
ชั้น 5/FL.5				
9	ลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
10	ห้องไดรฟ์/Drive Gofit	1	✓	5.6
11	ห้องฟิตเนส/Fitness Room	1	✓	4.6
12	ห้องไฟ/Electric room	1	✓	4.6
13	หน้าห้อง โยคะ/ Front of Yoga room	1	✓	4.6
14	ในห้อง โยคะ/Yoga room	1	✓	4.6
15	ในห้องน้ำชาย/Male Toilet	1	✓	4.6
16	ในห้องน้ำหญิง/Female toilet	1	✓	4.6
17	ในห้องน้ำคนพิการ/Disable Toilet	1	✓	4.6
18	ห้องออนเซนชาย/Male Onsen	1	✓	4.6
19	ห้องออนเซนหญิง/Female Onsen	1	✓	4.6
20	ห้องอ่านหนังสือ/library	1	✓	4.6
21	ห้องหนีไฟชั้น 5 ST1	1	✓	4.6
22	ทางหนีไฟชั้น 5 ST2	1	✓	4.6
ชั้น 4/FL.4				
23	บันไดหนีไฟ ST1	1	✓	
24	บันไดหนีไฟ ST2	1	✓	
ชั้น 3.5/FL.3.5-ST.2				
25	Pool pump/ห้องปั๊มสระน้ำ	1	✓	
26	โถงทางเดิน/Walk Hall	1	✓	
ชั้น 3.5/FL.3.5-ST.1				
27	ในห้อง Control Air 1/1	1	✓	
28	โถงทางเดิน/Walk Hall	1	✓	
ชั้น 3/FL.3				
29	ครัวอินเดีย/ Kitchen indian	1	✓	
30	ทางขึ้นชั้น 3.5 / way up floor 3.5	1	✓	
31	ห้องเตรียมจัดเลี้ยง/banquet preparation room	1	✓	
32	ห้องประชุมศรีราชา เสาทางเข้า/Si Racha	1	✓	
33	ห้องประชุมศรีราชา เสาทางเข้า/Si Racha	1	✓	
34	ห้องประชุมศรีราชา เสาที่2/Si Racha	1	✓	
35	ห้องประชุมศรีราชา เสาที่2/Si Racha	1	✓	
36	บางแสน เสาทางเข้า/ Bangsean room	1	✓	
37	ห้องประชุมบางแสน เสาที่2/ Bangsean	1	✓	
38	บันไดหนีไฟชั้น3/ Stair FL.3	1	✓	
39	หน้าประตูหนีไฟชั้น3/ Front of fire exit FL.3	1	✓	
40	ห้องน้ำลูกค้าชาย/Male Toilet	1	✓	
41	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Infront of Lift 8	1	✓	
42	ในบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST1	1	✓	
43	ในบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST2	1	✓	
ชั้น 2/FL.2				
44	บันไดหนีไฟชั้น2/ Stair FL.2	1	✓	
45	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Infront of Lift 8	1	✓	
46	หน้าลิฟท์เบอร์ 1,2/Infront of Lift 1,2	1	✓	
47	ห้องน้ำลูกค้าชาย/Male Toilet	1	✓	

ผู้ตรวจ 30.6.68

ผู้ตรวจ 30.6.68

Emergency light checklist (3)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารพักประจำเดือน มิถุนายน 2568

No/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/unit	สถานะ/Status	หมายเหตุ/Remark
48	ห้องนำลูกค้าหญิง/Female Toilet	1	✓	
49	ห้องนำลูกค้าชาย/Male Toilet	1	✓	
50	ห้องอาบน้ำ/Matiphut	1	✓	
51	ห้องประชุมแห่งหนึ่ง/Laem Chabang	1	✓	
52	ห้องประชุมอมตะ/Amata	1	✓	
53	ห้องประชุมเนรมิต/Hemarag	1	✓	
54	ทางเข้าออฟฟิศ/Infront accounting Office	1	✓	
55	ครัวเบเกอรี่ห้องล้าง/Bekkery Kitchen	1	✓	
56	สโตร์เบเกอรี่/Bekkery store	1	✓	
57	ครัวเบเกอรี่ข้างหลังอาหาร/Bekkery Kitchen	1	✓	
58	ทางไปห้อง Generator	1	✓	
59	ห้อง Generator /เครื่องปั่นไฟ	1	✓	
60	สโตร์ Pantry	1	✓	
61	Inside MDB/ในห้องไฟฟ้า	1	✓	
62	Infront fire exit no.2/หน้าประตูหนีไฟเบอร์2	1	✓	
63	ออฟฟิศ&B.banquet	1	✓	
64	ในบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST1	1	✓	
65	ในบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST2	1	✓	
66	ลิโอบบี้/lobby	1	✓	
67	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Infront of Lift 8	1	✓	
68	หน้าลิฟท์เบอร์ 1,2/ Infront elevator No.1,2	1	✓	
69	ห้องนำลูกค้าชาย/Male Toilet	1	✓	
70	ห้องนำลูกค้าหญิง/Female Toilet	1	✓	
71	สโตร์เบเกอรี่/Store Bell Boy	1	✓	
72	เคาน์เตอร์ฟรอนต์/Counter front No.2	1	✓	
73	ในห้องนำคนพิการ/Disabile Toilet	1	✓	
74	ข้างห้องอาหารที่ 1/ Beside TrEat 1	1	✓	
75	ข้างห้องอาหารที่ 2/ Beside TrEat 2	1	✓	
76	ไลน์ไฟฟ้า/ Line buffe	1	✓	
77	ครัวหลัก/ Main Kitchen	1	✓	
78	ทางออกสังอาหาร/ exit door for service	1	✓	
79	ลิฟท์ลูกค้าเบอร์ 4/Lift 4	1	✓	
80	ลิฟท์ลูกค้าเบอร์ 7/Lift 7	1	✓	
81	ทางเข้าออฟฟิศเซลส์/ Infrontof Sale Office	1	✓	
82	ในห้องไมเคินเตอร์/Inside I Center room	1	✓	
83	T2 Café	1	✓	
84	ในบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST1	1	✓	
85	ในบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST2	1	✓	
86	ชั้น B/FLB	1	✓	
87	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Infront of Lift 8	1	✓	
88	ทางออกสังอาหาร A/Exit Tower A	1	✓	
89	ออฟฟิศเซลส์/EN Office	1	✓	
90	สโตร์ข้างหลังออฟฟิศ /Store EN inside office	1	✓	
91	ห้องปั๊มน้ำ/ Fire Pump room	1	✓	
92	ห้องผู้จัดการแผนก/HK Office	1	✓	
93	สโตร์แผนกไมเคินเตอร์/Store HK inside Office	1	✓	
94	ห้องเก็บน้ำยาซักผ้า/ laundry detergent room	1	✓	
95	ในห้องซักผ้า/Inside Laundry room	1	✓	
96	ทางลงชั้นใต้ดิน/ Stair to underground	1	✓	
97	ห้องนำพนักงานชาย/Man Locker	1	✓	
98	ห้องนำพนักงานหญิง/Female Locker	1	✓	
99	ห้องยืมผ้า/Uniform	1	✓	
100	ออฟฟิศแผนกคส/HR Office	1	✓	
101	ห้องสัมภาษณ์/Interview	1	✓	
102	ห้องจัดซื้อ/Puchasing room	1	✓	
103	ห้องอาหารพนักงาน/Canteen	1	✓	
104	ในบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST1	1	✓	

Emergency light checklist (3)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารพักประจำเดือน มิถุนายน 2568

No/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/unit	สถานะ/Status	หมายเหตุ/Remark
103	ในบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST2	1	✓	
104	หน้าลิฟท์เบอร์3/ Infront elevator No.3	1	✓	
105	ทางเข้าลิฟท์เบอร์3 / Entrance elevator No.3	1	✓	
106	ข้างห้องซักผ้า / Beside washing machine	1	✓	
107	ลานจอดรถคนพิการ/Entrance Disabile Parking No	1	✓	
108	ลานจอดรถคนพิการ/Disabile Parking	1	✓	
109	Beside fire exit ST1	1	✓	

ใช้ทั้งหมด 54 อัน เลี้ยวทั้งหมด 35 อัน

ตรวจเช็คโดย 25.0 ตรวจเช็คโดย

วันที่ 20/7/68 วันที่

54 35

20/7/68

วันที่



Emergency light checklist (4)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินลานจอดรถประจำเดือน กรกฎาคม 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status		หมายเหตุ/Remark
			Normal	Abnormal	
1	บันไดหนีไฟ (กลาง)/Main ST ชั้น 9	1	✓	✓	ปกติ 00.1
2	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST 2 Atara Mall ชั้น 8	1	✓	✓	
3	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST1 Seaview ชั้น 7A	1	✓	✓	ปกติ 00.1
4	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	✓	X บันไดหนีไฟ ฝั่ง มอลล์
5	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	✓	
6	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	✓	
7	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	✓	
8	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	✓	
9	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	✓	
10	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	✓	
11	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	✓	
12	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST2 Atara Mall	1	✓	✓	ปกติ 00.1
13	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST1 Seaview	1	✓	✓	23/5/67
14	บันไดหนีไฟ / Infront elevator	1	✓	✓	ดีทุกทิศแล้ว
15	พื้นที่ลานจอด/Parking area	1	✓	✓	
16	พื้นที่ลานจอด/Parking area	1	✓	✓	
17	พื้นที่ลานจอด/Parking area	1	✓	✓	
18	พื้นที่ลานจอด/Parking area	1	✓	✓	
19	บันไดหนีไฟ (กลาง)/Main ST	1	✓	✓	
20	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	✓	23/5/67
21	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	✓	
22	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	✓	
23	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	✓	
24	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST2 Atara Mall	1	✓	✓	23/5/67
25	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST1 Seaview	1	✓	✓	
26	บันไดหนีไฟ / Infront elevator	1	✓	✓	23/5/67
27	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	✓	23/5/67
28	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	✓	23/5/67
29	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	✓	23/5/67
30	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	✓	23/5/67
31	บันไดหนีไฟ (กลาง)/Main ST	1	✓	✓	
32	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	✓	23/5/67
33	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	✓	23/5/67
34	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	✓	23/5/67
35	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	✓	23/5/67
36	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST2 Atara Mall	1	✓	✓	
37	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST1 Seaview	1	✓	✓	23/5/67

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินลานจอดรถประจำเดือน กรกฎาคม 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status		หมายเหตุ/Remark
			Normal	Abnormal	
38	บันไดหนีไฟ (กลาง)/Main ST	1	✓	✓	23/5/67
39	บันไดหนีไฟ / Infront elevator	1	✓	✓	
40	พื้นที่ลานจอด 1/3เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/3	1	✓	✓	23/5/67
41	พื้นที่ลานจอด 2/3 /Parking area 2/3	1	✓	✓	23/5/67
42	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1	✓	✓	23/5/67
43	บันไดหนีไฟ (กลาง)/Main ST	1	✓	✓	23/5/67
44	พื้นที่ลานจอด 1/3เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/3	1	✓	✓	23/5/67
45	พื้นที่ลานจอด 2/3 /Parking area 2/3	1	✓	✓	23/5/67
46	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1	✓	✓	23/5/67
47	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST1 Seaview	1	✓	✓	
48	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/2	1	✓	✓	23/5/67
49	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓	✓	23/5/67
50	บันไดหนีไฟ (กลาง)/Main ST	1	✓	✓	
51	พื้นที่ลานจอด 1/3เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/3	1	✓	✓	23/5/67
52	พื้นที่ลานจอด 2/3 /Parking area 2/3	1	✓	✓	23/5/67
53	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1	✓	✓	23/5/67
54	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST2 Atara Mall	1	✓	✓	23/5/67
55	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST1 Seaview	1	✓	✓	23/5/67
56	บันไดหนีไฟ / Infront elevator	1	✓	✓	23/5/67
57	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/2	1	✓	✓	23/5/67
58	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓	✓	23/5/67
59	บันไดหนีไฟ (กลาง)/Main ST	1	✓	✓	
60	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	✓	
61	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	✓	
62	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	✓	23/5/67
63	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	✓	23/5/67
64	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST2 Atara Mall	1	✓	✓	23/5/67
65	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST1 Seaview	1	✓	✓	
66	บันไดหนีไฟ / Infront elevator	1	✓	✓	
67	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/2	1	✓	✓	23/5/67
68	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓	✓	23/5/67
69	บันไดหนีไฟ (กลาง)/Main ST	1	✓	✓	23/5/67
70	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/2	1	✓	✓	
71	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓	✓	23/5/67
72	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST2 Atara Mall	1	✓	✓	
73	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/2	1	✓	✓	23/5/67
74	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓	✓	23/5/67
75	บันไดหนีไฟ (กลาง)/Main ST	1	✓	✓	23/5/67
76	พื้นที่ลานจอด 1/3เสาที่1 ฝั่งมอลล์/Parking area 1/3	1	✓	✓	
77	พื้นที่ลานจอด 2/3 /Parking area 2/3	1	✓	✓	
78	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1	✓	✓	
79	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST2 Atara Mall	1	✓	✓	23/5/67

ผู้ตรวจ: (ชื่อ) 1041 1041

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินลานจอดรถประจำเดือน กรกฎาคม 2568

No/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/unit	สถานะ/Status Normal Abnormal	หมายเหตุ/Remark
80	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST1 Seaview	1	✓	
81	บันไดหนีไฟ/ Infront elevator	1	✓	
82	พื้นที่ลานจอดรถ 1/2เสาที่1 ฝั่งทะเล/Parking area 1/2	1	✓	
83	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓	
84	บันไดหนีไฟ (กลาง)/Main ST	1	✓	
85	พื้นที่ลานจอดรถ/Parking area	1	✓	
86	ป้อมทางเข้าลานจอดรถ / Main entrance parking station	1	✓	
87	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST2 Atara Mall	1	✓	
88	ลานจอดรถรถมอเตอร์ไซด์/motorcycle parking	1	✓	
89	สโตร์กรุงเทพ / Store bangkok	1	✓	
90	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST2 Atara Mall	1	✓	
91	ข้างสโตร์ข้าง/ Beside store engineering	1	✓	
92	ข้างห้องแอนด์พื้นที่ใหม่ / Beside new canteen	1	✓	
93	บันไดหนีไฟ (ฝั่งทะเล)/ST1 Seaview	1	✓	

ใช้ทั้งหมด 59 อัน 656 เสียทั้งหมด 28 อัน

ตรวจเช็คโดย นาย สุกดีศักดิ์
วันที่ 25/04/68



ประตูหนีไฟ 1.1 คือสิ่งสฟท์พนักงาน
ประตูหนีไฟ 1.2 คือห้องลงท้ายด้วย 09
ประตูหนีไฟ 1.3 คือห้องลงท้ายด้วย 01
ประตูหนีไฟ 1.3 คือห้องลงท้ายด้วย 16

แบบตรวจสอบประตูทางหนีไฟ ดิก A

ตรวจสอบประตูทางหนีไฟอาคารห้องพักประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	ประตูหนีไฟ	ล็อกปิด/บาร์ล็อก	ประตูล็อก	หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No
Roof/ดาดฟ้า					
1	Staircase Fire Exit ST 1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
2	Staircase Fire Exit ST 1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
3	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
4	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
5	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
6	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
7	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
8	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
9	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
10	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
11	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
12	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
13	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
14	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
15	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
16	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
17	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
18	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
19	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
20	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
21	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
22	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
23	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
24	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
25	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
26	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
27	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
28	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
29	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
30	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
31	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
32	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
33	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
34	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
35	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
36	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
37	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	
38	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	

ตรวจสอบประตูทางหนีไฟอาคารอพยพประชาชน 2568

ลำดับ	สถานที่	ประตู หนีไฟ		ลูกบิด/บานล็อก		ประตูล็อค		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
132	Staircase Fire Exit ST2.1/ ประตูหนีไฟ	✓		✓				
133	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
ชั้น 10								
134	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
135	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
136	Staircase Fire Exit ST2.1/ ประตูหนีไฟ	✓		✓				
137	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
ชั้น 9								
138	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
139	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
140	Staircase Fire Exit ST2.1/ ประตูหนีไฟ	✓		✓				
141	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
ชั้น 8								
142	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
143	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
144	Staircase Fire Exit ST2.1/ ประตูหนีไฟ	✓		✓				
145	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
ชั้น 7								
146	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
147	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
148	Staircase Fire Exit ST2.1/ ประตูหนีไฟ	✓		✓				
149	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓				
ชั้น 5.5								
150	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
151	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
152	Staircase Fire Exit ST2.1/ ประตูหนีไฟ	✓		✓				
153	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓			✓	
ชั้น 5								
154	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
155	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 3								
156	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
157	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
158	Staircase Fire Exit ST2.1/ ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
159	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 2								
160	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
161	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 1								
162	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
163	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น B1								
164	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
165	Staircase Fire Exit ST2.1/ ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
166	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		

ตรวจเช็คโดย ส.ก.น.

วันที่ 22/7/68

ตรวจเช็คโดย ส.ก.น.

วันที่ 22/7/68



การตรวจสอบป้ายหนีไฟ (FIRE ESCAPE SIGN)

การตรวจสอบป้ายหนีไฟตามอาคารประชาชน 2568

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Yes	No	
1	ชั้น 7A ประตูทางหนีไฟ ST 1 ชั้น 7	1	✓		
2	พื้นที่ลานจอดรถ(ชั้นมอ)	1	✓		
3	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งทะเล)	1			ลง ๐๐๗
4	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1		✓	
5	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓	✓	
6	ชั้น 6A พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
7	ชั้น 6 พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
8	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
9	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
10	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
11	ชั้น 5A พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
	ชั้น 5				
12	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
13	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
14	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
15	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
	ชั้น 4A				
16	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
17	ชั้น 4 พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
18	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
	ชั้น 3A				
19	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
	ชั้น 3				
20	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
21	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
22	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
	ชั้น 2A				
23	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
	ชั้น 2				
24	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
25	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
26	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
	ชั้น 1B				
27	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
	ชั้น 1A				
28	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
29	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
	ชั้น 1A				
30	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
	ชั้น L				
31	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		
32	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
33	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
	ชั้น GA				
34	พื้นที่ลานจอดรถ(ฝั่งมอ)	1	✓		

Working/ปกติทั้งหมด 33

Not working/เสียทั้งหมด 1

ตรวจเช็คโดย ส.ก.น.

วันที่ 22/7/68

ตรวจเช็คโดย ส.ก.น.

วันที่ 22/7/68

แบบตรวจสอบประตูกั้นไฟ

ตรวจสอบประตูกั้นไฟตามแผนผังอาคาร 2568

ลำดับ	สถานที่	ประตูเปิด		ลูกบิด/บาร์พัก		ประตูล็อก		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 8								
1	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall	✓		✓		✓		
2	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 7								
3	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall	✓		✓		✓		
4	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 6								
5	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall		✓		✓		✓	
6	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview		✓		✓		✓	
ชั้น 5								
7	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall	✓		✓		✓		
8	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 4								
9	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall	✓		✓		✓		
ชั้น 3								
10	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall	✓		✓		✓		
11	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 2								
12	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall	✓		✓		✓		
13	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 1B								
14	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall	✓		✓		✓		
ชั้น L								
15	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall	✓		✓		✓		
16	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น G								
17	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall	✓		✓		✓		
ชั้น B1								
18	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น B2								
19	ประตูหนีไฟห้องมอลล์/Mall	✓		✓		✓		

ตรวจสอบโดย สมพร ตรวจเช็คโดย สมพร
 วันที่ 22/7/61 วันที่ 22/7/61
 รวมทั้งหมด 18 ของดี 18 ของเสีย 0

รายการตรวจสอบตู้ดับเพลิงอาคารห้องพัก ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

No.	Location	Hose Reel	Valve Handle	Nozzle	Glass Cover	Door Lock	Remark
ลำดับ	สถานที่	สายดับเพลิง	วาล์ว	หัวฉีด	กระจกตู้	ตัวล็อก	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.48	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.47	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 4709 / Front 4709 FI.46	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.45	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 4609 / Front 4609 FI.45	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.44	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 4509 / Front 4509 FI.43	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.42	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 4309 / Front 4309 FI.41	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.40	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 4209 / Front 4209 FI.40	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.39	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 4109 / Front 4109 FI.38	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.37	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 4009 / Front 4009 FI.36	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.35	✓	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 3909 / Front 3909 FI.34	✓	✓	✓	✓	✓	
18	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.33	✓	✓	✓	✓	✓	
19	หน้าห้อง 3809 / Front 3809 FI.32	✓	✓	✓	✓	✓	
20	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.31	✓	✓	✓	✓	✓	
21	หน้าห้อง 3709 / Front 3709 FI.30	✓	✓	✓	✓	✓	
22	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.29	✓	✓	✓	✓	✓	
23	หน้าห้อง 3609 / Front 3609 FI.28	✓	✓	✓	✓	✓	
24	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.27	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หน้าห้อง 3509 / Front 3509 FI.26	✓	✓	✓	✓	✓	
26	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.25	✓	✓	✓	✓	✓	
27	หน้าห้อง 3309 / Front 3309 FI.24	✓	✓	✓	✓	✓	
28	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.23	✓	✓	✓	✓	✓	
29	หน้าห้อง 3209 / Front 3209 FI.22	✓	✓	✓	✓	✓	
30	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.21	✓	✓	✓	✓	✓	
31	หน้าห้อง 3109 / Front 3109 FI.20	✓	✓	✓	✓	✓	
32	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.19	✓	✓	✓	✓	✓	
33	หน้าห้อง 3009 / Front 3009 FI.18	✓	✓	✓	✓	✓	
34	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.17	✓	✓	✓	✓	✓	
35	หน้าห้อง 2909 / Front 2909 FI.16	✓	✓	✓	✓	✓	
36	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.15	✓	✓	✓	✓	✓	
37	หน้าห้อง 2809 / Front 2809 FI.14	✓	✓	✓	✓	✓	
38	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.13	✓	✓	✓	✓	✓	
39	หน้าห้อง 2709 / Front 2709 FI.12	✓	✓	✓	✓	✓	
40	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8 FI.11	✓	✓	✓	✓	✓	
41	หน้าห้อง 2609 / Front 2609 FI.10	✓	✓	✓	✓	✓	

No.	Location	Hose Reel	Valve Handle	Nozzle	Glass Cover	Door Lock	Remark
ลำดับ	สถานที่	สายดับเพลิง	วาล์ว	หัวฉีด	กระจกตู้	ตัวล็อก	หมายเหตุ
42	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
43	หน้าห้อง 2509 / Front 2509						
44	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
45	หน้าห้อง 2309 / Front 2309						
46	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
47	หน้าห้อง 2209 / Front 2209						
48	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
49	หน้าห้อง 2109 / Front 2109						
50	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
51	หน้าห้อง 2009 / Front 2009						
52	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
53	หน้าห้อง 1909 / Front 1909						
54	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
55	หน้าห้อง 1809 / Front 1809						
56	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
57	หน้าห้อง 1709 / Front 1709						
58	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
59	หน้าห้อง 1609 / Front 1609						
60	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
61	หน้าห้อง 1509 / Front 1509						
62	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
63	หน้าห้อง 1209 / Front 1209						
64	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
65	หน้าห้อง 1109 / Front 1109						
66	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
67	หน้าห้อง 1009 / Front 1009						
68	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
69	หน้าห้อง 909 / Front 909						
70	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
71	หน้าห้อง 809 / Front 809						
72	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
73	หน้าห้อง 709 / Front 709						
74	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
75	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
76	หน้าห้อง Kid Room						
77	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
78	หน้าห้องน้ำกดน้ำ / Toilet						
79	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
80	หน้าห้องน้ำกดน้ำ / Toilet						
81	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
82	หน้าห้องน้ำกดน้ำ / Toilet						
83	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8						
84	รับสินค้า / Receive						

ตรวจเช็คโดย อนันต์

วันที่ 6/7/68



รายการตรวจสอบตู้ดับเพลิงลานจอดรถ ประจำเดือนที่ กรกฎาคม 2568

No.	Location	Hose Reel	Valve Handle	Nozzle	Glass Cover	Door Lock	Remark
ลำดับ	สถานที่	สายดับเพลิง	วาล์ว	หัวฉีด	กระจกตู้	ตัวล็อก	หมายเหตุ
1	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview						
2	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side						
3	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview						
4	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side						
5	ในลิฟท์ / Lift						
6	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview						
7	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side						
8	ในลิฟท์ / Lift						
9	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview						
10	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side						
11	ในลิฟท์ / Lift						
12	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side						
13	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview						
14	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side						
15	ในลิฟท์ / Lift						
16	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview						
17	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side						
18	ในลิฟท์ / Lift						
19	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side						
20	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview						
22	ในลิฟท์ / Lift						
23	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side						
24	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview						
25	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side						

ตรวจสอบโดย อนันต์

วันที่ 6/07/68

7 ตัวล็อก ล็อคไม่ได้อะ!

ตรวจสอบ ล็อคไม่ได้

รายการตรวจผ่านกลุ่มไฟ (FIRE ESCAPE SIGN)

รายการตรวจสอบผ่านกลุ่มไฟลานจอดประจำเดือน 4 กรกฎาคม 2568

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
1	ครัว 48	1	✓		
2	ครัวชั้น 3	1	✓		
3	ครัวบน	1	✓		
4	ครัวแดนหิน	1	✓		
5	ใบเต้ FIRE FIGHTING	1	✓		

Check By จุฑามาส
Date 4-7-64

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

FCC SUPPLY BOX CHECK LIST OF THE MONTH ON July 2025

NO	DESCRIPTION	TOTAL	STATUS		Remark
			YES	NO	
1	A 4 Writing pads (แผ่นรองเขียน-กระดาษ)	6	✓		
2	Writing pens (ปากกา)	6	✓		
3	Red Broadtip Markers (เมจิกสีแดง)	12	✓		
4	Masking Tape (เทปกาวมัน)	6	✓		
5	Pack White Chalk (ชอล์ค)	1	✓		
6	Flashlights with batteries (ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่)	6	✓		
7	Spare Batteries (แบตเตอรี่สำรอง)	12	✓		
8	Scissors (กรรไกร)	6	✓		
9	Small of drinking water (น้ำดื่มขวดเล็ก)	1	✓		
10	Emergency Contact Number Form (เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน)	1	✓		

Checked By: จุฑามาส Date: 4-7-64

FIRE FIGHTING EQUIPMENT INVENTORY CHECK LIST OF July 2025

S/NO	LOCATION FCC ROOM	Unit	REMARK
1	1 x 1 M.Crowbar (2.8ft) / ขวาน 36 นิ้ว	1	✓
3	Min. 1 High Powered Spot Light	1	✓
4	10 x Safety Vest - Perforated Fluorescent jacket with Phosphorescent White Stripes for Visibility day or night/ เสื้อกั๊ก สะท้อนแสง	2	✓
5	1 x Fire Blanket (2x2) M./ผ้าห่มกันไฟ	1	✓
6	1 x First Aid Kit / ชุดปฐมพยาบาล	1	✓
7	2 Portable Extinguisher (1 x Dry Powder, 1 x Co ²) / ถังดับเพลิง	2	✓
8	Min. 1 Wheel Chair on Standby / รถวีลแชร์	1	✓

CHECKED BY *gms*

Date: 7-7-25

รายการตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire extinguisher check list) ชุดที่ 1
รายการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม 2568

No.	สถานที่ /Place	หน่วย Unit	ประเภท Type	สถานะ		หมายเหตุ
				Normal	Abnormal	
1	FL 50 หน้าประตูหนีไฟ/Infront Fire exit	1	Dry 10 lbs.	✓		✓
2	FL 49 ในครัว 49 /Kitchen49	1	Co2 10 lbs.	✓		
3	ในห้องหัวลิฟท์ 49 /concolr lift room 49	1	Non 10 lbs.	✓		
4	ตู้ Fire Cabinet	1	Dry 10 lbs.	✓		
5	FL 48	1	Dry 15 lbs.	✓		
6	ในครัว 48 /Kitchen 48	1	FOAM 20 lbs.	✓		✓
7	ในห้องลิฟ 48 /Electric room 48	1	Co2 10 lbs.	✓		
8	FL 47	1	Dry 15 lbs.	✓		
9	ตู้ Fire Cabinet#4709	1	Dry 15 lbs.	✓		
10	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
11	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
12	FL 46	1	Dry 15 lbs.	✓		
13	ตู้ Fire Cabinet #4609	1	Dry 15 lbs.	✓		
14	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
15	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
16	FL 45	1	Dry 15 lbs.	✓		
17	ตู้ Fire Cabinet #4509	1	Dry 15 lbs.	✓		
18	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
19	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
20	FL 44	1	Dry 15 lbs.	✓		
21	ตู้ Fire Cabinet #4209	1	Dry 15 lbs.	✓		
22	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
23	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
24	FL 43	1	Dry 15 lbs.	✓		
25	ตู้ Fire Cabinet #4309	1	Dry 15 lbs.	✓		
26	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
27	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
28	FL 42	1	Dry 15 lbs.	✓		
29	ตู้ Fire Cabinet #4209	1	Dry 15 lbs.	✓		
30	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
31	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
32	FL 41	1	Dry 15 lbs.	✓		
33	ตู้ Fire Cabinet #4109	1	Dry 15 lbs.	✓		
34	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
35	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
36	FL 40	1	Dry 15 lbs.	✓		
37	ตู้ Fire Cabinet #4009	1	Dry 15 lbs.	✓		
38	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
39	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
40	FL 39	1	Dry 15 lbs.	✓		
41	ตู้ Fire Cabinet #3909	1	Dry 15 lbs.	✓		
42	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
43	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
44	FL 38	1	Dry 15 lbs.	✓		
45	ตู้ Fire Cabinet #3809	1	Dry 15 lbs.	✓		
46	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
47	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
48	FL 37	1	Dry 15 lbs.	✓		
49	ตู้ Fire Cabinet #3709	1	Dry 15 lbs.	✓		
50	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
51	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
52	FL 36	1	Dry 15 lbs.	✓		
53	ตู้ Fire Cabinet #3609	1	Dry 15 lbs.	✓		
54	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
55	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
56	FL 35	1	Dry 15 lbs.	✓		
57	ตู้ Fire Cabinet #3509	1	Dry 15 lbs.	✓		
58	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
59	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
60	FL 34	1	Dry 15 lbs.	✓		
61	ตู้ Fire Cabinet #3409	1	Dry 15 lbs.	✓		
62	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
63	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
64	FL 33	1	Dry 15 lbs.	✓		
65	ตู้ Fire Cabinet #3309	1	Dry 15 lbs.	✓		
66	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
67	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
68	FL 32	1	Dry 15 lbs.	✓		
69	ตู้ Fire Cabinet #3209	1	Dry 15 lbs.	✓		
70	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
71	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
72	FL 31	1	Dry 15 lbs.	✓		
73	ตู้ Fire Cabinet #3109	1	Dry 15 lbs.	✓		
74	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
75	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
76	FL 30	1	Dry 15 lbs.	✓		
77	ตู้ Fire Cabinet #3009	1	Dry 15 lbs.	✓		
78	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
79	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
80	FL 29	1	Dry 15 lbs.	✓		
81	ตู้ Fire Cabinet #2909	1	Dry 15 lbs.	✓		
82	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
83	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
84	FL 28	1	Dry 15 lbs.	✓		
85	ตู้ Fire Cabinet #2809	1	Dry 15 lbs.	✓		
86	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
87	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
88	FL 27	1	Dry 15 lbs.	✓		
89	ตู้ Fire Cabinet #2709	1	Dry 15 lbs.	✓		
90	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
91	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
92	FL 26	1	Dry 15 lbs.	✓		
93	ตู้ Fire Cabinet #2609	1	Dry 15 lbs.	✓		
94	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
95	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
96	FL 25	1	Dry 15 lbs.	✓		
97	ตู้ Fire Cabinet #2509	1	Dry 15 lbs.	✓		
98	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
99	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
100	FL 24	1	Dry 15 lbs.	✓		
101	ตู้ Fire Cabinet #2409	1	Dry 15 lbs.	✓		
102	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
103	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
104	FL 23	1	Dry 15 lbs.	✓		
105	ตู้ Fire Cabinet #2309	1	Dry 15 lbs.	✓		
106	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
107	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
108	FL 22	1	Dry 15 lbs.	✓		
109	ตู้ Fire Cabinet #2209	1	Dry 15 lbs.	✓		
110	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
111	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
112	FL 21	1	Dry 15 lbs.	✓		
113	ตู้ Fire Cabinet #2109	1	Dry 15 lbs.	✓		
114	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
115	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
116	FL 20	1	Dry 15 lbs.	✓		
117	ตู้ Fire Cabinet #2009	1	Dry 15 lbs.	✓		
118	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
119	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
120	FL 19	1	Dry 15 lbs.	✓		
121	ตู้ Fire Cabinet #1909	1	Dry 15 lbs.	✓		
122	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
123	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
124	FL 18	1	Dry 15 lbs.	✓		
125	ตู้ Fire Cabinet #1809	1	Dry 15 lbs.	✓		
126	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
127	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
128	FL 17	1	Dry 15 lbs.	✓		
129	ตู้ Fire Cabinet #1709	1	Dry 15 lbs.	✓		
130	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
131	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
132	FL 16	1	Dry 15 lbs.	✓		
133	ตู้ Fire Cabinet #1609	1	Dry 15 lbs.	✓		
134	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
135	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
136	FL 15	1	Dry 15 lbs.	✓		
137	ตู้ Fire Cabinet #1509	1	Dry 15 lbs.	✓		
138	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
139	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
140	FL 14	1	Dry 15 lbs.	✓		
141	ตู้ Fire Cabinet #1409	1	Dry 15 lbs.	✓		
142	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
143	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
144	FL 13	1	Dry 15 lbs.	✓		
145	ตู้ Fire Cabinet #1309	1	Dry 15 lbs.	✓		
146	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
147	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
148	FL 12	1	Dry 15 lbs.	✓		
149	ตู้ Fire Cabinet #1209	1	Dry 15 lbs.	✓		
150	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
151	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
152	FL 11	1	Dry 15 lbs.	✓		
153	ตู้ Fire Cabinet #1109	1	Dry 15 lbs.	✓		
154	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
155	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
156	FL 10	1	Dry 15 lbs.	✓		
157	ตู้ Fire Cabinet #1009	1	Dry 15 lbs.	✓		
158	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
159	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
160	FL 9	1	Dry 15 lbs.	✓		
161	ตู้ Fire Cabinet #909	1	Dry 15 lbs.	✓		
162	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
163	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
164	FL 8	1	Dry 15 lbs.	✓		
165	ตู้ Fire Cabinet #809	1	Dry 15 lbs.	✓		
166	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
167	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
168	FL 7	1	Dry 15 lbs.	✓		
169	ตู้ Fire Cabinet #709	1	Dry 15 lbs.	✓		
170	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
171	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
172	FL 6	1	Dry 15 lbs.	✓		
173	ตู้ Fire Cabinet #609	1	Dry 15 lbs.	✓		
174	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
175	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
176	FL 5	1	Dry 15 lbs.	✓		
177	ตู้ Fire Cabinet #509	1	Dry 15 lbs.	✓		
178	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
179	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
180	FL 4	1	Dry 15 lbs.	✓		
181	ตู้ Fire Cabinet #409	1	Dry 15 lbs.	✓		
182	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
183	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
184	FL 3	1	Dry 15 lbs.	✓		
185	ตู้ Fire Cabinet #309	1	Dry 15 lbs.	✓		
186	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
187	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
188	FL 2	1	Dry 15 lbs.	✓		
189	ตู้ Fire Cabinet #209	1	Dry 15 lbs.	✓		
190	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
191	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
192	FL 1	1	Dry 15 lbs.	✓		
193	ตู้ Fire Cabinet #109	1	Dry 15 lbs.	✓		
194	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
195	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
196	FL 0	1	Dry 15 lbs.	✓		
197	ตู้ Fire Cabinet #009	1	Dry 15 lbs.	✓		
198	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
199	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
200	FL -1	1	Dry 15 lbs.	✓		
201	ตู้ Fire Cabinet #-109	1	Dry 15 lbs.	✓		
202	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
203	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
204	FL -2	1	Dry 15 lbs.	✓		
205	ตู้ Fire Cabinet #-209	1	Dry 15 lbs.	✓		
206	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
207	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
208	FL -3	1	Dry 15 lbs.	✓		
209	ตู้ Fire Cabinet #-309	1	Dry 15 lbs.	✓		
210	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
211	สโตนีเมชั่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
212	FL -4	1	Dry 15 lbs.	✓		
213	ตู้ Fire Cabinet #-409	1	Dry 15 lbs.	✓		
214	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		

No.	สถานที่ / Place	หน่วย Unit	ประเภท Type	สถานะ Normal	Abnormal	หมายเหตุ
47	Fl.32 หน้ห้อง #3209	1	Dry 15 lbs.	✓		
48	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
49	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
50	Fl.31 ตู้ Fire Cabinet #3109	1	Dry 15 lbs.	✓		
51	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
52	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
53	Fl.30 ตู้ Fire Cabinet #3009	1	Dry 15 lbs.	✓		
54	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
55	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
56	Fl.29 ตู้ Fire Cabinet #2909	1	Dry 15 lbs.	✓		
57	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
58	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
59	Fl.28 ตู้ Fire Cabinet #2809	1	Dry 15 lbs.	✓		
60	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
61	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
62	Fl.27 หน้ห้อง #2709	1	Dry 15 lbs.	✓		
63	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
64	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
65	Fl.26 ตู้ Fire Cabinet #2609	1	Dry 15 lbs.	✓		
66	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
67	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
68	Fl.25 ตู้ Fire Cabinet #2509	1	Dry 15 lbs.	✓		
69	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
70	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
71	Fl.23 ตู้ Fire Cabinet #2309	1	Dry 15 lbs.	✓		
72	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
73	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
74	Fl.22 ตู้ Fire Cabinet #2209	1	Dry 15 lbs.	✓		
75	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
76	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
77	Fl.21 ตู้ Fire Cabinet #2109	1	Dry 15 lbs.	✓		
78	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
79	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		

Non CFC Halotron total 1 pcs. Dry Chemical 51 pcs.

CO2 26 pcs. FOAM 1 pcs. Total 79 pcs.

Checked by ๑๓/๗/๒๕๖๗ Verified by Date 13/7/25

รายการตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire extinguisher check list) ชุดที่ 2

No.	สถานที่ / Place	หน่วย Unit	ประเภท Type	สถานะ Normal	Abnormal	หมายเหตุ
1	Fl.20 ตู้ Fire Cabinet #2009	1	Dry 15 lbs.	✓		
2	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
3	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
4	Fl.19 ตู้ Fire Cabinet #1909	1	Dry 15 lbs.	✓		
5	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
6	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
7	Fl.18 ตู้ Fire Cabinet #1809	1	Dry 15 lbs.	✓		
8	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
9	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
10	Fl.17 ตู้ Fire Cabinet #1709	1	Dry 15 lbs.	✓		
11	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
12	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
13	Fl.16 ตู้ Fire Cabinet #1609	1	Dry 15 lbs.	✓		
14	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
15	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
16	Fl.15 ตู้ Fire Cabinet #1509	1	Dry 15 lbs.	✓		
17	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
18	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
19	Fl.12 หน้ห้อง #1209	1	Dry 15 lbs.	✓		
20	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		
21	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
22	Fl.11 ตู้ Fire Cabinet #1109	1	Dry 15 lbs.	✓		
23	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
24	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
25	Fl.10 ตู้ Fire Cabinet #1009	1	Dry 15 lbs.	✓		
26	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
27	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
28	Fl.9 ตู้ Fire Cabinet #909	1	Dry 15 lbs.	✓		
29	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
30	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
31	Fl.8 ตู้ Fire Cabinet #809	1	Dry 15 lbs.	✓		
32	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
33	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
34	Fl.7 ตู้ Fire Cabinet #709	1	Dry 15 lbs.	✓		
35	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
36	ส้ต้งน้บร่น /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
37	Fl.5.5 หน้ส้ฟ้บร่น 8 (ตู้ Fire Cabinet) /Lift 8	1	Dry 15 lbs.	✓		
38	connecting walkway/ทางเดิน	1	Co2 10 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
39	infront Generator/หน้าห้องเครื่องเจนเนอเรเตอร์	1	Ha 15 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
40	Fl.5 อาคาร A ตู้ Fire Cabinet หน้าห้องเด็กเล่น /Kids room	1	Dry 15 lbs.	✓		
41	Counter staff/เคาน์เตอร์ พนักงาน	1	Co2 10 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
42	Balcony Library/ระเบียง	1	Co2 10 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
43	Fitness Room	1	Co2 10 lbs.	✓		
44	ส้ฟ้บร่น 8 (ตู้ Fire Cabinet) /Lift 8	1	Dry 15 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
45	Fl.3 หน้ส้ฟ้บร่น 8 (ตู้ Fire Cabinet) /Lift 8	1	Dry 15 lbs.	✓		
46	Kitchen/ครัวจีน	1	FOAM 20 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
47	Beside Pump room/ข้างห้องปั้ม 3.5 ส้ต้งน้บร่น	1	Co2 10 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
48	Sound control sriracha/ควบคุมเสียงห้องศรียา	1	Co2 10 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
49	Sound control Bangsean/ควบคุมเสียงห้องนางสน	1	Co2 10 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
50	Beside HDU/ข้างHDU 3.5 ส้ต้งน้บร่น	1	Co2 10 lbs.	✓		Refill 11/09/2024
51	ตู้ Fire Cabinet หน้าห้องน้ายา /Male toilet	1	Dry 15 lbs.	✓		

รายการตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire extinguisher check list) ชุดที่ 2

No.	สถานที่ / Place	หน่วย / Unit	ประเภท / Type	สถานะ / Status	หมายเหตุ / Remark
				Normal	Abnormal
52	หน้าลิฟต์เบอร์ 8 (ตู้ Fire Cabinet)	1	Dry 15 lbs.	✓	
53	Bakery room/ห้องเบเกอรี่	1	Co2 10 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
54	Infront IT room/หน้าห้อง IT	1	Co2 10 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
55	Infront fire exit Account/หน้าประตูหนีไฟในห้องบัญชี	1	Co2 10 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
56	electric room/ หน้าห้องไฟฟ้า	1	Co2 10 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
57	ห้องไฟ Generator	1	Ha 10 lbs.	✓	
58	ตู้ Fire Cabinet หน้าห้องน้าชาย	1	Dry 15 lbs.	✓	
	FIIL				
59	หน้าลิฟต์เบอร์ 8 (ตู้ Fire Cabinet) / Lift 8	1	Dry 15 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
60	ในครัว Kitchen sink/ฟอง	1	FOAM 20 lbs.	✓	
61	ในครัว Kitchen	1	FOAM 20 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
62	Beside sever room/ข้างห้องเซิร์ฟเวอร์	1	Co2 10 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
63	Beside Freight elevator / Treat ข้างลิฟท์ยกของ	1	Co2 10 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
64	ตู้ Fire Cabinet หน้าห้องน้าชาย / Male toilet	1	Dry 15 lbs.	✓	
	FIILB				
65	ลิฟต์เบอร์ 8 / Lift 8	1	Dry 15 lbs.	✓	
66	ตู้ Fire Cabinet หน้าประตูรับส่งของ	1	Co2 10 lbs.	✓	
67	หน้าห้องซักผ้า / Laundry	1	Ha 10 lbs.	✓	
68	ทางลงชั้นใต้ดิน (ห้องซักผ้า)	1	Ha 10 lbs.	✓	
69	ที่เก็บผ้าสอย	1	Ha 10 lbs.	✓	
70	หน้าเลนเห็นเก่า	1	Ha 10 lbs.	✓	
71	ออฟฟิศเก็บผ้า / Housekeeping	1	Dry 15 lbs.	✓	
72	ตู้ Fire Cabinet หน้าห้องซักผ้า (ลูกค้า) / Guest Laundry	1	Dry 15 lbs.	✓	
73	Fire Fighting Equipment/อุปกรณ์ดับเพลิง	1	Dry 15 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
74	Fire Fighting Equipment/อุปกรณ์ดับเพลิง	1	Co2 10 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
75	Control Room	1	FOAM 20 lbs.	✓	
76	Control Room	1	Non CFC	✓	
77	Control Room	1	Co2 10 lbs.	✓	
78	ออฟฟิศช่าง / Engineering office	1	Ha 10 lbs.	✓	
79	ออฟฟิศช่าง / Engineering office มีน้ำ	1	Dry 10 lbs.	✓	เดิม 11/09/2024
	รวมอาคาร				
79	สถานีแก๊ส (ห้องซักผ้า) / Gas station (Laundry) 1/1	1	Dry 10 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
80	สถานีแก๊ส (ห้องซักผ้า) / Gas station (Laundry) 1/2	1	Dry 10 lbs.	✓	ชื่อ 18/09/2024
81	สถานีแก๊ส (ครัว) / Gas station (Kitchen) 1/1	1	Co2 10 lbs.	✓	
82	สถานีแก๊ส (ครัว) / Gas station (Kitchen) 1/2	1	Dry 15 lbs.	✓	

NoN CFC Halotron total 8 pcs. Dry Chemical 40 pcs.

CO2 30 pcs. FOAM 4 pcs. Total 82 pcs.

Checked by 13745 Verified by _____

Date 7/7/68 Date _____



รายการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม 2568 ชุดที่ 3

(Fire extinguisher check list)

No.	สถานที่ / Place	หน่วย / Unit	ประเภท / Type	สถานะ / Status	หมายเหตุ / Remark
				Normal	Abnormal
1	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
2	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
3	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
	ชั้น 8				
4	ตู้ Fire Cabinet St1	1	Dry 15 lbs.	✓	
5	ตู้ Fire Cabinet St2	1	Dry 15 lbs.	✓	
6	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
7	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
8	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
	ชั้น 7A				
9	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
10	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
11	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
	ชั้น 7				
12	ตู้ Fire Cabinet St1	1	Dry 10 lbs.	✓	
13	ตู้ Fire Cabinet St2	1	Dry 10 lbs.	✓	
14	หน้าลิฟท์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓	
15	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
16	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
17	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
	ชั้น 6A				
18	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
19	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
20	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
	ชั้น 6				
21	ตู้ Fire Cabinet St1	1	Dry 10 lbs.	✓	
22	ตู้ Fire Cabinet St2	1	Dry 10 lbs.	✓	
23	หน้าลิฟท์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓	
24	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
25	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
26	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
	ชั้น 5A				
27	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
28	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
29	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
	ชั้น 5				
30	ตู้ Fire Cabinet St1	1	Dry 10 lbs.	✓	
31	ตู้ Fire Cabinet St2	1	Dry 15 lbs.	✓	
32	หน้าลิฟท์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓	
33	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
34	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
35	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
	ชั้น 4A				
36	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
37	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
	ชั้น 4				
38	ตู้ Fire Cabinet St2	1	Dry 10 lbs.	✓	
39	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
40	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
	ชั้น 3A				
41	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
42	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
	ชั้น 3				
43	ตู้ Fire Cabinet St1	1	Dry 10 lbs.	✓	
44	ตู้ Fire Cabinet St2	1	Dry 10 lbs.	✓	
45	หน้าลิฟท์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓	
46	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	

No.	สถานที่ / Place	หน่วย Unit	ประเภท Type	สถานะ Normal	Abnormal	หมายเหตุ
47	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
48	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
49	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
50	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
51	Fire Cabinet	1	Dry 10 lbs.	✓		
52	Fire Cabinet	1	Dry 10 lbs.	✓		
53	หน่วยลิฟต์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓		
54	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
55	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
56	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
57	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
58	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
59	ตู้ Fire Cabinet	1	Dry 10 lbs.	✓		
60	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
61	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
62	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
63	ตู้ Fire Cabinet ST1	1	Dry 10 lbs.	✓		
64	ตู้ Fire Cabinet ST2	1	Dry 10 lbs.	✓		
65	หน่วยลิฟต์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓		
66	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
67	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
68	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
69	หน่วยลิฟต์ B / Front Tower B	1	Dry 10 lbs.	✓		
70	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
71	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
72	ตู้ Fire Cabinet ST2	1	Dry 15 lbs.	✓		
73	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
74	ตู้ Fire Cabinet ลานจอดรถบริเวณ	1	Dry 10 lbs.	✓		
75	ห้อง Fire Pump	1	Co2 10 lbs.	✓		
76	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
77	ตู้ Fire Cabinet	1	Dry 15 lbs.	✓		
78	Shop Engineer / ลิ้นชัก	1	Dry 10 lbs.	✓		
79	เคาน์เตอร์ใหม่ / New canteen	1	Co2 10 lbs.	✓		
80	เคาน์เตอร์ใหม่ / ห้องครัว / New canteen	1	FOAM 20 lbs.	✓		
81	Gas Station / สถานีแก๊สเคาน์เตอร์	1	Co2 10 lbs.	✓		

CO2 3 pcs. Halotron total pcs. FOAM 80 pcs. Total 80 pcs. Dry Chemical 77 pcs.

Checked by 10/7/68 Date 10/7/68

Verified by Date

10/7/68



O Hotel Residence

Emergency light checklist (1)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารพักประจำเดือน กรกฎาคม 2568

No/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/unit	สถานะ/Status Normal	Abnormal	หมายเหตุ/Remark
1	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
2	ห้องจ่ายไฟ	1		✓	
3	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
4	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
5	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
6	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
7	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
8	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
9	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
10	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
11	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
12	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
13	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
14	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
15	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
16	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
17	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
18	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
19	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
20	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
21	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
22	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
23	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
24	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
25	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
26	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
27	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
28	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
29	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
30	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
31	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
32	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
33	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
34	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
35	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
36	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
37	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
38	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
39	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
40	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
41	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
42	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
43	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
44	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
45	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
46	หน่วยลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		

103	หน้าห้อง #3715/ Front #3715		1	✓	
104	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift		1	✓	
105	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/ Lift 8		1		✓
106	บันไดหนีไฟ (ST1)		1		
107	บันไดหนีไฟ (ST2)		1	✓	
108	สโตร์แม่บ้าน/ Pantry		1		✓
109	ชาร์ฟไฟ/ Electric room		1	✓	
	ชั้น 36/ FL.36				
110	หน้าห้อง #3601/ Front #3601		1	✓	
111	หน้าห้อง #3607/ Front #3607		1	✓	
112	หน้าห้อง #3608/ Front #3608		1	✓	
113	หน้าห้อง #3615/ Front #3615		1	✓	
114	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift		1	✓	
115	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/ Lift 8		1		✓
116	บันไดหนีไฟ (ST1)		1	✓	
117	บันไดหนีไฟ (ST2)		1	✓	
118	สโตร์แม่บ้าน/ Pantry		1		✓
119	ชาร์ฟไฟ/ Electric room		1	✓	
	ชั้น 35/ FL.35				
120	หน้าห้อง #3501/ Front #3501		1	✓	
121	หน้าห้อง #3507/ Front #3507		1	✓	
122	หน้าห้อง #3508/ Front #3508		1		✓
	หน้าห้อง #3515/ Front #3515		1	✓	
124	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift		1		✓
125	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/ Lift 8		1		✓
126	บันไดหนีไฟ (ST1)		1		✓
127	บันไดหนีไฟ (ST2)		1	✓	
128	สโตร์แม่บ้าน/ Pantry		1		✓
129	ชาร์ฟไฟ/ Electric room		1	✓	
	ชั้น 33/ FL.33				
130	หน้าห้อง #3301/ Front #3301		1	✓	
131	หน้าห้อง #3307/ Front #3307		1	✓	
132	หน้าห้อง #3308/ Front #3308		1		✓
133	หน้าห้อง #3315/ Front #3315		1		✓
134	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift		1	✓	
135	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/ Lift 8		1		✓
136	บันไดหนีไฟ (ST1)		1		✓
137	บันไดหนีไฟ (ST2)		1	✓	
138	สโตร์แม่บ้าน/ Pantry		1		✓
139	ชาร์ฟไฟ/ Electric room		1	✓	
	ชั้น 32/ FL.32				
140	หน้าห้อง #3201/ Front #3201		1	✓	16/1/68
141	หน้าห้อง #3207/ Front #3207		1	✓	
142	หน้าห้อง #3208/ Front #3208		1	✓	
143	หน้าห้อง #3215/ Front #3215		1	✓	
144	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift		1		✓
145	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/ Lift 8		1	✓	
146	บันไดหนีไฟ (ST1)		1	✓	
147	บันไดหนีไฟ (ST2)		1	✓	
148	สโตร์แม่บ้าน/ Pantry		1		✓
149	ชาร์ฟไฟ/ Electric room		1	✓	
	ชั้น 31/ FL.31				
150	หน้าห้อง #3101/ Front #3101		1	✓	21/05/68
151	หน้าห้อง #3107/ Front #3107		1	✓	
152	หน้าห้อง #3108/ Front #3108		1		21/05/68
153	หน้าห้อง #3115/ Front #3115		1	✓	
154	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift		1		✓
155	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/ Lift 8		1	✓	
156	บันไดหนีไฟ (ST1)		1	✓	
157	บันไดหนีไฟ (ST2)		1	✓	
158	สโตร์แม่บ้าน/ Pantry		1		✓
159	ชาร์ฟไฟ/ Electric room		1	✓	

ชั้น 30/FL.30			
160	หน้าห้อง #3001/Front #3001	1	✓
161	หน้าห้อง #3007/Front #3007	1	✓
162	หน้าห้อง #3008/Front #3008	1	✓ 21/05/67
163	หน้าห้อง #3015/Front #3015	1	✓
164	หน้าลิฟท์ขึ้น/ Front of Guest lift	1	✓
165	หน้าลิฟท์ขึ้น 8/Lift 8	1	✓ 22/05/67
166	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓ 24/05/67
167	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓ 21/05/67
168	สโตร์แม่บ้าน/Pantry	1	✓
169	ชาร์ฟไฟ/ Electric room	1	✓
ชั้น 29/FL.29			
170	หน้าห้อง #2901/Front #2901	1	✓ 29/05/67
171	หน้าห้อง #2907/Front #2907	1	✓
172	หน้าห้อง #2908/Front #2908	1	✓
173	หน้าห้อง #2915/Front #2915	1	✓ 22/05/67
174	หน้าลิฟท์ขึ้น/ Front of Guest lift	1	✓ 22/05/67
175	หน้าลิฟท์ขึ้น 8/Lift 8	1	✓
176	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓
177	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓
178	สโตร์แม่บ้าน/Pantry	1	✓ 22/05/67
179	ชาร์ฟไฟ/ Electric room	1	✓ 22/05/67
ชั้น 28/FL.28			
180	หน้าห้อง #2801/Front #2801	1	✓
181	หน้าห้อง #2807/Front #2807	1	✓ 22/05/67
182	หน้าห้อง #2808/Front #2808	1	✓
183	หน้าห้อง #2815/Front #2815	1	✓ 22/05/67
184	หน้าลิฟท์ขึ้น/ Front of Guest lift	1	✓ 22/05/67
185	หน้าลิฟท์ขึ้น 8/Lift 8	1	✓
186	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓
187	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓ 22/05/67
188	สโตร์แม่บ้าน/Pantry	1	✓
189	ชาร์ฟไฟ/ Electric room	1	✓ 22/05/67

ใช้ได้ทั้งหมด 73 อัน
 ตรวจเช็คโดย อธิวัฒน์ ไกรนุก
 วันที่ 19/7/68

เสียทั้งหมด 91 อัน
 ตรวจเช็คโดย อธิวัฒน์ ไกรนุก
 วันที่ 19/7/68

รวมทั้งหมด 164
 ผิดตามใบ 29



(FIRE ESCAPE SIGN)

รายการตรวจสอบป้ายหนีไฟประจำเดือน กรกฎาคม 2568

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
ชั้น 50					
1	Exit Doorประตูทางหนีไฟ ST 1	1	✓		
ชั้น 49					
2	Exit Doorประตูทางหนีไฟ ST 1	1	✓		
3	Fire exit signs/หน้าห้องนำ ข-ญ	1	✓		
ชั้น 48					
4	Fire exit signs/ประตูหนีไฟ ST2	1	✓		
5	Fire exit signs/ทางเข้าห้องอาหาร	1	✓		
6	Fire exit signs/หน้าห้องนำ ข-ญ	1	✓		
7	Exit Doorประตูทางออกสวน	1	✓		
8	Fire exit signs/ประตูทางจากสวน	1	✓		ตอนนี้ยังไม่มีการเพิ่ม
ชั้น 47					
9	Fire exit signs/หน้าห้อง #4701	1		✗	
0	Fire exit signs/หน้าห้อง #4703	1		✗	
11	Fire exit signs/หน้าห้อง #4705	1		✗	
12	Fire exit signs/หน้าห้อง #4707	1		✗	
13	Fire exit signs/หน้าห้อง #4708	1		✗	
14	Fire exit signs/หน้าห้อง #4712	1		✗	
15	Fire exit signs/หน้าห้อง #4715	1		✗	
ชั้น 46					
16	Fire exit signs/หน้าห้อง #4601	1		✗	
17	Fire exit signs/หน้าห้อง #4603	1		✗	
18	Fire exit signs/หน้าห้อง #4605	1		✗	
19	Fire exit signs/หน้าห้อง #4607	1		✗	
20	Fire exit signs/หน้าห้อง #4608	1		✗	
21	Fire exit signs/หน้าห้อง #4612	1		✗	
22	Fire exit signs/หน้าห้อง #4615	1		✗	
ชั้น 45					
23	Fire exit signs/หน้าห้อง #4501	1		✗	
24	Fire exit signs/หน้าห้อง #4503	1		✗	
25	Fire exit signs/หน้าห้อง #4505	1		✗	
26	Fire exit signs/หน้าห้อง #4507	1		✗	
27	Fire exit signs/หน้าห้อง #4508	1		✗	
28	Fire exit signs/หน้าห้อง #4512	1		✗	
29	Fire exit signs/หน้าห้อง #4515	1		✗	
ชั้น 43					
30	Fire exit signs/หน้าห้อง #4301	1		✗	
31	Fire exit signs/หน้าห้อง #4303	1		✗	
32	Fire exit signs/หน้าห้อง #4305	1		✗	
33	Fire exit signs/หน้าห้อง #4307	1		✗	
34	Fire exit signs/หน้าห้อง #4308	1		✗	
35	Fire exit signs/หน้าห้อง #4312	1		✗	
36	Fire exit signs/หน้าห้อง #4315	1		✗	
ชั้น 42					
37	Fire exit signs/หน้าห้อง #4201	1		✗	
38	Fire exit signs/หน้าห้อง #4203	1		✗	
39	Fire exit signs/หน้าห้อง #4205	1		✗	
40	Fire exit signs/หน้าห้อง #4207	1		✗	
41	Fire exit signs/หน้าห้อง #4208	1		✗	
42	Fire exit signs/หน้าห้อง #4212	1		✗	

ตอนนี้ยังไม่มีการเพิ่ม

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	

Working/ปกติทั้งหมด 28 อื่น Not working/เสียทั้งหมด 255 อื่น

ตรวจเช็คโดย โดย วัฒนพงษ์ ทรัพย์ ตรวจเช็คโดย _____

วันที่ 16-4-68 วันที่ _____

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
239	Fire exit signs/หน้าห้อง #1016	1		X	
240	Fire exit signs/หน้าห้อง #901	1		X	
241	Fire exit signs/หน้าห้อง #903	1		X	
242	Fire exit signs/หน้าห้อง #905	1		X	
243	Fire exit signs/หน้าห้อง #907	1		X	
244	Fire exit signs/หน้าห้อง #908	1		X	
245	Fire exit signs/หน้าห้อง #912	1		X	
246	Fire exit signs/หน้าห้อง #912	1		X	
247	Fire exit signs/หน้าห้อง #801	1		X	
248	Fire exit signs/หน้าห้อง #803	1		X	
249	Fire exit signs/หน้าห้อง #805	1		X	
250	Fire exit signs/หน้าห้อง #807	1		X	
251	Fire exit signs/หน้าห้อง #808	1		X	
252	Fire exit signs/หน้าห้อง #812	1		X	
253	Fire exit signs/หน้าห้อง #812	1		X	
254	Fire exit signs/หน้าห้อง #701	1		X	
255	Fire exit signs/หน้าห้อง #703	1		X	
256	Fire exit signs/หน้าห้อง #705	1		X	
257	Fire exit signs/หน้าห้อง #707	1		X	
258	Fire exit signs/หน้าห้อง #711	1		X	
259	Fire exit signs/หน้าห้อง #715	1		X	
262	Exit Door ประตูทางหนีไฟ ST 1	1	✓		
263	Exit Door ประตูทางหนีไฟ ST 2	1	✓		
264	Fire exit signs/หน้าห้อง โตะ	1	✓		
265	Fire exit signs/หน้าห้อง นำ ข่าย	1	✓		
266	Fire exit signs/หน้าห้อง ฟิตเนส	1	✓		
267	Fire exit signs/หน้าห้อง นำ ห้าง	1	✓		
268	Exit Door ห้อง โตะ	1	✓		
269	Exit Door หน้าห้อง นำ คณิตการ	1	✓		
270	Exit Door หน้าห้อง บางแสน ST1	1	✓		
271	Exit Door หน้าห้อง ศรีราชา ST1	1		X	
272	Exit Door ห้อง บางแสน	1		X	
273	Exit Door ห้อง ศรีราชา ST2	1		X	
274	Exit Door ห้อง ศรีราชา ST2	2	✓		
275	Exit Door หน้าห้อง เบอร์ 1-2	1	✓		
276	Exit Door Maptahut			X	
277	Exit Door Amata			X	
278	Exit Door Hemaraj		✓		
279	Exit Door Lamchabang		✓		
280	Exit Door ST2, F/N room		✓		
281	Exit Door		✓		
282	Exit Door ป้ายทางออกหน้า	1	✓		
283	Exit Door ST2	1	✓		
284	ทางออกประตูหนีไฟ ST1	1	✓		
285	Exit Door ประตูทางหนีไฟ ST 1	1	✓		

รายนามตรวจเช็คคลังยาประจำเดือน 12 JULY : 2568

L&P Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติก)		10 ชิ้น	6	4	10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน			2	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves (ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins (เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers (ปากคีบ)		1 ตัว			1	
	Stainless Steel Scissors (กรรไกร)		1 ตัว			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			5	
9	Cotton Balls (สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้คันคัน)	01-07-2020	1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)		1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (ครีปป่าพันแผลม้วน)		1 อัน	1	-	-	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free (เช็ดทำความสะอาด)	01-06-2016	1 ชิ้น			1	
16	Cleaning Wipes (เช็ดทำความสะอาด)	15-01-2016	1 หลอด			1	
17	Antiseptic Cream (ครีมฆ่าเชื้อรักษาแผลไฟไหม้/ร้อนลวก)	02-10-2019	1 ขวด			1	
18	Dettol (เดทตอล)		1 เล่ม			1	
	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)						

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด ได้ระบุในบัญชีแนบมา

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 1

ผู้ตรวจ ทอชกต / 17-07-68

รายนามตรวจเช็คคลังยาประจำเดือน 11 JULY : 2568

FN Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติก)		10 ชิ้น			10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน			2	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves (ถุงมือ)		5 คู่			5	
	Safety Pins (เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers (ปากคีบ)		1 ตัว			1	
7	Stainless Steel Scissors (กรรไกร)		1 ตัว			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			5	
9	Cotton Balls (สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้คันคัน)		1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)	5-2027	1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (ครีปป่าพันแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
	Alcohol Free (เช็ดทำความสะอาด)	01-07-2026	1 ชิ้น			1	
16	Cleaning Wipes (เช็ดทำความสะอาด)	15-1-26	1 หลอด			1	
17	Antiseptic Cream (ครีมฆ่าเชื้อรักษาแผลไฟไหม้/ร้อนลวก)	02-10-24	1 ขวด			1	
18	Dettol (เดทตอล)		1 เล่ม			1	
	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)						

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด มี 1

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

ผู้ตรวจ ทอชกต / 11/3/68

รายงานตรวจเช็คคลังยาประจำเดือน 17-01-65 2568

F&B Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติก)		10 ชิ้น	7	2	10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน	1	-	1	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves (ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins (เข็มกลัด)		10 อัน	6	-	4	
6	Stainless Steel Tweezers (ปากคีบ)		1 ตัว			1	
7	Stainless Steel Scissors (กรรไกร)		1 ตัว			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			5	
9	Cotton Balls (สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้คันคัน)	04-05-2550	1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)		1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (เทปผ้าพันแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free (พินูมิบิก)	04-05-2550	1 ชิ้น			1	
16	Cleaning Wipes (กระดาษเช็ดมือ)	16-12-26	1 หลอด			1	
17	Antiseptic Cream (ครีมทาเช็ดมือ)		1 ขวด	1		1	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม			1	

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด เดทอล มี 1 ชิ้น

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด มี 1 ชิ้น

คณิศร ทองกฤษฎา / 17-01-65

รายงานตรวจเช็คคลังยาประจำเดือน 17-01-65 2568

FO Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติก)		10 ชิ้น	4	4	10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน			2	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves (ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins (เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers (ปากคีบ)		1 ตัว			1	
7	Stainless Steel Scissors (กรรไกร)		1 ตัว			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน	2	2	5	
9	Cotton Balls (สำลีก้อน)		1 ถุง	1	1	1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้คันคัน)	04-05-2030	1 ขวด	1	1	1	
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)		1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (เทปผ้าพันแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free (พินูมิบิก)	01-11-26	1 ชิ้น			1	
16	Cleaning Wipes (กระดาษเช็ดมือ)		1 หลอด	1	1	1	
17	Antiseptic Cream (ครีมทาเช็ดมือ)		1 ขวด	1	1	1	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม			1	

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด เดทอล มี 1 ชิ้น

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด มี 1 ชิ้น

คณิศร ทองกฤษฎา / 17-01-65

รายนามตรวจเช็คคลังยาประจำเดือน ๑๙-๑๐-๖๙ 2568

FT Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติกเฮอร์)		10 ชิ้น	9	9	10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน			2	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves(ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins(เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers(ปากคีบ)		1 ด้าม			1	
7	Stainless Steel Scissors(กรรไกร)		1 ด้าม			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			5	
9	Cotton Balls(สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้คันคัน)		1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)		1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (ครีปป่าพันแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free(ฟีนูเบียก) Cleaning Wipes (Eg. Wet ones)	UPON 2026	1 ชิ้น			1	
16	Antiseptic Cream (ครีมทาเชื้อมีการรักษาแผลไฟ ไหม้ น้ำร้อนลวก)	06-09-25	1 หลอด			1	
17	Dettol (เดททอล)	0๕-10-34	1 ขวด			1	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม			1	

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

ผู้พิมพ์ ทบวท ๗ 24/2/69

รายนามตรวจเช็คคลังยาประจำเดือน 1๙-๑๐-๖๙ 2568

MK Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติกเฮอร์)		10 ชิ้น	6	6	10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน	1	-	1	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves(ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins(เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers(ปากคีบ)		1 ด้าม			1	
7	Stainless Steel Scissors(กรรไกร)		1 ด้าม			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			5	
9	Cotton Balls(สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้คันคัน)		1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)		1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (ครีปป่าพันแผลม้วน)		1 อัน	1		2	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free(ฟีนูเบียก) Cleaning Wipes (Eg. Wet ones)		1 ชิ้น			1	
16	Antiseptic Cream (ครีมทาเชื้อมีการรักษาแผลไฟ ไหม้ น้ำร้อนลวก)		1 หลอด	1		-	
17	Dettol (เดททอล)	02-10-34	1 ขวด	1		1	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม				

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 11 ชิ้น เหลือ ๗๕ ชิ้น

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 2. จำนวน ๒

รายนามตรวจสอบเช็คคลังยาประจำเดือน 14 July 2568

Atara sky Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติกเดือ)		10 ชิ้น			10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน	1		1	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves(ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins(เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers(ปากคีบ)		1 ตัว			1	
7	Stainless Steel Scissors(กรรไกร)		1 ตัว			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน	5	5	5	
9	Cotton Balls(สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้คันคัน)		1 ขวด	1	-	-	
12	Thermometer (ปลอวัดไข้)		1 อัน	1		1	
13	Crepe Bandage (เครปผ้าพันแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free(ฟิชชูเปียก)		1 ชิ้น			1	
16	Cleaning Wipes (Eg. Wet ones) Antiseptic Cream (ครีมทาเชืกรักษาแผลไฟ ไหม้ร้อนลวก)		1 หลอด	1	-	-	
17	Dettol (เดทตอล)		1 ขวด			1	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม			1	

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 0 ชิ้น

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 0

14 July 2568

รายนามตรวจสอบเช็คคลังยาประจำเดือน 11 July 2568

H/K Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติกเดือ)		10 ชิ้น			10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน			2	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves(ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins(เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers(ปากคีบ)		1 ตัว			1	
7	Stainless Steel Scissors(กรรไกร)		1 ตัว			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			5	
9	Cotton Balls(สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้คันคัน)		1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปลอวัดไข้)	05-1-2024	1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (เครปผ้าพันแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free(ฟิชชูเปียก)	14 July 2026	1 ชิ้น			1	
16	Cleaning Wipes (Eg. Wet ones) Antiseptic Cream (ครีมทาเชืกรักษาแผลไฟ ไหม้ร้อนลวก)	6-4-25	1 หลอด			1	
17	Dettol (เดทตอล)	02-10-25	1 ขวด			1	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม			1	

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

11 July 2568

๓๐/๑๒/๖๕ ๑๖/๑๒/๖๕ ๑๖/๑๒/๖๕ ๑๖/๑๒/๖๕ ๑๖/๑๒/๖๕ ๑๖/๑๒/๖๕ ๑๖/๑๒/๖๕ ๑๖/๑๒/๖๕ ๑๖/๑๒/๖๕ ๑๖/๑๒/๖๕

[illegible]

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (m/w)	Record (u/fn)	Condition (u/fn)	Remark
1	DVR 4			Normal	Abnormal	Normal	
2	elevator Fl.40	1	No.2	/	/	/	CCTV Record from 7-6-25 / 5-7-25
3	4010	1	No.3	/	/	/	
4	4008	1	No.4	/	/	/	
5	elevator Fl.39	1	No.5	/	/	/	
6	3905	1	No.6	/	/	/	
7	3910	1	No.7	/	/	/	
8	3908	1	No.8	/	/	/	
9	elevator Fl.38	1	No.9	/	/	/	
10	3805	1	No.10	/	/	/	
11	3810	1	No.11	/	/	/	
12	3808	1	No.12	/	/	/	
13	elevator Fl.37	1	No.13	/	/	/	
14	3705	1	No.14	/	/	/	
15	3710	1	No.15	/	/	/	
16	3708	1	No.16	/	/	/	
17	3610	1	No.17	/	/	/	
18	elevator Fl.36	1	No.18	/	/	/	
19	3605	1	No.19	/	/	/	
20	3608	1	No.20	/	/	/	
21	3505	1	No.21	/	/	/	
22	elevator Fl.35	1	No.22	/	/	/	
23	3510	1	No.23	/	/	/	
24	3508	1	No.24	/	/	/	
25	No.25			/	/	/	
26	No.26						
27	No.27						
28	No.28						
29	No.29						
30	No.30						
31	No.31						
32	No.32						
Total Month 28 day							
CCTV Record from 7-6-25 / 5-7-25							
Remark							
Condition (u/fn)							
Record (u/fn)							
Condition (u/fn)							
Remark							

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (m/w)	Record (u/fn)	Condition (u/fn)	Remark
1	DVR 3			Normal	Abnormal	Normal	
2	elevator Fl.27	1	No.1	/	/	/	CCTV Record from 7-6-25 / 5-7-25
3	2708	1	No.3	/	/	/	
4	2711	1	No.4	/	/	/	
5	elevator Fl.26	1	No.5	/	/	/	
6	2605	1	No.6	/	/	/	
7	2608	1	No.7	/	/	/	
8	2610	1	No.8	/	/	/	
9	elevator Fl.25	1	No.9	/	/	/	
10	2505	1	No.10	/	/	/	
11	2510	1	No.11	/	/	/	
12	2508	1	No.12	/	/	/	
13	elevator Fl.23	1	No.13	/	/	/	
14	2305	1	No.14	/	/	/	
15	2311	1	No.15	/	/	/	
16	2205	1	No.16	/	/	/	
17	elevator Fl.22	1	No.17	/	/	/	
18	2210	1	No.18	/	/	/	
19	2211	1	No.19	/	/	/	
20	elevator Fl.21	1	No.20	/	/	/	
21	2111	1	No.21	/	/	/	
22	2105	1	No.22	/	/	/	
23	2110	1	No.23	/	/	/	
24	2310	1	No.24	/	/	/	
25	No.25			/	/	/	
26	No.26						
27	No.27						
28	No.28						
29	No.29						
30	No.30						
31	No.31						
32	No.32						
Total Month 28 day							
CCTV Record from 7-6-25 / 5-7-25							
Remark							
Condition (u/fn)							
Record (u/fn)							
Condition (u/fn)							
Remark							

14/05/2024	5-7-64	12	9	7
------------	--------	----	---	---

1. 2.1 мг 2. 81 мг 3. 18 мг 4. 50-7-7 мг 5. 1111 мг

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (nrv)	Record (NVRn)	Condition (NVRn)	Remark
1	elevator FL.20	1	No.1	✓	Normal	Abnormal	
2	2005	1	No.2	✓	Normal	Abnormal	
3	2011	1	No.3	✓	Normal	Abnormal	
4	2008	1	No.4	✓	Normal	Abnormal	
5	1905	1	No.5	✓	Normal	Abnormal	
6	elevator FL.19	1	No.6	✓	Normal	Abnormal	
7	1908	1	No.7	✓	Normal	Abnormal	
8	1911	1	No.8	✓	Normal	Abnormal	
9	1805	1	No.9	✓	Normal	Abnormal	
10	elevator FL.18	1	No.10	✓	Normal	Abnormal	
11	1808	1	No.11	✓	Normal	Abnormal	
12	1811	1	No.12	✓	Normal	Abnormal	
13	1705	1	No.13	✓	Normal	Abnormal	
14	elevator FL.17	1	No.14	✓	Normal	Abnormal	
15	1708	1	No.15	✓	Normal	Abnormal	
16	1711	1	No.16	✓	Normal	Abnormal	
17	1605	1	No.17	✓	Normal	Abnormal	
18	elevator FL.16	1	No.18	✓	Normal	Abnormal	
19	1608	1	No.19	✓	Normal	Abnormal	
20	1611	1	No.20	✓	Normal	Abnormal	
21	1505	1	No.21	✓	Normal	Abnormal	
22	elevator FL.15	1	No.22	✓	Normal	Abnormal	
23	1508	1	No.23	✓	Normal	Abnormal	
24	1511	1	No.24	✓	Normal	Abnormal	
25	No.25	1	No.25	✓	Normal	Abnormal	
26	No.26	1	No.26	✓	Normal	Abnormal	
27	No.27	1	No.27	✓	Normal	Abnormal	
28	No.28	1	No.28	✓	Normal	Abnormal	
29	No.29	1	No.29	✓	Normal	Abnormal	
30	No.30	1	No.30	✓	Normal	Abnormal	
31	No.31	1	No.31	✓	Normal	Abnormal	
32	No.32	1	No.32	✓	Normal	Abnormal	
Total 1 Month day							
CCTV Record from 6-6-25 / 5-7-25							
Remark							

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (nrv)	Record (NVRn)	Condition (NVRn)	Remark
1	elevator FL.12	1	No.1	✓	Normal	Abnormal	
2	1205	1	No.2	✓	Normal	Abnormal	
3	1208	1	No.3	✓	Normal	Abnormal	
4	1210	1	No.4	✓	Normal	Abnormal	
5	1105	1	No.5	✓	Normal	Abnormal	
6	elevator FL.11	1	No.6	✓	Normal	Abnormal	
7	1108	1	No.7	✓	Normal	Abnormal	
8	1110	1	No.8	✓	Normal	Abnormal	
9	1005	1	No.9	✓	Normal	Abnormal	
10	elevator FL.10	1	No.10	✓	Normal	Abnormal	
11	1008	1	No.11	✓	Normal	Abnormal	
12	1110	1	No.12	✓	Normal	Abnormal	
13	905	1	No.13	✓	Normal	Abnormal	
14	elevator FL.9	1	No.14	✓	Normal	Abnormal	
15	908	1	No.15	✓	Normal	Abnormal	
16	910	1	No.16	✓	Normal	Abnormal	
17	805	1	No.17	✓	Normal	Abnormal	
18	elevator FL.8	1	No.18	✓	Normal	Abnormal	
19	808	1	No.19	✓	Normal	Abnormal	
20	810	1	No.20	✓	Normal	Abnormal	
21	705	1	No.21	✓	Normal	Abnormal	
22	elevator FL.7	1	No.22	✓	Normal	Abnormal	
23	708	1	No.23	✓	Normal	Abnormal	
24	710	1	No.24	✓	Normal	Abnormal	
25	No.25	1	No.25	✓	Normal	Abnormal	
26	No.26	1	No.26	✓	Normal	Abnormal	
27	No.27	1	No.27	✓	Normal	Abnormal	
28	No.28	1	No.28	✓	Normal	Abnormal	
29	No.29	1	No.29	✓	Normal	Abnormal	
30	No.30	1	No.30	✓	Normal	Abnormal	
31	No.31	1	No.31	✓	Normal	Abnormal	
32	No.32	1	No.32	✓	Normal	Abnormal	
Total 29 Month day							
CCTV Record from 7-6-25 / 5-7-25							
Remark							

NO.	DVR 10	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (m:m)	Record (dur:n)	Condition (Status)	Remark
1		Sale officer entrance	1	No.1	/	Normal	Abnormal	
2		laundry	1	No.2	/	Normal	Abnormal	CCTV Record from 9-8-25/6-7-25
3		Disable lift F.I.G	1	No.3	/	Normal	Abnormal	
4		Disable Parking	1	No.4	/	Normal	Abnormal	Total Month 09 day
5		Locker	1	No.5	/	Normal	Abnormal	
6		Spirit House Back of Tower B	1	No.6	/	Normal	Abnormal	
7		Canteen	1	No.7	/	Normal	Abnormal	
8		Staff Entrance	1	No.8	/	Normal	Abnormal	
9		Receiving	1	No.9	/	Normal	Abnormal	
10		Sale Office	1	No.10	/	Normal	Abnormal	
11		Front Desk	1	No.11	/	Normal	Abnormal	
12		CAM 13	1	No.12	/	Normal	Abnormal	
13		Front of Main Entrance	1	No.13	/	Normal	Abnormal	
14		Back of main Entrance	1	No.14	/	Normal	Abnormal	
15		T2 Bar	1	No.15	/	Normal	Abnormal	
16		Server room	1	No.16	/	Normal	Abnormal	
17		Treat B	1	No.17	/	Normal	Abnormal	
18		Treat B Entrance	1	No.18	/	Normal	Abnormal	
19		Lobby Elevator	1	No.19	/	Normal	Abnormal	
20		Meeting room Fl.2.1	1	No.20	/	Normal	Abnormal	
21		Treat Hostress Counter	1	No.21	/	Normal	Abnormal	
22		Entrance Treat B	1	No.22	/	Normal	Abnormal	
23		Treat VIP Table	1	No.23	/	Normal	Abnormal	
24		Treat Restaurant	1	No.24	/	Normal	Abnormal	
25		Meeting room Fl.2.2	1	No.25	/	Normal	Abnormal	
26		Stairs to the Fl.3	1	No.26	/	Normal	Abnormal	
27		IPC	1	No.27	/	Normal	Abnormal	
28		Lobby and Front desk	1	No.28	/	Normal	Abnormal	
29		Lobby Function Elevator	1	No.29	/	Normal	Abnormal	
30		PR Office	1	No.30	/	Normal	Abnormal	
31				No.31	/	Normal	Abnormal	vacant
32				No.32	/	Normal	Abnormal	vacant

NO.	DVR 9	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (m/m)	Normal	Abnormal	Record (Run)	Normal	Abnormal	Condition (Run)	Normal	Abnormal	Remark
1	B.1		1	No.1	✓				✓					
2	B.1 Entrance		1	No.2	✓				✓					
3	Shop Eng B.1		1	No.3	✓				✓					
4	B.2 Entrance		1	No.4	✓				✓					
5	B.2		1	No.5	✓				✓					
6	Exit Parking		1	No.6	✓				✓					
7	entrance Parking		1	No.7	✓				✓					
8	GA Up		1	No.8	✓				✓					
9	GA Down		1	No.9	✓				✓					
10	Elevator FL		1	No.10	✓				✓					
11	L to Lobby		1	No.11	✓				✓					
12	LA		1	No.12	✓				✓					
13	L		1	No.13	✓				✓					
14	1B		1	No.14	✓				✓					
15	1A		1	No.15	✓				✓					
16	2		1	No.16	✓				✓					
17	elevator FL2		1	No.17	✓				✓					
18	2A		1	No.18	✓				✓					
19	2 Up		1	No.19	✓				✓					
20	Elevator FL3		1	No.20	✓				✓					
21	Store H/K FL3		1	No.21	✓				✓					
22	Front of store H/K FL3		1	No.22	✓				✓					
23	3A		1	No.23	✓				✓					
24	3		1	No.24	✓				✓					
25	4.1		1	No.25	✓				✓					
26	4A		1	No.26	✓				✓					
27	4.2		1	No.27	✓				✓					
28	5.1		1	No.28	✓				✓					
29	5A Up		1	No.29	✓				✓					
30	elevator FL5		1	No.30	✓				✓					
31	5A Down		1	No.31	✓				✓					
32	5.2		1	No.32	✓				✓					

CCTV Record from

6-6-25 / B-7-25

Total 7. Month day

รายการเช็คอุปกรณ์ประจำเดือน กันยายน 2568

ชื่ออุปกรณ์	ชื่อผู้ตรวจ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่1)	ดร.สริน	ดร.สริน	
2 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 2)	อานนท์	อานนท์	
3 Fire Exit light (ป้ายหนีไฟ ชุดที่1)	ภักย์วัน	ภักย์วัน	
4 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่2)	เสนห์	เสนห์	
5 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 3)	เสมา	เสมา	
6 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่3)	ปวีร์ศรี	ปวีร์ศรี	
7 Fire escape Door (ประตูทางหนีไฟ)	สมบัติ	สมบัติ	
8 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่4)	สมพล	สมพล	
9 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 1)	สภาพร	สภาพร	
10 Fire hose cabinet (ตู้ดับเพลิง)	สุทธิศักดิ์	สุทธิศักดิ์	
11 First aid (ชุดปฐมพยาบาล)	จิราพร	จิราพร	
12 FCC Supply box (กล่องขั้วพหลาย)			
13 CCTV Record (กล้องวงจรปิด)			
14 Fire Equipment (อุปกรณ์ต่อสู้ไฟ)			
15 Fire Blanket / ผ้าหนักันไฟ			
16 Fire Blanket / ผ้าหนักันไฟ			

****ส่งก่อนวันที่15 ของทุกเดือน ก่อนส่งเอกสาร ให้เช็คหรือ
เซ็นให้ครบถ้วนนะครับ**

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (nvr)	Record (Unit)	Condition (เงื่อนไข)	Remark
1	elevator F1.47	1	No.1	✓	Normal		
2	4705	1	No.2	✓	Normal		
3	4710	1	No.3	✓	Normal		
4	4708	1	No.4	✓	Normal		
5	elevator F1.46	1	No.5	✓	Normal		
6	4605	1	No.6	✓	Normal		
7	4610	1	No.7	✓	Normal		
8	4608	1	No.8	✓	Normal		
9	4510	1	No.9	✓	Normal		
10	4508	1	No.10	✓	Normal		
11	elevator F1.45	1	No.11	✓	Normal		
12	elevator F1.43	1	No.12	✓	Normal		
13	4305	1	No.13	✓	Normal		
14	4310	1	No.14	✓	Normal		
15	4308	1	No.15	✓	Normal		
16	elevator F1.42	1	No.16	✓	Normal		
17	4205	1	No.17	✓	Normal		
18	4210	1	No.18	✓	Normal		
19	4208	1	No.19	✓	Normal		
20	elevator F1.41	1	No.20	✓	Normal		
21	4105	1	No.21	✓	Normal		
22	4110	1	No.22	✓	Normal		
23	4108	1	No.23	✓	Normal		
24	4505	1	No.24	✓	Normal		
25	No.25		No.25				
26	No.26		No.26				
27	No.27		No.27				
28	No.28		No.28				
29	No.29		No.29				
30	No.30		No.30				
31	No.31		No.31				
32	No.32		No.32				

CCTV Record from
4-6-25/6-7-25

Total 1 Month 5 day



Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Thailand

Emergency light checklist (1)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารที่พักประชาชน กันยายน 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status		หมายเหตุ/ Remark
			Normal	Abnormal	
1	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
2	ห้องรับแขก	1	✓		
3	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
4	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
5	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
6	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
7	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
8	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
9	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
10	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
11	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
12	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
13	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
14	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
15	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
16	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
17	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
18	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
19	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
20	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
21	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
22	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
23	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
24	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
25	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
26	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
27	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
28	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
29	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
30	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
31	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
32	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
33	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
34	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
35	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
36	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
37	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
38	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
39	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
40	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
41	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
42	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
43	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
44	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
45	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
46	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		

160	หน้าห้อง #3001/Front #3001	1	✓		
161	หน้าห้อง #3007/Front #3007	1	✓		
162	หน้าห้อง #3008/Front #3008	1	✓		
163	หน้าห้อง #3015/Front #3015	1	✓		
164	หน้าลิฟท์แขก/Front of Guest lift	1	✓		
165	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
166	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
167	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
168	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
169	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
170	หน้าห้อง #2901/Front #2901	1	✓		
171	หน้าห้อง #2907/Front #2907	1	✓		
172	หน้าห้อง #2908/Front #2908	1	✓		
173	หน้าห้อง #2915/Front #2915	1	✓		
174	หน้าลิฟท์แขก/Front of Guest lift	1	✓		
175	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
176	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
177	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
178	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
179	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
180	หน้าห้อง #2801/Front #2801	1	✓		
181	หน้าห้อง #2807/Front #2807	1	✓		
182	หน้าห้อง #2808/Front #2808	1	✓		
183	หน้าห้อง #2815/Front #2815	1	✓		
184	หน้าลิฟท์แขก/Front of Guest lift	1	✓		
185	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
186	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
187	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
188	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
189	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		

ใช้ทั้งหมด 120 อัน

ตรวจเช็คโดย ๑๖๖

วันที่ 15-09-64

ใช้ทั้งหมด ๑๖๖ อัน

Emergency light checklist (4)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินตามจุดประจำเดือน กันยายน 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status		หมายเหตุ/Remark
			Normal	Abnormal	
1	พื้นที่ลานจอดรถ 1/4 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/4	1		✓	
2	พื้นที่ลานจอดรถ 2/4 /Parking area 2/4	1		✓	
3	พื้นที่ลานจอดรถ 3/4 /Parking area 3/4	1		✓	
4	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1		✓	
5	พื้นที่ลานจอดรถ 1/4 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/4	1		✓	
6	พื้นที่ลานจอดรถ 2/4 /Parking area 2/4	1		✓	
7	พื้นที่ลานจอดรถ 3/4 /Parking area 3/4	1		✓	
8	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1		✓	
9	หน้าลิฟท์/ Infront elevator	1		✓	
10	พื้นที่ลานจอดรถ 1/4 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/4	1	✓		
11	พื้นที่ลานจอดรถ 2/4 /Parking area 2/4	1		✓	
12	พื้นที่ลานจอดรถ 3/4 /Parking area 3/4	1		✓	
13	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓		
14	พื้นที่ลานจอดรถ 1/4 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/4	1	✓		
15	พื้นที่ลานจอดรถ 2/4 /Parking area 2/4	1		✓	
16	พื้นที่ลานจอดรถ 3/4 /Parking area 3/4	1		✓	
17	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓		
18	หน้าลิฟท์/ Infront elevator	1		✓	
19	พื้นที่ลานจอดรถ 1/4 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/4	1	✓		
20	พื้นที่ลานจอดรถ 2/4 /Parking area 2/4	1	✓		
21	พื้นที่ลานจอดรถ 3/4 /Parking area 3/4	1	✓		
22	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓		
23	พื้นที่ลานจอดรถ 1/4 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/4	1		✓	
24	พื้นที่ลานจอดรถ 2/4 /Parking area 2/4	1		✓	
25	พื้นที่ลานจอดรถ 3/4 /Parking area 3/4	1	✓		
26	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1		✓	
27	หน้าลิฟท์/ Infront elevator	1	✓		
28	พื้นที่ลานจอดรถ 1/3 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/3	1	✓		
29	พื้นที่ลานจอดรถ 2/3 /Parking area 2/3	1		✓	
30	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1		✓	
31	พื้นที่ลานจอดรถ 1/3 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/3	1		✓	
32	พื้นที่ลานจอดรถ 2/3 /Parking area 2/3	1		✓	
33	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1		✓	
34	พื้นที่ลานจอดรถ 1/2 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/2	1		✓	
35	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓		
36	พื้นที่ลานจอดรถ 1/3 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/3	1		✓	
37	พื้นที่ลานจอดรถ 2/3 /Parking area 2/3	1		✓	
38	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1	✓		
39	หน้าลิฟท์/ Infront elevator	1		✓	
40	พื้นที่ลานจอดรถ 1/2 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/2	1	✓		
41	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓		
42	พื้นที่ลานจอดรถ 1/4 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/4	1		✓	
43	พื้นที่ลานจอดรถ 2/4 /Parking area 2/4	1		✓	
44	พื้นที่ลานจอดรถ 3/4 /Parking area 3/4	1		✓	
45	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓		
46	หน้าลิฟท์/ Infront elevator	1		✓	
47	พื้นที่ลานจอดรถ 1/2 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/2	1	✓		
48	พื้นที่ลานจอดรถ 2/2 /Parking area 2/2	1	✓		
49	พื้นที่ลานจอดรถฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1	✓		
50	พื้นที่ลานจอดรถ 1/2 สาขา 11 ส่วนจอดรถ/Parking area 1/2	1	✓		

(FIRE ESCAPE SIGN)

รายการตรวจสอบป้ายหนีไฟประจำเดือน กันยายน 2568

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
1	Exit Door ประตูทางหนีไฟ ST 1	1	✓		
2	Exit Door ประตูทางหนีไฟ ST 1	1	✓		
3	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 1	1	✓		
4	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
5	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
6	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
7	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
8	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
9	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
10	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
11	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
12	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
13	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
14	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
15	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
16	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
17	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
18	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
19	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
20	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
21	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
22	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
23	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
24	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
25	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
26	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
27	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
28	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
29	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
30	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
31	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
32	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
33	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
34	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
35	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		
36	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 2	1	✓		

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
ชั้น 35					
86	Fire exit signs/ผนังห้อง #3501	1	/		
87	Fire exit signs/ผนังห้อง #3503	1	/		
88	Fire exit signs/ผนังห้อง #3505	1	/		
89	Fire exit signs/ผนังห้อง #3507	1	/		
90	Fire exit signs/ผนังห้อง #3508	1	/		
91	Fire exit signs/ผนังห้อง #3512	1	/		
92	Fire exit signs/ผนังห้อง #3515	1	/		
ชั้น 33					
93	Fire exit signs/ผนังห้อง #3301	1	/		
94	Fire exit signs/ผนังห้อง #3303	1	/		
95	Fire exit signs/ผนังห้อง #3305	1	/		
96	Fire exit signs/ผนังห้อง #3307	1	/		
97	Fire exit signs/ผนังห้อง #3308	1	/		
98	Fire exit signs/ผนังห้อง #3312	1	/		
99	Fire exit signs/ผนังห้อง #3315	1	/		
ชั้น 32					
100	Fire exit signs/ผนังห้อง #3201	1	/		
101	Fire exit signs/ผนังห้อง #3203	1	/		
102	Fire exit signs/ผนังห้อง #3205	1	/		
103	Fire exit signs/ผนังห้อง #3207	1	/		
104	Fire exit signs/ผนังห้อง #3208	1	/		
105	Fire exit signs/ผนังห้อง #3212	1	/		
106	Fire exit signs/ผนังห้อง #3215	1	/		
ชั้น 31					
107	Fire exit signs/ผนังห้อง #3101	1	/		
108	Fire exit signs/ผนังห้อง #3103	1	/		
109	Fire exit signs/ผนังห้อง #3105	1	/		
110	Fire exit signs/ผนังห้อง #3107	1	/		
111	Fire exit signs/ผนังห้อง #3108	1	/		
112	Fire exit signs/ผนังห้อง #3112	1	/		
113	Fire exit signs/ผนังห้อง #3115	1	/		
ชั้น 30					
114	Fire exit signs/ผนังห้อง #3001	1	/		
115	Fire exit signs/ผนังห้อง #3003	1	/		
116	Fire exit signs/ผนังห้อง #3005	1	/		
117	Fire exit signs/ผนังห้อง #3007	1	/		
118	Fire exit signs/ผนังห้อง #3008	1	/		
119	Fire exit signs/ผนังห้อง #3012	1	/		
120	Fire exit signs/ผนังห้อง #3015	1	/		
ชั้น 29					
121	Fire exit signs/ผนังห้อง #2901	1	/		
122	Fire exit signs/ผนังห้อง #2903	1	/		
123	Fire exit signs/ผนังห้อง #2905	1	/		
124	Fire exit signs/ผนังห้อง #2907	1	/		
125	Fire exit signs/ผนังห้อง #2908	1	/		
126	Fire exit signs/ผนังห้อง #2912	1	/		
127	Fire exit signs/ผนังห้อง #2915	1	/		
ชั้น 28					
128	Fire exit signs/ผนังห้อง #2801	1	/		
129	Fire exit signs/ผนังห้อง #2803	1	/		
130	Fire exit signs/ผนังห้อง #2805	1	/		
131	Fire exit signs/ผนังห้อง #2807	1	/		
132	Fire exit signs/ผนังห้อง #2808	1	/		
133	Fire exit signs/ผนังห้อง #2812	1	/		
134	Fire exit signs/ผนังห้อง #2815	1	/		

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
ชั้น 19					
184	Fire exit signs/ทางออก #1901	1	✓		
185	Fire exit signs/ทางออก #1903	1	✓		
186	Fire exit signs/ทางออก #1905	1	✓		
187	Fire exit signs/ทางออก #1907	1	✓		
188	Fire exit signs/ทางออก #1908	1	✓		
189	Fire exit signs/ทางออก #1912	1	✓		
190	Fire exit signs/ทางออก #1916	1	✓		
ชั้น 18					
191	Fire exit signs/ทางออก #1801	1	✓		
192	Fire exit signs/ทางออก #1803	1	✓		
193	Fire exit signs/ทางออก #1805	1	✓		
194	Fire exit signs/ทางออก #1807	1	✓		
195	Fire exit signs/ทางออก #1808	1	✓		
196	Fire exit signs/ทางออก #1816	1	✓		
197	Fire exit signs/ทางออก #1816	1	✓		
ชั้น 17					
198	Fire exit signs/ทางออก #1701	1	✓		
199	Fire exit signs/ทางออก #1703	1	✓		
200	Fire exit signs/ทางออก #1705	1	✓		
201	Fire exit signs/ทางออก #1707	1	✓		
202	Fire exit signs/ทางออก #1708	1	✓		
203	Fire exit signs/ทางออก #1712	1	✓		
204	Fire exit signs/ทางออก #1716	1	✓		
ชั้น 16					
205	Fire exit signs/ทางออก #1601	1	✓		
206	Fire exit signs/ทางออก #1603	1	✓		
207	Fire exit signs/ทางออก #1605	1	✓		
208	Fire exit signs/ทางออก #1607	1	✓		
209	Fire exit signs/ทางออก #1608	1	✓		
210	Fire exit signs/ทางออก #1612	1	✓		
211	Fire exit signs/ทางออก #1616	1	✓		
ชั้น 15					
212	Fire exit signs/ทางออก #1501	1	✓		
213	Fire exit signs/ทางออก #1503	1	✓		
214	Fire exit signs/ทางออก #1505	1	✓		
215	Fire exit signs/ทางออก #1507	1	✓		
216	Fire exit signs/ทางออก #1508	1	✓		
217	Fire exit signs/ทางออก #1512	1	✓		
218	Fire exit signs/ทางออก #1516	1	✓		
ชั้น 12					
219	Fire exit signs/ทางออก #1201	1	✓		
220	Fire exit signs/ทางออก #1203	1	✓		
221	Fire exit signs/ทางออก #1205	1	✓		
222	Fire exit signs/ทางออก #1207	1	✓		
223	Fire exit signs/ทางออก #1208	1	✓		
224	Fire exit signs/ทางออก #1212	1	✓		
225	Fire exit signs/ทางออก #1216	1	✓		
ชั้น 11					
226	Fire exit signs/ทางออก #1101	1	✓		
227	Fire exit signs/ทางออก #1103	1	✓		
228	Fire exit signs/ทางออก #1105	1	✓		
229	Fire exit signs/ทางออก #1107	1	✓		
230	Fire exit signs/ทางออก #1108	1	✓		
231	Fire exit signs/ทางออก #1112	1	✓		
232	Fire exit signs/ทางออก #1116	1	✓		

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
282	Exit Door บานทางออกหน้า	1	/		
283	Exit Door ST2	1	/		
284	ทางออกประตูหนีไฟ ST1	1	/		
285	Exit Door ประตูทางหนีไฟ ST2	1	/		

Working/ปกติทั้งหมด 279 อัน
Not working/เสียทั้งหมด 6 อัน

ตรวจเช็คโดย อภิวัฒน์ เกตุหงษ์

วันที่ 9/9/68



รายการตรวจสอบป้ายหนีไฟ (FIRE ESCAPE SIGN) รายการตรวจสอบป้ายหนีไฟลานจอดรถประจำเดือน กันยายน 2568

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Yes	No	
1	ประตูลานหนีไฟ ST 1	1	/		ok
2	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
3	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งทะเล)	1	/		
4	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งมอ)	1	/		
5	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	/		122
6	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
7	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
8	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งทะเล)	1	/		
9	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งมอ)	1	/		
10	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	/		
11	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
12	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
13	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งทะเล)	1	/		
14	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งมอ)	1	/		
15	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	/		
16	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
17	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
18	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งมอ)	1	/		
19	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
20	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
21	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งมอ)	1	/		
22	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	/		
23	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งมอ)	1	/		
24	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
25	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งมอ)	1	/		
26	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	/		
27	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
28	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
29	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งมอ)	1	/		
30	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
31	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		
32	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งมอ)	1	/		
33	ประตูลานหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	/		
34	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งมอ)	1	/		

Working/ปกติทั้งหมด 33 อัน

Not working/เสียทั้งหมด 1 อัน

ตรวจเช็คโดย อภิวัฒน์ เกตุหงษ์

วันที่ 9/9/68

ตรวจเช็คโดย อภิวัฒน์ เกตุหงษ์

วันที่ 9/9/68

แบบตรวจสอบประตูด่านหนีไฟตามจุดประจำเดือน

ตรวจสอบประตูด่านหนีไฟตามจุดประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	สถานที่	ประตูไม่ปิด		ล็อก/บาร์ล็อก		ประตูล็อค		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 8								
1	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall		✓		✓	✓		ดูปกติ, ว่างเปล่า ตรวจสอบ 12:50 น
2	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓			✓	
ชั้น 7								
3	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall	✓		✓		✓		ดูปกติ ตรวจสอบ 12:50 น
4	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓			✓	✓		
ชั้น 6								
5	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall		✓	✓		✓		ดูปกติ
6	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 5								
7	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall	✓		✓		✓		
8	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 4								
9	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall	✓		✓		✓		
ชั้น 3								
10	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall	✓		✓		✓		
11	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 2								
12	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall	✓		✓		✓		
13	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 18 L 4								
14	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall	✓		✓		✓		
ชั้น L								
15	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall	✓		✓			✓	ดูปกติ ตรวจสอบ 12:50 น ดูปกติ ตรวจสอบ 12:50 น
16	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓		✓			✓	
ชั้น G								
17	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall	✓			✓	✓		ดูปกติ - ตรวจสอบ 12:50 น
ชั้น B1								
18	ประตูหนีไฟห้องทะเล /Seaview	✓			✓	✓		ดูปกติ
ชั้น B2								
19	ประตูหนีไฟห้องบอล /Mall	✓			✓	✓		ตรวจสอบ - ดูปกติ 12:50 น

ตรวจเช็คโดย อ.อ.อ. ตรวจเช็คโดย _____

วันที่ 18/9/68 วันที่ _____

รวมทั้งหมด 185 ของดี 163 ของเสีย 22

รายการตรวจสอบตู้ดับเพลิงอาคารห้องพัก ประจำเดือน กันยายน 2568

No.	Location	Hose Reel	Valve Handle	Nozzle	Glass Cover	Door Lock	Remark
ลำดับ	สถานที่	สายดับเพลิง	วาล์ว	หัวฉีด	กระจกดุ	ตัวล็อก	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 4709 / Front 4709	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 4609 / Front 4609	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 4509 / Front 4509	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 4309 / Front 4309	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 4209 / Front 4209	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 4109 / Front 4109	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 4009 / Front 4009	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 3909 / Front 3909	✓	✓	✓	✓	✓	
18	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
19	หน้าห้อง 3809 / Front 3809	✓	✓	✓	✓	✓	
20	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
21	หน้าห้อง 3709 / Front 3709	✓	✓	✓	✓	✓	
22	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
23	หน้าห้อง 3609 / Front 3609	✓	✓	✓	✓	✓	
24	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หน้าห้อง 3509 / Front 3509	✓	✓	✓	✓	✓	
26	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
27	หน้าห้อง 3309 / Front 3309	✓	✓	✓	✓	✓	
28	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
29	หน้าห้อง 3209 / Front 3209	✓	✓	✓	✓	✓	
30	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
31	หน้าห้อง 3109 / Front 3109	✓	✓	✓	✓	✓	
32	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
33	หน้าห้อง 3009 / Front 3009	✓	✓	✓	✓	✓	
34	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
35	หน้าห้อง 2909 / Front 2909	✓	✓	✓	✓	✓	
36	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
37	หน้าห้อง 2809 / Front 2809	✓	✓	✓	✓	✓	
38	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
39	หน้าห้อง 2709 / Front 2709	✓	✓	✓	✓	✓	
40	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
41	หน้าห้อง 2609 / Front 2609	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL25						

รายการตรวจสอบตู้ดับเพลิงตามจุด ประจำเดือน กันยายน 2568
FIRE HOSE CABINET CHECK LIST Of the month

No. ลำดับ	Location สถานที่	Hose สายดับเพลิง	Valve วาล์ว	Nozzle หัวฉีด	Glass กระจกตู้	Door Lock	Remark หมายเหตุ
1	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
19	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	
20	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
21	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
23	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	
24	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Mail Side	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย สุพจน์กิจ ภาวโษะ

วันที่ 15-09-68

รายการตรวจสอบตู้หนีไฟ (FIRE ESCAPE SIGN)

รายการตรวจสอบตู้หนีไฟตามจุดประจำเดือน 5 กันยายน 2568

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	สถานะ		หน่วย	หมายเหตุ
		Normal	Abnormal		
1	ครัว 48	✓		1	
2	ครัวชั้น 3	✓		1	
3	ครัวเมน	✓		1	
4	ครัวแดนจีน	✓		1	
5	ในตู้ FIRE FIGHTING	✓		1	

Check By iceaporn T

Date 5-9-25

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

3 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
	DVR 3			Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	elevator Fl.27		No.1	✓		✓				CCTV Record from 7-9-25/5-9-25 29.5
2	2705		No.2	✓		✓				
3	2708		No.3	✓		✓				
4	2711		No.4	✓		✓				
5	elevator Fl.26		No.5	✓		✓				Total Month 59 day
6	2605		No.6	✓		✓				
7	2608		No.7	✓		✓				
8	2610		No.8	✓		✓				
9	elevator Fl.25		No.9	✓		✓				
10	2505		No.10	✓		✓				
11	2510		No.11	✓		✓				
12	2508		No.12	✓		✓				
13	elevator Fl.23		No.13	✓		✓				
14	2305		No.14	✓		✓				
15	2311		No.15	✓		✓				
16	2205		No.16	✓		✓				
17	elevator Fl.22		No.17	✓		✓				
18	2210		No.18	✓		✓				
19	2211		No.19	✓		✓				
20	elevator Fl.21		No.20	✓		✓				
21	2111		No.21	✓		✓				
22	2105		No.22	✓		✓				
23	2110		No.23	✓		✓				
24	2310		No.24	✓		✓				
25			No.25							vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค วิเศษ วัฒน

วันที่ตรวจ 5-9-25

กล้องทั้งหมด 24 ตัว ไขได้ 24 ตัวดับ 0 ตัว

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

CCTV CAMERAS INVENTORY CHECK LIST ON SEPTEMBER 2025

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
	DVR 1			Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	3305		No.1	✓		✓				CCTV Record from 6-9-25/5-9-25 39.5
2	elevator Fl.33		No.2	✓		✓				
3	3310		No.3	✓		✓				
4	3308		No.4	✓		✓				
5	3205		No.5	✓		✓				Total 1 Month day
6	elevator Fl.32		No.6	✓		✓				
7	3210		No.7	✓		✓				
8	3208		No.8	✓		✓				
9	elevator Fl.31		No.9	✓		✓				
10	3105		No.10	✓		✓				
11	3110		No.11	✓		✓				
12	3108		No.12	✓		✓				
13	elevator Fl.30		No.13	✓		✓				
14	3005		No.14	✓		✓				
15	3010		No.15	✓		✓				
16	3008		No.16	✓		✓				
17	elevator Fl.29		No.17	✓		✓				
18	2905		No.18	✓		✓				
19	2910		No.19	✓		✓				
20	2908		No.20	✓		✓				
21	elevator Fl.28		No.21	✓		✓				
22	2805		No.22	✓		✓				
23	2810		No.23	✓		✓				
24	2808		No.24	✓		✓				
25			No.25							vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค วิเศษ วัฒน

วันที่ตรวจ 5-9-69

กล้องทั้งหมด 24 ตัว ไขได้ 24 ตัวดับ 0 ตัว

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

7 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	elevator Fl.12		No.1	✓		✓				CCTV Record from 7-9-25 / 5-9-25
2	1205		No.2	✓		✓				
3	1208		No.3	✓		✓				
4	1210		No.4	✓		✓				
5	1105		No.5	✓		✓				
6	elevator Fl.11		No.6	✓		✓				Total Month 29 day
7	1108		No.7	✓		✓				
8	1110		No.8	✓		✓				
9	1005		No.9	✓		✓				
10	elevator Fl.10		No.10	✓		✓				
11	1008		No.11	✓		✓				
12	1110		No.12	✓		✓				
13	905		No.13	✓		✓				
14	elevator Fl.9		No.14	✓		✓				
15	908		No.15	✓		✓				
16	910		No.16	✓		✓				
17	805		No.17	✓		✓				
18	elevator Fl.8		No.18	✓		✓				
19	808		No.19	✓		✓				
20	810		No.20	✓		✓				
21	705		No.21	✓		✓				
22	elevator Fl.7		No.22	✓		✓				
23	708		No.23	✓		✓				
24	710		No.24	✓		✓				
25			No.25							vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค 10/09/25 วันที่ตรวจ 5-9-25 กล้องทั้งหมด 24 ตัว ไขได้ 20 ตัว ต้น - ตัว

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

5 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	6A Up		No.1	✓		✓				CCTV Record from 31-8-25 / 17-9-69
2	elevator Fl. 6		No.2	✓		✓				
3	6A Down		No.3	✓		✓				
4	6		No.4	✓		✓				
5	7A Up		No.5		✓		✓			
6	elevator Fl.7		No.6		✓		✓			Total 1 Month 19 day
7	7A Down		No.7		✓		✓			
8	7 Up		No.8		✓		✓			
9	9 Up		No.9	✓		✓				
10	9 Down		No.10	✓		✓				
11	8 Up		No.11	✓		✓				
12	8.2		No.12							
13	Fountain of hotel		No.13							
14			No.14							
15	Garbage room gate		No.15							
16			No.16							
17	Reciving		No.12							
18	Garden gate B1		No.13							
19	Atara mall fence		No.14	✓			✓			
20	Smoking Area		No.15	✓		✓				
21			No.16							
22			No.17							
23	B Ladda		No.18							
24	Store recycle		No.19	✓		✓				
25			No.20							
26	Back gate		No.21	✓		✓				
27	Back gate road		No.22	✓		✓				
28			No.23							
29	Van Parking		No.24							
30	A Ladda		No.25	✓		✓				
31			No.26							
32	Garbage room		No.27	✓		✓				

ผู้ตรวจเช็ค 10/09/25 วันที่ตรวจ 17-9-69 กล้องทั้งหมด 25 ตัว ไขได้ 14 ตัว ต้น 12 ตัว

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

11 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
	DVR 11									
1	elevator Fl.47		No.1	✓		✓				CCTV Record from 12-8-25/10-9-25 Total Month 29 1/2 day
2	4705		No.2	✓		✓				
3	4710		No.3	✓		✓				
4	4708		No.4	✓		✓				
5	elevator Fl.46		No.5	✓		✓				
6	4605		No.6	✓		✓				
7	4610		No.7	✓		✓				
8	4608		No.8		✓		✓			
9	4510		No.9	✓		✓				
10	4508		No.10	✓		✓				
11	elevator Fl.45		No.11	✓		✓				
12	elevator Fl.43		No.12	✓		✓				
13	4305		No.13	✓		✓				
14	4310		No.14	✓		✓				
15	4308		No.15	✓		✓				
16	elevator Fl.42		No.16	✓		✓				
17	4205		No.17	✓		✓				
18	4210		No.18	✓		✓				
19	4208		No.19	✓		✓				
20	elevator Fl.41		No.20	✓		✓				
21	4105		No.21	✓		✓				
22	4110		No.22	✓		✓				
23	4108		No.23	✓		✓				
24	4505		No.24	✓		✓				
25			No.25							
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค Wicharn Thongket

วันที่ตรวจ 10-9-25

กล้องทั้งหมด 24 ตัว ไขได้ 23 ตัว ดับ 1 ตัว

รวมทั้งหมด 24 ตัว

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

9 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
	DVR 9									
1	entrance Parking		No.1	✓		✓				CCTV Record from <u>29</u> 1/2 12-8-25/10-9-25 Total Month 29 day
2	B.1 Entrance		No.2	✓		✓				
3	Shop Eng B.1		No.3	✓		✓				
4	B.2 Entrance		No.4	✓		✓				
5	B.2		No.5	✓		✓				
6	Exit Parking		No.6	✓		✓				
7	Locker/ข้ามมาจากDVR 10)		No.7	✓		✓				
8	GA Up		No.8	✓		✓				
9	GA Down		No.9	✓		✓				
10	Elevator Fl.L		No.10	✓		✓				
11	L to Lobby		No.11	✓		✓				
12	LA		No.12	✓		✓				
13	L		No.13	✓		✓				
14	1B		No.14	✓		✓				
15	1A		No.15	✓		✓				
16	2		No.16	✓		✓				
17	elevator Fl.2		No.17	✓		✓				
18	2A		No.18	✓		✓				
19	2 Up		No.19	✓		✓				
20	Elevator Fl.3		No.20	✓		✓				
21	Store H/K Fl.3		No.21	✓		✓				
22	Front of store H/K Fl.3		No.22	✓		✓				
23	3A		No.23	✓		✓				
24	3		No.24	✓		✓				
25	4.1		No.25	✓		✓				
26	4A		No.26	✓		✓				
27	4.2		No.27	✓		✓				
28	5.1		No.28	✓		✓				
29	5A Up		No.29	✓		✓				
30	elevator Fl.5		No.30	✓		✓				
31	5A Down		No.31	✓		✓				
32	5.2		No.32	✓		✓				

ผู้ตรวจเช็ค Wicharn Thongket

วันที่ตรวจ 10-9-25

กล้องทั้งหมด 31 ตัว ไขได้ 31 ตัว ดับ - ตัว

รายการตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire extinguisher check list) ชุดที่ 1
รายการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน กันยายน 2568

No.	สถานที่ / Place	หน่วย		ประเภท	สถานะ		หมายเหตุ
		Unit	Type		Normal	Abnormal	
1	หน้าประตูไฟฟ้า / Infront Fire exit	1	Dry 10 lbs.		✓		ข้อมูล 18/09/2024
2	ในครัว 49 / Kitchen 49	1	Co2 10 lbs.		✓		
3	ในห้องหัวลิฟท์ 49 / Concor lift room 49	1	Non 10 lbs.		✓		
4	ตู้ Fire Cabinet	1	Dry 10 lbs.		✓		
5	ตู้ Fire Cabinet 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
6	ในครัว 48 / Kitchen 48	1	Non CFC		Non CFC		ข้อมูล 18/09/2024
7	ในห้องไฟฟ้า 48 / Electric room 48	1	Co2 10 lbs.		✓		
8	ตู้ Fire Cabinet #709	1	Dry 15 lbs.		✓		
9	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
10	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
11	ตู้ Fire Cabinet #4609	1	Dry 15 lbs.		✓		
12	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
13	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
14	ตู้ Fire Cabinet #4509	1	Dry 15 lbs.		✓		
15	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
16	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
17	ตู้ Fire Cabinet #4309	1	Dry 15 lbs.		✓		
18	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
19	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
20	ตู้ Fire Cabinet #4209	1	Dry 15 lbs.		✓		
21	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
22	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
23	ตู้ Fire Cabinet #4109	1	Dry 15 lbs.		✓		
24	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
25	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
26	ตู้ Fire Cabinet #4009	1	Dry 15 lbs.		✓		
27	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
28	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
29	ตู้ Fire Cabinet #3909	1	Dry 15 lbs.		✓		
30	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
31	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
32	ตู้ Fire Cabinet #3809	1	Dry 15 lbs.		✓		
33	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
34	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		รวมเดิน
35	ตู้ Fire Cabinet #3709	1	Dry 15 lbs.		✓		
36	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
37	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
38	ตู้ Fire Cabinet #3609	1	Dry 15 lbs.		✓		
39	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
40	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
41	ตู้ Fire Cabinet #3509	1	Dry 15 lbs.		✓		
42	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
43	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
44	ตู้ Fire Cabinet #3309	1	Dry 15 lbs.		✓		
45	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
46	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		

รายการตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire extinguisher check list) ชุดที่ 2
รายการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน กันยายน 2568

No.	สถานที่ / Place	หน่วย		ประเภท	สถานะ		หมายเหตุ
		Unit	Type		Normal	Abnormal	
1	ตู้ Fire Cabinet #2009	1	Dry 15 lbs.		✓		
2	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
3	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
4	ตู้ Fire Cabinet #1909	1	Dry 15 lbs.		✓		
5	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
6	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
7	ตู้ Fire Cabinet #1809	1	Dry 15 lbs.		✓		
8	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
9	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
10	ตู้ Fire Cabinet #1709	1	Dry 15 lbs.		✓		
11	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
12	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
13	ตู้ Fire Cabinet #1609	1	Dry 15 lbs.		✓		
14	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
15	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
16	ตู้ Fire Cabinet #1509	1	Dry 15 lbs.		✓		
17	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
18	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
19	หน้าห้อง #1209	1	Dry 15 lbs.		✓		
20	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		Refill 11/09/2024
21	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
22	ตู้ Fire Cabinet #1109	1	Dry 15 lbs.		✓		
23	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		Refill 11/09/2024
24	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
25	ตู้ Fire Cabinet #1009	1	Dry 15 lbs.		✓		
26	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		Refill 11/09/2024
27	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
28	ตู้ Fire Cabinet #909	1	Dry 15 lbs.		✓		
29	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		Refill 11/09/2024
30	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
31	ตู้ Fire Cabinet #809	1	Dry 15 lbs.		✓		
32	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		Refill 11/09/2024
33	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
34	ตู้ Fire Cabinet #709	1	Dry 15 lbs.		✓		
35	ตู้ Fire Cabinet / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		Refill 11/09/2024
36	สโตน้บ้าน / HK ST	1	Co2 10 lbs.		✓		
37	หน้าลิฟท์เบอร์ 8 (ตู้ Fire Cabinet) / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
38	connecting walkway/ทางเดิน	1	Co2 10 lbs.		✓		ข้อมูล 18/09/2024
39	infront Generator/หน้าห้องเครื่องเจนเนอเรเตอร์	1	Ha 15 lbs.		✓		ข้อมูล 18/09/2024
40	ตู้ Fire Cabinet หน้าห้องเด็กเล่น / Kids room	1	Dry 15 lbs.		✓		
41	Counter staff/เคาน์เตอร์ พนักงาน	1	Co2 10 lbs.		✓		ข้อมูล 18/09/2024
42	Balcony Library/ระเบียง	1	Co2 10 lbs.		✓		ข้อมูล 18/09/2024
43	Fitness Room	1	Co2 10 lbs.		✓		
44	ลิฟท์เบอร์ 8 (ตู้ Fire Cabinet) / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		Refill 11/09/2024
45	หน้าลิฟท์เบอร์ 8 (ตู้ Fire Cabinet) / Lift 8	1	Dry 15 lbs.		✓		
46	Kitchen/ครัวชั้น 3	1	FOAM 20 lbs.		✓		ข้อมูล 18/09/2024
47	Beside Pump room/ข้างห้องปั๊มน้ำ 3.5 ชั้น	1	Co2 10 lbs.		✓		ข้อมูล 18/09/2024
48	Sound control sriracha/ควบคุมเสียงห้องศรีราชา	1	Co2 10 lbs.		✓		ข้อมูล 18/09/2024
49	Sound control Bangsean/ควบคุมเสียงห้องบางแสน	1	Co2 10 lbs.		✓		ข้อมูล 18/09/2024



รายการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน กันยายน 2568 ชุดที่ 3
(Fire extinguisher check list)

สถานที่ / Place

No.	สถานที่ / Place	หน่วย Unit	ประเภท Type	สถานะ Normal Abnormal	หมายเหตุ
1	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
2	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
3	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
4	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 15 lbs.	✓	
5	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 15 lbs.	✓	
6	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
7	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
8	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
9	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
10	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
11	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
12	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 10 lbs.	✓	
13	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 10 lbs.	✓	
14	หน่วยลิฟท์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓	
15	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
16	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
17	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
18	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
19	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
20	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
21	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 10 lbs.	✓	
22	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 10 lbs.	✓	
23	หน่วยลิฟท์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓	
24	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
25	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
26	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
27	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
28	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
29	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
30	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 10 lbs.	✓	
31	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 15 lbs.	✓	
32	หน่วยลิฟท์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓	
33	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
34	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
35	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
36	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
37	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
38	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 10 lbs.	✓	
39	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
40	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓	
41	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
42	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	
43	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 10 lbs.	✓	
44	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 10 lbs.	✓	
45	หน่วยลิฟท์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓	
46	พื้นที่ลานจอดรถ / Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓	

Oakswood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

FIRE FIGHTING EQUIPMENT INVENTORY CHECK LIST OF September 2025

S/NO	LOCATION FCC ROOM	Unit	REMARK
1	1 x 1 M.Crowbar (2.8ft) / ขวาน 36 นิ้ว	1	✓
3	Min. 1 High Powered Spot Light	1	✓
4	10 x Safety Vest - Perforated Fluorescent jacket with Phosphorescent White Stripes for Visibility day or night/ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง	2	✓
5	1 x Fire Blanket (2x2) M./ ผ้าหนังกินไฟ	1	✓
6	1 x First Aid Kit / ชุดปฐมพยาบาล	1	✓
7	2 Portable Extinguisher (1 x Dry Powder, 1 x Co ²) / ถังดับเพลิง	2	✓
8	Min. 1 Wheel Chair on Standby / รถวีลแชร์	1	✓

CHECKED BY Jeeqorn

Date: 05-9-25

FCC SUPPLY BOX CHECK LIST OF THE MONTH ON September 2025

NO	DESCRIPTION	TOTAL	STATUS		Remark
			YES	NO	
1	A 4 Writing pads (แผ่นรองเขียน-กระดาษ)	6	✓		
2	Writing pens (ปากกา)	6	✓		
3	Red Broadtip Markers (เมจิกสีแดง)	12	✓		
4	Masking Tape (เทปขาวขุ่น)	6	✓		
5	Pack White Chalk (ชอล์ค)	1	✓		
6	Flashlights with batteries (ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่)	6	✓		
7	Spare Batteries (แบตเตอรี่สำรอง)	12	✓		
8	Scissors (กรรไกร)	6	✓		
9	Small of drinking water (น้ำดื่มขวดเล็ก)	1	✓		
10	Emergency Contact Number Form (เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน)	1	✓		

Checked By: ปิยะดา ปอาม T. Date: 5-9-25

First Aid Kit		DATE	19-9-24	วันหมดอายุ (Expiration Date)	Condition is good	LOCATION	CONTROL BY :	LAP
1	กรรไกร Scissors			-	✓		Condition is damaged.	Not applicable.
2	เชือกมัด Suture			-	✓			
3	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
4	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
5	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
6	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
7	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
8	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
9	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
10	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
11	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
12	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
13	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
14	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
15	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
16	เข็มเย็บแผล Suture needle			-	✓			
Inspector	Jeeadorn Thongket							
Remark								

หมายเหตุ (Mark on)

☒ สภาพดีไม่พบความเสียหาย (ไม่พบสิ่งผิดปกติ) (Condition is good.)


☐ สภาพชำรุด / หมดอายุ / ไม่พบ (Condition is damaged.)

☐ ไม่พบ / ไม่พบ (Not applicable.)

MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025		
Enhanced HOTEL & RESIDENCE SRI RACHA www.dinnerover.com		MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025 CONTROL BY : LOCATION : Condition is good Condition is damaged House Keeping Not applicable N
First Aid Kit	DATE	วันหมดอายุ (Expiration Date)
1	ยาพิษ	-
2	Scissors	✓
3	Bandage	✓
4	Safety pins	✓
5	Thermometer	✓
6	Bandage	✓
7	Tweezers (blunt tip)	✓
8	Bandage	✓
9	Elastic bandage	✓
10	Bandage	✓
11	Bandage	✓
12	Bandage	✓
13	Bandage	✓
14	Bandage	✓
15	Bandage	✓
16	Bandage	✓
Inspector Remark		Inspector Remark

MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2023			
CONTROL BY :		LOCATION :	
Condition is good		Condition is damaged	
Y	X	N	
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		
6	✓		
7	✓		
8	✓		
9	✓		
10	✓		
11	✓		
12	✓		
13	✓		
14	✓		
15	✓		
16	✓		
Inspector		Remark	

First Aid Kit	DATE	Inspected by (Signature)	Inspected by (Name)
1	12-9-63		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
Inspector		Remark	


<div>  <div> Oatwood Hotel & Residence SRI Racha HOTEL & RESIDENCE SRI RACHA 302/9-10 Sukhumvit 33 Road, Sri Racha, Chonburi 20110 Thailand t +66 38 327 999 www.oatwoodres.com </div> </div>				MONTHLY First Aid KIT INSPECTION RECORD September 2025		
First Aid Kit		DATE	11-9-24	CONTROL BY :		
Item No.	Item Name	Expiry Date	Condition	Location	Remarks	
1	Scissors	-	✓	X	N	
2	Bandage	-	✓	X	N	
3	Thermometer	-	✓	X	N	
4	Tweezers (blunt tip)	-	✓	X	N	
5	Elastic bandage	-	✓	X	N	
6	Triangular bandage	-	✓	X	N	
7	Tourniquet	-	✓	X	N	
8	Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters	-	✓	X	N	
9	Ointment for pain and swelling	-	✓	X	N	
10	Tincture of iodine or povidone-iodine	-	✓	X	N	
11	Anti-itch cream/lotion	-	✓	X	N	
12	Burn ointment/cream	-	✓	X	N	
13	Aromatic ammonia (smelling salts)	-	✓	X	N	
14	Antiseptic alcohol (for wound cleaning)	-	✓	X	N	
15	Eye ointment	-	✓	X	N	
16	Boric acid solution (eye wash)	-	✓	X	N	
<div> Inspector: <i>Deena Poon Thongket</i> </div>						
<div> Remark: </div>						

หมายเหตุ (Mark on)

☒ สภาพดี / ใช้งานได้ (Condition is good.)

☐ สภาพชำรุด / ใช้งานไม่ได้ (Condition is damaged.)

☐ ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable.)


<div>  <div> Oatwood Hotel & Residence SRI Racha HOTEL & RESIDENCE SRI RACHA 302/9-10 Sukhumvit 33 Road, Sri Racha, Chonburi 20110 Thailand t +66 38 327 999 www.oatwoodres.com </div> </div>				MONTHLY First Aid KIT INSPECTION RECORD September 2025		
First Aid Kit		DATE	12-9-24	CONTROL BY :		
Item No.	Item Name	Expiry Date	Condition	Location	Remarks	
1	Scissors	-	✓	X	N	
2	Bandage	-	✓	X	N	
3	Thermometer	-	✓	X	N	
4	Tweezers (blunt tip)	-	✓	X	N	
5	Elastic bandage	-	✓	X	N	
6	Triangular bandage	-	✓	X	N	
7	Tourniquet	-	✓	X	N	
8	Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters	-	✓	X	N	
9	Ointment for pain and swelling	-	✓	X	N	
10	Tincture of iodine or povidone-iodine	-	✓	X	N	
11	Anti-itch cream/lotion	-	✓	X	N	
12	Burn ointment/cream	-	✓	X	N	
13	Aromatic ammonia (smelling salts)	-	✓	X	N	
14	Antiseptic alcohol (for wound cleaning)	-	✓	X	N	
15	Eye ointment	-	✓	X	N	
16	Boric acid solution (eye wash)	-	✓	X	N	
<div> Inspector: <i>Deena Poon Thongket</i> </div>						
<div> Remark: </div>						


หมายเหตุ (Mark on)


☒ สภาพดี / ใช้งานได้ (Condition is good.)

☐ สภาพชำรุด / ใช้งานไม่ได้ (Condition is damaged.)

☐ ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable.)

MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2023			
<div>  <div> Oakwood Hotel & Residence SRI RACHA 2023-2024 Section 333 3rd Fl. 100/100 Moo 3, SRI RACHA T. 166 38 571 999 www.oakwood.com </div> </div>			
First Aid Kit	DATE	วันที่หมดอายุ (Expiration Date)	CONTROL BY :
		Condition is good	LOCATION :
		V	X
			Not applicable
			N
1 กรรไกร		-	
2 เข็มฉีดยา		-	
3 เข็มฉีดยา		-	
4 เข็มฉีดยา		-	
5 เข็มฉีดยา		-	
6 เข็มฉีดยา		-	
7 เข็มฉีดยา		-	
8 เข็มฉีดยา		-	
9 เข็มฉีดยา		-	
10 เข็มฉีดยา		-	
11 เข็มฉีดยา		-	
12 เข็มฉีดยา		-	
13 เข็มฉีดยา		-	
14 เข็มฉีดยา		-	
15 เข็มฉีดยา		-	
16 เข็มฉีดยา		-	
17 เข็มฉีดยา		-	
18 เข็มฉีดยา		-	
19 เข็มฉีดยา		-	
20 เข็มฉีดยา		-	
21 เข็มฉีดยา		-	
22 เข็มฉีดยา		-	
23 เข็มฉีดยา		-	
24 เข็มฉีดยา		-	
25 เข็มฉีดยา		-	
26 เข็มฉีดยา		-	
27 เข็มฉีดยา		-	
28 เข็มฉีดยา		-	
29 เข็มฉีดยา		-	
30 เข็มฉีดยา		-	
31 เข็มฉีดยา		-	
32 เข็มฉีดยา		-	
33 เข็มฉีดยา		-	
34 เข็มฉีดยา		-	
35 เข็มฉีดยา		-	
36 เข็มฉีดยา		-	
37 เข็มฉีดยา		-	
38 เข็มฉีดยา		-	
39 เข็มฉีดยา		-	
40 เข็มฉีดยา		-	
41 เข็มฉีดยา		-	
42 เข็มฉีดยา		-	
43 เข็มฉีดยา		-	
44 เข็มฉีดยา		-	
45 เข็มฉีดยา		-	
46 เข็มฉีดยา		-	
47 เข็มฉีดยา		-	
48 เข็มฉีดยา		-	
49 เข็มฉีดยา		-	
50 เข็มฉีดยา		-	
51 เข็มฉีดยา		-	
52 เข็มฉีดยา		-	
53 เข็มฉีดยา		-	
54 เข็มฉีดยา		-	
55 เข็มฉีดยา		-	
56 เข็มฉีดยา		-	
57 เข็มฉีดยา		-	
58 เข็มฉีดยา		-	
59 เข็มฉีดยา		-	
60 เข็มฉีดยา		-	
61 เข็มฉีดยา		-	
62 เข็มฉีดยา		-	
63 เข็มฉีดยา		-	
64 เข็มฉีดยา		-	
65 เข็มฉีดยา		-	
66 เข็มฉีดยา		-	
67 เข็มฉีดยา		-	
68 เข็มฉีดยา		-	
69 เข็มฉีดยา		-	
70 เข็มฉีดยา		-	
71 เข็มฉีดยา		-	
72 เข็มฉีดยา		-	
73 เข็มฉีดยา		-	
74 เข็มฉีดยา		-	
75 เข็มฉีดยา		-	
76 เข็มฉีดยา		-	
77 เข็มฉีดยา		-	
78 เข็มฉีดยา		-	
79 เข็มฉีดยา		-	
80 เข็มฉีดยา		-	
81 เข็มฉีดยา		-	
82 เข็มฉีดยา		-	
83 เข็มฉีดยา		-	
84 เข็มฉีดยา		-	
85 เข็มฉีดยา		-	
86 เข็มฉีดยา		-	
87 เข็มฉีดยา		-	
88 เข็มฉีดยา		-	
89 เข็มฉีดยา		-	
90 เข็มฉีดยา		-	
91 เข็มฉีดยา		-	
92 เข็มฉีดยา		-	
93 เข็มฉีดยา		-	
94 เข็มฉีดยา		-	
95 เข็มฉีดยา		-	
96 เข็มฉีดยา		-	
97 เข็มฉีดยา		-	
98 เข็มฉีดยา		-	
99 เข็มฉีดยา		-	
100 เข็มฉีดยา		-	

MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025			
<div> <div>  <div> Oniswood Hotel & Residence HOTEL & RESIDENCE SRI RACHA </div> </div> <div> 561 Bauchi, Chonaburi 20760 Thailand t : 055-28 327 099 www.oniswoodresort.com </div> </div>			
First Aid Kit	DATE 16-9-24	Inspector	CONTROL BY :
Item No.	Item Name	Quantity	Condition
1	First Aid Kit	1	Good
2	Band-Aids	10	Good
3	First Aid Kit	1	Good
4	First Aid Kit	1	Good
5	First Aid Kit	1	Good
6	First Aid Kit	1	Good
7	First Aid Kit	1	Good
8	First Aid Kit	1	Good
9	First Aid Kit	1	Good
10	First Aid Kit	1	Good
11	First Aid Kit	1	Good
12	First Aid Kit	1	Good
13	First Aid Kit	1	Good
14	First Aid Kit	1	Good
15	First Aid Kit	1	Good
16	First Aid Kit	1	Good
Inspector			Signature
Remark			Signature



Oakwood
HOTELS & RESORTS
SRI RACHA

Oakwood Hotel & Residence Sri Racha
100 Ratchadaphisek Road, Bangkok 10400, Thailand
T +66 (0) 2572 9999
www.oakwoodresorts.com

MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025

CONTROL BY :
LOCATION :
Condition is good
Condition is damaged

L&P
Not applicable

First Aid Kit	DATE	18-9-25	วันหมดอายุ (Expiration Date)	Y	X	N
1 เครื่องมือ			-	✓		
2 Scissors			-	✓		
3 Band-aids			-	✓		
4 Thermometer			-	✓		
5 Tweezers (blunt tip)			-	✓		
6 Elastic bandage			-	✓		
7 Triangular bandage			-	✓		
8 Tourniquet			-	✓		
9 Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters			-	✓		
10 Ointment for pain and swelling			-	✓		
11 Tincture of iodine or povidone-iodine			-	✓		
12 Anti-itch cream/lotion			-	✓		
13 Burn ointment/cream			-	✓		
14 Aromatic ammonia (smelling salts)			-	✓		
15 Antiseptic alcohol (for wound cleaning)			-	✓		
16 Eye ointment			-	✓		
17 Botanical acid solution (eye wash)			-	✓		
Inspector	Thongtut					
Remark						

ท่านผู้รายงาน (Mark on)

☒ สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพดี) (Condition is good.)
☐ สภาพชำรุด / ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (อุปกรณ์ชำรุดบางส่วน) (Condition is damaged.)
☐ ไม่ใช้ / ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable.)

รายการเช็คอุปกรณ์ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ชื่ออุปกรณ์	ชื่อผู้ตรวจ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่1)	สุทธิศักดิ์+สมประสงค์	สุทธิศักดิ์	
2 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 2)	ดร.สวิน	ดร.สวิน	
3 Fire Exit light (ป้ายหนีไฟ ชุดที่1)	อานนท์	อานนท์	
4 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่2)	ภักวิน+สุรเดช	ภักวิน	
5 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 3)	สมันท์	สมันท์	
6 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่3)	เสมา	เสมา	
7 Fire escape Door (ประตูทางหนีไฟ)	ปวีร์ศรี	ปวีร์ศรี	
8 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่4)	สมบัติ	สมบัติ	
9 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 1)	สมพล	สมพล	
10 Fire hose cabinet (ตู้ดับเพลิง)	สภาพร	สภาพร	
11 First aid (ชุดปฐมพยาบาล)	จิราพร	จิราพร	
12 FCC Supply box (กล่องขีฟฟหลาย)			
13 CCTV Record (กล่องวงจรปิด)			
14 Fire Equipment (อุปกรณ์ต่อสู้ไฟ)			
15 Fire Blanket / ผ้าห่มกันไฟ			
16 Fire Blanket / ผ้าห่มกันไฟ			

**ส่งก่อนวันที่15 ของทุกเดือน ก่อนส่งเอกสาร ให้เช็คหรือ
 เขียนตัวให้ครบถ้วนนะครับ

รายการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2568 ชุดที่ 3
(Fire extinguisher check list)

No.	สถานที่ /Place	หน่วย Unit	ประเภท Type	สถานะ		หมายเหตุ
				Normal	Abnormal	
ชั้น 9						
1	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
2	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
3	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น 8						
4	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 15 lbs.	✓		
5	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 15 lbs.	✓		
6	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
7	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
8	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
ชั้น 7A						
9	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
10	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
11	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น 7						
12	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 10 lbs.	✓		
13	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 10 lbs.	✓		
14	หน้าลิฟท์ /Lift	1	Dry 10 lbs.	✓		
15	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
16	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
17	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
ชั้น 6A						
18	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
19	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
20	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น 6						
21	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 10 lbs.	✓		
22	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 10 lbs.	✓		
23	หน้าลิฟท์ /Lift	1	Dry 10 lbs.	✓		
24	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
25	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
26	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		7.1.8.8
ชั้น 5A						
27	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
28	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
29	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น 5						
30	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 10 lbs.	✓		
31	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 15 lbs.	✓		
32	หน้าลิฟท์ /Lift	1	Dry 10 lbs.	✓		
33	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
34	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
35	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น 4A						
36	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
37	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
ชั้น 4						
38	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 10 lbs.	✓		
39	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
40	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น 3A						
41	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
42	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
ชั้น 3						
43	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 10 lbs.	✓		
44	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 10 lbs.	✓		
45	หน้าลิฟท์ / Lift	1	Dry 10 lbs.	✓		
46	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		

No.	สถานที่ /Place	หน่วย Unit	ประเภท Type	สถานะ		หมายเหตุ
				Normal	Abnormal	
47	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
48	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
49	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
50	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น 2						
51	ตู้ Fire Cabinet	1	Dry 10 lbs.	✓		
52	ตู้ Fire Cabinet	1	Dry 10 lbs.	✓		
53	หน้าลิฟท์/Lift	1	Dry 10 lbs.	✓		
54	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
55	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
56	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น 1B						
57	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
58	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น 1A						
59	ตู้ Fire Cabinet	1	Dry 10 lbs.	✓		
60	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
ชั้น 1A						
61	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
62	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น L						
63	ตู้ Fire Cabinet S11	1	Dry 10 lbs.	✓		
64	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 10 lbs.	✓		
65	หน้าลิฟท์/Lift	1	Dry 10 lbs.	✓		
66	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
67	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
68	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
69	หน้าอาคาร B/Front Tower B	1	Dry 10 lbs.	✓		
ชั้น GA						
70	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
ชั้น G						
71	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 10 lbs.	✓		
ชั้น B2						
72	ตู้ Fire Cabinet S12	1	Dry 15 lbs.	✓		
73	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น B2						
74	ตู้ Fire Cabinet ลานจอดรถใต้ดิน	1	Dry 10 lbs.	✓		
75	ห้อง Fire Pump	1	Co2,10 lbs.	✓		
76	พื้นที่ลานจอดรถ /Parking area	1	Dry 15 lbs.	✓		
ชั้น B						
77	ตู้ Fire Cabinet	1	Dry 15 lbs.	✓		
78	Shop Engineer /ลิ้นชัก	1	Dry 10 lbs.	✓		
79	แค้มปิ้งไฟ/New canteen	1	Co2,10 lbs.	✓		
80	แค้มปิ้งไฟ/ห้องครัว/New canteen	1	FOAM 20 lbs.	✓		
81	Gas Station/สถานีแก๊ส	1	Co2,10 lbs.	✓		

Halotron total _____ pcs.

CO2 3 pcs. FOAM 1 pcs. Total _____ pcs.

Checked by _____ Verified by _____

Date _____ Date _____

Dry Chemical 77 pcs.

รายการตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire extinguisher check list) ชุดที่ 2
รายการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2568

No.	สถานที่ / Place	หน่วย Unit	ประเภท Type	สถานะ Normal Abnormal	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Cabinet #2009	1	Dry 15 lbs.	✓	
2	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
3	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
4	ตู้ Fire Cabinet #1909	1	Dry 15 lbs.	✓	
5	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
6	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
7	ตู้ Fire Cabinet #1809	1	Dry 15 lbs.	✓	
8	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
9	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
10	ตู้ Fire Cabinet #1709	1	Dry 15 lbs.	✓	
11	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
12	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
13	ตู้ Fire Cabinet #1609	1	Dry 15 lbs.	✓	
14	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
15	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
16	ตู้ Fire Cabinet #1509	1	Dry 15 lbs.	✓	
17	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
18	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
19	หน้าห้อง #1209	1	Dry 15 lbs.	✓	
20	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
21	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
22	ตู้ Fire Cabinet #1109	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
23	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
24	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
25	ตู้ Fire Cabinet #1009	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
26	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
27	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
28	ตู้ Fire Cabinet #909	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
29	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
30	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
31	ตู้ Fire Cabinet #809	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
32	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
33	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
34	ตู้ Fire Cabinet #709	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
35	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
36	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
37	หน้าลิฟท์เบอร์ 8 (ตู้ Fire Cabinet) /Lift 8	1	Dry 15 lbs.	✓	
38	connecting walkway/ทางเดิน	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
39	Infront Generator/หน้าห้องเครื่องเจนเนอเรเตอร์	1	Ha 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
40	ตู้ Fire Cabinet หน้าห้องเด็กเล่น /Kids room	1	Dry 15 lbs.	✓	
41	Counter staff/เคาน์เตอร์ พนักงาน	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
42	Balcony Library/ระเบียง	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
43	Fitness Room	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
44	ลิฟท์เบอร์ 8 (ตู้ Fire Cabinet) /Lift 8	1	Dry 15 lbs.	✓	
45	หน้าลิฟท์เบอร์ 8 (ตู้ Fire Cabinet) /Lift 8	1	Dry 15 lbs.	✓	
46	Kitchen/ครัว	1	FOAM 20 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
47	Beside Pump room/ข้างห้องปั๊ม 5 ฟุต	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
48	Sound control sriracha/ควบคุมเสียงห้องศรีราชา	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
49	Sound control Bangsear/ควบคุมเสียงห้องบางแสน	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024

รายการตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire extinguisher check list) ชุดที่ 1
รายการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2568

No.	สถานที่ / Place	หน่วย Unit	ประเภท Type	สถานะ Normal Abnormal	หมายเหตุ
1	หน้าประตูหนีไฟ/Infront Fire exit	1	Dry 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
2	ในครัว 49 /Kitchen49	1	Co2 10 lbs.	✓	
3	ในห้องหัวลิฟท์ 49 /concol lift room 49	1	Non 10 lbs.	✓	
4	ตู้ Fire Cabinet	1	Dry 10 lbs.	✓	
5	ตู้ Fire Cabinet 8	1	Dry 15 lbs.	✓	
6	ในครัว 48 /Kitchen 48	1	Non CFC	✓	
7	ในห้อง 48 /Electric room 48	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
8	ตู้ Fire Cabinet #4709	1	Dry 15 lbs.	✓	
9	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
10	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
11	ตู้ Fire Cabinet #4609	1	Dry 15 lbs.	✓	
12	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
13	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
14	ตู้ Fire Cabinet #4509	1	Dry 15 lbs.	✓	
15	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
16	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
17	ตู้ Fire Cabinet #4309	1	Dry 15 lbs.	✓	
18	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
19	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
20	ตู้ Fire Cabinet #4209	1	Dry 15 lbs.	✓	
21	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
22	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
23	ตู้ Fire Cabinet #4109	1	Dry 15 lbs.	✓	
24	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
25	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
26	ตู้ Fire Cabinet #4009	1	Dry 15 lbs.	✓	
27	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
28	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
29	ตู้ Fire Cabinet #3909	1	Dry 15 lbs.	✓	
30	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
31	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
32	ตู้ Fire Cabinet #3809	1	Dry 15 lbs.	✓	
33	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
34	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
35	ตู้ Fire Cabinet #3709	1	Dry 15 lbs.	✓	
36	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
37	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
38	ตู้ Fire Cabinet #3609	1	Dry 15 lbs.	✓	
39	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
40	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
41	ตู้ Fire Cabinet #3509	1	Dry 15 lbs.	✓	
42	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
43	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
44	ตู้ Fire Cabinet #3309	1	Dry 15 lbs.	✓	
45	ตู้ Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
46	สโตน้ำมัน /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	

Emergency light checklist (4)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินตามจุดประจำเดือน ตุลาคม 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status	หมายเหตุ/Remark
			Normal	Abnormal
ชั้น 7A				
1	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/4	1	✓	
2	พื้นที่ลานจอด 2/4/Parking area 2/4	1	✓	
3	พื้นที่ลานจอด 3/4/Parking area 3/4	1	✓	
4	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 4/4/Parking area 4/4	1		
ชั้น 7				
5	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/4	1	✓	
6	พื้นที่ลานจอด 2/4/Parking area 2/4	1	✓	
7	พื้นที่ลานจอด 3/4/Parking area 3/4	1	✓	
8	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 4/4/Parking area 4/4	1	✓	
9	บันไดลิฟท์/Infiront elevator	1	✓	
ชั้น 6A				
10	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/4	1	✓	
11	พื้นที่ลานจอด 2/4/Parking area 2/4	1	✓	
12	พื้นที่ลานจอด 3/4/Parking area 3/4	1	✓	
13	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 4/4/Parking area 4/4	1	✓	
ชั้น 6				
14	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/4	1	✓	
15	พื้นที่ลานจอด 2/4/Parking area 2/4	1	✓	
16	พื้นที่ลานจอด 3/4/Parking area 3/4	1	✓	
17	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 4/4/Parking area 4/4	1	✓	
18	บันไดลิฟท์/Infiront elevator	1	✓	
ชั้น 5A				
19	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/4	1	✓	
20	พื้นที่ลานจอด 2/4/Parking area 2/4	1	✓	
21	พื้นที่ลานจอด 3/4/Parking area 3/4	1	✓	
22	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 4/4/Parking area 4/4	1	✓	
ชั้น 5				
23	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/4	1	✓	
24	พื้นที่ลานจอด 2/4/Parking area 2/4	1	✓	
25	พื้นที่ลานจอด 3/4/Parking area 3/4	1	✓	
26	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 4/4/Parking area 4/4	1	✓	
27	บันไดลิฟท์/Infiront elevator	1	✓	
ชั้น 4A				
28	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/3	1	✓	
29	พื้นที่ลานจอด 2/3/Parking area 2/3	1	✓	
30	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 3/3/Parking area 3/3	1	✓	
ชั้น 4				
31	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/3	1	✓	
32	พื้นที่ลานจอด 2/3/Parking area 2/3	1	✓	
33	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 3/3/Parking area 3/3	1	✓	
ชั้น 3A				
34	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/2	1	✓	
35	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 2/2/Parking area 2/2	1	✓	
ชั้น 3				
36	พื้นที่ลานจอด 1/3เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/3	1	✓	
37	พื้นที่ลานจอด 2/3/Parking area 2/3	1	✓	
38	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 3/3/Parking area 3/3	1	✓	
39	บันไดลิฟท์/Infiront elevator	1	✓	
ชั้น 2A				
40	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/2	1	✓	
41	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 2/2/Parking area 2/2	1	✓	
ชั้น 2				
42	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/4	1	✓	
43	พื้นที่ลานจอด 2/4/Parking area 2/4	1	✓	
44	พื้นที่ลานจอด 3/4/Parking area 3/4	1	✓	
45	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 4/4/Parking area 4/4	1	✓	
46	บันไดลิฟท์/Infiront elevator	1	✓	
ชั้น B1				
47	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/2	1	✓	
48	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 2/2/Parking area 2/2	1	✓	
ชั้น 1A/FL-1A				
49	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/2	1	✓	
50	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 2/2/Parking area 2/2	1	✓	

ตรวจเช็คโดย ศุภชัย ๑๙๐๖๖วันที่ 14/10/68

ใช้ไฟทั้งหมด ๑๘

เสียทั้งหมด 52

ตรวจเช็คโดย ศุภชัย ๑๙๐๖๖วันที่ 14/10/68

= ๕๑๔/๕๗

- ๑๙๐๖๖๑ Lst = ๑

- ๑๙๐๖๖๑ = 4

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินตามจุดประจำเดือน ตุลาคม 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status	หมายเหตุ/Remark
			Normal	Abnormal
ชั้น 1A/FL-1A				
51	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/2	1	✓	
52	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 2/2/Parking area 2/2	1	✓	
ชั้น 1/FL-1				
53	พื้นที่ลานจอด 1/3เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/3	1	✓	
54	พื้นที่ลานจอด 2/3/Parking area 2/3	1	✓	
55	บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
56	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 3/3/Parking area 3/3	1	✓	
57	บันไดลิฟท์/Infiront elevator	1	✓	
ชั้น 6A/FL-6A				
58	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่ 1 ส่วนหลัง/Parking area 1/2	1	✓	
59	พื้นที่ลานจอดฝั่งหน้า 2/2/Parking area 2/2	1	✓	
ชั้น 6/FL-6				
60	พื้นที่ลานจอด/Parking area	1	✓	
61	บันไดลิฟท์/Infiront elevator / Main entrance parking station	1	✓	
ชั้น 8/2/B2				
62	ลานจอดรถฝั่งหน้า/motorcycle parking	1	✓	
63	บันไดลิฟท์ / Store bangkok	1	✓	
ชั้น 8/1/FL-81				
64	ข้างสตูดิโอ/ Beside store engineering	1	✓	
65	ข้างห้องแคตเดินไฟ / Beside new canteen	1	✓	
ชั้น 8/บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview				
66	ชั้น 8 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
67	ชั้น 7 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
68	ชั้น 6 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
69	ชั้น 5 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
70	ชั้น 4 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
71	ชั้น 3 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
72	ชั้น 2 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
73	ชั้น 1A บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
74	ชั้น 1 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
75	ชั้น 1 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
76	ชั้น 81 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST1 Seaview	1	✓	
บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST				
77	ชั้น 9 บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
78	ชั้น 7A บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
79	ชั้น 6A บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
80	ชั้น 5A บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
81	ชั้น 4A บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
82	ชั้น 3A บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
83	ชั้น 3 บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
84	ชั้น 2A บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
85	ชั้น 1B บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
86	ชั้น 1A บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
87	ชั้น 6A บันไดลิฟท์ (กลาง)/Main ST	1	✓	
บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall				
88	ชั้น 7A บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall	1	✓	
89	ชั้น 6A บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall	1	✓	
90	ชั้น 5A บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall	1	✓	
91	ชั้น 4A บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall	1	✓	
92	ชั้น 3A บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall	1	✓	
93	ชั้น 2A บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall	1	✓	
94	ชั้น 1B บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall	1	✓	
95	ชั้น 1A บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall	1	✓	
96	ชั้น 6A บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall	1	✓	
97	ชั้น 81 บันไดลิฟท์ (ฝั่งหน้า)/ST2 Atara Mall	1	✓	

ใช้ไฟทั้งหมด ๑๘

เสียทั้งหมด 52

ตรวจเช็คโดย ศุภชัย ๑๙๐๖๖วันที่ 14/10/68

= ๕๑๔/๕๗

- ๑๙๐๖๖๑ Lst = ๑

- ๑๙๐๖๖๑ = 4

รายการตรวจสอบตู้ดับเพลิงตามจุดประจำเดือนที่ ตุลาคม 2568

No.	Location	Hose Reel	Valve	Nozzle	Glass Cover	Door Lock	Remark
ลำดับ	สถานที่	สายดับเพลิง	วาล์ว	หัวฉีด	กระจกตู้	ตัวล็อก	หมายเหตุ
1	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	ข้างทางฝั่งซ้าย
6	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	ข้างทางฝั่งซ้าย
9	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	ข้างทางฝั่งซ้าย
12	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	ข้างทางฝั่งซ้าย
16	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	ข้างทางฝั่งซ้าย
19	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
20	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
21	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	ข้างทางฝั่งซ้าย
23	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
24	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย

วันที่

รายการตรวจสอบตู้ดับเพลิงตามจุดประจำเดือนที่ ตุลาคม 2568

No.	Location	Hose Reel	Valve	Nozzle	Glass Cover	Door Lock	Remark
ลำดับ	สถานที่	สายดับเพลิง	วาล์ว	หัวฉีด	กระจกตู้	ตัวล็อก	หมายเหตุ
1	ห้องลิฟท์ L8	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 4709 / Front 4709	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 4609 / Front 4609	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 4509 / Front 4509	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 4309 / Front 4309	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 4209 / Front 4209	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 4109 / Front 4109	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 4009 / Front 4009	✓	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 3909 / Front 3909	✓	✓	✓	✓	✓	
19	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
20	หน้าห้อง 3809 / Front 3809	✓	✓	✓	✓	✓	
21	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
22	หน้าห้อง 3709 / Front 3709	✓	✓	✓	✓	✓	
23	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
24	หน้าห้อง 3609 / Front 3609	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
26	หน้าห้อง 3509 / Front 3509	✓	✓	✓	✓	✓	
27	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
28	หน้าห้อง 3309 / Front 3309	✓	✓	✓	✓	✓	
29	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
30	หน้าห้อง 3209 / Front 3209	✓	✓	✓	✓	✓	
31	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
32	หน้าห้อง 3109 / Front 3109	✓	✓	✓	✓	✓	
33	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
34	หน้าห้อง 3009 / Front 3009	✓	✓	✓	✓	✓	
35	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
36	หน้าห้อง 2909 / Front 2909	✓	✓	✓	✓	✓	
37	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
38	หน้าห้อง 2809 / Front 2809	✓	✓	✓	✓	✓	
39	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
40	หน้าห้อง 2709 / Front 2709	✓	✓	✓	✓	✓	
41	หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	

Nc.	Location	Hose Reel	Valve Handle	Nozzle	Glass Cover	Door Lock	Remark
ลำดับ	สถานที่	สายดับเพลิง	วาล์ว	หัวฉีด	กระจกตู้	ตัวล็อก	หมายเหตุ
วันที่ 16/10/25							

Nc.	Location	Hose Reel	Valve Handle	Nozzle	Glass Cover	Door Lock	Remark
ลำดับ	สถานที่	สายดับเพลิง	วาล์ว	หัวฉีด	กระจกตู้	ตัวล็อก	หมายเหตุ
42	หน้าห้อง 2609 / Front 2609	✓	✓	✓	✓	✓	
43	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน K, 500150
44	หน้าห้อง 2509 / Front 2509	✓	✓	✓	✓	✓	
45	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
46	หน้าห้อง 2309 / Front 2309	✓	✓	✓	✓	✓	
47	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
48	หน้าห้อง 2209 / Front 2209	✓	✓	✓	✓	✓	
49	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
50	หน้าห้อง 2109 / Front 2109	✓	✓	✓	✓	✓	
51	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน K, 500150
52	หน้าห้อง 2009 / Front 2009	✓	✓	✓	✓	✓	
53	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
54	หน้าห้อง 1909 / Front 1909	✓	✓	✓	✓	✓	
55	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
56	หน้าห้อง 1809 / Front 1809	✓	✓	✓	✓	✓	
57	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
58	หน้าห้อง 1709 / Front 1709	✓	✓	✓	✓	✓	
59	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
60	หน้าห้อง 1609 / Front 1609	✓	✓	✓	✓	✓	
61	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
62	หน้าห้อง 1509 / Front 1509	✓	✓	✓	✓	✓	
63	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
64	หน้าห้อง 1209 / Front 1209	✓	✓	✓	✓	✓	
65	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
66	หน้าห้อง 1109 / Front 1109	✓	✓	✓	✓	✓	
67	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
68	หน้าห้อง 1009 / Front 1009	✓	✓	✓	✓	✓	
69	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
70	หน้าห้อง 909 / Front 909	✓	✓	✓	✓	✓	
71	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
72	หน้าห้อง 809 / Front 809	✓	✓	✓	✓	✓	
73	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
74	หน้าห้อง 709 / Front 709	✓	✓	✓	✓	✓	
75	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
76	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
77	หน้าห้อง Kid Room	✓	✓	✓	✓	✓	
78	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
79	หน้าห้องตากผ้า / Toilet	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
80	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
81	หน้าห้องตากผ้า / Toilet	✓	✓	✓	✓	✓	ทว.ใบสั่งงาน
82	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
83	หน้าห้องตากผ้า / Toilet	✓	✓	✓	✓	✓	
84	หน้าลิฟท์ L 8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
85	รับสินค้า / Receive	✓	✓	✓	✓	✓	

รายการตรวจสอบป้ายหนีไฟ (FIRE ESCAPE SIGN)
รายการตรวจสอบป้ายหนีไฟลานจอดรถประจำเดือน ตุลาคม 2568

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Yes	No	
1	ประตูทางหนีไฟ ST 1 ชั้น 7A	1	✓		
2	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 7	1	✓		
3	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งทะเล)	1	✓		
4	ประตูหนีไฟ (ฝั่งบ่อ)	1	✓		
5	ประตูหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	✓		
6	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 6A	1	✓		
7	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 6	1	✓		
8	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ)	1	✓		
9	ประตูหนีไฟ (ฝั่งบ่อ)	1	✓		
10	ประตูหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	✓		
11	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 5A	1	✓		
12	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 5	1	✓		
13	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งทะเล)	1	✓		
14	ประตูหนีไฟ (ฝั่งบ่อ)	1	✓		
15	ประตูหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	✓		
16	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 4A	1	✓		
17	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 4	1	✓		
18	ประตูหนีไฟ (ฝั่งบ่อ)	1	✓		
19	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 3A	1	✓		
20	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 3	1	✓		
21	ประตูหนีไฟ (ฝั่งบ่อ)	1	✓		
22	ประตูหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	✓		
23	ประตูหนีไฟ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 2A	1	✓		
24	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 2	1	✓		
25	ประตูหนีไฟ (ฝั่งบ่อ)	1	✓		
26	ประตูหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	✓		
27	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 1B	1	✓		
28	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 1A	1	✓		
29	ประตูหนีไฟ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 1A	1	✓		
30	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น 1L	1	✓		
31	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ)	1	✓		
32	ประตูหนีไฟ (ฝั่งบ่อ)	1	✓		
33	ประตูหนีไฟ (ฝั่งทะเล)	1	✓		
34	พื้นที่ลานจอดรถ (ฝั่งบ่อ) ชั้น GA	1	✓		

Working/ปกติทั้งหมด 33
Not working/เสียทั้งหมด 1 ชั้น 1
ตรวจเช็คโดย 12/10/68
วันที่ 12/10/68

รายการตรวจสอบป้ายหนีไฟประจำเดือน ตุลาคม 2568
(FIRE ESCAPE SIGN)

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
1	Exit Door ประตูทางหนีไฟ ST 1 ชั้น 50	1	✓		
2	Exit Door ประตูทางหนีไฟ ST 1 ชั้น 49	1	✓		
3	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ช-ญ ชั้น 48	1	✓		
4	Fire exit signs/ประตูหนีไฟ ST2	1	✓		
5	Fire exit signs/ทางเข้าห้องอาหาร	1	✓		
6	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ช-ญ	1	✓		
7	Exit Door ประตูทางออกสวน	1	✓		
8	Fire exit signs/ประตูทางจากสวน	1	✓		more
9	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4701	1		✗	
10	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4703	1		✗	
11	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4705	1		✗	
12	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4707	1		✗	
13	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4708	1		✗	
14	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4712	1		✗	
15	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4715	1		✗	
16	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4601	1		✗	
17	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4603	1		✗	
18	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4605	1		✗	
19	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4607	1		✗	
20	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4608	1		✗	
21	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4612	1		✗	
22	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4615	1		✗	
23	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4501	1		✗	
24	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4503	1		✗	
25	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4505	1		✗	
26	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4507	1		✗	
27	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4508	1		✗	
28	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4512	1		✗	
29	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4515	1		✗	
30	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4301	1		✗	
31	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4303	1		✗	
32	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4305	1		✗	
33	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4307	1		✗	
34	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4308	1		✗	
35	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4312	1		✗	
36	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4315	1		✗	
37	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4201	1		✗	
38	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4203	1		✗	
39	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4205	1		✗	
40	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4207	1		✗	
41	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4208	1		✗	
42	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4212	1		✗	
43	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4215	1		✗	
44	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4101	1		✗	
45	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4103	1		✗	
46	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4105	1		✗	
47	Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4107	1		✗	

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
48	Fire exit signs/ทางออก #4108	1		X	
49	Fire exit signs/ทางออก #4112	1		X	
50	Fire exit signs/ทางออก #4115	1		X	
ชั้น 40					
51	Fire exit signs/ทางออก #4001	1		X	
52	Fire exit signs/ทางออก #4003	1		X	
53	Fire exit signs/ทางออก #4005	1		X	
54	Fire exit signs/ทางออก #4007	1		X	
55	Fire exit signs/ทางออก #4008	1		X	
56	Fire exit signs/ทางออก #4012	1		X	
57	Fire exit signs/ทางออก #4015	1		X	
ชั้น 39					
58	Fire exit signs/ทางออก #3901	1		X	
59	Fire exit signs/ทางออก #3903	1		X	
60	Fire exit signs/ทางออก #3905	1		X	
61	Fire exit signs/ทางออก #3907	1		X	
62	Fire exit signs/ทางออก #3908	1		X	
63	Fire exit signs/ทางออก #3912	1		X	
64	Fire exit signs/ทางออก #3915	1		X	
ชั้น 38					
65	Fire exit signs/ทางออก #3801	1		X	
66	Fire exit signs/ทางออก #3803	1	✓		
67	Fire exit signs/ทางออก #3805	1		X	
68	Fire exit signs/ทางออก #3807	1		X	
69	Fire exit signs/ทางออก #3808	1		X	
70	Fire exit signs/ทางออก #3812	1		X	
71	Fire exit signs/ทางออก #3815	1		X	
ชั้น 37					
72	Fire exit signs/ทางออก #3701	1		X	
73	Fire exit signs/ทางออก #3703	1		X	
74	Fire exit signs/ทางออก #3705	1		X	
75	Fire exit signs/ทางออก #3707	1		X	
76	Fire exit signs/ทางออก #3708	1		X	
77	Fire exit signs/ทางออก #3712	1		X	
78	Fire exit signs/ทางออก #3715	1		X	
ชั้น 36					
79	Fire exit signs/ทางออก #3601	1		X	
80	Fire exit signs/ทางออก #3603	1		X	
81	Fire exit signs/ทางออก #3605	1		X	
82	Fire exit signs/ทางออก #3607	1		X	
83	Fire exit signs/ทางออก #3608	1		X	
84	Fire exit signs/ทางออก #3612	1		X	
85	Fire exit signs/ทางออก #3615	1		X	
ชั้น 35					
86	Fire exit signs/ทางออก #3501	1		X	
87	Fire exit signs/ทางออก #3503	1		X	
88	Fire exit signs/ทางออก #3505	1		X	
89	Fire exit signs/ทางออก #3507	1		X	
90	Fire exit signs/ทางออก #3508	1		X	
91	Fire exit signs/ทางออก #3512	1		X	
92	Fire exit signs/ทางออก #3515	1		X	
ชั้น 33					
93	Fire exit signs/ทางออก #3301	1		X	
94	Fire exit signs/ทางออก #3303	1		X	
95	Fire exit signs/ทางออก #3305	1		X	
96	Fire exit signs/ทางออก #3307	1		X	
97	Fire exit signs/ทางออก #3308	1		X	
98	Fire exit signs/ทางออก #3312	1		X	
99	Fire exit signs/ทางออก #3315	1		X	
ชั้น 32					
100	Fire exit signs/ทางออก #3201	1		X	
101	Fire exit signs/ทางออก #3203	1		X	

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
102	Fire exit signs/ทางออก #3205	1		X	
103	Fire exit signs/ทางออก #3207	1		X	
104	Fire exit signs/ทางออก #3208	1		X	
105	Fire exit signs/ทางออก #3212	1		X	
106	Fire exit signs/ทางออก #3215	1		X	
ชั้น 31					
107	Fire exit signs/ทางออก #3101	1		X	
108	Fire exit signs/ทางออก #3103	1		X	
109	Fire exit signs/ทางออก #3105	1		X	
110	Fire exit signs/ทางออก #3107	1		X	
111	Fire exit signs/ทางออก #3108	1		X	
112	Fire exit signs/ทางออก #3112	1		X	
113	Fire exit signs/ทางออก #3115	1		X	
ชั้น 30					
114	Fire exit signs/ทางออก #3001	1		X	
115	Fire exit signs/ทางออก #3003	1		X	
116	Fire exit signs/ทางออก #3005	1		X	
117	Fire exit signs/ทางออก #3007	1		X	
118	Fire exit signs/ทางออก #3008	1		X	
119	Fire exit signs/ทางออก #3012	1		X	
120	Fire exit signs/ทางออก #3015	1		X	
ชั้น 29					
121	Fire exit signs/ทางออก #2901	1		X	
122	Fire exit signs/ทางออก #2903	1		X	
123	Fire exit signs/ทางออก #2905	1		X	
124	Fire exit signs/ทางออก #2907	1		X	
125	Fire exit signs/ทางออก #2908	1		X	
126	Fire exit signs/ทางออก #2912	1		X	
127	Fire exit signs/ทางออก #2915	1		X	
ชั้น 28					
128	Fire exit signs/ทางออก #2801	1		X	
129	Fire exit signs/ทางออก #2803	1		X	
130	Fire exit signs/ทางออก #2805	1		X	
131	Fire exit signs/ทางออก #2807	1		X	
132	Fire exit signs/ทางออก #2808	1		X	
133	Fire exit signs/ทางออก #2812	1		X	
134	Fire exit signs/ทางออก #2815	1		X	
ชั้น 27					
135	Fire exit signs/ทางออก #2701	1		X	
136	Fire exit signs/ทางออก #2703	1		X	
137	Fire exit signs/ทางออก #2705	1		X	
138	Fire exit signs/ทางออก #2607	1		X	
139	Fire exit signs/ทางออก #2608	1		X	
140	Fire exit signs/ทางออก #2612	1		X	
141	Fire exit signs/ทางออก #2615	1		X	
ชั้น 26					
142	Fire exit signs/ทางออก #2601	1		X	
143	Fire exit signs/ทางออก #2603	1		X	
144	Fire exit signs/ทางออก #2605	1		X	
145	Fire exit signs/ทางออก #2607	1		X	
146	Fire exit signs/ทางออก #2608	1		X	
147	Fire exit signs/ทางออก #2612	1		X	
148	Fire exit signs/ทางออก #2615	1		X	
ชั้น 25					
149	Fire exit signs/ทางออก #2501	1		X	
150	Fire exit signs/ทางออก #2503	1		X	
151	Fire exit signs/ทางออก #2505	1		X	
152	Fire exit signs/ทางออก #2507	1		X	
153	Fire exit signs/ทางออก #2508	1		X	
154	Fire exit signs/ทางออก #2512	1		X	
155	Fire exit signs/ทางออก #2515	1		X	
ชั้น 23					

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
156	Fire exit signs/ทางออก #2301	1		X	
157	Fire exit signs/ทางออก #2303	1		X	
158	Fire exit signs/ทางออก #2305	1		X	
159	Fire exit signs/ทางออก #2307	1		X	
160	Fire exit signs/ทางออก #2308	1		X	
161	Fire exit signs/ทางออก #2312	1		X	
162	Fire exit signs/ทางออก #2315	1		X	
ชั้น 22					
163	Fire exit signs/ทางออก #2201	1		X	
164	Fire exit signs/ทางออก #2203	1		X	
165	Fire exit signs/ทางออก #2205	1		X	
166	Fire exit signs/ทางออก #2207	1		X	
167	Fire exit signs/ทางออก #2208	1		X	
168	Fire exit signs/ทางออก #2212	1		X	
169	Fire exit signs/ทางออก #2216	1		X	
ชั้น 21					
170	Fire exit signs/ทางออก #2101	1		X	
171	Fire exit signs/ทางออก #2103	1		X	
172	Fire exit signs/ทางออก #2105	1		X	
173	Fire exit signs/ทางออก #2107	1		X	
174	Fire exit signs/ทางออก #2108	1		X	
175	Fire exit signs/ทางออก #2112	1		X	
176	Fire exit signs/ทางออก #2116	1		X	
ชั้น 20					
177	Fire exit signs/ทางออก #2001	1		X	
178	Fire exit signs/ทางออก #2003	1		X	
179	Fire exit signs/ทางออก #2005	1		X	
180	Fire exit signs/ทางออก #2007	1		X	
181	Fire exit signs/ทางออก #2008	1		X	
182	Fire exit signs/ทางออก #2012	1		X	
183	Fire exit signs/ทางออก #2016	1		X	
ชั้น 19					
184	Fire exit signs/ทางออก #1901	1		X	
185	Fire exit signs/ทางออก #1903	1		X	
186	Fire exit signs/ทางออก #1905	1		X	
187	Fire exit signs/ทางออก #1907	1		X	
188	Fire exit signs/ทางออก #1908	1		X	
189	Fire exit signs/ทางออก #1912	1		X	
190	Fire exit signs/ทางออก #1916	1		X	
ชั้น 18					
191	Fire exit signs/ทางออก #1801	1		X	
192	Fire exit signs/ทางออก #1803	1		X	
193	Fire exit signs/ทางออก #1805	1		X	
194	Fire exit signs/ทางออก #1807	1		X	
195	Fire exit signs/ทางออก #1808	1		X	
196	Fire exit signs/ทางออก #1816	1		X	
197	Fire exit signs/ทางออก #1816	1		X	
ชั้น 17					
198	Fire exit signs/ทางออก #1701	1		X	
199	Fire exit signs/ทางออก #1703	1		X	
200	Fire exit signs/ทางออก #1705	1		X	
201	Fire exit signs/ทางออก #1707	1		X	
202	Fire exit signs/ทางออก #1708	1		X	
203	Fire exit signs/ทางออก #1712	1		X	
204	Fire exit signs/ทางออก #1716	1		X	
ชั้น 16					
205	Fire exit signs/ทางออก #1601	1		X	
206	Fire exit signs/ทางออก #1603	1		X	
207	Fire exit signs/ทางออก #1605	1		X	
208	Fire exit signs/ทางออก #1607	1		X	
209	Fire exit signs/ทางออก #1608	1		X	
210	Fire exit signs/ทางออก #1612	1		X	

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
211	Fire exit signs/ทางออก #1616	1		X	
ชั้น 15					
212	Fire exit signs/ทางออก #1501	1		X	
213	Fire exit signs/ทางออก #1503	1		X	
214	Fire exit signs/ทางออก #1505	1		X	
215	Fire exit signs/ทางออก #1507	1		X	
216	Fire exit signs/ทางออก #1508	1		X	
217	Fire exit signs/ทางออก #1512	1		X	
218	Fire exit signs/ทางออก #1516	1		X	
ชั้น 12					
219	Fire exit signs/ทางออก #1201	1		X	
220	Fire exit signs/ทางออก #1203	1		X	
221	Fire exit signs/ทางออก #1205	1		X	
222	Fire exit signs/ทางออก #1207	1		X	
223	Fire exit signs/ทางออก #1208	1		X	
224	Fire exit signs/ทางออก #1212	1		X	
225	Fire exit signs/ทางออก #1216	1		X	
ชั้น 11					
226	Fire exit signs/ทางออก #1101	1		X	
227	Fire exit signs/ทางออก #1103	1		X	
228	Fire exit signs/ทางออก #1105	1		X	
229	Fire exit signs/ทางออก #1107	1		X	
230	Fire exit signs/ทางออก #1108	1		X	
231	Fire exit signs/ทางออก #1112	1		X	
232	Fire exit signs/ทางออก #1116	1		X	
ชั้น 10					
233	Fire exit signs/ทางออก #1001	1		X	
234	Fire exit signs/ทางออก #1003	1		X	
235	Fire exit signs/ทางออก #1005	1		X	
236	Fire exit signs/ทางออก #1007	1		X	
237	Fire exit signs/ทางออก #1008	1		X	
238	Fire exit signs/ทางออก #1012	1		X	

Oakwood

HOTEL & RESIDENCE SRI RACHA

FIRE FIGHTING EQUIPMENT INVENTORY CHECK LIST OF October 2025

S/NO	LOCATION FCC ROOM	Unit	REMARK
1	1 x 1 M.Crowbar (2.8ft) / ขวาน 36 นิ้ว	1	✓
3	Min. 1 High Powered Spot Light	1	✓
4	10 x Safety Vest - Perforated Fluorescent jacket with Phosphorescent White Stripes for Visibility day or night/ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง	2	✓
5	1 x Fire Blanket (2x2)M./ ผ้าห่มกันไฟ	1	✓
6	1 x First Aid Kit / ชุดปฐมพยาบาล	1	✓
7	2 Portable Extinguisher (1 x Dry Powder, 1 x Co ²) / ถังดับเพลิง	2	✓
8	Min. 1 Wheel Chair on Standby / รถวีลแชร์	1	✓

CHECKED BY กัทพ

Date: 8-10-69

NO./ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ Normal Abnormal	หมายเหตุ
239	Fire exit signs/หน้าห้อง #1016	1	X	
240	Fire exit signs/หน้าห้อง #901	1	X	
241	Fire exit signs/หน้าห้อง #903	1	X	
242	Fire exit signs/หน้าห้อง #905	1	X	
243	Fire exit signs/หน้าห้อง #907	1	X	
244	Fire exit signs/หน้าห้อง #908	1	X	
245	Fire exit signs/หน้าห้อง #912	1	X	
246	Fire exit signs/หน้าห้อง #912	1	X	
247	Fire exit signs/หน้าห้อง #801	1	X	
248	Fire exit signs/หน้าห้อง #803	1	X	
249	Fire exit signs/หน้าห้อง #805	1	X	
250	Fire exit signs/หน้าห้อง #807	1	X	
251	Fire exit signs/หน้าห้อง #808	1	X	
252	Fire exit signs/หน้าห้อง #812	1	X	
253	Fire exit signs/หน้าห้อง #816	1	X	
254	Fire exit signs/หน้าห้อง #701	1	X	
255	Fire exit signs/หน้าห้อง #703	1	X	
256	Fire exit signs/หน้าห้อง #705	1	X	
257	Fire exit signs/หน้าห้อง #707	1	X	
258	Fire exit signs/หน้าห้อง #711	1	X	
259	Fire exit signs/หน้าห้อง #715	1	X	
262	Exit Door ประตูด่านทางหนีไฟ ST 1	1	✓	
263	Exit Door ประตูด่านทางหนีไฟ ST 2	1	✓	
264	Fire exit signs/หน้าห้อง โยคะ	1	✓	
265	Fire exit signs/หน้าห้อง น้ำ ขาม	1	✓	
266	Fire exit signs/หน้าห้อง ฟิตเนส	1	✓	
267	Fire exit signs/หน้าห้อง น้ำ ห่อ	1	✓	
268	Exit Door ห้อง โยคะ	1	✓	
269	Exit Door หน้าห้อง น้ำคนพิการ	1	✓	
270	Exit Door หน้าห้อง บำบัด ST1	1	✓	
271	Exit Door หน้าห้อง ครีฑา ST1	1	X	
272	Exit Door หลังห้อง บำบัด	1	X	
273	Exit Door หลังห้อง ครีฑา ST2	1	X	
274	Exit Door หลังห้อง ครีฑา ST2	2	✓	
275	Exit Door หน้าห้อง บำบัด 1-2	1	✓	
276	Exit Door Maptahhut		X	
277	Exit Door Amata		X	
278	Exit Door Hemaraj		✓	
279	Exit Door Lamchabang		✓	
280	Exit Door ST2, F/N room		✓	
281	Exit Door		✓	
282	Exit Door ข้ามทางออกหน้า	1	✓	
283	Exit Door ST2	1	✓	
284	ทางออกประตูหนีไฟ ST1	1	✓	
285	Exit Door ประตูด่านทางหนีไฟ ST 1	1	✓	

Working/ปกติทั้งหมด 28 ส่วน

Not working/เสียทั้งหมด 759 ส่วน
ตรวจเช็คโดย กัทพ
วันที่ 12/10/68

รายการตรวจสอบผ้าห่มคลุมไฟ (FIRE ESCAPE SIGN)

รายการตรวจสอบผ้าห่มคลุมไฟลานจอดรถประจำเดือน ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
1	ครัว 48	1			
2	ครัวชั้น 3	1			
3	ครัวเมน	1			
4	ครัวแคนทีน	1			
5	ในตู้ FIRE FIGHTING	1			

Check By ส.ธาม

Date ๘-10-๖๘

FCC SUPPLY BOX CHECK LIST OF THE MONTH ON October 2025

NO	DESCRIPTION	TOTAL	STATUS		Remark
			YES	NO	
1	A 4 Writing pads (แผ่นรองเขียน-กระดาษ)	6	✓		
2	Writing pens (ปากกา)	6	✓		
3	Red Broadtip Markers (เมจิกสีแดง)	12	✓		
4	Masking Tape (เทปกาวย่น)	6	✓		
5	Pack White Chalk (ชอล์ค)	1	✓		
6	Flashlights with batteries (ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่)	6	✓		
7	Spare Batteries (แบตเตอรี่สำรอง)	12	✓		
8	Scissors (กรรไกร)	6	✓		
9	Emergency Contact Number Form (เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน)	1	✓		

Checked By: ส.ธาม Date: ๘-10-๖๘

Oshward HOTEL & RESIDENCE SRI BACHA			MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025		
First Aid Kit	DATE	Expiry Date	Condition is good	Condition is damaged	LAP
1	Scissors	-	✓	x	N
2	Gauze	-	✓		
3	Safety pins	-	✓		
4	Thermometer	-	✓		
5	Tweezers (blunt tip)	-	✓		
6	Elastic bandage	-	✓		
7	Triangular bandage	-	✓		
8	Tourniquet	-	✓		
9	Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters	14/1/30	✓		
10	Ointment for pain and swelling	31/5/21	✓		
11	Tincture of iodine or povidone-iodine	15/1/30	✓		
12	Anti-itch cream/lotion	7/6/21	✓		
13	Burn ointment/cream	16/4/19	✓		
14	Aromatic ammonia (smelling salts)	16/1/29	✓		
15	Antiseptic alcohol (for wound cleaning)	30/12/29	✓		
16	Eye ointment	29/11/29	✓		
17	Boric acid solution (eye wash)	5-10-28			
Remark: 5-10-28					

☒ สภาพดี (Condition is good.)
☐ สภาพชำรุด / หมดอายุ (Condition is damaged.)
☐ ไม่พบ / ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable.)

Oshward HOTEL & RESIDENCE SRI BACHA			MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025		
First Aid Kit	DATE	Expiry Date	Condition is good	Condition is damaged	LAP
1	Scissors	-	✓	x	N
2	Gauze	-	✓		
3	Safety pins	-	✓		
4	Thermometer	-	✓		
5	Tweezers (blunt tip)	-	✓		
6	Elastic bandage	-	✓		
7	Triangular bandage	-	✓		
8	Tourniquet	-	✓		
9	Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters	14/1/30	✓		
10	Ointment for pain and swelling	31/5/21	✓		
11	Tincture of iodine or povidone-iodine	15/1/30	✓		
12	Anti-itch cream/lotion	7/6/21	✓		
13	Burn ointment/cream	16/4/19	✓		
14	Aromatic ammonia (smelling salts)	16/1/29	✓		
15	Antiseptic alcohol (for wound cleaning)	30/12/29	✓		
16	Eye ointment	29/11/29	✓		
17	Boric acid solution (eye wash)	5-10-28			
Remark: 5-10-28					

☒ สภาพดี (Condition is good.)
☐ สภาพชำรุด / หมดอายุ (Condition is damaged.)
☐ ไม่พบ / ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable.)

Oatwood Hotel & Residence Sri Racha 333/3-3 Sriwichaiwong 3 Road, Sri Racha 1, 466 20 327 999 www.oatwoodresort.com			MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025		
HOTEL & RESIDENCE SRI RACHA			CONTROL BY :		
First Aid Kit DATE October 2025			LOCATION :		
First Aid Kit DATE October 2025			Condition is good		
First Aid Kit DATE October 2025			Condition is damaged		
First Aid Kit DATE October 2025			Not applicable		
First Aid Kit DATE October 2025			L&P		
1	กรรไกร Scissors	-	✓		
2	เข็มเย็บ Safety pins	-	✓		
3	เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer	-	✓		
4	แหนบ (blunt tip) Tweezer (blunt tip)	-	✓		
5	ผ้าพันแผล Elastic bandage	-	✓		
6	ผ้าพันแผลสามเหลี่ยม Triangular bandage	-	✓		
7	ยาทาล้างแผล Tourniquet	-	✓		
8	ผ้าพันแผล ผ้าพันแผล และผ้าพันแผล Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters	-	✓		
9	ยาทาแก้ปวด Ointment for pain and swelling	10/11/20	✓		
10	ยาฆ่าเชื้อโรค หรือยาฆ่าเชื้อโรค-ไอโอดีน Tincture of iodine or povidone-iodine	10/11/20	✓		
11	ครีมแก้คัน Anti-itch cream/lotion	11/1/30	✓		
12	ยาทาแก้คัน Burn ointment/cream		✓		
13	ยาทาแก้คัน Aromatic ammonia (smelling salts)		✓		
14	แอลกอฮอล์ล้างแผล Antiseptic alcohol (for wound cleaning)		✓		
15	ยาแก้คัน Eye ointment		✓		
16	น้ำกรดล้างตา Boric acid solution (eye wash)		✓		
ผู้ตรวจสอบ Inspector			8-10-68		
Remark					

หมายเหตุ (Mark on)

☒ สภาพดี (Condition is good.)

☐ สภาพชำรุด / หมดอายุ / หมดอายุ (Condition is damaged.)

☐ ไม่พบ / ไม่พบ (Not applicable.)

Oatwood Hotel & Residence Sri Racha 333/3-3 Sriwichaiwong 3 Road, Sri Racha 1, 466 20 327 999 www.oatwoodresort.com			MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025		
HOTEL & RESIDENCE SRI RACHA			CONTROL BY :		
First Aid Kit DATE October 2025			LOCATION :		
First Aid Kit DATE October 2025			Condition is good		
First Aid Kit DATE October 2025			Condition is damaged		
First Aid Kit DATE October 2025			Not applicable		
First Aid Kit DATE October 2025			L&P		
1	กรรไกร Scissors	-	✓		
2	เข็มเย็บ Safety pins	-	✓		
3	เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer	-	✓		
4	แหนบ (blunt tip) Tweezer (blunt tip)	-	✓		
5	ผ้าพันแผล Elastic bandage	-	✓		
6	ผ้าพันแผลสามเหลี่ยม Triangular bandage	-	✓		
7	ยาทาล้างแผล Tourniquet	-	✓		
8	ผ้าพันแผล ผ้าพันแผล และผ้าพันแผล Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters	-	✓		
9	ยาทาแก้ปวด Ointment for pain and swelling	10/11/30	✓		
10	ยาฆ่าเชื้อโรค หรือยาฆ่าเชื้อโรค-ไอโอดีน Tincture of iodine or povidone-iodine	31/12/23	✓		
11	ครีมแก้คัน Anti-itch cream/lotion	11/1/30	✓		
12	ยาทาแก้คัน Burn ointment/cream	21/6/23	✓		
13	ยาทาแก้คัน Aromatic ammonia (smelling salts)	10/11/19	✓		
14	แอลกอฮอล์ล้างแผล Antiseptic alcohol (for wound cleaning)	11/6/23	✓		
15	ยาแก้คัน Eye ointment	20/12/16	✓		
16	น้ำกรดล้างตา Boric acid solution (eye wash)	20/11/23	✓		
ผู้ตรวจสอบ Inspector			6-10-68		
Remark					


หมายเหตุ (Mark on)

☒ สภาพดี (Condition is good.)

☐ สภาพชำรุด / หมดอายุ / หมดอายุ (Condition is damaged.)

☐ ไม่พบ / ไม่พบ (Not applicable.)

MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025			
Ookwood Hotel & Residence 861 Rueda 861 Rueda, Chonburi 20110 Thailand T. 09-38387999 www.ookwood.com		CONTROL BY:	LLP
HOTEL & RESIDENCE SRI RACHA		LOCATION:	Front Office
First Aid Kit	DATE	Condition is good	Condition is damaged
1. กรรไกร 1. Scissors	October 2025	✓	
2. เข็มเย็บผ้า 2. Needle		✓	
3. Safety pins		✓	
4. Thermometer		✓	
5. Tweezers (blunt tip)		✓	
6. Elastic bandage		✓	
7. Triangular bandage		✓	
8. Tourniquet		✓	
9. Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters		✓	
10. Ointment for pain and swelling		✓	
11. Lincture of iodine or povidone-iodine		✓	
12. Antitch cream/ ointion		✓	
13. Burn ointment/cream		✓	
14. Aromatic ammonia (smelling salts)		✓	
15. Antiseptic alcohol (for wound cleaning)		✓	
16. Eye ointment		✓	
17. Boric acid solution (eye wash)		✓	
Inspector	10-10-25		
Remark			

MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025									
<div> <div>  <p>Oshward Hotel & Residence Sri Racha 361 Racha, Chonburi (Sri Racha) Thailand t 666-38 327 999 www.oshward.com</p> </div> <div> <p>INSPECTION SRI RACHA</p> </div> </div>									
First Aid Kit	DATE	October 2025	หมายเหตุ (Explanation Date)	Condition is good ✓	LOCATION : x	CONTROL BY : N	Finance Not applicable.	LAP	
1	กรรไกร Scissors		-	✓					
2	คีมคีบ tweezers		-	✓					
3	สายวัดไข้ Thermometer		-	✓					
4	ปากกาสี Markers (Blunt tip)		-	✓					
5	ผ้าพันแผล Elastic bandage		-	✓					
6	ผ้าพันแผล Triangular bandage		-	✓					
7	ยาพลาสเตอร์ Tourniquet		-	✓					
8	ผ้าพันแผล Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters		-	✓					
9	ยาพลาสเตอร์ Ointment for pain and swelling		10-1-20	✓					
10	ยาพลาสเตอร์ Iodine or povidone-iodine		30-9-24	✓					
11	ยาพลาสเตอร์ Anti-itch cream/lotion		5-3-25	✓					
12	ยาพลาสเตอร์ Burn ointment/cream		7-6-22	✓					
13	ยาพลาสเตอร์ Aromatic ammonia (smelling salts)		10-9-24	✓					
14	ยาพลาสเตอร์ Antiseptic alcohol (for wound cleaning)		11-6-24	✓					
15	ยาพลาสเตอร์ Eye ointment		20-9-23	✓					
16	ยาพลาสเตอร์ Boil acid solution (eye wash)		20-9-24	✓					
<div> <div> <p>ผู้ตรวจสอบ Inspector</p> <p>10-10-24</p> </div> <div> <p>หมายเหตุ Remark</p> </div> </div>									

✓

สภาพดี (Condition is good)

x

สภาพชำรุด / เสียหาย (Condition is damaged)

N

ไม่พบ / ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable)

<div><div><div>Oakwood</div><div>HOTEL & RESIDENCE</div><div>SRI RACHA</div></div><div><div>Oakwood Hotel & Residence Sri Racha</div><div>221/2 Sitabhandura 2 Road,</div><div>Sri Racha, Chonburi 20110 Thailand</div><div>E +66 38 337 999</div><div>www.oakwoodres.com</div></div></div>			MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025		
CONTROL BY :			LOCATION :		L&P
Condition is good			Condition is damaged		Swimmingpool
First Aid Kit			DATE	October 2025	Expiration Date
1	กรรไกร	-			N
2	Safety pins	✓			
3	Thermometer	✓			
4	Tweezers (blunt tip)	✓			
5	Elastic bandage	✓			
6	Triangular bandage	✓			
7	Tourniquet	✓			
8	Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters	✓			
9	Ointment for pain and swelling	✓	11-1-20		
10	Tincture of iodine or povidone-iodine	✓	30-4-29		
11	Anti-itch cream/lotion	✓	5-7-25		
12	Burn ointment/cream	✓	7-6-21		
13	Aromatic ammonia (smelling salts)	✓	16-4-09		
14	Antiseptic alcohol (for wound cleaning)	✓	11-6-24		
15	Eye ointment	✓	20-2-29		
16	Boric acid solution (eye wash)	✓	29-11-24		
Inspector			6-10-08		
Remark					
ห้ามลงนาม (Mark on)					
<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี/ไม่พบความเสียหาย (อุปกรณ์สมบูรณ์/ไม่พบความเสียหาย) (Condition is good.)					
<input type="checkbox"/> สภาพชำรุด / ไม่ครบถ้วน / ไม่สามารถใช้ได้ (Condition is damaged.)					
<input type="checkbox"/> ไม่พบ / ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable.)					

<div><div><div>Oakwood</div><div>HOTEL & RESIDENCE</div><div>SRI RACHA</div></div><div><div>Oakwood Hotel & Residence Sri Racha</div><div>221/2 Sitabhandura 2 Road,</div><div>Sri Racha, Chonburi 20110 Thailand</div><div>E +66 38 337 999</div><div>www.oakwoodres.com</div></div></div>			MONTHLY First Aid Kit INSPECTION RECORD September 2025		
CONTROL BY :			LOCATION :		L&P
Condition is good			Condition is damaged		Food&Beverage
First Aid Kit			DATE	October 2025	Expiration Date
1	กรรไกร	-			N
2	Safety pins	✓			
3	Thermometer	✓			
4	Tweezers (blunt tip)	✓			
5	Elastic bandage	✓			
6	Triangular bandage	✓			
7	Tourniquet	✓			
8	Cotton, gauze, bandages, and adhesive plasters	✓			
9	Ointment for pain and swelling	✓	11/1/30		
10	Tincture of iodine or povidone-iodine	✓	31/11/23		
11	Anti-itch cream/lotion	✓	13/30		
12	Burn ointment/cream	✓	16/21		
13	Aromatic ammonia (smelling salts)	✓	16/8/24		
14	Antiseptic alcohol (for wound cleaning)	✓	16/24		
15	Eye ointment	✓	20/2/24		
16	Boric acid solution (eye wash)	✓	24/11/24		
Inspector			10-10-08		
Remark					
ห้ามลงนาม (Mark on)					
<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี/ไม่พบความเสียหาย (อุปกรณ์สมบูรณ์/ไม่พบความเสียหาย) (Condition is good.)					
<input type="checkbox"/> สภาพชำรุด / ไม่ครบถ้วน / ไม่สามารถใช้ได้ (Condition is damaged.)					
<input type="checkbox"/> ไม่พบ / ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable.)					

Emergency light checklist (1)
แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารที่พักอาศัย อาคาร 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status Normal Abnormal	หมายเหตุ/ Remark
1	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 49/FL.49	✓	
2	ห้องชายไฟ	ชั้น 48/FL.48		
3	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	19-08-2025
4	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
5	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
6	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
7	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
8	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
9	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
10	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
11	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
12	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
13	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
14	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
15	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
16	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
17	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
18	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
19	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
20	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
21	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
22	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
23	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
24	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
25	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
26	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
27	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
28	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
29	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
30	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
31	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
32	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
33	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
34	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
35	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
36	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
37	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
38	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
39	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
40	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
41	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
42	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
43	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
44	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓
45	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	✓
46	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	✓

103	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 36/FL.36	✓	
104	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 35/FL.35	✓	
105	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 34/FL.34	✓	
106	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 33/FL.33	✓	
107	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 32/FL.32	✓	
108	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 31/FL.31	✓	
109	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 30/FL.30	✓	
110	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 29/FL.29	✓	
111	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 28/FL.28	✓	
112	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 27/FL.27	✓	
113	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 26/FL.26	✓	
114	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 25/FL.25	✓	
115	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 24/FL.24	✓	
116	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 23/FL.23	✓	
117	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 22/FL.22	✓	
118	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 21/FL.21	✓	
119	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 20/FL.20	✓	
120	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 19/FL.19	✓	
121	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 18/FL.18	✓	
122	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 17/FL.17	✓	
123	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 16/FL.16	✓	
124	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 15/FL.15	✓	
125	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 14/FL.14	✓	
126	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 13/FL.13	✓	
127	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 12/FL.12	✓	
128	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 11/FL.11	✓	
129	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 10/FL.10	✓	
130	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 9/FL.9	✓	
131	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 8/FL.8	✓	
132	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 7/FL.7	✓	
133	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 6/FL.6	✓	
134	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 5/FL.5	✓	
135	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 4/FL.4	✓	
136	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 3/FL.3	✓	
137	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 2/FL.2	✓	
138	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 1/FL.1	✓	
139	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 0/FL.0	✓	
140	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 36/FL.36	✓	
141	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 35/FL.35	✓	
142	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 34/FL.34	✓	
143	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 33/FL.33	✓	
144	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 32/FL.32	✓	
145	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 31/FL.31	✓	
146	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 30/FL.30	✓	
147	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 29/FL.29	✓	
148	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 28/FL.28	✓	
149	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 27/FL.27	✓	
150	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 26/FL.26	✓	
151	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 25/FL.25	✓	
152	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 24/FL.24	✓	
153	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 23/FL.23	✓	
154	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 22/FL.22	✓	
155	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 21/FL.21	✓	
156	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 20/FL.20	✓	
157	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 19/FL.19	✓	
158	บันไดหนีไฟ (ST2)	ชั้น 18/FL.18	✓	
159	บันไดหนีไฟ (ST1)	ชั้น 17/FL.17	✓	

Emergency light checklist (2)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารพักประจำเดือน ตุลาคม 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status Normal Abnormal	หมายเหตุ/ Remark
ชั้น 27/FL.27				
1	หน้าห้อง #2701/Front #2701	1	✓	
2	หน้าห้อง #2707/Front #2707	1	✓	
3	หน้าห้อง #2708/Front #2708	1	✓	
4	หน้าห้อง #2715/Front #2715	1	✓	
5	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	
6	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
7	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
8	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
9	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓	
10	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓	
ชั้น 26/FL.26				
11	หน้าห้อง #2601/Front #2601	1	✓	New 19-08-2025
12	หน้าห้อง #2607/Front #2607	1	✓	
13	หน้าห้อง #2608/Front #2608	1	✓	New 19-08-2025
14	หน้าห้อง #2615/Front #2615	1	✓	
15	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	
16	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	New 19-08-2025
17	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	New 19-08-2025
18	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	New 19-08-2025
19	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓	
20	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓	
ชั้น 25/FL.25				
21	หน้าห้อง #2501/Front #2501	1	✓	
22	หน้าห้อง #2507/Front #2507	1	✓	
23	หน้าห้อง #2508/Front #2508	1	✓	
24	หน้าห้อง #2515/Front #2515	1	✓	
25	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	
26	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
27	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
28	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
29	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓	New 19-08-2025
30	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓	
ชั้น 23/FL.23				
31	หน้าห้อง #2301/Front #2301	1	✓	New 19-08-2025
32	หน้าห้อง #2307/Front #2307	1	✓	
33	หน้าห้อง #2308/Front #2308	1	✓	
34	หน้าห้อง #2315/Front #2315	1	✓	
35	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	New 19-08-2025
36	หน้าลิฟท์เบอร์ 8	1	✓	New 19-08-2025
37	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
38	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
39	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓	
40	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓	
ชั้น 22/FL.22				
41	หน้าห้อง #2201/Front #2201	1	✓	
42	หน้าห้อง #2207/Front #2207	1	✓	
43	หน้าห้อง #2208/Front #2208	1	✓	
44	หน้าห้อง #2216/Front #2216	1	✓	
45	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	
46	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
47	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
48	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
49	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓	
50	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓	
ชั้น 21/FL.21				
51	หน้าห้อง #2101/Front #2101	1	✓	

Emergency light checklist (2)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารพักประจำเดือน ตุลาคม 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status Normal Abnormal	หมายเหตุ/ Remark
105	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	
106	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
107	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
108	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
109	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓	
110	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓	
ชั้น 15/FL.15				
111	หน้าห้อง #1501/Front #1501	1	✓	
112	หน้าห้อง #1507/Front #1507	1	✓	
113	หน้าห้อง #1508/Front #1508	1	✓	
114	หน้าห้อง #1516/Front #1516	1	✓	
115	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	
116	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
117	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
118	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
119	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓	
120	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓	
ชั้น 12/FL.12				
121	หน้าห้อง #1201/Front #1201	1	✓	
122	หน้าห้อง #1207/Front #1207	1	✓	
123	หน้าห้อง #1208/Front #1208	1	✓	
124	หน้าห้อง #1216/Front #1216	1	✓	
125	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	
126	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
127	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
128	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
129	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓	
130	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓	
ชั้น 11/FL.11				
131	หน้าห้อง #1101/Front #1101	1	✓	
132	หน้าห้อง #1107/Front #1107	1	✓	
133	หน้าห้อง #1108/Front #1108	1	✓	
134	หน้าห้อง #1116/Front #1116	1	✓	
135	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	
136	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
137	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
138	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
139	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓	
140	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓	
ชั้น 10/FL.10				
141	หน้าห้อง #1001/Front #1001	1	✓	
142	หน้าห้อง #1007/Front #1007	1	✓	
143	หน้าห้อง #1008/Front #1008	1	✓	
144	หน้าห้อง #1016/Front #1016	1	✓	
145	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	
146	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
147	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
148	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
149	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓	
150	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓	
ชั้น 9/FL.9				
151	หน้าห้อง #901/Front #901	1	✓	
152	หน้าห้อง #907/Front #907	1	✓	
153	หน้าห้อง #908/Front #908	1	✓	
154	หน้าห้อง #916/Front #916	1	✓	
155	หน้าลิฟท์แขก/From of Guest lift	1	✓	
156	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
157	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารพักประจำเดือน กันยายน 2568

Emergency light checklist (3)

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status Normal	Abnormal	หมายเหตุ/ Remark
	ชั้น 5.5/ FL5.5				
1	ลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
2	Infront of store chemical /หน้าห้องเคมี	1		✓	
3	Infront of oil fuel / หน้าถังน้ำมันเชื้อเพลิง	1		✓	
4	Infront of fire exit ST2/หน้าประตูหนีไฟ ST2	1		✓	
5	tramway/ ทางเชื่อมไปลิฟต์	1		✓	
6	ห้อง Fire Pump	1	✓		
7	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
8	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
	ชั้น 5/ FL.5				
9	ลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
10	ห้องไดรฟ์/Drive Gof	1	-	-	
11	ห้องฟิตเนส/Fitness Room	1	-	-	
12	ห้องไฟ/Electric room	1	-	-	
13	หน้าห้องโยคะ/Front of Yoga room	1	-	-	
14	ในห้องโยคะ/Yoga room	1	-	-	
15	ในห้องน้ำชาย/Male Toilet	1	-	-	
16	ในห้องน้ำหญิง/Female toilet	1	-	-	
17	ในห้องน้ำคนพิการ/Disable Toilet	1	-	-	
18	ห้องออนเซนชาย/Male Onsen	1		✓	
19	ห้องออนเซนหญิง/Female Onsen	1		✓	
20	ห้องอ่านหนังสือ/Library	1	✓		
21	ทางหนีไฟชั้น 5 ST1	1		✓	
22	ทางหนีไฟชั้น 5 ST2	1		✓	
	ชั้น 4/FL 4				
23	บันไดหนีไฟ ST1	1		✓	
24	บันไดหนีไฟ ST2	1		✓	
	ชั้น 3.5/FL3.5 -ST 2				
25	Pool pump/ห้องปั๊มน้ำ	1		✓	
26	โถงทางเดิน/Walk Hall	1	✓		
	ชั้น 3.5/FL3.5 -ST 1				
27	ในห้อง Control Air 1/1	1		✓	
28	โถงทางเดิน/Walk Hall	1	-	-	
	ชั้น 3/FL.3				
29	ครัวอินเดีย/ Kitchen indian	1	✓		ขาดไฟ บนโต๊ะ
30	ทางขึ้นชั้น 3.5 / way up floor 3.5	1	✓		
31	ห้องเตรียมจัดเลี้ยง/banquet preparation room	1	-	-	
32	ห้องประชุมศรัทธา เส้นทางเข้า/Si Racha	1	-	-	
33	ห้องประชุมศรัทธา เส้นทางเข้า/Si Racha	1	-	-	
34	ห้องประชุมศรัทธา เส้นทางเข้า/Si Racha	1	-	-	
35	ห้องประชุมศรัทธา เส้นทางเข้า/Si Racha	1	-	-	
36	บางแสน เส้นทางเข้า/ Bangsean room	1	-	-	
37	ห้องประชุมบางแสน เส้นทางเข้า/ Bangsean	1	-	-	
38	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น3/Stair Fl.3	1	-	-	
39	หน้าประตูหนีไฟชั้น3 /Front of fire exit Fl.3	1	-	-	
40	ห้องน้ำลูกค้าชาย/Male Toilet	1		✓	
41	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/infront of Lift 8	1	✓		ขาดไฟ
42	บันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST1	1	✓		ขาดไฟ
43	บันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST2	1	✓		ขาดไฟ
	ชั้น 2/FL.2				
44	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น2/Stair Fl.2	1		✓	
45	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/infront of Lift 8	1	✓		
46	หน้าลิฟท์เบอร์ 1,2/infront of Lift 1,2	1	✓		
47	ห้องน้ำลูกค้าชาย/Male Toilet	1		✓	

Emergency light checklist (3)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารพักประจำเดือน กันยายน 2568

Emergency light checklist (3)

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status Normal Abnormal	หมายเหตุ/ Remark
104	บันไดหนีไฟ ST1/ inside fire exit ST2	1	✓	
105	หน้าลิฟท์เบอร์3/ Infront elevator No.3	1		✗
106	ทางเข้าลิฟท์เบอร์3 / Entrance elevator No.3	1		✗
107	ข้างห้องซักผ้า / Beside washing machine	1		✗
108	ลานจอดรถคนพิการ/Entrance Disable Parking No	1		✗
109	ลานจอดรถคนพิการ/Disable Parking	1	—	—
110	Beside fire exit ST1	1	—	—

ใช้ไฟทั้งหมด 43 อัน เสียทั้งหมด 43 อัน

ตรวจเช็คโดย ศุภสิทธิ์ ๑๑/๙/๖๘ ตรวจเช็คโดย

วันที่ ๑๑/๑๐/๖๘ วันที่

แบบตรวจสอบประตู่ทางหนีไฟ ตึก A

ตรวจสอบประตูด่านนี้ ไฟอาคารห้องพักประจำเดือน ตุลาคม 2568

5/25/20

ลำดับ	สถานที่	ประตูหนีไฟ Yes	ประตูหนีไฟ No	ลูกบิด/บาร์ล็อก Yes	ลูกบิด/บาร์ล็อก No	ประตูสไลด์ Yes	ประตูสไลด์ No	หมายเหตุ
Roof/top/ด้านฟ้า								
1	Staircase Fire Exit ST 1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 49								
2	Staircase Fire Exit ST 1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 48								
3	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
4	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตุนีไฟ		✓				✓	
5	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตุนีไฟ		✓				✓	✓
ชั้น 47								
6	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
7	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
8	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
9	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 46								
10	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
11	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
12	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
13	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		✓
ชั้น 45								
14	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
15	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
16	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
17	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 43								
18	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
19	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
20	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
21	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 42								
22	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
23	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
24	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
25	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 41								
26	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
27	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
28	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
29	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 40								
30	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
31	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
32	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
33	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 39								
34	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
35	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
36	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
37	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 38								
38	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตุนีไฟ	✓		✓		✓		

ตรวจสอบประตูด่านไฟฟ้าอาคารห้องพักประจำเดือน ตุลาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	ประตูไม่ติด		ลูกบิด/บาร์เหล็ก		ประตูล็อค		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 37								
42	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
43	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓					✓	
44	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
45	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
ชั้น 36								
46	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓				✓		
47	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
48	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
49	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
ชั้น 35								
50	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		ล็อกจั่วหลังฝน
51	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
52	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
53	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
ชั้น 33								
54	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
55	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
56	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓			✓	
57	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
ชั้น 32								
58	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
59	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
60	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
61	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		ล็อกจั่วหลังฝน
ชั้น 31								
62	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		-	✓	
63	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
64	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
65	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
ชั้น 30								
66	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
67	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
68	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
69	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		ปาร์ติวอลล์ บัง
ชั้น 29								
70	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
71	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
72	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓			✓	
73	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
ชั้น 28								
74	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
75	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
76	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓			✓	
77	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
ชั้น 27								
78	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
79	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
80	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		ล็อกจั่วหลังฝน
81	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
ชั้น 26								
82	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
83	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
84	Staircase Fire Exit ST2.1/ ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		
85	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถ้ำ	✓		✓		✓		

ตรวจสอบประตูทางหนีไฟอาคารห้องพักประจำเดือน ตุลาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	ประตูไม่ปิด		ลูกบิด/บาร์สลัก		ประตูล็อค		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 25								
86	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓			✓	
87	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
88	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
89	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 23								
90	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
91	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
92	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
93	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 22								
94	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓			✓	
95	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓			✓	
96	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓				✓		
97	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 21								
98	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
99	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓			✓	
100	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓				✓		
101	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓			✓	
ชั้น 20								
102	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓				✓		
103	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
104	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
105	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 19								
106	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
107	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓			✓	
108	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
109	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 18								
110	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		ห้องพักรง
111	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
112	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓					✓	
113	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓			✓	
ชั้น 17								
114	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
115	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓					✓	
116	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
117	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓			✓	
ชั้น 16								
118	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓				✓		
119	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
120	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
121	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 15								
122	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
123	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
124	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
125	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 12								
126	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
127	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
128	Staircase Fire Exit ST2.1 / ปรุแงนถึฟ	✓				✓		ติดป้าย นอดมขย
129	Staircase Fire Exit ST2.2 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 11								
130	Staircase Fire Exit ST1.1 / ปรุแงนถึฟ	✓		✓			✓	
131	Staircase Fire Exit ST1.2 / ปรุแงนถึฟ	✓					✓	

ตรวจสอบประวัติทางไฟฟ้าอาคารห้องพักประจำเดือน ตุลาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	ประตูในฝั่ง		ลูกบิด/บาร์เหล็ก		ประตูลิ้นชัก		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
132	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
133	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 10								
134	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
135	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
136	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
137	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 9								
138	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
139	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
140	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
141	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 8								
142	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
143	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
144	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
145	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 7								
146	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
147	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
148	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
149	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 5.5								
150	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
151	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
152	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
153	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 5								
154	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
155	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 3								
156	Staircase Fire Exit ST1.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
157	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
158	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
159	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 2								
160	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
161	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น 1								
162	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
163	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
ชั้น B1								
164	Staircase Fire Exit ST1.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
165	Staircase Fire Exit ST2.1 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		
166	Staircase Fire Exit ST2.2 / ประตูหนีไฟ	✓		✓		✓		

ตรวจเช็คโดย
๒๖/๗

วันที่ 5/10/68

ตรวจเช็ดโดย

วันที่ 5/10/68

CCTV CAMERAS INVENTORY CHECK LIST ON OCTOBER 2025

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	3305	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 5-4-69 / 3-10-69
2	elevator Fl.33	1	No.2	✓		✓				
3	3310	1	No.3	✓		✓				
4	3308	1	No.4	✓		✓				
5	3205	1	No.5	✓		✓				Total <u>29</u> day
6	elevator Fl.32	1	No.6	✓		✓				
7	3210	1	No.7	✓		✓				
8	3208	1	No.8	✓		✓				
9	elevator Fl.31	1	No.9	✓		✓				
10	3105	1	No.10	✓		✓				
11	3110	1	No.11	✓		✓				
12	3108	1	No.12	✓		✓				
13	elevator Fl.30	1	No.13	✓		✓				
14	3005	1	No.14	✓		✓				
15	3010	1	No.15	✓		✓				
16	3008	1	No.16	✓		✓				
17	elevator Fl.29	1	No.17	✓		✓				
18	2905	1	No.18	✓		✓				
19	2910	1	No.19	✓		✓				
20	2908	1	No.20	✓		✓				
21	elevator Fl.28	1	No.21	✓		✓				
22	2805	1	No.22	✓		✓				
23	2810	1	No.23	✓		✓				
24	2808	1	No.24	✓		✓				
25			No.25			✓				vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค ทนาย 10/10/69 วันที่ตรวจ 3-10-69 กล้องทั้งหมด 20 ตัว ไขได้ 20 ตัว ดับ - ตัว

รวมทั้งหมด 272 ตัว 11 DVR.
19
008

แบบตรวจสอบประตูทางหนีไฟ ตึก B

ตรวจสอบประตูทางหนีไฟลานจอดรถประจำเดือน ตุลาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	ประตูหนีไฟ		ลูกบิด/บาร์สลัก		ประตูล็อก		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 8								
1	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		
2	ประตูหนีไฟฝั่งทะเล /Seaview		✓	✓		✓		
ชั้น 7								
3	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		
4	ประตูหนีไฟฝั่งทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 6								
5	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		สร้างใหม่ด้วย
6	ประตูหนีไฟฝั่งทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 5								
7	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		
8	ประตูหนีไฟฝั่งทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 4								
9	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		
ชั้น 3								
10	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		
11	ประตูหนีไฟฝั่งทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 2								
12	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		สร้างใหม่ด้วย
13	ประตูหนีไฟฝั่งทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น 1B								
14	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		
ชั้น L								
15	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		
16	ประตูหนีไฟฝั่งทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น G								
17	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		สร้างใหม่ด้วย
18	ประตูหนีไฟฝั่งทะเล /Seaview	✓		✓		✓		
ชั้น B1								
19	ประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ /Mall	✓		✓		✓		ชั้น B2

ตรวจเช็คโดย จิรายุส ตรวจเช็คโดย จิรายุส
วันที่ 5/10/68 วันที่ 5/10/68
รวมทั้งหมด 185 ของดี 142 ของเสีย 47

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

3 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
	DVR 3									
1	elevator Fl.27	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 25-9-69 / 3-10-69
2	2705	1	No.2	✓		✓				
3	2708	1	No.3	✓		✓				
4	2711	1	No.4	✓		✓				
5	elevator Fl.26	1	No.5	✓		✓				Total <u>30</u> day
6	2605	1	No.6	✓		✓				
7	2608	1	No.7	✓		✓				
8	2610	1	No.8	✓		✓				
9	elevator Fl.25	1	No.9	✓		✓				
10	2505	1	No.10	✓		✓				
11	2510	1	No.11	✓		✓				
12	2508	1	No.12	✓		✓				
13	elevator Fl.23	1	No.13	✓		✓				
14	2305	1	No.14	✓		✓				
15	2311	1	No.15	✓		✓				
16	2205	1	No.16	✓		✓				
17	elevator Fl.22	1	No.17	✓		✓				
18	2210	1	No.18	✓		✓				
19	2211	1	No.19	✓		✓				
20	elevator Fl.21	1	No.20	✓		✓				
21	2111	1	No.21	✓		✓				
22	2105	1	No.22	✓		✓				
23	2110	1	No.23	✓		✓				
24	2310	1	No.24	✓		✓				
25			No.25							vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค ททพ วันที่ตรวจ 3-10-69 กล้องทั้งหมด 20 ตัว ไปได้ 20 ตัว ต้น — ตัว

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

2 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
	DVR 2									
1	elevator Fl.5	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 25-9-69 / 3-10-69
2	Sunset lounge	1	No.2	✓		✓				
3	library room	1	No.3	✓		✓				
4	toilet Fl.5	1	No.4	✓		✓				
5	corridor Fl.5	1	No.5	✓		✓				Total <u>40</u> day
6	Fitness	1	No.6	✓		✓				
7	Finess entrance	1	No.7	✓		✓				
8	Toilet Kids room	1	No.8	✓		✓				
9	Kids room	1	No.9	✓		✓				
10	Store Fl.5.5	1	No.10	✓		✓				
11	Fire pump Fl.5.5	1	No.11	✓		✓				
12	Canteen Room	1	No.12	✓		✓				
13	Front of swimming pool	1	No.13	✓		✓				
14	Fl.3 Bangsaen Ballroom 1			✓		✓				
15	Fl.3 Sriracha Ballroom 1	1	No.14	✓		✓				
16	Fl.3 Sriracha Ballroom 2	1	No.15	✓		✓				
17	Fl.3 Bangsaen Ballroom 2	1	No.16	✓		✓				
18	Fl.3 Sriracha Ballroom 3	1	No.17	✓		✓				
19	Kids room 1-2	1	No.18	✓		✓				
20	Fl.3 Sriracha Ballroom 4	1	No.19	✓		✓				
21	Front of Bangsaen Ballroom	1	No.20	✓		✓				
21			No.21							vacant
22		1	No.22							
23			No.23							vacant
24			No.24							vacant
25		1	No.25							
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค ททพ วันที่ตรวจ 3-10-69 กล้องทั้งหมด 21 ตัว ไปได้ 21 ตัว ต้น — ตัว

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

5 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	6A Up	1	No.1	✓						CCTV Record from 29-9-69 / 7-10-69 Total 31 day
2	elevator Fl. 6	1	No.2	✓						
3	6A Down	1	No.3	✓						
4	6	1	No.4	✓						
5	7A Up	1	No.5		✓					
6	elevator Fl.7	1	No.6	✓						
7	7A Down	1	No.7	✓						
8	7 Up	1	No.8	✓						
9	9 Up	1	No.9	✓						
10	9 Down	1	No.10	✓						
11	8 Up	1	No.11	✓						
12	8.2	1	No.12	✓						
13	Fountain of hotel	1	No.13	✓						
14		1	No.14		✓					
15	Garbage room gate	1	No.15		✓					
16		1	No.16		✓					
17	Reciving	1	No.12	✓						
18	Garden gate B1	1	No.13	✓						
19	Atara mall fence	1	No.14	✓						
20	Smoking Area	1	No.15		✓					
21		1	No.16		✓					
22	กึ่งวัด เกือบ	1	No.17	✓						
23	B Ladda	1	No.18	✓						
24	Store recycle	1	No.19	✓						
25		1	No.20	✓						
26	Back gate	1	No.21	✓						
27	Back gate road	1	No.22	✓						
28		1	No.23		✓					
29	Van Parking	1	No.24		✓					
30	A Ladda	1	No.25	✓						
31		1	No.26		✓					
32	Garbage room	1	No.27	✓						

ผู้ตรวจเช็ค กนก วันที่ตรวจ 7-10-69 กล้องทั้งหมด 32 ตัว ไขได้ 23 ตัว ดับ 9 ตัว

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

4 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	4005	1	No.1	✓	✓	✓	✓			CCTV Record from 1-9-69 / 3-10-69 Total 30 day
2	elevator Fl.40	1	No.2	✓		✓				
3	4010	1	No.3	✓		✓				
4	4008	1	No.4	✓		✓				
5	elevator Fl.39	1	No.5	✓		✓				
6	3905	1	No.6	✓		✓				
7	3910	1	No.7	✓		✓				
8	3908	1	No.8	✓		✓				
9	elevator Fl.38	1	No.9	✓		✓				
10	3805	1	No.10	✓		✓				
11	3810	1	No.11	✓		✓				
12	3808	1	No.12	✓		✓				
13	elevator Fl.37	1	No.13	✓		✓				
14	3705	1	No.14	✓		✓				
15	3710	1	No.15	✓		✓				
16	3708	1	No.16	✓		✓				
17	3610	1	No.17	✓		✓				
18	elevator Fl.36	1	No.18	✓		✓				
19	3605	1	No.19	✓		✓				
20	3608	1	No.20	✓		✓				
21	3505	1	No.21	✓		✓				
22	elevator Fl.35	1	No.22	✓		✓				
23	3510	1	No.23	✓		✓				
24	3508	1	No.24	✓		✓				
25			No.25							vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค กนก วันที่ตรวจ 3-10-69 กล้องทั้งหมด 34 ตัว ไขได้ 20 ตัว ดับ - ตัว

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	elevator Fl.12	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 1-9-69 / 9-10-69
2	1205	1	No.2	✓		✓				
3	1208	1	No.3	✓		✓				
4	1210	1	No.4	✓		✓				
5	1105	1	No.5	✓		✓				
6	elevator Fl.11	1	No.6	✓		✓				Total 30 day
7	1108	1	No.7	✓		✓				
8	1110	1	No.8	✓		✓				
9	1005	1	No.9	✓		✓				
10	elevator Fl.10	1	No.10	✓		✓				
11	1008	1	No.11	✓		✓				
12	1110	1	No.12	✓		✓				
13	905	1	No.13	✓		✓				
14	elevator Fl.9	1	No.14	✓		✓				
15	908	1	No.15	✓		✓				
16	910	1	No.16	✓		✓				
17	805	1	No.17	✓		✓				
18	elevator Fl.8	1	No.18	✓		✓				
19	808	1	No.19	✓		✓				
20	810	1	No.20	✓		✓				
21	705	1	No.21	✓		✓				
22	elevator Fl.7	1	No.22	✓		✓				
23	708	1	No.23	✓		✓				
24	710	1	No.24	✓		✓				
25		1	No.25							vacant
26		1	No.26							vacant
27		1	No.27							vacant
28		1	No.28							vacant
29		1	No.29							vacant
30		1	No.30							vacant
31		1	No.31							vacant
32		1	No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค กนก วันที่ตรวจ 3-10-69 กล้องทั้งหมด 20 ตัว ไขได้ 20 ตัว ดับ 0 ตัว

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	Fl.48 garden	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 96-9-69 / 9-90-69
2	Atara counter	1	No.2	✓		✓				
3	elevator Fl.48	1	No.3	✓		✓				
4	elevator no.8 Fl.48	1	No.4	✓		✓				
5	Atara sky entrance	1	No.5		✓		✓			
6	Atara sky	1	No.6	✓		✓				
7	Fl.48 Out door	1	No.7	✓		✓				
8	Fl.48 In door	1	No.8	✓		✓				
9	Fl.49 Out Door	1	No.9	✓		✓				
10	Bar Fl.49	1	No.10	✓		✓				
11	Sky Bar	1	No.11	✓		✓				
12	Fl.49 Stair level	1	No.12		✓		✓			
13	Fl.48 Garden entrance	1	No.13		✓		✓			vacant
14			No.14							vacant
15			No.15							vacant
16			No.16							vacant

ผู้ตรวจเช็ค กนก วันที่ตรวจ 3/10/69 กล้องทั้งหมด 13 ตัว ไขได้ 10 ตัว ดับ 3 ตัว

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
	DVR 9									
1	entrance Parking	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 6-9-69 / 1-10-69 Total <u>89</u> day
2	B.1 Entrance	1	No.2	✓		✓				
3	Shop Eng B.1	1	No.3	✓		✓				
4	B.2 Entrance	1	No.4	✓		✓				
5	B.2	1	No.5	✓		✓				
6	Exit Parking	1	No.6	✓		✓				
7	Locker/บ้านมาจากDVR 10)	1	No.7	✓		✓				
8	GA Up	1	No.8	✓		✓				
9	GA Down	1	No.9	✓		✓				
10	Elevator FL.L	1	No.10	✓		✓				
11	L to Lobby	1	No.11	✓		✓				
12	LA	1	No.12	✓		✓				
13	L	1	No.13	✓		✓				
14	1B	1	No.14	✓		✓				
15	1A	1	No.15	✓		✓				
16	2	1	No.16	✓		✓				
17	elevator FL.2	1	No.17	✓		✓				
18	2A	1	No.18	✓		✓				
19	2 Up	1	No.19	✓		✓				
20	Elevator FL.3	1	No.20	✓		✓				
21	Store H/K FL.3	1	No.21	✓		✓				
22	Front of store H/K FL.3	1	No.22	✓		✓				
23	3A	1	No.23	✓		✓				
24	3	1	No.24	✓		✓				
25	4.1	1	No.25	✓		✓				
26	4A	1	No.26	✓		✓				
27	4.2	1	No.27	✓		✓				
28	5.1	1	No.28	✓		✓				
29	5A Up	1	No.29	✓		✓				
30	elevator FL.5	1	No.30	✓		✓				
31	5A Down	1	No.31	✓		✓				
32	5.2	1	No.32	✓		✓				

ผู้ตรวจเช็ค จำนง วันที่ตรวจ 1-10-69 กล้องทั้งหมด 32 ตัว ไขได้ 32 ตัว ดับ - ตัว

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
	DVR 8									
1	elevator FL.20	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 5-9-68 / 1-10-68 Total <u>30</u> day DVR ฟิล์มรับใหม่
2	2005	1	No.2	✓		✓				
3	2011	1	No.3	✓		✓				
4	2008	1	No.4	✓		✓				
5	1905	1	No.5	✓		✓				
6	elevator FL.19	1	No.6	✓		✓				
7	1908	1	No.7	✓		✓				
8	1911	1	No.8	✓		✓				
9	1805	1	No.9	✓		✓				
10	elevator FL.18	1	No.10	✓		✓				
11	1808	1	No.11	✓		✓				
12	1811	1	No.12	✓		✓				
13	1705	1	No.13	✓		✓				
14	elevator FL.17	1	No.14	✓		✓				
15	1708	1	No.15	✓		✓				
16	1711	1	No.16	✓		✓				
17	1605	1	No.17	✓		✓				
18	elevator FL.16	1	No.18	✓		✓				
19	1608	1	No.19	✓		✓				
20	1611	1	No.20	✓		✓				
21	1505	1	No.21	✓		✓				
22	elevator FL.15	1	No.22	✓		✓				
23	1508	1	No.23	✓		✓				
24	1511	1	No.24	✓		✓				
25			No.25							vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค จำนง วันที่ตรวจ 1-10-68 กล้องทั้งหมด 24 ตัว ไขได้ 24 ตัว ดับ - ตัว

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

11 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
	DVR 11									
1	elevator Fl.47	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 11-9-69 / 11-10-69 Total 31 day
2	4705	1	No.2	✓		✓				
3	4710	1	No.3	✓		✓				
4	4708	1	No.4	✓		✓				
5	elevator Fl.46	1	No.5	✓		✓				
6	4605	1	No.6	✓		✓				
7	4610	1	No.7	✓		✓				
8	4608	1	No.8		✓		✓			
9	4510	1	No.9	✓		✓				
10	4508	1	No.10	✓		✓				
11	elevator Fl.45	1	No.11	✓		✓				
12	elevator Fl.43	1	No.12	✓		✓				
13	4305	1	No.13	✓		✓				
14	4310	1	No.14	✓		✓				
15	4308	1	No.15	✓		✓				
16	elevator Fl.42	1	No.16	✓		✓				
17	4205	1	No.17	✓		✓				
18	4210	1	No.18	✓		✓				
19	4208	1	No.19	✓		✓				
20	elevator Fl.41	1	No.20	✓		✓				
21	4105	1	No.21	✓		✓				
22	4110	1	No.22	✓		✓				
23	4108	1	No.23	✓		✓				
24	4505	1	No.24	✓		✓				
25			No.25							vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค 4/11/69

วันที่ตรวจ 11-10-69

กล้องทั้งหมด 24 ตัว ไขได้ 23 ตัว ดับ 1 ตัว

รวมทั้งหมด

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

10 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
	DVR 10									
1	Sale officer entranceDisable Parking	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 11-9-69 / 11-10-69 Total 26 day
2	laundry	1	No.2	✓		✓				
3	Disable lift Fl.G	1	No.3	✓		✓				
4	Infant meeting room	1	No.4	✓		✓				
5	Locker	1	No.5	✓		✓				
6	Spirit House Back of Tower B	1	No.6	✓		✓				ย้ายไป DVR 9
7	Canteen	1	No.7	✓		✓				
8	Staff Entrance	1	No.8	✓		✓				
9	Receiving	1	No.9	✓		✓				
10	Sale office	1	No.10	✓		✓				
11	Safe	1	No.11	✓		✓				
12	Back door Office sale	1	No.12	✓		✓				
13	Front of Main Entrance	1	No.13	✓		✓				
14	Back of main Entrance	1	No.14	✓		✓				
15	T2 Bar	1	No.15	✓		✓				
16	Server room	1	No.16	✓		✓				
17	TrEat B	1	No.17	✓		✓				
18	TrEat B Entrance	1	No.18	✓		✓				
19	Lobby Elevator	1	No.19	✓		✓				
20	Meeting room Fl.2.1	1	No.20	✓		✓				
21	TrEat Hostress Counter	1	No.21		✓		✓			
22	Entrance TrEat B	1	No.22	✓		✓				
23	TrEat VIP Table	1	No.23	✓		✓				
24	TrEat Restaurant	1	No.24	✓		✓				
25	Meeting room Fl.2.2	1	No.25	✓		✓				
26	Stairs to the Fl.3	1	No.26	✓		✓				
27	IPC	1	No.27		✓		✓			
28	Lobby and Front desk	1	No.28	✓		✓				
29	Lobby Function Elevator	1	No.29	✓		✓				
30	PR Office	1	No.30	✓		✓				
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค 4/11/69

วันที่ตรวจ 11-10-69

กล้องทั้งหมด 30 ตัว ไขได้ 29 ตัว ดับ 2 ตัว

รายการเช็คอุปกรณ์ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ข้ออุปกรณ์	ชื่อผู้ตรวจ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่1) ✓	อานนท์	<i>อานนท์</i>	
2 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 2)	ภักย์วัน	<i>ภักย์วัน</i>	
3 Fire Exit light (ป้ายหนีไฟ ชุดที่1) ✓	เสนห์	<i>เสนห์</i>	
4 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่2) ✓	เสมา	<i>เสมา</i>	
5 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 3)	ปวิศร์	<i>ปวิศร์</i>	
6 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่3) ✓	สมบัติ	<i>สมบัติ</i>	
7 Fire escape Door (ประตูทางหนีไฟ) ✓	สมพล	<i>สมพล</i>	
8 Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่4) ✓	สภาพร	<i>สภาพร</i>	
9 Fire extinguisher (ถังดับเพลิง ชุด 1)	สุนธิศักดิ์	<i>สุนธิศักดิ์</i>	
10 Fire hose cabinet (ตู้ดับเพลิง) ✓	ดรสิน	<i>ดรสิน</i>	
11 First aid (ชุดปฐมพยาบาล)	จิราพร	<i>จิราพร</i>	
12 FCC Supply box (กล่องขีพพलय)			
13 CCTV Record (กล่องวงจรปิด)			
14 Fire Equipment (อุปกรณ์ต่อสู้ไฟ)			
15 Fire Blanket / ผ้าห่มกันไฟ			
16 Fire Blanket / ผ้าห่มกันไฟ			

**ส่งก่อนวันที่15 ของทุกเดือน ก่อนส่งเอกสาร ให้ใช้หรือ
เซ็นให้ครบถ้วนนะครับ



FCC SUPPLY BOX CHECK LIST OF THE MONTH ON August 2025

NO	DESCRIPTION	TOTAL	STATUS		Remark
			YES	NO	
1	A 4 Writing pads (แผ่นรองเขียน-กระดาษ)	6	✓		
2	Writing pens (ปากกา)	6	✓		
3	Red Broadtip Markers (เมจิกสีแดง)	12	✓		
4	Masking Tape (เทปกาวมัน)	6	✓		
	Pack White Chalk (ขอรค์)	1	✓		
6	Flashlights with batteries (ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่)	6	✓		
7	Spare Batteries (แบตเตอรี่สำรอง)	12	✓		
8	Scissors (กรรไกร)	6	✓		
9	Small of drinking water (น้ำดื่มขวดเล็ก)	1	✓		
10	Emergency Contact Number Form(เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน)	1	✓		

Checked By: *Jeeraqorn Thongket* Date: *9 / 8 / 68*

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

3 Of 11

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition(เงื่อนไข)		Remark
	DVR 3			Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	elevator Fl.27	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 9-7-69 / 7-9-69
2	2705	1	No.2	✓		✓				
3	2708	1	No.3	✓		✓				
4	2711	1	No.4	✓		✓				
5	elevator Fl.26	1	No.5	✓		✓				Total 1 Month day
6	2605	1	No.6	✓		✓				
7	2608	1	No.7	✓		✓				
8	2610	1	No.8	✓		✓				
9	elevator Fl.25	1	No.9	✓		✓				
10	2505	1	No.10	✓		✓				
11	2510	1	No.11	✓		✓				
12	2508	1	No.12	✓		✓				
13	elevator Fl.23	1	No.13	✓		✓				
14	2305	1	No.14	✓		✓				
15	2311	1	No.15	✓		✓				
16	2205	1	No.16	✓		✓				
17	elevator Fl.22	1	No.17	✓		✓				
18	2210	1	No.18	✓		✓				
19	2211	1	No.19	✓		✓				
20	elevator Fl.21	1	No.20	✓		✓				
21	2111	1	No.21	✓		✓				
22	2105	1	No.22	✓		✓				
23	2110	1	No.23	✓		✓				
24	2310	1	No.24	✓		✓				
25			No.25							vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค Jeeaporn Thongkiet วันที่ตรวจ 7-9-69 กล้องทั้งหมด 24 ตัว ไขได้ 24 ตัว ดับ - ตัว

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

CCTV CAMERAS INVENTORY CHECK LIST ON August 2025

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition(เงื่อนไข)		Remark
	DVR 1			Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	3305	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 9-7-69 / 7-9-69
2	elevator Fl.33	1	No.2	✓		✓				
3	3310	1	No.3	✓		✓				
4	3308	1	No.4	✓		✓				
5	3205	1	No.5	✓		✓				Total 1 Month - day
6	elevator Fl.32	1	No.6	✓		✓				
7	3210	1	No.7	✓		✓				
8	3208	1	No.8	✓		✓				
9	elevator Fl.31	1	No.9	✓		✓				
10	3105	1	No.10	✓		✓				
11	3110	1	No.11	✓		✓				
12	3108	1	No.12	✓		✓				
13	elevator Fl.30	1	No.13	✓		✓				
14	3005	1	No.14	✓		✓				
15	3010	1	No.15	✓		✓				
16	3008	1	No.16	✓		✓				
17	elevator Fl.29	1	No.17	✓		✓				
18	2905	1	No.18	✓		✓				
19	2910	1	No.19	✓		✓				
20	2908	1	No.20	✓		✓				
21	elevator Fl.28	1	No.21	✓		✓				
22	2805	1	No.22	✓		✓				
23	2810	1	No.23	✓		✓				
24	2808	1	No.24	✓		✓				
25			No.25							vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค จักรพันธ์ ทองกิจ วันที่ตรวจ 7-9-69 กล้องทั้งหมด 24 ตัว ไขได้ 24 ตัว ดับ - ตัว

ถามกล้องทั้งหมด 11 DVR 239 ตัว

239

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	DVR 7									CCTV Record from 9-7-69 / 7-8-69
2	elevator Fl.12	I	No.1	✓		✓				
3	1205	I	No.2	✓		✓				
4	1208	I	No.3	✓		✓				
5	1210	I	No.4	✓		✓				
6	1105	I	No.5	✓		✓				Total 1 Month day
7	elevator Fl.11	I	No.6	✓		✓				
8	1108	I	No.7	✓		✓				
9	1110	I	No.8	✓		✓				
10	1005	I	No.9	✓		✓				
11	elevator Fl.10	I	No.10	✓		✓				
12	1008	I	No.11	✓		✓				
13	1110	I	No.12	✓		✓				
14	905	I	No.13	✓		✓				
15	elevator Fl.9	I	No.14	✓		✓				
16	908	I	No.15	✓		✓				
17	910	I	No.16	✓		✓				
18	805	I	No.17	✓		✓				
19	elevator Fl.8	I	No.18	✓		✓				
20	808	I	No.19	✓		✓				
21	810	I	No.20	✓		✓				
22	705	I	No.21	✓		✓				
23	elevator Fl.7	I	No.22	✓		✓				
24	708	I	No.23	✓		✓				
25	710	I	No.24	✓		✓				
26		I	No.25							vacant
27		I	No.26							vacant
28		I	No.27							vacant
29		I	No.28							vacant
30		I	No.29							vacant
31		I	No.30							vacant
32		I	No.31							vacant
33		I	No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค Jeeana Poom Hongket วันที่ตรวจ 7-8-69

กล้องทั้งหมด 24 ตัว ใช้งานได้ 24 ตัว คำนวณ - ตัว

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
1	DVR 5									CCTV Record from 13-6-69 / 7-9-69
2	6A Up	I	No.1	✓						
3	elevator Fl. 6	I	No.2	✓						
4	6A Down	I	No.3	✓						
5	6	I	No.4	✓						
6	7A Up	I	No.5		✓					Total 1 Month day
7	elevator Fl.7	I	No.6		✓					
8	7A Down	I	No.7		✓					
9	7 Up	I	No.8		✓					
10	9 Up	I	No.9	✓						
11	9 Down	I	No.10	✓						
12	8 Up	I	No.11	✓						
13	8.2	I	No.12	✓						
14	Fountain of hotel	I	No.13	✓						
15		I	No.14							
16	Garbage room gate	I	No.15	✓						
17		I	No.16							
18	Reciving	I	No.12	✓						
19	Garden gate B1	I	No.13							
20	Atara mall fence	I	No.14	✓						
21	Smoking Area	I	No.15	✓						
22		I	No.16							
23		I	No.17							
24	B Ladda	I	No.18							
25	Store recycle	I	No.19	✓						
26		I	No.20							
27	Back gate	I	No.21	✓						
28	Back gate road	I	No.22	✓						
29		I	No.23							
30	Van Parking	I	No.24		✓					
31	A Ladda	I	No.25	✓						
32	Manaycycle	I	No.26	✓						
33	Garbage room	I	No.27	✓						

ผู้ตรวจเช็ค Jeeana Poom Hongket วันที่ตรวจ 7-9-69

กล้องทั้งหมด 24 ตัว ใช้งานได้ 10 ตัว คำนวณ 5 ตัว

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
	DVR 11									
1	elevator Fl.47	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 10-7-69 / 9-9-69
2	4705	1	No.2	✓		✓				
3	4710	1	No.3	✓		✓				
4	4708	1	No.4	✓		✓				
5	elevator Fl.46	1	No.5	✓		✓				Total 1 Month day
6	4605	1	No.6	✓		✓				
7	4610	1	No.7	✓		✓				
8	4608	1	No.8		✓		✓			
9	4510	1	No.9	✓		✓				
10	4508	1	No.10	✓		✓				
11	elevator Fl.45	1	No.11	✓		✓				
12	elevator Fl.43	1	No.12	✓		✓				
13	4305	1	No.13	✓		✓				
14	4310	1	No.14	✓		✓				
15	4308	1	No.15	✓		✓				
16	elevator Fl.42	1	No.16	✓		✓				
17	4205	1	No.17	✓		✓				
18	4210	1	No.18	✓		✓				
19	4208	1	No.19	✓		✓				
20	elevator Fl.41	1	No.20	✓		✓				
21	4105	1	No.21	✓		✓				
22	4110	1	No.22	✓		✓				
23	4108	1	No.23	✓		✓				
24	4505	1	No.24	✓		✓				
25			No.25							vacant
26			No.26							vacant
27			No.27							vacant
28			No.28							vacant
29			No.29							vacant
30			No.30							vacant
31			No.31							vacant
32			No.32							vacant

ผู้ตรวจเช็ค 11/7/69

วันที่ตรวจ 9-9-69

กล้องทั้งหมด 24 ตัว ไขได้ 23 ตัว คับ 1 ตัว

รวมทั้งหมด 24.

NO.	LOCATION	UNIT	NVR CL. NO.	picture (ภาพ)		Record (บันทึก)		Condition (เงื่อนไข)		Remark
				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
	DVR 9									
1	entrance Parking	1	No.1	✓		✓				CCTV Record from 11-7-69 / 9-9-69
2	B.1 Entrance	1	No.2	✓		✓				
3	Shop Eng B.1	1	No.3	✓		✓				
4	B.2 Entrance	1	No.4	✓		✓				
5	B.2	1	No.5	✓		✓				Total Month 29 day
6	Exit Parking	1	No.6	✓		✓				
7	Locker/ย้ายมาจาก DVR 10)	1	No.7	✓		✓				
8	GA Up	1	No.8	✓		✓				
9	GA Down	1	No.9	✓		✓				
10	Elevator Fl.L	1	No.10	✓		✓				
11	L to Lobby	1	No.11	✓		✓				
12	LA	1	No.12	✓		✓				
13	L	1	No.13	✓		✓				
14	1B	1	No.14	✓		✓				
15	1A	1	No.15	✓		✓				
16	2	1	No.16	✓		✓				
17	elevator Fl.2	1	No.17	✓		✓				
18	2A	1	No.18	✓		✓				
19	2 Up	1	No.19	✓		✓				
20	Elevator Fl.3	1	No.20	✓		✓				
21	Store H/K Fl.3	1	No.21	✓		✓				
22	Front of store H/K Fl.3	1	No.22	✓		✓				
23	3A	1	No.23	✓		✓				
24	3	1	No.24	✓		✓				
25	4.1	1	No.25	✓		✓				
26	4A	1	No.26	✓		✓				
27	4.2	1	No.27	✓		✓				
28	5.1	1	No.28	✓		✓				
29	5A Up	1	No.29	✓		✓				
30	elevator Fl.5	1	No.30	✓		✓				
31	5A Down	1	No.31	✓		✓				
32	5.2	1	No.32	✓		✓				

ผู้ตรวจเช็ค 11/7/69 จาก Hongke

วันที่ตรวจ 7-8-69

กล้องทั้งหมด 32 ตัว ไขได้ 32 ตัว คับ

รายการตรวจผ่านคลุมไฟ (FIRE ESCAPE SIGN)

รายการตรวจสอบผ่านคลุมไฟลานจอดรถประจำเดือน _____ สิงหาคม 2568

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
1	ครัว 48	1			สัญญาณไฟติดที่ 9
2	ครัวชั้น 3	1	✓		
3	ครัวเมน	1	✓		
4	ครัวคนจีน	1	✓		
5	ในตู้ FIRE FIGHTING	1	✓		

Check By ปิยะธิดา ทองเกตุ

Date 9-9-69

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

FIRE FIGHTING EQUIPMENT INVENTORY CHECK LIST OF August 2025

S/NO	LOCATION FCC ROOM	Unit	REMARK
1	1 x 1 M.Crowbar (2.8ft)/ขวาน 36 นิ้ว	1	✓
3	Min. 1 High Powered Spot Light	1	✓
4	10 x Safety Vest - Perforated Fluorescent jacket with Phosphorescent White Stripes for Visibility day or night/ เสื้อกั๊ก สะท้อนแสง	2	✓
5	1 x Fire Blanket (2x2)M./ผ้าห่มกันไฟ	1	✓
6	1 x First Aid Kit / ชุดปฐมพยาบาล	1	✓
7	2 Portable Extinguisher (1 x Dry Powder, 1 x Co ²) / ถังดับเพลิง	2	✓
8	Min. 1 Wheel Chair on Standby / รถวีลแชร์	1	✓

CHECKED BY ปิยะธิดา ทองเกตุ

Date: 10-9-69

รายนามตรวจเช็คคลังยาประจำเดือน 12 สิงหาคม 2568

L&P Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสเตอร์)		10 ชิ้น	6	6	10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน			2	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves (ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins (เข็มลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers (ปากคีบ)		1 ด้าม			1	
7	Stainless Steel Scissors (กรรไกร)		1 ด้าม			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			5	
9	Cotton Balls (สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้ผดผื่นคัน)	1-3-30	1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)		1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (เครปผ้าพันแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free (ฟิชซูเบติก) Cleaning Wipes (Eg. Wet ones)	29-06-26	1 ชิ้น			1	
16	Antiseptic Cream (ครีมฆ่าเชื้อรักษาแผลไฟ ไหม้ น้ำร้อนลวก)	15-1-26	1 หลอด			1	
17	Dettol (เดทตอล)		1 ขวด			-	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม			1	

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด Antiseptic

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 1 อย่าง

K. Jitaporn Thongket 12-8-68

รายนามตรวจเช็คคลังยาประจำเดือน 9 สิงหาคม 2568

FN Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสเตอร์)		10 ชิ้น	8	8	10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน			2	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves (ถุงมือ)		5 คู่			1	
5	Safety Pins (เข็มลัด)		10 อัน			1	
6	Stainless Steel Tweezers (ปากคีบ)		1 ด้าม			1	
7	Stainless Steel Scissors (กรรไกร)		1 ด้าม			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			1	
9	Cotton Balls (สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้ผดผื่นคัน)	01-03-2023	1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)		1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (เครปผ้าพันแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free (ฟิชซูเบติก) Cleaning Wipes (Eg. Wet ones)	01-06-26	1 ชิ้น			1	
16	Antiseptic Cream (ครีมฆ่าเชื้อรักษาแผลไฟ ไหม้ น้ำร้อนลวก)		1 หลอด	-	-	-	
17	Dettol (เดทตอล)		1 ขวด	-	-	-	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม				

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

K. Jitaporn Thongket

รายนามผู้บริจาคเงินจำนวน 14 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติกโดรี)		10 ชิ้น			10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน	1	-	1	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน		1	1	
4	Rubber Gloves(ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins(เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers(ปากคีบ)		1 ตัว			1	
7	Stainless Steel Scissors(กรรไกร)		1 ตัว			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			5	
9	Cotton Balls(สำลีก้อน)		1 ก้อน			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้คันคันคัน)	A-3-30	1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปลอกวัดไข้)		1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (ดราไปฟ้านแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free(พิษขี้เป็ด)		1 ชิ้น	1	1	1	
16	Cleaning Wipes (Eg. Wet ones) Antiseptic Cream (ครีมฆ่าเชื้อโรคแผลไฟ	ป.ค. 9086	1 หลอด	-	-	-	
17	ไหม้ร้อนแผล		1 ขวด	-	-	-	
18	Dettol (เดทตอล)		1 เล่ม			1	
	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)						

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 1.

K Jeeraporn Thongket 12-8-69

FO Dep.

ลำดับ	รายการ	รุ่น/ยี่ห้อ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติกใส)		10 ชิ้น	10	10	10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน			2	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อสดัดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves(ถุงมือ)		5 คู่			1	
5	Safety Pins(เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers(ปากคีบ)		1 ตัว			1	
7	Stainless Steel Scissors(กรรไกร)		1 ตัว			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			5	
9	Cotton Balls(สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อชพันแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้มคันคัน)	8/3/2023	1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปลอกวัดไข้)		1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (เครปผ้าพันแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อชแผ่น)		1 ชิ้น	1	1	1	
15	Alcohol Free(พินชูเปียก) Cleaning Wipes (Eg. Wet ones)	06-11-26	1 ชิ้น			1	
16	Antiseptic Cream (ครีมฆ่าเชื้อรักษาแผลไฟ ไหม้/น้ำร้อนลวก)		1 หลอด	-	-	-	
17	Dettol (เดทตอล)		1 ขวด	-	-	-	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม			1	

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

K Jeeraporn Thongke 17-9-68

รายนามตรวจสอบเช็คคลังยาประจำเดือน 12 สิงหาคม 2568

FT Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติกเดือ)		10 ชิ้น	4	8	10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน			2	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves (ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins (เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers (ปากคีบ)		1 ตัว			1	
7	Stainless Steel Scissors (กรรไกร)		1 ตัว			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน			5	
9	Cotton Balls (สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
11	Calamine (ยาทาแก้มดื่นคัน)		1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)		1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (ครีปป้าพันแผลม้วน)		1 อัน			1	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free (พินูเปียก) Cleaning Wipes (Eg. Wet ones)		1 ชิ้น			1	
16	Antiseptic Cream (ครีมฆ่าเชื้อรักษาแผลไฟ ไหม้ น้ำร้อนลวก)		1 หลอด			1	
17	Dettol (เดทตอล)		1 ขวด			1	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม			1	

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด

Jeetadorn Thongket 12-12-68

รายนามตรวจสอบเช็คคลังยาประจำเดือน 13 สิงหาคม 2568

MK Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติกเดือ)		10 ชิ้น	3	3	10	
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน	1	-	1	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน			1	
4	Rubber Gloves (ถุงมือ)		5 คู่			5	
5	Safety Pins (เข็มกลัด)		10 อัน			10	
6	Stainless Steel Tweezers (ปากคีบ)		1 ตัว			1	
7	Stainless Steel Scissors (กรรไกร)		1 ตัว			1	
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน	2	2	5	
9	Cotton Balls (สำลีก้อน)		1 ถุง			1	
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน	1	-	-	
11	Calamine (ยาทาแก้มดื่นคัน)	11-3-30	1 ขวด			1	
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)	11-3-30	1 อัน			1	
13	Crepe Bandage (ครีปป้าพันแผลม้วน)		1 อัน	1	-	-	
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น			1	
15	Alcohol Free (พินูเปียก) Cleaning Wipes (Eg. Wet ones)	11-3-30	1 ชิ้น			1	
16	Antiseptic Cream (ครีมฆ่าเชื้อรักษาแผลไฟ ไหม้ น้ำร้อนลวก)	11-3-30	1 หลอด	1	-	-	
17	Dettol (เดทตอล)		1 ขวด	1	-	1	
18	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม			1	

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 3 รายการ 13-11-68 กอจูนี นน - เดราณี นน นน

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 3 รายการ

Jeetadorn Thongket 13-11-68

รายงานตรวจเช็คคลังยาประจำเดือน 12 สิงหาคม 2568

Atara sky Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติกเดอริ)		10 ชิ้น		10		
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน	1	-	1	
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน		1		
4	Rubber Gloves(ถุงมือ)		5 คู่		5		
5	Safety Pins(เข็มกลัด)		10 อัน		10		
6	Stainless Steel Tweezers(ปากคีบ)		1 ตัว		1		
7	Stainless Steel Scissors(กรรไกร)		1 ตัว		1		
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน		5		
9	Cotton Balls(สำลีก้อน)		1 ถุง		1		
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน		1		
11	Calamine (ยาทาแก้มือคัน)		1 ขวด		1		
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)		1 อัน		1		
13	Crepe Bandage (ครีปป่าพันแผลม้วน)		1 อัน		1		
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น		1		
15	Alcohol Free(พิษขุเปือก)		1 ชิ้น		1		
16	Cleaning Wipes (กระดาษเช็ดมือ)		1 หลอด	-	-		
17	Antiseptic Cream (ครีมฆ่าเชื้อโรคฆ่าแผลไฟไหม้)		1 ขวด		1		
18	Dettol (เดทตอล)		1 ขวด		1		
19	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม		1		

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 3 ชิ้น

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 2 ชิ้น

K Jeeradorn Thongket 12-8-68

รายงานตรวจเช็คคลังยาประจำเดือน 12 สิงหาคม 2568

H/K Dep.

ลำดับ	รายการ	วันหมดอายุ	จำนวน	ใช้ไป	เดิม	ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	Water proof Plaster, (พลาสติกเดอริ)		10 ชิ้น		10		
2	Triangle Bandages (ผ้าสามเหลี่ยม)		2 ผืน		2		
3	Wound Dressing (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน		1		
4	Rubber Gloves(ถุงมือ)		5 คู่		5		
5	Safety Pins(เข็มกลัด)		10 อัน		10		
6	Stainless Steel Tweezers(ปากคีบ)		1 ตัว		1		
7	Stainless Steel Scissors(กรรไกร)		1 ตัว		1		
8	Face mask (ผ้าปิดจมูก)		5 อัน		1		
9	Cotton Balls(สำลีก้อน)		1 ถุง		1		
10	Porous surgical tape (เทปแปะผ้าก๊อปปิดแผล)		1 อัน		1		
11	Calamine (ยาทาแก้มือคัน)	A-3-2020	1 ขวด		1		
12	Thermometer (ปรอทวัดไข้)		1 อัน		1		
13	Crepe Bandage (ครีปป่าพันแผลม้วน)		1 อัน		1		
14	Gauze swabs (ผ้าก๊อปปิดแผล)		1 ชิ้น		1		
15	Alcohol Free(พิษขุเปือก)	12-9-69	1 ชิ้น		1		
16	Cleaning Wipes (กระดาษเช็ดมือ)		1 หลอด		-		
17	Antiseptic Cream (ครีมฆ่าเชื้อโรคฆ่าแผลไฟไหม้)		1 ขวด		1		
18	Dettol (เดทตอล)		1 ขวด		1		
19	First Aid Guide (คู่มือปฐมพยาบาล)		1 เล่ม		1		

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 1 ชิ้น

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาด 10 ชิ้น

K Jeeradorn Thongket 12-9-69



รายการตรวจสอบทั้งดับเพลิง (Fire extinguisher check list) ชุดที่ 1

รายการตรวจสอบถึงดับเพลิงประจำเดือน สิงหาคม 2568

No.	สถานที่ /Place	หน่วย Unit	ประเภท Type	สถานะ		หมายเหตุ
				Normal	Abnormal	
1	Fl. 50 พ่นสารป้องกันไฟ/Infront Fire exit	1	Dry 10 lbs.	✓		ชื่อ 18/09/2024
2	Fl. 49 ตู้ครัว 49 /Kitchen49	1	Co2 10 lbs.	✓		
3	Fl. 49 ตู้ครัว 49 /concerol lift room 49	1	Non 10 lbs.	✓		
4	Fl. 48 ตู้ Fire Cabinet	1	Dry 10 lbs.	✓		
5	Fl. 48 ตู้ Fire Cabinet 8	1	Dry 15 lbs.	✓		
6	Fl. 48 ตู้ครัว 48 /Kitchen 48	1	FOAM 20 lbs.	✓		
7	Fl. 47 ตู้ครัว 48 /Electric room 48	1	Co2 10 lbs.	✓		ชื่อ 18/09/2024
8	Fl. 47 ตู้ Fire Cabinet#4709	1	Dry 15 lbs.	✓		
9	Fl. 46 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
10	Fl. 46 สตู้ตู้ครัว 46 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
11	Fl. 45 ตู้ Fire Cabinet #4609	1	Dry 15 lbs.	✓		
12	Fl. 45 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
13	Fl. 45 สตู้ตู้ครัว 45 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
14	Fl. 43 ตู้ Fire Cabinet #4509	1	Dry 15 lbs.	✓		
15	Fl. 43 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
16	Fl. 43 สตู้ตู้ครัว 43 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
17	Fl. 42 ตู้ Fire Cabinet #4309	1	Dry 15 lbs.	✓		
18	Fl. 42 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
19	Fl. 42 สตู้ตู้ครัว 42 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
20	Fl. 41 ตู้ Fire Cabinet #4209	1	Dry 15 lbs.	✓		
21	Fl. 41 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
22	Fl. 41 สตู้ตู้ครัว 41 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
23	Fl. 40 ตู้ Fire Cabinet #4109	1	Dry 15 lbs.	✓		
24	Fl. 40 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
25	Fl. 40 สตู้ตู้ครัว 40 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
26	Fl. 39 ตู้ Fire Cabinet#4009	1	Dry 15 lbs.	✓		
27	Fl. 39 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
28	Fl. 39 สตู้ตู้ครัว 39 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
29	Fl. 38 ตู้ Fire Cabinet #3909	1	Dry 15 lbs.	✓		
30	Fl. 38 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
31	Fl. 38 สตู้ตู้ครัว 38 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
32	Fl. 37 ตู้ Fire Cabinet #3809	1	Dry 15 lbs.	✓		
33	Fl. 37 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
34	Fl. 37 สตู้ตู้ครัว 37 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		ชื่อ 18/09/2024
35	Fl. 36 ตู้ Fire Cabinet #3709	1	Dry 15 lbs.	✓		
36	Fl. 36 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
37	Fl. 36 สตู้ตู้ครัว 36 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
38	Fl. 35 ตู้ Fire Cabinet #3609	1	Dry 15 lbs.	✓		
39	Fl. 35 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
40	Fl. 35 สตู้ตู้ครัว 40 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
41	Fl. 33 ตู้ Fire Cabinet #3509	1	Dry 15 lbs.	✓		
42	Fl. 33 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
43	Fl. 33 สตู้ตู้ครัว 33 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		
44	Fl. 33 ตู้ Fire Cabinet #3309	1	Dry 15 lbs.	✓		
45	Fl. 33 ตู้ Fire Cabinet/LitH8	1	Dry 15 lbs.	✓		
46	Fl. 33 สตู้ตู้ครัว 33 /HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓		

ตรวจเช็คโดย

15/8/68

ของเสีย 22

ของดี 763 ของเสีย 22

ของเสีย 22

No.	สถานที่ / Place	หน่วย / Unit	ประเภท / Type	สถานะ / Status	หมายเหตุ / Remark
				Normal	Abnormal
1	Fl.20 Fire Cabinet #2009	1	Dry 15 lbs.	✓	
2	Fl.21 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
3	Fl.19 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
4	Fl.19 Fire Cabinet #1909	1	Dry 15 lbs.	✓	
5	Fl.18 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
6	Fl.18 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
7	Fl.18 Fire Cabinet #1809	1	Dry 15 lbs.	✓	
8	Fl.17 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
9	Fl.17 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
10	Fl.17 Fire Cabinet #1709	1	Dry 15 lbs.	✓	
11	Fl.16 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
12	Fl.16 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
13	Fl.16 Fire Cabinet #1609	1	Dry 15 lbs.	✓	
14	Fl.15 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
15	Fl.15 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
16	Fl.15 Fire Cabinet #1509	1	Dry 15 lbs.	✓	
17	Fl.14 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
18	Fl.14 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
19	Fl.12 Fire Cabinet #1209	1	Dry 15 lbs.	✓	
20	Fl.12 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	
21	Fl.12 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
22	Fl.11 Fire Cabinet #1109	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
23	Fl.11 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
24	Fl.10 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
25	Fl.10 Fire Cabinet #1009	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
26	Fl.9 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
27	Fl.9 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
28	Fl.9 Fire Cabinet #909	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
29	Fl.8 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
30	Fl.8 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	
31	Fl.8 Fire Cabinet #809	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
32	Fl.7 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
33	Fl.7 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	11/09/2024
34	Fl.7 Fire Cabinet #709	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
35	Fl.5 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
36	Fl.5 สไตรน์บัน / HK ST	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
37	Fl.5-5 Fire Cabinet/Lift8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
38	Fl.5-5 connecting walkway/ทางเดิน	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
39	Fl.5-5 Infront Generator/หน้าห้องเครื่องเจนเนอเรเตอร์	1	Ha 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
40	Fl.5-5 Fire Cabinet หน้าห้องเด็กเล่น/Kids room	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
41	Fl.5-5 Counter staff/เคาน์เตอร์ พนักงาน	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
42	Fl.5-5 Balcony Library/ระเบียง	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
43	Fl.5-5 Fitness Room	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
44	Fl.5-5 ลิฟท์เบอร์ 8 (Fl.5-5 Fire Cabinet) /Lift 8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
45	Fl.3 Fire Cabinet/Lift 8	1	Dry 15 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
46	Fl.3 Kitchen/ครัว	1	FOAM 20 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
47	Fl.3 Beside Pump room/ข้างห้องปั๊ม 3.5 ลิตร	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
48	Fl.3 Sound control sriracha/ควบคุมเสียงห้องศรีราชา	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024
49	Fl.3 Sound control Bangsean/ควบคุมเสียงห้องบางแสน	1	Co2 10 lbs.	✓	Refill 11/09/2024

FIRE HOSE CABINET CHECK LIST OF the month สิงหาคม 2568

No.	Location	Hose Reel	Valve Handle	Nozzle	Glass Cover	Door Lock	Remark
ลำดับ	สถานที่	สายดับเพลิง	วาล์ว	หัวฉีด	กระจกด	ตัวล็อก	หมายเหตุ
1	Fl.48 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Fl.47 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Fl.46 หน้าห้อง 4709 / Front 4709	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Fl.46 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Fl.45 หน้าห้อง 4609 / Front 4609	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Fl.45 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Fl.43 หน้าห้อง 4509 / Front 4509	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Fl.43 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Fl.42 หน้าห้อง 4309 / Front 4309	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Fl.42 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Fl.41 หน้าห้อง 4209 / Front 4209	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Fl.41 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Fl.40 หน้าห้อง 4109 / Front 4109	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Fl.40 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Fl.39 หน้าห้อง 4009 / Front 4009	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Fl.39 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
17	Fl.38 หน้าห้อง 3909 / Front 3909	✓	✓	✓	✓	✓	
18	Fl.38 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
19	Fl.37 หน้าห้อง 3809 / Front 3809	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Fl.37 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Fl.36 หน้าห้อง 3709 / Front 3709	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Fl.36 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
23	Fl.35 หน้าห้อง 3609 / Front 3609	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Fl.35 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
25	Fl.33 หน้าห้อง 3509 / Front 3509	✓	✓	✓	✓	✓	
26	Fl.33 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
27	Fl.32 หน้าห้อง 3309 / Front 3309	✓	✓	✓	✓	✓	
28	Fl.32 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
29	Fl.31 หน้าห้อง 3209 / Front 3209	✓	✓	✓	✓	✓	
30	Fl.31 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
31	Fl.30 หน้าห้อง 3109 / Front 3109	✓	✓	✓	✓	✓	
32	Fl.30 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
33	Fl.29 หน้าห้อง 3009 / Front 3009	✓	✓	✓	✓	✓	
34	Fl.29 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
35	Fl.28 หน้าห้อง 2909 / Front 2909	✓	✓	✓	✓	✓	
36	Fl.28 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
37	Fl.27 หน้าห้อง 2809 / Front 2809	✓	✓	✓	✓	✓	
38	Fl.27 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
39	Fl.26 หน้าห้อง 2709 / Front 2709	✓	✓	✓	✓	✓	
40	Fl.26 หน้าลิฟท์ L8 / Lift 8	✓	✓	✓	✓	✓	
41	Fl.25 หน้าห้อง 2609 / Front 2609	✓	✓	✓	✓	✓	



FIRE HOSE CABINET CHECK LIST Of the month

รายการตรวจสอบตู้ดับเพลิงลานจอด ประจำเดือนที่ สิงหาคม 2568

No.	Location	Hose Reel	Valve Handle	Nozzle	Glass Cover	Door Lock	Remark
ลำดับ	สถานที่	สายดับเพลิง	วาล์ว	หัวฉีด	กระจกดู	ตัวล็อก	หมายเหตุ
	FL 8						
1	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL 7						
3	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL 6						
6	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL 5						
9	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL 4						
12	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL 3						
13	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL 2						
16	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL 1A						
19	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL 1						
20	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
21	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ในลิฟท์ / Lift	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL G						
23	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	
	FL B						
24	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทะเล / ST Seaview	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หน้าประตูหนีไฟฝั่งมอลล์ / ST Mall Side	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย ดิวิวัน ๓๓.๓.๖

วันที่ 25 - ๒๕ - 2568



Emergency light checklist (1)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารที่พักอาศัย สิงหาคม 2568

No/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/unit	สถานะ/Status	หมายเหตุ/Remark
	ชั้น 49/FL.49			
1	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
	ชั้น 48/FL.48			
2	ห้องจ่ายไฟ	1	1✓	19-08-2025
3	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
4	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
5	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
6	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
7	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
8	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
9	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
	ชั้น 47/FL.47			
10	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
11	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
12	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
13	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
14	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
15	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
16	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
17	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
18	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
19	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
	ชั้น 46/FL.46			
20	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
21	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
22	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
23	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
24	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
25	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
26	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
27	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
28	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
29	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
	ชั้น 45/FL.45			
30	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
31	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
32	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
33	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
34	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
35	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
36	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
37	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
38	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
39	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
	ชั้น 43/FL.43			
40	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
41	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
42	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
43	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
44	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
45	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
46	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารพักประจำเดือน สิงหาคม 2568

Emergency light checklist (2)

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status		หมายเหตุ/ Remark
			Normal	Abnormal	
1	หน้าห้อง #2701/Front #2701	1		✓	
2	หน้าห้อง #2707/Front #2707	1		✓	
3	หน้าห้อง #2708/Front #2708	1		✓	
4	หน้าห้อง #2715/Front #2715	1		✓	
5	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1		✓	
6	หน้าลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
7	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
8	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
9	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
10	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
11	หน้าห้อง #2601/Front #2601	1	1		New 19-08-2025
12	หน้าห้อง #2607/Front #2607	1		✓	
13	หน้าห้อง #2608/Front #2608	1	1		New 19-08-2025
14	หน้าห้อง #2615/Front #2615	1		✓	
15	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1		✓	
16	หน้าลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1	1		New 19-08-2025
17	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	1		New 19-08-2025
18	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	1		New 19-08-2025
19	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	1		New 19-08-2025
20	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
21	หน้าห้อง #2501/Front #2501	1		✓	
22	หน้าห้อง #2507/Front #2507	1		✓	
23	หน้าห้อง #2508/Front #2508	1		✓	
24	หน้าห้อง #2515/Front #2515	1		✓	
25	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1		✓	
26	หน้าลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
27	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
28	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	1		New 19-08-2025
29	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
30	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
31	หน้าห้อง #2301/Front #2301	1	1		New 19-08-2025
32	หน้าห้อง #2307/Front #2307	1		✓	
33	หน้าห้อง #2308/Front #2308	1		✓	
34	หน้าห้อง #2315/Front #2315	1		✓	
35	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1	1		New 19-08-2025
36	หน้าลิฟต์เบอร์ 8	1	1		New 19-08-2025
37	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
38	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
39	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
40	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
41	หน้าห้อง #2201/Front #2201	1		✓	
42	หน้าห้อง #2207/Front #2207	1		✓	
43	หน้าห้อง #2208/Front #2208	1		✓	
44	หน้าห้อง #2216/Front #2216	1		✓	
45	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1		✓	
46	หน้าลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
47	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
48	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
49	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
50	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
51	หน้าห้อง #2101/Front #2101	1		✓	

103	หน้าห้อง #3715/Front #3715	1		✓	
104	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1		✓	
105	หน้าลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
106	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
107	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
108	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
109	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
110	หน้าห้อง #3601/Front #3601	1		✓	
111	หน้าห้อง #3607/Front #3607	1		✓	
112	หน้าห้อง #3608/Front #3608	1		✓	
113	หน้าห้อง #3615/Front #3615	1		✓	
114	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1		✓	
115	หน้าลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
116	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
117	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
118	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
119	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
120	หน้าห้อง #3501/Front #3501	1		✓	
121	หน้าห้อง #3507/Front #3507	1		✓	
122	หน้าห้อง #3508/Front #3508	1		✓	
123	หน้าห้อง #3515/Front #3515	1		✓	
124	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1		✓	
125	หน้าลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
126	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
127	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
128	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
129	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
130	หน้าห้อง #3301/Front #3301	1		✓	
131	หน้าห้อง #3307/Front #3307	1		✓	
132	หน้าห้อง #3308/Front #3308	1		✓	
133	หน้าห้อง #3315/Front #3315	1		✓	
134	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1		✓	
135	หน้าลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
136	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
137	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
138	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
139	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
140	หน้าห้อง #3201/Front #3201	1		✓	
141	หน้าห้อง #3207/Front #3207	1		✓	
142	หน้าห้อง #3208/Front #3208	1		✓	
143	หน้าห้อง #3215/Front #3215	1		✓	
144	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1		✓	
145	หน้าลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
146	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
147	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
148	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
149	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
150	หน้าห้อง #3101/Front #3101	1		✓	
151	หน้าห้อง #3107/Front #3107	1		✓	19-08-2025
152	หน้าห้อง #3108/Front #3108	1		✓	19-08-2025
153	หน้าห้อง #3115/Front #3115	1		✓	
154	หน้าลิฟต์แขก/Front of Guest lift	1		✓	
155	หน้าลิฟต์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
156	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
157	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	19-08-2025
158	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
159	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	

Emergency light checklist (2)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารที่พักประจําเดือน สิงหาคม 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status		หมายเหตุ/ Remark
			Normal	Abnormal	
105	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift	1	✓		
106	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
107	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
108	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
109	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓		
110	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓		
ชั้น 15/FL.15					
111	หน้าห้อง #1501/Front #1501	1		✓	
112	หน้าห้อง #1507/Front #1507	1		✓	
113	หน้าห้อง #1508/Front #1508	1		✓	
114	หน้าห้อง #1516/Front #1516	1		✓	
115	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift	1		✓	
116	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
117	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
118	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
119	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1		✓	
120	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1		✓	
ชั้น 12/ FL.12					
121	หน้าห้อง #1201/Front #1201	1		✓	
122	หน้าห้อง #1207/Front #1207	1		✓	
123	หน้าห้อง #1208/Front #1208	1		✓	
124	หน้าห้อง #1216/Front #1216	1		✓	
125	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift	1		✓	
126	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
127	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
128	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
129	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓		
130	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓		
ชั้น 11/FL.11					
131	หน้าห้อง #1101/Front #1101	1	✓		
132	หน้าห้อง #1107/Front #1107	1	✓		
133	หน้าห้อง #1108/Front #1108	1	✓		
134	หน้าห้อง #1116/Front #1116	1		✓	
135	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift	1		✓	
136	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1		✓	
137	บันไดหนีไฟ (ST1)	1		✓	
138	บันไดหนีไฟ (ST2)	1		✓	
139	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓		
140	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓		
ชั้น 10/FL.10					
141	หน้าห้อง #1001/Front #1001	1	✓		
142	หน้าห้อง #1007/Front #1007	1	✓		
143	หน้าห้อง #1008/Front #1008	1	✓		
144	หน้าห้อง #1016/Front #1016	1		✓	
145	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift	1		✓	
146	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
147	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		
148	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓		
149	สวิตช์แม่บ้าน/Pantry	1	✓		
150	ชาร์ژไฟ/ Electric room	1	✓		
ชั้น 9/FL.9					
151	หน้าห้อง #901/Front #901	1	✓		
152	หน้าห้อง #907/Front #907	1	✓		
153	หน้าห้อง #908/Front #908	1	✓		
154	หน้าห้อง #916/Front #916	1	✓		
155	หน้าลิฟท์แขก/ Front of Guest lift	1	✓		
156	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓		
157	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓		

Emergency light checklist (3)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารที่พักประจําเดือน สิงหาคม 2568

No/ ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/ unit	สถานะ/Status Normal Abnormal	หมายเหตุ/ Remark
ชั้น 5.5/ FL.5.5				
1	ลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
2	Infront of store chemical /หน้าห้องเคมี	1		✓
3	Infront of oil fuel / หน้าถังน้ำมันเชื้อเพลิง	1		✓
4	Infront of fire exit ST2/หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	✓	
5	tramway/ ทางเชื่อมไปยังลิฟต์	1	✓	
6	ห้อง Fire Pump	1	✓	
7	บันไดหนีไฟ (ST1)	1	✓	
8	บันไดหนีไฟ (ST2)	1	✓	
ชั้น 5/FL.5				
9	ลิฟท์เบอร์ 8/Lift 8	1	✓	
10	ห้องไดรฟ์/Drive Gof	1		✓
11	ห้องฟิตเนส/Fitness Room	1		✓
12	ห้องไฟ/Electric room	1		✓
13	หน้าห้อง โยคะ/Front of Yoga room	1		✓
14	ในห้อง โยคะ/Yoga room	1		✓
15	ในห้องน้ำชาย/Male Toilet	1		✓
16	ในห้องน้ำหญิง/Female toilet	1		✓
17	ในห้องนำคนพิการ/Disable Toilet	1		✓
18	ห้องออนเซนชาย/Male Onsen	1		✓
19	ห้องออนเซนหญิง/Female Onsen	1		✓
20	ห้องอ่านหนังสือ/Library	1		✓
21	ทางหนีไฟชั้น 5 ST1	1		✓
22	ทางหนีไฟชั้น 5 ST2	1		✓
ชั้น 4/FL.4				
23	บันไดหนีไฟ ST1	1	✓	
24	บันไดหนีไฟ ST2	1		✓
ชั้น 3.5/FL.3.5 -ST 2				
25	Pool pump/ห้องปั้มน้ำ	1		✓
26	โถงทางเดิน/Walk Hall	1		✓
ชั้น 3.5/FL.3.5 -ST 1				
27	ในห้อง Control Air 1/1	1		✓
28	โถงทางเดิน/Walk Hall	1		✓
ชั้น 3/FL.3				
ครัวอินเดีย/ Kitchen Indian				
30	ทางขึ้นชั้น 3.5 / way up floor 3.5	1	✓	
31	ห้องเตรียมจัดเลี้ยง/banquet preparation room	1		✓
32	ห้องประชุมศรีราชา เส้นทางเข้า/Si Rachha	1		✓
33	ห้องประชุมศรีราชา เส้นทางเข้า/Si Rachha	1		✓
34	ห้องประชุมศรีราชา เส้นทางเข้า /Si Rachha	1		✓
35	ห้องประชุมศรีราชา เส้นทางเข้า/Si Rachha	1		✓
36	บางแสน เส้นทางเข้า/ Bangsean room	1		✓
37	ห้องประชุมบางแสน เส้นทางเข้า/ Bangsean	1		✓
38	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น3/Stair FL.3	1		✓
39	หน้าประตูหนีไฟชั้น3 /Front of fire exit FL.3	1		✓
40	หน้าลูกค้าชาย/Male Toilet	1	✓	
41	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Infront of Lift 8	1		✓
42	ในบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST1	1	✓	
43	ในบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST2	1	✓	
ชั้น 2/FL.2				
44	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น2/Stair FL.2	1		✓
45	หน้าลิฟท์เบอร์ 8/Infront of Lift 8	1	✓	
46	หน้าลิฟท์เบอร์ 1.2/Infront of Lift 1.2	1		✓
47	ห้องน้ำลูกค้าชาย/Male Toilet	1		✓

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินอาคารพักประจำเดือน สิงหาคม 2568

Emergency light checklist (3)

No/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/unit	สถานะ/Status	หมายเหตุ/Remark
104	โถงบันไดหนีไฟ ST1/ Inside fire exit ST2	1	✓	
105	หน้าลิฟท์เบอร์3/ Infront elevator No.3	1	✓	
106	ทางเข้าลิฟท์เบอร์3 / Entrance elevator No.3	1	✓	
107	ข้างห้องซักผ้า / Beside washing machine	1	✓	
108	ลานจอดรถคนพิการ/Entrance Disable Parking No	1	✓	
109	ลานจอดรถคนพิการ/Disable Parking	1	✓	
110	Beside fire exit ST1	1	✓	

ใช้ได้ทั้งหมด 73 อัน เลี้ยงทั้งหมด 37 อัน

ตรวจเช็คโดย นมปิติ

ตรวจเช็คโดย

วันที่ 20-08-68

วันที่



O Hotel Reference
BANGKOK

Emergency light checklist (4)

แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉินลานจอดรถประจำเดือน สิงหาคม 2568

No/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย/unit	สถานะ/Status	หมายเหตุ/Remark
ชั้น 7A				
1	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	
2	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	
3	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	
4	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	
ชั้น 7				
5	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	
6	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	
7	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	
8	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	
9	หน้าลิฟท์/ Infront elevator	1	✓	
ชั้น 6A				
10	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	
11	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	
12	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	
13	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	
ชั้น 6				
14	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	
15	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	
16	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	
17	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	
18	หน้าลิฟท์/ Infront elevator	1	✓	
ชั้น 5A				
19	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	
20	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	
21	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	
22	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	
ชั้น 5				
23	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	
24	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	
25	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	
26	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	
27	หน้าลิฟท์/ Infront elevator	1	✓	
ชั้น 4A				
28	พื้นที่ลานจอด 1/3เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/3	1	✓	
29	พื้นที่ลานจอด 2/3 /Parking area 2/3	1	✓	
30	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1	✓	
ชั้น 4				
31	พื้นที่ลานจอด 1/3เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/3	1	✓	
32	พื้นที่ลานจอด 2/3 /Parking area 2/3	1	✓	
33	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1	✓	
ชั้น 3A				
34	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/2	1	✓	
35	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓	
ชั้น 3				
36	พื้นที่ลานจอด 1/3เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/3	1	✓	
37	พื้นที่ลานจอด 2/3 /Parking area 2/3	1	✓	
38	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1	✓	
39	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 3/3 /Parking area 3/3	1	✓	
40	หน้าลิฟท์/ Infront elevator	1	✓	
ชั้น 2A				
41	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/2	1	✓	
42	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓	
ชั้น 2				
43	พื้นที่ลานจอด 1/4เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/4	1	✓	
44	พื้นที่ลานจอด 2/4 /Parking area 2/4	1	✓	
45	พื้นที่ลานจอด 3/4 /Parking area 3/4	1	✓	
46	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 4/4 /Parking area 4/4	1	✓	
47	หน้าลิฟท์/ Infront elevator	1	✓	
ชั้น B1				
48	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/2	1	✓	
49	พื้นที่ลานจอดฝั่งทะเล 2/2 /Parking area 2/2	1	✓	
50	พื้นที่ลานจอด 1/2เสาที่1 ส่วนมอลล์/Parking area 1/2	1	✓	



(FIRE ESCAPE SIGN)

รายการตรวจสอบป้ายหนีไฟประจำเดือน สิงหาคม 2568

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
1	ชั้น 50 Exit Door ประตูทางหนีไฟ ST 1	1	✓		
2	ชั้น 49 Exit Door ประตูทางหนีไฟ ST 1	1	✓		
3	ชั้น 48 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 1	1	✓		
4	ชั้น 47 Fire exit signs/ประตูหนีไฟ ST 2	1	✓		
5	ชั้น 46 Fire exit signs/ทางเข้าห้องอาหาร	1	✓		
6	ชั้น 45 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ ST 1	1	✓		
7	ชั้น 44 Exit Door ประตูทางออกสวน	1	✓		
8	ชั้น 43 Fire exit signs/ประตูทางสวน	1	✓		ตอนนี้อยู่ในมือเพิ่ม
9	ชั้น 42 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4701	1		X	
10	ชั้น 41 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4703	1		X	
11	ชั้น 40 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4705	1		X	
12	ชั้น 39 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4707	1		X	
13	ชั้น 38 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4708	1		X	
14	ชั้น 37 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4712	1		X	
15	ชั้น 36 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4715	1		X	
16	ชั้น 35 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4601	1		X	
17	ชั้น 34 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4603	1		X	
18	ชั้น 33 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4605	1		X	
19	ชั้น 32 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4607	1		X	
20	ชั้น 31 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4608	1		X	
21	ชั้น 30 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4612	1		X	
22	ชั้น 29 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4615	1		X	
23	ชั้น 28 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4501	1		X	
24	ชั้น 27 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4503	1		X	
25	ชั้น 26 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4505	1		X	
26	ชั้น 25 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4507	1		X	
27	ชั้น 24 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4508	1		X	
28	ชั้น 23 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4512	1		X	
29	ชั้น 22 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4515	1		X	
30	ชั้น 21 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4301	1		X	
31	ชั้น 20 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4303	1		X	
32	ชั้น 19 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4305	1		X	
33	ชั้น 18 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4307	1		X	
34	ชั้น 17 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4308	1		X	
35	ชั้น 16 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4312	1		X	
36	ชั้น 15 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4315	1		X	
37	ชั้น 14 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4201	1		X	
38	ชั้น 13 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4203	1		X	
39	ชั้น 12 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4205	1		X	
40	ชั้น 11 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4207	1		X	
41	ชั้น 10 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4208	1		X	
42	ชั้น 9 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #4212	1		X	

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
92	ชั้น 33 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3515	1		X	
93	ชั้น 32 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3301	1		X	
94	ชั้น 31 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3303	1		X	
95	ชั้น 30 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3305	1		X	
96	ชั้น 29 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3307	1		X	
97	ชั้น 28 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3308	1		X	
98	ชั้น 27 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3312	1		X	
99	ชั้น 26 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3315	1		X	
100	ชั้น 25 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3201	1		X	
101	ชั้น 24 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3203	1		X	
102	ชั้น 23 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3205	1		X	
103	ชั้น 22 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3207	1		X	
104	ชั้น 21 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3208	1		X	
105	ชั้น 20 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3212	1		X	
106	ชั้น 19 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3215	1		X	
107	ชั้น 18 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3101	1		X	
108	ชั้น 17 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3103	1		X	
109	ชั้น 16 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3105	1		X	
110	ชั้น 15 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3107	1		X	
111	ชั้น 14 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3108	1		X	
112	ชั้น 13 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3112	1		X	
113	ชั้น 12 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3115	1		X	
114	ชั้น 11 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3001	1		X	
115	ชั้น 10 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3003	1		X	
116	ชั้น 9 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3005	1		X	
117	ชั้น 8 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3007	1		X	
118	ชั้น 7 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3008	1		X	
119	ชั้น 6 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3012	1		X	
120	ชั้น 5 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #3015	1		X	
121	ชั้น 4 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2901	1		X	
122	ชั้น 3 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2903	1		X	
123	ชั้น 2 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2905	1		X	
124	ชั้น 1 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2907	1		X	
125	ชั้น 0 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2908	1		X	
126	ชั้น 29 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2912	1		X	
127	ชั้น 28 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2915	1		X	
128	ชั้น 27 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2801	1		X	
129	ชั้น 26 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2803	1		X	
130	ชั้น 25 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2805	1		X	
131	ชั้น 24 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2807	1		X	
132	ชั้น 23 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2808	1		X	
133	ชั้น 22 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2812	1		X	
134	ชั้น 21 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2815	1		X	
135	ชั้น 20 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2701	1		X	
136	ชั้น 19 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2703	1		X	
137	ชั้น 18 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2705	1		X	
138	ชั้น 17 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2607	1		X	
139	ชั้น 16 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2608	1		X	
140	ชั้น 15 Fire exit signs/ป้ายหนีไฟ #2612	1		X	

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	

Working/ปกติทั้งหมด 28 อัน

ตรวจเช็คโดย 1๗.1๕ อัน 20.๑๕

วันที่ 13/8/68

Not working/เสียทั้งหมด 055 อัน

ตรวจเช็คโดย

วันที่

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normal	Abnormal	
190	Fire exit signs/หน้าห้อง #1916	1		X	
191	Fire exit signs/หน้าห้อง #1801	1		X	
192	Fire exit signs/หน้าห้อง #1803	1		X	
193	Fire exit signs/หน้าห้อง #1805	1		X	
194	Fire exit signs/หน้าห้อง #1807	1		X	
195	Fire exit signs/หน้าห้อง #1808	1		X	
196	Fire exit signs/หน้าห้อง #1816	1		X	
197	Fire exit signs/หน้าห้อง #1816	1		X	
198	Fire exit signs/หน้าห้อง #1701	1		X	
199	Fire exit signs/หน้าห้อง #1703	1		X	
200	Fire exit signs/หน้าห้อง #1705	1		X	
201	Fire exit signs/หน้าห้อง #1707	1		X	
202	Fire exit signs/หน้าห้อง #1708	1		X	
203	Fire exit signs/หน้าห้อง #1712	1		X	
204	Fire exit signs/หน้าห้อง #1716	1		X	
205	Fire exit signs/หน้าห้อง #1601	1		X	
206	Fire exit signs/หน้าห้อง #1603	1		X	
207	Fire exit signs/หน้าห้อง #1605	1		X	
208	Fire exit signs/หน้าห้อง #1607	1		X	
209	Fire exit signs/หน้าห้อง #1608	1		X	
210	Fire exit signs/หน้าห้อง #1612	1		X	
211	Fire exit signs/หน้าห้อง #1616	1		X	
212	Fire exit signs/หน้าห้อง #1501	1		X	
213	Fire exit signs/หน้าห้อง #1503	1		X	
214	Fire exit signs/หน้าห้อง #1505	1		X	
215	Fire exit signs/หน้าห้อง #1507	1		X	
216	Fire exit signs/หน้าห้อง #1508	1		X	
217	Fire exit signs/หน้าห้อง #1512	1		X	
218	Fire exit signs/หน้าห้อง #1516	1		X	
219	Fire exit signs/หน้าห้อง #1201	1		X	
220	Fire exit signs/หน้าห้อง #1203	1		X	
221	Fire exit signs/หน้าห้อง #1205	1		X	
222	Fire exit signs/หน้าห้อง #1207	1		X	
223	Fire exit signs/หน้าห้อง #1208	1		X	
224	Fire exit signs/หน้าห้อง #1212	1		X	
225	Fire exit signs/หน้าห้อง #1216	1		X	
226	Fire exit signs/หน้าห้อง #1101	1		X	
227	Fire exit signs/หน้าห้อง #1103	1		X	
228	Fire exit signs/หน้าห้อง #1105	1		X	
229	Fire exit signs/หน้าห้อง #1107	1		X	
230	Fire exit signs/หน้าห้อง #1108	1		X	
231	Fire exit signs/หน้าห้อง #1112	1		X	
232	Fire exit signs/หน้าห้อง #1116	1		X	
233	Fire exit signs/หน้าห้อง #1001	1		X	
234	Fire exit signs/หน้าห้อง #1003	1		X	
235	Fire exit signs/หน้าห้อง #1005	1		X	
236	Fire exit signs/หน้าห้อง #1007	1		X	
237	Fire exit signs/หน้าห้อง #1008	1		X	
238	Fire exit signs/หน้าห้อง #1012	1		X	



รายงานตรวจสอบป้ายหนีไฟ (FIRE ESCAPE SIGN)

รายงานตรวจสอบป้ายหนีไฟตามจุดประจำเดือน สิงหาคม 2568

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Yes	No	
1	ประตูทางหนีไฟ ST 1	1	✓		
2	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
3	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งทะเล)	1	✓		
4	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
5	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
6	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
7	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
8	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งทะเล)	1	✓		
9	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
10	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
11	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
12	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
13	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งทะเล)	1	✓		
14	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
15	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
16	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
17	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
18	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
19	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
20	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
21	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
22	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
23	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
24	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
25	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
26	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
27	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
28	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
29	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
30	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
31	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		
32	ประตูหนีไฟ(ฝั่งมอ)	1	✓		
33	ประตูหนีไฟ(ฝั่งทะเล)	1	✓		
34	พื้นที่ลานจอด(ฝั่งมอ)	1	✓		

Working/ปกติทั้งหมด 34

อื่น

Not working/เสียทั้งหมด

อื่น

ตรวจเช็คโดย 1 คน คน 13/8/68

ตรวจเช็คโดย

วันที่ 13/8/68

วันที่

รายการเช็คอุปกรณ์ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ชื่ออุปกรณ์		ชื่อผู้ตรวจ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่1)	เสนห์	1.5.5	
2	Fire extinguisher(ถังดับเพลิง ชุด 2)	เสมา	5.5.1	
3	Fire Exit light (ป้ายหนีไฟ ชุดที่1)	เอกชัย	1.5.5	
4	Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่2)	สมนัต	5.5.1	
5	Fire extinguisher(ถังดับเพลิง ชุด 3)	สมพล	5.5.1	
6	Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่3)	สภาพร	5.5.1	
7	Fire escape Door (ประตูทางหนีไฟ)	สุทธิศักดิ์	5.5.1	
8	Emergency light (ไฟฉุกเฉิน ชุดที่4)	ดร.สวัน	5.5.1	
9	Fire extinguisher(ถังดับเพลิง ชุด 1)	อานนท์	5.5.1	
10	Fire hose cabinet (ตู้ดับเพลิง)	กัณวิน	5.5.1	
11	First aid (ชุดปฐมพยาบาล)			
12	FCC Supply box (กล่องขั้วพหลาย)			
13	CCTV Record (กล้องวงจรปิด)	สิราพร	5.5.1	
14	Fire Equipment (อุปกรณ์ต่อสู้ไฟ)			
15	Fire Blanket / ผ้าห่มกันไฟ			
16	Fire Blanket / ผ้าห่มกันไฟ			

**ส่งก่อนวันที่15 ของทุกเดือน กองส่งเอกสาร ให้เช็คหรือ
เซ็นให้ครบถ้วนนะครับ

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

FCC SUPPLY BOX CHECK LIST OF THE MONTH ON May 2025

NO	DESCRIPTION	TOTAL	STATUS		Remark
			YES	NO	
1	A 4 Writing pads (แผ่นรองเขียน-กระดาษ)	6	✓		
2	Writing pens (ปากกา)	6	✓		
3	Red Broadtip Markers (เมจิกสีแดง)	12	✓		
4	Masking Tape (เทปปกาวขาว)	6	✓		
	Pack White Chalk (ชอล์ค)	1	✓		
6	Flashlights with batteries (ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่)	6	✓		
7	Spare Batteries (แบตเตอรี่สำรอง)	12	✓		
8	Scissors (กรรไกร)	6	✓		
9	Small of drinking water(น้ำดื่มขวดเล็ก)	1	✓		
10	Emergency Contact Number Form(ใบประวัติโทรศัพท์ฉุกเฉิน)	1	✓		

Checked By: พี่แทน 1101/ก Date: 91-6-64

รายการตรวจผ่านหนีไฟ (FIRE ESCAPE SIGN)
รายการตรวจสอบผ่านหนีไฟตามจุดประจำเดือน มิถุนายน 2568_

NO/ลำดับ	สถานที่/Place	หน่วย	สถานะ		หมายเหตุ
			Normol	Abnormol	
1	ครัว 48	1	✓		
2	ครัวชั้น 3	1	✓		
3	ครัวเมน	1	✓		
4	ครัวแดนพื้น	1	✓		
5	ในตู้FIRE FIGHTING	1	✓		

Check By: พี่แทน 1101/ก
Date: 11-5-64

Oakwood
HOTEL & RESIDENCE
SRI RACHA

FIRE FIGHTING EQUIPMENT INVENTORY CHECK LIST OF June 2025

S/NO	LOCATION FCC ROOM	Unit	REMARK
1	1 x 1 M.Crowbar (2.8ft)/ขวาน 36 นิ้ว	1	✓
3	Min. 1 High Powered Spot Light	1	✓
4	10 x Safety Vest - Perforated Fluorescent jacket with Phosphorescent White Stripes for Visibility day or night/ เสื้อกั๊ก สะท้อนแสง	2	✓
5	1 x Fire Blanket (2x2)M./ผ้าห่มกันไฟ	1	✓
6	1 x First Aid Kit / ชุดปฐมพยาบาล	1	✓
7	2 Portable Extinguisher (1 x Dry Powder, 1 x Co ²) /ถังดับเพลิง	2	✓
8	Min. 1 Wheel Chair on Standby / รถวีลแชร์	1	✓

CHECKED BY เบญจกมล ทิพย์ศรี

Date: 5-6-69


ภาคผนวกที่ 17

ผังจราจร

ทางเข้าข้างบ่อ
น้ำบาด

ลานจอดรถ

ลานจอดรถอาหาระ
มอลล์



ทางเข้าหลัก

อาหาระ มอลล์

ภาคผนวกที่ 18

เอกสารตรวจสอบระบบท่อในอาคาร

[illegible]

ภาคผนวกที่ 19

หนังสือตอบรับการส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

เลขที่ 0032/2568

วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel &
Residence Sriracha) ของบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายทะเบียนโรงแรม)


- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ATARA HOTEL
SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) ประจำปีเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2568 จำนวน 3 ฉบับ
2. แผนที่แม่เหล็กบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผ่น

ตามที่โครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence
Sriracha) ของบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 222/2 ศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ได้รับมติเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมให้เปิดดำเนินการโครงการโรงแรม
ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) โดยทางโครงการจะต้องจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด
จึงมอบหมายให้บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าว ช่วงระหว่างเดือนประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดส่งรายงานมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา


30 ก.ค. 2568

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาร มาแก่น้อย)
ตำแหน่ง Chief Engineer

เลขที่ 0031/2568

วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel &
Residence Sriracha) ของบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ATARA HOTEL
SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) ประจำปีเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2568 จำนวน 3 ฉบับ
2. แผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผ่น

ตามที่โครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence
Sriracha) ของบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 222/2 ศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ได้รับมติเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมให้เปิดดำเนินการโครงการโรงแรม
ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) โดยทางโครงการจะต้องจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด
จึงมอบหมายให้บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าว ช่วงระหว่างเดือนประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดส่งรายงานมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาร มาแก่น้อย)

ตำแหน่ง Chief Engineer

30/7/68

ภาคผนวกที่ 20

ผลการตรวจวัด pH Meter และ Free and Total Chlorine

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

Daily Log Sheet Pool in July 2025

SRI RACHA																						
Date	Shift	PH 7.2-7.4	CL 5.0-5.5	Filter Pressure		Back Wash		Chemical		Sensit Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System Normal		Chlorine Stock		Acid Stock		Name
				NO. 1	NO. 2	PSI	PSI	Chlorine	Acid	NO. 1	AB	NO. 1	AB	NO. 2	AB	N	AB	Gallons	Gallons	Reps		
1	M	7.2	2.7	10	10			H	H													Thompson
	A	7.3	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.3	3.0	10	10			H	H													Thompson
2	M	7.3	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.4	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.2	2.8	10	10			H	H													Thompson
3	M	7.2	2.8	10	10			H	H													Thompson
	A	7.2	2.8	10	10			H	H													Thompson
	N	7.0	2.8	10	10			H	H													Thompson
4	M	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.6	3.2	10	10			H	H													Thompson
	N	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
5	M	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
6	M	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
7	M	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
8	M	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
9	M	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.2	3.0	10	10			H	H													Thompson
10	M	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
11	M	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
12	M	7.3	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.3	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.3	3.0	10	10			H	H													Thompson
13	M	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
14	M	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
15	M	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	A	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson
	N	7.0	3.0	10	10			H	H													Thompson

Date	Shift	PH 7.2-7.4	CL 5.0-5.5	Filter Pressure		Back Wash		Chemical		Sensit Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System Normal		Chlorine Stock		Acid Stock		Name
				NO. 1 PSI	NO. 2 PSI	NO. 1	NO. 2	Chlorine Level	Acid Level	NO. 1 N	NO. 2 AB	NO. 1 N	NO. 2 AB	NO. 1 N	NO. 2 AB	NO. 1 N	NO. 2 AB	NO. 1 N	NO. 2 AB	NO. 1 N	NO. 2 AB	
16	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
17	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
18	M	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
19	M	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
20	M	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
21	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
22	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
23	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
24	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
25	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
26	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
27	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
28	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
29	M	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
30	M	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.2	3.0	10	10			H	H												Thompson	
31	M	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	A	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	
	N	7.0	3.0	10	10			H	H												Thompson	

Acknowledge By:  Supervisor
Acknowledge By:  Chief Engineer
Remark:

[illegible]

Date	Shift	PH 1.2-7.8	CL 5.0-8.5	Filter Pressure		Back Wash		Chemical		Suction Pump		Circulate Pump		Control System Manual		Chlorine Stock		Soda Ash Stock		Name
				NO. 1		NO. 2		Chlorine		NO. 1		NO. 2								
				PSI	PSI	PSI	PSI	lb/min	lb/min	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	Gallons	Gallons	
1	M	6.2	3.9	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
2	M	7.2	3.6	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
3	M	6.5	3.3	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
4	M	7.2	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
5	M	6.8	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
6	M	7.2	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
7	M	6.5	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
8	M	7.2	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
9	M	6.8	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
10	M	7.2	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
11	M	6.5	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
12	M	7.2	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
13	M	6.8	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
14	M	7.2	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	
15	M	6.5	3.0	10	10	10	10	10	10	N	AB	N	AB	N	AB	1	1	1	Bee Pro Mot	

[illegible]

Acknowledge By: Inspector
Acknowledge By: Chief Engineer
Remark:

Daily Log Sheet Pool in October 2025

Date	Shift	PH 7.2-7.4		CL 1.0-1.5		Filter Pressure		Back Wash		Chemical		Jaccard Pump		Circulate Pump		Control System Normal		Chlorine Stock		Acid Stock		Soda Ash Stock		Name
		N	A	N	A	PSI	PSI	PSI	PSI	Level	Aval	NO. 1		NO. 2		N	AB	N	AB	Gallons	Gallons	Bags		
												N	AB	N	AB									
1	M	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
2	M	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.8	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
3	M	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
4	M	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
5	M	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
6	M	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
7	M	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
8	M	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
9	M	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
10	M	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
11	M	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
12	M	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
13	M	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
14	M	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
15	M	7.0	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		
	A	7.2	3.0	1.0	1.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	1	-	-	-	Thammasorn Bee S/S		

Date	Shift	PH 7.2-7.4		CL 1.0-1.5		Filter Pressure		Back Wash		Chemical		Jaccard Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System Normal		Chlorine Stock		Acid Stock		Soda Ash Stock		Name
		N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	Gallons	Gallons	Gallons	Gallons			
16	M	6.8	2.9	10	10	5	5	H	H																Thammasorn	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Wetland	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
17	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Antennae	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
18	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Thammasorn	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Harriet	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
19	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
20	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
21	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
22	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Thammasorn	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Jacques	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
23	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Thammasorn	
24	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
25	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Thammasorn	
26	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
27	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
28	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
29	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Thammasorn	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
30	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Thammasorn	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
31	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H																Bee	
	N	7.0	3.0	10	10	5	5	H	H																Pratt	

Acknowledge By Supervisor: Jira

[illegible][illegible]

Acknowledge By: Supervisor
Acknowledge By:  Chief Engineer

Date	Shift	PM 7.2-7.4	CL 1.0-1.5	Filter Pressure		Back Wash		Chemical		Inertial Pump		Coagulate Pump		Control System Normal		Chlorine Shock	Acid Shock	Acid Shock	Name		
				NO. 1	NO. 2	PSI	PSI	Chlorine Level	Acid	NO. 1	NO. 2	NO. 1	NO. 2	N	AR	N	AR	Gallons		Gallons	Bags
				PSI	PSI	Level	Level	N	AR	N	AR	N	AR	N	AR	N	AR				
1	M	6.8	2.9	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	2.3	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
2	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
3	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
4	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
5	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
6	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
7	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Thomas		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
8	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
9	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
10	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
11	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
12	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
13	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
14	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
15	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Pranot		
	A	5.7	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/				Be		

[illegible]

