

เอกสารแบบ 9
กิจกรรมवलชนสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเหมืองบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

ประธานบัตรที่ 24828/16164

วันที่ 3 เมษายน 2568 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
ในพื้นที่ยี่สิบแปด ประทานบัตรที่ 24828/16164 หมู่ 9 ตำบลเขาหวาง อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี


กรรมการผู้จัดการ แจกถุงยังชีพแก่ประชาชน



กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเหมืองบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

ประธานบัตรที่ 24828/16164


วันที่ 3 เมษายน 2568 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด โดย กรรมการผู้จัดการ แจกถุงยังชีพแก่ประชาชน ในพื้นที่รอบเหมือง ประทานบัตรที่ 24828/16164 หมู่9 ตำบลเขาวง หมู่4 ตำบลขุนโจน อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด

ประธานบัตรที่ 33336/16066 ,24828/16164

วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด โดย [REDACTED] กรรมการผู้จัดการ
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดนิคมวาที ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

ประธานบัตรที่ 33336/16066 ,24828/16164

วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด โดย [REDACTED] กรรมการผู้จัดการ
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดชัยชะอม ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
ประธานบัตรที่ 24828/16164

วันที่ 26 ตุลาคม 2568 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ทำบุญทอดกฐินและออกโรงทาน
ณ วัดนิคมวาปี ตำบลขุนโขลก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
ประธานบัตรที่ 24828/16164

วันที่ 26 ตุลาคม 2568 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด ทำบุญทอดกฐินและออกโรงทาน
ณ วัดนิคมวาปี ตำบลขุนโขลก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี



บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด ร่วมทอดกฐิน และออกโรงทาน ณ วัดชัยชะอม ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด
ประธานบัตรที่ 24828/16164

วันที่ 26 ธันวาคม 2568

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

สนับสนุนงบประมาณในการให้บริการตั้งจุดตรวจ จุดพักรถ บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง

ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569

จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)




เอกสารแนบ 10
แผนพับประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ประทานบัตรที่ 24828/16164 ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี



พื้นที่ทำเหมืองปัจจุบัน



โรงโม่หินของโครงการ



สำนักงานโครงการ

2. ความเป็นมาและกำหนดการเปิดเมืองของโครงการ

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เดิมคือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 15/2551 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยในการประชุมครั้งที่ 21/2553 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/6913 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 และเนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่เขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1เอ จึงต้องเสนอรายงานฯ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1เอ เพื่อการทำเหมืองจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมารายงานของโครงการฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้รับอนุญาตผ่อนผันให้ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1เอ เพื่อการทำเหมืองจากคณะรัฐมนตรี ตามลำดับ และคำขอประทานบัตรที่ 15/2551 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 24828/16164 มีอายุ 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2571

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเลขที่ 4/2566 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ความต้องการบุคลากร

ปัจจุบันโครงการมีจำนวนพนักงานประมาณ 60 คน เป็นคนในท้องถิ่นประมาณ 40 คน หากต้องการบุคลากรเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่บริเวณด้านหน้าโครงการ

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

(1) ผลประโยชน์ทางตรง ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60%) ของค่าภาคหลวงแร่

- เทศบาลตำบลเขาวง (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ.สระบุรี (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

(2) ผลประโยชน์ทางอ้อม แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์

- จัดทำแผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเหมืองและชุมชนรอบเหมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและกันและมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการต่อไป
- โครงการจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การบริจาควัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น

5. มาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



กล่องแสดงความคิดเห็น
บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน



ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายใน
พื้นที่หน้าเหมืองและโรงโม่หิน
วันละ 3-4 ครั้ง



ดูแลโรงโม่หินของโครงการให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่



กำหนดน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด



สร้างรั้วล้อมรอบอาคารเก็บวัตถุ
ระเบิด พร้อมสร้างคันทำนบดินและ
ปลูกต้นไม้บนคันทำนบดินโดยรอบ
อาคารเก็บวัตถุระเบิด



กำหนดระยะเวลาการระเบิดไม่เกิน
วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา
16.00-17.00 น.



ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ



จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายขอบเขต
พื้นที่ดำเนินการของโครงการ
ให้ชัดเจน



กำหนดให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

6. ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชน

โครงการให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าไม้จึงให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้คนงานตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และกำหนดมาตรการห้ามพนักงานหรือคนงานเหมือง ลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด และจะต้องมีบทลงโทษที่จะต้องนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

7. มาตรการและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานี	ผลการตรวจวัด		
1) คุณภาพอากาศ จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2568		
	ฝุ่นละอองรวม	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน	
	บ้านซับชะอม หมู่ 4	0.038-0.043 มก./ลบ.ม.	
โรงเรียนบ้านซับชะอม	0.054-0.060 มก./ลบ.ม.	0.033-0.038 มก./ลบ.ม.	
2) ระดับเสียง จำนวน 2 จุด ได้แก่	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		ระดับเสียงสูงสุด
บ้านซับชะอม หมู่ 4	49.5-52.9 เดซิเบล(เอ)		80.9-101.5 เดซิเบล(เอ)
โรงเรียนบ้านซับชะอม	53.2-55.2 เดซิเบล(เอ)		86.6-92.0 เดซิเบล(เอ)
3) ความทึบแสง จำนวน 4 จุด ได้แก่	วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568		
สถานีตรวจวัด	โรงโม่หินของโครงการ (โรงที่ 1)	โรงโม่หินของโครงการ (โรงที่ 2)	โรงโม่หินของโครงการ (โรงที่ 3)
ปากโม่หินใหญ่	2.0	4.0	2.3
สายพานลำเลียง	0.1	0.2	0.1
ปลายสายพานลำเลียง	1.0	1.5	1.0
ตะแกรงคัดขนาด	0.3	0.4	0.3
4) ความสั่นสะเทือน จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568		
บ้านซับชะอม หมู่ 4	แนวแกนขวาง (Transverse) แนวแกนตั้ง (Vertical) และแนวแกนยาว (Longitudinal) ตรวจไม่พบเนื่องจากค่าความถี่มีค่าน้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าน้อยกว่า 0.254 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และแรงอัดอากาศมีค่าน้อยกว่า 100 เดซิเบล		
โรงเรียนบ้านซับชะอม	แนวแกนขวาง (Transverse) แนวแกนตั้ง (Vertical) และแนวแกนยาว (Longitudinal) ตรวจไม่พบเนื่องจากค่าความถี่มีค่าน้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าน้อยกว่า 0.100 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และแรงอัดอากาศมีค่าน้อยกว่า 100 เดซิเบล		
5) คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568		
น้ำชุมเหือง	ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.3 ออกซิเจนละลายมีค่าเท่ากับ 8.6 มก./ล. บีโอดีมีค่าน้อยกว่า 2.0 มก./ล. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 526 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 7.8 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 318 เอ็นทียู ปริมาณซิลเฟตมีค่าเท่ากับ 98 มก./ล. เหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 0.95 มก./ล. แอมโมเนียมีค่าน้อยกว่า 0.5 มก./ล. ไนเตรทมีค่าเท่ากับ 5.0 มก./ล. แบคทีเรียโคลิฟอร์มมีค่าเท่ากับ 79 เอ็มพีเอ็น/100 มล.และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลมีค่าเท่ากับ 7.8 เอ็มพีเอ็น/100 มล.		
น้ำซับบ้านซับชะอม	ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.8 ออกซิเจนละลายมีค่าเท่ากับ 8.4 มก./ล. บีโอดีมีค่าน้อยกว่า 2.0 มก./ล. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 1,470 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 1,040 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.30 เอ็นทียู ปริมาณซิลเฟตมีค่าเท่ากับ 627 มก./ล. เหล็กกรรมมีค่าน้อยกว่า 0.002 มก./ล. แอมโมเนียมีค่าน้อยกว่า 0.5 มก./ล. ไนเตรทมีค่าเท่ากับ 4.0 มก./ล. แบคทีเรียโคลิฟอร์มมีค่าเท่ากับ 4.5 เอ็มพีเอ็น/100 มล.และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลมีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 มล.		

สถานี	ผลการตรวจวัด
6) คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
น้ำบาดาลวัดถ้ำศรีวิไล	ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.4 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 582 มก./ล. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 399 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.47 เอ็นทียู และเหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 0.441 มก./ล.
น้ำบาดาลบ้านซำซอม หมู่ 4	ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.0 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 558 มก./ล. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 468 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.99 เอ็นทียู และเหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 0.024 มก./ล.

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ : บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์ : 036-347096-9 โทรสาร: 036-347445