

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ข
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-15
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-15
1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-106
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-1
3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-3
3.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-5
3.5 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-7
3.6 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-7
3.7 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	3-26
3.8 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-41
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-19

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงรั้วถนน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
ตารางที่ 3.2	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งโครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า
ตารางที่ 3.4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งภายในโครงการประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
ตารางที่ 3.6	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
ตารางที่ 3.7	ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
ตารางที่ 3.8-1	ผลการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือนประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
ตารางที่ 3.8-2	มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1 ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ	1-5
รูปที่ 2.2-1 ป้ายชื่อโครงการ	2-106
รูปที่ 2.2-2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	2-106
รูปที่ 2.2-3 ป้ายห้ามสูบบุหรี่	2-106
รูปที่ 2.2-4 ถังดับเพลิง	2-106
รูปที่ 2.2-5 ป้ายจำกัดความเร็ว 15 กม./ชม.	2-106
รูปที่ 2.2-6 ป้ายโปรตรักษาความสะอาด	2-106
รูปที่ 2.2-7 ห้องน้ำภายในโครงการ	2-107
รูปที่ 2.2-8 ป้ายที่จอดรถ	2-107
รูปที่ 2.2-9 ถังขยะภายในโครงการ	2-107
รูปที่ 2.2-10 จุดล้างล้อรถ	2-107
รูปที่ 2.2-11 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	2-107
รูปที่ 2.2-12 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ	2-107
รูปที่ 3.1-1 ผังระบบน้ำเสียของโครงการ และจุดการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	3-2
รูปที่ 3.1-2 จุดเก็บน้ำทิ้งประจำเดือนกันยายน	3-3
รูปที่ 3.1-3 จุดเก็บน้ำทิ้งประจำเดือนตุลาคม	3-3
รูปที่ 3.1-4 จุดเก็บน้ำทิ้งประจำเดือนพฤศจิกายน	3-3
รูปที่ 3.1-5 จุดเก็บน้ำทิ้งประจำเดือนธันวาคม	3-3
รูปที่ 3.6-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ	3-8
รูปที่ 3.6-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประจำเดือนมิถุนายน 2568	3-9
รูปที่ 3.6-3 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม 2568	3-9
รูปที่ 3.6-4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประจำเดือนสิงหาคม 2568	3-10
รูปที่ 3.6-5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประจำเดือนกันยายน 2568	3-10

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.6-6 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประจำเดือนตุลาคม 2568	3-11
รูปที่ 3.6-7 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประจำเดือน พฤศจิกายน 2568	3-11
รูปที่ 3.6-8 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประจำเดือนธันวาคม 2568	3-12
รูปที่ 3.7-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2568	3-26
รูปที่ 3.7-2 ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	3-26
รูปที่ 3.7-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2568	3-27
รูปที่ 3.7-4 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2568	3-27
รูปที่ 3.7-5 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2568	3-27
รูปที่ 3.7-6 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	3-28
รูปที่ 3.7-7 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2568	3-28
รูปที่ 3.8-1 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนประจำเดือนมิถุนายน 2568	3-41
รูปที่ 3.8-2 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนประจำเดือนกรกฎาคม 2568	3-41
รูปที่ 3.8-3 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนประจำเดือนสิงหาคม 2568	3-41
รูปที่ 3.8-4 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนประจำเดือนกันยายน 2568	3-42
รูปที่ 3.8-5 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนประจำเดือนตุลาคม 2568	3-42
รูปที่ 3.8-6 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนประจำเดือนพฤศจิกายน 258	3-42
รูปที่ 3.8-7 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนประจำเดือนธันวาคม 2568	3-43