


รูปภาพ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้




รูปภาพที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2-2 ดูแล ตัด และตกแต่งต้นไม้




รูปภาพที่ 2-3 ป้ายแจ้ง “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” และ “ห้ามปีบเตร” บริเวณลานจอดรถ

 29 ธ.ค. 2568 13:41:03	 29 ธ.ค. 2568 13:41:36
รูปภาพที่ 2-4 Exhaust Fan บริเวณลานจอดรถ	
 29 ธ.ค. 2568 13:43:35	
รูปภาพที่ 2-5 ช่องเปิดอาคาร	
 28 ธ.ค. 2568 09:34:26	 28 ธ.ค. 2568 09:34:28
รูปภาพที่ 2-6 ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ	
 24 ธ.ค. 2568 10:48:41	
รูปภาพที่ 2-7 สันชะลอความเร็ว	





รูปภาพที่ 2-8 ป้ายเตือน ห้ามจอดรถริมถนนโดยรอบโครงการ







รูปภาพที่ 2-9 ตะแกรงดักมูลฝอยภายในโครงการ




รูปภาพที่ 2-10 ระบบ Parking Guidance ภายในโครงการ

	
รูปภาพที่ 2-11 ป้ายจราจร และเส้นจราจร ภายในโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-12 ถนนอาคารทิปโก้ 1 และ 2 ที่เชื่อมโยงกัน	
	
รูปภาพที่ 2-13 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการเดินรถ ภายในโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-14 พื้นที่รื้อเลี้ยวเข้าโครงการ	


	
รูปภาพที่ 2-15 ป้ายจำกัดความเร็วภายในโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-16 แสงสว่างภายในโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-17 ลานจอดรถอาคารทิปโก้ 1 และ อาคารทิปโก้ 2(เชื่อมถึงกัน)	
	
รูปภาพที่ 2-18 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	




รูปภาพที่ 2-19 โปรแกรมควบคุมระดับน้ำในถังสำรอง Water Detector System



รูปภาพที่ 2-20 หลอดไฟ LED ชนิดประหยัดพลังงาน และชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง




รูปภาพที่ 2-21 ผนังกระจกรับแสง




รูปภาพที่ 2-22 ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน

	
รูปภาพที่ 2-23 รณรงคิให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย	
	
รูปภาพที่ 2-24 ถึงขยะบริเวณส่วนกลาง	
	
รูปภาพที่ 2-25 รถขยะเข้ามาเก็บขยะภายในโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-26 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องขยะ	

	
รูปภาพที่ 2-27 ตักไขมันที่ถังดักไขมัน	
	
	
รูปภาพที่ 2-28 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	
	
รูปภาพที่ 2-29 ป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า	




รูปภาพที่ 2-30 หัวรับน้ำดับเพลิงภายในโครงการ อาคาร 1 และ อาคาร 2





รูปภาพที่ 2-31 ป้ายชี้สถานที่ เบอร์ติดต่อ ห้องเครื่อง



รูปภาพที่ 2-32 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ (ขนาดพื้นที่ 10x10 เมตร)




รูปภาพที่ 2-33 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ


	
รูปภาพที่ 2-34 กล้องวงจรปิดภายในโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-35 QR Code สำหรับรับเรื่องร้องเรียน	
	
รูปภาพที่ 2-36 ลานพักผ่อนภายในโครงการ และภาพภายนอกอาคาร	
	
รูปภาพที่ 2-37 สระว่ายน้ำภายในโครงการ	



รูปภาพที่ 2-38 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2-39 เจ้าหน้าที่ ตารางเข้าประจำการ และป้ายข้อปฏิบัติ ณ สระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2-40 การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง

	
รูปภาพที่ 2-41 อบรมการใช้งานผ้าคลุมกันไฟฉุกเฉินสำหรับรถยนต์และอพยพหนีไฟ	
	
รูปภาพที่ 2-42 จุดรวมพลของโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-43 ฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในช่วงนอกเวลาทำการ	