



ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ โรงแรม แอทมายด์ เซ็นทรัล พัทยา (Atmind Central Pattaya Hotel)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

	
รูปที่ 1 รั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet	
	
รูปที่ 2 การค้ำยันต้นไม้เดิม	
	
รูปที่ 3 การกองเก็บวัสดุก่อสร้าง	



รูปที่ 4 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 5 เบอร์ติดต่อโครงการ



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณโครงการ

	
รูปที่ 7 ป้ายห้ามจอดรถ	รูปที่ 8 ม่านละอองน้ำบริเวณรั้ว
	
	
รูปที่ 9 พนักงานทำความสะอาดถนนพญากลางและพื้นที่ใกล้เคียง	



รูปที่ 10 แผ่นเหล็กปูพื้น




รูปที่ 11 กำแพงกันเสียงชั่วคราว



รูปที่ 12 การติดตั้งระบบป้องกันดินพัง Sheet Pile และระบบค้ำยัน

	
รูปที่ 13 การติดตั้งมาตรวัดการเคลื่อนตัวของดินในแนวราบ	
	
รูปที่ 14 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 15 ถังสำรองน้ำใช้
	
รูปที่ 16 ห้องน้ำ-ห้องส้วม	

		
รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ		
		
รูปที่ 18 การขุดลอกท่อระบายน้ำ		
		
รูปที่ 19 ถังขยะรองรับมูลฝอย		





รูปที่ 24 พื้นที่สูบบุหรี่




รูปที่ 25 สไตร์เก็บของวัสดุก่อสร้าง





รูปที่ 26 ตู้ไฟ





รูปที่ 27 เบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

 26/11/68 09:17 47P 704571 1430917 1/16 ถนนพญากลาง จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย	 23 พ.ค. 2025 09:21:18 47P 704573 1430938 Atmind Central Pattaya Hotel
รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ 29 รถบรรทุกทุกดิน
 26 พ.ย. 2568 09:18:48 47P 704583 1430927 อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี 20150	 26/11/68 09:14 47P 704563 1430917 1/16 ถนนพญากลาง จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย
รูปที่ 30 ป้าย “เขตก่อสร้าง” และ “ห้ามเข้า”	
 26/11/68 09:18 47P 704577 1430931 1/16 ถนนพญากลาง จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย	 26/11/68 09:25 47P 704566 1430935 1/16 ถนนพญากลาง จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย
รูปที่ 31 ไฟส่องสว่างโครงการ	


	
รูปที่ 32 กล้องวงจรปิด	
	
รูปที่ 33 ป้ายเตือนความปลอดภัย	
	
รูปที่ 34 แผนผังบุคลากร	รูปที่ 35 รถเก็บขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา เข้ามาเก็บขยะ

	
รูปที่ 36 ตารางสรุปมาตรการฉบับสมบูรณ์บริเวณ ด้านหน้าโครงการ	รูปที่ 37 ใบเสร็จรับเงินการอุปโภคบริโภค
	
รูปที่ 38 การปิดคลุมกองวัสดุ	
	
รูปที่ 39 การปิดคลุมรถบรรทุก	

	
	
	
รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่แจ้งการทำงานล่วงหน้า	
	
รูปที่ 41 ปอดักตะกอนดินและท่อบายน้ำ	



รูปที่ 42 การฉีดพรมน้ำบริเวณโครงการ และด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 43 เครื่องสูบน้ำ



รูปที่ 44 ภาพการขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากโครงการ (รถบริษัทมารับเศษเหล็กออกจากโครงการ)






รูปที่ 45 รถรับส่งแรงงาน



รูปที่ 46 รถรับส่งพนักงาน (กรณีฉุกเฉิน)



รูปที่ 47 กิจกรรม Morning Taik

	
รูปที่ 48 เบอร์ดิวฉุกเฉิน	รูปที่ 49 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ (น้ำมัน)
	
รูปที่ 50 คนงานใส่หน้ากากป้องกันมลพิษ	
	
รูปที่ 51 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 52 ป้ายดับเครื่องยนต์

	
รูปที่ 53 ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟ	
	
รูปที่ 60 ป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณต้นไม้	