



ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง



เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด
สถานที่ติดต่อ : 88 หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1349-7068

จัดทำโดย บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
BECO 659 ถนนเจริญรัก แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600



www.bestenvironmentconsultant.com



02-101-1272, 06-1418-0822

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก

วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เบริสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ตั้งอยู่ที่ตำบล ปากจั่น อำเภอ นครหลวง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ของ บริษัท ธนวัชรดินมงคลขนส่ง จำกัด ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
() อื่นๆ ระบุ

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบุลย์		ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
นางสาวนริรัตน์ อาลี		นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส
นางสาวธนพร หิตจันทร์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิตกัญญ์ ธรรมปรียัติ		นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชน และเศรษฐกิจ-สังคม



ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบุลย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเหมืองแร่แม่ น้ำป่าสัก

1. ชื่อโครงการ
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก
2. สถานที่ตั้ง
ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ชื่อเจ้าของโครงการ
บริษัท ธนวัชรตนมงคลขนส่ง จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 88 หมู่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 081-3497068 อีเมล Sccc_twr88@yahoo.com
5. จัดทำโดย
บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
8. รายละเอียดโครงการ
แสดงรายละเอียดทั้งหมดในบทที่ 1 บทนำ ของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



แบบใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล

ใบอนุญาตเลขที่ ๒/๒๕๖๙

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมีอายุใบอนุญาตกำหนด ๒ ปี

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๑

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



7ecba24c

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ได้รับทำนั้น

(๒) ไม่บิดเบือนข้อมูลที่จะนำเสนอ เพื่อหวังให้งานบรรลุเป้าหมาย

(๓) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในงานที่ตนไม่ได้รับทำหรือตรวจสอบด้วยตนเองหรือกระทำการใดที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีสิทธิที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๔) ไม่คัดลอกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือบางส่วน จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อื่นนั้น ยกเว้นเป็นการนำตัวเลขหรือข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการอ้างอิงหรือการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(๖) ไม่ปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติประสบการณ์ หรือภาระความรับผิดชอบที่ผ่านมาของตน

(๗) ไม่แอบอ้างนำชื่อและ/หรือประวัติผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการเสนองาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อนั้น และหากได้รับอนุญาตต้องมีหนังสือแสดงการยินยอม

(๘) ไม่โฆษณา เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

(๙) กำหนดเงื่อนไขจำกัดขนาด ลักษณะ หรือประเภทของกิจการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีสิทธิทำรายงาน ไม่มี



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธันวัดวิศวกรรมฯ จำกัด
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

สารบัญ

สารบัญ

หน้า

สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป.....	จ
สารบัญภาคผนวก.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ.....	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ.....	1-1
1.2 ที่ตั้งโครงการและการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-5
1.3.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ.....	1-5
1.3.2 สถานภาพการดำเนินการในปัจจุบัน.....	1-5
1.3.3 ขนาดพื้นที่โครงการ และการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ	1-6
1.3.4 กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)	1-6
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-15
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
2.3 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน.....	2-31
2.3.1 คุณภาพน้ำผิวดิน	2-31
2.4 อุทกพลศาสตร์	2-38
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-26

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม.....	3-31
3.4.1 คุณภาพอากาศ	3-31
3.4.2 เสียง	3-51
3.4.3 คุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพตะกอนดิน	3-64
3.4.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน	3-86
3.4.5 อุทกพลศาสตร์.....	3-95
3.4.6 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	3-101
3.4.7 การจัดการน้ำเสีย.....	3-109
3.4.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.....	3-115
3.5 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและความคิดเห็นของประชาชน	3-120
3.5.1 พื้นที่ศึกษา.....	3-128
3.5.2 ผลการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วย แบบสอบถาม.....	3-129
3.5.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	3-141
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-6
4.3 สรุปประเด็นมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความ จำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป.....	4-7

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.4-1	แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการทำเหมืองแร่แม่ น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวิชัย รัตนมงคลขนส่ง จำกัด ประจำปี 2568 .. 1-16
ตารางที่ 2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการทำเหมืองแร่แม่ น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวิชัยรัตนมงคลขนส่ง จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 2-3
ตารางที่ 3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการทำเหมืองแร่แม่ น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวิชัยรัตนมงคลขนส่ง จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568..... 3-2
ตารางที่ 3.3-1	วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน..... 3-26
ตารางที่ 3.4.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568) 3-34
ตารางที่ 3.4.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568 3-36
ตารางที่ 3.4.1-3	เกณฑ์ความเร็วลมผิวพื้นความเร็วลมที่ระดับความสูงมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพื้นดิน ในบริเวณที่โล่งแจ้ง 3-47
ตารางที่ 3.4.1-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568..... 3-50
ตารางที่ 3.4.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568)..... 3-53
ตารางที่ 3.4.2-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568..... 3-60
ตารางที่ 3.4.2-3	ผลการตรวจวัดเสียงรบกวน เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568) 3-61
ตารางที่ 3.4.2-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดเสียงรบกวน ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568 3-63
ตารางที่ 3.4.3-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568) 3-68
ตารางที่ 3.4.3-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568..... 3-71
ตารางที่ 3.4.3-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568) 3-81
ตารางที่ 3.4.3-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568..... 3-82
ตารางที่ 3.4.4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568)..... 3-88
ตารางที่ 3.4.4-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2568..... 3-89
ตารางที่ 3.4.6-1	ผลการตรวจวัดเพลงก่ตอนพืช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568) 3-102
ตารางที่ 3.4.6-2	ผลการตรวจวัดเพลงก่ตอนสัตว์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568) 3-102

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 3.4.6-3	ผลการตรวจวัดสัตว์หน้าดิน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568).....	3-102
ตารางที่ 3.4.6-4	ผลการตรวจวัดไขปลาและลูกปลารัยอ่อน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568).	3-103
ตารางที่ 3.4.6-5	ผลการสำรวจพีชน้ำ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568).....	3-103
ตารางที่ 3.4.6-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568.....	3-106
ตารางที่ 3.4.7-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ	3-111
ตารางที่ 3.4.7-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568	3-112
ตารางที่ 3.4.7-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อตกตะกอน 2 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568.....	3-114
ตารางที่ 3.4.7-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อตกตะกอน 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568	3-115
ตารางที่ 3.4.8-1	ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นถ่านหินที่ตัวพนักงาน	3-116
ตารางที่ 3.4.8-2	ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน โดยใช้สายตา มองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตากับที่ในการทำงาน	3-117
ตารางที่ 3.4.8-3	ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ	3-117
ตารางที่ 3.4.8-4	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน.....	3-119
ตารางที่ 3.5-1	รายชื่อกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษาที่ทำการสำรวจความคิดเห็น	3-121
ตารางที่ 3.4.8-2	พื้นที่ในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ - สังคม และความคิดเห็นของประชาชน	3-128
ตารางที่ 4.1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	4-1
ตารางที่ 4.1-2	สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมเหตุผลและแนวทางหรือแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรค.....	4-1
ตารางที่ 4.2-1	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีค่าไม่เป็นไปตามค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ/หรือมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด.....	4-6

สารบัญญรูป

หน้า

รูปที่ 1.2-1	ที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 1.2-2	เส้นทางการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-4
รูปที่ 1.3.2-1	ภาพถ่ายสภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568.....	1-5
รูปที่ 1.3.4-1	ตำแหน่งติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	1-14
รูปที่ 2.1-1	การฉีดพรมน้ำบนถนนในบริเวณพื้นที่หน้าท่าและหลังท่าเทียบเรือ	2-82
รูปที่ 2.1-2	ป้ายข้อกำหนดของพนักงานขับรถบรรทุก	2-82
รูปที่ 2.1-3	การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ และบำรุงรักษาสภาพยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ.....	2-83
รูปที่ 2.1-4	ป้ายข้อกำหนดการปฏิบัติงานของเรือลำเลียงสินค้าและเรือลากจูง (ประกาศฉบับที่ 6/2565)...	2-84
รูปที่ 2.1-5	รถบรรทุกและเรือลำเลียงสินค้ามีการปิดคลุมผ้าใบ.....	2-85
รูปที่ 2.1-6	บ่อล้างล้อรถบรรทุก	2-85
รูปที่ 2.1-7	สแลน	2-85
รูปที่ 2.1-8	ถุงลม (Wind Sock) บริเวณท่าเทียบเรือ.....	2-86
รูปที่ 2.1-9	ป้ายแจ้งเตือนพนักงานบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ	2-87
รูปที่ 2.1-10	พนักงานเก็บกวาดเศษถ่านหิน.....	2-87
รูปที่ 2.1-11	การชิงผ้าพลาสติกกระหว่างท่ากับเรือตลอดแนวระวางสินค้าที่มีการขนถ่ายถ่านหิน.....	2-87
รูปที่ 2.1-12	ป้ายข้อกำหนดการปฏิบัติงานการขนถ่ายถ่านหินและปูนเม็ด	2-88
รูปที่ 2.1-13	การตักถ่านหินไม่ให้ล้นบุงก์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะขนถ่ายและป้องกันการ ร่วงหล่นของถ่านหิน	2-88
รูปที่ 2.1-14	ระบบสเปรย์น้ำ	2-88
รูปที่ 2.1-15	รางระบายน้ำ	2-90
รูปที่ 2.1-16	บ่อตกตะกอน	2-91
รูปที่ 2.1-17	กำแพงกันลมบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ.....	2-91
รูปที่ 2.1-18	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	2-91
รูปที่ 2.1-19	รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่กองถ่านหิน.....	2-93
รูปที่ 2.1-20	การปิดคลุมกองถ่านหินด้วยผ้าใบ.....	2-93
รูปที่ 2.1-21	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	2-93

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2.1-22	ผ้าใบคลุมโกรกลงสินค้าขณะขนถ่ายปูนเม็ดลงเรือลำเลียง	2-97
รูปที่ 2.1-23	โกรกลงสินค้า	2-97
รูปที่ 2.1-24	เครื่องดักฝุ่น (Bag Filter) บริเวณโกรกลงสินค้า	2-97
รูปที่ 2.1-25	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บำรุงรักษาโกรกและ Bag Filter	2-98
รูปที่ 2.1-26	เจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียง	2-98
รูปที่ 2.1-27	ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ.....	2-98
รูปที่ 2.1-28	ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังบริเวณ Workshop.....	2-99
รูปที่ 2.1-29	พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน	2-99
รูปที่ 2.1-30	ป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุกสินค้าภายในพื้นที่โครงการ	2-100
รูปที่ 2.1-31	เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้า.....	2-100
รูปที่ 2.1-32	บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (บ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ).....	2-101
รูปที่ 2.1-33	ถังทรายดูดซับน้ำมัน.....	2-101
รูปที่ 2.1-34	บ่อสังเกตการณ์.....	2-101
รูปที่ 2.1-35	การจอดบริเวณหน้าท่าเทียบเรือและฝั่งตรงข้ามท่าเทียบเรือโดยไม่มีการจอดซ้อนลำ และ การติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) เพื่อตรวจสอบระดับน้ำ	2-102
รูปที่ 2.1-36	วัสดุดูดซับคราบน้ำมันชนิดแผ่น	2-102
รูปที่ 2.1-37	สัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	2-103
รูปที่ 2.1-38	กล้อง CCTV.....	2-103
รูปที่ 2.1-39	ป้ายห้ามจอดรถบนไหล่ทาง.....	2-104
รูปที่ 2.1-40	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและควบคุมการเข้า-ออกของยานพาหนะบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการและตรวจสอบสภาพทางสาธารณะที่เชื่อมกับทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	2-105
รูปที่ 2.1-41	โคมไฟส่องสว่างในปัจจุบัน	2-105
รูปที่ 2.1-42	ตรวจสอบท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือ และเสากันกระแทกบริเวณท่าเรือให้อยู่ในสภาพดี.....	2-107
รูปที่ 2.1-43	ถังเก็บน้ำสำรองของบริษัท ธนวัชรดนมงคลขนส่ง จำกัด	2-107
รูปที่ 2.1-44	การตรวจสอบระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปา ระบบรางระบายน้ำ และการขุดลอกระบบระบายน้ำและบ่อดักตะกอน	2-108
รูปที่ 2.1-45	เครื่องสูบน้ำในบ่อดักตะกอน 2	2-109

สารบัญญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2.1-46	ถังขยะ โรงเก็บขยะ โรงเก็บสารปนเปื้อน และห้องเก็บน้ำมันเก่า.....	2-109
รูปที่ 2.1-47	กิจกรรมเปิดบ้านรับชุมชน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2568	2-110
รูปที่ 2.1-48	เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล และพื้นที่ปฐมพยาบาล	2-111
รูปที่ 2.1-49	พื้นที่ที่จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม	2-111
รูปที่ 2.1-50	การลดความเสี่ยง/ลดผลกระทบทางสุขภาพกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....	2-112
รูปที่ 2.1-51	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	2-112
รูปที่ 2.1-52	การซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568	2-113
รูปที่ 2.1-53	จุดรวมพล	2-114
รูปที่ 2.1-54	เสื้อชูชีพและห่วงยางชูชีพ.....	2-114
รูปที่ 2.1-55	ป้ายแสดงสถิติความปลอดภัย.....	2-114
รูปที่ 2.1-56	การดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ	2-115
รูปที่ 3.4.1-1	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และเสียง	3-32
รูปที่ 3.4.1-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568).....	3-33
รูปที่ 3.4.1-3	กราฟแสดงผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	3-38
รูปที่ 3.4.1-4	กราฟแสดงผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง.....	3-39
รูปที่ 3.4.1-5	กราฟแสดงผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง.....	3-40
รูปที่ 3.4.1-6	กราฟแสดงผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง.....	3-41
รูปที่ 3.4.1-7	กราฟแสดงผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	3-42
รูปที่ 3.4.1-8	กราฟแสดงผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง	3-43
รูปที่ 3.4.1-9	กราฟแสดงผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง.....	3-44
รูปที่ 3.4.1-10	ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568).....	3-46
รูปที่ 3.4.1-11	ตำแหน่งตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ (Smoke Opacity).....	3-48
รูปที่ 3.4.1-12	ภาพถ่ายการตรวจวัดค่าความทึบแสงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568).....	3-48
รูปที่ 3.4.1-13	กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ	3-50
รูปที่ 3.4.2-1	ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน) (ครั้งที่ 2/2568).....	3-52
รูปที่ 3.4.2-2	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L _{eq} 1 hr).....	3-55

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.4.2-3	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr).....	3-56
รูปที่ 3.4.2-4	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}).....	3-57
รูปที่ 3.4.2-5	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90})	3-58
รูปที่ 3.4.2-6	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}).....	3-59
รูปที่ 3.4.2-7	กราฟแสดงค่าระดับเสียงรบกวน	3-62
รูปที่ 3.4.3-1	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน ตะกอนดิน และนิเวศวิทยาทางน้ำ.....	3-65
รูปที่ 3.4.3-2	ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน ตะกอนดิน และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน).....	3-66
รูปที่ 3.4.3-3	กราฟแสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิ.....	3-72
รูปที่ 3.4.3-4	กราฟแสดงผลการตรวจวัดความโปร่งใส.....	3-72
รูปที่ 3.4.3-5	กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง	3-73
รูปที่ 3.4.3-6	กราฟแสดงผลการตรวจวัดออกซิเจนละลาย	3-73
รูปที่ 3.4.3-7	กราฟแสดงผลการตรวจวัดบีโอดี	3-74
รูปที่ 3.4.3-8	กราฟแสดงผลการตรวจวัดไนเตรต-ไนโตรเจน	3-74
รูปที่ 3.4.3-9	กราฟแสดงผลการตรวจวัดฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส	3-75
รูปที่ 3.4.3-10	กราฟแสดงผลการตรวจวัดแอมโมเนีย-ไนโตรเจน	3-75
รูปที่ 3.4.3-11	กราฟแสดงผลการตรวจวัดของแข็งละลายทั้งหมด	3-76
รูปที่ 3.4.3-12	กราฟแสดงผลการตรวจวัดน้ำมันและไขมัน	3-76
รูปที่ 3.4.3-13	กราฟแสดงผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	3-77
รูปที่ 3.4.3-14	กราฟแสดงผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม	3-77
รูปที่ 3.4.3-15	กราฟแสดงผลการตรวจวัดตะกั่ว	3-78
รูปที่ 3.4.3-16	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปรอท	3-78
รูปที่ 3.4.3-17	กราฟแสดงผลการตรวจวัดแคดเมียม.....	3-79
รูปที่ 3.4.3-18	กราฟแสดงผลการตรวจวัดสารหนู.....	3-79
รูปที่ 3.4.3-19	กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก...	3-83
รูปที่ 3.4.4-1	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน	3-87
รูปที่ 3.4.4-2	ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 (ฤดูฝน)	3-87

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.4.4-3	กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน.....	3-91
รูปที่ 3.4.5-1	ตำแหน่งแนวตรวจวัดลำน้ำแม่น้ำปาล์ก	3-96
รูปที่ 3.4.5-2	แผนที่แสดงความกว้างแนวลำน้ำของแม่น้ำปาล์ก.....	3-97
รูปที่ 3.4.5-3	แผนที่แสดงแนวตลิ่งปี พ.ศ. 2566 (ปีที่ 1)	3-98
รูปที่ 3.4.5-4	แผนที่แสดงแนวตลิ่งปี พ.ศ. 2568 (ปีที่ 3)	3-99
รูปที่ 3.4.5-5	ผลการวิเคราะห์การกัดเซาะและทับถมของแนวตลิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568)..	3-100
รูปที่ 3.4.6-1	กราฟแสดงผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช	3-107
รูปที่ 3.4.6-2	กราฟแสดงผลการตรวจวัดชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	3-107
รูปที่ 3.4.6-3	กราฟแสดงผลการตรวจวัดสัตว์หน้าดิน	3-108
รูปที่ 3.4.6-4	กราฟแสดงผลการตรวจวัดไขปลาและลูกปลาวัยอ่อน.....	3-108
รูปที่ 3.4.6-5	กราฟแสดงผลการตรวจวัดพีชีน้ำ.....	3-109
รูปที่ 3.4.7-1	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-110
รูปที่ 3.4.7-2	ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง.....	3-111
รูปที่ 3.4.7-3	กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568.....	3-113
รูปที่ 3.4.8-1	ภาพถ่ายการตรวจวัดปริมาณความเข้มของฝุ่นถ่านหินที่ตัวพนักงาน.....	3-116
รูปที่ 3.4.8-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน.....	3-118
รูปที่ 3.4.8-3	ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียงที่ตัวพนักงานกวาดท้องเรือ/พนักงานควบคุมรถแบคโฮ ขนถ่ายถ่านหิน.....	3-119
รูปที่ 3.5-1	ขอบเขตพื้นที่ศึกษาในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ - สังคม และความคิดเห็นของประชาชน	3-124
รูปที่ 3.5-2	ตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ - สังคม และความคิดเห็นของประชาชน : กลุ่มผู้นำชุมชน.....	3-125
รูปที่ 3.5-3	ตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ - สังคม และความคิดเห็นของประชาชน : กลุ่มครัวเรือนทั่วไปในรัศมี 0 - 3 กิโลเมตร.....	3-126
รูปที่ 3.5-4	ตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ - สังคม และความคิดเห็นของประชาชน : กลุ่มครัวเรือนทั่วไปในรัศมี 3 - 5 กิโลเมตร.....	3-127

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก 1 สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการ

- ภาคผนวก 1-1 สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.4/16448 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด
- ภาคผนวก 1-2 สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
- ภาคผนวก 1-3 สำเนาหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ที่ คค 0312.2/784 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่อง การดำเนินการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ฯ ตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสได้ พ.ศ. 2563

ภาคผนวก 2 สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก 2-1 สำเนาหนังสือบริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด ที่ 001/01.2566 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด
- ภาคผนวก 2-2 ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนของโครงการ และแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
- ภาคผนวก 2-3 บันทึกข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 2-4 การทำ PM เครื่องจักร และการตรวจเช็คเครื่องจักร
- ภาคผนวก 2-5 มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ภาคผนวก 2-6 แบบสแลนบนแนวกำแพงด้านทิศเหนือของโครงการ
- ภาคผนวก 2-7 การบริหารจัดการเก็บน้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ (ฝั่งสำนักงานบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน))
- ภาคผนวก 2-8 บันทึกอุณหภูมิของกองถ่านหิน
- ภาคผนวก 2-9 ใบรายงานการบริการตรวจเช็คเครื่องดักจับฝุ่น (Bag Filter)
- ภาคผนวก 2-10 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ภาคผนวก 2-11 สัญญาจ้างขนส่ง (เรือลากจูงและเรือลำเลียง)
- ภาคผนวก 2-12 ผังระบบระบายน้ำ
- ภาคผนวก 2-13 ใบอนุญาตขุดลอกบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ
- ภาคผนวก 2-14 ผังตำแหน่งป่อสังเกตการณ์
- ภาคผนวก 2-15 ใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล (เรือลากจูง)
- ภาคผนวก 2-16 ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือที่ไม่ใช่เรือกล (เรือลำเลียงสินค้า)

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 2-17	แผนปฏิบัติการประจำท่าเรือเพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และสารอันตราย
ภาคผนวก 2-18	ผังตำแหน่งกล้อง CCTV
ภาคผนวก 2-19	ผังระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในปัจจุบันและภายหลังการปรับปรุงโครงการ
ภาคผนวก 2-20	แผนงานการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างท่าเทียบเรือ
ภาคผนวก 2-21	บันทึกข้อตกลงการเช่าพื้นที่ริมตลิ่งเพื่อจอดเรือลำเลียงสินค้า
ภาคผนวก 2-22	บันทึกการตรวจสอบมาตรวัดน้ำชลประทาน
ภาคผนวก 2-23	แผนจัดการของเสียจากเรือประจำท่าเรือแม่น้ำป่าสัก
ภาคผนวก 2-24	ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งถังขยะ โรงเก็บขยะ โรงเก็บสารปนเปื้อน และห้องเก็บน้ำมันเก่า
ภาคผนวก 2-25	ใบเสร็จรับเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
ภาคผนวก 2-26	แบบ กอ.2 เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)
ภาคผนวก 2-27	รายชื่อพนักงานของบริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ภาคผนวก 2-28	เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ
ภาคผนวก 2-29	กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ภาคผนวก 2-30	คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1736/2565 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนฯ ในการป้องกัน วิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 82)
ภาคผนวก 2-31	เอกสารการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า
ภาคผนวก 2-32	แผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้
ภาคผนวก 2-33	รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ภาคผนวก 2-34	ผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเพลิงไหม้
ภาคผนวก 2-35	ผังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ภาคผนวก 2-36	บันทึกการตรวจสอบสภาพผ้าใบป้องกันสินค้าร่วนหล่น
ภาคผนวก 2-37	บันทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำท่าเทียบเรือ (เสื้อชูชีพและห่วงยางชูชีพ)
ภาคผนวก 3	สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 3-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 3-1 (ก)	ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ภาคผนวก 3-1 (ข)	ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากท่าเรือ
ภาคผนวก 3-1 (ค)	ผลตรวจวัดเสียง
ภาคผนวก 3-1 (ง)	ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
ภาคผนวก 3-1 (จ)	ผลตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 3-1 (ฉ)	ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
ภาคผนวก 3-1 (ข)	ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
ภาคผนวก 3-1 (ง)	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก 3-1 (ฉ)	ผลการตรวจวัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาคผนวก 3-2	บันทึกปริมาณการขนส่งสินค้า จำนวนเที่ยวการขนส่งสินค้า
ภาคผนวก 3-3	บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ภาคผนวก 3-4	บันทึกปริมาณการขนส่งสินค้า จำนวนเรือและขนาดเรือที่ขนส่งสินค้า
ภาคผนวก 3-5	บันทึกตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสเปรย์น้ำ รางระบายน้ำและบ่อตกตะกอน
ภาคผนวก 3-6	บันทึกประเภท ปริมาณ ความถี่ในการส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด และความเพียงพอของ ภาชนะรองรับขยะ
ภาคผนวก 3-7	รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากจั่น
ภาคผนวก 3-8	ผลการตรวจสุขภาพประจำปี
ภาคผนวก 3-9	บันทึกสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปและโรคระบบทางเดินหายใจ
ภาคผนวก 3-10	บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวก 3-11	บันทึกการตรวจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ภาคผนวก 3-12	แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจและความคิดเห็นของประชาชน
ภาคผนวก 3-13	ตารางแปรผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ
ภาคผนวก 4	สำเนาเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก 5	สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน