

## หจก. เหมืองหินบํารุง 44 (หล่อยุง) (รับช่วงการทำเหมือง)



### สรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23430/16509  
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568

ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 9 ตำบลหล่อยุง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

## รายละเอียดของโครงการ

โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23430/16509 (คำขอประทานบัตร 1/2559) และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562

ขนาดพื้นที่โครงการ : มีเนื้อที่ 186-3-08 ไร่

- ประทานบัตร 23430/16509 เนื้อที่ 143-0-38 ไร่

- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 เนื้อที่ 10-2-40 ไร่

- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562 เนื้อที่ 30-2-30 ไร่สถานที่ติดต่อ :

เลขที่ 9/5 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

อายุประทานบัตร : 22 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2587



### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
500,000 บาท/ปี

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ  
200,000 บาท/ปี





ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มีการทำประกันภัย  
ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ  
บุคคลภายนอก วงเงิน 5 ล้านบาท

หลักประกันการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำ  
เหมืองแร่ไว้แล้ว

[illegible][illegible]

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

➤ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสี่ยง และความสิ้นสะท้อน


ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2568 และระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2568 จำนวน 4 สถานี พบว่า ผุนละอองรวม (TSP) และ ผุนละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

สำหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐานที่กำหนด

ความสั้นสะท้อน ตรวจวัดขณะทำการระเบิดเหมือง 3 สถานี พบว่าผลการตรวจวัด ทั้ง 3 แกน มีค่า  
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



โรงโม่หินของโครงการ



บ้านบากันทางด้านทิศตะวันตก



บ้านบากันทางด้านทิศตะวันออก



บ้านทองหลาง

เจียงใต้

ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 และวันที่ 16 ธันวาคม 2568 จำนวน 5 สถานี พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกสถานี



บ่อดักตะกอนของโครงการ



คลองนาตาสะช่วงไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ



คลองนาตาสะช่วงไหลผ่านใกล้เคียงสำนักงาน

## หลักมุดที่ 2



คลองนาตาสะช่วงไหลผ่านบ่อดักตะกอน 1



บ่อบาดาลบ้านปากน้ำ