

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง
โครงการ อะไรซ์ ไวบ์ ภูเก็ต
ประจำเดือน ธันวาคม วันที่ตรวจ 1/12/2568

รหัสถัง	ชนิดถังดับเพลิง				ขนาด	สถานที่/บริเวณที่ติดตั้ง	เกณฑ์การตรวจสอบ										สถานะ	ผู้ตรวจ
	ผงเคมี แห้ง	CO2	โฟม	น้ำยาเหลว ระเหย			สายฉีด		คันบีบ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง			
							ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี		
S01				✓	15 ปอนด์	ออฟฟิศ 3 พร	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
S02				✓	15 ปอนด์	ห้องประชุม	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
S03				✓	15 ปอนด์	ป้อมรปภ.	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
S04				✓	15 ปอนด์	จุดเชื่อมประกอบชิ้นงาน	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
S05				✓	15 ปอนด์	สโตร์	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C01				✓	15 ปอนด์	บ้านพักสตาฟ	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C02				✓	15 ปอนด์	บ้านพักสตาฟ	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C03				✓	15 ปอนด์	จุดประกอบอาหาร	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C04				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นล่าง)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C05				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นล่าง)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C06				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นล่าง)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C07				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นบน)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C08				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นบน)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C09				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นบน)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C10				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นล่าง)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C11				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นล่าง)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C12				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นล่าง)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C13				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นบน)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C14				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นบน)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C15				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นบน)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	
C16				✓	15 ปอนด์	บ้านพักคนงาน 3 (ชั้นล่าง)	✓		✓		✓		✓		✓	พร้อมใช้งาน	กัญฐินันท์ (จป.)	

ประจำเดือน ธันวาคม วันที่ตรวจ 1/12/2568

[illegible]

สถานะการใช้ถังดับเพลิง (ไซต์งาน)		
<div></div>	พร้อมใช้งาน	5 ถัง
<div></div>	ไม่พร้อมใช้งาน	0 ถัง
<div></div>	ยกเลิกการใช้งาน	0 ถัง

S01	S02	S03	S04	S05	
					
ออฟฟิศ 3 พร	ห้องประชุม	ปัอมรปภ.	สโตร์	จุดเชื่อมประกอบชิ้นงาน	

สถานะการใช้ถังดับเพลิง (บ้านพัก)



พร้อมใช้งาน 27 ถัง
ไม่พร้อมใช้งาน 0 ถัง
ยกเลิกการใช้งาน 0 ถัง

C01	C02	C03	C04	C05	C06
บ้านพักสตาฟ	บ้านพักสตาฟ	จุดประกอบอาหาร	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นล่าง)	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นล่าง)	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นล่าง)
C07	C08	C09	C10	C11	C12
บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 1 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นล่าง)	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นล่าง)	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นล่าง)
C13	C14	C15	C16	C17	C18
บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 2 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 3 (ชั้นล่าง)	บ้านพักคนงาน 3 (ชั้นล่าง)	บ้านพักคนงาน 3 (ชั้นล่าง)
C19	C20	C21	C22	C23	C24
บ้านพักคนงาน 3 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 3 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 3 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 4 (ชั้นล่าง)	บ้านพักคนงาน 4 (ชั้นล่าง)	บ้านพักคนงาน 4 (ชั้นล่าง)
C25	C26	C27			
บ้านพักคนงาน 4 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 4 (ชั้นบน)	บ้านพักคนงาน 4 (ชั้นบน)			