

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
24/7/18	Building C1	yes			200/พช
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
24/7/18	Building B1	yes			10/ชน
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
24/7/18	Building B2	yes			10/ชน
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
20/2/68	Building B3	yes			10/824
η	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	η			η
η	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	η			η
η	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	η			η
η	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	η			η
η	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	η			η
η	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	η			η
20/2/68	Bangalow Wing	yes.			คพล
η	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)	η			η
η	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	η			η
η	Floor2จุดติดตั้งที่(1)	η			η
η	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	η			η
η	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	η			η
η	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	η			η
η	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	η			η
η	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	η			η
η	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	η			η
η	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	η			η
η	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	η			η
η	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	η			η
η	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	η			η
η	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	η			η
η	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	η			η

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
24/7/68	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			มอค
n	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	n			n
h	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	n			h
h	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	n			n
h	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	n			h
n	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	n			n
h	Fino จุดติดตั้งที่(1)	n			h
h	Fino จุดติดตั้งที่(2)	n			n
h	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	n			h
h	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	n			h

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
๑/๘/๖๘	Building C1	yes			จันทะ/ผาน
๓	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๓	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	๓			๓
๓	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	๓			๓
๓	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๓	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	๓			๓
๓	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๓	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	๓			๓
๑/๘/๖๘	Building B1	yes			จันทะ/ผาน
๓	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	๓			๓
๓	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๓	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	๓			๓
๓	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๑/๘/๖๘	Building B2	yes			จันทะ/ผาน
๓	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	๓			๓
๓	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๓	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
๑/๘/๖๘	Building B3	yes			นันทิยา
๗	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	๗			๗
๗	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	๗			๗
๗	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	๗			๗
๗	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	๗			๗
๗	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	๗			๗
๗	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	๗			๗
๑/๘/๖๘	Bangalow Wing	yes			นันทิยา
๗	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)	๗			๗
๗	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	๗			๗
๗	Floor2จุดติดตั้งที่(1)	๗			๗
๗	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	๗			๗
๗	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	๗			๗
๗	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	๗			๗
๗	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	๗			๗
๗	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	๗			๗
๗	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	๗			๗
๗	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	๗			๗
๗	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	๗			๗
๗	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	๗			๗
๗	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	๗			๗
๗	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	๗			๗
๗	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	๗			๗

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
11/5/18	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			ด.ช./ก.ช.
ก	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ข	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	ข			ก
ค	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	ค			ก
ด	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ด			ก
ด	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	ด			ก
น	Fino จุดติดตั้งที่(1)	น			ก
น	Fino จุดติดตั้งที่(2)	น			ก
น	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	น			ก
น	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	น			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
10/10/68	Building C1	yes			กชว/กชว
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)				ก
10/10/68	Building B1	yes			กชว
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
10/10/68	Building B2	yes			กชว
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
๑๐/๑/๖๘	Building B3				ชช
น	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)				น
น	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)				น
น	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)				น
น	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)				น
น	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)				น
น	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)				น
๑๐/๑/๖๘	Bangalow Wing				อริศพร
น	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)				น
น	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)				น
น	Floor2จุดติดตั้งที่(1)				น
น	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)				น
น	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)				น
น	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)				น
น	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)				น
น	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)				น
น	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)				น
น	Massage จุดติดตั้งที่ (1)				น
น	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)				น
น	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)				น
น	Mccting room จุดติดตั้งที่ (3)				น
น	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)				น
น	Show Team จุดติดตั้งที่(1)				น

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
20/12/68	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			คณ/พพ
๗	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	๗			๗
๗	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	๗			๗
๗	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	๗			๗
๗	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	๗			๗
๗	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	๗			๗
๗	Fino จุดติดตั้งที่(1)	๗			คณ/พพ
๗	Fino จุดติดตั้งที่(2)	๗			๗
๗	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	๗			๗
๗	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	๗			๗

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
13/10/18	Building C1	yes			soa
	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	n			n
	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	n			n
	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	n			n
	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	n			n
13/10/18	Building B1	yes			soa
	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	n			n
	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	n			n
	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
13/10/18	Building B2	yes			soa
	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	n			n
	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	n			n

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
12/10/14	Building B3	yes			son
	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
12/10/14	Bangalow Wing	yes			son
	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
	Floor2 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	n			n
	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	n			n
	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	n			n
	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	n			n
	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	n			n
	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	n			n
	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	n			n
	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	n			n
	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	n			n
	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	n			n
	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	n			n

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
12/10/2564	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			สมณิษ
	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	ก			ก
	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
	Fino จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
	Fino จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	✓			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
๑๗/๑๕	Building C1	yes			ชาน/คณ
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
๑๗/๑๕	Building B1	yes			ชาน/คณ
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
๑๗/๑๕	Building B2	yes.			ชาน/คณ
	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
8/11/18	Building B3	yes			คณ/พาน
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
8/11/18	Bangalow Wing	yes			คณ/พาน
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor2จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
๑/๗/๒๕	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			ศร/พิน
๓	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๓	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	๓			๓
๓	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	๓			๓
๓	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๓	Fino จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Fino จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๓	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
8/12/25	Building C1	yes			ธน/พณ
n	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
n	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	n			n
n	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	n			n
n	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
n	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	n			n
n	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
n	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	n			n
8/12/25	Building B1	yes			ธน/พณ
n	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	n			n
n	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
n	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	n			n
n	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
8/12/25	Building B2	yes			ธน/พณ
n	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	n			n
n	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	n			n
n	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	n			n

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
8/12/68	Building B3	yes			ศร./พว.2
h	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	n			h
h	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	n			h
h	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	h			h
h	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	n			h
h	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	h			h
h	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	h			h
8/12/68	Bangalow Wing	yes			ศร./พว.2
h	Floor1จุดติดตั้งที่(1)	n			h
h	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	h			h
h	Floor2จุดติดตั้งที่(1)	h			h
h	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	h			h
h	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	h			h
h	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	h			h
h	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	h			h
h	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	h			h
h	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	h			h
h	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	n			h
h	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	n			h
h	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	h			h
h	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	h			h
h	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	h			h
h	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	h			h

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
15/12/18	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			วิน/พาน
ก	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	ก			ก
ก	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
8/12/18	Fino จุดติดตั้งที่(1)	yes			วิน/พาน
ก	Fino จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date.....

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

SUNWING KAMALA BEACH

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

☐ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

☒ กองช่าง

☐ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☐ กองสวัสดิการสังคม

☐ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เลขที่รับ 4483

วันที่ 08 ส.ค. 2568

Sunwing Kamala Beach

96/66 Moo 3, Kamala Beach

เขตเทศบาลเมืองกมลา

t +66 76 371650-5

f +66 76 371656-7

e info@sunwingkamala.com

w www.sunwingkamala.com

8 สิงหาคม 2568

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา


ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชันวิง กมลปิชิริสอร์ท ประจำเดือน

กรกฎาคม 2568 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1
- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัดภูเก็ต มี
โรงแรมชั้นวังกมลปช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563
ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 26 สิงหาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย/ ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	24 ลบ.ม./ 1 ชั่วโมง	-	กิตติคุณ
12/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
13/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
14/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
15/1/18	146	310	330	333333	EM 150 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
16/1/18	146	310	330	333333	333333 5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
17/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
18/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
19/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
20/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
21/1/18	146	310	330	333333	EM 150 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
22/1/18	146	310	330	333333	333333 5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
23/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
24/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
25/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
26/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
27/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
28/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
29/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ
30/1/18	146	310	330	333333		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กิตติคุณ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในหูกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ลิตร/ปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑๗/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๑๔๔ ลบ.ม.	-	อดิศักดิ์
๑๘/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๑๔๔	-	อดิศักดิ์
๑๙/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔	๕๐๐ ๓๕๐ kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๒๐/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔	๕๐๐ ๓๕๐ kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๒๑/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๒๒/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๒๓/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔	๕๐๐ ๓๕๐ kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๒๔/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๒๕/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๒๖/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๒๗/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๒๘/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๒๙/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๓๐/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
๓๑/๑๑/๕๘	๑๔๖	๑๑๐	๑๖๐	๓๖๐๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๖ หมู่ที่ ๓ ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -
 จังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ [REDACTED] มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท [REDACTED] ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๖๖/๒๕๖๓ ออกให้โดย [REDACTED] หมดอายุ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ([REDACTED])
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ([REDACTED])
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ([REDACTED])
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด [REDACTED]

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 428 หน่วย / เดือน
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๕๐ ลบ.ม. / เดือน
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๒๙๐ ลบ.ม. / เดือน
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้วิธีบำบัดได้
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๕๓.๖๐๐ kg / เดือน ๒๐ kg.
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๕๕ ลบ.ม. / เดือน

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อ่างน้ำฝน ไม่มีกากน้ำขังมาก. และ
ในถังรวมบ่อก็มีกากน้ำขังมาก.

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

SUNWING
KAMALA BEACH

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เลขที่รับ ๕๐24

วันที่ 10 ก.ย. 68

เวลา

Surwing Kamala Beach

96 Moo 3, Kamala Beach,

Kathu, Phuket 83150 Thailand

t +66 76 371650-5

f +66 76 371656-7

e info@sunwingkamala.com

w www.sunwingkamala.com

10 กันยายน 2568

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา


ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชันวิง กมลาบีช รีสอร์ท ประจำเดือน

สิงหาคม 2568 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1
- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล - กมลา - เขต/อำเภอ - กะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-386171-2 มี
โรงแรมชั้นวังมลาปัท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563
ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 26 สิงหาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ น้ำใน กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่ ปล่อย ออก (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ที่เข้า (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	24 ลบ.ม.	-	อ.ก.ก.ร
21/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	-	อ.ก.ก.ร
31/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
41/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
51/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
61/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
71/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
81/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
91/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
101/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
111/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
121/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
131/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
141/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
151/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร
161/8/58	146	310	270	ระดม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.ก.ก.ร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

[illegible]

หมายเหตุ

๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในการเฝ้าระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

วิศกร ธีรวิทย์ วัฒนวิทย์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๖๖ หมู่ที่ ๓ ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กวัก
 จังหวัด สุรินทร์ โทรศัพท์ ๐๙๖๓๗๑๖๕๐ โทรสาร ๐๙๖๓๗๑๖๗๐ มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ออกรังโอบวม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๑๖ ๑๕๖๓ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทยหมดอายุ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

สุรินทร์ สอนกริชนัน ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกบอล ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้รถดูดตะกอนทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 429 unit / เดือน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 270 ลบ.ม. / เดือน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 270 ลบ.ม. / เดือน
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้รดน้ำต้นไม้
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) EM 100 kg / เดือน 20 kg.
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลำไย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 24 ลบ.ม. / เดือน
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ช่องน้ำฝน มีปริมาณน้ำมาก และ
ในลำไย นมวัวมีจำนวนมาก.

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

t +66 76 371650-5

f +66 76 371656-7

e info@sunwingkamala.com

w www.sunwingkamala.com

2 ตุลาคม 2568

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา


ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชันวิง กมลาบีช รีสอร์ท ประจำเดือน

กันยายน 2568 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1
- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ผู้รายงาน



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-386171-2 มี
โรงแรมชั้นวังมลาปัท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563
ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมตอายุ 26 สิงหาคม 2568
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การให้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย/ ผลผลิต (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/1/68	126	310	270	3126		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	24ลบ.ม.	-	ดี
21/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	13ลบ.ม.	-	ดี
31/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
41/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
51/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
61/1/68	146	310	270	3226	Em 150 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
71/1/68	146	310	270	3226	คาร์บอน 5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
81/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
91/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
10/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
11/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
12/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
13/1/68	146	310	270	3226	Em 130 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
14/1/68	146	310	270	3226	คาร์บอน 5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
15/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
16/1/68	146	310	270	3226		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียน้ำ ที่เข้าสู่ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๒๑/๑๕	๑๔๖	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๑๐	-	๑๑๐
๒๒/๑๕	๑๔๖	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๑๐	-	๑๑๐
๒๓/๑๕	๑๔๖	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๑๐	-	๑๑๐
๒๔/๑๕	๑๔๖	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๑๐	-	๑๑๐
๒๕/๑๕	๑๔๖	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๑๐	-	๑๑๐
๒๖/๑๕	๑๔๖	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๑๐	-	๑๑๐
๒๗/๑๕	๑๔๖	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๑๐	-	๑๑๐
๒๘/๑๕	๑๔๖	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๑๐	-	๑๑๐
๒๙/๑๕	๑๔๖	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๑๐	-	๑๑๐
๓๐/๑๕	๑๔๖	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๑๐	-	๑๑๐

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๖๖ หมู่ที่ ๓ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กทม. เขต/อำเภอ กทม.
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ ๐๖๖ ๘๖๑ ๖๕๐ โทรสาร ๐๖๖ ๘๖๑ ๖๕๐ มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ๑๑๖/๒๕๖๓ ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม หมดอายุ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(
.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(
.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(
.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้รถดูดตะกอนทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 428 หน่วย / เดือน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 370 ลบ.ม. / เดือน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 370 ลบ.ม. / เดือน
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 370 ลิตร / วัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 500 kg / เดือน 20 kg
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 24 ลบ.ม. / เดือน
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อ่างเก็บน้ำ ไม่มีบริเวณ ท่อ
ในถังกวนน้ำ มีน้ำ รบกวน ท่อ

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบล

☐ สำนักปลัด
☐ กองท

☐ กอง
☐ กอง

☐ กอง

☐ กองการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เลขที่รับ 6516

วันที่ 17 พ.ย. 2568

Sunwing Kamala Beach

96/66 Moo 3, Kamala Beach,
Kathu, Phuket 83150 Thailand

t +66 76 371650-5

f +66 76 371656-7

e info@sunwingkamala.com

w www.sunwingkamala.com

17 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชั้นวิง กมลาบีช รีสอร์ท ประจำเดือน


ตุลาคม 2568 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1

- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ผู้รายงาน



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-386171-2 มี
โรงแรมชั้นวังกมลลาบิซ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563
ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 26 สิงหาคม 2568
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำที่ใช้ ในกระบวนการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ไม่ได้ขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ กากของ ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
11/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	24 ลม	-	อ.ก.ต.ร	
12/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	17 ลม	-	อ.ก.ต.ร	
13/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
14/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
15/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
16/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
17/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
18/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
19/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
20/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
21/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
22/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
23/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
24/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
25/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
26/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
27/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
28/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
29/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
30/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	
31/10/68	146	310	270	52 มย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อ.ก.ต.ร	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ค.บ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ค.บ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ค.บ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ กากตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
31/01/68	146	310	270	322370		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	24 ค.บ.ม.	-	วิเศษ	
30/01/68	146	310	270	322370	ETA 100 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	24 / 100	-	วิเศษ	
29/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	
28/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	
27/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	
26/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	
25/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	
24/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	
23/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	
22/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	
21/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	
20/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	
31/01/68	146	310	270	322370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิเศษ	

หมายเหตุ

๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

กฤษ อเนาวรัตน์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๖๖ หมู่ที่ ๓ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖ ๓๖๑ ๖๕๐ โทรสาร ๐๗๖ ๓๖๑ ๖๗๐ มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ปรักโสมแอม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ๒๖/๒๖๐๓ ออกให้โดย (กระทรวงมหาดไทย) หมดอายุ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ๗/๗๓๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ดิศกุล อัมพรรัตน์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเค็มอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รางน้ำทิ้ง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ☒ ฝังกลบตามท้องที่

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 428 หน่วย / เดือน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 270 ลบ.ม. / เดือน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 270 ลบ.ม. / เดือน
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้รดต้นไม้
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 600 กก. ไนโตรเจน 20 กก.
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 24 ลบ.ม. / เดือน
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อ่างน้ำฝน มีปริมาณน้ำมาก 11.2. ในถังระบบบำบัด น้ำท่วมมาก

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
เลขที่รับ 7046
วันที่ 9 ธ.ค. 68
เวลา.....

Sunwing Kamala Beach
96/66 Moo 3, Kamala Beach,
Kathu, Phuket 83150 Thailand
t +66 76 386165-70
f +66 76 386171-2
e info@sunwingkamala.com
w www.sunwingkamala.com

8 ธันวาคม 2568

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา


ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมซันวิง กมลาบีช รีสอร์ท ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2568 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1
- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ผู้รายงาน



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-386171-2 มี
โรงแรมชั้นวังกมลปิข เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท ธุรกิจโรงแรมใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563
ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 26 สิงหาคม 2568
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	สายหรือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/11/58	146	310	270	322กย	EM 150 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	24 กย 58	—	อากาศ
12/11/58	146	310	270	322กย	อากาศ 5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	/ เดือน	—	อากาศ
13/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
14/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
15/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
16/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
17/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
18/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
19/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
20/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
21/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
22/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
23/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
24/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
25/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
26/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
27/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
28/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
29/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
30/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ
31/11/58	146	310	270	322กย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	อากาศ

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจกรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระยะยาว/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
๒๕/๑๑/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒๕/๑๑/๕๕
๒๖/๑๑/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒๖/๑๑/๕๕
๒๗/๑๑/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒๗/๑๑/๕๕
๒๘/๑๑/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒๘/๑๑/๕๕
๒๙/๑๑/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒๙/๑๑/๕๕
๓๐/๑๑/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔	๒๓ ๑๕๐ ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๓๐/๑๑/๕๕
๑/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔	๒๓ ๑๕๐ ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑/๑๒/๕๕
๒/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒/๑๒/๕๕
๓/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๓/๑๒/๕๕
๔/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๔/๑๒/๕๕
๕/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๕/๑๒/๕๕
๖/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๖/๑๒/๕๕
๗/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๗/๑๒/๕๕
๘/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๘/๑๒/๕๕
๙/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๙/๑๒/๕๕
๑๐/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑๐/๑๒/๕๕
๑๑/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑๑/๑๒/๕๕
๑๒/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑๒/๑๒/๕๕
๑๓/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑๓/๑๒/๕๕
๑๔/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑๔/๑๒/๕๕
๑๕/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑๕/๑๒/๕๕
๑๖/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑๖/๑๒/๕๕
๑๗/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑๗/๑๒/๕๕
๑๘/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑๘/๑๒/๕๕
๑๙/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๑๙/๑๒/๕๕
๒๐/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒๐/๑๒/๕๕
๒๑/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒๑/๑๒/๕๕
๒๒/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒๒/๑๒/๕๕
๒๓/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒๓/๑๒/๕๕
๒๔/๑๒/๕๕	๑๔๖	๓๑๐	๒๓๐	๒๒๓๔		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔ ลบ.ม.	-	ปกติ	๒๔/๑๒/๕๕

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๒๒ หมู่ที่ ๓ ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ทมคา เขต/อำเภอ กะทู้
 จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖ ๓๗๑ ๖๕๐ โทรสาร ๐๗๖ ๓๗๑ ๖๗๐ มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท การค้าปลีก/โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๑๒/๒๕๖๓ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ()
 อรรถสิทธิ์ ลินศิริวัฒน์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ร่องน้ำทิ้ง
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ☒ ฝังกลบ/ตากแห้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 498 unit / เดือน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 270 unit / เดือน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 270 unit / เดือน
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้รถดูดน้ำทิ้ง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) EM 600 kg / เดือน 20 kg
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 25 ลบ.ม. / เดือน
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่ ผสม จัดการ

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

NWING

MALAPLACH

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

- ☐ สำนักงานปลัด
- ☐ กองคลัง
- ☐ กองช่าง
- ☐ กองการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
- ☐ กองสวัสดิการสังคม
- ☐ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชันวิง กมลาบีช รีสอร์ท ประจำเดือน

ธันวาคม 2568 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1
- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เลขที่รับ ๑๑

วันที่ 06 ม.ค. 2569

Sunwing Kamala Beach

93 Moo 1, Sunwing Kamala Beach, Kathu, Phuket 83150, Thailand

t +66 76 371451-2

f +66 76 371451-7


e info@sunwingkamalabeach.com

w www.sunwingkamalabeach.com

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-386171-2 มี
โรงแรมชั้นวังกมลลาบิซ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563
ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 26 สิงหาคม 2568
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่นไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำไย (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
2/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
3/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
4/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
5/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
6/12/58	146	310	270	ระบ.บ	500 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
7/12/58	146	310	270	ระบ.บ	ตามวัน 5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
8/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
9/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
10/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
11/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
12/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
13/12/58	146	310	270	ระบ.บ	500 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
14/12/58	146	310	270	ระบ.บ	ตามวัน 5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
15/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ
16/12/58	146	310	270	ระบ.บ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/12/68	146	310	270	ระบายน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	2.4 ลบ.ม./ เดือน	-	วิจิตร
18/12/68	146	310	270	ระบายน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	วิจิตร
25/12/68	146	310	270	ระบายน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร
30/12/68	146	310	270	ระบายน	87.150 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร
31/12/68	146	310	270	ระบายน	100.5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร
30/12/68	146	310	270	ระบายน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร
31/12/68	146	310	270	ระบายน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร
30/12/68	146	310	270	ระบายน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร
31/12/68	146	310	270	ระบายน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร
30/12/68	146	310	270	ระบายน	87.150 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร
31/12/68	146	310	270	ระบายน	100.5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร
30/12/68	146	310	270	ระบายน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร
31/12/68	146	310	270	ระบายน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิจิตร

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๑๖ หมู่ที่ ๐ ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล กม.๓ เขต/อำเภอ กะทู้
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖ ๖๗๑๖๕๐ โทรสาร ๐๗๖ ๖๗๑๖๖๐ มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๑๖/๒๕๖๓ ออกให้โดย กรมการท่องเที่ยว กรมศุลกากร ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ลัดดาฤๅ อินทวงษ์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกบอล ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รางน้ำทิ้ง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ☒ ใช้รถดูดตะกอนทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 426 หน่วย / เดือน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 270 ลบ.ม. / เดือน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 270 ลบ.ม. / เดือน
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 95 ร้อยเซ็นต์
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) EM ๒๐๐ kg / เดือน 20 kg
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 25 ลบ.ม. / เดือน
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ว่างถังฝน ว่างถังมีปริมาณสก. มาก
ในถักร บบ หนี ผิด จำนวนสก.

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวกที่ 8

รายงานการฝึกอบรมดับเพลิง ประจำปี 2568



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่สปก.(กป.๒) ๑๕๓๐ /๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาศรพยากร จำกัด สาขาอมลา (โรงแรม ชันวิง อมลา บีช)

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖/๖๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลอมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๒๔ คน

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขาอมลา
(โรงแรม ชันวิง กมลา บีช)
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘




(นางศิริตา สิริรัตน์)
นักวิชาการแรงงาน
12 พ.ย. 2568

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขากมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช)

สาขา ประเภทกิจการ ธุรกิจบริการ

ที่อยู่ เลขที่ ๙๖/๖๖

หมู่ที่ ๓

ซอย -

ถนน -

แขวง/ตำบล กมลา

อำเภอ กะทู้

จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐

โทรศัพท์ -

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวม

๒๒๔

คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

☒ เป็นสถานประกอบการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๒๒๔ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี

☐ พอใช้

☐ ดี

☒ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมมา ด้วยแล้ว



ลงชื่อ

นายจ้าง

(นายวิศิษฐ์ ภาณุพันธ์)

วันที่



ที่ กท ๑๘๐๕/๒๕๕๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขากมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขากมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช) เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๔๒๐



ที่ กท ๑๘๐๕/๒๒๔

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการบริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขาอมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช)


สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๖๐ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขาอมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขาอมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช) วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขาอมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช) เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๔๒๐

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง.....
วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐-๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขากมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช)

ประเภทกิจการ -

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๖/๖๖ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๒๒๔ คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๒๒๔ คน

ชาย ๙๘ คน หญิง ๑๒๖ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๓.๑๕ นาที

ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ เลขที่ - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ - จังหวัด -

รหัสไปรษณีย์ - โทรศัพท์ - โทรสาร - E-mail -

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน - แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน - คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน - คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน - คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน - คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ


ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน - คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน - คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง
วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐ ๙ ๙ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๐ ๑ ๕ ๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขากมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช)

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๖/๖๖ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขากมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช)

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๖/๖๖ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘


ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ คน ชาย ๒๔ คน หญิง ๓๖ คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กก.จ.๑)

๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ถ้ามี)

ลงชื่อ

วัน

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ กก.รง.๑ ต่อ
การให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



แบบ กภ.บุญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๐๑๕๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

///

(นางสาวสุวดี ทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขาอมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช)
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘




รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด สาขาอมลา (โรงแรม ชันวิง กมลา บีช)
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘



ภาคผนวกที่ 9

แผนอพยพหนีไฟ

ตัวอย่างแผนอพยพหนีไฟ



ตัวอย่างแผนการดับเพลิงขั้นต้น
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้

