

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ วี คอนโด ไพรม์-ลาดกระบัง เฟส 2

	
<p>รูปที่ 1 รั้วชั่วคราว</p>	<p>รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 3 ผ้าใบ (Mesh sheet)</p>	<p>รูปที่ 4 หัวสเปรย์น้ำ</p>
	
<p>รูปที่ 5 ประตูปิดทึบ</p>	<p>รูปที่ 6 ผนังอาคารคอนกรีต</p>

	
<p>รูปที่ 7 ผ้าใบปิดคลุมกองทราย</p>	<p>รูปที่ 8 ผ้าใบปิดปูนซีเมนต์ผง</p>
	
<p>รูปที่ 9 การเก็บปูนซีเมนต์ผง</p>	<p>รูปที่ 10 พื้นที่วางเก็บเศษวัสดุ</p>
	
<p>รูปที่ 11 ป้ายจอดรถดับเครื่อง</p>	<p>รูปที่ 12 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>



 <p>13 พ.ย. 2568 10:20:44 47P 693883 1521685 เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520</p>	
รูปที่ 13 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก	รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถ
	
รูปที่ 15 ตรวจสอบเครื่องจักร	รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 <p>12 ก.พ. 2569 47P 693911 1521749 เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร</p>	 <p>12 ก.พ. 2569 47P 693866 1521665 เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร</p>
รูปที่ 17 ป้ายทิ้งขยะ	รูปที่ 18 ถังดับเพลิง
	
รูปที่ 19 ช่องระบายอากาศ	