รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1

1.2 รายละเอียดโครงการ 1-3

1.3 แผนการดำเนินงานติดตามตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 1-5

1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา 1-8

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ 2-1

2.2 ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

2.3 รูปภาพอ้างอิง 2-10

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการ 3-1

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1

3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-4

3.4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 3-12

3.4-1 เอกสารแนบ 3-12

บทที่ 4 บทสรุปและข้อแสนอแนะ

4.1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ 4-1

4.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ 4-2

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 หนังสือความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ภาคผนวกที่ 3 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวกที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1-1	ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	1-2
2.3-1	คุณภาพอากาศและพื้นที่สีเขียว	2-10
2.3-2	คุณภาพน้ำผิวดิน	2-10
2.3-3	การใช้น้ำ	2-11
2.3-4	การกำจัดน้ำเสีย	2-11
2.3-5	การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	2-12
2.3-6	การจัดการมูลฝอย	2-12
2.3-7	การใช้ไฟฟ้า	2-13
2.3-8	การจราจรและคมนาคมขนส่ง	2-14
2.3-9	การป้องกันอัคคีภัย	2-15

สารบัญกราฟ

3.3-1	กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-8
3.3-2	กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-8
3.3-3	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-10
3.3-4	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจน (TKN) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-10
3.3-5	กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-11

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.3-1	แผนการดำเนินงานตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ ระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม แอทมายด์ สุขุมวิท (กรองทอง แมนชั่น (อ่อนนุช))	1-7
2.2.-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568	2-2
3.2-1	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568	3-2
3.2-2	รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์	3-4
3.3.1-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)	3-5
3.3.1-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย (มกราคม พ.ศ.2564 – ธันวาคม พ.ศ.2568)	3-6
4-1	สรุปมาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และอยู่ในระหว่างดำเนินการ	4-1
4-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ	4-2