

ภาคผนวก ค

แบบบันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตันเขิน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตีขึ้นระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ก.ค. ปี 2568

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
7 ก.ค.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓			เจ
	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			เจ
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			เจ
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓		ไม่มีตะกอน	เจ
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓		ไม่มีตะกอน	เจ
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	✓		ไม่มีตะกอน	เจ
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓			เจ

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตีขึ้นเงินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ... พ.ค. ปี 2568

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
5 พ.ค.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓			✓
	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			✓
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			✓
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓		เก็บเต็มถัง	✓
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓		เก็บเต็มถัง	✓
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	✓		เก็บเต็มถัง	✓
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓			✓

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตี้นเงินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ก.ย. ปี 2568

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
8 ก.ย.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	/			
	ตรวจสอบถังบำบัด	/			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	/		เดิมตี้นไม่	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	/		เดิมตี้นไม่	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	/		เดิมตี้นไม่	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	/			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตี้นเงินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิส่า หัวหิน

ประจำเดือน ๗.๗ ปี ๒๕๖๘

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓			เ
	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			เ
๖๗.๗	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			เ
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓		เกิน ๑๕ ซม. ให้	เ
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓		เกิน ๑๕ ซม. ให้	เ
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	✓		เกิน ๑๕ ซม. ให้	เ
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓			เ

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตีขึ้นระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน พ.ย. ปี 2568

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓			EC
	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			EC
3 พ.ย.	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			EC
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓		เก็บ 15 มิ.ย. 68	EC
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓		เก็บ 15 มิ.ย. 68	EC
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	✓		เก็บ 15 มิ.ย. 68	EC
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓			EC

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตีขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิส่า หัวหิน

ประจำเดือน ค.ศ. ปี 2568

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
25.๑	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	/			
	ตรวจสอบถังบำบัด	/			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	/		1 ก.ม. / 15 ม. ฝั่งใต้	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	/		1 ก.ม. / 15 ม. ฝั่งเหนือ	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	/		1 ก.ม. / 15 ม. ฝั่งใต้	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	/			

ลงชื่อผู้จัดการ