

ภาคผนวก ง

แบบบันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ำประปา

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ๖.๓..... ปี 2568

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
27.๓	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	/			10
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	/			10
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถึงเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			10
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	/			10
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	/			10
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	/			10
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	/			10
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			10
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			10
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			10
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			10
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			10

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ส.ค. ปี 2568

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
6 ส.ค.	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	/			15
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	/			16
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			16
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	/			16
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	/			16
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	/			16
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	/			16
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			16
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			16
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			16
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			16
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			16

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิส่า หัวหิน

ประจำเดือน ก.ย. ปี 2568

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
2 ก.ย.	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิส่า หัวหิน

ประจำเดือน ๗๓. ปี ๒๕๖๘

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
๗๓.๗	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	/			๕
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	/			๕
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			๕
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	/			๕
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	/			๕
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	/			๕
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	/			๕
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			๕
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			๕
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			๕
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			๕
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			๕

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิส่า หัวหิน

ประจำเดือน พ.ย. ปี 2568

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
บ.พ.ว.	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	/			เ
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	/			เ
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			เ
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 202	/			เ
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 203	/			เ
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 204	/			เ
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 205	/			เ
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			เ
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			เ
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			เ
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			เ
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			เ

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิส่า หัวหิน

ประจำเดือน ..ค.ค. ปี 2568

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	✓			ค.
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	✓			ค.
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำด้านบนอาคาร	✓			ค.
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	✓			ค.
8 ค.ค.	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	✓			ค.
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	✓			ค.
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	✓			ค.
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	✓			ค.
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	✓			ค.
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	✓			ค.
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	✓			ค.
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	✓			ค.

ลงชื่อ ผู้จัดการ