

ภาคผนวก จ

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

เอกสารการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน.....ก.ค..... ปี 2568

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
๔ ก.ค. }	ตู้ MDB	✓		0.98	400	400	390	230	220	230	ภาค / ผลิต	[Signature]
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			380	400	400	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			400	400	400	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			390	400	390	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			380	390	410	240	230	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			400	400	380	240	230	240		

ลงชื่อ [Signature]

(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพหารระบบจ่ายไฟ

ของโรงแรมวิสา หัวหิน

ประจำเดือน ก.ค. ปี 2568

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.98	400	400	390	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			390	400	390	240	230	240		
อ.ส.ก.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			400	400	390	230	240	240	ขาด	
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			390	380	400	240	230	230	มีอุปกรณ์	
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			390	400	400	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			390	390	400	240	230	240		

ลงชื่อ  (ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน...ก.ย.... ปี 2568

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.97	400	410	400	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			390	400	390	240	220	230		
5 ก.ย.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			400	380	400	230	230	230	การเดิน ไฟผิดจุด	
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			400	400	400	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			400	390	390	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			400	390	390	240	230	230		

ลงชื่อ

(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ๑๑.๗. ปี ๒๕๖๘

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.98	400	390	410	230	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			400	400	410	240	230	240		
3 ต.ก.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			390	390	400	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			410	400	390	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			400	390	390	230	230	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			400	400	400	240	240	230		

ลงชื่อ
(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพหารระบบจ่ายไฟ

ของโรงแรมวิสา หัวหิน

ประจำเดือน...พ.ย.... ปี 2568

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.98	400	400	390	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			390	380	390	240	240	240		
พ.ย.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			400	400	410	230	240	240	ไม่ผ่าน	
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			390	390	400	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			400	410	390	240	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			410	390	410	240	240	240		

ลงชื่อ
(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพหารระบบจ่ายไฟ

ของโรงแรมวิสา หัวหิน

ประจำเดือน... ๒.๗. ปี 2568

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.97	400	410	400	230	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			400	400	390	220	240	240		
3 ล.ศ.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			400	390	410	230	240	240	ไฟฟ้	
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			400	390	390	230	240	240	ทางฟ้	
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			400	410	400	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			400	390	410	240	230	240		

ลงชื่อ

(ผู้จัดการ)