

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย**

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-3
1.3 แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-7
1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา	1-9

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.3 รูปอ้างอิง	2-43
2.4 เอกสารอ้างอิง	2-54

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-15
3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	3-15
3.3.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-21
3.5 เอกสารอ้างอิง	3-28
3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	3-28
3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-50

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 หนังสือความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ภาคผนวกที่ 3 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวกที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
รูปที่ 2.3-1	ทรัพยากรและการพังทลายของดิน	2-43
รูปที่ 2.3-2	คุณภาพอากาศ	2-43
รูปที่ 2.3-3	เสียงและความสั่นสะเทือน	2-43
รูปที่ 2.3-4	คุณภาพน้ำ	2-44
รูปที่ 2.3-5	ระบบประปาและการใช้น้ำ	2-44
รูปที่ 2.3-6	การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	2-45
รูปที่ 2.3-7	การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	2-45
รูปที่ 2.3-8	การจัดการขยะมูลฝอย	2-45
รูปที่ 2.3-9	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	2-46
รูปที่ 2.3-10	การจราจร	2-46
รูปที่ 2.3-11	การป้องกันและระงับอัคคีภัย	2-45
รูปที่ 2.3-12	การใช้ไฟฟ้า	2-50
รูปที่ 2.3-13	ความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ	2-51
รูปที่ 2.3-14	สภาพเศรษฐกิจและสังคม	2-52
รูปที่ 2.3-15	ด้านสาธารณสุข	2-53

สารบัญกราฟ

รูปที่		หน้า
3.3-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง pH (ตรวจวัดเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-24
3.3-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (ตรวจวัดเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-24
3.-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) (ตรวจวัดเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-25
3.3-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) (ตรวจวัดเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-25
3.3-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-26
3.3-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) (ตรวจวัดเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-26

3.3-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณ ที เค เอ็น (TKN) (ตรวจวัดเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-27
3.3-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (ตรวจวัดเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-27

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.3-1	แผนการดำเนินงานตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ	1-8
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการประจำปี เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	2-2
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการประจำปี เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-2
3.2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ (ระยะดำเนินการประจำปี เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-6
3.2-3	รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์	3-14
3.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำ จุดปล่อยออกนอก โครงการ (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-16
3.3.1-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำ น้ำหลังการระบาย (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-17
3.3.1-2	ผลรวมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำสุดท้าย (มีนาคม 2564 - ธันวาคม 2568)	3-18
3.3-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระเหยน้ำ (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)	3-22
3.3-2.1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระเหยน้ำ ประจำปี 2568	3-23
4-1	สรุปมาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และอยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	4-1
4-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	4-2