

หนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)

เลขที่ ๐๕๘๕/๒๕๖๘

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓  
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒  
เลขที่ ๓๒๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗



ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๒๗๔๘/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ร.๑

### ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร เมสซ่าแกรนด์

โดย บริษัท เมสซ่า แกรนด์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘

ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๒๕ (แดงประเสริฐ)

อำเภอ/เขต วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ถนน สุขุมวิท

ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ

หมู่ที่ -

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นาย กิตติพงษ์ คำภาชะ เลขทะเบียน บ.๓๓๖๑/๒๕๖๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการทำงาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร

มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร

ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด

๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี

ระยะเวลาครบ ๑ ปี

( นาย รัชชชัย นาคศักดิ์ศรี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



BID 471519070669085

(อ้างอิงเลขเดิม 9972B614F598)