

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ชื่อโครงการ : โครงการ อาคารสวัสดิการที่פקอาศัยพนักงาน
บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง
- สถานที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
- สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 570 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3246600
- ฉบับเดือน : กรกฎาคม - ธันวาคม 2568



จัดทำโดย : บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
570 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ








รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ของ ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวกฤษณา	ศุภจิตรานนท์		ผู้จัดการแผนก GA ES1
2. นางสาวนิตยา	สายเส็ง		หัวหน้าแผนก GA ES1
3. นางสาวสุคนธ์	กระสังข์		เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
4. นางสาวเกสดา	คัตตะจันทร์		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
5. นายวิศรุต	วงศ์จิตรรัตน์		วิศวกรซ่อมบำรุง
6. นางสาวชนากานต์	รากแก้ว		เจ้าหน้าที่ธุรการ
7. นายประวิทย์	อนันต์พินิจกุล		พนักงานไอที

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKKERIZING CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ




()

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส (ผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตราหน่วยงาน)



หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด สำนักงานใหญ่
วันที่ 20 มิถุนายน 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด โดยมี [REDACTED] ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันกระทำการแทนบริษัท สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 570 หมู่ 4 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง แพร่งฟ้า อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
สมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป. 0103.13 ลงวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ขอมอบอำนาจให้ [REDACTED] ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [REDACTED]
อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 351/19 หมู่ 6 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ [REDACTED]

เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ เป็นผู้รับรองรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบล เขาคันทรง อำเภอสรรคบุรี จังหวัด ชลบุรี แทนข้าพเจ้า
จนกว่าจะแล้วเสร็จ

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบอำนาจข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันเสมือนข้าพเจ้า
กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตราบริษัทไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

(ลงชื่อ).....[REDACTED] ผู้มอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....[REDACTED] ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....[REDACTED] พยาน

(ลงชื่อ).....[REDACTED] พยาน

ติดต่อ แผนก General Affair สาขา ระเบียบ

โทร 0-3365-8800 ต่อ 8904,8322

โทรสาร 0-3365-8883

THAI PARKERIZING CO., LTD.

570 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate Soi 12, Sukhumvit Rd., Prakasa Muang, Samutprakarn 10280 Tel : 0-2324-6600, Fax : 0-2324-6637

ที่ สป. 010313



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2522 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105522013515

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1.

3.

5.

2.

4.

6.

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ

ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท//

4.ทุนจดทะเบียน 28,000,000.00 บาท / ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 570 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 397 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 188 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 619 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 500/19 หมู่ที่ 3 ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ สป. 010313



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(นายสุพัฒนา ชนธม)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สป. 010313

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้เป็นเอกสารประกอบการขออำนาจให้ดำเนิน
ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ EIA เท่านั้น

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

13 4 8 -



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

- (1) ประกอบกิจการค้า ผลิต และใช้ผลิตภัณฑ์ เหมภัณฑ์ เครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเคลือบ และปรับปรุงสภาพพื้นผิวของวัตถุ ด้วยกระบวนการอบชุบด้วยความร้อน การชุบเคลือบผิว การทาสี การพ่นสี รวมถึงกระบวนการอื่นใดในทำนองเดียวกัน รวมถึงการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ เหมภัณฑ์ เครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ ดังกล่าว
- (2) ประกอบกิจการค้า ผลิต และใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวกับการจัด การตัดพื้นผิว หรือการปรับเปลี่ยนรูปร่าง และรูปทรงของผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงกรรมวิธีในการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- (3) นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป เครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การผลิต การใช้ และการปรับปรุงกรรมวิธีในการผลิตของบริษัท
- (4) ประกอบกิจการส่งเข้าจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (5) ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลีสซิง เช่าช่วง ให้เช่าช่วง ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ให้ใช้ และจัดการโดยประการอื่นใดซึ่งทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (6) ขาย ขายฝาก โอน รับโอน จำนอง รับจำนอง จำนำ รับจำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งโอนและรับโอนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
- (7) ขึ้นขอ จดทะเบียน ขอใช้ ชื่อ เป็นเจ้าของ ยึดถือ ใช้ โอน รับ โอน ได้มา แลกเปลี่ยน ขาย หรือจำหน่ายไม่ว่าด้วยประการใดซึ่ง สิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัส คุ้ควิลล์ (Goodwill) เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ชื่อทางการค้า สูตร สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร กรรมวิธี ข้อมูล และสื่อบันทึกอื่นใดอันจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (8) ติดต่อกับรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือทบวงการเมืองของรัฐ เทศบาล หรือกับบุคคลใด ๆ ในตำแหน่งนิติบุคคล เช่นเดียวกับที่บุคคลอื่นอาจทำได้ เพื่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (9) เป็นตัวแทนและนายหน้าในการค้าและธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ในกิจการประจักษ์กับการหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (10) ถ้าประกันชาวต่างประเทศที่บริษัทจ้างมาทำงานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

17 8 16 -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ดิจิทัลLeading Business
Towards Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของ หนังสือส่วน/บริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

- (11) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- (12) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสาร ที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (13) ประกอบกิจการให้บริการตรวจ วิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่างน้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง และกากอุตสาหกรรมทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งวิเคราะห์ทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้คำปรึกษาออกแบบและสร้างระบบ ด้านสิ่งแวดล้อม
- (14) ประกอบกิจการให้บริการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบวัสดุทุกประเภท รวมทั้งสอบเทียบ เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ทุกประเภท
- (15) ประกอบกิจการซื้อและขาย วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กาก หรือของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดและทุกประเภท เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต ทางอุตสาหกรรม
- (16) ประกอบกิจการให้บริการจัดหา จัดเก็บ กำจัด บำบัด ขนถ่าย และขนส่งกาก ของเสีย หรือสารพิษ จากโรงงาน อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานและองค์กรของรัฐต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการนำกาก หรือของเสีย กลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต ทางอุตสาหกรรม
- (17) จัดหา ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง รวมตลอดถึงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้ ทางด้านกระบวนการผลิต ความรู้ทางเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการอบรมต่างๆ
- (18) ประกอบกิจการให้บริการรับฝากข้อมูลบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้า ให้เช่าระบบหรือพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล หรือประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์ โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

ใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอความเห็นชอบ EIA
ในเอกสารที่เกี่ย...

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

15/5/67



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

- (19) เข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และองค์การอื่นๆ ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ด้านองคืเกี่ยวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (20) ประกอบกิจการค้า จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ยา ยารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวและวัสดุ เวชสำอางค์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
และเภสัชกรรม ใย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
รวมทั้งนำเข้า จัดหา และจำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ที่ได้กล่าวมา
- (21) ประกอบกิจการค้า จำหน่าย นำเข้า ส่งออก การผลิต และการรับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับ
พื้นผิวและวัสดุ รวมทั้งนำเข้า จัดหา และจำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้กล่าวมา
- (22) ประกอบกิจการค้า การผลิต การรับจ้างผลิตเครื่องจักร เครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
เครื่องพ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั๊มน้ำเสีย เครื่องมือเครื่องใช้ในการวัดคำนวณ
และเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เกี่ยวกับสำนักงาน โรงงาน และยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนอะไหล่
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ดังกล่าว
- (23) ประกอบกิจการค้า จำหน่าย นำเข้า ส่งออก การผลิต การรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในประเภทเครื่องสำอางค์
- (24) ประกอบกิจการให้เช่าหรือให้เช่าช่วงอาคารและสำนักงาน รวมถึงให้บริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน อุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้สำหรับประกอบธุรกิจการค้า
- (25) ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป
- (26) ประกอบธุรกิจให้บริการสร้างและบริหารห้างสรรพสินค้าออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต
- (27) ประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) (ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง)
- (28) ประกอบกิจการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์เพื่อให้เช่า
- (29) จัดตั้งสำนักงานสาขาหรือคลังสินค้าแทน ที่อยู่ในและภายนอกประเทศ

ใช้เป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
ในเอกสารที่เกี่ยวกับ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

13/ 4 1/ 1 -



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

(ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ

(ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนา Passport ผู้มอบอำนาจ

(ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สารบัญ

	หน้า
1. บทนำ	1-6
2. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	7-30
3. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	31-42
4. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	43-91
5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	91-113
6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ	114-120
7. ภาคผนวก	
7.1 สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ พร้อมมาตรการ	
7.2 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1)	
7.3 สำเนาใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)	
7.4 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
7.5 รูปภาพประกอบ	
7.6 เอกสารแนบ และข้อมูลประกอบ	

สารบัญเอกสารแนบ

ลำดับที่	รายละเอียด
1	การตรวจสอบ ประจำเดือนของโครงการฯ
2	คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
3	แผนผังบุคลากร ของโครงการฯ
4	ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร /แผนการบำรุงรักษา/ผลการปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา
5	บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลประจำวัน และผลการวิเคราะห์เชื้อ E-Coli
6	บันทึกการตัดไขมัน จากบ่อตัดไขมัน ของโครงการฯ และการรณรงค์การแยกไขมันในห้องพักรักษาพนักงาน
7	เอกสารบริจาคถังขยะ /ใบสนอราคาถังขยะ
8	บันทึกการเข้ามาเก็บขยะของ อบต.เขาคันทรง
9	ผลการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยประจำเดือน (ตัวอย่าง) และผลการตรวจสอบประจำปี
10	คู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน
11	บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครงการ
12	สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1)
13	สำเนาใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
14	ระเบียบการเข้าพักรักษาสวัสดิการที่พักรักษา บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
15	แผนผังบุคลากรด้านไอที ของโครงการ /แผนผังติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด/ผลการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด รายเดือน
16	แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1)
17	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)
18	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งของโครงการ จากห้องปฏิบัติการ
19	ผลวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการ (ถึงน้ำสำรองใต้ดิน) จากห้องปฏิบัติการ
20	เอกสารการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม หัวข้อ “บ่อหน่วงน้ำ” และหนังสือรับทราบการ
21	การตรวจสอบการจัดการมูลฝอยประจำวันของโครงการ
22	แผนผังหนีไฟและโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบ
23	รายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2568
24	สรุปรายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
25	โครงการ CSR ของอาคารสวัสดิการที่พักรักษาฯ ด้านทำนุบำรุงศาสนสถาน
26	จดหมายนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รอบ มกราคม-มิถุนายน 2568
27	รายงานผลการล้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ปี 2568 ของอาคาร A และ B
28	ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป จากห้องปฏิบัติการตรวจวัด
29	ผลตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป
30	ผลตรวจวัดความสั่นสะเทือน
31	การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
32	เอกสารการดำเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ และกำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณที่ระบายน้ำ
33	บันทึกผลการตรวจสอบการตื่นเงิน ของคูคลองสาธารณะ ที่ระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ
34	บันทึกผลตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของแนวที่ระบายน้ำสาธารณะ
35	การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของที่ระบายน้ำสาธารณะ และผลการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
36	การอุดหนุนงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ

สารบัญรูป

รูปที่	รายละเอียด
1	การทำความสะอาดพื้นที่โครงการและการฉีดล้างถนน
2	สภาพต้นไม้โดยรอบอาคารและบริเวณสวนหย่อม
3	สภาพอาคารตามแบบภูมิสถาปัตยกรรม
4	การปลูกพืชคลุมดิน
5	ป้ายจำกัดความเร็วและป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ
6	การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในโครงการ
7	ป้ายให้ดับเครื่องยนต์และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์
8	ระบบบำบัดน้ำเสียและบริเวณเขตรบบบำบัดน้ำเสีย 3 ชุด
9	ระบบบำบัด ดี เอส เอส (Down flow Hangings Sponge System)
10	การสูบลากตะกอนจากบ่อบำบัด
11	การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
12	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง
13	ถังเก็บใต้ดินจำนวน 2 ถัง อาคาร A จำนวน 1 ถัง อาคาร B จำนวน 1 ถัง
14	ถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า อาคาร A เป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร
15	ถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า อาคาร B เป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร
16	ป้ายเตือน บริเวณถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน
17	การเก็บตัวอย่างน้ำใช้
18	บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ
19	สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ และใช้ก๊อกน้ำประหยัดน้ำ
20	ฝาเก็บถังน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝา/ถัง
21	การตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน
22	การอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
23	ตะแกรงดักมูลฝอย
24	ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น
25	การรวบรวมมูลฝอย
26	ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ
27	การทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ
28	การเก็บขนมูลฝอย ของ อบต. เขาคันทรง
29	การขายขยะรีไซเคิล
30	เฟอรินเจอร์ภายในห้องพัก
31	โคมไฟ LED ที่บ่อหมายาม
32	ระบบ Photo cell ควบคุมการปิดเปิดไฟ
33	สวิทช์ไฟแยกพื้นที่
34	การรณรงค์ประหยัดพลังงาน บอร์ด การรณรงค์การเดิน ขึ้นลง แทนการใช้ลิฟท์ การรณรงค์การตั้งอุณหภูมิ 25 องศา
35	ลิฟท์ของโครงการ
36	ป้ายแสดงหมายเลขชั้น

สารบัญรูป

รูปที่	รายละเอียด
37	ระบบป้องกันภัย เตือนภัยและระบบอัคคีภัย ของโครงการ
38	การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
39	ป้ายห้ามจอดรถขวางทางเข้าออกโครงการ
40	ช่องที่จอดรถในโครงการ
41	ป้ายอนุญาตให้จอดรถภายในโครงการ
42	รถบัสและรถตู้รับส่งพนักงาน
43	แสงสว่างบริเวณทางเข้าออกและถนนภายในโครงการ
44	การดูแล ตัดหญ้า บริเวณทางเข้าออก โครงการ
45	กล่องรับความคิดเห็นพนักงานและที่ป้อมยาม
46	ตัดแต่งกิ่งไม้และกวาดใบไม้
47	ลักษณะสีอาคารของโครงการ
48	ที่ว่างด้านข้างระหว่างอาคาร
49	การออกแบบอาคารให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตก
50	กล่องวงจรปิดภายในโครงการ
51	ระบบ Face Scan เข้า-ออก ภายในโครงการ
52	ประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร และด้านสุขอนามัย
53	การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย
54	รั้วบริเวณโครงการ
55	การออกแบบอาคารให้มีช่องโล่ง
56	การทำความสะอาดภายในอาคาร
57	ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ตรวจจับและเตือนภัยด้านอัคคีภัย
58	แผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล
59	การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
60	การตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือน
61	การตรวจสอบโครงสร้างถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน
62	การล้างถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน อาคาร A และ B
63	การล้างถึงเก็บน้ำสำรองบนดาดฟ้า อาคาร A และ B
64	การนำน้ำจากการล้างถึงรดพื้นที่สีเขียว
65	การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
66	การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2568
67	การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
68	การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
69	สภาพถนนหน้าโครงการฯ
70	การซ่อมแซมถนนหน้าโครงการ
71	แนวกันพื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า
72	การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

1.บทนำ

บทนำ

1. รายละเอียดที่ตั้งโครงการ



รูปภาพ แสดงที่ตั้งโครงการ

- 1.1 ชื่อโครงการ : โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง
- 1.2 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 101/146 หมู่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- 1.3 ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
- 1.4 สถานที่ติดต่อ : สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 570 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-3246600
- 1.5 จัดทำโดย : บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
- 1.6 โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ วันที่ 28 เมษายน
พ.ศ. 2559

1.7 โครงการได้นำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หัวข้อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และได้รับความเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับหนังสือรับทราบการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1.8 โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 31 มกราคม พ.ศ.2568

1.9 รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ เป็นอาคารอยู่อาศัย รวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร มีขนาดเนื้อที่ดิน 6-3-64.75 ไร่ หรือ 10,699 ตารางเมตร

โครงการ ฯ มี 2 อาคาร ประกอบด้วย

1. อาคาร A (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) มีจำนวนห้องพักอาศัย 144 ห้อง
2. อาคาร B (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) มีจำนวนห้องพักอาศัย 137 ห้อง

รวมห้องพักทั้งสิ้น 281 ห้อง มีจำนวนที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 114 คัน และมีที่จอดรถบัส 1 คัน สำหรับบริการรับส่งพนักงานอีกด้วย



รูปภาพ 1.8.1 อาคาร A



รูปภาพ 1.8.2 อาคาร B

สถานภาพโครงการปัจจุบัน ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และอยู่ในระยะดำเนินการ โดย

- อาคาร A ได้รับหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) เลขที่ 01/2559 จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ปัจจุบันมีผู้พักอาศัย จำนวน 60 ห้อง
- อาคาร B ได้รับหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) เลขที่ 02/2559 จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ปัจจุบันมีผู้พักอาศัย จำนวน 121 ห้อง

1.10 กิจกรรมในโครงการ

- การบำบัดน้ำเสีย

โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศผ่านผิวดักกลางแบบยึดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารพักอาศัย) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถรองรับ บีโอดีเข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 300 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 90 ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าบีโอดี 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้แล้ว โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ดีเอสเอส (Down-Flow Hangings Sponge System) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ ที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะกะโอกะ (Nagaoka University) มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tohoku University) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวข้างต้นมีผลดีหลายด้าน ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบต่ำ ระบบไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการควบคุมดูแล ใช้พลังงานในการเนระบบต่ำและมีประสิทธิภาพในการกำจัด BOD และสารแขวนลอยสูง ระบบนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 และเริ่มเปิดใช้งานในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัด ดีเอสเอส นี้ มีค่าไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/ลิตร

- การระบายน้ำ

เป็นระบบระบายน้ำของโครงการถูกออกแบบให้เป็นท่อแยก (Separate system) โดยมีท่อระบายน้ำแยกกันระหว่างน้ำฝนและน้ำเสีย มีรายละเอียดดังนี้

1) ระบบท่อระบายน้ำเสีย

การระบายน้ำเสียในแนวดิ่งน้ำเสียทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วมและจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้น้ำทั้งหมดภายในอาคาร จะระบายออกจากแหล่งกำเนิดและถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร เมื่อผ่านการบำบัดแล้วจะระบายสู่ท่อระบายน้ำเสียของโครงการ และเข้าสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ

2) ระบบท่อระบายน้ำฝน

ระบบระบายน้ำฝนในแนวดิ่ง มีหน้าที่ระบายน้ำฝนที่ตกบนอาคารบริเวณดาดฟ้าและระเบียงของห้องพักต่างๆ โดยการออกแบบให้มีท่อเมนแนวดิ่งที่กระจายไปตามช่องท่อต่างๆ เพื่อรับน้ำฝนจาก Floor/roof Drain ที่วางบริเวณดาดฟ้าและระเบียงห้องพัก ทั้งนี้ น้ำฝนจากท่อเมนแนวดิ่งจะถูกระบายลงบ่อพักน้ำฝนหรือ Man hole ที่อยู่ชั้นล่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อแนวนอนก่อนถูกระบายผ่านท่อแนวนอนลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าโครงการ ระบบท่อแนวนอน มีหน้าที่ระบายน้ำฝนที่ตกบริเวณชั้นล่างที่อยู่นอกอาคาร และมีหน้าที่รับน้ำฝนจากระบบท่อแนวดิ่งจากอาคารเพื่อระบายน้ำฝนทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าของโครงการ

3) ระบบหนองน้ำ

เดิมโครงการฯได้มีมาตรการในการจัดทำระบบหนองน้ำไว้ในพื้นที่โครงการซึ่งมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 121.32 ลูกบาศก์เมตร และหนองในเส้นท่อได้ 181.70 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางโครงการฯได้จัดทำแผนการก่อสร้างบ่อหนองน้ำขนาด 513 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ และขนาด 182 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ รวมปริมาตรบ่อหนองน้ำ 1,208 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการฯ ตั้งแต่เมื่อโครงการเริ่มเข้าสู่ระยะดำเนินการ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2563 ทางโครงการมีดำริเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ หัวข้อนี้ จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และรวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมด และดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ จากเดิม ที่จัดให้มีบ่อหนองน้ำ เป็น ไม่มีบ่อหนองน้ำโดย โดยมีการปฏิบัติดังนี้

1. วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้จัดทำเอกสารและได้นำเสนอพร้อมชี้แจงข้อมูลให้กับ อบต.เขาคันทรง พิจารณา ซึ่งมีมติที่ประชุมฯ มีความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ นี้
2. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อบต.เขาคันทรง ได้ส่งหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ต่อ เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือที่ ชป ๗๑๒๐๔/๙๗๙ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
3. สำนักนโยบายและแผนฯ มีหนังสือรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ของโครงการฯ ถึง นายก อบต.เขาคันทรง (หนังสือเลขที่ ทส 1010.5/16239 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563)
4. อบต.เขาคันทรง มีหนังสือถึงกรรมการ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด แจ้งผลการรับทราบการ เปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ของ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือ เลขที่ ชป 71204/1139 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563) ของโครงการฯ

ทั้งนี้ มาตรการที่ทางโครงการฯ ได้จัดทำเพิ่มเติม เริ่มดำเนินการในปี 2564 เป็นต้นไป

- การจัดการขยะมูลฝอย

ทางโครงการมีวิธีจัดการมูลฝอยโดย โดยจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล(สีเหลือง) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีแดง) จำนวน 1 ถัง วางไว้ ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น มีพนักงานเข้ามารวบรวมมูลฝอย และเก็บขนใส่ถุงดำโดยรถเก็บขน มูลฝอยของ อบต.เขาคันทรง จะเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล จากห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการไปกำจัดทุกวัน สำหรับมูลฝอยอันตราย ใส่ถุงสีแดงแล้วรัดปากถุงให้แน่น นำไปไว้ในห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ และทางโครงการจะติดต่อบริษัทเอกชนที่สามารถเก็บขนมูลฝอยอันตรายให้กับโครงการได้มารับไปกำจัดต่อไป

2 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานของโครงการ

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 570 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมะเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 ดำเนินกิจการด้านการรักษาป้องกันสนิมและธุรกิจป้องกันความร้อนให้กับโลหะชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริษัทได้รับ ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 และ IATF 16949 : 2016 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีสาขาอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ทางบริษัท มีความประสงค์จะช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยให้กับพนักงาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ให้กับพนักงานอีกด้วย

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามหนังสือเลขที่ ขบ. 0013/2/9316 ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการฯ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ โครงการฯ ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาต่อไป

2.แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคนทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								แผนงานตามมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ																		
1.1	สภาพภูมิประเทศ	1. ปลูกต้นไม้โดยรอบ ได้แก่ ต้นปืบ ต้นแคสด ต้นอินทนิลน้ำ หนุ่มาเลเชีย ต้นเข็ม ต้นคาคตะกั่ว ต้นชาชักเกียน	1. ปลูกต้นไม้โดยรอบ ได้แก่ ต้นปืบ ต้นแคสด ต้นอินทนิลน้ำ หนุ่มาเลเชีย ต้นเข็ม ต้นคาคตะกั่ว ต้นชาชักเกียน	ปลูกทดแทนเมื่อต้นไม้ตาย		5,000.00	ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ควบคุมดูแลสภาพให้ภายในโครงการให้คงอยู่	2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้ว รอบพื้นที่โครงการฯ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อม	3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ	เดือนละ 1 ครั้ง				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. จัดให้มีพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่าง	4. ปลูกพืชคลุมดิน ในบริเวณที่ว่าง ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าเพื่อช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	เดือนละ 1 ครั้ง				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.2	ดินและการชะล้างพังทลาย	จัดสวน ปลูกต้นไม้ ให้เป็นพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่า	1. ตรวจสอบพรรณไม่ว่าเจริญเติบโตและมี	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.3	การเกิดแผ่นดินไหว	โครงสร้างอาคารต้องดำเนินการตามการออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	1. จัดให้มีคู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่องแผ่นดินไหวทุกหน่วย	1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ			SAFETY									*			
1.4	คุณภาพทางอากาศ	1. ควบคุมความเร็วรถภายในโครงการฯ เช่น บ้าย จำกัดความเร็ว	1. จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วให้มีสภาพดี/ เน้นชะลอความเร็ว และตรวจสอบป้ายจำกัดความเร็วให้มีสภาพดี/ เน้นชะลอความเร็ว	เดือนละ 1 ครั้ง		5,000.00	Admin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์เคอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	1.4 คุณภาพทางอากาศ (ต่อ)	2. ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการฯ เป็นประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	2. จัดให้มีการทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ให้มี จนท. ในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ropic. ในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกพืชคลุมดิน	4. ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		5. รักษาความสะอาดถนน โดยจัดล้างเป็นประจำสม่ำเสมอ	5. ทำความสะอาดถนน โดยการฉีดล้างเป็นประจำ	4 เดือน/ 1 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ	2,000.00	8,000.00	ADMIN				*			*					*
		6. ปลูกไม้ยืนต้นและพืชสีเขียวเพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	6. ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		7. ติดตามคุณภาพอากาศในโครงการฯ	7. ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการฯ (CO,HC,NOx,SOx,TSP และ PM10 : 24 ชั่วโมง) และรายงานผลให้ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันทรง	1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ	106,800 /ปี	106,800.00	ENV										*		
		8. เครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบฟอกอากาศภายในระบบเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ	8. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย	6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ (อาคาร A,B)	130,800.00	130,800.00	ADMIN					*				*			
		9. ดูแลระบบอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก	9. แม่บ้านทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	1.4 คุณภาพทางอากาศ(ต่อ)	10. ปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษทางรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มี จันท.ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	10..ตรวจสอบพรรณไม่ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1.5 เสียง	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้าออก ไม่เกิน 30 กม./ชม	1. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม.	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ร่วมกับหมวด 1.4.1		ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถยนต์	2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถยนต์	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ร่วมกับหมวด 1.4.1		ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งรถให้เห็นชัดเจน	3. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการฯ ให้เห็นอย่างชัดเจน หมั่นตรวจสอบสภาพป้ายสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง		ร่วมกับหมวด 1.4.2		ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลต้นไม้ในโครงการฯ ให้ดีอยู่เสมอเพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียง	4. ตรวจสอบพรรณไม่ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น บั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เสมอ	5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร เช่น บั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสี่ยงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN/Facility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. การเฝ้าติดตามตรวจสอบระดับเสียงในโครงการฯ	6. ตรวจวัดเสียงและรายงานผลต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต เขาคันทรง (Lmax,Leq 24 hr,Ldn)	1 ปี/ครั้ง	10,000 บาท/ปี	10,000.00	SAFETY											*	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	1.6 ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ และระบบบำบัด DHS (Down Flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายน้ำสาธารณะ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย - ความเป็นกรดต่าง (pH) - BOD - สารแขวนลอย(Suspended solid) - ซัลไฟด์(Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน,TKN	เดือนละ 1 ครั้ง (จำนวน 3 บ่อ บ่อละ 2 จุด in-out)	20,000 บาท/ครั้ง	240,000.00	ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อทุกๆ 3-6 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะตัน	2. สูบกากตะกอนออกจากบ่อเกรอะ เมื่อ บ่อ เกรอะเต็ม	กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เดิม 6 เดือน/ครั้ง จำนวน 3 บ่อหรือเมื่อ บ่อตัน)	20,000 /ปี	20,000.00	ADMIN					*						*	
		3. จัดให้มี জনท.ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-																
		4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการฯ จะเดินระบบน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ	4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ (จำนวน 3 จุด) ดำเนินการแล้ว เมื่อ มีนาคม 2560 (ภาพถ่าย)	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ				Utility											

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียและถังดักไขมันของโครงการฯ อย่าง สม่ำเสมอ	5. ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาลอย่าง สม่ำเสมอ ตามแบบ ทส.1	ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส.1 และ จัดเก็บสถิติข้อมูลการ ทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียไว้ใน โครงการฯ เป็น ระยะเวลา 2 ปี นับแต่ วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูล			ENV/ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			6. ตรวจสอบตามแบบ ทส.2	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส.2 เสนอ ต่อ อบต.เขาคันทรง ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป			ENV/ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ จึงไม่ต้องมีมาตรการ ป้องกันและแก้ไข																	
	2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก																		
	2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ																		

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม												
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
3	คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.1 การใช้น้ำ (จากการประเมิน EIA พบว่า มีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น ประมาณ 170.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการฯ มีปริมาณการสำรองน้ำใช้ภายในโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 494 ลูกบาศก์เมตร (247+247) ซึ่งเพียงพอต่อการสำรองน้ำภายในโครงการฯ ได้ 2.89 วัน)	1. มีถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถัง และมีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลบ.ม.จำนวน 12 ถัง/อาคาร	1.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ การปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถัง ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า โดยการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli หากพบว่าการปนเปื้อนต้องดำเนินการแก้ไข - สี (Colour),Pt-Co unit - รส(taste) - กลิ่น(Odour) - ความขุ่น(Turbidity,NTU) - ความเป็นกรดด่าง (pH) - ปริมาณเหล็กทั้งหมด - ความกระด้างของน้ำ - โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (total Coliform Bacteria) - E-Coli	ปีละ 1 ครั้ง	20,000 บาท/ปี	20,000.00	ENV												
			1.2 ตรวจสอบรอยรั่วซึมของระบบท่อน้ำ และระบบจ่ายน้ำใช้ หากพบให้แก้ไขทันที	ทุกวัน				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			1.3 ล้าง ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน โดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	ปีละ 1 ครั้ง	100,000 บาท/ปี	100,000.00	ADMIN												*	
			1.4 ทำการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง บนดาดฟ้า โดยทำการล้างทีละถังจนกว่าจะครบ จะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้	ปีละ 1 ครั้ง				ADMIN											*	
			1.5 ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า ให้แข็งแรงไม่มีรอยรั่ว รอยร้าว	ปีละ 1 ครั้ง				ADMIN											*	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักรับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		2. กรณีมีการใช้สารเคมี เช่น น้ำยากำจัดปลวก มด ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง	2. ควบคุมพื้นที่บริเวณถังเก็บน้ำ กรณีที่ต้องมีการใช้สารเคมีเช่น จีดกำจัดปลวก มด แมลงสาบ เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วลงหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำบาดาลเป็นประจำ เช่น กลิ่น สี และเก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำได้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli เดือนละ 1 ครั้ง	3. เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์ เดือนละ 1 ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	600 บาท	7,200	ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง ให้ล้างทำความสะอาด โดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	-				Admin												
		5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและ জনท.โครงการฯ มีการใช้น้ำอย่างประหยัด	5. จัดทำโปสเตอร์ รณรงค์ประหยัดน้ำ ติดบอร์ดสื่อสารให้พนักงานทราบ	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ			ENV												
		6. ใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ	6. จัดให้มีฝักเก็บน้ำถังน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝัก/ถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ			Admin	*											
		7. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการล้างแต่ละถัง ตามลำดับจนกว่าจะครบตามจำนวน ไม่ล้างพร้อมกันเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ	7. ล้างถังเก็บน้ำสำรองได้ดิน ปีละ 1 ครั้ง				Admin											*	
		8. น้ำที่เกิดจากการล้างถัง ใช้รดน้ำพื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯ	-															*	
		9. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หากพบรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที	9. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หากพบรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที	เดือนละ 1 ครั้ง			Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	3.2 การบำบัดน้ำเสีย	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ให้มีค่า BOD < 20 mg./l และระบบบำบัด DHS (Down Flow Hangings Sponge System) ให้มีค่า BOD 2-3 mg/l เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายน้ำสาธารณะ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย - ความเป็นกรดด่าง (pH) - BOD - สารแขวนลอย(Suspended solid) - ซัลไฟด์(Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน,TKN	เดือนละ 1 ครั้ง (จำนวน 3 บ่อ บ่อละ 2 จุด in-out)	ซ้ำข้อ 1.6		ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. จัดให้มีการสูบน้ำกากตะกอนออกจากบ่อทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะตัน	2.สูบน้ำกากตะกอนออกจากบ่อเกรอะ เมื่อ บ่อเกรอะเต็ม	กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เดิม 6 เดือน/ครั้ง จำนวน 3 บ่อหรือเมื่อ บ่อตัน)	ซ้ำข้อ 1.6		ADMIN					*						*	
		3. จัดให้มี জনท.ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3.ตรวจสอบเศษมูลฝอยในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ (บ่อพัก และท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ)	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ	4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (จำนวน 3 จุด) ดำเนินการแล้ว เมื่อ มีนาคม 2560	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ซ้ำข้อ 1.6		Utility												

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์เคอร์โรซิ่ง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
			5. ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ ตามแบบ ทส.1 และดักไขมันสม่ำเสมอ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. จนท.โครงการฯ เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัด เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	6. ตรวจสอบตามแบบ ทส.2	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามแบบ ทส.2 เสนอต่อ อบต.เขาคันทรงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป			ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		7. จัดให้มีจนท.ตรวจสอบและดักไขมันออกจากถังดักไขมันทุกวัน	7. ตรวจสอบและดักไขมันออกจากถังดักไขมัน	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8. ติดเส้นสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซน บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวร ว่า "บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย"	8. ติดเส้นสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซน บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวร ว่า "บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย"	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (เมื่อเส้นสีแดงเลือนลางไม่ชัดเจน)		5,000.00	ADMIN							*					

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		9. จัดอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้ดูแลระบบ	9. เจ้าหน้าที่โครงการได้รับการอบรม ให้มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยได้รับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดฯของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องเบะบำรุงรักษาระบบตลอดระยะดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เมื่อ ปี 2012			ENV												
		10. มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์รายเดือน	10. มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์รายเดือน	เดือนละ 1 ครั้ง			Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		11. จัดให้มีজন.ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด	11. จัดให้มีজন.ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด	เดือนละ 1 ครั้ง			Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			12. จัดการอบรม เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเดินระบบได้อย่างถูกต้องและน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ดำเนินการแล้ว เมื่อ ปี 2018			ENV												
	3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (อ้างอิงตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไข หัวข้อการระบายน้ำ	(แก้ไขเพิ่มเติม) 1. ขุดลอกคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ จนถึงจุดรวมน้ำสาธารณะ ตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ	1. ตรวจสอบการขึ้นเงิน ของคูคลองสาธารณะ ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ	ปีละ 2 ครั้ง			ADMIN				*							*	
			2. ขุดลอกคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ จนถึงจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ	ปีละ 1 ครั้ง	40,000.00	40,000.00	ADMIN												*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
			3. ตรวจสอบการขุดดิน การแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำ หากพบการชำรุดให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบและร่วมกันดำเนินการแก้ไข	เดือนละ 1 ครั้ง	-	-	ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือน้ำและการขุดดินของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ	3. รายการอุปกรณ์แก้ไขการขุดดินของท่อระบายน้ำ เพื่อช่วยเหลือน้ำการระบายน้ำ และผลการตรวจสอบประจำเดือน	1 ครั้ง/ปี ก่อนฤดูฝน	5,000.00	5,000.00						*							
		3. การเตรียมแผนฉุกเฉิน และการช่วยเหลือชุมชนกรณีน้ำท่วม	4. ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย	เดือนละ 1 ครั้ง	-	-	ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี	2. ตรวจสอบการขุดดิน และดินชั้น ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และปอดักมูลฝอยบริเวณจุดที่เชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำของถนนสาธารณะช่วงก่อนและหลังฤดูฝน (ก่อนและหลังฤดูฝน)	ทุก 6 เดือน/ครั้ง ช่วงก่อนและหลังฤดูฝน	10,000 บาท/ปี	10,000.00	ADMIN					*						*	
		5. จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายลงสู่สาธารณะ	3. มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายลงสู่สาธารณะ		5,000.00	5,000.00	ADMIN					*							
			4. ตรวจสอบการแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำของโครงการ	6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ			ADMIN					*						*	
	3.4 การจัดการมูลฝอย	1. จัดให้มีที่พักมูลฝอยประจำชั้น ให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้(สีเขียว) มูลฝอยรีไซเคิล(สีเหลือง) มูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) มูลฝอยอันตราย (สีส้ม)	1. จัดให้มีที่พักมูลฝอยประจำชั้น ให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) มูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) มูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) มูลฝอยอันตราย (สีส้ม)	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		2. จัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอย ทุกวัน	2. แม่บ้าน.ตรวจสอบถึงมูลฝอยและที่พักขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ฝุ่นร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยอยู่ภายนอกอาคาร จำนวน 1 ห้อง แบ่ง 4 ส่วน มีประตูเปิดมิดชิด	3.1 ตรวจสอบให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3.2 ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการฯ หากมีมูลฝอยตกค้าง ต้องแจ้ง อบต.เขาคันทรงเข้ามาจัดเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. ติดตามประสานงาน อบต.เขาคันทรงให้เข้ามาเก็บขนขยะอย่างสม่ำเสมอ และให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการเก็บขน	4.ประสานงานกับรถเก็บขยะขนมูลฝอยโครงการให้เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินให้ชัดเจน สว่างรอบด้านตลอดช่วงเวลากการเก็บขน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้าออก	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	3,000 บาท/ เดือน	36,000.00	ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		5. ประสานงานร้านขายของเก่าให้มารับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล	5. ส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ผู้พักอาศัยให้เข้าใจการลดขยะ เช่น หลัก 4 R Repair Reduce Reuse Recycle	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. ส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในการลดขยะ เช่น หลัก 4 R	6. ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการฯ หากมีมูลฝอยตกค้าง ต้องแจ้ง อบต.เขาคันทรงเข้ามาจัดเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	ทุกวันตลอดระยะเวลา ดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		7. จัดทำป้าย "เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด" ติดหน้าห้องพักมูลฝอยทุกชั้น	7. จัดทำป้าย "เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด" ติดหน้าห้องพักมูลฝอยทุกชั้น	เมื่อชำรุด			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์เคอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	3.5 การใช้ไฟฟ้า	1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตามคู่มือของผู้ผลิต	1. ตรวจสอบตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และ ดูอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง/ ตรวจหม้อแปลงปีละ 1 ครั้งประจำปีโดย Out source		80,000.00	Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่ออยู่ประจำในการดูแลรักษาระบบ	2. กำหนดให้มีพนักงานของโครงการฯ คอยดูแลเฝ้าระวังโดยในกรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา เพื่อเข้ามาแก้ไขทันที	เดือนละ 1 ครั้ง			Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ	3. จัดทำโปรแกรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ				ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. เดินสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน	4. เดินสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน				Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		5. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน	5. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. เลือกใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ	6. เลือกใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		7. จัดให้มีสวิทช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด ปิด ได้เฉพาะจุด	7. จัดให้มีสวิทช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด ปิด ได้เฉพาะจุด				ADMIN			*									
		8. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง	8. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		9. จัดทำโปรแกรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการฯ	9. จัดทำโปรแกรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการฯ				ENV				*								

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		10. จัดทำคู่มือประหยัดพลังงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจกแก่ผู้พักอาศัยโดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน	5. จัดทำคู่มือประหยัดพลังงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจกแก่ผู้พักอาศัยโดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน				ENV					*							
		ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า 1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 2. ทำรั้วหรือแผงกันเขตความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวป้องกันอันตรายต่อผู้พักอาศัยและอาคารข้างเคียง 3. จัดให้จนท.โครงการฯ เข้าอบรมให้มีความรู้เข้าใจ เพื่ออยู่ประจำในการดูแลและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาดำเนินการ					Utility												*
		รายละเอียดอ่านในเล่ม มีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโครงการฯ																	
	3.6 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย	1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่าเสียหายใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไข	ปีละ 1 ครั้ง โดย out source (safety ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง)	50,000บาท/อาคาร/ปี	100,000.00	SAFETY								*				
			2. ซ้อมหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร	ปีละ 1 ครั้ง	10,000 บาท/ปี	10,000.00	SAFETY											*	
	3.7 การจรวจาร	1. จัด รปภ.คอยจัดระเบียบการจรวจาร และดูแลให้ความสะดวก	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจรวจาร บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออกโครงการฯ	เดือนละ 1 ครั้ง				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยห้ามจอดรถขวางทางเข้าออกและบริเวณริมถนน	2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์	3. ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้คือ 114 คัน ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถยนต์สาธารณะเพื่อลดการใช้รถยนต์ (ใช้รถรับส่งบริษัท)	4. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการและจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการฯ พร้อมตรวจสอบจำนวนรถที่จอดรถจริง	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		5. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการฯ		เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3.8 การระบายอากาศ	ไม่มีผลกระทบ																	
	3.9 การสื่อสาร(สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์)		1. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้อาศัยข้างเคียง และเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไม่มีผลกระทบ																	
4	4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต																		
	4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1. พิจารณารับคนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการฯ ก่อนเป็นอันดับแรก เช่น เจ้าหน้าที่ คนสวน แม่บ้าน เพื่อเป็นการกระจายรายได้					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยประหยัดพลังงาน เช่น แยกแผ่นพับ ติดโปสเตอร์					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		3. ให้กำหนดกฎระเบียบ ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยเสียงดัง ทะเลาะวิวาท และห้ามทิ้งหรือปล่อยสิ่งของออกจากกระเบื้องหรือหน้าต่างเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีการลงโทษตักเตือนและเสียค่าปรับ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. โครงการฯ จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ อบต.เขาคันทรง เช่น การจัดนิทรรศการ การร่วมกิจกรรมการเก็บมูลฝอย กิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,078.80 ตารางเมตร ปลูกภายในบริเวณโครงการฯ บริเวณเปิดโล่ง					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. ควบคุมดูแลระบบ ภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		7. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8. โครงการฯ จัดให้มีรถบัส รับส่งพนักงานในวันทำงานเพื่อคอยให้บริการแก่พนักงานที่พักออาศัยภายในโครงการฯ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4.2 การศึกษา	ไม่มีผลกระทบ																	
	4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	ไม่มีผลกระทบ																	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย																		
	4.4.1 อาชีวอนามัย	1. จัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ	1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นประจำ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอย	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงสี่เท้า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและภายในบริเวณโครงการโดยไม่มีข้อยกเว้น	2. สุ่มตรวจสอบห้องพักพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการหอพัก	ปีละ 1 ครั้ง			ADMIN										*		
		3. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยเป็นประจำ	3. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย โดยใช้ถุงมือและผ้าปิดจมูกทุกครั้ง	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4. รณรงค์ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน	4. จัดช่างทำความสะอาดประจำปี	ทุก 6 เดือน			Utility										*	*		
	5. ทำความสะอาดถังน้ำสำรองอยู่เสมอ เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง			ปีละ 1 ครั้ง			ADMIN											*	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	4.4.2 ความปลอดภัย	1. จัดให้มี ปรก. ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	1. ตรวจสอบให้มีปรก ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมาย																	
		3. จัดให้มีกล้อง CCTV บริเวณทางเข้าออกโครงการและบริเวณจุดอับในทุกๆ ชั้น	2. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ให้อยู่สภาพที่ดีอยู่เสมอ	ทุกวัน โดยปรก/ทุกเดือนโดย IT			IT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. จัดให้มีระบบ Face scan ผ่านเข้าออก อาคารพิกาศัยทั้ง 2 อาคาร					IT	*											
5	5. สาธารณสุขและสุขภาพ																		
	5.1 โรคที่มีสาเหตุจากมูลฝอยและน้ำเสีย		1. ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			2. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5.2 โรคระบบทางเดินอาหาร	1. ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม	-																
			2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้รับประทานอาหารสะอาด ปรงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น	ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	เดือนละ 1 ครั้ง		ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5.3 โรคผิวหนัง																		
	5.3 โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค																		

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	5.3.1 โรคไข้เลือดออก	1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง	1.ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นประจำ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอย รวมถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	เดือนละ 1 ครั้ง			ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5		2. จัดให้มีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง	2. จัดให้มีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง -->อบต. แนะนำ 3 เดือน /ครั้ง	3 เดือน /ครั้ง	3,000.00	12,000.00	ADMIN			*		*			*			*	*
	5.3.2 โรคพิษสุนัขบ้า	1. จัดทำรั้วรอบโครงการให้มีติดชิดป้องกันสุนัขแมวเข้ามา	1. ตรวจสอบสภาพแนวรั้วของโครงการ	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยนำสุนัข และ แมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ	2. ตรวจสอบบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย	ปีละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					ADMIN					*							
	5.3.3 โรคอุจจาระร่วง	1. จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่รวบรวมขยะ เพื่อป้องกันพาหะนำโรค เช่นหนู แมลงสาบ และแมลงวัน					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ดูแลความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหาร น้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรงสุกใหม่ๆและล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนเป็นป้ายคำขวัญ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารถัสติการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
5.4	โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง	1. ติดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ		ซ้ำซ้ำ 1.4.5			ADMIN					*						*	
		2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถภายในโครงการฯ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง					ADMIN					*							
		3. ตรวจสอบช่องระบายอากาศในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5.4 โรคประสาหูเสื่อมจากเสียง	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า ออก จากพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม/ชม					ADMIN	*											
		2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ					ADMIN					*							
5		3. กำหนดให้มีป้ายจำกัด ความเร็วและเนินชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากรถแล่น					ADMIN	*							*				
		4. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน					ADMIN					*							
		5.ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น บั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ					ADMIN/Facility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5.5 โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหนะนำโรค		ตรวจสอบรถคันให้ผู้พักอาศัยควบคุมดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขอนามัยเพื่อป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารถัสติการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
5.6	อุบัติเหตุการจราจร	1. ผู้อาศัยสามารถจอดรถได้ตามจำนวนที่มีอยู่ มีมาตรการห้ามระบุน้ำของช่องจอดรถ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจร และดูแลความสะอาด					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. จัดที่จอดรถยนต์ของโครงการ เพียงพอต่อความต้องการ ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.7	อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ	1. ตรวจสอบและบันทึกอุบัติเหตุภายในโครงการฯ		ปีละ 1 ครั้ง			ADMIN												*
5.7	อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	1. ตรวจสอบให้มีการซ่อมพัยไฟฟ้า โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร		ปีละ 1 ครั้ง	ซ้ำ ข้อ 3.6		Safety											*	
		2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบชำรุดให้รีบแก้ไขทันที					Safety	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
6	6. สุทธิภาพและการท่องเที่ยว																		
	6.1 ทศนิยมภาพ																		
		1. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	-				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ทำการตกแต่งกิ่งไม้อยู่เสมอ เพื่อมิให้ร่วงหล่นไปยังพื้นที่ใกล้เคียง					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในโครงการให้สวยงาม สมบูรณ์	3. ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ไม่ให้เหี่ยวเฉาตาย	เดือนละ 1 ครั้ง	ซ้ำ ข้อ 1		ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. จัดให้มีกล้องแสดงความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่สำนักงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียน	4. ตรวจสอบกล้องแสดงความคิดเห็นเดือนละครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6.2 ทิศทางจากแสงแดด																		
	6.3 ทิศทางลม																		
	6.4 แหล่งโบราณสถานและแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์																		
7	7. การประเมินความเป็นส่วนตัวของ ผู้เข้าพัก																		
8	8. การขุดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสีย ไปจากการพัฒนาโครงการ	1. ขุดลอกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ โดยประสานงานความร่วมมือกับ สำนักทางหลวงชนบทเขาคันทรง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	บันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานเป็น รูปภาพ	6 เดือน/ครั้ง		20,000.00	ADMIN				*							*	
		2. ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกทดแทนต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดยประสานงานกับ อบต.เขาคันทรง เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	บันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานเป็น รูปภาพ	เมื่อมีการประสาน ข้อมูลจาก อบต.เขา คันทรง		5,000.00	ADMIN							*					

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		3. กำหนดให้โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันทรง หากมีการชำรุดต้องรีบแก้ไข เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	บันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ	เมื่อมีการชำรุดของถนน		20,000.00	ADMIN								*	*	*		
9	9. การขุดเซยสู่สังคม (ได้ดำเนินการครบจำนวนที่ระบุในรายงานแล้ว 4 ปี (พ.ศ.2560-2561) เพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวกับการจัดให้มีบ่อน้ำ เป็นไม่มีบ่อน้ำทางโครงการจึงได้ขยายมาตรการการขุดเซยต่อสังคมออกไปอีก 4 ปี ปีที่ 1 พ.ศ.2564 ปีที่ 2 พ.ศ.2565 ปีที่ 3 พ.ศ. 2566 ปีที่ 4 พ.ศ 2567	(แก้ไขเพิ่มเติม) 1. มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนของ อบต. เขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี ปีละ 50,000 บาท	บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ และอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	ปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	50,000.00	ADMIN							*					
		(แก้ไขเพิ่มเติม) 2. โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานของ อบต.เขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปีละ 50,000 บาท	บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ และอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	ปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	50,000.00	ADMIN											*	
		(แก้ไขเพิ่มเติม) 3. บริจาคเงินสาธารณสุข อบต. เขาคันทรง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ระยะเวลา 4 ปี ปีละ 50,000 บาท	บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ และอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	ปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	50,000.00	ADMIN			*									
		(แก้ไขเพิ่มเติม) 4. สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงามแข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) (อบต.เขาคันทรง บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง อบต.เขาคันทรง ดำเนินโครงการ	บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ และอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการฯ เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการขอโครงการ	** มอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,000,000 บาทต่ออบต.เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2566	** มอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,000,000 บาทต่ออบต.เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2566	ADMIN												*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2568

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2568

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		(แก้ไขเพิ่มเติม) 5.การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อหนองน้ำ โดย - จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมาติดตั้ง - จัดทำสวนหย่อม - จัดแบ่งพื้นที่ลานกิจกรรมสีเขียว ที่สามารถให้พนักงานได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด	บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ	เดือนละ 1 ครั้ง	50,000.00	50,000.00	ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	10. การมีส่วนร่วมของประชาชน																		
11	11. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ แลส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด	6 เดือน/ครั้ง มกราคมถึงมิถุนายน และ กรกฎาคมถึงธันวาคม	-	-	ADMIN&ENV	*						*					มกราคม ปี ถัดไป
							*					*							
		2. ส่งรายงานฯ ให้กับ 3 หน่วยงาน (กรกฎาคมและมกราคม) จัดทำ 3 เล่ม นำส่งที่ อบต.เขาคันทรง - สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) - สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง																	
		3. ส่งรายงานฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ สน. - สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.)					ADMIN&ENV			*					*				
รวมค่าใช้จ่าย						1,200,800.00													

3.แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ตารางที่ 2 แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
1.สภาพภูมิประเทศ	รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ	ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	บริเวณพื้นที่สีเขียว	ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2. ดินและการชะล้างพังทลาย	บริเวณพื้นที่สีเขียว	ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของ พรรณไม้ที่ปลูก	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3. ธรณีวิทยาและการเกิด แผ่นดินไหว	ห้องพักอาศัย	คู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่อง แผ่นดินไหว	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ									*				
4. คุณภาพอากาศ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนิน ชะลอความเร็ว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	บริเวณพื้นที่สีเขียว	ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	เครื่องปรับอากาศประจำห้องพัก	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	6 เดือน/ครั้ง					*				*				
	พื้นที่โครงการ	ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ โครงการ (CO,HC,Nox,Sox,TSP และ PM10 : 24 ชั่วโมง) และรายงานผล ให้ สำนักรับนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันทรง	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ										*			

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ												เอกสารอ้างอิง
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
4. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	พื้นที่โครงการ	ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ (CO,HC,Nox,Sox,TSP และ PM10 : 24 ชั่วโมง) และรายงานผลให้ สำนักรับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันทรง	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ											*		
5. เสียง	พื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็ว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		ตรวจวัดเสียงและรายงานผลต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต เขาคันทรง (Lmax,Leq 24 hr,Ldn)	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ											*		
6. ทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ	บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	ความเป็นกรดต่าง (pH) BOD สารแขวนลอย(Suspended solid) ซัลไฟด์(Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน,TKN	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
6. ทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาล ต้องไม่ชำรุด	ตรวจสอบทุกวัน และจัดเก็บสถิติ ข้อมูลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและ ข้อมูล (ทส.1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาล ต้องไม่ชำรุด	ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง และ เสนอต่อ อบต.เขาคันทรง ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ทส.2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7. การใช้น้ำ	ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า การ ปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่ง อาจมีผลต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย	สี (Colour),Pt-Co unit รส(taste) กลิ่น(Odour) ความขุ่น(Turbidity,NTU) ความเป็นกรดต่าง (pH) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (total Coliform Bacteria) E-Coli	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ											*		

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
7. การใช้น้ำ	ระบบท่อจ่ายน้ำ	ความสามารถด้านวิศวกรรม (การรั่วซึมหรือแตก)	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า	ล้างทำความสะอาด (จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์)	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ											*		
8. การบำบัดน้ำเสีย	บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ความเป็นกรดด่าง (pH)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ													
		BOD														
		สารแขวนลอย(Suspended solid)														
	ซัลไฟด์(Sulfide)															
	สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	น้ำมันและไขมัน															
	ตะกอนหนัก (Settleable solids)															
	น้ำมันและไขมัน,TKN															
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด	ตรวจสอบทุกวัน และจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด		ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอต่อ อบต.เขาคันทรง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
8. การบำบัดน้ำเสีย	บ่อกักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ	เศษมูลฝอยในการบำบัดน้ำเสีย	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	บ่อไขมัน	ตรวจสอบและดักไขมัน	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	บ่อเกรอะ	สูบน้ำกากตะกอนออกจากบ่อทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะตัน	6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเกรอะตัน					*						*		
9. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ท่อระบายน้ำของโครงการ	-การอุดตัน หรือตันเขิน -การแตกรั่วหรือชำรุด หากพบว่ามี การแตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบแก้ไขหรือ เปลี่ยนใหม่โดยเร็ว	6 เดือน/ครั้ง ช่วงก่อนและหลังฤดู ฝน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ					*						*		
	(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม) 1.ตรวจสอบการตันเขิน ของคูคลอง สาธารณะ ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบาย สาธารณะ	การอุดตันหรือตันเขิน ของท่อระบาย น้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำ ระบายสาธารณะ	6 เดือน/ครั้ง ช่วงก่อนและหลังฤดู ฝน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ				*							*		

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
9. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม) 2.ชุดลองคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯจนถึงจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ	การอุดตันหรือตันขึ้น ของท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ	ปีละ 1 ครั้ง												*	
	(เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม) 3.ตรวจสอบการอุดตัน การแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำ	การชำรุด/แตก อุดตันของท่อระบายน้ำสาธารณะ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม) 4.จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ	ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ	1 ครั้ง/ปี ก่อนฤดูฝน					*								
	(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม) 5.แผนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่บริเวณรอบโครงการฯ	ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย	1 ครั้ง/ปี ก่อนฤดูฝน					*								
10. การจัดการมูลฝอย	บริเวณที่ตั้งมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักรวมมูลฝอย	ตรวจสอบความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		สภาพทั่วไป(การชำรุด)	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
10. การจัดการมูลฝอย		ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
11. การใช้ไฟฟ้า	คอมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการ และส่วนบริการในจุดต่างๆ	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
12. การป้องกันอัคคีภัย	ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร	ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ								*					
	พื้นที่โครงการ	การซ้อมอพยพหนีไฟ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ											*		
13. การจราจร	บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออก	ระบบส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออก	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	สัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ บ้ายแสดงทางเข้าออก	สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ที่จอดรถยนต์เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน เดือนละ 1 ครั้ง	จำนวนที่จอดรถยนต์ 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
13. การจราจร	พื้นที่โครงการ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
14. การสื่อสารและ โทรคมนาคม	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้ว เสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้ง โครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
15.สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ละชั้น ของอาคาร	สภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้อง ไม่ชำรุด	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้ว เสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้ง โครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
16. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย																
16.1 อาชีวอนามัย	ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ห้องพักรวมมูลฝอย	ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
16.2 ความปลอดภัย	พื้นที่โครงการ	ระบบรักษาความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
16.2 ความปลอดภัย	ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร	สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	พื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												*	
17 สาธารณสุขและสุขภาพ -->ผลกระทบด้านสุขภาพหลัก (Major Impact) 1) มลพิษและน้ำเสีย (1)ผลกระทบต่อสุขภาพ	บริเวณที่ตั้งมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักรวมมูลฝอย	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2) โรคระบบทางเดินอาหาร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3) โรคผิวหนัง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และแมว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
4) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	รั้วรอบพื้นที่โครงการ	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้ว	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	พื้นที่โครงการ	- สถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย - การอบรม - การให้ความรู้	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												*	
-->ผลกระทบด้านสุขภาพรอง (Minor Impact)																
1.)โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2.)โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	บริเวณติดตั้งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร	สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3.) โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	จุดวางถังรองรับมูลฝอย	ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4.)โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	- ความสะอาดและสุขอนามัย สถิติการประชาสัมพันธ์	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
5.)อุบัติเหตุจากการจราจร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้าออก โครงการ	สัญญาณจราจร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	จุดติดตั้งสัญญาณจราจรภายในโครงการ	สัญญาณจราจร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ที่จอดรถยนต์ที่จัดเตรียมไว้	สัญญาณจราจร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	พื้นที่โครงการ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												*	
6.)อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบร่วมกับด้านจราจรและการป้องกันอัคคีภัย	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												*	
7.) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	การซ้อมอพยพหนีไฟ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ											*		
	พื้นที่โครงการ	อุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ								*					
18.สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว	ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2568

Rev.00-20/01/2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
19. ทิศทางของแสงแดดและทิศทางลม	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
20.การขุดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	พื้นที่โครงการ	กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ วันแม่ เป็นต้น	6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ						*						*	
	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือในชุมชนที่ตั้งโครงการ	(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) กิจกรรม CSR ต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน3โครงการ ปี 2464,2565,2566,2567	โครงการละ 1 ครั้ง/ปี	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ผู้พักอาศัยในโครงการ	การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อน้ำดื่ม แต่มีการเปลี่ยนแปลง เป็น ไม่มีบ่อน้ำดื่ม	ดำเนินการจัดทำเริ่มปี 2564	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
21. การมีส่วนร่วมของประชาชน	พื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้าน	6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ						*						*	

4.ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ				
1.1.1 เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย	ปฏิบัติได้	- เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่ และทำการล้างอย่างสม่ำเสมอแสดงดังรูปภาพที่ 1 -การปลูกต้นไม้ใหญ่ แสดงดังรูปภาพที่ 2 และควบคุมดูแลรักษาต้นไม้ อย่างสม่ำเสมอหลังจากที่ปลูกไปแล้ว	-	-
2.ควบคุมดูแลสภาพให้ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้	ปฏิบัติได้	ดำเนินการควบคุมสภาพให้เป็นไปตามแบบ แสดงดังรูปภาพที่ 3	-	-
3.จัดให้มีการดูแลต้นไม้ รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	ปฏิบัติได้	มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อม แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	-
4.จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดเหนี่ยวดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	ปฏิบัติได้	ปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน ซึ่งในพื้นที่แนวรั้ว จะเป็นพื้นที่ให้พนักงานปลูกพืชผักสวนครัว ที่สามารถเก็บรับประทานได้ แสดงดังรูปภาพที่ 4	-	-
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้ว รอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีคนสวน ทำหน้าที่ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้ว รอบพื้นที่โครงการฯ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย				
1.2.1 จัดสวน ปลูกต้นไม้ให้เป็นพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดเหนี่ยวดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	ปฏิบัติได้	จัดสวน ปลูกต้นไม้ให้เป็นพืชคลุมดิน ปลูกพืชผักสวนครัว ในพื้นที่ที่ว่างเปล่า แสดงดังรูปภาพที่ 4	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว				
1.3.1 โครงสร้างอาคารต้องดำเนินการออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดอย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติได้	ดำเนินการออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550	-	-
1.3.2 จัดให้มีคู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่อง แผ่นดินไหว ทุกหน่วย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการจัดทำคู่มือ แผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่อง แผ่นดินไหว	-	เอกสารแนบที่ 2 คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
1.4 คุณภาพอากาศ				
1.4.1 ฝุ่นละออง				
1.4.1.1 ควบคุมความเร็ว ของรถยนต์ในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายจำกัดความเร็วติดตั้งในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 5 และตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
1.4.1.2 ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีแม่บ้านทำความสะอาดภายในโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
1.4.1.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร	ปฏิบัติได้	จัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการจราจร ทั้งหมด 4 นาย แบ่งการทำงานออกเป็น 2 กะ ละ 2 นาย	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
1.4.1.4 จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์กฎหมาย กำหนด โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	ปฏิบัติได้	-ดำเนินการจัดพื้นที่สีเขียว จัดสวน ปลูกต้นไม้ให้เป็นพืชคลุมดินภายในโครงการตามเกณฑ์กฎหมาย แสดงดังรูปภาพที่ 2 และ 4 -ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้และพืชคลุมดิน เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
1.4.1.5 หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ	ปฏิบัติได้	- ดำเนินการฉีดล้างถนนเดือนละ 1 ครั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 1	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4.1.6 จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	ปฏิบัติได้	- การปลูกต้นไม้ใหญ่ แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	-
1.4.1.7 เครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบฟอกอากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร B ซึ่งมีระบบฟอกอากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง	-	-
1.4.1.8 ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รอบที่ 2 ในช่วงวันที่ 15-24 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา แสดงดังรูปภาพที่ 6	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
1.4.1.9 ดูแลระบบอากาศภายในอาคารอยู่เสมอเปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	ปฏิบัติได้	มีพนักงานแม่บ้านประจำโครงการฯ คอยตรวจสอบ และเปิดประตูอาคารบางจุดในการระบายอากาศ ยกเว้นในกรณีฝนตก	-	-
1.4.1.10 ปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษจากรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	- การปลูกต้นไม้ใหญ่ แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	-
1.4.2มลพิษทางอากาศ				
1.4.2.1 ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ (CO,HC,Nox,Sox,TSP และ PM10 : 24 ชั่วโมง) และรายงานผลให้ สำนักรับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันทรง	ปฏิบัติได้	ดำเนินการตรวจวัด คุณภาพอากาศภายในโครงการฯ ในวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง				
1.5.1 จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออก จากพื้นที่โครงการ ให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งในโครงการฯ แสดงดังรูปภาพที่ 5 และตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี เดือนละ 1 ครั้ง	-	ตารางที่ 2 แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการฯ
1.5.2 ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ ติดตั้งในโครงการฯ แสดงดังรูปภาพที่ 7	-	-
1.5.3 ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการฯ ให้เห็นอย่างชัดเจน แสดงดังรูปภาพที่ 7	-	-
1.5.4 รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดียู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้	ปฏิบัติได้	-ดำเนินการจัดพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพธรรมชาติ -ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้และพืชคลุมดิน เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
1.5.5 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร เช่น บิมน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และดำเนินการจัดทำแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผนรักษา	-	เอกสารแนบที่ 4 ทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร แผนและตัวอย่างผลการบำรุงรักษาช่วง มกราคม-มิถุนายน 2568
1.5.6 ตรวจวัดเสียงและรายงานผล ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง (Lmax,Leq 24 hr,Ldn)	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ดำเนินการตรวจวัดเสียง ในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 ทรัพยากรน้ำ				
1.6.1 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศผ่านผิวดักกลางแบบยัดติดกับที่ (contact Aeration Activated Sludge) และระบบบำบัดดีเอสเอส (Down -flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	ปฏิบัติได้	- โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดิมอากาศผ่านผิวดักกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารพักอาศัย) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด แสดงดังรูปภาพที่ 7 - โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดดีเอสเอส (Down -flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ แสดงดังรูปภาพที่ 8 และ เริ่มเปิดใช้งานในเดือนสิงหาคม 2560	-	-
1.6.2 จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อ ทุกๆ 3-6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ดำเนินการสูบกากตะกอน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา แสดงดังรูปภาพที่ 10	-	ตารางที่ 2 แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการฯ
1.6.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ดังแผนผังบุคลากร ตามเอกสารแนบที่ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
1.6.4 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ โดยเฉพาะ ผลการปฏิบัติแสดงดังรูปภาพที่ 11	-	-
1.6.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ดังแผนผังบุคลากร ตามเอกสารแนบ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6.6 ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ความเป็นกรดด่าง (pH) BOD สารแขวนลอย(Suspended solid) ซัลไฟด์(Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน,TKN	ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งผ่านมาตรฐานทุกเดือน ยกเว้น ค่า BOD เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 118, 43.2, 47.9 mg/L ตามลำดับ ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 30 mg/L ค่า SS เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 2, 3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 0.5 mg/L ค่า TKN เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม เท่ากับ 42, 44.3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐาน เท่ากับ 35 mg/L ค่า Sulfide เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม เท่ากับ 4.4, 10.9, 5.3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 1 mg/L โดยกำหนดมาตรการแก้ไขตามแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 103	สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข เป็นไปตามแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 103	เอกสารแนบที่ 18 ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งของโครงการจากห้องปฏิบัติการ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก		-		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ		-		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ				
3.1.1 จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง เพื่อสำรองน้ำใช้ในโครงการ โดยถังน้ำใต้ดินจะใช้วัสดุแบบกันซึม "Cementitious waterproofing membrane" ทาผิวภายนอก และสำหรับผิวภายในทาด้วย Liquid epoxy หรือ Acrylic non toxic" ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประสานภูมิภาควิชาการกำหนด เพื่อป้องกันสารปนเปื้อน โดยถังเก็บน้ำสำรองของโครงการสามารถสำรองน้ำใช้ได้ตามเกณฑ์ที่ได้เสนอไว้ในรายงาน นอกจากนี้ กำหนดให้มีฝาริการถังละ 2 ฝาร (ขนาด 0.80x0.80 เมตร)	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการติดตั้งถังเก็บใต้ดินจำนวน 2 ถัง อาคาร A จำนวน 1 ถัง อาคาร B จำนวน 1 ถัง ตามที่ระบุ ดังรูปภาพที่ 13	-	-
3.1.2 จัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร ปริมาตรรวมน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 120 ลูกบาศก์เมตร	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร ปริมาตรรวมน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 120 ลูกบาศก์เมตร (อาคาร A และ อาคาร B) แสดงดังรูปภาพที่ 14 และ 15	-	-
3.1.3 ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยร้าวและรอยร้าว ที่จะทำให้ไม่มีการปนเปื้อนของน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการตรวจสอบโครงสร้าง ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
3.1.4 กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น จีตกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลลงไปในถังเก็บน้ำ โดยจำกัดบริเวณมิให้ดำเนินการ	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายเตือน บริเวณถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน เพื่อป้องกันไม่สารเคมีรั่วไหลลงไปในถังเก็บน้ำ แสดงดังรูปภาพที่ 16	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1.5 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำบาดาล เป็นประจำ เช่น กลิ่น สี และเก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามี การปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ ได้เริ่มมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำบาดาล ครั้งแรก หลังจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และโครงการฯ ดำเนินการตรวจหาเชื้อ E-Coli ทุกเดือน แสดงดังรูปภาพที่ 17	-	เอกสารแนบหมายเลข 5 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลประจำวัน และผลการวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli
3.1.6 ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ การปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถัง ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ปีละ 1 ครั้ง ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ ได้แก่ สี (Colour),Pt-Co unit รส(taste) กลิ่น(Odour) ความขุ่น(Turbidity,NTU) ความเป็นกรดต่าง (pH) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (total Coliform Bacteria) E-Coli ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง ให้ล้างทำความสะอาด โดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	โครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ของถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้ง 2 อาคาร เดือนละ 1 ครั้ง พบว่าน้ำใช้ผลการวิเคราะห์น้ำใช้บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ ยกเว้น - บ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก A ค่า Coliform เดือนตุลาคม เท่ากับ 49 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML ค่า E-Coli เท่ากับ 7.8 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ Not Detect ดาดฟ้าตึก A ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 7.8 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML ดาดฟ้าตึก B ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 7.8 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML โดยกำหนดมาตรการแก้ไขตามแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 104	สาเหตุและแนวทางการแก้ไข เป็นไปตามแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 104	เอกสารแนบที่ 19 ผลวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการฯ (ถังน้ำสำรองใต้ดิน) จากห้องปฏิบัติการ
3.1.7 รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและ জন.โครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด	ปฏิบัติได้	จัดทำโบรเชอร์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการฯ และจัดบอร์ด แสดงดังภาพที่ 18	-	-
3.1.8 ใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อก ประหยัดน้ำ ชักโครก ประหยัดน้ำ และหัวฉีดประหยัดน้ำ เป็นต้น	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ และใช้ก๊อกน้ำประหยัดน้ำ ในห้องพักพนักงาน แสดงดังรูปภาพที่ 19	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1.9 ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการล้างที่ละถังตามลำดับจนกว่าจะครบตามจำนวน ไม่ล้างพร้อมกันเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จะดำเนินการล้างถังเก็บน้ำสำรองได้ดิน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา	-	-
3.1.10 น้ำที่เกิดจากการล้างถัง ใช้รดน้ำพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จะดำเนินการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 และได้ใช้น้ำที่เกิดจากการล้างถัง มาใช้รดน้ำสนามหญ้า	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
3.1.11 จัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้ อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หากพบรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีทีมช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วอย่างสม่ำเสมอ แสดงดังเอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากร	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
3.1.12 จัดให้มีฝักเก็บน้ำถัง สำรอง จำนวน 2 ฝัก/ถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้จัดให้มีฝักเก็บถังน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝัก/ถัง แสดงดังรูปภาพที่ 20	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย				
3.2.1 ติดตั้งระบบน้ำเสียรวม จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ ผ่านผิวดังกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้ง	ปฏิบัติได้	- โครงการฯ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศผ่านผิวดังกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารพักอาศัย) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) ให้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด - โครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดดีเอสเอส (Down-flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 และเริ่มเปิดระบบใช้งานในเดือนสิงหาคม 2560 แสดงดังรูปภาพที่ 8	-	-
3.2.2 จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อทุก 6 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะตัน	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ดำเนินการสูบกากตะกอน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา แสดงดังรูปภาพที่ 10	-	ตารางที่ 2 แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการฯ
3.2.3 จัดให้มี জনท.ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดังแผนผังบุคลากร	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
3.2.4 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ โดยเฉพาะ ผลการปฏิบัติแสดงดังรูปภาพที่ 11	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2.5 จัดให้มี জনท. ตรวจสอบและดักไขมันออกจากถังดักไขมันทุกวัน	ปฏิบัติได้	ดำเนินการจัดให้มีการดักไขมันทุกวัน แสดงดังรูปภาพที่ 21	-	เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการดักไขมันของโครงการฯ
3.2.6 জনท.โครงการเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัด เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติได้	จนท.โครงการฯ เข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัด แล้วแสดงดังรูปภาพที่ 22	-	-
3.2.7. ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพมิดชิดตลอดเวลา	ปฏิบัติได้	ดำเนินการตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแล ทุกวัน	-	เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการดักไขมันของโครงการฯ
3.2.8 ติดเส้นสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวร แจ้งว่า "บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย"	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดเส้นสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวร แจ้งว่า "บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 บ่อ แสดงดังรูปภาพที่ 8	-	-
3.2.9 จัดอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมดูแลและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเดินระบบและดูแลระบบได้อย่างถูกต้องและน้ำทั้งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ แสดงดังรูปภาพที่ 22	-	-
3.2.10 มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบจะได้สามารถป้องกันอุปกรณ์เสียหายหรือซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	ปฏิบัติได้	ดำเนินการจัดทำทะเบียนอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการจัดทำแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผนรักษา ประจำเดือน	-	เอกสารแนบที่ 4 ทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร แผนและตัวอย่างผลการบำรุงรักษา

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2.11 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่างดูแลและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่างดูแลและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด ตามแผนผังบุคลากร	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
3.2.12 ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ความเป็นกรดต่าง (pH) BOD สารแขวนลอย(Suspended solid) ซัลไฟด์(Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน,TKN	ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งผ่านมาตรฐานทุกเดือน ยกเว้น ค่า BOD เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 118, 43.2, 47.9 mg/L ตามลำดับ ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 30 mg/L ค่า SS เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 2, 3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 0.5 mg/L ค่า TKN เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม เท่ากับ 42, 44.3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐาน เท่ากับ 35 mg/L ค่า Sulfide เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม เท่ากับ 4.4, 10.9, 5.3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 1 mg/L โดยกำหนดมาตรการแก้ไขตามแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 103	สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข เป็นไปตามแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 103	เอกสารแนบที่ 18 ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งของโครงการจากห้องปฏิบัติการ
3.2.13 ตรวจสอบและบันทึกแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอตามแบบ ทส.1	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการตรวจสอบและบันทึกแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างสม่ำเสมอตามแบบ ทส.1	-	เอกสารแนบที่ 16 แบบ ทส.1
3.2.14 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามแบบ ทส.2	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้จัดทำสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 และนำส่งรายงานนี้ให้กับ อบต.เขาคันทรง ทุกเดือน	-	เอกสารแนบที่ 17 แบบ ทส.2

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม				
3.3.1 จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำจำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกิน และจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหน่วงไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	เปลี่ยนแปลงมาตรการ	<p>เมื่อปี 2563 ทางโครงการมีดำริเปลี่ยนแปลงมาตรการนี้ จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และรวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมด และดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ จากเดิม ที่จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เป็น ไม่มีบ่อหน่วงน้ำโดย โดยมีการปฏิบัติดังนี้</p> <p>1.วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้จัดเอกสารและได้นำเสนอและชี้แจงข้อมูลให้กับ อบต.เขาคันทรง พิจารณา ซึ่งมีมติที่ประชุมมีความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการนี้</p> <p>2.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อบต.เขาคันทรง ได้ส่งหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ต่อ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (หนังสือที่ ขบ ๗๑๒๐๔/๙๗๙ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)</p> <p>3.สำนักนโยบายและแผนฯ มีหนังสือรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯของโครงการฯ ถึง นายก อบต.เขาคันทรง (หนังสือเลขที่ ทส ๑๐๑๐.๕๗๑๖๒๓๙ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563</p> <p>4.อบต.เขาคันทรง มีหนังสือถึงกรรมการ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง แจ้งผลการรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการของ สผ. (หนังสือเลขที่ ขบ ๗๑๒๐๔/๑๑๓๙ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563)</p> <p>**** ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2564 มาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติ จะเป็นมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบของคํการบริหารส่วนตำบลคันทรง และทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะปรากฏใน ตาราง 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลง)</p>	เอกสารแนบที่ 20 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ หัวข้อ " บ่อหน่วงน้ำ" ของโครงการฯ	
3.3.2 ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี	ปฏิบัติได้	ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ได้ดำเนินการไปเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา แสดงดังรูปภาพที่ 65	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3.3 จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายสาธารณะของ อบต.เขาคันทรง	ปฏิบัติได้	จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอย แสดงดังรูปภาพที่ 23	-	-
3.3.4 ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ เป็นประจำทุกเดือน	-	ตารางที่ 2 แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการฯ
3.3.5 ถ้าท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ฉีดล้างทำความสะอาดชุดลอกตะกอนทันที	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ให้พนักงานฉีดล้างทำความสะอาดชุดลอกตะกอนทันทีเมื่อท่อระบายน้ำอุดตัน	-	-
3.3.6 หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที	ปฏิบัติได้	ปัจจุบันโครงการฯ ยังไม่พบการชำรุดแตกหักของท่อระบายน้ำ แต่หากพบ ทางโครงการฯ จะดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อใหม่ทันที	-	-
3.3.7 มีการเฝ้าระวังและการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการฯ จะแจ้งผู้อยู่อาศัย ภายในโครงการทราบ และประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	ปฏิบัติได้	มีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม จากหน่วยงานต่างๆ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	-	-
3.4 การจัดการมูลฝอย			-	-
3.4.1 โครงการฯ จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นโดยจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีแดง) จำนวน 1 ถัง วางไว้ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น แสดงดังรูปภาพที่ 24	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4.2 จัดให้มีพนักงาน เข้ามารวบรวมมูลฝอย และเก็บขนใส่ถุงดำ โดย รถเก็บมูลฝอยของ อบต เขาคันทรง จะเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยรีไซเคิลจากห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการไปกำจัดทุกวัน สำหรับมูลฝอยอันตรายใส่ถุงสีส้มและรัดปากถุงให้แน่น นำไปไว้ภายในห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอการเก็บขนจากบริษัทเอกชนมารับไปกำจัดต่อไป	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีแม่บ้าน ทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอย และเก็บขนใส่ถุงดำ แสดงดังแผนผัง บุคลากร และการรวบรวมมูลฝอย แสดงดังรูปภาพที่ 25	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.4.3 จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยอยู่ภายนอกอาคาร จำนวน 1 ห้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ห้องพักรวมมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักรวมมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักรวมมูลฝอยทั่วไป และห้องพักรวมมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน มีประตูปิดเปิดอย่างมิดชิด	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีห้องพักรวมมูลฝอย จำนวน 1 ห้อง แสดงดังรูปภาพที่ 26	-	-
3.4.4 โครงการจัดให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่ทำกรเก็บขนในส่วนของน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย จะเข้าสู่เบอะเกรอะเพื่อบำบัดเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีแม่บ้าน ทำหน้าที่ล้างทำความสะอาด แสดงดังแผนผัง บุคลากร และการล้างทำความสะอาด แสดงดังรูปภาพที่ 27	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
3.4.5 ให้พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยของทุกชั้นหลังเวลา 11.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงานแล้ว ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักรวมมูลฝอยต้องรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย	ปฏิบัติได้	พนักงานแม่บ้าน ทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยไปยังห้องพักรวมมูลฝอย แสดงดังรูปภาพที่ 25	-	-
3.4.6 ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขยะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก	ปฏิบัติได้	พนักงานแม่บ้าน ทำการตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย ทุกครั้งเมื่อมีการจัดเตรียมและหลังการบรรจุมูลฝอย	-	เอกสารแนบที่ 21 การตรวจสอบการจัดการมูลฝอยประจำวันของโครงการ

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4.8 จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค	ปฏิบัติได้	พนักงานแม่บ้าน ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน แสดงดังรูปภาพที่ 27	-	-
3.4.9 จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ	-	-
3.4.11 ให้พนักงานเก็บขนและคัดแยก มูลฝอยจากถังมูลฝอยในแต่ละชั้นทุกวันและทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมทุกครั้งที่ทำกรเก็บขน พร้อมทั้งตรวจตราเฝ้าระวังในห้องพักมูลฝอยทุกวัน เมื่อพบว่ามีแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และหนู ให้ทำลายแหล่งที่อยู่และแหล่งเพาะพันธุ์ทันที เช่น พื้นที่อับชื้น พื้นที่ที่มีการสะสมของวัสดุเหลือใช้ จำพวกเศษผ้า เศษกระดาษ ขวด หรือ ภาชนะที่มีน้ำขังเป็นประจำทุกเดือน	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้พนักงานแม่บ้านเก็บขนและคัดแยก มูลฝอยจากถังมูลฝอยในแต่ละชั้นทุกวันและทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมทุกครั้งที่ทำกรเก็บขน พร้อมทั้งตรวจตราเฝ้าระวังในห้องพักมูลฝอยทุกวัน ดังแสดงในรูปที่ 25 และ 27	-	เอกสารแนบที่ 21 การตรวจสอบการจัดการมูลฝอยประจำวันของโครงการฯ
3.4.12 ติดตามประสานงาน อบต.เขาคันทรง ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีการตกค้าง	ปฏิบัติได้	เมื่อรถเก็บขนขยะจาก อบต.เข้ามาเก็บขน ทางแม่บ้านจะลำเลียงขยะจากห้องพักรวมมูลฝอยไปทิ้งในถังขยะขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร สาเหตุที่ต้องใช้ถังขนาดใหญ่นี้ เนื่องจาก โครงการฯ เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ทางอบต.จึงขอความร่วมมือจากทางโครงการให้ใช้ถังดังกล่าว เพื่อสามารถเก็บขนได้อย่างรวดเร็ว และใช้จำนวนเจ้าหน้าที่น้อยลง ลดการสูญเสียเวลาในการรวบรวมขยะ ทาง อบต.เขาคันทรง จะเข้ามาเก็บขนขยะสัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันพฤหัสบดี แสดงดังรูปภาพที่ 28	-	เอกสารแนบที่ 7 หนังสือแจ้งขอความร่วมมือ จาก อบต.เขาคันทรง เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการเข้ามาเก็บขยะของ อบต
3.4.13 ประสานงานกับรถเก็บขยะมูลฝอยโครงการให้เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินให้ชัดเจนสว่างรอบด้านตลอดช่วงเวลากการเก็บขน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้าออก โครงการ	ปฏิบัติได้	รถเก็บขยะของ อบต . เป็นรถเกี่ยวกับถังขยะขนาดปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร การเก็บขนขยะ แสดงดังรูปที่ 28	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4.14 ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้ประสานกับร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโครงการฯ ให้มารับซื้อของเก่า เดือนละ 1 ครั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 29	-	-
3.4.15 ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง แผ่นพับใบปลิว ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการต่างๆในการลดปริมาณมูลฝอย เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์โดยทำแผ่นพับ หลัก 4Rs และทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 18	-	-
3.4.16 โครงการต้องไม่ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ ได้แก โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน โซฟาไม้ ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน แสดงดังรูปภาพที่ 30	-	-
3.4.17 จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยทุกชั้นด้วยข้อความ " เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด"	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยทุกชั้นด้วยข้อความ " เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด" แสดงดังรูปภาพที่ 24	-	-
3.4.18 ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ หากมีมูลฝอยตกค้าง ทางโครงการต้องแจ้งให้ อบต. เขาคันทรง เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีพนักงานแม่บ้านและคนสวน ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอย หากมีมูลฝอยตกค้าง ทางโครงการจะประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ของ อบต.เขาคันทรง ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอย	-	-
3.5 การใช้ไฟฟ้า				
3.5.1 ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดนให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดดำเนินการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่ในการดูแล ดังแผนผังบุคลากร	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
3.5.3 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้อง เครื่องไฟฟ้าให้ใช้งานได้อยู่เสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิตหากพบว่าการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที	ปฏิบัติได้	มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และ ประจำปีโดย หน่วยงานภายนอก ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2568	-	เอกสารแนบที่ 9 บันทึกการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยประจำเดือน
3.5.4 ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆให้เรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	-	-
3.5.5 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน มีอายุการใช้งานยาวนาน บริเวณที่พักอาศัย และหลอดไฟที่มีกำลังส่องสว่างสูงแต่ใช้วัตต์ต่ำ สำหรับในพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่จำเป็นต้องเปิดไฟไว้ตลอดเวลา	ปฏิบัติได้	ใช้หลอดไฟชนิด LED ที่บ่อมรปภ. และเริ่มมีการทยอยเปลี่ยนหลอดไฟชนิด LED ทดแทนหลอดไฟที่ชำรุด ในบริเวณโดยทางเดินส่วนกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 80% บริเวณลานจอดรถ และภายในห้องพักของพนักงาน ทั้ง 2 อาคาร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 20% และมีการใช้ระบบ Photo cell ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ แสดงดังรูปภาพที่ 31	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5.6 เลือกใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้น	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการใช้บัลลาสต์ แบบขดลวดกับหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ และมีการใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ กับหลอดไฟชนิด T5 และทางโครงการฯ มีการทยอยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟชนิด LED ทดแทนหลอดไฟที่ชำรุด เพื่อช่วยประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้น		-
3.5.7 จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน สำหรับไฟบริเวณทางเดินในแต่ละชั้น แสดงดังรูปภาพที่ 33	-	-
3.5.8 เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง บริเวณ ออฟฟิศ ทางเดิน และแสดงดังรูปภาพที่ 33	-	-
3.5.9 จัดทำโปสเตอร์ณรงค์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า แล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ	ปฏิบัติได้	จัดทำโปสเตอร์ณรงค์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า แล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการฯ แสดงดังรูปภาพที่ 18	-	-
3.5.10 จัดทำคู่มือประหยัดพลังงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจกแก่ผู้พักอาศัย โดยอ้างอิงจาก คู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน	ปฏิบัติได้	โครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมได้จัดทำคู่มือประหยัดพลังงาน แจกแก่ผู้พักอาศัย	-	เอกสารแนบที่ 10 คู่มือ 108 ประหยัดพลังงาน
--> ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า				
1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จะมีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. ทำรั้วหรือแผงกันเขตความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวป้องกันอันตรายต่อผู้พักอาศัย และอาคารข้างเคียงในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือไฟฟ้าลัดวงจร	ปฏิบัติได้	หม้อแปลงไฟฟ้าในโครงการฯ เป็นชนิดที่ติดตั้งบนเสานิ่งร้าน จึงไม่ได้ทำแผงกันเขตความปลอดภัย แต่จะดำเนินการทำแนวกันพื้นที่ในตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยทำเป็นแนวเสาเขต แสดงดังรูปภาพที่ 71	-	-
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดดำเนินการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีเจ้าหน้าที่ แสดงดังแผนผังบุคลากรประจำโครงการ ฯ	-	เอกสารแนบที่ 2 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
--> การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้			-	-
1. ปลุกต้นไม้ภายในโครงการ ให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ	ปฏิบัติได้	- การปลุกต้นไม้ใหญ่ ดำเนินการปลูก แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	-
2. แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน สำหรับไฟบริเวณทางเดินในแต่ละชั้น แสดงดังรูปภาพที่ 33	-	-
3. ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก บางครั้งต้องการแสงสว่างน้อย	ปฏิบัติได้	เนื่องจากทางโครงการฯ ไม่มีห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ จึงไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) แต่หากมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ ทางโครงการจะติดตั้งติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง	-	-
5. คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ ได้เลือกใช้สายไฟที่เป็นไปตามมาตรฐานของ วศท.	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6. ใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานแบบชนิดที่เรียกว่า compact Fluorescent light Bulb) เพราะจะกิน ไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิม และมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมาก ให้แสงสว่างสูงมีสีนุ่มนวล และมีความ ร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่า เมื่อเทียบกับหลอดมีไส้	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานแบบชนิดที่เรียกว่า compact Fluorescent light Bulb) บริเวณ ทางเดิน และห้องพักพนักงาน	-	-
7. ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยประหยัด ไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการใช้บัลลาสต์ แบบขดลวด กับหลอดไฟ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนมาใช้แบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทน	-	-
8. ตั้งเวลาให้ประตู ลิฟต์ปิดเอง ใน ช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด - ปิด ประตู	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้ตั้งเวลาให้ประตู ลิฟต์ปิดเอง ใน ช่วงเวลา 10 วินาที เพื่อช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้า แสดงดังรูปภาพที่ 35	-	-
9. ส่งเสริม รมรณรงค์กิจกรรม ให้มีการเดิน ขึ้น ลง แทนการใช้ลิฟต์ สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการรณรงค์ โดยการติดสติ๊กเกอร์ บริเวณหน้าลิฟท์ทุกชั้น แสดงดังรูปภาพที่ 34	-	-
10. แสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้น และลดการใช้ลิฟท์ที่ไม่จำเป็น	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการติดตั้งป้ายแสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน แสดงดังรูปภาพที่ 36	-	-
11. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ว รอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก (5.5 KW) และมีการทำงานเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งไม่เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD	โครงการฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ซึ่งไม่เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD ซึ่งทางบริษัทจะพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดพลังงานเครื่องสูบน้ำต่อไป และปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้เป็นไปตามแผนฯ	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
12. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ประมาณ 25 องศาเซลเซียส	ปฏิบัติได้	จัดทำสติกเกอร์รณรงค์การตั้งอุณหภูมิ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส แสดงดังรูปภาพที่ 34	-	-
13. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในพื้นที่โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ สม่ำเสมอ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดหาช่างซ่อม/ล้างแอร์ อำนวยความสะดวกให้พนักงาน	-	-
14. โครงการเป็นตัวแทนการติดต่อบริษัทล้างเครื่องปรับอากาศ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวันที่บริษัทล้างเครื่องปรับอากาศจะเข้ามาภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทล้างเครื่องปรับอากาศ และเป็นผู้ควบคุมการทำงานของบริษัทยานนอกนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่พักอาศัยในโครงการฯ	-	-
3.6 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย				
3.6.1 จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งตามที่กฎหมายกำหนด แสดงดังรูปภาพที่ 37	-	-
3.6.1 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่าเสียหายใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไข	ปฏิบัติได้	ดำเนินการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยประจำทุกเดือน และจะตรวจสอบรายปี โดย outsource ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2568	-	เอกสารแนบที่ 9 การตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย และตารางที่ 1 แผนงานดำเนินการตามมาตรการฯ
3.6.2 จัดให้มีแผนที่หนีไฟ และโครงสร้างรับผิวดมของที่มีลูกเจ็นด้านอัคคีภัย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีแผนที่หนีไฟ และโครงสร้างรับผิวดมของที่มีลูกเจ็นด้านอัคคีภัย มีการทบทวนรายชื่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 22 แผนผังหนีไฟและโครงสร้างหน้าต่างรับผิวดม
3.6.3 .ซ้อมหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ดำเนินการจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา	-	ตารางที่ 1 แผนงานดำเนินการตามมาตรการฯ

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 การจราจร				
3.7.1 จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวก โดยจัดให้รถของผู้ที่มาจอดด้านในก่อนแลจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ	ปฏิบัติได้	จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยจัดระเบียบการจราจร ประจำกะละ 2 คน ดังแผนผังบุคลากร และปฏิบัติงานดังรูปภาพที่ 38	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.7.2 จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออก โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนนสาธารณะ	ปฏิบัติได้	จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยจัดระเบียบการจราจร ประจำกะละ 2 คน ดังแผนผังบุคลากร และปฏิบัติงานดังรูปภาพที่ 38	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.7.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการห้ามจอดรถยนต์ขวางทางเข้าออกของโครงการและบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจรของผู้สัญจรไปมาบนถนน ดังกล่าว	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดทำป้าย ห้ามจอดรถยนต์ขวางทางเข้าออกของโครงการฯ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบ แสดงดังรูปภาพที่ 39	-	-
3.7.4 จัดให้มีที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์	ปฏิบัติได้	จัดให้มีช่องที่จอดรถยนต์ เพียงพอตามที่เสนอในรายงาน มีจำนวนที่จอดรถยนต์ 114 ช่อง และที่จอดรถจักรยานยนต์ 127 ช่อง แสดงดังรูปภาพที่ 40	-	-
3.7.5 จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัย เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการและจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถยนต์ภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ ทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัย เพื่อให้ทราบจำนวน รถที่มีอยู่ในโครงการฯ ดังเอกสารแนบที่ 11 และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถยนต์ แสดงดังรูปภาพที่ 41	-	ดังเอกสารแนบที่ 11 บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครงการฯ
3.7.6 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออกโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติได้	จัดเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
--> มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้อง				
1. จัดให้มีการแนะนำเส้นทางสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการและประชาสัมพันธ์เส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่ เพื่อลดการใช้รถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางให้พนักงาน และมีการจัดบริการรถรับส่งพนักงาน ไปทำงาน และไปในเขตอำเภอศรีราชา	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ปฏิบัติได้	เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของโครงการฯ ไม่มีรถโดยสารระยะสั้นในการให้บริการ ทางโครงการฯ จึงมีบริการรถบัสและรถตู้รับส่งพนักงาน ในการไปทำงาน แสดงดังรูปภาพที่ 42	-	-
--> มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ				
1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมด้านการจราจร บริเวณทางเข้าออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน เช้า- เย็น	ปฏิบัติได้	จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยจัดระเบียบการจราจร ประจำกะละ 2 คนดังแผนผังบุคลากร ปฏิบัติงานแสดงดังรูปภาพที่ 38	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
2. จัดระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าออกของรถยนต์โครงการ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ มีการจัดระบบแสงสว่างบริเวณทางเข้า ออก โครงการฯ และถนนในโครงการฯ แสดงดังรูปภาพที่ 43	-	-
3. บริเวณทางเข้า - ออก โครงการ จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ของผู้ขับขี่เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ จัดให้มีคนสวนในการดูแล ตัดหญ้า บริเวณทางเข้าออกโครงการ เพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น แสดงดังรูปภาพที่ 44	-	-
4. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรรถยนต์ ภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีเส้นแบ่งจราจรอย่างชัดเจน แสดงดังรูปภาพที่ 5	-	-
5. ระบบการจราจรภายในโครงการเป็นระบบหมุนเวียน ไม่มีการระบุเจ้าของช่องจอดรถยนต์ โดยผู้พักอาศัย สามารถนำรถยนต์เข้าจอดตามจำนวนที่จอดรถยนต์ที่มีอยู่	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ไม่มีการระบุเจ้าของช่องจอดรถยนต์ ซึ่งพนักงานผู้พักอาศัยสามารถนำรถยนต์เข้าจอดตามจำนวนที่จอดรถยนต์ที่มีอยู่	-	-
3.8 การระบายอากาศ --> ไม่ส่งผลกระทบ (0)				

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.9 การสื่อสาร				
3.9.1 จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการลดทอนความเข้มข้นสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์จากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ และเข้าพบ ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความเข้มข้นสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ มีการติดตั้งกล่องรับข้อเสนอนะ ดังรูปภาพที่ 45	-	-
3.9.2 ในกรณีทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	ปฏิบัติได้	ยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความเข้มข้นสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์		
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน				
3.10.1 โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ - กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 - กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม จังหวัดชลบุรี (ร่าง)	ปฏิบัติได้	ดำเนินการออกแบบอาคารตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ตามเอกสารแนบที่ 12 และได้รับใบอนุญาตให้เข้าพักได้ ตามเอกสารแนบที่ 13	-	เอกสารแนบที่ 12 แบบ อ.1 เอกสารแนบที่ 13 แบบ อ.6

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม				
4.1.1. พิจารณารับคนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการก่อนเป็นอันดับแรก เช่น เจ้าหน้าที่ คนสวน แม่บ้าน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น	ปฏิบัติได้	โครงการฯ พิจารณา รับคนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการฯ รวมไปถึงการรับนักศึกษาฝึกงาน เข้ามาฝึกปฏิบัติงานในโครงการฯ และบริษัท หากมีคนในพื้นที่เข้ามาสมัคร	-	-
4.1.2. จัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในพื้นที่โครงการหรือ แจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ปฏิบัติได้	จัดทำแผ่นพับและ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยประหยัดพลังงาน แสดงดังรูปภาพที่ 18	-	-
4.1.3 ให้กำหนดกฎระเบียบ ห้ามมิให้พักอาศัยเสียงดัง ทะเลาะวิวาท และห้ามทิ้งหรือปาสิ่งของออกจากระเบียงหรือหน้าต่างเพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคล และทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีการลงโทษตักเตือนและเสียค่าปรับ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ ได้จัดทำกฎระเบียบการเข้าพัก สำหรับพนักงานที่เข้าพักในโครงการฯ	-	เอกสารแนบที่ 14 ระเบียบการเข้าพักอาคารสวัสดิการฯ
4.1.4 .โครงการจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ อบต.เขาคันทรง เช่น การจัดนิทรรศการ การร่วมกิจกรรมการเก็บมูลฝอย กิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง อบต. เขาคันทรง ตามที่มีหนังสือแจ้งถึงทางโครงการฯ แต่ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ทางอบต. ยังไม่มีโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ	-	-
4.1.5 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV) ให้อยู่ในสภาพที่ดี อยู่เสมอ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV เป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติ ดังเอกสารแนบที่ 15	-	เอกสารแนบที่ 15 แผนผังบุคลากรด้านไอที

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
--> ด้านทัศนียภาพโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป				
1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งโครงการ 2,078.80 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะปลูกภายในบริเวณโครงการ บริเวณเปิดโล่ง เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดสลายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการและจากภายนอกสูงภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกพืชคลุมดิน และการปลูกต้นไม้ใหญ่ แสดงดังรูปภาพที่ 2 และทำการควบคุมดูแลรักษาต้นไม้ อย่างสม่ำเสมอ	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	มีการควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรม ตามที่ออกแบบไว้ เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	ปฏิบัติได้	มีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของโครงการ มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดี เดือนละ 1 ครั้ง ผลการปฏิบัติ ดังเอกสารแนบที่ 1	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
4. ตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร	ปฏิบัติได้	มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ตัดตกแต่งกิ่งไม้และกวาดใบไม้ เป็นประจำ แสดงดังรูปภาพที่ 46	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
5. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในพื้นที่โครงการ ให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในการดูแลรักษา พื้นที่สีเขียว ตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน ผลการปฏิบัติ ดังเอกสารแนบที่ 1	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
6. ออกแบบอาคารโดยใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา	ปฏิบัติได้	ลักษณะที่อาคารเป็นสีขาว แสดงดังรูปภาพที่ 47	-	-
7. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นที่	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ ได้ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียง โดยติดตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะ ไว้ที่ บัอม รมก. แสดง ดังรูปภาพที่ 45 และเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ซึ่ง ยังไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
--> ด้านภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม				
1. เมื่อก่อสร้างเสร็จจะมีการทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบ และโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย	ปฏิบัติได้	- เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่ -การปลูกต้นไม้ใหญ่ และควบคุมบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
2. ควบคุมสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้	ปฏิบัติได้	ดำเนินการควบคุมสภาพให้เป็นไปตามแบบที่ออกแบบไว้	-	-
3.จัดให้มีการดูแลต้นไม้ รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มี คนสวน ทำหน้าที่ ดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อม	-	-
4. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	ปฏิบัติได้	ปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน ซึ่งในพื้นที่แนวรั้ว จะเป็นพื้นที่ให้พนักงานปลูกพืชผักสวนครัว ที่สามารถเก็บรับประทานได้ แสดงดังรูปภาพที่ 4	-	-
--> ด้านตัวอาคารบดบังทิศทางลม				
1. ออกแบบอาคารโครงการก่อนที่จะทำการก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ผู้ออกแบบออกแบบตัวอาคารให้มีลักษณะให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียง 10 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่านได้สะดวก	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีที่ว่างด้านข้างระหว่างอาคาร มีระยะจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียง 10 เมตร แสดงดังรูปภาพที่ 48	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมากโครงการในระยะดำเนินการ โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมจากอาคาร โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ และเข้าพบ ไม่มีผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมจากอาคาร โครงการมีการติดตั้งกล่องรับข้อเสนอนะบริเวณบ่อม ปรก. แสดงดังรูปภาพที่ 45	-	-
3. ในกรณีทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะใดภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	ปฏิบัติได้	ยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ จากการบดบังลมจากอาคารโครงการฯ	-	-
--> ด้านจรรยาบรรณคั้งคิด				
1. ห้ามระบุเจ้าของช่องจอดรถ โดยผู้พักอาศัยสามารถจอดรถยนต์ได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติดป้ายห้ามจอดรถยนต์ นอกโครงการ พร้อมจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ไม่มีการระบุเจ้าของช่องจอดรถยนต์ ซึ่งพนักงานผู้พักอาศัยสามารถนำรถยนต์เข้าจอดตามจำนวนที่จอดรถยนต์ที่มีอยู่ แสดงดังรูปภาพที่ 40	-	-
2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนนสาธารณะ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 กะ กะละ 2 คน (กลางวัน และกลางคืน)	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. โครงการจัดให้มีรถรับส่งพนักงาน ในวันทำงาน เพื่อคอยให้บริการแก่พนักงานที่พักอาศัยภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีรถรับส่งพนักงาน ขนาด 45 ที่นั่ง และรถตู้ รับส่งพนักงานในวันทำงาน จำนวน 4 รอบ - รอบเวลา 07.30 และเวลา 19.30 รับจากโครงการฯ ไปทำงานที่บริษัท - รอบเวลา 17.30 และเวลา 21.30 รับจากบริษัท ไปโครงการฯ แสดงดังรูปภาพที่ 42	-	-
4. จัดที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป	ปฏิบัติได้	จัดให้มีช่องที่จอดรถยนต์ เพียงพอตามที่เสนอในรายงาน มีจำนวนที่จอดรถยนต์ 114 ช่อง และที่จอดรถจักรยานยนต์ 127 ช่อง แสดงดังรูปภาพที่ 40	-	-
5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ห้ามจอดรถขวางปากทางเข้าออกของโครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางทางจราจรของผู้สัญจรไปมาบนถนน	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดทำป้าย ห้ามจอดรถยนต์ขวางทางเข้าออกของโครงการ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบ แสดงดังรูปภาพที่ 39	-	-
4.2 การศึกษา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0)				
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0)				
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
4.4.1 จัดให้มีการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญๆของอาคาร	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีระบบสุขาภิบาลต่างๆ ตามที่ในรายงานได้กำหนด และมี พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตลอด 24 ชั่วโมง	-	-
4.4.2 ไม่อนุญาตให้นำสัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพัก และภายในอาคารโครงการโดยไม่มีข้อยกเว้น	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้มีจัดทำระเบียบสำหรับผู้เข้าพักอาศัย แสดงดังเอกสารแนบที่ 14	-	เอกสารแนบที่ 14 ระเบียบการเข้าพักอาคารสวัสดิการฯ

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4.3 ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยโดยใช้ถุงมือ และผ้าปิดจมูกทุกครั้ง วันละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาด ลดกลิ่น และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค น้ำเสียที่เกิดจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักมูลฝอย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ดังแสดงในรูปภาพที่ 27	-	-
4.4.4 รับผิดชอบให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการทุก 6 เดือน เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ตัวกรองของเครื่องปรับอากาศ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รอบที่ 2 ในช่วงวันที่ 15-24 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา แสดงดังรูปภาพที่ 6	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
4.4.5 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการซ่อมปะปาดรั่วใหญ่	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จะดำเนินการล้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา	-	-
--> ความปลอดภัยบุคคลภายในอาคาร				
4.4.6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน แบ่งการทำงานงานออกเป็น 2 กะ กะละ 2 คน (กลางวัน และกลางคืน)	-	เอกสารแนบที่ 2 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
4.4.7 ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้มีการออกแบบอาคารให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากระเบียง และช่องลมทุกชั้น แสดงดังรูปภาพที่ 49	-	-
4.4.8 จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้าออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกๆ ชั้นภายในอาคารโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้าออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกๆ ชั้นภายในอาคารโครงการ โดยมีทั้งหมด 104 ตัว แบ่งเป็น อาคาร A จำนวน 52 ตัว และ อาคาร B จำนวน 52 ตัว แสดงดังรูปภาพที่ 50	-	เอกสารแนบที่ 15 แผนผังบุคลากรด้านไอที

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4.9 จัดให้มีระบบคีย์การ์ด ผ่าน เข้าออก อาคารพักอาศัย ทั้ง 2 อาคาร	ปฏิบัติได้	โครงการมีการเปลี่ยนจากระบบ คีย์การ์ด มาเป็นระบบ Face scan ทั้ง อาคาร A และ อาคาร B แสดงดังรูปภาพที่ 51	-	-
--> ความปลอดภัยบุคคลภายนอกอาคาร				
4.4.10 สำนักงานโครงการกำหนดกฎระเบียบห้ามทิ้งหรือปาสิ่งของออกจากระเบียงหรือออกนอกหน้าต่าง เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีมาตรการตักเตือน และเสียค่าปรับตามลำดับ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้มีจัดทำระเบียบการเข้าพัก สำหรับผู้เข้าพักอาศัย อาคาร ในโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 14 ระเบียบการเข้าพักอาคารสวัสดิการฯ
4.4.11 ให้โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีมาตรการป้องกันด้านอัคคีภัย ให้ยึดถือและปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ 2	-	เอกสารแนบที่ 2 คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
4.4.12 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ลดความเร็วของยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ชุมชน	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยลดความเร็วเมื่อเข้าสู่ชุมชน	-	-
4.4.13 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า ออกโครงการ เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 กะ กะละ 2 คน (กลางวัน และกลางคืน) ดังแผนผังบุคลากร และแสดงดังรูปภาพที่ 38	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
4.4.14 จัดให้มีระบบคีย์การ์ด ผ่าน เข้าออก อาคารพักอาศัย ทั้ง 2 อาคาร	ปฏิบัติได้	โครงการมีการเปลี่ยนจากระบบ คีย์การ์ด มาเป็นระบบ Face scan ทั้ง อาคาร A และ อาคาร B แสดงดังรูปภาพที่ 51	-	-
4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ --> ผลกระทบระดับต่ำ (1)				
--> ผลกระทบสุขภาพหลัก (Major impact)				

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.5.1 โรคที่มีสาเหตุจากมูลฝอยและน้ำเสีย				
4.5.1.1 ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอย ทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ จัดให้แม่บ้าน ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย ให้มีสภาพดี อยู่เสมอ บริเวณที่ตั้งมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวม ทุกวัน พร้อมลงบันทึกการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานดังเอกสารแนบที่ 1	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
4.5.1.2 จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
4.5.2 โรคระบบทางเดินอาหาร				
4.5.2.1 ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ทำแผนพับ ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และติดประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด แต่ละอาคาร แสดงดังรูปภาพที่ 51	-	-
4.5.2.2 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ทำแผนพับ ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และติดประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด แต่ละอาคาร แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
4.5.3 โรคผิวหนัง				
4.5.3.1 จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติได้	จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งเป็นประจำ	-	-
4.5.3.2 จัดระบบท่อระบายน้ำ รองรับน้ำหลากภายในโครงการ เพื่อมิให้น้ำท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดระบบท่อระบายน้ำ รองรับน้ำหลากภายในโครงการ ตามแบบแผนผังการก่อสร้างโครงการฯ	-	-
4.5.4 โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค				

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.5.4.1 โรคไข้เลือดออก				
4.5.4.1.1 ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย	ปฏิบัติได้	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่โครงการฯ	-	-
4.5.4.1.2 จัดให้มีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย เดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติได้	ทางฝ่ายสาธารณสุขของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง แนะนำให้ฉีดทุกๆ 3 เดือน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตามที่หน่วยงานอบต.แนะนำ ในรอบครึ่งปีหลัง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2568 แสดงดังรูปภาพที่ 53	-	-
4.5.4.1.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบภาชนะใส่น้ำ ให้มีฝาปิดมิดชิด และเปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่กลายเป็นยุง	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยทำแผ่นพับ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงานผู้พักอาศัย และมีเจ้าหน้าที่โครงการในการดูแลตรวจสอบไม่ให้มีพื้นที่น้ำท่วมขัง เป็นประจำ	-	-
4.5.4.2 โรคพิษสุนัขบ้า				
4.5.4.2.1 จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มิดชิดเพื่อป้องกัน สุนัขและแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ มีรั้วรอบพื้นที่ที่มิดชิด ป้องกันสุนัขและแมว เข้ามาในพื้นที่ แสดงดังรูปภาพที่ 54	-	-
4.5.4.2.2 ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยนำสุนัข และแมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ ได้มีจัดทำระเบียบสำหรับผู้เข้าพักอาศัย ดังเอกสารแนบที่ 14	-	เอกสารแนบที่ 14 ระเบียบการเข้าพักอาคารสวัสดิการฯ
4.5.4.2.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ	ปฏิบัติได้	ประชาสัมพันธ์ สื่อให้ความรู้ โดยการติดบอร์ด และสื่อสารทางกลุ่มพนักงานงานหอพัก	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.5.4.3 โรคอุจจาระร่วง				
4.5.4.3.1 จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการเพื่อป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ และแมลงวัน	ปฏิบัติได้	จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาด จำนวน 3 คน ดังแผนผังบุคลากรตามเอกสารแนบที่ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
4.5.4.3.2 ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหาร และน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติได้	มีการรณรงค์ให้ดูแลความสะอาดทั้งภาชนะและน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ	-	-
4.5.4.3.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนเป็นป้ายคำขวัญ	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยทำแผ่นพับ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงานผู้พักอาศัย และมีเจ้าหน้าที่โครงการในการดูแลตรวจสอบไม่ให้มีพื้นที่น้ำท่วมขัง เป็นประจำ	-	-
-->ผลกระทบด้านสุขภาพรอง (Minor Impact)				
1.โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง				
1.1 จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติได้	จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งเป็นประจำ แสดงดังรูปภาพที่ 1	-	-
1.2 ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ในบริเวณที่จอดรถภายในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 7	-	-
1.3 ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในโครงการถ่ายเทได้สะดวก	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในโครงการถ่ายเทได้สะดวก แสดงดังรูปภาพที่ 55	-	-
1.4 ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	ปฏิบัติได้	ตรวจสอบไม่พบสิ่งกีดขวาง การระบายอากาศ อย่างสม่ำเสมอ	-	-
1.5 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ ให้ล้างแอร์เป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่าง ซ่อม/ล้าง แอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการฯ ให้ล้างแอร์เป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการฯ	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. โรคประสาหูเสื่อมจากเสียง				
2.1.จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า ออก จากพื้นที่ โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม/ชม	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งในโครงการ และตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี เดือนละ 1 ครั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 5	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
2.2.ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ ติดตั้งในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 7	-	-
2.3.กำหนดให้มีป้ายจำกัดความเร็วและเน้นชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากรถแล่น	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งในโครงการ (แสดงดังรูปภาพที่ 5) และตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
2.4.ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน แสดงดังรูปภาพที่ 7	-	-
2.5.ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น บั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการจัดทำเป็นรายชื่อเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ดำเนินการจัดทำแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผนรักษา ผลปฏิบัติเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ดังเอกสารแนบที่ 4	-	เอกสารแนบที่ 4 ทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร แผนและตัวอย่างผลการบำรุงรักษา
3. โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค				
3.1 ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ ภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวก ลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจากการไอหรือจามของผู้ป่วย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในโครงการถ่ายเทได้สะดวก แสดงดังรูปภาพที่ 55	-	-
3.2 ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีแม่บ้าน ทำความสะอาด ภายในอาคารเป็นประจำสม่ำเสมอ ดังแผนผังบุคลากร ตามเอกสารแนบที่ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะ หลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ใช้ขี้ตา จมูก หรือปาก	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ล้างมือบ่อย มีแผ่นพับแจกจ่ายและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 18	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ผ้าปิดจมูก และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
3.5 รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีแผ่นพับแจกจ่ายและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
4.โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค				
4.1 ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ ภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวก ลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจากการไอหรือจามของผู้ป่วย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ ภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวก แสดงดังรูปภาพ 55	-	-
4.2 ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีแม่บ้าน ทำความสะอาด ภายในอาคารเป็นประจำสม่ำเสมอ	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
4.3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะ หลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ใช้ขี้ตา จมูก หรือปาก	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ล้างมือบ่อยๆ มีแผ่นพับแจกจ่ายและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 18	-	-
4.4 ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ผ้าปิดจมูก และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
4.5 รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีแผ่นพับแจกจ่ายและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
5. อุบัติเหตุจากการจราจร				
5.1 มีมาตรการห้ามระบุเจ้าของช่องจอดรถ โดยผู้พักอาศัยสามารถจอดรถยนต์ได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติดป้ายห้ามจอดรถยนต์ นอกโครงการ พร้อมจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้จัดที่จอดรถยนต์ให้ผู้พักอาศัย โดยไม่ระบุเจ้าของช่องจอดรถ แสดงดังรูปภาพที่ 40	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5.2 จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้สะดวก โดยจัดให้รถของผู้ที่มาจองด้านในก่อนและจัดให้ตรงกับช่องจอดรถ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน แบ่งการทำงานงานออกเป็น 2 กะ กะละ 2 คน (กลางวัน และกลางคืน) ดังแผนผัง บุคลากร ตามเอกสารแนบที่ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
5.3 จัดที่จอดรถของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์	ปฏิบัติได้	จัดให้มีช่องที่จอดรถยนต์ เพียงพอตามที่เสนอในรายงาน มีจำนวนที่จอดรถยนต์ 114 ช่อง และที่จอดรถจักรยานยนต์ 127 ช่อง แสดงดังรูปภาพที่ 40	-	-
5.4 จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ เป็นสติ๊กเกอร์ ชีบ่ง ตามเอกสารแนบหมายเลข 11 และทำสติ๊กเกอร์อนุญาตจอดรถภายในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 41	-	ดังเอกสารแนบที่ 11 บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครงการ
6.อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ				
6.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า ออกโครงการ เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน แบ่งการทำงานงานออกเป็น 2 กะ กะละ 2 คน (กลางวัน และกลางคืน) ดังแผนผังบุคลากร และแสดงดังรูปภาพที่ 38	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
6.2 จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆภายในโครงการให้ชัดเจน แสดงดังรูปภาพที่ 5	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6.3 จัดทำป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว และติดตั้งเนินชะลอความเร็ว แสดงดังรูปภาพที่ 5	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
6.4 จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในโครงการและบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีแม่บ้าน ทำความสะอาด ภายในอาคารเป็นประจำสม่ำเสมอ แสดงดังรูปภาพที่ 56		เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการฯ
6.5 จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหาย หรือ ใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	ปฏิบัติได้	ทำการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และ ประจำปีโดย หน่วยงานภายนอก ในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา		เอกสารแนบที่ 9 รายงานผลการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน
6.6 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ แสดงดังรูปภาพที่ 57	-	-
6.7 จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดินและโถงลิฟท์ทุกชั้นของอาคาร	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดินและโถงลิฟท์ทุกชั้นของอาคาร แสดงดังรูปภาพที่ 58	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย				
7.1 จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ปฏิบัติได้	จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการตามกฎหมาย แผนผังอุปกรณ์ และมีการตรวจสอบ ดังเอกสารแนบที่ 9 และแสดงผังรูปภาพที่ 37	-	เอกสารแนบที่ 9 รายงานผลการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
7.2 จัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต. เขาคันทรง มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จะดำเนินการจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา แสดงผังรูปภาพที่ 67	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
4.6.สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว				
4.6.1 ทักษะนิยภาพ				
4.6.1.1 โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งโครงการ 2,078.80 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะปลูกภายในบริเวณโครงการ บริเวณเปิดโล่ง เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดสลายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการและจากภายนอกสูงภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกพืชคลุมดิน การปลูกต้นไม้ใหญ่ แสดงผังรูปภาพที่ 2	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารถาวรที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.6.1.2.ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ ผลการปฏิบัติแสดงดังเอกสารแนบที่ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
4.6.1.3.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	ปฏิบัติได้	มีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของโครงการฯ มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดี เดือนละ 1 ครั้ง ผลการปฏิบัติ ดังเอกสารแนบที่ 1	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
4.6.1.4.ตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่อุปกรณ์บริเวณข้างเคียงอาคาร	ปฏิบัติได้	มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ตัดแต่งกิ่งไม้และกวาดใบไม้ เป็นประจำ แสดงดังรูปภาพที่ 46	-	-
4.6.1.5.ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในพื้นที่โครงการ ให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในการดูแลรักษา พื้นที่สีเขียว ตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการฯ
4.6.1.6. ออกแบบอาคารโดยใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา	ปฏิบัติได้	ลักษณะที่อาคารเป็นสีขาว แสดงดังรูปภาพที่ 47	-	-
4.6.1.7 จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่สำนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียน บริเวณหน้าห้อง สำนักงานของแต่ละอาคาร แสดงดังรูปภาพที่ 45	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.6.2 ทิศทางของแสงแดด				
4.6.2.1 จัดกล่องรับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่บ่อมยวม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นที่	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่บ่อมยวม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ของผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 45	-	-
4.6.2.2 จัดการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเจ้าของอาคารพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็น ผู้รับผิดชอบผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ และเข้าพบ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบดบังแสงแดดของโครงการฯ	-	-
4.6.2.3 ในกรณีทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ และเข้าพบ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบดบังแสงแดดของโครงการฯ	-	-
4.6.3 ทิศทางลม				
4.6.3.1 ออกแบบอาคารโครงการให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่านได้สะดวก	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีที่ว่างด้านข้างระหว่างอาคาร มีระยะจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียง 10 เมตร แสดงดังรูปภาพที่ 48	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.6.3.2 จัดการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ และเข้าพบ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบดบังแสงแดดของโครงการฯ	-	-
4.6.3.3 ในกรณีทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบดบังลมของโครงการ	-	-
4.6.4 แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ --> ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)			-	-
4.7.การประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก --> ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)			-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.8.การขุดเขยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ				
4.8.1.ขุดลอกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ โดยประสานงานความร่วมมือกับ อบต.เขาคันทรง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	ปฏิบัติได้	ทางโครงการมีกำหนดการขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณหน้าโครงการ ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2568	-	-
4.8.2.ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกทดแทนต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดยประสานงานกับ อบต.เขาคันทรง เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ เข้าร่วมโครงการ ของอบต.เขาคันทรง ในเรื่องปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ตามที่มีหนังสือแจ้งมายังบริษัท ซึ่งในรอบ เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 นี้ ยังไม่มีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการ	-	-
4.8.3.กำหนดให้โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันทรง หากมีการชำรุดต้องรีบแก้ไข เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จะดำเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบว่าเกิดการชำรุด โดยจะประสานงานกับ อบต. เขาคันทรง เพื่อดำเนินการ	-	-
4.9 การขุดเขยสู่สังคม				
1.มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนของ อบต. เขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 160,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนของ อบต.เขาคันทรง ครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้ว (พ.ศ. 2560, 2561, 2562, 2563)	-	-
2.มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐบาลระยะเวลา 4ปี รวมเป็นเงิน 140,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยของ รัฐบาล ครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้ว (พ.ศ. 2560, 2561, 2562, 2563)	-	-
3.โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานของ อบต.เขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟู ทำนุบำรุงศาสนสถาน ครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้ว (พ.ศ. 2560, 2561, 2562, 2563)	-	-

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.บริจาคเงินสาธารณสุขุ อบต เขาคันธง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการ ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขุ ครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้ว (พ.ศ. 2560, 2561, 2562, 2563)	-	-
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการฯ จะปรับปรุงภูมิทัศน์ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการฯ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันธง ซึ่งในปี 2568 ที่ผ่านมา ทางอบต.ยังไม่มีโครงการด้านนี้ ทั้งนี้งบประมาณโครงการนี้ ได้รวมไว้กับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ซึ่งมอบให้กับอบต.เขาคันธง ตามเอกสารแนบที่ 36	-	-
4.10 การมีส่วนร่วมของประชาชน				
4.10.1 การสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 โดยแบบสอบถาม				
4.10.2 การสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 โดยแบบสอบถาม				
ให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน ดังนี้ (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	ปฏิบัติได้	โครงการมีการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติฯ ล่าสุด คือ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568	-	เอกสารแนบที่ 26 จดหมายการส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รอบ มกราคม-มิถุนายน 2568

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(เปลี่ยนแปลงมาตรการฯ หัวข้อ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม หัวข้อ "บ่อหน่วงน้ำ")

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม เปลี่ยนแปลงมาตรการ จากเดิม จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เป็นไม่มีบ่อหน่วงน้ำ มีผล 28 ธันวาคม 2563				
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 1.ตรวจสอบการขึ้นเนิน ของคูคลองสาธารณะ ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ ปีละ 2 ครั้ง	ปฏิบัติได้	ได้มีตรวจสอบการขึ้นเนิน ของคูคลองสาธารณะ ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา		เอกสารแนบที่ 33 บันทึกผลการตรวจสอบการขึ้นเนิน ของคูคลองสาธารณะ ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 2. ขุดลอกคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ จนถึงจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ มีการขุดลอกคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ จนถึงจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2568		เอกสารแนบที่ 32 การดำเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 3. ตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้มีการตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง คือ กรกฎาคม-ธันวาคม 2568		เอกสารแนบที่ 34 บันทึกผลตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 4..จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ และตรวจเช็คสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เป็นประจำทุกเดือน	-	เอกสารแนบที่ 35 รายการอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำสาธารณะ และการตรวจเช็คประจำเดือน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 5.การเตรียมแผนฉุกเฉิน และการช่วยเหลือชุมชน กรณีน้ำท่วม	ปฏิบัติได้	คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน สำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด	-	เอกสารแนบที่ 2 คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(เปลี่ยนแปลงมาตรการฯ หัวข้อ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม หัวข้อ "บ่อหน่วงน้ำ")

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัคอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การชดเชยสังคม (Community Social Respond)				
1.มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตั้งแต่ปี 2564-2568 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการฯ มีการจัดทำคอกขยะ แยกประเภท จำนวน 2 อัน และส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านระเวิง ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 ตามโครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ	-	
2.โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ปี 2564,2565,2566,2567 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ถวายปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ให้กับศาสนสถานในพื้นที่ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ดังนี้ 1. วัดระเวิงรังสรรค์ จำนวน 20,000 บาท 2. วัดเขาคันทรง จำนวน 15,000 บาท 3. วัดสุรศักดิ์ จำนวน 15,000 บาท	-	เอกสารแนบที่ 25 โครงการ CSR ด้านทำนุบำรุงศาสนา
3.บริจาคเงินด้านสาธารณสุข ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ปี 2564,2565,2566,2567 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	ดำเนินการแล้ว โดยการมอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท ให้กับ อบต.เขาคันทรง โดยทางอบต.เขาคันทรง เป็นผู้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568	-	

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(เปลี่ยนแปลงมาตรการฯ หัวข้อ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม หัวข้อ "บ่อหน่วงน้ำ")

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) (เริ่มดำเนินการหลังจากการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทพ.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) ของกรมทางหลวงชนบทแล้วเสร็จ)	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้มอบเงินอุดหนุน ให้แก่อบต.เขาคันทรง เพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการฯ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 - เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ได้มีการติดตามสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการ ต่ออบต.เขาคันทรง - วันที่ 31 ตุลาคม 2567 อบต. เขาคันทรง แจ้งความคืบหน้า ว่าอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบโครงการก่อสร้างใหม่ อ้างอิงหนังสือเลขที่ ชบ ๗๑๒๗๓/๑๗๙๙๙ - บริษัท สามมิตรก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถนนด้านหน้าโครงการฯ แล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2568 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 อบต.เขาคันทรง แจ้งจำนวนเงินที่เหลือจากการก่อสร้างถนน - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ทางโครงการฯ แจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการใช้เงินที่เหลือจากการก่อสร้างถนนด้านหน้าโครงการฯ ต่ออบต.เขาคันทรง	-	เอกสารแนบที่ 36 การอุดหนุนงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการ

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(เปลี่ยนแปลงมาตรการฯ หัวข้อ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม หัวข้อ "บ่อน้ำวน้ำ")

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อน้ำวน้ำ				
1.จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพ 2.จัดทำสวนหย่อม ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนของพนักงานและผู้พักอาศัยร่วม 3.มีพื้นที่ลานกิจกรรมสีเขียว ที่สามารถให้พนักงานได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ได้มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเปิดให้พนักงานใช้งานแล้ว	-	เอกสารแนบที่ 31 การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

5.ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง โดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ขอบเขต แผนการติดตามตรวจสอบ จุดเก็บตัวอย่างและพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4

5.2 ผลการตรวจวิเคราะห์การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.2.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการเทียบกับมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในแบบตด.๙ และกราฟเปรียบเทียบดังแสดงในหน้าที่ 97 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียดังแสดงในหน้าที่ 93-94 ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการตามเอกสารแนบที่ 18

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านมาตรฐานทุกเดือน ยกเว้นค่า BOD เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 118, 43.2, 47.9 mg/L ตามลำดับ ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 30 mg/L ค่า SS เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 2, 3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 0.5 mg/L ค่า TKN เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม เท่ากับ 42, 44.3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 35 mg/L ค่า Sulfide เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม เท่ากับ 4.4, 10.9, 5.3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 1 mg/L ทางโครงการจึงได้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 103

5.2.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของโครงการเทียบกับมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการตามเอกสารแนบที่ 19 และบันทึกการตรวจสอบประจำวันตามเอกสารแนบที่ 5

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านมาตรฐานทุกเดือน ยกเว้นบ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก A ค่า Coliform เดือนตุลาคม เท่ากับ 49 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML ค่า E-Coli เท่ากับ 7.8 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ Not Detect คาดฟ้าตึก A ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 7.8 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML คาดฟ้าตึก B ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 7.8 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML ทางโครงการจึงได้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 104

5.3 แผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดและภาพถ่ายการเก็บตัวอย่าง

แผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งก่อนและหลังบำบัดดังแสดงในหน้าที่ 100

แผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำใช้บ่อเก็บน้ำใต้ดินดังแสดงในหน้าที่ 101

แผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำใช้ถังเก็บน้ำสำรองคาดฟ้าดังแสดงในหน้าที่ 102

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำทั้งก่อนและหลังบำบัดดังแสดงรูปที่ 12

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำใช้ดังแสดงรูปที่ 17

5.4 การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงดังเฉลี่ย

24 ชั่วโมง ความสั่นสะเทือน

แผนการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงดังเฉลี่ย

24 ชั่วโมง ความสั่นสะเทือน ตามรายละเอียดในหน้า 102-108 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปแสดงดังรูปที่ 59 และ ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและความสั่นสะเทือน แสดงดังรูปที่ 60

ตารางที่ 4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ประจำปี 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม														
	พารามิเตอร์	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	แผนการติดตามตรวจสอบ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป	-CO 24 ชั่วโมง -HC 24 ชั่วโมง -NO _x 24 ชั่วโมง -SO _x 24 ชั่วโมง -TSP 24 ชั่วโมง -PM ₁₀ 24 ชั่วโมง	-บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	1 ครั้ง/ปี										*		
2. ระดับเสียงในบรรยากาศ โดยทั่วไป	-เสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs)	-บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	1 ครั้ง/ปี										*		
3. การตรวจวัดความสั่น สะเทือน	-ความสั่นสะเทือน	-บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	1 ครั้ง/ปี										*		
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	-ความเป็นกรดและด่าง (pH) -บีโอดี (BOD) -สารแขวนลอย (SS)	-น้ำก่อนบำบัดตึก A -น้ำก่อนบำบัดตึก B (L สั้น) -น้ำก่อนบำบัดตึก B (L ยาว)	ทุกเดือน	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

**ตารางที่ 4 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน
บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ประจำปี 2568**

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม														
	พารามิเตอร์	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	แผนการติดตามตรวจสอบ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	-ซัลไฟด์ (Sulfide) -สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) -ตะกอนหนัก (Settable Solids) -น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) -ทีเคเอ็น (TKN)	-น้ำหลังบำบัด (DHS)													
5. คุณภาพน้ำใช้	-สี (Colour) - กลิ่น (Odour) -อีโคไล (E.coli)	-ถังเก็บน้ำใต้ดินตึก A -ถังเก็บน้ำใต้ดินตึก B	ทุกเดือน	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6. คุณภาพน้ำใช้	-สี (Colour) -รส (Test) - กลิ่น (Odour) -ความขุ่น Turbidity -ความเป็นกรดและด่าง (pH) -ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Iron) -ความกระด้างทั้งหมด (Hardness) -โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform) -อีโคไล (E.coli)	-ถังเก็บน้ำใต้ดินตึก A -ถังเก็บน้ำใต้ดินตึก B - ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าตึก A - ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าตึก B	1 ครั้ง/ปี										*	*	*

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง

จัดทำรายงานโดย สุคนธรส กระสังข์

ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำหลังบำบัด (DHS)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี -

ดัชนี คุณภาพ น้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด(๑)						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน (๒)	เกณฑ์ กำหนดใน รายงานฯ(๓)
		24/7/2025	29/8/2025	25/9/2025	30/10/2025	27/11/2025	25/12/2025			
BOD	(mg/l)	12.9	19.8	118.0	43.2	47.9	13.7	118/12.9	30	30
Oil&Grease	(mg/l)	<3	3.0	8.0	7.0	6.0	<3	8/<3	20	20
pH		7.5	7.4	7.6	7.8	7.2	7.1	7.8/7.1	5.0-9.0	5.0-9.0
SS	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	2.0	3.0	<0.1	3/<0.1	0.5	0.5
Sulfide	(mg/l)	1.0	4.4	10.9	5.3	0.7	<0.5	10.9/<0.5	1	1
TDS	(mg/l)	312.0	300.0	268.0	316.0	308.0	308.0	316/268	500	500
TSS	(mg/l)	11.0	26.0	43.1	56.0	29.5	6.0	56/6	40	40
TKN	(mg/l)	20.6	37.7	19.0	35.2	42.0	44.3	44.3/20.6	35	35

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ข)

(๓) ระบุความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง Paramet Sattayakun, Mongkon Phalath, Chatchai Sukpia, Narunat thammasaro, Jakkarin Manwicha, Tanasit Wongsachai, Panupong Manit, Chainusorn Lertnanthakunchai

ชื่อผู้บันทึก -

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ Photchana Seeda

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ Narumon Banchongkit เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ ว-225-จ-5284

เบอร์โทรศัพท์ 0 3368 4940

ตารางที่ 5 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

ชื่อโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง

สถานที่ตั้ง 101/146 หมู่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 6-12

ประจำปี พ.ศ. 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก A

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Colour	Test	Odour	Turbidity	pH	Iron	Hardness	Coliform	E.coli
24/7/2025	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
29/8/2025	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
25/9/2025	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
30/10/2025	<5	ไม่มี	ไม่มี	0.1	6.2	0.26	38	49	7.8
27/11/2025	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	2
25/12/2025	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
มาตรฐาน*	15	ไม่มี	ไม่มี	20	6.5-9.2	1	500	<2.2	N/D

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก B

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Colour	Test	Odour	Turbidity	pH	Iron	Hardness	Coliform	E.coli
24/7/2025	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
29/8/2025	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
25/9/2025	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
30/10/2025	5	ไม่มี	ไม่มี	5.4	6.1	0.57	17	<1.8	Not Detect
27/11/2025	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
25/12/2025	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
มาตรฐาน*	15	ไม่มี	ไม่มี	20	6.5-9.2	1	500	<2.2	N/D

สถานที่เก็บตัวอย่าง แท็งค์เก็บน้ำชั้นดาดฟ้าตึก A









วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Colour	Test	Odour	Turbidity	pH	Iron	Hardness	Coliform	E.coli
30/10/2025	<5	ไม่มี	ไม่มี	1.7	6.4	0.16	37	7.8	Not Detect
มาตรฐาน*	15	ไม่มี	ไม่มี	20	6.5-9.2	1	500	<2.2	N/D

สถานที่เก็บตัวอย่าง แท็งค์เก็บน้ำชั้นดาดฟ้าตึก B

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Colour	Test	Odour	Turbidity	pH	Iron	Hardness	Coliform	E.coli
30/10/2025	5	ไม่มี	ไม่มี	4.2	6.40	0.44	16	6.8	Not Detect
มาตรฐาน*	15	ไม่มี	ไม่มี	20	6.5-9.2	1	500	<2.2	N/D

หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษพ.ศ. ๒๕๕๑

กราฟเปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

คุณภาพน้ำก่อนบำบัด (ตึก A)

Month	Date	บีโอดี (BOD)	(Oil&Grease)	pH	ตะกอนหนัก (SS)	Sulfide	(TDS)	(TSS)	TKN
Unit		(mg/l)	(mg/l)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
JUL	24/7/2025	116.00	13.00	7.10	<0.1	2.10	268.00	31.00	10.70
AUG	29/8/2025	222.00	14.00	7.00	<0.1	5.10	250.00	37.00	16.50
SEP	25/9/2025	149.00	17.00	7.20	<0.1	5.60	248.00	40.00	13.20
OCT	30/10/2025	119.00	57.00	7.10	<0.1	1.80	216.00	51.00	15.20
NOV	27/11/2025	130.00	29.00	7.40	<0.1	1.80	234.00	43.00	13.00
DEC	25/12/2025	81.00	15.00	7.20	<0.1	1.70	202.00	15.00	9.00

คุณภาพน้ำก่อนบำบัด (ตึก B1)

Month	Date	บีโอดี (BOD)	(Oil&Grease)	pH	ตะกอนหนัก (SS)	Sulfide	(TDS)	(TSS)	TKN
Unit		(mg/l)	(mg/l)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
JUL	24/7/2025	407.00	58.00	5.60	0.30	2.20	290.00	185.00	22.30
AUG	29/8/2025	225.00	52.00	6.10	8.00	6.10	314.00	424.00	44.50
SEP	25/9/2025	323.00	7.00	6.20	<0.1	2.50	320.00	102.00	23.00
OCT	30/10/2025	1,331.00	106.00	5.80	250.00	6.90	396.00	4,446.00	67.60
NOV	27/11/2025	311.00	338.00	6.50	8.00	2.30	300.00	1,187.00	24.10
DEC	25/12/2025	1,495.00	346.00	5.90	17.00	2.70	274.00	50.30	368.00


คุณภาพก่อนบำบัด (ตึก B2)


Month	Date	บีโอดี (BOD)	(Oil&Grease)	pH	ตะกอนหนัก (SS)	Sulfide	(TDS)	(TSS)	TKN
Unit		(mg/l)	(mg/l)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
JUL	24/7/2025	193.00	38.00	5.70	1.00	4.30	278.00	118.00	18.40
AUG	29/8/2025	225.00	30.0	6.1	0.3	2.60	366.00	60.00	18.40
SEP	25/9/2025	753.00	171.0	5.7	1.5	5.90	286.00	286.00	59.90
OCT	30/10/2025	1,388.00	479.00	5.50	20.00	2.70	358.00	4,438.00	111.00
NOV	27/11/2025	350.00	32.00	6.30	1.30	6.10	360.00	127.00	23.00
DEC	25/12/2025	373.00	211.00	6.10	<0.1	1.60	264.00	84.00	24.70

คุณภาพหลังบำบัด


Month	Date	บีโอดี (BOD)	(Oil&Grease)	pH	ตะกอนหนัก (SS)	Sulfide	(TDS)	(TSS)	TKN
Unit		(mg/l)	(mg/l)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Standard		30.00	20	5.0-9	1	1.0	500.0	40.0	35.0
JUL	24/7/2025	12.90	<3	7.50	<0.1	1.00	312.00	11.00	20.60
AUG	29/8/2025	19.80	3.00	7.40	<0.1	4.40	300.00	26.00	37.70
SEP	25/9/2025	118.00	8.00	7.60	<0.1	10.90	268.00	43.10	19.00
OCT	30/10/2025	43.20	7.00	7.80	2.00	5.30	316.00	56.00	35.20
NOV	27/11/2025	47.90	6.00	7.20	3.00	0.70	308.00	29.50	42.00
DEC	25/12/2025	13.70	<3	7.10	<0.1	<0.5	308.00	6.00	44.30

แผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งก่อนและหลังบำบัด โครงการอาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนังงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ จำกัด ประจำปี 2568





แผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำให้ถึงเก็บน้ำสำรองตลาดฟ้า โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ประจำปี 2568





แบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน No. E-01

- Problem Description (รายละเอียดของปัญหา):

ค่า BOD เดือน 9, 10, 11 เท่ากับ 118, 43.2, 47.9 mg/L ตามลำดับ เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 30 mg/L

ค่า SS เดือน 10, 11 เท่ากับ 2, 3 mg/L ตามลำดับ เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 0.5 mg/L

ค่า TKN เดือน 11, 12 เท่ากับ 42, 44.3 mg/L ตามลำดับ เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 35 mg/L

ค่า Sulfide เดือน 8, 9, 10 เท่ากับ 4.4, 10.9, 5.3 mg/L ตามลำดับ เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 1 mg/L

- Root Cause Analysis (สาเหตุของปัญหา) :

เนื่องจากจุลินทรีย์เสื่อมสภาพ

เนื่องจาก Strainer ตันทำให้ปั๊มสูบน้ำไม่ทัน น้ำจากฝั่งที่ยังไม่บำบัดได้ล้นไปที่ฝั่งน้ำที่บำบัด

- INITIAL CORRECTION (การแก้ไขเบื้องต้น) :

มีการสลับเซลล์ในการบำบัดทุก 3 เดือน

สูบน้ำและตะกอนฝั่งน้ำที่บำบัดแล้ว

Finished Date(กำหนดเสร็จ) (16 / 10 /2025)

- Action to Prevent Recurrence (การป้องกันการเกิดซ้ำ) :

กำหนดความถี่ในการทำความสะอาด Strainer สัปดาห์ละ ครั้ง

จัดทำแผนการดำเนินการกรณีระดับน้ำสูงและบำบัดไม่ทัน

Finished Date(กำหนดเสร็จ) (31 / 1 /2026)



แบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน No. E-02

- Problem Description (รายละเอียดของปัญหา):

บ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก A ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 49 MPN/100ML เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML

ค่า E-Coli เท่ากับ 7.8 MPN/100ML เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ Not Detect

ดาดฟ้าตึก A ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 7.8 MPN/100ML เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML

ดาดฟ้าตึก B ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 7.8 MPN/100ML เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML

- Root Cause Analysis (สาเหตุของปัญหา) :

เนื่องขบอบมีรอยรั่วซึม ทำให้เวลาฝนตกมีการชะล้างสิ่งสกปรก และซึมลงไปในบ่อทำให้มีการปนเปื้อน

และน้ำในบ่อถูกสูบไปที่บ่อเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าด้วย

- INITIAL CORRECTION (การแก้ไขเบื้องต้น) :

ทำการสูบน้ำออกและทำความสะอาดบ่อและนำน้ำใหม่มาเติม

Finished Date(กำหนดเสร็จ) (30/11/2025)

- Action to Prevent Recurrence (การป้องกันการเกิดซ้ำ) :

อุดรอยตามขบอบเพื่อไม่ให้น้ำปนเปื้อนซึมเข้าไปในบ่อ

Finished Date(กำหนดเสร็จ) (30/11/2025)

5.4 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และความสั่นสะเทือน

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ แอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ในช่วงระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป และความสั่นสะเทือน พร้อมนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ราชการกำหนดไว้
- 1.2 เพื่อเฝ้าระวังปัญหามลพิษหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทัน่วงที

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

สำหรับการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ในช่วงระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 สามารถสรุปรายละเอียดการตรวจวัดได้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดการตรวจวัด

สถานี	เลขที่ตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A	2594115-1	Nitrogen dioxide	14-15 ต.ค. 68
	2594116-1	Sulfur Dioxide	14-15 ต.ค. 68
	2594117-1	Total Suspended Particulate, Carbon Monoxide, Particulate matter as PM 10, Total Hydrocarbon as Methane	14-15 ต.ค. 68
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A	2594115-2	Nitrogen dioxide	14-15 ต.ค. 68
	2594116-2	Sulfur Dioxide	14-15 ต.ค. 68
	2594117-2	Total Suspended Particulate, Carbon Monoxide, Particulate matter as PM 10, Total Hydrocarbon as Methane	14-15 ต.ค. 68

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายละเอียดการตรวจวัด

สถานี	เลขที่ ตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด
<u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป</u> (ต่อ) บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B	2594115-3	Nitrogen dioxide	14-15 ต.ค. 68
	2594116-3	Sulfur Dioxide	14-15 ต.ค. 68
	2594117-3	Total Suspended Particulate, Carbon Monoxide, Particulate matter as PM 10, Total Hydrocarbon as Methane	14-15 ต.ค. 68
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	2594115-4	Nitrogen dioxide	14-15 ต.ค. 68
	2594116-4	Sulfur Dioxide	14-15 ต.ค. 68
	2594117-4	Total Suspended Particulate, Carbon Monoxide, Particulate matter as PM 10, Total Hydrocarbon as Methane	14-15 ต.ค. 68
<u>ระดับเสียงโดยทั่วไป</u>			
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A	2594125-1	Noise Level (Leq 24 hrs.)	14-15 ต.ค. 68
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A	2594125-2	Noise Level (Leq 24 hrs.)	14-15 ต.ค. 68
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B	2594125-3	Noise Level (Leq 24 hrs.)	14-15 ต.ค. 68
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	2594125-4	Noise Level (Leq 24 hrs.)	14-15 ต.ค. 68
<u>ความสั่นสะเทือน</u>			
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A	2594128-1	Vibration	14-15 ต.ค. 68
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A	2594128-2	Vibration	14-15 ต.ค. 68
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B	2594128-3	Vibration	14-15 ต.ค. 68
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	2594128-4	Vibration	14-15 ต.ค. 68

3. วิธีการเก็บและการตรวจวัด

ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดหรือวิธีที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ โดยมีรายละเอียดดัง

Reference source not found.

ตารางที่ 2 รายละเอียดวิธีการเก็บและการตรวจวัด

พารามิเตอร์	อุปกรณ์/วิธีการตรวจวัด	วิธีการอ้างอิง
<u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u> <u>โดยทั่วไป</u> Total Suspended Particulate	Filter/High-Volume Air Sample/ Analytical Balance	United States Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)
Carbon Monoxide	Sampling Bag/Air Sampling Pump/ CO Analyzer	U.S. Environmental Protection Agency, EPA Method 40 CFR Part 50, Appendix C
Nitrogen dioxide	Nitrogen Dioxide Analyzer	U.S. Environmental Protection Agency, Method Part 50 App. F (Chemiluminescence)
Sulfur Dioxide	Sulfur dioxide Analyzer	U.S. Environmental Protection Agency, EPA Method Part 53 and 58
Particulate matter as PM 10	Filter/High-Volume Air Sample/ Analytical Balance	United States Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)
Total Hydrocarbon as Methane	Sampling bag/Sampling Pump/ THC Analyzer	Total Hydrocarbon Analyzer
<u>ระดับเสียงโดยทั่วไป</u> Noise Level (Leq 24 hrs.)	Integrate Sound Level Meter	Based on ISO 1996/1 and 1996/2
<u>ความสั่นสะเทือน</u> Vibration	Vibration Meter	DIN 4150

4. บุคลากร

การดำเนินงานในครั้งนี้ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) การเก็บตัวอย่าง

- นายจักริน	หมั่นวิศา	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
- นายภาณุวัฒน์	วังบง	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
- นายวัชรินทร์	ผ่องสามสวน	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
- นายศุภณัฐ	พิสัยพันธ์	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
- นายปฎิญา	ปานทองทา	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

2) การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

- นายศรายุทธ	จิตรานนท์	ตำแหน่ง	ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- นางสาวกนกกร	เอนก	ตำแหน่ง	ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- นายสุพจน์	สละมเต๊ะ	ตำแหน่ง	ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- นางสาวอรรณณ	รักยง	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- นางชลธิชา	สุบงกช	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- นางสาวธนิศา	กุลสุริวงศ์	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

3) การจัดทำรายงาน

- นางสาวกนกนันท์	พงษ์พานิชกุล	ตำแหน่ง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
------------------	--------------	---------	-----------------------

5. สรุปผลการตรวจวัด

5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

1) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 4 สถานี มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3

2) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A, บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A, บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B และบริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B ได้ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate matter as PM10), ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide) และก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (Total Hydrocarbon as Methane) และนำผลการตรวจวัดที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานดังต่อไปนี้

- ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในเวลา 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide) ในเวลา 1 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน-ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) ในเวลา 1 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และในเวลา 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ในเวลา 24 ชั่วโมง ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานดังกล่าวไว้เพื่อควบคุม

- ก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (Total Hydrocarbon as Methane) ในเวลา 24 ชั่วโมง ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานดังกล่าวไว้เพื่อควบคุม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เมื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานดังกล่าวกำหนด พบว่า ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

พารามิเตอร์		หน่วย	ผลการตรวจวัด (14-15 ต.ค. 68)				มาตรฐาน
			บริเวณด้านหน้า ของหอพักพนักงาน	บริเวณด้านหลัง ของหอพักพนักงาน	บริเวณด้านหน้า ของหอพักพนักงาน	บริเวณด้านหลัง ของหอพักพนักงาน	
			A	A	B	B	
Carbon Monoxide		ppm	0.2	0.2	0.1	0.2	-
Particulate matter as PM10		mg/m ³	0.012	0.014	0.011	0.014	0.12 ^{1/}
Total Hydrocarbon as Methane		ppm	4.7	4.0	5.3	4.9	-
Total Suspended Particulate		mg/m ³	0.024	0.017	0.024	0.016	0.33 ^{1/}
Nitrogen Dioxide	ค่าเฉลี่ย 24 ชม.	ppm	0.0080	0.0036	0.0074	0.0052	-
	ค่าสูงสุด 1 ชม.	ppm	0.0124	0.0058	0.0117	0.0069	0.17 ^{2/}
Sulfur Dioxide	ค่าเฉลี่ย 24 ชม.	ppm	0.0046	0.0026	0.0045	0.0029	0.12 ^{1/}
	ค่าสูงสุด 1 ชม.	ppm	0.0055	0.0040	0.0055	0.0032	0.30 ^{3/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{4/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป

1) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 4 สถานี ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4

2) สรุปผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ซึ่งกำหนดให้มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัดมีระดับเสียงโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวกำหนด

ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A	14-15 ต.ค. 68	59.5	91.5	54.5
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A	14-15 ต.ค. 68	58.1	99.0	50.5
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B	14-15 ต.ค. 68	59.5	94.2	52.9
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	14-15 ต.ค. 68	59.2	101.2	51.5
มาตรฐาน		70.0	115.0	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป

5.3 ความสั่นสะเทือน

1) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในช่วงระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 4 สถานี มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 5

2) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A, บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A, บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B และบริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B พบว่า ค่าความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร กล่าวคือ กิจกรรมจากโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือน

ตารางที่ 4 สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

สถานที่ที่ตรวจวัด / เวลาทำการตรวจวัด		แนวทแยงมุม			แนวดิ่ง			แนวนอน		
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A										
14-15 ต.ค. 68	09.00 น.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	ค่าสูงสุด	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	มาตรฐาน	5.0	≤10.0	-	5.0	≤10.0	-	5.0	≤10.0	-
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A										
14-15 ต.ค. 68	12.00 น.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	ค่าสูงสุด	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	มาตรฐาน	5.0	≤10.0	-	5.0	≤10.0	-	5.0	≤10.0	-
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B										
14-15 ต.ค. 68	10.00 น.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	ค่าสูงสุด	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	มาตรฐาน	5.0	≤10.0	-	5.0	≤10.0	-	5.0	≤10.0	-
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B										
14-15 ต.ค. 68	11.00 น.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	ค่าสูงสุด	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	มาตรฐาน	5.0	≤10.0	-	5.0	≤10.0	-	5.0	≤10.0	-

มาตรฐาน : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 2)

หมายเหตุ : PPV = ความเร็วของอนุภาคสูงสุด

PD = การขจัด

ND = ตรวจไม่พบ

6.สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า

มาตรการฯส่วนใหญ่ ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามได้

มีมาตรการฯที่ปฏิบัติตามได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 3 ข้อ (รายละเอียดดังตารางที่ 9 หน้า 117-118)

มีมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 ข้อ (รายละเอียดดังตารางที่ 11 หน้า 120)

6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ในรอบเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2568 ทางโครงการได้มีการตรวจสอบจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือน ยกเว้น

พบผลวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ข) จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านมาตรฐานทุกเดือน ยกเว้นค่า BOD เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 118, 43.2, 47.9 mg/L ตามลำดับ เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 30 mg/L ค่า SS เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 2, 3 mg/L ตามลำดับ เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 0.5 mg/L ค่า TKN เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม เท่ากับ 42, 44.3 mg/L ตามลำดับ เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 35 mg/L ค่า Sulfide เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม เท่ากับ 4.4, 10.9, 5.3 mg/L ตามลำดับ เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 1 mg/L โดยกำหนดมาตรการแก้ไขตามแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 103

2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ ยกเว้น

พบผลวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการเกินมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการบ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก A ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 49 MPN/100ML เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML ค่า E-Coli เท่ากับ 7.8 MPN/100ML เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ Not Detect คาดฟ้าตึก A ค่า Coliform เดือนตุลาคม เท่ากับ 7.8 MPN/100ML เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML คาดฟ้าตึก B ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 7.8 MPN/100ML เกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML ทางโครงการจึงได้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียด แบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 104

3. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ผ่านมาตรฐานทุกจุด
4. ระดับเสียงดังในบรรยากาศโดยทั่วไป ผ่านมาตรฐานทุกจุด
5. การตรวจวัดความสั่นสะเทือน ผ่านมาตรฐานทุกจุด

ผลการดำเนินการของโครงการฯ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ

ตารางที่ 7 สรุปมาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัคอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง รอบ กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ไม่มี				

ตารางที่ 8 สรุปมาตรการที่ยังไม่ถึงกำหนดการให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัคอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง รอบ กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ไม่มี				

ตารางที่ 9 สรุปมาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ รอบ กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6.6 ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ความเป็นกรดต่าง (pH) BOD สารแขวนลอย(Suspended solid) ซัลไฟด์(Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน,TKN	ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านมาตรฐานทุกเดือน ยกเว้น ค่า BOD เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 118, 43.2, 47.9 mg/L ตามลำดับ ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 30 mg/L ค่า SS เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 2, 3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 0.5 mg/L ค่า TKN เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม เท่ากับ 42, 44.3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐาน เท่ากับ 35 mg/L ค่า Sulfide เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม เท่ากับ 4.4, 10.9, 5.3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 1 mg/L	สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข เป็นไปตามแบบฟอร์มร้องขอ ปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 103	เอกสารแนบที่ 18 ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งของโครงการจากห้องปฏิบัติการ
3.1.6 ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ การปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถัง ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ปีละ 1 ครั้ง ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ ได้แก่ สี (Colour),Pt-Co unit รส(taste) กลิ่น(Odour) ความขุ่น(Turbidity,NTU) ความเป็นกรดต่าง (pH) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (total Coliform Bacteria) E-Coli ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง ให้ล้างทำความสะอาดโดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	โครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ของถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้ง 2 อาคาร เดือนละ 1 ครั้ง พบว่าน้ำใช้ผลการวิเคราะห์น้ำใช้บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ ยกเว้น - บ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก A ค่า Coliform เดือนตุลาคม เท่ากับ 49 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML ค่า E-Coli เท่ากับ 7.8 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ Not Detect ดาดฟ้าตึก A ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 7.8 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML ดาดฟ้าตึก B ค่า Coliform เดือนตุลาคมเท่ากับ 7.8 MPN/100ML มาตรฐานเท่ากับ <2.2 MPN/100 ML โดยกำหนดมาตรการแก้ไขตามแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 104	สาเหตุและแนวทางการแก้ไข เป็นไปตามแบบฟอร์มร้องขอ ปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 104	เอกสารแนบที่ 19 ผลวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการฯ (ถังน้ำสำรองใต้ดิน) จากห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 9 สรุปมาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ รอบ กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2.12 ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ความเป็นกรดต่าง (pH) BOD สารแขวนลอย(Suspended solid) ซัลไฟด์(Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน,TKN	ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านมาตรฐานทุกเดือน ยกเว้น ค่า BOD เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 118, 43.2, 47.9 mg/L ตามลำดับ ซึ่งมาตรฐานเท่ากับ 30 mg/L ค่า SS เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน เท่ากับ 2, 3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 0.5 mg/L ค่า TKN เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม เท่ากับ 42, 44.3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐาน เท่ากับ 35 mg/L ค่า Sulfide เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม เท่ากับ 4.4, 10.9, 5.3 mg/L ตามลำดับ มาตรฐานเท่ากับ 1 mg/L โดยกำหนดมาตรการแก้ไขตามแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 103	สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข เป็นไปตามแบบฟอร์มร้องขอ ปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 103	#REF!

ตารางที่ 10 สรุปมาตรการที่ที่ปฏิบัติไม่ได้ตามแผนที่กำหนด ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ไม่มี				

ตารางที่ 11 สรุปมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3.1 จัดให้มีบ่อน้ำจำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกิน และจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำไปสู่อุโมงค์ระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	เปลี่ยนแปลงมาตรการ	เมื่อปี 2563 ทางโครงการมีดำริเปลี่ยนแปลงมาตรการนี้ จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และรวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมด และดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ จากเดิม ที่จัดให้มีบ่อน้ำ เป็น ไม่มีบ่อน้ำโดย โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 1.วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้จัดเอกสารและได้นำเสนอและชี้แจงข้อมูลให้กับ อบต.เขาคันทรง พิจารณา ซึ่งมีมติที่ประชุมมีความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการนี้ 2.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อบต.เขาคันทรง ได้ส่งหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ต่อ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือที่ ขบ ๗๑๒๐๔/๙๗๙ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) 3.สำนักนโยบายและแผนฯ มีหนังสือรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯของโครงการฯ ถึง นายก อบต.เขาคันทรง (หนังสือเลขที่ ทส ๑๐๑๐.๕๗๑๖๒๓๙ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 4.อบต.เขาคันทรง มีหนังสือถึงกรรมการ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง แจ้งผลการรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการของ สผ. (หนังสือเลขที่ ขบ ๗๑๒๐๔/๑๑๓๙ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563) **** ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2564 มาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติ จะเป็นมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบองค์การบริหารส่วนตำบลคันทรง และทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง มาตรการดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะปรากฏใน ตาราง 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลง)	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารแนบที่ 20 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ หัวข้อ "บ่อน้ำ" ของโครงการฯ

7. ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 7.1

สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ พร้อมมาตรการ



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕ ๐ ๕ ๑ ๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัย
พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ พบ ๑๓๑/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๓๓.๒/๙๓๑๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ของ
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามที่ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท) มีจำนวนห้องพักรวม
๒๘๑ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงานฯ และจังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

ของ...

ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เจ้าของโครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อสำนักงานโยบายฯ ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานโยบายฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยนันท์ ไททนคณาภรณ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปราณี แต่งไทย)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖


บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2-25 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

POSSIBLE
CONSULTANT AND CONSTRUCTION

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
Possible Consultant and Construction Co., Ltd.
24/25 M.3 Sa-med Muang Chonburi 20000

โทรศัพท์ 0-3815-2156 9 โทรสาร 0-3815-2157 Email possiblecon@gmail.com possiblemail@yahoo.com


ที่ พบ ๑๓๑/๒๕๕๘



เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานหลัก	จำนวน ๑๘ ชุด
	๒. รายงานย่อ	จำนวน ๑๘ ชุด
	๓. ภาคผนวก	จำนวน ๑๘ ชุด




ตามที่ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาตันหยง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา ในขั้นตอนขออนุญาตโครงการ นั้น

ในการนี้ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จจึงขอจัดส่งรายงานฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา วัชรนตร)
กรรมการบริษัท

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แทงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๙๓๑ ๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 8472 วันที่ 16/11/2558
เวลา 16.11
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมณเฑียร ขบ ๒๐๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

อึ้งที่ส่งมาด้วย ๖

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัย
พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๑๙๙๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.

ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำนวน ๗ ชุด

กลุ่มโครงการบริการ
เลขที่ 938 วันที่ 29/4/59
เวลา 10.42 ผู้รับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรีในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง มีขนาด
พื้นที่โครงการ ๑๑-๖-๘๓ ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท)
ประกอบด้วยอาคาร A ขนาดความสูง ๘ ชั้น มีจำนวนห้องพัก ๑๔๔ ห้อง อาคาร B ขนาดความสูง ๘ ชั้น มีจำนวน
ห้องพัก ๑๗๗ ห้อง และอาคารกิจกรรมสวัสดิการ จำนวน ๑ อาคาร รวมมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น ๒๔๑ ห้อง ตั้งอยู่ที่
ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม ๒๑ ประเด็น และนำเสนอจังหวัดเพื่อดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณาต่อไป นั้น

ขอเรียนว่า บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ฉบับที่
เพิ่มเติม และจังหวัดนำรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยบริษัทชี้แจงผลการตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดินกับแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
ว่าพื้นที่โครงการโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๖๕๖๒, ๑๕๖๕๖๓ และ ๑๕๖๕๖๔ อยู่ในเขตเวนคืนโครงการขยายทางหลวง
ชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ กับทางหลวงชนบท ขบ.๓๐๒๗ จึงขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการดังนี้ ขนาดพื้นที่โครงการลดลงเหลือ ๖-๓-๖๔.๓๐ ไร่ (๓๐,๖๙๙ ตารางเมตร) อาคารโครงการ
เหลือเพียง ๒ อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) ขนาดความสูง ๘ ชั้น มีจำนวนห้องพัก ๑๔๔ ห้อง
และอาคาร B ขนาดความสูง ๘ ชั้น จำนวนห้องพัก ๑๗๗ ห้อง รวมจำนวนห้องพักทั้งสิ้น ๒๔๑ ห้อง และยกเลิก
อาคารกิจกรรมและสวัสดิการ จำนวน ๑ อาคาร ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงาน โดยให้ทำ

เอกสารแนบ..... ๗ผู้ส่ง, เล่ม
เอกสารแนบ..... ๑ชุด CD.....แผ่น

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1062 วันที่ 10/19/2559
เวลา 10.19 ผู้รับ

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง
ของ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 6-3-64.75 ไร่ หรือ 11,059 ตารางเมตร เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 281 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

นาย 金 先生

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

วันที่ ๒๕/๕/๒๕๖๓

ลงชื่อ

นาย 金 先生

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

วันที่ ๒๕/๕/๒๕๖๓

จำนวน ๑ หน้า

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (กรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และ แจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้จัดการ



นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้จัดการ



ที่ ขบ ๗๑๒๐๔/ ๔๗/๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสัต์หีบ - ฉะเชิงเทรา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรชิง จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ของโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ และจังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มี มติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรชิง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรชิง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑/๑๔๖ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรชิง จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด นั้น

ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

๑. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ไว้แล้ว ให้หน่วยงานที่อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน กฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนแล้ว แจ้งให้สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

๒. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระ สำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรือ

อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรือ อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ


เนื่องจาก โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ จาก (ข้อ ๓) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ข้อ ๓.๓) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ จากการประเมินอัตราการระบายน้ำของพื้นที่โครงการพบว่า ก่อนพัฒนาโครงการมีอัตราการไหลของน้ำฝนประมาณ ๖๔๐.๑๓ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โครงการต้องจัดให้มีระบบหนองน้ำไว้ในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า ๒๗๔.๕๕ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการได้จัดเตรียมบ่อหนองน้ำขนาด ๕๑๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ บ่อ รวมปริมาณบ่อหนอง ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบ่อหนองน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ความจุรวม ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินและจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหนองไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหนองน้ำ เนื่องจากได้มีการสังเกตพฤติกรรมของการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบตั้งแต่ก่อตั้งโครงการจนถึงปัจจุบันพบว่า ไม่เคยเกิดปัญหาด้านการระบายน้ำและน้ำท่วม แม้ในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมาก ประกอบกับได้พิจารณาถึง สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในด้านการระบายน้ำและแสดงรายการคำนวณการระบายน้ำของโครงการ พร้อมทั้งเสนอมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติมของโครงการ เพื่อมารองรับมาตรการระบายน้ำฝนของโครงการ และมีความประสงค์จะชี้แจงข้อมูลให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าว และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ ในโอกาสต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้พิจารณาเอกสารของ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ได้เชิญบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เข้าประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของโครงการ และลงตรวจพื้นที่โครงการพิจารณาแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของโครงการเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ และในอนาคตหากพบว่าหากสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจกระทบต่อความสามารถในการระบายน้ำ หรือสภาพภูมิอากาศแปรปรวนมีปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักมากหรือมีปริมาณน้ำออกจากโครงการปริมาณมาก จนทำให้ระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้น ท่วมซ้ำซากบ่อยครั้งในบริเวณพื้นที่รอบโครงการ ทางโครงการยินดีที่จะสร้างบ่อหนองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับชุมชน ตามมาตรการเดิมที่ได้มีกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

ในที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซึ่ง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซึ่งจำกัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

()

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๑

โทรสาร ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๒

www.khaokhansong.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๖ ๒ ๓ ๙



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ขบ ๗๑๒๐๔/๙๗๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด โดยบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ข้อ ๓.๓ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมบ่อน้ำขนาด ๕๑๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ บ่อ รวมปริมาณ ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเก็บน้ำฝนส่วนเกิน โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อน้ำ องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้พิจารณาเอกสาร และเชิญบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เข้าประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของโครงการ และลงตรวจพื้นที่โครงการแล้ว พบว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของโครงการ เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ จึงมีมติเห็นชอบให้โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้ง การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ขบ ๗๑๒๐๔/จกตท

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสัทธิบ - ฉะเชิงเทรา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง มีมติเห็นชอบให้ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๓ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมบ่อน้ำขนาด ๕๑๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ บ่อรวมปริมาณ ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการ โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อน้ำ และส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ขอแจ้งให้บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด รับทราบว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบการแจ้ง การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติที่ประชุม ที่ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง และขอให้บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการ การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่แจ้งไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมะลิ กลั่นดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๑


โทรสาร ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๒

www.khaokhansong.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<p>โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่ตำบล เขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร โครงการได้ออกแบบ ทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูทันสมัยกลมกลืนกับ อาคารบริเวณโดยรอบของโครงการ นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้นและ พืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการอย่างสวยงาม ต้นไม้ ที่เลือกใช้ในการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ต้นปาล์ม ต้นแคแสด และต้นอินทนิลน้ำ หย้ามาเลเซีย ต้นเข็ม ต้นดาตตะกั่ว และต้นชาฮกเกี้ยน ดังนั้น เมื่อ เปิดดำเนินการแล้วคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิประเทศไปบ้าง ส่งผลกระทบด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการทำความสะอาด สะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบและ โครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดู สวยงามทันสมัย</p> <p>2. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไป ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้</p> <p>3. จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณ สวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดี อยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพ และทัศนียภาพ</p> <p>4. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิด การชะล้างพังทลาย</p>	<p>1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายยอชัช โยโชนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยวคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ			2. ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย	เมื่อเปิดดำเนินการมีเพียงกิจกรรมเพื่ออยู่อาศัย และพักผ่อนเป็นหลักเท่านั้นไม่มีกิจกรรมเปิดหน้าดิน การขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด พร้อมทั้งโครงการได้จัดทำมีการจัดภูมิสถาปัตยกรรม โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการบริเวณโดยรอบอาคาร	1. จัดสวน ปลูกต้นไม้ ให้เป็นพืชคลุมดินไม่ปลอยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	- ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่ปลูก


ลงชื่อ 
(นายชัยพนธ์ ไชยชนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 101/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนังงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)	รวมไปถึงพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลายของดินได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีรั้วแนวเขตที่ดินโครงการ ดังนั้น ในระยะดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการ ชะล้างพังทลายด้านบวกในระดับต่ำ (+1)		<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริเวณเขต 1 มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี คือสภาพของแผ่นดินไหว คือ คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่เพิ่มสั่นถึงคนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ คาดว่าระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว (0)	การดำเนินการของโครงการ ผู้ประกอบการเน้นให้ลักษณะของอาคาร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	1. โครงสร้างอาคารต้องดำเนินการออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎหมายกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่ดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดอย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบให้มีคู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่องแผ่นดินไหวทุกหน่วย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ห้องพักอาศัย <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - คู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือเรื่องแผ่นดินไหว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงชื่อ 
(นายเอกวิทย์ โอโงกานะ)


ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	ฝุ่นละอองที่เกิดจากโครงการจะเกิดจากการจราจรเข้า-ออก ซึ่งไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตและบริเวณที่ว่างอื่นๆ ภายในโครงการจะมีการปลูกหญ้าปกคลุมทั้งหมด ไม่มีส่วนใดเป็นพื้นดินที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละอองเล็กน้อยในระดับต่ำ (1)	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 2. ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร 4. จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์กฎหมายกำหนด โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ 6. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 7. เครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบฟอกอากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง 8. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ	1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพนิเวศลดความเร็ว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ตรวจสอบพรรณไม่ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณพื้นที่สีเขียว

นาย สุจินต์ ใจดี

(นายสถาพร ไชยชนะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอ้ายพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ 2) มลพิษทางอากาศ	<p>1. ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ในที่จอดรถยนต์</p> <p>1) CO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.0076 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.8016 มก./ลบ.ม. - รวม CO ทั้งหมด = 0.8092 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 34.20 มก./ลบ.ม. <p>2) HC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.0014 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 2.780 มก./ลบ.ม. - รวม HC ทั้งหมด = 2.7814 มก./ลบ.ม. - ไม่มีค่ามาตรฐาน <p>3) NO_x</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.0002 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0621 มก./ลบ.ม. - รวม NO_x ทั้งหมด = 0.0623 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม. 	<p>9. ดูแลระบบอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>10. ปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษจากรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ</p>	<p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>3. ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ (CO, HC, NO_x, SO_x, TSP และ PM₁₀) และรายงานผลให้ สำนักรับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ อบต.เขาคันทรง</p> <p><u>ดัชนีคุณภาพอากาศที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CO 24 ชม. - HC 24 ชม. - NO_x 24 ชม. - SO_x 24 ชม. - TSP 24 ชม. - PM₁₀ 24 ชม.

ลงชื่อ

(นายอรรถาโธ โสขมาณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 104/207 หน้า

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	<p>4) SO₂</p> <p>ค่าประเมินรวม = 0.00001 มก./ลบ.ม.</p> <p>สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0073 มก./ลบ.ม.</p> <p>รวม SO₂ ทั้งหมด = 0.0073 มก./ลบ.ม.</p> <p>ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มก./ลบ.ม.</p> <p>5) TSP</p> <p>ค่าประเมินรวม = 0.00001 มก./ลบ.ม.</p> <p>สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.260 มก./ลบ.ม.</p> <p>รวม TSP ทั้งหมด = 0.260 มก./ลบ.ม.</p> <p>ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.</p> <p>6) PM₁₀</p> <p>ค่าประเมินรวม = 0.00001 มก./ลบ.ม.</p> <p>สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.107 มก./ลบ.ม.</p> <p>รวม PM₁₀ ทั้งหมด = 0.1070 มก./ลบ.ม.</p> <p>ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.</p> <p>3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากไอเสียรถยนต์ ในขณะที่โครงการมีการปล่อยก๊าซ CO₂ ออกสู่ บรรยากาศ 0.0578 mol/วัน จะเห็นว่าอัตรา การดูดซับ CO₂ ของต้นไม้สามารถดูดซับได้มากกว่าอัตรา CO₂ ที่เกิดขึ้น โดย โครงการได้ออกแบบไว้คิดเป็น 139.57 mol/วัน ซึ่งสามารถ ดูดซับได้ทั้งหมด</p>		<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ประมาณ 20,000 บาท/ปี</p> <p>4. ติดตามประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำควม สะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรค และแบคทีเรียต่างๆ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- เครื่องปรับอากาศประจำห้องพักอาศัย</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- ความสะอาดของเครื่องปรับอากาศ</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p>

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจดี)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 105/207 หน้า


ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหังกรวิญญ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	4. ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ความร้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ชัดเจนว่าจะปล่อยความร้อนออกสู่บรรยากาศภายนอกอาคาร จากการประเมินอากาศภายนอกจะรับอากาศจากการใช้เครื่องปรับอากาศของโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 33.40 °C (อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี) เป็น 33.71 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงขึ้น 0.31 °C เท่านั้น ยังคงถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพของอากาศโดยรวมโครงการอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)		
1.5 เสียง โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักอาศัย และพักผ่อนไม่มีกิจกรรมใดที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดังจนก่อให้เกิดปัญหา	โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถยนต์	1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของป้ายจำกัดความเร็ว

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด




ลงชื่อ 
(นายอานาโตะ โยชิฮารุ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ไม่มีกิจกรรมใดเป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดังจนก่อให้เกิดปัญหา ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียงต่ำลงในระดับต่ำ (- 1)	3. ติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ได้อยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ตรวจวัดเสียงและรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันทรง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - Lmax, Leq 24 hr, Ldn <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ประมาณ 18,000 บาท/ปี


ลงชื่อ 
(นายอานันท์ โสโษณชนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิ่ง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์เคอไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.


จำนวน 107/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยวคารสวัสดิการที่พิภพอัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ	<p>ด้านทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง ในช่วงระยะดำเนินการ น้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค คือ น้ำบาดาล โดยจะมีปริมาณการใช้น้ำ 170.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>ด้านคุณภาพน้ำ ในช่วงระยะดำเนินการ เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจากโครงการเท่ากับ 137.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น แบบเติมอากาศผ่านผิวดักกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) และระบบบำบัด ดีเอสเอส (Down-flow Hangings Sponge System) โดยจะบำบัดน้ำเสียจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำลงสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ต่อไป ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศผ่านผิวดักกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) และระบบบำบัด ดีเอสเอส (Down-flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อทุกๆ 3-6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเริ่มเต็ม 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและดักไขมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง <p><u>ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p><u>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>ประมาณ 20,000 บาท/ครั้ง</p>

ลงชื่อ 
(นายไชยา โสจนาณะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก</p> <p>สภาพปัจจุบันในพื้นที่โครงการเป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) โดยระบบ นิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดได้เป็น ระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรรักษาแต่อย่างใด ดังนั้น กิจกรรมของการพัฒนาโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>เนื่องจากสภาพปัจจุบันในรอบพื้นที่โครงการเป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) โดยระบบ นิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดได้เป็นระบบ นิเวศวิทยา สังคมเมือง (Urban Ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพในน้ำที่สำคัญ และไม่มีแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการ ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>		
<p>2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p> <p>เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พบแหล่ง ชีวภาพในน้ำที่สำคัญแต่อย่างใด</p>	<p>เนื่องจากสภาพปัจจุบันในรอบพื้นที่โครงการเป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) และพื้นที่เกษตรกรรม โดยระบบ นิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดได้เป็นระบบ นิเวศวิทยา สังคมเมือง (Urban Ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพในน้ำที่สำคัญ และไม่มีแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการ ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>		

นาย 
(นายศรายุทธ ไชยชนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERING CO., LTD.
จำนวน 109/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภักศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p> <p>โครงการใช้น้ำบาดาล โดยการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>ในระยะดำเนินการโครงการจะใช้น้ำบาดาลทั้งนี้ ในระยะดำเนินการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น ประมาณ 170.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการมี ปริมาณการสำรองน้ำใช้ในโครงการรวมทั้งสิ้น 494 ลูกบาศก์เมตร (247+247) ซึ่งเพียงพอต่อการสำรองน้ำภายในโครงการได้ 2.89 วัน ดังนั้นจึงคาดว่า จะส่งผลกระทบด้านลบระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง เพื่อสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ โดยถังน้ำใต้ดินจะใช้วัสดุแบบกันซึม "Cementitious waterproofing membrane" ทาผิวภายนอก และสำหรับผิวภายในทาด้วย "Liquid epoxy หรือ Acrylic non toxic" ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด เพื่อป้องกันสารปนเปื้อน โดยถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ สามารถสำรองน้ำใช้ได้ตามเกณฑ์ที่ได้เสนอไว้ในรายงาน นอกจากนี้ กำหนดให้มีฝาบิการถังละ 2 ฝา (ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร)</p> <p>2. จัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร ปริมาตรรวมน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 120 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>3. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยร้าวและรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้</p> <p>4. กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดยาจัดปลวก มด แมลงสาบ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วลงลงไปในถังเก็บน้ำประปา โดยจำกัดบริเวณมิให้ดำเนินการ</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ การปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังของถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า โดยการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli หากพบมีการปนเปื้อนต้องล้างทำความสะอาดพื้นที่ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า</p> <p><u>ดัชนีตรวจสอบการปนเปื้อน</u></p> <p>- สี (Colour), Pt-Co unit</p> <p>- รส (Taste)</p> <p>- กลิ่น (Odour)</p> <p>- ความขุ่น (Turbidity), NTU</p> <p>- ความเป็นกรดและด่าง (pH)</p> <p>- ความเป็นกรด-ด่าง (pH range)</p> <p>- ปริมาณเหล็กทั้งหมด</p> <p>- ความกระด้างของน้ำ</p> <p>- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)</p> <p>- อีโคไล (E.coli)</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p>

ลงชื่อ 

(นายณฐา โยโกภาณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 110/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>5. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำบาดาลเป็นประจำ ได้แก่ กลิ่น สี และเก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ <i>E.Coli</i> เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่</p> <p>6. ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาล้างทำความสะอาด โดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่ล้างให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>7. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ของโครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>8. ออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ ชักโครก ประหยัดน้ำ และหัวฉีดประหยัดน้ำ เป็นต้น</p> <p>9. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการล้างทีละ 1 ถัง ตามลำดับจนกว่าจะครบตามจำนวน ถังเก็บน้ำสำรอง จะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 20,000 บาท/ปี <p>2. ตรวจสอบรูรั่วซึมของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบให้รีบทำการแก้ไขโดยทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบท่อจ่ายน้ำ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 300 บาท/วัน

ลงชื่อ 
(นายทศพร โสโณพจร)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
ลงภาพันธุ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 111/207 หน้า


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มั่งคั่งรียวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ลงภาพันธุ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		10. น้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้รดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 11. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 12. จัดให้มีฝาเก็บน้ำถังน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	3. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ล้างทำความสะอาด <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ประมาณ 5,000 บาท/ปี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายยาโยะ ไชยทามะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ภูมิกพันธ์ 2559

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ภูมิกพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>5.2 การบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ปัจจุบันพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ จึงไม่สามารถให้บริการบำบัดน้ำเสียให้กับโครงการได้ ดังนั้นโครงการจึงจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ คือ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศผ่านผิวดังกล่าวแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) โดยจะสามารถบำบัดน้ำเสียภายในโครงการได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ</p>	<p>น้ำเสียที่เกิดจากโครงการมาจากห้องน้ำ-ห้องส้วมและกิจกรรมการอื่นๆ ภายในโครงการ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำใช้จากการล้างห้องพัก รวมมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียจะเกิดขึ้น 100% ของปริมาณน้ำใช้ ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจากโครงการเท่ากับ 137.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจะจัดทำให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการเป็นแบบเติมอากาศผ่านผิวดังกล่าวแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำเสียดังกล่าวโครงการจะรวบรวมเข้าบำบัดซ้ำด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ดีเอสเอส (Down-flow Hangings Sponge System) ซึ่งเมื่อผ่านการบำบัดด้วยระบบดังกล่าวแล้วน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ประมาณ 2-3 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้นจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ระบบบำบัดแบบเติมอากาศผ่านผิวดังกล่าวแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้ง ให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และจะถูกรวบรวมบำบัดซ้ำด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ดีเอสเอส (Down-flow Hangings Sponge System) ให้มีค่า BOD ประมาณ 2-3 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนที่จะระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 2. จัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนออกจากส่วนเกรอะทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <p><u>ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>ประมาณ 20,000 บาท/ครั้ง</p>

ลงชื่อ 
(นายสมชาย โสภณานะ)
กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 113/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>5. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตักไขมันออกจากถังตักไขมันทุกวัน</p> <p>6. เจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจโดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำ ของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>7. ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปกติมิติดชิดตลอดเวลา</p> <p>8. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า "บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย"</p> <p>9. จัดการอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเดินระบบและดูแลระบบได้อย่างถูกต้องและน้ำทิ้งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง</p>	<p>2. ตรวจสอบเศษมูลฝอยในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อตักมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- เศษมูลฝอย</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ไม่มี</p>


ลงชื่อ

(นายสมชาย ใจดี)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 114/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอริงโรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>10. มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบจะได้สามารถป้องกันอุปกรณ์เสียหายหรือซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานและเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดมีเทนทุกวัน</p>	

บริษัท ไทยปาร์เคอริงโรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายสมชาย โสโธยานะ)

ประธาน บริษัท ไทยปาร์เคอริงโรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ระบาระบายน้ำของโครงการมีหน้าที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่และระบายน้ำฝนดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยระบายเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการ โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP) รองรับปริมาณน้ำฝนจากอาคารและบริเวณอาคาร และใช้ร่องระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำฝนจากบริเวณอาคารก่อนจะปล่อยเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการบริเวณถนนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	จากการประเมินอัตราการระบายน้ำของพื้นที่โครงการพบว่า ก่อนพัฒนาโครงการมีอัตราการไหลของน้ำฝนประมาณ 640.13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เมื่อมีการพัฒนาโครงการ โครงการต้องจัดให้มีระบบน้ำฝนไว้ในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 274.59 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดเตรียมบ่อน้ำขนาด 513 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมปริมาตรบ่อน้ำ 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการ	1. จัดให้มีบ่อน้ำจำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินและจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน) 3. จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของ อบต.เขาคันทรง 4. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 5. ถ้าท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ฉีดล้างทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนออกทันที 6. หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที 7. มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมหากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูงโครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบและประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	1. ตรวจสอบการอุดตันและต้นเขิน บ่อน้ำหน้าท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดที่เชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำของถนนสาธารณะช่วงก่อน และหลังฤดูฝน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บ่อน้ำหน้าและท่อระบายน้ำรอบโครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การอุดตันหรือต้นเขิน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ตรวจสอบการแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำของโครงการ หากพบว่าชำรุดต้องรีบแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ท่อระบายน้ำของโครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u>

ลงชื่อ

(นายสมชาย ใจดี)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 116/207 หน้า

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มั่งคั่งริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระดมทุนและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)			<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ประมาณ 1,000 บาท/ครั้ง
3.4 การจัดการมูลฝอย การจัดการมูลฝอยโดยทั่วไปในเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 2.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น มูลฝอยย่อยสลายได้ 1.639 ลบ.ม./วัน มูลฝอยรีไซเคิล 0.769 ลบ.ม./วัน มูลฝอยทั่วไป 0.076 ลบ.ม./วัน มูลฝอยอันตราย 0.076 ลบ.ม./วัน ในส่วนของการจัดการมูลฝอยทั่วไป โครงการได้ติดต่อขอหนังสือยืนยันการให้บริการเก็บมูลฝอยทั่วไป โดยให้ อบต. เขาคันทรง เป็นผู้เข้ามาดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นโดยจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีส้ม) จำนวน 1 ถัง วางไว้ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น 2. จัดให้มีพนักงานเข้ามารวบรวมมูลฝอยและเก็บขนใส่ถุงดำโดยรถเก็บขนมูลฝอยของ อบต.เขาคันทรง จะเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยรีไซเคิลจากห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการไปกำจัดทุกวัน สำหรับมูลฝอยอันตรายใส่ถุงสีส้มแล้วรัดปากถุงให้แน่น นำไปไว้ในห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอการเก็บขนจากบริษัทเอกชนมารับไปกำจัดต่อไป	1. ตรวจสอบถึงมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักรวมมูลฝอย <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพทั่วไป (การชำรุด) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u>

นาย 
 (นายศุภชัย สริสัชชัย)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


 THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 117/207 หน้า


นาง 
 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหิทธิวงษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอ้ายพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>3. จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยอยู่นอกอาคาร บริเวณพื้นที่ด้านหลังของอาคาร จำนวน 1 ห้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ห้องพักรวมมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักรวมมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักรวมมูลฝอยทั่วไปและห้องพักรวมมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน มีประตูปิด-เปิดอย่างมิดชิด ส่วนการดูแลรักษาห้องพักรวมมูลฝอย</p> <p>4. โครงการจัดให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่ทำ การเก็บขนในส่วนของการน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย จะเข้าสู่บ่อเกรอะเพื่อบำบัด เบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>5. ให้พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยของ ทุกชั้นหลังเวลา 11.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงานแล้ว ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักรวมมูลฝอยต้องรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย</p> <p>6. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลัง การบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยทั้งก่อนและ หลังบรรจุมูลฝอย รั่วไหลออกมาภายนอก</p> <p>7. ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆก่อน รวมไปไว้ในห้องพักรวมมูลฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป</p>	<p>2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักรวมมูลฝอยและ ภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามูลฝอยตกค้างให้รีบดำเนินการทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณห้องพักรวมมูลฝอย และภาชนะรองรับมูลฝอย <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยติดตั้ง <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายชยาไพฑูระ โยโงทานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
ณ วันที่ 2559


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.
จำนวน 118/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ณ วันที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>8. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค</p> <p>9. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักรวมมูลฝอยรวมรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>10. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้ปริมาณหรือมีน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง</p> <p>11. ให้พนักงานเก็บขนและคัดแยก มูลฝอยจากถังมูลฝอยในแต่ละชั้นทุกวันและทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยรวมทุกครั้งที่ทำกรเก็บขน พร้อมทั้งตรวจตราเผาระวังในห้องพักรวมมูลฝอยทุกวันเมื่อพบว่ามิแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแมลงวัน แมลงสาบ และหนู ให้ทำลายแหล่งที่อยู่และแหล่งเพาะพันธุ์ทันที เช่น พื้นที่ที่อับชื้น พื้นที่ที่มีการสะสมของวัสดุเหลือใช้ จำพวกเศษผ้า เศษกระดาษ ขวดหรือภาชนะที่มีน้ำขังเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>12. ติดตามประสานงาน อบต.เขาคันทรง ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีการตกค้าง</p> <p>13. ประสานงานกับรถเก็บขนมูลฝอยโครงการให้เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินให้ชัดเจนสว่างรอบด้านตลอดช่วงเวลากการเก็บขน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ</p>	<p>3. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอยเป็นประจำ ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 300 บาท


ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจดี)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
ณ วันที่ 25/9

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 119/207 หน้า


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ณ วันที่ 25/9


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>14. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้</p> <p>15. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง แผ่นพับ ใบปลิว ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณมูลฝอย เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>16. โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อให้โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน</p> <p>17. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยทุกชั้นด้วยข้อความ “เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด”</p> <p>18. ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ หากมีมูลฝอยตกค้าง ทางโครงการต้องแจ้งให้ อบต.เขาคันทรง เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p>	

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(นายอาทิตย์ ไชยภานุ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559



ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า เมื่อเปิดดำเนินการ พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของกรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ศรีราชา	ความต้องการปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อเปิดดำเนินการ ประมาณ 581.17 KVA ซึ่งทางโครงการได้เตรียมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 750 KVA 22 KV 400/230 V. จำนวน 1 ชุด/อาคาร โครงการให้บริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ศรีราชา เข้าสู่โครงการ ไปยังส่วนต่างๆภายในโครงการตามลำดับจากสายเมนไฟฟ้าแรงสูงที่รับบริการจากการไฟฟ้า คาดว่าการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันสามารถให้ผู้อยู่อาศัยไฟฟ้าได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ดังนั้นการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง (0)	1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดดำเนินการ 3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้การได้อยู่เสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตหากพบว่ามี การชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 4. ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 5. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน (หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดตะเกียบหลอดผอมจอมประหยัด) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานบริเวณที่พิทักษ์ และหลอดไฟที่มีกำลังส่องสว่างสูง แต่ใช้วัตต์ต่ำ สำหรับในพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่จำเป็นต้องเปิดไฟไว้ตลอดทั้งวัน	1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายบุญไชย โยไชยชนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 121/297 หน้า


ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>6. เลือกใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้น</p> <p>7. จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถ เปิด- ปิด ได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</p> <p>8. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>9. จัดทำโปรแกรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ</p> <p>10. จัดทำคู่มือการประหยัดพลังงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน</p>	<p>2. กำหนดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวัง โดยในกรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา เพื่อเข้ามาแก้ไขในทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายสมชาย ไชยเกษม)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ภูมิกานต์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ภูมิกานต์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สาธารณสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอริงไริง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 2. ทำรั้วหรือแผงกันเขตความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวป้องกันอันตรายต่อผู้พักอาศัยและอาคารข้างเคียงในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือไฟฟ้าลัดวงจร 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการดูแลและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะดำเนินการ 	

ลงชื่อ 
(นายณฐพงษ์ ไชยชนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์เคอริงไริง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์เคอริงไริง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	โครงการได้พิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานแล้วว่ามีความจำเป็น ดังนั้น จึงได้จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ ตั้งแต่ขั้นการออกแบบอาคารโครงการ การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง รวมทั้งแยกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ต้องปฏิบัติและบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ปรารถนาให้ ผู้พักอาศัย ปฏิบัติให้ชัดเจน	การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พัฒนาโครงการ/เจ้าของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปลุกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุดบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 2. ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดค่าการใช้ระบบปรับอากาศลงได้ 1 ตัน ความเย็นต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร 3. แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 4. ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย 5. คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำทำได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้	

ลงชื่อ



(นายณัฏฐา โขไชยกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>6. ใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานแบบชนิดที่เรียกว่า Compact Fluorescent Light Bulb ; CFL เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมาก ให้แสงสว่างสูงและมีสีนวลมีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด มีไส้ (Incandescent)</p> <p>7. ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา</p> <p>8. ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู</p> <p>9. ส่งเสริม วัฒนธรรมกิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย</p> <p>10. แสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น</p>	

ลงชื่อ 
(นายไพจิตร โยโกษานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซ์เบิ้ล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีช่วงลดราคาในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย โครงการจะเป็นตัวแทนการติดต่อบริษัทล้างเครื่องปรับอากาศ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวันที่บริษัทล้างเครื่องปรับอากาศ จะเข้ามาภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย 	


ลงชื่อ 
(นายไพฑูริย์ ไชยภรณ์)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.


จำนวน 126/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.6 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในโครงการ และเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของโครงการ พบว่าในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถขอความช่วยเหลือได้จากสถานีดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดมีความพร้อมทั้งในด้านของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพ</p>	<p>โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตราดูแล ความปลอดภัยบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ ซึ่งการเข้าเวรปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าเวรตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ผลัดเช้า 06.00 - 18.00 น. และผลัดเย็น 18.00 - 06.00 น. ประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และคอยตรวจตราพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณส่วนต่างๆ ภายในอาคาร</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยตามกฎหมายฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สามารถสรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการดังนี้ ผลกระทบด้านอัคคีภัยในระยะดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามตามกฎหมายฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p>	<p>1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งานเป็นประจำตลอดระยะดำเนินการ หากพบว่ามีเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจดี)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
ณ วันที่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 127/207 หน้า


ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ณ วันที่ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอ้ายพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			<p>2. ซ้อมหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การซ้อมอพยพหนีไฟ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 3,000 บาท/ปี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายเอกาโตะ โยชิกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัทจรรย์วงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 การจราจร การจราจรจากรถยนต์ที่เข้าพักอาศัย จำนวนที่จอดรถยนต์รวม 114 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์รวม 127 คัน โดยพิจารณาจำนวนที่จอดรถยนต์ต่อเบงกประสงค์รวม 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2549	ช่วงเปิดดำเนินการจะมีรถยนต์จากผู้พักอาศัยจำนวน 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน จะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรและทำให้มีค่า LOS (Level of Service) เพิ่มขึ้นดังนี้ 1. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 ก่อนมีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.4477 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.4911 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม 2. ถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ ก่อนมีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.0384 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1252 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม	1. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวก โดยจัดให้รถของผู้ที่มาจอดด้านในก่อนและจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ 2. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนนสาธารณะ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการห้ามจอดรถยนต์ขวางปากทางเข้า-ออกของโครงการและบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจรของผู้สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว 4. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 5. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการและจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถยนต์ภายในโครงการ	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออกโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ระบบส่องสว่างทางจราจร <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - สัญญาณจราจร <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ

ลงชื่อ 
(นพคุณไพฑูริ โสภณนิรม)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อวศวรสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 การจราจร (ต่อ)	3. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 ก่อนมีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.5103 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.5537 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม ดังนั้น ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อการจราจรในระยะดำเนินการจึงจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<u>มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้อง</u> 1. จัดให้มีการแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการและประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่ เพื่อลดการใช้รถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ 2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 3. ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ คือ 114 คัน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ที่จอดรถยนต์ที่เตรียมไว้ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนที่จอดรถ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี


ลงชื่อ 
(นายอานันท์ ไชยประสิทธิ์)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.


จำนวน 130/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 / การจราจร (ต่อ)		<p>มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น 2. จัดระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยในการ เข้า-ออกของรถยนต์ 3. บริเวณทางเข้า-ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ของผู้ขับขี่เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 4. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรรถยนต์ภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ 5. ระบบการจราจรภายในโครงการเป็นระบบหมุนเวียน ไม่มีการระบุเจ้าของช่องจอดรถยนต์ โดยผู้พักอาศัยสามารถนำรถยนต์เข้าจอดรถตามจำนวนที่จอดรถยนต์ที่มีอยู่ 	

ลงชื่อ 
(นายไชยา ไชยงาม)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.


จำนวน 131/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การระบายอากาศ	ในห้องพักอาศัยทุกห้องมีการระบายอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioning) โดยมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ตามกำหนดไว้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส่วนในห้องนอนของห้องพักแต่ละแบบมีประตูและหน้าต่างระบายอากาศได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ (0)		

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายสมชาย โยโยทาณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>5.9 การสื่อสาร (สัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์)</p> <p>เนื่องจากโครงการมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับบริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ในการดำเนินโครงการซึ่งประกอบด้วย อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ความสูง 22.60 เมตร/อาคาร ซึ่งตัวอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ส่งผลให้มาตรรับของเครื่องวิทยุและโทรศัพท์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง ดังนั้น ในระยะดำเนินการโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>1. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์จากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์ของอาคารโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>2. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- จำนวนเรื่องร้องเรียน</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจดทะเบียนเจ้าของโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ไม่มี</p>

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจดี)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 133/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณรัศมีโดยรอบ 1.00 กิโลเมตร ของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่ เกษตรกรรม)	การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ จากการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดินในปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า รัศมี โดยรอบ 1.00 กิโลเมตร ของ พื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) หากโครงการได้พัฒนา เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร จะทำให้ลักษณะการ ดำเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการ ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ดังนั้นคาดว่าจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบ (0)	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พุทธศักราช 2479 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม จังหวัดชลบุรี (ร่าง) 	

บริษัท ไทยปาร์เคอไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายภยา โตะ โอไชยานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนังงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1) สภาพโดยทั่วไป ในระยะดำเนินการก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมกล่าวคือ การดำเนินงานของโครงการเป็นลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่วนของสำนักงานโครงการ พนักงานทำความสะอาดคนสวนและพนักงานรักษาความปลอดภัยช่างเทคนิค ซึ่งคนในชุมชนสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงานดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีร้านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับคนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการซึ่งเสมือนเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนอันเป็นการช่วยลดปัญหาคนว่างงานในปัจจุบันได้	1. พิจารณารับคนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการก่อนเป็นอันดับแรก อาทิ เจ้าหน้าที่ คนสวน แม่บ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 2. จัดให้มีการณรงค์ให้ผู้พักอาศัยร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการหรือแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3. สำนักงานกำหนดกฎระเบียบห้ามมิให้ผู้พักอาศัยเลี้ยงสัตว์ ทะเลาะวิวาท และห้ามทิ้งหรือปาสังของออกจากกระเบียงหรือออกนอกหน้าต่าง เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีการลงโทษตักเตือน และเสียค่าปรับ ตามลำดับ 4. โครงการจะดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ อบต. เขาคันทรง เช่น การจัดนิทรรศการ การร่วมกิจกรรมการเก็บมูลฝอย การร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญๆ เป็นต้น	1. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพที่ดี อยู่เสมอเป็นประจำ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในแต่ละชั้น <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย

ลงชื่อ 
(นายไพฑูริย์ ไพฑูริย์)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.
จำนวน 135/207 หน้า

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	(1) การประกอบอาชีพและรายได้ ระยะดำเนินการก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กล่าวคือ การดำเนินงานของโครงการเป็นลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุด ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่วนของสำนักงานโครงการ พนักงานทำความสะอาด คนสวนและพนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค ซึ่งคนในชุมชนสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงานดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีร้านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับคนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งเสมือนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอันเป็นการช่วยลดปัญหาคนว่างงานในปัจจุบันได้ ดังนั้น จึงคาดว่า การก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ (+1)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากข้อห่วงกังวลในระยะดำเนินการ - ด้านทัศนียภาพโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งโครงการ 2,078.80 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะปลูกภายในบริเวณโครงการ บริเวณเปิดโล่ง เพื่อช่วยเพิ่มความร่มรื่นลดสลายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการและจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 4. ตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร 5. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 6. ออกแบบอาคารโดยเลือกใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา 7. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นทันที	สถานที่ตรวจสอบ - พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียน ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังการจดทะเบียนเจ้าของโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ

(นายอภยา ไชยโกนาณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>(2) วิถีชีวิตประจำวัน</p> <p>สภาพสังคมในปัจจุบันของพื้นที่โครงการเป็นสังคมเมืองที่ยังไม่มีความหนาแน่น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานกันระหว่างที่พักอาศัยและการค้าขาย และพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อมีการดำเนินโครงการซึ่งเป็นโครงการพักอาศัยสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณข้างเคียง โดยวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนยังคงมีสภาพเป็น สังคมเมือง ดังนั้นการดำเนินโครงการ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ (0) ต่อวิถีชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น</p> <p>(3) ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>เนื่องจากมีผู้พักอาศัย จำนวน 843 คน จำนวนพนักงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 853 คน เข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในโครงการ ทำให้มีคนแปลกหน้ามากขึ้นในชุมชน อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ต้องระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ลักษณะโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณภาพและราคาสูง สามารถคัดกรองผู้เข้ามาอาศัยได้ อีกทั้ง โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>- ด้านภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อก่อสร้างเสร็จจะมีการทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบ และโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย 2. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรม ที่ได้ออกแบบไว้ 3. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพและทัศนียภาพ 4. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย <p>- ด้านตัวอาคารบดบังทิศทางลม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ออกแบบอาคารโครงการก่อนที่จะทำการก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ผู้ออกแบบออกแบบตัวอาคารให้มีลักษณะให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียง 10 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่านได้สะดวก 	

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจหาย)
นายกฯ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
เลขที่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERING CO.,LTD.
จำนวน 137/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหังกรวิวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท POSSIBLE คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>(4) การท่องเที่ยวในพื้นที่ ระยะดำเนินการ สามารถรองรับผู้พักอาศัยสำหรับพนักงานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด และผู้ประกอบการค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งในภาพรวมของในระดับชุมชนดีขึ้น ดังนั้น คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ในระดับปานกลาง (+2)</p> <p>(5) วัฒนธรรม ประเพณี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เป็นเมืองเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม สภาพชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไม่มีแล้ว สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมือง การดำเนินโครงการได้สอดคล้องกับวิถีชุมชนเมือง และรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อด้านวัฒนธรรม ประเพณี แต่อย่างใด</p>	<p>2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมจากอาคารโครงการโดย ในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการโดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	

ลงชื่อ 
(นายณฐกร ปองการณะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	(6) ความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อห่วง กังวล กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 0-300 เมตร ที่มีต่อ โครงการในระยะดำเนินการในประเด็นที่ อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน ในภาพรวมแล้วมี ความคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ปัญหา พบว่า จะเกิดปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ปัญหาลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม และปัญหาการ สิ้นสละเพื่อน	- ด้านตัวอาคารบดบังแสงแดด 1. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนั้น 2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอื่น เนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคาร โครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือ แจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเจ้าของ อาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากทิศทางแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลข โทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เจ้าของ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ทิศทางแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรือ อาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไป ตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนด ระยะเวลาในการดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ ลักษณะใดมาค้ เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน (ถึงแม้จะมี ชุมชนบางกัตาม)	

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



ลงชื่อ 


(นายสมชาย ใจหาย)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

พฤษภาคม 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

พฤษภาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		<p>- ด้านการจราจรคับคั่ง/ติดขัด</p> <p>โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขมิให้ เกิดผลกระทบต่อนพื้นที่สาธารณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ห้ามระบุเจ้าของช่องจราจรยนต์ โดยผู้พิทักษ์ สามารถจราจรยนต์ได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติด ป้ายห้ามจราจรยนต์ นอกโครงการ พร้อมจัดให้มี พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสำรวจและ คอยอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ 2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนน สาธารณะ 3. โครงการจัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงานในวันทำงาน เพื่อคอยให้บริการแก่พนักงานที่พิทักษ์ภายใน โครงการ 4. จัดที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความ ต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอใน รายงานตลอดไป 5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิทักษ์ภายในโครงการห้าม จราจรยนต์ขวางปากทางเข้า-ออกของโครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจร ของผู้สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว 	

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


ลงชื่อ

(นายเอกวิทย์ โสโณภณ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.



CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การศึกษา ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขาคันทรง มีสถานศึกษาที่นำครูอาสา และ เอกชนจำนวนรวม 6 แห่งเทียบเท่ากับจำนวน นักเรียนแล้วเกินกว่าเพียงพอ	ระยะดำเนินการโครงการจะมีผู้เข้าพัก อาศัยประมาณ 853 คน (843 + 10) ซึ่งเป็น พนักงานของบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด อาจจะมีบุตรหลานบางส่วน และเลือก ศึกษาในสถานศึกษาอื่นในเขต และนอกเขต พื้นที่ เนื่องจากความสะดวกด้านการเดินทาง อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานศึกษาในพื้นที่ ศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขาคันทรง จะสามารถรองรับการบริการด้าน การศึกษาอย่างเพียงพอ ดังนั้น คาดว่าใน ระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาคันทรงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา	ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาคันทรง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ และไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยก ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ดังนั้น คาด ว่าในระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบ (0)		


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

 ลงชื่อ 
 (นายอลงกต โลโซกานะ)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559
 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	เนื่องจากการดำเนินการโครงการมีลักษณะเป็นที่พิทักษ์ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะเกิดกับแม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการจัดการมูลฝอยและพนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงจากการทำงานมากที่สุด จากการสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจ หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสวมใส่อย่างเหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ถูกต้องหรือการสัมผัสน้ำเสีย ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อย่อยตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยพิทักษ์ในพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรศัพท์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดต่างๆ ของอาคาร 2. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลานเข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและภายในบริเวณอาคารโครงการโดยไม่มีข้อยกเว้น 3. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยโดยใช้ถุงมือและผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้ง วันละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาด ลดกลิ่น และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค น้ำเสียที่เกิดจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักมูลฝอย 4. รณรงค์ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการทุก 6 เดือน เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ตัวกรองของเครื่องปรับอากาศ	1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอยเป็นประจำ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย โดยใช้ถุงมือและผ้าปิดปากจมูกทุกครั้ง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ห้องพักรวมมูลฝอย

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

 ลงชื่อ 
 (นายเอกชัย ไชยเกษม)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559
 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สาธารณูปโภคที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคนทรง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4) ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (1) ความปลอดภัย (ต่อ)		5. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองจะทำอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง หรือมีการซ่อมท่อ ประปาครั้งใหญ่	<u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> ไม่มี
2) ความปลอดภัย	บุคคลภายในโครงการ โครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ในโครงการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ Key card ที่ประตูทางเข้าอาคารพักอาศัย จึงคาด ว่าสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยได้ อย่างเพียงพอ คาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านลบในระดับต่ำ (1) บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแล ความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจาก ระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และบริเวณจุดอัปในทุกระดับ ภายในอาคาร โครงการ 4. จัดให้มีระบบสัญญาณรูด ผ่านเข้า-ออก อาคารพักอาศัย ทั้ง 2 อาคาร	1. ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล ความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ระบบการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ประจำโครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายอานันท์ โสโชนาณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.
(ฉบับที่ 2559)

จำนวน 143/207 หน้า



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย (ต่อ)	<p>บุคคลภายนอกโครงการ</p> <p>จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 300 เมตร และ 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ พบว่า ปัญหาที่ประชาชนยังมีข้อวิตกกังวล คือ ปัญหาอัคคีภัย ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอุบัติเหตุ ดังนั้น โครงการจึงต้องเฝ้าคอยระมัดระวังป้องกันอย่างเข้มงวด และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และหาวิธีป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีที่ อีกทั้งโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อบุคคลภายนอกโครงการ อันเกิดจากอัคคีภัย การจราจร ความประมาท และอุบัติเหตุจากผู้พักอาศัย จึงคาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานโครงการกำหนดกฎระเบียบห้ามทิ้งหรือปาสิ่งของออกจากกระเบื้องหรือออกนอกหน้าต่างเพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีมาตรการตักเตือน และเสียค่าปรับตามลำดับ 2. ให้โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการลดความเร็วของยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ 5. มีระบบ Key card ผ่านเข้า-ออก อาคารพักอาศัย ทั้ง 2 อาคาร 	<ol style="list-style-type: none"> 2. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเป็นประจำ <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี


ลงชื่อ 
(นายไพฑูริย์ ไพฑูริย์)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 144/207 หน้า


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยานพาหนะไฟฟ้าที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ</p> <p>สำหรับหน่วยงานราชการด้านสาธารณสุขของจังหวัดใกล้เคียงโครงการมากที่สุด คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 4.37 กิโลเมตร จากสถิติ เภสัชกรผู้เยี่ยมเยียนกลุ่มสุขภาพ (21 กลุ่มโรค) ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถจัดอันดับกลุ่มโรคที่มีจำนวนมากใน 5 อันดับแรกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาการ, สามารถแสดงและสรุปสถิติที่พบได้จากผลการตรวจ ผลแล็บ และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคใหม่เมื่อเกินได้ รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปากและโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคผิวหนัง และเมตาบอลิซึม ตามลำดับ</p>	<p>เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยในโครงการ 853 คน (843+10) เมื่อประกอบพิจารณาด้วยสุขภาพจากข้อมูลทุติยภูมิการเกิดโรคและความเจ็บป่วยร่วมร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในระยะดำเนินการแล้ว จะพบว่า แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง โรคประสาทรูเสื่อมจากเสียง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากอัคคีภัย คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>		

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

 (นายณัฏฐา นัยตัน)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สาธารณสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการ จะพบมี แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และอาการแพ้ภูมิแพ้ที่กำเริบไม่ชัดเจน ตามลำดับ ซึ่งเมื่อประกอบกับการพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ในระยะที่ดำเนินการแล้วจะพบมี แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบประสาทหูเสื่อม โรคทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากอัคคีภัยรายละเอียดดังนี้</p> <p>ผลกระทบสุขภาพหลัก (Major impact)</p> <p>1. โรคที่สืบเนื่องมาจากมลพิษและน้ำเสีย</p>	<p>ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย/ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบาย ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากมูลฝอยและน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ</p>		

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงชื่อ  (นายณณนา โสโสภาณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

กุมภาพันธ์ 2559



POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท POSSIBLE CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD. จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยานพาหนะไฟฟ้าที่พิภพชัยพนังงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรคที่ใกล้ แผลพุพอง และน้ำเสีย (เพิ่ม)	ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจากการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคโดยเฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการและประชาชนโดยรอบ	1. ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขังมูลฝอยก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขังมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 2. ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยชั้นนั้นๆก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป 3. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 4. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง	1. ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด ทุกวัน หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที 2. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยติดค้าง - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย - การลงบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

ลงชื่อ 

(นายอภิเดช โปษยานนท์)

ตำแหน่ง: บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ณ วันที่ 2559



THAI PARKERING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ณ วันที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ไรศรบบทางเดินอาหาร	<p>ขาดการสาธารณสุขที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำดื่ม น้ำใช้ และพฤติกรรมการบริโภค</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ไรศรบบย่อยอาหาร โรคติดเชื้อจากอาหาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ร่างกายอ่อนแอ โดยเฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินที่อาจเพิ่มขึ้นแต่ก็เพียงเล็กน้อย</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนป้ายคำขวัญเป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

นาย (ชื่อ) (นามสกุล) (นามสกุล) (นามสกุล)

(นายสมชาย ใจดี)

กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ (ลายเซ็น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท POSSIBLE คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรวมการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพชัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>๑. ไร่นาเดิม</p>	<p>สาเหตุเกิดจากการแผ้วถางหรือ สารเคมี การสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มีการ ลักลอบเป็นเวลานาน</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรม ตำรวจวัดประจำวัน อาจก่อให้เกิด เชื้อรา เป็นสิว เป็นต้น</p>	<p>1. จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน โครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. จัดระบบท่อระบายน้ำรองรับน้ำหลากภายใน โครงการ เพื่อมิให้น้ำท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรค ผิวหนังภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์เคอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ไม่มี</p>



THAI PARKERING CO.,LTD.

ลงชื่อ (นาย) สุวิทย์ วัฒนศิริ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ปาร์เคอร์โรซิง จำกัด)

ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์เคอร์โรซิง จำกัด

ลงนามวันที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ (นาย) สุวิทย์ วัฒนศิริ


(ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค (1) โรคไข้เลือดออก	ผลกระทบต่อสุขภาพ หากมีระบบสาธารณสุขที่ดี ทำให้แหล่งอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคน้อยลง สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคจะลดลง เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย 2. จัดให้มีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบภาชนะใส่น้ำ ให้มีฝาปิดมิดชิด และเปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่กลายเป็นยุง	1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา รวมถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี
(2) โรคพิษสุนัขบ้า	ผลกระทบต่อสุขภาพ หากมีการป้องกันที่ดี นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และ แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดทุกปี การแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าก็จะไม่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 1. จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มิดชิดเพื่อป้องกัน สุนัข และแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ 2. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยนำสุนัข และแมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ 3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ	

ลงชื่อ 
(นายอรรถ ไชย ใสใจงาม)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนควบคุมและแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพเตี้ยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง (ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด)</p> <p>ข. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด</p>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>หากมีการป้องกันที่ดี มีสัญลักษณ์ที่ดี การปนเปื้อนอาหารที่สะอาด คัดน้ำที่สะอาด ก็สามารถลดการแพร่กระจายของโรคอุจจาระร่วงได้ เป็นต้น</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการเพื่อป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ และแมลงวัน 2. ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหาร และน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ 3. ตัดป่ายประชาสัมพันธ์ให้รับประทานอาหารเช้าที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารเช้า ด้วยการเขียนเป็นป้ายคำขวัญ 	<ol style="list-style-type: none"> 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ความสมบูรณ์ของรั้ว - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี 3. ตรวจสอบห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำ ห้องส้วม - ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาด - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

ลายเซ็น 
(นายอรรถพร โสภณธรรม)
กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. ไรศฟเกิดจากสัตุเปบพารนาไรศ (คค)			<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>4. ตรวจสอบบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี


ลงชื่อ 

(นายสมชาย ใจเพชร)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สาขาสวัสดิการที่พิภพอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบด้านสุขภาพ (Minor impact)			
1. ไม่พบผลกระทบเด่นชัดใดๆ (เป็นระยะ)	ผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านและลอง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มได้รับการปฎิบัติด้วยโรครบบทางเดิน ทางใจ เช่น ใช้หัววัดโรคมุมแพ้หลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	1. จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน โครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ บริเวณที่จอด รถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและ ทั่วถึง 3. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ ภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก 4. ตรวจสอบช่องระบายระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 5. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ ให้ล้างแอร์ เป็นประจำสม่ำเสมอพร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่าง ซ่อม/ล้างแอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พักอาศัย ภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้าย จำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็วให้อยู่ใน สภาพดี <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอ ความเร็ว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

 (นายณัฏฐา ใจดี)
 กรรมการบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 ลงนามวันที่ 2559
 THAI PARKERING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภักดีพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ไรศประสาทดุเลียมจากเสียง	<p>เสียงจากการจราจรของรถยนต์</p> <p>เสียงจากการขุดของผูพักอาศัย เสียงจากการตักแต่งห้อง เสียงจากการทะเลาะวิวาทของผูพักอาศัย เสียงเครื่องจักรอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องใช้ไฟฟ้า</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>เสียงดัง ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วย การเสื่อมของประสาทหูเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก โดยเฉพาะผูพักอาศัย ประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสียง เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากระบบประสาทหูเสื่อม การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดคลอดของสตรีมีครรภ์ที่อาจเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก เพราะมีกฎระเบียบของอาคารชุดอยู่แล้ว</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ 3. กำหนดให้มีป้ายจำกัดความเร็วและเนินชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นรถ 4. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็ว <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p><u>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p>

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงชื่อ 

(นายอาทิตย์ โสโชนานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด THAI PARKERIZING CO.,LTD.

กุมภาพันธ์ 2559



ไม่มี
POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหิทธิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยานพาหนะส่วนตัวที่พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>โรซิงโยธากรรมสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค</p>	<p>สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคจะนำเอาเชื้อโรคจากแหล่งที่ติดเชื้อมาสู่อากาศหรือจากมนุษย์แล้วทำการแพร่เชื้อไม่ว่าจะผ่านทางแหล่งแพร่เชื้อใดก็ตามหรือจะเป็นการแพร่เชื้อโดยตรงสู่ร่างกายมนุษย์ การแพร่เชื้อนั้นเกิดขึ้นได้โดยตรงด้วยการกัด ต่อย หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ้อมโดยผ่านทาง การแพร่เชื้อของเชื้อโรค ยุงและเห็บนั้นเป็นพาหะนำโรคที่เด่นชัดที่สุด</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>หากมีระบบการจัดการด้านการเก็บขนมูลฝอย รวมทั้งการดูแลความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย และห้องพักรวมมูลฝอยอยู่เสมอ จะทำให้แหล่งอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคน้อยลง สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคจะลดลง เช่น สุนัข ยุงลาย และแมลงสาบ เป็นต้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจากการไอหรือจามของผู้ป่วย 2. ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่เสมอ 3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูกไม่ใช้มือขยี้ตา จมูก หรือปาก 4. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 5. รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเช็ดผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง หากพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดวางถังรองรับมูลฝอย <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p>


นาย 
(นายปราชัย ปะนิชรริง)

ประธาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559


THAI PARKRIZING CO.,LTD.
จำนวน 155/207 หน้า

คำให้การในการติดตามตรวจสอบ

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหังกรวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สาธารณสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค	<p>โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่างบุคคล โดยมีเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสต่าง ๆ เป็นสาเหตุของโรค และถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ ก็เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อนั้น ๆ ขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>โครงการเป็นอาคารพักอาศัย ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกัน และใช้ของสาธารณะร่วมกันอาจมีแนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดการติดต่อจากคนที่เป็พาหะได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจากการไอหรือจามของผู้ป่วย 2. ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่เสมอ 3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก 4. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 5. รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการควบคุมดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขอนามัยเพื่อป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาดและสุขอนามัย - สถิติการประชาสัมพันธ์ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ไม่มี</p>

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(นายอาเยาะ โสภานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ 
POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ</p> <p>กิจกรรมระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การจราจรของผู้พักอาศัย แต่ก็เพียงเล็กน้อย</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจร อาจส่งผลทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการ</p>	<p>กิจกรรมระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การจราจรของผู้พักอาศัย แต่ก็เพียงเล็กน้อย</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจร อาจส่งผลทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการ</p>	<p>1. มีมาตรการห้ามระบุเจ้าของช่องจอดรถ โดยผู้พักอาศัยสามารถจอดรถได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติดป้ายห้ามจอดนอกโครงการ พร้อมจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสำรวจและคอยอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ</p> <p>2. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวกโดยจัดให้รถของผู้ที่มาก่อนจอดด้านในก่อน และจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ</p> <p>3. จัดที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์</p> <p>4. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ</p>	<p>1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออกโครงการสถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการชั้นนี้ที่ใช้ตรวจสอบ - ระบบส่องสว่างทางจราจร - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอสถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดติดตั้งสัญญาณจราจรภายในโครงการชั้นนี้ที่ใช้ตรวจสอบ - สัญญาณจราจร - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มั่งคั่งริยวงศ์)



(นายสมชาย ใจดี)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.


จำนวน 157/207 หน้า

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อุตสาหกรรมสกัดการสกัดน้ำมันจาก บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรมระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การร่ว่งหล่นของวัสดุ จากห้องพัก เป็นต้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพการบาดเจ็บอุบัติเหตุ การเสียชีวิตแนวโน้มของอัตราการป่วยอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางช่องจราจร การเดินทาง รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย จัดทำป้ายกำจัดการจราจร และเน้นชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในโครงการและบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดิน เปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน อัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี การเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการ แก้ไขทันที 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการจราจรและ การป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการจราจร และการป้องกันอัคคีภัย <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p><u>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี

นาย 
(นายแพทย์ โสภณ โสภณ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6. คุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบด้านแบบรวม (ต่อ)		6. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 7. จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดินและโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร	2. ตรวจสอบและบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี
7. คุณภาพอากาศแวดล้อม	ระยะด้านแบบการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศจากการสูบบุหรี่และไฟฟ้าแรงดันสูงการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติของผู้พักอาศัย	1. จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เข้มไปตรงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)	1. ตรวจสอบให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การซ้อมอพยพหนีไฟ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ

ชื่อ (ชื่อ นามสกุล) : นาย อดิศักดิ์ นามะ
 ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 วันที่พิมพ์ : 25/9



จำนวน 159/207 หน้า

บริษัท 1 ครอง ตลอดศรียะคะเนนการ
POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซิลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพชัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ (ญาติเหตุจากอค์คัย (ต่อ))	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากอค์คัย เช่น การบาดเจ็บจากการอพยพหนีไฟ มีแนวโน้มของอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น แต่โอกาสนี้น้อยมาก</p>	<p>ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>2. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.เขาคันทรง มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอค์คัยให้กับโครงการ</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ประมาณ 5,000 บาท ต่อครั้งต่อปี</p> <p>2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามี ความเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขในทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- อุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ไม่มี</p>

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

ลงชื่อ  (น. น. น.)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559


 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนปฏิบัติการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภักดีพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) ที่ดินบ่อขุด</p>	<p>โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภักดีพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง เป็นอาคารอยู่อาคารรวม มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) การดำเนินโครงการจึงมีความกลมกลืนและสอดคล้องกับสภาพโดยรอบ ดังนั้นในระยะดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพต่อพื้นที่ใกล้เคียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,078.80 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะอยู่ตามแนวรั้วของโครงการโดยรอบ บริเวณ เปิดโล่งเพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง และเพิ่มความนุ่มนวลสบายสายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข่งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการและจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 4. ทำการตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอเพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร 5. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 6. ออกแบบอาคารโดยเลือกใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา 7. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่สำนักงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่ง 	<p>- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้ทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ดินไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ไม่มี</p>

นาย 

(นายไพรัช โสโพนนะ)

ประธานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

ออกวันที่ 25/9


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

จำนวน 161/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กฎหมายที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ที่ดินทางแสงแดด</p> <p>โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง เป็นอาคารอยู่อาคารรวม มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร</p>	<p>การบดบังแสงแดดของอาคารจะพิจารณาจากรูปร่างลักษณะของตัวอาคาร ลักษณะการวางตัวอาคาร ประกอบกับทิศทางและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ โดยอาคารของโครงการประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพิภพอัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B (อาคารพิภพอัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร ซึ่งปกติลักษณะแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางทิศเหนือ ดังนั้นเงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงมุมของแสงที่ตกกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ใกล้เคียง จึงคาดว่าอาคารของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดกลองรับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้อ้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น</p> <p>2. จัดการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาดังแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



ลงชื่อ

(นายอรรถาธิส ไชยภักดิ์)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 162/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO. LTD

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนการเฝ้าระวังและแสดงผลการพบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์วิทยามังกร บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4) ดัชนีผลกระทบ</p> <p>การประเมินผลกระทบในด้านการบดบังทัศนียภาพนั้น จะพิจารณาจากพื้นที่ที่โครงการจะพัฒนาขึ้นจากพื้นที่เดิมในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี (พ.ศ. 2528 - 2557) ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (พ.ศ. 2528 - 2557) ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11</p>	<p>การประเมินผลกระทบในด้านการบดบังทัศนียภาพนั้น จะพิจารณาจากพื้นที่ที่โครงการจะพัฒนาขึ้นจากพื้นที่เดิมในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี (พ.ศ. 2528 - 2557) ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (พ.ศ. 2528 - 2557) ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11</p> <p>(1) ช่วงเดือนเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม (ฤดูหนาว) พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็วลมสูงสุดอยู่ในช่วง 4.00 - 4.50 นอต/ชั่วโมง โดยกระแสลมจะพัดผ่านที่ดินบุคคลอื่นมายังพื้นที่โครงการ และพัดผ่านไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302/ ไปยังอาคารพาณิชย์</p> <p>(2) ช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกุมภาพันธ์ (ฤดูร้อนและฤดูฝน) พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดผ่านพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีความเร็วลมสูงสุดอยู่ในช่วง 4.00 - 4.50 นอต/ชั่วโมง โดยกระแสลมจะพัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302/ และอาคารพาณิชย์ ไปยังพื้นที่โครงการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังทัศนียภาพต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านหน้าในระดับต่ำ (1)</p>	<p>1. ออกแบบอาคารโครงการให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่านได้สะดวก</p> <p>2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสมจากอาคารโครงการโดย ในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังสมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจาก ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 300 บาท/วัน

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

นาย 

(กรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายขาย)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559



PA (IN) , LTD

จำนวน 163/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่อนุรักษ์	จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานจากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายทะเบียนกองโบราณคดี กรมศิลปากร ไม่พบว่า มีแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนอยู่ภายในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ดังนั้น คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	-	-
4.8 การประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย	ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยที่อาจเกิดจากการมองเห็น การประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะทาง ความสูงของอาคาร/บ้านพักข้างเคียง โดยจากการประเมิน พบว่า อาคารข้างเคียงมีความสูง 1 ชั้น อยู่ห่างจากโครงการ 10 เมตร แต่เนื่องจากอาคารโครงการมีความสูงมากพอสมควรที่ทำให้การมองเห็นอาคารข้างเคียงไม่ชัดเจน ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบ (0) ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยที่อาจเกิดจากการมองเห็น	-	-

ลงชื่อ 
(นายเอกอโศก โสโชนานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERING CO.,LTD.

จำนวน 164/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนผลการแสดงผลกระทบต่องังแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>การก่อสร้างอาคารและอาคารที่อยู่อาศัย</p> <p>การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค</p>	<p>โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพชัย พัทธนา บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง เป็น อาคารอยู่อาศัยรวมมี 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร</p> <p>จากการพัฒนาโครงการจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ ดังนั้น จึงส่งผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขุดลอกและซ่อมแซมที่ระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันทรง เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 2. ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ปลูกทดแทนต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันทรง เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 3. กำหนดให้โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันทรง หากมีการชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ ๑๕/๑๒/๕๕

เรื่อง ขอเสนอขาย (Subscription)

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าเงินที่เสนอขาย ๑๐๐ ล้านบาท

กรุงเทพมหานคร, ๑๕/๑๒/๕๕

THAI PANORAMIZING CO., LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัทธโนทัย)
คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่ ๒

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 สังคมและสังคม (Community social respond)	จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โครงการมีความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 160,000 บาท 2. มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 140,000 บาท 3. โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 132,300 บาท 4. บริจาคเงินสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงเพื่อยช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 5. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันสงกรานต์ เป็นต้น <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p><u>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี


ลงชื่อ

(นายเอกชัย โสโสมนัส)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พยสซีบีล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>๑) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน</p> <p>๒) การสร้างระบบไฟฟ้าที่ ๑ พร้อมแผนผังแนบมา</p>	<p>กลุ่มที่ 1 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 0-300 เมตร) พบว่า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวล เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชน เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในชุมชน ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด และทำให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก</p> <p>กลุ่มที่ 2 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 300-1,000 เมตร) พบว่า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลในเรื่องทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรกที่ไม่ถูกรวบรวมจนรถบรรทุก/ติดขัด ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชน เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในชุมชน</p> <p>กลุ่มประชิดโครงการ พบว่า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องทำให้เกิดเสียงดังรบกวน ทำให้เกิดปัญหาปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ปัญหาทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด และปัญหาทำให้ก่ออุบัติเหตุจากการจราจร</p>	<p>1. ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้านดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 	<p>1. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

[illegible]

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซิลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4 สรุปผลการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบบ้างสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ บริเวณพื้นที่สีเขียว	ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2. ดัชนีและการชะล้างของดิน	บริเวณพื้นที่สีเขียว	ชนิด จำนวน และ ความสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่ปลูก	- ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ - ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
3. ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	ห้องพักอาศัย	คู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่องแผ่นดินไหว	- ตรวจสอบให้มีคู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่องแผ่นดินไหวทุกหน่วย	- 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายสมชาย ใจดี)

ประธานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สภาพแวดล้อมตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพอากาศ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และ เนินชะลอความเร็ว	- ตรวจสอบ สภาพการใช้ งานป้ายจำกัดความเร็วและ เนินชะลอความเร็ว	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	บริเวณพื้นที่สีเขียว	ความสมบูรณ์ของต้นไม้ใน บริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ ดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบ สภาพของต้นไม้ ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มี สภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	เครื่องปรับอากาศประจำห้องพัก อาศัย	ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ	จัดจ้างผู้ให้บริการใน การล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
5. เสียง	ถนนภายในโครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และ เนินชะลอความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด ความเร็วและเนินชะลอ ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARK RISING CO., LTD.

Signature of the representative of Thai Park Rising Co., Ltd.

(นายสมชาย ใจดี)

กรรมการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

ลงนามวันที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

Signature of the representative of Possible Consultant & Construction Co., Ltd.

(ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559


ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ	ใกล้โรงงานบำบัดน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide modification) - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ใช้วิธีการไทเตรท (Titrate) - ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) - ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจสดาห์ล (Kjeldahl) 	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายสมชาย ใจดี)

กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) ส่วน ๖ แผนการตรวจวัดความเสี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ค. พริ้ว พลา กร บำ บ่อ สะ คุณภาพน้ำ (ขบ)	ระบบบำบัดน้ำเสีย	สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ รั่วซึม	- ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.1)	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะ ดำเนินการ ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บสถิติข้อมูลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูล	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
		สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ รั่วซึม	- ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.2)	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อ อบต.เขาคันทรง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

นาย พิชัย วัฒนกิจวงษ์



THAI PARK ENGINEERING CO.,LTD.

นาย พิชัย วัฒนกิจวงษ์

(นาย พิชัย วัฒนกิจวงษ์)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ	ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นตาดฟ้า การปนเปื้อนของมลพิษจาก ภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อ สุขภาพของผู้พักอาศัย	สี (Colour), Pt-Co unit รส (Taste) กลิ่น (Odour) ความขุ่น (Turbidity), NTU ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ	สังเกตด้วยตา ชิมรส ดมกลิ่น ใช้ Secchi Disc ใช้เครื่องวัด pH meter ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตเมทรี ใช้น้ำยาตรวจสอบความ กระด้าง (Water hardness indicator)	- ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะ ดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	ระบบท่อจ่ายน้ำ	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform bacteria) - อีโคไล (<i>E.coli</i>)	- ชุดทดสอบ ว. 111 ตรวจสอบโดยใช้วิธีเอ็มพีเอ็น (Most probable number)	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
		ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	ตรวจสอบความสามารถด้าน วิศวกรรมประปา (การรั่วซึม หรือแตก) หากพบเหตุ บกพร่องต้องดำเนินการแก้ไข ทันที		



นาย เสกสรรค์

(นายเสกสรรค์ โสโณภณ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงนามวันที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนามวันที่ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) : สรุปขั้นตอนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้น้ำ (ต่อ)	สำนักงานได้ตั้งและขึ้นตามฟ้า	สิ่งทำความสะดวก	- จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
การบำบัดน้ำเสีย	บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมดและหลังจากการบำบัดน้ำเสีย	ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) ตะกอนหนัก (Settleable solids)	- ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide modification) ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fibre filter disc) ใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) - ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARK ENGINEERING CO.,LTD.

ลงชื่อ นาย 金 連 人

(นายทองใบระ โสภานนท์)

ประธานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ นาย พุทธิพงษ์ มณีวรรณวงศ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธิพงษ์ มณีวรรณวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) ทีเคเอ็น (TKN) สภาพการชำรุดของระบบ สุขาภิบาล	- ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำ ละลายแล้วแยกหาน้ำมัน ของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจลดาคัล (Kjeldahl) - ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.1)	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ ตามแบบ ทส. 1 และ จัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มี การเก็บสถิติและข้อมูล - ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.2) - ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อ อบต.เขาคันทรง ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	รอบพักและขอระบายน้ำจาก โครงการ และรอบตก มูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบาย น้ำ	- เศษมูลฝอยในการบำบัดน้ำ เสีย	- ตรวจสอบเศษมูลฝอยในการ บำบัดน้ำเสีย	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ รายงานผลต่อ สผ. และ อบต.เขาคันทรง เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

โดย 
(นายสมชาย ใจดี)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
เลขที่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 194/207 หน้า

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559


ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ท่อระบายน้ำของโครงการ	การอุดตันหรือตันเขิน - การแตกรั่วหรือชำรุด หากพบว่ามีอาการแตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว	- ตรวจสอบการอุดตันและตันเขิน - ตรวจสอบการแตกรั่วหรือการชำรุด	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
10 การจัดการมูลฝอย	บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอย	ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสะอาด - ตรวจสอบการชำรุด - ตรวจสอบการตกค้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด




THAI PAPER RECYCLING CO., LTD.

ลงชื่อ 

(นายอรรถสิทธิ์ โสโขเกษม)

ตำแหน่ง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. การใช้ไฟฟ้า	โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายใน โครงการและส่วนบริการใน จุดต่างๆ	- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ ไฟฟ้า และสายไฟ	- ตรวจสอบตรวจสอบสภาพทั่วไป ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ ให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า	- สภาพการใช้งานของหม้อแปลง ไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของหม้อ แปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
12. การป้องกันอัคคีภัย	ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละ ชั้นของอาคาร	- ความพร้อมของระบบป้องกัน อัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร	- ตรวจสอบสภาพการใช้งาน	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	- การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อมอพยพ หนีไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายสมชาย ใจดี)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัทธนีวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการตัดทอนตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. การจราจร	- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนนทางเข้า ออกโครงการ สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้ายแสดงทางเข้า-ออก ที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ คือ 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน พื้นที่โครงการ	- ระบบส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ถนนและบริเวณทางเข้า-ออก สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ จำนวนที่จอดรถยนต์ 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ตรวจสอบจำนวนไฟส่องสว่าง - ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณจราจรถ้าขาดให้รับซ่อมแซม - ตรวจสอบจำนวนรถที่จอดจริง - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
14. การสื่อสารและ โทรคมนาคม	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในพื้นที่	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

ลงชื่อ 
(นายไพฑูริย์ โป่งทอง)
ประธานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- สภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด - จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของ กล้องวงจรปิด (CCTV) - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ บริเวณสำนักงานเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่ อาจ เกิดขึ้น หากมี ปัญหาเกิดขึ้นต้องหา แนวทางแก้ไขในทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้าง อาคารแล้วเสร็จจนถึง ภายหลังการจัดตั้งโครงการ แล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ห้องพักรวมมูลฝอย	- สภาพการใช้งานของระบบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลให้มี สภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบความสะอาดของ ห้องพักรวมมูลฝอย ให้มีความ สะอาดอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERIZING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายอภยาโตะ โสโงยามะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) ความปลอดภัย	พื้นที่โครงการ	ระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	- ตรวจสอบ ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร	สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV)	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARK & ROSE CO., LTD.

นาย วิชาญ ใจดี
(นายวิชาญ ใจดี)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
ลงนามวันที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัทธมนวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1/ สาธารณสุขและสุขภาพ ผลกระทบหลัก 1) มลพิษและน้ำเสีย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	บริเวณที่ตั้งมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักรวมมูลฝอย	ความสามารถในการรองรับ มูลฝอย สภาพทั่วไป (การชำรุด) ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะ ดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2) วัฒนธรรมทางเดินเท้า (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหารให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะ ดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERING CO., LTD.


ลงชื่อ 

(นายเอกนิติ โสภณานะ)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)					
ข) โรคภัยไข้เจ็บ					
ข.1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สภาพปฏิกิริยาประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบสภาพปฏิกิริยาประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโรคผิวหนังให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
ข.2) โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับประชาชนในเขต	ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	สมรรถนะใช้ของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และแมว	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย รวมถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	บริเวณพื้นที่โครงการ	ความสมบูรณ์ของรั้ว	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้ว	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	สถิติเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย การอบรม การให้ความรู้	ตรวจสอบสถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย ตรวจสอบสถิติการอบรมและการให้ความรู้	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600


 (นาย ปิชาญ ปาร์ณานนท์)
 ผู้จัดการโครงการ ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


 THAI PARK ENGINEERING CO., LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาลังวิวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ(ต่อ) ผลกระทบรอง					
1) โรคระบบทางเดินหายใจ จากฝุ่นละออง					
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2) โรคปอดเรื้อรังและผิวหนัง อักเสบ					
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	บริเวณติดตั้งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร	สภาพอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าและ เครื่องจักร	ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจาก การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายเอกสิทธิ์ ไชยยานะ)

บรรณกณ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงนามวันที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนามวันที่ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการตรวจตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1/ สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) 1) โรคภัยไข้เจ็บ พืชและสัตว์ 2) โรคภัยไข้เจ็บ พืชและสัตว์	จุดวางถังรองรับมูลฝอย	ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2/ โรคภัยไข้เจ็บ พืชรบกวน 3) โรคภัยไข้เจ็บ พืชรบกวน	พื้นที่โครงการ	ความสะอาดและสุขอนามัย สถิติการประชาสัมพันธ์	ตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยสม่ำเสมอพร้อมสถิติการประชาสัมพันธ์	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

นางสาว อดิศักดิ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559


ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ(ต่อ)					
5) อุบัติเหตุจากการทำงาน					
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ	สัญญาณจราจร	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	จุดติดตั้งสัญญาณจราจรภายในโครงการ	สัญญาณจราจร	- ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	ที่จอดรถยนต์ที่จัดเตรียมไว้	จำนวนที่จอดรถ	- ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ คือ 114 คัน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ตรวจสอบให้มีการจัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายคณาโศภ โปธิยานะ)

ประธานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.7. สาธารณสุขและสุขภาพ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	การปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบร่วมกับ ด้านการจราจรและการ ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ด้านการจราจรและการป้องกัน อัคคีภัยอย่างเคร่งครัด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2. อุบัติเหตุจากภัยพิบัติ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ตรวจสอบและบันทึกอุบัติเหตุ ภายในโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	การซ่อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบ/ประเมินการซ่อม อพยพหนีไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	อุปกรณ์ป้องกันและ เตือนภัย	- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกัน และเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600


 นายไพฑูริย์ ไชยรักษ์
 กรรมการผู้จัดการ ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 ลงนามวันที่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. คุณภาพและการท่องเที่ยว	ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
19. ทิศทางแสงแดดและทิศทางลม	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
20. การขุดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	พื้นที่โครงการ	กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ตรวจสอบบันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
21. การมีส่วนร่วมของประชาชน	พื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

: เจ้าของโครงการคือ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ 

(นายเอกชัย โสโชนา)

ประธานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด


เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERISING CO.,LTD.

จำนวน 206/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัจฉาริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กฎหมาย 2559

ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำของโครงการมีหน้าที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่และระบายน้ำฝนดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยระบายเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการฯ โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP) รองรับปริมาณน้ำฝนจากอาคารและบริเวณอาคารและใช้ร่องระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำฝนจากบริเวณอาคารก่อนจะปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการฯ บริเวณถนนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	จากการคำนวณอัตราการระบายน้ำของพื้นที่โครงการฯ โดยใช้ข้อมูลความเข้มฝนจริง ในคาบพิณิจ 5 ปี (พ.ศ.2558- พ.ศ.2562) ก่อนพัฒนาโครงการฯ มีอัตราการไหลของน้ำฝนประมาณ 640.13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หลังการพัฒนาโครงการฯ มีอัตราการไหลของน้ำฝน 907.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โครงการฯ มีอัตราการระบายน้ำเสีย 1.36 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โครงการฯ มีอัตราการระบายน้ำทั้งหมดรวม 908.56 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โครงการฯ มีระบบการหน่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำ 135 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น อัตราการระบายน้ำทั้งหมดหลังพัฒนาโครงการฯ และการหน่วงน้ำในเส้นท่อส่งผลให้โครงการฯ ระบายน้ำสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะเท่ากับ 773.56 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	1. ขุดลอกคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ จนถึงจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ 2. ตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ 4. การเตรียมแผนฉุกเฉิน และการช่วยเหลือชุมชน กรณีน้ำท่วม <u>การเตรียมการ</u> 1) จัดเตรียมทีมงาน ดูแลและแก้ไขปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ 2) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือได้แก่ เสื่อกันฝน รองเท้าบูท เครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย เรือสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	1. ตรวจสอบการตื่นขึ้น ของคูคลองสาธารณะ ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ <u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - การอุดตันหรือตื่นขึ้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 2 ครั้ง/ปี ก่อนและหลังฤดูฝน (เมษายนและพฤศจิกายน) <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤศจิกายน 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.



นายก อบต.การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤศจิกายน 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	<p>ส่วนระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ มีอัตราการระบายน้ำได้สูงสุดที่ 1,965.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (น้ำเต็มท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร) และจากการคำนวณปริมาณน้ำฝนสูงสุด ในพื้นที่ที่ระบายสู่ระบบสาธารณะ จะอยู่ที่ 982.8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คิดเป็นครึ่งหนึ่งของท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร</p> <p>ดังนั้น ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการฯ ยังมีความสามารถที่จะรองรับน้ำจากโครงการฯ ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่ 773.56 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้อีก</p>	<p>การปฏิบัติการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดพื้นที่ของโครงการ ให้หน่วยงานราชการใช้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานราชการกรณีที่เกิดเหตุ พร้อมการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็น 2) ให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย ที่เข้ามาพักพิงภายในอาคาร เช่น ที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร น้ำอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มเวชภัณฑ์ และยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 3) สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยโดยรอบโครงการฯ 4) กรณีเกิดเหตุ น้ำเอ่อล้นท่วมถนนหน้าโครงการฯ จนเกิดผลกระทบกับผู้สัญจร ทางโครงการฯ ทำการประสานงานกับอบต.เขาคันทรง ในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร ดำเนินการเปิดทางน้ำให้ไหลได้เร็ว และจัดหาป้ายเตือน แฉกกันแจ้งเตือนให้กับผู้ที่สัญจรในเส้นทางนี้ 	<ol style="list-style-type: none"> 2. ตรวจสอบการอุดตัน การแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำ หากพบการชำรุดให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบและร่วมกันดำเนินการแก้ไข <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวท่อระบายน้ำสาธารณะ <p><u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ชยะ/การแตกรั่วหรือชำรุด <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง / เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

ลงชื่อ

(
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.



ลงชื่อ

นายก อบต.บริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤษภาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบสิ่งแวดลอม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดลอมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบบต่อสิ่งแวดลอมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบบสิ่งแวดลอม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบสิ่งแวดลอม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		<p><u>การฟื้นฟู</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชน ทำการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดลอมบริเวณที่เกิดน้ำท่วม โดยการเก็บกวาดขยะเศษวัสดุต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนลอยมาพร้อมกับน้ำ ทำความสะอาด จัดการสิ่งปรักหักพัง สิ่งชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 2) สำรวความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ที่ประสบภัย ร่วมกับ อบต.เขาคันทรง เพื่อให้การเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย 3) สนับสนุนยานพาหนะเพื่อขนส่งผู้ประสบภัยกลับสู่บ้านพักอาศัย หรือสถานพยาบาล 	<p>3. ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ <p><u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพพร้อมใช้งาน <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง/ปี ก่อนฤดูฝน (พฤศจิกายน) <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>4. ตรวจสอบพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นศูนย์พักพิง</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ศูนย์พักพิง (พื้นที่ภายในโครงการฯ) <p><u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาด/สภาพพร้อมใช้งาน

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤศจิกายน 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO., LTD.



ลงชื่อ

นายก อบจ.การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤศจิกายน 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)			<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 1 ครั้ง/ปี ก่อนฤดูฝน (พฤศจิกายน) <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

ลงชื่อ

[Redacted Signature]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤศจิกายน 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.



ลงชื่อ

[Redacted Signature]

นายก อบต. การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤศจิกายน 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบล้างหนี้สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การชดเชยสังคม (Community Social Respond)	จากการพัฒนาโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานฯ ส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนโดยรอบโครงการฯ มีความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณโดยรอบโครงการฯ ทางโครงการฯ ได้ขยายการทำกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2564-2568 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี	1. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตั้งแต่ปี 2564-2568 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 2. โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสถานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตั้งแต่ปี 2564-2568 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 3. บริจาคเงินด้านสาธารณสุข ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ตั้งแต่ปี 2564-2568 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 4. สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) (เริ่มดำเนินการหลังจากการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) ของกรมทางหลวงชนบทแล้วเสร็จ)	1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการฯ เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่โครงการฯ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชน เช่น วันสงกรานต์ เป็นต้น ความถี่ในการตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO., LTD.



นายก อบต.การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤษภาคม 2563

ภาคผนวก เพิ่มเติม เรื่องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อหนองน้ำ

หัวข้อ	รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่	มาตรการติดตามตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อหนองน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพ จัดทำสวนหย่อม ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนของพนักงานและผู้พักอาศัยร่วม มีพื้นที่ลานกิจกรรมสีเขียว ที่สามารถให้พนักงานได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ใช้สำหรับกิจกรรมครอบครัว - ใช้สำหรับจัดกีฬาภายใน จัดงานสังสรรค์ภายใน - ใช้เป็นจุดรวมพล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ใช้สำหรับเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกหรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีที่เกิดภัยพิบัติในชุมชน ตามที่หน่วยงานราชการร้องขอได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่จัดไว้สำหรับให้บริการพนักงาน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - สนามหญ้าตึก A และ B ในพื้นที่โครงการฯ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพพร้อมใช้งาน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 1 ครั้ง / เดือน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี ตรวจสอบลานกิจกรรมสีเขียวให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - สนามหญ้าตึก A และ B ในพื้นที่โครงการฯ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพพร้อมใช้งาน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 2 ครั้ง / เดือน

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.



ลงชื่อ

ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤษภาคม 2563

ภาคผนวก เพิ่มเติม เรื่องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อหนองน้ำ

หัวข้อ	รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่	มาตรการติดตามตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อหนองน้ำ (ต่อ)		<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>3. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมสีเขียว</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สนามหญ้าตึก A และ B ในพื้นที่โครงการฯ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.



นายก อบจ.การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤษภาคม 2563

ภาคผนวกที่ 7.2
สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ1.)



๓๕-๓๐-๐๑

แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ / ๒๕๖๐

อนุญาตให้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๕๗๐ ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้าง
ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส. ๓ / ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๖๕๖๒, ๑๕๖๕๖๓, ๑๕๖๕๖๔, ๑๕๖๕๖๕
เป็นที่ดินของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้เป็น บัณฑิต
พื้นที่/ความยาว ๔๑.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรต
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น รั้ว
พื้นที่/ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรต
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น
พื้นที่/ความยาว ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรต
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๔) ชนิด จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น
พื้นที่/ความยาว ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรต
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
เลขที่ / ๒๕๖๐ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดย นายวรวิทย์ อำนวยรักษ์สกุล ภ.ย. ๓๑๙๔๓ เป็นผู้ควบคุมงาน
..... นายปริญญา ยันตพร ส-สส. ๑๔๔๔ เป็นผู้ออกแบบ
..... นายปริญญา ยันตพร ส-สส. ๑๔๔๔ เป็นผู้คำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑ พ.ศ.
ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐ พ.ศ.



..... (ลายมือชื่อ)
(..... นายมะลิ กลั่นดวง.....)

..... นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....
(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....
(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....
(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

๑๖๒ .ค.๕ ๐๒
๑๖๒ ค.๕ ๐๒





๓๕-๓๐-๐๑

แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ~~คดีปกครอง~~ ~~หรือข้อกีดกันอาคาร~~เลขที่ MO / ๒๕๕๔

อนุญาตให้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรจิง จำกัด เจ้าของอาคาร
 อยู่บ้านเลขที่ ๕๓๐ ตรอก/ซอย ๑๒ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๔
 ตำบล/แขวง แพรรษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
 ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร
 ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่
 ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
 ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ / น ส. ๓ / ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๖๕๖๒, ๑๕๖๕๖๓, ๑๕๖๕๖๔, ๑๕๖๕๖๕
 เป็นที่ดินของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรจิง

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด คสล. ๘ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัยรวม
 พื้นที่/ความยาว ๑๘,๒๗๘ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล
 จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
 (๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล
 จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
 (๓) ชนิด จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
 พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล
 จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
 (๔) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
 พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล
 จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ MO / ๒๕๕๔ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายวรวิทย์ อำนวงศ์สกุล ภย.๓๑๙๔๓ เป็นผู้ควบคุมงาน
นายปริญญา อินทพร สส๑๑๔๔ เป็นผู้ออกแบบ
นายจรัส คงศิริ สย.๔๓๓๑ เป็นผู้คำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือ
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมาตรการการตามที่เสนอไว้ใน
 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ พ.ศ.
 ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๔ พ.ศ.



(ลายมือชื่อ)

๑๖

(.....นายมะลิ กลั่นคัง.....)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะยกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้อง
ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ





แบบ อ. ๑

(นางสาวลวิวรรณ ป้อมถาวร)

ผู้ขออนุญาตเป็นอำเภอศรีราชา
6 ก.พ. 2555

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 56 / 2555

อนุญาตให้ บริษัท ไทยปาร์คเอร์โรอิง จำกัด เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 570 ตรอก/ซอย 12 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ 4

ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองมหาราษฎร์ จังหวัด นครราชสีมา

ข้อ ๑ ทำการ กองรางอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ 4

ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ 156562, 156563, 156564, 156565

เป็นที่ดินของ บริษัท ไทยปาร์คเอร์โรอิง จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร คสล.

(๑) ชนิด คสล. 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัยรวม

พื้นที่/ความยาว 18,688 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด พอร์ซเลนนำ รั้ว จำนวน - เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว 1,364 เมตร ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ 56 / 2555 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายวิชาญ สันตพร สด. 1444 เป็นผู้ควบคุมงาน

นายราชย์ อำนาจวิเศษกุล กษ. 31943

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎ

กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน 4 ค.ศ. 2556 พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ เดือน 5 ค.ศ. 2555 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) (นายมะลิ กลั่นคัง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๒

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยมีเงื่อนไข

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยมีเงื่อนไข

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) (นายมะลิ กลิ่นค้าง)

ตำแหน่ง นายกองตรี รมว.การช่าง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

(ลายมือชื่อ) (นายมะลิ กลิ่นค้าง)

ตำแหน่ง นายกองตรี รมว.การช่าง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตได้ละเมิดข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานและผู้ควบคุมการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดทำพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่คลังรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่คลังรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่คลังรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เพื่อได้ผลการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๖ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวกที่ 7.3

สำเนาใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)



แบบ อ. ๖

๐๓๖ A

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๐๑ / ๒๕๕๙

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่.....๕๗๐.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....สุขุมวิท.....หมู่ที่.....4.....
ตำบล/แขวง.....แพรกษา.....อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....
ได้ทำการ.....ก่อสร้างอาคาร.....อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่.....๓๐/ ๒๕๕๙.....ลงวันที่.....๑.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๕๙.....ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....อาคาร.คสล.๘ ชั้น.....จำนวน.....๑.....หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารพักอาศัยรวม....
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล จำนวน.....คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล จำนวน.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....101/146.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....8.....ตำบล/แขวง.....เขาคันทรง.....อำเภอ/เขต.....ศรีราชา.....จังหวัด.....ชลบุรี.....
โดย.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร และ.....-..... เป็นผู้ครอบครองอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.....๑๕๖๕๖๒ ,๑๕๖๕๖๓ ๑๕๖๕๖๔,๑๕๖๕๖๕.....
เป็นที่ดินของ.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559



(ลายมือชื่อ).....๐๓๖.....

(นายมะลิ กลั่นคัง)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้
๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนี้



แบบ อ. ๖

๐๓๖ ๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่.....๐๒...../.....๒๕๕๙.....

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่.....๕๗๐.....ตรอก/ซอย.....๑๒.....ถนน.....สุขุมวิท.....หมู่ที่.....๔.....
ตำบล/แขวง.....แพรกษา.....อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....
ได้ทำการ.....ก่อสร้างอาคาร.....อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่.....๓๐./ ๒๕๕๙.....ลงวันที่.....๑.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๕๙.....ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....อาคารคสล.๘ ชั้น.....จำนวน.....๑..... หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารพักอาศัยรวม....
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....๑๐๑/๑๔๖.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....-.....
หมู่ที่.....๘.....ตำบล/แขวง.....เขาคันทรง.....อำเภอ/เขต.....ศรีราชา.....จังหวัด.....ชลบุรี
.....โดย.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร และ เป็นผู้ครอบครองอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.....๑๕๖๕๖๒ , ๑๕๖๕๖๓ ๑๕๖๕๖๔, ๑๕๖๕๖๕.....
เป็นที่ดินของ.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ออกให้ ณ วันที่.....๒๒.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๙.....



(ลายมือชื่อ)๐๓๖.....

(นายมะลิ กลั่นต้าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้
๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนี้





อาคารที่ ๖ ๕๑ ๖๐

DHS

แบบ อ.๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๐๑ / ๒๕๖๐

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๕๗๐ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง แพร่พิชัย อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่ ๐๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคารบ้านน้ำเสีย จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น บ้านน้ำเสีย
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

อยู่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
โดย บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ - เป็นผู้ครอบครองอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๖๕๖๒, ๑๕๖๕๖๓, ๑๕๖๕๖๔, ๑๕๖๕๖๕
เป็นที่ดินของ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) _____

ออกให้ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐



เจ้าพนักงานท้องถิ่น (กมลวัน)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่ง ไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กัลบรถ และทางเข้าออกรถตามที่กำหนดในกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กัลบรถ และทางเข้าออกรถนั้น เพื่อการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



ภาคผนวกที่ 7.4

สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน (วิเคราะห์คุณภาพน้ำ)

ที่อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๖๑๖๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ แผ่น
๒. รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ แผ่น
๓. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ขอต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐
ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๖ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ๑๘๑ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย น้ำใต้ดิน อากาศเสีย สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิระ จันทรเจ็ด)

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๐๔
ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๖ ๑ ๖ ๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๖ ราย

๑)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๓)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๔)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๕)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๖)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]

3mg

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๐๔

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๖๑๖๘

ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑๘๑ ราย

๑)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๓)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๔)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๕)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๖)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๗)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๘)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๙)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๑๐)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๑๑)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๑๒)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๑๓)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๑๔)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๑๕)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๑๖)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๑๗)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๑๘)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๑๙)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒๐)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒๑)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒๒)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒๓)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒๔)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒๕)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒๖)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒๗)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒๘)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒๙)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๓๐)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๓๑)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๓๒)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๓๓)	[REDACTED] ริม	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๓๔)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๓๕)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]

วิมล

๓๖) นางสาวจุฑารัตน์...

၈၁)	
၈၂)	
၈၃)	
၈၄)	
၉၀)	
၉၁)	
၉၂)	
၉၃)	
၉၄)	
၉၅)	
၉၆)	
၉၇)	
၉၈)	
၉၉)	
၁၀၀)	
၁၀၁)	
၁၀၂)	
၁၀၃)	
၁၀၄)	
၁၀၅)	
၁၀၆)	
၁၀၇)	
၁၀၈)	
၁၀၉)	
၁၁၀)	
၁၁၁)	
၁၁၂)	
၁၁၃)	
၁၁၄)	
၁၁၅)	
၁၁၆)	
၁၁၇)	
၁၁၈)	
၁၁၉)	
၁၂၀)	
၁၂၁)	
၁၂၂)	
၁၂၃)	
၁၂၄)	
၁၂၅)	
၁၂၆)	
၁၂၇)	
၁၂၈)	
၁၂၉)	
၁၃၀)	
၁၃၁)	
၁၃၂)	
၁၃၃)	
၁၃၄)	
၁၃၅)	
၁၃၆)	
၁၃၇)	
၁၃၈)	
၁၃၉)	
၁၄၀)	
၁၄၁)	
၁၄၂)	
၁၄၃)	
၁၄၄)	
၁၄၅)	
၁၄၆)	
၁၄၇)	
၁၄၈)	
၁၄၉)	
၁၅၀)	
၁၅၁)	
၁၅၂)	
၁၅၃)	
၁၅၄)	
၁၅၅)	
၁၅၆)	
၁၅၇)	
၁၅၈)	
၁၅၉)	
၁၆၀)	
၁၆၁)	
၁၆၂)	
၁၆၃)	
၁၆၄)	
၁၆၅)	
၁၆၆)	
၁၆၇)	
၁၆၈)	
၁၆၉)	
၁၇၀)	
၁၇၁)	
၁၇၂)	
၁၇၃)	
၁၇၄)	
၁၇၅)	
၁၇၆)	
၁၇၇)	
၁၇၈)	
၁၇၉)	
၁၈၀)	
၁၈၁)	
၁၈၂)	
၁၈၃)	
၁၈၄)	
၁၈၅)	
၁၈၆)	
၁၈၇)	
၁၈၈)	
၁၈၉)	
၁၉၀)	
၁၉၁)	
၁၉၂)	
၁၉၃)	
၁၉၄)	
၁၉၅)	
၁၉၆)	
၁၉၇)	
၁၉၈)	
၁၉၉)	
၂၀၀)	
၂၀၁)	
၂၀၂)	
၂၀၃)	
၂၀၄)	
၂၀၅)	
၂၀၆)	
၂၀၇)	
၂၀၈)	
၂၀၉)	
၂၁၀)	
၂၁၁)	
၂၁၂)	
၂၁၃)	
၂၁၄)	
၂၁၅)	
၂၁၆)	
၂၁၇)	
၂၁၈)	
၂၁၉)	
၂၂၀)	
၂၂၁)	
၂၂၂)	
၂၂၃)	
၂၂၄)	
၂၂၅)	
၂၂၆)	
၂၂၇)	
၂၂၈)	
၂၂၉)	
၂၃၀)	
၂၃၁)	
၂၃၂)	
၂၃၃)	
၂၃၄)	
၂၃၅)	
၂၃၆)	
၂၃၇)	
၂၃၈)	
၂၃၉)	
၂၄၀)	
၂၄၁)	
၂၄၂)	
၂၄၃)	
၂၄၄)	
၂၄၅)	
၂၄၆)	
၂၄၇)	
၂၄၈)	
၂၄၉)	
၂၅၀)	
၂၅၁)	
၂၅၂)	
၂၅၃)	
၂၅၄)	
၂၅၅)	
၂၅၆)	
၂၅၇)	
၂၅၈)	
၂၅၉)	
၂၆၀)	
၂၆၁)	
၂၆၂)	
၂၆၃)	
၂၆၄)	
၂၆၅)	
၂၆၆)	
၂၆၇)	
၂၆၈)	
၂၆၉)	
၂၇၀)	
၂၇၁)	
၂၇၂)	
၂၇၃)	
၂၇၄)	
၂၇၅)	
၂၇၆)	
၂၇၇)	
၂၇၈)	
၂၇၉)	
၂၈၀)	
၂၈၁)	
၂၈၂)	
၂၈၃)	
၂၈၄)	
၂၈၅)	
၂၈၆)	
၂၈၇)	
၂၈၈)	
၂၈၉)	
၂၉၀)	
၂၉၁)	</

[illegible]

3m, 1

[illegible]

๑๑๔) นายอนันต์ชัย...

෧෨෪)	
෧෨෫)	
෧෨෬)	
෧෨෭)	
෧෨෮)	
෧෨෯)	
෧෩෦)	
෧෩෧)	
෧෩෨)	
෧෩෩)	
෧෩෪)	
෧෩෫)	
෧෩෬)	
෧෩෭)	
෧෩෮)	
෧෩෯)	
෧෣෦)	
෧෣෧)	
෧෣෨)	
෧෣෩)	
෧෣෪)	
෧෣෫)	
෧෣෬)	
෧෣෭)	
෧෣෮)	
෧෣෯)	
෧෤෦)	
෧෤෧)	
෧෤෨)	
෧෤෩)	
෧෤෪)	
෧෤෫)	
෧෤෬)	
෧෤෭)	
෧෤෮)	
෧෤෯)	

[illegible]

3ma

၈၃၆၈)	
၈၃၆၉)	
၈၃၇၀)	
၈၃၇၁)	
၈၃၇၂)	
၈၃၇၃)	
၈၃၇၄)	
၈၃၇၅)	
၈၃၇၆)	
၈၃၇၇)	
၈၃၇၈)	
၈၃၇၉)	
၈၃၈၀)	
၈၃၈၁)	
၈၃၈၂)	
၈၃၈၃)	
၈၃၈၄)	
၈၃၈၅)	
၈၃၈၆)	
၈၃၈၇)	
၈၃၈၈)	
၈၃၈၉)	
၈၃၉၀)	
၈၃၉၁)	
၈၃၉၂)	
၈၃၉၃)	
၈၃၉၄)	
၈၃၉၅)	
၈၃၉၆)	
၈၃၉၇)	
၈၃၉၈)	
၈၃၉၉)	
၈၄၀၀)	
၈၄၀၁)	
၈၄၀၂)	
၈၄၀၃)	
၈၄၀၄)	
၈၄၀၅)	
၈၄၀၆)	
၈၄၀၇)	
၈၄၀၈)	
၈၄၀၉)	
၈၄၁၀)	
၈၄၁၁)	
၈၄၁၂)	
၈၄၁၃)	
၈၄၁၄)	
၈၄၁၅)	
၈၄၁၆)	
၈၄၁၇)	
၈၄၁၈)	
၈၄၁၉)	
၈၄၂၀)	
၈၄၂၁)	
၈၄၂၂)	
၈၄၂၃)	
၈၄၂၄)	
၈၄၂၅)	
၈၄၂၆)	
၈၄၂၇)	
၈၄၂၈)	
၈၄၂၉)	
၈၄၃၀)	
၈၄၃၁)	
၈၄၃၂)	
၈၄၃၃)	
၈၄၃၄)	
၈၄၃၅)	
၈၄၃၆)	
၈၄၃၇)	
၈၄၃၈)	
၈၄၃၉)	
၈၄၄၀)	
၈၄၄၁)	
၈၄၄၂)	
၈၄၄၃)	
၈၄၄၄)	
၈၄၄၅)	
၈၄၄၆)	
၈၄၄၇)	
၈၄၄၈)	
၈၄၄၉)	
၈၄၅၀)	
၈၄၅၁)	
၈၄၅၂)	
၈၄၅၃)	
၈၄၅၄)	
၈၄၅၅)	
၈၄၅၆)	
၈၄၅၇)	
၈၄၅၈)	
၈၄၅၉)	
၈၄၆၀)	
၈၄၆၁)	
၈၄၆၂)	
၈၄၆၃)	
၈၄၆၄)	
၈၄၆၅)	
၈၄၆၆)	
၈၄၆၇)	
၈၄၆၈)	
၈၄၆၉)	
၈၄၇၀)	
၈၄၇၁)	
၈၄၇၂)	
၈၄၇၃)	
၈၄၇၄)	
၈၄၇၅)	
၈၄၇၆)	
၈၄၇၇)	
၈၄၇၈)	
၈၄၇၉)	
၈၄၈၀)	
၈၄၈၁)	
၈၄၈၂)	
၈၄၈၃)	
၈၄၈၄)	
၈၄၈၅)	
၈၄၈၆)	
၈၄၈၇)	
၈၄၈၈)	
၈၄၈၉)	
၈၄၉၀)	
၈၄၉၁)	
၈၄၉၂)	
၈၄၉၃)	
၈၄၉၄)	
၈၄၉၅)	
၈၄၉၆)	
၈၄၉၇)	
၈၄၉၈)	
၈၄၉၉)	
၈၅၀၀)	
၈၅၀၁)	
၈၅၀၂)	
၈၅၀၃)	
၈၅၀၄)	
၈၅၀၅)	
၈၅၀၆)	
၈၅၀၇)	
၈၅၀၈)	
၈၅၀၉)	
၈၅၁၀)	
၈၅၁၁)	
၈၅၁၂)	
၈၅၁၃)	
၈၅၁၄)	
၈၅၁၅)	
၈၅၁၆)	
၈၅၁၇)	
၈၅၁၈)	
၈၅၁၉)	
၈၅၂၀)	
၈၅၂၁)	
၈၅၂၂)	
၈၅၂၃)	
၈၅၂၄)	
၈၅၂၅)	
၈၅၂၆)	
၈၅၂၇)	
၈၅၂၈)	
၈၅၂၉)	
၈၅၃၀)	
၈၅၃၁)	
၈၅၃၂)	
၈၅၃၃)	
၈၅၃၄)	
၈၅၃၅)	
၈၅၃၆)	
၈၅၃၇)	
၈၅၃၈)	
၈၅၃၉)	
၈၅၄၀)	
၈၅၄၁)	
၈၅၄၂)	
၈၅၄၃)	
၈၅၄၄)	
၈၅၄၅)	
၈၅၄၆)	
၈၅၄၇)	
၈၅၄၈)	
၈၅၄၉)	
၈၅၅၀)	
၈၅၅၁)	
၈၅၅၂)	
၈၅၅၃)	

[illegible]

Love

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๐๔

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๖๑๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๗๔ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 60 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldicarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^[4]
2	Aldicarb Sulfone	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^[4]
3	Aldicarb Sulfoxide	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^[4]
4	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
5	Arsenic	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
6	Barium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
7	α -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
8	β -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
9	δ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
10	γ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
11	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[4] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[4]
12	Carbaryl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^[4]
13	Carbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^[4]
14	Cadmium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
15	Chemical Oxygen Demand	1) Closed Reflux, Colorimetric Method ^[4] 2) Closed Reflux, Titrimetric Method ^[4]
16	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
17	Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
18	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[4]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Copper	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
20	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[4]
21	2,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
22	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
23	2,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
24	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
25	2,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
26	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
27	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
28	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
29	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
30	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
31	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
32	Endrin Aldehyde	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
33	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
34	Free Chlorine	1) DPD Ferrous Titrimetric Method ^[4] 2) DPD Colorimetric Method ^[4]
35	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
36	Heptachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
37	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[4]
38	3-Hydroxycarbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^[4]
39	Lead	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]

Small

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
40	Manganese	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
41	Mercury	1) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass spectrometric Method ^[4]
42	Methiocarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^[4]
43	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
44	Methomyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^[4]
45	Nickel	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
46	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[4] 2) Soxhlet Extraction Method ^[4]
47	Oxamyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^[4]
48	Propoxur	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^[4]
49	pH	Electrometric Method ^[4]
50	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[4] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[4]
51	Selenium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
52	Sulfide	Iodometric Method ^[4]
53	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[4]
54	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[4]
55	Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro Kjeldahl Method ^[4]
56	Total Phosphorous	Digestion, Colorimetric Method ^[4]
57	Total Suspended Solids	Dried from 103-105 °C ^[4]
58	Toxaphene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
59	Trivalent Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method; Colorimetric Method; Calculation ^[4]
60	Zinc	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[4]

วิมล

น้ำใต้ดิน จำนวน 126 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Acenaphthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
2	Acetone	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
3	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
4	Anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
5	Antimony	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
6	Arsenic	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
7	Atrazine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
8	Barium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
9	Benz(a)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
10	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
11	Benzo(b)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
12	Benzo(k)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
13	Benzoic Acid	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
14	Benzo(a)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
15	Benzo[g,h,i]perylene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
16	Beryllium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
17	Bis(2-chloroethyl)ether	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
18	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
19	Bromodichloromethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
20	Bromoform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
21	Butanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
22	Butyl benzyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
23	Cadmium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
24	Carbazole	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
25	Carbon disulfide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
26	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
27	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
28	p-Chloroaniline	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
29	Chlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
30	Chlorodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
31	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
32	2-Chlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
33	Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
34	Chromium (III)	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method; Colorimetric Method; Calculation ^[4]
35	Chromium (VI)	Colorimetric Method ^[4]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
36	Chrysene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
37	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[4]
38	2,4-D	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
39	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
40	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
41	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
42	Dibenz(a,h)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
43	Di-n-Butyl Phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
44	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
45	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
46	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
47	3,3-Dichlorobenzidine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
48	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
49	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
50	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
51	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
52	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
53	2,4-Dichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
54	1,2-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
55	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]

3m

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
56	1,3-Dichloropropene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
57	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
58	Diethyl Phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
59	2,4-Dimethylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
60	2,4-Dinitrophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
61	2,4-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
62	2,6-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
63	Di-n-octyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
64	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
65	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
66	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
67	Fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
68	Fluorene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
69	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
70	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
71	Hexachlorobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
72	Hexachloro-1,3-butadiene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
73	n-Hexane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
74	α-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
75	β-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]

3m2

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
76	γ-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
77	Hexachlorocyclopentadiene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
78	Hexachloroethane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
79	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
80	Isophorone	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
81	Lead	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
82	Manganese	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
83	Mercury	1) Digestion, Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
84	Methanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
85	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
86	Methyl bromide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
87	Methylene chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
88	2-Methylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
89	2-Methylnaphthalene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
90	Methyl tert-butyl Ether	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
91	Naphthalene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
92	Nickel	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
93	Nitrobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
94	N-Nitrosodiphenylamine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
95	N-Nitrosodi-n-Propylamine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
96	Polychlorinated Biphenyls - PCB 1016 - PCB 1221 - PCB 1232 - PCB 1242 - PCB 1248 - PCB 1254 - PCB 1260	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
97	Pentachlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
98	pH	Electrometric Method ^[4]
99	Phenanthrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
100	Phenol	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[4] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[4] 3) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
101	Pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
102	Selenium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
103	Silver	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4]
104	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
105	1,1,2,2-Tetrachloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
106	Tetrachloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
107	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
108	Toxaphene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[4]
109	TPH (C ₅ -C ₈)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[14,25]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
110	TPH (C ₈ -C ₁₆)	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[9,22]
111	TPH (C ₁₆ -C ₃₅)	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[9,22]
112	1,2,4-Trichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
113	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
114	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
115	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
116	2,4,5-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
117	2,4,6-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
118	1,3,5-Trimethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
119	Vanadium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[4]
120	Vinyl acetate	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
121	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
122	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
123	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
124	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
125	Xylene (Total)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
126	Zinc	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[4]

3/11/25

อากาศเสีย (ปล่อยระบาย) จำนวน 28 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
2	Arsenic	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
3	Beryllium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
4	Cadmium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
5	Carbon Monoxide	1) Instrumental Analyzer Method ^[5] 2) Sampling Bag Non-Dispersive Infrared Method ^[5]
6	Chlorine	1) Absorption Sampling, Ion Chromatographic Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Ion Chromatographic Method ^[5]
7	Chromium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
8	Cobalt	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
9	Copper	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
10	Cresol	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method ^[5]
11	Dioxins	Isokinetic Sampling ^[5]
12	Hydrogen Chloride	1) Absorption Sampling, Ion Chromatographic Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Ion Chromatographic Method ^[5]
13	Hydrogen Fluoride	1) Absorption Sampling, Ion Chromatographic Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Ion Chromatographic Method ^[5]
14	Hydrogen Sulfide	Absorption Sampling, Iodometric Method ^[5]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
15	Lead	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
16	Manganese	2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
17	Mercury	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
18	Nickel	2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
19	Opacity	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5]
20	Oxides of Nitrogen	2) Isokinetic Sampling, Digestion, Cold-Vapor Atomic Fluorescence Spectrometric Method ^[5]
21	Selenium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
22	Sulfur Dioxide	2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
23	Sulfuric Acid	1) Absorption Sampling, Phenoldisulfonic Acid Method ^[5]
24	Tellurium	2) Absorption Sampling, Alkaline Permanganate/Colorimetric Method ^[5]
25	Tin	3) Instrumental Analyzer Method ^[5]
26	Total Suspended Particulate	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
		2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
		1) Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method ^[5]
		2) Instrumental Analyzer Method ^[5]
		Isokinetic Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method ^[5]
		1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
		2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
		1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
		2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
		1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
		2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
		1) Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^[5]
		2) Paired Train, Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^[5]

3mml

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
27	Vanadium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[5]
28	Xylene	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method ^[5]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 35 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[11,26]
2	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]
3	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]
4	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
5	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]
6	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]
7	Chlordane	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[11,26]
8	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]
9	Chromium (III)	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,6,16,19] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,6,17,19] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[7,8,16,19] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[7,8,17,19]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
10	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method ^[1,6,19] 2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[8,19]
11	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]
12	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]
13	2,4-D	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[11,26]
14	DDD	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[11,26]
15	DDE	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[11,26]
16	DDT	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26]

amal

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	Dieldrin	2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26] 1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26]
18	Endrin	2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26] 1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26]
19	Heptachlor	2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26] 1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26]
20	Lead	2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16]
21	Lindane	4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17] 1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
22	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,6,20] 2) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Fluorescence Spectrometric Method ^[1,6,30] 3) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[20] 4) Digestion, Cold-Vapor Atomic Fluorescence Spectrometric Method ^[30] 5) Thermal Decomposition Amalgamation and Atomic Absorption Spectrometric Method ^[21]
23	Methoxychlor	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^[11,26]
24	Mirex	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^[11,26]
25	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
26	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
27	Polychlorinated biphenyls (PCBs) - Aroclor 1016 - Aroclor 1221 - Aroclor 1232 - Aroclor 1242 - Aroclor 1248 - Aroclor 1254 - Aroclor 1260	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method ^[11,26]

3m


ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
	- 2-Chlorobiphenyl - 2,3-Dichlorobiphenyl - 2,2',5-Trichlorobiphenyl - 2,4',5-Trichlorobiphenyl - 2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl - 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl - 2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl - 2,2',3,4,5'-Pentachlorobiphenyl - 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl - 2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl - 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl - 2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl - 2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl - 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl - 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl - 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl - 2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl - 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl - 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl	
28	Pentachlorophenol	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[11,26]
29	pH	Electrometric Method ^[23,24]
30	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]

31

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
31	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]
32	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]
33	Toxaphene	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,9,26] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[10,26] 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[11,26]
34	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]
35	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,16] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,6,17] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[7,17]

Simul

ดิน จำนวน 125 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Acenaphthene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
2	Acetone	1) Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25] 2) Equilibrium Headspace, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[13]
3	Aldrin	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
4	Anthracene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
5	Antimony	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
6	Arsenic	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
7	Atrazine	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
8	Barium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
9	Benz(a)anthracene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
10	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25] 

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
11	Benzo(b)fluoranthene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
12	Benzo(k)fluoranthene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
13	Benzoic acid	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
14	Benzo(a)pyrene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
15	Benzo(g,h,i)perylene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
16	Beryllium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
17	Bis(2-chloroethyl)ether	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
18	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
19	Bromodichloromethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
20	Bromoform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
21	Butanol	Equilibrium Headspace, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[13,25]
22	Butyl Benzyl Phthalate	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]

สม

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
23	Cadmium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
24	Carbazole	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
25	Carbon Disulfide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
26	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
27	Chlordane	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
28	p-Chloroaniline	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
29	Chlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
30	Chlorodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
31	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
32	2-Chlorophenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
33	Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
34	Chromium (III)	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[7,8,16,19] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[7,8,17,19]
35	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[8,19]

3m

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
36	Chrysene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
37	Cyanide	Extraction, Distillation, Colorimetric Method ^[27,28,29]
38	2,4-D	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
39	DDD	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
40	DDE	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
41	DDT	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
42	Dibenz(a,h)anthracene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
43	Di-n-Butyl Phthalate	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
44	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
45	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
46	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
47	3,3-Dichlorobenzidine	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
48	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]

Smel

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
49	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
50	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
51	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
52	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
53	2,4-Dichlorophenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
54	1,2-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
55	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
56	1,3-Dichloropropene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
57	Dieldrin	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
58	Diethyl Phthalate	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
59	2,4-Dimethylphenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
60	2,4-Dinitrophenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
61	2,4-Dinitrotoluene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
62	2,6-Dinitrotoluene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]

Signature

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
63	Di-n-Octyl Phthalate	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
64	Endosulfan	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
65	Endrin	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
66	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
67	Fluoranthene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
68	Fluorene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
69	Heptachlor	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
70	Heptachlor epoxide	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
71	Hexachlorobenzene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
72	Hexachloro-1,3-butadiene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
73	n-Hexane	1) Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25] 2) Equilibrium Headspace, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[13]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
74	α -HCH	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
75	β -HCH	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
76	γ -HCH	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
77	Hexachlorocyclopentadiene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
78	Hexachloroethane	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
79	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
80	Isophorone	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
81	Lead	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
82	Manganese	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
83	Mercury	1) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[20] 2) Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry ^[21] 3) Digestion, Cold-Vapor Atomic Fluorescence Spectrometric Method ^[30]

amal

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
84	Methanol	1) Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25] 2) Equilibrium Headspace, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[13,25]
85	Methoxychlor	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
86	Methyl Bromide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
87	Methylene Chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
88	2-methylphenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
89	2-Methylnaphthalene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
90	Methyl tert-Butyl Ether	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
91	Naphthalene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
92	Nickel	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
93	Nitrobenzene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
94	N-Nitrosodiphenylamine	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
95	N-Nitrosodi-n-propylamine	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]

สมช

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
96	<p>Polychlorinated biphenyls (PCBs)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aroclor 1016 - Aroclor 1221 - Aroclor 1232 - Aroclor 1242 - Aroclor 1248 - Aroclor 1254 - Aroclor 1260 - 2-Chlorobiphenyl - 2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl - 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl - 2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl - 2,2',3,4,5'-Pentachlorobiphenyl - 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl - 2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl - 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl - 2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl - 2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl - 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl - 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl - 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl - 2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl - 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl - 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl 	<p>1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method^[10,26]</p> <p>2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method^[11,26]</p>
97	Pentachlorophenol	<p>1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method^[10,26]</p> <p>2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method^[11,26]</p>
98	Phenanthrene	<p>1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method^[10,26]</p> <p>2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method^[11,26]</p>

3/11/21

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
99	Phenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
100	Pyrene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
101	Selenium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
102	Silver	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
103	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
104	1,1,2,2-Tetrachloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
105	Tetrachloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
106	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
107	Toxaphene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
108	TPH (C ₅ -C ₈)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
109	TPH (C ₈ - C ₁₆)	1) Automate Extraction, Gas Chromatographic Method ^[11,22] 2) Solvent Extraction, Gas Chromatographic Method ^[12,22] 3) Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic Method ^[22,31]
110	TPH (C ₁₆ - C ₃₅)	1) Automate Extraction, Gas Chromatographic Method ^[11,22] 2) Solvent Extraction, Gas Chromatographic Method ^[12,22] 3) Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic Method ^[22,31]
111	1,2,4-Trichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
112	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
113	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
114	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]

สมย

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
115	2,4,5-Trichlorophenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
116	2,4,6-Trichlorophenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[10,26] 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[11,26]
117	1,3,5-Trimethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
118	Vanadium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]
119	Vinyl Acetate	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
120	Vinyl Chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
121	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
122	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
123	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
124	Xylene (Total)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[15,25]
125	Zinc	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,16] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[7,17]

วิมล

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2566. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. ราชกิจจานุเบกษา. 31 พฤษภาคม 2566. เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 126 ง.
- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2549. เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้กลบเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.
- สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
- APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

5. United States Environmental Protection Agency. Standards of Performance for New Stationary Sources. 40 CFR 60. Appendix A, 2023.

6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846, 2014.

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. SW-846 Method 3510C, 1996.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3540C, 1996.

11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Automated Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3541, 1994.

12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Microscale Solvent Extraction (MSE). SW-846 Method 3570, 2002.

13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Volatile Organic Compounds (VOCs) in Various Sample Matrices Using Equilibrium Headspace Analysis. SW-846 Method 5021A, 2014.


14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Purge-and-Trap for Aqueous Samples. SW-846 Method 5030B, 1996.

15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Closed-System Purge-and-Trap and Extraction for Volatile Organics in Soil and Waste Samples. SW-846 Method 5035, 1996.

16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010B, 1996.

17. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry. SW-846 Method 6020A, 2007.

18. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062, 1994. เพิ่มใหม่

19. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992. 

20. United States...

20. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B, 2007.

21. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7473, 2007.

22. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography. SW-846 Method 8015C, 2007.

23. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C, 2004.

24. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D, 2004.

25. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8260D, 2018.

26. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8270E, 2018.

27. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Total and Amenable Cyanide: Distillation SW-846 Method 9010B, 1996.

28. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oil. SW-846 Method 9013A, 1996.

29. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide in Waters and Extracts Using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014, 2014.

30. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Sediment and Tissue Samples by Atomic Fluorescence Spectrometry. SW-846 Method 7474, 2007.

31. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Ultrasonic Extraction. SW-846 Method 3550C, 2007.

Smal



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๔๑ ๒๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๓ ราย

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวพรณิศา พุ่มคง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๔-จ-๐๐๖๕ |
| ๒) นายกำชัย สุทธะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๔-จ-๐๑๒๑ |
| ๓) นางสาวศุภรดา บัณมยุรา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๔-จ-๐๑๓๘ |

๒. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๑๒ ราย

- | | |
|----------------|--------------------------|
| ๑) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๒) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๓) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๔) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๕) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๖) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๗) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๘) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๙) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๑๐) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๑๑) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |
| ๑๒) [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ [REDACTED] |

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพริยศ กลั่นกรอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th





ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๓๖๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอยกเลิกบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
จำนวน ๘ ราย ได้แก่

๑)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๒)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๓)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๔)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๕)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๖)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๗)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]
๘)	[REDACTED]	ทะเบียนเลขที่	[REDACTED]

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๓ ๑ ๕ ๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ยกเลิกบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอยกเลิกบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
จำนวน ๒ ราย ได้แก่

- | | | | |
|----|------------|---------------|------------|
| ๑) | [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ | [REDACTED] |
| ๒) | [REDACTED] | ทะเบียนเลขที่ | [REDACTED] |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕ ๖ ๗ ๓



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
จำนวน ๑๑ ราย ได้แก่

๑)		ทะเบียนเลขที่	
๒)		ทะเบียนเลขที่	
๓)		ทะเบียนเลขที่	
๔)		ทะเบียนเลขที่	
๕)		ทะเบียนเลขที่	
๖)		ทะเบียนเลขที่	
๗)		ทะเบียนเลขที่	
๘)		ทะเบียนเลขที่	
๙)		ทะเบียนเลขที่	
๑๐)		ทะเบียนเลขที่	
๑๑)		ทะเบียนเลขที่	

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริระ จันทร์นิล)

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ วิชาการอาหารแทน

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๕๐๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๖ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่วิเคราะห์ในน้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นสุดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๐๔

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๖๕ ๐ ๘

ลงวันที่

๒๑

สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔๐ รายการ

น้ำใต้ดิน จำนวน ๔ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aluminum	Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[2]
2	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[2]
3	Iron	Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[2]
4	Molybdenum	Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[2]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 17 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]

๗๖

Beryllium

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
4	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
5	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
6	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
7	Chromium (III)	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,3,6,8] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,3,7,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[4,5,6,8] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[4,5,7,8]
8	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7]

๑๗

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
9	Copper	3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
10	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
11	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
12	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
13	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]

อนันต์

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
14	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[4,7]
15	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[4,7]
16	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[4,7]
17	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,3,6] 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[1,3,7] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[4,7]

ดิน จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aluminum	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[4,7]
2	Antimony	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^[4,7]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
3	Arsenic	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
4	Barium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
5	Beryllium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
6	Cadmium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
7	Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
8	Chromium (III)	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[4,5,6,8] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[4,5,7,8]
9	Copper	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
10	Iron	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
11	Lead	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
12	Manganese	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
13	Molybdenum	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
14	Nickel	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]

๑๒๓

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
15	pH	Electrometric Method ^[9]
16	Selenium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
17	Silver	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
18	Vanadium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]
19	Zinc	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4,6] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^[4,7]

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2566. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. **ราชกิจจานุเบกษา**. 31 พฤษภาคม 2566. เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 126 ง.
- APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
- United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846**.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A**, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D**, 2018.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry. SW-846 Method 6020B**, 2014.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A**, 1992.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D**, 2004.

อนุมัติ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)๘๐ ๑๑



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากร ชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคลากร

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์ เลขทะเบียน ว-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคลากร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๒ ราย

๑) [REDACTED] ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

๒) [REDACTED] ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

๒. ให้เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จากเดิม นายอาทิตย์ ศรีเสน เป็น นายรัฐธีร์ ทวีกิจวรพจน์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๔-จ-๐๐๔๘

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”





ที่ อก ๐๓๑๐(๓)/ ๕๗๖๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๐ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๒๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๑๖/๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แก้ว อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ขอเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่วิเคราะห์ในน้ำเสีย และน้ำใต้ดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๗๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

โทร. ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-๓๒๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๓)/ ๙๗๖๔

ลงวันที่ ๐๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๓ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 13 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
3	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
4	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
5	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
6	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method
7	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
8	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
9	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method
10	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
11	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
12	Trivalent Chromium	Calculation
13	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method

น้ำใต้ดิน จำนวน 20 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aluminum	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
2	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
3	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
4	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
5	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
6	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
7	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
8	Chromium (III)	Calculation
9	Chromium (VI)	Colorimetric Method
10	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
11	Iron	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
12	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
13	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
14	Mercury	Digestion Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method
15	Molybdenum	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
16	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
17	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
18	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
19	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
20	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

ภาคผนวกที่ 7.5
รูปภาพประกอบ

พื้นที่ตั้งโครงการ



ที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

101/146 หมู่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

1. การทำความสะอาดพื้นที่โครงการและการฉีดล้างถนน

Date : 4/11/25



2. สภาพต้นไม้โดยรอบอาคารและบริเวณสวนหย่อม

Date : 28/12/25



3. สภาพอาคารตามแบบสถาปัตยกรรม

Date : 27/12/25



รูปที่ 3.1 อาคาร A



รูปที่ 3.2 อาคาร B


4. การปลูกพืชคลุมดิน

Date : 28/12/25



5. ป้ายจำกัดความเร็ว,ป้ายและเส้นจราจร ในพื้นที่โครงการ

Date :20/12/25



6.การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในโครงการ

Date : 15-24/10/25



7. ป้ายให้ดับเครื่องยนต์ และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์

Date : 18/12/25



8. บ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการ

Date :28/11/25



รูปที่ 7.1 เส้นแสดงขอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสีย ดิก B



รูปที่ 7.2 เส้นแสดงขอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสีย ดิก A


9. ระบบบำบัดแบบ DHS (Down Flow Hanging Sponge System)

Date :20/11/25



10. การสูบลากตะกอน

Date : 16/10/25



11. การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

Date : 25/10/2567



12. การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

Date : 25/12/25



13. ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน

Date : 25/10/25



รูปที่ 1 ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินอาคาร A



รูปที่ 2 ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน อาคาร B

14. ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร A

Date : 25/11/25



15. ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร B

Date : 25/11/25



16. ป้ายเตือน บริเวณถังเก็บน้ำสำรอง

Date : 25/10/25



17. การเก็บตัวอย่างน้ำใช้

Date : 25/12/25



รูปที่ 1 การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลที่ บ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก A



รูปที่ 2 การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลที่ บ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก B

18. บอร์ดประชาสัมพันธ์

Date : 12/12/25



อาคาร A



อาคาร B

19. สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

Date : 25/12/25



20. ฝาเก็บถังน้ำสำรอง

Date : 25/12/25



อาคาร A



อาคาร B

21. การตัดไขมันที่บ่อดักไขมัน

Date : 01/12/25



22. การอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย

Date : 25/12/25



รูปที่ 1 อบรมภาคทฤษฎี



รูปที่ 2 อบรมภาคปฏิบัติ

23. ตะแกรงดักมูลฝอย

Date : 25/12/25



การทำความสะอาดตะแกรงดักมูลฝอย



24. ตัวอย่างห้องพัสดุฝอยประจำวัน

Date : 08/12/25



การทำความสะอาด ห้องพัสดุฝอยประจำวัน

25. การรวบรวมมูลฝอย

Date : 19/12/25



26. ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ

Date : 01/12/25



27. การทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย

Date : 25/11/25



28. การเก็บขนมูลฝอยของ อบต.เขาคันทรง

Date : 25/12/25




29. การขายขยะรีไซเคิล

Date : 19/12/25



30. เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก

Date : 11/11/25



31. คอมไฟชนิด LED ที่ป้อม รปภ.

Date : 25/12/25



32. ระบบ Photo cell ควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่าง

Date : 25/12/25



33. สวิตช์ไฟแสงสว่างในอาคาร

Date : 20/12/25



34. การรณรงค์ประหยัดพลังงาน


Date : 20/12/25



รูปที่ 1 ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน / บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 2 คอมไฟสะท้อนแสง



รูปที่ 3 ไฟ LED ที่ลานจอดรถ

35. ลิฟต์โดยสารในโครงการ

Date : 19/12/25



อาคาร A



อาคาร B

36. ป้ายแสดงหมายเลขชั้น



Date : 10/11/25

37.ระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการ

Date : 01/11/25



รูปที่ 1 ตู้ควบคุมระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ 2 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รูปที่ 3 ระบบสปริงเกอร์ และอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้



รูปที่ 4 ปั้มน้ำดับเพลิง

รูปที่ 5 สายฉีดน้ำดับเพลิง

38. การปฏิบัติงานของ รปภ.

Date : 12/12/25




39.ป้ายห้ามจอดรถขวางทางเข้าออกโครงการ

Date : 12/12/25



40.เส้นแสดงช่องที่จอดรถภายในโครงการ

Date : 12/12/25



41.ป้ายอนุญาตให้จอดรถภายในโครงการ

Date : 12/12/25

ประเภทรถยนต์



THAI PARKERIZING CO., LTD.
นายสมชาย ใจดี
Factory & Dormitory



THAI PARKERIZING CO., LTD.
นายสมชาย ใจดี
Dormitory



THAI PARKERIZING CO., LTD.
นายสมชาย ใจดี
Sanulprakan-Chachoengsao-Rayong

ประเภทรถจักรยานยนต์



THAI PARKERIZING CO., LTD.
นายสมชาย ใจดี
Factory & Dormitory




THAI PARKERIZING CO., LTD.
นายสมชาย ใจดี
Dormitory



THAI PARKERIZING CO., LTD.
นายสมชาย ใจดี
Sanulprakan-Chachoengsao-Rayong

หมายเหตุ :

- สีชมพู :** สำหรับพนักงานบริษัทที่พักอาศัยอยู่ที่โครงการอาคารสวัสดิการฯ สามารถจอดรถได้ทั้งในบริษัทและที่โครงการอาคารสวัสดิการฯ
- สีเขียว :** สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทแต่เป็นญาติหรือคนในครอบครัวของพนักงาน สามารถจอดรถได้แค่ที่โครงการอาคารสวัสดิการฯ อย่างเดียว
- สีน้ำเงิน :** สำหรับพนักงานที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่โครงการอาคารสวัสดิการฯ ของบริษัท แต่มาทำงาน สามารถจอดรถได้แค่ที่บริษัทอย่างเดียว




42. รถบัส-รถตู้ รับส่งพนักงาน

Date : 10/12/25



43. แสงสว่างบริเวณทางเข้าออก และถนนในโครงการ

Date : 10/11/25



44.การดูแลตัดหญ้า บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

Date : 10/11/25



45.กล่องรับความคิดเห็นพนักงานและผู้พักอาศัยใกล้เคียง

Date : 10/11/25



กล่องรับความคิดเห็นพนักงาน



กล่องรับความคิดเห็นผู้พักอาศัยใกล้เคียง

46.ตัดแต่งกิ่งไม้และกวาดใบไม้

Date : 10/11/25



47.ลักษณะอาคาร

Date : 10/12/25



48.ที่ว่างระหว่างอาคาร

Date : 10/11/25



รูปที่ 48.1 พื้นที่ระหว่างอาคารกับแนวรั้ว



รูปที่ 48.2 พื้นที่ระหว่างอาคารกับแนวรั้ว

49.การออกแบบอาคารป้องกันการพลัดตก

Date : 10/11/25



50.กล้องวงจรปิดภายในโครงการ

Date : 10/12/25



51. ระบบ FACE SCAN เข้า-ออก ภายในโครงการ

Date : 27/12/25



52.บอร์ดณรงค์สุขภาพและอาหาร

Date : 27/12/25




53.การพ่นหมอกควันกำจัดยุง

Date : 23/12/25



54. รับบริเวณโครงการ

Date : 12/12/25



55.การออกแบบอาคารให้มีช่องโล่ง

Date : 27/12/25



56. การทำความสะอาดภายในอาคาร

Date : 27/12/25




57. ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ตรวจจับและเตือนภัยด้านอัคคีภัย

Date : 12/12/25



58.แผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล

Date : 12/12/25



59.การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

Date : 14-15/10/25



60.การตรวจวัดเสียง

Date : 14-15/10/25



61.การตรวจสอบโครงสร้างถึงสำรองน้ำใต้ดิน

Date : 4/11/25



62.การล้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน อาคาร A

Date : 4/11/25



63.การล้างถังเก็บน้ำสำรองบนดาดฟ้า อาคาร A และ B

Date : 14-18/10/25




64.การนำน้ำจากการล้างถังรดพื้นที่สีเขียว

Date : 14-15/10/25



65. การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

Date : 25/12/25



66. การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

Date : 17/12/25



67. ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

Date : 19/11/25



68. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพิษสุนัขบ้า

Date : 22/11/25



69. สภาพถนนหน้าโครงการ

Date : 21/12/25



70.ซ่อมแซมถนนหน้าโครงการ

Date : กันยายน 2568



71.แนวกันหม้อแปลงไฟฟ้า

Date : 19/12/25



72.การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

Date : 14/11/25



ภาคผนวกที่ 7.6
เอกสารแนบและข้อมูลประกอบ

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ
ลำดับที่ 1

การตรวจสอบ ประจำเดือนของโครงการ



แบบฟอร์มการตรวจสอบ ประจำเดือน ของ พื้นที่ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์เคอร์ไรซิง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน... 7.ค. ... วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ... 31-7-68 ...

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	รายละเอียด / ปัญหา	หมายเหตุ
	ป้ายจราจรบริเวณรอบโครงการ					
1	ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.		/			
2	ป้ายเครื่องหมายจราจรบนท้องถนน (ลูกศร , ป้ายจราจร)		/			
3	ป้ายดับเครื่องยนต์		/			
4	ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์		/			
5	เส้นชะลอความเร็ว		/			
	พื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการ					
6	ต้นไม้ด้านนอกรั้วโครงการ		/			
7	ต้นไม้ด้านในรั้วโครงการ		/			
8	หญ้าด้านนอกรั้วโครงการ		/			
9	หญ้าและพืชคลุมดินด้านในรั้วโครงการ		/			
10	สนามหญ้าหน้าอาคาร A		/			
11	สนามหญ้าหน้าอาคาร B		/			
12	สวนหย่อมใต้อาคาร A		/			
13	สวนหย่อมใต้อาคาร B		/			
	บ่อพักของระบบระบายน้ำ					
14	บ่อพักของระบบระบายน้ำ ไม่มีตะกอนดิน/ขยะ		/			
15	ตะแกรงหรือฝารอบดักขยะของบ่อระบายน้ำ		/			
	ความสว่างภายในโครงการ และ ที่จอดรถ					
16	โคมส่องสว่างภายในโครงการบริเวณที่จอดรถ , ถนน , ทางเข้า-ออก		/			
17	ที่จอดรถยนต์ 114 คัน รถจักรยานยนต์ 127 คัน		/			
	สุขาภิบาลในโครงการ					
18	การเลี้ยงสัตว์ภายในห้องพัก (สุนัข , แมว , นก , ไก่ ฯลฯ)		/			
19	ป้าย , บอร์ด ประชาสัมพันธ์ อาคาร A - อาคาร B		/			
20	ระบบท่อระบายน้ำที่โครงการสมบูรณ์ ไม่แตก รั่ว , ชื้น		/			
21	สภาพพื้นที่และการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า		/			

Checked by



31.7.68

Admin Staff



31.7.68

Admin Manager



31.7.68



อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์เคอร์ไรซิง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ..... ๒๙-๘-๖๘

Admin Manager

[Redacted Signature]

39.8.16



แบบฟอร์มการตรวจสอบ ประจำเดือน ของ พื้นที่ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์เคอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน ก.ย. วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ 30-9-68

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	รายละเอียด / ปัญหา	หมายเหตุ
	ป้ายจราจรบริเวณรอบโครงการ					
1	ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.		✓			
2	ป้ายเครื่องหมายจราจรบนท้องถนน (ลูกศร , ป้ายจราจร)		✓			
3	ป้ายดับเครื่องยนต์		✓			
4	ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์		✓			
5	เนินชะลอความเร็ว					
	พื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการ					
6	ต้นไม้ด้านนอกรั้วโครงการ		✓			
7	ต้นไม้ด้านในรั้วโครงการ		✓			
8	หญ้าด้านนอกรั้วโครงการ		✓			
9	หญ้าและพืชคลุมดินด้านในรั้วโครงการ		✓			
10	สนามหญ้าหน้าอาคาร A		✓			
11	สนามหญ้าหน้าอาคาร B		✓			
12	สวนหย่อมใต้อาคาร A		✓			
13	สวนหย่อมใต้อาคาร B		✓			
	บ่อพักของระบบระบายน้ำ					
14	บ่อพักของระบบระบายน้ำ ไม่มีตะกอนดิน/ขยะ		✓			
15	ตะแกรงหรือฝารอบดักขยะของบ่อระบายน้ำ		✓			
	ความสว่างภายในโครงการ และ ที่จอดรถ					
16	โคมส่องสว่างภายในโครงการบริเวณที่จอดรถ , ถนน , ทางเข้า-ออก		✓			
17	ที่จอดรถยนต์ 114 คัน รถจักรยานยนต์ 127 คัน		✓			
	สุขาภิบาลโครงการ					
18	การเลี้ยงสัตว์ภายในห้องพัก (สุนัข , แมว , นก , ไก่ ฯลฯ)		✓			
19	ป้าย , บอร์ด ประชาสัมพันธ์ อาคาร A - อาคาร B		✓			
20	ระบบท่อระบายน้ำที่โครงการสมบูรณ์ ไม่แตก รั่ว , ช้ำ					
21	สภาพพื้นที่และการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า					

Checked by



30/9/68

Admin Staff



30/9/68

Admin Manager



30/9/68



แบบฟอร์มการตรวจสอบ ประจำเดือน ของ พื้นที่ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ

อาคารสวัสดิการที่ทักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์เคอร์ไรจิง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน มิ.ย. วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ 31-10-68

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	รายละเอียด / ปัญหา	หมายเหตุ
	ป้ายจราจรบริเวณรอบโครงการ					
1	ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.		✓			
2	ป้ายเครื่องหมายจราจรบนท้องถนน (ลูกศร , ป้ายจราจร)		✓			
3	ป้ายดับเครื่องยนต์		✓			
4	ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์		✓			
5	เนินชะลอความเร็ว					
	พื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการ					
6	ต้นไม้ด้านนอกรั้วโครงการ		✓			
7	ต้นไม้ด้านในรั้วโครงการ		✓			
8	หญ้าด้านนอกรั้วโครงการ		✓			
9	หญ้าและพืชคลุมดินด้านในรั้วโครงการ		✓			
10	สนามหญ้าหน้าอาคารฯ A		✓			
11	สนามหญ้าหน้าอาคารฯ B		✓			
12	สวนหย่อมใต้อาคาร A		✓			
13	สวนหย่อมใต้อาคาร B		✓			
	บ่อพักของระบบระบายน้ำ					
14	บ่อพักของระบบระบายน้ำ ไม่มีตะกอนดิน/ขยะ		✓			
15	ตะแกรงหรือฝารอบดักขยะของบ่อระบายน้ำ		✓			
	กำแพงส้วมภายในโครงการ และ ที่จอดรถ					
16	กำแพงส้วมภายในโครงการบริเวณที่จอดรถ , ถนน , ทางเข้า-ออก		✓			
17	ที่จอดรถยนต์ 114 คัน รถจักรยานยนต์ 127 คัน		✓			
	สุขาภิบาลโครงการ					
18	การเลี้ยงสัตว์ภายในห้องพัก (สุนัข , แมว , นก , ไก่ ฯลฯ)		✓			
19	ป้าย , บอร์ด ประชาสัมพันธ์ อาคาร A - อาคาร B		✓			
20	ระบบท่อจ่ายน้ำที่โครงการสมบูรณ์ ไม่แตกรั่ว , รั่ว , ซึม					
21	สภาพพื้นที่และการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า					

Checked by



31.10.68

Admin Staff



31.10.68

Admin Manager



31.10.68

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ประจำเดือน ของ พื้นที่ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน พฤศจิกายน วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ 28 / 11 / 25

[illegible]

Checked by

© 2006 The Authors

28, 41, 68

Admin Staff

██████████

20 / 7 / 26

Admin Manager

██████████

28 / 11 / 20



แบบฟอร์มการตรวจสอบ ประจำเดือน ของ พื้นที่ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซ์ จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน... ธันวาคม ... วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ... 30-12-68 ...

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	รายละเอียด / ปัญหา	หมายเหตุ
	ป้ายจราจรบริเวณรอบโครงการ					
1	ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.		/			
2	ป้ายเครื่องหมายจราจรบนท้องถนน (ลูกศร , ป้ายจราจร)		/			
3	ป้ายดับเครื่องยนต์		/			
4	ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์		/			
5	เนินชะลอความเร็ว					
	พื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการ					
6	ต้นไม้ด้านนอกรั้วโครงการ		/			
7	ต้นไม้ด้านในรั้วโครงการ		/			
8	หญ้าด้านนอกรั้วโครงการ		/			
9	หญ้าและพืชคลุมดินด้านในรั้วโครงการ		/			
10	สนามหญ้าหน้าอาคารฯ A		/			
11	สนามหญ้าหน้าอาคารฯ B		/			
12	สวนหย่อมใต้อาคาร A		/			
13	สวนหย่อมใต้อาคาร B		/			
	บ่อพักของระบบระบายน้ำ					
14	บ่อพักของระบบระบายน้ำ ไม่มีตะกอนดิน/ขยะ		/			
15	ตะแกรงหรือฝารอบดักขยะของบ่อระบายน้ำ		/			
	ความสว่างภายในโครงการ และ ที่จอดรถ					
16	โคมส่องสว่างภายในโครงการบริเวณที่จอดรถ , ถนน , ทางเข้า-ออก		/			
17	ที่จอดรถยนต์ 114 คัน รถจักรยานยนต์ 127 คัน		/			
	สุขาภิบาลในโครงการ					
18	การเลี้ยงสัตว์ภายในห้องพัก (สุนัข , แมว , นก , ไก่ ฯลฯ)		/			
19	ป้าย , บอร์ด ประชาสัมพันธ์ อาคาร A - อาคาร B		/			
20	ระบบท่อระบายน้ำที่โครงการสมบูรณ์ ไม่แตก รั่ว , ซึม		/			
21	สภาพพื้นที่และการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า		/			

Checked by



30.12.68

Admin Staff



30.12.68

Admin Manager



30.12.68

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 2

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน



Thai Parkerizing Co.,Ltd.

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉิน สำหรับ
อาคารหอพัก
บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



คำนำ

ความปลอดภัยในอาคารหอพัก และสถานที่ใช้สอยโดยรอบอาคารหอพักนั้นเป็นสิ่งที่ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จึงสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันภัยพิบัติและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาพักในอาคารหอพักกับบริษัทฯ อย่างจริงจัง และเป็นระบบ

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจว่าอาคารหอพักมีความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยคำนึงถึงการป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินการและการทำให้คืนสู่สภาพเดิม

ทั้งนี้จึงขอให้พนักงานทุกคนและผู้ที่พักอาศัยในอาคารหอพักทำการศึกษาและทำความเข้าใจหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามคู่มือ อย่างเคร่งครัด เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ขอให้ทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารหอพัก มีส่วนสำคัญในการร่วมดูแลความปลอดภัย และมีหน้าที่ในการป้องกันสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งแก่ตนเอง และผู้เข้ามาติดต่อประสานงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ให้เกิดความเข้าใจเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องต่อไป

(นายอนันท์ กัลยาพรหม)

ประธานอาคารหอพักบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

สารบัญ

1.แผนควบคุมภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน	4-8
1.1 วัตถุประสงค์	4
1.2 ประเภทของภัยพิบัติ	4
1.3 คำจำกัดความ	4-5
2.ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ	5-10
3.หน่วยงานสำหรับการติดต่อเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน	11-12
4.แนวทางการดำเนินการ	12-34
4.1 ขั้นตอนการเตรียมการ	12-14
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ	14-35
4.2.1 แผนรองรับกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย	14-24
4.2.2 แผนรองรับกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว	25-29
4.2.3 แผนรองรับกรณีเกิดเหตุน้ำท่วม	30-34
5.แนวทางการสื่อสาร	34-35
6.แผนอพยพ	35-36
7.แผนบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน	37-39

1.แผนควบคุมภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน

แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเกิดอุบัติเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นภายในอาคารหอพัก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ซึ่งภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอัคคีภัย แผ่นดินไหว อุทกภัยหรือภัยพิบัติอื่นๆ ซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดเราอาจไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่เราสามารถป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและภาวะฉุกเฉินขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของอาคารหอพัก รวมทั้งให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

1.1 วัตถุประสงค์

แผนฉุกเฉินป้องกันภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ลดอันตราย ความสูญเสียที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น
2. เพื่อจัดระบบปฏิบัติการไว้ล่วงหน้าให้สามารถป้องกัน และควบคุมภาวะฉุกเฉินได้ตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
3. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อชุมชนรอบข้าง หน่วยงานราชการ และพนักงานผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารหอพัก ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย หรือภัยพิบัติต่างๆ
4. เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถระงับเหตุอัคคีภัย หรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อการฟื้นฟูและปรับปรุงสถานที่เกิดเหตุให้กลับสู่ภาวะปกติ

1.2 ประเภทของภัยพิบัติ

1. อัคคีภัย
2. แผ่นดินไหว
3. น้ำท่วม
4. ภัยพิบัติอื่นๆ

1.3 คำจำกัดความ

1. **ภาวะฉุกเฉิน** หมายถึง ภาวะที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ทันทีทันใด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทันทีทันใด ภาวะฉุกเฉินจะเริ่มได้เมื่อได้ยื่นสัญญาณไซเรนประกาศภาวะฉุกเฉิน
2. **ภัยพิบัติ** หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิด มีผลต่อชุมชนหรือประเทศชาติภัยพิบัติอาจเป็นได้ทั้ง

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น โรคระบาด อุทกภัย หรือเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์กระทำขึ้น เช่น อัคคีภัย เป็นต้น

3. **การป้องกันและระงับอัคคีภัย** หมายถึง การดำเนินการใดๆที่จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันมิให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของบริษัทฯ
4. **อัคคีภัย** หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่เกิดจากการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อดูแลลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง
5. **วาตภัย** หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง
6. **อุทกภัย** หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่า หรืออื่นๆโดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
7. **จตุรมวลพล** หมายถึง จตุรมวลพลในกรณีที่ต้องอพยพคนจากจุดที่เกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ไปยังจุดที่ปลอดภัยที่สุด

2.ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากรและบทบาทหน้าที่ในการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

การป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินเป็นหน้าที่ของ

- A. ผู้บริหาร (โดยผ่านคณะกรรมการหอพักของบริษัทฯ)
- B. พนักงานทุกคนที่พักในอาคารหอพัก
- C. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- D. ทีมฉุกเฉิน (Emergency Response Team : ERT)

●หน้าที่ของผู้บริหาร (โดยบริหารผ่านคณะกรรมการหอพักของบริษัทฯ)

1. การจัดตั้งของบริษัทฯ ระบบและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้คำนึงถึงเรื่องการป้องกันการเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
2. กำหนดพื้นที่ควบคุมกระบวนการทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่อาจเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
3. กำหนดระเบียบและการควบคุมผู้รับเหมา หรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉิน
4. ควบคุมการใช้ไฟ การก่อเกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้า ความร้อน ไฟฟ้าสถิตย์หรือวิธีการทำงานอื่นใดที่ทำให้เกิดอัคคีภัย เช่น การเชื่อม การตัด การขัด ท่อร้อนต่าง ๆ ตลอดจนการขนส่ง ขนย้าย การเคลื่อนย้าย สารไวไฟ ฯลฯ

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

หมายเหตุ : ผู้อนุญาตให้มีการทำงานดังกล่าว ต้องเป็นผู้จัดการหอพักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

5. ติดตามตรวจสอบกิจกรรมและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
7. จัดตั้งคณะทำงานเข้าทำหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ
8. ดำเนินการแก้ไขปัญหาในการวางแผนป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินเพื่อให้แผนการป้องกันมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ตามที่ได้กำหนดไว้
9. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ รับทราบ
10. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดให้มีการซ้อมรับเหตุอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน

● **หน้าที่ของพนักงานที่พักอาศัยในอาคารหอพักเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน**

1. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคู่มือ แผนการปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
2. ต้องเข้ารับการอบรมตามกิจกรรมต่างๆที่ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการอาคารหอพักกำหนด

● **หน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)**

1. ตรวจตรา ตรวจสอบการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง สำหรับอาคารหอพัก หรือสำนักงานอาคารที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
2. ระมัดระวังการก่อวินาศภัยบริเวณสถานที่เก็บวัตถุไวไฟ อุปกรณ์หรือถังที่มีแรงดันสูง หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
3. เมื่อพบเห็นสิ่งหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ให้รีบรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
4. เข้าอบรมตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะกรรมการหอพักกำหนด
5. รู้จักวิธีใช้ถังดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นเป็นอย่างดี

● **หน้าที่ทีมฉุกเฉิน (Emergency Response Team : ERT)**

หมายถึง กลุ่มพนักงานบริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่พักในอาคารหอพัก ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งหน้าที่ของทีมฉุกเฉินแต่ละคนแสดงดังในตาราง “หน้าที่ความรับผิดชอบของทีมฉุกเฉิน” ดังนี้

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่
1. ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Director; ED)	กรรมการผู้จัดการ	<ol style="list-style-type: none"> มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ สั่งการในการจัดการกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกและสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการควบคุมภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ระดับ 3 (<u>ระดับรุนแรง</u>) สั่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานมาช่วยเหลือในการควบคุมเพลิงไหม้ เช่น หน่วยผจญเพลิงบริษัท และรปภ. โดยประกาศผ่านช่องทางต่างๆ คือ <ol style="list-style-type: none"> 1).SMS แจ้งเหตุหรือโทรศัพท์ 2).เครือข่ายวิทยุ หรือระบบเสียงตามสาย เป็นต้น สั่งการให้ทุกฝ่ายให้หยุด หรือดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ สามารถสั่งการและติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ตำรวจดับเพลิง ดับเพลิงของการนิคมฯ และรพพยาบาล ฯลฯ (ข้อ3-5) สั่งการให้ MC แจ้งผู้เกี่ยวข้องและให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทันที รวบรวมข้อมูลและให้ข่าว/ข้อมูลต่อสื่อมวลชน/ องค์กรอื่นๆ และหน่วยงานราชการโดยเร็ว โดยดำเนินการร่วมกันกับนิคมอุตสาหกรรมฯ
2. ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่เกิดเหตุ (On Scene Commander; OC)	ผู้จัดการแผนกที่เกิดเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> รับคำสั่งจาก ผอ. เหตุฉุกเฉินมาปฏิบัติหรือสั่งการต่อ เป็นผู้ตัดสินใจเบื้องต้น และสั่งการให้แผนปฏิบัติการระงับเหตุ และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ระดับ 2 สั่งการ FC ในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน (เพลิงไหม้หรือสารเคมีรั่วไหล) ให้อยู่ในพื้นที่จำกัด สั่งการให้ SC ทำการตัดแยกระบบในจุดต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ จุดเปิด/ ปิด วาล์วต่างๆ รวมถึงจุดปิดประตุน้ำหน้าอาคารหอพัก เพื่อควบคุมให้มีความเสียหายให้น้อยที่สุด รับรายงานผลการตรวจนับคนที่จุดรวมพลจากหัวหน้างาน เพื่อรายงานต่อ ผอ.เหตุฉุกเฉิน รายงานและประสานงานกับ ED เป็นระยะเพื่อพิจารณาตัดสินใจในขั้นต่างๆ เพื่อป้องกันการลุกลาม
3. ผู้ควบคุมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (Fire Chief; FC)	หัวหน้างานจากแต่ละแผนกที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการแผนก และต้องเป็นผู้ที่	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อได้รับคำสั่งให้เตรียมระงับเหตุ ให้จัดทีมดับเพลิง หรือทีมระงับเหตุอื่นๆ ไปยังที่เกิดเหตุ และทำการระงับเหตุตามคำสั่ง OC รายงานสถานการณ์ให้กับ OC รับทราบเป็นระยะ เพื่อให้ OC และ ED พิจารณาเลือก/ ปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉิน
	ได้รับการอบรมการดับเพลิง และอบรมการระงับเหตุฉุกเฉินอื่นๆมาเป็นอย่างดี	<ol style="list-style-type: none"> อำนวยความสะดวกกับหน่วยงานดับเพลิงภายนอก หรือหน่วยงานตอบโต้เหตุฉุกเฉินอื่นๆ ควบคุมทีมดับเพลิง และทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินอื่นๆทำการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากที่สุด

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

		5. หากพิจารณาแล้ววิธีการที่กำลังดำเนินการอยู่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ หรือกำลังคน/ เครื่องมืออุปกรณ์/ หรือทรัพยากรอื่นๆ ไม่เพียงพอต่อการระงับเหตุ ให้รีบรายงาน OC ในการพิจารณาหาวิธีการใหม่หรือจัดเตรียมสิ่งที่ขาดโดยทันที
3.1 หัวหน้าทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (Fire Leader; FL)	พนักงานจากแต่ละแผนกที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการแผนก และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมการดับเพลิง และอบรมการระงับเหตุฉุกเฉินอื่นๆมาเป็นอย่างดี	1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน ให้ทำการตอบโต้เหตุการณ์ผิดปกติและภาวะฉุกเฉินภายใต้คำสั่งการของ OC และการควบคุมของ FC 2. นำชุดดับเพลิงย่อย หรือทีมระงับเหตุฉุกเฉินย่อยอื่นๆ ทำการตอบโต้เหตุการณ์ผิดปกติและภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด หากไม่สามารถตอบโต้ได้หรือเกิดปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ให้รีบรายงาน FC ทันที
4.ผู้ควบคุมสั่งการตัดแยกระบบและหยุดการผลิต (Isolation Chief; SC)	หัวหน้างานจากฝ่ายต่างๆ	1. ควบคุมกระแสไฟฟ้า และตัดกระแสไฟฟ้าตามที่ OC สั่งการ 2. ประเมินสถานการณ์ เช่น ประเมินการรั่วไหลของสารเคมีระบบระบายน้ำ ความสามารถในการกักเก็บน้ำที่ออกนอกโรงงาน และแนวโน้มในการลุกลามไปสู่โรงงานข้างเคียง 3. ควบคุมตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยรวดเร็วแล้วปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามลำดับความสำคัญของการให้บริการ 4. ให้คำปรึกษาในการตัดแยกระบบ (Isolate) กับ OC ในกรณีที่มีความเสี่ยงมาให้ ED เป็นผู้ตัดสินใจ 5. จะถอนทีมและเครื่องมือได้เมื่อได้มีการ Confirm กับทาง OC แล้ว
5.ผู้สั่งการทีมประสานงาน (Mutual Aid Commander; MC)	ผู้จัดการแผนกบริหารเป็นผู้สั่งการทีมสนับสนุน	1. เมื่อเกิดเหตุให้รายงานตัวต่อ ED 2. ประสานงานเรียกทีม (ทีมประชาสัมพันธ์ ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมพยาบาล ทีมจราจร) เพื่อเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ 3. อพยพพนักงานออกจากจุดเกิดเหตุมาที่จุดรวมพลในกรณีที่เกิดการรั่วรุนแรงถึงขั้นต้องอพยพออกนอกอาคารหอพัก โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ 4. ติดต่อขอความช่วยเหลือทางหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยดับเพลิงของทางราชการ เพื่อขอรถดับเพลิงสนับสนุน เมื่อได้รับคำสั่งจาก ED 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ราชการ ที่ทำหน้าที่เป็น MC ตามแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของเทศบาลหรืออำเภอ
5.1 ทีมประชาสัมพันธ์ (Coordinate Team; CoT)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ	1. ช่วยเหลือประสานงานระหว่างED ในการรายงานความคืบหน้าของฝ่ายต่าง ๆ 2. คอยรับคำสั่งจาก ED ในการติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว 3. รับรายงานผลการตรวจสอบยอดพนักงานจากผู้ตรวจสอบรายชื่อของแต่ละชั้น และรายงานต่อ ED พร้อมทั้งประสานงานกับทาง ET ให้ส่งทีมเข้าค้นหาทีมสำรวจและค้นหาผู้ที่ตกค้างอยู่ภายในอาคาร

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ ไรซิ่ง จำกัด


5.2 ทีมประสานงานและสนับสนุน (Support Team; ST)	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและบริหาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทันทีที่ได้รับทราบเหตุเพลิงไหม้ หรือสารเคมีรั่วไหลว่าเกิดในพื้นที่ใด ให้แจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยใช้การประกาศตามเสียงตามสาย หรือโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารไปยังทีมฉุกเฉิน และผู้จัดการแผนกอื่น ๆ ให้รับทราบ 2. เรียกความช่วยเหลือจากทีมระดับเหตุฉุกเฉินกลาง หรือหน่วยงานอื่นมา Stand by ในกรณีที่ OC ร้องขอหรือกรณีที่ MC ประเมินสถานการณ์แล้วว่าจำเป็น เช่น รถพยาบาล รถดับเพลิงจากภายนอก เป็นต้น 3. ให้ทีมประสานงานและสนับสนุนติดตามข่าวการเกิดเหตุฉุกเฉินจาก <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่เกิดเหตุ (OC)สั่งการในการเข้าระงับเหตุ - ทีมประชาสัมพันธ์ (CoT) และแจ้งข่าวไปยังแผนกอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ 4. หลังจากเพลิงสงบแล้ว ให้ทีมประชาสัมพันธ์กระจายข่าวไปยังผู้จัดการแผนกอื่น ๆ โดยใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร
5.3 ทีมปฐมพยาบาล (First Aid Team; FT)	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและพนักงานห้องปฏิบัติการและพยาบาลของบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานตัวต่อ MC และรอรับคำสั่งในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน 2. ส่งรถไปยังจุดเกิดเหตุ เพื่อรอรับคำสั่งจาก ED ในการสนับสนุนเรื่องขนย้ายอุปกรณ์ในการระงับเหตุฉุกเฉิน และรับส่งพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ และรวมถึงเสบียงอาหารและน้ำ 3. รับผิดชอบความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาล/ ยานพาหนะ/ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายหรือช่วยเหลือผู้ป่วย/ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 4. ประสานงานกับโรงพยาบาลภายนอกที่เข้ามาในอาคารหอพักฯ
5.4 ทีมจราจรและรักษาความปลอดภัย (Traffic Team; TT)	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. คอยรับคำสั่งจาก ED และ MC 2. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้จัดระเบียบยานพาหนะที่กีดขวางเส้นทางและปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าอาคารหอพักฯ ก่อนได้รับอนุญาต 3. ควบคุมดูแลทรัพย์สินที่ขนย้ายออกมา 4. อำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับทีมที่เข้ามาช่วยเหลือ (กรณีที่มีการร้องขอ) หรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6. ผู้สั่งการทีมอพยพและเคลื่อนย้าย (Evacuation and Finding Team Commander; ET)	ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง กรณีที่ ET ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทางรองผู้จัดการทั่วไป/ ผู้จัดการแผนกที่มีพนักงานสูญหายที่ทราบเรื่องเป็นแผนกแรกเป็น ET แทน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุมการอพยพพนักงาน และเคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกจากพื้นที่ ไปยังจุดรวมพลของอาคารหอพักฯ 2. รับรายงานผลการตรวจสอบพนักงานที่จุดรวมพลจาก CoT และรอรับคำสั่งจากED เพื่อเข้าค้นหาพนักงานที่สูญหาย 3. นำทีมสำรวจและค้นหาผู้ที่ตกค้างอยู่ภายในอาคาร 4. ขอความช่วยเหลือจาก FT เพื่อส่งรถเข้าไปรับพนักงานที่บาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุ และรายงานต่อ ED
7. ทีมปรึกษาระงับเหตุฉุกเฉิน (Consultant Team; CT)	ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านสารเคมีและโครงสร้างอาคารของ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อ ED เช่น <ul style="list-style-type: none"> - อันตรายของสารเคมีและวิธีการควบคุมระงับเหตุฉุกเฉินอย่าง

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

	อาคารหอพักบริษัทฯ	<p>ปลอดภัย</p> <p>-อันตรายและข้อมูลโครงสร้างของอาคารหอพักที่เกิดเหตุ</p> <p>-ข้อมูลด้านการออกแบบโรงงานด้านวิศวกรรม</p> <p>2. ประเมินสถานการณ์ตามสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ ED ในการปรับระดับเหตุฉุกเฉิน</p>
--	-------------------	--

หมายเหตุ : 1. ผู้จัดการหอพักและคณะกรรมการกำหนดทีมฉุกเฉินของหอพัก และทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล

แผนผังที่ 1 โครงสร้างหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุขั้นรุนแรง



3.หน่วยงานสำหรับการติดต่อเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน

การจัดเตรียมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานและสถานที่สำคัญ ได้แก่

1. สถานีดับเพลิงในบริเวณใกล้เคียง
2. สถานีตำรวจ
3. สถานพยาบาล
4. การไฟฟ้า
5. บริษัท BOSCH
6. บริษัทรักษาความปลอดภัย

ตารางที่ 2 หมายเลขโทรศัพท์สถานที่สำคัญ สำหรับพื้นที่ที่อยู่ใน ตำบลเขาคันทรงและพื้นที่ใกล้เคียง

ลำดับที่	สถานที่	หมายเลขโทรศัพท์
1	สถานีดับเพลิง	199
	1.1 สถานีดับเพลิง อ.บ.ต.เขาคันทรง (อ.ศรีราชา)	(038)-290225
	1.2 สถานีดับเพลิง อ.บ.ต.บ่อวิน (อ.ศรีราชา)	(038)-345949, (038)-345918
	1.3 สถานีดับเพลิง อ.บ.ต.ตาสีหิ (อ.ปลวกแดง)	(038)-964221
	1.4 สถานีดับเพลิงเทศบาลจอมพลเจ้าพระยา (อ.ปลวกแดง)	(038)-964176, (038)-964099
	1.5 สถานีดับเพลิง อ.บ.ต.ปลวกแดง	(038)-659869, 08-6819-6785
2	สถานีตำรวจ	191
	2.1 สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน	(038)-067313
	2.2 สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน (ผู้ตำรวจปากร่วม/ บ่อวิน)	(038)-337444
	2.3 สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง	(038)-659101, (038)-659201 วิทยุสื่อสาร 156.060 MHZ
	2.4 ที่พักสายตรวจ โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด	(038)-954433
3	สถานพยาบาล	
	3.1 โรงพยาบาลปลวกแดง	(038)-659117, (038)-878203-4
	3.2 โรงพยาบาลระยอง	(038)-611104 (ฉุกเฉิน 1669)
	3.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระ ญ ศรีราชา	(038)-322157-9
	3.4 โรงพยาบาลพญาไท	(038)-770200-8, (038)-328102-9
	3.5 โรงพยาบาลสมิติเวช	(038)-324100-20, (038)-324111
	3.6 โรงพยาบาลชลบุรี	(038)-274200-7
	3.7 โรงพยาบาลปิยะเวท	(038)-345111
	3.8 คลินิกสมิติเวช โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดฯ	(038)-955437-8
4	สถานีไฟฟ้า	
	4.1 สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา	(038)-311011, (038)-322170, (038)-324402

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

	4.2 ศูนย์จ่ายไฟฟ้า ชลบุรี	(038)-285798
	4.3 สถานีไฟฟ้าย่อยบ่อวิน 2 (ชุดเฉพาะกิจ)	(038)-345417
5	บริษัท BOSCH (ดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย)	0-2674-8844-5, 08-2450-1953 (K.ธนวัฒน์ แก้วแสงทอง)
6	บริษัท ทิสการด์ (รักษาความปลอดภัย)	0-2930-4550-3

4.แนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย

4.1 ขั้นตอนการเตรียมการ

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ

- (1) แผนรองรับกรณีเกิดอัคคีภัย
- (2) แผนรองรับกรณีเกิดแผ่นดินไหว
- (3) แผนรองรับกรณีเกิดน้ำท่วม

4.1 ขั้นตอนการเตรียมการ

4.1.1 การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์เบื้องต้นและการติดต่อสื่อสาร

A. จัดให้มีการสำรวจอาคารหอพักและพื้นที่โดยรอบอาคารให้อยู่ในสภาพเหมาะสม มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องโครงสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารหอพัก หากตรวจพบส่วนใดชำรุดทรุดโทรมหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

B. การจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ได้แก่

1. ให้มีทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟ และมีป้ายแสดง เช่น ป้ายทางออกฉุกเฉิน ป้ายห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และป้ายความปลอดภัยอื่นๆ
2. ถังดับเพลิงแบบมือถือ โดยทุกชั้นของอาคารหอพักบริษัทฯ จะต้องติดตั้งถังดับเพลิงตามความเหมาะสม
3. แผนที่หนีไฟ ฝ่ายความปลอดภัยจะจัดทำแผนที่หนีไฟ และนำไปติดตั้งในแต่ละห้องพัก และดำเนินการแก้ไขกรณีที่ตรวจสอบพบว่า แผนที่หนีไฟไม่ถูกต้อง หรือกรณีในพื้นที่หอพักบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง
4. ชุดปฐมพยาบาล เช่น ยาฆ่าเชื้อโรค ยารักษาแผลสด แก้ฟกช้ำ แก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวก สำลี กรรไกร ผ้าพันแผล ฯลฯ
5. อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามความเหมาะสมและจำเป็น เช่น Heat/Smoke Detector, Fire Alarm (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดกด), Fire Pump (ระบบน้ำดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ)

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

6. ธงนำหนีไฟ ซึ่งฝ่ายความปลอดภัยจะติดตั้งธงนำหนีไฟไว้ควบคู่กับแผนที่หนีไฟของแต่ละชั้น กรณีที่มีการอพยพหนีไฟ ผู้นำหนีไฟในแต่ละชั้นจะต้องใช้ธงดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์
 7. จุดรวมพล(Assembly Point) ของหอพักบริษัทฯ กำหนดให้จุดรวมพล อยู่บริเวณสนามหญ้า หน้าป้อม รปภ.
- C. จัดให้มีการสำรวจวัสดุอุปกรณ์และระบบเพื่อความปลอดภัยต่างๆ เช่นระบบตัดไฟ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด ถังดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและควัน ระบบ Fire Pump ระบบน้ำสปริงเกอร์ ฯลฯ ให้มีจำนวนเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งมีคำอธิบาย วิธีใช้งานอุปกรณ์ต่างๆกำกับไว้ หรือสังเกตได้ชัดเจน
- D. จัดให้มีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล

4.1.2 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่พักในอาคารหอพัก

ฝ่ายความปลอดภัยร่วมกับฝ่ายฝึกอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้ที่พักอาศัยในหอพัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หัวข้อการฝึกอบรม	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการ	วิธีการ
1. การดับเพลิงเบื้องต้น	ผู้ที่พักอาศัย/ รปภ.	ปีละ 1 ครั้ง	อบรมและฝึกซ้อม
2. การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	ผู้ที่พักอาศัย/ รปภ.	ปีละ 1 ครั้ง	ฝึกซ้อม
3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ทีมฉุกเฉิน	ปีละ 1 ครั้ง	อบรมและฝึกซ้อม

4.1.3 การเผยแพร่คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

ให้มีการเผยแพร่คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินให้บุคคลที่พักอยู่ในอาคารหอพัก และผู้ที่เข้ามาติดต่อขอพักชั่วคราวได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกรรมการหอพัก

4.1.4 ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามข่าวสารบ้านเมือง รวมทั้งข่าวพยากรณ์อากาศ เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งอาจจะแจ้งในช่องทางของกลุ่ม Line ที่มีสมาชิกของผู้ที่พักอาศัยในอาคารหอพัก และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร

4.1.5 แผนการตรวจตราและตรวจสอบ

เพื่อค้นหาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และนำมาจัดทำมาตรการหรือแนวทางแก้ไขป้องกันต่อไป โดยคณะกรรมการหอพัก ได้มีการกำหนดแผนการตรวจตราระบบการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเป็นระยะเวลาที่แน่นอน โดยคณะกรรมการหอพักร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัท ออกสำรวจและตรวจตราเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (ยกเว้นการตรวจเช็คประจำวัน) ดังนี้

1. การตรวจตราประจำวัน

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
รพท.ที่ปฏิบัติเวรยามเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบตรวจตราในสิ่งต่างๆดังนี้

- 1.1 เมื่อเลิกงานแล้วให้ตรวจดูประตู หน้าต่างของอาคาร และประตูเข้า-ออก อาคารจากภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าปิดประตู และใส่กุญแจ หรือลงกลอนแล้วรวมทั้งตรวจตราจุดเสี่ยงของอาคารแต่ละชั้นเป็นประจำทุกวัน
- 1.2 เมื่อพบสิ่งที่มีอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ต้องรายงานให้ผู้ดูแลอาคารหอพักได้ทราบ
- 1.3 ทดสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

2. การตรวจเช็คประจำเดือน (Monthly Check)

- 2.1 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
- 2.2 สายฉีดน้ำดับเพลิง และตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง
- 2.3 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
- 2.4 ระบบ Fire Pump
- 2.5 ถังทราย

3. การตรวจเช็คประจำปี เป็นการตรวจเช็คโดยบริษัท Third party ได้แก่

- 3.1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- 3.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและควัน
- 3.3 การตรวจสอบอาคารโดยผู้ตรวจสอบอาคาร

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ

4.2.1 แผนรองรับกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน

- 1.การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 2.แผนการดำเนินการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 3.แผนดำเนินการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

➤ การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

(1) ให้คณะกรรมการอาคารหอพัก ประสานงานและจัดตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของอาคารหอพัก ดังนี้

-จัดทำป้ายสื่อความปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ แผนที่หนีไฟ คู่มือการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ

-สำรวจตรวจตราอุปกรณ์ดับเพลิง หากพบจุดเสี่ยงให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

-ดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมและมีเพียงพอที่จะนำมาใช้งาน

-ติดตั้งอุปกรณ์ในที่มองเห็นได้ชัดเจน สามารถหยิบและใช้งานได้สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมรับกับสถานการณ์ เช่น อบรมดับเพลิงขั้นต้น
- ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง
- แนะนำจุดที่ติดตั้ง Main Switch และวิธีการตัดกระแสไฟฟ้า
- จัดทำหมายเลขหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเกิดเหตุ
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันการเกิดอัคคีภัย

(2) ให้ความสำคัญในการป้องกัน ตรวจสอบและระวังภัยให้ผู้ที่พักอาศัยในอาคารหอพักให้มีจิตสำนึกในการป้องกันภัย ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และมีการมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน

(3) คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

-ร่วมจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งด้านการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิบัติฟื้นฟูเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

-ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง

-แจ้งเส้นทางหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สิน แจ้งจุดรวมพลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ

-ให้ทุกคนได้รับทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบสัญญาณจะต้องสมบูรณ์พร้อมใช้งานและได้ยินโดยทั่วถึง

-ให้ทุกคนทราบถึงวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการรายงานผู้บังคับบัญชา

-จัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

-จัดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-จัดทำผังติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ของฝ่ายที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

➤ แผนการดำเนินการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ดำเนินการจัดการเรื่องระบบจราจรบริเวณโดยรอบ การแบ่งโซนพื้นที่ การดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ

แผนการระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยจำแนกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้

1.กรณีเหตุการณ์ปกติ

ให้ดำเนินการซักซ้อมวิธีการตามแผนป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้แก่ การจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติวิธีการป้องกัน และระงับอัคคีภัย การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย และการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ต้องรณรงค์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องทำการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2.กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ให้ดำเนินการตามแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย กับแผนการอพยพหนีไฟ

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

แผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 1 (เพลิงเริ่มไหม้) เป็นแผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นที่ผู้พบเห็นเพลิงไหม้ จะต้องปฏิบัติและสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง

แผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 2 (เพลิงเริ่มลุกลาม) เป็นแผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น ซึ่งผู้พบเห็นเพลิงไหม้ไม่สามารถระงับเหตุได้ ต้องอาศัยทีมดับเพลิงของหอพัก

แผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 3 (เพลิงลุกลามเป็นพื้นที่กว้าง) เป็นแผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ซึ่งต้องอาศัยทีมฉุกเฉินของอบต.เขาคันทรง และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

แผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 1

ขั้นตอนการปฏิบัติ


เมื่อพนักงานที่พักในหอพักพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ ให้ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่ ถ้ากรณีที่ 1 กรณีที่พบต้นเพลิง ควั่นไฟ หรือกลิ่นไหม้ ถ้าสามารถดับได้ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการดับเพลิงทันที ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเสมอ
2. หลังจากเพลิงสงบให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน
3. หัวหน้างานและผู้จัดการหอพัก เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์และสอบสวนเหตุการณ์ในเบื้องต้น ณ สถานที่เกิดเหตุทันที
4. ฝ่ายความปลอดภัยจะดำเนินการให้มีการสอบสวนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายใน 1 วันทำงาน หลังเกิดเหตุและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเขียนลงในแบบฟอร์ม Accident Report
5. ผู้จัดการหอพักและคณะกรรมการหอพัก จะต้องร่วมกันจัดทำแผนการแก้ไขและป้องกัน โดยมีฝ่ายความปลอดภัยทำหน้าที่ประสานงาน และติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน

กรณีที่ 2 ไม่สามารถดับเพลิงไหม้ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งผู้จัดการหอพัก

ให้รับทราบทันที แล้วปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 2 ต่อไป

แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 1



แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 2

1) ผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 2

ตำแหน่งตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 2	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
1. ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่เกิดเหตุ (On Scene Commander, OC)	- ผู้จัดการหอพัก หรือหัวหน้าแผนกกรณีที่ผู้จัดการหอพักไม่อยู่	1. ตรวจสอบสถานการณ์เพลิงไหม้ 2. พิจารณาและตัดสินใจใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 2 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ฝ่ายประสานงานและหน่วยผจญเพลิงของอาคารหอพัก 4. ทำรายงานการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
2. หัวหน้าทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (Fire Leader, FL)	- หัวหน้างานและพนักงานในหอพักที่ได้รับการแต่งตั้ง	1. นำถังดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงเข้าดับเพลิงทันที 2. รายงานผลต่อผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่เกิดเหตุ

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

		<p>3. ประสานงานกับผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 3 (ขั้นรุนแรง)</p> <p>4. ประสานงานกับผู้ควบคุมทีมระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 2</p>
<p>3. ผู้ควบคุมสั่งการตัดแยกระบบ (Isolation Chief, SC)</p>	<p>- พนักงานซ่อมบำรุงที่ดูแลหอพัก</p>	<p>1. ควบคุมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า จนกว่าจะได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉิน</p> <p>2. ประสานงานกับผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงในการตัดกระแสไฟฟ้า</p>

2) ขั้นตอนการใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 2

2.1 เมื่อผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุได้รับทราบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้เข้าตรวจสอบสถานการณ์ทันที แล้วดำเนินการสั่งใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 2

2.2 ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุประกาศให้พนักงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุอย่าตกใจ และเตรียมพร้อมรับคำสั่ง

2.3 หัวหน้าทีมระงับเหตุฉุกเฉิน นำถังดับเพลิงในบริเวณใกล้เคียงดับเพลิงทันที และหาถังดับเพลิงจากที่อื่นมาสำรองไว้

3) ผลการปฏิบัติ

3.1 ถ้าสามารถควบคุมเพลิงได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

3.1.1 ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุแจ้งเหตุการณ์สงบในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ แล้วสั่งให้พนักงานที่พักอาศัยในหอพักกลับเข้าห้องพักได้ตามปกติ

3.1.2 ตรวจสอบเหตุการณ์ และสอบสวนเหตุการณ์ในเบื้องต้น ณ สถานที่เกิดเหตุทันที และทำรายงานการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ส่งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

3.1.3 ฝ่ายความปลอดภัยจะดำเนินการให้มีการสอบสวนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายใน 2 วันทำงาน หลังจากเกิดเหตุและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เขียนลงในแบบฟอร์ม Accident Report

3.1.4 ผู้จัดการหอพักและคณะกรรมการหอพัก จะต้องร่วมกันจัดทำแผนการแก้ไขและป้องกัน โดยมีฝ่ายความปลอดภัยทำหน้าที่ประสานงาน และติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน


3.2 ถ้าไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

3.2.1 ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุแจ้งไปยังผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน แล้วสั่งการอพยพพนักงานออกจากพื้นที่

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

3.2.2 ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินมาอยู่ที่เกิดเหตุ แล้วสั่งการตามแผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้
ระดับ 3 (รุนแรง) ต่อไป

แผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ ระดับ 2



แผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ระดับ 3

กรณี 3 ขั้นตอนการใช้แผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 3

3.1 ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน (ED) ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันที แจ้งทีมประสานงาน (MC) เพื่อกระจายข่าวการเกิดอัคคีภัยให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและเมื่อฝ่ายต่าง ๆ ได้รับทราบจากทีมประสานงานหรือเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ทันที

3.2 กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความรุนแรงต้องอพยพพนักงานทั้งโรงงาน ให้ ผอ. เหตุฉุกเฉิน (ED) ประกาศเหตุฉุกเฉิน และสั่งการให้แต่ละแผนกอพยพพนักงานออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพลโดยผ่านทางทีมประสานงาน (MC)

3.3 เมื่อหน่วยงานดับเพลิงภายนอกมาถึงให้แจ้ง รปภ. เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องทางเข้า-ออก และบริเวณที่เกิดเหตุ โดย รปภ. ต้องแจ้งผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน (ED)

3.4 ฝ่ายผจญเพลิงโรงงาน Fire Chief (FC) เข้าอำนวยความสะดวก กับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกในเรื่องเส้นทางเข้าออก จุดที่เข้าผจญเพลิง เป็นต้น

3.5 เข้าผจญเพลิงโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.6 เมื่อเพลิงสงบให้ทีมฉุกเฉิน และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

3.6.1 ตรวจสอบและค้นหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพื่อทำการปฐมพยาบาล หรือนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

3.6.2 สำรวจความเสียหายบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ และปิดกั้นบริเวณเกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปจนกว่าการสอบสวน จะเสร็จสิ้นลงและพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพจนปลอดภัยแล้ว

3.6.3 ฝ่ายความปลอดภัยจะดำเนินการให้มีการสอบสวนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายใน 2 วันทำงานหลังเกิดเหตุ (กรณีที่สามรถเข้าไปตรวจสอบได้) หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด โดยเขียนลงในแบบฟอร์ม Accident Report

3.6.4 แผนกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ จะต้องร่วมกันจัดทำแผนการแก้ไขและป้องกัน โดยมีฝ่ายความปลอดภัยทำหน้าที่ประสานงาน และติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน


แผนปฏิบัติการระดับเพลิงไหม้ ระดับ 3 (ขั้นรุนแรง)

ผู้รับผิดชอบ	Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
<p>ผอ.เหตุฉุกเฉิน</p> <p>ผอ.เหตุฉุกเฉิน</p> <p>ตำรวจดับเพลิง</p> <p>ผอ.เหตุฉุกเฉิน</p> <p>ผอ.เหตุฉุกเฉิน/ ผู้จัดการหอพัก/ คณะกรรมการหอพัก</p>	<pre> graph TD A[เกิดเพลิงไหม้ ขั้นรุนแรง] --> B[ประเมินสถานการณ์] B --> C[ประกาศเหตุฉุกเฉิน] C --> D[ควบคุมสถานการณ์] C --> E[อพยพพนักงาน ตามแผนอพยพ] D --> F[ระงับเหตุได้] F --> G[แจ้งเหตุการณ์สงบ] G --> H[สำรวจความเสียหาย] </pre>

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงวันหยุดให้ปฏิบัติดังนี้

1. ผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ให้ทำการดับเพลิงขั้นต้นทันที ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
2. หากไม่สามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้ ให้แจ้ง รปภ. เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจาก ตำรวจดับเพลิง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. รปภ. รับรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และ / หรือ ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ให้รับทราบทันที

แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ กรณีเกิดเหตุในช่วงวันหยุด



แผนบรรเทาทุกข์ (ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้)

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

เจ้าหน้าที่จากทีมฉุกเฉิน จะเป็นผู้สั่งการและ / หรือ สื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น สถานีตำรวจดับเพลิง โรงพยาบาล เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเหตุการณ์เพลิงไหม้มีความรุนแรง และไม่สามารถควบคุมได้เอง

2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ สามารถเข้ารับการปฐมพยาบาลได้ที่หน่วยปฐมพยาบาล โดยมีพนักงานจากทีมฉุกเฉินเป็นผู้ให้การปฐมพยาบาล และพิจารณาส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

3. การอพยพเคลื่อนย้าย

- การเคลื่อนย้ายพนักงาน พนักงานทุกคนจะต้องอพยพหนีไฟตามผู้นำอพยพหนีไฟในชั้นของตน ซึ่งมีธงเป็นสัญลักษณ์โดยผู้นำอพยพหนีไฟจะนำพนักงานไปรวมตัวกัน ณ จุดรวมพล ตามที่ทีมฉุกเฉินกำหนด และตรวจสอบรายชื่อและจำนวนพนักงานที่อพยพออกมา และรอฟังคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากผู้อำนวยความสะดวกเหตุฉุกเฉินต่อไป
- การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งทีมปฐมพยาบาลได้พิจารณาว่าจำเป็นต้องนำส่งโรงพยาบาล จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลโดยรถฉุกเฉินของบริษัท (กรณียังไม่มีรถพยาบาลช่วยเหลือจากภายนอก)
- การจรรยาภายในหอพักบริษัทฯ รมภ. จะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกภายในหอพักบริษัทฯ รวมทั้งการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การสั่งการหรือมอบอำนาจจากผู้อำนวยความสะดวกเหตุฉุกเฉิน

4. การค้นหาผู้ประสบภัยหรือเสียชีวิต ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่รุนแรง เจ้าหน้าที่จากทีมฉุกเฉินจะทำหน้าที่ ค้นหาผู้ประสบภัยที่อาจติดภายในอาคาร ส่วนในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรง เจ้าหน้าที่จากทีมฉุกเฉินจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิง เพื่อค้นหาผู้ประสบภัยหรือเสียชีวิตต่อไป

5. การต้อนรับและให้ข่าวแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชน ฯลฯ

การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ เมื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ ให้รภ.นำบุคคลดังกล่าวเข้าพบกับผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินเพื่อ

- เจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิง เข้าทำการผจญเพลิงทันที
- เจ้าหน้าที่มูลนิธิ อาสาสมัคร รอทำการกู้ภัยและค้นหาผู้ประสบภัยที่อาจติดอยู่ภายในอาคารหลังเพลิงสงบหรือให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามความเหมาะสม
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ประจำ ณ จุดรวมพล เพื่อปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

การให้ข่าวสื่อมวลชน

เมื่อบุคคลดังกล่าว เข้ามาติดต่อกับหอพักบริษัทฯ ให้ รปภ. ติดต่อกับผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน เพื่อหาสถานที่รับรองสื่อมวลชนและให้ รปภ. นำสื่อมวลชนไปยังสถานที่รับรองที่กำหนด โดยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน และ/ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินเข้าพบสื่อมวลชน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดตามความเหมาะสม

การต้อนรับครอบครัวพนักงานที่ประสบเหตุและประชาชนทั่วไป

เมื่อมีครอบครัวพนักงานมาติดต่อกับบริษัทฯ ให้ รปภ. จัดหาสถานที่รับรองบริเวณด้านหน้าหอพักบริษัทฯ (ภายนอกรั้วหอพักบริษัทฯ) เพื่อให้ครอบครัวพนักงานรอรับฟังข้อมูล

- รปภ. ติดต่อกับผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน และ/ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.เหตุฉุกเฉิน เพื่อมาให้ข้อมูลกับครอบครัวของพนักงาน
- ห้ามมิให้ผู้ที่มาติดต่อเข้าพบกับพนักงานบริเวณจุดรวมพลโดยเด็ดขาด
- ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาดูเหตุการณ์ รปภ. จะต้องควบคุมให้บุคคลเหล่านั้นอยู่นอกบริเวณภายนอกรั้วหอพักบริษัทฯ เท่านั้น และห้ามกีดขวางทางเข้าออกและการจราจรโดยรอบ

➤ แผนการดำเนินงานหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้


1. สำรวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ถ้าอาคารหอพักถูกเพลิงไหม้จนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ ให้คณะกรรมการหอพักฯเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสถานที่พักอาศัยชั่วคราวให้
3. ถ้าอาคารหอพักอาศัยมิได้เป็นอันตรายเสียหาย หรือเสียหายบางส่วนแต่ยังสามารถเข้าพักอาศัยได้ ให้คณะกรรมการหอพักฯกำหนดบุคคลในการนำเอาเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ได้ขนย้ายออกไป โดยนำมาเก็บไว้ในที่ตั้งอาคารหอพัก
4. เมื่อได้มีการขนย้ายเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆกลับเข้ามาที่เดิมหมดแล้ว ให้สำรวจดูว่ามีอะไรสูญหายหรือเกินมาบ้าง และแจ้งไปยังผู้ดูแลหอพักให้รับทราบ
5. ประสานสัมพันธ์ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่พักอาศัยภายในอาคารหอพักให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
6. ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งที่เสียหายให้กลับคืนสภาพปกติ หรือจัดหาของใหม่มาทดแทน

4.2.2 แผนรองรับกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว

พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย


- (1) แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหล่งกำเนิดจากตอนใต้ของประเทศจีน พม่า ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตราซึ่งจะทำให้เกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร
- (2) แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมยอู๋ตยานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย

รูปที่ ๑ : แผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘)



ที่มา : สื่อเผยแพร่ความรู้ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

รูปที่ ๒ : แผนที่แสดงรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย



ที่มา : แผนที่แสดงรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย (คัดลอกจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2556)

อันตรายที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

- ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดิน ก่อให้เกิดการปรับตัวของดินที่ต่างกัน การพังทลายของดินและโคลน และการที่ดินมีสภาพกลายเป็นของเหลวอาจเกิดอาคารถล่มได้
- ภัยจากการยกตัวของพื้นดินบริเวณรอยเลื่อน
- ภัยที่เกิดจากคลื่นใต้น้ำที่เรียกว่า “TSUNAMI” คลื่นนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล และมหาสมุทร ทำให้เกิดคลื่นทะเลพัดฝั่ง
- ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผ่นดินไหว

ขั้นตอนการปฏิบัติ ในการบรรเทาภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มให้กองอำนวยการอาคารหอพักดำเนินการรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหว ดังนี้

➤ การปฏิบัติก่อนเกิดแผ่นดินไหว

เป็นการดำเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแก้ไขปัญหายุ่งยากไว้ล่วงหน้าก่อนที่แผ่นดินไหวและอาคารถล่มจะเกิดขึ้น

- (1) ชักซ้อมความพร้อมของสมาชิกในครอบครัว กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว และจุดนัดพบที่ปลอดภัยภายนอกตัวอาคาร เช่น จุดรวมพล
- (2) ตรวจสอบความปลอดภัยของตัวอาคารห้องพัก และยึดตรึงเครื่องเรือน เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักมากไว้กับพื้นหรือผนัง สิ่งของหนักควรวางไว้ที่ต่ำ วางโต๊ะ ตู้ หรือเตียงนอนให้ห่างจากหน้าต่าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ประจำจุดเสี่ยง
- (3) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคที่จำเป็นไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม เสื้อผ้าสำรองและเครื่องนอนสนาม
- (4) เตรียมไฟฉาย อุปกรณ์ยังชีพ เช่น ยารักษาโรค ฯลฯ และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงสถานที่เก็บ
- (5) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติในยามฉุกเฉิน
- (6) แจ้งสมาชิกในอาคารหอพักให้ทราบตำแหน่งวาล์วปิดถังก๊าซ ปิดวาล์วน้ำ และตำแหน่งสะพานไฟ (คัทเอ้าท์) สำหรับตัดกระแสไฟ และควรทราบวิธีการปิดวาล์วถังก๊าซ ปิดวาล์วน้ำ และยกสะพานไฟ
- (7) ไม่วางของหนักไว้บนชั้น หลังตู้ หรือที่สูง
- (8) ศึกษาแผน/ ฝึกซ้อมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมกำหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน

➤ การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว

เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือและรักษาชีวิต ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผ่นดินไหวและอาคารถล่มที่เกิดขึ้น

- (1) อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบ หากอยู่ในอาคารให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ หรืออยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมา อยู่ให้ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งนี้อาจล้มหรือหล่นได้
- (2) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่นและรีบออกจากอาคารโดยเร็วหนีให้ห่างจากสิ่งของที่อาจจะล้มทับได้
- (3) อย่าใช้เทียน ไม่ขีดไฟ หรือสิ่งทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น
- (4) ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว
- (5) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออก ให้รีบมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรือมุดห้อย จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือหรือเหตุการณ์สงบ
- (6) ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ ที่ปลอดภัยภายนอกคือที่โล่ง เมื่ออพยพมายังจุดที่ปลอดภัย ให้ทำการรายงานตัวต่อผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

การปฏิบัติตนในการอพยพจากแผ่นดินไหว

1. ระวังสติอารมณ์ ให้ปฏิบัติตามแผนการอพยพ
2. เชื่อฟังคำแนะนำของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บัญชาการฉุกเฉิน
3. เก็บทรัพย์สิน/เอกสารสำคัญไว้ในลิ้นชักใต้และล็อกกุญแจ
4. เมื่อออกมาภายนอกแล้ว ห้ามกลับเข้าไปอีกโดยเด็ดขาด
5. ใช้วิธีเดินเร็ว ห้ามวิ่งหรือเดินช้า ให้ใช้ช่องทางหนีไฟ
6. ห้ามพูดคุย สายตามองชั้นบันได มือจับราวบันได ห้ามส่งเสียงอะอะ หรือเร่งผู้อื่น ห้ามดันหรือเดินขวางหน้าผู้อื่น
7. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
8. เมื่ออพยพถึงชั้นล่างสุด ให้ออกจากตัวอาคารทันที
9. ไปรวมพล ณ จุดรวมพลที่กำหนดไว้
10. ตรวจสอบเช็คจำนวนรายชื่อผู้ที่พักอาศัยในอาคารหอพัก

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

➤ **การปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว**

เป็นการดำเนินการช่วยเหลือพนักงานและผู้ที่พักในอาคารหอพักที่ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ให้กลับคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่อนเหตุการณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่

- (1) ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- (2) สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัย
- (3) ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ที่พักอาศัยชั่วคราว น้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
- (4) ทำความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง สิ่งชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจ

- (5) จัดให้มีการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เพื่อรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายในระยะแรก
- (6) จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัย

4.2.3 แผนรองรับกรณีเกิดเหตุน้ำท่วม

สาเหตุของน้ำท่วม

- สภาพฝนตกหนัก เกิดภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย หรือพื้นที่ความลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะ
- สภาพน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดชันสูง ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีนี้จะมีความรุนแรงกว่าสาเหตุอื่นๆ และบางครั้งยังเกิดปัญหาแผ่นดินถล่มหรือการไหลของทะเลโคลน (Mud flow) ตามมา
- สภาพน้ำเหนือไหลหลาก เกินขีดความสามารถของลำน้ำ จนน้ำท่วมล้นตลิ่งลำน้ำ
- สภาพน้ำล้นเอ่อ และน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่ง และลดประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่
- การทรุดตัวของแผ่นดิน เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของพื้นที่ เป็นปัญหาของพื้นที่ที่มีผลกระทบมากในบริเวณภาคกลาง เนื่องจากการใช้น้ำบาดาลสูง

รายละเอียดภูมิประเทศของอาคารหอพัก

เนื่องจากพื้นที่เขาคันทรงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดเนิน มีภูเขาเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ตั้งของอาคารหอพักไม่ได้อยู่ในทางน้ำที่ไหลมาจากทางภาคเหนือและภาคกลาง โดยตั้งอยู่บนพื้นที่สูงระหว่าง 65 -134 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง และยังมีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกรายและคลองใหญ่ระหว่าง 13 - 74 เมตร

ในกรณีที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีปริมาณน้ำฝนล้นจากอ่างเก็บน้ำ น้ำจะไหลเข้าไปยังที่จุดรับน้ำทางธรรมชาติ นั่นก็คือคลองน้ำเย็นและแม่น้ำระยองก่อนไหลลงสู่ทะเล ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอาคารหอพักมีระยะทางห่างจากแม่น้ำระยองมากกว่า 10 กิโลเมตร ดังนั้นพื้นที่อาคารหอพักจึงมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม

ในกรณีเกิดพายุฝนหรือฝนตกหนักมาก พื้นที่ตั้งของอาคารหอพักมีลักษณะทางลาดชันซึ่งจะช่วยระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีฝนตกหนักเกินกว่า 150 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงอาจมีน้ำขังในบางจุด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 - 240 นาที ในการระบายน้ำให้แห้งซึ่งอาจจะต้องมีการวางแผนมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอันเกิดจากพายุฝนและมีทีมงานคอยเฝ้าระวังนํานานตลอด 24 ชั่วโมง



➤ การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุน้ำท่วม

- (1) จัดทำป้ายเครื่องหมายจุดที่จำเป็น เช่น ไฟล์ เบรคเกอร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวงจรไฟฟ้าที่เข้าสู่อาคาร
- (2) สำรวจรอยแตกรั่วทั่วอาคาร ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้น้ำซึมเข้าในอาคารได้
- (3) ให้ความรู้แก่ผู้ที่พักในอาคารหอพัก กรณีเกิดน้ำท่วม ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า และให้หลีกเลี่ยงจากสายไฟฟ้าที่ตกลงมาสู่พื้น
- (4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ เสื่อกันฝน รองเท้าบูต เครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
 - ตรวจสอบเช็คเครื่องสูบน้ำ และกระสอบทรายให้พร้อมใช้งานทุกสัปดาห์
 - ทำความสะอาดตะแกรง และพื้นที่โดยรอบเครื่องสูบน้ำทุกเดือน
 - ทำความสะอาดท่อและวางระบายน้ำทุก 1 ปี ควรทำช่วงหน้าร้อน

➤ การปฏิบัติขณะเกิดเหตุน้ำท่วม

ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุน้ำท่วม และติดตามข่าวสารสถานการณ์

ตลอดเวลา

- (1) วิเคราะห์สถานการณ์สภาวะน้ำท่วม และติดตามเหตุการณ์ข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือ Website ตรวจสอบระดับน้ำที่ <http://dds.bangkok.go.th/canal/index.aspx> และ <http://www.scadachaopraya.com>
- (2) ติดต่อสอบถามไปหน่วยงานราชการท้องถิ่น หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรับรู้สถานการณ์ของน้ำท่วม ในกรณีที่พบว่าปริมาณน้ำในลำรางสาธารณะหน้าอาคารหอพัก และพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มเต็มและเอ่อล้น

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

- (3) เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง ว่ามีโอกาสสูงที่น้ำจะทะลักเข้ามาในอาคารหอพักให้ติดต่อผู้จัดการหอพักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งขออนุมัติดำเนินการป้องกันน้ำท่วม

หน้าที่ของทีมป้องกันน้ำท่วม

- **ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน** ดูแลและแก้ไขปัญหาในการป้องกันน้ำท่วมภายในอาคารหอพัก บริษัท
- **ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่เกิดเหตุ** มีหน้าที่รับผิดชอบนำทีมป้องกันน้ำท่วม คือหน่วยผจญเพลิง/กู้ภัยเบื้องต้น และฝ่ายไฟฟ้าดำเนินการดังนี้
 - ปิดประตูละบายน้ำหน้าอาคารหอพัก
 - วางกระสอบทรายที่ความสูง 70 เซนติเมตร กันพื้นที่โดยรอบอาคาร
 - เดินเครื่อง สูบน้ำ เพื่อลดระดับน้ำในกรณีที่มีฝนตก
 - ท่อระบายภายในอาคารให้ถมกระสอบทรายในท่อระบายน้ำให้เต็ม
- **ผู้ส่งสารทีมประสานงานและผู้ส่งสารทีมอพยพเคลื่อนย้าย** มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการ และควบคุมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกไปยังจุดที่ปลอดภัย

ระดับการป้องกันน้ำท่วมพร้อมเตรียมอุปกรณ์

ระดับที่ 1 น้ำท่วม 10 เซนติเมตรจากระดับถนน (เผื่อระวัง)

- เตรียมกระสอบทราย
- เผื่อระวังน้ำเอ่อล้นรางระบายน้ำ
- ประกาศให้ผู้ที่พักอาศัยในอาคารหอพักทราบสถานการณ์
- ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่เกิดเหตุโทรแจ้งผู้ควบคุมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (FC) เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาคารหอพัก

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ควบคุมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (FC) (เช้า-ดึก)

ระดับที่ 2 น้ำท่วม 50 เซนติเมตรจากระดับถนน (เริ่มปฏิบัติการ)

- วางกระสอบทรายตามจุดต่างๆ (ประตู 1 และ ประตู 2)
- เตรียมปั๊มสูบน้ำบริเวณอาคารชั้น 1
- กรณีกลางวันให้ปิดระบบแอร์ชั้นที่ 1
- เตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

- ผู้ควบคุมที่มระับเหตุฉุกเฉิน (FC) ผู้ควบคุมสั่งการตัดแยกระบบ (SC) และผู้สั่งการทีมอพยพและเคลื่อนย้าย (ET) ทุกคนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาคารหอพักตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบ : ผู้สั่งการทีมอพยพและเคลื่อนย้าย (ET)

ผู้ควบคุมที่มระับเหตุฉุกเฉิน (FC)

ผู้ควบคุมสั่งการตัดแยกระบบ (SC)

ระดับที่ 3 น้ำท่วม 70 เซนติเมตรจากระดับถนน (ปฏิบัติการเต็มรูปแบบ)

- ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันน้ำท่วมที่อาคารหอพักชั้น 2 (ตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน)
- ปิดระบบไฟฟ้าหลักชั้น 1
- นาลิฟต์ขึ้นไปไว้ชั้นที่สูงกว่าชั้น 1
- กรณีกลางวันให้ปิดระบบแอร์ชั้นที่ 1
- เปิดระบบไฟฟ้าสำรองให้แสงสว่างในเวลากลางคืนกรณีมีการตัดระบบไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้า
- ผู้ควบคุมที่มระับเหตุฉุกเฉิน (FC) ผู้ควบคุมสั่งการตัดแยกระบบ (SC) และผู้สั่งการทีมอพยพและเคลื่อนย้าย (ET) ทุกคนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาคารหอพักตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบ : ผู้สั่งการทีมอพยพและเคลื่อนย้าย (ET)

ผู้ควบคุมที่มระับเหตุฉุกเฉิน (FC)

ผู้ควบคุมสั่งการตัดแยกระบบ (SC)

➤ การปฏิบัติหลังเกิดเหตุน้ำท่วม

แผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังจากน้ำท่วม

- (1) ในกรณีเกิดน้ำท่วมในบริเวณอาคาร และทางเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จนกระทั่งน้ำลด ทีมจะต้องทำการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่เกิดน้ำท่วม โดยการเก็บกวาดขยะเศษวัสดุต่างๆ ที่ปนเปื้อนลอยมาพร้อมกับน้ำ โดยคัดแยกเป็นขยะใช้ไม่ได้ และนำไปกำจัดตามกฎหมายต่อไป
- (2) ต้องสำรวจและกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ และสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ที่หนีน้ำมาอาศัยบริเวณอาคารซึ่งจะนำพาเชื้อโรคมาด้วย
- (3) สำรวจพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมว่ามีพืช วัชพืชเกิดเน่าตาย อาจจะมีกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

- (4) ในกรณีได้รับแจ้งว่าการป้องกันน้ำท่วมไม่ประสบความสำเร็จ ให้แจ้งหน่วยงานต่างๆ หนุดการทำงาน หนุดเครื่องจักร และแจ้งฝ่ายไฟฟ้าให้ตัดระบบไฟฟ้า
- (5) ดำเนินการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และสิ่งของที่จะเสียหายจากการเปียกชื้น เช่น สินค้า สารเคมี ไปยังพื้นที่สูง รวมทั้งใช้ผ้าคลุมอุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องไฟฟ้า

วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันน้ำท่วม

- (1) เมื่อมีน้ำท่วมเกิดขึ้นใกล้บริเวณอาคารหอพัก ให้ฝ่ายปฏิบัติการนำทีมเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม และนำทีมเข้าระงับเหตุหน้าท่วมได้ทันที
- (2) ฝ่ายปฏิบัติการ จะต้องเข้าไปควบคุมน้ำในพื้นที่ ประสานงานกับทีมสื่อสารและประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์
- (3) ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสน้ำไม่ได้ไปยังจุดที่ปลอดภัย เช่น เอกสารสำคัญที่จัดเก็บในห้องอาคารชั้น 1
- (4) เมื่อมีน้ำท่วมในจุดที่มีกระแสไฟฟ้า ทีมฝ่ายไฟฟ้าต้องทำการตัดไฟฟ้าในพื้นที่ออกทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากไฟฟ้าช็อต

5.แนวทางการสื่อสาร

แนวทางการสื่อสาร (Communication) กำหนดให้มีการสื่อสารตามรูปแบบ ช่องทาง และความถี่ วิทยุสื่อสารสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังนี้
การแจ้งเหตุจากอาคารหอพักไปยังหน่วยงานราชการท้องถิ่น

เมื่อมีเหตุการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนข้างเคียง หน่วยงานภายนอกและสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าหน้าที่ของหอพักประสานงานไปยังหน่วยงานราชการท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ของอาคารหอพักสังกัดอยู่ดังนี้

- 1.ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินจนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้ทำการแจ้ง ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินของท้องถิ่น เพื่อทราบทันที ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือทางวิทยุสื่อสาร (ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้)
- 2.แจ้งอาคารบ้านเรือนข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตามลำดับความสำคัญทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ได้มีการแจ้งไว้
- 3.แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อ.บ.ต., เทศบาล
- 4.แจ้งโรงพยาบาลท้องถิ่น (หากมีคนเจ็บหรือคาดการณ์ว่าจะมี)
- 5.แจ้งสถานีตำรวจท้องถิ่น

การแจ้งกรณีที่มีการอพยพออกนอกอาคารหอพักบริษัท

1.กรณีทำการอพยพได้เอง ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อรับทราบสถานการณ์

2.กรณีร้องขอความช่วยเหลือในการดำเนินการอพยพ ให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่ ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อประสานงานดำเนินการช่วยเหลือการอพยพของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

กรณีที่มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ให้เจ้าหน้าที่บริษัททำหนังสือแจ้งการซ้อมแผนฉุกเฉินไปยังหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อประสานงานและแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงอาคารหอพักได้รับทราบ

6.แผนอพยพ

เมื่อมีเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉินที่มีความรุนแรง ซึ่งทีมฉุกเฉินของหอพักบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ และพิจารณาแจ้งว่าจำเป็นต้องอพยพ ผู้ที่พักอาศัยในอาคารหอพักทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแผนอพยพ ดังต่อไปนี้


1. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้ที่พักอาศัยในอาคารหอพัก ปฏิบัติดังนี้
 - ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก และฟังคำสั่งของผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการอพยพ
 - กรณีที่อยู่ในห้องพักก็ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และออกจากห้องพักทันที โดยไม่ต้องล็อกกุญแจประตูห้อง ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการค้นหาในภายหลัง
 - พนักงานในอาคารหอพักทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ และนำทางให้แก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกัน หรือมาพักอาศัยชั่วคราว เพื่อไปยังจุดรวมพล
 - เตรียมเอกสารที่สำคัญของตนเองรวบรวมไว้ และนำไปยังจุดรวมพล
 - รอฟังประกาศอพยพ
2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณอพยพหรือได้ยินประกาศอพยพหนีไฟจากทีมฉุกเฉิน ให้พนักงานทุกคนไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล โดยอพยพตามผู้นำอพยพของแต่ละชั้น ซึ่งมีธงสีเขียวเป็นสัญลักษณ์
3. เจ้าหน้าที่นำอพยพแต่ละชั้น ต้องตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนออกจากพื้นที่อพยพดังนี้
 - ไม่มีใครติดค้างในพื้นที่หรือชั้นของตนเองที่รับผิดชอบ
 - ปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 - ปิดประตูห้องพักโดยไม่มีการล็อกกุญแจห้อง
4. เมื่อไปถึงจุดรวมพลให้ทำการตรวจสอบจำนวนคนตามรายชื่อให้ครบอีกครั้งและแจ้งผลการตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่พักอาศัยในหอพัก ญาติผู้ที่เข้ามาพัก และผู้เข้ามาติดต่อจาก

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ภายนอกให้ผู้ประสานงานที่จุดรวมพล และสรุปด้วยว่ามีผู้ใดสูญหายบ้างหรือไม่ และให้ทุกคนฟังคำสั่งผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด

5. รออยู่ ณ จุดรวมพลเพื่อรอฟังประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยที่พนักงานผู้ที่อาศัยหอพักจะต้องรออยู่บริเวณจุดรวมพลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายไปที่อื่นก่อนได้รับอนุญาต
6. การกลับเข้าพื้นที่ที่จะกระทำได้ เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน โดยการกลับเข้าไปใหม่นั้นผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน จะต้องอยู่ ณ จุดรวมพลเตรียมอพยพ เพื่อชี้แจงการกลับเข้าพื้นที่

แผนอพยพ



7.แผนบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. แผนบรรเทาทุกข์ (หลังเกิดเหตุ)

1.1 การสำรวจความเสียหาย

ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน จะเป็นผู้นำในการสำรวจความเสียหายร่วมกับทีมฉุกเฉิน และคณะกรรมการหอพักบริษัทฯ โดยสำรวจความเสียหายทั้งในส่วนบุคลากรและทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทำการสำรวจความเสียหายทันทีหลังเหตุภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินสงบลง

1.2 การประเมินความเสียหาย

ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสำรวจ มาพิจารณาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความเสียหาย และผลกระทบที่บริษัทได้รับจากเหตุการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินนั้นๆ

1.3 การสอบสวนเหตุภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

เมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสงบลง ฝ่ายความปลอดภัยจะจัดให้มีการสอบสวนสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินนั้นๆ โดยคณะผู้สอบสวนประกอบไปด้วย

- ผู้จัดการหอพัก
- ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน
- ผู้จัดการแผนก หรือตัวแทนทีมฉุกเฉินที่ประจำในวันเกิดเหตุ
- ฝ่ายความปลอดภัย
- ผู้พบเห็นเหตุการณ์
- คณะกรรมการหอพักบริษัทฯ
- ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ตารางแสดงหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	หัวหน้าทีม ผู้จัดการแผนกบริหาร ผู้ร่วมทีม บุคคล - อธิการ
2. การสำรวจความเสียหาย	หัวหน้าทีม ผู้จัดการทั่วไป ผู้ร่วมทีม ผู้จัดการแผนก และหัวหน้างานในแต่ละแผนก
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบของบุคลากร	หัวหน้าทีม ผู้จัดการแผนก ผู้ร่วมทีม หัวหน้างานในแต่ละแผนก

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

4. การช่วยชีวิต และค้นหาผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม ผู้จัดการแผนก ผู้ร่วมทีม พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรมานและผู้เสียชีวิต	หัวหน้าทีม ผู้จัดการแผนกบริหาร ผู้ร่วมทีม บุคคล - ธุรการ
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และ การรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	หัวหน้าทีม ผู้จัดการทั่วไป ผู้ร่วมทีม ผู้จัดการแผนก และหัวหน้างานในแต่ละแผนก
7. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม ผู้จัดการแผนกบริหาร ผู้ร่วมทีม พนักงานแผนกบุคคล - ธุรการ
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถ ดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด เช่น การจัดหาที่พักชั่วคราว	หัวหน้าทีม ผู้จัดการทั่วไป ผู้ร่วมทีม ผู้จัดการแผนก

2. แผนปฏิรูปฟื้นฟู

2.1 แผนฟื้นฟูภัยขั้นต้น

ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ให้ผู้จัดการหอพักบริษัทฯ และหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการหอพักของบริษัทฯ ทำการหาสาเหตุ และแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามายังบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาด เมื่อภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉินได้สงบลงแล้ว ให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมทั้ง
สารพิษต่างๆ ที่อาจตกค้างภายในอาคารให้มีความปลอดภัย ก่อนที่จะอนุญาตให้พนักงานเข้าไป
ในอาคารหอพัก

2.2 แผนการฟื้นฟูกรณีเสียหายบางส่วน

ภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินบางส่วนที่ไม่รุนแรง ให้ผู้จัดการหอพักบริษัทฯ
และหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการหอพักของบริษัทฯ จะต้อง
เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ หากมี
ความเห็นร่วมกันว่าโครงสร้างของอาคารยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสามารถซ่อมแซมใช้งานได้ ให้
ผู้จัดการหรือผู้ดูแลหอพักจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่เป็นการด่วน

2.3 แผนการฟื้นฟูกรณีเสียหายรุนแรง

ภายหลังเหตุภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรุนแรง ให้ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการแผนกบริหาร ผู้จัดการหอพักบริษัทฯ หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการหอพักของบริษัทฯ เข้าไปสำรวจสภาพอาคารว่ายัง สามารถใช้งานได้หรือไม่ และสั่งปิดกั้นบริเวณดังกล่าว ให้มิดชิด เพื่อห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หากตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ ก็ให้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่โดยเร็ว หากไม่สามารถใช้อาคารที่เกิดเหตุได้อีก ให้รีบแจ้งผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดหาหอพักในพื้นที่ใกล้เคียงให้กับพนักงานที่พักอาศัยในหอพักเป็นการชั่วคราว

การดำเนินการตามแผนฟื้นฟู


1. แผนกที่เกี่ยวข้อง จะทำหน้าที่ในการจัดทำแผนฟื้นฟูตามความเหมาะสม เพื่อให้ส่วนที่เสียหายสามารถดำเนินการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม
2. การฟื้นฟูจิตใจของพนักงานและผู้ที่พักอาศัยในอาคารหอพัก และการฟื้นฟูพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแผนกบริหาร ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
3. ฝ่ายความปลอดภัยและแผนกที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันสอบสวนหาสาเหตุของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบคล้ายกันเกิดขึ้นอีก
4. การจัดการน้ำจากการดับเพลิง

กรณีที่ต้องดับเพลิงด้วยการใช้น้ำดับเพลิง ทีมฉุกเฉินจะต้องปิดประตูน้ำของหอพักบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากการดับเพลิง ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงจะต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของหอพักบริษัทฯ ให้มีค่ามาตรฐานของสารมลพิษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

5. การจัดการเรื่องหอพักชั่วคราว

กรณีที่อาคารหอพักไม่สามารถใช้งานได้ ทางฝ่ายบริหารจะดำเนินการประสานงานจัดหาที่พักชั่วคราวที่อยู่ใกล้เคียงให้กับพนักงานโดยเร็วที่สุด

คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



 หอนอนบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

101/146 ม.8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

 033-658800 Fax. 033-658883

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 3

แผนผังบุคลากร ของโครงการ

เจ้าหน้าที่ประจำ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักด้อยพนักงาน บจก.ไทยปาร์เคอร์ไรซิง จำกัด

