








รูปที่ 1 สำนักงานนิเทศอาคารชุด พหลิมคอนโด นิวเวสต์



รูปที่ 2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน



รูปที่ 3 (ต่อ) การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน



รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว




รูปที่ 5 ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์



รูปที่ 6 ยังไม่มีการปลูกต้นไม้ที่บริเวณชั้นจอดรถ




รูปที่ 7 การติดป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์



รูปที่ 8 ป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทาง



รูปที่ 8 (ต่อ) ป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทาง




รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ



รูปที่ 10 ช่างอาคารเป็นผู้ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 11 คนงานดักไขมันจากส่วนดักไขมัน




รูปที่ 12 บ่อดิน



รูปที่ 13 บ่อตรวจคุณภาพน้ำ




รูปที่ 14 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 15 ถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า





รูปที่ 16 ถังเก็บน้ำสำรองชั้น G



รูปที่ 17 ระบบสูบน้ำของโครงการ




รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบท่อประปา




รูปที่ 19 ก๊อก ชักโครก หัวฉีด และฝักบัว ของโครงการ



รูปที่ 20 การรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ





รูปที่ 21 แม่บ้านใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ





รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบท่อ




รูปที่ 23 ท่อเมนประปาด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 24 การทาเคลือบผิวคอนกรีตถังเก็บน้ำ





รูปที่ 25 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 26 รางระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ



รูปที่ 27 แสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 28 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 29 ท่อระบายน้ำ และบ่อพักการระบายตลอดแนวท่อระบายน้ำ



รูปที่ 30 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 31 เฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วม



รูปที่ 32 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 33 ถังรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง




รูปที่ 34 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอย




รูปที่ 35 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย และประเภทขยะ




รูปที่ 36 บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง ถุงดำไม่รั่วไหล และการมัดปากถุงดำ



รูปที่ 37 แม่บ้านขนย้ายมูลฝอยมาทั้งถัง



รูปที่ 38 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 38 (ต่อ) ห้องพัสดุโดยรวม



รูปที่ 39 ห้องพักมูลฝอยปิดมิดชิด



รูปที่ 40 ท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 41 เทศบาลตำบลเสาชิงหินเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการ




รูปที่ 42 ร้านซื้อของเก่ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก




รูปที่ 43 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร



รูปที่ 44 ระบบไฟฟ้าปกติ



รูปที่ 44 (ต่อ) ระบบไฟฟ้าปกติ



รูปที่ 45 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน



รูปที่ 46 การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟอย่างประหยัด




รูปที่ 47 หม้อแปลงไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า และพัดลมระบายอากาศ




รูปที่ 47 (ต่อ) หม้อแปลงไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า และพัดลมระบายอากาศ



รูปที่ 48 คู่มือไม่ห้ามกั้นไม้ลำเข้าไปในบริเวณหม้อแปลง





รูปที่ 49 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 50 หลอดไฟส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ 51 ประชาสัมพันธ์ให้ล้างเครื่องปรับอากาศ และระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ





รูปที่ 52 การแยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง





รูปที่ 53 ขนาดสายไฟ




รูปที่ 54 บัสลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ ภายในโครงการ




รูปที่ 55 ลิฟต์ของโครงการ



รูปที่ 56 บันไดของโครงการ



รูปที่ 57 การแสดงเลขชั้นบริเวณโถงลิฟท์



รูปที่ 58 การลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ 59 ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



รูปที่ 59 (ต่อ) ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง





รูปที่ 60 ระบบท่อยืน (Stand Pipe)



รูปที่ 61 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)



รูปที่ 62 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)




รูปที่ 62 (ต่อ) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)



รูปที่ 63 ลิฟต์ดับเพลิง



รูปที่ 64 ระบบเตือนอัคคีภัย




รูปที่ 65 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)



รูปที่ 65 (ต่อ) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)




รูปที่ 66 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)



รูปที่ 67 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station)





รูปที่ 67 (ต่อ) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Manual Station)




รูปที่ 68 กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell)




รูปที่ 69 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack)



รูปที่ 70 บันไดหนีไฟ และระบบระบายอากาศ



รูปที่ 70 (ต่อ) บันไดหนีไฟ และระบบระบายอากาศ





รูปที่ 71 จุฬารวมพล



รูปที่ 72 ผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ



รูปที่ 73 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 74 ช่องระบายอากาศ



รูปที่ 75 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 76 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ




รูปที่ 77 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)



รูปที่ 77 (ต่อ) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)




รูปที่ 78 ถนนภายในโครงการที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางร่วม



รูปที่ 79 ทางเข้า-ออกสู่นรตนาธิเบศร์




รูปที่ 80 ช่องว่างระหว่างอาคาร



รูปที่ 81 การดูแลด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต



รูปที่ 82 แม่บ้านฉีดล้างทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 83 การบำรุงรักษา ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง




รูปที่ 84 การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง



รูปที่ 85 ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ



รูปที่ 86 ระบบกรองน้ำของสระว่ายน้ำ



รูปที่ 87 การดูแลก่อน ล้างสระไคร้ และตักเศษผง




รูปที่ 88 ป้ายกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 89 ดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



รูปที่ 90 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๑1 การประชุมทีมงานโครงการ




รูปที่ ๑2 การฉีดพ่นกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๑3 การทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง



รูปที่ 94 การใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำ




รูปที่ 95 การประสานกับเทศบาลตำบลเสาธงหิน ให้มาฉีดพ่นยากำจัดยุง




รูปที่ 96 พนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม




รูปที่ 97 การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค




รูปที่ 98 การดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๑๘ (ต่อ) การดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ ๑๙ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันได



รูปที่ 100 ราวกันตก บริเวณระเบียงห้องพัก




รูปที่ 101 ป้ายทางหนีไฟ



รูปที่ 102 การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 103 ป้ายบอกระดับความลึก บริเวณสระว่ายน้ำ





รูปที่ 104 เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 104 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 105 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 106 กล้องวงจรปิดบริเวณสระว่ายน้ำ และห้องควบคุมบริเวณสำนักงานนิติบุคคล






รูปที่ 109 การกำหนดกฎระเบียบต่างๆ



รูปที่ 110 สีของอาคาร



รูปที่ 111 การติดป้ายเตือนระวังอันตราย



รูปที่ 112 จุดติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 113 ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม