

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



โครงการ เดอะ เดค

ตั้งอยู่เลขที่ 81 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ บริษัท อาณาवरธร จำกัด
บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เดค

จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK NATURE TAURUS CO., LTD


เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com



หนังสือมอบอำนาจ


เขียนที่ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เดค
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569





อ.ช.๑๐

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด



าย

น


น


คู่มือฉบับ


อ.บ.๑๓



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด







ที่ ภก. 024398



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอัศรพล บุตรสุริย์

2. นายเสริญ ขวัญมุณี/

3. นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอัศรพล บุตรสุริย์ หรือ นายเสริญ ขวัญมุณี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ลงลายมือชื่อ/

4.ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / สามล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(นายชัยมงคล พลุกซอมรกุล)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สำนักงานธุรกิจ

เลขที่ 59/386 หมู่ 4

ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:27 น.

Ref:68830021502 4398

1/4

ที่ ภก. 024398



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 024398

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวนำธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์

โทร 02-2552000



รายละเอียดวัตถุประสงค์



(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้โดยอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ผ้าย่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว ครึ่ง หนังสือพิมพ์ เสื้อผ้า ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของดินยางพารา ของปาล์มทุเรียนและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยาสีด เล็มใยโพลีเอสเตอร์ ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย กางเกง กุญแจ เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเค้นก้น เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำหิมะร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุดิบเทียมสิ่งดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัสดุหรือสินค้า ดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

กระทรวงพาณิชย์

โทร 02-6883300



- (21) ส่งเข้าจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
(22) ทำการประมูลหรือขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- (23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
(24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประพั้นโฉม
(25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

- (27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑอาหาร
เวชสำอาง

- (28) การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ
(29) การขายส่งเครื่องสำอาง
(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO
(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตน้ำประปา น้ำเสีย
(32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ควบคุม

รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาทุกชนิด

- (33) ประกอบกิจการค้า ขาย ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องปั้มน้ำทุกระบบ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของปั้มน้ำทุกชนิด
(34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ภาวะวิชาการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ

และทางด้านเศรษฐศาสตร์




หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ เดค

วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เดค ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท อาณาวรรธร จำกัด ฉบับประจำเดือน

- ☐ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568
- ☒ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)


โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้




บทที่ 1
บทนำ

บทที่ 1 บทนำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ เดค

1. ชื่อโครงการ เดอะ เดค
 2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 81 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
 4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 475 อาคารสิริวิทยุ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 5. จัดทำโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
 6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
 7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ กรกฎาคม 2568
 8. รายละเอียดโครงการ
โครงการเป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด 270 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องชุด สูง 7 ชั้น (ดาดฟ้า) จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องชุด สูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ได้แก่
 - อาคาร A ประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 139 ห้องชุด
 - อาคาร B ประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 131 ห้องชุด
- | | |
|-------------|--|
| ทิศเหนือ | พี.เอส.2 บังกะโล, บ้านอยู่อาศัย 2 ชั้น และชั้นเดียวบุคคลอื่น |
| ทิศใต้ | ที่ดินบุคคลอื่น (สำนักงานขายโครงการ เดอะ เดค) และลำรางสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 เมตร |
| ทิศตะวันออก | อาคาร คสล.2 ชั้น (ห้องเช่า), บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว และทางสาธารณประโยชน์ตามเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์) |
| ทิศตะวันตก | ถนนการะจำยอม กว้าง 6.00 เมตร ถัดไปเป็นถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี กว้าง 11.40 เมตร (รวมเขตทาง) |



รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ เดอะ เดค (Top view)



รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ เดอะ เดค

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. การใช้น้ำ

1.1 ปริมาณน้ำใช้

ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาบน้ำ ชักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับสุขภัณฑ์ และอื่น ๆ คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำในโครงการทั้งสิ้น 253.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 23.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

1.2 แหล่งน้ำใช้ และระบบจ่ายน้ำ

แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการใช้น้ำประปา จากสำนักงานประปาภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาค โดยมีแนวท่อปะปาของโครงการ ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น้ำด้วยท่อขนาด 3 นิ้ว เข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำใต้ดิน (ใต้อาคารงานระบบ 1) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ปริมาตรกักเก็บรวม 311.25 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปั๊มด้วยเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร A, อาคาร B และอาคารเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยใช้เครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 5 เครื่อง ที่มีอัตราการสูบน้ำ 1.20 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ ทำงานสลับกัน ซึ่งทำงานสูงสุด จำนวน 4 เครื่อง และสำรอง จำนวน 1 เครื่อง

1.3 การสำรองน้ำใช้

ถังเก็บน้ำของโครงการ มีจำนวน 1 ถัง แบ่งเป็น 2 ส่วน มีปริมาตร 180.00 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตร 131.25 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรน้ำที่เก็บกักไว้ในโครงการ 311.25 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ได้มากกว่า 1 วัน

ถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการเป็นถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดินจะมีโครงสร้างฐานรากที่เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เชื่อมต่อกับโครงการสร้างอาคาร โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว บางส่วนจะอยู่ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งจะอยู่ในสถานะที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจทำให้เกิดการผุกร่อน ดังนั้น โครงการจะจัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงการสร้างด้วยไฮโดร ซิล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากถังเก็บน้ำใต้ดิน โครงการจะเลือกใช้ไฮโดร ซิล วัสดุชนิด โพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งจะใช้งานง่าย ไม่ต้องมีน้ำยารองพื้น (Primer) ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใช้ได้ดีแม้ในสภาพผิวเปียกชื้น รายละเอียดดังนี้

ไฮโดร ซิล เป็นมอร์ตาร์สำหรับฉาบหรือทา เพื่อป้องกันการซึมของน้ำที่มีส่วนผสมของซีเมนต์เนื้อละเอียด และน้ำยา โพลีเมอร์ ประเภท อะคริลิก (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสมทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สามารถใช้งานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีตและสามารถใช้งานโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำดื่ม (non-toxic) ปราศจากสารพิษ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ใช้งานง่าย
- แรงยึดเกาะสูง ทาได้ทั้งผิวคอนกรีตหรือโลหะ
- ทนทานต่อแรงขัดสีที่ไม่รุนแรง
- กันซึมได้ดี ทนต่อน้ำที่มีแรงดันได้ (Hydrostatic Pressure)
- ไม่เป็นพิษ ใช้น้ำดื่มได้ (non-toxic)
- มีความยืดหยุ่นและไม่หดตัว
- ทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด
- สามารถปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

2.1 ปริมาณน้ำเสีย

เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 199.13 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำจากการล้างห้องพักขยะ คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ และไม่คือน้ำใช้จากสระว่ายน้ำ

2.2 การจัดการน้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้นระบบเกรอะ จำนวน 2 ชุด สำหรับอาคาร A และอาคาร B และถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายเป็นระบบเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียจากถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของอาคาร A และอาคาร B นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียระบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด สำหรับอาคารเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยมีรายละเอียดของถังบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

(1) อาคาร A และห้องพักรวม : เลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก) จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 114.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 114.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 259.07 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐} 196.27 มิลลิกรัม/ลิตร

(2) อาคาร B : เลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก) จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 83.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 83.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 259.85 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐} 198.08 มิลลิกรัม/ลิตร

(3) ถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายเป็นระบบเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 198.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 198.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 197.03 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐} 18 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งรองรับน้ำเสียจากถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของอาคาร A และอาคาร B

(4) อาคารเปลี่ยนเสื้อผ้า : เลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 0.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร

โครงการ เดอะ เดค เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ที่มีจำนวนห้องชุดรวมกันทุกห้องของทุกอาคาร รวมทั้งสิ้น 270 ห้องชุด ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดค่า BOD_{๑๐} ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ค่า BOD_{๑๐} 18 มิลลิกรัม/ลิตร) ปลอยลงสู่ถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายส่วนเก็บน้ำบำบัดแล้ว ปริมาตร 44.59 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง น้ำจากถังเก็บน้ำบำบัดแล้วจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อัตราการซึมของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการคาดว่าจะประมาณ 43.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าโดยให้น้ำซึม โดยน้ำที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ด้วยระบบซึมดินปริมาตร 155.79 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีการระบายน้ำทิ้งดังกล่าว โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ผ่านบ่อตรวจสอบน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวนนการะจำยอมด้านหน้าโครงการ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวนนราษฎรอุทิศ 200 ปี แล้วเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป

ในช่วงฤดูฝนที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีการระบายน้ำทิ้งดังกล่าว โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากส่วนเก็บน้ำบำบัดแล้ว ปริมาตร 44.59 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง จะรวบรวมผ่านบ่อตรวจสอบน้ำและบ่อกักน้ำเสียเป็นระยะๆ ก่อนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวนนราษฎรอุทิศ 200 ปี แล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป ผังระบบสุขาภิบาลของโครงการ **แสดงดังรูปภาพที่ 1.3**

2.3 การกำจัดตะกอนส่วนเกินและกากไขมัน

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้ออกแบบให้มีบ่อตกตะกอน ในถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายและถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (อาคารเปลี่ยนเสื้อผ้า) การสูบน้ำกากตะกอนจากบ่อตกตะกอน โครงการจะตรวจสอบสม่ำเสมอ หากมีปริมาณเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ โครงการจะทำการเรียกรถสูบน้ำของเทศบาลเมืองปาดองมาสูบไปกำจัดต่อไป

หลักการทำงานของถังดักไขมันแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหาร และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นการลดความสกปรกในขั้นแรก (2) ส่วนแยกไขมันของน้ำ น้ำที่ผ่านการกรองเศษอาหารจะไหลผ่านไปอีกช่องหนึ่งของถัง ด้วยการออกแบบที่เหมาะสมตามทิศทางการไหลของน้ำจะมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ (3) ท่ออ่อนระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจากน้ำที่สะสมอยู่ในตัวถัง ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ระบบบำบัดในขั้นตอนต่อไป โดยกากไขมันจากส่วนถังดักไขมันโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดักกากไขมันไปทิ้งเป็นประจำ โดยถังดักไขมันในถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับอาคาร A และอาคาร B มีความจุ 8.10 ลูกบาศก์

เมตร/ชุด โดยโครงการจะจัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมันรวม โดยนำตะกร้าดักเศษอาหารทิ้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เศษอาหารบูดเน่า และถังดักไขมันออกตามความจำเป็นทุก 7-10 วัน นอกจากนี้ จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นผู้ดูแล โดยกากไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปตากแห้งก่อน รวบรวมให้เทศบาลเมืองปาดองเก็บขนไปกำจัดต่อไป

2.4 วิธีการจัดการละอองน้ำ

วิธีการจัดการละอองน้ำและก๊าซมีเทน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสียของโครงการ และวิธีการควบคุมการกำจัดก๊าซดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

การจัดการละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดจากการเติมอากาศในถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยถังบำบัดน้ำเสียมีปริมาณละอองน้ำที่เกิดขึ้นประมาณ 16.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งโครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำที่เกิดขึ้นประมาณ 16.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งโครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดชนิด Filter โดยจัดให้มีหัวกรองละอองน้ำ จำนวน 1 ชุด ภายในบรรจุถ่าน (Carbon) ปิดหัวด้วยแผ่น Filter จะเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน

วิธีการกำจัดถ่านที่เปลี่ยนทุก 2 เดือน ในการกำจัด Aerosol โครงการจะนำไปขุดกลบฝังดินในพื้นที่โครงการ เนื่องจากถ่านไม้เป็นอินทรีย์วัตถุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และไม่มีพิษภัยต่อพืชและสัตว์ นอกจากนี้ ถ่านมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีรูพรุนเป็นจำนวนมาก รูพรุนจะทำหน้าที่ดูดซับและกักเก็บอาหาร ทำให้ดินร่วนซุย อุ่มน้ำ และอากาศได้มากขึ้น ทำให้รากพืชขยายตัวอย่างรวดเร็ว ถ่านยังช่วยเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ให้กับดิน ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ปรุงอาหารโดยการสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น เมื่อฝังหรือผสมถ่านลงไปดินจะช่วยเก็บรักษาอาหารและแร่ธาตุที่พืชต้องการ และช่วยให้การไหลเวียนของออกซิเจนภายในดินได้ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นถ่านยังมีแร่ธาตุมากมายหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อพืชและเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ เช่น แคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อพืช

สำหรับการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับอาคาร A มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 3.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน และถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับอาคาร B มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 2.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีบ่อบำบัดก๊าซมีเทน เป็นบ่อดินขนาด 1.5x2.0x1.4 เมตร (กว้างxยาวxลึก) จำนวน 2 บ่อ สำหรับกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับอาคาร A และอาคาร B ปริมาณก๊าซมีเทนและขนาดบ่อดินสำหรับกำจัดก๊าซมีเทนของโครงการ

วิธีการอัดก๊าซมีเทนลงดิน โดยมีท่อก๊าซมีเทนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ให้ระเหยผ่านผิวดิน ฝังลึกลงดิน 1 เมตร หุ้มท่อด้วยผ้าไนลอน ซึ่งจะเจาะรูท่อจ่ายก๊าซมีเทนขนาด 10 มิลลิเมตร ทุกระยะ 15 เซนติเมตร ตลอดความยาวของท่อ ด้านบนถมด้วยดินเดิมบดอัดแน่นเพื่อป้องกันน้ำท่วม ถัดขึ้นมาเป็นปุ๋ยคอก และด้านบนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน

2.5 การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 199.13 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD_{avg} 18 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข กำหนดค่า BOD_{avg} ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ปล่อยลงสู่ถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายส่วนเก็บน้ำบำบัดแล้ว ปริมาตร 44.59 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง น้ำจากถังเก็บน้ำบำบัดแล้วจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อัตราการซึมผ่านของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการคาดว่าประมาณ 43.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าโดยให้ซึมดิน โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ผ่านบ่อตรวจสอบสภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถอยถาวรจ่ายอมด้านหน้าโครงการ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวนนราชบุรีอุทิศ 200 ปี แล้วเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป

ในช่วงฤดูฝนที่โครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีการระบายน้ำทิ้งดังกล่าว โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากส่วนเก็บน้ำบำบัดแล้ว ปริมาตร 44.59 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง จะรวบรวมผ่านบ่อตรวจสอบสภาพน้ำและบ่อพักน้ำเสียเป็นระยะๆ ก่อนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำตามแนวนนถาวรจ่ายอมด้านหน้าโครงการ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวนนราชบุรีอุทิศ 200 ปี แล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป

3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 การระบายน้ำเสีย

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 199.13 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD_{ออก} 18 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข กำหนดค่า BOD_{ออก} ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ปล่องลงสู่ถังบำบัดน้ำเสียชั้นสุดท้ายส่วนเก็บน้ำบำบัดแล้ว ปริมาตร 44.59 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง น้ำจากถังเก็บน้ำบำบัดแล้วจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อัตราการซึมซับน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการคาดว่าประมาณ 43.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าโดยให้ซึมดิน โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ผ่านบ่อตรวจสภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถอยถอยระยะจ่ายด้านหน้าโครงการ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวนนราชภัฏอุทิศ 200 ปี แล้วเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป

ในช่วงฤดูฝนที่โครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีการระบายน้ำทิ้งดังกล่าว โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากส่วนเก็บน้ำบำบัดแล้ว ปริมาตร 44.59 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง จะรวบรวมผ่านบ่อตรวจสภาพน้ำและบ่อกักน้ำเสียเป็นระยะๆ ก่อนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถอยถอยระยะจ่ายด้านหน้าโครงการ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวนนราชภัฏอุทิศ 200 ปี แล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป

3.2 การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม

การระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคารจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.4 เมตร 0.6 ที่มีบ่อกักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านบ่อกักเป็นระยะๆ ก่อนผ่านบ่อดักขยะ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถอยถอยระยะจ่ายด้านหน้าโครงการ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวนนราชภัฏอุทิศ 200 ปี แล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป

4. การจัดการขยะมูลฝอย

4.1 ปริมาณขยะมูลฝอย


การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทำการประเมินจากผู้เข้าพักอาศัยเต็มโครงการโดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550)

ขยะมูลฝอยที่เกิดจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษผ้า เป็นต้น

4.2 การจัดการขยะมูลฝอย

โครงการจะจัดตั้งรองรับขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะ โดยห้องพักขยะในแต่ละชั้นของอาคาร A อยู่บริเวณโถงทางเดิน (ชั้นที่ 1-6) และโถงลิฟต์ (ชั้นที่ 7) มีขนาด 2.88 ตารางเมตร และห้องพักขยะในแต่ละชั้นของอาคาร B อยู่บริเวณโถงทางเดินของทุกชั้น มีขนาด 3.50 ตารางเมตร ซึ่งโครงการจะจัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง/ห้อง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลภายในห้องพักขยะดังกล่าว ส่วนในห้องพักสำนักงานนิติบุคคล จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และห้องน้ำรวมและห้องออกกำลังกาย จะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ก่อนนำไปพักไว้ที่อาคารห้องพักขยะรวม ซึ่งประกอบด้วยห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก บริเวณส่วนหน้าของอาคาร A อยู่ใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ

สำหรับการจัดการขยะอันตรายและขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ จะเก็บไว้บริเวณมุมด้านซ้ายของห้องพักขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย โดยโครงการได้จัดให้มีถังขยะอันตราย ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง มีสีแดง มีฝาปิดมิดชิด มีล้อเลื่อน อละมีข้อความระบุข้างถังว่าเป็น “ถังขยะอันตราย” ซึ่งจะใช้รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง และภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ เป็นต้น เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลเมืองปาดอง จากนั้นเทศบาลเมืองปาดองจะรวบรวมขยะอันตรายทั้งหมดเก็บขนไปให้เทศบาลภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้ง “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน ส่วนขยะรีไซเคิล โครงการจัดให้มีถังขยะรีไซเคิล ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง มีสีเหลือง มีฝาปิดมิดชิด มีล้อเลื่อน และมีข้อความระบุ “ถังขยะรีไซเคิล” ซึ่งจะใช้รองรับขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า



รูปภาพที่ 1.3 ผังระบบสุขภาพภิบาลของโครงการ

4.3 ห้องพักขยะรวมของโครงการ

ห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็นพื้นที่มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก บริเวณส่วนหน้าของอาคาร A อยู่ใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองปาดังสามารถเก็บขนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 2 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก และขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย

โครงการได้มีการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยปลูกต้นยางนา จำนวน 2 ต้น ต้นมะพร้าว จำนวน 2 ต้น และต้นแคนา จำนวน 1 ต้น โดยปลูกระหว่างห้องพักขยะรวมซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของอาคาร A กับทางเดินภายนอกอาคารทางด้านทิศใต้ของโครงการ สำหรับเป็น Green Buffer เพื่อป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนียภาพที่จะเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการภายในโครงการ อีกทั้งผู้ออกแบบได้ออกแบบประตูของห้องพักขยะรวมเปิดออกสู่ด้านที่เป็นถนนภายในโครงการ ไม่หันเข้าหาอาคารห้องพัก (อาคาร A) ประกอบกับอาคารห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็นพื้นที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด

5. ไฟฟ้า

โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าปาดัง ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้

5.1 ระบบไฟฟ้าปกติ

โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Type) ขนาด 1,250 kVA จำนวน 1 ชุด/อาคาร สำหรับอาคาร A และอาคาร B เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) ของแต่ละอาคาร โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของอาคาร สำหรับตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชุดจะติดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียว

โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 ได้แก่บริเวณหม้อแปลงต้องมีรั้วล้อมรอบ ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับรั้วต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร (หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการห่างจากรั้วที่ใกล้ที่สุด 1.04 เมตร) ต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการห่างจากอาคาร B ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใกล้ที่สุด 4.40 เมตร) และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงแต่ละลูกต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร เป็นต้น และโครงการได้เลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าด้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบำรุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อต่อต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ซึ่งบริเวณดังกล่าว ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน

5.2 ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า

โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ขนาด 300AT/400AF ทุกอาคาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนห้องเครื่องไฟฟ้า และห้อง MDB จะปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องไฟฟ้า และห้องควบคุมของโครงการและมีที่ว่างพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ

6. การอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้

6.1 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ

(1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ

- ปลุกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ
- เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดซับความร้อน ในการทาสีภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อช่วยการสะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร
- เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดซับความร้อน
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่กักความร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อนตั้งแต่หลังคาจนถึงผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและลดการนำพาความร้อนผ่านผนังอาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือฝ้าเพดานหรือใต้หลังคา และเลือกใช้ฉนวนมวลเบาหรือผนังที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
- ติดตั้งชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียนได้สะดวก
- ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เหมาะสมโดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
- หมั่นตรวจเช็คสภาพระบบทั่วไปของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ

(2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

- ติดตั้งเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Effluent Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่าหัวฝักบัวธรรมดา 25-75%
- เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีฉนวนภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20%

(3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ใช้สอย กำหนดให้ค่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร
- การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน กำหนดให้ใช้การควบคุมเปิดปิดแบบ 2 ทาง (Lighting Control System)
- เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสียต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดให้ค่า Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้ากำหนด 1.5 เปอร์เซ็นต์)
- ติดตั้งสวิตช์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด
- หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้แสงสว่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขั้วเขียว (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 90-105) ซึ่งประหยัดมากกว่าหลอดไส้มาก (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 8-22) โดยพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพเชิงแสง (ค่าลูเมน/วัตต์) หากค่ายิ่งมาก หลอดไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูง
- เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ (LED) ในส่วนของโครงการที่สามารถติดตั้งได้ เพื่อเป็นการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน

(4) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ลิฟต์

- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที เพื่อช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู
- แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางลงขึ้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น

(5) การอนุรักษ์พลังงานน้ำ

- นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มารดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์
- เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ
- ควบคุมแรงดันน้ำในระดับที่เหมาะสม

6.2 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ จะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากภายในห้องพักใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงวิธีอนุรักษ์พลังงาน โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้องชุดได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รายละเอียดในคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน มีดังนี้

(1) วิธีลดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง

- ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก
- ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการใช้พลังงาน

(2) วิธีลดใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศ

- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรตากผ้าภายในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ
- ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ
- ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

(3) วิธีลดใช้พลังงาน ตู้เย็น

- ไม่นำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ไว้ในตู้เย็น
- ปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน
- ไม่เปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานาน

(4) วิธีลดใช้พลังงาน โทรทัศน์

- ควรปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู
- สำหรับผู้ที่หลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรตั้งเวลาเปิด-ปิดโทรทัศน์

(5) วิธีลดใช้พลังงาน เครื่องทำน้ำอุ่น

- ไม่เปิดเครื่องตลอดเวลา ในขณะที่ฟอกสบู่หรือสระผม
- ปิดวาล์วน้ำและสวิตช์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
- ควรตั้งระดับความแรงของน้ำไว้ที่ระดับปานกลางไม่ควรตั้งไว้ที่ระดับแรงสุด

7. การป้องกันอัคคีภัย

โครงการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้

7.1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการมีรายละเอียดดังนี้

- **แผงควบคุมรวมแบบระบุตำแหน่ง (Addressable Fire Alarm Control Panel : FCP)** เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วยวงจรตรวจสอบคอยรับสัญญาณกับอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ และวงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติและสภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด และแบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผง

ควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสถานะต่าง ๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งภายในห้องสำนักงานนิติบุคคล (ชั้นที่ 1 ของอาคาร A) จำนวน 1 เครื่อง

- **แผงแสดงสัญญาณ (Annunciator Board : ANN)** ทำงานเชื่อมต่อกับแผงควบคุมรวมให้ทำการแสดงสัญญาณการทำงานจากแผงควบคุมรวม โดยโครงการจะติดตั้งภายในห้องสำนักงานนิติบุคคล (ชั้นที่ 1 ของอาคาร A) จำนวน 1 เครื่อง

- **อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Station : M)** ชนิดทุบแล้วดัง (Break Glass) ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มือกด (Push) และ มือดึงคันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิดฝาค้นคว้าให้ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือบริเวณหน้าบันไดหลัก และหน้าบันไดหนีไฟของอาคาร A และอาคาร B จำนวนทั้งสิ้น 28 จุด (ออกแบบการติดตั้ง 2 จุด/ชั้น)

- **อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B)** ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยมีหลักการทำงาน คือ เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 66 จุด (อาคารละ 33 จุด) ดังนี้

- **อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S)** ชนิด Photo Electric เหมาะสมสำหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่งตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่งสัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น โถงต้อนรับ โถงทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ สำนักงานนิติบุคคล ห้องไฟฟ้า ห้องออกกำลังกาย และห้องชุดทุกห้อง เป็นต้น

- **อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H)** ชนิด Rate Of Rise อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำงานเมื่อมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 135 ฟาเรนไฮต์ ส่วนลักษณะการทำงานอากาศในส่วนด้านบนของส่วนรับความร้อน เมื่อถูกความร้อน จะขยายตัวอย่างรวดเร็วจากอากาศที่ขยายไม่สามารถเล็ดลอดออกมาในช่องระบายได้ ทำให้เกิดความดันสูงมากขึ้นและดันแผ่นไดอะแฟรมให้ดันขาดจนแตกตะก่น ทำให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนนี้ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม โดยโครงการจะติดตั้งภายในห้องครัวของห้องชุดทุกห้องของอาคาร A และอาคาร B

7.2 ระบบดับเพลิง

- **ชุดตู้ดับเพลิงภายในอาคาร (Fire Hose Cabinet : FHC)** ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว สายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว มีความยาว 100 ฟุต หรือประมาณ 30 เมตร และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ หรือ 6.80 กิโลกรัม โดยติดตั้งบริเวณหน้าบันไดหลักและบันไดหนีไฟของอาคาร A และอาคาร B จำนวนทั้งสิ้น 28 จุด (ออกแบบการติดตั้งอาคารละ 2 จุด/ชั้น)

- **ชุดตู้ดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hose Box : FHB)** ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว สายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว มีความยาว 100 ฟุต หรือประมาณ 30 เมตร และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ หรือ 6.80 กิโลกรัม โดยติดตั้งบริเวณหน้าอาคาร A (ทิศตะวันตก) และอาคารเปลี่ยนเสื้อผ้า จำนวนทั้งสิ้น 2 จุด

การติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง โครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ดับเพลิงสูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

- **ระบบท่อน้ำดับเพลิง** ประกอบด้วยท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ/อาคาร เป็นระบบเปียก โดยรับน้ำจากสระว่ายน้ำ เป็นแหล่งน้ำสำรองดับเพลิง

- **หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC)** เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 x 2.5 x 6.0 นิ้ว จำนวน 2 หัว สามารถรับน้ำจากรถดับเพลิง เพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบท่อยืนของอาคาร A และอาคาร B โดยติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคาร A และอาคาร B ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกเป็นจุดที่ใกล้กับชุดตู้ดับเพลิงของแต่ละอาคาร

- **การสำรองน้ำดับเพลิง** โครงการจะใช้จากสระว่ายน้ำเป็นแหล่งน้ำสำรองดับเพลิง สำหรับอาคาร A มีปริมาตร 155.00 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร B มีปริมาตร 814.38 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถนำมาใช้สำรองดับเพลิงได้มากกว่า 30 นาที ก่อนที่ระดับเพลิงจะเข้ามาระดับเหตุเพลิงไหม้

7.3 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)

โครงการจะติดตั้งระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินเพื่อให้แสงสว่าง และสามารถมองเห็นทางออกจากอาคารได้ชัดเจนในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

- **โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)** แบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติ หลอดไฟ 2x50 Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคารห้องชุด ดังนี้

- อาคาร A ติดตั้งจำนวน 51 จุด บริเวณโถงต้อนรับ โถงทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ สำนักงานนิติบุคคล ห้องไฟฟ้า และห้องออกกำลังกาย
- อาคาร B ติดตั้งจำนวน 37 จุด บริเวณโถงต้อนรับ โถงทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และห้องไฟฟ้า

- **โคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน** ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 1 x 11 W พร้อมอัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการติดตั้งไว้บริเวณบันไดหลัก และบันไดหนีไฟของอาคาร A และอาคาร B

7.4 บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ

บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ของอาคาร A และอาคาร B มีรายละเอียดดังนี้

- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 1 (FS-1 และ FS-2) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพัก 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.169 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 2 (ST-1 และ ST-2) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.20 เมตร มีชานพัก 1.20 เมตร ลูกตั้ง 0.179 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
- ประตูบันไดหนีไฟ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งใช้อัปเดตันในเพื่อบังคับให้ประตูปิดได้เอง มีความกว้าง 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มีธรณีกันประตู

7.5 ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลง และตำแหน่งแต่ละชั้น

ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลง และตำแหน่งแต่ละชั้น ขนาดตัวอักษรสูง 0.10 เมตร โดยโครงการจะติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์ และชานพักบันไดทุกชั้นของอาคาร A และอาคาร B

7.6 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าบริเวณหลังคาของทุกอาคารในโครงการ และติดตั้งสายดินทั่วทั้งโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- **ตัวนำล่อฟ้า (Air Terminal)** สูง 8 เมตร ลักษณะเป็นสามง่ามเป็นหลักที่คอยรับประจุไฟฟ้า (สายฟ้า) โดยติดตั้งอยู่บนหลังคาของโครงการ มีรัศมีในการป้องกันครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด
- **สายดิน (Ground Rod)** เป็นแท่งโลหะทองแดงขนาด 5/8" x 10 ฟังลึกลงไปดินต่ำกว่าผิวดิน 3.0 เมตร และมีค่าความต้านทานของดินน้อยกว่า 5 โอห์ม
- **สายตัวนำลงดิน (Down Conductor)** ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเท่ากับ 95 ตารางมิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงที่มีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนำประจุไฟฟ้าลงดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตัวนำลงดินนี้จะสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ

7.7 แผนการอพยพหนีไฟและจุดรวมพล

โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปาดอง มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่าง ๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ให้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันไดมายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้

โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 2 จุด กระจายอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ดังนี้

- จุดรวมพลที่ 1 อยู่บริเวณด้านข้างอาคารเปลี่ยนเสื้อผ้า และอยู่ระหว่างอาคาร A และอาคาร B ขนาดพื้นที่ 310.00 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 2 อยู่ด้านหน้าอาคาร A ขนาดพื้นที่ 24.00 ตารางเมตร

โครงการจัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 2 จุด มีพื้นที่จุดรวมพลทั้งสิ้นประมาณ 334.00 ตารางเมตร (หักพื้นที่โคนต้นไม้ 1 ตารางเมตร) คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.28 ตารางเมตร/คน หรือ 3.59 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 1,199 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ 0.25 เมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเป็นพื้นที่ที่จัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว และทางเดินภายนอกอาคาร ผู้พักอาศัยรวมถึงพนักงานจากอาคารสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการ ก็มีความสะดวกและความปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถอพยพออกสู่พื้นที่โครงการนั้น เป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณตรงกลางของโครงการ ซึ่งจะไม่มีการก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทำให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้นจุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในการจัดการ

8. ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ

8.1 ระบบปรับอากาศ

โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระทำความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้น ๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมของอาคาร A และอาคาร B ประมาณ 397.00 ตัน และ 268.00 ตัน ตามลำดับ รวมขนาดความเย็นรวมของโครงการทั้งสิ้น 665.00 ตัน

8.2 การระบายอากาศ

โครงการจัดให้มีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล ดังนี้

- **การระบายอากาศโดยธรรมชาติ** ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องที่มีขนาดด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ด โดยโครงการให้จัดให้ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคาร คือ
 - บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้
 - บริเวณห้องชุดจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำทำให้เกิดการระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มีอากาศให้อยู่ในระดับที่สบายยิ่งขึ้น
- **การระบายอากาศโดยวิธีกล** โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศเพื่อให้มีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ
 - ติดตั้งเครื่องอากาศในอาคารบริเวณห้อง ต่างๆ ได้แก่ สำนักงานนิติบุคคล โถงต้อนรับ และห้องนอน ห้องนั่งเล่นแต่ละห้องชุด เป็นต้น

- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรงบริเวณห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องซักรีด ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องปั้มน้ำ ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ ห้องไฟฟ้าประจำชั้น และห้องเครื่องลิฟต์ เป็นต้น
 - ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศเข้าและออกสู่ภายนอกบริเวณลิฟต์ ซึ่งจะระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติควบคู่กันไปโดยการระบายอากาศตามช่องระบายอากาศผ่านหน้าต่าง ประตู ที่เปิดสู่พื้นที่ภายในห้องต่างๆ ดังกล่าวด้วย
- **การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับอากาศ** ได้นำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับอากาศออกไปสำหรับห้องนอน และสำนักงานนิติบุคคล มีอัตราการระบายอากาศ 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร และห้องออกกำลังกาย มีอัตราการระบายอากาศ 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร

9. การรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) **จัดให้มีประตู Key Card** บริเวณโถงต้อนรับและโถงลิฟต์ของอาคาร A และอาคาร B โดยติดตั้งระบบ Key Card ควบคุมการทำงานของลิฟต์ให้เปิดได้เฉพาะชั้นที่ผู้พักอาศัยอยู่เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย ความสะดวก และความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยภายในโครงการ
- 2) **จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย** โดยตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00 – 07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ได้แก่ ทางเข้า-ออกของโครงการ ที่จอดรถ และสระว่ายน้ำ เป็นต้น
- 3) **จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV)** เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร จำนวน 7 จุด บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร A และอาคาร B และทางเข้า-ออกของโครงการ โดยติดตั้งบริเวณโถงต้อนรับ และโถงทางเดิน (ชั้นที่ 1)

10. การจัดการสระว่ายน้ำ

โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 2 สระ (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร) เพื่อให้บริการผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยออกแบบให้อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร A และด้านหน้าอาคาร B โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งจะทำให้สระว่ายน้ำในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **สถานที่ตั้ง**

ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำของโครงการ ได้ออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพักขยะรวม ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ อีกทั้งสระว่ายน้ำของโครงการจะยกระดับขึ้นสูงจากระดับพื้นของโครงการ เพื่อป้องกันสัตว์ และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ โครงการยังออกแบบให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากไปเสียจากควันรถยนต์อีกด้วย

- **สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ**

การออกแบบสระว่ายน้ำ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยโครงสร้างสระว่ายน้ำที่ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย มีรางระบายน้ำล้นที่มีฝาปิดครอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรงและไม่มีน้ำล้นออกจากราง โดยจะจัดให้มีบันไดบอกความลึกและเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน นอกจากนี้บริเวณระเบียงทางเดินรอบสระว่ายน้ำเลือกใช้วัสดุที่ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย และพื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ อีกทั้งโครงการจัดให้มีตู้เก็บของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ จัดให้มีอ่าง

ล้างมือ ล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีการรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ

● ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ

เจ้าของโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำ นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น อีกทั้งโครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่สำคัญดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน

● การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี

การจัดการสารเคมีและคุณภาพสระว่ายน้ำ บริเวณสถานที่เก็บสารเคมี จะจัดให้มีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสารเคมีที่ใช้จะต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสมหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน

● การบริหารจัดการสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำภายในโครงการ จำนวน 2 สระ ซึ่งออกแบบให้อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร A และด้านหน้าอาคาร B โดยผู้พักอาศัยของทั้งสองอาคารสามารถใช้สระว่ายน้ำได้ทั้งสองสระ ทั้งนี้สระว่ายน้ำของโครงการให้บริการเฉพาะผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางดังนี้

- สระว่ายน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร A

ผู้พักอาศัยของอาคาร B จะใช้สระว่ายน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร A ต้องใช้ Key Card เท่านั้น โดยโครงการจัดให้มีประตู Key Card บริเวณโถงต้อนรับและโถงลิฟต์ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 7 ของอาคาร A และติดตั้งระบบ Key Card ควบคุมการทำงานของลิฟต์ให้เปิดได้เฉพาะชั้นที่ 7 เพื่อสามารถขึ้นไปใช้สระว่ายน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคารเท่านั้น โดยไม่ผ่านบริเวณหน้าห้องพักแต่อย่างใด

- สระว่ายน้ำบริเวณด้านหน้าอาคาร B

ห้องชุดชั้นที่ 1 ของอาคาร B จำนวน 6 ห้อง ระเบียบจะยื่นเข้าไปในสระว่ายน้ำ ทั้งนี้โครงการได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวก่อนที่จะทำการซื้อขายให้แก่ผู้ที่สนใจจะซื้อห้องชุดดังกล่าวรับทราบ อีกทั้งเพื่อเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร B โครงการได้ออกแบบให้ความลึกของสระว่ายน้ำที่อยู่บริเวณโดยรอบระเบียงและตัวอาคาร มีความลึกของสระเพียง 0.10 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สระว่ายน้ำเข้ามาได้ใกล้บริเวณตัวอาคารได้

สำหรับพันธุ์ไม้ยืนต้นที่โครงการเลือกปลูกบริเวณสระว่ายน้ำด้านหน้าอาคาร B ซึ่งเดิมโครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นจิกน้ำ, ต้นพุง, ต้นมะพร้าว, ต้นยางนา และต้นกันเกรา ซึ่งต้นจิกน้ำและต้นมะพร้าวเป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ การร่วงหล่นของใบไม้ลงสู่พื้นสระว่ายน้ำจะเกิดขึ้นบ่อย ดังนั้น โครงการจึงปรับชนิดของพันธุ์ไม้ยืนต้นดังกล่าวที่ปลูกบริเวณสระว่ายน้ำ เป็นต้นสารภีและต้นกระทิง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นประเภทไม่ผลัดใบ โดยการร่วงหล่นของใบไม้ลงสู่พื้นสระว่ายน้ำจึงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ทั้งนี้วิธีการดูแลรักษาในกรณีที่มีการร่วงหล่นของใบไม้ลงสู่สระว่ายน้ำจะเป็นหน้าที่ของนิติบุคคลเนื่องจากสระว่ายน้ำเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง โดยภาระการดูแลรักษาทำความสะอาดและดักใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณสระว่ายน้ำให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ

11. การจัดการสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ 1,958.35 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 1.63 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการรวมพนักงาน 1,199 คน) โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่างทั้งหมด และเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้น 1,487.04 ตารางเมตร

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการปลูกไม้พุ่มบริเวณชั้นล่าง ได้แก่ พตนาชชี เดหลี ชิงมวง ไอริส และเฟิร์นฮาวาย คิดเป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 1,843.52 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ปลูกไม้พุ่มหักพื้นที่โคนต้นไม้ 12.25 ตารางเมตร จึงไม่มีส่วนพื้นที่ที่ซ้อนทับกัน

12. การจราจร

12.1 การเข้าถึงโครงการ

การจราจรเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ได้ 3 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ตำบลป่าตอง ถึงสามแยกวัดสุวรรณคีรีวงศ์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระบารมี ตรงไปเป็นระยะทาง 350 เมตร จะผ่านโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์อยู่ด้านซ้ายมือและตรงไปอีกประมาณ 650 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกถนนพระบารมีตัดกับถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี จากนั้นตรงไปตามถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ประมาณ 250 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนการะจำยอมตรงไปประมาณ 44 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ

เส้นทางที่ 2 จากตำบลลุมพินี มุ่งหน้าสู่ตำบลป่าตอง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระบารมี ตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร ให้เลี้ยวขวาบริเวณสามแยกถนนพระบารมีตัดกับถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี จากนั้นตรงไปตามถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ประมาณ 250 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนการะจำยอม ตรงไปประมาณ 44 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ

เส้นทางที่ 3 จากตำบลกะรน มุ่งหน้าสู่ตำบลป่าตอง ถึงสี่แยกตรงเข้าสู่ถนนผังเมือง ตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 1.80 กิโลเมตร จะผ่านโรงพยาบาลป่าตองอยู่ด้านซ้ายมือ และตรงไปอีกประมาณ 900 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกถนนผังเมืองตัดกับถนนพระบารมี จากนั้นตรงไปตามถนนพระบารมีประมาณ 480 เมตร ให้เลี้ยวขวาบริเวณสามแยกพระบารมีตัดกับถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี จากนั้นตรงไปตามถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ประมาณ 250 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนการะจำยอม ตรงไปประมาณ 44 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนการะจำยอม ตรงไปประมาณ 44 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ

12.2 ถนนและที่จอดรถของโครงการ

ทางเข้า-ออกโครงการ กว้าง 6.00 เมตร เติมนสองทิศทาง สำหรับถนนภายในโครงการกว้างประมาณ 6.00 เมตร เติมนสองทิศทาง ที่จอดรถยนต์ของโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 84 คัน (ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวน 24 คัน และที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร จำนวน 60 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คัน อยู่บริเวณด้านหลังโครงการ ซึ่งที่จอดรถยนต์จักรยานยนต์ 1 คัน มีขนาดความกว้าง 1.00 เมตร และความยาว 2.00 เมตร และโครงการออกแบบให้ทางเข้า-ออกโครงการ มีความกว้าง 6.00 เมตร เติมนสองทิศทาง สำหรับถนนภายในโครงการ กว้างประมาณ 6.00 เมตร เติมนสองทิศทาง และถนนภายในโครงการบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ กว้างประมาณ 2.00 เมตร

ลักษณะที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด ที่จอดรถมีขนาดความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร



รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ตาม หนังสือที่ ทส.1009.5/902 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ เดค ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1.การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่หนีภัย - ภายในโครงการ	- สภาพการใช้งาน - การซ่อมแผนอพยพ	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ในบริเวณโครงการ - ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
2. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณทาง เข้า - ออก โครงการ - บริเวณทาง เข้า - ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- การอำนวยความสะดวก - สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
3. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ - เครื่องสูบน้ำ - ท่อระบายน้ำของโครงการ	- สภาพการใช้งาน - อัตราการสูบน้ำ - ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ - ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ เดอะ เดค ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย	<div>- ระบบบำบัดน้ำเสีย</div> <div>- บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</div> <div>- บ่อดื่กกักจัดละอองน้ำ (Aerosol)</div> <div>- บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน</div>	<div>- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ</div> <div>- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทั้งอาคาร</div> <div>- ความเป็นกรดต่าง</div> <div>- บีโอดี</div> <div>- ปริมาณสารแขวนลอย</div> <div>- ซัลไฟด์</div> <div>- ปริมาณสารละลาย</div> <div>- ปริมาณตะกอนหนัก</div> <div>- น้ำมันและไขมัน</div> <div>- ทีเคเอ็น</div> <div>- คลอริฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด</div> <div>- สภาพการใช้งาน</div> <div>- สภาพการใช้งาน</div>	<div>- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองปาดอง</div> <div>- ตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านการบำบัดตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองปาดอง</div> <div>- pH meter</div> <div>- วิธี Azide Modification</div> <div>- วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc)</div> <div>- วิธี Titrate</div> <div>- วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103 – 105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง</div> <div>- วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)</div> <div>- วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย</div> <div>- วิธี Kjeldahl</div> <div>- วิธี Multiple-tube fermentation technique</div> <div>- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของบ่อดื่กกักจัดละอองน้ำ</div> <div>- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน</div>	<div>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</div> <div>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</div> <div>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</div> <div>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</div>	- นิติบุคคลอาคารชุด

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ เดค ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
7. สระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำของโครงการ (ตรวจวัดบริเวณที่ตื้นที่สุดของสระ 1 จุด และบริเวณที่ลึกของสระ 1 จุด)	- ความเป็นกรด-ด่าง - คลอรีนอิสระคงเหลือ - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - ฟีคอลโคลิฟอร์ม - ค่าความเป็นด่าง - ความกระด้าง	- วิธี pH Meter - วิธี DPD colorimetric method - วิธี DPD colorimetric method - วิธี Techhnique (MPN) 10 Tube - วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium) - วิธี Titration Method - วิธี EDTA Titrimetric Method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ เดค ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. สระว่ายน้ำ (ต่อ)		<div>- กรดไฮยานูริก</div> <div>- คลอไรด์</div> <div>- แอมโมเนีย</div> <div>- ไนเตรท</div> <div>- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (<u>Escherichia coli</u>, <u>Staphylococcus aureus</u>, <u>Pseudomonas aeruginosa</u>)</div>	<div>- วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</div> <div>- วิธี Argentometric Method</div> <div>- วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method</div> <div>- วิธี Cadmium Reduction Method</div> <div>- วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique</div>	<div>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</div> <div>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</div> <div>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</div> <div>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</div> <div>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</div>	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ	<div>- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</div> <div>- อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิตห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เป็นต้น</div> <div>- สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ</div>	<div>- การจดบันทึก</div> <div>- การตรวจนับและตรวจสภาพการใช้งาน</div> <div>- ตรวจสภาพการใช้งาน หากชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที</div>	<div>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</div> <div>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</div> <div>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</div>	

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ เดค ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ	- ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง - ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลื่น - ตรวจสอบสภาพการใช้งาน หากชำรุดให้แก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
8. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- นิติบุคคลอาคารชุด
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - จุดติดตั้งประตู Key Card	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - ระบบประตู Key Card	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - ตรวจสอบการทำงานของระบบประตู Ket Card	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
10. สุขภาพ	- เครื่องปรับอากาศ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ความสะอาด - การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำยุงลาย - พื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ - ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ - ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม - ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-
1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว (1) จัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดการชุลมุล (2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้ง	- พบโครงการมีการติดตั้งแผนผังเส้นทางหนีไฟไว้ภายในอาคาร บริเวณหน้าลิฟต์ภายในโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - โครงการมีการรวบรวมหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไว้บริเวณด้านในลิฟต์ และสำนักงานนิติบุคคล และมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลเป็นผู้ติดต่อประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง	- -	รูปภาพที่ 2.22 ผังเส้นทางอพยพหนีภัย รูปภาพที่ 2.63 ป้ายทางออก รูปภาพที่ 2.64 บันไดหนีภัย รูปภาพที่ 2.23 เบอร์โทรฉุกเฉิน รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ) (3) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากทางจังหวัดมีการซ้อมอพยพหนีภัยพนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง (4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย (5) จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ (6) ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์	- โครงการมีการซ้อมแผนอพยพของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 - โครงการได้ติดป้ายให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวไว้ในบริเวณที่ผู้อาศัยเห็นได้ชัด - โครงการมีแผนฉุกเฉินเป็นวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีแผ่นดินไหวร่วมด้วย - โครงการมีเจ้าหน้าที่นิเทศบุคคลคอยติดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อสามารถแจ้งให้ผู้พักอาศัยในโครงการ	- - - -	รูปภาพที่ 2.26 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รูป ภาพ ที่ 2.2 5 ป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นดินไหว - -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (1) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่ขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (2) จัดพื้นที่สีเขียว โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ (3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	- โครงการมีการติดป้ายณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ - พบโครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมถึงมีคนสวนคอยดูแล รักษา ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - พบว่าภายในโครงการมีการติดตั้งป้ายกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่บริเวณไม้กั้นทางเข้า-ออกหน้าโครงการที่มองเห็นชัดเจน	- - -	รูป ภาพ ที่ 2.8 ป้าย ดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน รูป ภาพ ที่ 2.9 ป้าย จำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ (3) ปลุกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นแก้วมุกดา ต้นคอเดียร์ ต้นกระพี จัน ต้นแคแสด ต้นจิกน้ำ ต้นชงโค และต้นมะฮอกกานี เป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ	- พบว่าภายในโครงการมีการติดตั้งป้ายกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่บริเวณไม้กั้นทางเข้า-ออกหน้าโครงการที่มองเห็นชัดเจน - โครงการมีการติดป้ายณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ - บริเวณรั้วรอบโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ	- - -	รูป ภาพ ที่ 2.9 ป้าย จำกัดความเร็ว 30 กม./ชม. รูป ภาพ ที่ 2.8 ป้าย ดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.3 รั้วรอบพื้นที่โครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก - ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้ 2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ - ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้ - ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	- -	- -
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 3.1.2. การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 3.1.3. การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 3.1.4. การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร .ศ.2522	- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้ - ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้ - ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้ - ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	- - - -	- - - -

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เคน (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ โดยจัดแบ่งให้มีพื้นที่การจอดรถที่เหมาะสม คือ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยในโครงการจะไม่มีกำหนดเป็นที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ - โครงการจะมอบสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ให้กับผู้พักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำรถผ่านเข้า-ออกอาคาร ได้โดยไม่ต้องแลกบัตรหรือแจ้งซึ่งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตชั่วคราวและจอดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนั้นจะกำหนดให้เสียค่าจอดรถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการและใช้พื้นที่จอดรถภายในโครงการโดยไม่จำเป็น (2) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นการลดการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน โดยโครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลของระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ และบริเวณสำนักงานนิติบุคคลติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่กำหนดให้ผู้เข้าพักอาศัยมีที่จอดรถประจำ ซึ่งสามารถทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้มากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ - พบโครงการไม่มีสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ให้กับผู้พักอาศัย เนื่องจากผู้พักอาศัยในโครงการส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัว - ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการจะมีบัตรจอดรถชั่วคราว ทั้งนี้จะไม่มีการอนุญาตให้รถนอกโครงการเข้ามาจอดภายในโครงการ - เนื่องจากผู้พักอาศัยในโครงการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจึงมีการใช้บริการรถรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ และโครงการมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการติดต่อประสานงานกับรถรับจ้าง ในกรณีที่ผู้พักอาศัยประสงค์จะใช้รถ 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.6 พื้นที่จอดรถ</p> <p>-</p> <p>รูปภาพที่ 2.10 บัตรจอดรถชั่วคราว</p> <p>-</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) (3) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินทาง และกระจกโค้งบริเวณทางเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ (4) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ (5) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า – ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลตลอดเวลารoad – ออกตลอดเวลา (6) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า – ออกโครงการและทางจราจรให้เพียงพอ (7) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 84 คัน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่จอดรถยนต์ที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดรถกีดขวางเส้นทางการจราจรภายนอกโครงการ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางการเดินทางเข้า-ออกโครงการบนพื้นทาง และมีการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณภายในโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. บริเวณไม้กั้นทางเข้า-ออกหน้าโครงการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา และควบคุมการจราจรภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมถึงภายในโครงการ ซึ่งสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น และสัญจรภายในโครงการ - พบบริเวณภายในโครงการมีการจัดเตรียมสถานที่จอดรถที่เพียงพอต่อผู้พักอาศัย พร้อมทั้งมีการตีเส้น และป้ายห้ามจอด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถกีดขวางเส้นทางการจราจร	- - - - -	รูปภาพที่ 2.11 ลูกศรแสดงทิศทางการเดินทางเข้า-ออกโครงการ รูปภาพที่ 2.65 กระจกโค้ง รูปภาพที่ 2.9 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม. รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.12 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รูปภาพที่ 2.6 พื้นที่จอดรถ รูปภาพที่ 2.7 พื้นที่ห้ามจอด

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) (8) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทางหน้าโครงการ โดยประสานกับทางเทศบาลเมืองปาดังให้ดำเนินการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามจอดรถ เช่น ทาสีขาวสลับแดงบริเวณริมถนน และป้ายห้ามจอดรถ เป็นต้น (9) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่ชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- พบโครงการ มีเส้นขาวแดง บริเวณที่ห้ามจอดรถทางเข้าออกบนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง - โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการ บริเวณหน้าโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางเดินรถทางเข้า-ออกโครงการบนพื้นทาง ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	- -	รูปภาพที่ 2.7 พื้นที่ห้ามจอด รูปภาพที่ 2.5 ป้ายโครงการ รูปภาพที่ 2.11 ลูกศรแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกโครงการ
3.3 การใช้น้ำ (1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ มีจำนวน 1 ถัง แบ่งเป็น 2 ส่วน มีปริมาตร 180.00 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตร 131.25 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรน้ำที่เก็บกักไว้ในโครงการ 311.25 ลูกบาศก์เมตรซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้มากกว่า 1 วัน	- โครงการมีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินของโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อการต่อการสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการ	-	รูปภาพที่ 2.42 ถังเก็บน้ำสำรอง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)</p> <p>(2) จัดให้มีการทางเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดร ซีล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากถังเก็บน้ำประปาโครงการ จะเลือกใช้ไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิดโพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) สามารถใช้ในงานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต และสามารถใช้งานโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำดื่ม (non-toxic) ปราศจากสารพิษ</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน</p> <p>(4) มีการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</p> <p>(5) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุดจนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย</p>	<p>- พบโครงการเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพในการเก็บน้ำภายในโครงการ</p> <p>โครงการมีทีมช่างสำหรับล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำ เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ</p> <p>- พบโครงการไม่มีป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ เนื่องจากโครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่เป็นแบบ Censer ที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำ</p> <p>- โครงการมีทีมช่างคอยสำรวจตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ เส้นท่อ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ หากมีการชำรุดเสีย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที</p>	<p>-</p> <p>ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำ เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ แต่ทางโครงการมีแผนจะดำเนินการในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.43 ถังเก็บน้ำโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.70 การล้างถังเก็บน้ำ</p> <p>รูปภาพที่ 2.46 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</p> <p>เอกสารแนบที่ 9 รายงานการใช้น้ำ</p> <p>รูปภาพที่ 2.47 การตรวจสอบเส้นท่อ</p> <p>เอกสารแนบที่ 8 รายงานการตรวจเช็คระบบปั้มน้ำ (PM)</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เคน (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (1) จัดให้มีท่อระบายน้ำฝนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร ความยาวทั้งหมด 665.40 เมตร ปริมาตรกักเก็บเท่า นั้น 103.68 ลบ.ม. และบ่อบั๊บน้ำ ขนาด 0.80x0.80 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร จำนวน 55 ชุด และบ่อบั๊บน้ำ ขนาด 1.00x1.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร จำนวน 13 ชุด รวมปริมาตรกักเก็บทั้งสิ้น 140.02 ลบ.ม. (2) จัดให้มีบ่อบั๊บน้ำ 141 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ เพื่อรับน้ำฝนส่วนเกินก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ (3) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำฝนชนิดจุ่มแช่ (Submersible Pump) มีอัตราการสูบ 0.06 ลบ.ม. /วินาที ซึ่งสามารถควบคุมการระบายน้ำให้ไม่เกิน 0.072 ลบ.ม. /วินาที (4) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อบั๊บน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา (5) ออกแบบให้มีบ่อบั๊บน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ (6) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องทำการแก้ไขทันที	- โครงการมีท่อระบายน้ำ ที่เพียงพอต่อการระบายน้ำออกภายนอกโครงการ - โครงการสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำให้มีค่าอัตราการระบายไม่มากกว่าก่อนพัฒนาโครงการ - โครงการใช้เครื่องสูบน้ำในการควบคุมการระบายภายในโครงการ - ทางโครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ชยะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที - บริเวณที่เป็นท่อระบายน้ำจะมีการติดตั้งตะแกรงเพื่อดักขยะมูลฝอย เศษใบไม้ต่างๆ - โครงการมีช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของโครงการ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการแก้ไขทันที	- - - - -	รูปภาพที่ 2.44 ท่อระบายน้ำ รูปภาพที่ 2.45 ตะแกรงดักมูลฝอย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (1) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก) จำนวน 1 ชุด สำหรับอาคาร A และห้องพักขยะรวม ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 114.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 114.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD _{เข้า} 259.07 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD _{ออก} 196.27 มิลลิกรัม/ลิตร (2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก) จำนวน 1 ชุด สำหรับอาคาร B และห้องพักขยะรวม ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 83.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 83.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD _{เข้า} 259.85 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD _{ออก} 198.08 มิลลิกรัม/ลิตร	- ทางโครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจากทุกกิจกรรมของโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วโครงการไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์	-	รูปภาพที่ 2.48 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)</p> <p>(3) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายเป็นระบบเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง จำนวน 1 ชุด สำหรับอาคาร A และอาคาร B และห้องพักขยะรวม ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 198.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 198.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_{เข้า} 197.03 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{ออก} 18 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>(4) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด สำหรับอาคารเปลี่ยนเสื้อผ้า ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 0.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_{เข้า} 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{ออก} 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p>	<p>- ทางโครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจากทุกกิจกรรมของโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วโครงการไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.48 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>เอกสารแนบที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)</p> <p>(5) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยเข้าสู่ส่วนเก็บน้ำบำบัดแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในถังบำบัดน้ำเสียชั้นสุดท้าย ปริมาตร 44.59 ลูกบาศก์เมตร จำนวน ถึง น้ำจากถังเก็บน้ำบำบัดแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์จะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยน้ำที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ด้วยระบบซึมดินจะรวบรวมสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ผ่านบ่อตรวจสอบสภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนการะบายอมด้านหน้าโครงการ และการระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี แล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป</p> <p>(6) จัดให้มีอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดชนิด Filter โดยจัดให้มีหัวกรองละอองน้ำจำนวน 1 ชุด ภายในบรรจุถ่าน (Carbon) ปิดหัวด้วยแผ่น Filter และเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน</p>	<p>- ทางโครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจากทุกกิจกรรมของโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วโครงการไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำและอุปกรณ์กำจัดก๊าซมีเทนที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.48 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>เอกสารแนบที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2</p> <p>รูปภาพที่ 2.49 อุปกรณ์กำจัดก๊าซมีเทน</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) (7) จัดให้มีบ่อกำจัดก๊าซมีเทน เป็นบ่อดินขนาด 1.5x2.0x1.4 เมตร (กว้างxยาวxลึก) จำนวน 2 บ่อ สำหรับกำจัดก๊าซมีเทน ที่เกิดจากถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับอาคาร A และ อาคาร B ปริมาณก๊าซมีเทนและขนาดบ่อดินสำหรับกำจัด ก๊าซมีเทนของโครงการ (8) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียออกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจและควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา (9) จัดให้มีพนักงานนำตะแกรงดักเศษอาหารไปทิ้งทุกวัน และ คอยดักกากไขมันออกจากถังดักไขมันออกตามความจำเป็น ทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันเป็นทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ ดำเนินการดังกล่าวนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นผู้ดูแล โดยนำ กากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดองที่กันกระถาง เพื่อให้ ส่วนที่น้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อน ก่อนนำใส่ถุงดำ จากนั้นนำไปทิ้งร่วมกับขยะทั่วไปที่ห้องพัก ขยะรวมของโครงการ เพื่อให้เทศบาลเมืองปาดองนำไป กำจัดต่อไป	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำและ อุปกรณ์กำจัดก๊าซมีเทนที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย - โครงการมีการติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกออก จากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบดูแลบ่อดัก ไขมันรวม หากมีไขมันปริมาณมากก็จะมีกำจัด เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ	- - -	รูปภาพที่ 2.49 อุปกรณ์กำจัด ก๊าซมีเทน รูปภาพที่ 2.50 มิเตอร์ระบบ บำบัดน้ำเสีย -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) (10) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย (11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ (12) สูบตะกอนจากถังเก็บตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการจะติดต่อรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองปาดองเข้ามาดำเนินการ (13) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - ทางโครงการมีการติดต่อรถดูดสิ่งปฏิกูลของของภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลภายในโครงการเมื่อมีปริมาณของตะกอนถึงขีดที่กำหนดไว้ ทางโครงการได้ดำเนินการสูบตะกอน เมื่อวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2568 - โครงการการปลูกต้นไม้ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - ในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการสูบน้ำเสีย เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการสูบน้ำเสีย -	เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.51 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.52 การสูบน้ำเสีย เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จรับเงิน รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (1) จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชั้นของทุกอาคาร ภายในห้องพักขยะแต่ละชั้นของอาคาร A อยู่บริเวณโถงทางเดิน (ชั้นที่ 1-6) และโถงลิฟต์ (ชั้นที่ 7) ขนาด 2.88 เมตร และห้องพักขยะในแต่ละชั้นของอาคาร B อยู่บริเวณโถงทางเดินของทุกชั้น มีขนาด 3.50 ตารางเมตร ซึ่งโครงการจะจัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง/ห้อง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ภายในห้องพักขยะดังกล่าว (2) ห้องสำนักงานนิติบุคคล จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และในห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง (3) จัดให้มีที่ห้องพักขยะรวม ประกอบด้วยห้องพักขยะเปียกห้องพักขยะแห้ง และห้องพักขยะอันตราย/รีไซเคิล ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้มากที่สุดประมาณ 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองปาดองเข้ามาเก็บขนทุกวัน	- พบภายในห้องพักขยะแต่ละชั้นของโครงการมีถังรองรับขยะภายในห้อง เพื่อรองรับขยะจากห้องพักภายในโครงการ - พบภายในห้องสำนักงานนิติบุคคล มีถังรองรับขยะขนาดเล็กไว้ในห้อง เพื่อรองรับขยะ - โครงการมีห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 2 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง อยู่บริเวณส่วนด้านหน้าโครงการ และว่าจ้างให้เทศบาลเมืองปาดองเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัด รวมทั้งจัดให้มีถังรองรับขยะภายในห้องพักขยะรวม และมีป้ายแยกประเภทขยะติดที่ถังรองรับขยะ	- - -	รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักขยะแต่ละชั้น รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.15 ห้องพักขยะรวม รูปภาพที่ 2.62 ถังขยะแยกประเภท

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) (4) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชั้นทุกอาคาร อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจูลงในถังขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ (5) ทำความสะอาดที่ห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากการเก็บขนขยะเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป (6) การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง ให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง (7) รมรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล (8) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็นระบบปิด (9) ติดตั้งป้ายบอกระยะเวลาในการเก็บขนมูลฝอยไว้ด้านหน้าที่พักขยะแต่ละชั้น และที่ห้องพักขยะรวม ให้เห็นได้อย่างชัดเจน	- พบโครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาด และรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชั้น ใส่ถุงดำและนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม - โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียทั้งหมดจากการล้างห้องพักขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ - โครงการมีการจัดเตรียมถังขยะประเภทต่างๆ ไว้ภายในโครงการ และมีแม่บ้านคอยเก็บและแยกขยะตรงแหล่งเก็บขยะก่อนเก็บรวบรวม - โครงการติดป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการทิ้งขยะไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะ - พบระบบห้องพักขยะของโครงการเป็นระบบปิด และมีป้ายบอกหน้าประตู “ปิดประตูทุกครั้ง” - โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกระยะเวลาในการเก็บขนขยะ บริเวณหน้าประตูห้องพักขยะในแต่ละชั้น	- - - - -	รูปภาพที่ 2.19 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม รูปภาพที่ 2.66 การล้างทำความสะอาดถังขยะ รูปภาพที่ 2.69 การเก็บขนขยะ รูปภาพที่ 2.19 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม - รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.17 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ รูปภาพที่ 2.15 ห้องพักขยะรวม รูปภาพที่ 2.17 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ รูปภาพที่ 2.18 ป้ายบอกระยะเวลาเก็บขนมูลฝอย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (1) โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Type Transformers) ขนาด 1,250 kVA จำนวน 1 ชุด/อาคาร สำหรับอาคาร A และอาคาร B (2) ติดตั้ง Circuite Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร (3) การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องได้ข้อกำหนดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องมีรั้วล้อมรอบ ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับรั้วต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร (หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการห่างจากรั้วที่ใกล้ที่สุด 1.04 เมตร) ต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการห่างออกจากอาคาร B ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใกล้ที่สุด 4.40 เมตร) และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงแต่ละลูกต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร เป็นต้น (4) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน	- โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรการ อาคารละ 1 ชุด - พบโครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker ที่ใช้ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรไว้ในโครงการ - หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุง และมีการตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ และมีการติดป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า	- - -	รูปภาพที่ 2.34 หม้อแปลงไฟฟ้า เอกสารแนบที่ 10 รายงานการใช้ไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.35 อุปกรณ์ Circuit Breaker รูปภาพที่ 2.68 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า เอกสารแนบที่ 14 การตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) (5) ตรวจสอบและดูแลระบบท่อไอเสียของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมัน (6) จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยระบายความร้อนและไอเสียที่เกิดขึ้นโดยออกสู่ภายนอกโครงการ (7) หม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่บนเสาไฟฟ้า ที่ล้อย่นนี้อาจเป็นกำแพงหรือรั้วที่ใส่กุญแจได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (8) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน (9) ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 (10) เปิดใช้ไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18:00 - 06:00 น. (11) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลางแบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	- โครงการได้มีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง หากพบชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที - พบโครงการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบพื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อระบายความร้อนจากหม้อแปลงไฟฟ้า - พบโครงการมีการสร้างรั้วล้อมรอบหม้อแปลงไฟฟ้า และติดป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูงไว้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตราย - โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารตั้งแต่ระยะก่อสร้างได้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และถูกหลักมาตรฐาน - โครงการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED และพบระบบการเปิดใช้ไฟฟ้าของโครงการ ทางโครงการได้ติดตั้งเป็นระบบ Censer เพื่อประหยัดไฟฟ้า	- - - - - -	เอกสารแนบที่ 14 การตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.68 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.34 หม้อแปลงไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.36 ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง รูปภาพที่ 2.37 อาคารของโครงการ รูปภาพที่ 2.38 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) (12) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ (13) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ (14) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ (15) ณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (16) จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองจะทำให้แสงสว่างลดลง	- โครงการได้มีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง หากพบชำรุด จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที - โครงการมีแผนกช่าง เป็นผู้ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางอยู่เสมอ - พบระบบการเปิดใช้ไฟฟ้าของโครงการ ทางโครงการได้ติดตั้งเป็นระบบ Censer เพื่อประหยัดไฟฟ้า - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - - -	เอกสารแนบที่ 13 ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่วนกลาง รูปภาพที่ 2.67 การซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่วนกลาง เอกสารแนบที่ 13 ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่วนกลาง รูปภาพที่ 2.67 การซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่วนกลาง รูปภาพที่ 2.38 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ เอกสารแนบที่ 13 ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่วนกลาง รูปภาพที่ 2.67 การซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่วนกลาง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และ ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น (3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (4) จัดให้มีจุดรวมพล พื้นที่ประมาณ 334.00 ตารางเมตร (หักพื้นที่โคนต้นไม้ 1 ตารางเมตร) คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.28 ตารางเมตร/คน หรือ 3.59 คน/ตารางเมตร	- พบโครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยที่มีมาตรฐานทั่วทุกอาคารของโครงการ - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที - โครงการมีการซ้อมแผนอพยพของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 - โครงการมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรวมพล เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- - - -	รูปภาพที่ 2.20 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.26 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รูปภาพที่ 2.24 จุดรวมพล

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) (5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ (6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด (7) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร (8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ (9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรภายในโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - บริเวณอุปกรณ์ดับเพลิง มีการติดป้ายบอกวิธีการใช้งาน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน - โครงการมีการติดตั้งป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน - ทางโครงการมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย - โครงการมีการจัดเตรียมแผนสำหรับอพยพหนีภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้	- - - - -	รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.21 ป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง รูปภาพที่ 2.22 ผังเส้นทางอพยพหนีภัย - -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การระบายอากาศและความร้อน (1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค (2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้เสมอ (3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้บริเวณภายในที่จอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	- โครงการมีช่างคอยทำความสะอาด และดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - โครงการมีช่างคอยทำความสะอาด และดำเนินการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - - -	รูปภาพที่ 2.33 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รูปภาพที่ 2.32 ระบบระบายอากาศ รูป ภาพ ที่ 2.8 ป้าย ดับ เครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (1) โครงการจะพิจารณาประชาชนภายในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อนเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนภายในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจะมีการพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเข้าทำงานก่อนซึ่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสม และจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีภายในโครงการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่นิเทศดูแลทำหน้าที่ในการติดตามและประชาสัมพันธ์รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ	- -	รูปภาพที่ 2.39 กิจกรรมส่งเสริมประเพณี -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) (3) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี - หากจะตกแต่งหรือต่อเติมห้องชุดจะต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการโครงการทราบล่วงหน้า - ห้ามกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างรูปลักษณ์แบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือทัศนียภาพโดยรวมของโครงการ - จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายได้เข้ามาภายในบริเวณอาคารชุด - กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ - ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุด เทน้ำหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะ หรือสิ่งของต่างๆออกไปนอกกระเบียงห้องชุด - ห้ามปิดกวดเศษฝุ่นผง หรือนำขยะวางไว้ที่หน้าห้องและบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง - ห้ามกระทำการติดตั้งพัมป์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายโฆษณาทุกชนิด 	- โครงการมีการจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยภายในโครงการ โดยการแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปภาพที่ 2.31 กฎระเบียบโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุดกระทำการเคลื่อนย้าย จับจองพื้นที่ส่วนกลาง หรือครอบครองทรัพย์สินส่วนกลางทุกชนิดเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว - ผู้พักอาศัยมีสิทธิใช้ลานจอดรถในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายจัดการฯ จัดเตรียมไว้ให้ใช้ร่วมกัน โดยไม่ระบุช่องจอด และต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในอาคารชุดอย่างเคร่งครัด - ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในห้องชุด - การขอใช้อาคารและสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แจ้งความจำนงขออนุญาตใช้ให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน - สติกเกอร์ติดรถยนต์ ฝ่ายจัดโครงการจะมอบให้ผู้พักอาศัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำรถผ่านเข้า-ออกนอกอาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยภายในโครงการ โดยการแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการและให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 	-	รูปภาพที่ 2.31 กฎระเบียบโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการ 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที (2) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ (3) จัดให้มีการติดตั้งประตูคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการเข้าสู่แต่ละชั้นภายในแต่ละอาคารให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ (4) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำที่อาคารต่างๆ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง (5) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีเกิดอัคคีภัย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการ 24 ชั่วโมง ตลอดเดือนระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั่วทั้งทั้งบริเวณโครงการ และมีการตรวจสอบบำรุงรักษา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - โครงการมีการติดตั้งระบบคีย์การ์ดในการเข้า-ออกอาคาร เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการ 24 ชั่วโมง ตลอดเดือนระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการรวบรวมหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไว้บริเวณด้านในลิฟต์ และสำนักงานนิติบุคคล และมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลเป็นผู้ติดต่อประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	- - - -	รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.30 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด รูปภาพที่ 2.29 ระบบคีย์การ์ด รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.23 เบอร์โทรฉุกเฉิน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) (6) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้ง อุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที (7) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้ง เตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำ ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง (8) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน โครงการ ให้สามารถใช้งานได้ (9) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่าง สม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย (10) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอย รวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขยะเข้ามาเก็บ ขนมูลฝอย	- ทางโครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้นภายในโครงการ - โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ ยังสำนักงานนิติบุคคล และหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจะดำเนินการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่โดยทันที - โครงการได้มอบหมายให้ช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ ป้องกันและเตือนอัคคีภัยทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ - โครงการได้มีช่างคอยตรวจสอบระบบสุขาภิบาลของ โครงการอยู่ตลอดระยะดำเนินการ - โครงการมีแม่บ้านทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูล ฝอยรวม ทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ตลอดระยะเวลาที่ เปิดดำเนินการ	- - - - -	รูปภาพที่ 2.21 ป้ายแสดงวิธีการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง รูปภาพที่ 2.28 กล่องปฐมพยาบาล เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการ ตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้ง เตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.27 การตรวจสอบ ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 11 รายงานการ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ บำบัดน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.19 การทำความสะอาด ห้องพักขยะรวม รูปภาพที่ 2.66 การล้างทำความสะอาดถังขยะ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 สระว่ายน้ำ (1) จัดให้มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 (2) ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพักขยะรวม และห้องพักขยะของแต่ละอาคาร (3) สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของโครงการ (4) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ใช้บริการ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ (5) โครงสร้างของสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย (6) จัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง (7) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย	- โครงการมีช่างคอยดำเนินการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำโดยห้องปฏิบัติการเอกชนเป็นประจำทุกเดือน - สระว่ายน้ำของโครงการตั้งอยู่ห่างจากห้องพักขยะรวม - สระว่ายน้ำของโครงการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนน - บริเวณสระว่ายน้ำมีการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่ และเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้บริการ - สระว่ายน้ำของโครงการสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ ปัจจุบันอยู่ในสภาพดี มั่นคงแข็งแรง - สระว่ายน้ำของโครงการมีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง - โครงการมีที่ว่างเพื่อเป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย	- - - - - - -	เอกสารแนบที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2 รูปภาพที่ 2.53 สระว่ายน้ำของโครงการ รูปภาพที่ 2.53 สระว่ายน้ำของโครงการ รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.53 สระว่ายน้ำของโครงการ รูปภาพที่ 2.54 รางระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ รูปภาพที่ 2.55 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 สระว่ายน้ำ (ต่อ) (8) จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ (9) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ (10) จัดให้พนักงานดูแลความสะอาดของห้องน้ำเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ (11) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณรอบสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน (12) จัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขนระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (13) จัดให้มีป้ายระบุ “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวต้องมีการระบายอากาศที่ดี และมีการเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ (15) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ท่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น	- โครงการมีการจัดเตรียมตู้เก็บของ สำหรับผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ โดยติดตั้งอยู่ในห้องน้ำส่วนกลาง - โครงการมีบริเวณพื้นที่สำหรับชำระร่างกายก่อนลงสระ อยู่บริเวณใกล้กับสระว่ายน้ำ - โครงการมีแม่บ้านคอยดำเนินการทำความสะอาดห้องน้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่เป็นประจำทุกวัน - โครงการมีการติดระบบแสงสว่างบริเวณรอบสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน - โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกความลึกและเลขนระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - โครงการมีการจัดเก็บสารเคมีไว้ในห้อง โดยมีการติดตั้งป้ายระบุ “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” - โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ใกล้กับบริเวณสระว่ายน้ำ - โครงการมีท่วงชูชีพอยู่บริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน	- - - - - -	- รูปภาพที่ 2.56 พื้นที่สำหรับชำระร่างกายก่อนลงสระ รูปภาพที่ 2.61 การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รูปภาพที่ 2.71 การล้างทำความสะอาดห้องน้ำ - รูปภาพที่ 2.60 ป้ายระบุ “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” - รูปภาพที่ 2.58 ท่วงยางชูชีพ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 สระว่ายน้ำ (ต่อ) (16) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน	- หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้เข้าพักสามารถใช้โทรศัพท์สำนักงานติดต่อบุคคล เพื่อติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ รวมถึงมีการติดตั้งเบอร์โทรฉุกเฉินที่ห้องสำนักงานนิติบุคคล และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ใกล้กับบริเวณสระว่ายน้ำ	-	รูปภาพที่ 2.23 เบอร์โทรฉุกเฉิน รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4.4 สุขภาพ (1) โรคระบบทางเดินหายใจ - ล้างทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ - จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก - ล้างทำความสะอาดถนนในโครงการอย่างสม่ำเสมอ - ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย - จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการล้างทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ - โครงการมีการออกแบบอาคารให้มีการถ่ายเทอากาศ โดยมีช่องเปิดต่างๆ เช่น ประตู หน้าต่าง มีระเบียง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ - ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านประจำตึกเป็นผู้ดูแลทำความสะอาดภายในโครงการและบริเวณด้านนอกโครงการ - โครงการมีการติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ และป้ายจำกัดความเร็วก่อนเข้าโครงการ เพื่อช่วยลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ รวมถึงมีการปลูกเพิ่มในบริเวณที่ว่าง เพื่อช่วยในการดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะ	- - - - -	รูปภาพที่ 2.33 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รูปภาพที่ 2.32 ระบบระบายอากาศ รูปภาพที่ 2.13 การทำความสะอาดถนนโครงการ รูป ภาพ ที่ 2.8 ป้าย ดับ เครื่องยนต์ รูป ภาพ ที่ 2.9 ป้าย จำกัด ความเร็ว 30 กม./ชม. รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว (2) โรคที่หนูเป็นพาหะนำโรค <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บขยะมูลฝอยในที่รองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ดีไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไปกำจัด - ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ไม่ให้เศษอาหารค้างหรืออุดตัน - กำจัดหนูด้วยวิธีวางกาวดักหนู หรือสารเคมีชนิดตายช้า โดยวางในบริเวณที่อยู่อาศัยหากิน ท่อน้ำทิ้ง และในบริเวณที่มีประวัติเคยพบเห็นหนู และจัดให้มีการตรวจสอบและทำการเก็บซากอย่างสม่ำเสมอ (3) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค <ul style="list-style-type: none"> - ปิดห้องขยะให้สนิท - เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด - ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดส้วมและห้องอาบน้ำ - ใช้สารเคมีปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วก่อนเข้าโครงการ เพื่อช่วยลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ในส่วนของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ใช้งานได้ดี ไม่มีรั่วซึม และมีการเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไปกำจัด ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง รางระบายน้ำไม่ให้เกิดการอุดตัน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนู และแมลงต่างๆ โดยโครงการมีการว่าจ้างให้มีการฉีดพ่นแมลง และกำจัดหนู ปลูกเป็นประจำทุกเดือน - ห้องพักขยะของโครงการในแต่ละชั้น และห้องพักขยะรวมเป็นแบบระบบปิด และมีการดูแลความสะอาดบริเวณห้องพักขยะทั้งในอาคารและนอกอาคาร โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน และมีการฉีดพ่นกำจัดแมลงเป็นประจำทุกเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 	<p>รูปภาพที่ 2.9 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.</p> <p>รูปภาพที่ 2.16 ถึงขยะภายในโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.40 งานฉีดพ่นแมลง</p> <p>เอกสารแนบที่ 12 รายงานการเข้าทำบริการฉีดพ่นแมลง</p> <p>รูปภาพที่ 2.19 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม</p> <p>รูปภาพที่ 2.66 การล้างทำความสะอาดถังขยะ</p> <p>รูปภาพที่ 2.40 งานฉีดพ่นแมลง</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ) (4) โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค <ul style="list-style-type: none">- ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่- สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ- จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่น ในกรณีโรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ- เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิด เพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี- บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตา- ชุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน	<ul style="list-style-type: none">- มีการปิดปากภาชนะเพื่อป้องกันยุงวางไข่ และมีการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์เป็นประจำ และเก็บขนทำลายสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และมีการว่าจ้างให้บริษัทเอกชน เข้ามาฉีดพ่นแมลงเป็นประจำทุกเดือน ในส่วนของพื้นที่สีเขียว มีการตัดแต่งไม้ให้เกิดมุมอับ ในส่วนของรางระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ได้มีการชุดลอกเป็นประจำ เพื่อป้องกันน้ำขัง และเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี	-	รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน รูปภาพที่ 2.40 งานฉีดพ่นแมลง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ) (5) โรคผิวหนัง <ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบก๊อกสนาม - ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการ เพื่อลดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย - จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อช่วยลดดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ - จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้มีการนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ภายในโครงการ - โครงการมีการติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ไว้บริเวณที่สำหรับจอดรถของโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ โดย มีการปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และช่วยลดดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะ - โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ไว้บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 	<p>-</p> <p>รูป ภาพ ที่ 2.8 ป้าย ดับเครื่องยนต์</p> <p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ป้าย จำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ) (6) โรคเครียด <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค - ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนและทั่วถึง - จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ - ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,958.35 ตารางเมตร (ร้อยละ 23.93 ของพื้นที่โครงการ) - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุกเดือน - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเหมาะสมกับพื้นที่ภายในโครงการ - โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีคนสวนคอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - 	<p>รูปภาพที่ 2.33 เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.8 ป้ายดับเครื่องยนต์</p> <p>รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว</p> <p>รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน</p> <p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว</p> <p>รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน</p> <p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว</p> <p>รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.4 สุขภาพ (ต่อ)</p> <p>(7) อุบัติเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 - ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น - จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีช่างดำเนินการตรวจสอบอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีช่างดำเนินการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบชำรุด เสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที - โครงการมีการซ้อมแผนอพยพของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.20 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.63 ป้ายทางออก</p> <p>รูปภาพที่ 2.64 บันไดหนีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.27 การตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.26 การซ้อมอพยพหนีไฟ</p> <p>เอกสารแนบที่ 6 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ) (7) อุบัติเหตุ <ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ- ติดป้ายแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนทุกจุด- จัดทำแผนผังการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร- จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่- จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย- จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่โครงการ- ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ- ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจเข้า-ออก ตลอดเวลา	<ul style="list-style-type: none">- โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ภายในโครงการ ซึ่งสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง- โครงการมีการติดป้ายแสดงการใช้งานของถังดับเพลิงทุกถัง- โครงการมีการติดตั้งป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นได้- โครงการมีการจัดเตรียมแผนสำหรับอพยพหนีภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนไว้- โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก- พบโครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไว้ภายในโครงการ- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none">-------	<p>รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.21 ป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง</p> <p>รูปภาพที่ 2.22 ผังเส้นทางอพยพหนีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.63 ป้ายทางออก</p> <p>รูปภาพที่ 2.64 บันไดหนีภัย</p> <p>-</p> <p>รูปภาพที่ 2.57 ทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.</p> <p>รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ) (7) อุบัติเหตุ <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ - ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย - โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ จำนวน 84 คัน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่จอดรถยนต์ที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดรถกีดขวางเส้นทางการจราจร - ประสานกับเทศบาลเมืองปาดังให้ดำเนินการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามจอดรถ เช่น ทาสีขาวสลับแดงบริเวณริมถนน และป้ายห้ามจอดรถ เป็นต้น - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก และรอบโครงการ ซึ่งสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น - โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล - พบบริเวณภายในโครงการมีการจัดเตรียมสถานที่จอดรถที่เพียงพอต่อผู้พักอาศัย พร้อมทั้งมีการตีเส้น และป้ายห้ามจอด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถกีดขวางเส้นทางการจราจร - พบโครงการ มีเส้นขาวแดง บริเวณที่ห้ามจอดรถทางเข้าออกบนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง - โครงการมีพนักงานคอยทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเป็นประจำ และเมื่อเกิดความสกปรก 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - 	<p>รูปภาพที่ 2.12 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.11 ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออกโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.5 ป้ายโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.6 พื้นที่จอดรถ</p> <p>รูปภาพที่ 2.7 พื้นที่ห้ามจอด</p> <p>รูปภาพที่ 2.13 การทำความสะอาดถนนโครงการ</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ) (7) อุบัติเหตุ - จัดให้มีส่วนของระเบียงห้องชุดทุกห้อง ลักษณะเป็นเหล็กกล่องพ่นสี มีความสูงประมาณ 1.00 เมตร ซึ่งจะเห็นว่าระเบียงจะมีความแข็งแรง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- พบโครงการจัดให้มีระเบียงห้องพักทุกห้อง มีความทนทานแข็งแรง	-	รูปภาพที่ 2.41 ระเบียงห้องพักของอาคาร
4.5 ทัศนียภาพ (1) ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ (2) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,958.35 ตารางเมตร (ร้อยละ 23.93 ของพื้นที่โครงการ) (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- พบโครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวและมีการปลูกไม้ยืนต้นไว้โดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีคนสวนคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพที่หน้าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน
4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม (1) โครงการจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่า หากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม สามารถแจ้งหรือหารือกับทางโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ซึ่งสามารถแจ้งได้ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังจากการตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเป็นเวลา 1 ปี	- ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร เป็นผู้ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม (2) หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด และทิศทางลมต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย หาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท อาณาवरณ จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลเมืองปาดอง) (3) ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการให้มีที่ว่างของแนวอาคารเว้นระยะ ห่างจาก แนวเขตที่ดินทุกด้าน (4) ปลุกไม้ยืนต้นบริเวณที่ว่างโดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการ เพื่อให้อากาศเกิดการไหลเวียน และช่วยลดความร้อนให้กับโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ (5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,958.35 ตารางเมตร (ร้อยละ 23.93 ของพื้นที่โครงการ) และมีไม้ยืนต้น 223 ต้น หรือ 1,487.04 ตารางเมตร	- ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร เป็นผู้ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการ จะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการในเรื่องการบดบังแสงและทิศทางลม ตั้งแต่ระยะก่อสร้างโครงการ และปัจจุบันยังไม่มีกรร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ - พบโครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวและมีการปลุกไม้ยืนต้นไว้โดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีคนสวนคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพที่หน้าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - -	- รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว (1) ตรวจสอบการซ่อมแซมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- โครงการมีการซ่อมแซมอพยพของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ่อมแซมอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โครงการได้ดำเนินการซ่อมอพยพหนีไฟ ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568	-	รูปภาพที่ 2.26 การซ่อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
1.4 คุณภาพอากาศ - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 นิเวศวิทยาทางบก - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน			
3.1.1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-
3.1.2. การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554	- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-
3.1.3. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553	- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-
3.1.4. การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .ศ.2522	- ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการคอยตรวจตราและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรและการจอดรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง	-	รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3.3 การใช้น้ำ (1) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	เอกสารแนบที่ 8 รายงานการตรวจเช็คระบบปั้มน้ำ (PM)
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (1) ตรวจสอบการแตกหรือการรั่วซึมของท่อระบายน้ำของโครงการ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (3) ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (1) ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ (2) ตรวจวัดความเป็นกรดต่าง บีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย ซีลไฟล์ ปริมาณสารละลาย ปริมาณตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ที่เคเอ็นคลอรีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Filter ในการกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (4) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของบ่อดินในการกำจัดก๊าซมีเทน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (5) ตรวจสอบประสิทธิภาพของถังในการกำจัดแอมโมเนีย ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (6) ตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อดินในการกำจัดก๊าซมีเทน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีการจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทส.1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการ และแบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลเมืองป่าตองและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- - -	รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เอกสารแนบที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 รูปภาพที่ 2.51 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- พบทางโครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรั่วซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการชำรุดให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน - ทางโครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง โดยจะมีรถมาขนขยะทุกวัน และหลังจากนั้นจะมีการทำความสะอาดห้องพักขยะรวม	- -	รูปภาพที่ 2.19 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม รูปภาพที่ 2.66 การล้างทำความสะอาดถังขยะ -
3.7 ไฟฟ้า - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือน หากเกิดการชำรุดจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทน	-	รูปภาพที่ 2.27 การตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
3.9 การระบายอากาศและความร้อน - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ตรวจสอบการทำงานของระบบประตู Key Card ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบประตู Key Card เป็นประจำ หากเกิดการชำรุดจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทน	-	-
4.3 การจัดการส้วม (1) ตรวจสอบความเป็นกรดต่าง คลอรีนอิสระคงเหลือ และ คลอรีนที่ร่วมกับสารอื่น วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟิคอลโคลิฟอร์ม ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- ทางโครงการมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรดต่างในส้วมวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - โครงการมีการจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำส้วมในรายการโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟิคอลโคลิฟอร์ม เป็นประจำทุกเดือน และในรายการทดสอบความกระด้าง กรดไฮยอนูริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค จะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- -	เอกสารแนบที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2


ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)</p> <p>(3) ตรวจสอบความกระด้าง กรดไฮยานูริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>(4) จัดบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life Guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>(5) ตรวจสอบจำนวนและตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เป็นต้น ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>(6) ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและพื้นผิวใต้สระน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>(7) ตรวจสอบบริเวณขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำไม่ให้น้ำขังทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในรายการโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟิคอลโคลิฟอร์ม เป็นประจำทุกเดือน และในรายการทดสอบความกระด้าง กรดไฮยานูริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค จะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการอยู่บริเวณใกล้กับสระว่ายน้ำ</p> <p>- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่เป็นประจำ หากมีการชำรุดหรือเสียหาย จะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที</p> <p>- ทางโครงการมีช่างคอยเดินสำรวจพื้นผิวโดยรอบสระว่ายน้ำและบริเวณทางเดินรอบสระว่ายน้ำอยู่ตลอด ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>เอกสารแนบที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2</p> <p>รูปภาพที่ 2.53 สระว่ายน้ำของโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.58 ห่วงยางชูชีพ</p> <p>รูปภาพที่ 2.55 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ</p>

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เดอะ เดค (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ) (8) ตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำให้มีสภาพดี ไม่ลบลือน ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (9) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ ให้มีสภาพดีอยู่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หากชำรุดทางโครงการจะทำการแก้ไขทันที	- -	รูปภาพที่ 2.59 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ -
4.4 สุขภาพ (1) ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ (2) ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ (3) จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - โครงการมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นแมลง และกำจัดหนู ปลูกเป็นประจำทุกเดือน - โครงการมีคนสวนคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพที่หน้าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - -	รูปภาพที่ 2.33 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รูปภาพที่ 2.40 การฉีดพ่นแมลง เอกสารแนบที่ 12 รายงานการเข้าทำบริการฉีดพ่นแมลง รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน
4.5 ทัศนียภาพ - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว



รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน



รูปภาพที่ 2.3 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.5 ป้ายโครงการ



รูปภาพที่ 2.6 พื้นที่จอดรถ



รูปภาพที่ 2.7 พื้นที่ห้ามจอด



รูปภาพที่ 2.8 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปภาพที่ 2.9 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.




รูปภาพที่ 2.10 บัตรจอดรถชั่วคราว



รูปภาพที่ 2.11 ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออกโครงการ



รูปภาพที่ 2.12 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปภาพที่ 2.13 การทำความสะอาดถนนโครงการ



รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักขยะแต่ละชั้น




รูปภาพที่ 2.15 ห้องพักขยะรวม




รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.17 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ



รูปภาพที่ 2.18 ป้ายบอกระยะเวลาเก็บขนมูลฝอย



รูปภาพที่ 2.19 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม



ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



ไฟฉุกเฉิน



อุปกรณ์ตรวจความร้อน



หัวรับน้ำดับเพลิง



เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง



กริ่งสัญญาณเตือนภัย


รูปภาพที่ 2.20 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.21 ป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปภาพที่ 2.22 ผังเส้นทางอพยพหนีภัย



รูปภาพที่ 2.23 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปภาพที่ 2.24 จุดรวมพล



รูปภาพที่ 2.25 ป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นดินไหว



รูปภาพที่ 2.26 การซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปภาพที่ 2.26 การซ้อมอพยพหนีไฟ (ต่อ)



รูปภาพที่ 2.27 การตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.28 กล่องปฐมพยาบาล




รูปภาพที่ 2.29 ระบบภัยการแจ้งเตือน



รูปภาพที่ 2.30 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด



รูปภาพที่ 2.31 กฎระเบียบโครงการ



รูปภาพที่ 2.32 ระบบระบายอากาศ



รูปภาพที่ 2.33 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปภาพที่ 2.34 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.35 อุปกรณ์ Circuit Breaker



รูปภาพที่ 2.36 ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง



รูปภาพที่ 2.37 อาคารของโครงการ



รูปภาพที่ 2.38 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.39 กิจกรรมส่งเสริมประเพณี



รูปภาพที่ 2.40 งานฉีดพ่นแมลง



รูปภาพที่ 2.41 ระเบียงห้องพักของอาคาร



รูปภาพที่ 2.42 ถังเก็บน้ำสำรอง



รูปภาพที่ 2.43 ถังเก็บน้ำโครงการ



รูปภาพที่ 2.44 ท่อระบายน้ำ



รูปภาพที่ 2.45 ตะแกรงดักมูลฝอย



รูปภาพที่ 2.46 สุขภัณฑ์ประหยัน้ำ



รูปภาพที่ 2.47 การตรวจสอบเส้นท่อ



รูปภาพที่ 2.48 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.49 อุปกรณ์กำจัดก๊าซมีเทน



รูปภาพที่ 2.50 มิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.51 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.52 การสูบน้ำตะกอน



รูปภาพที่ 2.53 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปภาพที่ 2.54 รางระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.55 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.56 พื้นที่สำหรับชำระร่างกายก่อนลงสระ



รูปภาพที่ 2.57 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปภาพที่ 2.58 ห่วงยางชูชีพ



รูปภาพที่ 2.59 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ



รูปภาพที่ 2.60 ป้ายระบุ “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย”




รูปภาพที่ 2.61 การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.62 ถังขยะแยกประเภท



รูปภาพที่ 2.63 ป้ายทางออก



รูปภาพที่ 2.64 บันไดหนีภัย



รูปภาพที่ 2.65 กระຈกคั้ง



รูปภาพที่ 2.66 การล้างทำความสะอาดถึงขยะ



รูปภาพที่ 2.67 การซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่วนกลาง



รูปภาพที่ 2.68 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.69 การเก็บขยะ



รูปภาพที่ 2.70 การล้างถังเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.71 การล้างทำความสะอาดห้องน้ำ

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธี การเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.1

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี้

- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling
- จุดเก็บตัวอย่าง: น้ำเสีย; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	P	แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	P, G	เติมน้ำ H ₂ SO ₄ ให้ pH<2, แช่เย็น
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติมน้ำ HCl ให้ pH<2, แช่เย็น
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น

- หมายเหตุ
1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มืด
 2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
 4. G คือ ขวดแก้ว

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 แสดงดัง
รูปภาพที่ 3.1



รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 แสดงดัง แบบ
ตต. 9 และตารางที่ 3.2 – ตารางที่ 3.4

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ เดอะ เดค ของบริษัท อาณาวรรณ์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		07-07-68	08-08-68	12-09-68	10-10-68	06-11-68	04-12-68			
pH	-	7.3	7.2	7.2	7.2	7.6	7.3	7.6/7.2	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	8.0	6.1	16.0	8.7	8.0	27.0	27.0/6.1	≤30	≤30
Settleable Solids	mL/L	<0.10	0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.20	0.20/<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	4.1	11.0	9.7	8.5	11.0	32.0	32.0/4.1	≤40	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	250	488	358	186	234	478	488/186	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	0.56	12.3	18.1	5.7	1.1	31.6	31.6/0.56	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.05	<1.0	0.16	0.08	0.08	0.32	0.32/<1.0	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	0.67	<0.33	0.67	0.33	0.33	3.7	3.7/<0.33	≤20	≤20
Total Coliform	MPN/ 100 mL	1,300	800	2,400	2,000	2,450	5,200	5,200/800	-	-

หมายเหตุ




- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)



รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

โครงการ เดอะ เดค ของบริษัท อาณาบรรณ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)

ดัชนีคุณภาพ	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		07-07-68	08-08-68	12-09-68	10-10-68	06-11-68	04-12-68			
Total Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<10.0	<10.0
Fecal Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	N.D.	N.D.

หมายเหตุ

- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (4) <2.0 หมายถึง NOT Detected

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมิครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

โครงการ เดอะ เดค ของบริษัท อาณาบรรณ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนต้น)

ดัชนีคุณภาพ	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		07-07-68	08-08-68	12-09-68	10-10-68	06-11-68	04-12-68			
Total Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<10	<10
Fecal Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	N.D.	N.D.

หมายเหตุ

- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (4) <2.0 หมายถึง NOT Detected

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด	
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลไย ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888

3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เดอะ เดค ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการข้มแนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ
ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ

โครงการมีการข้มแนอพยพของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการข้มแนอพยพหนีไฟโดย
ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โครงการได้ดำเนินการข้มแนอพยพหนีภัย ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

2. การคมนาคมขนส่ง

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้า
โครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการคอยตรวจตราและอำนวยความสะดวกเรื่อง
การจราจรและการจอดรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง

3. การใช้น้ำ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่
เปิดดำเนินการ

4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการแตกหรือการรั่วซึมของท่อระบายน้ำของโครงการ ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ
ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที

5. การจัดการน้ำเสีย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุกเดือน ตลอด
ระยะดำเนินการ

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ โดยได้ทำการบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 และสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของบิ่เติมอากาศ
เป็นประจำทุกเดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก
ทส.1/2)

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดความเป็นกรดต่าง บีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย ชัลไฟล์ ปริมาณ
สารละลาย ปริมาณตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ทีเคเอ็นคลอรีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด บริเวณบ่อตรวจ
คุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ก่อนเข้าระบบบำบัดและน้ำทิ้งของน้ำที่ผ่านระบบบำบัดทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD,
Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleable Solids, Total Dissolved
Solids, Total Coliform Bacteria ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดังรูปภาพที่ 3.1 ผลการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ของโครงการ เดอะ เดค ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดอากาศ พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พบว่า มีค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนธันวาคม 2568 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก) พบว่า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น) พบว่า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)

- (3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Filter ในการกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
 - (4) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของบ่อดินในการกำจัดก๊าซมีเทน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
 - (5) ตรวจสอบประสิทธิภาพของถังในการกำจัดแอมโมเนีย ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
 - (6) ตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อดินในการกำจัดก๊าซมีเทน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

6. การจัดการขยะมูลฝอย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรั่วซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน

- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง โดยจะมีรถมาขนขยะทุกวัน และหลังจากนั้นจะมีการทำความสะอาดห้องพักขยะรวม

7. การป้องกันอัคคีภัย

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดภายในโครงการทุกเดือน หากเกิดการชำรุดจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทนทันที

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบประตู Key Card ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบประตู Key Card เป็นประจำ หากเกิดการชำรุดจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทน

9. การจัดการสระว่ายน้ำ

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความเป็นกรดต่าง คลอรีนอิสระคงเหลือ และคลอรีนที่ร่วมกับสารอื่น วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรดต่างในสระว่ายน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟิคอลโคลิฟอร์ม ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ
- (3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความกระด้าง กรดไซยาไนด์ คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ

โครงการมีการจ้างบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในรายการโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟิคอลโคลิฟอร์ม เป็นประจำทุกเดือน และในรายการทดสอบความกระด้าง กรดไซยาไนด์ คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค จะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ

- (4) มาตรการกำหนดให้มีการจัดบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life Guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการอยู่บริเวณใกล้กับสระว่ายน้ำ

- (5) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจนับจำนวนและตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เป็นต้น ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่เป็นประจำ หากมีการชำรุดหรือเสียหาย จะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที

- (6) มาตรการกำหนดให้มีการ ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและพื้นผิวใต้สระน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

- (7) มาตรการกำหนดให้มีการ ตรวจสอบบริเวณขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำไม่ให้น้ำขังทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

ทางโครงการมีช่างคอยเดินสำรวจพื้นผิวโดยรอบสระว่ายน้ำและบริเวณทางเดินรอบสระว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ

- (8) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำให้มีสภาพดี ไม่ลบลือน ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

โครงการมีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ ให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลาดำเนินการ

- (9) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หากชำรุดทางโครงการจะทำการแก้ไขทันที

10. สุขภาพ

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ
โครงการมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ
โครงการมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นแมลง และกำจัดหนู ปลูกเป็นประจำทุกเดือน
- (3) จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
โครงการมีคนสวนคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพที่หน้าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เดค ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้
2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการ เดอะ เดค สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางข้อที่ยกเว้น โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

- มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ได้แก่

ในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการสูบน้ำทิ้ง เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำ เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ แต่ทางโครงการมีแผนจะดำเนินการในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ เดอะ เดค ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว

โครงการมีการข้มแผนอพยพของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการข้มแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการข้มอพยพหนีภัย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

2. การคมนาคมขนส่ง

โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการคอยตรวจตราและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร และการจอดรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง

3. การใช้น้ำ

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ การทำงานของเครื่องสูบน้ำตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดนทันที

5. การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของปั๊มเติมอากาศเป็นประจำทุกเดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2)
- (2) โครงการได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียเข้าระบบและน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พบว่า มีค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนธันวาคม 2568 **มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และเพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โครงการได้มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้

- ควบคุมอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบให้คงที่ตามค่าที่ได้ออกแบบไว้
- ฝักระวังและเติมจุลินทรีย์เพิ่มเติมในบ่อเติมอากาศให้ได้สัดส่วนตามที่ออกแบบ
- ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และอุปกรณ์สูบ Return Sludge ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการอุดตัน และควรมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่เสมอ
- ทำความสะอาดบ่อพักน้ำทิ้ง อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
- โครงการควรดำเนินการเติมคลอรีนเพื่อกำจัดเชื้อโรคในน้ำน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ

6. การจัดการขยะมูลฝอย

- (1) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรื้อขยะของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน
- (2) โครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง โดยจะมีรถมาขนขยะทุกวัน และหลังจากนั้นจะมีการทำความสะอาดห้องพักขยะรวม

7. การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดภายในโครงการทุกเดือน หากเกิดการชำรุดจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทนทันที

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบประตู Key Card เป็นประจำ หากเกิดการชำรุดจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทน

9. การจัดการสระว่ายน้ำ

- (1) โครงการมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและค่าความเป็นกรดต่างในสระว่ายน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีการจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในรายการโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟิคอลโคลิฟอร์ม เป็นประจำทุกเดือน และในรายการทดสอบความกระด้าง กรดไฮยาซูริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค จะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (3) โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการอยู่บริเวณใกล้กับสระว่ายน้ำ
- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่เป็นประจำ หากมีการชำรุดหรือเสียหาย จะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที
- (5) ทางโครงการมีช่างคอยเดินสำรวจพื้นผิวโดยรอบสระว่ายน้ำและบริเวณทางเดินรอบสระว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (6) โครงการมีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ ให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลาดำเนินการ
- (7) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หากชำรุดทางโครงการจะทำการแก้ไขทันที

10. สุขภาพ

- (1) โครงการมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- (2) โครงการมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นแมลง และกำจัดหนู ปลูกเป็นประจำทุกเดือน
- (3) โครงการมีคนสวนคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพที่หน้าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย
- เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย/ใบเสร็จสุบตะกอน
- เอกสารแนบที่ 8 รายงานการตรวจเช็คระบบปั้มน้ำ (PM)
- เอกสารแนบที่ 9 รายงานการใช้น้ำ
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการใช้ไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 12 รายงานการเข้าทำบริการฉีดพ่นแมลง
- เอกสารแนบที่ 13 ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่วนกลาง
- เอกสารแนบที่ 14 การตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิใช่ลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านเพียงเดียวหรือมีหลายห้องที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“นํ้าทิ้ง” หมายความว่า นํ้าที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล

ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ

อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การมหาชนและ ของเอกชน	ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐		
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐		ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย และอาคารพาณิชย์
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ขอมแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ขอมแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๖. ฟอสเฟต (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เฉลี่ยที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เฉลี่ยที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เฉลี่ยที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เฉลี่ยที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟิเคลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เฉลี่ยที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เฉลี่ยที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เฉลี่ยที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เฉลี่ยที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานความถูกต้องของน้ำหนักจากอาคารให้ใช้การ ดังต่อไปนี้
๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบิวต์ยังก์ของท่อหมุนมี ๒๐ องศาเฉลี่ยส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีออกซิเดชัน (Azide Modification) หรือวิธีเนมเบรอันเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเฉลี่ยส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีแยกด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเฉลี่ยส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซีลไฟต์ ให้ใช้วิธีไอโอดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีบลูมีลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Jeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวละลายแล้วแยกน้ำมันของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคไลฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวป์ เทอร์เมนเทน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีนัยสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดเมทริก อีเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การวัดค่าความขุ่นของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานความถูกต้องของน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในการมีกรรมการน้ำทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด



ที่ ยก ๐๓๓๐(๕)/ ๖.๘.๓.๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง คอยุทหนิงสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิค เนเจอร์ ทอริส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลเอกสาร และขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือคอยุทหนิงสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอริส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บิค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ขอคอยุทหนิงสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วย อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บิค เนเจอร์ ทอริส จำกัด คอยุทหนิงสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นายอภิศัย ชื่นสุดใจ
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุรีย์
- ๓) นายเจริญศักดิ์ นมดหมั่น

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นางสาววันวิสา นวลโย
- ๒) นางสาววรรณพร ชื่นแก้ว
- ๓) นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช
- ๔) นางสาวจิตติมาพร เจริญสรวง
- ๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ
- ๖) นางสาวธิมา ทองขาว
- ๗) นางสาวสุวิสา สังข์ศรีอิน
- ๘) นางสาวนุชรี ศรีรัตน์
- ๙) นายณฤพท แก้วจำปา

ค. ขอเข้าสายสารณพิพจน์ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ให้น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

- ๒ -

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นางสาวปัทมวรรณ กุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์โรงงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์โรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๕๔๙๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirv@dlw.mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"





Certificate of Registration

This is to certify that the Management System

of

BK NATURE TAURUS CO., LTD.

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120, Thailand

Scope of certificate

**The provision of laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe
and waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)**

Has been assessed and found to be complying with the requirement of

ISO 9001:2015

Quality Management System

Certificate Number 14143419
Certification Date December 24, 2025
Revision No. 00
Revised Date N/A
Recertification Due date August 26, 2028

[Signature]

Chief of Certification

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be consulted to the certification body.
In case this certificate value expires, call 02-27886941

Certification body address:
INTERNATIONAL CERTIFICATION & COMPLIANCE CO., LTD.
3911, 8th Floor, Ploenchit 47th, Asoke Road, Sukhumvit, Bangkok, 10710, THAILAND



This is a voluntary certificate issued for information purposes only. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided. The certificate holder is not responsible for the accuracy of the information provided.

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองเข้าทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเคเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่ อท ๐๓๐๐๔๕/ ๒๘ ๓ ๕
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕


ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

นี้เสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
24th ed, Washington, DC: APHA, 2003.



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

ออกโดยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardisation Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘๗/๓๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะขี้ อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต
(587/356 Moo 4, Kathu, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025-2561 (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๔๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(Issue date 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Issued by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตม.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03 10:25:56:59547100

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Ministry of Industry, Thailand, Thai Industrial Standards Institute



แบบ กมส./กมส.๖
Form NSC/PI.3.2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

สถานะการห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ ชั่วคราว
(Temporary)

สถานที่
(Site)

สถานที่
(Multisite)

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ คลื่นที่ ☐ หลายสถานที่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(20 February B.E. 2566 (2023))

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from)

สถานที่
(Site)

สถานที่
(Multisite)

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ คลื่นที่ ☐ หลายสถานที่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(20 February B.E. 2566 (2023))

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from)

สถานที่
(Site)

สถานที่
(Multisite)

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ คลื่นที่ ☐ หลายสถานที่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(20 February B.E. 2566 (2023))

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาส่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
2. น้ำ (water)	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ถาวร

(Permanent)

☐นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
2. น้ำ (ต)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

สำนักวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2265 6624
โทรสาร 0 2265 6616

โครงการ...

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เคน ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกรการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองปาดอง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- มอดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร <ul style="list-style-type: none"> ■ ความเป็นกรดด่าง ■ บีโอดี ■ ปริมาณสารแขวนลอย ■ ค่าไฟฟ้ ■ ปริมาณสารละลาย ■ ปริมาณตะกอนหนัก ■ น้ำมันและไขมัน ■ ทีเคเอ็น คลอรีนฟอร์ม เมคทีเรียทั้งหมด	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านการบำบัดตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองปาดอง <ul style="list-style-type: none"> ■ pH meter ■ วิธี Azide Modification ■ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) ■ วิธี Titrate ■ วิธีการหะเห่งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง ■ วิธีการกรวยอิมมอฟฟี (Imhoff cone) ■ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ■ วิธี Kjeldahl ■ วิธี Multiple-tube fermentation technique 	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เคน ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณพื้นที่ติดตั้งแผ่นพื้นถึบ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการจัดตั้งแผ่นพื้นถึบไว้ภายในบริเวณโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมรอยร้าว	- ตรวจสอบการซ่อมแซมรอยร้าวเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
2. การควบคุมกลิ่น	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบการกีดขวางทางเข้า-ออกโครงการและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณทางเข้า-ออกขณณสาธารณะและโถงทาง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
3. การใช้น้ำ	- แหล่งน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในถังเก็บ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหักหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เดค ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. ภาวะน้ำ		<ul style="list-style-type: none"> - ทิศทางไหลของน้ำ - ค่าความเป็นด่าง - ความกระด้าง - กรดไฮยาซริก - คลอไรด์ - แอมโมเนีย - ไนเตรท - จุลลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium) - วิธี Titration Method - วิธี EDTA Titrimetric Method - วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) - วิธี Argentometric Method - วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method - วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด


ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เดค ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การกำจัดตะกอนน้ำ (Aerosol) - บ่อ ดิน น้ำ บำบัด ก๊าซ มีเทน 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งาน - สภาพการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Filter ในการกำจัดตะกอนน้ำ (Aerosol) - ตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อ ดิน น้ำ บำบัด ก๊าซ มีเทน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
6. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
7. ภาวะน้ำ	- สระว่ายน้ำของโครงการ (ตรวจวัดบริเวณที่ตื้นที่สุดของสระ 1 จุด และบริเวณที่ลึกของสระ 1 จุด)	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดด่าง - คลอรีนอิสระคงเหลือ - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น - ไคลโฟร์มแบคทีเรียทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธี pH meter - วิธี DPD colorimetric method - วิธี DPD colorimetric method - วิธี Technique (MPN) 10 Tube 	<ul style="list-style-type: none"> - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เคน ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. การป้องกันอุบัติเหตุ	- บริเวณที่ตั้งถังเก็บน้ำป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- นิติบุคคลอาคารชุด
8. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- จุดติดตั้งประตู Key Card	- ระบบประตู Key Card	- ตรวจสอบการทำงานของระบบประตู Key Card	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
10. สุขภาพ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าอยู่เสมอ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

*หมายเหตุ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดทำขึ้น จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้ 1.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 3.เทศบาลเมืองป่าตอง



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เคน ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- บริเวณสระ	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิตห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เป็นต้น	- การตรวจนับจำนวนและตรวจสอบสภาพการใช้งาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำรั่วซึม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่บดเบือน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด



เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บีเค เมเจอร์ ทอยส์ จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/30 หมู่ 4 ตำบลคูสุ อำเภอคูสุ จังหวัดอุทัย 63100 โทร 076 623965, 062 059 2396, 062 059 4888 โทรสาร 076 610605
Address: 50/30 Village No.4 Kotsu Sub-district, Kotsu District, Phitsakul, 63100 Tel. 076 623965, 062 059 2396, 062 059 4888 Fax: 076 610605
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0-033565010613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-12666

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรฯ เอส.เค. เมเจอร์เทรดดิ้ง
: เลขที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอคูสุ จังหวัดอุทัย 63100
โทร (Tel.) : 076 623 825 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: เลขที่ 6 หมู่บ้านโป่งเย็น เลขที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอคูสุ จังหวัดอุทัย 63100
: 07/07/2025
: 07/07/2025
: 10/07/2025
: 14/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25070796	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากบ่อน้ำบาดาล	น้ำดื่มสะอาด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	Minimum 9
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เปลี่ยนสี สีเขียว	
การแขวนลอย (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL	Gonimetric part 254CF	<0.10	
โคลิฟอร์ม (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	1,300	

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากบ่อน้ำบาดาลตามกรมอนามัย พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของตัวอย่างน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) มาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่ม
(6) Not Determined of Industrial Wastes Accredited
- หมายเหตุ: ไม่รับประกันผลการทดสอบ



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบของตัวอย่างน้ำดื่มจากบ่อน้ำบาดาลตามมาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบการปนเปื้อนของตัวอย่างน้ำดื่มจากบ่อน้ำบาดาลตามมาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
E-mail: bknature@gmail.com



บริษัท บีเค เมเจอร์ ทอยส์ จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/30 หมู่ 4 ตำบลคูสุ อำเภอคูสุ จังหวัดอุทัย 63100 โทร 076 623965, 062 059 2396, 062 059 4888 โทรสาร 076 610605
Address: 50/30 Village No.4 Kotsu Sub-district, Kotsu District, Phitsakul, 63100 Tel. 076 623965, 062 059 2396, 062 059 4888 Fax: 076 610605
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0-033565010613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-12666
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0-033565010613

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรฯ เอส.เค. เมเจอร์เทรดดิ้ง
: เลขที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอคูสุ จังหวัดอุทัย 63100
โทร (Tel.) : 076 623 825 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: เลขที่ 6 หมู่บ้านโป่งเย็น เลขที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอคูสุ จังหวัดอุทัย 63100
: 07/07/2025
: 07/07/2025
: 07-10/07/2025
: 14/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25070796	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากบ่อน้ำบาดาล	น้ำดื่มสะอาด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	Minimum 9
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เปลี่ยนสี สีเขียว	
การแขวนลอย (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL	Gonimetric Method part 4500-17 B	7.5	5.5-9.0
โคลิฟอร์ม (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	mpL	Agar Modification part 4500-0 C/ 5-Tube MPN Test part 5210B	8.0	≤20
การแขวนลอยที่ละลาย (Total Suspended Solids)	mpL	Dries at 105 ± 0.5 °C part 2540C	4.1 ⁽¹⁾	≤40
ของแข็งที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	mpL	Dries at 180 °C part 2540C	250	≤1,000
ไนโตรเจนที่ละลาย (Nitrogen, TN) ⁽⁷⁾	mpL	Micro-Kjeldahl part 4500-N ₄ B	0.50 ⁽⁸⁾	≤20
ค่าพีเอช (pH) 25 °C	mpL	Isothermic part 4500-2 ⁽⁹⁾	0.05	<1.0
ไนโตรเจนที่ละลาย (Nitrogen, ON & Dissolved) ⁽¹⁰⁾	mpL	Particulate & Isothermic part 5520B	0.07	≤20

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากบ่อน้ำบาดาลตามกรมอนามัย พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของตัวอย่างน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) มาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่ม
(6) Not Determined of Industrial Wastes Accredited
(7) Certificate ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TOC



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบของตัวอย่างน้ำดื่มจากบ่อน้ำบาดาลตามมาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบการปนเปื้อนของตัวอย่างน้ำดื่มจากบ่อน้ำบาดาลตามมาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
E-mail: bknature@gmail.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59066 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันราษฎร์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623995, 062 059 2688, 062 059 4868 โทรสาร: 076 610965
Address: 59066 Village No.4 Kothu Sub-District, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 062 059 2688, 062 059 4868 Fax: 076 610965
เว็บไซต์: www.bknt.com E-mail: bknt@bknt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-177808

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ และ เกษตรอินทรีย์
: เลขที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอทุ่งชันราษฎร์ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel) : 076 662 825 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: เลขที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอทุ่งชันราษฎร์ จังหวัดภูเก็ต 83120
: 08/08/2025
: 08/08/2025
: 11-13/08/2025
: 13/08/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			2506002	2506003
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด (จืด)	น้ำจืด (จืด)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.10 น.	08.11 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โวลุ่มตัวอย่าง (Total Volume) (ml)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
โวลุ่มตัวอย่าง (Fecal Coliform) (g)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017.
(2) ค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข มณฑลภูเก็ต (Public Health Department, Phuket Province)

(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยมีใบรับรองการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ความปลอดภัยในการบริโภค
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหากไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบฉบับนี้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

End

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

08-08-2025 08:00:00 AM BK Nature Taurus Co., Ltd. 08-08-2025 08:00:00 AM

P-N-7-B-001 V2, 1 August 2553



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59066 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันราษฎร์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623995, 062 059 2688, 062 059 4868 โทรสาร: 076 610965
Address: 59066 Village No.4 Kothu Sub-District, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 062 059 2688, 062 059 4868 Fax: 076 610965
เว็บไซต์: www.bknt.com E-mail: bknt@bknt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-177668

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ และ เกษตรอินทรีย์
: เลขที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอทุ่งชันราษฎร์ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel) : 076 662 825 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: เลขที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอทุ่งชันราษฎร์ จังหวัดภูเก็ต 83120
: 08/08/2025
: 08/08/2025
: 11-13/08/2025
: 13/08/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			2506003	2506003
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด (จืด)	น้ำจืด (จืด)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.00 น.	08.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โวลุ่มตัวอย่าง (Total Volume) (ml)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	800	800

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017.
(2) ค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข มณฑลภูเก็ต (Public Health Department, Phuket Province)

(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยมีใบรับรองการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ความปลอดภัยในการบริโภค
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่มีการตรวจพบเชื้อ

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหากไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบฉบับนี้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

08-08-2025 08:00:00 AM BK Nature Taurus Co., Ltd. 08-08-2025 08:00:00 AM

P-N-7-B-001 V2, 1 August 2553



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 190200 หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร. 076 623594, 082 059 2588, 082 059 4883 โทรสาร: 076 619965
Address: 190200 Village No.4 Kolu Sub-district, Kham District, Buraket, 83120 Tel: 076 623594, 082 059 2588, 082 059 4883 Fax: 076 619965
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID.): 04555912613 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-25595
หนังสือแจ้งการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ผู้ส่ง (Address)
ที่อยู่ (Tel.) : 076 682 825
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

ชื่อผู้รับจ้าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ค่าความเป็นกรด (pH)	-	Testometric Method	7.2	5.5-9.0
โปรตีน (Protein)	mg/L	Aside Modification part 4500-P	8.7	8.0
คาร์บอนไนโตรเจน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Reid at 103-105 °C part 2540D	5.5	6.0
คาร์บอนไนโตรเจน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	485	51.000
ไนโตรเจน (Nitrogen, TN)	mg/L	Molisch-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	5.7	6.5
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P)	mg/L	Ascorbic acid part 4500-P ₃ F	0.05	0.10
ไนโตรเจน (Nitrogen, TN)	mg/L	Particulate & Gravimetric part 5510B	0.35	0.40

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการนำเข้าสินค้าและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหากไม่มีการอนุมัติจากกรมการค้าต่างประเทศ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 190200 หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร. 076 623594, 082 059 2588, 082 059 4883 โทรสาร: 076 619965
Address: 190200 Village No.4 Kolu Sub-district, Kham District, Buraket, 83120 Tel: 076 623594, 082 059 2588, 082 059 4883 Fax: 076 619965
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID.): 04555912613 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ผู้ส่ง (Address)
ที่อยู่ (Tel.) : 076 682 825
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

ชื่อผู้รับจ้าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ค่าความเป็นกรด (pH)	-	Testometric Method	7.2	5.5-9.0
โปรตีน (Protein)	mg/L	Aside Modification part 4500-P	8.7	8.0
คาร์บอนไนโตรเจน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Reid at 103-105 °C part 2540D	5.5	6.0
คาร์บอนไนโตรเจน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	485	51.000
ไนโตรเจน (Nitrogen, TN)	mg/L	Molisch-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	5.7	6.5
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P)	mg/L	Ascorbic acid part 4500-P ₃ F	0.05	0.10
ไนโตรเจน (Nitrogen, TN)	mg/L	Particulate & Gravimetric part 5510B	0.35	0.40

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการนำเข้าสินค้าและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหากไม่มีการอนุมัติจากกรมการค้าต่างประเทศ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89250 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 83120 โทร : 076 822595, 062 059 2886, 062 059 4866 โทรสาร : 076 819905
Address: 89250 Village No.4 Kuchu Sub-district, Kuchu District, Pukhet, 83120 Tel: 076 822595, 062 059 2886, 062 059 4866 Fax: 076 819905
เว็บไซต์: bktaurus.com (E-mail: bktaurus@bktaurus.com)

Analysis Report

หน้า (Page): 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-155568

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 8 ถนนสาย 1 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 83120
โทร (Tel.): 076 822 825 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): เลขที่ 8 ถนนสาย 1 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 12/02/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 12/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samadong Pengsriwichai
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 12-17/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 14/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
กรดไขมันรวม (Total Fat)	g/100 g	Multiple-Tube Fermentation Test	12.30	10.00
กรดไขมันอิสระ (Free Fat)	g/100 g	Multiple-Tube Fermentation Test	12.30	10.00
กรดไขมันรวม (Total Fat)	g/100 g	Multiple-Tube Fermentation Test	12.30	10.00
กรดไขมันอิสระ (Free Fat)	g/100 g	Multiple-Tube Fermentation Test	12.30	10.00

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเฉพาะที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์.
2. ผลการทดสอบที่แสดงในรายงานนี้เป็นข้อมูลเฉพาะที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์.
3. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการและไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ.
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.



หน้า (Page): 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-155568

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 8 ถนนสาย 1 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 83120
โทร (Tel.): 076 822 825 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): เลขที่ 8 ถนนสาย 1 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 12/02/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 12/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samadong Pengsriwichai
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 12-17/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 14/02/2025



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89250 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 83120 โทร : 076 822595, 062 059 2886, 062 059 4866 โทรสาร : 076 819905
Address: 89250 Village No.4 Kuchu Sub-district, Kuchu District, Pukhet, 83120 Tel: 076 822595, 062 059 2886, 062 059 4866 Fax: 076 819905
เว็บไซต์: bktaurus.com (E-mail: bktaurus@bktaurus.com)

Analysis Report

หน้า (Page): 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-155568

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 8 ถนนสาย 1 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 83120
โทร (Tel.): 076 822 825 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): เลขที่ 8 ถนนสาย 1 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 12/02/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 12/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samadong Pengsriwichai
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 12-17/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 14/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
กรดไขมันรวม (Total Fat)	g/100 g	Multiple-Tube Fermentation Test	12.30	10.00
กรดไขมันอิสระ (Free Fat)	g/100 g	Multiple-Tube Fermentation Test	12.30	10.00
กรดไขมันรวม (Total Fat)	g/100 g	Multiple-Tube Fermentation Test	12.30	10.00
กรดไขมันอิสระ (Free Fat)	g/100 g	Multiple-Tube Fermentation Test	12.30	10.00

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเฉพาะที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์.
2. ผลการทดสอบที่แสดงในรายงานนี้เป็นข้อมูลเฉพาะที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์.
3. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการและไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ.
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานนี้.



หน้า (Page): 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-155568

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 8 ถนนสาย 1 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 83120
โทร (Tel.): 076 822 825 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): เลขที่ 8 ถนนสาย 1 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 12/02/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 12/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samadong Pengsriwichai
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 12-17/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 14/02/2025



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59230 หมู่ 4 ตำบลเข็ก อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 โทรสาร 078 619065
Address: 59230 Village No.4 Kachu Sub-district, Kachu District, Phuket, 83120 Tel: 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 Fax: 078 619065
เว็บไซต์ : (E-mail) : 063566153615 E-mail: bnature.ig@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : BN-203556

ชื่อผู้รับบริการ (Customer): บริษัทเกษตรวิสาหกิจ
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 6 ตำบลเข็ก อำเภอวัง จันทบุรี 33120
โทร (Tel) : 078 623 825 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บ่อเก็บน้ำดิบ
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 08/12/2556
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 08/12/2556
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 08-12/12/2556
วันที่รายงานผล (Result Date): 12/12/2556

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2515503
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบเข็ก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดิบเข็ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.34 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำดิบเข็ก

ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)	ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)	ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)
ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)	ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)	ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบที่กรมอนามัยกำหนดใช้สำหรับน้ำดื่ม
[3] Not TDS Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำดื่ม
[5] การควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำดื่ม

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำดื่มเข็ก
[The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.]
2. ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำดื่มเข็ก
[This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.]

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
E-mail: bnature.ig@gmail.com โทร 078 623955

E-17-2-011 V2.1 11/11/2556



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59230 หมู่ 4 ตำบลเข็ก อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 โทรสาร 078 619065
Address: 59230 Village No.4 Kachu Sub-district, Kachu District, Phuket, 83120 Tel: 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 Fax: 078 619065
เว็บไซต์ : (E-mail) : 063566153615 E-mail: bnature.ig@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : BN-203556

ชื่อผู้รับบริการ (Customer): บริษัทเกษตรวิสาหกิจ
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 6 ตำบลเข็ก อำเภอวัง จันทบุรี 33120
โทร (Tel) : 078 623 825 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บ่อเก็บน้ำดิบ
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 08/12/2556
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 08/12/2556
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 08-12/12/2556
วันที่รายงานผล (Result Date): 12/12/2556

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2515503
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบเข็ก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดิบเข็ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.34 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำดิบเข็ก

ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)	ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)	ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)
ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)	ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)	ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบที่กรมอนามัยกำหนดใช้สำหรับน้ำดื่ม
[3] Not TDS Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำดื่ม
[5] การควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำดื่ม

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำดื่มเข็ก
[The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.]
2. ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำดื่มเข็ก
[This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.]

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
E-mail: bnature.ig@gmail.com โทร 078 623955

E-17-2-011 V2.1 11/11/2556



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : เลขที่ ๖ หมู่ ๔ ตำบลวังช้างค้ำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120 โทร. 076 623595, 062 059 4888 โทรสาร 076 619665
Address: 66/606 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 062 059 4888 Fax: 076 619665
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bknature@igmail.com

Analysis Report

หน้า Page : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-228540

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท อุตสาหกรรม เกล็ดปลา
: เลขที่ ๖ ตำบลวังช้างค้ำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120
โทร (Tel) : 076 652 825 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: เกล็ดปลา
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
: 04/12/2025
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Mr. Sompong Pongardach
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
: 04-10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)
: 10/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	%	Titration	58.0	97.0
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	Argentometric 600-Cl - B	81.0	59.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)		EDTA Titrimetric part 2540C	52.4	50.8
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia Nitrogen)	mg/L	Photometric	35.0	31.0
ไนโตรเจนแอมโมเนียม (Ammonium Nitrogen)	mg/L	Dial & Titration	0.56	0.42
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrate Nitrogen)	mg/L	Spectrophotometric part 4500-NO ₃ - C	3.2	2.8

หมายเหตุเพิ่มเติม (Addtional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ค่ามาตรฐานการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม 1 ลิตร การควบคุมการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
- ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม
- Not Department of Industrial Works Accredited

1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PRIME Principle Reproducibility On standard first service

www.bk-nature.com E-mail: bknature@igmail.com

หน้า Page : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-228540



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : เลขที่ ๖ หมู่ ๔ ตำบลวังช้างค้ำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120 โทร. 076 623595, 062 059 4888 โทรสาร 076 619665
Address: 66/606 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 062 059 4888 Fax: 076 619665
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bknature@igmail.com

Analysis Report

หน้า Page : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-228540

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท อุตสาหกรรม เกล็ดปลา
: เลขที่ ๖ ตำบลวังช้างค้ำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120
โทร (Tel) : 076 652 825 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: เกล็ดปลา
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
: 04/12/2025
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Mr. Sompong Pongardach
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
: 04-10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)
: 10/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	%	Titration	58.0	97.0
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	Argentometric 600-Cl - B	81.0	59.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)		EDTA Titrimetric part 2540C	52.4	50.8
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia Nitrogen)	mg/L	Photometric	35.0	31.0
ไนโตรเจนแอมโมเนียม (Ammonium Nitrogen)	mg/L	Dial & Titration	0.56	0.42
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrate Nitrogen)	mg/L	Spectrophotometric part 4500-NO ₃ - C	3.2	2.8

หมายเหตุเพิ่มเติม (Addtional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ค่ามาตรฐานการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม 1 ลิตร การควบคุมการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
- ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม
- Not Department of Industrial Works Accredited

1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PRIME Principle Reproducibility On standard first service

www.bk-nature.com E-mail: bknature@igmail.com

หน้า Page : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-228540



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ตั้งอยู่: 50/255 หมู่ 4 ตำบลบึงขัง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร: 076 633595, 062 099 2885, 062 099 4885 โทรสาร: 076 630455
Address: 50/255 Village No.4 Kabin Sub-district, Kabin District, Pathum, 11000 Tel: 076 633595, 062 099 2885, 062 099 4885 Fax: 076 630455
Email: info@bknt.com (in ID: 033556115543 E-mail: bknt@bknt.com)

Analysis Report

หน้า (Page): 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.): ๙๕-๔๔๕๖๘

ชื่อผู้รับบริการ (Customer): บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (Address): เลขที่ ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
โทร (Tel): 076 682 925 โทรสาร (Fax): -

แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source): บ่อเก็บน้ำดิบคลองบางลำพู กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๐๐๐
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 04/02/2565
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 04/02/2565
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 04/02/2565
วันที่รายงานผล (Result Date): 07/02/2565

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25/20411	25/20412
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(จุดเก็บตัวอย่าง)	(จุดเก็บตัวอย่าง)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:00	10:00
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			09:40 น.	09:45 น.
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Coliform) (20)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
ค่าเฉลี่ยรวม (Fecal Coliform) (21)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
ค่าเฉลี่ยรวม (E. coli) (22)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น (23)	CFU/mL	Pour Plate	N.D.	N.D.
Stratification of water (Source) (24)	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9215E	N.D.	N.D.
การปนเปื้อน (25)	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9215E	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (20) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (21) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (22) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (23) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (24) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (25) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น (23) N.D. ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น (24) N.D. ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น (25) N.D. ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจใดๆ ได้
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอิงตามมาตรฐานของประเทศไทย (20) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (21) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (22) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (23) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (24) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (25) ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย

PROF. Principle Reproducibility on standard first service

ของแท่งกำเนิดมลพิษ

ใบอนุญาตเลขที่ 1/2557 (17 มกราคม 2557) ใบ อ.6 ออกให้โดยเทศบาลเมืองป่าตอง หมดอายุ ๒๕๕๘

```
graph LR; A[น้ำดิบจากคลองเปรมประชากร] --> B[บ่อน้ำดิบ  
จากตัว]; B --> C[บ่อกรองจาก  
ห้องน้ำ]; C --> D[บ่อเติมอากาศ]; D --> E[บ่อ Sludge Return]; E --> F[บ่อน้ำทิ้งออก  
เทศบาลเมือง  
ปาดทอง]; E --> G[บ่อน้ำทิ้งออก  
เทศบาลเมือง  
ปาดทอง]; F --> H[บ่อน้ำทิ้งออก  
เทศบาลเมือง  
ปาดทอง]; H --> I[น้ำทิ้งออก  
สู่สาธารณะ];
```

The flowchart illustrates the wastewater treatment process at the Bangkok Waterworks. It begins with raw water from the Peam Charoen Canal (น้ำดิบจากคลองเปรมประชากร) entering a raw water tank (บ่อน้ำดิบจากตัว). This water then moves to a filtration tank (บ่อกรองจากห้องน้ำ), followed by an aeration tank (บ่อเติมอากาศ). The treated water then goes to a Sludge Return tank (บ่อ Sludge Return). From there, it splits into two paths: one leading to a discharge tank (บ่อน้ำทิ้งออกเทศบาลเมืองปาดทอง) and another leading to a discharge tank (บ่อน้ำทิ้งออกเทศบาลเมืองปาดทอง). The final output is treated effluent (น้ำทิ้งออกสู่สาธารณะ).

วันที่ 7 กรกฎาคม 2568

ด้วยทฤษฎีการชุด THE DECK ได้รับหนังสือแจ้ง กททง.ทบกลเมืองไปตอบ เรื่องการจัดเก็บเพื่อติดธงบลูการ จัดทำบันทึกและยึดแรงงานสถาปนากฎหมายกับได้นี้เสียพร้อมตัวมายงสนุภาพกว่ามาของระบบ เสนอต่อเจ้าพนักงานทั้งเกินติดและคง นั้น

บันทึกจากทูล THE DECK ให้ความหมายสั้นๆ สำหรับจิตที่มาจากใบเข้าเรียน มีประมาณ ๓๕-๔๐ ตีป
แบบ พส.๑ และแบบ พส.๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องส่งแบบ พส.๑ และ พส.๒ ให้กับศาลาเมื่องป๋างตอง เพื่อพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วัน เดือน ปี	ข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ประเภทมลพิษ จากแหล่งกำเนิด ที่ระบุในบัญชี ตาม (พ.ร.บ.)	ปริมาณมลพิษ จากแหล่งกำเนิด ที่ระบุในบัญชี ตาม (พ.ร.บ.)	สถานที่ตั้งของ แหล่งกำเนิดมลพิษ
	ประเภทของ โรงงาน/อาคาร หรือ (ชนิด/ค่า)	ปริมาณของ มลพิษ จากแหล่งกำเนิด ตาม (พ.ร.บ.)	ปริมาณของ มลพิษ จากแหล่งกำเนิด ตาม (พ.ร.บ.)	ประเภทของ โรงงาน/อาคาร หรือ (ชนิด/ค่า)	ปริมาณของ มลพิษ จากแหล่งกำเนิด ตาม (พ.ร.บ.)	ลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ								
						รวมของ มลพิษ จากแหล่งกำเนิด ตาม (พ.ร.บ.)	ประเภทของ โรงงาน/อาคาร หรือ (ชนิด/ค่า)	ประเภทของ โรงงาน/อาคาร หรือ (ชนิด/ค่า)	ประเภทของ โรงงาน/อาคาร หรือ (ชนิด/ค่า)	ประเภทของ โรงงาน/อาคาร หรือ (ชนิด/ค่า)	ประเภทของ โรงงาน/อาคาร หรือ (ชนิด/ค่า)			
1/6/2558	12.3	57.00	52.15	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2/6/2558	9.6	30.00	37.05	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3/6/2558	11.2	60.00	57.00	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4/6/2558	9	43.00	40.85	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
5/6/2558	10.7	48.00	43.70	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6/6/2558	10.5	42.00	39.60	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
7/6/2558	10.9	60.00	57.00	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8/6/2558	9.5	33.00	37.05	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
9/6/2558	10.4	42.00	39.60	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10/6/2558	11.6	57.00	54.15	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
11/6/2558	10.3	43.00	40.85	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12/6/2558	10.3	40.00	38.00	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13/6/2558	10.2	37.00	35.15	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14/6/2558	9.9	44.00	41.80	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15/6/2558	10.4	48.00	45.60	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16/6/2558	8.7	54.00	51.30	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17/6/2558	9	50.00	49.40	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18/6/2558	9.1	50.00	49.40	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19/6/2558	8.2	49.00	48.55	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20/6/2558	8	57.00	54.15	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21/6/2558	8	42.00	39.60	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22/6/2558	11.3	109.00	103.55	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23/6/2558	8.7	46.00	43.70	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24/6/2558	8.1	53.00	50.85	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25/6/2558	8	51.00	48.45	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26/6/2558	10.5	58.00	54.60	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27/6/2558	5.4	54.00	51.30	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28/6/2558	8.1	39.00	37.05	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29/6/2558	9.5	61.00	57.55	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30/6/2558	9.00	65.00	60.75	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
รวม	286.50	1657.00	1574.15											

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม ดังนี้


หมายเหตุ ๑. ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลเฉพาะในกรณีที่สถิติและข้อมูลนี้มา ในแต่ละวัน

๒. ในการดำเนินงานบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องวัดค่าคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่เกี่ยวกับผลการบำบัดน้ำเสียที่ตรวจวัดและทั้งการสุ่มเก็บเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าถาดบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลที่เป็นจริง

นางสาว นิธิมา หงษ์ชัย เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานแห่งนี้เป็นรอง

(ผู้ดำเนินการปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน)




แบบบันทึกการและยึดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ถนน รามรุธิท 200 ปี ตำบล ปัตตอง อำเภอ กะปง จังหวัด ยะลา
โทรศัพท์ 076-682825-6 โทรสาร 076-682857 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะดเค เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 1/2557 (17 มกราคม 2557) ใบ 0.6 ออกให้โดย เทศบาลเมืองปัตตอง หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดเค

เลขที่ 81 ถนนรามรุธิท 200 ปี ตำบลปัตตอง อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต 83150 โทรศัพท์ 076 682-825 โทรสาร 076-682-827

THE DECK

ที่ DECK 001/007/2568

วันที่ 13 สิงหาคม 2568

นี้ของ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตอง
ซึ่งส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๑ และ ทส.๒) จำนวน 2 ฉบับ

ด้วยทางอาคารชุด THE DECK ได้รับหนังสือแจ้งจากทางเทศบาลเมืองปัตตอง เรื่องการจับใบสถิติข้อมูลการ
จัดทำบันทึกการและยึดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของระบบ
เสนอแนะให้พนักงานท้องถิ่นเดือนละครั้ง นั้น

บันทึกทางอาคารชุด THE DECK ได้รวบรวมข้อมูลส่งตั้งพร้อมจัดทำรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตาม
แบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ให้กับเทศบาลเมืองปัตตอง เพื่อพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้จัดทำแผนที่และข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียปฏิกูลตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ไม่ครอบคลุมพื้นที่และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาดังกล่าวหรือตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดยังไม่ดี ให้แบบแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดทุกวันยกตามหาว่ามีค่าที่ต่ำกว่าขีดจำกัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าทุกวันที่มีสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



นาย ชัยภัทร อินทร์สุวรรณ
(หัวหน้างานอาคาร)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 172567 หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....เทศบาลเมืองปาดัง

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะมด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 81 หมู่ที่ : -
 ถนน : ราษฎร์ศุภกิจ 200 ปี แขวง/ตำบล : ปัตตอง เขต/ตำบล : กะทู้
 จังหวัด :ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076682825 โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองของกำเนิดมลพิษ

ประเภทกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 270
 สิ่งก่อ : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2557 ออกให้โดย : เทศบาลปัตตอง นครนายก : วว/คดปบปบ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ในอนุญาตเลขที่ _____ นครนายก _____
 ออกให้โดย _____

2. มุ่งเน้นกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (กะ)
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบบเติมอากาศ
 [X] เครื่องสูบน้ำ [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [X] เครื่องสูบละกอบ [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (กะ)

(5) วิธีจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 252.200 หน่วย
 (2) ปริมาณน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,854.000 ลบ.ม.
 (3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,761.300 ลบ.ม.
 (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
 [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
 [] ไม่ระบายเลย ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 เครื่องสูบละกอบ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุสราคร และเมฆทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าพ่อหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ที่ได้รับแจ้ง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ขยะมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดห้ามนำกากหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการปฏิบัติงานมาโดย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ถนน รามรุจิรวิศ200ปี ตำบล ปากอง อำเภอ กะปง จังหวัด ยุกเกต
โทรศัพท์ 076-68285-6 โทรสาร 076-682857 มีนิติบุคคลอากรผูก ดะเดดเค เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทกิจการประยาท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 1/2557 (17 มกราคม 2557) ใบ อ.6 ออกให้ด้วย เทศบาลเมืองป่าตอง หมดอายุ ในปี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ที่ DECK 001/008/2568

8952 7445 01 11

เรื่อง รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปัตทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานขอระบบกับดักเชื้อ (แบบ ทส.๑ และ ทส.๒) จำนวน 2 ฉบับ

ด้วยสาเหตุทางชุด THE DECK ได้รับหนังสือแจ้งจากทางเทศบาลเมืองปาดัง เนื่องการค้นพบผลิตภัณฑ์หรือผลการ
จัดทำที่มีผลกระทบต่อและภาวะงานสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลปาดังเกี่ยวกับตัวข้าราชการสุภาพการทำงานระบบ
เสนอต่อเจ้าพนักงานทั้งกับเดิมและครั้ง นั้น

บัดนี้ทางศาลาพุทธ THE DECK ได้รวบรวมข้อมูลเข้าเป็นหนังสือจัดทำรายงานประจำปีแล้ว สิ่งแรกที่เรา
พบ พท. ๑ และแบบ พท. ๒ เป็นที่ปรึกษาแล้ว จึงขอจัดส่งแบบ พท. ๑ และ พท. ๒ ให้กับสมาคมเมื่อปีต่อไป เพื่อพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ซึ่งเรียนมาเพื่อไปวัดที่จำรวนา

วัน เดือน ปี	ข้อมูลข้อมูลทั่วไปจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ มลพิษ จาก แหล่งกำเนิด ที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม (ตาม ม.1)	ปริมาณ มลพิษ จาก แหล่งกำเนิด ที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม (ตาม ม.1)	ลักษณะของพื้นที่
	ประเภทของ แหล่งกำเนิด (ตาม ม.1)	ประเภทของ แหล่งกำเนิด (ตาม ม.1)	ประเภทของ แหล่งกำเนิด (ตาม ม.1)	ประเภทของ แหล่งกำเนิด (ตาม ม.1)	ประเภทของ แหล่งกำเนิด (ตาม ม.1)	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ						ปริมาณ มลพิษ จาก แหล่งกำเนิด ที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม (ตาม ม.1)			
						การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ				
วัน เดือน ปี	ประเภทของ แหล่งกำเนิด (ตาม ม.1)	ประเภทของ แหล่งกำเนิด (ตาม ม.1)	ประเภทของ แหล่งกำเนิด (ตาม ม.1)	ประเภทของ แหล่งกำเนิด (ตาม ม.1)	ประเภทของ แหล่งกำเนิด (ตาม ม.1)	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ปริมาณ มลพิษ จาก แหล่งกำเนิด ที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม (ตาม ม.1)	ปริมาณ มลพิษ จาก แหล่งกำเนิด ที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม (ตาม ม.1)	ลักษณะของพื้นที่
1/8/2558	8.3	91.00	56.45	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
2/8/2558	7.5	33.00	31.35	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
3/8/2558	7.2	37.00	35.15	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
4/8/2558	7.8	41.00	38.55	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
5/8/2558	7.1	40.00	38.00	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
6/8/2558	9.1	41.00	38.95	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
7/8/2558	8.5	52.00	49.40	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
8/8/2558	8.2	40.00	38.00	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
9/8/2558	7.1	44.00	41.80	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
10/8/2558	8.5	61.00	57.55	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
11/8/2558	7.5	59.00	56.05	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
12/8/2558	7.9	37.00	35.15	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
13/8/2558	7.5	41.00	38.95	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
14/8/2558	8.8	45.00	42.75	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
15/8/2558	9	33.00	31.35	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
16/8/2558	7.1	40.00	38.00	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
17/8/2558	7.6	43.00	40.85	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
18/8/2558	7.5	44.00	41.80	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
19/8/2558	6.6	111.00	105.45	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
20/8/2558	7.3	48.00	45.60	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
21/8/2558	7.5	46.00	43.70	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
22/8/2558	7.0	48.00	45.60	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
23/8/2558	7.6	43.00	40.85	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
24/8/2558	8.2	53.00	50.35	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
25/8/2558	7.8	49.00	46.55	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
26/8/2558	7.7	43.00	40.85	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
27/8/2558	7.7	42.00	39.90	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
28/8/2558	7.5	41.00	38.95	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
29/8/2558	7.2	36.00	34.20	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
30/8/2558	8.1	48.00	45.60	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
31/8/2558	7	40.00	38.00	รวม	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พื้นที่
รวม	244.80	1470.00	1396.50												

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานต่าง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้ทราบถึงสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ผลิตและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่าขีดความสามารถที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แนบเอกสารตรวจวัด

คุณภาพน้ำซึ่งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปในกรณีสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



นาย ชื่นกักร ชื่นกักร (หัวหน้าช่างอาคาร)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ในสมุดบัญชีที่ 1/2557

ขอแก้ไขโดย.....

ผู้รับแจ้งให้มีการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ในสมุดบัญชีที่.....

ขอแก้ไขโดย.....

ผู้รับแจ้งให้มีการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

(ผู้จัดการนิคม)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	244,800 หน่วย	
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,470,000 ลบ.ม.	
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,396,500 ลบ.ม.	
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน	
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์)	วัน
	[] ไม่ระบายเลย	ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้		
1.		
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ	
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ	
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ	
เครื่องสูบลอย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ	
(7) ปริมาณตะกอนล้นเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด	0.00 กิโลกรัม	
(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข		

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้จัดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเคหะเดชา
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 81 หมู่ที่ : -
 ถนน : ราษฎร์วิเศษ 200 ปี แขวง/ตำบล : ป่าทอง เขต/ตำบล : กะทู้
 จังหวัด :ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076682825 โทรสาร : -
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 270
 สิ่งกีด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2557 ออกให้โดย : เทศบาลป่าตอง หมดอายุ : ๖๖/๑๑/๒๕๖๒

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
 [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [X] เครื่องสูบลอย [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ [] อื่นๆ


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของงานประจำปีแล้ว

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แปลงกันเนคมณฑลพิน คืออยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ถนน รพฐ.อุทธรณ์ 1 ตำบล ปาดอง อำเภอ กระบุรี จังหวัดภูเก็ต โทรที่ 076-682855-6 โทรสาร 076-682857 มีนิติบุคคลอาควูด เดอะสแคว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งเป็นเดิมพันประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น

๑. เสนอแนะเขตที่ 1/2557 (17 มกราคม 2557) ใน จ.6 ออกให้โดย เทศบาลเมืองป่าตอง หมวดชายฝั่ง

ผู้ที่มีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



DECK 001/009/2568

วันที่ 14 ตุลาคม 2568

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของหน่วยงานด้านเสียง ประจำปี ๒๕๖๕
เรียน นายกฤษณพงศ์ศรีเมืองประดัง
ผู้ซึ่งส่งด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านเสียง (แบบ พสอ. และ พสข.) จำนวน 2 ฉบับ

ด้วยทฤษฎีชุด THE DECK ได้รับหนึ่งเสียงจากทางเทศบาลเมืองปาดัง ของการจัดเก็บภาษีขึ้นถาวร จัดทำที่ราคาดึงดูดและขายส่งปลาทั้งของระบบบ้านค้าปลีกจำหน่ายตามศูนย์การทำงานของบริษัท แดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ละครั้ง นั้น

แต่มีทางออกชุด THE DECK ให้รวมกันอยู่ตั้งแต่หนึ่งข้อถึงห้าข้อทำรายการไปจะง่ายขึ้น ขยายเป็น ๕๖๖ ตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ เป็นวิธีเรียกแล้ว จึงหัดตั้งแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ให้กับทนายเองดีกว่า เพื่อพิจารณาว่าดำเนินการในส่วนนี้ด้วยหรือไม่

จึงเขียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ร.น. ค.บ. ๒	ปริมาณการไหล โดยอิสระ รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่ ไหลจากบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่ รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	การรวมน้ำ ที่จากบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่ รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่รวมเข้าในบ่อน้ำเดิม											ปริมาณน้ำที่รวมเข้าในบ่อน้ำเดิม	ปริมาณน้ำที่รวมเข้าในบ่อน้ำเดิม	ปริมาณน้ำที่รวมเข้าในบ่อน้ำเดิม
						การรวมน้ำที่จากบ่อน้ำเดิม													
						รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)	รวมเข้าในบ่อน้ำ เดิม (ลบ.ม.)			
1/8/2558	7.3	38.00	36.10	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า		
2/8/2558	8.9	46.00	43.70	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
3/8/2558	7	44.00	41.80	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
4/8/2558	8.3	37.00	35.15	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
5/8/2558	7	36.00	34.20	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
6/8/2558	7.4	44.00	41.80	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
7/8/2558	7.1	39.00	37.05	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
8/8/2558	7.1	36.00	34.20	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
9/8/2558	7	36.00	34.20	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
10/8/2558	7.9	43.00	40.85	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
11/8/2558	7.3	40.00	38.00	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
12/8/2558	8.7	34.00	32.30	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
13/8/2558	7.5	38.00	36.10	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
14/8/2558	8.7	39.00	37.05	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
15/8/2558	7.1	35.00	33.25	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
16/8/2558	10.7	36.00	33.25	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
17/8/2558	9.8	35.00	33.25	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
18/8/2558	10.1	41.00	38.95	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
19/8/2558	10.4	41.00	38.95	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
20/8/2558	10.1	38.00	36.10	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
21/8/2558	10.3	46.00	43.70	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
22/8/2558	10.1	37.00	35.15	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
23/8/2558	10	44.00	41.80	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
24/8/2558	11.2	46.00	43.70	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
25/8/2558	10.4	45.00	42.75	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
26/8/2558	9.3	50.00	47.50	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
27/8/2558	10.9	53.00	50.35	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
28/8/2558	9.3	47.00	44.85	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
29/8/2558	9.7	41.00	38.95	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
30/8/2558	9.1	40.00	38.00	รวมเข้า	ไม่ได้รับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	รวมเข้า	
รวม	262.00	1224.00	1162.80																

ได้จัดทำบันทึกและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ไม่กระทบสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



นาย ชัยภัทร อิมพัลล์วรรณ
(หัวหน้าช่างอาคาร) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 12567 ลงนามโดย.....หมดยา

ออกให้โดย.....เขตเทศบาลเมืองปาดัง.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดยา

ออกให้โดย.....

(ผู้จัดการพิเศษ)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดละแวก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 81 หมู่ที่ : -
 ถนน : ราษฎร์วิถี 2005 แขวง/ตำบล : ป่าตอง เขตตำบล : กะลุ
 จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 07-6882825 โทรสาร : -
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบด้วยประเภท : อาคารชุด

ประมาณหย่อม : ประมาณ ๗ ตั้งแต่ 100 หย่อมไปถึง 500 จำนวนห้อง : 270

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (กม) : 1/2557 ออกให้โดย : เทศบาลเมือง นครนายก : วร/ดต/ป/ป/ป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ไปอนุญาตเลขที่ _____ นครนายก _____
 ออกให้โดย _____

2. ผู้ดูแลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโม่ง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (กะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
 [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [X] เครื่องสูบลำโพง [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	262.000 หน่วย	
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,224.000 ลบ.ม.	
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,162.800 ลบ.ม.	
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน	วัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	
	[] ไม่ระบายเลย	

ปริมาณ หน่วย
 0.000 กิโลกรัม

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลำโพง	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้จ้าง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำกับผิดหรือรายงาน
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
 หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังอยู่เลขที่ ๘1 หมู่ที่ ๒ ถนน รามรุจิรทิศ ๒๐๐ ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๖-๘๘๒๕-๖ โทรสาร ๐๖-๘๘๒๕๗ มี นิตบุคคณาการชุด เดอะเดค เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 1/2557 (17 มกราคม 2557) ใบ ๘.๖ ออกให้โดย เทศบาลเมืองป่าตอง หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



นิตบุคคณาการชุด เดอะ เดค

แผนที่ ๘1 ถนนรามรุจิรทิศ 200 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทรศัพท์ 076-682-425 โทรสาร 076-682-027

ที่ DECK 0010102568

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568


เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘
เรียน นายแพทย์มนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ พธ.๑ และ พธ.๒) จำนวน 2 ฉบับ

ด้วยทางอาคารชุด THE DECK ได้รับหนังสือแจ้งจากทางเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งทางเราจัดเป็นสถิติข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมจัดทำรายงานสรุปการทำงานแสดงระบบเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นสืบและครั้ง นั้น

บัดนี้ทางอาคารชุด THE DECK ได้รวบรวมข้อมูลสร้างต้นฉบับพร้อมจัดทำรายงานสรุปประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามแบบ พธ.๑ และแบบ พธ.๒ เป็นเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแบบ พธ.๑ และ พธ.๒ ให้กับเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่มีเกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



วัน เดือน ปี	วิธีและข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยา											ปริมาณ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจาก ระบบนิเวศน์ที่ได้รับผลกระทบ	ปริมาณการปล่อย และผลกระทบ	รายละเอียดข้อมูล			
	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	การคำนวณความเสี่ยง											
						ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย				ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	
ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	การประเมินค่า	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย	ปริมาณการปล่อย					


ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปฏิกูลตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลให้ในตาราง

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีการติดตั้งเครื่องวัดค่าต่างๆที่เกินมาตรฐาน ให้แนบเอกสารตรวจวัดค่า

คุณภาพน้ำทั้งที่ปฏิบัติงานตามทราบบนโต๊ะที่ตรวจวัดและค่าการสูญเสียเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการดำเนินงานนี้ทั้งสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



(ผู้จัดทำสถิติ/เอกสาร)

นาย ชัยภัทร อิมพัทธ์สุวรรณ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(หัวหน้าช่างอาคาร)
ใบอนุญาตเลขที่/2567หม่อมราชวงศ์
ขอแก้ไขโดย.....ให้ทราบบนโต๊ะที่.....ผู้รับจ้างให้กรอกที่บำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หม่อมราชวงศ์
ขอแก้ไขโดย.....

(4) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการไหลทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน	260,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,552,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,474,400 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลม	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด	0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุณหภูมิ และแนวทางแก้ไข	

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่เจตนาละเมิดสิทธิของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต่อระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะเคค

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังต่อไปนี้ : 81

พื้นที่ : -

ชื่อย : -

ถนน : ราษฎร์วิถี 200 ปี

เขต/ตำบล : กะพู่

จังหวัด :ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076682825

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง : 270

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2557

ออกให้โดย : เทศบาลเมือง

หมายเลข : วว/คต/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำเสนอในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ในอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

2. ผู้เผยแพร่ระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อบำบัดชีวภาพ (Activated Lagoon หรือ AL)

ความเข้มข้นในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องยก/ขนถ่ายน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะคด
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 81 หมู่ที่ : - ซอย : -
 ถนน : ราษฎร์รังสิต 200 ปี แขวง/ตำบล : ป่าสอง เขต/ตำบล : กทม
 จังหวัด : สุโขทัย โทรศัพท์ : 076682825 โทรสาร : -
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง : 270
 สิ่งกีด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถาวร) : 1/2557 ออกให้โดย : เทศบาลเมือง พมออายุ : วว/ดว/ปป/ป
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ขอแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ พมออายุ _____
 ออกให้โดย _____


วัตถุประสงค์การบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 0.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ [X] แบบต่อเนื่อง ☐ [] แบบไม่ต่อเนื่อง (กะ)
 - ☒ [X] เครื่องสูบน้ำ ☐ [] ระบบเติมอากาศ
 - ☐ [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 - ☒ [X] เครื่องสูบละกอน ☐ [] สีนํ้า
 - ☐ [] อื่นๆ ☐ [] อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไปรายงานตามตาราง ดังนี้
 หมายเหตุ ๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่สถิติและข้อมูลสมบูรณ์ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัด
 คุณภาพน้ำทั้งที่ตรวจแยกตามพหุวิธีที่ตรวจวัดและทำการสุ่มเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการเก็บสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



นาย จินพัชร อินทร์สุวรรณ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (หัวหน้าช่างอาคาร)
 ใบอนุญาตเลขที่ 1/2557 พมออายุ
 ออกให้โดย เทศบาลเมืองปาดอง
 ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ พมออายุ
 ออกให้โดย

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคาร)


วัน เดือน ปี	ปริมาณน้ำเสียรวม รวมค่าเผื่อน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำเสีย ในชุดกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดน้ำ เสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ตัน/วัน)	การตรวจวัด ที่ทางออก บำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำ (รวมค่าเผื่อน้ำ รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่จากทาง ที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)	การกำจัดของเสียตามปริมาณน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่ไม่ ถึงจุด (ตัน/วัน)	ปริมาณกากตะกอน และ น้ำกากส่า รวม (ตัน/วัน)	หมายเหตุ	
						รวมตามปริมาณ น้ำเสีย (ตัน/วัน)	น้ำเสียรวม (ตัน/วัน)	น้ำเสียรวม (ตัน/วัน)	น้ำเสียรวม (ตัน/วัน)	น้ำเสียรวม (ตัน/วัน)	น้ำเสียรวม (ตัน/วัน)	น้ำเสียรวม (ตัน/วัน)	น้ำเสียรวม (ตัน/วัน)				
1/12/2558	8.1	81.00	57.95	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2/12/2558	8	82.00	58.90	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3/12/2558	8.2	60.00	57.00	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4/12/2558	9.5	74.00	70.30	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
5/12/2558	6.2	49.00	39.00	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6/12/2558	10.3	56.00	53.20	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
7/12/2558	7.8	82.00	58.90	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8/12/2558	8	53.00	50.35	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
9/12/2558	8.1	49.00	46.55	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10/12/2558	8	62.00	58.90	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
11/12/2558	7.9	58.00	55.10	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12/12/2558	8.3	53.00	50.35	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13/12/2558	7.8	48.00	45.00	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14/12/2558	8.3	62.00	58.90	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15/12/2558	8	62.00	58.90	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16/12/2558	7.8	61.00	57.95	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17/12/2558	8.8	57.00	54.15	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18/12/2558	8.8	56.00	53.20	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19/12/2558	8.1	53.00	50.35	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20/12/2558	8	57.00	54.15	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21/12/2558	8.1	58.00	55.10	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22/12/2558	7.9	54.00	51.30	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23/12/2558	7.6	64.00	60.80	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24/12/2558	7.5	82.00	58.90	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25/12/2558	8.9	54.00	50.80	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26/12/2558	9	66.00	62.70	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27/12/2558	8.1	61.00	57.95	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28/12/2558	9	89.00	84.55	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29/12/2558	8.4	57.00	54.15	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30/12/2558	8.5	60.00	57.00	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
31/12/2558	8.5	57.00	54.15	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
รวม	254.50	1838.00	1744.20														

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



นาย ชินภัทร จันทวิวัฒน์
(หัวหน้าช่างอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่1/2557..... นมดอญ
ออกให้โดย.....เทศบาลเมืองลำปาง.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... นมดอญ

ออกให้โดย.....

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคาร)

(4) แหล่งจ่ายน้ำทั้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(4) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบบบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัทธิภาพที่ใช้

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

เครื่องสูบลม

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) บั๊กหลุม และแนวทากักเก็บ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน

โดยไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะเอก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 81

ถนน : ราษฎร์ศุภกิจ 200 ปี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 270

สิ่งได้ : เอกชน


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2557

ออกโดย : เทศบาลเมือง

นาย : นาย : วว/๑๓/๒๒๒๒

ในการนี้ ข้าราชการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำไปตรวจตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง จัไม่/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องสูบน้ำ/หมั่นน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องสูบน้ำ/หมั่นน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

ส่วน
การติดตั้ง

บันทึกผลการติดตั้ง

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งชื่อ (CM)

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งชื่อ (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค FCP - 1 เดือน

รหัสงาน	FA/FCP-Me
รหัสเครื่องจักร	FIRE ALARM CONTROL PANEL
เลขที่ใบงาน	PM250700033
วันที่ปฏิบัติงาน	11/07/2025
ชื่อช่าง	A 1 ส่วนงาน A1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ FCP	✓			
4	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ SOCKET สาย	✓			
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองไฟ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสำรองไฟ 224...VAC				
6	ทดสอบ FUNCTION การทำงานของ FCP	✓			
7	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No2...124...VDC				
	No1...124...VDC				
	ตรวจสอบค่าแรงดัน BATTERY...12...VDC				
	รวม...24.8...VDC				
8	ตรวจสอบสัญญาณ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
9	ตรวจสอบสัญญาณ SHOWING FCP	✓			
10	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pin fire alarm control panel

ส่วน

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบระบบ FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOST CABINET B 1-7
เลขที่ใบงาน	PM250700022
วันที่ปฏิบัติงาน	07/07/2025
ชื่ออาคาร	B ALL (ส่วนกลางB) โนนฯ โนนฯ ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	
	ตู้ Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจสอบความพร้อมระบบ	✓		
2	ตรวจสอบสายไฟ	✓		
3	ตรวจสอบ (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓		
4	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓		
5	ตรวจสอบความพร้อมอาคาร	✓		

รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน

1. ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลการตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด: โปรดแจ้งข้อมูล

สถานะ: ปกติ

คำแนะนำ: -

การแก้ไข: -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนดเวลา

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนดเวลา (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบระบบ FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOST CABINET A 1-7
เลขที่ใบงาน	PM250700021
วันที่ปฏิบัติงาน	07/07/2025
ชื่ออาคาร	A ALL (ส่วนกลางA) โนนฯ โนนฯ ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	
	ตู้ Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจสอบความพร้อมระบบ	✓		
2	ตรวจสอบสายไฟ	✓		
3	ตรวจสอบ (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓		
4	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓		
5	ตรวจสอบความพร้อมอาคาร	✓		

รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน

1. ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลการตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด: โปรดแจ้งข้อมูล

สถานะ: ปกติ

คำแนะนำ: -

การแก้ไข: -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนดเวลา

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนดเวลา (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการผิดปกติ	
1	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			

วันที่ปฏิบัติงานที่บันทึก

โดยผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIRE PUMP

สถานะ

ความดัน

การแจ้งเตือน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

ปฏิบัติงานตามคู่มือ (SOP)

□

ปฏิบัติงานตามคู่มือ (SOP)

PLUS+

บริษัท พัสท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัดตั้ง FRP - หัก

รหัสงาน	FRP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250700002
วันที่ปฏิบัติงาน	10/07/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB1 โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการผิดปกติ	
ENGINE					
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง... 5.5... ลิตร				
5	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและ PUMP	✓			
	ความดัน... 2000... PSI				
	แรงดันไฟฟ้า... 5.5... PSI				
	แรงดันไฟฟ้า... 5.5... PSI				
	แรงดันไฟฟ้า... 40... PSI				
	จำนวนการทำงาน... 363.37... ชม				
	แรงดันไฟฟ้า... 150... PSI				
	จำนวนชั่วโมง... 63... F				
	แรงดันไฟฟ้า... 0.5... บาร์				
6	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL START	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	ไม่ใช้	รายการอื่น	
1	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PIV	✓			
3	ตรวจสอบชุดปั๊มน้ำ	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ส่วนนี้

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIRE PUMP

สถานที่ ปกติ

ผู้ควบคุม

การปฏิบัติงาน ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเช็ค FPE - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25070003
วันที่ปฏิบัติงาน	17/07/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนละบี้ ลิฟท์ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	รายการอื่น	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น... 520 ลิตร				
3	ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง... 5.5 PSI				
	แรงดันน้ำหล่อเย็น... 5.5 PSI				
	วัดระดับน้ำจี้... 40 PSI				
	แอมป์คอร์ท... 0.5... แอมป์				
	ชั่วโมงการทำงาน... 363.37... ชม				
	วัดระดับน้ำจี้... 150 PSI				
	อุณหภูมิห้องเย็น... 63... F				
	ความเร็วรอบ... 2000... RPM				
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน PUMP	✓			
6	ตรวจสอบชุดสายพาน	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ	✓			
9	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจสอบสายพาน	✓			
11	ตรวจสอบความดันน้ำของชุด BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบชุดสายพาน	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำจี้	✓			
CONTROL					

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรงตรงตรง FRP - ห้องพักร

รหัสงาน

FRP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250700004

วันที่เปิด

24/07/2025

ชื่ออาคาร

B | 1 | ส่วนล่าง 1 | โถง | โถง | PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการเสีย	
	Control				
1	ตรวจสอบสวิตช์ทั้งหมด	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓			
	PHONE				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าของ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบสายดิน	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบระบบควบคุมรวม	✓			
5	ตรวจสอบสภาพเครื่องวัด	✓			
6	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน 500... 500... 500...				
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดและ Pump	✓			
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน 150... PSI				
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน 0.5... แอมป์				
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน 5.5... PSI				
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน 63... F				
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน 40... PSI				
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน 2000... RPM				
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน 5.5... PSI				
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน 0.0... มม				
9	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
10	ตรวจสอบการแจ้งเตือน Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการเสีย	
11	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
12	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
13	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			

วันที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

วันที่ปฏิบัติงาน PM FIRE PUMP

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
3	ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. ผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด: PM FIRE PUMP

สถานะ

ตำแหน่ง

การบันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ FPO - ชั้น 5

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25070005
วันที่ปฏิบัติงาน	31/07/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง1 โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
2	ตรวจสอบเครื่อง PUMP	✓			
3	ตรวจสอบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 40... PSI				
	อุณหภูมิของน้ำ 63... F				
	ปริมาณการไหลผ่าน 0... ซม.				
	วัดแรงดันน้ำออก 150... PSI				
	แอมป์ไฟฟ้า 0.5... แอมป์				
	แรงดันน้ำที่ออก 5.5... PSI				
	ความเร็วรอบ 2000... RPM				
	แรงดันน้ำที่เข้าปั๊ม 5.5... PSI				
5	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
6	ตรวจสอบสถานะ	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบสถานะ	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำที่เข้าปั๊ม 500... ลิตร				
11	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
12	ตรวจสอบสถานะ	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ BATTERY	✓			
CONTROL					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการเสีย
	R...8.2...แอมป์			
	S...8.0...แอมป์			
	T...7.8...แอมป์			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ผู้ดูแล บาดาล

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm jocky pump

สารพัด

ค่าเบี่ยง

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CA)

PLUS+

บริษัท พัด หรือเพอร์รี่ จำกัด
ต.บางพลีใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250700010
วันที่ปฏิบัติงาน	31/07/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...140...PSI			
2	ตรวจสอบการไหลเวียน PUMP	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
4	ตรวจสอบการไหลเวียนของ MOTOR	✓		
5	ตรวจสอบการไหลเวียน MOTOR	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...40...PSI			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set...9...แอมป์			
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	ST...405...โวลต์			
	RS...405...โวลต์			
	TR...406...โวลต์			
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
5	ตรวจสอบการตั้งค่าการตั้งค่า Control	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓		
9	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓		

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ B - ชั้น 8

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250700006
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2025
ชื่ออาคาร	B (1) ส่วนกลาง โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการ	
CONTROL					
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบการสแต	✓			
	T... 7.7... แอมป์				
	S... 7.5... แอมป์				
	R... 7.7... แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบระดับ	✓			
	RS... 400... โวลต์				
	ST... 399... โวลต์				
	TR... 399... โวลต์				
7	ตรวจสอบการ Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set ...9... แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำ 150... PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการผิดปกติ	
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ Motor... 40... PSI				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน
1. ช่างไฟฟ้า

รายชื่อช่างที่ตรวจสอบ
1. ช่างไฟฟ้า

หมายเหตุ
ตรวจสอบ PM JOCKY PUMP
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2. ปฏิบัติงานยังไม่เสร็จสิ้น (OK)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	ฮกการเมือ	
	R.S. 400 โต้ตั้ง				
	T.R. 399 โต้ตั้ง				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ผู้ดูแล บาดูพร

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นายณพ

รายละเอียด PM JOCKY PUMP

ตามพร

ท่านนาย

การบันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงขีด (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อุปกรณ์	
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบระบบ

2. ตรวจสอบการทำงานของ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM JOCKY PUMP

สถานะ ปกติ

ความดัน

การปฏิบัติงาน ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ส จำกัด
อาคารพาณิชย์ 8 - ชั้น 8

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25070008
วันที่ปฏิบัติงาน	17/07/2025
ชื่ออาคาร	8 ส่วนละออง โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อุปกรณ์	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
2	ตรวจสอบจุดยกเกาหลู Control	✓			
3	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
4	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S.T...408...โวลต์				
	R.S...408...โวลต์				
	T.R...408...โวลต์				
5	ตรวจสอบการยกเกาหลู Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T...79...แอมป์				
	R...79...แอมป์				
	S...79...แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบแรงดันออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันออก...150...PSI				
2	ตรวจสอบการไหลเวียน PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันเข้า...0...PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเสีย	
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...40...PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า

ชื่อผู้ควบคุมงาน

นายสมชาย

นายสมชาย PM JOCKY PUMP

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CAO)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรังสิต ๑ : ๕๖๖

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250700009
วันที่ปฏิบัติงาน	24/07/2025
ชื่ออาคาร	B11 ส่วนห้องพัก โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเสีย	
	CONCRETE				
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S.T...400...โวลต์				
	R.S...400...โวลต์				
	T.R...405...โวลต์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของ Control	✓			
6	ตรวจสอบค่า Show	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบค่าของ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบการไหล	✓			
	S...78...แอมป์				
	T...80...แอมป์				
	R...82...แอมป์				
	MOTOR RUN				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...150...PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราเครื่องหมาย FCP - 1 เดือน

รหัสงาน	FAFCP-Me
รหัสเครื่องจักร	FIRE ALARM CONTROL PANEL
เลขที่ใบงาน	PM250800029
วันที่ปฏิบัติงาน	08/08/2025
ชื่ออาคาร	A 1 ส่วนกลาง โถง ไม่ระบุ พื้นที่ A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการอื่น	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานชุด FCP	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ FCP	✓			
3	ตรวจสอบเสียงเตือน (LCD DISPLAY)	✓			
4	ตรวจสอบไฟ SHOWING FCP	✓			
5	ตรวจสอบสัญญาณสัญญาณไฟ	✓			
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
7	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY ...275...VDC				
	รวม ...27...VDC				
	No2 ...13.5...VDC				
	No1 ...13.5...VDC				
8	ตรวจสอบจอ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
9	ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง	✓			
	ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง ...228...VAC				
10	ตรวจสอบจุดต่อ และ SOCKET งาน	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. วิธีการ ส่วนอื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIRE ALARM CONTROL PANEL

ส่วนที่

ปีที่

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราเครื่องหมาย SM - 1 เดือน

รหัสงาน	FASMA-Me
รหัสเครื่องจักร	SMOKE DETECTOR ชุด
เลขที่ใบงาน	PM250700032
วันที่ปฏิบัติงาน	11/07/2025
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนกลาง โถง ไม่ระบุ ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการอื่น	
	Smoke Detector				
1	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
2	ตรวจสอบ (สัญญาณ) การทำงาน	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณ	✓			
4	ตรวจสอบอุปกรณ์	✓			
5	ตรวจสอบความคงทน	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. วิธีการ ส่วนอื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm smoke ชุด

ส่วนที่

ปีที่

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กระทรวงดิจิทัลฯ MDO - 1 เดือน

รหัสงาน

FA/MOD-MK

รหัสเครื่องจักร

MODULE ADDRESS ชุดตัว

เลขที่ใบงาน

PM250800030

วันที่ปฏิบัติ

08/08/2025

ชื่ออาคาร

A | ALL | ส่วนซ่อมฯ | โถงฯ | โถงฯ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	
	PM Module			
1	ตรวจสอบสภาพ	✓		
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
3	ตรวจสอบ (ถ้ามี) การทำงาน	✓		
4	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. พิชัยกร ชวนชื่น

ชื่อหัวหน้าช่างผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

หมายเลขเช็ค PM MODULE ADDRESS

สถานะ

สถานะ

สถานะ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

สถานะ

สถานะ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOST CABINET B 1:7
เลขที่ใบงาน	PM250800007
วันที่ปฏิบัติงาน	04/08/2025
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง B โถงฯ โถงฯ ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเสีย	
1	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓			
2	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓			
3	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓			
4	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓			
5	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบความพร้อม

ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIRE HOST CABINET B1:7

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมบันทึกผล (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOST CABINET A 1:7
เลขที่ใบงาน	PM250800006
วันที่ปฏิบัติงาน	04/08/2025
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนกลาง A โถงฯ โถงฯ ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเสีย	
1	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓			
2	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓			
3	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓			
4	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓			
5	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบความพร้อม

ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIRE HOST CABINET A1:7

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมบันทึกผล (CM)

PLUS+

บริษัท พัสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ FRP - ชั้น 11

รหัสฐาน	FF/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250800017
วันที่ปฏิบัติงาน	07/08/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อาการผิดปกติ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
2	ตรวจสอบหัวปั๊ม PUMP	✓			
3	ตรวจสอบท่ออากาศใต้	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันถังเก็บ	✓			
5	ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง...520...ลิตร				
6	ตรวจสอบค่าความแรงดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศใต้	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจสอบระบบจ่ายควบคุม	✓			
10	ตรวจสอบสภาพเครื่องวัด	✓			
11	ตรวจสอบสายพาน	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของระบบ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำ...150... PSI				
	แรงดันน้ำถังเก็บ... 5.5... PSI				
	วัดแรงดันน้ำ...40... PSI				
	วัดไม่ถูกต้อง... 0... มม.				
	แรงดันน้ำ... 0.5... แอมป์				
	ความเร็วรอบ... 2000... RPM				
	แรงดันน้ำถังเก็บ... 5.5... PSI				
	อุณหภูมิถังเก็บ... 63... F				
13	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
	Control				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อาการผิดปกติ	
1	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบชุดควบคุมแรงดัน	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของระบบ PRV	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบระบบ

ชื่อผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

ตรวจสอบชุด PM FIRE PUMP

สถานะ

ค่าแรงดัน

ความดันน้ำ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (OX)

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบแทน	PM250600018
วันที่ปฏิวัติ	14/08/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนสท81 ไม่ระบุ ไม่ระบุ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	สถานะ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบการไหลออกไดโอด	✓			
5	ตรวจสอบสายพาน	✓			
6	ตรวจสอบความแรงจากของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบการไหลออกไดโอด	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง... 500... ลิตร				
10	ตรวจสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำ PUMP	✓			
	แอมป์... 75... แอมป์				
	แรงดันน้ำ... 58... PSI				
	ความเร็วรอบ... 90... RPM				
	อุณหภูมิการทำงาน... 1265... °C				
	ความเร็วรอบ... 150... RPM				
	ความเร็วรอบ... 2000... RPM				
	อุณหภูมิ... 75... °F				
	แรงดันน้ำ... 72... PSI				
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
12	ตรวจสอบการไหลออกไดโอด	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
CONTROL					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	สถานะ	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
2	ตรวจสอบการไหลของน้ำ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	✓		

รวมชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. นาย ...

ชื่อผู้ควบคุมงาน

นาย ...

รวมชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

นาย ...

นาย ...

นาย ...

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (OK)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
3	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	✓			

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ส่วนเบ

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค PM-FIRE PUMP

สถานะ ปกติ

คำแนะนำ :

การบำรุงรักษา ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วพบข้อบกพร่องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ FRP - ชั้น 4

รหัสงาน	FRP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250800019
วันที่ปฏิบัติงาน	21/08/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง B1 โถงฯ โถงฯ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบสายพาน	✓			
4	ตรวจสอบความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำมัน PUMP	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
9	ตรวจสอบระบบปั๊มฉีดเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระบบปั๊มฉีดเพลิง SFO ลิตร				
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง 72...PSI				
	จุดอุณหภูมิเครื่องยนต์ 75...F				
	ความเร็วรอบ 2000...RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน 1265...ชม				
	แรงดันน้ำมันฉีดเพลิง 58...PSI				
	แอมป์มอเตอร์ 7.5...แอมป์				
	อุณหภูมิเครื่องยนต์ 150...PSI				
	อุณหภูมิเครื่องยนต์ 0...PSI				
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
12	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว	✓			
13	ตรวจสอบสภาพเครื่องสูบลม	✓			
	CONTC.				

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPB PUMP
เลขที่ใบमान	PM25080020
วันที่ปฏิบัติงาน	28/09/2025
ชื่ออาคาร	B (1) ส่วนกลาง B1 โถงฯ ปั๊มฯ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	สถานะ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุด BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบตัวควบคุม	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบชุด BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ	✓			
3	ตรวจสอบสายพาน	✓			
4	ตรวจสอบค่าความยาวของสาย BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ	✓			
6	ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ	✓			
7	ตรวจสอบระบบปั๊มน้ำเสีย	✓			
	ตรวจสอบระบบปั๊มน้ำเสียถึง...540...ลิตร				
8	ตรวจสอบค่าการทำงานของเครื่องสูบน้ำ PUMP	✓			
	ข้อมูลการทำงานของ...1265...mm				
	ตรวจสอบแรงดัน...80...PSI				
	แอมป์...75...แอมป์				
	อุณหภูมิของน้ำ...75...F				
	ความเร็วรอบ...2000...RPM				
	แรงดันน้ำที่เข้า...58...PSI				
	แรงดันน้ำที่ออก...72...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำ...150...PSI				
9	ตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ	✓			
10	ตรวจสอบตัวเครื่อง PUMP	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	สถานะ	
11	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓		
12	ตรวจสอบชุดเครื่องสูบน้ำ	✓		
13	ตรวจสอบชุด MANUAL START	✓		

รวมชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

รวมชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

วิศวกร

ช่างเทคนิค

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

□

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมเอกสาร (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
6	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำในถัง 40 PSI				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร นาย...

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด PM JOCKY PUMP

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (CAO)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 2 - ชั้น 10

รหัสงาน FP/P-W

รหัสเครื่องจักร JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน PM250800021

วันที่ปฏิบัติงาน 07/08/2025

ชื่ออาคาร B | 1 | ส่วนกลาง 81 | โถง 1 | โถง 1 | PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set 9... แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบค่า Show	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการเดิน	✓			
	S... 84... แอมป์				
	T... 80... แอมป์				
	R... 79... แอมป์				
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	TR... 405... โวลต์				
	RS... 405... โวลต์				
	ST... 405... โวลต์				
8	ตรวจสอบการเดิน Control	✓			
9	ตรวจสอบค่าของน้ำในถัง Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำในถัง	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำในถัง 140... PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			



บริษัท พัสต์ หรือฟอรัค จำกัด
ตรวจสอบเครื่อง P- ลิฟท์

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOON PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25080022
วันที่ปฏิบัติงาน	14/08/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB ไบร่ ไบร่ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR 115... PSI			
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR 10... PSI			
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
	R... 7.0... แอมป์			
	T... 7.5... แอมป์			
	S... 7.2... แอมป์			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Switch	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
	ST... 400... โวลต์			
	RS... 399... โวลต์			
	TR... 401... โวลต์			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
8	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓		
	ค่า Set... 9... แอมป์			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Stop	✓		

วันที่ส่งงานถึงผู้ปฏิบัติงาน

1. ใบปฏิบัติงาน Date

ชื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด Pin ปะจันลิ้น

ตรวจสอบ ปกติ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วันที่ส่งงานถึงผู้ปฏิบัติงาน

✓ 1. ใบปฏิบัติงานถึงผู้ปฏิบัติงาน

□ 2. ใบปฏิบัติงานถึงผู้ปฏิบัติงาน (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	ฮกการเซีย	
6	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า 0... PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อคน ส่วนนี้

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM-JOCKY PUMP

ตำแหน่ง ปกติ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ P-สันกำแพง

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25080023
วันที่ปฏิบัติงาน	21/08/2025
ชื่ออาคาร	B 1 (จากอาคาร 1) โถงๆ โถงๆ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	ฮกการเซีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
2	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T... 74... แอมป์				
	S... 74... แอมป์				
	R... 75... แอมป์				
3	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
4	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	ST... 400... โวลต์				
	TR... 399... โวลต์				
	RS... 399... โวลต์				
5	ตรวจสอบสายไฟ Control	✓			
6	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบค่า Slow	✓			
9	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...150...PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check valve	✓			
3	ตรวจสอบการสั่นของ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	ดำเนินการ	
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า 10...PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร นายพร

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด PM JOCKY PUMP

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

การบันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กระทรวงมหาดไทย

รหัสงาน	PM-J-P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250800024
วันที่ปฏิบัติงาน	20/08/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง B1 โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	ดำเนินการ	
CONTROL					
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set... 9... แอมป์				
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S.T... 404... โวลต์				
	T.R... 403... โวลต์				
	R-S... 403... โวลต์				
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
	T... 71... แอมป์				
	R... 70... แอมป์				
	S... 72... แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
	ตรวจสอบการตั้งค่า Control... 115... PSI				
2	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่า Control MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Control MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Control Motor and Pump	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารแจ้งภัย SM - 1 เดียว

รหัสงาน	FA/SM-Me
รหัสเครื่องจักร	SMOKE DETECTOR ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	PM250800031
วันที่ปฏิบัติงาน	08/08/2025
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนอาคาร โถงฯ โถงฯ ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	สถานะ	
	ชุด Smoke Detector			
1	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
2	ตรวจสอบ (ใช้กับ) การทำงาน	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ	✓		
4	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓		
5	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓		

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
1. วิศวกร ช่างไฟ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM SMOKE DETECTOR

ช่างไฟ

ช่างไฟ

ช่างไฟ

ช่างไฟ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารแจ้งภัย FCP - 1 เดียว

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FIRE ALARM CONTROL PANEL
เลขที่ใบงาน	PM250900029
วันที่ปฏิบัติงาน	12/09/2025
ชื่ออาคาร	A 1 ส่วนอาคาร โถงฯ โถงฯ โถงฯ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	สถานะ	
	Fire Alarm Control Panel			
1	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
	No1...12...VDC			
	ตรวจสอบไฟไหม้ BATTERY...12...VDC			
	วาม...24...VDC			
	No2...12...VDC			
2	ตรวจสอบ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓		
3	ตรวจสอบจุดกด และ SOCKET ภายใน	✓		
4	ตรวจสอบแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓		
	ตรวจสอบแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 220...VAC			
5	ตรวจสอบการกดปุ่มฉุกเฉินภายในตู้	✓		
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		
7	ตรวจสอบ Manual FCP	✓		
8	ตรวจสอบ SHOW FCP	✓		
9	ตรวจสอบ FUNCTION การทำงานที่ FCP	✓		
10	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓		

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ช่างไฟ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIRE ALARM CONTROL PANEL

ช่างไฟ

PLUS+

บริษัท พดัส หรือเพอร์ดี จำกัด
โครงการจัด MCO - 1 เดือน

รหัสงานFA/MCO-M

รหัสเครื่องจักรMODULE ADDRESS ชุดตัว

เลขที่ใบงานPM250900030

วันที่ปฏิบัติงาน12/09/2025

ชื่ออาคารA | ALL | ส่วนงาน | โขนง | โขนง | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	สถานะ	
	ทุก Module			
1	ตรวจสอบความพร้อมของสาย	✓		
2	ตรวจสอบ (สี) ที่เชื่อมต่อการทำงาน	✓		
3	ตรวจสอบความพร้อมของสาย	✓		
4	ตรวจสอบความพร้อมของสาย	✓		
5	ตรวจสอบความพร้อม	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. อรุณ บุญสุข

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด PW MODULE ADDRESS ชุดตัว

สถานะ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ออก (CM)

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ออก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัดตั้ง PHC - 1 เดือน

รหัสงาน

FP/PHC-M

รหัสเครื่องจักร

FIRE HOST CABINET-B 1-7

เลขที่ใบงาน

PM250900019

วันที่ปฏิบัติงาน

08/09/2025

ชื่ออาคาร

B | ALL | ส่วนกลาง(B) | โนนฯ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	สีกรมแดง	
	ตู้ Fire Host Cabinet (PHC)				
1	ตรวจสอบความพร้อมสวิตช์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ	✓			
3	ตรวจสอบ (เช็คกับ) การทำงาน	✓			
4	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจสอบความพร้อมสวิตช์	✓			

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นิตยาธิ์ นิมะ

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รวมคะแนน PHC ประจำเดือน

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัดตั้ง PHC - 1 เดือน

รหัสงาน

FP/PHC-M

รหัสเครื่องจักร

FIRE HOST CABINET-A 1-7

เลขที่ใบงาน

PM250900018

วันที่ปฏิบัติงาน

08/09/2025

ชื่ออาคาร

A | ALL | ส่วนกลาง(A) | โนนฯ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	สีกรมแดง	
	ตู้ Fire Host Cabinet (PHC)				
1	ตรวจสอบความพร้อมสวิตช์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ	✓			
3	ตรวจสอบ (เช็คกับ) การทำงาน	✓			
4	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจสอบความพร้อมสวิตช์	✓			

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นิตยาธิ์ นิมะ

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รวมคะแนน PHC ประจำเดือน

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ไม่ก	รายการเสีย	
1	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓			
2	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างดูแล บาดู

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

นาย

นายสมชาย ปนไฟ

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ FFP - สีลม

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250900001
วันที่ปฏิบัติงาน	04/09/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง โนนฯ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ไม่ก	รายการเสีย	
ENGINE					
1	ตรวจสอบระบบ	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง.....530...ลิตร				
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	อุณหภูมิห้องเครื่อง.....7.5...F				
	วัดแรงดันน้ำดับเพลิง.....0...PSI				
	ความเร็วรอบ.....2000...RPM				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....5.8...PSI				
	อุณหภูมิการทำงาน.....126.5...°C				
	วัดแรงดันน้ำดับเพลิง.....150...PSI				
	แอมป์เครื่อง.....7.5...แอมป์				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....7.2...PSI				
4	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบห้องอากาศไดเซ	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจสอบสภาพเครื่องดับ	✓			
10	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
11	ตรวจสอบค่าความจุกักเก็บของ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบห้องอากาศได	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓			
CONTROL					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เม็กลัง	อากาศเสีย	
11	ตรวจสอบเครื่องสูบลม PUMP	✓			
12	ตรวจสอบถังอากาศใต้ถัง	✓			
13	ตรวจสอบถังแก๊ส BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นายสมชาย ใจดี

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm fire pump

สภาพ

ความดัน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

ปฏิบัติงานยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พัสท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด FRP - บ้านนา

รหัสงาน	FRP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250900002
วันที่ปฏิบัติงาน	11/09/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนตึก B1 บ้านนา ปูนัง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เม็กลัง	อากาศเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบเครื่องสูบลม	✓			
2	ตรวจสอบถังแก๊ส BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบถังแก๊สใต้ถัง PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบลม PUMP	✓			
	แรงดันน้ำในระบบ ... 7.2 ... PSI				
	แรงดันน้ำในระบบ ... 150 ... PSI				
	ความเร็วรอบ ... 2000 ... RPM				
	อุณหภูมิของน้ำ ... 75 ... F				
	แรงดันน้ำจาก ... 0 ... PSI				
	แรงดันน้ำในระบบ ... 5.8 ... PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน ... 1265 ... ชม				
	แรงดันน้ำ ... 7.5 ... บาร์				
3	ตรวจสอบถังแก๊ส	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของถังแก๊ส BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบถังแก๊สใต้ถัง	✓			
6	ตรวจสอบถังแก๊สใต้ถัง	✓			
7	ตรวจสอบถังแก๊สใต้ถัง	✓			
	ตรวจสอบถังแก๊สใต้ถัง ... 530 ... ลิตร				
8	ตรวจสอบระบบการควบคุม	✓			
9	ตรวจสอบถังแก๊สใต้ถัง	✓			
10	ตรวจสอบถังแก๊สใต้ถัง	✓			

PLUS+

บริษัท พัด พรีฟอรัล จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค FFP - ลิฟท์

รหัสรุ่น	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25090003
วันที่ปฏิบัติงาน	18/09/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนงาน B1 โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ BATTERY	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ PRV	✓		
	EVACUATE			
1	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ BATTERY	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ MANUAL START	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓		
	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ 520 ลิฟท์			
6	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์และ PUMP	✓		
	ดูระดับน้ำของลิฟท์ 75... F			
	แอมป์ลิฟท์ 75... แอมป์			
	วัดระดับน้ำของลิฟท์ 150... PSI			
	วัดระดับน้ำของลิฟท์ 0... PSI			
	ความเร็วรอบ 2000... RPM			
	แรงดันน้ำของลิฟท์ 5.8... PSI			
	แรงดันน้ำของลิฟท์ 5.8... PSI			
	ใช้ไมเตอร์วัดแรงดัน 1265... มม.			
7	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ PUMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ BATTERY	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
11	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่าง ช่าง

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ช่าง

ช่าง ช่าง

ช่าง ช่าง

ช่าง ช่าง

ช่าง ช่าง

วันที่ปฏิบัติงาน

✓

1. ผู้ปฏิบัติงาน

2. ผู้ปฏิบัติงาน

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250900004
วันที่ปฏิบัติงาน	25/09/2025
ชื่ออาคาร	B11 ส่วนกลางB1 โถงฯ โถงฯ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	แม่ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓			
2	ตรวจสอบสายพาน	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจสอบระบบระบายน้ำทิ้ง	✓			
	ตรวจสอบระบบน้ำทิ้งเครื่องจักร...SVO...ลิฟท์				
5	ตรวจสอบการทำงานของรีเลย์ควบคุม PUMP	✓			
	แรงดันน้ำในระบบ...5.8...PSI				
	จุดไหลกลับน้ำ...1265...mm				
	วัดแรงดันน้ำ...150...PSI				
	แอมป์มอเตอร์...75...แอมป์				
	อุณหภูมิในท่อ...75...F				
	แรงดันน้ำในระบบ...7.2...PSI				
	วัดแรงดันน้ำ...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...2000...RPM				
6	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำมัน PUMP	✓			
8	ตรวจสอบชุดควบคุมลิฟท์	✓			
9	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบระบบควบคุมรวม	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	แม่ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบชุดควบคุมเครื่องจักร BATTERY	✓			
13	ตรวจสอบชุดควบคุมลิฟท์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบชุดควบคุม Pm for pump

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมแจ้งข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	รายการเสีย	
6	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำ...0...PSI			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		

วันที่ติดตั้งอุปกรณ์

1.ติดตั้ง บาลูบ

วันที่ตรวจสอบ

หมายเหตุ

ตรวจสอบระดับน้ำ Pm jocky pump

สีน้ำ

กับบ่อน้ำ

กวดขันขัน

วันที่ตรวจสอบ

✓ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

□ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ P - สีลม

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25090005
วันที่ปฏิบัติงาน	04/09/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง 181 โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	รายการเสีย	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่า Set...9...แอมป์			
2	ตรวจสอบค่า Pressure Switch	✓		
3	ตรวจสอบระดับ	✓		
	ST...407...โวลต์			
	RS...408...โวลต์			
	TR...407...โวลต์			
4	ตรวจสอบค่า Control	✓		
5	ตรวจสอบค่าของเครื่อง Control	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบค่า Show	✓		
8	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓		
9	ตรวจสอบค่า	✓		
	T...78...แอมป์			
	R...82...แอมป์			
	S...79...แอมป์			
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำ...100...PSI			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
6	ตรวจสอบแรงดันปั๊มจ่าย	✓			
	ตรวจสอบแรงดันปั๊มจ่าย 0...PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

โดยผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm jockey pump

สถานะ

ผู้ควบคุม

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ (CA)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรัล จำกัด
การตรวจเช็ค P - ลิคเกอร์

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250900006
วันที่ปฏิบัติงาน	11/09/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนล้างรถ โถงรถ โถงรถ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
2	ตรวจสอบค่า Show	✓			
3	ตรวจสอบค่า Pressure Switch	✓			
4	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	T-R...405...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
5	ตรวจสอบค่าการควบคุม	✓			
6	ตรวจสอบค่าการควบคุม	✓			
7	ตรวจสอบค่าการควบคุม	✓			
8	ตรวจสอบค่าการควบคุม	✓			
9	ตรวจสอบค่าการควบคุม	✓			
	T...75...แอมป์				
	R...75...แอมป์				
	S...78...แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบแรงดันปั๊มจ่าย	✓			
	ตรวจสอบแรงดันปั๊มจ่าย...110...PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกหนังสือ	
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...150...PSI				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบแรงดันน้ำ

ขั้นตอนการตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm Jockey pump

สายไฟ ปลั๊ก

ค่าแรงดัน

ความดันน้ำ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาดให้บันทึก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พร้อมเพอร์ฟิแม้นซ์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 2 - ชั้น 5

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKEY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250900007
วันที่ปฏิบัติงาน	18/09/2025
ชื่ออาคาร	B 1 อาคาร B1 โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกหนังสือ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	R.S. 399... โวลต์				
	S.T. 400... โวลต์				
	T.R. 399... โวลต์				
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบการเดิน	✓			
	T...7.5... แอมป์				
	S...7.4... แอมป์				
	R...7.5... แอมป์				
4	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
6	ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ Control	✓			
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set ...9... แอมป์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบไฟ Slow	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0... PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการผิดปกติ	
7	ตรวจสอบสัญญาณ Control	✓			
8	ตรวจสอบสัญญาณ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

วันที่ดำเนินการปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm jockey pump

สถานะ

ค่าแรง

ความถี่

วันที่ดำเนินการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบถึงข้อบกพร่อง (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ ๑ - ชั้น ๓

รหัสงาน	FD/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250900008
วันที่ปฏิบัติงาน	25/09/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนล่าง 1 โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการผิดปกติ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ ... 0 ... PSI				
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำ ... 110 ... PSI	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบ OVER LOAD	✓			
	ค่า Set ... 9 ... แอมป์				
3	ตรวจสอบ High Show	✓			
4	ตรวจสอบ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบ	✓			
	S ... 78 ... แอมป์				
	R ... 77 ... แอมป์				
	T ... 79 ... แอมป์				
6	ตรวจสอบ	✓			
	TR ... 407 ... โวลต์				
	ST ... 408 ... โวลต์				
	RS ... 407 ... โวลต์				

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราพระราชบัญญัติ FCP - 1 เดือน

รหัสงาน	FAFCP-M
รหัสเครื่องจักร	FIRE ALARM CONTROL PANEL
เลขที่ใบงาน	PM51000034
วันที่ปฏิบัติงาน	10/10/2025
ชื่ออาคาร	A 1 ส่วนอาคาร 1 โถง 1 ห้องใต้ดิน 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	เสียง	
	Fire Alarm Control Panel			
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		
2	ตรวจสอบภาพสัญญาณ FCP	✓		
3	ตรวจสอบสัญญาณ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓		
4	ตรวจสอบสัญญาณและ SMOKE DET	✓		
5	ตรวจสอบสัญญาณเสียงไซเรน	✓		
	ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองไฟระบบ... 224... VAC			
6	ตรวจสอบ FUNCTION การทำงานสัญญาณ FCP	✓		
7	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY... 12... VDC			
	224... 24... VDC			
	No.2... 12... VDC			
	No.1... 12... VDC			
8	ตรวจสอบจอแสดงผล LCD DISPLAY	✓		
9	ตรวจสอบการตั้งค่าสัญญาณแจ้งเตือน	✓		
10	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ FCP	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบอุปกรณ์

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIRE ALARM CONTROL PANEL

ส่วน

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราพระราชบัญญัติ SM - 1 เดือน

รหัสงาน	FASMM
รหัสเครื่องจักร	SMOKE DETECTOR ชุด
เลขที่ใบงาน	PM50900031
วันที่ปฏิบัติงาน	12/09/2025
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนอาคาร 1 โถง 1 ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	เสียง	
	Smoke Detector			
1	ตรวจสอบสัญญาณ	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณเตือน	✓		
3	ตรวจสอบ (ทั้งระบบ) การทำงาน	✓		
4	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓		
5	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบอุปกรณ์

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM SMOKE DETECTOR

ส่วน

ทั้งหมด

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด MCD - 1 ชั้น

รหัสงาน

FAMOD-M

รหัสเครื่องจักร

MODULE ADDRESS ชุด:

เลขที่ใบงาน

PM251000032

วันที่เปิดใช้

10/10/2025

ชื่ออาคาร

A | ALL | ทั้งหมด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อุปกรณ์	
	PM Module				
1	ตรวจสอบความแข็งแรง	✓			
2	ตรวจสอบเพดาน	✓			
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
4	ตรวจสอบอุปกรณ์	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ	✓			

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร 1 คน

ชื่อผู้ควบคุมตรวจสอบ

รวมเลขที่

รวมเลขที่ PM MODULE ADDRESS ชุด:

รวมเลขที่

รวมเลขที่

รวมเลขที่

รวมเลขที่

รวมเลขที่

รวมเลขที่

รวมเลขที่

รวมเลขที่

รวมเลขที่

รวมเลขที่

รวมเลขที่

รวมเลขที่

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบระบบ FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOST CABINET A 1-7
เลขที่ใบงาน	PM251000021
วันที่ปฏิบัติงาน	06/10/2025
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนกลาง โถง โถง ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
	ตู้ Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจสอบความพร้อม	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ	✓		
3	ตรวจสอบ (ทั้งระบบ) การทำงาน	✓		
4	ตรวจสอบระบบสำรอง	✓		
5	ตรวจสอบความพร้อม	✓		

วันที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

1. ผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

ระบบที่ติดตั้ง PM FIRE HOST CABINET A1-7

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

ความถี่ในการ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นพร้อมบันทึก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบระบบ FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOST CABINET B 1-7
เลขที่ใบงาน	PM251000022
วันที่ปฏิบัติงาน	06/10/2025
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง โถง โถง ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
	ตู้ Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจสอบความพร้อม	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ	✓		
3	ตรวจสอบ (ทั้งระบบ) การทำงาน	✓		
4	ตรวจสอบระบบสำรอง	✓		
5	ตรวจสอบความพร้อม	✓		

วันที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

1. ผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

ระบบที่ติดตั้ง PM FIRE HOST CABINET B1-7

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

ความถี่ในการ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นพร้อมบันทึก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
12	ตรวจสอบระดับน้ำถังดับเพลิง	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำถังดับเพลิง...530 ลิตร	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. บันทึก ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM Fire pump

สถานะ

ความดัน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบทั้งข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค FRP - ชั้น 1

รหัสงาน	FP/FRP-W
ทรัพย์สินหรือจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM251000011
วันที่ปฏิบัติงาน	02/10/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
	CONTR.			
1	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำถังดับเพลิง	✓		
3	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓		
	ENGINE			
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓		
	ความเร็วรอบ... 2000... RPM			
	แรงดันน้ำถังดับเพลิง... 4.8... PSI			
	อุณหภูมิการทำงาน... 126... °C			
	แอมป์สกร... 7.5... แอมป์			
	อุณหภูมิถังดับเพลิง... 150... °F			
	แรงดันน้ำถังดับเพลิง... 135... PSI			
	แรงดันน้ำถังดับเพลิง... 4.8... PSI			
	แรงดันน้ำถังดับเพลิง... 0... PSI			
2	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำถังดับเพลิง	✓		
4	ตรวจสอบชุดควบคุม PUMP	✓		
5	ตรวจสอบระบบการควบคุม	✓		
6	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓		
7	ตรวจสอบค่าความดันของ BATTERY	✓		
8	ตรวจสอบค่าความดัน	✓		
9	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
10	ตรวจสอบค่าความดัน	✓		
11	ตรวจสอบค่าความดัน	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างตู้	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างตู้...530...ลิตร				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ น้ำมัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ตรวจสอบ น้ำมัน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

PLUS+

บริษัท พัสท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพัสท FIP - ชั้น 1

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM251000012
วันที่ปฏิบัติงาน	09/10/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างตู้ BATTERY	✓			
	BIGONE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างตู้ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดแรงดัน PUMP	✓			
	แอมป์...75...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง...5.8...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำ...75...F				
	ความเร็วรอบ...2000...RPM				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง...5.8...PSI				
	ความเร็วรอบ...1265...RPM				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง...150...PSI				
	ความเร็วรอบ...1265...RPM				
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL START	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	ออกงาน	
12	ตรวจสอบระบบปั๊มดับเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง...450 ลิตร				
13	ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชื่อ/ตำแหน่ง

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สรุป

ดำเนินการ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (O.A)

PLUS+
บริษัท พัสต์ ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทางหลวงพิเศษ FIP - กรุงเทพฯ

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM251000013
วันที่ปฏิบัติงาน	16/10/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB โถงฯ โถงฯ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	ออกงาน	
	CONTR.				
1	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
3	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน PUMP	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
	ข้อมูลการคำนวณ 1265 ... มม.				
	ข้อมูลการคำนวณ 75 ... F				
	ข้อมูลการคำนวณ 72 ... PS				
	ข้อมูลการคำนวณ 75 ... เมตร				
	ความเร็วรอบ 2000 ... RPM				
	ความเร็วรอบ 98 ... PS				
	ความเร็วรอบ 150 ... PS				
	ความเร็วรอบ 90 ... PS				
3	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL START	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	รายการอื่น	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเลี้ยง - 550 ลิตร			

วันที่ออกใบปฏิบัติงาน

1.วิศวกร สัมภาษณ์

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด Pin fire pump

สถานที่ ปกติ

ที่มาของ

การปฏิบัติงาน

ผู้เขียนผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ปกติ (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ดี จำกัด
ตราพระราชพิธี FRP - สีเทา

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM251.000014
วันที่ปฏิบัติงาน	23/10/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB1 โถงๆ โถงๆ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	รายการอื่น	
	CONTR.			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
	ENGINE			
1	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์ PUMP	✓		
	วัดแรงดันน้ำเข้า 90 PSI			
	ความเร็วรอบ 2000 RPM			
	อุณหภูมิการทำงาน 1265 °C			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 58 PSI			
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเลี้ยง 72 °F			
	วัดแรงดันน้ำออก 150 PSI			
	แอมป์ไฟต์ 7.5 แอมป์			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง 75 PSI			
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเลี้ยง	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจสอบระดับความเร็วรอบ	✓		
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL START	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	ดำเนินการแล้ว	
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
12	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจสอบการ MANUAL START	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบน้ำมัน

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด pom fire pump

สถานะ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ ปฏิบัติงานยังไม่เสร็จสิ้น (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ FRP - ชั้น 3

รหัสงาน	FRP-FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25100015
วันที่ปฏิบัติงาน	30/10/2025
ชื่ออาคาร	B11 สวนสาธิต โฉม 1 โฉม 2 PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	สถานะ	
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ระบบ	✓			
ENGINE					
1	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์ฉุกเฉิน	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบสวิตช์ฉุกเฉิน	✓			
6	ตรวจสอบสวิตช์ฉุกเฉิน	✓			
7	ตรวจสอบสวิตช์ฉุกเฉิน	✓			
	ตรวจสอบสวิตช์ฉุกเฉิน 400 ลิตร				
8	ตรวจสอบการทำงานของระบบปั๊ม PUMP	✓			
	ข้อมูลการทำงาน 1265 มม				
	วัดแรงดันน้ำ 0... PSI				
	และเมื่อ 75... เมตร				
	ข้อมูลการไหล 75... F				
	ความเร็วรอบ 2000 RPM				
	แรงดันน้ำ 6.8... PSI				
	แรงดันน้ำ 6.8... PSI				
	วัดแรงดันน้ำ 150... PSI				
9	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	หมายเหตุ	
6	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง...0...PSI			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		

วันที่ลงบันทึกปฏิบัติงาน

1. จันทกร อัครวิเศษ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค PM JOCKY PUMP

สถานะ

ดำเนินการ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค P - ลิฟท์

รหัสงาน	FD/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25100006
วันที่ปฏิบัติงาน	02/10/2025
ชื่ออาคาร	8 1 ส่วนล่าง 81 โถงลิฟท์ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	หมายเหตุ	
	Control			
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set ...9...แอมป์			
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
3	ตรวจสอบระดับ	✓		
	ST...405...โวลต์			
	TR...402...โวลต์			
	RS...400...โวลต์			
4	ตรวจสอบค่า Control	✓		
5	ตรวจสอบค่าของตู้ Control	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบค่า Show	✓		
8	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓		
9	ตรวจสอบกระแส	✓		
	T...7.5...แอมป์			
	R...7.2...แอมป์			
	S...7.5...แอมป์			
	MOTOR S PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง...115...PSI			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบ/ทดสอบ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
5	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ส่วนนี้

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมชื่อปั๊ม PM-JOCKY PUMP

สาย

บันทึก

จำนวน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (O.A)

PLUS+ บริษัท พัสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ควาหระณีต P. ลีคห

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PMCS1000007
วันที่ปฏิบัติงาน	09/10/2025
ชื่ออาคาร	B (1 ส่วนตลลล) บอญ บอญ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
	Control			
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่า Set...9...แอมป์			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบค่า Show	✓		
4	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓		
5	ตรวจสอบกระแส	✓		
	T...7.2...แอมป์			
	R...7.2...แอมป์			
	S...7.3...แอมป์			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	RS...405...โวลต์			
	ST...405...โวลต์			
	TR...405...โวลต์			
8	ตรวจสอบค่า Control	✓		
9	ตรวจสอบค่าของถัง Control	✓		
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	ตรวจสอบแรงดัน...0...PSI			
3	ตรวจสอบแรงดันออก	✓		
	ตรวจสอบแรงดัน...150...PSI			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก ... 115 ... PSI				

วันที่ติดตั้งอุปกรณ์

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเลข

รายละเอียด Pm ประจำเดือน

สถานะ ปกติ

ที่พบปัญหา

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 3 - ชั้น 3

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM051000008
วันที่ปฏิบัติงาน	16/10/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง 181 โถงฯ โถงฯ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set ... 9 ... แอมป์				
3	ตรวจสอบการเดิน	✓			
	S ... 7.3 ... แอมป์				
	T ... 7.4 ... แอมป์				
	R ... 7.2 ... แอมป์				
4	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	ST ... 404 ... โวลต์				
	TR ... 402 ... โวลต์				
	RS ... 403 ... โวลต์				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบการเดิน Slow	✓			
9	ตรวจสอบการเดินของ Motor	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก ... 10 ... PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			

PLUS+

บริษัท พัด พรีฟอรัล จำกัด
อาคารพาณิชย์ 30 - สีลม

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM251000009
วันที่ปฏิบัติงาน	23/10/2025
ชื่ออาคาร	811 สวนสาธารณะ โขนาก โขนาก PUMP ROOM 8

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	สถานะสี	
CONTR.					
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set... 9... แอมป์				
2	ตรวจสอบค่า Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	ST... 404... โวลต์				
	PS... 403... โวลต์				
	TR... 405... โวลต์				
4	ตรวจสอบค่า High Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า Low Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓			
7	ตรวจสอบค่า Show	✓			
8	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบค่า Reset	✓			
	T... 7.2... แอมป์				
	R... 7.2... แอมป์				
	S... 7.3... แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า... 150... PSI				
2	ตรวจสอบค่าความเร็ว PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบค่าความเร็ว MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	สถานะ	
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า... 10... PSI			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		

วันที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชื่อรายการ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด: pin jockey pump

สถานะ: ปกติ

ค่าแรงดัน:

การปฏิบัติงาน:

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

☐ ปฏิบัติงานยังไม่เสร็จสิ้น (OIL)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ยังไม่ดี	
	R.S. 405... 1.20			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบการ Show	✓		

วันที่ติดตั้งอุปกรณ์

1. ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเลข

รายละเอียด PM JOCKEY PUMP

สถานะ ปกติ

คุณสมบัติ

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ ป. 101

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKEY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM051000010

วันที่ปฏิบัติงาน

30/10/2025

ชื่ออาคาร

B | 1 | ส่วนกลาง 1 | โถง | โถง | PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ยังไม่ดี	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 0... PSI			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 150... PSI			
6	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการ FUSE Control	✓		
2	ตรวจสอบการ	✓		
	S... 72... แอมป์			
	T... 72... แอมป์			
	R... 72... แอมป์			
3	ตรวจสอบการ Control	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
5	ตรวจสอบการ OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set... 9... แอมป์			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	ST... 405... 1.20			
	TR... 405... 1.20			

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค MOD - 1 เดือน

รหัสฐาน

FAMOD-M

รหัสเครื่องจักร

MODULE ADDRESS รหัสตัว

เลขที่ใบงาน

PA251100030

วันที่ปฏิบัติงาน

07/11/2025

ชื่ออาคาร

A | ALL | ส่วนกลาง | โถงฯ | โถงฯ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เสียง	อาการเสีย	
	ชุด Module				
1	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			
2	ตรวจสอบ (เสียงกับ) การทำงาน	✓			
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
4	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ส่วนบัน

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด pm module address

ส่วนบัน บัน

ส่วนบัน

ส่วนบัน

ส่วนบัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมให้เช็ค (CM)

ผู้ควบคุมงาน
นายสมชาย ใจดี

ผู้ควบคุมงานติดตั้ง

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมใช้งาน (CW)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเครื่อง FCP - 1 เครื่อง

รหัสงาน FA/CP-Me
รหัสเครื่อง FCP ALARM CONTROL PANEL
เลขที่ใบงาน PW25100067
วันที่ติดตั้ง 10/11/2025
ชื่ออาคาร A | 1 | (ส่วนกลาง) | บอย | โถง | ห้องพักรับ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ FCP	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ SOCKET สาย	✓			
4	ตรวจสอบสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระบบ				
	ตรวจสอบสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระบบ.....VAC				
5	ทดสอบ FUNCTION การทำงานของ FCP	✓			
6	ตรวจสอบ BATTERY				
	No1.....VDC				
	ตรวจสอบสายสัญญาณ BATTERY.....VDC				
	รวม.....VDC				
	No2.....VDC				
7	ตรวจสอบสายสัญญาณ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
8	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ตรวจสอบสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ	✓			
10	ตรวจสอบสายสัญญาณ FCP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นายสมชาย ใจดี

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

สมชาย

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบรหัส FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOST CABINET A 1.7
เลขที่ใบงาน	PM251100018
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2025
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนกลาง (โถง) โถง A ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	การเดิน	
	Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ	✓		
3	ตรวจสอบ (หักชิ้น) การทำงาน	✓		
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓		
5	ตรวจสอบความสะอาด	✓		

ขอเชิญพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ดูแล บาดู

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIREHOUSE CABINET A1.7

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การแจ้งเตือน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งมอบ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบรหัส FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOST CABINET B 1.7
เลขที่ใบงาน	PM251100019
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2025
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง (โถง) โถง B ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	การเดิน	
	Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ	✓		
3	ตรวจสอบ (หักชิ้น) การทำงาน	✓		
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓		
5	ตรวจสอบความสะอาด	✓		

ขอเชิญพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ดูแล บาดู

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIREHOUSE CABINET B1.7

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การแจ้งเตือน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งมอบ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราเครื่องหมาย FIRE - สีแดง

รหัสงาน	FB/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM251100001
วันที่ปฏิบัติงาน	06/11/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง81 โถงง โถงง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	รายการเสีย	
	CONROL				
1	ตรวจสอบสวิตช์พวงม้วน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดการ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ดูแรงดันน้ำในระบบ ...75...F				
	ความถี่รอบ ...2000... RPM				
	แรงดันน้ำในระบบ ...6.8... PSI				
	อุณหภูมิการทำงาน ...40516... ซม				
	แอมป์ ...75... แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำออก ...150... PSI				
	แรงดันน้ำในระบบ ...6.8... PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า ...0... PSI				
2	ตรวจสอบระดับน้ำพวงม้วน	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์รีเลย์ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบชุดการ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบการพวงม้วน	✓			
7	ตรวจสอบระบบควบคุม	✓			
8	ตรวจสอบสายพาน	✓			
9	ตรวจสอบค่าความดันในระบบของ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบชุดการ BATTERY	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำพวงม้วน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	รายการเสีย	
12	ตรวจสอบสวิตช์พวงม้วน	✓			
	ตรวจสอบชุดการ BATTERY				
13	ตรวจสอบสายพาน	✓			

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1. รายการ ...

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

ตรวจสอบสวิตช์พวงม้วน

ตรวจสอบชุดการ BATTERY

ตรวจสอบสายพาน

ตรวจสอบชุดการ BATTERY

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	หมายเหตุ	
11	ตรวจสอบระดับน้ำถังดับเพลิง	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำถังดับเพลิง	✓		

วันที่ตรวจเช็ค: 13/11/2025

ชื่อผู้ตรวจ: 13/11/2025

ชื่อผู้ตรวจ: 13/11/2025

หมายเหตุ

ตรวจสอบระดับน้ำถังดับเพลิง

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ตรวจสอบระดับน้ำถังดับเพลิง

ตรวจสอบระดับน้ำถังดับเพลิง

วันที่ตรวจเช็ค: 13/11/2025

✓

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น (PPE)

□ 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น (PPE)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการเสีย	
11	ตรวจสอบระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศ	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1.วิศวกร ชนม์ปิ่น

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pin fire pump

อุปกรณ์ ปกติ

ตัวแปรค่า

การบันทึกค่า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วพบข้อบกพร่องเพิ่มเติม (OA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรังสิต FRP - รังสิต

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM251100003
วันที่ปฏิบัติงาน	20/11/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนเช่าB1 โถงๆ โถงๆ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุด BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบน้ำมันระดับ	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจสอบชุด BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบตัวกรอง PUMP	✓			
4	ตรวจสอบสเปกตาม	✓			
5	ตรวจสอบน้ำมันเครื่องถึง	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันเครื่องถึง 480 ลิตร				
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน 413.43 ...mm				
	วัดแรงดันน้ำเข้า 0 ...PSI				
	แอมมิเตอร์ 74 ...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง 4.8 ...PSI				
	ความเร็วรอบ 2000 ...RPM				
	อุณหภูมิอากาศเย็น 68 ...F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 4.8 ...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก 150 ...PSI				
7	ตรวจสอบระดับน้ำจืดเย็น	✓			
8	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจสอบค่าความจุแบตเตอรี่	✓			
10	ตรวจสอบสเปกตาม	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
6	ตรวจสอบสภาพตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก - 150 - PSI				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. วิธีการ ตรวจสอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pin jack pump

สถานะ ปกติ

ความดัน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ปิดคอมมิสชัน (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
อาคารอเนกประสงค์ ๑ - ชั้น ๓

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM251100009
วันที่ปฏิบัติงาน	06/11/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนล่างB1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set... 9... แอมป์				
2	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T... 74... แอมป์				
	S... 74... แอมป์				
	R... 74... แอมป์				
4	ตรวจสอบค่า Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบค่าผ่านของ Control	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	R.S... 408... โวลต์				
	S.T... 407... โวลต์				
	T.H... 406... โวลต์				
7	ตรวจสอบค่า Show	✓			
8	ตรวจสอบค่า Control	✓			
9	ตรวจสอบค่าการไหล Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบค่าการไหลของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบค่าการไหลของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบค่าการไหล	✓			
	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำ... 0... PSI				
4	ตรวจสอบค่าการไหลของ Motor and Pump	✓			
5	ตรวจสอบค่าการไหลของ MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
	R.S. 405... โวลต์			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ ส่วนประกอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบระดับน้ำมัน
น้ำมัน
น้ำมัน
น้ำมัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค P - ลิฟต์

รหัสงาน

FP/P/W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM251100010

วันที่ปฏิบัติงาน

13/11/2025

ชื่ออาคาร

B 11 | ส่วนกลาง B1 | โถงง | โถงง | โถงง | PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำ...0...PS			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำ...150...PS			
	CONTROL			
1	ตรวจสอบ OVER LOAD	✓		
	ค่า Set...9...แอมป์			
2	ตรวจสอบ Slow	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
5	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓		
	R...7.5...แอมป์			
	T...7.5...แอมป์			
	S...7.4...แอมป์			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
	S-T...0.0...โวลต์			
	T-R...405...โวลต์			

PLUS+

บริษัท พัด หรือเพอร์ดี จำกัด
อาคารอเนก P. รัชดา

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM251100011
วันที่ปฏิบัติงาน	28/11/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTR.					
1	ตรวจสอบจุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
2	ตรวจสอบเบรค	✓			
	TR.....โถง				
	RS.....โถง				
	ST.....โถง				
3	ตรวจสอบฟิวส์ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
5	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบการคุม Control	✓			
7	ตรวจสอบ OVER LOAD	✓			
	ค่า Set.....9.....แอมป์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบเบรค	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า 0...PSI				
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก 150...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ช่างเทคนิค

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด (in pocket pump)

จำนวน บั๊ก

จำนวน

จำนวน/ชิ้น

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งติดต่อบริษัท (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	การแก้ไข	
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร นายพร

ชื่อผู้ควบคุมผู้ตรวจสอบ

นายพร

รายละเอียด PM JOCKY PUMP

สถานที่

ท่าเรือ

ท่าเรือ

ท่าเรือ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 8 - ชั้น 5

รหัสงาน	PP/PW
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM251100012
วันที่ปฏิบัติงาน	27/11/2025
ชื่อสถานที่	B 1 กรมชลประทาน โขง โขง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	การแก้ไข	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำ... 0.0 PSI				
2	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำ... 150.0 PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set... 9... แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	T... 7.5... แอมป์				
	S... 7.5... แอมป์				
	R... 7.3... แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	R.S... 403... โวลต์				
	S.T... 403... โวลต์				
	T.R... 403... โวลต์				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด FCP - 1 เดือน

รหัสงานFA/FCP-M

รหัสเครื่องจักรFIRE ALARM CONTROL PANEL

เลขที่ใบงานPM25120029

วันที่ปฏิบัติงาน12/12/2025

ชื่ออาคารA | 1 | ส่วนตึก A1 | โถงสุข | โถงสุข | ห้องพักรับ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
	Fire Alarm Control Panel			
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณ FCP	✓		
3	ตรวจสอบชุดจอ และ SOCKET สาย	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองไฟ	✓		
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ 235...VAC			
5	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓		
6	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
	No1 ... 135...VDC			
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY27...VDC			
	รวม... 27...VDC			
	No2 ... 135... VDC			
7	ตรวจสอบชุด GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓		
8	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓		
9	ตรวจสอบสัญญาณสัญญาณเข้าตู้	✓		
10	ตรวจสอบไฟ SHOW FCP	✓		

หนังสือบันทึกปฏิบัติงาน

1. รายการ สัมภาษณ์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค pm fire alarm control panel

สรุปผล

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด SM - 1 เดือน

รหัสงานFA/SM-M

รหัสเครื่องจักรSMOKE DETECTOR พาวเวอร์

เลขที่ใบงานPM251100031

วันที่ปฏิบัติงาน07/11/2025

ชื่ออาคารA | ALL | ส่วนตึก A | โถงสุข | โถงสุข | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
	pm Smoke Detector			
1	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
2	ตรวจสอบ (เก็บฝุ่น) การทำงาน	✓		
3	ตรวจสอบสายไฟ	✓		
4	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓		
5	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓		

หนังสือบันทึกปฏิบัติงาน

1. รายการ สัมภาษณ์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค pm smoke detector

สรุปผล

บันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือพอนด์ จำกัด
โครงการจัด FHG - 1 เคื่อง

รหัสงาน	FPFH-M
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOST CABINET A 1:7
เลขที่ใบงาน	PM251200018
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2025
ชื่อช่าง	A ALL งานระบบ โน้ตบุ้ค โน้ตบุ้ค ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	
	ตู้ Fire Host (ชนิดรหัส FHG)			
1	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓		
2	ตรวจสอบสายไฟ	✓		
3	ตรวจสอบตู้ (ทั้งระบบ) การทำงาน	✓		
4	ตรวจสอบโปรแกรมป้องกัน	✓		
5	ตรวจสอบความพร้อมของตู้	✓		

งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1. วิศวกร ส่วนงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

ขนาดตู้ติดตั้ง Pro fire host cabinet A 1:7

ขนาดตู้

ตู้แม่เหล็ก

การแก้ไข/ทด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (CM)

ส่วนงาน

การแก้ไข/ทด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (CM)

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25120005
วันที่ปฏิบัติงาน	04/12/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนตงB1 โนนฯ โนนฯ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
	ENGINE			
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOST CABINET B 1-7
เลขที่ใบงาน	PM251200019
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2025
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนตงB โนนฯ โนนฯ ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
	Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ

ผลการตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIRE HOST CABINET

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน FHP/FP-W

รหัสเครื่องจักร FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน PM25120006

วันที่ปฏิบัติงาน 11/12/2025

ชื่ออาคาร B | 1 | ส่วนสาธาณ | โถงฯ | โถงฯ | PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อาการอื่น	
	ON/SAFE				
1	ตรวจสอบสถานะ	✓			
2	ตรวจสอบระดับความดัน	✓			
3	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓			
4	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจสอบการแจ้งเตือนเสียง	✓			
	ตรวจสอบการแจ้งเตือนเสียง...480...ลิตร				
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ PUMP	✓			
	ดูแรงดันน้ำที่ส่ง...68...F				
	เลขที่เครื่อง...9...แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำที่ส่ง...150...PSI				
	ความเร็วรอบ...2000...RPM				
	แรงดันน้ำที่ส่ง...68...PSI				
	วัดแรงดันน้ำที่ส่ง...0...PSI				
	จำนวนการทำงาน...414.02...ชม				
	แรงดันน้ำที่ส่ง...68...PSI				
7	ตรวจสอบระดับน้ำที่ส่ง	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำที่ส่ง PUMP	✓			
9	ตรวจสอบสถานะการแจ้งเตือน	✓			
10	ตรวจสอบความแรงของแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจสอบสถานะการแจ้งเตือน	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำที่ส่ง	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ BATTERY	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อาการอื่น	
11	ตรวจสอบระดับความดัน	✓			
12	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓			
13	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นายสมิ นาคบุตร

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด PM FIRE PUMP

ตาราง

ค่าเฉลี่ย

การแจ้งเตือน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (M)

รหัสฐาน
FR/P-W

รหัสเครื่องจักร
JOJOY PUMP

เลขที่ใบงาน
PM051200009

วันที่ปฏิบัติงาน
04/12/2025

ชื่ออาคาร
B | 1 | (รวมถาB) | โนราฯ | โนราฯ | PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	เอกสาร	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำถัง...0...PSI				
3	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำกลับ ...150... PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบระดับ	✓			
	T.R. 403 โต้				
	R.S. 403 โต้				
	S.T. 403 โต้				
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set. 9. amp				
4	ตรวจสอบการ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบการ Slow	✓			
7	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบการ	✓			
	T.../4... amp				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	เอกสาร	
11	ตรวจสอบระดับน้ำถังกลับ	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
13	ตรวจสอบการ BATTERY	✓			

วันที่ตรวจเช็คปฏิบัติงาน
1 ธันวาคม 2565

ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ
พบปัญหา PM FIRE PUMP
สาเหตุ ปกติ
ตำแหน่ง
การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงานFP/P-W

รหัสเครื่องจักรJOCKY PUMP

เลขที่ใบงานPM25120010

วันที่ปฏิบัติงาน11/12/2025

ชื่ออาคารB | 1 | ส่วนสาหร่าย | โถงฯ | โถงฯ | PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ผ่าน	แก้ไข	ยังไม่ผ่าน	
CONTROL					
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set ... 9 ... แอมป์				
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบระดับ	✓			
	S.T. 400 ... โวลต์				
	R.S. 400 ... โวลต์				
	T.R. 400 ... โวลต์				
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่าในตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
	T... 7.4 ... แอมป์				
	R... 7.4 ... แอมป์				
	S... 7.3 ... แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่าของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่าของ MOTOR	✓			
	ตรวจสอบการตั้งค่าของ MOTOR ... 0 ... PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อาการผิดปกติ	
	S... 7.3 ... แอมป์				
	R... 7.2 ... แอมป์				
9	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
1. นายสมชาย นาคบุตร

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
รายละเอียด PM JOCKY PUMP
ตามปกติ
ค่าแม่พิมพ์
การตั้งค่า

วันที่ตรวจสอบ

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (CM)

รหัสงานFP/P-W

รหัสเครื่องจักรJOOSY PUMP

เลขที่ใบงานPAC51200311

วันที่ปฏิบัติงาน18/12/2025

ชื่ออาคารB 11 | ส่วนตึกB1 | โถงงย | โถงงย | PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อาการผิดปกติ	
	Control				
1	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	T.../4...แมก				
	S.../3...แมก				
	R.../4...แมก				
2	ตรวจสอบแรงดัน Control	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันใน Control	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบแรงดัน Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S.T. 404 โวลต์				
	R.S. 405 โวลต์				
	T.R. 405 โวลต์				
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set... 9 แมก				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	ตรวจสอบแรงดันใน 150 PSI				
3	ตรวจสอบแรงดันใน PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันของ Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อาการผิดปกติ	
6	ตรวจสอบแรงดันในแมก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันใน 150 PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ แม่เหล็ก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบแรงดัน pin jack pump

ตรวจสอบ ปกติ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM25120012
วันที่ปฏิบัติงาน	25/12/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาB1 ไบเลย์ ไบเลย์ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
	S... 7.3... แสงไฟ				
	T... 7.4... แสงไฟ				
	R... 7.4... แสงไฟ				
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set... 9... แสงไฟ				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S.T... 404... โวลต์				
	R.S... 405... โวลต์				
	T.R... 405... โวลต์				
8	ตรวจสอบการเดินสาย Control	✓			
9	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อในตู้ Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการเดินสาย PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก... 150... PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor rate Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการเสีย	
6	ตรวจสอบการเดินสาย MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า... 0... PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
1. วิศวกร สมบูรณ์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ
รายละเอียด PM JOCKY PUMP
อุปกรณ์
ตัวแม่เหล็ก
การเดินสาย

วันที่ตรวจสอบ/ปฏิบัติ
☒ 1. ปฏิบัติตามเครื่องจักรที่ติดตั้ง (CM)
☐ 2. ปฏิบัติตามเครื่องจักรที่ติดตั้ง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สาขาตรวจเช็ค MCO - 1 เดือน

รหัสงานFA/MCO-M

รหัสเครื่องจักรMODULE ADDRESS พุทธรักษา

เลขที่ใบงานPM251200030

วันที่ปฏิบัติงาน12/12/2025

ชื่ออาคารA | ALL | สนามกีฬา | โฉนด | โฉนด | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
	PM Module			
1	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
2	ตรวจสอบ (เปิดปิด) การทำงาน	✓		
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
4	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ	✓		

รวมสิ่งที่พบทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจเช็ค ส่วนบน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด PM MODULE ADDRESS

สถานที่

ตำแหน่ง

การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วพบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
6	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 10...PS			

รวมสิ่งที่พบทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจเช็ค ส่วนบน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด PM JOCKEY PUMP

สถานที่

ตำแหน่ง

การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วพบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม (CM)

PLUS+

บริษัท พัด พรีฟอรัล จำกัด
อาคารสูง SM - 1 ชั้น

รหัสงาน	FA/SM-M
รหัสเครื่องจักร	SMOKE DETECTOR ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	PM251000031
วันที่ปฏิบัติงาน	12/12/2025
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนกลาง โถง โถง โถง ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	ชุด Smoke Detector				
1	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
2	ตรวจสอบ (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณ	✓			
4	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจสอบความคงตัว	✓			

งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1. ตรวจสอบ สัญญาณ

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

พบเครื่องตรวจจับ smoke detector

พบสัญญาณ

พบสัญญาณ

พบสัญญาณ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

เอกสารแนบที่ 6
รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
แบบฟอร์มรายงานการซื้อและการถ่วงเงิน
โครงการ เดอะ เคน

วัน เวลา ที่ชื่อ	วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2568 ณ บริเวณสี่แยกมี อาคาร B
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1.นางสาวนัฐธยา วัชรี 2.นางสาวสปีชญา เดิมะสุ 3.นายชินนัท อินทร์วรรณ 4.นายณัฐวุฒิ นาคบุตร 5.นายนิลุภรณ์ นิยะ 6.นายวัชรกร หัมมโน











<p>ผู้ขอการซ่อม เหตุการณ์ ฉุกเฉิน</p>	<p>ฝึกซ้อมแผนบูรณาการ</p> <p>สถานการณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พนักงานทำความสะอาดสิ้นสัปดาห์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2. รถปิกอัพจอดแฉ้วานที่เกิดอุบัติเหตุ 3. รถปิก. ได้วิทยุแจ้งช่วงรถบรรทุกที่เกิดเหตุ 4. ช่วงอาคารได้สอบถามอาคารผู้ได้รับบาดเจ็บและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5. ช่วงอาคารดำเนินการแจ้งฝ่ายจัดการ 6. ฝ่ายจัดการ ประสานงานรถพยาบาลมารับผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลต่อไป <p>ผู้จัดการอาคารสุปรายงานแจ้งให้หัวหน้าทราบ</p>
---	---

บริษัทงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

<p>รายละเอียด ของ เหตุการณ์ ฉุกเฉิน</p>	<p>ฝึกซ้อมแผนโรงพยาบาล</p> <p>สถานการณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.พนักงานรักษาความสะอาดสิ้นวันในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.รปภ.พบเจอแบริ้วที่เกิดอุบัติเหตุ 3.รปภ. ได้วิทยุแจ้งช่างอาคารเข้าดูที่เกิดเหตุ 4.ช่างอาคารได้สอบถามอาการผู้ใช้รับบาดเจ็บและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5.ช่างอาคารดำเนินการแจ้งฝ่ายจัดการฯ 6.ฝ่ายจัดการฯ ประสานงานรถพยาบาลเข้ารับผู้ใช้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลต่อไป <p>1.ผู้จัดการอาคารสรุปรายงานแจ้งให้หัวหน้าทราบ</p>
<p>การ ดำเนินการ จัดการ</p>	<p>ฝึกซ้อมแผนโรงพยาบาล</p> <p>สถานการณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.พนักงานรักษาความสะอาดสิ้นวันในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.รปภ.พบเจอแบริ้วที่เกิดอุบัติเหตุ 3.รปภ. ได้วิทยุแจ้งช่างอาคารเข้าดูที่เกิดเหตุ 4.ช่างอาคารได้สอบถามอาการผู้ใช้รับบาดเจ็บและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5.ช่างอาคารดำเนินการแจ้งฝ่ายจัดการฯ 6.ฝ่ายจัดการฯ ประสานงานรถพยาบาลเข้ารับผู้ใช้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลต่อไป <p>1.ผู้จัดการอาคารสรุปรายงานแจ้งให้หัวหน้าทราบ</p> <p>บันทึก รายงานโดย</p>

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


รูปภาพประกอบการจัดเหตุการณ์ฉุกเฉิน



ใบลงนามผู้เข้าร่วมอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ บัณฑิตอาสาชุด เดอะ เดค

ประจำปี 2568

วันที่ 2 กันยายน 2568 เวลา 08.00 น.-12.00 น ณ บริเวณตอมันี่ อาคารบี

ผู้เข้าร่วมประชุม				
ลำดับ (No.)	ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname)	ตำแหน่ง (Position)	ลงนาม (Sign)	หมายเหตุ (Remark)
1	นางสาวณัฐยาณี วารี	ผู้จัดการอาคาร		
2	นางสาวศศิฎา เตชะสุ	บุคลากร		
3	นายชินภัทร ชินทรัพย์วรรณ	หัวหน้าช่าง		
4	นายณัฐวุฒิ นาคบุตร	ช่างเทคนิค		
5	นายณิพนัน นิยะ	ช่างเทคนิค		
6	นายวิฑูรย์ สันติ	ช่างเทคนิค		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จมูลฝอย/ใบเสร็จสุบตะกอน



ใบแจ้งค่าเก็บและขนมูลฝอย
นิตินุคคณาการชุด เดอะ เดค ป่าตอง
81 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ลำดับที่	ค่าธรรมเนียม	ประจำเดือน/ปี	เป็นเงิน	
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย (3,000บาท/เดือน)	ก.ค.67-ธ.ค.68	54,000	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย (750บาท/เดือน)	ก.ค.67-ธ.ค.68	13,500	-
รวมทั้งสิ้น	(หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		67,500	-


20 มี.ค. 2569

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 076-345331

ท่านสามารถชำระได้ทาง ธนาคารกรุงไทย

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองป่าตอง เลขที่บัญชี 837-6009-74-5

รถร่วมบริการ (นาย ยาน)		เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
083-632 133-134 0844 089-72716-71			
บิลเงินสด CASH SALE 現 兌 單 CASH SALE			
หมายเลข CUSTOMER		วันที่ เดือน 20/02/67 DATE	
ที่อยู่ ADDRESS			
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.		เลขประจำตัวนิติบุคคล TAX IDENTIFICATION NO.	
จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價目	จำนวนเงิน AMOUNT 保額
	จุก ลวพ 1 577		3500 /
			
มีติดบุคคลอาคารชุด เลข: 100 31 ถนนบรมราชูปถัมภ์ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83150 FAX ID: 099 4 00105446 1 โทร: 076 682 825			
บาท BAHT 元	สามพันห้าร้อยบาทถ้วน		รวมเงิน TOTAL 元 3,500 /
ผู้รับเงิน 收 貨 人 COLLECTOR			

เอกสารแนบที่ 8
รายงานการตรวจเช็คระบบปั้มน้ำ (PM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		✓	✗	รายการอื่น	
7	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
8	ตรวจสอบ Show	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
10	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
11	การดูแล	✓			
	T...204...แมกนี				
	S...203...แมกนี				
	R...205...แมกนี				
12	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			

รวมชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1. นิธิวัฒน์ นิเว

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

รวมชื่อช่าง

รวมชื่อช่าง Pm วิศวกรเครื่อง

ชื่อช่าง วิศวกร

ชื่อช่าง วิศวกร

รวมช่างไฟฟ้า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ ปฏิบัติงานยังไม่เสร็จเรียบร้อย (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
โครงการโรงผลิต EPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PM-SD0700023
วันที่ปฏิบัติงาน	08/07/2025
ชื่อสถานที่	B1 ส่วนกลาง โรงงาน PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		✓	✗	รายการอื่น	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP...40...PSI				
	START...40...PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
	CONTROL				
1	เบส	✓			
	RS...400...โวลต์				
	ST...401...โวลต์				
	TR...402...โวลต์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
	ค่า Set...27...แมกนี				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			

รหัสงาน	SN-BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-2
เลขที่ใบงาน	PM25070024
วันที่ปฏิบัติงาน	06/07/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนอาคาร 1 โถง 1 โถง 1 PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	การแก้ไข	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการสับทิศทางปั๊ม Pump	✓			
2	ตรวจสอบการ สับชุดมอเตอร์	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดันน้ำ	✓			
4	ตรวจสอบเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ในระบบ	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบตัวโรตารี่	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP...40...PSI				
	START...40...PSI				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
2	แรงดัน	✓			
	RS...400...โวลต์				
	TR...402...โวลต์				
	ST...401...โวลต์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Slow	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	การแก้ไข	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
12	กระแส	✓			
	T...21...แอมป์				
	R...22...แอมป์				
	S...23...แอมป์				
13	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...27...แอมป์				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

ผู้ตรวจ

นายสมชาย สมใจดี

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	ภายใน	
	S ... 20 ... แอมป์			
6	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set : 27 ... แอมป์			
7	ตรวจสอบ Breaker	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓		
10	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
11	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
12	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
13	ตรวจสอบ Magnetic	✓		

รวมสิ่งที่พบที่ผิดปกติ

1. ไม่มีปัญหา

สิ่งที่ควรพบ/ควรระวัง

สรุปผล

รวมคะแนน: 100 คะแนน

ตรวจสอบ

ผู้ตรวจ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานตามคู่มือ

☐ 2. ปฏิบัติงานตามคู่มือ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรั่ม จำกัด
พลาพรีฟอรั่ม BPP - 1.1

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1.3
เลขที่ใบงาน	PM250700025
วันที่ปฏิบัติงาน	09/07/2025
ชื่อวิศวกร	B เสาเหล็ก B1 โบลท์ โบลท์ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	ภายใน	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	STOP ... 60 ... PSI			
	START ... 40 ... PSI			
3	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓		
4	ตรวจสอบปั๊ม PUMP	✓		
5	ตรวจสอบปั๊ม MOTOR	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
7	ตรวจสอบปั๊มแรงดัน	✓		
8	ตรวจสอบปั๊มแรงดัน	✓		
9	ตรวจสอบปั๊มแรงดัน	✓		
10	ตรวจสอบปั๊มแรงดัน และอุปกรณ์เสริม	✓		
	CONTROL			
1	แรงดัน	✓		
	ST ... 380 ... โวลต์			
	TR ... 400 ... โวลต์			
	RS ... 390 ... โวลต์			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบ Relay	✓		
5	การดูแล	✓		
	R ... 19 ... แอมป์			
	T ... 21 ... แอมป์			

รหัสงาน	SM-BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-BL-4
เลขที่ใบงาน	PM25070026
วันที่ปฏิบัติงาน	08/07/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนก81 โถงๆ โถงๆ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
CONTROL					
1	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
2	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set....27....แอมป์				
3	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PUMP	✓			
5	ตรวจสอบสายไฟ Control	✓			
6	เบรกเกอร์	✓			
	S.T....402....โวลต์				
	T.R....403....โวลต์				
	R.S....401....โวลต์				
7	ตรวจสอบชุดควบคุม Control	✓			
8	ตรวจสอบสายไฟ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบสายไฟ Magnetic	✓			
10	กระแส	✓			
	S....23....แอมป์				
	R....22....แอมป์				
	T....24....แอมป์				
11	ตรวจสอบสายไฟ Breaker	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจสอบไฟ Slow	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบหัวฉีด MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
3	ตรวจสอบสายไฟ ชุดชุดจ่าย	✓			
4	ตรวจสอบสายไฟชุดจ่าย	✓			
5	ตรวจสอบสายไฟชุดจ่าย และสายไฟกับเครื่อง	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบสายไฟชุดจ่าย	✓			
8	ตรวจสอบสายไฟชุดจ่าย	✓			
	START...40...PS				
	STOP...60...PS				
9	ตรวจสอบสายไฟชุดจ่าย PUMP	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PUMP	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.ดูข้อมูลปั๊ม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm โปรดดู

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (OX)

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1.5
เลขที่ใบงาน	PM250700027
วันที่ปฏิบัติงาน	08/07/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB1 โถง โถงสุข PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	สถานะ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	STOP ...60...PSI			
	START ...40...PSI			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำใน PUMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มหลัก Pump	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มสำรอง	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓		
	CONTROL			
1	แรงดัน	✓		
	P.S. ...402...โวลต์			
	T.R. ...401...โวลต์			
	S.T. ...403...โวลต์			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓		
7	การดูแล	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	สถานะ	
	T...24...แอมป์			
	S...23...แอมป์			
	R...22...แอมป์			
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...27...แอมป์			
9	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
12	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓		
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างไฟฟ้า

ชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อผิดพลาด (O.K)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัด BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SV/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PM25000008
วันที่เปิดใช้	05/06/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนตงบ1 โถงๆ โถงๆ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
3	ตรวจสอบระดับ	✓			
	STOP - 65 PSI				
	START - 40 PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบ	✓			
	ST - 408 ... โวลต์				
	TR - 408 ... โวลต์				
	RS - 408 ... โวลต์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
6	ตรวจสอบ	✓			
	R - 85 ... แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	T - 85 ... แอมป์				
	S - 84 ... แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Overload	✓			
	ค่า Set - 27 ... แอมป์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER RELAY	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ...

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รวมชื่อพนักงาน PM BPP-B1-1

ชื่อพนักงาน ...

ตำแหน่ง ...

ตำแหน่ง ...

ตำแหน่ง ...

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	ดำเนินการ	
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Magnetic	✓		ดำเนินการ	
9	ตรวจสอบการตั้งค่า Relay	✓		ดำเนินการ	
10	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓		ดำเนินการ	
	T... 8 S... แอป				
	R... 8 S... แอป				
	S... 8 6... แอป				
11	ตรวจสอบการตั้งค่า Overload	✓		ดำเนินการ	
	ค่าที่ Set... 27... แอป				
12	ตรวจสอบการตั้งค่า Breaker	✓		ดำเนินการ	
13	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		ดำเนินการ	

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. วิธีการดำเนินงาน

ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการเซ็นทรัล BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SM-BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-3
เลขที่ใบงาน	PM25000010
วันที่ปฏิบัติงาน	05/08/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลาง โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	การแก้ไข	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	START.....40....PSI				
	STOP ... 60... PSI				
3	ตรวจสอบการสั่นของปั๊มไม่ให้ดังเกินไป	✓			
4	ตรวจสอบการสั่นของ Motor	✓			
5	ตรวจสอบการสั่นของปั๊ม	✓			
6	ตรวจสอบการสั่นของ Motor และปั๊ม	✓			
7	ตรวจสอบการสั่นของ Motor	✓			
8	ตรวจสอบการสั่นของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบการสั่นของ PUMP	✓			
10	ตรวจสอบการสั่นของ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	แรงดัน	✓			
	R.S. 408... โวลต์				
	ST... 407... โวลต์				
	T.R. 408... โวลต์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER RELAY	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Slow	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	การแก้ไข	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
12	การดูแล	✓			
	R... 85... แอมป์				
	S... 84... แอมป์				
	T... 84... แอมป์				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Overload	✓			
	ค่า Set... 26... แอมป์				

รวมสิ่งที่พบที่ผิดปกติ

1. ตรวจสอบแรงดัน

ชื่อผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รวมแรงดัน PM-BPP-B1-3

รวมแรงดัน

รวมแรงดัน

รวมแรงดัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (OK)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set .26...แอมป์				
9	ตรวจสอบ Alarm Beaker	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	เบรก	✓			
	S.T...407...โอห์ม				
	T.R...408...โอห์ม				
	R.S...408...โอห์ม				
12	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
13	ตรวจสอบ Slow	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.วิธีการ สุ่ม

ขั้นตอนการตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PMBPP-B1.4

ขนาด ปลั๊ก

ค่าเบี่ยง

การบันทึก ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อม

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อม (CM)

PLUS+

บริษัท พัส พรีฟอรัล จำกัด
อาคารพาสส์ BPP - 1 ชั้น

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1.5
เลขที่ใบงาน	PM250800012
วันที่ปฏิบัติงาน	05/08/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนล่างB1 โถงฯ ปั๊มฯ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	สายงานสี	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับ	✓			
	STOP ...60 ...PSI				
	START ...40 ...PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
5	ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย	✓			
6	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
3	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ระดับ	✓			
	S.T ...408 ...โวลต์				
	T.R ...407 ...โวลต์				
	P.S ...407 ...โวลต์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	สายงานสี	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
11	ตรวจสอบ	✓			
	S...84...แอมป์				
	R...86...แอมป์				
	T...85...แอมป์				
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...27...แอมป์				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างซ่อม

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

งานซ่อม BPP-B1.5

ช่างซ่อม

ช่างซ่อม

ช่างซ่อม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานยังไม่เรียบร้อย (O.K)

รหัสงาน	SM-BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-BL-1
เลขที่ใบงาน	PM250900020
วันที่ปฏิบัติงาน	09/09/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB1 โถง โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อย่างไร	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบสายไฟ และตู้ควบคุม	✓			
3	ตรวจสอบถังเก็บน้ำ	✓			
4	ตรวจสอบเครื่อง และอุปกรณ์อื่น	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
7	ตรวจสอบระบบ	✓			
	START ... 40 ... PSI				
	STOP ... 65 ... PSI				
8	ตรวจสอบเครื่อง PUMP	✓			
9	ตรวจสอบตู้ควบคุม MOTOR	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
	CONTROL				
1	กรณี	✓			
	S ... 8.5 ... แอมป์				
	R ... 8.5 ... แอมป์				
	T ... 8.5 ... แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบตู้ควบคุม Control	✓			
4	กรณี	✓			
	ST ... 40 ... โวลต์				
	TR ... 408 ... โวลต์				
	RS ... 408 ... โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อย่างไร	
5	ตรวจสอบตู้ควบคุม Control	✓			
6	ตรวจสอบสายไฟ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบสายไฟ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบสายไฟ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set ... 27 ... แอมป์				
10	ตรวจสอบสายไฟ Breaker	✓			
11	ตรวจสอบสายไฟตู้ควบคุม Control	✓			
12	ตรวจสอบ THER RELAY	✓			
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ชื่อ นาย ...

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด PMA-BPP-BL-1

ตรวจสอบ

ค่าเบี่ยง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (CM)

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-2
เลขที่ใบงาน	PM250900021
วันที่ปฏิบัติงาน	09/09/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลบB1 โถงยุ โถงยุ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
2	แบตเตอรี่	✓			
	S.T... 408... โวลต์				
	T.R... 408... โวลต์				
	R.S... 408... โวลต์				
3	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
7	กระแส	✓			
	S... 8.4... แอมป์				
	T... 8.4... แอมป์				
	R... 8.5... แอมป์				
8	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set... 27... แอมป์				
9	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Basher	✓			
11	ตรวจสอบสภาพทางกล Control	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
13	ตรวจสอบการแจ้งเตือนทางกล PUMP	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการแจ้งเตือน Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบไดรเวอร์หลัก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP... 65... PSI				
	START... 40... PSI				
4	ตรวจสอบตัวพัก MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบชุดรีเลย์ PUMP	✓			
7	ตรวจสอบการลัดวงจรไม่ให้เกิด Pump	✓			
8	ตรวจสอบสัญญาณ Stopฉุกเฉินจาก	✓			
9	ตรวจสอบถังเก็บน้ำ	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ ส่วนนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด PM/BPP-B1-2

สถานะ ปิด

สถานะ

การแจ้งเตือน ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน	SM-BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-3
เลขที่ใบงาน	PM250900022
วันที่ปฏิบัติงาน	09/09/2025
ชื่ออาคาร	811 สวนลาภ1 โนนฯ โนนฯ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	อาการเดิม	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	START...40...PSI				
	STOP...65...PSI				
3	ตรวจสอบการสับทิศทางในถัง Pump	✓			
4	ตรวจสอบสัญญาณ ปิด/เปิดถัง	✓			
5	ตรวจสอบถังเก็บน้ำ	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันถัง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
7	ตรวจสอบตัวรับสัญญาณ PUMP	✓			
8	ตรวจสอบตัวขับเคลื่อน MOTOR	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
10	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓			
2	ตรวจสอบ Stop	✓			
3	ตรวจสอบ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
7	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓			
8	ตรวจสอบ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบ Relay	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	อาการเดิม	
11	ตรวจสอบ	✓			
	S...84...แอมป์				
	R...84...แอมป์				
	T...85...แอมป์				
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...27...แอมป์				
13	ตรวจสอบ	✓			
	S-T...408...โวลต์				
	R-S...408...โวลต์				
	T-R...407...โวลต์				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างซ่อมบำรุง

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM-BPP-B1-3

ช่างฯ ปกติ

ค่าซ่อมบำรุง

การแก้ไข/ทดแทน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมให้ข้อสังเกต (CO)

PLUS+

บริษัท พัสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SM/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-4
เลขที่ใบงาน	PM250900023
วันที่ปฏิบัติงาน	09/09/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนอาคาร B โถง 1 ปั๊ม PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	สีการเดิน	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบระดับของน้ำ	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน และอุณหภูมิของระบบ	✓			
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของปั๊ม	✓			
5	ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบระดับของน้ำ	✓			
8	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	START...40...PSI				
	STOP...65...PSI				
9	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการเดิน Show	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการควบคุม Control	✓			
4	แรงดัน	✓			
	S.T...407...โวลต์				
	T.R...408...โวลต์				
	R.S...408...โวลต์				
5	ตรวจสอบการควบคุมในตู้ Control	✓			
6	แรงดัน	✓			
	S...8.4...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	สีการเดิน	
	T...8.5...แอมป์				
	R...8.4...แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Overload	✓			
	ค่า Set...27...แอมป์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Thermal Control	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER RELAY	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างการเดินระบบ

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด PM-BPP-B1-4

ช่างเดิน

ช่างเดิน

ช่างเดิน

ช่างเดิน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ ปฏิบัติงานยังไม่เสร็จเรียบร้อย (OM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		สี น้ำเงิน	รายการอื่นๆ
8	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓	
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓	
10	การเดิน	✓	
	R...8.5...แอมป์		
	S...8.5...แอมป์		
	T...8.5...แอมป์		
11	ตรวจสอบ Overload	✓	
	ค่าที่ Set 27...แอมป์		
12	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓	
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓	

รวมข้อบกพร่องที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ น้ำมัน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PMA-BP-B1.5

สถานะ: ปิด

คุณสมบัติ

การปฏิบัติงาน: ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
ตรวจสอบเช็ค OP - 1 เดือน

รหัสงาน	SV-BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1.5
เลขที่ใบงาน	PMA250900024
วันที่ปฏิบัติงาน	09/09/2025
ชื่อสถานที่	B11 ส่วนเก็บน้ำ โถงน้ำ โถงน้ำ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่นๆ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับ	✓			
	STOP...65...PSI				
	START...40...PSI				
2	ตรวจสอบการติดตั้งในถัง Pump	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสายท่อ	✓			
4	ตรวจสอบระดับและท่อ	✓			
5	ตรวจสอบระดับเครื่อง และอุปกรณ์ในถัง	✓			
6	ตรวจสอบการเดินสายท่อ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบระดับหรือแรงดัน	✓			
8	ตรวจสอบการเดินสายท่อ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบระดับสาย PUMP	✓			
10	ตรวจสอบระดับ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการเดินสายท่อ Control	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสายท่อ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
5	แรงดัน	✓			
	S-T...408...โวลต์				
	T-R...407...โวลต์				
	R-S...408...โวลต์				
6	ตรวจสอบจุดต่อสายท่อ Control	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			

รหัสงาน	SM-BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PM251000023
วันที่ปฏิบัติงาน	07/10/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนคานาB1 โถงสูง ปั๊มสูง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	หมายเหตุ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
2	ตรวจสอบการติดตั้งสายไฟในตู้ Motor Pump	✓		
3	ตรวจสอบตู้ควบคุม สายจุดต่อของตู้	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
5	ตรวจสอบระดับไฮดรอลิค	✓		
6	ตรวจสอบระดับของเหลวในถัง	✓		
7	ตรวจสอบระบบเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓		
8	ตรวจสอบระดับ	✓		
	STOP ...60... PSI			
	START ...45... PSI			
9	ตรวจสอบตู้ควบคุม PUMP	✓		
10	ตรวจสอบตู้ควบคุม MOTOR	✓		
	Control			
1	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓		
2	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓		
3	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
6	ตรวจสอบ	✓		
	ST...401... โวลต์			
	TR...400... โวลต์			
	RS...400... โวลต์			
7	ตรวจสอบจุดจ่ายน้ำสูง Control	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	หมายเหตุ	
8	ตรวจสอบตู้ควบคุม Fuse Control	✓		
9	ตรวจสอบตู้ควบคุม Relay	✓		
10	ตรวจสอบ	✓		
	S...8... แอมป์			
	R...79... แอมป์			
	T...79... แอมป์			
11	ตรวจสอบตู้ Overload	✓		
	ค่า Set...26... แอมป์			
12	ตรวจสอบตู้ Breaker	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างงาน ช่างไฟฟ้า

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ช่างซ่อม

หมายเหตุ

รายละเอียด PM-BPP-B1-1

ชื่อช่าง ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

การปฏิบัติงาน ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SV/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-BI-2
เลขที่ใบงาน	PM251000024
วันที่ปฏิบัติงาน	07/10/2025
ชื่ออาคาร	B11 ส่วนกลางB1 โถงง โถงฉุกเฉิน PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	การแก้ไข	
CONTROL					
1	ตรวจสอบการสับทำงานของ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
3	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....26.....แอมป์				
4	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานตาม Control	✓			
7	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
8	ตรวจสอบค่า Show	✓			
9	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
10	แรงดัน	✓			
	ST.....400.....โวลต์				
	TR.....400.....โวลต์				
	RS.....400.....โวลต์				
11	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
12	กระแส	✓			
	R.....8.....แอมป์				
	S.....8.....แอมป์				
	T.....8.....แอมป์				
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบน้ำมันและท่อจ่าย	✓			
2	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์เปลี่ยน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	การแก้ไข	
3	ตรวจสอบสวิตช์ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบสวิตช์ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบสวิตช์กรรเชียงน้ำ	✓			
8	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP...60...PSI				
	START...45...PSI				
9	ตรวจสอบการติดตั้งสายไฟให้ถูกต้อง	✓			
10	ตรวจสอบอุปกรณ์ ที่จุดเชื่อมต่อ	✓			

วันที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CW)

รหัสงาน	SMBPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-3
เลขที่ใบงาน	PM25100025
วันที่ปฏิบัติงาน	07/10/2025
ชื่ออาคาร	B11 ส่วนกลาง1 โถงๆ โถงๆ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	แม่โขง	ฮกเกี้ยน	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	START....45....PSI				
	STOP....60....PSI				
3	ตรวจสอบการติดตั้งสายไฟกับตู้ Pump	✓			
4	ตรวจสอบสายกราวด์ ตู้ตู้ควบคุม	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
6	ตรวจสอบชิ้นเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
7	ตรวจสอบค่ากระแสเบรค	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจสอบค่าแรงดัน PUMP	✓			
10	ตรวจสอบค่าแรงดัน MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการติดตั้งตู้ควบคุม PUMP	✓			
2	ตรวจสอบค่า Show	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
4	เบรค	✓			
	ST....400....โวลต์				
	RS....400....โวลต์				
	TR....400....โวลต์				
5	ตรวจสอบจุดต่อสายไฟตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบค่า Magnetic	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ส	แม่โขง ฮกเกี้ยน	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓		
9	ตรวจสอบ	✓		
	T...79...แอมป์			
	R...8...แอมป์			
	S...78...แอมป์			
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...26...แอมป์			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
13	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่าง ช่าง

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM-BPP-B1-3

ช่าง ช่าง

ช่าง ช่าง

ช่าง ช่าง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ ปฏิบัติงานเสร็จไม่เรียบร้อย (OM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แดง	เขียว	
3	ตรวจสอบสัญญาณเตือนน้ำ	✓			
4	ตรวจสอบตัวหลัก MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบแผงวงจร และอุปกรณ์เสริมอื่น	✓			
6	ตรวจสอบสาย สายชุดแผง	✓			
7	ตรวจสอบการติดตั้งสายกับตู้ Pump	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจสอบตัวถังแรงดัน	✓			
10	ตรวจสอบระดับ	✓			
	STOP 60...PSI				
	START 45...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ : นาย

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด PM-BPP-B1.4

ชื่อผู้

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ ยังปฏิบัติงานเสร็จไม่หมด (OK)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
ทางหลวงพิเศษ BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1.4
เลขที่ใบงาน	PM251000026
วันที่ปฏิบัติงาน	07/10/2025
ชื่อสถานที่	B 1 ส่วนสาย B1 ไบรน์ ไบรน์ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แดง	เขียว	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสัญญาณ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสัญญาณ Control	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบสัญญาณ Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบสัญญาณ Relay	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานของ PUMP	✓			
8	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
10	ตรวจสอบสัญญาณ Control	✓			
11	แบตเตอรี่	✓			
	ST 402...โวลต์				
	TR 401...โวลต์				
	RS 400...โวลต์				
12	กระแส	✓			
	T...79...แอมป์				
	R...79...แอมป์				
	S...79...แอมป์				
13	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...26...แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor use Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ง	ค	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
10	ตรวจสอบ Alarm Relay	✓			
11	ตรวจสอบ	✓			
	R... 79... แอมป์				
	S... 8... แอมป์				
	T... 79... แอมป์				
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set... 26... แอมป์				
13	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PUMP	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ...

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM-BPP-81-5

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นพร้อมใบเสร็จ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบระบบ BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SM-BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-81-5
เลขที่ใบงาน	PM-251000027
วันที่ปฏิบัติงาน	07/10/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนคณบดี บัณฑิต โถง PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ง	ค	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ...	✓			
4	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP... 60... PSI				
	START... 45... PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PUMP	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ...	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ...	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ...	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบ	✓			
	S.T... 402... โวลต์				
	T.R... 401... โวลต์				
	R.S... 400... โวลต์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			

PLUS+

บริษัท พัสต์ หรือฟู้ดส์ จำกัด
อาคารโรงงาน BPP - 1 เดิม

รหัสงาน	SM/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PM25100020
วันที่ปฏิบัติงาน	04/11/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนงานB1 โรงแยก โรงแยก PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อุปกรณ์	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบอุณหภูมิ ถังดูดและถัง	✓			
3	ตรวจสอบระดับและท่อรับ	✓			
4	ตรวจสอบแบบเครื่อง และอุปกรณ์เสริม	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบตัวโรตารี่	✓			
7	ตรวจสอบระดับ	✓			
	START ... 40 ... PSI				
	STOP ... 60 ... PSI				
8	ตรวจสอบตัวรับ PUMP	✓			
9	ตรวจสอบตัวมอเตอร์	✓			
10	ตรวจสอบการติดตั้งในถัง Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
4	แรงดัน	✓			
	ST ... 402 ... โวลต์				
	TR ... 400 ... โวลต์				
	RS ... 401 ... โวลต์				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	กระแส	✓			
	T ... 20.2 ... แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อุปกรณ์	
	S ... 201 ... แอมป์				
	R ... 192 ... แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set ... 27 ... แอมป์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจสอบ Flow	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. คุณสมชาย งาม

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

หมายเหตุ

รวมผลตรวจเช็ค Pm ประจำเดือน

สถานะ 1/1

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SNBPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-81-2
เลขที่ใบงาน	PM251100021
วันที่ปฏิบัติงาน	04/11/2025
ชื่ออาคาร	B 11 กรมทหารบก โนนพญา โนนพญา โนนพญา PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	จัดการแล้ว	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบจุดควบคุมตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PUMP	✓			
3	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
4	แปรงสี	✓			
	S.T. 400... โวลต์				
	T.R. 401... โวลต์				
	R.S. 390... โวลต์				
5	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
8	กระแส	✓			
	S. 21... แอมป์				
	R. 20... แอมป์				
	T. 22... แอมป์				
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set.....27... แอมป์				
10	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	จัดการแล้ว	
3	ตรวจสอบสายไฟ สายจุดต่อสาย	✓			
4	ตรวจสอบสายไฟ สายจุดต่อสาย	✓			
5	ตรวจสอบสายไฟ สายจุดต่อสาย และอุปกรณ์ป้องกัน	✓			
6	ตรวจสอบสายไฟ สายจุดต่อสาย Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบสายไฟ สายจุดต่อสาย Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจสอบสายไฟ สายจุดต่อสาย PUMP	✓			
9	ตรวจสอบสายไฟ สายจุดต่อสาย MOTOR	✓			
10	ตรวจสอบสายไฟ	✓			
	START 40... PSI				
	STOP 60... PSI				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ สายไฟ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด Pin 1-5

สายไฟ

สายไฟ

สายไฟ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

□ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่จบ (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
3	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓		
	STOP ... 60 ... PS			
	START ... 40 ... PS			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓		

รวมข้อบกพร่องที่พบ

1. อุปกรณ์ ...

ข้อมูลการซ่อมแซม

หมายเหตุ

รายละเอียด ...

สาเหตุ ...

ดำเนินการ ...

การแก้ไข ...

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พัสท พรีฟอซรัล จำกัด
พารามวงค์ BPP - 1 เดียว

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-81.4
เลขที่ใบงาน	PM251100023
วันที่ปฏิบัติงาน	04/11/2025
ชื่ออาคาร	B 1 (รวมลา8) โถงๆ โถงๆ PUMP ROOM 8

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR 8 PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบระดับของเหลว	✓			
4	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP ... 60 ... PSI				
	START ... 40 ... PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบระดับของ PUMP	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มในถังเก็บน้ำ	✓			
8	ตรวจสอบสัญญาณผิดปกติของถัง	✓			
9	ตรวจสอบถังเก็บน้ำ	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิของถังเก็บน้ำ	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	แรงดัน	✓			
	S-T ... 402 ... โวลต์				
	T-R ... 400 ... โวลต์				
	R-S ... 401 ... โวลต์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
5	กระแส	✓			
	S ... 19 ... แอมป์				
	R ... 20 ... แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	อาการเสีย	
	T ... 21 ... แอมป์				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Overload	✓			
	ค่าที่ Set ... 27 ... แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER RELAY	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Slow	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบปั๊ม

ขั้นตอนการตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pump

ปั๊ม

ค่าแรงดัน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

□ 2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบงาน (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		สี	รายการ	
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor Relay	✓	สีฟ้า	
9	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor Relay	✓	สีฟ้า	
	T...22...แมกซ์			
	S...20...แมกซ์			
	R...18...แมกซ์			
10	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor Relay	✓	สีฟ้า	
	ค่า Set...27...แมกซ์			
11	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor Relay	✓	สีฟ้า	
12	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor Relay	✓	สีฟ้า	
13	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor Relay	✓	สีฟ้า	

รวมข้อบกพร่องทั้งหมด

1. ปัญหา...

รวมข้อบกพร่องทั้งหมด

2. ปัญหา...

รวมข้อบกพร่องทั้งหมด

รวมข้อบกพร่องทั้งหมด

รวมข้อบกพร่องทั้งหมด

รวมข้อบกพร่องทั้งหมด

รวมข้อบกพร่องทั้งหมด

รวมข้อบกพร่องทั้งหมด

1. ปัญหา...

2. ปัญหา...

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัด BPP - 1.5

รหัสงาน: SN/BPP-M

รหัสเครื่องจักร: BPP-B1.5

เลขที่ใบงาน: PM251100024

วันที่ปฏิบัติงาน: 04/11/2025

ชื่ออาคาร: B11 | ส่วนกลาง | โถง | ปั๊ม | PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
2	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor และ Pump	✓		
3	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor และ Pump	✓		
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor และ Pump	✓		
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor และ Pump	✓		
6	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor และ Pump	✓		
7	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor และ Pump	✓		
	START...40...PSI			
	STOP...60...PSI			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
	S-T...400...โวลต์			
	T-R...400...โวลต์			
	R-S...390...โวลต์			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	SM-BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PMCS120020
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่ออาคาร	B11 (รวมตึกB) โถงๆ โถงๆ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบแผงวงจร Control	✓			
3	แบตเตอรี่	✓			
	R.S...400 โวลต์				
	T.R...400...โวลต์				
	S.T...401 โวลต์				
4	ตรวจสอบชุดลอจิก Control	✓			
5	ตรวจสอบแผงวงจร Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบแผงวงจร Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบแผงวงจร Relay	✓			
8	กระแส	✓			
	S...20.1...แอมป์				
	R...20...แอมป์				
	T...20.2...แอมป์				
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set....27...แอมป์				
10	ตรวจสอบแผงวงจร Breaker	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบแผงเครื่อง และอุปกรณ์เปลี่ยน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่าการ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่าการ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่าการ MOTOR	✓			
	STOP...60...PSI				
	START...80...PSI				
8	ตรวจสอบการตั้งค่าการ MOTOR	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่าการ MOTOR	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่าการ MOTOR	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างชื่อ นาย.....

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

2. ช่างชื่อ นาย.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำเดือน

ชื่อช่าง

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-2
เลขที่ใบงาน	PM251200021
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB1 โถงฯ โถงฯ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	จ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการสับเปลี่ยนปั๊ม Pump	✓			
5	ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิของน้ำมัน	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบระดับ	✓			
	START ... 40 ... PSI				
	STOP ... 60 ... PSI				
10	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
2	ตรวจสอบ	✓			
	S ... 19 ... แอมป์				
	T ... 18 ... แอมป์				
	R ... 20 ... แอมป์				
3	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set ... 27 ... แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
6	ตรวจสอบ Slow	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	จ	
7	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบ	✓			
	S-T ... 400 ... โวลต์				
	T-R ... 400 ... โวลต์				
	R-S ... 400 ... โวลต์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			

บริษัท พัด หรือฟอยล์ จำกัด

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียด Pm ประจำเดือน

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (OK)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราพระราชบัญญัติ BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SKBPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1.3
เลขที่ใบงาน	PM251.200022
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB1 โถงรถ โถงรถ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อากาศเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	STOP...60...PSI				
	START...40...PSI				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	ค่าไฟ Set...27...amp				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	S...19...amp				
	R...20...amp				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อากาศเสีย	
	T...20...amp				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	S.T...400...โวลต์				
	T.R...400...โวลต์				
	R.S...400...โวลต์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ...

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ...

หมายเหตุ

รายละเอียด...

รายละเอียด...

รายละเอียด...

รายละเอียด...

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พัสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาสท์ บีพี - 1 เอ็ม

รหัสงาน	SM/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP-B1-4
เลขที่ใบงาน	PM251200023
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่ออาคาร	B11 ส่วนภายใน โถงลิฟต์ PUMP ROOM B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	สีการเดิน	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการเดินของปั๊มหลัก Pump	✓			
2	ตรวจสอบการเดินของปั๊มสำรอง	✓			
3	ตรวจสอบการเดินของปั๊มสำรอง	✓			
4	ตรวจสอบการเดินของปั๊มสำรอง	✓			
5	ตรวจสอบการเดินของปั๊มสำรอง	✓			
6	ตรวจสอบการเดินของปั๊มสำรอง	✓			
7	ตรวจสอบการเดินของปั๊มสำรอง	✓			
STOP...60...PSI					
START...40...PSI					
8	ตรวจสอบการเดินของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบการเดินของ PUMP	✓			
10	ตรวจสอบการเดินของ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	แม่สี	✓			
TR...400...โวลต์					
RS...400...โวลต์					
ST...400...โวลต์					
2	ตรวจสอบการเดินของ Control	✓			
3	ตรวจสอบการเดินของ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการเดินของ Control	✓			
5	ตรวจสอบการเดินของ TIMER RELAY	✓			
6	ตรวจสอบการเดินของ Show	✓			
7	ตรวจสอบการเดินของ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	สีการเดิน	
8	ตรวจสอบการเดินของ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบการเดินของ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบการเดินของ Relay	✓			
11	ตรวจสอบการเดินของ	✓			
R...20...แอมป์					
T...20...แอมป์					
S...20...แอมป์					
12	ตรวจสอบการเดินของ Overload	✓			
คสรี Set...27...แอมป์					
13	ตรวจสอบการเดินของ Breaker	✓			

วันที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด: โปรดแจ้งชื่อ

ชื่อ: ปกติ

ตำแหน่ง:

การปฏิบัติงาน:

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (OK)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
	R...20...แอมป์			
	T...20...แอมป์			
9	ตรวจสอบการสับเปลี่ยนการทำงานของ PUMP	✓		
10	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
11	ตรวจสอบ	✓		
	S.T. 400...โวลต์			
	T.R. 400...โวลต์			
	P.S. 400...โวลต์			
12	ตรวจสอบจุดควบคุมใหญ่ Control	✓		
13	ตรวจสอบเวลา Delay	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ Pressure

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด Pressure

ค่าแรงดัน

ค่าแรงดัน

ค่าแรงดัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบแรงดัน

2. ตรวจสอบแรงดัน

เอกสารแนบที่ 9
รายงานการใช้น้ำ

ตารางจดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน..... พ.ศ. 2568				หน่วยงาน..... THE DECK.....	
เรือ..... 900..... น.				เรือ..... 2568.....	
วันที่	มอดอร์...ประจำ...RO		มอดอร์...เครื่องจักร...	มอดอร์...ส่วน...	
	เลขมอดอร์	ผลต่าง		เลขมอดอร์	ผลต่าง
1	13012	91	2692	1166	1
2	13015	93	2692	1166	0
3	13132	97	2693	1166	0
4	13173	41	2693	1166	0
5	13213	40	2693	1196	10
6	13254	41	2693	1186	10
7	13306	52	2694	1186	0
8	13346	40	2694	1189	1
9	13376	44	2694	1191	1
10	13401	61	2695	1180	0
11	13510	59	2695	1189	1
12	13543	67	2695	1189	0
13	13588	41	2696	1189	0
14	13636	45	2696	1190	0
15	13666	43	2697	1190	0
16	13706	40	2697	1190	0
17	13749	43	2698	1190	0
18	13793	44	2698	1190	0
19	13901	41	2699	1190	0
20	13952	48	2699	1192	2
21	13998	46	2700	1192	2
22	14046	48	2700	1195	3
23	14089	43	2701	1196	1
24	14142	53	2702	1196	0
25	14191	49	2702	1196	0
26	14234	43	2703	1196	0
27	14276	47	2704	1197	0
28	14317	47	2704	1197	1
29	14359	36	2704	1197	0
30	14401	48	2705	1197	0
31	14441	40	2705	1198	1

วันที่ 31/8/68

ผู้จัดทำ

วันที่ 31/8/68

ตรวจสอบโดย

วันที่ 31/8/68

ตารางตรวจเช็คสารวุ้นน้ำ ขึ้น 7.....										หน่วยงาน..... THE DECK.....	
เดือน กรกฎาคม..... พ.ศ. 2568...											
รายการ	ค่าเคมีสารวุ้นน้ำ			สถานะ			ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			ปริมาณการใช้น้ำ	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ		
วันที่ 1	15	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
2	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	0	Gr
3	15	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	4	Gr
4	2.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	1	Gr
5	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
6	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
7	2.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
8	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
9	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
10	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
11	3.0	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
12	3.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
13	3.0	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
14	3.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
15	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
16	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
17	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
18	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
19	2.0	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
20	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
21	3.0	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
22	3.0	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
23	3.0	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
24	3.0	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
25	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
26	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
27	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
28	1.0	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
29	2.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
30	1.0	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr
31	1.5	7.2	-	-	-	2.00	-	-	-	0	Gr

วันที่ 31/7/68

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ชั้น 7										หน่วยงาน..... THE DECK	
เดือน .. สิงหาคม..... พ.ศ. 2568.....											
รายการ	ค่าเฉลี่ยสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ			
วันที่ 1	2.0	7.2		/	-	-	-	-	0.15	0	
2	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.17	0	
3	2.5	7.2		/	-	-	-	-	0.17	0	
4	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.17	0	
5	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.16	1	
6	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.19	1	
7	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.10	0	
8	1.0	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.19	0	
9	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.19	0	
10	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.19	0	
11	1.0	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.19	0	
12	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.19	0	
13	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.19	0	
14	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.19	0	
15	1.5	7.2		/	-	-	-	-	0.19	0	
16	1.5	7.2		/	-	-	-	-	0.19	0	
17	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.10	0	
18	2.0	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.10	0	
19	1.5	7.2		/	-	-	-	-	0.10	0	
20	1.5	7.2		/	-	-	-	-	0.10	0	
21	1.5	7.2		/	-	-	-	-	0.10	0	
22	1.5	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.10	0	
23	2.0	7.2		/	-	-	-	-	0.10	0	
24	1.5	7.2		/	-	-	-	-	0.15	5	
25	1.5	7.2		/	-	2.0ก	-	-	0.15	9	
26	2.0	7.2		-	/	-	-	-	0.16	2	
27	2.0	7.2		-	/	-	-	-	0.16	0	
28	2.0	7.2		-	/	2.0ก	-	-	0.16	0	
29	2.5	7.2		-	/	-	-	-	0.16	0	
30	2.5	7.2		-	/	-	-	-	0.16	0	
31	2.5	7.2		-	/	-	-	-	0.16	0	

วันที่ 31/8/68

บริหารงานโดย บริษัท พีเอส พรีพเพอร์ส จำกัด

FRM-PMH-062 Rev 00/ 15 Aug 2020

ตรวจวัดค่าเคมีสระว่ายน้ำ										เดือน.....ปี 1.....พ.ศ..2568..		หน่วยงาน.....THE DECK.....	
รายการ วันที่	คำนวณสระว่ายน้ำ		สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)		โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ CL	ปริมาตรน้ำ การใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ			
	CL	PH Salt		ปกติ	แก้ไข								
1													
2								5955	5	น้ำ			
3								5955	0	น้ำ			
4								5955	0	น้ำ			
5								5955	0	น้ำ			
6								5955	0	น้ำ			
7								5955	0	น้ำ			
8								5955	17	น้ำ			
9								5955	1	น้ำ			
10								5955	1	น้ำ			
11								5955	20	น้ำ			
12								5955	8	น้ำ			
13								5955	0	น้ำ			
14								5955	0	น้ำ			
15								5955	1	น้ำ			
16								5955	0	น้ำ			
17								5955	0	น้ำ			
18								5955	0	น้ำ			
19								5955	0	น้ำ			
20								5955	0	น้ำ			
21								5955	0	น้ำ			
22								5955	0	น้ำ			
23								5955	0	น้ำ			
24								5955	0	น้ำ			
25								5955	0	น้ำ			
26								5955	0	น้ำ			
27								5955	0	น้ำ			
28								5955	0	น้ำ			
29								5955	0	น้ำ			
30								5955	0	น้ำ			
31								5955	1	น้ำ			

ตรวจสอบโดย

วันที่ 31/10/18

บริหารงานโดย บริษัท พลัง พรีคัพเพอร์ตี จำกัด

FRM-PMR-060 Rev 00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คส่งตรวจน้ำ.....ชั้น 1.....										หน่วยงาน.....THE DECK.....			
เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.2568...													
รายการ	ค่าเคมีส่งตรวจน้ำ	CL	PH	Salt	ปกติ	แก๊ส	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ	ปริมาณ การเติมน้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	1.5	7.2			-	/	2.0%	-	-	-	6085	0	กัปตัน
2	2.6	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
3	0.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
4	0.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
5	1.0	7.2			-	/	2.0%	-	-	-	6085	0	กัปตัน
6	2.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
7	2.0	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
8	1.5	7.2			-	/	2.0%	-	-	-	6085	0	กัปตัน
9	2.0	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
10	2.0	7.2			-	/	2.0%	-	-	-	6085	0	กัปตัน
11	2.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
12	2.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
13	2.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
14	2.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
15	2.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
16	2.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
17	1.0	7.2			-	/	2.0%	-	-	-	6085	0	กัปตัน
18	2.0	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
19	1.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
20	2.0	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
21	1.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
22	2.0	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
23	2.0	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
24	2.0	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
25	2.0	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
26	2.0	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
27	2.0	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
28	2.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
29	2.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน
30	2.5	7.2			-	/		-	-	-	6085	0	กัปตัน

วันที่ 30/9/68

ตารางจดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน.....พ.ศ. 2568				หน่วยงาน.....THE DECK.....	
วันที่				เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2568.....	
วันที่	มิเตอร์.....ประจำ.....NO		มิเตอร์.....เครื่องวัด.....		หมายเหตุ
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	15707	37	2720	0	00
2	15717	41	2720	0	00
3	15802	56	2721	0	00
4	15816	96	2721	0	00
5	15945	50	2721	0	00
6	15989	44	2724	3	1
7	16038	49	2724	0	2
8	16090	52	2725	1	1
9	16140	50	2725	0	0
10	16149	44	2726	1	2
11	16261	78	2727	1	0
12	16218	57	2727	0	0
13	16369	51	2728	1	0
14	16422	56	2728	0	0
15	16472	50	2729	1	0
16	16520	48	2730	1	0
17	16565	45	2730	0	0
18	16614	49	2731	1	0
19	16669	55	2731	0	0
20	16719	50	2731	0	0
21	16764	45	2731	0	0
22	16812	48	2732	1	0
23	16855	43	2735	3	0
24	16898	43	2735	0	0
25	16940	40	2736	1	0
26	16988	48	2737	1	0
27	17025	47	2737	0	0
28	17078	43	2738	1	0
29	17118	40	2740	2	0
30	17169	51	2741	1	0
31	17210	46	2741	0	0

ผู้จัดทำ
วันที่ 21/10/68

ตารางตรวจเช็คส่วยาน้ำ.....วัน 7.....										หน่วยงาน.....THE DECK.....	
เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2568.....											
รายการ	ค่าเคมีส่วยาน้ำ			สถานะ			ปริมาณการเติมเคมี (kg.)			ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	กรดเกลือ	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	เบส		
วันที่											
1	10	7.2		-	-	2.00	-	-	-	0	70.10
2	2.5	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
3	2.5	7.2		-	-	-	-	-	-	1	70.10
4	2.6	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
5	1.5	7.2		-	-	2.00	-	-	-	0	70.10
6	2.5	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
7	2.0	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
8	1.5	7.2		-	-	2.00	-	-	-	0	70.10
9	2.0	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
10	2.0	7.2		-	-	2.00	-	-	-	0	70.10
11	2.5	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
12	2.5	7.2		-	-	2.00	-	-	-	0	70.10
13	2.5	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
14	2.5	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
15	1.5	7.2		-	-	2.00	-	-	-	0	70.10
16	2.5	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
17	1.0	7.2		-	-	2.00	-	-	-	0	70.10
18	3.0	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
19	2.5	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
20	1.5	7.2		-	-	2.00	-	-	-	0	70.10
21	2.0	7.2		-	-	-	-	-	-	1	70.10
22	2.0	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
23	1.5	7.2		-	-	2.00	-	-	-	0	70.10
24	2.0	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
25	3.0	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
26	2.0	7.2		-	-	2.00	-	-	-	0	70.10
27	3.0	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
28	2.5	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
29	2.5	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10
30	1.0	7.2		-	-	-	-	-	-	0	70.10

วันที่ 30/9/68

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....ชั้น.1.....										หน่วยงาน..... THE DECK.....	
เดือน..... พดจ.ภายใน..... พ.ศ..2568...											
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สภาพ	ปริมาณการเติมเคมี (Kg)	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด NaOH	เกลือ	ปริมาณ การใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt								
วันที่	CL	PH	Salt	ปกติ	ปกติ	CL					
1	2.0	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
2	1.9	7.2	-	/	-	2.7M	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
3	2.5	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	20	มีกลิ่น
4	1.5	7.2	-	-	-	2.7M	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
5	1.5	7.2	-	-	-	2.7M	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
6	2.5	7.2	-	-	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
7	1.5	7.2	-	/	-	2.7M	-	-	61.3	2	มีกลิ่น
8	2.5	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
9	2.0	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
10	1.5	7.2	-	/	-	2.7M	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
11	2.5	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
12	3.0	7.2	-	/	-	2.7M	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
13	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
14	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
15	4.0	7.2	-	-	-	2.7M	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
16	3.0	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
17	2.0	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
18	1.5	7.2	-	-	-	2.7M	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
19	2.5	7.2	-	-	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
20	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
21	3.0	7.2	-	/	-	2.7M	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
22	3.0	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
23	2.5	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
24	2.0	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
25	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
26	2.0	7.2	-	/	-	2.7M	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
27	2.0	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
28	2.0	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
29	2.0	7.2	-	/	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น
30	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	61.3	0	มีกลิ่น

วันที่ 30/7/18

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจุดเช็คเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน.....พ.พ. 2568										หน่วยงาน...THE...DECK.....	
วันที่	มิเตอร์...ประปา...RO		มิเตอร์...เครื่องซักผ้า...		มิเตอร์...สวน...		ผลต่าง	ผลต่าง	ผลต่าง	ผลต่าง	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง					
1	17267	55	2743	2	1220	0					
2	17314	47	2743	0	1220	0					
3	17389	75	2744		1220	0					
4	17447	58	2745		1220	0					
5	17499	52	2745		1220	0					
6	17515	66	2746		1220	0					
7	17607	42	2748	2	1220	0					
8	17674	67	2749	1	1220	0					
9	17744	70	2750	1	1220	0					
10	17799	55	2752	2	1221	1					
11	17860	61	2753	1	1221	0					
12	17915	55	2753	0	1221	0					
13	17966	48	2754	1	1221	0					
14	18011	48	2756	2	1221	0					
15	18063	52	2757	1	1221	0					
16	18115	52	2758	1	1221	0					
17	18170	55	2759	1	1222	1					
18	18227	57	2759	0	1222	0					
19	18284	57	2760	1	1222	0					
20	18344	60	2761	1	1222	0					
21	18384	40	2763	2	1222	0					
22	18439	55	2764	1	1223	1					
23	18491	52	2765	1	1223	0					
24	18515	57	2765	0	1223	0					
25	18554	46	2767	2	1223	0					
26	18646	54	2768	1	1223	0					
27	18719	71	2769	1	1223	0					
28	18761	42	2769	0	1223	0					
29	18813	52	2771	2	1225	2					
30	18891	84	2773	2	1227	2					

ตรวจพบโดย

ผู้ตรวจ

วันที่

30/7/18

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางงาน.....THE DECK.....			
หน่วยงาน.....THE DECK.....		เดือน ..พฤษภาคม..... พ.ศ. 2568..	
วันที่	มิเตอร์...เครื่องจักร...		มิเตอร์...ส่วน...
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	16958	61	1227
2	19020	62	1227
3	19080	60	1261
4	19134	54	1231
5	19194	40	1234
6	19250	56	1234
7	19312	62	1234
8	19365	53	1234
9	19414	49	1267
10	19476	62	1239
11	19534	58	1241
12	19597	63	1242
13	19635	48	1242
14	19697	62	1242
15	19759	62	1242
16	19820	61	1242
17	19877	57	1243
18	19933	56	1246
19	19986	53	1247
20	20043	59	1247
21	20094	51	1247
22	20153	54	1247
23	20217	64	1247
24	20279	62	1249
25	20343	64	1249
26	20409	66	1251
27	20470	61	1258
28	20539	69	1258
29	20616	67	1258
30	20676	60	1258
31	20736	60	1265

ตรวจสอบโดย

ผู้จัดการ
วันที่ 1/1/69

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....ชั้น 7.....			
หน่วยงาน.....THE DECK.....		เดือน ..พฤษภาคม..... พ.ศ. 2568..	
รายการ	ค่าเฉลี่ยสระว่ายน้ำ		หมายเหตุ
	CL	PH	
วันที่			
1	7.2	7.2	1971
2	7.2	7.2	1971
3	7.2	7.2	1971
4	7.2	7.2	1971
5	7.2	7.2	1971
6	7.2	7.2	1971
7	7.2	7.2	1971
8	7.2	7.2	1971
9	7.2	7.2	1971
10	7.2	7.2	1971
11	7.2	7.2	1971
12	7.2	7.2	1971
13	7.2	7.2	1971
14	7.2	7.2	1971
15	7.2	7.2	1971
16	7.2	7.2	1971
17	7.2	7.2	1971
18	7.2	7.2	1971
19	7.2	7.2	1971
20	7.2	7.2	1971
21	7.2	7.2	1971
22	7.2	7.2	1971
23	7.2	7.2	1971
24	7.2	7.2	1971
25	7.2	7.2	1971
26	7.2	7.2	1971
27	7.2	7.2	1971
28	7.2	7.2	1971
29	7.2	7.2	1971
30	7.2	7.2	1971

วันที่ 30/7/68

เอกสารแนบที่ 10
รายงานการใช้ไฟฟ้า

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ...2568..				หน่วยงาน.....THE DECK.....	
วันที่	No.MDB A KWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	28.2	4.8			[Redacted]
2	32.8	4.6			
3	37.8	4.0			
4	41.9	4.1			
5	46.9	5.0			
6	51.6	4.7			
7	57.0	5.4			
8	61.6	4.8			
9	65.5	4.8			
10	69.5	4.9			
11	75.7	4.2			
12	77.7	4.0			
13	82.2	4.5			
14	87.0	4.8			
15	90.4	3.4			
16	93.9	3.5			
17	98.1	4.2			
18	103.0	4.9			
19	106.8	3.9			
20	111.9	6.1			
21	116.6	3.7			
22	120.0	4.4			
23	123.6	3.6			
24	129.5	5.7			
25	134.0	4.5			
26	137.2	3.2			
27	141.8	4.6			
28	146.4	4.6			
29	150.4	4.5			
30	155.6	4.7			
31	160.5	4.4			

จำนวนการใช้.....ผู้จัดการอาคาร..... 31.7.18

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ...2568..				หน่วยงาน.....THE DECK.....	
วันที่	No. โดเมน kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	823.61	0.93			[Redacted]
2	823.61	0.20			
3	824.78	0.97			
4	825.91	0.93			
5	826.71	1.00			
6	827.65	1.16			
7	828.99	1.14			
8	829.86	0.84			
9	830.70	0.87			
10	831.54	0.89			
11	832.52	0.95			
12	833.36	0.89			
13	834.34	1.03			
14	835.27	0.88			
15	835.98	0.71			
16	836.77	0.79			
17	837.60	0.83			
18	838.57	0.97			
19	839.43	0.86			
20	840.59	1.16			
21	841.38	0.79			
22	842.45	1.07			
23	843.31	0.96			
24	844.24	0.43			
25	845.01	0.77			
26	846.12	1.11			
27	847.18	1.06			
28	848.16	0.93			
29	849.17	1.01			
30	850.22	1.05			
31	851.24	1.02			

จำนวนการใช้.....ผู้จัดการอาคาร..... 31.7.18

หน้าห้องเทคนิค	๑1, ๑, ๑๑	รับทราบโดย	๑๕	ผู้จัดการอาคาร	๓1, 8, ๑๕
----------------	-----------	------------	----	----------------	-----------

บริหารงานโดย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ดีไซน์ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ERM-PMR-060 Rev.00/15 Aug. 2020

ฉบับที่ 31, 7, 68
 รับทราบโดย ๐๘
 ผู้จัดการอาคาร 31, 2, 68

พิจารณาโดย บริษัท พลัง พลัง พลัง จำกัด

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ...2568..				หน่วยงาน.....THE DECK.....	
วันที่	No. MDB B kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	731.6	4.4			
2	735.8	4.2			
3	739.9	4.1			
4	744.0	4.3			
5	747.8	3.8			
6	751.7	3.9			
7	755.0	3.3			
8	758.9	3.7			
9	762.3	3.6			
10	766.4	4.1			
11	770.0	3.6			
12	773.5	3.3			
13	776.3	3.0			
14	779.9	3.6			
15	783.4	3.6			
16	786.4	3.0			
17	790.2	3.8			
18	794.2	4.0			
19	798.0	3.8			
20	801.8	3.8			
21	805.6	3.8			
22	809.0	3.4			
23	812.2	3.2			
24	815.9	3.6			
25	819.1	3.3			
26	822.8	3.7			
27	826.6	3.8			
28	830.6	3.9			
29	833.9	3.4			
30	838.4	4.5			
31	841.9	3.5			

หัวหน้าช่างเทคนิค..... 51, 5, 60 รับทราบโดย..... 09 ผู้จัดการอาคาร..... 31.8.1.68

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ...2568..				หน่วยงาน.....THE DECK.....	
วันที่	No.MDB A kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	164.8	4.3			
2	164.2	4.4			
3	173.7	4.6			
4	178.0	4.3			
5	182.4	4.4			
6	186.9	4.3			
7	190.4	3.7			
8	194.4	4.0			
9	198.0	3.6			
10	202.1	4.8			
11	205.9	3.5			
12	209.4	3.5			
13	212.8	3.4			
14	216.7	3.6			
15	220.3	3.7			
16	223.5	3.8			
17	227.2	3.8			
18	231.0	3.8			
19	234.8	3.8			
20	238.8	4.0			
21	242.6	3.8			
22	246.4	3.9			
23	250.1	3.7			
24	254.4	4.3			
25	258.0	3.6			
26	261.8	3.8			
27	265.8	4.0			
28	269.6	3.8			
29	273.2	3.6			
30	278.0	4.8			
31	281.6	3.6			

หัวหน้าช่างเทคนิค..... 51, 5, 60 รับทราบโดย..... 09 ผู้จัดการอาคาร..... 31.8.1.68

ตารางจุดติดตั้งไฟฟ้า ประจำเดือน... กันยายน... พ.ศ. ...2568..				หน่วยงาน..... THE DECK.....	
วันที่	No. MDB kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	7251.1	9.9			
2	7280.0	8.9			
3	7289.0	7			
4	7295.3	8.9			
5	7309.2	7			
6	7309.9	7.4			
7	7316.8	7.1			
8	7322.9	7.1			
9	7330.9	7.0			
10	7330.8	7.9			
11	7346.1	7.6			
12	7352.8	6.7			
13	7360.6	6.8			
14	7367.6	6.7			
15	7374.4	7.1			
16	7385.1	10.7			
17	7391.9	9.8			
18	7405.0	10.1			
19	7415.1	10.1			
20	7425.5	10.1			
21	7435.8	10.3			
22	7445.9	10.1			
23	7455.9	10.0			
24	7469.1	11.2			
25	7477.5	10.1			
26	7481.8	9.3			
27	7497.7	10.9			
28	7507.0	9.3			
29	7516.7	9.7			
30	7525.8	9.7			


ลงนาม..... 30.9.18 รับทราบโดย..... 30.9.18

ตารางจุดติดตั้งไฟฟ้า ประจำเดือน... กันยายน... พ.ศ. ...2568..				หน่วยงาน..... THE DECK.....	
วันที่	No. MDB kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	845.8	3.9			
2	849.9	3.9			
3	853.5	3.8			
4	856.9	3.4			
5	859.9	2.8			
6	862.9	3.2			
7	866.7	3.8			
8	870.7	3.6			
9	873.7	3.5			
10	877.2	3.5			
11	881.3	4.1			
12	885.0	3.7			
13	888.9	3.9			
14	892.1	3.6			
15	895.6	3.2			
16	898.6	3.0			
17	901.9	3.3			
18	904.2	3.6			
19	909.9	3.7			
20	914.2	4.3			
21	918.7	4.5			
22	922.5	3.8			
23	926.6	4.1			
24	931.0	4.1			
25	935.1	4.1			
26	939.6	3.9			
27	943.8	4.5			
28	947.6	3.8			
29	950.9	3.3			
30	954.1	3.2			


ลงนาม..... 30.9.18 รับทราบโดย..... 30.9.18

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...2568..				หน่วยงาน.....THE DECK.....	
วันที่	No. มิเตอร์ kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	402.24	0.72			
2	403.19	0.83			
3	404.61	0.97			
4	405.34	1.16			
5	406.47	0.73			
6	407.27	0.8			
7	408.11	0.84			
8	409.96	0.85			
9	409.82	0.86			
10	410.38	0.96			
11	411.55	0.97			
12	412.95	0.9			
13	413.16	0.87			
14	414.06	0.94			
15	414.96	0.89			
16	415.84	0.89			
17	416.70	0.96			
18	417.59	0.84			
19	418.56	0.97			
20	419.42	0.86			
21	420.20	0.78			
22	420.96	0.76			
23	421.69	0.70			
24	422.34	0.70			
25	423.02	0.63			
26	423.74	0.72			
27	424.51	0.97			
28	425.23	0.72			
29	425.92	0.87			
30	426.66	0.81			
31	427.26	0.83			
					รวมยอด
					31,10.68
					ผู้ตรวจสอบ 31.10.68
					ผู้จัดการอาคาร 31.10.68

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2568..				หน่วยงาน.....THE DECK.....	
วันที่	No. มิเตอร์ kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	21897	2			
2	21840	3			
3	21843	3			
4	21849	4			
5	21849	2			
6	21862	13			
7	21865	3			
8	21874	9			
9	21876	2			
10	21884	8			
11	21885	1			
12	21890	6			
13	21890	8			
14	21900	2			
15	21903	3			
16	21908	5			
17	21908	0			
18	21913	6			
19	21916	6			
20	21916	0			
21	21919	6			
22	21922	3			
23	21925	3			
24	21928	3			
25	21945	17			
26	21951	6			
27	21954	3			
28	21957	3			
29	21960	3			
30	21961	1			
					รวมยอด
					30,9.18
					ผู้ตรวจสอบ 30.9.18
					ผู้จัดการอาคาร 30.9.18

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...2568..					หน่วยงาน.....THE DECK.....	
วันที่	No.เครื่องจักร kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	21966	2				
2	21966	0				
3	21969	6				
4	21972	3				
5	21971	0				
6	21981	4				
7	21981	0				
8	21989	8				
9	21990	1				
10	21995	5				
11	21999	4				
12	22007	8				
13	22010	3				
14	22015	5				
15	22019	4				
16	22021	3				
17	22028	6				
18	22029	0				
19	22030	2				
20	22035	6				
21	22040	5				
22	22049	9				
23	22053	13				
24	22070	6				
25	22075	6				
26	22095	10				
27	22098	3				
28	22100	2				
29	22104	6				
30	22110	4				
31	22113	3				

ผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้าช่างเทคนิค..... 21.10.68
 รับทราบโดย..... 02.....ผู้จัดการอาคาร..... 31.10.68

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...2568..					หน่วยงาน.....THE DECK.....	
วันที่	No.ปลั๊ก kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	7630.1	4.3				
2	7626.3	8.2				
3	7631.7	8.4				
4	7639.6	7.8				
5	7618.6	4.1				
6	7576.6	3				
7	7584.3	7.7				
8	7592.4	7.8				
9	7601.0	8.9				
10	7610.4	4.4				
11	7619.8	9.4				
12	7628.8	9				
13	7635.8	7.0				
14	7644.3	8.5				
15	7652.3	8.0				
16	7660.6	8.3				
17	7670.1	9.5				
18	7678.0	7.4				
19	7686.3	8.8				
20	7694.8	8.0				
21	7702.4	7.6				
22	7709.9	7.5				
23	7718.2	8.3				
24	7726.3	8.1				
25	7734.6	8.0				
26	7744.2	8.9				
27	7753.6	9.4				
28	7760.3	6.7				
29	7769.7	9.4				
30	7777.6	8.1				
31	7785.6	8.0				

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้าช่างเทคนิค..... 1.....
 รับทราบโดย..... 02.....ผู้จัดการอาคาร..... 31.10.68

มีหลายงานวิจัย เกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์

บริหารงานโดย บริษัท พัส พรีพเพอรัล จำกัด

เอกสารแนบที่ 11

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลงานซ่อม

NAME

ชื่อช่างซ่อม PAJAR-1

ตำแหน่ง ปกติ

ตำแหน่ง

สถานที่ซ่อม ไม่ดี

วันที่เข้างาน

☒

1. ผู้ปฏิบัติงานซ่อม

☐

2. ผู้ปฏิบัติงานซ่อม

PLUS

บริษัท พลัง หรือพลังงาน จำกัด
การซ่อม AR-1

รหัสงาน WAW/AR-1

รหัสเครื่อง AR-1

เลขที่ใบงาน PAJ25070005

วันที่เปิด 15/07/2005

ชื่อช่าง 811 (ซ่อม AR-1) (ใบงาน) (ซ่อม) (ซ่อม) (ซ่อม) B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ดู	ไม่ดู	ดำเนินการ	
1	ตรวจสอบสายไฟ	✓			
2	ดูสาย	✓			
	T...28...สาย				
	S...27...สาย				
	R...27...สาย				
3	ตรวจสอบสายไฟ Control	✓			
4	ตรวจสอบสาย	✓			
5	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ถ้า Set...3.6...สาย				
7	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
8	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบสาย Control	✓			
10	ตรวจสอบสาย Control	✓			
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
12	สาย	✓			
	T.R...408...สาย				
	S.T...408...สาย				
	R.S...408...สาย				
13	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			

รายชื่อช่างซ่อม

1. ช่างซ่อม

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมงาน

1

2

3

PLUS+

บริษัท พริต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ A8 - 1 ชั้น

วันที่

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบรวม

วันที่ติดตั้ง

ชื่ออาคาร

รายการ

จำนวน

ผลการตรวจ

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ส

ห

ฬ

อ

ฮ

ศ

ษ

ฐ

ถ

ด

ต

ธ

ร

ล

ว

ฬ

อ

ฮ

ศ

ษ

ฐ

ถ

ด

ต

ธ

ร

ล

ว

ฬ

อ

ฮ

ศ

วันที่ติดตั้ง

ชื่ออาคาร

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง PM/AR-M

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ชื่อผู้ควบคุมงาน

☒

1. ผู้ปฏิบัติงาน

☐

2. ผู้ปฏิบัติงาน

บริษัท พริต พรีฟอรัล จำกัด
สาขาเขต 46 - 1 เลี้ยว

PLUS+

รหัสงาน VAM/AR-M

รหัสเครื่องจักร AR-S

เลขที่ใบงาน PM62070049

วันที่ปฏิบัติงาน 15-07-2025

ชื่อสถานที่ B 11 | ส่วนงาน B1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ส่วนงาน B1 | ส่วนงาน B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
2	ตรวจสอบ Relay	✓		
3	ตรวจสอบ	✓		
	R...27...ตาม			
	L...27...ตาม			
	S...27...ตาม			
4	ตรวจสอบ Control	✓		
5	ตรวจสอบ Show	✓		
6	ตรวจสอบ Breaker	✓		
7	ตรวจสอบ	✓		
	S1...AR...ไม่พบ			
	TR...AR...ไม่พบ			
	RS...AR...ไม่พบ			
8	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set ...3.6 ตาม			
10	ตรวจสอบ Transformer	✓		
11	ตรวจสอบ Magnetic	✓		
12	ตรวจสอบ Control	✓		
13	ตรวจสอบ Control	✓		

รวมผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด

1. พริต พรีฟอรัล

ข้อมูลงานซ่อมระบบ

ข้อมูลงาน

ประเภทปัญหา PM 48-6
ชนิดข้อผิดพลาด 48-6
สาเหตุของปัญหา
การแก้ไขข้อผิดพลาด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กระทรวงมหาดไทย - 1 เดือน

รหัสงาน VW/AB-M
รหัสเครื่องจักร AB-6
เลขที่ใบงาน PM25070062
วันที่ปฏิบัติงาน 15/07/2025
ชื่อช่างซ่อม 811 ล้วนลาตา | ไม่เคย | ไม่เคย | พื้นที่ซ่อมภายในเมืองหลวง B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อาการอื่น	
1	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
3	เบรค	✓			
	T.E. 400 โวลต์				
	S.T. 400 โวลต์				
	6.5... 8.08 โวลต์				
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set... 3.6... 8.08				
6	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบสภาพทาง Control	✓			
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
11	ตรวจสอบ	✓			
	T... 2.8... 8.08				
	S... 2.7... 8.08				
	R... 2.7... 8.08				
12	ตรวจสอบตู้ควบคุมภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ ตู้ควบคุม

การทดสอบประสิทธิภาพของยา

เอกสารแนบ พ.ร.บ.ร.บ.

เจ้าหญิง **ปกิ**

අනුබන්ධ

ការសង្ខេប ២០៧

ข้าพเจ้าขอกราบเรียน

☒ เปรียบเทียบงานเอกสารกับรายการ

2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย (CA)

บริษัท พลังส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ ๑๑๑ ถนนสุขุมวิท ๑๑ - ๑ กรุงเทพฯ ๑๐๑

รหัสงาน	WM/CF-M
รหัสเครื่องจักร	OP-1
รหัสที่โรงงาน	PMGSD00054
วันที่ผลิต	15/01/2025
ชื่ออาคาร	B11 (ฐานถนน) ไม้แดง (พื้นที่บนบ่อ/บ่อในบ่อ) 300 ตารางฟุต

รหัสประจำตัว : 06-1

PM250700054

15/07/2025

ชื่ออาหาร : ข้าวผัดหมู | วัตถุดิบ : ข้าว, หมู, ไข่, ผัก, ซอส | วิธีการปรุง : ผัดข้าวกับหมูและไข่จนสุก, ใส่ผักและซอส, ผัดต่อจนเข้ากัน.

ตัวนับ	รายการ	ผลการตรวจนับ		หมายเหตุ
		ก. หน่วย	ฮ. รายการ	
1	เครื่องวัด/มิเตอร์ Breaker	✓		
2	เครื่องวัด	✓		
	R...7.5...แอมป์			
	S...7.7...แอมป์			
	T...7.8...แอมป์			
3	เครื่องวัด/มิเตอร์ Show	✓		
4	เครื่องวัด/มิเตอร์ Transducer	✓		
5	เครื่องวัด/มิเตอร์ Relay	✓		
6	เครื่องวัด/มิเตอร์ Fuse Control	✓		
7	เครื่องวัด/มิเตอร์ Control	✓		
8	เครื่องวัด/มิเตอร์ TIMER SWITCH	✓		
9	เครื่องวัด/มิเตอร์ Thermal Control	✓		
10	เครื่องวัด/มิเตอร์ Magnetic	✓		
11	เครื่องวัด	✓		
	AS...408...1cm			
	TA...408...1cm			
	ST...407...1cm			
12	เครื่องวัด/มิเตอร์ Overload	✓		
	เครื่องวัด/มิเตอร์ Set...8...แอมป์			
13	เครื่องวัด/มิเตอร์ Thermal Control	✓		

รวมชื่อของนักเขียนที่ไปตีพิมพ์

1. *Staphylococcus aureus*

.....

นางสาวสุวิมล PMA DP-2

UNF
UNF

ការបោះឆ្នោត

กรมการปกครอง ไม่ผิด

பிரதீபகாந்தி

 1. ปลูกพืชจากเมล็ดหรือกิ่งชำครบ

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ทบทวนสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CIR)

บริษัท พัสท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 1 บริษัท

DP-2
รหัสประจำตัว

PM1250.700055

15/07/2025

ข้อมูลทาง

ตัวนับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
3	เบรก	✓		
	SI...400...โวลต์			
	RS...400...โวลต์			
	TR...407...โวลต์			
4	ตรวจสอบการ Relay	✓		
5	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓		
6	ตรวจสอบ THER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบการ Control	✓		
8	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
9	ตรวจสอบการ Control	✓		
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า SI...8...แมกนี			
11	Pressure	✓		
	S...78...แมกนี			
	R...78...แมกนี			
	T...78...แมกนี			
12	ตรวจสอบการ Show	✓		
13	ตรวจสอบการ Transformer	✓		

การป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

บริษัท/โครงการ PM SLP-2
สาขา/พื้นที่ ปัตตานี
หน่วยงาน/ฝ่าย หน่วยงานช่าง
ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ วิศวกร/ช่างเทคนิค

วันที่/เดือน/ปี

☒ 1. ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ

☐ 2. ผู้กำกับ/ผู้ควบคุมงาน

☒ 1. ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ

☐ 2. ผู้กำกับ/ผู้ควบคุมงาน

PLUS+

บริษัท/โครงการ PM SLP-2
สาขา/พื้นที่ ปัตตานี

รหัสงาน PM SLP-2

รหัสเครื่องจักร SLP-2

เลขที่ใบงาน PM250700051

วันที่ปฏิบัติงาน 15/07/2025

ชื่ออาคาร B11 (ส่วนกลาง) / ไม่พบ / ไม่พบ / ไม่พบ / ไม่พบ / ไม่พบ / ไม่พบ / ไม่พบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า Control	✓		
3	ตรวจสอบระบบ Fuse Control	✓		
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
5	ตรวจสอบระบบ Relay	✓		
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ Control	✓		
7	ตรวจสอบระบบ Magnetic	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
9	ค่า Set, 5... และ			
10	ตรวจสอบการกำหนดเวลา Control	✓		
11	ตรวจสอบ	✓		
12	ตรวจสอบ	✓		
13	ตรวจสอบ			
14	ตรวจสอบ			
15	ตรวจสอบ			
16	ตรวจสอบ			
17	ตรวจสอบ			
18	ตรวจสอบ			
19	ตรวจสอบ			
20	ตรวจสอบ			
21	ตรวจสอบ			
22	ตรวจสอบ			
23	ตรวจสอบ			
24	ตรวจสอบ			
25	ตรวจสอบ			
26	ตรวจสอบ			
27	ตรวจสอบ			
28	ตรวจสอบ			
29	ตรวจสอบ			
30	ตรวจสอบ			
31	ตรวจสอบ			
32	ตรวจสอบ			
33	ตรวจสอบ			
34	ตรวจสอบ			
35	ตรวจสอบ			
36	ตรวจสอบ			
37	ตรวจสอบ			
38	ตรวจสอบ			
39	ตรวจสอบ			
40	ตรวจสอบ			
41	ตรวจสอบ			
42	ตรวจสอบ			
43	ตรวจสอบ			
44	ตรวจสอบ			
45	ตรวจสอบ			
46	ตรวจสอบ			
47	ตรวจสอบ			
48	ตรวจสอบ			
49	ตรวจสอบ			
50	ตรวจสอบ			
51	ตรวจสอบ			
52	ตรวจสอบ			
53	ตรวจสอบ			
54	ตรวจสอบ			
55	ตรวจสอบ			
56	ตรวจสอบ			
57	ตรวจสอบ			
58	ตรวจสอบ			
59	ตรวจสอบ			
60	ตรวจสอบ			
61	ตรวจสอบ			
62	ตรวจสอบ			
63	ตรวจสอบ			
64	ตรวจสอบ			
65	ตรวจสอบ			
66	ตรวจสอบ			
67	ตรวจสอบ			
68	ตรวจสอบ			
69	ตรวจสอบ			
70	ตรวจสอบ			
71	ตรวจสอบ			
72	ตรวจสอบ			
73	ตรวจสอบ			
74	ตรวจสอบ			
75	ตรวจสอบ			
76	ตรวจสอบ			
77	ตรวจสอบ			
78	ตรวจสอบ			
79	ตรวจสอบ			
80	ตรวจสอบ			
81	ตรวจสอบ			
82	ตรวจสอบ			
83	ตรวจสอบ			
84	ตรวจสอบ			
85	ตรวจสอบ			
86	ตรวจสอบ			
87	ตรวจสอบ			
88	ตรวจสอบ			
89	ตรวจสอบ			
90	ตรวจสอบ			
91	ตรวจสอบ			
92	ตรวจสอบ			
93	ตรวจสอบ			
94	ตรวจสอบ			
95	ตรวจสอบ			
96	ตรวจสอบ			
97	ตรวจสอบ			
98	ตรวจสอบ			
99	ตรวจสอบ			
100	ตรวจสอบ			

วันที่/เดือน/ปี

1. ผู้กำกับ/ผู้ควบคุมงาน

2. ผู้กำกับ/ผู้ควบคุมงาน

หน้า 1 จาก 1

วันที่ติดตั้ง : PM S.P-4
สถานที่ : บ้าน
ผู้ติดตั้ง :
ตรวจสอบ :
วันที่ : 15/07/2025

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานตามแผนงาน

☐ 2. ปฏิบัติงานตามแผนงาน

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรั่ม จำกัด
การตรวจเช็ค S.P. : 1 เดือน

รหัสงาน : WW/S.P-M
รหัสเครื่องจักร : S.P-4
เลขที่ใบงาน : PM25070063
วันที่ปฏิบัติงาน : 15/07/2025
ชื่อช่าง : B | | ส่วนช่างไฟฟ้า | ไม่เคย | ไม่เคย | ที่ตั้งของงานนี้คืออาคาร B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ยังไม่เรียบร้อย	
1	ตรวจสอบการหล่อ Control	✓			
2	ตรวจสอบการหล่อ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบการหล่อ Overload	✓			
4	เช็ค Sec. S. Motor				
5	ตรวจสอบการหล่อของ Control	✓			
6	ตรวจสอบ	✓			
7	ตรวจสอบ				
8	ตรวจสอบการหล่อของ Control	✓			
9	ตรวจสอบการหล่อของ Control	✓			
10	ตรวจสอบการหล่อ Show	✓			
11	ตรวจสอบการหล่อ Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบการหล่อ Relay	✓			

วันที่ติดตั้ง : 15/07/2025

1. ชื่อช่าง : B | |

ชื่อช่าง : B | |

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ชื่อผู้ควบคุมงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงาน

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงาน

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรั่ม จำกัด
อาคาร 100 ปี

รหัสงาน WWSF-M
รหัสเครื่องจักร SP-A-1
เลขที่ใบงาน PMS000056
วันที่ปฏิบัติงาน 15/07/2025
ชื่อช่าง A11 (รวมช่าง) | ใบงน | งานซ่อมบำรุงอาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบระบบ Relay	✓		
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจสอบระบบ Control	✓		
4	ตรวจสอบ Show	✓		
5	ตรวจสอบระบบ Fuse Control	✓		
6	ตรวจสอบระบบ Control	✓		
7	ตรวจสอบระบบ Magnetic	✓		
8	ตรวจสอบ	✓		
9	ตรวจสอบระบบ Transformer	✓		
10	ตรวจสอบ	✓		
11	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
12	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
13	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
14	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
15	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
16	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
17	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
18	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
19	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
20	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
21	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
22	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
23	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
24	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
25	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
26	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
27	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
28	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
29	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
30	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
31	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
32	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
33	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
34	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
35	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
36	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
37	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
38	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
39	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
40	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
41	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
42	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
43	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
44	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
45	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
46	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
47	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
48	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
49	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
50	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
51	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
52	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
53	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
54	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
55	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
56	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
57	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
58	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
59	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
60	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
61	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
62	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
63	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
64	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
65	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
66	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
67	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
68	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
69	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
70	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
71	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
72	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
73	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
74	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
75	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
76	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
77	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
78	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
79	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
80	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
81	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
82	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
83	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
84	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
85	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
86	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
87	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
88	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
89	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
90	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
91	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
92	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
93	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
94	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
95	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
96	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
97	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
98	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
99	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			
100	ตรวจสอบระบบ 405... 100%			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1. ช่าง ช่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

☒

ปฏิบัติงานตามหน้าที่

☐

ปฏิบัติงานนอกหน้าที่

PLUS+

บริษัท พลัส พรีเซนเทชัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร - 10000

รหัสตัว

PM/SP-A2

รหัสเครื่องจักร

SP-A-2

เลขที่ใบกำกับ

PM250700057

วันที่ติดตั้ง

15/07/2025

ชื่ออาคาร

A | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ส่วนของเครื่องจักร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	การเดินสาย	✓			
2	R...15...แอมป์				
3	S...15...แอมป์				
4	T...15...แอมป์				
5	การเดินสาย Relay	✓			
6	การเดินสาย Fuse Control	✓			
7	การเดินสาย SWITCH	✓			
8	การเดินสาย Plug Control	✓			
9	การเดินสาย Show	✓			
10	การเดินสาย Overload	✓			
11	การเดินสาย 21...แอมป์				
12	การเดินสาย Plug Control	✓			
13	การเดินสาย Magnetic	✓			
14	การเดินสาย Transformer	✓			
15	การเดินสาย Breaker	✓			
16	การเดินสาย 405...โวลต์				
17	การเดินสาย 405...โวลต์				
18	การเดินสาย 405...โวลต์				
19	การเดินสาย Plug Control	✓			
20	การเดินสาย Breaker	✓			

วันที่ตรวจเช็ค

โดย

บริษัท พลัง พรีอานนท์ จำกัด
สารบรรณที่ SP - 1 เก็บ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง/ชื่อตำแหน่ง PMS SP 8 1

ตำแหน่ง/ชื่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง/ชื่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง/ชื่อตำแหน่ง ไม่

ผู้แก้ไขเอกสาร/ผู้แก้ไข

☒ 1. ผู้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง

☐ 2. ผู้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง (CMO)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือพาณิชย์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ SP - 1 ชั้น 8

รหัสอาคาร WAW/SP-06

รหัสเครื่องจักร SP-8-1

เลขที่ใบงาน PMS/SP/00059

วันที่ปฏิบัติงาน 15/07/2025

ชื่อเอกสาร 8 1 1 ส่วนอาคาร 1 (ไม่ระบุ) | พื้นที่รับผิดชอบ/พื้นที่อาคาร 8

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	รวม	
1	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
3	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
7	ตรวจสอบ	✓			
8	ตรวจสอบสถานะ				
9	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			
10	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			
11	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
12	ตรวจสอบสถานะ Overload	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			

ผู้ตรวจสอบ/ผู้แก้ไขเอกสาร

1. ชื่อ/นามสกุล

၂. နိဂုံး

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจ

รายละเอียด PMSPB 3

ชื่อผู้ตรวจ

ตำแหน่ง

รายละเอียด ไม่

ผู้เขียนเอกสาร

☒

1. ผู้ปฏิบัติงาน

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงาน

PLUS+

บริษัท พัด หรือมอเตอร์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 9 - 1 เคีย

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่เกิด

ชื่อเอกสาร

ส่วน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ส	ม	อ	
1	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
2	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
4	ตรวจสอบ	✓			
5	ตรวจสอบการเดินสาย				
6	ตรวจสอบการเดินสาย				
7	ตรวจสอบการเดินสาย				
8	ตรวจสอบการเดินสาย				
9	ตรวจสอบการเดินสาย				
10	ตรวจสอบการเดินสาย				
11	ตรวจสอบการเดินสาย				
12	ตรวจสอบการเดินสาย				
13	ตรวจสอบการเดินสาย				

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้เขียน

1. ชื่อผู้ควบคุม

ข้อมูลเบื้องต้น

วันที่

หมายเลข

ชื่อ

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

ข้อมูลการติดตั้ง

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบ

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด

กระทรวงพลังงาน

รหัสงาน

รหัสเครื่อง

เลขที่งาน

วันที่

ชื่อ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		
2	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		
	ตู้ไฟ			
3	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		
4	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		
5	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		
6	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		
7	ตู้ควบคุม	✓		
	T-2X			
	S-2S			
	R-2S			
8	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		
9	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		
10	ตู้ควบคุม	✓		
	ST-400			
	AS-400			
	SA-400			
11	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		
12	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		
13	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓		

ข้อมูลการติดตั้ง

Logan

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ชื่อและนามสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่และสถานที่

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจสอบ

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจสอบ (COO)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัค จำกัด
อาคารพาณิชย์ A1-1 ชั้น 8

รหัสงาน VW/ARM

รหัสเครื่องจักร AR-2

เลขที่ใบงาน PMS000006

วันที่ปฏิบัติงาน 12/08/2025

ชื่อช่าง B | 1 | สมนกชกร | โฉม | โฉม | ที่ตั้งของช่างที่ซ่อมรถ 8

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		OK	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓		
2	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set S... Auto			
3	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบการ Control	✓		
5	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
6	ตรวจสอบการ Relay	✓		
7	การผล	✓		
	T ...22... Auto			
	S ...24... Auto			
	R ...24... Auto			
8	ตรวจสอบการ Control	✓		
9	ตรวจสอบการ Show	✓		
10	การผล	✓		
	RS ...404... Auto			
	S-T ...404... Auto			
	T-R ...404... Auto			
11	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
12	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
13	ตรวจสอบการ Control	✓		

วันที่และสถานที่

ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่ทำการตรวจ

☒ 1. ผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบ

☐ 2. ผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบ

PLUS+

บริษัท พรีคัม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจสอบ AB-1 เดือน

รหัสงาน

รหัสผู้ตรวจสอบ

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	แบริ่ง	✓		
	T.R. 400... 1.5m			
	R.S. 400... 1.5m			
	S.T. 400... 1.5m			
2	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	At the Set... 3.4... 1.5m			
4	ตรวจสอบ Breaker	✓		
5	ตรวจสอบ Main Control	✓		
6	ตรวจสอบ Control	✓		
7	Panel	✓		
	T... 2.4... 1.5m			
	S... 2.3... 1.5m			
	R... 2.1... 1.5m			
8	ตรวจสอบ Main Control	✓		
9	ตรวจสอบ Stop	✓		
10	ตรวจสอบ MAIN SWITCH	✓		
11	ตรวจสอบ Relay	✓		
12	ตรวจสอบ Transformer	✓		
13	ตรวจสอบ Magnetic	✓		

วันที่ทำการตรวจ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

ชื่อเครื่องวัด PMA AR-6

สถานที่

ค่าเบี่ยงเบน

การแก้ไขข้อผิดพลาด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบข้อบกพร่อง (CMA)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีเซนเทชัน จำกัด
โครงการวิจัยฯ (ส.) - 1 เดือน

รหัสงาน WWS/AR-6

รหัสเครื่องวัด AR-6

เลขที่งาน PMA2000050

วันที่ปฏิบัติงาน 12/06/2025

ชื่อสถานที่ 6 | 1 | วัดผาแดง | หนอง | หนอง | ที่ตั้งของวัดวัดผาแดง B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	เบรค	✓			
	TR...AR...วัด				
	RS...AR...วัด				
	ST...AR...วัด				
2	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค Control	✓			
3	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่า Set... 36... เมตร				
4	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค Breaker	✓			
5	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค Control	✓			
6	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค Control	✓			
7	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
8	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค Relay	✓			
9	ตรวจสอบ	✓			
	T... 23... เมตร				
	S... 23... เมตร				
	R... 22... เมตร				
10	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค Control	✓			
11	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค Show	✓			
12	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค Transformer	✓			
13	ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค Magnetic	✓			

วันที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

1. ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่ง

วันที่ติดตั้ง PM DP-1

ชื่อช่าง

ชื่อช่างช่วย

การอนุมัติงาน

วันที่ส่งมอบงาน

☒

ใบอนุมัติงาน

☐

ใบอนุมัติงาน

PLUS

บริษัท พลัง พรีมียม จำกัด
กรมการช่าง (CP - 1) จำกัด

รหัสงาน WWPDA

รหัสเครื่องจักร DP-1

เลขที่ใบงาน PMS000003

วันที่ปฏิบัติงาน 12/06/2025

ชื่อช่าง B | | (ส่วนช่าง) | นาย | นาย | (ผู้ส่งมอบงาน) | นาย B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		OK	Not OK	
1	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
2	เดินสาย	✓		
	R.S. 401 ... 100m			
	T.P. 401 ... 100m			
	S.T. 401 ... 100m			
3	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
4	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
5	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
6	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
	ค่าไฟ Set. 8 ... 100m			
7	เดินสาย	✓		
	R...50... 100m			
	T...53... 100m			
	S...12... 100m			
8	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
9	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
10	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
11	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
12	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
13	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		

วันที่ส่งมอบงาน

1.000000

ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

รายละเอียด PM CP-2

ชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

บันทึกผลการตรวจ

☒ 1. ผู้ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ตรวจเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งคืน (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือเทคโนโลยี จำกัด
อาคารพาณิชย์ CP - 1 เคีย

รหัสงาน WWDPM
รหัสเครื่องจักร CP-2
เลขที่ใบงาน PM2SBO0044
วันที่ปฏิบัติงาน 12/08/2025
ชื่ออาคาร 8 (1) | ชั้นดาดฟ้า | บันได | โถง | โถงบันได | ชั้นดาดฟ้า B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ดู	บันทึก	อธิบาย	
1	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
2	ตรวจสอบ	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสาย				
4	ตรวจสอบการเดินสาย				
5	ตรวจสอบการเดินสาย				
6	ตรวจสอบการเดินสาย				
7	ตรวจสอบการเดินสาย				
8	ตรวจสอบการเดินสาย				
9	ตรวจสอบการเดินสาย				
10	ตรวจสอบการเดินสาย				
11	ตรวจสอบการเดินสาย				
12	ตรวจสอบการเดินสาย				
13	ตรวจสอบการเดินสาย				

วันที่ตรวจ/บันทึกผล

ผู้ตรวจ/บันทึกผล

หน้า 1

ชื่อโครงการ: PM SLP-1

วันที่:

ผู้จัดทำ:

ตำแหน่ง:

วัตถุประสงค์:

☒ 1. เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ

☐ 2. เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

รหัสโครงการ: PM SLP-1

รหัสสัญญา: SLP-1

เลขที่ใบแจ้งหนี้: PM20000001

วันที่ออกใบแจ้งหนี้: 12/06/2025

ชื่อลูกค้า: บริษัท อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของระบบ			
4	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Transformer	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Show	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Relay	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของระบบ TIMER SWITCH	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Overload	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Magnetic	✓		

วันที่ตรวจ: 12/06/2025

โดย: วิศวกร

ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ

บริษัท พัด พรีอเพอรัล จำกัด
เลขที่ ๗๗๗ ซ. ๗ - ๑

14-01534

SLP-2

9847501800052

12/08/2025

B | W | A | T | E | R | I | N | G | S | | ๒

[illegible][illegible]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ยังไม่ตรวจ	
1	การแจ้งเตือน Control	✓			
2	การแจ้งเตือน Appetite	✓			
3	การแจ้งเตือน Overload	✓			
	Anti Sec... 12... ใช้งาน				
4	การควบคุมการหมุน Control	✓			
5	หมุน	✓			
	R... 0.7... ใช้งาน				
	S... 0.9... ใช้งาน				
	T... 0.8... ใช้งาน				
6	การเปิด TIMER SWITCH	✓			
7	เปิด	✓			
	R.S... 40A... ใช้งาน				
	T.R... 40A... ใช้งาน				
	S.T... 40A... ใช้งาน				
8	การแจ้งเตือน Transducer	✓			
9	การแจ้งเตือน Control	✓			
10	การแจ้งเตือน Show	✓			
11	การแจ้งเตือน Full Control	✓			
12	การแจ้งเตือน Baby	✓			

အသံထွက်ပြုစာပေများ

3. ព្រឹត្តិការណ៍ ហ្វូតបាល់

11/25/2013 11:25:30 AM

บริษัท

บริษัท จำกัด

สาขา

จังหวัด

อำเภอ

วันที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

</

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

☒

ข้อมูลเบื้องต้น

☐

ข้อมูลเบื้องต้น

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรั่ม จำกัด
ถนนพหลโยธิน SP - 11500

รหัสงาน WWS-AM

รหัสเครื่องจักร SP-A1

เลขที่ใบงาน PMS0600055

วันที่ปฏิบัติงาน 12/08/2025

ผู้ดำเนินการ A | | ส่วนผลิต | ไลน์ | ไลน์ / ส่วนซ่อมเครื่องจักร A

ลำดับ	รายการ	ผลการผลิต			หมายเหตุ
		ดี	เสีย	รอการดี	
1	ตรวจสอบการ Plus Control	✓			
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
3	ตรวจสอบการ Plus Control	✓			
4	ตรวจสอบการ Relay	✓			
5	ตรวจสอบการ Show	✓			
6	ตรวจสอบการ Upgrade	✓			
7	ตรวจสอบ	✓			
	S...1.6... and				
	R...1.3... and				
	T...1.6... and				
8	ตรวจสอบ Overload	✓			
	High Sol. 21... and				
9	ตรวจสอบการ Plus Control	✓			
10	ตรวจสอบการ Transformer	✓			
11	ตรวจสอบ	✓			
	RS...40A... and				
	TR...40A... and				
	ST...40A... and				
12	ตรวจสอบการ Breaker	✓			
13	ตรวจสอบการ Plus Control	✓			

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ

รายละเอียด SP-A2

สถานที่

หน่วยงาน

วันที่ติดตั้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

☒

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรค

☐

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรค (GAP)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีเซนส์ จำกัด
ทางหลวง SP-1 เลื่อน

รหัสงาน WW/SP-A1

รหัสเครื่องจักร SP-A2

เลขที่ใบงาน PM25980056

วันที่ปฏิบัติงาน 12/08/2023

ชื่อช่างกร A11 (สกลวงษา) | ไม้ระแนง | งานซ่อมบำรุงอาคาร A

ลำดับ	รายการ	รายการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
1	ไม้ระแนง	✓		
	ST, A00, ไม้			
	TR, A03, ไม้			
	RS, A04, ไม้			
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Control	✓		
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ	✓		
4	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ	✓		
5	ตรวจสอบ TUBE SWITCH	✓		
6	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Control	✓		
7	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ	✓		
8	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Magnetic	✓		
9	ตรวจสอบ	✓		
	T...14...แบบ			
	S...16...แบบ			
	R...14...แบบ			
10	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Transformer	✓		
11	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Show	✓		
12	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Overload	✓		
	ค่า Set...21...แบบ			
13	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Control	✓		

ข้อมูลการติดตั้ง

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ตรวจงานช่าง

วันที่ตรวจ

ประเภทงาน

สถานที่

ชื่อช่าง

การอนุมัติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (CR)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอเรนซ์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ SP - 1 ชั้น 8

รหัสงาน WWS/SP-AM

รหัสเครื่องจักร SP-B-3

เลขที่ใบงาน PWS0800060

วันที่ปฏิบัติงาน 12/08/2025

ชื่อช่าง 8 | | ส่วนกลาง B1 | บ่อขยะ | โขง | พื้นที่รอบบ่อ | บ่อขยะ | อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
1	การดูแล	✓			
	R... 09... แสง				
	S... 10... แสง				
	T... 12... แสง				
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
3	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set... 2.1... แอมป์				
4	ตรวจสอบภาพ Control	✓			
5	ตรวจสอบภาพ Transformer	✓			
6	ตรวจสอบภาพ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบภาพ Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบภาพ THER SWITCH	✓			
9	ตรวจสอบภาพ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบ	✓			
	R.S... 400... โวลต์				
	T.R... 403... โวลต์				
	S.T... 403... โวลต์				
11	ตรวจสอบภาพ Motor Control	✓			
12	ตรวจสอบภาพ Motor Control	✓			
13	ตรวจสอบภาพ Show	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

25/2564

รูปถ่าย PA-AP-1

รูปถ่าย PA-AP-1

รูปถ่าย PA-AP-1

รูปถ่าย PA-AP-1

รูปถ่าย PA-AP-1

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (CM)

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ A-1 ชั้น 8

รหัสงาน : VAWAR-1

รหัสเครื่องจักร : AR-1

เลขที่ใบงาน : PM250900043

วันที่ปฏิบัติงาน : 16/09/2025

ชื่อวิศวกร : 811 | วรณดา ธิราช | โทร : 09-00000000 | อีเมล : 811@plus.co.th

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	ตรวจสอบ THERMISTOR SWITCH	✓			
2	ตรวจสอบ Relay	✓			
3	ตรวจสอบ	✓			
4	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
5	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
6	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
7	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
8	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
9	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
10	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
11	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
12	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
13	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
14	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
15	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
16	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
17	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
18	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
19	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
20	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
21	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
22	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
23	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
24	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
25	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
26	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
27	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
28	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
29	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
30	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
31	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
32	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
33	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
34	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
35	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
36	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
37	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
38	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
39	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
40	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
41	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
42	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
43	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
44	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
45	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
46	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
47	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
48	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
49	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
50	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
51	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
52	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
53	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
54	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
55	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
56	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
57	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
58	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
59	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
60	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
61	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
62	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
63	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
64	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
65	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
66	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
67	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
68	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
69	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
70	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
71	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
72	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
73	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
74	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
75	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
76	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
77	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
78	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
79	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
80	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
81	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
82	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
83	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
84	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
85	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
86	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
87	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
88	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
89	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
90	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
91	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
92	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
93	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
94	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
95	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
96	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
97	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
98	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
99	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				
100	ตรวจสอบ 27... 27... 27...				

รวมจำนวนหน้าทั้งหมด

1. หน้า 1 จาก 1

ชื่อผู้ตรวจและผู้ตรวจพบ

ชื่อผู้ตรวจ

วันที่ตรวจ PMAR.2

ตำแหน่ง ปกติ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้เขียนรายงาน

☒ 1. ผู้ใช้งานเครื่องวัด

☐ 2. ผู้ใช้งานเครื่องวัด (CA)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอเรซ จำกัด
การตรวจ PMAR.2 - 1.000

รหัสงาน WAW/AR.2

รหัสเครื่องวัด AR.2

เลขที่ใบงาน PMAR.2000004

วันที่เกิด 16/09/2005

ชื่อรายการ B.1.1 การตรวจ PMAR.2 (ใบงาน) ซึ่งเป็นการตรวจตาม B.1.1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		✓	✗	
1	ใบงาน	✓		
2	ST...407...ใบงาน			
3	RS...408...ใบงาน			
4	TR...407...ใบงาน			
5	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓		
6	ตรวจสอบการ Control	✓		
7	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
8	ตรวจสอบการ Relay	✓		
9	การเดิน	✓		
10	T...27...เมตร			
11	S...27...เมตร			
12	R...28...เมตร			
13	ตรวจสอบการเดิน Control	✓		
14	การเดิน Show	✓		
15	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
16	ตรวจสอบการ Overload	✓		
17	การเดิน 3.6...เมตร			
18	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
19	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
20	ตรวจสอบการเดิน Control	✓		

ผู้เขียนรายงาน

ผู้ตรวจ

ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)

เลขที่ใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า PM-A6.3

ชื่อลูกค้า บริษัท

ชื่อลูกค้า

ชื่อลูกค้า

ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)

☒ ระบุปริมาณที่ต้องการ

☐ ระบุปริมาณที่ต้องการ (ระบุจำนวน)

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด
111 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10330

รหัสสินค้า PM-A6.3

รหัสสินค้า A6.3

รหัสสินค้า PM-A6.3

วันที่สั่งซื้อ 16/09/2025

ชื่อลูกค้า บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	ขนาด	อุปกรณ์	
1	ตรวจสอบคุณภาพสินค้า Control	✓			
2	ตรวจสอบคุณภาพ Transformer	✓			
3	ตรวจสอบคุณภาพ Show	✓			
4	ตรวจสอบคุณภาพ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบคุณภาพ Control	✓			
6	ตรวจสอบ	✓			
	S-T...408...โหนด				
	T-R...407...โหนด				
	R-S...408...โหนด				
7	ตรวจสอบคุณภาพ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบคุณภาพ Control	✓			
9	ตรวจสอบคุณภาพ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
	Set Set ...3.6. 400V				
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจสอบ	✓			
	T...27...โหนด				
	S...28...โหนด				
	R...28...โหนด				
13	ตรวจสอบคุณภาพ Relay	✓			

ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)

ชื่อลูกค้า

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงาน

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงาน

PLUS

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด

รหัสงาน

รหัสงาน

รหัสงาน

รหัสงาน

รหัสงาน

รหัสงาน

รหัสงาน

รหัสงาน

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
2	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
3	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
4	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
	T...27...แบบ			
	S...28...แบบ			
	R...27...แบบ			
5	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
6	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
	R...28...แบบ			
	TR...28...แบบ			
	ST...28...แบบ			
7	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
8	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
9	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
10	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
	TR...28...แบบ			
11	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
12	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		
13	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓		

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

1. အိန္ဒိယ နယ်လမ်း

หน้า 1 จาก 1

เอกสารแนบ PM-SLP-1
ฉบับร่าง
วันที่
ผู้จัดทำ
ตรวจสอบโดย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

ปฏิบัติงานตามแผนงาน

☐

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่จัดทำขึ้น

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรั่ม จำกัด
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสงาน PM-SLP-1
รหัสโครงการ SLP-1
เลขที่ใบงาน PM-SLP-00001
วันที่ปฏิบัติงาน 16/09/2025
ชื่อสาร 811 (สารเคมี) ในรูปของผง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		✓	✗	
1	เตรียม	✓		
	TR... 408... 100%			
	ST... 401... 100%			
	PS... 408... 100%			
2	ตรวจสอบ THER SWITCH	✓		
3	ตรวจสอบ Relay	✓		
4	ตรวจสอบ Control	✓		
5	ตรวจสอบ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set... S... 100%			
7	ตรวจสอบ Temperature Control	✓		
8	ตรวจสอบ	✓		
	S... 3.5... 100%			
	R... 3.4... 100%			
	T... 3.6... 100%			
9	ตรวจสอบ Stop	✓		
10	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
11	ตรวจสอบ Transformer	✓		
12	ตรวจสอบ Control	✓		

วันที่ปฏิบัติงาน

1. ชื่อสาร

ชื่อสาร

หน้างานหลัก

รายละเอียด PMS-SP-4
สถานะ U-16
คุณสมบัติ
การปฏิบัติงาน ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่จบงาน (CA)

PLUS+

บริษัท พัด พรีออนพรอสส์ จำกัด
กระทรวงมหาดไทย

รหัสงาน	PM/SP-4
รายละเอียดงาน	SP-4
เลขที่ใบงาน	PM/SP-0054
วันที่ปฏิบัติงาน	16/09/2025
ชื่อผู้ตรวจ	811 ส่วนงานบริหาร (นาย/นาง/นางสาว) ที่รับผิดชอบงานนี้คือคุณ B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ส	น	อ	
1	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
8	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
11	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
12	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			

วันที่ตรวจ/เวลาที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อผู้ตรวจ

2.ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจ

ชื่อผู้ดำเนินการตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่ติดตั้ง PM/SL-A I

สถานที่

ผู้ดำเนินการ

การปฏิบัติงาน

วันที่ทำการติดตั้ง

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ผ่าน (CA)

PLUS+

บริษัท พสส หรือพอสส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร SP-1 เดือน

รหัสงาน : WM/SP-A
รหัสเครื่องจักร : SP-A-1
เลขที่ใบงาน : PM2500005
วันที่ปฏิบัติงาน : 16/09/2025
ชื่อวิศวกร : A (1) (ธนชาติ) (ใบเสร็จ) (ใบเสร็จ) (ใบเสร็จ) A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	การเดิน	✓			
	A...15...เมตร				
	T...15...เมตร				
	S...15...เมตร				
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
3	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ตัว Set...21...เมตร				
4	ตรวจสอบทาง Control	✓			
5	ตรวจสอบทาง Relay	✓			
6	ตรวจสอบทางผ่าน Control	✓			
7	ตรวจสอบทาง Breaker	✓			
8	ตรวจสอบทาง Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบทาง Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบทาง Transformer	✓			
11	เดินดิน	✓			
	RS...400...โวลต์				
	TR...400...โวลต์				
	ST...407...โวลต์				
12	ตรวจสอบทาง Control	✓			
13	ตรวจสอบทาง Show	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ช่างเดิน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ PM-SP-A-3

ชื่อพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตาม

☐

2. ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตาม (OAS)

PLUS+

บริษัท พลัง พริ้นท์เตอร์ จำกัด
การตรวจสอบ SP - 1 คือ

รหัสงาน WWS-SP-M

รหัสเครื่องจักร SP-A-3

เลขที่ใบงาน PM20000057

วันที่ปฏิบัติงาน 16/09/2023

ชื่อรายการ A | 1 | ส่วนกลาง | ไทย | ไทย | ส่วนกลาง | ส่วนกลาง A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การตรวจสอบ	✓		
	R...1.5...และ			
	S...1.5...และ			
	T...1.4...และ			
2	การตรวจสอบ Relay	✓		
3	การตรวจสอบ Fuse Control	✓		
4	การตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
5	การตรวจสอบ Relaying Control	✓		
6	การตรวจสอบ Stop	✓		
7	การตรวจสอบ Overload	✓		
	การ Set...2.1...และ			
8	การตรวจสอบ Control	✓		
9	การตรวจสอบ Magnetic	✓		
10	การตรวจสอบ Transformer	✓		
11	การตรวจสอบ	✓		
	R...408...และ			
	T...407...และ			
	S...408...และ			
12	การตรวจสอบ Control	✓		
13	การตรวจสอบ Breaker	✓		

การปฏิบัติงานได้

1. การปฏิบัติงาน

ศูนย์ควบคุมระบบ

หมายเลข

รายละเอียด PMS-0.1

ชนิด 1/ค

จำนวน

การติดตั้ง

ข้อมูลการแก้ไข



1. แก้ไขระบบ (แก้ไข)



2. แก้ไขระบบ (แก้ไข) (CM)

PLUS+

บริษัท พัด พัด พัด พัด จำกัด
การติดตั้ง SP : 1 เดือน

รหัสงาน WWPSP-M

รหัสเครื่องจักร SP-0.1

รหัสโปรแกรม PMS000000

วันที่แก้ไข 16/09/2025

ผู้จัดทำ 811 | ส่วนพัฒนา | ใหญ่ | ใหญ่ | ที่ตั้งระบบอัตโนมัติอาคาร 8.

ส่วน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ค	น	อ	
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบไฟ Relay	✓			
3	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Relay	✓			
5	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
8	ตรวจสอบ Overload	✓			
9	การ Set... 21... เมตร	✓			
10	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
11	การ Set... 21... เมตร	✓			
12	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
13	การ Set... 21... เมตร	✓			
14	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
15	การ Set... 21... เมตร	✓			
16	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
17	การ Set... 21... เมตร	✓			
18	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
19	การ Set... 21... เมตร	✓			
20	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
21	การ Set... 21... เมตร	✓			
22	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
23	การ Set... 21... เมตร	✓			
24	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
25	การ Set... 21... เมตร	✓			
26	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
27	การ Set... 21... เมตร	✓			
28	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
29	การ Set... 21... เมตร	✓			
30	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
31	การ Set... 21... เมตร	✓			
32	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
33	การ Set... 21... เมตร	✓			
34	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
35	การ Set... 21... เมตร	✓			
36	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
37	การ Set... 21... เมตร	✓			
38	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
39	การ Set... 21... เมตร	✓			
40	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
41	การ Set... 21... เมตร	✓			
42	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
43	การ Set... 21... เมตร	✓			
44	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
45	การ Set... 21... เมตร	✓			
46	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
47	การ Set... 21... เมตร	✓			
48	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
49	การ Set... 21... เมตร	✓			
50	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
51	การ Set... 21... เมตร	✓			
52	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
53	การ Set... 21... เมตร	✓			
54	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
55	การ Set... 21... เมตร	✓			
56	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
57	การ Set... 21... เมตร	✓			
58	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
59	การ Set... 21... เมตร	✓			
60	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
61	การ Set... 21... เมตร	✓			
62	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
63	การ Set... 21... เมตร	✓			
64	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
65	การ Set... 21... เมตร	✓			
66	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
67	การ Set... 21... เมตร	✓			
68	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
69	การ Set... 21... เมตร	✓			
70	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
71	การ Set... 21... เมตร	✓			
72	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
73	การ Set... 21... เมตร	✓			
74	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
75	การ Set... 21... เมตร	✓			
76	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
77	การ Set... 21... เมตร	✓			
78	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
79	การ Set... 21... เมตร	✓			
80	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
81	การ Set... 21... เมตร	✓			
82	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
83	การ Set... 21... เมตร	✓			
84	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
85	การ Set... 21... เมตร	✓			
86	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
87	การ Set... 21... เมตร	✓			
88	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
89	การ Set... 21... เมตร	✓			
90	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
91	การ Set... 21... เมตร	✓			
92	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
93	การ Set... 21... เมตร	✓			
94	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
95	การ Set... 21... เมตร	✓			
96	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
97	การ Set... 21... เมตร	✓			
98	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			
99	การ Set... 21... เมตร	✓			
100	ตรวจสอบไฟ Relay Control	✓			

รายละเอียดการแก้ไข

1. แก้ไขระบบ (แก้ไข)

บริษัท พหลฯ หรือพหลฯ จำกัด

พหลฯ

พหลฯ SP-B.2

พหลฯ

พหลฯ

พหลฯ

พหลฯ

พหลฯ

พหลฯ

พหลฯ

PLUS

บริษัท พหลฯ หรือพหลฯ จำกัด
พหลฯ SP-B.2

พหลฯ

พหลฯ

พหลฯ

พหลฯ

พหลฯ

พหลฯ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ค	ล	
1	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
2	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
3	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
4	ตรวจสอบการเดินสาย			
5	ตรวจสอบการเดินสาย			
6	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
7	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
8	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
9	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
10	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
11	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
12	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		
13	ตรวจสอบการเดินสาย	✓		

พหลฯ

พหลฯ

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อ

ประเภทงาน

สถานที่

วันที่

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ส่งมอบ (60)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด SP - 1 เอ็ม

รหัสงาน

รหัสโครงการ

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	สีฟ้า	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
2	Check	✓			
	R...15...เมตร				
	S...15...เมตร				
	T...15...เมตร				
3	ตรวจสอบสภาพ Baby	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Bedder	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบ TUNER SWITCH	✓			
7	ตรวจสอบอุณหภูมิ Control	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ไฟ Set ...2.1...เมตร				
10	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
12	ตรวจสอบ	✓			
	R-S...408...โวลต์				
	T-R...407...โวลต์				
	S-T...407...โวลต์				
13	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			

นายสมชาย ใจดี

วิศวกร

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบกำกับภาษี

วันที่ออกใบกำกับภาษี

ชื่อลูกค้า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓		
2	เช็กลูกสูบ	✓		
	R-S...407...โมตัน			
	ST...406...โมตัน			
	TR...405...โมตัน			
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
4	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...36...แอมป์			
5	ตรวจสอบสภาพ Show	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓		
8	ตรวจสอบสายของ Control	✓		
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
10	ตรวจสอบสายของ Relay	✓		
11	การเดิน	✓		
	T...27...แอมป์			
	S...26...แอมป์			
	R...25...แอมป์			
12	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของ Control	✓		
13	ตรวจสอบสายของ Transformer	✓		

ข้อมูลเบื้องต้น

1. ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

นามสกุล

นามสกุล

นามสกุล

นามสกุล

นามสกุล

บันทึกการปฏิบัติงาน

☒

1.ปฏิบัติงานสำเร็จ

☐

2.ปฏิบัติงานไม่สำเร็จ

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด
สาขากรุงเทพฯ 1-1

รหัสงาน

รหัสงาน

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่ง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	✓		
2	ตรวจสอบระบบปรับอากาศ	✓		
3	ตรวจสอบระบบประปา			
4	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า			
5	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า			
6	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า			
7	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า			
8	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า			
9	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า			
10	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า			
11	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า			
12	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า			
13	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า			

วันที่ปฏิบัติงาน

1. ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. စိတ်ကပ်ပါး

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่ง

วันที่ติดตั้ง

สถานที่

ผู้ควบคุมงาน

วันที่ติดตั้ง

วันที่ติดตั้ง

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น (PPE)

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากป้องกันเสียง (PPE)

PLUS+

บริษัท พรีคัม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ A-1 ชั้น 10

รหัสงาน VW/AR-44
รหัสเครื่องจักร AR-5
เลขที่ใบงาน PW251000510
วันที่ปฏิบัติงาน 14/10/2025
ชื่อวิศวกร B | (สามารถส่ง) | โทรฯ | โน้ตบุ้ | ที่ตั้งงานรับงานที่ส่งเอกสาร B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set... 1.5... เมตร				
3	ตรวจสอบ	✓			
	P.S... 406... โวลต์				
	S.T... 407... โวลต์				
	T.R... 408... โวลต์				
4	ตรวจสอบการควบคุม Control	✓			
5	ตรวจสอบการ Show	✓			
6	ตรวจสอบการ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบการ Control	✓			
8	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
9	ตรวจสอบการ Relay	✓			
10	ตรวจสอบ	✓			
	T... 0.6... เมตร				
	S... 0.5... เมตร				
	R... 0.7... เมตร				
11	ตรวจสอบการ Transformer	✓			
12	ตรวจสอบการ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบการงาน Control	✓			

วันที่ติดตั้งงาน

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่

ข้อมูล

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

☐ 2 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (CM)

PLUS

บริษัท พลัง หรือพาณิชย์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 48 - 1 ชั้น 8

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่อรายการ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบ Overload	✓		
2	ค่า Set... 1.2 ... เมตร	✓		
3	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓		
4	ตรวจสอบ Thermal Switch	✓		
5	ตรวจสอบ Relay	✓		
6	ตรวจสอบ	✓		
7	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
8	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
9	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
10	ตรวจสอบการ Control	✓		
11	ตรวจสอบการ Show	✓		
12	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
13	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
14	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
15	ตรวจสอบการ Control	✓		
16	ตรวจสอบการ Show	✓		
17	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
18	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
19	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
20	ตรวจสอบการ Control	✓		
21	ตรวจสอบการ Show	✓		
22	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
23	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
24	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
25	ตรวจสอบการ Control	✓		
26	ตรวจสอบการ Show	✓		
27	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
28	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
29	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
30	ตรวจสอบการ Control	✓		
31	ตรวจสอบการ Show	✓		
32	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
33	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
34	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
35	ตรวจสอบการ Control	✓		
36	ตรวจสอบการ Show	✓		
37	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
38	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
39	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
40	ตรวจสอบการ Control	✓		
41	ตรวจสอบการ Show	✓		
42	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
43	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
44	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
45	ตรวจสอบการ Control	✓		
46	ตรวจสอบการ Show	✓		
47	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
48	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
49	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
50	ตรวจสอบการ Control	✓		
51	ตรวจสอบการ Show	✓		
52	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
53	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
54	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
55	ตรวจสอบการ Control	✓		
56	ตรวจสอบการ Show	✓		
57	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
58	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
59	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
60	ตรวจสอบการ Control	✓		
61	ตรวจสอบการ Show	✓		
62	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
63	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
64	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
65	ตรวจสอบการ Control	✓		
66	ตรวจสอบการ Show	✓		
67	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
68	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
69	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
70	ตรวจสอบการ Control	✓		
71	ตรวจสอบการ Show	✓		
72	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
73	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
74	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
75	ตรวจสอบการ Control	✓		
76	ตรวจสอบการ Show	✓		
77	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
78	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
79	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
80	ตรวจสอบการ Control	✓		
81	ตรวจสอบการ Show	✓		
82	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
83	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
84	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
85	ตรวจสอบการ Control	✓		
86	ตรวจสอบการ Show	✓		
87	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
88	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
89	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
90	ตรวจสอบการ Control	✓		
91	ตรวจสอบการ Show	✓		
92	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
93	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
94	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
95	ตรวจสอบการ Control	✓		
96	ตรวจสอบการ Show	✓		
97	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
98	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
99	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
100	ตรวจสอบการ Control	✓		

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลอื่น ๆ

Waterbury

๑๖๖๖ ๒๒๓

๑๖๖๖ ๒๒๓

ကံဘလက်ပို့ကစာ



☒ **Yes**

[illegible]

บริษัท พลัง พัฒนาอาคาร จำกัด

Page 1

(800) 761-1970
PM251000052

14/10/2025

January 1981

1111

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ยังไม่ทราบ	
1	ตรวจสอบการ Breaker	✓			
2	สายดิน	✓			
	R-S...AD6...โหม่ง				
	T-R...405...โหม่ง				
	S-T...407...โหม่ง				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	การเดิน	✓			
	R...68...เมตร				
	T...70...เมตร				
	S...69...เมตร				
5	ตรวจสอบการ Show	✓			
6	ตรวจสอบการ Transformer	✓			
7	ตรวจสอบการ Control	✓			
8	ตรวจสอบการ Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบการ Interlocking Control	✓			
10	ตรวจสอบการ Overload	✓			
	Set Set...8...เมตร				
11	ตรวจสอบการ Relay	✓			
12	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
13	ตรวจสอบการ TIMER SWITCH	✓			

1. ប្រឡងចំណេះដឹង

1 ប្រតិបត្តិការ ប្រឆាំង

หน้า 1 จาก 1

วันที่ตรวจ : 10/10/2565

สถานที่ : บ้านเลขที่ 100

ผู้ตรวจ : นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง : วิศวกร

วันที่ตรวจ : 10/10/2565

☒ 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

☐ 2. ตรวจสอบระบบประปา

☒ 3. ตรวจสอบระบบปรับอากาศ

☒ 4. ตรวจสอบระบบความปลอดภัย

☒ 5. ตรวจสอบระบบโทรคมนาคม

☒ 6. ตรวจสอบระบบสารสนเทศ

☒ 7. ตรวจสอบระบบการขนส่ง

☒ 8. ตรวจสอบระบบการเกษตร

☒ 9. ตรวจสอบระบบการแพทย์

☒ 10. ตรวจสอบระบบการทหาร

☒ 11. ตรวจสอบระบบการอวกาศ

☒ 12. ตรวจสอบระบบการอื่น ๆ

PLUS

บริษัท พลังงานทดแทน จำกัด
สำนักงานใหญ่ SLP - 1 ชั้น 5

รหัสระบบ : WWS/PLM

รหัสเครื่องจักร : SLP-1

เลขที่ใบงาน : PM251000054

วันที่ปฏิบัติงาน : 14/10/2025

ชื่ออาคาร : B11 | อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	เบรก	✓			
	R.S. 408...ไดคัท				
	TR 406...ไดคัท				
	ST 407...ไดคัท				
2	ตรวจสอบ Stop	✓			
3	ตรวจสอบ Relay	✓			
4	ตรวจสอบ Control	✓			
5	ตรวจสอบ Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set... 5... เมตร				
7	ตรวจสอบการควบคุม Control	✓			
8	การวัด	✓			
	S... 4.3... เมตร				
	R... 4.2... เมตร				
	T... 3.9... เมตร				
9	ตรวจสอบการควบคุม Control	✓			
10	ตรวจสอบการแปลง Power	✓			
11	ตรวจสอบการควบคุม Control	✓			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			

รวมผลการปฏิบัติงาน

1. สัญญาณ

2. สัญญาณ

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวกนกวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่จัดทำ : 15/10/2564

วัตถุประสงค์

☒ 1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

☐ 2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

PLUS+

บริษัท พอส หรือพอสส์ จำกัด
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสงาน : WM/SP-M
รหัสเครื่องจักร : SLP-4
เลขที่ใบงาน : PMS-1000567
วันที่ปฏิบัติงาน : 14/10/2025
ชื่อเอกสาร : 011 (ส่วนกลาง) | ใบสรุป | ไม่ระบุ | เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน 2.

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ส	ม	อ	
1	ตรวจสอบเครื่องจักร	✓			
2	ตรวจสอบเครื่องจักร	✓			
3	ตรวจสอบเครื่องจักร	✓			
4	ตรวจสอบเครื่องจักร				
5	ตรวจสอบเครื่องจักร				
6	ตรวจสอบเครื่องจักร				
7	ตรวจสอบเครื่องจักร				
8	ตรวจสอบเครื่องจักร				
9	ตรวจสอบเครื่องจักร				
10	ตรวจสอบเครื่องจักร				
11	ตรวจสอบเครื่องจักร				
12	ตรวจสอบเครื่องจักร				

สรุปผลการดำเนินงาน

1. สรุปผลการดำเนินงาน

2. สรุปผลการดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน/โรงเรียน

ชื่อผู้จัดทำ

รายละเอียด Pin ใช้งาน

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อเอกสาร/ไฟล์

☒ 1. ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด
การตรวจสอบ SP - 1 เดือน

รหัสงาน WWS/SP-1A
รหัสผู้ใช้งาน SP-A-1
เลขที่ใบงาน PWS1000058
วันที่ปฏิบัติงาน 14/10/2025
ชื่อเอกสาร A11 | คู่มือการปฏิบัติงาน | ใบแจ้ง | สถานะงาน | งาน A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	ตรวจสอบ	✓			
	R...12... และ				
	T...14... และ				
	S...13... และ				
2	ตรวจสอบ Alarm Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบ Alarm Fire Control	✓			
4	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
5	ตรวจสอบ Control Panel	✓			
6	ตรวจสอบ Stop	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
	Test Set ...21... และ				
8	ตรวจสอบ Control	✓			
9	ตรวจสอบ Relay	✓			
10	ตรวจสอบ Transformer	✓			
11	ตรวจสอบ	✓			
	R.S. 400... และ				
	T.R. 406... และ				
	S.T. 407... และ				
12	ตรวจสอบ Control Panel	✓			
13	ตรวจสอบ Bender	✓			

ตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน

1. Date Due

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

นายสมชาย

ตำแหน่ง/ชื่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วน/ยังไม่เสร็จ (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พริ้นท์ซ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 5F - 1 เดิม

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่อเอกสาร

ลำดับ

รายการ

ผลการตรวจ

รวมผล

1

ตรวจสอบระบบ Relay

✓

2

ตรวจสอบระบบ Control

✓

3

ตรวจสอบ TIMER SWITCH

✓

4

ตรวจสอบระบบ Magnetic

✓

5

ตรวจสอบ

✓

S...14...จอ

R...12...จอ

T...13...จอ

6

ตรวจสอบระบบ Transformer

✓

7

ตรวจสอบ

✓

ST...408...จอ

AS...407...จอ

TR...406...จอ

8

ตรวจสอบระบบ Control

✓

9

ตรวจสอบระบบ Breaker

✓

10

ตรวจสอบระบบ Fuse Control

✓

11

ตรวจสอบระบบ Show

✓

12

ตรวจสอบระบบ Overload

✓

ถ้า Set...21...จอ

13

ตรวจสอบระบบ Control

✓

ตรวจสอบระบบเสร็จสิ้น

Signature: _____

ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

นามสกุล

นามสกุล

ชื่อ

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

☒ 1. ผู้จัดงาน

☐ 2. ผู้จัดงาน

PLUS

บริษัท พลัส หรือพหุกิจ จำกัด
การตรวจ SP - 1 เดือน

ผู้จัดทำ : WMSP-M

รหัสเครื่อง : SP-A3

เลขที่ใบงาน : PM25100360

วันที่ปฏิบัติงาน : 14/10/2025

ชื่ออาคาร : A1 | ส่วนขยาย | ใหญ่ | โรงจอดรถอาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
4	ตรวจสอบการเดินสาย Control	✓			
5	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
6	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
7	ตรวจสอบการเดินสาย Control	✓			
8	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
9	ตรวจสอบการเดินสาย				
10	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
11	ตรวจสอบการเดินสาย				
12	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
13	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			

ข้อมูลผู้จัดทำ

1. ข้อมูล

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อโครงการ : PM-SP-M
ชื่อผู้จัดทำ : SP-8-1
วันที่ : 14/10/2025
สถานที่ : 8-11 ถนนสาย 1, กรุงเทพฯ | 10000

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการทำงานของ

2. เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุง

PLUS+

บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
สำนักงานเขต SP-1 เขต

รหัสงาน : WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร : SP-8-1
เลขที่ใบงาน : PM25100061
วันที่ปฏิบัติงาน : 14/10/2025
ชื่ออาจารย์ : 8-11 ถนนสาย 1, กรุงเทพฯ | 10000

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	อุณหภูมิ	
1	ตรวจสอบสภาพ Machine	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
3	ตรวจสอบ	✓			
4	T-8... 408... 100%				
5	R-5... 408... 100%				
6	ST... 407... 100%				
7	ตรวจสอบสภาพ Machine Control	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบ Inverter Switch	✓			
11	ตรวจสอบอุณหภูมิ Machine Control	✓			
12	ตรวจสอบ	✓			
13	R... 1.3... 100%				
14	S... 1.4... 100%				
15	T... 1.3... 100%				
16	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
17	ตรวจสอบ Inverter Show	✓			
18	ตรวจสอบ Overload	✓			
19	ตรวจสอบ Set... 2.1... 100%				
20	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			

ข้อมูลเบื้องต้น

1. ข้อมูล

66577

พิกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

☒ 1. มีกัมปิตินาเลศนียะ ๓๖๖

2) ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធាន (CM)

၁. ပြောရန် ပြော

ชื่อหน่วยงาน/โครงการ

วันที่

ตำแหน่ง/ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ผู้เขียนรายงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานที่โรงงาน

☐ 2.ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (O/A)

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด
กระทรวงมหาดไทย

รหัสงาน
รหัสเครื่องจักร
เลขที่ใบงาน
วันที่ปฏิบัติงาน
ชื่อเอกสาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	การเดิน	✓			
	R...L...M...				
	T...L...M...				
	S...L...M...				
2	การเดินสายไฟ	✓			
3	การเดินสายไฟ	✓			
4	การเดิน สายไฟ	✓			
5	การเดินสายไฟ	✓			
6	การเดินสายไฟ	✓			
7	การเดินสายไฟ	✓			
	การเดินสายไฟ				
8	การเดินสายไฟ	✓			
9	การเดินสายไฟ	✓			
10	การเดินสายไฟ	✓			
11	การเดินสายไฟ	✓			
	R...L...M...				
	T...L...M...				
	S...L...M...				
12	การเดินสายไฟ	✓			
13	การเดินสายไฟ	✓			

วันที่ตรวจ/วันที่เขียน

1.ชื่อผู้เขียน

ชื่อหน่วยงาน/ชื่อร้านซ่อม

เลขประจำตัว

รายละเอียด

สาขา

ผู้ซ่อม

การปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ดูแล

☐ 1. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ดูแล

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ดูแล/ช่างเทคนิค (CAO)

PLUS+

บริษัท พลิท พรีฟอเมอร์ส์ จำกัด
อาคารรังสิต MS-1 เคาน์

รหัสงาน WNU/MS-Me

รหัสเครื่องจักร MS-2

เลขที่ใบงาน PM251100071

วันที่ปฏิบัติงาน 10/11/2025

ชื่อลูกค้า B11 | รามคำแหง 1 | บางนา | กรุงเทพฯ | ที่ตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control				
2	ตรวจสอบ Overload				
	ค่า Sat แอมป์				
3	เบรค				
	R.S. โอห์ม				
	S.T. ... โอห์ม				
	T.R. โอห์ม				
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Control				
5	ตรวจสอบ TIMER SWITCH				
6	ตรวจสอบสภาพ Relay				
7	ทดสอบ				
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Control				
9	ตรวจสอบ Show				
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker				
11	ตรวจสอบสภาพ Transformer				
12	ตรวจสอบสภาพ Magnetic				
13	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control				

ผู้เขียน/ผู้ควบคุม/ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่พิมพ์

บริษัท พลัง พรีฟอรั่ม จำกัด

หน้า 1

วันที่ 15/11/2025
หน้า 1
หน้า 1

หน้า 1

หน้า 1

หน้า 1

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรั่ม จำกัด
หน้า 1

หน้า 1
หน้า 1
หน้า 1
หน้า 1
หน้า 1

หน้า 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
4	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
5	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
6	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
7	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
8	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
9	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
10	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
11	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
12	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
13	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			

หน้า 1

หน้า 1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนด

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนด (CA)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือพลังงาน จำกัด
โครงการพัฒนาระบบ CP - 1

รหัสงาน WWP-100

รหัสเครื่องจักร CP-2

รหัสใบงาน PW251100059

วันที่ปฏิบัติงาน 10/11/2025

ชื่อเอกสาร B11 | ส่วนประกอบ 1 | ใบงาน | ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	เมื่อ	อย่างไร	
1	ตรวจสอบสภาพ Breaker				
2	แรงดัน				
3	RS ... โวลต์				
4	TR ... โวลต์				
5	ST ... โวลต์				
6	ตรวจสอบสาย Control				
7	ตรวจสอบสาย Magnetic				
8	ตรวจสอบสาย Control				
9	ตรวจสอบ Overload				
10	Check Set ... Amp				
11	กระแส				
12	IR ... แอมป์				
13	TR ... แอมป์				
14	S ... แอมป์				
15	ตรวจสอบไฟ Glow				
16	ตรวจสอบสาย Transformer				
17	ตรวจสอบสาย Control				
18	ตรวจสอบสาย Relay				
19	ตรวจสอบสาย Fuse Control				
20	ตรวจสอบสาย TIMER SWITCH				

ผู้ปฏิบัติงาน

พจนานุกรม

Exercises

प्राविष्टः

LEADS

កាំបែនដំបូង

การแก้ไขข้อบกพร่อง

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

11. กำหนดสิทธิ์จัดซื้อ

2. ประสิทธิภาพของยาต้านไวรัส HIV (CM)

รายละเอียดจากที่ปรึกษา

1. **အသံအသွယ်**

REPORTING OFFICER

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

ข้อมูลเบื้องต้น

☐

1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

☐

2. มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

PLUS+

บริษัท พลัง พรีเซนส์ จำกัด
การทบทวน SP - 1.0

รหัสงาน WWS-SP-1.0

รหัสผู้จัดทำ SP-A-2

เลขที่ใบรับ PWS100001

วันที่จัดทำ 11/11/2025

ชื่อเอกสาร A | การทบทวน | ใบรับ | ตามจุดประสงค์ A

ลำดับ	รายการ	ผลการทบทวน			หมายเหตุ
		ดี	พอ	ไม่ดี	
1	การนำ				
A				
S				
T				
2	การดำเนินการ				
3	การดำเนินการ				
4	การดำเนินการ				
5	การดำเนินการ				
6	การดำเนินการ				
7	การดำเนินการ				
8	การดำเนินการ				
9	การดำเนินการ				
10	การดำเนินการ				
11	การดำเนินการ				
12	การดำเนินการ				
13	การดำเนินการ				

วันที่จัดทำเอกสาร

1. พลัง พรีเซนส์

ชื่อผู้ควบคุมโครงการ

ชื่อผู้ควบคุม

ตำแหน่ง
ชื่อ
ตำแหน่ง
การปฏิบัติงาน

ผู้ดำเนินการปฏิบัติงาน

☐ 1. ผู้ปฏิบัติงานประจำ

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานประจำ (CA)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือพลังงาน จำกัด
การตรวจสอบ SP - 1 เดือน

รหัสงาน WWS-SP-Me
รหัสเครื่องจักร SP-A-3
เลขที่ใบงาน PW251.00002
วันที่ปฏิบัติงาน 11/11/2025
ชื่อเอกสาร A || ส่วนงาน A | ใบงาน | ส่วนงาน A

ลำดับ	รายการ	การตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ดู	บันทึก	ตรวจสอบ	
1	ตรวจสอบ				
	R... ..				
	S... ..				
	T... ..				
2	ตรวจสอบ Relay				
3	ตรวจสอบ Fuse Control				
4	ตรวจสอบ TAPER SWITCH				
5	ตรวจสอบ Control				
6	ตรวจสอบ Show				
7	ตรวจสอบ Overload				
	ค่า Set... ..				
8	ตรวจสอบ Control				
9	ตรวจสอบ Magnetic				
10	ตรวจสอบ Transformer				
11	ใบงาน				
	A.S... ..				
	TR... ..				
	ST... ..				
12	ตรวจสอบ Control				
13	ตรวจสอบ Breaker				

ผู้ดำเนินการปฏิบัติงาน

11/11/2025

บริษัท พหลฯ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

PLUS+

วันที่ตรวจ

วันที่ตรวจ

ชื่อช่าง

ตำแหน่ง

ตำแหน่งช่าง

วันที่ตรวจ

☐ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (GAP)

ตัวชี้วัด	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ดี	พอ	ไม่ดี	
1	การเดิน				
2	การเดิน/การเดิน				
3	การเดิน/การเดิน				
4	การเดิน/การเดิน				
5	การเดิน/การเดิน				
6	การเดิน/การเดิน				
7	การเดิน/การเดิน				
8	การเดิน/การเดิน				
9	การเดิน/การเดิน				
10	การเดิน/การเดิน				
11	การเดิน/การเดิน				
12	การเดิน/การเดิน				
13	การเดิน/การเดิน				

วันที่ตรวจ

วันที่ตรวจ

PLUS+

001-057774 MILBURN

บริษัท เคทีบี จำกัด

รพ.ศิริราช ๕๑-๕.๒

ALUMINUM
PM2510009A

วันที่ 11/11/2025

ชื่ออาคาร ๕.๑ | สหกรณ์ B1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบบัญชีตามระเบียบฯ B.

2 ปกติต้องมาตรวจพบเชื้อเอชไอวี (HIV)

1. การศึกษาเชิงคุณภาพ

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ		หมายเหตุ
		หน้า	ต่อหน้า	
1	โครง			
	R.....			
	S.....			
	T.....			
2	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
3	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
4	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
5	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
6	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
7	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
8	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
9	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
10	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
11	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
	P.S.....			
	T.R.....			
	S.T.....			
12	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			
13	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า			

1. प्राथमिकी तब

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่ดำเนินการ

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน (OK)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กระทรวงพาณิชย์ ๑ - 1 เดือน

รหัสงาน WWS-2014

รหัสเครื่องจักร SP-8-3

เลขที่ใบงาน PMS1100085

วันที่ปฏิบัติงาน 11/11/2023

ชื่อช่าง B | 1 | สิบเอก B | ใบเสร็จ | ใบเสร็จ | ที่ตั้งซ่อมบำรุง | สิบเอก B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	บันทึก	จัดการ	
1	ตรวจสอบ				
R.....	น้ำมัน				
S.....	น้ำมัน				
T.....	น้ำมัน				
2	ตรวจสอบระบบ Relay				
3	ตรวจสอบระบบ Fuse Control				
4	ตรวจสอบระบบ Timer Switch				
5	ตรวจสอบระบบ High Control				
6	ตรวจสอบ High Stop				
7	ตรวจสอบ Overload				
Set Set.....	น้ำมัน				
8	ตรวจสอบระบบ High Control				
9	ตรวจสอบระบบ Magnetic				
10	ตรวจสอบระบบ Transformer				
11	น้ำมัน				
PS.....	น้ำมัน				
TR.....	น้ำมัน				
ST.....	น้ำมัน				
12	ตรวจสอบระบบ High Control				
13	ตรวจสอบระบบ Breaker				

วันที่ดำเนินการ

วันที่ดำเนินการ

บริษัท บิ๊กแบง จำกัด

หน้า 1

แบบฟอร์ม

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

1. ผู้จัดทำเอกสาร

2. ผู้ตรวจสอบเอกสาร

PLUS+

บริษัท บิ๊กแบง จำกัด

หน้า 1

แบบฟอร์ม

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	ยังไม่	
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
2	ตรวจสอบ 3.6... 4.0	✓			
3	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				
4	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				
5	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				
6	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				
7	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				
8	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				
9	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				
10	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				
11	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				
12	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				
13	ตรวจสอบ 2.7... 3.0				

วันที่

วันที่

ข้อมูลเบื้องต้น

วันที่

วันที่ 15/05/2024

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ข้อมูลการติดตั้ง

1. ผู้ติดตั้ง

2. ผู้ติดตั้ง

2. ผู้ติดตั้ง

PLUS+

บริษัท พรีคัม เทคโนโลยี จำกัด
อาคารพาณิชย์ 4B - 1 ชั้น 1

รุ่นสินค้า

รุ่นสินค้า

เลขที่ใบกำกับภาษี

วันที่ออกใบกำกับภาษี

ชื่อลูกค้า

รายการ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เบ้า	อุปกรณ์	
1	ตรวจสอบ/ทดสอบ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบ/ทดสอบ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบ/ทดสอบ Control	✓			
4	ตรวจสอบ/ทดสอบ TIMER SWITCH	✓			
5	ตรวจสอบ/ทดสอบ Relay	✓			
6	ตรวจสอบ/ทดสอบ	✓			
7	ตรวจสอบ/ทดสอบ Control	✓			
8	ตรวจสอบ/ทดสอบ Show	✓			
9	ตรวจสอบ/ทดสอบ	✓			
10	ตรวจสอบ/ทดสอบ	✓			
11	ตรวจสอบ/ทดสอบ Transformer	✓			
12	ตรวจสอบ/ทดสอบ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบ/ทดสอบ Control	✓			

ข้อมูลการติดตั้ง

1. ผู้ติดตั้ง

ชื่อผู้ควบคุมงาน:

ตำแหน่ง:

ชื่อแผนก:

ชื่อโครงการ:

วันที่:

ชื่อผู้ควบคุมงาน:

ชื่อผู้ควบคุมงาน:

☒ ระบุถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ

☐ ระบุถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ

PLUS

บริษัท พลัง พริ้งพวง จำกัด
อาคารพาณิชย์ A-1 ชั้น 1

รหัสงาน: WU/AR-14
รหัสเครื่องจักร: AR-3
หมายเลขใบงาน: PMG1200MS
วันที่ปฏิบัติงาน: 16/12/2025
ชื่อช่าง: 811 | ควบคุมงาน: 16/12/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	หน่วย	รายการ	
1	เบ้า	✓			
	TR... 40A... โหมด				
	ST... 40S... โหมด				
	BS... 40S... โหมด				
2	เครื่องจักรไฟฟ้า Relay	✓			
3	เบ้า	✓			
	T... 28... โหมด				
	S... 27... โหมด				
	R... 27... โหมด				
4	เครื่องจักรไฟฟ้า Fuse Control	✓			
5	เครื่องจักรไฟฟ้า Overload	✓			
	การ์ด Set... 3.6... โหมด				
6	เครื่องจักรไฟฟ้า Control	✓			
7	เครื่องจักรไฟฟ้า Stop	✓			
8	เครื่องจักรไฟฟ้า Breaker	✓			
9	เครื่องจักรไฟฟ้า Transformer	✓			
10	เครื่องจักรไฟฟ้า Magnetic	✓			
11	เครื่องจักรไฟฟ้า Control	✓			
12	เครื่องจักรไฟฟ้า Control	✓			
13	เครื่องจักรไฟฟ้า THER SWITCH	✓			

ชื่อผู้ควบคุมงาน:

ตำแหน่ง:

ชื่อผู้ควบคุมงาน

นามสกุล

ตำแหน่ง/ชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ชื่อผู้ควบคุมงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงาน

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงาน

PLUS+

บริษัท พลังงานทดแทน จำกัด
โครงการพัฒนาระบบ

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓		
2	ตรวจสอบการตั้งค่า Overload	✓		
3	ตรวจสอบการตั้งค่า Set 3.6... เมตร	✓		
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Breaker	✓		
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
6	ตรวจสอบการตั้งค่า TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบการตั้งค่า Relay	✓		
8	ตรวจสอบการตั้งค่า T...28... เมตร	✓		
9	ตรวจสอบการตั้งค่า R...28... เมตร	✓		
10	ตรวจสอบการตั้งค่า S...28... เมตร	✓		
11	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
12	ตรวจสอบการตั้งค่า Show	✓		
13	ตรวจสอบการตั้งค่า Meter	✓		
14	ตรวจสอบการตั้งค่า T...404... เมตร	✓		
15	ตรวจสอบการตั้งค่า T...405... เมตร	✓		
16	ตรวจสอบการตั้งค่า R...405... เมตร	✓		
17	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
18	ตรวจสอบการตั้งค่า Transformer	✓		
19	ตรวจสอบการตั้งค่า Magnetic	✓		
20	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		

บริษัท พลังงานทดแทน จำกัด

ผู้ควบคุมงาน

กองควบคุมการขนถ่าย

कक्षा-१

Transcript PM AP 5

๓๙๙๖
ปกคิ

คำอธิบาย

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติตามหลักวิธีอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิต (CAF)

4507d

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สำนักงานใหญ่ AR - 1 เคอ

PLURIBUS
UNIVERSITY

นายสุวิทย์ ทรัพย์ทวี

10071153M PH25:200047

วันที่ 16/12/2025

[illegible]

ตัวนับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		✓	✗	จุดตรวจ	
1	เบรกมือ	✓			
	S.T. 405 ... โหมด				
	R-S ... 405 ... โหมด				
	T.R. ... 404 ... โหมด				
2	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าไฟ Set ... 3.6 ... แอมป์				
3	ตรวจสอบการ Transform	✓			
4	ตรวจสอบการ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบการทางเดิน Control	✓			
6	ตรวจสอบการ Control	✓			
7	ตรวจสอบ THER SWITCH	✓			
8	ตรวจสอบการ Relay	✓			
9	กาน้ำ	✓			
	R ... 2.6 ... แอมป์				
	T ... 2.6 ... แอมป์				
	S ... 2.7 ... แอมป์				
10	ตรวจสอบการทางเดิน Control	✓			
11	ตรวจสอบการ Show	✓			
12	ตรวจสอบการ Reader	✓			
13	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			

การป้องกันและบรรเทา

1. 1.5 1.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 104

CONCLUSIONS

☒ 19. निम्नलिखित में से दो (2) को चुनिए।

2. หน้าที่ของชุมชนและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการจัดการ (CAI)

บริษัท เม็คส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 เลขที่ ๓๖๖ ถนนสุขุมวิท ๑๑ - ๑ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

[illegible]

ชนิดพันธุ์	รายการ	ผลการตรวจวัด			พบปัญหา
		สี	กลิ่น	รสชาติ	
1	เมล็ดพันธุ์	✓			
	T.R... 406... ไร่				
	S.T... 408... ไร่				
	R.S... 405... ไร่				
2	การฉีดพ่นปุ๋ย	✓			
3	การฉีด Overland	✓			
	น้ำ Se... 36... ไร่				
4	การฉีดพ่น Bacter	✓			
5	การฉีดพ่นน้ำ Control	✓			
6	การฉีดพ่น Control	✓			
7	การฉีดพ่น THERM SWITCH	✓			
8	การฉีดพ่น Relay	✓			
9	การฉีดพ่น	✓			
	T... 26... ไร่				
	S... 27... ไร่				
	R... 28... ไร่				
10	การฉีดพ่นน้ำ Control	✓			
11	การฉีดพ่น Grow	✓			
12	การฉีดพ่น Transformer	✓			
13	การฉีดพ่น Magnetic	✓			

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

PLUS

บริษัท พลัง พริ้งพวงงู จำกัด
อาคารพาณิชย์ DP - 1 ชั้น 8

รหัสระบบ VM/DP-14

รหัสเครื่องจักร DP-1

เลขที่ใบงาน PMS12000P

วันที่ปฏิบัติงาน 18/12/2025

ชื่ออาคาร 811 อาคารพาณิชย์ 1 ชั้น 8 (เลขที่ 811) ชั้นบนของอาคารพาณิชย์ 8

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		✓	✗	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
4	ตรวจสอบ Set ... 8 ... 800V			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Transformer	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบ ST ... 400V ... 100V			
10	ตรวจสอบ TR ... 400V ... 100V			
11	ตรวจสอบ RS ... 400V ... 100V			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓		
14	ตรวจสอบการทำงานของ THER SWITCH	✓		
15	ตรวจสอบการทำงานของ S ... 68 ... 100V	✓		
16	ตรวจสอบการทำงานของ T ... 68 ... 100V			
17	ตรวจสอบการทำงานของ R ... 68 ... 100V			
18	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓		

วันที่ปฏิบัติงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พลัง พรีโซลูชั่น จำกัด

เอกสาร

รายละเอียด PM CP 2

วันที่

หน้า

รายละเอียด

ข้อมูลเอกสาร

☒ 1. ข้อมูลเครื่องจักร

☐ 2. ข้อมูลเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีโซลูชั่น จำกัด
กรมการช่าง CP - 1.000

รหัสงาน WWP-CP-1A

รหัสเครื่องจักร CP-2

เลขที่ใบงาน PM-CP-1200000

วันที่ปฏิบัติงาน 16/12/2025

ผู้จัดทำ 8 | 11 กรมการช่าง | ใบงาน | ใบงาน | ที่ตั้งงานช่างเครื่องจักร B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	1. ตรวจสอบ	✓			
	T... 6.9... 6.9... 6.9...				
	R... 6.8... 6.8... 6.8...				
	S... 6.9... 6.9... 6.9...				
2	ตรวจสอบ Show	✓			
3	ตรวจสอบเครื่องจักร Transformer	✓			
4	ตรวจสอบ Overload	✓			
	การ Set... 8... 8... 8...				
5	ตรวจสอบเครื่องจักร Breaker	✓			
6	ตรวจสอบ	✓			
	R.S... 405... 405... 405...				
	T.R... 405... 405... 405...				
	S.T... 405... 405... 405...				
7	ตรวจสอบเครื่องจักร Relay	✓			
8	ตรวจสอบเครื่องจักร Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
10	ตรวจสอบเครื่องจักร Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบเครื่องจักร Control	✓			
12	ตรวจสอบเครื่องจักร Control	✓			
13	ตรวจสอบเครื่องจักร Control	✓			

ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. รายการ

๑. การทบทวนเนื้อหา P๒๕-๒๕๖ 1
 ๒. การทบทวนเนื้อหา P๒๕-๒๕๖ 1
 ๓. การทบทวนเนื้อหา P๒๕-๒๕๖ 1

☒ 1. ระบุวัตถุประสงค์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (CM)

บริษัท พีทีที โพรเซสซิง จำกัด
สารบรรณฉบับที่ SLP. 1 เดือน

รหัสรายการ	WWSLP-AM
รหัสเครื่องจักร	SLP-1
เลขที่ใบงาน	PM25120005
วันที่ปฏิบัติงาน	16/12/2025
ชื่ออาจารย์	B11 ธรรมาส

ลำดับ	Faults	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		✓	✗	อื่นๆ	
1	ตรวจสอบ THER SWITCH	✓			
2	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ปรับ Set ...S. ใหม่				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจหา	✓			
	R...39...ใหม่				
	S...39...ใหม่				
	T...39...ใหม่				
5	ตรวจสอบ/ปรับ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบ Transformer	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ปรับค่า	✓			
	TR...405...ใหม่				
	ST...406...ใหม่				
	RS...406...ใหม่				
9	ตรวจสอบ Show	✓			
10	ตรวจสอบ Relay	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบ Magnete	✓			

รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปรึกษา

1. 50000 20000

Page 1 of 1

หน้า 1

ชื่อโครงการ PM SLP 2
ชื่อผู้จัดทำ ชลธิ
ชื่อผู้สอน ชลธิ
ชื่อผู้ประเมิน ชลธิ

วันที่ส่งงาน

☒ 1. ผู้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้จัดทำเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ส่งงาน

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กระทรวงดิจิทัลฯ

รหัสงาน WWSLP-M
รหัสเครื่องจักร SLP-2
เลขที่ใบงาน PAS120052
วันที่ปฏิบัติงาน 16/12/2025
ชื่อผู้สอน ชลธิ | สอนวิชา ชลธิ | ใบงาน | ใบงาน | ชื่อผู้สอน ชลธิ B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ร	น	อ	
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
2	ตรวจสอบ	✓			
	T.R... 405... โหมด				
	S.T... 405... โหมด				
	R.S... 405... โหมด				
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Control	✓			
4	ตรวจสอบสาย Control	✓			
5	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set... 8... โหมด				
7	ตรวจสอบสายสาย Control	✓			
8	ตรวจสอบ	✓			
	R... 26... โหมด				
	S... 37... โหมด				
	T... 85... โหมด				
9	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
11	ตรวจสอบสาย Show	✓			
12	ตรวจสอบสาย Relay	✓			

วันที่ส่งงาน

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้ประเมิน

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์ม PM SLP 3
เอกสาร
ฉบับร่าง
การแก้ไข

ผู้จัดทำเอกสาร

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือพลังงาน จำกัด
สาขาการผลิต SLP-1 เคาน์

รหัสงาน WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร SLP-3
เลขที่ใบงาน PM25100053
วันที่ปฏิบัติงาน 16/12/2025
ชื่อวิศวกร 811 (ส่วนงาน) | โทรฯ | โดเมน | ชื่อเครื่องจักร/สายงาน B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่า Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่า Overload	✓			
	ค่า Set... S... และ...				
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Phase Control	✓			
5	การตั้งค่า	✓			
	R...3.9... และ...				
	S...3.8... และ...				
	T...3.9... และ...				
6	ตรวจสอบการตั้งค่า TIMER SWITCH	✓			
7	การตั้งค่า	✓			
	RS...405... และ...				
	ST...404... และ...				
	T...405... และ...				
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Transformer	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่า Show	✓			
11	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบการตั้งค่า Relay	✓			

ผู้จัดทำเอกสาร/ผู้ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ช่างเทคนิค

ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค

หน้าปก

รวมชื่อผู้จัดทำ
ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อผู้จัดทำ
รวมชื่อผู้จัดทำ

ผู้จัดทำเอกสาร

☒ 1. ผู้จัดทำเอกสาร

☐ 2. ผู้จัดทำเอกสาร

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด
การตรวจสอบ S.P. - 1 เดือน

รหัสงาน WWSLP-M
รหัสเครื่องจักร S.P.4
เลขที่ใบงาน PWS 120054
วันที่ปฏิบัติงาน 16/12/2025
ชื่ออาคาร B-1 (รวมเครื่อง) | โรงงานใหญ่ | ที่ตั้งโรงงานวัดน้ำผุดทาง B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	ตรวจสอบเครื่องจักร Control	✓			
2	ตรวจสอบเครื่องจักร Assembly	✓			
3	ตรวจสอบเครื่องจักร Overload	✓			
4	ค่า Set... 5... แสง				
4	ตรวจสอบเครื่องจักร Control	✓			
5	กระแส	✓			
	S... 38... แสง				
	R... 39... แสง				
	T... 39... แสง				
6	ตรวจสอบเครื่องจักร Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบเครื่องจักร Transformer	✓			
8	ใบพัด	✓			
	ST... 40... แสง				
	RS... 405... แสง				
	TR... 405... แสง				
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
10	ตรวจสอบเครื่องจักร Show	✓			
11	ตรวจสอบเครื่องจักร Relay	✓			
12	ตรวจสอบเครื่องจักร Control	✓			

ผู้จัดทำเอกสาร

ผู้จัดทำเอกสาร

ผู้จัดทำเอกสาร

ชื่อผู้ดำเนินการตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำเนินการตรวจสอบ

☒

ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

☐

ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

PLUS

บริษัท พัด พัด พัด จำกัด
เลขที่ 1234 ถนน SP - 1 ถนน

รหัสงาน WWSM

รหัสเครื่องจักร SP-A1

เลขที่ใบงาน PMS120005

วันที่ปฏิบัติงาน 16/12/2025

ชื่ออุปกรณ์ A1 | ระบบจ่าย | โหลด | ระบบจ่ายไฟฟ้า A

ลำดับ	รายการ	วิธีการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
			ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบ		✓		
	R...16...แอมป์				
	S...16...แอมป์				
	T...15...แอมป์				
2	ตรวจสอบ Relay		✓		
3	ตรวจสอบ Fuse Control		✓		
4	ตรวจสอบ THER SWITCH		✓		
5	ตรวจสอบอุณหภูมิ Control		✓		
6	ตรวจสอบ Show		✓		
7	ตรวจสอบ Overload		✓		
	ค่า Set: 21...แอมป์				
8	ตรวจสอบทาง Control		✓		
9	ตรวจสอบทาง Magnetic		✓		
10	ตรวจสอบทาง Transformer		✓		
11	แอมป์		✓		
	RS...004...โวลต์				
	TR...005...โวลต์				
	ST...004...โวลต์				
12	ตรวจสอบทางทาง Control		✓		
13	ตรวจสอบทาง Breaker		✓		

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. พัด พัด พัด

အထွေထွေအချက်အလက်

NOTES

TRANSITION PMSD A 2

பெயர்

အကျဉ်းချုပ်

ການຄ້າ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 3. ปฏิบัติงานเฉพาะกิจพิเศษ

2. ปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน (GMA)

சென்னை

บริษัท พลังค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 100 ถนนสุขุมวิท 111 กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 02-26060000 โทรสาร 02-26060001
 E-mail: info@plangc.com

W-5/M/M

หน้า ๑๖๖ จาก ๑๖๖

PM 251200056

16/12/2025

ชื่ออาจารย์ : A | 1 | ส่วนกลาง A1 | ไบรณ | ไบรณ | ส่วนหอสมุดกลาง A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบ	✓		
	R...17... เมตร			
	S...17... เมตร			
	T...17... เมตร			
2	ตรวจสอบการ Relay	✓		
3	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓		
4	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
5	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Control	✓		
6	ตรวจสอบ Stop	✓		
7	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set ...21... เมตร			
8	ตรวจสอบการ Control	✓		
9	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
10	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
11	ตรวจสอบ	✓		
	R.S. 405 - 100%			
	S.T. 405 - 100%			
	T.R. 405 - 100%			
12	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Control	✓		
13	ตรวจสอบการ Breaker	✓		

รวมสี่รถคันเดียวที่ปิกอัพจิ๋ว

1. செய்துள்ள சமயங்கள்

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อโครงการ

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 50-1 ชั้น 5

รหัสงาน

รหัสโครงการ

รหัสสัญญา

วันที่เปิด

ชื่ออาคาร

A | 1 | ส่วนกลาง | โถง | โถง | ส่วนกลางอาคาร A

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อผู้ควบคุมโครงการ

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ PM SP B I

ชื่อผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่ดำเนินการ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือพาณิชย์ จำกัด
สำนักงาน สป. 1.000

รหัสงาน VM/SP-M

รหัสโครงการ SP-B-I

เลขที่ใบงาน PM25120058

วันที่ปฏิบัติงาน 16/12/2025

ชื่อเอกสาร 813 (รวมเอกสาร) ใบสรุป / ไม่สรุป / ส่วนประกอบ/ไม่ประกอบเอกสาร B.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ส	ค	อ	
1	ตรวจสอบ	✓			
	P...1.6...ตาม				
	S...1.7...ตาม				
	T...1.7...ตาม				
2	ตรวจสอบการ Relay	✓			
3	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
5	ตรวจสอบการควบคุม Control	✓			
6	ตรวจสอบการ Show	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...2.1...ตาม				
8	ตรวจสอบการ Control	✓			
9	ตรวจสอบการ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบการ Transformer	✓			
11	ตรวจสอบ	✓			
	R-S...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
12	ตรวจสอบการควบคุม Control	✓			
13	ตรวจสอบการ Breaker	✓			

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.ผู้จัดทำ

.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อตำแหน่ง

รายละเอียด PM SP B 2

สถานที่

หน่วยงาน

รายชื่อผู้ตรวจ

วันที่และสถานที่

☒

1. ผู้ปฏิบัติงาน

☐

2. ผู้ปฏิบัติงาน

PLUS+

บริษัท พลัง หรือพลังงาน จำกัด
โครงการ SP-1

รหัสงาน WWS-AM

รหัสเครื่อง SP-B-2

เลขที่ใบงาน PM25120059

วันที่ปฏิบัติงาน 16/12/2025

ชื่อรายการ 8 | 11 ส่วนการ PM | ใบงาน | ใบงาน | ส่วนการ PM | ส่วนการ PM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	ตรวจสอบการ Relay	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบ	✓			
	R.S. 405... 1/2				
	S.T. 405... 1/2				
	T.R. 405... 1/2				
5	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Show	✓			
7	ตรวจสอบการ Overload	✓			
	ค่า Set 2.1... 2.1				
8	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบ	✓			
	T... 1.7... 1.7				
	R... 1.6... 1.6				
	S... 1.6... 1.6				
11	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Transformer	✓			
12	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Fuse Control	✓			
13	ตรวจสอบการตั้งค่าของ TIMER SWITCH	✓			

วันที่และสถานที่ปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

မဟာဗျူဟာ

☒ ๒. ปฏิบัติงานเสร็จตามรอบเวลา

2. ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)


บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สารนครบุรีค ๕๐ - ๑ กรุงเทพฯ

ชื่ออาคาร | ส่วนกลาง | หมายเหตุ | พื้นที่มอบให้กับมูลนิธิฯ ๑๖ ตร. ก.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบหม้อแปลง	✓		
2	ตรวจสอบแม่เหล็ก	✓		
3	ตรวจสอบเบรก	✓		
4	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
5	ตรวจสอบแผงควบคุม	✓		
6	ตรวจสอบ Show	✓		
7	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
9	ตรวจสอบ Control	✓		
10	ตรวจสอบ	✓		
	FR...404...โมดัม			
	ST...406...โมดัม			
	RS...405...โมดัม			
11	ตรวจสอบ	✓		
	FR...16...โมดัม			
	T...16...โมดัม			
	S...17...โมดัม			
12	ตรวจสอบเบรก	✓		
13	ตรวจสอบแผงควบคุม	✓		

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์

เอกสารแนบที่ 12
รายงานการเข้าทำบริการฉีดพ่นแมลง



เลขที่ ๘๘ Service Report No. 4390 รายงานการรั่วไหลบริการ

Contract No. QF-24019/2

Employer
အရှင်ဘုရား
မိန့်ကြားသောသူ

Resident
နေထိုင်သူ
ကျောင်းမှူး

၈၄ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၅

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
26

Tel. ๐๖-๒๕๖๖๖๖๖๖
 โทรศัพท์
 Service location
 สถานที่บริการ

Date 29/8/87 Time 14:00

[illegible]

บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด
QUALITY FULL CO., LTD.

84/126 หมู่ 6 ลำพูน จ.ลำพูน 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

๔๘๘
 Service Report
 No. 4368

Contract No. 20010612

Employer

Resident
Visit by C. 2008-08-28-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040

[illegible]

1941

Date August 05 1998

[illegible]

[illegible][illegible]

หมายเลข บัตร จำกัด
 159/28 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110
 0-7660-4148 Fax: 0-7660-4158
 PKZ5038
 มีมูลค่าคงค้างทางบัญชี เลขที่เช็ค บัญชี
 31 ต.พฤษภาคม 200 นี้ จำนวนคงค้าง
 ค่าลดภาษี เงินค่าเช่า 83150
 095-256-8896
 เลขที่เช็คเงินฝาก 6803001301/09/68-31/08/68

การปฏิบัติทางภายในอาคาร

- ทำความสะอาดภายในอาคารภายนอก 7 ตอน A 90 นาที 6 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วน 19 เป็นกิจกรรม Floorplan 0.008 + 14
- กิจกรรมและกระบวนการ Direct การให้คำปรึกษาทางวิชาการกับ A เน้นไปที่การเข้าถึง 14 และในหลายกิจกรรม Delta network 9.5 + 14

ตารางผู้เข้าร่วมงานภาคกลาง

- กิจกรรมที่ต่อเนื่อง 2 mix สัปดาห์ 100 a 100 200 คือ กิจกรรมที่ A ทำ คือ 8 การทำกิจกรรมต่อเนื่อง คือ A กิจกรรม Individual 101 14
- กิจกรรมที่ต่อเนื่อง 2 mix สัปดาห์ 100 a 100 99 คือ กิจกรรมที่ต่อเนื่อง การเรียนรู้ การเรียนรู้ Individual 101 14

ปรีดิยา มิณ ปัทม สาขานว(แก้)

ผู้รับมนตรี

MINI BUG COMPANY LIMITED
25/1/18
Survey Note
14.45
25/1/18
18/01/18
5.35
25/1/18
18/01/18
5.35

MINI BUG COMPANY LIMITED
25/1/18
Survey Note
14.45
25/1/18
18/01/18
5.35
25/1/18
18/01/18
5.35

บริษัท บั๊ก จำกัด MINI BUG COMPANY LIMITED
 4031 ซอยนาคราช 47 หมู่ 10 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 251 หมู่ 6 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 251 หมู่ 2 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 567 หมู่ 2 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 10453 หมู่ 1 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 99123 หมู่ 1 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 61 27 หมู่ 4 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 15028 หมู่ 6 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 6507 หมู่ 1 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422

Survey Note
 25/12/18
 13.00
 16.30

ข้อมูลทั่วไป (General Station)		ข้อมูลการวัด (Measurement)										รวม (Total)	
จุดวัด (Point)	ค่า (Value)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	รวม (Total)	หมายเหตุ (Remarks)
จุดวัดที่ 1	ค่า												
จุดวัดที่ 2	ค่า												
จุดวัดที่ 3	ค่า												
จุดวัดที่ 4	ค่า												
จุดวัดที่ 5	ค่า												
จุดวัดที่ 6	ค่า												
จุดวัดที่ 7	ค่า												
จุดวัดที่ 8	ค่า												
จุดวัดที่ 9	ค่า												
จุดวัดที่ 10	ค่า												

Survey Note
 25/12/18
 13.00
 16.30

บริษัท บั๊ก จำกัด MINI BUG COMPANY LIMITED
 4031 ซอยนาคราช 47 หมู่ 10 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 251 หมู่ 6 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 251 หมู่ 2 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 567 หมู่ 2 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 10453 หมู่ 1 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 99123 หมู่ 1 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 61 27 หมู่ 4 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 15028 หมู่ 6 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422
 6507 หมู่ 1 ต.นาคราช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร: 0-2999-1421 โทรสาร: 0-2999-1422

Survey Note
 25/12/18
 13.00
 16.30

ข้อมูลทั่วไป (General Station)		ข้อมูลการวัด (Measurement)										รวม (Total)	
จุดวัด (Point)	ค่า (Value)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	รวม (Total)	หมายเหตุ (Remarks)
จุดวัดที่ 1	ค่า												
จุดวัดที่ 2	ค่า												
จุดวัดที่ 3	ค่า												
จุดวัดที่ 4	ค่า												
จุดวัดที่ 5	ค่า												
จุดวัดที่ 6	ค่า												
จุดวัดที่ 7	ค่า												
จุดวัดที่ 8	ค่า												
จุดวัดที่ 9	ค่า												
จุดวัดที่ 10	ค่า												

Survey Note
 25/12/18
 13.00
 16.30

เอกสารแนบที่ 13
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่วนกลาง

เอกสารแนบที่ 13
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่วนกลาง

โครงการ Project	ประเภทงาน/Type (Location)	เลขที่ Job No.	SR050700002	
ข้อมูลผู้แจ้งบริการ (Client/Requester Information)				
ชื่อ - สกุล Name - Last Name	ชื่อ - สกุล Name - Last Name	เบอร์โทรศัพท์ Tel	เบอร์โทรศัพท์ Tel	เลขที่ Job No.
บริษัท/หน่วยงาน Company Name	บริษัท/หน่วยงาน Company Name	ชั้น Floor	ชั้น Floor	โซน Zone
อาคาร Building	อาคาร Building	เลขที่ Room/Flase	เลขที่ Room/Flase	โซน Zone
ฝ่าย Dept.	ฝ่าย Dept.	เลขที่ Room/Flase	เลขที่ Room/Flase	โซน Zone
ข้อมูลงาน (Job Details)				
ประเภทงาน Type of Work	ประเภทงาน Type of Work	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
รายละเอียดงาน (English/Thai)	รายละเอียดงาน (English/Thai)	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
ระบบ Main System	ระบบ Main System	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
เครื่อง Machine	เครื่อง Machine	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
สาเหตุ Root Cause	สาเหตุ Root Cause	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
Solution	Solution	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
ค่าใช้จ่าย Expense	ค่าใช้จ่าย Expense	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
Done by	Done by	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
Check by	Check by	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
ข้อมูลผู้แจ้งบริการ (Client)				
I have checked the completed see and found	I have checked the completed see and found	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
The completed area is not yet completed	The completed area is not yet completed	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
The completed area is completed	The completed area is completed	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
Building Manager	Building Manager	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
Check by	Check by	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
Building Manager	Building Manager	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
Check by	Check by	วันที่ Date	วันที่ Date	เวลา Time
PLUS+				

[illegible]

[illegible]

Tenants Project	Maintenance and Service Job Request Form ใบขอซ่อม/บำรุงรักษา	เลขที่ Job No.	เลขที่ SRJ-SJO00035	
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ (Client/Requester Information)				
ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	โทรศัพท์ Tel.	เลขที่ติดต่อ +66986921824		
บริษัท/หน่วยงาน Company Name				
อาคาร Building	ชั้น Floor	โซน Zone	เลขที่อาคาร Room/Area	
ยูนิต Unit	เลขที่ Room/Area	โซน Zone	เลขที่อาคาร Room/Area	
กลุ่มงาน Group of Works	วันที่ Date	เวลา Time	เลขที่อาคาร Room/Area	
รายละเอียดงาน Job Details				
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน (Door Only)				
ชื่อประตู Door	วันที่ Date	เวลา Time	เลขที่อาคาร Room/Area	
ประเภทงาน Type of Work	วันที่ Date	เวลา Time	เลขที่อาคาร Room/Area	
รายละเอียดงาน (Engineering Works) Main System				
เครื่องมือ Machine Code				
Root Cause				
Solution				
ข้อมูลการดำเนินงาน (Client)				
ชื่อผู้ดำเนินการ Name	วันที่ Date	เวลา Time	เลขที่อาคาร Room/Area	
ชื่อผู้ตรวจสอบ Check by	วันที่ Date	เวลา Time	เลขที่อาคาร Room/Area	
ข้อมูลการดำเนินงาน (Client)				
ชื่อผู้ดำเนินการ Name	วันที่ Date	เวลา Time	เลขที่อาคาร Room/Area	
ชื่อผู้ตรวจสอบ Check by	วันที่ Date	เวลา Time	เลขที่อาคาร Room/Area	

[illegible]

[illegible][illegible]

Maintenance and Service Job Request Form		Maintenance/ผู้ขอรับบริการ	
โครงการ Project	ผู้ขอรับบริการ Requester	เลขที่ Job No.	SR250800040
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ (Client/Requester Information)			
ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	เบอร์โทรศัพท์ Tel.	466	
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name	ชั้น Floor	โซน Zone	
อาคาร Building	Room	Room/Area	
ส่วน Dept.	Sec.		
คำขอรับบริการ (Job Details)			
ผู้ขอรับบริการ Requester	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	2008
ประเภทงาน Type of Work	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	2009
รายละเอียดงาน (Engineering Works)	รวมยอด Sub System		
ระบบหลัก Main System	รวมยอด Sub System		
เครื่องจักร Machine Code			
สาเหตุ Root Cause			
แนวทางแก้ไข Solution			
ค่าใช้จ่าย Expense	ใช่ Yes	ไม่ No	รวม Total
ดำเนินการ Done by	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	2011
ตรวจสอบ Check by	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	
คำขอรับบริการ (Client/Requester Information)			
I have checked the completed area and found			
The completed area is completed.			
ดำเนินการ Done by	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	2011
ตรวจสอบ Check by	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	
คำขอรับบริการ (Building Manager)			
ดำเนินการ Done by			
ตรวจสอบ Check by			
PLUS+			
จัดการโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Managed by Plus Property Co., Ltd.			

Maintenance and Service Job Request Form		Maintenance/ผู้ขอรับบริการ	
โครงการ Project	ผู้ขอรับบริการ Requester	เลขที่ Job No.	SR250800008
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ (Client/Requester Information)			
ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	เบอร์โทรศัพท์ Tel.	466	
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name	ชั้น Floor	โซน Zone	
อาคาร Building	Room	Room/Area	
ส่วน Dept.	Sec.		
คำขอรับบริการ (Job Details)			
ผู้ขอรับบริการ Requester	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	01:22
ประเภทงาน Type of Work	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	01:23
รายละเอียดงาน (Engineering Works)	รวมยอด Sub System		
ระบบหลัก Main System	รวมยอด Sub System		
เครื่องจักร Machine Code			
สาเหตุ Root Cause			
แนวทางแก้ไข Solution			
ค่าใช้จ่าย Expense	ใช่ Yes	ไม่ No	รวม Total
ดำเนินการ Done by	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	01:24
ตรวจสอบ Check by	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	
คำขอรับบริการ (Client/Requester Information)			
I have checked the completed area and found			
The completed area is not yet completed.			
ดำเนินการ Done by	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	01:24
ตรวจสอบ Check by	วันที่รับบริการ Date	เวลา Time	
คำขอรับบริการ (Building Manager)			
ดำเนินการ Done by			
ตรวจสอบ Check by			
PLUS+			
จัดการโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Managed by Plus Property Co., Ltd.			

Maintenance and Service Job Request From		Maintenance and Service Job Request From	
ในเขต/พื้นที่บริการ		ในเขต/พื้นที่บริการ	
โครงการ Project	59250600018	Job No.	59250600018
คำขอแจ้งบริการ (Client/Requester Information)			
ชื่อ - สกุล Name - Last Name	166		
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name	166		
อาคาร Building	ชั้น Floor	โซน Zone	166
พื้นที่ Area	เลขที่ No.	Room/Area	166
คำขอแจ้งบริการ (Help Desk Only)			
ผู้แจ้ง Help Desk	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time	16:12
กลุ่มงาน Group of Works	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	16:30
รายละเอียดงาน Job Details			
คำขอแจ้งบริการ (Door Only)			
ผู้แจ้ง Door	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time	16:12
ประเภทงาน Type of Work	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	16:12
ระบบ Main System	Sub System		
เครื่องจักร Machine Code			
สาเหตุ Root Cause	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่		
แนวทางแก้ไข Solution	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่		
ค่าจ้าง Expense	ใช่ Yes	ไม่ No	รวม Total
ผู้แจ้ง Done by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time	16:15
ผู้ตรวจสอบ Check by	วันที่ตรวจสอบ Date	เวลาที่ตรวจสอบ Time	
คำขอแจ้งบริการ (Client)			
I have checked the completed area and found			
ผู้แจ้ง Done by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time	16:14
ผู้ตรวจสอบ Check by	วันที่ตรวจสอบ Date	เวลาที่ตรวจสอบ Time	
PLUS+			
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Managed by Plus Property Co., Ltd.			

Maintenance and Service Job Request From		Maintenance and Service Job Request From	
ในเขต/พื้นที่บริการ		ในเขต/พื้นที่บริการ	
โครงการ Project	59250600017	Job No.	59250600017
คำขอแจ้งบริการ (Client/Requester Information)			
ชื่อ - สกุล Name - Last Name	166		
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name	166		
อาคาร Building	ชั้น Floor	โซน Zone	166
พื้นที่ Area	เลขที่ No.	Room/Area	166
คำขอแจ้งบริการ (Help Desk Only)			
ผู้แจ้ง Help Desk	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time	18:39
กลุ่มงาน Group of Works	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	18:45
รายละเอียดงาน Job Details			
คำขอแจ้งบริการ (Door Only)			
ผู้แจ้ง Door	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time	18:39
ประเภทงาน Type of Work	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	18:40
ระบบ Main System	Sub System		
เครื่องจักร Machine Code			
สาเหตุ Root Cause	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่		
แนวทางแก้ไข Solution	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่		
ค่าจ้าง Expense	ใช่ Yes	ไม่ No	รวม Total
ผู้แจ้ง Done by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time	18:42
ผู้ตรวจสอบ Check by	วันที่ตรวจสอบ Date	เวลาที่ตรวจสอบ Time	
คำขอแจ้งบริการ (Client)			
I have checked the completed area and found			
ผู้แจ้ง Done by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time	18:42
ผู้ตรวจสอบ Check by	วันที่ตรวจสอบ Date	เวลาที่ตรวจสอบ Time	
PLUS+			
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Managed by Plus Property Co., Ltd.			

โครงการ Project	ผู้ประสานงาน Coordinator	Maintenance and Service Job Request Form ใบขอซ่อม/บำรุงรักษา		วันที่ Job No.	SR25000001
สำหรับข้อมูลผู้ขอ (Client/Requester Information)					
ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	เบอร์โทรศัพท์ Tel.	092-989-5150		
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name				
อาคาร Building	ชั้น Floor	โซน Zone	โซน 3		
ชื่อแผนก/ทีมงาน Dept.	แผนก Sec.	ห้อง/พื้นที่ Room/Area	81/171		
สำหรับข้อมูลงาน (Job Details)					
ผู้แจ้งเหตุ Help Desk	วันที่แจ้งเหตุ Date	เวลาที่แจ้งเหตุ Time	11:25		
กลุ่มงาน Group of Works	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	11:35		
รายละเอียดงาน (Job Details)					
ประเภทงาน Type of Work	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	11:25		
การแจ้งเหตุ (Engineering Works)	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	11:25		
ระบบหลัก Main System	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	11:25		
เครื่องจักร Machine Code	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	11:25		
สาเหตุ Root Cause	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	11:25		
แนวทางการแก้ไข Solution	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	11:25		
การดำเนินการ Done by	วันที่ดำเนินการ Date	เวลาที่ดำเนินการ Time	11:28		
ตรวจสอบ Check by	วันที่ตรวจสอบ Date	เวลาที่ตรวจสอบ Time	11:28		
สำหรับข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Client)					
I have checked the completed area and found					
The completed area is not yet completed.					
ชื่อผู้ตรวจสอบ Check by	วันที่ตรวจสอบ Date	เวลาที่ตรวจสอบ Time	11:28		
สำหรับข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Building Manager)					
ชื่อผู้ตรวจสอบ Check by	วันที่ตรวจสอบ Date	เวลาที่ตรวจสอบ Time	11:28		
PLUS+ บัณฑิตพัฒนา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อ Managed by Plus Property Co., Ltd.					

โครงการ Project	ผู้ประสานงาน Coordinator	Maintenance and Service Job Request Form ใบขอซ่อม/บำรุงรักษา		วันที่ Job No.	SR250000019
สำหรับข้อมูลผู้ขอ (Client/Requester Information)					
ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	เบอร์โทรศัพท์ Tel.	0825989825		
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name				
อาคาร Building	ชั้น Floor	โซน Zone	โซน 3		
ชื่อแผนก/ทีมงาน Dept.	แผนก Sec.	ห้อง/พื้นที่ Room/Area	81/171		
สำหรับข้อมูลงาน (Job Details)					
ผู้แจ้งเหตุ Help Desk	วันที่แจ้งเหตุ Date	เวลาที่แจ้งเหตุ Time	15:01		
กลุ่มงาน Group of Works	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	15:05		
รายละเอียดงาน (Job Details)					
ประเภทงาน Type of Work	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	15:01		
การแจ้งเหตุ (Engineering Works)	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	15:01		
ระบบหลัก Main System	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	15:01		
เครื่องจักร Machine Code	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	15:01		
สาเหตุ Root Cause	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	15:01		
แนวทางการแก้ไข Solution	วันที่ทำงาน Date	เวลาที่ทำงาน Time	15:01		
การดำเนินการ Done by	วันที่ดำเนินการ Date	เวลาที่ดำเนินการ Time	15:02		
ตรวจสอบ Check by	วันที่ตรวจสอบ Date	เวลาที่ตรวจสอบ Time	15:02		
สำหรับข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Client)					
I have checked the completed area and found					
The completed area is not yet completed.					
ชื่อผู้ตรวจสอบ Check by	วันที่ตรวจสอบ Date	เวลาที่ตรวจสอบ Time	15:02		
สำหรับข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Building Manager)					
ชื่อผู้ตรวจสอบ Check by	วันที่ตรวจสอบ Date	เวลาที่ตรวจสอบ Time	15:02		
PLUS+ บัณฑิตพัฒนา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อ Managed by Plus Property Co., Ltd.					

Maintenance and Service Job Request Form
ใบแจ้งซ่อม/ใบขอใช้บริการ

Form No. SR250900004

Job No.

Client/Requester Information

Name - Last Name
ชื่อ - นามสกุล

007-889-5150

Tel.

Company Name
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

Floor 1

Zone

Building
อาคาร

Room/Area

FITNESS

Dept.

Sec.

Room/Area

Job Details

Help Desk
ศูนย์ช่วยเหลือ

06/09/2025

17:06

Time

Group of Works
กลุ่มงาน

06/09/2025

17:10

Time

Job Details

Job Details

06/09/2025

17:06

Time

Client/Requester Information (Client Only)

Name - Last Name
ชื่อ - นามสกุล

007-889-5150

Tel.

Company Name
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

Floor 1

Zone

Building
อาคาร

Room/Area

FITNESS

Dept.

Sec.

Room/Area

Job Details

Help Desk
ศูนย์ช่วยเหลือ

06/09/2025

17:06

Time

Group of Works
กลุ่มงาน

06/09/2025

17:10

Time

Job Details

Job Details

06/09/2025

17:06

Time

Client/Requester Information (Client Only)

Name - Last Name
ชื่อ - นามสกุล

007-889-5150

Tel.

Company Name
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

Floor 1

Zone

Building
อาคาร

Room/Area

FITNESS

Dept.

Sec.

Room/Area

Job Details

Help Desk
ศูนย์ช่วยเหลือ

06/09/2025

17:06

Time

Group of Works
กลุ่มงาน

06/09/2025

17:10

Time

Job Details

Job Details

06/09/2025

17:06

Time

Maintenance and Service Job Request Form
ใบแจ้งซ่อม/ใบขอใช้บริการ

Form No. SR250900002

Job No.

Client/Requester Information

Name - Last Name
ชื่อ - นามสกุล

009-1819657

Tel.

Company Name
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

Floor 2

Zone

Building
อาคาร

Room/Area

81/154

Dept.

Sec.

Room/Area

Job Details

Help Desk
ศูนย์ช่วยเหลือ

04/09/2025

14:45

Time

Group of Works
กลุ่มงาน

04/09/2025

14:53

Time

Job Details

Job Details

04/09/2025

14:45

Time

Client/Requester Information (Client Only)

Name - Last Name
ชื่อ - นามสกุล

009-1819657

Tel.

Company Name
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

Floor 2

Zone

Building
อาคาร

Room/Area

81/154

Dept.

Sec.

Room/Area

Job Details

Help Desk
ศูนย์ช่วยเหลือ

04/09/2025

14:45

Time

Group of Works
กลุ่มงาน

04/09/2025

14:53

Time

Job Details

Job Details

04/09/2025

14:45

Time

Client/Requester Information (Client Only)

Name - Last Name
ชื่อ - นามสกุล

009-1819657

Tel.

Company Name
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

Floor 2

Zone

Building
อาคาร

Room/Area

81/154

Dept.

Sec.

Room/Area

Job Details

Help Desk
ศูนย์ช่วยเหลือ

04/09/2025

14:45

Time

Group of Works
กลุ่มงาน

04/09/2025

14:53

Time

Job Details

Job Details

04/09/2025

14:45

Time

[illegible]

โครงการ : นิคมอุตสาหกรรม อีสาน Project : นิคมอุตสาหกรรม อีสาน		ใบแจ้งซ่อม/แจ้งบริการ Job No. : 9925000005	
สำหรับแจ้งบริการ (Client/Requester Information)			
ชื่อ - นาม : คุณ ชัยภูมิ ชัย Name - Last Name : คุณ ชัยภูมิ ชัย ชื่อบริษัท/หน่วยงาน : บริษัท อีสานพัฒนา จำกัด Company Name : บริษัท อีสานพัฒนา จำกัด อาคาร : A Building : A ชั้น : 0 Floor : 0 ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค Dept. : ช่างเทคนิค	โทรศัพท์ : +66 Tel. : +66 ที่อยู่ : ซอย 1 Room/Area : ซอย 1 Zone : Zone		
สำหรับแจ้งการดำเนินการ (Job Desk Only)			
ผู้แจ้ง : คุณ ชัยภูมิ ชัย Job Desk : คุณ ชัยภูมิ ชัย กลุ่มงาน : ช่างเทคนิค Group of Works : ช่างเทคนิค รายละเอียด : เปลี่ยนหลอดไฟในห้อง 1 w. 1 room Job Details : เปลี่ยนหลอดไฟในห้อง 1 w. 1 room	วันที่แจ้ง : 07/09/2025 Date : 07/09/2025 วันที่ซ่อม : 07/09/2025 Date : 07/09/2025 เวลาแจ้ง : 11:22 Time : 11:22 เวลาซ่อม : 11:40 Time : 11:40		
สำหรับแจ้งผลการดำเนินการ (Job Result)			
ผู้ดำเนินการ : คุณ ชัยภูมิ ชัย Done : คุณ ชัยภูมิ ชัย ประเภทงาน : ช่างเทคนิค Type of Work : ช่างเทคนิค กล้องวงจรปิด : กล้องวงจรปิด Main System : กล้องวงจรปิด เครื่องจักร : กล้องวงจรปิด Machine Code : กล้องวงจรปิด สาเหตุ : กล้องวงจรปิด Root Cause : กล้องวงจรปิด แนวทางการแก้ไข : เปลี่ยนหลอดไฟในห้อง Solution : เปลี่ยนหลอดไฟในห้อง	วันที่แจ้ง : 07/09/2025 Date : 07/09/2025 วันที่ซ่อม : 07/09/2025 Date : 07/09/2025 เวลาแจ้ง : 11:22 Time : 11:22 เวลาซ่อม : 11:40 Time : 11:40		
สำหรับแจ้งการตรวจสอบ (Check)			
ผู้ตรวจสอบ : คุณ ชัยภูมิ ชัย Check by : คุณ ชัยภูมิ ชัย วันที่ตรวจสอบ : 07/09/2025 Date : 07/09/2025 เวลาตรวจสอบ : 11:22 Time : 11:22	ผู้แจ้ง : คุณ ชัยภูมิ ชัย Done by : คุณ ชัยภูมิ ชัย ผู้ซ่อม : คุณ ชัยภูมิ ชัย Check by : คุณ ชัยภูมิ ชัย วันที่แจ้ง : 07/09/2025 Date : 07/09/2025 เวลาแจ้ง : 11:22 Time : 11:22		
สรุปผลการดำเนินการ (Conclusion)			
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและพบว่าการแจ้งซ่อมเป็นไปตามที่แจ้งไว้ I have checked the complaint and found that the complaint was found as reported.			
สรุปผลการดำเนินการ (Conclusion)			
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและพบว่าการแจ้งซ่อมเป็นไปตามที่แจ้งไว้ I have checked the complaint and found that the complaint was found as reported.			
สรุปผลการดำเนินการ (Conclusion)			
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและพบว่าการแจ้งซ่อมเป็นไปตามที่แจ้งไว้ I have checked the complaint and found that the complaint was found as reported.			

[illegible]

[illegible]

Maintenance and Service Job Request Form
ใบแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ

โครงการ
Project

ผู้แจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ
Requester

เลขที่
Job No.

SR250900031

SR250900030

ข้อมูลผู้แจ้งซ่อม (Client/Requester Information)

ชื่อ-สกุล
Name - Last Name

เบอร์โทร
Tel.

ชื่อผู้แจ้งซ่อม
Requester Name

บริษัท/หน่วยงาน
Company Name

อาคาร
Building

ชั้น
Floor

โซน
Zone

พื้นที่
Room/Area

แผนก
Dept.

ชื่อ
Name

ข้อมูลงาน (Job Details)

ประเภทงาน
Job Type

วันที่แจ้งซ่อม
Request Date

รายละเอียดงาน
Job Description

วันที่เสร็จงาน
Completion Date

ชื่อช่าง
Technician

เวลา
Time

ข้อมูลการซ่อม (Repair Information)

สาเหตุ
Cause

วิธีการแก้ไข
Solution

ผลการซ่อม
Result

หมายเหตุ
Remarks

สรุป (Summary)

สถานะ
Status

วันที่ปิดงาน
Close Date

ช่างตรวจสอบ
Inspector

เวลา
Time

PLUS+

บริการซ่อมและบริการ
Managed by Plus Property Co., Ltd.

Maintenance and Service Job Request Form
ใบแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ

โครงการ
Project

ผู้แจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ
Requester

เลขที่
Job No.

SR250900031

SR250900030

ข้อมูลผู้แจ้งซ่อม (Client/Requester Information)

ชื่อ-สกุล
Name - Last Name

เบอร์โทร
Tel.

ชื่อผู้แจ้งซ่อม
Requester Name

บริษัท/หน่วยงาน
Company Name

อาคาร
Building

ชั้น
Floor

โซน
Zone

พื้นที่
Room/Area

แผนก
Dept.

ชื่อ
Name

ข้อมูลงาน (Job Details)

ประเภทงาน
Job Type

วันที่แจ้งซ่อม
Request Date

รายละเอียดงาน
Job Description

วันที่เสร็จงาน
Completion Date

ชื่อช่าง
Technician

เวลา
Time

ข้อมูลการซ่อม (Repair Information)

สาเหตุ
Cause

วิธีการแก้ไข
Solution

ผลการซ่อม
Result

หมายเหตุ
Remarks

สรุป (Summary)

สถานะ
Status

วันที่ปิดงาน
Close Date

ช่างตรวจสอบ
Inspector

เวลา
Time

PLUS+

บริการซ่อมและบริการ
Managed by Plus Property Co., Ltd.

โครงการ Project	5025000003	เลขที่ Job No.	
Maintenance and Service Job Request Form ใบขอรับซ่อม/บำรุงรักษา			
ข้อมูลผู้แจ้งขอรับบริการ (Requester Information)			
ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งซ่อม Name - Last Name	โทรศัพท์ Tel	+6696927428	
ชื่อตำแหน่ง Company Name	ที่อยู่ Address		
อาคาร Building	ชั้น Floor	ห้อง Room/Unit	โซน Zone
ฝั่ง Side	บล็อก Block	ประเภทงาน Work Type	
วันที่ Date	เวลา Time	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	
ข้อมูลงาน (Job Details)			
ประเภทงาน Type of Work	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
รายละเอียดงาน Job Details	วันที่เสร็จ Date		
สถานะงาน (Job Status)			
สถานะงาน Job Status	วันที่เสร็จ Date	เวลาที่เสร็จ Time	เวลาที่เสร็จ Time
ข้อมูลการแจ้งซ่อม (Job Request Information)			
ชื่อผู้แจ้งซ่อม Requester Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อตำแหน่ง Requester Position	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่ออาคาร Building Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อพื้นที่ Area Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อระบบ System Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่ออุปกรณ์ Equipment Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อช่าง Technician Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อเครื่อง Machine Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อสาเหตุ Cause Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อวิธีการ Solution Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ข้อมูลการแจ้งซ่อม (Job Request Information)			
ชื่อผู้แจ้งซ่อม Requester Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อตำแหน่ง Requester Position	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่ออาคาร Building Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อพื้นที่ Area Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อระบบ System Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่ออุปกรณ์ Equipment Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อช่าง Technician Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อเครื่อง Machine Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อสาเหตุ Cause Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อวิธีการ Solution Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ข้อมูลการแจ้งซ่อม (Job Request Information)			
ชื่อผู้แจ้งซ่อม Requester Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อตำแหน่ง Requester Position	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่ออาคาร Building Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อพื้นที่ Area Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อระบบ System Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่ออุปกรณ์ Equipment Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อช่าง Technician Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อเครื่อง Machine Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อสาเหตุ Cause Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time
ชื่อวิธีการ Solution Name	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาที่แจ้งซ่อม Time	เวลาที่เสร็จ Time

[illegible]

[illegible]

โครงการ Project	51 หมู่ 3 บ้านหนองบัวลำภู Ban Nong Bu Lam Phu	เลขที่ Job No.	59251000011	
ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ (Client/Requester Information)				
ชื่อ - นาม Name - Last Name	โทรศัพท์ Tel.	เลขที่ห้อง Room No.	+66	เขต Zone
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name				
อาคาร Building				
ชั้น Floor				
ห้อง Room/Area				
รายละเอียดการแจ้งซ่อม (Request Details)				
ผู้แจ้งซ่อม Help Desk	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาแจ้งซ่อม Time	เวลาเสร็จซ่อม Time	
กลุ่มงาน Group of Works	วันที่เริ่มงาน Date	เวลาเริ่มงาน Time	เวลาเสร็จงาน Time	
รายละเอียดการแจ้งซ่อม (Request Details)				
ประเภทการแจ้งซ่อม Type of Work	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาแจ้งซ่อม Time	เวลาเสร็จซ่อม Time	
ระบบ Main System	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาแจ้งซ่อม Time	เวลาเสร็จซ่อม Time	
เครื่องมือ Machine Code	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาแจ้งซ่อม Time	เวลาเสร็จซ่อม Time	
สาเหตุ Root Cause	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาแจ้งซ่อม Time	เวลาเสร็จซ่อม Time	
วิธีการแก้ไข Solution	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาแจ้งซ่อม Time	เวลาเสร็จซ่อม Time	
สรุปผลการแจ้งซ่อม (Summary)				
แจ้งซ่อม Done by	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาแจ้งซ่อม Time	แจ้งซ่อม Done by	วันที่แจ้งซ่อม Date
ตรวจสอบ Check by	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาแจ้งซ่อม Time	ตรวจสอบ Check by	วันที่แจ้งซ่อม Date
สรุปผลการแจ้งซ่อม (Summary)				
แจ้งซ่อม Done by	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาแจ้งซ่อม Time	แจ้งซ่อม Done by	วันที่แจ้งซ่อม Date
ตรวจสอบ Check by	วันที่แจ้งซ่อม Date	เวลาแจ้งซ่อม Time	ตรวจสอบ Check by	วันที่แจ้งซ่อม Date

Tasking Project 06/09/2005 12:00:00	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Client/Requester Information ชื่อ-นามสกุล: นายสมชาย ใจดี บริษัท: บริษัท ABC จำกัด ที่อยู่: 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 </div> <div> โทรศัพท์: 02-123-4567 โทรสาร: 02-123-4568 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> Job Details ชื่อ: งานซ่อมบำรุง ประเภท: งานซ่อมบำรุง วันที่: 06/09/2005 </div> <div> เวลา: 08:00 - 17:00 สถานที่: อาคาร A Zone: 2204 </div> </div>
Tasking Project 06/10/2005 12:00:00	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Client/Requester Information ชื่อ-นามสกุล: นายสมชาย ใจดี บริษัท: บริษัท ABC จำกัด ที่อยู่: 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 </div> <div> โทรศัพท์: 02-123-4567 โทรสาร: 02-123-4568 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> Job Details ชื่อ: งานซ่อมบำรุง ประเภท: งานซ่อมบำรุง วันที่: 06/10/2005 </div> <div> เวลา: 08:00 - 17:00 สถานที่: อาคาร A Zone: 2204 </div> </div>

[illegible]

Project

SR251000017

Maintenance and Service Job Request Form

ใบแจ้งซ่อม/แจ้งขอใช้บริการ

Job No.

Client/Requester Information

Name - Last Name

080298425

Tel

Company Name

Building

Floor

Room/Area

Dept.

Help Desk

Help Desk

21/10/2025

Date

11:44

Time

Group of Works

21/10/2025

Date

11:55

Time

Job Details

Door

21/10/2025

Date

11:44

Time

Type of Work

21/10/2025

Date

11:44

Time

Machine Code

Main System

Sub System

Root Cause

Solution

Expense

11:46

Bank

Done by

21/10/2025

Date

11:46

Time

Check by

Date

Client/Requester Information

Name - Last Name

080298425

Tel

Company Name

Building

Floor

Room/Area

Dept.

Help Desk

Help Desk

21/10/2025

Date

11:44

Time

Group of Works

21/10/2025

Date

11:55

Time

Job Details

Door

21/10/2025

Date

11:44

Time

Type of Work

21/10/2025

Date

11:44

Time

Machine Code

Main System

Sub System

Root Cause

Solution

Expense

11:46

Bank

Done by

21/10/2025

Date

11:46

Time

Check by

Date

Client/Requester Information

Name - Last Name

080298425

Tel

Company Name

Building

Floor

Room/Area

Dept.

Help Desk

Help Desk

21/10/2025

Date

11:44

Time

Group of Works

21/10/2025

Date

11:55

Time

Job Details

Door

21/10/2025

Date

11:44

Time

Type of Work

21/10/2025

Date

11:44

Time

Machine Code

Main System

Sub System

Root Cause

Solution

Expense

11:46

Bank

Done by

21/10/2025

Date

11:46

Time

Check by

Date

Project

SR251000014

Maintenance and Service Job Request Form

ใบแจ้งซ่อม/แจ้งขอใช้บริการ

Job No.

Client/Requester Information

Name - Last Name

080298425

Tel

Company Name

Building

Floor

Room/Area

Dept.

Help Desk

Help Desk

21/10/2025

Date

11:44

Time

Group of Works

21/10/2025

Date

11:55

Time

Job Details

Door

21/10/2025

Date

11:44

Time

Type of Work

21/10/2025

Date

11:44

Time

Machine Code

Main System

Sub System

Root Cause

Solution

Expense

11:46

Bank

Done by

21/10/2025

Date

11:46

Time

Check by

Date

Client/Requester Information

Name - Last Name

080298425

Tel

Company Name

Building

Floor

Room/Area

Dept.

Help Desk

Help Desk

21/10/2025

Date

11:44

Time

Group of Works

21/10/2025

Date

11:55

Time

Job Details

Door

21/10/2025

Date

11:44

Time

Type of Work

21/10/2025

Date

11:44

Time

Machine Code

Main System

Sub System

Root Cause

Solution

Expense

11:46

Bank

Done by

21/10/2025

Date

11:46

Time

Check by

Date

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Maintenance and Service Job Request Form		Maintenance/ขอใช้บริการ	
โครงการ Project	ฝ่ายช่างช่างซ่อมแซม	เลขที่ Job No.	SR251100011
สำหรับข้อมูลผู้ขอใช้บริการ (Client/Requester Information)			
ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	เลขที่ติดต่อ Tel. +66086227824		
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name			
อาคาร Building	ชั้น Floor	โซน Zone	โซนย่อย Sub-Zone
แฟ้ม File	0	แผนก Dept.	Sec.
สำหรับงานที่ผู้ขอใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ (Help Desk Only)			
ผู้รับแจ้งเหตุ Help Desk	ชื่อผู้แจ้งเหตุ Name	วันที่แจ้งเหตุ Date	เวลาที่แจ้งเหตุ Time
กลุ่มงาน Group of Work	ชื่อกลุ่มงาน Name	วันที่กลุ่มงาน Date	เวลาที่กลุ่มงาน Time
รายละเอียดงาน Job Details			
สำหรับงานที่ผู้ขอใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ (Over Desk Only)			
ผู้รับแจ้งเหตุ Over Desk	ชื่อผู้แจ้งเหตุ Name	วันที่แจ้งเหตุ Date	เวลาที่แจ้งเหตุ Time
ประเภทงาน Type of Work	ชื่อประเภทงาน Name	วันที่ประเภทงาน Date	เวลาที่ประเภทงาน Time
สถานที่เกิดเหตุ Location	ชื่อสถานที่เกิดเหตุ Name	วันที่สถานที่เกิดเหตุ Date	เวลาที่สถานที่เกิดเหตุ Time
ระบบ System	ชื่อระบบ Name	วันที่ระบบ Date	เวลาที่ระบบ Time
เครื่องจักร Machine	ชื่อเครื่องจักร Name	วันที่เครื่องจักร Date	เวลาที่เครื่องจักร Time
สาเหตุ Cause	ชื่อสาเหตุ Name	วันที่สาเหตุ Date	เวลาที่สาเหตุ Time
วิธีแก้ไข Solution	ชื่อวิธีแก้ไข Name	วันที่วิธีแก้ไข Date	เวลาที่วิธีแก้ไข Time
ค่าใช้จ่าย Expense	ชื่อค่าใช้จ่าย Name	วันที่ค่าใช้จ่าย Date	เวลาที่ค่าใช้จ่าย Time
ผู้ดำเนินการ Done by	ชื่อผู้ดำเนินการ Name	วันที่ผู้ดำเนินการ Date	เวลาที่ผู้ดำเนินการ Time
ผู้ตรวจสอบ Check by	ชื่อผู้ตรวจสอบ Name	วันที่ผู้ตรวจสอบ Date	เวลาที่ผู้ตรวจสอบ Time
สำหรับงานที่ผู้ขอใช้บริการ (Client/Over Desk Only)			
I have checked the completed area and found			
The completed area is not yet completed.			
The completed area is completed.			
ผู้ดำเนินการ Done by	ชื่อผู้ดำเนินการ Name	วันที่ผู้ดำเนินการ Date	เวลาที่ผู้ดำเนินการ Time
ผู้ตรวจสอบ Check by	ชื่อผู้ตรวจสอบ Name	วันที่ผู้ตรวจสอบ Date	เวลาที่ผู้ตรวจสอบ Time
PLUS+			
Managed by Plus Property Co., Ltd.			

Maintenance and Service Job Request Form		Maintenance/ขอใช้บริการ	
โครงการ Project	ฝ่ายช่างช่างซ่อมแซม	เลขที่ Job No.	SR251100010
สำหรับข้อมูลผู้ขอใช้บริการ (Client/Requester Information)			
ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	เลขที่ติดต่อ Tel. +66086227824		
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company Name			
อาคาร Building	ชั้น Floor	โซน Zone	โซนย่อย Sub-Zone
แฟ้ม File	0	แผนก Dept.	Sec.
สำหรับงานที่ผู้ขอใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ (Help Desk Only)			
ผู้รับแจ้งเหตุ Help Desk	ชื่อผู้แจ้งเหตุ Name	วันที่แจ้งเหตุ Date	เวลาที่แจ้งเหตุ Time
กลุ่มงาน Group of Work	ชื่อกลุ่มงาน Name	วันที่กลุ่มงาน Date	เวลาที่กลุ่มงาน Time
รายละเอียดงาน Job Details			
สำหรับงานที่ผู้ขอใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ (Over Desk Only)			
ผู้รับแจ้งเหตุ Over Desk	ชื่อผู้แจ้งเหตุ Name	วันที่แจ้งเหตุ Date	เวลาที่แจ้งเหตุ Time
ประเภทงาน Type of Work	ชื่อประเภทงาน Name	วันที่ประเภทงาน Date	เวลาที่ประเภทงาน Time
สถานที่เกิดเหตุ Location	ชื่อสถานที่เกิดเหตุ Name	วันที่สถานที่เกิดเหตุ Date	เวลาที่สถานที่เกิดเหตุ Time
ระบบ System	ชื่อระบบ Name	วันที่ระบบ Date	เวลาที่ระบบ Time
เครื่องจักร Machine	ชื่อเครื่องจักร Name	วันที่เครื่องจักร Date	เวลาที่เครื่องจักร Time
สาเหตุ Cause	ชื่อสาเหตุ Name	วันที่สาเหตุ Date	เวลาที่สาเหตุ Time
วิธีแก้ไข Solution	ชื่อวิธีแก้ไข Name	วันที่วิธีแก้ไข Date	เวลาที่วิธีแก้ไข Time
ค่าใช้จ่าย Expense	ชื่อค่าใช้จ่าย Name	วันที่ค่าใช้จ่าย Date	เวลาที่ค่าใช้จ่าย Time
ผู้ดำเนินการ Done by	ชื่อผู้ดำเนินการ Name	วันที่ผู้ดำเนินการ Date	เวลาที่ผู้ดำเนินการ Time
ผู้ตรวจสอบ Check by	ชื่อผู้ตรวจสอบ Name	วันที่ผู้ตรวจสอบ Date	เวลาที่ผู้ตรวจสอบ Time
สำหรับงานที่ผู้ขอใช้บริการ (Client/Over Desk Only)			
I have checked the completed area and found			
The completed area is not yet completed.			
The completed area is completed.			
ผู้ดำเนินการ Done by	ชื่อผู้ดำเนินการ Name	วันที่ผู้ดำเนินการ Date	เวลาที่ผู้ดำเนินการ Time
ผู้ตรวจสอบ Check by	ชื่อผู้ตรวจสอบ Name	วันที่ผู้ตรวจสอบ Date	เวลาที่ผู้ตรวจสอบ Time
PLUS+			
Managed by Plus Property Co., Ltd.			

โครงการ Project	ชื่อโครงการ/งาน Job Name	เลขที่ Job No.
Maintenance and Service Job Request Form ใบขอซ่อม/บำรุงรักษา		
คำขอแจ้งซ่อม (Client/Requester Information)		
ชื่อ - สกุล Name - Last Name	เบอร์โทร Tel	ชื่อ - สกุล Name - Last Name
ชื่อจริง/นามสกุล Company Name	เบอร์โทร Tel	ชื่อจริง/นามสกุล Company Name
อาคาร Building	ชั้น Floor	โซน Zone
ส่วน Dept.	แผนก Sec.	ห้อง/พื้นที่ Room/Area
คำขอแจ้งซ่อม (Client/Requester Information)		
ผู้แจ้ง Help Desk	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
กลุ่มงาน Group of Works	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
รายละเอียดงาน (Job Details)		
ผู้แจ้ง User	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
ประเภทงาน Type of Work	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
รายละเอียดงาน (Engineering Works)		
Main System	Sub System	
Machine Code		
สาเหตุ Root Cause		
Solution		
ค่าใช้จ่าย Expense	รวม Total	บาท Bht
ผู้แจ้ง Done by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
ผู้แจ้ง Check by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
คำขอแจ้งซ่อม (Client/Requester Information)		
Have checked the complained area and found		
The complained area is not yet completed.		
ผู้แจ้ง Check by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
คำขอแจ้งซ่อม (Client/Requester Information)		
Have checked the complained area and found		
The complained area is not yet completed.		
ผู้แจ้ง Check by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
คำขอแจ้งซ่อม (Client/Requester Information)		
Have checked the complained area and found		
The complained area is not yet completed.		
ผู้แจ้ง Check by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
PLUS+ บัณฑิตวิทยาลัย บจก. หรือ บริษัท บัณฑิตวิทยาลัย บจก. Managed by Plus Property Co., Ltd.		

โครงการ Project	ชื่อโครงการ/งาน Job Name	เลขที่ Job No.
Maintenance and Service Job Request Form ใบขอซ่อม/บำรุงรักษา		
คำขอแจ้งซ่อม (Client/Requester Information)		
ชื่อ - สกุล Name - Last Name	เบอร์โทร Tel	ชื่อ - สกุล Name - Last Name
ชื่อจริง/นามสกุล Company Name	เบอร์โทร Tel	ชื่อจริง/นามสกุล Company Name
อาคาร Building	ชั้น Floor	โซน Zone
ส่วน Dept.	แผนก Sec.	ห้อง/พื้นที่ Room/Area
คำขอแจ้งซ่อม (Client/Requester Information)		
ผู้แจ้ง Help Desk	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
กลุ่มงาน Group of Works	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
รายละเอียดงาน (Job Details)		
ผู้แจ้ง User	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
ประเภทงาน Type of Work	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
รายละเอียดงาน (Engineering Works)		
Main System	Sub System	
Machine Code		
สาเหตุ Root Cause		
Solution		
ค่าใช้จ่าย Expense	รวม Total	บาท Bht
ผู้แจ้ง Done by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
ผู้แจ้ง Check by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
คำขอแจ้งซ่อม (Client/Requester Information)		
Have checked the complained area and found		
The complained area is not yet completed.		
ผู้แจ้ง Check by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
คำขอแจ้งซ่อม (Client/Requester Information)		
Have checked the complained area and found		
The complained area is not yet completed.		
ผู้แจ้ง Check by	วันที่แจ้ง Date	เวลาที่แจ้ง Time
PLUS+ บัณฑิตวิทยาลัย บจก. หรือ บริษัท บัณฑิตวิทยาลัย บจก. Managed by Plus Property Co., Ltd.		

[illegible]

Form Header

Form Body

Form Footer

Form Header

Form Body

Form Footer

Form Header

Form Body

Form Footer

Form Header

Form Body

Form Footer

Engineers Project		Administration and Service Job Request Form 1. Form Request Information		เลขที่ Job No.		59251100025	
1. Form Request Information (Client/Requester Information)							
ชื่อ - นาม Name - Last Name		โทรศัพท์ Tel.		+6698627428			
บริษัท/หน่วยงาน Company Name		ชั้น Floor		ชั้น Zone			
อาคาร Building		ยาน Sec.		ห้อง Room/area			
เลข 0		เลข 0		เลข 0			
2. Form Request Information (Requester Information)							
ชื่อ Name		วันที่ Date		เวลา Time			
25/11/2025		05:59		05:59			
25/11/2025		05:57		05:57			
3. Form Request Information (Requester Information)							
ชื่อ Name		วันที่ Date		เวลา Time			
25/11/2025		05:59		05:59			
25/11/2025		05:57		05:57			
4. Form Request Information (Requester Information)							
ชื่อ Name		วันที่ Date		เวลา Time			
25/11/2025		05:59		05:59			
25/11/2025		05:57		05:57			
5. Form Request Information (Requester Information)							
ชื่อ Name		วันที่ Date		เวลา Time			
25/11/2025		05:59		05:59			
25/11/2025		05:57		05:57			
6. Form Request Information (Requester Information)							
ชื่อ Name		วันที่ Date		เวลา Time			
25/11/2025		05:59		05:59			
25/11/2025		05:57		05:57			
7. Form Request Information (Requester Information)							
ชื่อ Name		วันที่ Date		เวลา Time			
25/11/2025		05:59		05:59			
25/11/2025		05:57		05:57			
8. Form Request Information (Requester Information)							
ชื่อ Name		วันที่ Date		เวลา Time			
25/11/2025		05:59		05:59			
25/11/2025		05:57		05:57			
9. Form Request Information (Requester Information)							
ชื่อ Name		วันที่ Date		เวลา Time			
25/11/2025		05:59		05:59			
25/11/2025		05:57		05:57			
10. Form Request Information (Requester Information)							
ชื่อ Name		วันที่ Date		เวลา Time			
25/11/2025		05:59		05:59			
25/11/2025		05:57		05:57			

[illegible]

Maintenance and Service Job Request Form									
ใบแจ้งซ่อม/ใบขอบริการ									
โครงการ Project	โครงการ/อาคาร/สถานที่				เลขที่ Job No.		SR251100004		
สำหรับข้อมูลผู้แจ้ง (Client/Requester Information)									
ชื่อ - สกุล Name - Last Name	เบอร์โทร Tel.				ชื่อ - สกุล Name - Last Name		เบอร์โทร Tel.		
บริษัท/หน่วยงาน Company Name	ชื่อ Floor				ชื่อ Floor		ชื่อ Floor		
อาคาร Building	โซน Zone				อาคาร Building		โซน Zone		
ชื่อ Name	ตำแหน่ง Position				ชื่อ Name		ตำแหน่ง Position		
Dept.	Sec.				Dept.		Sec.		
สำหรับข้อมูลงานที่แจ้งซ่อม (Help Desk Only)									
ประเภทงาน Help Desk	วันที่แจ้งซ่อม Date				ประเภทงาน Help Desk		วันที่แจ้งซ่อม Date		
กลุ่มงาน Group of Works	วันที่แจ้งซ่อม Date				กลุ่มงาน Group of Works		วันที่แจ้งซ่อม Date		
รายละเอียดงาน (Engineering Works)									
ระบบ Main System	ระบบย่อย Sub System				ระบบ Main System		ระบบย่อย Sub System		
เครื่องใช้ Machine Code	เครื่องใช้ Machine Code				เครื่องใช้ Machine Code		เครื่องใช้ Machine Code		
สาเหตุ Root Cause	สาเหตุ Root Cause				สาเหตุ Root Cause		สาเหตุ Root Cause		
แนวทางแก้ไข (Solution)									
การจ่าย Expense									
รวม Total									
เสร็จสิ้น Done by									
ตรวจสอบ Check by									
สำหรับข้อมูลผู้แจ้ง (Client)									
I have checked the complained area and found									
The complained area is not yet completed.									
The complained area is completed.									
สำหรับข้อมูลอาคาร (Building Manager)									
ตรวจสอบ Check by									
วันที่ Date									
ชื่อ Name									
ตำแหน่ง Position									
PLUS+									
บริษัท/หน่วยงาน Company Name									
Managed by Plus Property Co., Ltd.									

Maintenance and Service Job Request Form									
ใบแจ้งซ่อม/ใบขอบริการ									
โครงการ Project	โครงการ/อาคาร/สถานที่				เลขที่ Job No.		SR251100028		
สำหรับข้อมูลผู้แจ้ง (Client/Requester Information)									
ชื่อ - สกุล Name - Last Name	เบอร์โทร Tel.				ชื่อ - สกุล Name - Last Name		เบอร์โทร Tel.		
บริษัท/หน่วยงาน Company Name	ชื่อ Floor				บริษัท/หน่วยงาน Company Name		ชื่อ Floor		
อาคาร Building	โซน Zone				อาคาร Building		โซน Zone		
ชื่อ Name	ตำแหน่ง Position				ชื่อ Name		ตำแหน่ง Position		
Dept.	Sec.				Dept.		Sec.		
สำหรับข้อมูลงานที่แจ้งซ่อม (Help Desk Only)									
ประเภทงาน Help Desk	วันที่แจ้งซ่อม Date				ประเภทงาน Help Desk		วันที่แจ้งซ่อม Date		
กลุ่มงาน Group of Works	วันที่แจ้งซ่อม Date				กลุ่มงาน Group of Works		วันที่แจ้งซ่อม Date		
รายละเอียดงาน (Engineering Works)									
ระบบ Main System	ระบบย่อย Sub System				ระบบ Main System		ระบบย่อย Sub System		
เครื่องใช้ Machine Code	เครื่องใช้ Machine Code				เครื่องใช้ Machine Code		เครื่องใช้ Machine Code		
สาเหตุ Root Cause	สาเหตุ Root Cause				สาเหตุ Root Cause		สาเหตุ Root Cause		
แนวทางแก้ไข (Solution)									
การจ่าย Expense									
รวม Total									
เสร็จสิ้น Done by									
ตรวจสอบ Check by									
สำหรับข้อมูลผู้แจ้ง (Client)									
I have checked the complained area and found									
The complained area is not yet completed.									
The complained area is completed.									
สำหรับข้อมูลอาคาร (Building Manager)									
ตรวจสอบ Check by									
วันที่ Date									
ชื่อ Name									
ตำแหน่ง Position									
PLUS+									
บริษัท/หน่วยงาน Company Name									
Managed by Plus Property Co., Ltd.									

[illegible]

Maintenance and Service Job Request Form		Maintenance and Service Job Request Form	
Project		Project	
Job No.		Job No.	
Customer Information (Client/Requester Information)			
Name - Last Name		Tel	
Company Name		Zone	
Building		Room/Area	
Floor		Sec.	
Job Details			
Help Desk		Date	
Group of Works		Date	
Type of Work		Date	
Main System		Sub System	
Machine Code		Date	
Root Cause		Date	
Solution		Date	
Expense		Total	
Done by		Date	
Check by		Date	
I have checked the completed area and found			
The completed area is not yet completed.		The completed area is completed.	
Check by		Date	
Check by		Date	
PLUS+			

Maintenance and Service Job Request Form		Maintenance and Service Job Request Form	
Project		Project	
Job No.		Job No.	
Customer Information (Client/Requester Information)			
Name - Last Name		Tel	
Company Name		Zone	
Building		Room/Area	
Floor		Sec.	
Job Details			
Help Desk		Date	
Group of Works		Date	
Type of Work		Date	
Main System		Sub System	
Machine Code		Date	
Root Cause		Date	
Solution		Date	
Expense		Total	
Done by		Date	
Check by		Date	
I have checked the completed area and found			
The completed area is not yet completed.		The completed area is completed.	
Check by		Date	
Check by		Date	
PLUS+			

Project

SR231200026

Job No.

Maintenance and Service Job Request Form

ใบแจ้งซ่อม/ใบขอบริการ

Client/Requester Information

Name - Last Name

092-889-5150

Tel.

Company Name

8

Floor

Zone

Building

Room/Area

Dept.

Help Desk

21:30

Time

Group of Works

21:42

Time

Job Details

Door

21:30

Time

Type of Work

21:30

Time

Main System

Sub System

Machine Code

Root Cause

Solution

Expense

21:31

Time

Done by

21:31

Time

Check by

21:31

Time

Client/Requester Signature

Signature

Signature

Building Manager

Signature

Signature

PLUS+

Managed by Plus Property Co., Ltd.

Project

SR231200018

Job No.

Maintenance and Service Job Request Form

ใบแจ้งซ่อม/ใบขอบริการ

Client/Requester Information

Name - Last Name

46694922824

Tel.

Company Name

1

Floor

Zone

Building

Room/Area

Dept.

Help Desk

01:39

Time

Group of Works

01:46

Time

Job Details

Door

01:39

Time

Type of Work

01:39

Time

Main System

Sub System

Machine Code

Root Cause

Solution

Expense

01:40

Time

Done by

01:40

Time

Check by

01:40

Time

Client/Requester Signature

Signature

Signature

Building Manager

Signature

Signature

PLUS+

Managed by Plus Property Co., Ltd.

Maintenance and Service Job Request Form
ใบแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ

Transmitt Project

เลขที่ 98231/200039
Job No.

ข้อมูลผู้แจ้งซ่อม (Client/Requester Information)

ชื่อ - นามสกุล ชื่อผู้แจ้งซ่อม
Name - Last Name
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
Company Name
อาคาร อาคาร A-B
Building
ประตู ประตู 0
Door
แผนก แผนก
Dept.
ชื่ออาคาร อาคาร A-B
Tel.
ชั้น ชั้น ALL
Floor
โซน โซน
Zone
Room/Area

ข้อมูลงานซ่อม (Help Desk Only)

ผู้แจ้งซ่อม
Help Desk
กลุ่มงาน กลุ่มงาน
Group of Works
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน
Job Details
วันที่แจ้งซ่อม 25/12/2025
Date
เวลาที่แจ้งซ่อม 08:07
Time
วันที่เสร็จงาน 25/12/2025
Date
เวลาที่เสร็จงาน 08:50
Time

คำขอซ่อม (For Door Only)

ผู้แจ้งซ่อม
Door
ประเภทงาน ประเภทงาน
Type of Work
รายละเอียดงาน (Engineering Works)
Main System
Machine Code
สาเหตุ
Root Cause
แนวทางแก้ไข
Solution
วันที่แจ้งซ่อม 25/12/2025
Date
เวลาที่แจ้งซ่อม 08:07
Time
วันที่เสร็จงาน 25/12/2025
Date
เวลาที่เสร็จงาน 08:07
Time
ระบบย่อย Sub System

ค่าใช้จ่าย
Expense
จำนวน
Total
วันที่แจ้งซ่อม 25/12/2025
Date
เวลาที่แจ้งซ่อม 08:09
Time
วันที่เสร็จงาน 25/12/2025
Date
เวลาที่เสร็จงาน 08:09
Time

คำขอตรวจสอบ (Client)

ฉันได้ตรวจสอบแล้ว

I have checked the complained area and found

พื้นที่ที่แจ้งซ่อมยังไม่เรียบร้อย

The complained area is not yet completed.

พื้นที่ที่แจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้ว

The complained area is completed.

วันที่แจ้งซ่อม 25/12/2025

เวลาที่แจ้งซ่อม 08:09

วันที่เสร็จงาน 25/12/2025

เวลาที่เสร็จงาน 08:09

ชื่อผู้แจ้งซ่อม (Building Manager)

ชื่อผู้แจ้งซ่อม

ชื่อผู้แจ้งซ่อม

ชื่อผู้แจ้งซ่อม

ชื่อผู้แจ้งซ่อม

ชื่อผู้แจ้งซ่อม

ชื่อผู้แจ้งซ่อม

ชื่อผู้แจ้งซ่อม

ชื่อผู้แจ้งซ่อม

ชื่อผู้แจ้งซ่อม

PLUS+
Managed by Plus Property Co., Ltd.



เอกสารแนบที่ 14
การตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า

[illegible][illegible]

[illegible]

TS-P-015-7-02/06/57 - 1/2

รายการผลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า																					
<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตสินค้าใช้งาน	<input type="checkbox"/> ทดสอบที่สถานประกอบการโดยมีมติให้ใช้โรงงาน																				
<input type="checkbox"/> ทดสอบด้วยวิธีการตามขั้นตอนการบังคับใช้วิธีตรวจ	<input type="checkbox"/> ทดสอบที่บริษัทจำหน่าย 200 ลิตร / Bulk หรืออื่น ๆ																				
<input type="checkbox"/> ทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานฯ / เปลี่ยนถ่ายถัง	<input type="checkbox"/> จุดบกพร่องอื่นๆ																				
เบอร์งานเบ็ดเสร็จ 2300010937 ชื่อลูกค้า อธิวิญญูธรรมจรรยา และ ครอบครัว จำกัด (นบธศ.) รหัสผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ ขนาด 1,250 kVA 3 เฟส รวมไฟฟ้ 33,000 V. ไต่จอ 400/230 V. ปริมาณน้ำมัน 1,100 ลิตร ที่ผลิตปี 2014 หมายเลขตัวถัง 141327 ผู้ผลิต <input checked="" type="checkbox"/> เฮอร์คิว <input checked="" type="checkbox"/> ซี่งๆ ไทยเนกเวล ชนิดสารหม้อแปลง <input type="checkbox"/> Conservator <input checked="" type="checkbox"/> Fully With Oil Sealed <input type="checkbox"/> Nitrogen Gas Sealed <input type="checkbox"/> Gas Cushion <input type="checkbox"/> Power Transformer <input type="checkbox"/> อื่นๆ																					
ชนิดของน้ำมันหล่อเลี้ยง <input checked="" type="checkbox"/> Mineral Oil <input type="checkbox"/> Silicone Oil <input type="checkbox"/> R-Temp <input type="checkbox"/> อื่นๆ																					
ลักษณะและอัตราความถี่ <input checked="" type="checkbox"/> สีส้มใส <input type="checkbox"/> สีเข้มเล็กน้อย <input type="checkbox"/> สีน้ำตาลปน <input type="checkbox"/> สีขุ่นมาก <input type="checkbox"/> สีขุ่น <input type="checkbox"/> มีตะกอนแขวนลอย <input type="checkbox"/> ไม่กลิ่นไหม้ <input type="checkbox"/> อื่นๆ																					
ข้อมูลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลง <table border="1"> <thead> <tr> <th>ทดสอบตามมาตรฐาน</th> <th><input checked="" type="checkbox"/> IEC 156</th> <th><input type="checkbox"/> ASTM D 877</th> <th><input type="checkbox"/> ASTM D 1816</th> <th><input type="checkbox"/> อื่นๆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ครั้งที่ 1</td> <td>42.6</td> <td>45.8</td> <td>40.7</td> <td>41.3 38.5 39.8</td> </tr> <tr> <td>ครั้งที่ 2</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9 10 11 12</td> </tr> <tr> <td>ค่าทดสอบได้ (kV)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>- - -</td> </tr> </tbody> </table>		ทดสอบตามมาตรฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> IEC 156	<input type="checkbox"/> ASTM D 877	<input type="checkbox"/> ASTM D 1816	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	ครั้งที่ 1	42.6	45.8	40.7	41.3 38.5 39.8	ครั้งที่ 2	-	7	8	9 10 11 12	ค่าทดสอบได้ (kV)	-	-	-	- - -
ทดสอบตามมาตรฐาน	<input checked="" type="checkbox"/> IEC 156	<input type="checkbox"/> ASTM D 877	<input type="checkbox"/> ASTM D 1816	<input type="checkbox"/> อื่นๆ																	
ครั้งที่ 1	42.6	45.8	40.7	41.3 38.5 39.8																	
ครั้งที่ 2	-	7	8	9 10 11 12																	
ค่าทดสอบได้ (kV)	-	-	-	- - -																	
คุณสมบัติ IEC 156 ≥ 30 kV Gap 2.5 mm., ASTM D877 ≥ 28 kV Gap 2.5 mm., ASTM D1816 ≥ 23 kV (Test Cell 0.51, Gap 1 mm). สรุปผลการทดสอบ																					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านสามารถใช้ปกติ <input type="checkbox"/> การทดสอบบางส่วนล้มเหลว เนื่องมาจากปัญหาใดจุดหนึ่งอย่างเท่านั้น ได้แก่ Acid Number <input type="checkbox"/> Interfacial Tension <input type="checkbox"/> Power Factor <input type="checkbox"/> Water Content <input type="checkbox"/> อื่นๆ																					
<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน การแก้ไข <input type="checkbox"/> ตรวจสอบที่ต้นทาง <input type="checkbox"/> เปลี่ยนน้ำมันใหม่ที่ต้นทาง <input type="checkbox"/> ส่งเข้ารับการ Overhaul ที่โรงงาน																					
หมายเหตุ :																					

รายงานผลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า											
<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา	<input type="checkbox"/> ทดสอบด้วยวิธีการตามขั้นตอนมาตรฐานเพื่อไม่ให้ใช้งาน										
<input type="checkbox"/> ทดสอบด้วยวิธีการต่อแผ่นวงจรถูกเก็บไว้เพื่อการใช้งาน	<input type="checkbox"/> ทดสอบด้วยวิธีใหม่กว่าวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 2011										
<input type="checkbox"/> ทดสอบด้วยวิธีการตามเงื่อนไขการเปลี่ยนถ่าย	<input type="checkbox"/> จุดบกพร่องอื่นๆ _____										
เบอร์รายการ		2300010937		ชื่อลูกค้า		บริษัทอุตสาหกรรม และ เทคโนโลยีไทย (MDS)					
ผู้ดำเนินการทดสอบ		นาย 1,250		KVA 3 เฟส		รวมได้ค่า 33,000 V. ไชยทอง 400V230V.					
ปีการผลิต		1,400		ชนิด มีฮีตติง		หมายเลขเครื่อง 141326					
ผู้ผลิต		เอทวิ		อื่นๆ		ไทยเมกเนต					
<input type="checkbox"/> ชนิดแห้ง		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Crude oil		<input checked="" type="checkbox"/> Fully With Oil Sealed		<input type="checkbox"/> Nitrogen Gas Sealed		<input type="checkbox"/> Gas Cushion	
<input type="checkbox"/> ชนิดของหม้อแปลง		<input type="checkbox"/> Power Transformer		<input type="checkbox"/> อื่นๆ							
ชนิดของน้ำมันหม้อแปลง		<input checked="" type="checkbox"/> Mineral Oil		<input type="checkbox"/> Silicone Oil		<input type="checkbox"/> R-Temp		<input type="checkbox"/> อื่นๆ			
ลักษณะรายละเอียดข้างต้น											
<input checked="" type="checkbox"/> สอดคล้อง		<input type="checkbox"/> สอดคล้องน้อย		<input type="checkbox"/> ไม่ตรงตามที่กำหนด		<input type="checkbox"/> มีข้อสงสัย		<input type="checkbox"/> มีคุณสมบัติเฉพาะ			
<input type="checkbox"/> ไม่สอดคล้อง		<input type="checkbox"/> อื่นๆ									
ข้อมูลแบบทดสอบ Breakdown Voltage ประเมินตามขั้น											
ทดสอบตามมาตรฐาน		<input checked="" type="checkbox"/> IEC 156		<input type="checkbox"/> ASTM D 877		<input type="checkbox"/> ASTM D 1816		<input type="checkbox"/> อื่นๆ			
ครั้งที่		1		2		3		4		5	6
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)		39.9		41.9		40.7		37.6		40.8	44.5
ครั้งที่		7		8		9		10		11	12
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)										-	-
ค่าเฉลี่ยที่ได้ = 40.83						KV.					
ขนาดผลิตภัณฑ์ IEC 156 ≥ 30 kV Gap 2.5 mm., ASTM D977 ≥ 26 kV Gap 2.5 mm., ASTM D1816 ≥ 23 kV (test Cell 0.51, Gap 1 mm.)											
สรุปผลการทดสอบ											
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านตามข้อกำหนด		<input type="checkbox"/> ผ่านตามข้อกำหนด									
<input type="checkbox"/> การทดสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม		เพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่านี้									
<input type="checkbox"/> Acid Number		<input type="checkbox"/> Interfacial Tension		<input type="checkbox"/> Power Factor		<input type="checkbox"/> Water Content					
<input type="checkbox"/> อื่นๆ											
ไม่ผ่าน ความถี่ใช้											
<input type="checkbox"/> การนำกลับมาใช้งาน		<input type="checkbox"/> เปลี่ยนภาชนะเก็บ		<input type="checkbox"/> ส่งเข้ารับการ Overhaul ที่โรงงาน							
หมายเหตุ :											

		รายงานผลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า				
<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบน้ำมันหม้อแปลงที่ลูกค้าใช้งาน	<input type="checkbox"/> ทดสอบน้ำมันจากบริษัทผู้ผลิตน้ำมันเพื่อใช้ใหม่					
<input type="checkbox"/> ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงที่มีไว้ให้ใช้งาน	<input type="checkbox"/> ทดสอบน้ำมันหม้อแปลงถึง 200 ซีซี / Bank บรรทุก.....					
<input type="checkbox"/> ทดสอบน้ำมันหลังจากการซ่อมบำรุง / เปลี่ยนน้ำมัน	<input type="checkbox"/> อุปกรณ์อื่น ๆ					
เบอร์รับบริการ 230007148 ชื่อลูกค้า วิดีอุลคอส พาวเวอร์ เซลล์ จำกัด กรุงเทพฯ (MDSB 2)						
รหัสจำแนกของอุปกรณ์	ขนาด 1,250 KVA 3 เฟส , ระบบไฟฟ้า 33,000 V., โหลด 400/230 V.					
ปริมาณน้ำมัน 1,100 ลิตร ปีที่ติดตั้ง 2014 หมายเลขเครื่อง 141326						
ผู้ติดตั้ง <input type="checkbox"/> เสด็จ <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ _____	ใช้แทนยี่ห้อ					
ชนิดของหม้อแปลง <input type="checkbox"/> Conservator <input checked="" type="checkbox"/> Fully With Oil Sealed <input type="checkbox"/> Nitrogen Gas Sealed <input type="checkbox"/> Gas Cushion						
<input type="checkbox"/> Power Transformer <input type="checkbox"/> อื่น ๆ						
ชนิดของน้ำมันที่ใช้หล่อ <input checked="" type="checkbox"/> Mineral Oil <input type="checkbox"/> Silicone Oil <input type="checkbox"/> R-Temp <input type="checkbox"/> อื่นๆ						
ลักษณะของหัวขั้วภายใน						
<input checked="" type="checkbox"/> สีทองสี <input type="checkbox"/> สีเงินปนเทา <input type="checkbox"/> สีชมพูแดง <input type="checkbox"/> สีเข้มมาก <input type="checkbox"/> สีส้มเข้ม <input type="checkbox"/> มีเศษผงสะสม						
<input type="checkbox"/> สีดำปนเทา <input type="checkbox"/> อื่น ๆ						
ข้อมูลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันที่ส่งมา						
ทดสอบตามมาตรฐาน <input checked="" type="checkbox"/> IEC 156 <input type="checkbox"/> ASTM D 877 <input type="checkbox"/> ASTM D 1816 <input type="checkbox"/> อื่นๆ						
ครั้งที่	1	2	3	4	5	6
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	42.5	46.2	44.1	43.1	41.3	40.2
ครั้งที่	7	8	9	10	11	12
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	-	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยที่ได้ = 42.90 KV.						
เกณฑ์ตัดสิน IEC 156 30 kV Gap 2.5 mm. , ASTM D877 26 kV Gap 2.5 mm. , ASTM D1816 23 kV (Test Cell 0.51 , Gap 1 mm.)						
ผู้ทดสอบ						
<input checked="" type="checkbox"/> สามารถใช้งานได้	ควรทดสอบข้ออื่นเพิ่มเติม เช่น การปรากฏภาพฟลูออเรสเซนต์บนฉนวนหากทำไม่ได้					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Acid Number <input type="checkbox"/> Interfacial Tension <input type="checkbox"/> Power Factor <input type="checkbox"/> Water Content					
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ						
<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ควรแก้ไข						
<input type="checkbox"/> ควรแก้ไขเพิ่มเติม	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนน้ำมันใหม่แล้วแจ้ง	<input type="checkbox"/> ส่งเข้ารับการ Overhaul ที่โรงงาน				
หมายเหตุ :						

รายงานผลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า	
<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบในโรงหม้อแปลงที่แจ้งใช้งาน	<input type="checkbox"/> ทดสอบนับจากหม้อแปลงใหม่ซึ่งไม่ได้ใช้งาน
<input type="checkbox"/> ทดสอบนำมิเชลหม้อแปลงมาเพิ่มเพื่อใช้ให้ใช้งาน	<input type="checkbox"/> ทดสอบนำอินโพรพอกซิล 200 อีเธอร์ / Bulk เบอร์ดัง
<input type="checkbox"/> ทดสอบนำถังเก็บสังกะสีการะห์มามัน / เปลี่ยนวาล์ว	<input type="checkbox"/> อุปกรณ์อื่น ๆ
เบอร์งานบริการ 2308087148 ชื่อลูกค้า บริษัทอุตสาหกรรมชุด เคอะ เดค จำกัด (MUBS I.)	
วันที่ติดตั้งหม้อแปลง 1,250 ขนาด KVA 3 เฟส , รวมไฟเข้า 33,000 V., โหลด 400/230 V.	
ปริมาณน้ำมัน 1,100 ลิตร ปีที่ผลิต 2014 หมายเลขเครื่อง 141327	
ผู้ผลิต <input type="checkbox"/> เอลวี <input checked="" type="checkbox"/> ซัมบ้า น้ำมันเดิม	
ชนิดของหม้อแปลง <input type="checkbox"/> Conservator <input checked="" type="checkbox"/> Fully With Oil Sealed <input type="checkbox"/> Nitrogen Gas Sealed <input type="checkbox"/> Gas Closion	
<input type="checkbox"/> Power Transformer <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	
ชนิดของน้ำมันเติมลงใน <input checked="" type="checkbox"/> Mineral Oil <input type="checkbox"/> Silicone Oil <input type="checkbox"/> R-Temp <input type="checkbox"/> อื่นๆ	
ลักษณะของตัวถังหม้อแปลง	
<input checked="" type="checkbox"/> ดีตอนโด <input type="checkbox"/> ซีเซียมอีกร้อย <input type="checkbox"/> ซีเซียมปานกลาง <input type="checkbox"/> ซีเซียมมาก <input type="checkbox"/> ซีเซียมหนา <input type="checkbox"/> มีตะกั่ว/ตะกอน	
<input type="checkbox"/> มีกลิ่นไหม้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	
ข้อมูลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันที่ทดสอบ	
ทดสอบตามมาตรฐาน <input checked="" type="checkbox"/> IEC 156 <input type="checkbox"/> ASTM D 877 <input type="checkbox"/> ASTM D 1816 <input type="checkbox"/> อื่นๆ	
ครั้งที่	1 2 3 4 5 6
ค่าที่ทดสอบได้ (KV)	40.9 40.3 43.6 40.9 40.5 42.3
ครั้งที่	7 8 9 10 11 12
ค่าที่ทดสอบได้ (KV)	- - - - - -
เลขเฉลี่ยที่คิดเป็น IEC 156 30 KV Gap 2.5 mm., ASTM D877 26 KV Gap 2.5 mm., ASTM D1816 23 KV (Test Cell 0.51, Gap 1 mm.)	
สรุปผลการทดสอบ	
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านตามระดับสูงได้	
<input type="checkbox"/> ควรทำการป้องกันอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ได้ถูกตั้งเตือนก่อนการแก้ไขได้แก่	
<input type="checkbox"/> Acid Number <input type="checkbox"/> Interfacial Tension <input type="checkbox"/> Power Factor <input type="checkbox"/> Water Content	
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	
<input type="checkbox"/> มีตะกั่ว การแก้ไขโดย	
<input type="checkbox"/> ตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน <input type="checkbox"/> เปลี่ยนน้ำมันในตู้หม้อแปลง <input type="checkbox"/> ส่งเข้ารับการ Overhaul ที่โรงงาน	
หมายเหตุ :	

[illegible]TS-F-015-7-02/06/57-1/2