



เอกสารแนบ 11

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอย
และปริมาณขยะไม่ล้นถัง

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน

SAND DUNES

วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขียนบนหรี	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 5/7/68

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date/วันที่

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน ..สิงหาคม.. ปี 2568

SAND DUNES

วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขียนบนถัง	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 5/8/68

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน .. กันยายน .. ปี 2568



วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขี่ยกันบูท	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 5/9/68

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน มิ.ย. ๖๖ ปี 2568



SAND DUNES

วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขียนบนบูทรี	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 6/10/68

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

SAND DUNES

วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขี่ยกันบูทรี	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31					

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✕

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 5/11/68

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2568

SAND DUNES

วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขียนบนบูทรี	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 5/12/68

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่



เอกสารแนบ 12

บันทึกการขายมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ

ใบรับเงิน				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา	รวม
1	ถังใส่น้ำยาซักผ้า	10	15	150

วันที่ 25/11/2568

เจ้าหนี้





เอกสารแนบ 13

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ของโครงการ

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	แก้ไข ณ วันที่ : 1/1/2568	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		หน้าที่ : 6/8

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งใจที่จะเพิ่มความพยายามในอนาคตที่จะเป็นโรงแรมสีเขียว

อยากให้ท่านร่วมกับเราในการช่วยดูแลโลก โดยแขกที่เข้าพักสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียง และผ้าขนหนูซ้ำ เพื่อประหยัดน้ำ แรงงาน และการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า

ความมุ่งมั่นของเรา

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

- ระบบไฟฟ้าในห้องพักที่ควบคุมโดยระบบคีย์การ์ดและแจกคีย์การ์ดให้ผู้เข้าพักเพียง 1 ใบ/ห้อง เพื่อลดการใช้พลังงาน
- ทำความสะอาดตะแกรงท่ออากาศและหน้ากากแอร์ทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
- โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- ตู้เย็นในห้องพักทุกห้องถูกตั้งอุณหภูมิ 2 องศา เพื่อประหยัดพลังงาน
- การเปลี่ยนหลอดไฟดั้งเดิมที่มีเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานภายในทางเดินห้องพักและอีกหลายจุดในห้องพัก
- การตั้งเป้าในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า 2% ต่อปี
- การติดตั้งตัวตั้งเวลาสำหรับให้แสงสว่างและระบบไฟฟ้าอื่นๆ
- ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเฉพาะบริเวณที่มีลูกค้าใช้บริการ
- การทำความสะอาดระบบไฟส่องสว่างทุกๆ 3 เดือน
- น้ำร้อนในห้องพักแยกถูกผลิตจากระบบถ่ายเทความร้อน (Heat Pump)
- กำหนดช่วงเวลาการให้บริการในบางส่วน อาทิเช่น บริการซักรีด, สระว่ายน้ำ ถูกจัดการและปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อลดการใช้
- มาตรการประหยัดพลังงานถูกนำมาใช้ในส่วนการจัดการภายใน
- หากจำนวนผู้เข้าพักไม่ถึง 20% ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ให้มีการลดใช้ Chiller โดยให้ใช้เครื่องทำความเย็นขนาด 1 ตันแทน เพื่อลดใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์น้ำ

- ลดระดับคลอรีนให้เหลือเพียง 10%
- ความคุมการไหลของฝักบัวในห้องพักแขกที่ถูกปรับเพื่อให้อัตราการใช้น้ำ
- การติดตั้งก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำ

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	แก้ไข ณ วันที่ : 1/1/2568	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		หน้าที่ : 6/8

ด้านการรีไซเคิล

- การแยกและการขายขวดกระดาษกระดาษแข็งและน้ำมันพืชให้กับ บริษัท รีไซเคิล
- การนำดอกไม้มาใช้ซ้ำเท่าที่จะสามารถทำได้การนำคีย์การ์ดโรงแรมกลับมาใช้ซ้ำ
- การนำน้ำมันจากการทำอาหารมาแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
- การใช้กระดาษมีระบบการนำกลับมาใช้ซ้ำ และการแปรรูป

ด้านการจัดซื้อ

- การซื้อหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด – ซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น แยก และพนักงานช่วยรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
- การบริจาคอาหารและของขวัญแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวันครบรอบของโรงแรมและในโอกาสอื่นๆ เป็นประจำทุกปี
- จัดการแข่งขันประกวดคำขวัญด้านการประหยัดพลังงาน
- จัดวันทำความสะอาดประจำเดือน รวมถึงทำความสะอาดในชุมชนใกล้เคียง
- การบริจาคเลือด
- การส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนหรือองค์กรอื่น
- การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นสำหรับแขกและพนักงานโรงแรมในวันหยุดและโอกาสพิเศษต่างๆ
- การทำความสะอาดชายหาด หรือถนนหน้าโรงแรมเป็นประจำ

ด้านสำนักงาน

- พนักงานใช้กระดาษและซองรีไซเคิล
- พนักงานใช้หลอดประหยัดไฟ
- พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอีเมลเพื่อลดการใช้กระดาษ
- สนับสนุนโครงการสีเขียวทุกโครงการอย่างแข็งขันและสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน
- พนักงานลดการพิมพ์งานและการทำสำเนาเอกสาร
- รณรงค์ให้พนักงานเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
- รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าต่างและประตูขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	แก้ไข ณ วันที่ : 1/1/2568	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		หน้าที่ : 6/8

- รมรณคืให้พนัักงานปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังออกจากสำนักงาน
- การใช้ฟิเตอร์ป้องกันรังสี uv ในสำนักงานบางส่วน
- มีบอร์ดข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ประหยัดน้ำและพลังงาน

ด้านการฝึกอบรมพนักงาน

- จัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)
- โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จัดการประชุมเป็นประจำกับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและดำเนินการลดพลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท



เอกสารแนบ 14

สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ
และใบเสร็จค่าไฟฟ้า

The chart displays the daily kWh consumption for the 'L' load. A significant peak occurs on day 4, reaching nearly 380,000 kWh. Following this, the consumption drops and remains relatively stable, with minor fluctuations, generally staying below 150,000 kWh per day.



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB26836809080019
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง Z00000-B2683

ชื่อ บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
Tax ID 0105537017279 สาขา 00001
ที่อยู่ เลขที่ 73 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
22120
รหัสเครื่องวัด 23062633 ประเภทอัตรา 5124
H03202 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าใหม่
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20017553796
ประจำเดือน 08/2568 วันที่อ่านหน่วย 31/08/2568
เลขอ่านครั้งหลัง 2,619.21 เลขอ่านครั้งก่อน 2,596.89
หน่วยที่ใช้ 120,200 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 437,786.69 บาท
ค่า FT 0.1972 บาท/หน่วย 23,703.44 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 461,490.13 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 32,304.31 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 493,794.44 บาท
ชำระ 493,794.44 บาท
- เช็ค ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 516,119.17 บาท
รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 10554172
ลว.08/09/2568

(3/3)

รวมทั้งหมด 516,119.17 บาท
- เช็ค ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 516,119.17 บาท
รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 10554172
ลว.08/09/2568
ชำระ 516,119.17 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
ชำระใบเสร็จเลขที่ AB26836809080017 ถึง 0019
วันที่ชำระเงิน 08/09/2568 เวลา 09:44 น. คู่มือใบเสร็จ
501085

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 855810373625
ลว.02/09/2568

ผู้รับเงิน



เอกสารแนบ 15

บันทึกผลการตรวจสอบการบำรุงรักษา
ระบบ Water Cooled Chiller

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

SAND DUNES
CHAOLAO

Week No.

Building

อาคาร 1

หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / บัณฑิต :	Date / วันที่ : 20.7.68	Date / วันที่ :
DESCRIPTION	PM Code	Status
		N/AB/F
Measurement	Remarks	
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	M	
UNIT 1	M	
UNIT 2	M	
UNIT 3	M	
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	M	
UNIT 1	M	
UNIT 2	M	
UNIT 3	M	
ระบบหล่อเย็น	M	
ใบพัดลม	M	
ปุ่มลั่นเบรค	M	
การสั่นสะเทือน	M	
สายพาน	M	
FAN GUARD	M	
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)	M	
() ตรวจสอบและล้างภาชนะที่ทิ้งและท่อระบายน้ำที่ส่งน้ำทิ้ง	M	
(/) ตรวจสอบท่อส่งน้ำ , ท่อมีดัดและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ	M	
อื่นๆ	M	
ACCESS DOOR	M	
LADDER	M	
LOUVERS	M	
FILLING	M	
DISTRIBUTION BASIN	M	
COLD WATER INLET PART	M	
HOT WATER INLET PART	M	
สรุปผลการทำงาน	M	
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ (/) เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ		
สอยไฟบริเวณ (สอยไฟได้ไม่สิ้น)		

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่ 20.7.68

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , U Normal , I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

01 ต 51

หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมาย : จก		Date / วันที่ : 19.8.68		Time taken / ระยะเวลา :	
DESCRIPTION		PM Code	Status	Measurement	
			N/AB/F		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า		M		R	S T
UNIT 1		M	/	414	412 412
UNIT 2		M	/	414	412 412
UNIT 3		M	/	413	412 411
แรงดันไฟฟ้าขาออก		M		R	S T
UNIT 1		M	/	237	238 238
UNIT 2		M	/	237	239 238
UNIT 3		M	/	237	238 238
ระบบพัดลม		M			
ใบพัดลม		M	/		
มอเตอร์		M	/		
การสั่นสะเทือน		M	/		
สายพาน		M	/		
FAN GUARD		M	/		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)		M			
() ตรวจสอบและล้างถาดน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้งสามารถระบายน้ำได้		M	/		
(x) ตรวจสอบท่อส่งน้ำ , ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ		M	/	ต้องแก้ไข	
อื่นๆ					
ACCESS DOOR		M	/		
LADDER		M	/		
LOUVERS		M			
FILLING		M			
DISTRIBUTION BASIN		M			
COLD WATER INLET PART		M	/		
HOT WATER INLET PART		M	/		
สรุปผลการทำงาน					
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					
ขอไม่ให้เปลี่ยนสายไฟ					

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่ 19.8.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Week No.

Building

๐๑๓๕ ๑

หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :		
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Time taken / ระยะเวลา :		
Assigned By / รับมอบหมาย : จาก		Date / วันที่ : 23.9.68		Date / วันที่ :		
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement			Remarks
แรงดันไฟฟ้าเข้า	M		R	S	T	
UNIT 1	M	/	414	412	412	
UNIT 2	M	/	414	412	411	
UNIT 3	M	/	414	412	412	
แรงดันไฟฟ้าเข้า			R	S	T	
UNIT 1	M	/	238	238	238	
UNIT 2	M	/	238	238	238	
UNIT 3	M	/	238	238	238	
ระบบพัดลม						
ใบพัดลม	M	/	86 องศา			
มอเตอร์	M	/	86 องศา			
การสั่นสะเทือน	M	/				
สายพาน	M	/				
FAN GUARD	M	/				
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)						
() ตรวจสอบและล้างถาดน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทั้งสามถาดระบายน้ำได้	M	/				
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ, ท่อน้ำดื่มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ	M	/	ท่อน้ำดื่ม			
อื่นๆ						
ACCESS DOOR	M	/				
LADDER	M	/				
LOUVERS	M					
FILLING	M					
DISTRIBUTION BASIN	M					
COLD WATER INLET PART	M	/				
HOT WATER INLET PART	M	/				
สรุปผลการทำงาน						
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว						
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						
ขอเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม						

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Signature/ลายเซ็น (ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Date/วันที่ 23.9.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, U Normal, I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, U ปกติ, I ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Week No.

Building

๑๓๐๕

หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / ชื่อผู้มอบหมาย :		Date / วันที่ : 25.10.68		Time taken / ระยะเวลา :	
DESCRIPTION		PM Code	Status	Measurement	
			N/AB/F		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า		M		R	S T
UNIT 1		M	/	414	412 412
UNIT 2		M	/	414	412 411
UNIT 3		M	/	414	412 412
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า		M		R	S T
UNIT 1		M	/	237	238 238
UNIT 2		M	/	237	239 238
UNIT 3		M	/	237	238 238
ระบบพัดลม		M			
ใบพัดลม		M	/		
มอเตอร์พัดลม		M	/		
การสั่นสะเทือน		M	/		
สายพาน		M	/		
FAN GUARD		M	/		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)		M			
() ตรวจสอบและล้างถาดน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำซึ่งสามารถระบายน้ำได้		M	/		
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ , ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ		M	/	ก้องก้อง	
อื่นๆ					
ACCESS DOOR		M	/		
LADDER		M	/		
LOUVERS		M			
FILLING		M			
DISTRIBUTION BASIN		M			
COLD WATER INLET PART		M	/		
HOT WATER INLET PART		M	/		
สรุปผลการทำงาน					
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ (✓) เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					
รับใบได้ไม่ครบ 4 สายไฟ					

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Tech./ช่าง

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Q = Quarterly

Date/วันที่ 25.10.68

Date/วันที่

Date/วันที่

H = Half yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร 1

หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :		
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :		
Assigned By / รับมอบหมาย : จก	Date / วันที่ : 12.11.69	Date / วันที่ : Time taken / ระยะเวลา :		
DESCRIPTION	PM Code	Status	Measurement	Remarks
		N/AB/F		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	M		R S T	
UNIT 1	M	/	414 412 412	
UNIT 2	M	/	414 412 411	
UNIT 3	M	/	414 412 412	
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า			R S T	
UNIT 1	M	/	237 238 238	
UNIT 2	M	/	237 239 238	
UNIT 3	M	/	237 238 238	
ระบบพัดลม				
ใบพัดลม	M	/	เช็คสารเคมี	
มอเตอร์	M	/	เช็คสารเคมี	
การสั่นสะเทือน	M	/		
สายพาน	M	/		
FAN GUARD	M	/		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)				
() ตรวจสอบและล้างภาชนะที่ส่งและระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้	M	/		
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ , ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ	M	/	ดีแล้ว	
อื่นๆ				
ACCESS DOOR	M	/		
LADDER	M	/		
LOUVERS	M	/		
FILLING	M	/		
DISTRIBUTION BASIN	M	/		
COLD WATER INLET PART	M	/		
HOT WATER INLET PART	M	/		
สรุปผลการทำงาน				
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ (/) เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต่อเนื่อง () เครื่องไม่สามารทำงานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ : ใช้น้ำได้เปลี่ยน 4 ครั้ง				

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

(Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่ 12.11.69

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, 0 Normal, 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, 0 ปกติ, 1 ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Code	



SAND DUNES CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.	Building	อาคาร 1	หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)
---------------	----------	---------	-----------------------------

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / รับมอบหมาย : จก	Date / วันที่ : 4.12.68	Date / วันที่ : Time taken / ระยะเวลา :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement			Remarks
			R	S	T	
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	M					
UNIT 1	M	/	414	412	412	
UNIT 2	M	/	414	412	411	
UNIT 3	M	/	414	412	412	
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า						
UNIT 1	M	/	232	238	238	
UNIT 2	M	/	232	239	239	
UNIT 3	M	/	232	238	238	
ระบบพัดลม						
ใบพัดลม	M	/				
มอเตอร์	M	/				
การสั่นสะเทือน	M	/				
สายพาน	M	/				
FAN GUARD	M	/				
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)						
() ตรวจสอบและล้างถาดน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้งสามารถระบายน้ำได้	M	/				
(/) ตรวจสอบท่อส่งน้ำ , ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ	M	/				ต้องแก้ไข
อื่นๆ						
ACCESS DOOR	M	/				
LADDER	M	/				
LOUVERS	M	/				
FILLING	M	/				
DISTRIBUTION BASIN	M	/				
COLD WATER INLET PART	M	/				
HOT WATER INLET PART	M	/				
สรุปผลการทำงาน						
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ (/) เครื่องฯ สามารถใช้งานได้และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว						

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

ยังไม่ได้แก้ไขเลย

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

(Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่ 4.12.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 16

บันทึกการตรวจสอบ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย



เอกสารแนบ 16.1

บันทึกผลการตรวจสอบ
ประตุน้ำไฟ เส้นทางน้ำไฟ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 21/7/68 ประจำเดือน กรกฎาคม สถานที่ ๑๑๙ ๑

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุน้ำไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/7/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ๐ Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ๐ ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 21/9/68 ประจำเดือน สิงหาคม สถานที่ ชาติลาว

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/9/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 21/9/68 ประจำเดือน กันยายน สถานที่ หนอง 1

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/9/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 21/10/68

ประจำเดือน ตุลาคม

สถานที่

อาคาร 1

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางนิไฟ		ความสว่างของเส้นทางนิไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 21/10/68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 21/11/68 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สถานที่ อาคาร 1

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/11/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , l Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , l ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 21/12/68

ประจำเดือน ธันวาคม ๖๘

สถานที่ อาคาร 1

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุน้ำไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/12/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 22/9/68

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

สถานที่ อาคาร ๒

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/9/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 22/8/68 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สถานที่ อาคาร 2

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/8/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

SAND DUNES
CHAOLAO

วันที่ตรวจสอบ 22/9/68 ประจำเดือน กันยายน สถานที่ อาคาร 2

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/9/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , u Normal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 22/10/68

ประจำเดือน ตุลาคม

สถานที่

อาคาร 2

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางนิไฟ		ความสว่างของเส้นทางนิไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/10/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 22/11/68 ประจำเดือน พฤศจิกายน สถานที่ ๓๓๕2

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/11/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , üNormal , í Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ü ปกติ , í ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 22/12/68

ประจำเดือน ธันวาคม ๑๒

สถานที่ อาคาร 2

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5								/	
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/12/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 23/7/68 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สถานที่ ๓๑๕ 3

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 23/7/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 23/8/63 ประจำเดือน สิงหาคม สถานที่ ๒๑๕๖

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุน้ำไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 23/8/63

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, uNormal, f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, u ปกติ, f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 23/9/68

ประจำเดือน กันยายน

สถานที่ ๑๓๕3

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5								/	
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 23/9/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , u Normal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 23/10/68

ประจำเดือน ตุลาคม

สถานที่ อาคาร 3

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 23/10/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , u Normal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

SAND DUNES
CHAOLAO

วันที่ตรวจสอบ 23/11/69 ประจำเดือน พฤศจิกายน สถานที่ ตมร 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 23/11/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 23/12/68

ประจำเดือน ธันวาคม

สถานที่ ตลาด 3

SAND DUNES
CHAOLAO

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5			/		/			/	
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 23/12/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 16.2

บันทึกการตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

		อาคาร 1																	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16	
1	ระบบท่อเมนส์ จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	สายฉีดน้ำ ดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	การทดสอบการ ฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	การเก็บสายหลัง ทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4.2 สายยืดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น ()
Date/วันที่ 19/6/68
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tach Sin /ทวนสินช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ค.ศ. จ 2568 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด



ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		4.2 สายติดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ชื่อและนามสกุล (ลงชื่อ)

Date/วันที่ 15/8/68
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ก.ย. ปี ๒๕๖๕ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อแน่น แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากหัวฉีดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 17/9/65
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ๓.๑. จ 256๔ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างวามันคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายดอยบนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 15/10/68
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ควบคุมสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจสอบเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๕
 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

			อาคาร 1																
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จดบันทึกโดย
 Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ ๒๒/๑๑/๖๕
 Time/เวลา ๑๖.๑๕

Checked by / ตรวจสอบโดย
 Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
 Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
 Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่
 Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ๕.๕..... ปี 2๕๖๘ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

		อาคาร 1																	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ
1	ระบบท่อเมนส์ จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำ ดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการ ฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลัง ทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ/ชื่อตำแหน่ง)
Date/วันที่ 15/12/68
Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจเช็คโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ควบคุมโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ปี ๒๕๖๕ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	
1	ระบบท่อเมนสำน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.5 ตั้งสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข x

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (.....)
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Super/หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ควบคุมสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน กันยายน ปี 2568 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3				หมายเหตุ				
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2			จุดที่ 3		จุดที่ 4	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลงชื่อ:  (ช่าง)


Date/วันที่ 16/9/68
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลงชื่อ (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 17
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา



..... ปี 2568

..... ปี 2568

[illegible]

หมายเหตุ

ปกติพร้อมใช้งาน ✓	ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕
-------------------	--------------------

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลาย

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tarko)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

.....วันที่.....
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุนายน - ปี 256 ๕ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบพ่นเม่นส่น้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากท่อน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข x

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech /ช่าง)
.....
Date/วันที่ 6
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Super/หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน สิงหาคม ปี ๒๕๕๘ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ	
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4			
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/			
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/			
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/			
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/			

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
 Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

 Date/วันที่ ๑๕/๑๑/๕๘
 Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
 Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

 Date/วันที่
 Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
 Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

 Date/วันที่
 Time/เวลา



SAND DUNES
CHAOLAO

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน .. ธันวาคม .. ปี ๒๕๖๕ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2				อาคาร 3				หมายเหตุ
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากหัวฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature  (ช/ช่าง)

Date/วันที่ 20/12/๒๕
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา



เอกสารแนบ 16.3

บันทึกการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



Week No. Building	อาคาร 1	DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
------------------------	---------	--

Equipment / เครื่องจักร :	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / ผู้มอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	30 นาที

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะของไฟสตาร์ทและสวิตช์เลือกที่ผู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อให้น้ำหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	/	13.33	
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	/	13.33	
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M			
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M			
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำ	Q	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดกรองน้ำด้านล่างของถัง	Q	/		
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขั้วต่อให้แน่น	Y	/		
ยึดจารบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	/		
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	/		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและสูบน้ำเครื่องจนครบประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ สลักและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y	Y	ครบถ้วน	
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	N/A	psi	
หมายเหตุ: สวิตช์เลือกมีการตั้งค่าเป็น "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	N/A	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M		195 psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำในถังเก็บน้ำ	M		125 psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันระบายความร้อนที่ถังเก็บน้ำ	M	N/A	C	
หมายเหตุ: สวิตช์เลือกมีการตั้งค่าเป็น "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	N/A	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly	Date/วันที่ 8/7/68	Date/วันที่	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
Y = Yearly			

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building	อาคาร 1	DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
------------------------	---------	--

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ : ช่างตัว
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ : 7/8/68	Time taken / ระยะเวลา : 30 นาที

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะของไฟฟ้และสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่ออื่นหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	/	13.33	
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	/	13.33	
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	/		
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	/		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดกรองน้ำด้านล่างของถัง	Q	/		
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันแน่น	Y	/		
อัปเดตบันทึกข้อบกพร่องของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	/		
ตรวจสอบและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเปลี่ยนทำความสะอาดภายในตู้	Y	/		
ตรวจสอบและขันน็อตต่างๆ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดสกรู	Y	/		
ตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	/		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องจนครบประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	/		
ตรวจสอบและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ ถังและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y	Y	ตรวจไม่พบ	
ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	N/A	psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	N/A	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	125 psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	/	123 psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิที่หน้าปั๊ม	M	/	C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำมันของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	N/A	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ตรวจสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly	Date/วันที่ 7/8/68	Date/วันที่	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
Y = Yearly			

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



Week No.	Building	DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
---------------	----------	--

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ : ช่างตัว
Assigned By / ผู้มอบหมายจาก :	Date / วันที่ : 6/9/68	Time taken / ระยะเวลา : 30 นาที

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟเตือนและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำมันที่กล่าว ข้อต่อ และท่อเข้าหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/		
บันทึกการเดินและกระแสไฟฟ้าของเบรกเกอร์	M	/		
เบรกเกอร์ชุดที่ 1	M	/	V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ชุดที่ 2	M	/	13.33	
เบรกเกอร์ชุดที่ 3	M	/	13.33	
เบรกเกอร์ชุดที่ 4	M	/		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	M	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดกรองน้ำด้านข้างของซีล	Q	/		
เบรกเกอร์ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันตัวให้แน่น	Q	/		
จัดการกับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและแป้นทำความสะอาดภายในตู้	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	/		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องจนครบประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ ส้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำ	Y	/		
ระบายความร้อน	Y	X	ตรวจสอบ/แก้ไข	
ตรวจสอบการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	N/A	psi	
หมุนสวิตช์เลือกไปที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	N/A	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	125	psi
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	/	125	psi
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	N/A	C	
หมุนสวิตช์เลือกไปที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดตัวระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/		
เปิดตัวระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	N/A	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly	Date/วันที่ 6/9/68	Date/วันที่	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
Y = Yearly			

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.	Building	DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
---------------	----------	--

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ : ช่างตัว
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ : 9/10/68	Time taken / ระยะเวลา : 30 นาที

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่าน้ำขังที่ตัวลิ้นชักดับเพลิง และท่อระบายน้ำ	M	/		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์	M	/		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	/	13.33	
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	/	13.33	
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	/		
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	/		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดถังน้ำด้านข้างของซีล	Q	/		
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันให้แน่น	Y	/		
อัดจารบีให้กับข้อต่อของหัวของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	/		
ตรวจสอบและขันน็อตที่จุดต่อของท่อต่างๆและฝาปิดทำความสะอาดภายในตู้	Y	/		
ตรวจสอบและขันน็อตต่างๆ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	/		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ ถังและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y	Y	ครบถ้วน	
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมาตรวัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	N/A	psi	
หมายเหตุ: ตรวจสอบค่าที่ตั้ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	N/A	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M		125 psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M		125 psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	N/A	C	
หมายเหตุ: ตรวจสอบค่าที่ตั้ง "AUTO" จากนั้นเปิดตัวระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/		
เปิดตัวระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	N/A	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building อาคาร 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา : Done By / ผู้ดำเนินการ : Date / วันที่ : 10/11/68	Location / สถานที่ : Done By / ผู้ดำเนินการ : เก่งคง Date / วันที่ : Time taken / ระยะเวลา : 30 นาที
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-027		
Assigned By / ผู้มอบหมาย : Date / วันที่ :		

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อเข้าหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	/	12.33	
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	/	12.32	
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	/		
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	/		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดการอุดตันด้านล่างของถัง	Q	/		
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันต่อให้แน่น	Y	/		
อัดจารบีให้กับข้อต่อหรือแหวนของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและป้อนน้ำมันทำความสะอาดภายในตู้	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	/		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กดูดออกและอุ่นเครื่องจนตัวประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ, ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y	Y	การเปลี่ยน	
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	N/A	psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	N/A	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M		psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หัวปั๊ม	M		psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันระบายความร้อนที่หัวปั๊ม	M	N/A	C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	N/A	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)
Date/วันที่ 10/11/68
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



Week No. Building	อาคาร 1	DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
------------------------	---------	--

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :		
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ : ช่างหัว	Time taken / ระยะเวลา :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ : 9/12/68	Date / วันที่ :	30 นาที	
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	M	/		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	/		
ตรวจสอบว่าเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีเพียงพอหรือไม่	M	/		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์	M	/		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	/	13.33	
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	/	13.33	
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	/		
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	/		
ตรวจสอบสภาพของสายพานขับเคลื่อน	Q	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดสายพานขับเคลื่อน	Q	/		
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันต่อให้แน่น	Y	/		
จัดการกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวที่หก	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและเปลี่ยนทำความสะอาดภายในตู้	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดสายพาน	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	Y	/		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กดูดออกและสูบล้างเครื่องจนครบประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ, ถังและเปลี่ยนน้ำมันเบรคความดัน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำ	Y	/		
ระบายความดัน	Y	/		
ตรวจสอบการทำงานของสายพานขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)	Y	N/A	psi	
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	N/A	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M		psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M		psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	N/A	C	
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดสายพานขับเคลื่อนและบันทึกค่าแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/		
เปิดสายพานขับเคลื่อนและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	N/A	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ตรวจสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly	Date/วันที่ 9/12/68	Date/วันที่	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
Y = Yearly			

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีหรือ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 16.4

บันทึกการตรวจสอบป้อนเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

อาคาร 1

JOCKEY PUMP / ปัมเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : JOCKEY PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 028	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ : ภูมิ ห้อย
Assigned By / ผู้มอบหมายจาก :	Date / วันที่ : 18/7/68	Time taken / ระยะเวลา :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบการจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ ด้วยสายตา	Q	/		
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและตู้ควบคุม	Q	/		
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและตู้ควบคุม	Q	/		
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและตู้ควบคุม	Q	/		
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและตู้ควบคุม	H	/		
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและตู้ควบคุม	H	/		
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและตู้ควบคุม	H	/		
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและตู้ควบคุม	H	/		
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและตู้ควบคุม	Y	/		
หมายเหตุ: ตรวจสอบที่ตำแหน่ง "MANUAL" และเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วย				
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	125 psi	
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง RS, ST, RT (V)	M	/	RS 45 ST 40 RT 41	
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง R, S, T (A)	M	/	R S T	
ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นหรือควันที่ผิดปกติหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟและตู้ควบคุม	Y	/		
ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วย				
เปิดวาล์วและบันทึกแรงดันเมื่อเริ่มปั๊มทำงาน	M	/	250 psi	
ปิดวาล์วและบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มหยุดทำงาน	M	/	0 psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)	
Q = Quarterly	Date/วันที่ 18/7/68	Date/วันที่	
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	
Y = Yearly			

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

๐๓๐๕ / 1

JOCKEY PUMP / บั้มเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : JOCKEY PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 028	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ : <u>ท่งน้อย</u>
Assigned By / ผู้มอบหมาย :	Date / วันที่ : 18/10/68	Time taken / ระยะเวลา :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะของไฟเตือนและสวิทช์ล็อกที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิทช์ล็อกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ ด้วยสายตา	Q	/		
ตรวจสอบสภาพแรงดันเครื่องสูบน้ำและเติมน้ำมันให้กับลูกปืน	Q	/		
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุม	Q	/		
ตรวจสอบสภาพถังทำความสะอาวน้ำสำรอง	Q	/		
ตรวจสอบสภาพและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ	H	/		
ตรวจสอบสภาพและจุดเชื่อมต่อสายทางไฟฟ้า	H	/		
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมน้ำมัน (ถ้าจำเป็น)	H	/		
ตรวจสอบสภาพปั๊มและการเปิดใช้งานของเบรก	H	/		
ตรวจสอบสภาพความต้านทานของอุณหภูมิและสายไฟฟ้า	Y	/		
หมายเหตุ: ตรวจสอบที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย				
ตรวจสอบสภาพแรงดัน	M	/		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/		
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง RS, ST, RT (V)	M	/	125 psi	
			RS 45 ST 413 RT 412	
			R S T	
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง R, S, T (A)	M	/		
ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบว่ามีสารรั่วซึมของน้ำที่แกนเพคกิ้งซีลหรือมีกลิ่นผิดปกติหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	Y	/		
ทดสอบการทำงานระบบอัตโนมัติของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย				
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อเครื่องสูบน้ำเริ่มทำงาน	M	/	950 psi	
ปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อเครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน	M	/	0 psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ตรวจสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น Tech.SUP./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly	Date/วันที่ 18/10/68	Date/วันที่	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
Y = Yearly			

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building อาคาร 1 Jockey Pump / ป้อนเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : JOCKEY PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 028	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ : <u>ช่างน้อย</u>
Assigned By / ผู้มอบหมายจาก :	Date / วันที่ : <u>18/11/68</u>	Time taken / ระยะเวลา :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks												
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/														
ตรวจสอบสถานะของแผ่นเบรกเกอร์	M	/														
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/														
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ ด้วยสายตา	Q	/														
ตรวจสอบสภาพเบรคเครื่องสูบน้ำและเติมจารบี (ถ้าจำเป็น)	Q															
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบควบคุม	Q															
ตรวจสอบสภาพถังทำความสะอาดส้วม	Q															
ตรวจสอบสภาพและชิ้นเนื้อต่างๆ	H															
ตรวจสอบสภาพและกลไกของตู้ควบคุมไฟฟ้า	H															
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบี (ถ้าจำเป็น)	H															
ตรวจสอบสภาพปั๊มและกระเบื้องของตู้ควบคุมของเหลว	H															
ตรวจสอบสภาพความดันของของเหลวในระบบและสายไฟฟ้า	Y															
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าโหมดการทำงานเป็น "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วย																
ตรวจสอบสภาพเบรคแรงดัน	M	/														
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/														
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง RS, ST, RT (V)	M	/	<table><tr><td colspan="3">195 psi</td></tr><tr><td>RS</td><td>ST</td><td>RT</td></tr><tr><td>45</td><td>413</td><td>419</td></tr><tr><td>R</td><td>S</td><td>T</td></tr></table>	195 psi			RS	ST	RT	45	413	419	R	S	T	
195 psi																
RS	ST	RT														
45	413	419														
R	S	T														
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง R, S, T (A)	M	/														
ตรวจสอบว่าไม่เสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	M	/														
ตรวจสอบว่ามีสารรั่วซึมของน้ำที่แกนเพคกิ้งซิลหรือเมคานิคัลซิลหรือไม่	M	/														
ตรวจสอบการว่างงานของวาล์วระบายแรงดัน	Y															
ทดสอบการทำงานแบบอัตโนมัติของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วย																
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มก็เริ่มทำงาน	M	/	250 psi													
ปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มก็เริ่มทำงาน	M	/	0 psi													

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ตรวจสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly	Date/วันที่ <u>18/11/68</u>	Date/วันที่	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
Y = Yearly			



เอกสารแนบ 16.5

บันทึกการตรวจสอบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Week No.

Building

1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / ผู้มอบหมาย :		Date / วันที่ : 10.7.68		Time taken / ระยะเวลา :	
Date / วันที่ :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ : ขว่งลัก/มด เรือง/สื้อว

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 10.7.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Week No. Building 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / โคมแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / วิศวกรประจำ :		Date / วันที่ : 10.2.68		Time taken / ระยะเวลา :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ
ขอ ทดสอบ/รีเซ็ต

Recorded by / จดบันทึกโดย Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) [Signature] Date/วันที่ 10.2.68 Time/เวลา	Checked by / ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) Date/วันที่ Time/เวลา	Verified by / ทบทวนโดย Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer) Date/วันที่ Time/เวลา
--	--	--

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



Week No. Building 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับผิดชอบโดย :		Date / วันที่ : 10.7.68		Time taken / ระยะเวลา :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)
Date/วันที่ 10.7.68
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Date/วันที่

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / โคมแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / ผู้มอบหมาย :		Date / วันที่ : 6.8.68		Time taken / ระยะเวลา :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ : พบตัว/หลอด/รีเลย์

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 6.8.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Week No. Building 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / ผู้มอบหมาย :		Date / วันที่ : 6.8.68		Time taken / ระยะเวลา :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ
ช่างตัวใหม่/สีชมพู

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 6.8.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย CNormal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Week No. Building 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : ALL
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / ผู้มอบหมาย : จาก	Date / วันที่ : 6.8.68	Date / วันที่ : Time taken / ระยะเวลา :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 6.8.68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย N/Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Week No.

Building

1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / ผู้มอบหมาย :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	

7.9.68

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ: ไม่พบข้อบกพร่อง

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 7.9.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย N/Normal / ปกติ i Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : ALL	
PM Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / ผู้มอบหมาย :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : 7.9.68	Date / วันที่ :	

DESCRIPTION

PM Code

Status

Measurement

Remarks

N/AB/F

Emergency light no. SDCL-EN012-001

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-002

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-003

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-004

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-005

M

Emergency light no. SDCL-EN012-006

M

Emergency light no. SDCL-EN012-007

M

Emergency light no. SDCL-EN012-008

M

Emergency light no. SDCL-EN012-009

M

Emergency light no. SDCL-EN012-010

M

Emergency light no. SDCL-EN012-011

M

Emergency light no. SDCL-EN012-012

M

Emergency light no. SDCL-EN012-013

M

Emergency light no. SDCL-EN012-014

M

Emergency light no. SDCL-EN012-015

M

Emergency light no. SDCL-EN012-016

M

Emergency light no. SDCL-EN012-017

M

Emergency light no. SDCL-EN012-018

M

Emergency light no. SDCL-EN012-019

M

Emergency light no. SDCL-EN012-020

M

Emergency light no. SDCL-EN012-021

M

Emergency light no. SDCL-EN012-022

M

Emergency light no. SDCL-EN012-023

M

Emergency light no. SDCL-EN012-024

M

Emergency light no. SDCL-EN012-025

M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 7.9.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อสงสัย / กรุณาใส่เครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Week No. Building

3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : ALL
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / ผู้มอบหมาย :	Date / วันที่ : 7.9.68	Time taken / ระยะเวลา :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 7.9.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาใช้เครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Sand Dunes Chaolao

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

Equipment / อุปกรณ์ : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / บำรุงรักษา : จาก		Date / วันที่ : 5.10.68		Date / วันที่ :	
Time taken / ระยะเวลา :					

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

5.10.68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย GNormal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	BKG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Chaolao Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับผิดชอบงาน :		Date / วันที่ : 5.10.68		Time taken / ระยะเวลา :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)



Date/วันที่ 5.10.68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)




Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)



Date/วันที่

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Sand Dunes

Week No.

Building

3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / รับผิดชอบโดย :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : 5.10.68	Date / วันที่ :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

5.10.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Sand Dunes Chaolao

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / ผู้มอบหมาย :		Date / วันที่ : 9.11.68		Time taken / ระยะเวลา :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ : หมัดกัเริ่มเป็นสีส้ม

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 9.11.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาใช้เครื่องหมาย 0 Normal / ปกติ 1 Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / มอบหมายโดย :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : 9. 11. 68	Date / วันที่ :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ : รีเซ็ตจากแผงวงจร

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 9. 11. 68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณาทำเครื่องหมาย N/Normal / ปกติ / A/Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Sand Dunes

Week No.

Building

3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา
Assigned By / ผู้มอบหมาย :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : 9.11.68	Date / วันที่ :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

9.11.68

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Beach Resort

Week No.

Building

1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟฉุกเฉินจากถ้ำ

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / ผู้มอบหมาย :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	

2.12.68

DESCRIPTION

PM Code

Status

Measurement

Remarks

N/AB/F

Emergency light no. SDCL-EN012-001

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-002

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-003

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-004

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-005

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-006

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-007

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-008

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-009

M

Emergency light no. SDCL-EN012-010

M

Emergency light no. SDCL-EN012-011

M

Emergency light no. SDCL-EN012-012

M

Emergency light no. SDCL-EN012-013

M

Emergency light no. SDCL-EN012-014

M

Emergency light no. SDCL-EN012-015

M

Emergency light no. SDCL-EN012-016

M

Emergency light no. SDCL-EN012-017

M

Emergency light no. SDCL-EN012-018

M

Emergency light no. SDCL-EN012-019

M

Emergency light no. SDCL-EN012-020

M

Emergency light no. SDCL-EN012-021

M

Emergency light no. SDCL-EN012-022

M

Emergency light no. SDCL-EN012-023

M

Emergency light no. SDCL-EN012-024

M

Emergency light no. SDCL-EN012-025

M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 2.12.68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Beach Resort

Week No.

Building

2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / ผู้มอบหมาย :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : 2-12-68	Date / วันที่ :	

DESCRIPTION

PM Code

Status

N/AB/F

Measurement

Remarks

Emergency light no. SDCL-EN012-001

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-002

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-003

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-004

M

/

Emergency light no. SDCL-EN012-005

M

Emergency light no. SDCL-EN012-006

M

Emergency light no. SDCL-EN012-007

M

Emergency light no. SDCL-EN012-008

M

Emergency light no. SDCL-EN012-009

M

Emergency light no. SDCL-EN012-010

M

Emergency light no. SDCL-EN012-011

M

Emergency light no. SDCL-EN012-012

M

Emergency light no. SDCL-EN012-013

M

Emergency light no. SDCL-EN012-014

M

Emergency light no. SDCL-EN012-015

M

Emergency light no. SDCL-EN012-016

M

Emergency light no. SDCL-EN012-017

M

Emergency light no. SDCL-EN012-018

M

Emergency light no. SDCL-EN012-019

M

Emergency light no. SDCL-EN012-020

M

Emergency light no. SDCL-EN012-021

M

Emergency light no. SDCL-EN012-022

M

Emergency light no. SDCL-EN012-023

M

Emergency light no. SDCL-EN012-024

M

Emergency light no. SDCL-EN012-025

M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

tech./ช่าง

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

2.12.68

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย N/Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



Week No. Building 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : ALL
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / วิศวกรมอบหมาย :	Date / วันที่ : 2.12.68	Date / วันที่ :
		Time taken / ระยะเวลา :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จกบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (ช่าง) [Signature]

Date/วันที่ 2.12.68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

*1 Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาใส่เครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 16.6

บันทึกผลการตรวจสอบ
เครื่องตรวจจับควัน

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2568

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 1 DZ-A101					
2	-ห้อง Fire ump	/				
3	-ห้องปั๊มน้ำ (heat detector)	/				
4	-ห้องรับของข้างลิฟท์เซอร์วิส	/				
5	-หน้าลิฟท์เซอร์วิส	/				
6	-ออฟฟิศแม่บ้าน	/				
7	-ห้องซักผ้า	/				
8	-ห้องเก็บผ้า	/				
9	-ห้องสไตรแมบ้าน	/				
10	-ห้องน้ำพักงานข้างห้องสไตรเมอร์ (heat detector)	/				
11	-ห้องประชุมทาวเฮนส	/				
12	-ห้องสไตรเบล	/				
13	-หน้าห้องสไตรเบล	/				
14	-ห้องน้ำถูกค้ำหญิง (heat detector)	/				
15	-ห้องน้ำถูกค้ำชาย (heat detector)	/				
16	-ออฟฟิศฟรอนท์	/				
17	-หน้าห้องออฟฟิศฟรอนท์	/				
18	-หน้าฟรอนท์	/				
19	-หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	/				
20	-บันไดวน	/				
21	อาคาร A ชั้น 1 BZ-A101					
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Date / วันที่

Time / เวลา

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม 2566

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 2 DZ-A201					
2	- หน้าห้องเซอร์เวอร์	/				
3	- ห้อง RM	/				
4	- ห้องเก็บกระป๋องน้ำ 2	/				
5	- ห้อง 1201	/				
6	- ห้อง GM	/				
7	- ห้อง MD	/				
8	- ออฟฟิศคนชก	/				
9	- หน้าห้องบัญชี	/				
10	- ห้องบัญชี	/				
11	- ห้องประชุม	/				
12	- ออฟฟิศจัดซื้อ	/				
13	- ออฟฟิศบุคคล	/				
14	- หน้าห้องประชุม	/				
15	- ห้องสโตร์กลาง	/				
16	- ห้อง 1202	/				
17	- หน้าห้อง 1202	/				
18	- ห้อง 1203	/				
19	- ห้องแม่พันธุ์	/				
20	- ห้องน้ำในถ้ำห้องแม่พันธุ์หญิง (heat detector)	/				
21	- ห้องน้ำในถ้ำห้องแม่พันธุ์ชาย (heat detector)	/				
22	อาคาร A ชั้น 2 DZ-A202	/				
23	- ลิ้นชัก	/				
24	- ห้อง AHU (heat detector)	/				
25	- หน้าบันโถกกลาง	/				
26	- เพดานชั้น 2	/				
27	- Loft 1 หน้าบันโถกกลางทางขึ้นชั้น 3	/				
28	- Loft หน้าบันโถกด้านที่ 1	/				
29	- Loft หน้าบันโถกด้านที่ 2	/				
30	- Loft หน้าบันโถกด้านที่ 3	/				
31	- เพดานชั้น 2 ต่อจาก Loft	/				
32	อาคาร A ชั้น 2 BZ-A201					

Note : Please Mark N/A if not applicable , * Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , * ปกติ , X ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๔

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 3 DZ-A301					
2	-ห้อง 1301	✓				
3	-ห้อง 1302	✓				
4	-ห้อง 1303	✓				
5	-ห้อง 1304	✓				
6	-ห้อง 1305	✓				
7	-ห้อง 1306	✓				
8	-ห้อง 1307	✓				
9	-ห้อง 1308	✓				
10	-ห้อง 1309	✓				
11	-ห้อง 1310	✓				
12	-ห้อง 1311	✓				
13	-ห้อง 1312	✓				
14	-ห้อง 1313	✓				
15	-ห้อง 1314	✓				
16	-ห้อง 1315	✓				
17	-ห้อง 1316	✓				
18	อาคาร A ชั้น 3 DZ-A302	✓				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 3 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1306	✓				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1301	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1307	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1311	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1312	✓				
27	อาคาร A ชั้น 3 BZ-A301					
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ช่อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech./ช่าง)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม 2568

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 4 DZ-A401					
2	-ห้อง 1401	✓				
3	-ห้อง 1402	✓				
4	-ห้อง 1403	✓				
5	-ห้อง 1404	✓				
6	-ห้อง 1405	✓				
7	-ห้อง 1406	✓				
8	-ห้อง 1407	✓				
9	-ห้อง 1408	✓				
10	-ห้อง 1409	✓				
11	-ห้อง 1410	✓				
12	-ห้อง 1411	✓				
13	-ห้อง 1412	✓				
14	-ห้อง 1413	✓				
15	-ห้อง 1414	✓				
16	-ห้อง 1415	✓				
17	-ห้อง 1416	✓				
18	อาคาร A ชั้น 4 DZ-A402	✓				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 4 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1406	✓				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1401	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1407	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1411	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1412	✓				
27	อาคาร A ชั้น 4 BZ-A401					
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม 2568

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ/ผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 5 DZ-A501					
2	-ห้อง 1501	✓				
3	-ห้อง 1502	✓				
4	-ห้อง 1503	✓				
5	-ห้อง 1504	✓				
6	-ห้อง 1505	✓				
7	-ห้อง 1506	✓				
8	-ห้อง 1507	✓				
9	-ห้อง 1508	✓				
10	-ห้อง 1509	✓				
11	-ห้อง 1510	✓				
12	-ห้อง 1511	✓				
13	-ห้อง 1512	✓				
14	-ห้อง 1513	✓				
15	-ห้อง 1514	✓				
16	-ห้อง 1515	✓				
17	-ห้อง 1516	✓				
18	อาคาร A ชั้น 5 DZ-A502	✓				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 5 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1506	✓				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1501	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1507	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1511	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1512	✓				
27	อาคาร A ชั้น 5 BZ-A501					
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2568

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 6 DZ-A601					
2	-ห้อง 1601	✓				
3	-ห้อง 1602	✓				
4	-ห้อง 1603	✓				
5	-ห้อง 1604	✓				
6	-ห้อง 1605	✓				
7	-ห้อง 1606	✓				
8	-ห้อง 1607	✓				
9	-ห้อง 1608	✓				
10	-ห้อง 1609	✓				
11	-ห้อง 1610	✓				
12	-ห้อง 1611	✓				
13	-ห้อง 1612	✓				
14	-ห้อง 1613	✓				
15	-ห้อง 1614	✓				
16	-ห้อง 1615	✓				
17	-ห้อง 1616	✓				
18	อาคาร A ชั้น 6 DZ-A602	✓				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 6 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1606	✓				
21	-ทางเดินหน้าห้อง 1607	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1601	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1607	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้อง 1611	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1611	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1612	✓				
27	อาคาร A ชั้น 6 BZ-A601					
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ย้าย (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ย้าย (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ย้าย (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 7 DZ-A701					
2	-ห้อง 1701	/				
3	-ห้อง 1702	/				
4	-ห้อง 1703	/				
5	-ห้อง 1704	/				
6	-ห้อง 1705	/				
7	-ห้อง 1706	/				
8	-ห้อง 1707	/				
9	-ห้อง 1708	/				
10	-ห้อง 1709	/				
11	-ห้อง 1710	/				
12	-ห้อง 1711	/				
13	-ห้อง 1712	/				
14	-ห้อง 1713	/				
15	-ห้อง 1714	/				
16	-ห้อง 1715	/				
17	-ห้อง 1716	/				
18	อาคาร A ชั้น 7 DZ-A702	/				
19	-ห้อง ไฟฟ้าชั้น 7 (heat detector)	/				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1706	/				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	/				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1701	/				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1707	/				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	/				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1711	/				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1712	/				
27	อาคาร A ชั้น 7 BZ-A701					
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ณ วันที่ ๒๕๖๘

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 8 DZ-A801					
2	-ห้อง 1801	✓				
3	-ห้อง 1802	✓				
4	-ห้อง 1803	✓				
5	-ห้อง 1804	✓				
6	-ห้อง 1805	✓				
7	-ห้อง 1806	✓				
8	-ห้อง 1807	✓				
9	-ห้อง 1808	✓				
10	-ห้อง 1809	✓				
11	-ห้อง 1810	✓				
12	-ห้อง 1811	✓				
13	-ห้อง 1812	✓				
14	-ห้อง 1813	✓				
15	-ห้อง 1814	✓				
16	-ห้อง 1815	✓				
17	-ห้อง 1816	✓				
18	อาคาร A ชั้น 8 DZ-A802	✓				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 8 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1806	✓				
21	-ทางเดินหน้าชั้น 1806	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1801	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1807	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1811	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1812	✓				
27	อาคาร A ชั้น 8 BZ-A801					
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark NA if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

พฤษภาคม 2568

Sheet No. / แผ่นที่ ...

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 1 DZ-B101					
2	-ห้อง 2101	/				
3	-ห้อง 2102	/				
4	-ห้อง 2103	/				
5	-ห้อง 2104	/				
6	-ห้อง 2105	/				
7	-ห้อง 2106	/				
8	-ห้อง 2107	/				
9	-ห้อง 2108	/				
10	-ห้อง 2109	/				
11	-ห้อง 2110	/				
12	อาคาร B ชั้น 1 DZ-B102	/				
13	-ห้องไฟฟ้าชั้น 1 (heat detector)	/				
14	-ทางเดินหน้าห้อง 2103	/				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 2101	/				
16	-โถงกลางหน้าลิฟท์	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2110	/				
18	-ห้องน้ำท่วม (heat detector)	/				
19	-ห้องน้ำชาย (heat detector)	/				
20	-ห้องพยาบาล	/				
21	อาคาร B ชั้น 1 BZ-B101					
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจโดย

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม 2566

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ/ปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 2 DZ-B201					
2	-ห้อง 2201	✓				
3	-ห้อง 2202	✓				
4	-ห้อง 2203	✓				
5	-ห้อง 2204	✓				
6	-ห้อง 2205	✓				
7	-ห้อง 2206	✓				
8	-ห้อง 2207	✓				
9	-ห้อง 2208	✓				
10	-ห้อง 2209	✓				
11	-ห้อง 2210	✓				
12	-ห้อง 2211	✓				
13	อาคาร B ชั้น 2 DZ-B202	✓				
14	-ห้องไฟฟ้าชั้น 2 (heat detector)	✓				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 2203	✓				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 2201	✓				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2210	✓				
18	-บันไดกลางชั้น 2	✓				
19	-บันไดหนีไฟชั้น 2	✓				
20	อาคาร B ชั้น 2 BZ-B201					
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Date / วันที่

Time / เวลา

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ/ปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 1 DZ-C101					
2	-ห้อง 3101	✓				
3	-ห้อง 3102	✓				
4	-ห้อง 3103	✓				
5	-ห้อง 3104	✓				
6	-ห้อง 3105	✓				
7	-ห้อง 3106	✓				
8	-ห้อง 3107	✓				
9	-ห้อง 3108	✓				
10	-ห้อง 3109	✓				
11	อาคาร C ชั้น 1 DZ-C102	✓				
12	-ห้องไฟฟ้าชั้น 1 (heat detector)	✓				
13	-คานหลังประตูหนีไฟชั้น 1	✓				
14	-ทางเดินหน้าห้อง 3106	✓				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 3108	✓				
16	-บันไดกลาง ชั้น 1	✓				
17	-โถงกลาง	✓				
18	-หน้าห้องสปา	✓				
19	-ห้องซักล้างส่วนสปา (heat detector)	✓				
20	-ห้องชาวน้ำ	✓				
21	-ห้องนวดไทย	✓				
22	-ห้องแช่เท้า	✓				
23	อาคาร C ชั้น 1 BZ-C101					
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Anomaly / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (3)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พ.ย. ๒๕๖๓

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 2 DZ-C201					
2	-ห้อง 3201	/				
3	-ห้อง 3202	/				
4	-ห้อง 3203	/				
5	-ห้อง 3204	/				
6	-ห้อง 3205	/				
7	-ห้อง 3206	/				
8	-ห้อง 3207	/				
9	-ห้อง 3208	/				
10	-ห้อง 3209	/				
11	-ห้อง 3210	/				
12	-ห้อง 3211	/				
13	อาคาร C ชั้น 2 DZ-C202	/				
14	-ห้อง ไฟฟ้าชั้น 2 (heat detector)	/				
15	-สวิตช์ประตูลิฟต์ชั้น 2	/				
16	-ทางเดินน้ำห้อง 3206	/				
17	-ทางเดินน้ำห้อง 3208	/				
18	-ทางเดินน้ำห้อง 3210	/				
19	-บันไดกลาง ชั้น 2	/				
20	อาคาร C ชั้น 2 BZ-C201					
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable. * Normal, * Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ช่อง, * ปกติ, * ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / อาเซียน (Tech. /ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / อาเซียน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature/อาเซียน (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / (ชม.)

Date / วันที่

Time / (ชม.)

Date / วันที่

Time / (ชม.)

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 3 DZ-C301					
2	-ห้อง 3301	/				
3	-ห้อง 3302	/				
4	-ห้อง 3303	/				
5	-ห้อง 3304	/				
6	-ห้อง 3305	/				
7	-ห้อง 3306	/				
8	-ห้อง 3307	/				
9	-ห้อง 3308	/				
10	-ห้อง 3309	/				
11	-ห้อง 3310	/				
12	-ห้อง 3311	/				
13	-ห้อง 3312	/				
14	อาคาร C ชั้น 3 DZ-C302	/				
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 3 (heat detector)	/				
16	-คานหึงประตูหนีไฟชั้น 3	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 3306	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 3308	/				
19	-ทางเดินหน้าห้อง 3311	/				
20	-บันไดกลาง ชั้น 3	/				
21	อาคาร C ชั้น 3 BZ-C301					
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. / วิศว)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ ยืนยัน (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๙

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 4 DZ-C401					
2	-ห้อง 3401	/				
3	-ห้อง 3402	/				
4	-ห้อง 3403	/				
5	-ห้อง 3404	/				
6	-ห้อง 3405	/				
7	-ห้อง 3406	/				
8	-ห้อง 3407	/				
9	-ห้อง 3408	/				
10	-ห้อง 3409	/				
11	-ห้อง 3410	/				
12	-ห้อง 3411	/				
13	-ห้อง 3412	/				
14	อาคาร C ชั้น 4 DZ-C402	/				
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 4 (heat detector)	/				
16	-คานหลังประตูหน้าไฟชั้น 4	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 3406	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 3408	/				
19	-ทางเดินหน้าห้อง 3411	/				
20	-บันไดกลาง ชั้น 4	/				
21	อาคาร C ชั้น 4 BZ-C401					
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่
Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2568

Sheet No. / หน้าที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ/ผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Canteen DZ					
2	-ทางเดินข้างห้องน้ำพนักงาน 1	/				
3	-ทางเดินข้างห้องน้ำพนักงาน 2	/				
4	-หน้าห้องน้ำพนักงาน	/				
5	-ห้องน้ำพนักงานชาย (heat detector)	/				
6	-ห้องน้ำพนักงานหญิง (heat detector)	/				
7	-ห้องทำงานครัวพนักงาน (heat detector)	/				
8	-ครัวพนักงาน 1	/				
9	-ครัวพนักงาน 2	/				
10	-ห้องซักผ้า	/				
11	BZ					
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม

Signature / วิศวกร (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / วิศวกร (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2568

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Tamarind DZ					
2	-ห้องน้ำหญิง Tamarind (heat detector)	✓				
3	-ห้องน้ำชาย Tamarind (heat detector)	✓				
4	-ห้องคอนโทรล Tamarind	✓				
5	-ห้อง AHU Tamarind	✓				
6	-ห้องเก็บของ Tamarind	✓				
7	-Tamarind 1	✓				
8	-Tamarind 2	✓				
9	-Tamarind 3	✓				
10	-Tamarind 4	✓				
11	-Tamarind 5	✓				
12	-Tamarind 6	✓				
13	BZ					
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้สัญลักษณ์ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ราชัน (Tech. / ช่าง)

Signature / ราชัน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ราชัน (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Cape Lion A,B DZ-A102					
2	-Office F&B	✓				
3	-สโตร์ F&B	✓				
4	-สโตร์ต้อนรับข้างห้อง Cape Lion	✓				
5	-ห้อง AHU Cape Lion A	✓				
6	-ห้องถอนไอน้ำ Cape Lion A	✓				
7	-Cape Lion A 1	✓				
8	-Cape Lion A 2	✓				
9	-Cape Lion A 3	✓				
10	-Cape Lion A 4	✓				
11	-Cape Lion A 5	✓				
12	-Cape Lion A 6	✓				
13	-Cape Lion B 1	✓				
14	-Cape Lion B 2	✓				
15	-Cape Lion B 3	✓				
16	-Cape Lion B 4	✓				
17	-Cape Lion B 5	✓				
18	-Cape Lion B 6	✓				
19	-ห้อง AHU Cape Lion B 1	✓				
20	-ห้อง AHU Cape Lion B 2	✓				
21	BZ-A101					
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature /

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

ณ วันที่ ๒๕/๖/๒๕๖๙

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Office Engineer DZ-A101					
2	-Chiller plant room 1 (heat detector)	/				
3	-Chiller plant room 2 (heat detector)	/				
4	-Chiller plant room 3 (heat detector)	/				
5	-Chiller plant room 4 (heat detector)	/				
6	-Chiller plant room 5 (heat detector)	/				
7	-Chiller plant room 6 (heat detector)	/				
8	-Server Room (heat detector)	/				
9	-Office Engineer	/				
10	-สโตร์ช่าง	/				
11	-ห้องประชุมท่าอากาศยาน	/				
12	-ห้องน้ำชาย Cape Lion (heat detector)	/				
13	-ห้องน้ำหญิง Cape Lion (heat detector)	/				
14	-หน้าอพยพ F&B	/				
15	-หน้าสโตร์ F&B	/				
16	-ทางขอรวิถถึง Cape Lion 1	/				
17	-ทางขอรวิถถึง Cape Lion 2	/				
18	-ทางขอรวิถถึง Cape Lion 3	/				
19	BZ-A101					
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , * ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Date / วันที่

Time / เวลา

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Newport A,B DZ-SA201					
2	-ทางซอร์วิท 1	/				
3	-ทางซอร์วิท 2	/				
4	-ทางซอร์วิท 3	/				
5	-ทางซอร์วิท 4	/				
6	-ทางซอร์วิทหลังเวที 1	/				
7	-ทางซอร์วิทหลังเวที 2	/				
8	-ในห้อง newport 1	/				
9	-ในห้อง newport 2	/				
10	-ในห้อง newport 3	/				
11	-ในห้อง newport 4	/				
12	-ในห้อง newport 5	/				
13	-ในห้อง newport 6	/				
14	-ในห้อง newport 7	/				
15	-ในห้อง newport 8	/				
16	-ในห้อง newport 9	/				
17	-ในห้อง newport 10	/				
18	-ในห้อง newport 11	/				
19	-ในห้อง newport 12	/				
20	-ห้องเก็บอุปกรณ์จวน	/				
21	-ห้องคอนโทรล	/				
22	-ห้อง Sale Coor 1	/				
23	-ห้อง Sale Coor 2	/				
24	BZ-SA201					
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีเหตุ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ายเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม 2564

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Main Kitchen DZ-SB202					
2	-ครัวข้าว (heat detector)	/				
3	-ทางเดินเกาะแก้วของ F&B 1 (heat detector)	/				
4	-ทางเดินเกาะแก้วของ F&B 2 (heat detector)	/				
5	-สโตร์เก็บอุปกรณ์ครัว (heat detector)	/				
6	-ครัวเย็น (heat detector)	/				
7	-ครัวพนักงาน (heat detector)	/				
8	-บุษเชอร์ (heat detector)	/				
9	-ห้องทำงาน (heat detector)	/				
10	-ครัวใหญ่ 1 (heat detector)	/				
11	-ครัวใหญ่ 2 (heat detector)	/				
12	-ครัวใหญ่ 3 (heat detector)	/				
13	-ครัวใหญ่ 4 (heat detector)	/				
14	-ห้องเช่า	/				
15	-ห้องน้ำโถทางลง	/				
16	-ห้องน้ำเครื่องทำน้ำแข็งชั้น 2	/				
17	-ห้องน้ำชา Ruce berry (heat detector)	/				
18	-ห้องน้ำชา Ruce berry (heat detector)	/				
19	-บัน โถทางลง Tamarind	/				
20	BZ-SB201					
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Chief Engineer)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม 2566

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Rice Berry DZ-SB201					
2	-ในห้อง Rice Berry 1	/				
3	-ในห้อง Rice Berry 2	/				
4	-ในห้อง Rice Berry 3	/				
5	-ในห้อง Rice Berry 4	/				
6	-ในห้อง Rice Berry 5	/				
7	-ในห้อง Rice Berry 6	/				
8	-ในห้อง Rice Berry 7	/				
9	-ในห้อง Rice Berry 8	/				
10	-ในห้อง Rice Berry 9	/				
11	-บาร์น้ำ					
12	BZ-SB201					
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , * ปกติ , X ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา



เอกสารแนบ 17

บันทึกผลการตรวจสอบ
ป้ายและสัญญาณจราจร

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร

ประจำปี 2568  SAND DUNES
CHAOLAO

รายการตรวจสอบ	เดือน												หมายเหตุ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
ป้ายจราจร													
ป้ายจักรยาน สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย							/	/	/	/	/	/	
ป้ายระวางยาน สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย							/	/	/	/	/	/	
ป้ายจำกัดความเร็ว สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย							/	/	/	/	/	/	
ป้ายดับเครื่องยนต์ สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย							/	/	/	/	/	/	
ป้ายลูกศรชี้เส้นทาง สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย							/	/	/	/	/	/	
เครื่องหมายพื้นทาง													
เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีชัดเจน							/	/	/	/	/	/	
เส้นขอบทางสีเหลืองขาวหรือที่จอดรถ สีชัดเจน							/	/	/	/	/	/	
เส้นแบ่งช่องลานจอด สีชัดเจน							/	/	/	/	/	/	
สัญลักษณ์แบ่งช่องจอดสำหรับคนพิการ							/	/	/	/	/	/	
คนท้องและคนชรา สีชัดเจน							/	/	/	/	/	/	
อุปกรณ์จราจร													
เสาแบริเออร์ สภาพดีพร้อมใช้งาน							/	/	/	/	/	/	
กรวยจราจร สภาพดีพร้อมใช้งาน							/	/	/	/	/	/	
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ

ปกติพร้อมใช้งาน ✓

ไม่ปกติต้องแก้ไข ✗

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Sup./หัวหน้างาน)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Manager)

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา



เอกสารแนบ 18

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพสะพานน้ำ และ
ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่างและ
คลอรีนในสะพานน้ำ

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปั่นตัวที่ 1	/				
☐ ปั่นตัวที่ 2					
☐ ไต่ไว้ Surge Tank					
☐ ไต่ไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.9 - CL. 3.0	/				
- (บ่อ) pH. 7.6 - CL. 1.5	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปั่นตัวที่ 1	/				
☐ ปั่นตัวที่ 2					
☒ ไต่ไว้ ดูดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.8 - CL. 3.0	/				
- (บ่อ) pH. 7.8 - CL. 0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจวัดสภาพโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1	/				
☐ ปัมพ์ที่ 2					
☐ ไตไว้ Surge Tank					
☐ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH 7.7 - CL 3.0	/				
- (บ่อ) pH 7.8 - CL 1.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1	/				
☐ ปัมพ์ที่ 2					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH 7.8 - CL 1.0	/				
- (บ่อ) pH 7.6 - CL 0.2	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

แบบฟอร์มการตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

Date

7/8/68

SDCL-FNG-D-001

SAND DUI
CHAOLAI

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1	/				
☐ ปัมพ์ที่ 2					
☐ ไคไว้ Surge Tank					
☐ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH. 7.6 - 7.0	/				
- (นาย) pH. 7.6 - 7.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1	/				
☐ ปัมพ์ที่ 2					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH. 7.6 - 7.0	/				
- (นาย) pH. 7.6 - 7.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.	/				
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

แบบฟอร์มการตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

Date

26.1.66

SDCL-ENG-D-001

SAND DUT
CHAOLAK

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บังคับที่ 1	/				
☐ บังคับที่ 2					
☐ ไตไว้ Surge Tank					
☐ ไตไว้ ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดตู้ดูดพิษสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.4 - CL. 0.0	/				
- (เข้า)pH. 7.6 - CL. 1.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.	/				
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บังคับที่ 1	/				
☐ บังคับที่ 2					
☒ ไตไว้ ชุดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดตู้ดูดพิษสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.6 - CL. 1.0					
- (เข้า)pH. 7.6 - CL. 0.0					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.	/				
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

แบบฟอร์มการตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

Date

16.9.68

SDCL-ENG-D-001

SAND DUT
CHAOLAK

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1	/				
☒ ปัมพ์ที่ 2	/				
☒ ไตไว้ Surge Tank	/				
☒ ไตไว้ สูบน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1	/				
☒ เครื่องที่ 2	/				
☒ เครื่องที่ 3	/				
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.6 - 8.0	/				
- (บ่า) pH. 7.6 - 8.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ					
- เติมน้ำคลอรีน	/				
- เติมน้ำส้ม					
- เติมน้ำกรดเกลือ					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1	/				
☒ ปัมพ์ที่ 2	/				
☒ ไตไว้ สูบน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1	/				
☒ เครื่องที่ 2	/				
☒ เครื่องที่ 3	/				
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.6 - 8.0	/				
- (บ่า) pH. 7.6 - 8.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ					
- เติมน้ำคลอรีน	/				
- เติมน้ำส้ม					
- เติมน้ำกรดเกลือ					

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

นางผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1	/				
☐ ปัมพ์ที่ 2					
☐ ไคโว Surge Tank					
☐ ไคโว ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					70 ซิงค์
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- คลายล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 7.4 - CL 3.0					
- (บ่าย)pH 7.4 - CL 0 2 ชม					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน 1 กิ่ง KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1	/				
☐ ปัมพ์ที่ 2					
☐ ไคโว ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				คิด 100 กิโลกรัม
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- คลายล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 7.4 - CL 3.0					
- (บ่าย)pH 7.4 - CL 0 2 ชม					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน 1 กิ่ง KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บิมตัวที่ 1	/				
☐ บิมตัวที่ 2					
☐ ไคไว้ Surge Tank					
☐ ไคไว้ ถูบน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำกลับ					
- ทำความสะอาดจุดเพิ่มสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.2 - CL. 3.0					
- (บ่อ) pH. 7.6 - CL. 5.6					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน 1.5 KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บิมตัวที่ 1	/				
☐ บิมตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ ถูบน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำกลับ					
- ทำความสะอาดจุดเพิ่มสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.2 - CL. 1.5					
- (บ่อ) pH. 7.2 - CL. 0					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน 1.5 KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั๊มตัวที่ 1	✓				
☐ บั๊มตัวที่ 2					
☐ ไตไว้ Surge Tank					
☐ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	✓				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	✓				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 8.2 - CL. 3.0	✓				
- (ออก) pH. 8.2 - CL. 1.0	✓				
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน 1.5 KG.	✓				
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั๊มตัวที่ 1	✓				
☐ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ	✓				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	✓				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	✓				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 8.2 - CL. 3.0	✓				
- (ออก) pH. 8.2 - CL. 0	✓				
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน 1.5 KG.	✓				
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปัมป์ที่ 1	/				
☐ ปัมป์ที่ 2					
☐ ไคไว้ Surge Tank					
☐ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 8.2 - CL 3.0	/				
- (บ่าย)pH 8.6 - CL 1.0					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ					
- เติมน้ำคลอรีน 2 กย. KG.					
- เติมน้ำส้ม					
- เติมน้ำกรดเกลือ					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมป์ที่ 1	/				
☐ ปัมป์ที่ 2					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 8.2 - CL 3.0	/				
- (บ่าย)pH					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ					
- เติมน้ำคลอรีน 2 กย. KG.					
- เติมน้ำส้ม					
- เติมน้ำกรดเกลือ					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

แบบฟอร์มการตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

Date

25/11/66

SDCL-ENG-D-001

SAND DUT
CHAOLAK

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปั่นตัวที่ 1	/				
☐ ปั่นตัวที่ 2					
☐ ไคไว้ Surge Tank					
☐ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.9 - CL. 3.0	/				
- (บ่าย)pH. 7.8 - CL. 1.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปั่นตัวที่ 1	/				
☐ ปั่นตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.2 - CL. 3.3	/				
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 0.2	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจวัดค่าสารเคมี

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1	/				
☒ ปัมพ์ที่ 2	/				
☐ ไตไว้ Surge Tank					
☐ ไตไว้ ดูดน้ำ		/			
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2		/			
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.5 - CL. 0	/				
- (บ่าย)pH. 7.8 - CL. 3	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ					
- เติมน้ำคลอรีน 1.00 KG.	/				
- เติมน้ำสารส้ม					
- เติมน้ำกรดเกลือ					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1	/				
☐ ปัมพ์ที่ 2		/			
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2		/			
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.4 - CL. 0	/				
- (บ่าย)pH. 7.9 - CL. 3	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ					
- เติมน้ำคลอรีน 1.00 KG.	/				
- เติมน้ำสารส้ม					
- เติมน้ำกรดเกลือ					

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

แบบฟอร์มการตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

Date

31/12/69

SDCL-ENG-D-001

SAND DUT
CHAOLAK

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1	/				
☐ บั้มตัวที่ 2					
☐ ไคไว้ Surge Tank					
☐ ไคไว้ ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.6 - CL. 3.0	/				
- (น้ำ) pH. 7.6 - CL. 1.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.	/				
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1	/				
☐ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ ชุดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.6 - CL. 3.0	/				
- (น้ำ) pH. 7.6 - CL. 1.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.	/				
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจจักษุโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

[Signature]

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer



เอกสารแนบ 19

แบบสำรวจความคิดเห็น
ต่อการดำเนินการโครงการ

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นต่อโครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

คำชี้แจง

“โครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท” ของบริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเป็นโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 189 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาว ริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอนาทม จังหวัดจันทบุรี ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ตัวอาคารโรงแรม ที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม ปลูกต้นไม้) สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องพักรวมมูลฝอย บ่อหมุนชะลอน้ำฝนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้โครงการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
บริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 121/116 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ [REDACTED] Email : signature.envi@gmail.com

กรุณากรอเครื่องหมาย ✓ หรือ วงกลมล้อมรอบคำตอบที่ท่านเลือก หรือกรอข้อความลงในช่องว่าง

ชื่อ/นามสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม.....

ส่วนที่ 1 : ลักษณะบ้าน/อาคาร และสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 ลักษณะบ้าน/อาคาร (ที่นี่)

- ☐ (1) บ้านพักอาศัย เลขที่..... หมู่ที่.....ตำบลคลองขุด อำเภอนาทม จังหวัดจันทบุรี
- ☐ (2) สถานประกอบการ (โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า หอพัก ฯลฯ)
- ชื่อสถานประกอบการ.....ประเภทกิจการ.....
 - ที่ตั้งเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบลคลองขุด อำเภอนาทม จังหวัดจันทบุรี

1.2 สถานภาพของท่านในบ้าน / สถานประกอบการ แห่งนี้

- ☐ (1) เป็นเจ้าของบ้าน / เจ้าของกิจการ
- ☐ (2) เป็นคู่สมรส (สามี/ภรรยา) ของเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ
- ☐ (3) เป็นผู้จัดการ หรือ ผู้ดูแลกิจการแทนเจ้าของ
- ☐ (4) เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ ให้ตอบแบบสอบถามนี้ โดยมีสถานะเป็น (โปรดระบุ)
- (ก) พ่อ/แม่/พี่ น้อง ของเจ้าของบ้าน/สถานประกอบการ (ข) ผู้เช่า (ค) อื่น ๆ คือ

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2.2 อายุของท่าน.....ปี

2.3 ระดับการศึกษา

- ☐ (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (2) ประถมศึกษา ☐ (3) ม.1-ม.3 ☐ (4) ม.4-ม.6/ปวช.
- ☐ (5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท ☐ (8) ปริญญาเอก

2.4 การประกอบอาชีพของท่าน

- ☐ (1) เจ้าของกิจการ ☐ (2) ลูกจ้างบริษัทเอกชน ☐ (3) ค้าขาย
☐ (4) รับจ้างทั่วไป ☐ (5) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ (6) เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา ทำสวน)
☐ (7) ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ☐ (8) อื่นๆ (ระบุ)

2.5 ท่านอาศัยอยู่ที่นี่ยานานเท่าไร

- ☐ (1) อยู่ที่นี่มาแต่ตั้งแต่เกิด ☐ (2) ย้ายมาจากที่อื่น โดยจำนวนปีที่ย้ายมาอยู่ที่นี่..... ปี

ส่วนที่ 3 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน น้ำท่วม ขยะ การจราจรติดขัด ฯลฯ) ที่บ้าน/สถานประกอบการ ของท่านได้รับอยู่ในปัจจุบัน

- ☐ ไม่มีปัญหา /ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา) ได้แก่.....
.....

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นต่อโครงการ

4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2568) ท่านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน น้ำเสีย การระบายน้ำ ขยะมูลฝอย การจราจร อาคารบดบังแสง ลม คลื่นสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ) จากการดำเนินการโครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร

- ☐ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุผลกระทบ และสาเหตุ) ได้แก่.....
.....
.....
.....

4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบตามที่ท่านระบุในข้อ 4.1

.....
.....
.....

***** ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาใช้เวลาตอบแบบสอบถาม *****

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นต่อโครงการ

โรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

คำชี้แจง

“โครงการ โรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท” ของบริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเป็นโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 189 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาว ริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอลำใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ตัวอาคารโรงแรม ที่จอดรถในอาคาร พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม ปลูกต้นไม้) สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องพักรวมมูลฝอย บ่อหน่วงชะลอน้ำฝนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้โครงการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (บริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด)
121/116 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ [REDACTED] Email : signature.envi@gmail.com

กรุณาเครื่องหมาย ✓ หรือ วงกลมล้อมรอบคำตอบที่ท่านเลือก หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง

ชื่อ/นามสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม..... เบอร์โทรศัพท์.....

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดจันทบุรี

สถานภาพ/ตำแหน่งของท่านในชุมชน.....

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลด้านสภาพชุมชน

1.1 การประกอบอาชีพหลักของคนในชุมชน

1.2 ปัญหาสำคัญที่พบภายในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2.2 อายุของท่าน.....ปี

2.3 ระดับการศึกษา

☐ (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (2) ประถมศึกษา ☐ (3) ม.1-ม.3 ☐ (4) ม.4-ม.6/ปวช.

☐ (5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท ☐ (8) ปริญญาเอก

2.4 ท่านอาศัยอยู่ที่มานานเท่าไร

☐ (1) อยู่ที่นี่มาแต่ตั้งแต่เกิด

☐ (2) ย้ายมาจากที่อื่น โดยจำนวนปีที่ย้ายมาอยู่ที่นี่..... ปี

ส่วนที่ 3 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน น้ำท่วม ขยะ การจราจรติดขัด ฯลฯ) ที่ชุมชนของท่านได้รับอยู่ในปัจจุบัน

☐ ไม่มีปัญหา /ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

☐ มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา) ได้แก่.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นต่อโครงการ

4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2568) ชุมชนของท่านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน น้ำเสีย การระบายน้ำ ขยะมูลฝอย การจราจร อาคารบดบังแสง ลม คลื่นสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ) จากการดำเนินการโครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร

☐ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

☐ ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุผลกระทบ และสาเหตุ) ได้แก่.....

.....

.....

.....

4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบตามที่ท่านระบุในข้อ 4.1

.....

.....

.....

***** ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาใช้เวลาตอบแบบสอบถาม *****

ตำแหน่งที่สำรวจ/รหัสแบบสอบถาม _____ ชื่อผู้สัมภาษณ์ _____ วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ _____

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นต่อโครงการ

โรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

คำชี้แจง

“โครงการ โรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท” ของบริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเป็นโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 189 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาว ริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอนาทม จังหวัดจันทบุรี ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ตัวอาคารโรงแรม ที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม ปลูกต้นไม้) สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องพักผ่อนผ่อนคลาย บ่อน้ำพุร้อนน้ำฝน ระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้โครงการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (บริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด)
121/116 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ [REDACTED] Email : signature.envi@gmail.com

กรณากาเครื่องหมาย ✓ หรือ วงกลมล้อมรอบคำตอบที่ท่านเลือก หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง

ชื่อหน่วยงาน/ชื่อสถานที่.....เบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ชื่อ/นามสกุลผู้ตอบแบบสอบถาม (นาย/นาง/นางสาว).....

ตำแหน่งในหน่วยงาน.....

โปรดระบุผู้ที่มอบหมายให้ท่านตอบแบบสอบถาม กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นผู้มีตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน

ได้รับมอบหมายจาก(นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

ให้ตอบแบบสอบถามนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

1.1 กรณีสถานศึกษา

1.1.1 เปิดสอนในระดับ

1.1.2 วันเปิดทำการ (ระบุ เช่น จันทร์-ศุกร์ , ทุกวัน ฯลฯ)

1.1.3 ช่วงเวลาที่เปิดทำการ ถึง น.

1.1.4 จำนวนครู / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่.....คน / จำนวนนักเรียน คน

1.2 กรณีศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด)

1.2.1 จำนวนพระ เณร ซี รูป

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2.2 อายุของท่าน.....ปี

2.3 ระดับการศึกษา

- ☐ (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (2) ประถมศึกษา ☐ (3) ม.1-ม.3 ☐ (4) ม.4-ม.6/ปวช.
☐ (5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท ☐ (8) ปริญญาเอก

ส่วนที่ 3 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน น้ำท่วม ขยะ การจราจรติดขัด ฯลฯ) ที่หน่วยงานของท่านได้รับอยู่ในปัจจุบัน

- ☐ ไม่มีปัญหา /ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา) ได้แก่.....
.....

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นต่อโครงการ

4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2568) หน่วยงานของท่านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน น้ำเสีย การระบายน้ำ ขยะมูลฝอย การจราจร อาคารบดบังแสง ลม คลื่นสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ) จากการดำเนินการโครงการโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร

- ☐ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุผลกระทบ และสาเหตุ) ได้แก่.....
.....
.....
.....

4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบตามที่ท่านระบุในข้อ 4.1

.....
.....
.....

***** ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาใช้เวลาตอบแบบสอบถาม *****



เอกสารแนบ 20

ตารางแสดงผลสำรวจความคิดเห็น
ต่อการดำเนินการโครงการ
ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ

**ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแลนด์คูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ในปี พ.ศ. 2568**

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/ สถานประกอบการใน ระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/ สถานประกอบการใน ระยะ 100-1,000 ม.		รวม (1)+(2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=12		n=88		n=100	
1 ลักษณะบ้าน อาคาร / สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม						
1.1 ลักษณะบ้าน/อาคาร ของผู้ให้สัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถาม						
(1) บ้านพักอาศัย	9	75.0	64	72.7	73	73.0
(2) สถานประกอบการ/โรงแรม/รีสอร์ท/ร้านค้า/หอพัก ฯลฯ	3	25.0	24	27.3	27	27.0
รวม	12	100.0	88	100.0	100	100.0
1.2 สถานภาพ (ของผู้ตอบแบบสอบถาม) ในบ้าน/สถานประกอบการ						
(1) เจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ	5	41.7	45	51.1	50	50.0
(2) คู่สมรส (สามี/ภรรยา) ของเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ	1	8.3	13	14.8	14	14.0
(3) ผู้จัดการ หรือผู้ดูแลกิจการแทนเจ้าของ	1	8.3	7	8.0	8	8.0
(4) ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ โดยเป็น						
1) พ่อแม่/พี่ น้อง/บุตร ของเจ้าของบ้าน/สถานประกอบการ	4	33.3	15	17.0	19	19.0
2) ผู้เช่า (ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ)	1	8.3	5	5.7	6	6.0
เจ้าของกิจการ)	0	0.0	3	3.4	3	3.0
รวม	12	100.0	88	100.0	100	100.0
2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์						
2.1 เพศ						
(1) ชาย	8	66.7	33	37.5	41	41.0
(2) หญิง	4	33.3	55	62.5	59	59.0
รวม	12	100.0	88	100.0	100	100.0
2.2 ช่วงอายุ						
(1) 20-29 ปี	1	8.3	5	5.7	6	6.0
(2) 30-39 ปี	3	25.0	17	19.3	20	20.0
(3) 40-49 ปี	4	33.3	22	25.0	26	26.0
(4) 50-59 ปี	1	8.3	27	30.7	28	28.0
(5) >60 ปี	3	25.0	17	19.3	20	20.0
รวม	12	100.0	88	100.0	100	100.0
2.3 ระดับการศึกษา						
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ, ไม่ประสงค์แจ้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(2) ประถมศึกษา	3	25.0	46	52.3	49	49.0
(3) มัธยมศึกษา (ม.1- ม.3)	4	33.3	15	17.0	19	19.0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)/ปวช.	3	25.0	12	13.6	15	15.0
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0.0	4	4.5	4	4.0

**ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ในปี พ.ศ. 2568**

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/ สถานประกอบการใน ระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/ สถานประกอบการใน ระยะ 100-1,000 ม.		รวม (1)+(2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=12		n=88		n=100	
(6) ปริญญาตรี	2	16.7	9	10.2	11	11.0
(7) ปริญญาโท	0	0.0	2	2.3	2	2.0
(8) ปริญญาเอก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	12	100.0	88	100.0	100	100.0
2.4 การประกอบอาชีพของท่าน						
(1) เจ้าของกิจการ	2	16.7	21	23.9	23	23.0
(2) ลูกจ้างบริษัทเอกชน	1	8.3	8	9.1	9	9.0
(3) ค้าขาย	1	8.3	18	20.5	19	19.0
(4) รับจ้างทั่วไป	2	16.7	25	28.4	27	27.0
(5) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	8.3	0	0.0	1	1.0
(6) เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำสวน)	0	0.0	2	2.3	2	2.0
(7) ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	4	33.3	14	15.9	18	18.0
(8) อื่นๆ ระบุ รับเหมาก่อสร้าง	1	8.3	0	0.0	1	1.0
รวม	12	100.0	88	100.0	100	100.0
2.5 ภูมิลำเนาเดิม						
(1) อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด	7	58.3	70	79.5	77	77.0
(2) ย้ายมาจากที่อื่น	5	41.7	18	20.5	23	23.0
รวม	12	100.0	88	100.0	100	100.0
<u>กรณีย้ายมาจากที่อื่น ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่นี่</u>						
(1) 1-5 ปี	4	80.0	6	33.3	10	43.5
(2) 6-10 ปี	1	20.0	4	22.2	5	21.7
(3) 11-15 ปี	0	0.0	4	22.2	4	17.4
(4) 15-20 ปี	0	0.0	2	11.1	2	8.7
(5) เกิน 20 ปี	0	0.0	2	11.1	2	8.7
รวม	5	100.0	18	100.0	23	100.0
3 ข้อมูลด้านผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน						
3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่บ้าน/สถานประกอบการ ได้รับอยู่ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
1) ไม่มีปัญหา/ไม่ได้รับผลกระทบ	8	66.7	84	95.5	92	92.0
2) มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ	4	33.3	4	4.5	8	8.0
รวม	12	100.0	88	100.0	100	100.0

**ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ในปี พ.ศ. 2568**

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/ สถานประกอบการใน ระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/ สถานประกอบการใน ระยะ 100-1,000 ม.		รวม (1)+(2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=12		n=88		n=100	
สาเหตุ/แหล่งที่มาของปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- เสียงดัง จากปั๊มลมร้านล้างรถ	2	50.0			2	25.0
- เสียงดัง จากรถที่วิ่งผ่านไปมา			2	50.0	2	25.0
- กลิ่นเหม็น	2	50.0			2	25.0
- ขยะที่ล้นถังมา ทำให้รบกวนลำบาก			1	25.0	1	12.5
- ฝุ่นละออง	1	25.0	1	25.0	2	25.0
- คิวจากการเผาขยะใบไม้			1	25.0	1	12.5
- เสียงดังจากบ้านใกล้เคียงเปิดเพลง			1	25.0	1	12.5
4 ความคิดเห็นต่อโครงการ						
4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2568) ท่านได้รับผลกระทบ/ปัญหา จาก การดำเนินการของโครงการโรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร						
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	8	66.7	88	100.0	96	96.0
2) ได้รับผลกระทบ	4	33.3	0	0.0	4	4.0
รวม	12	100.0	88	100.0	100	100.0
ผลกระทบ และสาเหตุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กลิ่นขยะ	2	50.0	0	0.0	2	50.0
- เสียงดังจากรถทัวร์	2	50.0	0	0.0	2	50.0
- ฝุ่นที่เกิดจากรถวิ่งและที่จอดรถ	2	50.0	0	0.0	2	50.0
- ขยะตกค้าง	1	25.0	0	0.0	1	25.0
- การจราจรติดขัด	1	25.0	0	0.0	1	25.0
4.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินการของโครงการ						
(1) ไม่จอดรถกีดขวางทางเข้า-ออก	1		0		1	
(2) ปรับปรุงเรื่องฝุ่นและกลิ่นเหม็นจากขยะ	1		0		1	
(3) ห้องพักขยะต้องปิดประตูมิดชิดตลอดเวลา	1		0		1	
(4) ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากๆ	0		1		1	
รวม	3		0		3	

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2568