

Andamantra

Resort & Villa Phuket

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



โครงการ อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต
(ชื่อเดิม โรงแรม เซ็นทารา บลู มารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา)
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 ถนนพระบาร์มี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ บริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK NATURE TAURUS CO., LTD


เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com



หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569



ที่ ภก. 020745



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835544003842

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ปาตองคลิฟวิว จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายชัยสิทธิ์ นียมอดุลย์
 2. นางวนิดา นียมอดุลย์
 3. นางสาวเสาวลักษณ์ นียมอดุลย์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 289,000,000.00 บาท / สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 ถนนพระบาร์มี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

(นายชัยมงคล พุกขอมรกุล)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สู่ยุคดิจิทัล

Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:01 น.

Ref:688300215020745

1/4

ที่ ภก. 020745



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 020745

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:01 น.

Ref:688300215020745

2/4



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างไร เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กัดอาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบสถ์
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักล้างเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ



ที่ ภก. 020745

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

บริษัท ป่าตองคลีฟวิ จำกัด

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 23 ข้อ ดังนี้
(23) ประกอบกิจการ บริการด้าน โรงแรม ร้านอาหาร และน้ำดื่ม



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก
ส

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:01 น.

Ref:688300215020745

4/4


แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่.....ดต๙/๒๕๕๔..

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทย
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



[The page contains a large, faint, illegible watermark or bleed-through from the reverse side of the paper. The text is mirrored and cannot be transcribed accurately.]

[The page contains a large, solid black rectangular area, likely representing redacted content or a placeholder for an image.]

ที่ ภก. 024398



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัศรพล บุตรสุรีย์

2. นายเสริญ ขวัญมุณี/

3. นางสาวเสาวณี บุตรสุรีย์

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอัศรพล บุตรสุรีย์ หรือ นายเสริญ ขวัญมุณี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุรีย์ ลงลายมือชื่อ/

4.ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / สามล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(นายชัยมงคล พลุกซอมรกุล)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน

Leading Business

Perfection



ที่ ภก. 024398



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 024398

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กำกับสำเนาธุรกิจ

PDF 6/11/2567 09:27

Page 1/1



รายละเอียดวัตถุประสงค์



- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน บอ ผ้ายัน นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว เครื่องจักร วัสดุ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มทุเรียนและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมสี เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายย้อมสี เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ลูกแก้ว ลูกของ เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีตไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้า ดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กล่าวสำเนาธุรกิจ

Legalized Business

ทำขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร



(21) ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ประสงค์

(22) ทำการประมูล, พยายามสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

(24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประดับ

(25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑอาหาร

เวชสำอาง

(28) การขายปลีกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ

(29) การขายส่งเครื่องสำอาง

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดการจัดทำมาตรฐาน ISO

(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตน้ำประปา น้ำเสีย

(32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ควบคุม

รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้า ซื้อขาย ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องบ่มน้ำทุกระบบ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของบ่มน้ำทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งานวิชาการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ

และทางด้านเศรษฐศาสตร์



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อังดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อังดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต เลขที่ 290/1 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด ฉบับประจำเดือน


- ☐ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568
- ☒ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อังดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต
(ชื่อเดิม โรงแรม เซ็นทารา บลู มารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา)
สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ข
สารบัญตาราง	ง
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1. ระบบน้ำใช้	5
กิจกรรมในโครงการ 2. ระบบไฟฟ้า	5
กิจกรรมในโครงการ 3. การรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในโครงการ	7
กิจกรรมในโครงการ 4. การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	7
กิจกรรมในโครงการ 5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	14
กิจกรรมในโครงการ 6. ระบบการป้องกันอัคคีภัย	15
กิจกรรมในโครงการ 7. ระบบปรับอากาศ กลิ่น คว้น และไอความร้อน	18
กิจกรรมในโครงการ 8. ระบบการจราจร	18
กิจกรรมในโครงการ 9. การจัดการภูมิสถาปัตย์	18
กิจกรรมในโครงการ 10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	19
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	20
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	21
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	22
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	23
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	37
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	54
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	55
วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ	55
ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	62
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	66
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	67
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	67
เอกสารแนบ	70

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ อังดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต (Top View)	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ อังดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต	4
รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่โครงการ	20
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานคนสวน	45
รูปภาพที่ 2.2 รูปแบบอาคาร	45
รูปภาพที่ 2.3 รั้วกันเขต	46
รูปภาพที่ 2.4 พื้นที่จอดรถ	46
รูปภาพที่ 2.5 ป้ายดับเครื่องยนต์	46
รูปภาพที่ 2.6 ป้ายแยกมูลฝอย	46
รูปภาพที่ 2.7 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ	47
รูปภาพที่ 2.8 ป้ายชื่อโครงการ	47
รูปภาพที่ 2.9 สัญลักษณ์จราจร	47
รูปภาพที่ 2.10 ไม่กระดกกัน	48
รูปภาพที่ 2.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	48
รูปภาพที่ 2.12 การล้างทำความสะอาดถนน	48
รูปภาพที่ 2.13 การทำความสะอาดถังขยะ	48
รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักขยะ	49
รูปภาพที่ 2.15 การคัดแยกขยะ	49
รูปภาพที่ 2.16 การทำความสะอาดห้องพักขยะ	49
รูปภาพที่ 2.17 บ่อเก็บน้ำ	50
รูปภาพที่ 2.18 รางระบายน้ำ	50
รูปภาพที่ 2.19 ระบบบำบัดน้ำเสีย	50
รูปภาพที่ 2.20 ตะแกรงดักมูลฝอย	50
รูปภาพที่ 2.21 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	51
รูปภาพที่ 2.22 ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ	51
รูปภาพที่ 2.23 เส้นทางหนีไฟ	51
รูปภาพที่ 2.24 จุดรวมพล	52
รูปภาพที่ 2.25 เครื่องปรับอากาศ	52
รูปภาพที่ 2.26 กล้องวงจรปิด (CCTV)	52
รูปภาพที่ 2.27 ห้องเก็บวัตถุไวไฟ	52
รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุง	52
รูปภาพที่ 2.29 การฉีดพ่นแมลง	53
รูปภาพที่ 2.30 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	53
รูปภาพที่ 2.31 การขุดลอกตะกอนรูปภาพที่ 2.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	53
รูปภาพที่ 3.1 ภาพการเก็บตัวอย่างน้ำ	56

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 แสดงปริมาณการใช้น้ำและปริมาณน้ำเสียของโครงการ	6
ตารางที่ 1.2 แสดงครุภัณฑ์ และบุคลากรในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลป่าตอง	17
ตารางที่ 1.3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	21
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	23
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	37
ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษา ปริมาณ และสถานะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ	55
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด	57
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	61

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ อังดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียงและการสั่นสะเทือน ทรัพยากรดิน (การพังทลายของดิน) คุณภาพน้ำใต้ดิน) ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ (ทรัพยากรชีวภาพบนบก) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การใช้น้ำ การจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย การใช้ไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม การระบายอากาศ) ด้านคุณภาพชีวิต (สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอัคคีภัย สุนทรียภาพ และการท่องเที่ยว) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

1. ทรัพยากรทางกายภาพ

1.1 สภาพภูมิประเทศ

โครงการมีการอนุรักษ์ต้นไม้เดิมที่มีขนาดใหญ่ และมีการปลูกทดแทนเพิ่มเติม รวมทั้งมีคนสวนคอยดูแลรักษา

1.2 คุณภาพอากาศ

- (1) กิจกรรมภายในโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
- (3) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำภายในโครงการในกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟุ้งกระจายของฝุ่นและมีการล้างถนนเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลสภาพถนนภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการและในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย

1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน

- (1) โครงการได้มีการจัดพื้นที่สำหรับใช้จัดกิจกรรมที่อาจเกิดเสียงดัง ซึ่งอยู่ห่างจากโซนห้องพักและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย
- (2) โครงการได้มีการแนะนำพนักงานก่อนเริ่มงานในเรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อเข้าทำงาน และมีหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ควบคุมดูแล
- (3) โครงการได้มีการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่อาจเกิดเสียงดัง และมีพนักงานคอยดูแลในกรณีที่ผู้พักอาศัยส่งเสียงดังมากจนรบกวนผู้อื่น
- (4) ภายในโครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนตขณะที่มีการจอดรถ

1.4 ทรัพยากรดิน (การพังทลายของดิน)

- (1) บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการที่ไม่มีการปลูกสร้างอาคาร บางส่วนโครงการมีการเทพื้นหน้าดินด้วยซีเมนต์ และบางส่วนมีการปลูกหญ้าคลุมดินไว้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีการพังทลายของหน้าดิน
- (2) โครงการมีช่างคอยดูแล ทาสี และซ่อมแซม อยู่เป็นประจำ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่แข็งแรง ไม่ชำรุดเสียหาย

1.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน

- (1) ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยได้จัดทำ ทส.1 ทส.2 และได้มีการจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ
- (2) ทางโครงการมีช่างคอยดูแลระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งอยู่ในสภาพที่ดีตลอดในระยะดำเนินการ

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ

2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

โครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.1 การใช้น้ำ

- (1) โครงการมีช่างเดินตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสูบน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆ หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที
- (2) โครงการได้มีการส่งตรวจสอบคุณภาพน้ำกับบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
- (3) โครงการมีช่างเดินตรวจสอบรอยรั่วของท่อ หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที

3.2 การจัดการน้ำเสีย

- (1) ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยได้จัดทำ ทส.1 ทส.2 หากมีปัญหาจะขอคำปรึกษาจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
- (2) โครงการได้มีการล้างทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียปีละ 1 ครั้ง
- (3) ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบหน้างานอยู่เสมอ กรณีเกิดเส้นทอรั่วจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที ซึ่งยังไม่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่น
- (4) โครงการได้มีการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียในระยะเวลาที่เพียงพอ ต่อการบำบัดน้ำเสีย
- (5) โครงการมีส่งตัวอย่างทดสอบกับบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด หากผลการทดสอบไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานจะดำเนินการแก้ไขทันที
- (6) โครงการมีการเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียในระยะเวลาที่พอพอต่อการบำบัดน้ำเสียของโครงการ

3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- (1) ทางโครงการได้มีการติดตั้งแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำ รวมถึงมีช่างคอยตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำไม่เกิดการอุดตัน หากมีการอุดตันจะทำขุดลอกและทำความสะอาดทันที
- (2) โครงการได้มีคนสวนคอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่ตลอด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม
- (3) โครงการได้มีช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของโครงการ หากมีการอุดตันจะทำขุดลอกและทำความสะอาดทันที

3.4 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย

- (1) โครงการได้จัดพนักงานของโครงการเป็นคนแยกขยะ และถังขยะภายในโครงการจะมีป้ายบอกประเภทของขยะ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- (2) โครงการได้มีแม่บ้านเป็นผู้ดำเนินการคัดแยกขยะนำขยะ และนำไปรวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อส่งกำจัด โดยเทศบาลเมืองป่าตอง
- (3) โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดถังขยะทุกครั้งก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เพื่อป้องกันการไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ
- (4) โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้งที่มีการจัดเก็บมูลฝอย ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
- (5) โครงการได้มีการพ่นยาฆ่าแมลง บริเวณห้องพักมูลฝอยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค

3.5 การใช้ไฟฟ้า

- (1) โครงการได้ติดตั้งป้ายรณรงค์ให้พนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไว้ภายในโครงการ
- (2) ทางโครงการมีการต่อสายดินเพื่อลดการเกิดกระแสไฟรั่วภายในโครงการ และมีช่างคอยตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบเจอการชำรุดจะทำการแก้ไขให้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- (1) โครงการมีการก่อสร้างอาคารตามแบบก่อสร้างที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง

- (2) พื้นที่โครงการมีรั้วแสดงแนวเขตซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง

3.7 การคมนาคม

- (1) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้รถที่สัญจรเข้าออกโครงการได้รับความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงทางโครงการมีการติดป้ายชื่อโครงการ ป้ายชี้ทางเข้าออกรวมถึงป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน
- (2) บริเวณทางเข้าออกโครงการมีไม้กระดกกัน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก
- (3) โครงการติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเส้นแบ่งช่องให้แก่บุคคลที่เข้ามาใช้บริการซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล
- (4) โครงการมีคนสวนคอยตัดแต่งกิ่งของต้นไม้บริเวณริมถนน ซึ่งปัจจุบันไม่มีกิ่งไม้ยื่นออกมาบริเวณริมถนน
- (5) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่จอดรถและบริเวณทางเข้าออกโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

3.8 การระบายอากาศ

โครงการมีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่เน้นการประหยัดพลังงานที่มีคุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม

4. คุณภาพชีวิต

4.1 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- (1) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
- (2) พบโครงการมีช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนภัย รวมถึงระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอเป็นประจำทุกเดือน
- (3) พบภายในโครงการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าอาคารทุกอาคาร บริเวณห้องโถงทางเดินทุกอาคาร และรอบๆ บริเวณโครงการ

4.2 การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าพนักงานให้เข้าใจถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ขณะที่เกิดเพลิงไหม้ ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568
- (2) ภายในโครงการมีการจัดให้ห้องสำหรับเก็บวัตถุไวไฟ แยกห่างจากพื้นที่ที่มีประกายไฟเกิดขึ้นประจำ และมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก
- (3) โครงการมีการติดตั้งแบบแปลน ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ และตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการใช้งานในแต่ละชั้นของอาคารซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- (4) โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) รวมถึงมีช่างคอยตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอตลอด
- (5) เส้นทางหนีไฟภายในโครงการไม่มีการวางสิ่งของกีดขวางเส้นทาง
- (6) โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ในห้องพัก เช่น เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำผู้พักอาศัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
- (7) ทางโครงการมีช่างคอยตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในโครงการ หากเกิดการชำรุดที่อาจจะส่งผลให้เกิดอัคคีภัย จะทำการซ่อมแซมทันทีและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเดินตรวจตราบริเวณรอบโครงการอยู่เสมอ
- (8) พบถังดับเพลิงภายในโครงการ มีการติดตั้งด้านที่มีวิธีการใช้หันออกมาซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน โดยติดตั้งสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.5 เมตร
- (9) พบจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ จำนวน 3 จุด ซึ่งมีป้ายบอกตำแหน่งและมองเห็นได้ชัดเจน

4.3 สุนทรียภาพ และการท่องเที่ยว

- (1) ทางโครงการได้มีการมีคนสวนที่คอยดูแลความเรียบร้อย ตัดแต่งกิ่งและให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้ภายในโครงการ
- (2) พบบริเวณด้านหน้าอาคารมีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวกำแพงความสูงของอาคาร และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ อันทามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียงและการสั่นสะเทือน ทรัพยากรดิน (การพังทลายของดิน) คุณภาพน้ำใต้ดิน การใช้น้ำ การจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย การใช้ไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม การระบายอากาศ สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอัคคีภัย รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 คุณภาพอากาศ

- (1) พบบริเวณพื้นที่โครงการไม่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่น มีการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
- (2) ทางโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.2 คุณภาพเสียงและการสั่นสะเทือน

โครงการได้มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมที่ส่งเสียงดังโดยแยกออกโซนห้องพักอาศัย

2.3 ทรัพยากรดิน (การพังทลายของดิน)

โครงการได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกำแพงกันดินโดยรอบให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน

ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงในเรื่องการระบายน้ำของโครงการ

2.5 การใช้น้ำ

- (1) โครงการผลิตน้ำใช้เองโดยจะใช้น้ำบ่อมาผ่านกระบวนการกรอง ในกรณีที่มีน้ำไม่เพียงพอในหน้าแล้งทางโครงการจะซื้อน้ำจากเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งมีการเดินท่อตรงเข้าสู่โครงการและมีมิเตอร์
- (2) ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการใช้น้ำของโครงการจากชุมชนข้างเคียง

2.6 การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการได้ทำการส่งตัวอย่างน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย กับบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัดและส่งแบบบันทึกทส. 1 และทส.2 ให้กับทางเทศบาลทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ
- (2) ทางโครงการมีช่างคอยตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำรายงาน ทส.1-ทส.2
- (3) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบหน้างานอยู่เสมอกรณีน้ำทิ้งผ่านการบำบัดแล้วมีกลิ่น จะดำเนินการแก้ไขทันที

2.7 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

- (1) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบความเร็วของน้ำในท่อ หรือระบายน้ำ หากมีการอุดตันจะทำการแก้ไขโดยทันที
- (2) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบปริมาณตะกอน การอุดตันของขยะในบ่อพักน้ำ หากมีปริมาณมากจะดำเนินการกำจัดทันที

2.8 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

- (1) ทางโครงการมีแม่บ้านคอยเก็บขนมูลฝอยตามแต่ละจุด มาพักไว้ในห้องเก็บมูลฝอยรวมเพื่อรอการเก็บขนไปกำจัด โดยไม่มีขยะเปียกและขยะแห้งตกค้างภายในโครงการ ซึ่งโครงการมีการใช้บริการเทศบาลเมืองป่าในการเก็บขนขยะทุกวัน
- (2) น้ำเสียที่เกิดจากห้องพักขยะจะถูกรวบรวมไปยังถังบำบัดน้ำเสีย
- (3) โครงการมีการล้างทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะทุกครั้งที่มีการกำจัดขยะทำให้ไม่มีกลิ่นรบกวน

2.9 การใช้ไฟฟ้า

- (1) โครงการมีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีใบแจ้งชำระค่าบริการทุกเดือนซึ่งจะมีข้อมูลในส่วนของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
- (2) ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงในเรื่องการใช้ไฟฟ้าของโครงการ

2.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- (1) พื้นที่ข้างเคียงโครงการในปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นโรงแรม และที่พักอาศัย
- (2) โครงการมีการก่อสร้างอาคารตามแบบก่อสร้างที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง

2.11 การคมนาคม

- (1) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่เข้ามาใช้บริการภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันการจราจรด้านหน้าโครงการมีความคล่องตัว
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา
- (3) ปัจจุบันยังไม่มีมีการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงในเรื่องการจราจรของโครงการ หากมีการร้องเรียนมีเจ้าหน้าที่คอยรับฟังข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- (4) ปัจจุบันโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ ตลอดเวลา

2.12 การระบายอากาศ

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดจะทำการแก้ไขทันที

2.13 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- (1) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยหากเกิดการชำรุดจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
- (2) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด หากชำรุดจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

2.14 การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง หากชำรุดจะทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นการตรวจสอบประจำเดือนทุกเดือน
- (2) โครงการมีการซ้อมอพยพดับเพลิง และการใช้ส่งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงปีละ 1 ครั้ง โครงการมีการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าพนักงานให้เข้าใจถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ขณะที่เกิดเพลิงไหม้ ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568
- (3) โครงการมีช่างตรวจสอบแผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ หากเกิดผิดปกติหรือชำรุดจะทำการซ่อมแซมโดยทันที ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- (4) พบเส้นทางหนีไฟภายในโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือสิ่งที่ยากต่อการเกิดการลุกลามของเปลวไฟ และมีช่างคอยตรวจสอบตลอดระยะดำเนินการ
- (5) ทางโครงการมอบหมายให้แม่บ้านวางถุงขยะในห้องพักขยะให้เป็นระเบียบไม่เสี่ยงต่อการลุกลามของเปลวไฟ

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 7 สัญญาการเข้าทำบริการกำจัดแมลง
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จสูบน้ำ/ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 9 การตรวจสอบระบบสาธารณสุขโรค
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ่อมอพยพดับเพลิง
- เอกสารแนบที่ 11 ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่อก ๐๓๑๐(ส/ ๒ ๕ ๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๒ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ค่อยายุหนึ่งสื้อรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ค่อยายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือค่อยายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอค่อยายุหนึ่งสื้อรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐-ก-๐๐๑๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๔/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ค่อยายุหนึ่งสื้อ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวดาวณี บุตรสุรีย์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๒
- ๓) นายธีระศักดิ์ นันทนัม ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นางสาววันวิสา นวลไย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๓
- ๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๔
- ๓) นายนครพงศ์ พงศ์ศิริเดช ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๕
- ๔) นางสาวจิตติมาพร เป็ละหวัง ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๖
- ๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๗
- ๖) นางสาวธิมา ทองขาว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๘
- ๗) นางสาวสุนิสา สังข์ศรีอ่อน ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๙
- ๘) นางสาวนุศรี ศรีรัตน์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๑๐
- ๙) นายฤทธิเทพ แก้วจำปา ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๑๑

ค. ขอนำสามารถที่จะได้รับทะเบียนไว้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองและส่วนที่ดูแลกิจการ
บัญชีและการเงินสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเชื่อมกับมลพิษโรงงาน

ศูนย์วิจัยและเชื่อมกับมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๔, ๐ ๙๔๔๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@dlw.mai.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวหน้า ปลอดภัยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"





Certificate of Registration

This is to certify that the Management System

of

BK NATURE TAURUS CO., LTD.

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120, Thailand

Scope of certificate

The provision of laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe
and waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)

Has been assessed and found to be complying with the requirement of

ISO 9001:2015

Quality Management System

Certificate Number 14143419
Certification Date December 24, 2025
Revision No. 00
Revised Date N/A
Recertification Due date August 26, 2028

Chun N.

Chief of Certification

Further declarations regarding the scope of this certificate and the valid ability of the management system requirements may be consulted to the certification body.
To check this certificate validity please call 0822185889

Certification body address:
INTERNATIONAL CERTIFICATION & COMPLIANCE CO., LTD.
8911 Soi Pannwita 4/31, Anusorn Sub District, Bang Phut District, Bangkok, 10270, THAILAND



This is an accredited certificate authorized for issues by Accredited Service by Certification & Compliance Co., Ltd. The accredited organization has been assessed and found to be complying with the requirement of ISO 9001:2015. This certificate is valid until the next assessment. For more information, please visit www.icqao.com.

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขทะเบียน ว-๒๕๓๐
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕


ขอประชาสัมพันธ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

บัญชี จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5 Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, The Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘๘/๓๔๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะขี้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
(588/346 Moo 4, Talat, Kathu, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๗๐-๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025-2561 (2018) (SMEC 17025-2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tsis.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tsis.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการมาตรฐาน (SAC)
Date ๒๕๖๖-03-03 15:36:59 (GMT+07:00)
5136027e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, The Industrial Standards Institute)



(นายเอกนิติ รณยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)
ฉบับที่ 02
(Issue No.)
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from 20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)
☒ ถาวร (Permanent)
☐ นอกสถานที่ (Site)
☐ชั่วคราว (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Until 10 November B.E. 2570 (2027))
☐ เคลื่อนที่ (Mobile)
☐ หลายสถานที่ (Multiple)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
2. น้ำ (water)	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายให้บริการ

(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)



สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ตื้น) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำเพื่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในตนเองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

- (๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- (๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- (๖) ที่พักอาศัยสำหรับผู้ถูกจ้างประเภทกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

- (๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 - (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 - (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 - (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 - (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในตนเอง เดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับผู้ถูกจ้างประเภทกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หรือราชนาวี					
อุดมศึกษาของทางราชการ					

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๖. ทังคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. แบคทีเรียจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เยื่อที่เฝ้าด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เยื่อที่เฝ้าด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เยื่อที่เฝ้าด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เยื่อที่เฝ้าด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)
๙. แบคทีเรียจุลินทรีย์กลุ่ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เยื่อที่เฝ้าด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เยื่อที่เฝ้าด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เยื่อที่เฝ้าด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เยื่อที่เฝ้าด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ ปีเอช ให้ใช้วิธีวัดด้วยอิเล็กโทรดที่มี ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าเฉลี่ยกับผลเฉลี่ยด้วยวิธีไอโซเดอติฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีอินเมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคอลไฟเบอร์ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเคลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ ไนโตรเจนแอมโมเนีย ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวละลายแล้วแยกทันทันทีของน้ำมีนและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลลีโคไลฟอร์ม ให้ใช้วิธี นัลติเทิล ทิวบ์ เฟอว์แมนเทน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเพียซี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมตริก อีเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การวัดค่าความขุ่นของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายน้ำทิ้งส่งลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่น ที่สามารถให้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจับจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

บรรดาสองพระองค์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้
เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งแวดล้อมหรือสหภาพในอนุญัตินำมาดทาทที่
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการส่งญญัตินั้น
ต่ออนุญัต โดยให้ถือว่าเงินเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิตนา ทิมม)

ผู้ตรวจและลงนามสิ่งแวดล้อม

ปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009/ 1152

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพฯ 10400

14 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง ผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine
Resort & Spa Phase II

เรียน นายเกษมณต์วีเมืองปากทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตราการโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II ต้องยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ป่าตองคลีฟวิว จำกัด ได้อนุญาตไปบริษัท ไบโอร ซิสเต็มส์ จำกัด
จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort &
Spa Phase II ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลปากทอง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดอุทัย เขตพื้นที่ 13-3-85 ไร่
โฉนดที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 3281 ฯลฯ มีจำนวนห้องพัก 200 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาตาม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอแจ้งมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณาผลงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวัน
8 มกราคม 2550 เห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue
Marine Resort & Spa Phase II โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานโครงการ The Blue Marine
Resort & Spa Phase II ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50

2/ วรรณทอง ...

ตัวอักษรเขียนและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
วิทยาศาสตร์
๑๖๖

14 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ผลการศึกษารอบสนามกอล์ฟโครงการ The Blue Flag
Resort & Spa Phase II

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1. **สถานที่ตั้ง** อาคารบริการภายใน The Blue Marine Resort & Spa Place: 11 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่
 โดยศูนย์บริการ

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ขอซื้อจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพเสียงและการ สั่นสะเทือน	- ในช่วงดำเนินการไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิด เสียงดังรบกวนทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการและ ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด เนื่องจากกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการ พักผ่อน หรือการว่ายน้ำเท่านั้น	- หากมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือน ควรแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบก่อนล่วงหน้า - กำหนดแหล่งโทะสำหรับพนักงานที่ส่งเสียงดังจน เป็นเหตุสร้างความรำคาญและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน - มอบหมายให้พนักงานแจ้งนักท่องเที่ยว หรือผู้พัก อาศัยไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์จนเกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ในที่จอดรถ	- ติดตามตรวจสอบกิจกรรมที่ อาจก่อให้เกิดเสียงดังบ่อย ๆ เพื่อหาทางลดระดับเสียงต่อไป

23

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	- ในช่วงดำเนินการไม่มีกิจกรรมใดที่ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ	- พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นละออง - หมั่นบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าภายใน โครงการอยู่เสมอ - จัดหมั่นนำบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายเป็น ครั้งคราว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ตรวจสอบดูแลสภาพถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการไม่ให้ ชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดควรทำการ ซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น	- สังเกตวัดดูทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ข้างเคียงว่ามีฝุ่นเกาะ มากน้อยเพียงใด และฝุ่นนั้น มาจากพื้นที่โครงการหรือไม่ - ตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพ อากาศ

24

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ไม่มีกิจกรรมที่ทำให้ทรัพยากรชีวภาพบนบกต้องเกิดการเสียหายหรือเสื่อมโทรมแต่อย่างใด	- หมั่นบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่เสมอ - การปลูกต้นไม้จะต้องเน้นพืชที่มีใบเขียวขนาดใหญ่เพื่อให้มีอัตราการหายใจของต้นไม้ได้มาก ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชื้นในอากาศได้ดี	ติดตามตรวจสอบชนิด และจำนวนของสัตว์ในพื้นที่โครงการว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพียงใด
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	- โครงการไม่ได้ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะอื่นใด และในระหว่างการดำเนินการไม่ได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำแต่อย่างใด จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ		

23

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดิน (การพังทลายของดิน)	- ในช่วงเปิดดำเนินการโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดการพังทลายของดิน	- ในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารต้องเททับด้วยซีเมนต์ และปลูกหญ้าคลุมดินไว้ - ในการเททับหน้าดินด้วยคอนกรีตจะต้องมีการต่อท่อระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำที่ซึมออกจากดินอย่างเพียงพอ - ดูแลสภาพกำแพงกันดินโดยรอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินโดยรอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
1.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน	- โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาจังหวัดภูเก็ต ไม่ได้มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ - ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เปิดทำงานตลอดเวลา - ห้ามระบายน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ก้นน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด - ดูแลระบบท่อ รางระบายน้ำไม่ให้มีรอยรั่ว เนื่องจากเกิดการกัดกร่อนบ่อน้ำใต้ดินได้	สอบถามประชาชนข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของโครงการหรือไม่ อย่างไร มากน้อยเพียงใด เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

24

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสีย	- ในช่วงดำเนินการ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองใว้อากาศ บำบัดน้ำเสียขึ้นต้นจากอาคารแต่ละหลัง ก่อนที่จะรวบรวมน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขึ้นต้นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการต่อไป ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD₅ ไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนที่จะรวบรวมน้ำทิ้งเข้าสู่ถังเก็บน้ำรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการ และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	- ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ - มีการกำจัดกากตะกอนในส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามเวลาที่กำหนด (ทุก 2 เดือนครั้ง) - ควบคุมกลิ่นของน้ำทิ้งให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นการรบกวนชุมชนข้างเคียง โดยถ้ามีกลิ่นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระบบให้ทำงานดีขึ้น - ตรวจสอบปริมาณตัวกลางในถังบำบัดฯ ให้มีปริมาณที่เพียงพออยู่เสมอ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยการสังเกตสีและกลิ่นของน้ำทิ้ง โดยถ้ามีกลิ่นเหม็นหรือสีขุ่นให้รีบทำการแก้ไขตามสาเหตุต่อไป - เครื่องเติมอากาศจะต้องเปิดทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยอาจจะมี 2 เครื่องเปิดสลับกัน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุก 1 เดือน และส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน (ดังรูปที่ 5) - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ - ตรวจสอบการเปิดเครื่องเติมอากาศว่ามี การเปิดทำงานตลอดเวลาหรือไม่ หรือเปิดเฉพาะบางเวลา - ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วว่ามีมาก-น้อยเพียงใด ถ้ามีมากจะต้องหาวิธีการแก้ไขตามสาเหตุต่อไป

27.

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- ในช่วงดำเนินการจะมีปริมาณการใช้ทั้งโครงการประมาณ 180.25 ลบ.ม./วัน โครงการจะขอรับบริการน้ำประปาจากโรงประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่องปริมาณการใช้น้ำของชุมชนได้ในระดับต่ำ	- หมั่นตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสูบน้ำและสูบน้ำต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย - ดูแลตรวจสอบความสะอาดของน้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคอยู่เสมอ - การตรวจสอบรอยรั่วของท่อใต้ดิน สามารถทำได้โดยสังเกตความขึ้นของดิน และการเจริญเติบโตของพืช หากท่อมมีรอยรั่วดินบริเวณนั้นจะเปียกอยู่เสมอ และต้นไม้ หรือหญ้าบริเวณนั้นจะเขียวชอุ่มมาก	- ติดตามตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำในโครงการทั้งก่อนเริ่มโครงการ และหลังจากเปิดโครงการ โดยน้ำจากการประปาจะต้องผ่านมิเตอร์ก่อนทั้งหมด - สอบถามประชาชนข้างเคียงเกี่ยวกับการใช้น้ำว่าเพียงพอหรือไม่หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมาก เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันต่อไป

28.

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่องิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่องิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอยและ กากของเสีย	- ในช่วงดำเนินการจะมีมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการประมาณ 2.011 ต.บ.ม./วัน ซึ่งปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โครงการจะใช้บริการการเก็บขน ของเทศบาลเมืองปาดัง	- รถเร่ให้พนักงานช่วยกันแยกประเภทมูลฝอย และติดป้ายแยกมูลฝอยให้เห็นอย่างชัดเจน - กำชับให้แม่บ้านเฝ้าขยะที่แยกไว้บนอาคารไปรวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเพื่อรอส่งให้เทศบาลเมืองปาดังนำไปกำจัดทุกวัน - ทำความสะอาดถังขยะทุกครั้งก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นต่อผู้พักอาศัย - ห้องพักขยะจะต้องมีการทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างจะต้องรวบรวมส่งสู่อ่างบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้ง - พนักงานเฝ้าถังขยะเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ถังรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในห้องพักขยะว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน - ตรวจสอบวิธีการจัดการมูลฝอยของพนักงานว่าปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ ถูกต้องมากน้อยเพียงใด - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน พร้อมทั้งมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียจากห้องพักขยะว่าได้มีการรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดจริงหรือไม่ - ตรวจสอบกลิ่นของห้องพักขยะหากมีกลิ่นมากต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่องิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่องิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	- ในช่วงดำเนินการโครงการออกแบบให้มีบ่อหน้าขนาด 1,500 ลบ.ม. เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงฝนตกได้ไม่น้อยกว่า 3 ชม. ก่อนที่จะระบายออกด้วยอัตราการระบาย 6.25 ต.บ.ม./นาที่ (ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ) - ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ - กรณีน้ำฝนจากภายนอกโครงการออกแบบให้มีการสร้างรางระบายน้ำขนาดความกว้าง 1 เมตร ลึก 0.80 เมตร มีความลาดด้านข้าง 1.25 และมีความลาดของรางระบายน้ำ 1:4,000 รองรับปริมาณน้ำฝนได้ 0.89 ต.บ.ม./วินาที ทางด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือของพื้นที่โครงการทอดเป็นแนวยาวถึงถนนพระรามมีเพื่อระบายน้ำฝนจากพื้นที่ภายนอกโครงการที่มีระดับความสูงมากกว่าพื้นที่โครงการ	- ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านข้างโครงการ ตรวจสอบท่อระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งอุดตันอยู่เสมอ - จะต้องช่วยกันดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้สมบูรณ์อยู่เสมอ เนื่องจากจะช่วยดูดซับน้ำฝนได้ส่วนหนึ่ง - จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน - ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อดักน้ำเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบความเร็วของน้ำในท่อ หรือรางระบายน้ำ ว่ามีความเร็วที่สม่ำเสมอหรือไม่ - ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อดักน้ำ และรางระบายน้ำว่ามีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ในระยะดำเนินการโครงการมีการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น มิได้สร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใด นอกจากนี้การเปิดดำเนินการยังเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่า ทำให้ประชาชนข้างเคียงได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้การดำเนินการยังสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต และประกาศกระทรวงฯ กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น - ก่อสร้างรั้วและแนวเขตโครงการอย่างชัดเจน - การต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ข้างเคียงว่าเป็นไปในทิศทางใด หรือเสื่อมโทรมลงหรือไม่ - สอดถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงว่าได้รับผลประโยชน์ใดบ้างจากการดำเนินการโครงการ - ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของโครงการว่าเป็นไปตามแบบแปลนที่ขออนุญาตหรือไม่

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	- ในช่วงดำเนินการ โครงการจะมีการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพัก ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก แต่เมื่อใช้จำนวนมากขึ้น ก็อาจทำให้กระแสไฟฟ้าของชุมชนไม่เพียงพอได้	- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานช่วยกันประหยัดไฟฟ้า และติดป้ายให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าภายในห้องพักและทุกจุดที่มีการใช้ไฟฟ้า - การต่อสายไฟทุกจุด จะต้องมีการต่อสายดิน เพื่อลดความรุนแรงหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ช็อต หรือฟ้าผ่า - ตรวจสอบบำรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า โดยตรวจสอบจากมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน - สอดถามประชาชนข้างเคียงในช่วงก่อนเปิดดำเนินการว่ามีกระแสไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ และหลังจากโครงการมีแล้ว กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยหรือไม่

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายอากาศ	ระยะดำเนินการโครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารทุกอาคาร แต่อย่างไรก็ตามโครงการให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในห้องพักได้แก่ การจัดให้มีประตูแบบกระชกสไลด์บริเวณด้านหลังห้องเพื่อระบายอากาศเปิดออกสู่ภายนอกห้องพักได้ ซึ่งมีพื้นที่การระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง และเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ หากชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคม	ในช่วงดำเนินการจะทำให้มีรถของผู้พักอาศัยเพิ่มขึ้น ประมาณ 73 คัน/วัน ทำให้มีจำนวนรถที่สัญจรไป-มา บนถนนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการเข้า-ออก ของรถเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหาการติดขัดช่วงระยะเวลาที่มีการเข้า-ออก แต่จากการประเมินค่า V/C Ratio พบว่า ในระยะดำเนินการมีผลกระทบต่อสภาพความคล่องตัวของถนนพระราม 5 ไม่เปลี่ยนแปลงเลย คือ ทั้งในวันหยุดและวันธรรมดา ถนนพระราม 5 มีสภาพความคล่องตัวอยู่ในระดับดีมากเช่นเดิม แต่ในกรณีเอราวัณมีสภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับดี จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ	- จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ป้ายชี้ทางเข้า ทางออก และป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ - บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีการติดตั้งแนวระถูกรหรือลูกกระนวลเล็ก ๆ เพื่อให้รถที่จะออกจากพื้นที่โครงการชะลออัตราเร็ว - ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเส้นแบ่งช่องให้เห็นชัดเจน - ถ้ามีการปลูกต้นไม้ริมถนน จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งก้าน ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ไม่กีดขวาง หรือทำให้รถชนหรือเสียหายในการขับขี่ - แนะนำให้ผู้ใช้รถเข้าพื้นที่โครงการจอดรถให้เป็นระเบียบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จะต้องไม่มีต้นไม้หรือวัสดุอื่นใดที่จะทำให้ทัศนวิสัยในทางเข้า-ออกไปยังถนนลดลง	- ตรวจสอบความคล่องตัวของจราจรในขณะที่ยอดเข้า-ออกจากโครงการ - ตรวจสอบมาตรการในช่วงที่รถเข้า-ออกว่ามีรถอำนวยความสะดวกให้รถคันอื่นที่วิ่งบนถนนหรือไม่ - สอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงว่าการเข้า-ออกของโครงการก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร - ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านการจราจรของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนหรือมีความวุ่นวายมากน้อยเพียงใด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่องิเลสสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่องิเลสสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การป้องกันอัคคีภัย	- ในช่วงดำเนินการโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุเพลิงไหม้อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุสุจริตบางประการ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็จะทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอยู่เสมอ และมีกองบรรณาธิการที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าใจถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงและการปฏิบัติหน้าที่ขณะเกิดเพลิงไหม้ - จัดให้มีห้องสำหรับเก็บวัสดุไวไฟ แยกให้อยู่ห่างที่มีประกายไฟเกิดขึ้นเป็นประจำ และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและจัดให้เป็นระเบียบ - จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ และตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการใช้ในแต่ละพื้นที่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร - จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) - ติดตั้ง และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน - ดูแลการวางสิ่งของไม่ให้กีดขวางทางหนีไฟ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบพร้อม ความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่องิเลสสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่องิเลสสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	- ในช่วงดำเนินการโครงการจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่โครงการ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นบวกต่อโครงการ		
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีผู้เข้ามาพักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งผู้พักอาศัยในโครงการสามารถใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้ นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยในส่วนต่าง ๆ ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย - ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าโครงการ ทางเข้าอาคารทุกอาคาร และบริเวณโถงทางเดินทุกอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย (ดังรูปที่ 6)	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยหากพบว่าชำรุดให้ทำการซ่อมทันที - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.5 แหล่งศิลปกรรม และ ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์	จากการตรวจสอบแหล่งศิลปกรรมและ ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ พบว่า ไม่มีแหล่ง ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ แต่อย่างใด อีกทั้งโครงการมีการดำเนินการเพื่อ ใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว เท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด		

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		- แนะนำให้ผู้พักอาศัยควบคุมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ ภายในโครงการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกัน การเกิดอัคคีภัย - ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันเหตุเพลิง ไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น - จัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลตรวจตราและป้องกันสาเหตุ ต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น ระบบไฟฟ้า หรือกิจกรรมที่ใช้ไฟและเชื้อเพลิง - การติดตั้งถังดับเพลิง จะต้องห็นด้านที่มีวิธีการใช้ ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน และมีความสูงจาก ระดับพื้นถึงส่วนที่สูงที่สุดไม่เกิน 1.5 ม. - จัดให้มีจุดรวมคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 จุด ขนาดจุดละ 160 ตารางเมตร (ดังรูปที่ 7)	- มีการตรวจสอบเป็นพิเศษ สำหรับจุดที่มีความเสี่ยงต่อ การเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ หรือห้องพักขยะ เป็นต้น - ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง - ตรวจสอบการวางถังขยะมูล ฝอยว่าเสี่ยงต่อการลุกลามของ เปลวเพลิงได้หรือไม่
4.4 คุณทิวภาพ และการ ท่องเที่ยว	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ภายในพื้นที่ โครงการเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้า คิดเป็นพื้นที่สีเขียว ทั้งโครงการ 8,810 ตารางเมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่สีเขียว 16.41 ตร.ม./ผู้พักอาศัย 1 คน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคนสวนคอยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ และไม้พุ่มแก่ต้นไม้ภายในโครงการเป็นประจำ - ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณด้านหน้าอาคารเพื่อเป็นแนวกำบัง ความสูงของอาคารและก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม	

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบและวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำทิ้ง - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD ₅) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) - ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 ตัวอย่าง	- ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methods	- ทุก 1 เดือน และส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุก ๆ 6 เดือน	- เจ้าของโครงการ
2. การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ - ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในถังขยะของโครงการ - การทำความสะอาดถังขยะภายในโครงการและถังเก็บมูลฝอยรวม	- บริเวณถังขยะของโครงการ	- การสังเกตด้วยสายตา	- 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์	- เจ้าของโครงการ
3. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย - ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ - ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ - การซ้อมการอพยพหนีไฟ	- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารของโครงการทุกชั้น - ภายในโครงการ	- ตามวิธีการตรวจสอบของระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ - ทดสอบโดยช่าง	- 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสมหรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของแต่ละเครื่อง) - ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ

เอกสารแนบที่ 4

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 99390 หมู่ 4 ตำบลวัง ช้างทอง อำเภอวัง จันทบุรี 33150 โทร : 076 634265, 062 059 4883 โทรสาร : 076 618093
Address : 99390 Village No.4 Khatu Sub-Station, Khatu District, Prachuab. 33150 Tel. 076 634265, 062 059 4883 Fax: 076 618093
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1107/65

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีเคเนเจอร์ จำกัด
: 2801 ถนนเพชรบุรี อำเภอเมือง จันทบุรี 33150
โทร (Tel.) : 089 468 2088 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Anomada River and Villa Phuket Islet 2507 ถนนเพชรบุรี อำเภอเมือง จันทบุรี 33150
: 14/07/2025
: 14/07/2025
: 14/07/2025
: 21/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample Name)			2507141	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำทะเลจากบ่อน้ำ	น้ำทะเลจากบ่อน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.48 น.	08.48 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งในถังพลาสติก	เก็บส่งในถังพลาสติก

ค่าความเค็ม (Salinity) (3a)	MLU	Grovenberg part 25-0F	0.10	-
-----------------------------	-----	-----------------------	------	---

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในบ่อน้ำบาดาลประเภทน้ำเค็ม พ.ศ.2507
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 145 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2507
(3) Net TDS Accented
(4) ผลการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้
(The above results are noted only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
BK Nature Taurus Co., Ltd. 99390 Village No.4 Khatu Sub-Station, Khatu District, Prachuab. 33150 Tel. 076 634265, 062 059 4883 Fax: 076 618093



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 99390 หมู่ 4 ตำบลวัง ช้างทอง อำเภอวัง จันทบุรี 33150 โทร : 076 634265, 062 059 4883 โทรสาร : 076 618093
Address : 99390 Village No.4 Khatu Sub-Station, Khatu District, Prachuab. 33150 Tel. 076 634265, 062 059 4883 Fax: 076 618093
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1101/65

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีเคเนเจอร์ จำกัด
: 2801 ถนนเพชรบุรี อำเภอเมือง จันทบุรี 33150
โทร (Tel.) : 089 468 2088 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Anomada River and Villa Phuket Islet 2507 ถนนเพชรบุรี อำเภอเมือง จันทบุรี 33150
: 14/07/2025
: 14/07/2025
: 14/07/2025
: 21/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample Name)			2507141	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำทะเลจากบ่อน้ำ	น้ำทะเลจากบ่อน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.48 น.	08.48 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งในถังพลาสติก	เก็บส่งในถังพลาสติก

ค่าความเค็ม (Salinity) (3a)	mg/L	Ekonometric Method part 4500-H ₂ A	7.0	5.5-9.0
-----------------------------	------	---	-----	---------

ค่าความเค็ม (Salinity) (3b)	mg/L	Aside Modification part 4500-D ₂ C	10.5	5.0
-----------------------------	------	---	------	-----

ค่าความเค็ม (Salinity) (3c)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540	24.5	5.0
-----------------------------	------	---------------------------------	------	-----

ค่าความเค็ม (Salinity) (3d)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	326	5,000
-----------------------------	------	----------------------------	-----	-------

ค่าความเค็ม (Salinity) (3e)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₂ B	21.7	435
-----------------------------	------	---	------	-----

ค่าความเค็ม (Salinity) (3f)	mg/L	Iodometric part 4500-S ₂ F	0.08	51.0
-----------------------------	------	---------------------------------------	------	------

ค่าความเค็ม (Salinity) (3g)	mg/L	Particulate Gravimetric part 5520B	4.70	5.0
-----------------------------	------	------------------------------------	------	-----

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในบ่อน้ำบาดาลประเภทน้ำเค็ม พ.ศ.2507
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 145 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2507
(3) Net TDS Accented
(4) ผลการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้
(The above results are noted only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
BK Nature Taurus Co., Ltd. 99390 Village No.4 Khatu Sub-Station, Khatu District, Prachuab. 33150 Tel. 076 634265, 062 059 4883 Fax: 076 618093



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59265 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชัน หมู่บ้านทุ่งชัน ตำบลทุ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100 โทร : 076 625945, 062 059 2835, 062 059 4688 โทรสาร : 076 610665
Address : 59265 Village No.4 Kuba Sub-district, Kuba District, Phuket, 83100 Tel: 076 625945, 062 059 2835, 062 059 4688 Fax: 076 610665
เบอร์โทรแฟกซ์ (fax) (t) : 082554107615 E-mail : bknature@gmail.com

หน้า (Page) : 4 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-181665

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (address)
- บริษัท บีก เนเจอร์ จำกัด
- 2501 หมู่บ้านทุ่งชัน ตำบลทุ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
โทร (Tel.) : 086 466 2246 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
- Anomacha Reson and Villa Phuket หมู่ 2501 ตำบลทุ่งชัน ตำบลทุ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
- 14/07/2025
- 14/07/2025
- 17/07/2025
- 21/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมัน (Analyte No.)			2507142	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำหมักหมัก (น้ำหมัก)	
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำหมัก	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			03.52 น	
สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในห้องเย็น	

การเตรียมตัวอย่าง (Sample Preparation)
หน่วย (Unit)
mL
Gravimetric part 2540F
- <0.10

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ (Analyzed by Saccinctor)

(5) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health)

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
3rd
E-P-28-001 V2: 11/กุมภาพันธ์ 2565



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59265 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชัน หมู่บ้านทุ่งชัน ตำบลทุ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100 โทร : 076 625945, 062 059 2835, 062 059 4688 โทรสาร : 076 610665
Address : 59265 Village No.4 Kuba Sub-district, Kuba District, Phuket, 83100 Tel: 076 625945, 062 059 2835, 062 059 4688 Fax: 076 610665
เบอร์โทรแฟกซ์ (fax) (t) : 082554107615 E-mail : bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (address)
- บริษัท บีก เนเจอร์ จำกัด
- 2501 หมู่บ้านทุ่งชัน ตำบลทุ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
โทร (Tel.) : 086 466 2246 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
- Anomacha Reson and Villa Phuket หมู่ 2501 ตำบลทุ่งชัน ตำบลทุ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
- 14/07/2025
- 14/07/2025
- 14-21/07/2025
- 21/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมัน (Analyte No.)			2507142	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำหมักหมัก (น้ำหมัก)	
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำหมัก	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			06.52 น	
สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในห้องเย็น	

การเตรียมตัวอย่าง (Sample Preparation)
หน่วย (Unit)
mL
Gravimetric part 450C-H² B
- 7.2

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ (Analyzed by Saccinctor)

(5) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health)

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
3rd
E-P-28-001 V2: 11/กุมภาพันธ์ 2565



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 59/250 หมู่ 4 ตำบลวังช้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (S150) โทร: 076 623955, 082 059 4850 โทรสาร: 076 619665
Address: 59/250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, S150 Tel: 076 623955, 082 059 4850 Fax: 076 619665
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-19195

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2507 ถนนเพชรบุรี ตำบลวังช้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (S150)
โทร (Tel.) : 029 406 2008 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Andromeda Resort and Villa Phuket (เขต S150) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (S150)
: 14/05/2025
: 14/05/2025
: 15/05/2025
: 20/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample No.)			2503/47	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	

การวิเคราะห์ตัวอย่าง (Settleable Solids) (3)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	
--	------	------------------------	-------	--

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านใช้จากแหล่งน้ำธรรมชาติประเภทน้ำผิวดิน พ.ศ. 2557

ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 2554 วันที่ 27 สิงหาคม 2557

- (3) Not TSI Accredited
(4) วัตถุประสงค์การทดสอบเป็นน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) ปรากฏผลการทดสอบ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบ: เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ และไม่ได้รับรองการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการนี้หากไม่ผ่านการอนุมัติจากห้องปฏิบัติการนี้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
BANK NATURE TAURUS CO., LTD. 59/250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, S150

F-9-76-001 V2.1 14/05/2025



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 59/250 หมู่ 4 ตำบลวังช้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (S150) โทร: 076 623955, 082 059 4850 โทรสาร: 076 619665
Address: 59/250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, S150 Tel: 076 623955, 082 059 4850 Fax: 076 619665
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-19195

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2507 ถนนเพชรบุรี ตำบลวังช้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (S150)
โทร (Tel.) : 029 406 2008 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Andromeda Resort and Villa Phuket (เขต S150) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (S150)
: 14/05/2025
: 14/05/2025
: 15/05/2025
: 20/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample No.)			2503/47	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	

การวิเคราะห์ตัวอย่าง (Settleable Solids) (3)	mg/L	Gravimetric Method part 4500-H ⁺ B	7.8	5.5-10
--	------	---	-----	--------

วิธีทดสอบ (4)

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านใช้จากแหล่งน้ำธรรมชาติประเภทน้ำผิวดิน พ.ศ. 2557

ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 2554 วันที่ 27 สิงหาคม 2557

- (3) Not TSI Accredited
(4) วัตถุประสงค์การทดสอบเป็นน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) ปรากฏผลการทดสอบ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบ: เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ และไม่ได้รับรองการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการนี้หากไม่ผ่านการอนุมัติจากห้องปฏิบัติการนี้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)


"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
BANK NATURE TAURUS CO., LTD. 59/250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, S150

F-9-76-001 V2.1 14/05/2025



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 52520 หมู่ 4 อำเภอเมือง จันทบุรี จันทบุรี 33100 โทร : 076 623955, 062 559 2854, 062 559 4888 โทรสาร : 076 618995
Address: 52520 Village No.4 Kruha Sub-district, Kruha District, Chanthaburi, Thailand, 33100 Tel: 076 623955, 062 559 2854, 062 559 4888 Fax: 076 618995
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-131184

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
1201 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จันทบุรี 33100
โทร (Tel) : 059 459 226 โทรสาร (Fax) :

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

Ardenmark Brest and Vile Phuet เลขที่ 25/21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จันทบุรี 33100
14/05/2025
14/05/2025
15/05/2025
15/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			250342	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมรสผลไม้ (ผลไม้)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08:47 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่ผ่านการกรอง	

การวัดความหนืด (Viscosity)⁽³⁾ mPa.s Gravimetric part 2540

<0.10

หมายเหตุ (Notes)
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 21st Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแก่ประชาชน พ.ศ. 2567
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแก่ประชาชน พ.ศ. 2567

(3) Not ISO Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

(6) Not Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes)
(1) ผลการทดสอบอาจมีข้อผิดพลาดได้เนื่องจากข้อผิดพลาดในการเก็บตัวอย่างหรือข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(2) ผลการทดสอบจะถือเป็นหลักฐานการยืนยันผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility (in standard flag service)
End
Page 4 of 4



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 52520 หมู่ 4 อำเภอเมือง จันทบุรี จันทบุรี 33100 โทร : 076 623955, 062 559 2854, 062 559 4888 โทรสาร : 076 618995
Address: 52520 Village No.4 Kruha Sub-district, Kruha District, Chanthaburi, Thailand, 33100 Tel: 076 623955, 062 559 2854, 062 559 4888 Fax: 076 618995
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-131184

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
1201 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จันทบุรี 33100
โทร (Tel) : 059 459 226 โทรสาร (Fax) :

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

Ardenmark Brest and Vile Phuet เลขที่ 25/21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จันทบุรี 33100
14/05/2025
14/05/2025
14/05/2025
15/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			250342	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมรสผลไม้ (ผลไม้)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08:47 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่ผ่านการกรอง	

การวัดค่า pH (pH at 25 °C) Electrometric Method part 4500-H⁺ B

7.3

ค่า BOD (BOD) mg/L Azide Modification part 4500-5.1 C

7.5

ค่าความขุ่น (Turbidity) mg/L Direct at 103 - 105 °C part 2540D

2.8⁽³⁾

ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids) mg/L Dried at 103 °C part 2540C

140

ค่าไนโตรเจน (Nitrogen, TN) mg/L Macro-Kjeldahl part 4500-N_{am} B

2.2⁽⁴⁾

ค่าไขมัน (Oil & Grease) mg/L Gravimetric part 500.0 B

0.33

หมายเหตุ (Notes)
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 21st Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแก่ประชาชน พ.ศ. 2567
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแก่ประชาชน พ.ศ. 2567

(3) Not ISO Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)

(5) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

(7) Not Department of Industrial Works Accredited

(8) Not Department of Industrial Works Accredited

(9) Not Department of Industrial Works Accredited

(10) Not Department of Industrial Works Accredited

(11) Not Department of Industrial Works Accredited

(12) Not Department of Industrial Works Accredited

(13) Not Department of Industrial Works Accredited

(14) Not Department of Industrial Works Accredited

(15) Not Department of Industrial Works Accredited

(16) Not Department of Industrial Works Accredited

(17) Not Department of Industrial Works Accredited

(18) Not Department of Industrial Works Accredited

(19) Not Department of Industrial Works Accredited

(20) Not Department of Industrial Works Accredited

(21) Not Department of Industrial Works Accredited

(22) Not Department of Industrial Works Accredited

(23) Not Department of Industrial Works Accredited

(24) Not Department of Industrial Works Accredited

(25) Not Department of Industrial Works Accredited

(26) Not Department of Industrial Works Accredited

(27) Not Department of Industrial Works Accredited

(28) Not Department of Industrial Works Accredited

(29) Not Department of Industrial Works Accredited

(30) Not Department of Industrial Works Accredited

(31) Not Department of Industrial Works Accredited

(32) Not Department of Industrial Works Accredited

(33) Not Department of Industrial Works Accredited

(34) Not Department of Industrial Works Accredited

(35) Not Department of Industrial Works Accredited

(36) Not Department of Industrial Works Accredited

(37) Not Department of Industrial Works Accredited

(38) Not Department of Industrial Works Accredited

(39) Not Department of Industrial Works Accredited

(40) Not Department of Industrial Works Accredited

(41) Not Department of Industrial Works Accredited

(42) Not Department of Industrial Works Accredited

(43) Not Department of Industrial Works Accredited

(44) Not Department of Industrial Works Accredited

(45) Not Department of Industrial Works Accredited

(46) Not Department of Industrial Works Accredited

(47) Not Department of Industrial Works Accredited

(48) Not Department of Industrial Works Accredited

(49) Not Department of Industrial Works Accredited

(50) Not Department of Industrial Works Accredited

(51) Not Department of Industrial Works Accredited

(52) Not Department of Industrial Works Accredited

(53) Not Department of Industrial Works Accredited

(54) Not Department of Industrial Works Accredited

(55) Not Department of Industrial Works Accredited

(56) Not Department of Industrial Works Accredited

(57) Not Department of Industrial Works Accredited

(58) Not Department of Industrial Works Accredited

(59) Not Department of Industrial Works Accredited

(60) Not Department of Industrial Works Accredited

(61) Not Department of Industrial Works Accredited

(62) Not Department of Industrial Works Accredited

(63) Not Department of Industrial Works Accredited

(64) Not Department of Industrial Works Accredited

(65) Not Department of Industrial Works Accredited

(66) Not Department of Industrial Works Accredited

(67) Not Department of Industrial Works Accredited

(68) Not Department of Industrial Works Accredited

(69) Not Department of Industrial Works Accredited

(70) Not Department of Industrial Works Accredited

(71) Not Department of Industrial Works Accredited

(72) Not Department of Industrial Works Accredited

(73) Not Department of Industrial Works Accredited

(74) Not Department of Industrial Works Accredited

(75) Not Department of Industrial Works Accredited

(76) Not Department of Industrial Works Accredited

(77) Not Department of Industrial Works Accredited

(78) Not Department of Industrial Works Accredited

(79) Not Department of Industrial Works Accredited

(80) Not Department of Industrial Works Accredited

(81) Not Department of Industrial Works Accredited

(82) Not Department of Industrial Works Accredited

(83) Not Department of Industrial Works Accredited

(84) Not Department of Industrial Works Accredited

(85) Not Department of Industrial Works Accredited

(86) Not Department of Industrial Works Accredited

(87) Not Department of Industrial Works Accredited

(88) Not Department of Industrial Works Accredited

(89) Not Department of Industrial Works Accredited

(90) Not Department of Industrial Works Accredited

(91) Not Department of Industrial Works Accredited

(92) Not Department of Industrial Works Accredited

(93) Not Department of Industrial Works Accredited

(94) Not Department of Industrial Works Accredited

(95) Not Department of Industrial Works Accredited

(96) Not Department of Industrial Works Accredited

(97) Not Department of Industrial Works Accredited

(98) Not Department of Industrial Works Accredited

(99) Not Department of Industrial Works Accredited

(100) Not Department of Industrial Works Accredited



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร: 078 619065, 082 059 2800, 082 059 4835 โทรสาร: 078 619065
Address: BK585 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phakut, 35120 Tel: 078 619065, 082 059 2800, 082 059 4835 Fax: 078 619065
Email: info@bknt.com (For ID.) 08355697583 E-mail: bknt@bknt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1576368

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 2507 ถนนพระยาสุรเสนา อำเภอวัง จันทบุรี 35120
โทร (Tel.) : 089 499 2208 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andonima Resort and Villa Phuket เลขที่ 2507 ถนนพระยาสุรเสนา อำเภอวัง จันทบุรี 35120
: 05/03/2025
: 05/03/2025
: 05/03/2025
: 15/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2509023	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผิวดิน	น้ำผิวดิน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำผิวดิน	น้ำผิวดิน
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.45 น.	09.45 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในภาชนะ ปิดสนิท	

การวิเคราะห์ทดสอบ (Settable Solids)⁽¹⁾⁽²⁾
mg/L Gravimetric port 2540p <0.10

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภค พ.ศ. 2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำผิวดิน (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับน้ำผิวดินและน้ำทิ้งจะแสดงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำผิวดินและน้ำทิ้งของ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility (in standard first service)
P-1576-011 V2.1 15/03/2025



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร: 078 619065, 082 059 2800, 082 059 4835 โทรสาร: 078 619065
Address: BK585 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phakut, 35120 Tel: 078 619065, 082 059 2800, 082 059 4835 Fax: 078 619065
Email: info@bknt.com (For ID.) 08355697583 E-mail: bknt@bknt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1576368

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 2507 ถนนพระยาสุรเสนา อำเภอวัง จันทบุรี 35120
โทร (Tel.) : 089 499 2208 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andonima Resort and Villa Phuket เลขที่ 2507 ถนนพระยาสุรเสนา อำเภอวัง จันทบุรี 35120
: 05/03/2025
: 05/03/2025
: 05/03/2025
: 15/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2509023	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผิวดิน	น้ำผิวดิน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำผิวดิน	น้ำผิวดิน
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.45 น.	09.45 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในภาชนะ ปิดสนิท	

การวิเคราะห์ทดสอบ (Settable Solids)⁽¹⁾⁽²⁾
mg/L Gravimetric port 2540p <0.10

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภค พ.ศ. 2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำผิวดิน (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับน้ำผิวดินและน้ำทิ้งจะแสดงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำผิวดินและน้ำทิ้งของ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility (in standard first service)
P-1576-011 V2.1 15/03/2025



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50036 หมู่ 4 ตำบลวังช้างคลาน อำเภอวังช้างคลาน จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร: 076 622565, 082 059 4880 โทรสาร: 076 619905
Address: 50036 Village No.4 Kancha Sub-district, Kancha District, Phuket, 83100 Tel: 076 622565, 082 059 4880 Fax: 076 619905
Email: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน Report No.1 : W-57906

ชื่อผู้รับทราบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท ปาล์มเนเจอร์ จำกัด
: 2501 ถนนพระยาพิชัยดาตตะบรรณ อำเภอวังช้างคลาน จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel) : 082 450 2065 โทรสาร (Fax) : -


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับทราบ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Antomman Resort and Villa Phuket (เลขที่ 2501 ถนนพระยาพิชัยดาตตะบรรณ อำเภอวังช้างคลาน จังหวัดภูเก็ต 83100)
: 05/09/2025
: 04/09/2025
: 04/09/2025
: 11/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

หมายเหตุ (Notes):

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ผลการทดสอบทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบที่ใช้ การคำนวณค่าเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบที่ใช้
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อการประเมินคุณภาพเท่านั้น (Analyzed by Subcontractor)
- Not Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes):

- ผลการทดสอบทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบที่ใช้ การคำนวณค่าเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบที่ใช้
- ผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อการประเมินคุณภาพเท่านั้น (Analyzed by Subcontractor)

"PROF" Principle Reproducibility in standard test series



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50036 หมู่ 4 ตำบลวังช้างคลาน อำเภอวังช้างคลาน จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร: 076 622565, 082 059 4880 โทรสาร: 076 619905
Address: 50036 Village No.4 Kancha Sub-district, Kancha District, Phuket, 83100 Tel: 076 622565, 082 059 4880 Fax: 076 619905
Email: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน Report No.1 : W-57906

ชื่อผู้รับทราบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท ปาล์มเนเจอร์ จำกัด
: 2501 ถนนพระยาพิชัยดาตตะบรรณ อำเภอวังช้างคลาน จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel) : 082 450 2065 โทรสาร (Fax) : -


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับทราบ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Antomman Resort and Villa Phuket (เลขที่ 2501 ถนนพระยาพิชัยดาตตะบรรณ อำเภอวังช้างคลาน จังหวัดภูเก็ต 83100)
: 05/09/2025
: 04/09/2025
: 04/09/2025
: 11/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

หมายเหตุ (Notes):

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ผลการทดสอบทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบที่ใช้ การคำนวณค่าเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบที่ใช้
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อการประเมินคุณภาพเท่านั้น (Analyzed by Subcontractor)
- Not Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes):

- ผลการทดสอบทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบที่ใช้ การคำนวณค่าเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบที่ใช้
- ผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อการประเมินคุณภาพเท่านั้น (Analyzed by Subcontractor)

"PROF" Principle Reproducibility in standard test series



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ : 59/556 หมู่ 4 ต.หนองขี้สาร หนองขี้สาร อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี 43100 โทร : 076 633955, 062 059 2655, 062 059 4483 โทรสาร : 076 619965
Address : 59/556 Village No.4 Kongsu Sub-district, Kongsu District, Phongsavan, 43100 Tel. 076 633955, 062 059 2655, 062 059 4483 Fax: 076 619965
Email: bktaurus@gmail.com




Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-107560
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบ (ผลิตภัณฑ์) : น้ำดื่มบรรจุขวด
ลูกค้า (Customer) : บริษัท โอเอส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 12022 หมู่ 5 ต.หนองขี้สาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 43000
โทร (Tel) : 03 284 2955 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ข้อมูลวิเคราะห์ (Analysis No.)			25000028	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวดโอเอส	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			UF	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temp) at 25 °C		Electronic Method part 4300-H B	7.7	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (3)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	44.0	50.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวดตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 เรื่อง น้ำดื่มบรรจุขวด พ.ศ. 2562
[3] Not TSI Accredited
[4] วัตถุประสงค์การทดสอบ : ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด
[5] ภาชนะบรรจุ : PET Bottle
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH



หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขอบเขตการทดสอบไม่ครอบคลุมการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำดื่มบรรจุขวด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ : 59/556 หมู่ 4 ต.หนองขี้สาร หนองขี้สาร อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี 43100 โทร : 076 633955, 062 059 2655, 062 059 4483 โทรสาร : 076 619965
Address : 59/556 Village No.4 Kongsu Sub-district, Kongsu District, Phongsavan, 43100 Tel. 076 633955, 062 059 2655, 062 059 4483 Fax: 076 619965
Email: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-107560
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบ (ผลิตภัณฑ์) : น้ำดื่มบรรจุขวด
ลูกค้า (Customer) : บริษัท โอเอส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 12022 หมู่ 5 ต.หนองขี้สาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 43000
โทร (Tel) : 03 284 2955 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ข้อมูลวิเคราะห์ (Analysis No.)			25000028	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวดโอเอส	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			UF	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temp) at 25 °C	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	42.0	<10.0
เชื้อโรค (Escherichia coli, E.coli) (3)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	42.0	ไม่มี

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวดตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 เรื่อง น้ำดื่มบรรจุขวด พ.ศ. 2562
[3] Not TSI Accredited
[4] วัตถุประสงค์การทดสอบ : ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด
[5] ภาชนะบรรจุ : PET Bottle
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
H.D. WATER NOT DETECTED



หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขอบเขตการทดสอบไม่ครอบคลุมการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำดื่มบรรจุขวด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้ง : 59356 หมู่ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100 โทร 076 423995, 062 059 2884, 062 059 4888 โทรสาร 076 419965
Address: 59356 Village No. 4 Kuba Sub-village, Kuba District, Phakei, 83100 Tel. 076 423995, 062 059 2884, 062 059 4888 Fax: 076 419965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-020603
กรณีไม่พบปัญหาการปนเปื้อน : 270

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 59356 หมู่ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100 โทร 076 423995, 062 059 2884, 062 059 4888 โทรสาร 076 419965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน อิมมูโนไรซ์ ฟู้ดส์ จำกัด อู่ทอง
: 12/02/2025
: 12/02/2025
: 12-12/02/2025
: 12/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ค่า pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500- μ B	7.8	6.5-8.5
ความเข้มข้นของสารละลาย (Total Dissolved Solids) (TDS)	mg/L	Distilled at 180 °C port 2540C	320	8000

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) การตรวจพบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน
หากไม่พบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน : 2500-2550
(3) Not ISO Accredited
(4) ผลทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) การตรวจพบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - FS, CI, TH



หมายเหตุ (Notes) :
(1) ผลทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(2) การตรวจพบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน
หากไม่พบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน : 2500-2550
(3) Not ISO Accredited
(4) ผลทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) การตรวจพบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - FS, CI, TH



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้ง : 59356 หมู่ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100 โทร 076 423995, 062 059 2884, 062 059 4888 โทรสาร 076 419965
Address: 59356 Village No. 4 Kuba Sub-village, Kuba District, Phakei, 83100 Tel. 076 423995, 062 059 2884, 062 059 4888 Fax: 076 419965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-020603
กรณีไม่พบปัญหาการปนเปื้อน : 270

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 59356 หมู่ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100 โทร 076 423995, 062 059 2884, 062 059 4888 โทรสาร 076 419965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน อิมมูโนไรซ์ ฟู้ดส์ จำกัด อู่ทอง
: 12/02/2025
: 12/02/2025
: 12-12/02/2025
: 12/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	Aggravometric 4500- μ B	13.61	2500-2550
ความเข้มข้นของสารละลาย (Total Dissolved Solids) (TDS)	mg/L	Phenolphthaleim port 3500- μ B	<0.10 ¹⁰	80.3
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	EDTA Titrimetric port 2540C	14.4	4300
ค่า pH (pH) at 25 °C	NTU	Nephelometric port 2150 B	0.22	58.0
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	Spectrophotometric	<1.0	915.0
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	Persulfate port 3500- μ B	<0.05	80.4
ค่า pH (pH) at 25 °C	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	<2.0	ไม่มี
ค่า pH (pH) at 25 °C	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	<2.0	ไม่มี

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) การตรวจพบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน
หากไม่พบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน : 2500-2550
(3) Not ISO Accredited
(4) ผลทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) การตรวจพบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - FS, CI, TH



หมายเหตุ (Notes) :
(1) ผลทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(2) การตรวจพบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน
หากไม่พบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน : 2500-2550
(3) Not ISO Accredited
(4) ผลทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) การตรวจพบค่าเกินมาตรฐานการปนเปื้อน
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - FS, CI, TH



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้ง : 16/22 หมู่ 5 ต.หนองหิน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 83100 โทร : 076 623955, 062 093 3084, 062 093 4888 โทรสาร : 076 619665
Address : 16/22 Village No.4 Sub-district, Nongchan District, Rayong, 83100 Tel : 076 623955, 062 093 3084, 062 093 4888 Fax : 076 619665
Email : bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0-75158
รหัสควบคุมการปฏิบัติการภายใน (Internal Control No.) : 0-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สยามฟู้ด จำกัด
: 12022 หมู่ 5 ต.หนองหิน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 83100 โทร : 076 623955, 062 093 2888, 062 093 4888 โทรสาร : 076 619665
โทร (Tel) : 03 944 3298 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน สยามฟู้ด จำกัด เขตอุตสาหกรรม
: 25/06/2025
: 26/06/2025
: 26-06/2025
: 07/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample Name)			2500/212	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.20 น.	
สภาวะแวดล้อม (Sample Condition)			เย็น	
ค่า pH (pH at 25 °C)		Bacteriologic Method part 4520-H-8	7.3	6.5-8.5
ความเข้มข้นของสารละลาย (Total Dissolved Solids) (3)	mg/L	Dried at 100 °C, part 2540C	104	5000


หมายเหตุ (Notes) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตามวิธีการทดสอบที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ไม่ได้รับการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - FS, CI, FH



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้ง : 16/22 หมู่ 5 ต.หนองหิน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 83100 โทร : 076 623955, 062 093 3084, 062 093 4888 โทรสาร : 076 619665
Address : 16/22 Village No.4 Sub-district, Nongchan District, Rayong, 83100 Tel : 076 623955, 062 093 2888, 062 093 4888 Fax : 076 619665
Email : bk@bk-nature.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0-75158

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สยามฟู้ด จำกัด
: 12022 หมู่ 5 ต.หนองหิน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 83100 โทร : 076 623955, 062 093 2888, 062 093 4888 โทรสาร : 076 619665
โทร (Tel) : 03 944 3298 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน สยามฟู้ด จำกัด เขตอุตสาหกรรม
: 25/06/2025
: 26/06/2025
: 26-06/2025
: 07/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample Name)			2500/212	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.38 น.	
สภาวะแวดล้อม (Sample Condition)			เย็น	
คลอรีน (Chlorine)	mg/L	Argentiometric 4600-Cl B	37.7	500
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	<0.10 (4)	<0.5
ความเข้มข้นของสารละลาย (Total Hardness as CaCO ₃) (5)	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	46.3	<500
ความขุ่น (Turbidity) (6)	NTU	Nephelometric part 2150 B	0.20	<5.0
สี (Color, True) (7)	PCU	Spectrophotometric	1.0	<15.0
ไนโตรเจน (Nitrogen) (8)	mg/L	Ferralite part 3600-Mn B	<0.05	<0.4
ไนโตรเจน (Total Nitrogen) (9)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี
ฟอสฟอรัส (Phosphorus) (10)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี

หมายเหตุ (Notes) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตามวิธีการทดสอบที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ไม่ได้รับการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - FS, CI, FH
***N.D. Not Detected



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 52556 หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอยุค จังหวัดสุพรรณบุรี 32120 โทร : 076 623955, 082 059 2886, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619603
Address : 52556 Village No.4 Kothu Sub-district, Kuthu District, Ph.Nak, 32120 Tel: 076 623955, 082 059 2886, 082 059 4888 Fax: 076 619603
Email : info@bk-nature.com, 0825556032615 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 2901 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอยุค จังหวัดสุพรรณบุรี 32120
โทร (Tel.) : 089 468 2268 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-35406
ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับใบวิเคราะห์ผล (Report No.) : 250

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Anomara Resort and Villa Phuket เลขที่ 2501 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอยุค จังหวัดสุพรรณบุรี 32120
: 30/02/25
: 30/02/25
: 16/02/25
: 17/02/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample Name)			2501011	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด		
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด		
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด		
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด		
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด		

ตัวอย่าง (Sample Name)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบนี้ดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้ดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยไม่มีการดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

การวิเคราะห์ (Analysis)
1. ขบวนการทดสอบนี้ดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้ดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยไม่มีการดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 52556 หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอยุค จังหวัดสุพรรณบุรี 32120 โทร : 076 623955, 082 059 2886, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619603
Address : 52556 Village No.4 Kothu Sub-district, Kuthu District, Ph.Nak, 32120 Tel: 076 623955, 082 059 2886, 082 059 4888 Fax: 076 619603
Email : info@bk-nature.com, 0825556032615 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 2901 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอยุค จังหวัดสุพรรณบุรี 32120
โทร (Tel.) : 089 468 2268 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-35406

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Anomara Resort and Villa Phuket เลขที่ 2501 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอยุค จังหวัดสุพรรณบุรี 32120
: 30/02/25
: 30/02/25
: 16/02/25
: 17/02/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample Name)			2501011	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด		
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด		
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด		
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด		
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด		

ตัวอย่าง (Sample Name)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	
ตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำจืด	

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบนี้ดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้ดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยไม่มีการดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

การวิเคราะห์ (Analysis)
1. ขบวนการทดสอบนี้ดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้ดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยไม่มีการดำเนินการขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่อย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร : 076 623955, 082 059 2856, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address : 59/355 Village No.4 Kabin Sub-district, Kabin District, Phaksa, 31120 Tel: 076 623955, 082 059 2856, 082 059 4888 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-2024/05
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ : 220

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่อย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120
2024 หมายเลขใบแจ้งผลการวิเคราะห์ : 220
โทร (Tel) : 082 486 2055 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andamara Resort and Villa Phaksa หมู่ที่ 2024 ตำบลนาข่อย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120
: 06/12/25
: 06/12/25
: 06-07/12/25
: 06/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result) ⁽²⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽³⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method	6.5	6.5-8.5
ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	84.0	≤500

หมายเหตุ : (Notes)
1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
2. ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
3. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบจริง

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่อย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร : 076 623955, 082 059 2856, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address : 59/355 Village No.4 Kabin Sub-district, Kabin District, Phaksa, 31120 Tel: 076 623955, 082 059 2856, 082 059 4888 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-2556/05

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่อย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120
2556 หมายเลขใบแจ้งผลการวิเคราะห์ : 2556
โทร (Tel) : 082 486 2055 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andamara Resort and Villa Phaksa หมู่ที่ 2024 ตำบลนาข่อย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120
: 06/12/25
: 06/12/25
: 06/12/25
: 06/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result) ⁽²⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽³⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method	6.5	6.5-8.5
ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	84.0	≤500

หมายเหตุ : (Notes)
1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
2. ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
3. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบจริง

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรองก์ จ.รังสิต 50256 โทร : 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619905
Address : 50256 Village No.4 Taurus Sub-District, Rongkhum District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-2024004
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ วันที่ : 290

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส แอนด์ ฟู้ด จำกัด
: 2901 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุดซา อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 31050
โทร (Tel.) : 035 460 2068 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
: Andamara Resort and Villa Phuket เลขที่ 2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุดซา อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 31050
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
: 06/12/25
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
: 06/12/25
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
: 06/12/25
วันที่รายงานผล (Result Date)
: 06/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีวิเคราะห์ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25100/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			(ก่อนบรรจุขวด)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water ⁽³⁾	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			10.30 M.	
อุณหภูมิ (pH)			น้ำดื่ม	

วิธีวิเคราะห์ (pH)	-	Electrometric Method port 4000-M B	8.5	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายในน้ำ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	40.0 ⁽⁴⁾	≤600

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017.
[2] มาตรฐานการวิเคราะห์น้ำดื่ม ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 2552 2556 และที่ 11 ลงวันที่ 2559.
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, TDS



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหรือการรับประกันใดๆ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
BK Nature Taurus Co., Ltd. 50256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรองก์ จ.รังสิต 50256 โทร : 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619905
F-P-7-002/1 V2.1 มกราคม 2553



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรองก์ จ.รังสิต 50256 โทร : 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619905
Address : 50256 Village No.4 Taurus Sub-District, Rongkhum District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-2024004
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ วันที่ : 290


ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส แอนด์ ฟู้ด จำกัด
: 2901 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุดซา อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 31050
โทร (Tel.) : 035 460 2068 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
: Andamara Resort and Villa Phuket เลขที่ 2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุดซา อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 31050
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
: 06/12/25
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
: 06/12/25
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
: 06/12/25
วันที่รายงานผล (Result Date)
: 06/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีวิเคราะห์ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25100/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (ก่อนบรรจุขวด)	
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.15 M.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำดื่ม	
อุณหภูมิ (pH)	-	Electrometric Method port 4000-M B	7.3	6.9-8.5

ของแข็งที่ละลายในน้ำ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	10.0 ⁽⁴⁾	≤500
---	------	----------------------------	---------------------	------

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017.
[2] มาตรฐานการวิเคราะห์น้ำดื่ม ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 2552 2556 และที่ 11 ลงวันที่ 2559.
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, TDS



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหรือการรับประกันใดๆ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
BK Nature Taurus Co., Ltd. 50256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรองก์ จ.รังสิต 50256 โทร : 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619905
F-P-7-001/1 V2.1 มกราคม 2553



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89555 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619865
Address: 89555 Village No.4 Eoat Sub-district, Nchan District, Phnan, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 619865
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 035556015613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer): บริษัทเนเจอร์ ทอรัส แลนด์ จำกัด กุญแจ
ที่อยู่ (Address): 2521 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel): 093 480 2068 โทรสาร (Fax): -

หน้า (Page): 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): WD-200368

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): Anomang Forest and Villa Phuan เลขที่ 2521 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 08/10/255
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 04/10/255
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 07-10/10/255
วันที่รายงานผล (Result Date): 20/10/255

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
กรดไขมันอิสระ (Analytic No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			25100914	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water ^[3]	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			10.23 น.	
สี (Color, Turbidity)	NTU	Spectrophotometric	ใส	\$20.0
ความขุ่น (Turbidity)	NTU	Nephelometric part 2130 B	0.87	\$5.0
เหล็ก (Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3600-Fe B	<0.10 ^[4]	\$0.5
คลอรีน (Chlorine)	mg/L	Argentiometric 4000-Cl B	2.1 ^[5]	\$25.0
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness on CaCO ₃) ^[6]	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	0.80	\$10.0
ซัลเฟต (Sulfate) ^[7]	mg/L	Turbidimetric	0.07	\$25.0
แมงกานีส (Manganese) ^[8]	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	<0.05	\$0.05

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 76 พ.ศ. 2527 เรื่อง น้ำดื่ม

[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0, N.D. ไม่พบผล NOT Detected

หมายเหตุ (Notes):

- ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- การนำผลไปใช้โดยไม่ผ่านการรับรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือใช้โดยไม่ได้อนุญาตจากบริษัทฯ ถือว่าผิดกฎหมาย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89555 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619865
Address: 89555 Village No.4 Eoat Sub-district, Nchan District, Phnan, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 619865
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 035556015613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer): บริษัทเนเจอร์ ทอรัส แลนด์ จำกัด กุญแจ
ที่อยู่ (Address): 2521 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel): 093 480 2068 โทรสาร (Fax): -

หน้า (Page): 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): WD-200368

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): Anomang Forest and Villa Phuan เลขที่ 2521 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 08/10/255
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 04/10/255
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 06-07/10/255
วันที่รายงานผล (Result Date): 20/10/255

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
กรดไขมันอิสระ (Analytic No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			25100914	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water ^[3]	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			10.23 น.	
สี (Color, Turbidity)	NTU	Spectrophotometric	ใส	\$20.0
ความขุ่น (Turbidity)	NTU	Nephelometric part 2130 B	0.87	\$5.0
เหล็ก (Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3600-Fe B	<0.10 ^[4]	\$0.5
คลอรีน (Chlorine)	mg/L	Argentiometric 4000-Cl B	2.1 ^[5]	\$25.0
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness on CaCO ₃) ^[6]	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	0.80	\$10.0
ซัลเฟต (Sulfate) ^[7]	mg/L	Turbidimetric	0.07	\$25.0
แมงกานีส (Manganese) ^[8]	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	<0.05	\$0.05

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 76 พ.ศ. 2527 เรื่อง น้ำดื่ม

[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

**Certified ISO 9001:2015 - Fx, Th, Ct

หมายเหตุ (Notes):

- ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- การนำผลไปใช้โดยไม่ผ่านการรับรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือใช้โดยไม่ได้อนุญาตจากบริษัทฯ ถือว่าผิดกฎหมาย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ตั้งอยู่ : 59/55 หมู่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์แดง อำเภอวังยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร. 076 623595, 062 059 4853 โทรสาร 076 619665
Address: 59/55 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phakei, 33120 Tel: 076 623595, 062 059 4853 Fax: 076 619665
เว็บไซต์: bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com



หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-279-25
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ (Report No.) : WT-279-25


Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์แดง อำเภอวังยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel) : 089 456 2568 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Audomata Borei and Villa Phakei หมู่ที่ 2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์แดง อำเภอวังยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
04/12/25
06/12/25
04-06/12/25
06/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อวิเคราะห์ (Analysis No.)			261247	
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			น้ำจืด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.15 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจากธรรมชาติ	
อุณหภูมิ (pH at 25 °C)	mg/L	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.2	5.5-9.0
ความเค็ม (Total Suspended Solids)	mg/L	Aside Modification port 4500-0 CF	15.0	≤20
ความเค็ม (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Days BOD Test port 6210B	22.0	≤50
ความเค็ม (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C port 2540C	203	≤1,000
ความเค็ม (Total Suspended Solids)	mg/L	Mayer-Catalan port 4000-N ₃ B	18.2	≤35
ความเค็ม (Total Suspended Solids)	mg/L	Iodometric port 4000-S ²⁻ F	0.16	≤1.0
ความเค็ม (Total Suspended Solids)	mg/L	Portion & Gravimetric port 5922B	4.3	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, ANSWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาพื้ดิน้ำดื่ม (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2567
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาพื้ดิน้ำดื่ม (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2567
(3) Net TSS Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความเค็มตามมาตรฐาน
(6) Net Dependent of Individual Works Accredited



1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด และจะถือเป็นเอกสารลับหากมีการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะข้อมูลการวิเคราะห์การทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ตั้งอยู่ : 59/55 หมู่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์แดง อำเภอวังยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร. 076 623595, 062 059 4853 โทรสาร 076 619665
Address: 59/55 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phakei, 33120 Tel: 076 623595, 062 059 4853 Fax: 076 619665
เว็บไซต์: bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์แดง อำเภอวังยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel) : 089 456 2568 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Audomata Borei and Villa Phakei หมู่ที่ 2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลโพธิ์แดง อำเภอวังยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
04/12/25
06/12/25
04-06/12/25
06/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อวิเคราะห์ (Analysis No.)			2515075	2610210
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	น้ำจืด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.05 น.	09.00 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจากธรรมชาติ	เก็บจากธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, ANSWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาพื้ดิน้ำดื่ม (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2567
(3) Net TSS Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความเค็มตามมาตรฐาน
(6) Net Dependent of Individual Works Accredited
N.D. Water NOT Detected



1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด และจะถือเป็นเอกสารลับหากมีการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะข้อมูลการวิเคราะห์การทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99050 หมู่ 4 ตำบลวังช้าง อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 31150 โทร: 078 623955, 062 059 4888 โทรสาร: 078 619965
Address: 99050 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phruket, 31150 Tel: 078 623955, 062 059 4888 Fax: 078 619965
อีเมล: bk@bktaurus.com (For ID) : 035559131813 E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : NT-227965

ผู้ส่ง/ผู้รับสาร (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 2821 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงนาราง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดมโนรมย์ 31150
โทร (Tel) : 086 456 2083 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Aduanabua Street and Via Phuket Road 2821 อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดมโนรมย์ 31150
: 04/12/2025
: 04/12/2025
: 11/12/2025
: 10/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชนิดตัวอย่าง (Sample No.)			20/2247	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:15 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เปิดบรรจุภัณฑ์	
การทดสอบ (Test)	m/L	Gravimetric port 25.0°C	<0.10	-

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567

(3) Net 105 Accredited
(4) ผลทดสอบได้มาตรฐาน
(5) หน่วยงานได้รับการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Note)
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการทดสอบ ซึ่งการทดสอบนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการทดสอบ
(The above results are stated only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการทดสอบ ซึ่งการทดสอบนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการทดสอบ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROR Principle Reproducibility On standard first service

หน้า (Page) : 1 of 2



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99050 หมู่ 4 ตำบลวังช้าง อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 31150 โทร: 078 623955, 062 059 4888 โทรสาร: 078 619965
Address: 99050 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phruket, 31150 Tel: 078 623955, 062 059 4888 Fax: 078 619965
อีเมล: bk@bktaurus.com (For ID) : 035559131813 E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : NT-227965

ผู้ส่ง/ผู้รับสาร (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 2821 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงนาราง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดมโนรมย์ 31150
โทร (Tel) : 086 456 2083 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Aduanabua Street and Via Phuket Road 2821 อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดมโนรมย์ 31150
: 04/12/2025
: 04/12/2025
: 11/12/2025
: 10/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชนิดตัวอย่าง (Sample No.)			20/2248	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่มบรรจุขวด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:25 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เปิดบรรจุภัณฑ์	
การทดสอบ (Test)	m/L	Electrometric Method port 4500-H ₊ B	7.1	5.5-8.0

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567

(3) Net 105 Accredited
(4) ผลทดสอบได้มาตรฐาน
(5) หน่วยงานได้รับการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Note)
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการทดสอบ ซึ่งการทดสอบนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการทดสอบ
(The above results are stated only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการทดสอบ ซึ่งการทดสอบนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการทดสอบ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROR Principle Reproducibility On standard first service

หน้า (Page) : 2 of 2



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 09506 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จันทบุรี 33120 โทร : 078 633925, 062 059 2888, 062 059 4668 โทรสาร : 078 618609
Address : 95060 Village No.4 Kuna Sub-district, Kuba District, Phumvi, 33120 Tel: 078 633925, 062 059 2888, 062 059 4668 Fax: 078 618609
เว็บไซต์ : bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 203/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จันทบุรี 33120
โทร (Tel) : 033 469 2068 โทรสาร (Fax) : -
เอกสารอ้างอิง (Sampling Source) : Andon and Baxet and Vila Road test 203/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จันทบุรี 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 04/12/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 04/12/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 04/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/12/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab Sampling
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab Sampling
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab Sampling
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab Sampling

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ค่าความเป็นกรด (pH)	pH	Multiple-Tube Fermentation Test	23.2049	23.2049
ค่าความเป็นด่าง (pH)	pH	Multiple-Tube Fermentation Test	09.20	09.20
ค่าความเป็นกรด (pH)	pH	Multiple-Tube Fermentation Test	09.20	09.20
ค่าความเป็นด่าง (pH)	pH	Multiple-Tube Fermentation Test	09.20	09.20

หมายเหตุ (Notes) :
1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
2. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
3. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
4. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
5. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
6. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้

Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 09506 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จันทบุรี 33120 โทร : 078 633925, 062 059 2888, 062 059 4668 โทรสาร : 078 618609
Address : 95060 Village No.4 Kuna Sub-district, Kuba District, Phumvi, 33120 Tel: 078 633925, 062 059 2888, 062 059 4668 Fax: 078 618609
เว็บไซต์ : bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 203/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จันทบุรี 33120
โทร (Tel) : 033 469 2068 โทรสาร (Fax) : -
เอกสารอ้างอิง (Sampling Source) : Andon and Baxet and Vila Road test 203/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จันทบุรี 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 04/12/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 04/12/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 04/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/12/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab Sampling
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab Sampling
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab Sampling
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab Sampling

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ค่าความเป็นกรด (pH)	pH	Multiple-Tube Fermentation Test	23.2049	23.2049
ค่าความเป็นด่าง (pH)	pH	Multiple-Tube Fermentation Test	09.20	09.20
ค่าความเป็นกรด (pH)	pH	Multiple-Tube Fermentation Test	09.20	09.20
ค่าความเป็นด่าง (pH)	pH	Multiple-Tube Fermentation Test	09.20	09.20

หมายเหตุ (Notes) :
1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
2. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
3. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
4. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
5. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
6. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้

Principle Reproducibility On standard First service

Andamantra

Resort & Villa Phuket

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต
290/1 ถนนพระบรมราชินี ตำบลปัดทอง อำเภอละลุ จังหวัดภูเก็ต 83150

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พท.2
เรียน นายสมชาย ศรีเมืองปัดทอง

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ได้ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลการบำบัดน้ำเสีย
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ณ จุดที่ติดตั้งโครงการ ตามที่ได้กำหนดใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ในการนี้ข้าพเจ้าขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ถึงที่แบบบักชี

1. รายงานสรุป / 1 ฉบับ จำนวน 2 หน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ ปัดธะพาน)
General Manager

(นายจักรพงษ์ ปัดธะพาน)
ผู้ควบคุมจัดการมลพิษ

ติดต่อ โทร ๐๙๖-๓๖๐ ๕๐๐๒๐๐๐

13/8/68


แบบ พท. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
ถนน..... พระบรมราชินี..... แขวงตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
จังหวัด..... อำเภอ..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
มี..... บริเวณ..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... เป็นเจ้าของหรืออยู่ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท.....โรงงาน.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย.....หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE


ใช้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														หมายเหตุ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	รายละเอียด ผู้บันทึก
	ปริมาณ การไหล ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)			
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01.07.68	1.1	100.90	70.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
02.07.68	1.0	97.40	68.18	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
03.07.68	1.1	107.90	75.53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
04.07.68	1.0	95.30	66.71	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
05.07.68	1.0	95.30	66.71	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
06.07.68	1.0	96.00	67.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
07.07.68	1.2	105.10	73.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
08.07.68	1.2	102.30	71.61	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
09.07.68	1.3	110.00	77.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
10.07.68	1.2	105.10	73.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
11.07.68	1.0	98.10	68.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
12.07.68	1.3	117.70	82.39	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
13.07.68	1.2	105.10	73.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
14.07.68	1.2	102.30	71.61	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
15.07.68	1.3	117.70	82.39	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
16.07.68	1.1	107.90	75.53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	รายละเอียด ผู้บันทึก
	ปริมาณ การไหล ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบ/ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17.07.68	1.0	97.40	68.18	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
18.07.68	1.0	98.10	68.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
19.07.68	1.1	110.70	77.49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
20.07.68	1.0	94.60	66.22	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
21.07.68	1.2	111.40	77.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
22.07.68	1.3	113.50	79.45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
23.07.68	1.4	124.00	86.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
24.07.68	1.4	121.20	70.14	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
25.07.68	1.3	113.50	79.45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
26.07.68	1.4	124.00	86.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
27.07.68	1.4	121.20	70.14	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
28.07.68	1.3	113.50	79.45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
29.07.68	1.3	116.30	81.41	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
30.07.68	1.2	107.20	75.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
31.07.68	1.3	112.80	78.96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ กิ่งฟุ้งเจ็ด...๒๕๐/๖... หมู่ที่ ...๑๑๑... ซอย ...๑๑๑...
ถนน ...พระบาท... แขวงตำบล ...ป่าตอง... เขตอำเภอ...กิ่ง...
อำเภอ...ภูเก็ต... โทรศัพท์ ...๐๖๖-๔๒๐-๔๐๐... โทรสาร ...๐๖๖-๔๒๐-๔๔๔...
มี ...บริษัท ปาตองคณิศร จำกัด... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท...โรงงาน...
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๐๖๔๖๔... ออกให้โดย...กระทรวงมหาดไทย...หมดอายุ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔...
ในการขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน...กรกฎาคม... พ.ศ. ๒๕๖๔... คำนวณที่ผ่านเดือนมกราคม ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในฐานะ



ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย


..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะใบกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุก
วันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลตามตารางข้างล่างสุดของทุกประการ

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างล่างสุดของทุกประการ



ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

Andamantra

Resort & Villa Phuket

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต
2900/1 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลคาง อำเภอกะปูลี จังหวัดภูเก็ต 83150

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

เรื่อง... รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568
เรียน... นายทศพร ศรีสวัสดิ์เมืองปัดทอง

บริษัท ปัดทองคัลลิฟิว จำกัด (โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต) มีความประสงค์ขอยืมส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำ
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 (ตามเอกสารแนบ)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....เสียภาค.....อน.พัน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๒๕๐.....อน.พัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....๒๕.....ชั่วโมง
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย เครื่องควบคุมความดัน

เครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจําเริญจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกักตัก.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 255.....

(๒) ปริมาณน้ำทิ้งจากโครงการนี้ แหล่งกักเก็บน้ำเสีย (อน.ม.) 7,651.50.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ส่งระบบบำบัดน้ำเสีย (อน.ม.) 5,256.35.....

(๔) การระบบบำบัดน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รอคักน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำทิ้งของเทศบาล.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (เอชหรืออีอีอี).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องควบคุมความดัน ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- อื่นๆ..... ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (อน.ม.).....

(๘) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนี้ ข้อยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติ
สิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติตามนี้ในแหล่งน้ำสาธารณะ หรือทิ้งน้ำทิ้งทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติฉบับนี้ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนี้ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อความนี้เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๐๖

Andamantra

Resort & Villa Phuket

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต
299/ ถนนพระรามที่ ๕ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต 81150

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.2

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ได้ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลการบำบัดน้ำเสียที่
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ของโครงการ คนที่ได้นำมา
นพรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ในการนี้ข้าพเจ้าขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษเข้า
เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. รายงานสรุป / ฉบับ จำนวน 2 หน้า


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แบบ ทต. ๑

แบบบันทึกงานและสถิติของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ๒๕๐/๑ หมู่ที่ ซอย
ถนน พระบรมราชินี แขวงตำบล ตำบล เขตอำเภอ จังหวัดภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๘๖-๖๖๐ ๕๐๐ โทรสาร ๐๘๖-๖๖๐ ๕๕๕
มี บริษัท ป้ายทะเบียน ๕๕๕ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
ประเภท โรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๕๕/๒๕๖๕ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมายเลข ๒๕๖๕
ซึ่งมีแผนผังแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTE WATER TREATMENT BLUE MARINE


ใช้เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													จำนวนข้อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใส่ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใส่ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทรว ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทรว ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01.09.68	1.3	80.80	56.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
02.09.68	1.2	101.10	70.77	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
03.09.68	1.1	82.40	57.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
04.09.68	1.3	86.40	60.48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
05.09.68	1.1	84.00	58.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
06.09.68	1.1	94.00	65.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
07.09.68	1.2	91.20	63.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
08.09.68	1.1	84.80	59.36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
09.09.68	1.3	82.00	57.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
10.09.68	1.2	83.20	58.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
11.09.68	1.3	86.80	60.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
12.09.68	1.4	85.20	59.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
13.09.68	1.4	85.20	59.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
14.09.68	1.1	79.60	53.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
15.09.68	1.4	89.80	56.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
16.09.68	1.4	77.20	54.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ข้อมูล และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใส่ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใส่ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทรว ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทรว ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17.09.68	1.3	77.20	54.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
18.09.68	1.3	76.40	53.48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
19.09.68	1.2	80.00	56.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
20.09.68	1.0	82.40	57.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
21.09.68	1.0	77.20	54.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
22.09.68	1.4	72.00	50.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
23.09.68	1.3	76.00	53.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
24.09.68	1.1	75.60	52.92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
25.09.68	1.0	72.00	50.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
26.09.68	1.1	75.60	52.92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
27.09.68	1.1	82.40	57.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
28.09.68	1.0	77.20	54.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
29.09.68	1.0	72.00	50.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
30.09.68	1.0	78.00	54.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐/๕ หมู่ที่ ๕-๖ ตำบล..... ซอย.....
ถนน.....พระบาท.....แขวงห้ามถ.....ป่าตอง.....เขตตำบล.....กบฏ
จังหวัด.....ภูเก็ต.....โทรศัพท์.....๐๘๖-๔๖๐ ๕๐๐.....โทรสาร.....๐๘๖-๔๖๐ ๕๕๕.....
มี.....บริษัท ปตองกลีฟวิว จำกัด.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรมาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....๑๕๗๖๔๖๔.....ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย.....ใบอนุญาต.....๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ




ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....
ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย.....

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกข้อมูลและข้อมูลเฉพาะไปการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ไม่แต่ละ
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสิ่งแวดล้อม
วันแยกตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามรายงานข้างต้นถูกต้องทุกประการ



ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....
ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย.....

Andamantra

Resort & Villa Phuket

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต


290/1 ถนนพระบรมมี ตำบลปาดอง อำเภอปะทิว จังหวัดภูเก็ต 83150

วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568

เรื่อง... รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2568

เรียน... นายเทพพรทวีปดิษฐ์ใจทอง

บริษัท ปัตตังคณิพั่ว จำกัด (โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต) มีความประสงค์ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำ
ประจำเดือนกันยายน 2568 (ตามเอกสารแนบ)



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....เคมีอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๒๕๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔..... ชั่วโมง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องวางตะแกรงเหล็ก เครื่องควบคุมระดับน้ำ

เครื่องมือควบคุมอื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่คิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีรายละเอียด

(๑) ปริมาณการใช้น้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 255.....

(๒) ปริมาณน้ำทิ้งที่ตรวจพบในแหล่งเก็บน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 7,631.39.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 5,258.35.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รอดำเนินการตามผู้ระบายน้ำทิ้งของเทศบาล.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างที่รั่วซึมหรือห้อยทิ้ง.....

(๑) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

-ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องวางตะแกรงเหล็ก ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องควบคุมระดับน้ำ ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องมือควบคุมอื่น ๆ ☒ ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

-อื่นๆ.....

(๒) ปริมาณตะกอนที่ตกค้างจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๓) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งเก็บน้ำเสีย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือใบแจ้งเหตุหรือรายงานผลการตรวจ ๔๐ คือจะวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ คือจะวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๓๐๖

Andamantra
Resort & Villa Phuket

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต
290/1 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลคอก อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบ้านต้นไม้เขียว ทส.2
เรียน นายทศพล ศรีไม่มีชื่อคอก

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ได้ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลการดำเนินงานที่
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบ้านต้นไม้เขียวเป็นเขตพื้นที่ของโครงการ ตามที่ได้กำหนดใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ในการนี้ข้าพเจ้าขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบ้านต้นไม้เขียวของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568

อ้างที่แนบมาด้วย

1.รายงานสรุป 1 ฉบับ จำนวน 2 หน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Andamantra
Resort & Villa Phuket

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต
290/1 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลคอก อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
วันที่ 05 เดือนธันวาคม พ.ศ.2568

เรื่อง.. รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568
เรียน.. นายทศพล ศรีไม่มีชื่อคอก

บริษัท ปัตถวงคณิพัฏฐ จำกัด (โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต) มีความประสงค์ขอม้ส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2568 (ตามเอกสารแนบ)

แผลงกลั่นหมอลาบ คังนุ่นซ่งที่ ๒๕๐๐ หมู่ที่ ขอย
 ถนน พระบวรสี แสงสว่าง ปากซอย เขตอัมปนาท กระซู่.....
 จักรจักร อู่กิด ไทรพื้ที่ ๑๒๖-๒๑-๕๐๐๐ ไทรสาร ๑๒๖-๑๒-๑๕๕๕.....
 มี บริพัท ปากคลองอิวิ อังกล เป็นถ้ำของกรือผู้ครอบครองแห่งถ้ำหมอลาบ ประกอบกิจการ
 ประดา โรงงาน
 ใบอนุญาตเขตที่ (ถ้ามี) ๑๕๑/๒๕๖๔ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย มณฑล พุ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๔.....
 ที่ซึ่งมีคั้งตั้งเขตการทั้งหมอลาบของระบอบปักษ์ใต้เสียตั้ง



WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การไอ ฟุ้ง ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ วัสดุที่ ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01.11.68	1.1	101.75	71.25	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
02.11.68	1.2	112.55	78.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
03.11.68	1.2	113.90	79.73	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
04.11.68	1.2	113.90	79.73	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
05.11.68	1.1	106.70	74.69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
06.11.68	1.1	108.05	75.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
07.11.68	1.2	111.20	77.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
08.11.68	1.4	135.95	95.16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
09.11.68	1.4	135.50	94.85	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10.11.68	1.3	125.15	87.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11.11.68	1.4	130.55	91.38	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12.11.68	1.3	126.50	88.55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13.11.68	1.3	122.90	86.03	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14.11.68	1.3	124.25	86.97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15.11.68	1.3	122.00	85.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ วัตถุอันตราย ที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16.11.68	1.4	133.25	93.27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17.11.68	1.3	122.90	86.03	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18.11.68	1.3	123.35	86.34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19.11.68	1.2	124.25	86.97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20.11.68	1.2	124.25	86.97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21.11.68	1.4	134.15	93.90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22.11.68	1.4	134.15	93.90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23.11.68	1.5	142.25	99.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24.11.68	1.3	129.20	90.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25.11.68	1.3	129.20	90.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26.11.68	1.3	129.20	90.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27.11.68	1.3	129.20	90.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28.11.68	1.3	129.20	90.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29.11.68	1.3	129.20	90.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30.11.68	1.3	129.20	90.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	


หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบเอกสารตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุก
วันแยกตามพรณิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐/๑ หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๑๑๑
ถนน ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๑ แขวงตำบล ๑๑๑ เขตอำเภอ ๑๑๑
จังหวัด ๑๑๑ โทรศัพท์ ๑๑๑-๑๑๑-๑๑๑ โทรสาร ๑๑๑-๑๑๑-๑๑๑
มี ๑๑๑ บัญชี บัญชีภาษีเงินได้ ๑๑๑ เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ๑๑๑ โรงงาน ๑๑๑
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๑๑/๑๑๑ ออกให้โดย ๑๑๑ กระทรวงมหาดไทย น.๑๑๑ ๑๑๑
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๑๑๑๑ คำนวณตั้งแต่วันที่ ๑๑/๑๑/๑๑๑ ถึง ๑๑/๑๑/๑๑๑
ตอนลงท้ายขอใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑



ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
ออกให้โดย ๑๑๑
ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
ออกให้โดย ๑๑๑

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
ความหมายในการอธิบายของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑

แบบจำลอง (รูป) ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
(๑) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
เครื่องควบคุมระดับน้ำ ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
เครื่องสูบน้ำ ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑

(๒) ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม (ลบ.ม.) ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม (ลบ.ม.) ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑

(๕) ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
- เครื่องสูบน้ำ ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
- เครื่องควบคุมระดับน้ำ ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
- เครื่องสูบน้ำ ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
- เครื่องสูบน้ำ ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
- เครื่องสูบน้ำ ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑

(๗) ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑
(๘) ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ๑๑๑/๑๑๑/๑๑๑

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ๑๐๐ ต้องระงับโทษทันที
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งปรับและจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ซึ่งความผิดเป็นกรณีนี้ ต้องระงับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งปรับและจำคุก
ไม่เกินหนึ่งปี

Andamantra

Resort & Villa Phuket

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต

๒๕๐/๑ ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบกำกับดูแลน้ำเสีย พศ.๒๕

เรียน นายกฤษณ์ศรีเมืองป่าตอง

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ได้ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบกำกับดูแลน้ำเสียในเขตพื้นที่ของโครงการ ตามที่ได้กำหนดใน
มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ในการนี้ข้าพเจ้าขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบกำกับดูแลน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สิ่งที่แนบมาด้วย

๑. รายงานสรุป ๑ ฉบับ จำนวน ๒ หน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ ไชยศิริ)
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

(นายกริชชา เพ็งแสง)
รองหัวหน้าช่าง

ติดต่อ โทร ๐๙๖-๓๖๐ ๔๐๐/๑๐๑๐

Andamantra

Resort & Villa Phuket

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต

290/1 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

วันที่ 05 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568


เรื่อง... รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568
เรียน... นายกฤษณ์ศรีเมืองป่าตอง

บริษัท ป่าตองคัลทิฟรีย จำกัด (โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต) มีความประสงค์ขอมุ่งส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำ
ประจำเดือนตุลาคม 2568 (ตามเอกสารแนบ)

แบบ ทธ. ๑

แบบบันทึกการประเมินผลของสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่..... ๒๕๐/๑..... หมู่ที่..... ซอย.....
ถนน.....พระบรมมหาราชวัง..... แขวงตำบล..... ปากช่อง..... เขตอำเภอ..... กะซู้.....
จังหวัด.....อุบลราชธานี..... โทรศัพท์.....๐๔๖-๓๖๐ ๕๐๐..... โทรสาร.....๐๔๖-๓๖๐ ๕๕๕.....
มี.....บริษัท.....ปากช่องอิฟวี.....จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ.....
ประเภท.....โรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....๑๕๖/๒๕๖๔..... ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย..... หมวดกฎ.....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔.....
ผู้มีแผนผังแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ใช้หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01.12.68	1.0	173.20	121.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
02.12.68	1.0	173.20	121.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
03.12.68	1.0	173.20	121.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
04.12.68	0.9	172.50	120.75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
05.12.68	0.9	172.50	120.75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
06.12.68	0.9	172.50	120.75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
07.12.68	0.8	164.10	114.87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
08.12.68	0.8	164.10	114.87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
09.12.68	0.8	164.10	114.87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
10.12.68	1.2	220.10	154.07	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
11.12.68	0.8	165.62	236.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
12.12.68	1.0	180.90	126.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
13.12.68	1.0	183	126	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
14.12.68	1.0	178.80	125.16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
15.12.68	1.0	172.50	120.75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา
16.12.68	0.8	155	108.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประปาเทศบาลนครเชียงใหม่														ถ่ายมือน้ำ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้น้ำ ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ใน ทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (อัตราหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17.12.68	0.8	144.50	101.15	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
18.12.68	0.8	153.60	107.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
19.12.68	1.0	171.80	120.26	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
20.12.68	1.2	187.20	131.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
21.12.68	1.2	187.20	131.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
22.12.68	1.2	187.20	131.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
23.12.68	1.0	164.10	114.87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
24.12.68	1.0	166.90	116.83	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
25.12.68	1.2	175.30	122.71	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
26.12.68	1.4	191.40	133.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
27.12.68	1.2	183	128.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
28.12.68	1.0	168.30	117.81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
29.12.68	1.0	168.30	117.81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
30.12.68	1.2	178.10	124.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	
31.12.68	1.4	199.10	139.37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีฑา	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะ ในกรณีที่มิสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกความหารมิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายอริภัทร ใจเพียร)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป



ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดอากาศ
ความสามรถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒๕๐ ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย / ☐ แบบต่อเนื่อง / ☐ ชั่วไม่วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย / ☐ เครื่องดูดอากาศ
☐ เครื่องกลั่นน้ำเสีย ☐ เครื่องผสมสารเคมี
☐ เครื่องดูดตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1.1

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,292.98

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมน้ำไม่ระบายสู่ท่อระบายน้ำทิ้งของเทศบาล. 7,561.40

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่สภาพพื้นที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องดูดน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกลั่นน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องดูดตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องดูดอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) บัญชีค่า อุปกรณ์ และแนวทางการใช้

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อยู่อุด หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง ข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๑

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่...๒๕๐/๑... หมู่ที่... ซอย...
ถนน...พระบรมมี... แขวงตำบล...ป่าดอง...เขตอำเภอ...จะนะ...
จังหวัด...ภูเก็ต... โทรศัพท์...๐๖๖-๑๑๐ ๔๐๐... โทรสาร...๐๖๖-๑๑๐ ๔๔๔... มี
...บริษัท ป่าดองคลีฟวิ จำกัด... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประเภทกิจการประเภท...โรงแรม...โรงงาน...
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)...๑๕๑/๒๕๖๔... ออกให้โดย...กระทรวงมหาดไทย...หมดอายุ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔...
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน...ธันวาคม... พ.ศ. ๒๕๖๔... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายอภิศกร ใจเขียว)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป



ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

Andamantra

Resort & villa Phuket

โรงแรมดัมดันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต

290/1 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลป่าตอง อำเภอกระบี่ จังหวัดภูเก็ต 83150

วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2569

เรื่อง...รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2568

เรียน...นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

บริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด (โรงแรมดัมดันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต) มีความประสงค์ขอมำส่ง
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 (ตามเอกสารแนบ)



เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



บริษัท วีทีเอส เทคโนโลยี จำกัด
VTS TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ : 135/104 หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Tax ID 0835552019691

ใบรายงาน Service & Maintenance

ชื่อลูกค้า	Andamantra Resort and Villa Phuket	เลขที่	วันที่	7 October 2025
ที่อยู่				
ติดต่อ				
ประเภทสินค้า	Service Fire Alarm System	โทร	แจ้งซ่อมวันที่	แฟกซ์
เอกสารที่แจ้ง	เปลี่ยนอุปกรณ์ และ ตรวจสอบระบบ ใบแจ้งเปลี่ยน	□ ระบุรับประกัน	□ หมดประกัน	
ผลการตรวจสอบ เปลี่ยนอุปกรณ์จาก Heat Detector เป็น Smoke Detector				
1. Zone Back Office (L01M003) ตำแหน่งที่เปลี่ยนมีดังนี้				
1.1 Accounting Room จำนวน 1 ตัว				
1.2 HR Room จำนวน 2 ตัว				
1.3 Store HR & Accounting จำนวน 2 ตัว				
1.4 Corridor (Tree Way) จำนวน 1 ตัว				
1.5 Corridor (Accounting) จำนวน 1 ตัว				
1.6 Corridor (RIR) จำนวน 1 ตัว				
1.7 Corridor (Locker) จำนวน 1 ตัว				
2. Zone MD/GM/Store (L01M004) ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์จาก Heat Detector เป็น Smoke Detector เมื่อ				
วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบพบว่า Smoke Detector				
หน้าห้อง GM เสีย จึงได้ทำการส่งผ่านเพื่อให้อุปกรณ์อื่นใช้ร่วมได้ตามปกติ				
หมายเหตุ				
☐ ค่าบริการ	บาท			
☐ ค่าอุปกรณ์	บาท			
☐ รับซ่อมอุปกรณ์เสื่อม	ผู้รับเงิน			
ลงชื่อ		ลงชื่อ		
	ผู้ค้า		ช่างเทคนิค	
เริ่มเวลา		น. ถึงเวลา น.		



บริษัท วีทีเอส เทคโนโลยี จำกัด
VTS TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ : 135/104 หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Tax ID 0835552019691

ใบรายงาน Service & Maintenance

ชื่อลูกค้า	Andamantra Resort and Villa Phuket	เลขที่	วันที่	6 October 2025
ที่อยู่				
ติดต่อ				
ประเภทสินค้า	Service Fire Alarm System	โทร	แจ้งซ่อมวันที่	แฟกซ์
เอกสารที่แจ้ง	เปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมแก้ไข	□ ระบุรับประกัน	□ หมดประกัน	
ผลการตรวจสอบ เปลี่ยนอุปกรณ์จาก Heat Detector เป็น Smoke Detector Zone MD/GM/Store (L01M004)				
1. ตรวจสอบพบว่าสายระหว่างอุปกรณ์เชื่อมต่อขัดข้องสายไม่พบสาเหตุจึงทำการติดตั้งฐาน Smoke ไร้ถอย				
ตามตำแหน่งที่ต้องเปลี่ยนดังนี้				
1.1 ห้อง Generator จำนวน 2 ตัว				
1.2 Store จำนวน 10 ตัว				
1.3 MD Room, Corridor Toilet				
หมายเหตุ				
☐ ค่าบริการ	บาท			
☐ ค่าอุปกรณ์	บาท			
☐ รับซ่อมอุปกรณ์เสื่อม	ผู้รับเงิน			
ลงชื่อ		ลงชื่อ		
	ผู้ค้า		ช่างเทคนิค	
เริ่มเวลา		น. ถึงเวลา น.		



บริษัท วีทีเอส เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
VTS TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ : 135/104 หมู่ที่ 5 ตำบลวังวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Tax ID 0835552019691

ใบรายงาน Service & Maintenance

ชื่อลูกค้า	Andamantra Resort and Villa Phuket	วันที่	15 October 2025
ที่อยู่			
ติดต่อ			
ประเภทสินค้า	Service Fire Alarm System	□ ระบบประกัน	□ หมดประกัน
อาการที่แจ้ง	เปลี่ยนอุปกรณ์ และ ตรวจสอบเช็คตามใบแจ้งเสีย		
ผลการตรวจสอบ 1. Building 2 ทหารตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ดังนี้			
1.1 Room 2101 เปลี่ยน Remote Lamp ของเดิมหลอด ไชวี่เปลี่ยนใหม่เป็นสีแดง			
1.2 Room 2106 เปลี่ยน Smoke Detector ตรวจสอบสายด้าน IN มี Power 24 Vdc ด้าน Out พบค่า R ตัวสุดท้าย Remote Lamp ใช้งานได้			
1.3 Room 2302 เปลี่ยน Smoke Detector ตรวจสอบสายด้าน IN มี Power 24 Vdc ด้าน OUT เจอค่าอุปกรณ์ ตัวต่อไป ไม่เจอค่า R ตัวสุดท้าย Remote Lamp ใช้งานได้			
1.4 Room 2306 เปลี่ยน Smoke Detector ตรวจสอบสายด้าน IN มี Power 24 Vdc ด้าน OUT เจอค่าอุปกรณ์ ตัวต่อไป ไม่เจอค่า R ตัวสุดท้าย Remote Lamp เสียทำการเปลี่ยนใหม่			
1.5 ตรวจสอบตู้ Module พบว่ามีปัญหาดังนี้			
• FZM Address L01M013 ไฟสถานะการทำงานไม่โชว์ ตรวจสอบที่ FACP ขึ้นว่า Inverp			
• FCM Address L01M060 ไฟสถานะการทำงานไม่โชว์ที่ตู้ FACP ไม่แจ้ง Trouble			
• อุปกรณ์ตรวจสอบ Z1 จ่ายสายไปอุปกรณ์ พร้อม R ให้ที่ Module, Z2 จ่ายสายไปอุปกรณ์, Z3 จ่ายสายไปอุปกรณ์ Z4 จ่ายสายไปอุปกรณ์ พร้อม R ให้ที่ Module			
หมายเหตุ อุปกรณ์แจ้งเหตุ B1, B2, B3, B4 จ่ายสายไปอุปกรณ์แต่พร้อม R ให้ที่ Module Power Bell ไฟจ่ายมาลงลิ้นชักทำให้ FACP ใช้สถานะ PROSS			

□ คำปรึกษา	บาท	///	
□ ค่าอุปกรณ์	บาท	///	
□ วัสดุอุปกรณ์ซ่อม		ผู้รับเงิน	
ลงชื่อ	///	ลงชื่อ	///
	ลูกค้า		ช่างเทคนิค
เริ่มเวลา	น.	เลิกงาน	น.



บริษัท วีทีเอส เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
VTS TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ : 135/104 หมู่ที่ 5 ตำบลวังวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Tax ID 0835552019691

ใบรายงาน Service & Maintenance

ชื่อลูกค้า	Andamantra Resort and Villa Phuket	วันที่	14 October 2025
ที่อยู่			
ติดต่อ			
ประเภทสินค้า	Service Fire Alarm System	□ ระบบประกัน	□ หมดประกัน
อาการที่แจ้ง	เปลี่ยนอุปกรณ์ และ ตรวจสอบเช็คตามใบแจ้งเสีย		
ผลการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ตามใบแจ้งเสียของ Building 3 ดังนี้			
1.1 เปลี่ยน Remote Lamp Room 3201			
1.2 เปลี่ยน Remote Lamp Room 3212			
1.3 เปลี่ยน Remote Lamp Room 3215			
1.4 เปลี่ยน Smoke Detector Room 3311 (มีสายของ Power Smoke ลงมา 2 เส้น ซึ่งได้ทำการตรวจสอบพบว่า อุปกรณ์ก่อนหน้าและอุปกรณ์ถัดไปถึงกันหรือไม่ตรวจสอบแล้วถึงกันถ้าจะมีการตัดสายไว้บนฝ้า)			
1.5 เปลี่ยน Smoke Detector Room 3401			
1.6 เปลี่ยน Manual บริเวณฝั่งห้อง 3401			
1.7 ตรวจสอบ FZM และ FCM ทั้งตู้ Module ผลการตรวจสอบดังนี้			
• FZM Zone 1 สายไดมอดไร โดยพร้อม R ให้ที่ Module ตรวจสอบสายจ่ายอุปกรณ์ไม่พบค่า R ตัวสุดท้าย			
• FZM Zone 2 สายไดมอดไร โดยพร้อม R ให้ที่ Module ตรวจสอบสายจ่ายอุปกรณ์ไม่พบค่า R ตัวสุดท้าย			
• FZM Zone 3 สายไดมอดไร โดยพร้อม R ให้ที่ Module ตรวจสอบสายจ่ายอุปกรณ์ไม่พบค่า R ตัวสุดท้าย			
• FZM Zone 4 สายจ่ายอุปกรณ์ต่อไปถึง Module ตามปกติพบค่า R ตัวสุดท้าย			
หมายเหตุ FCM มีการต่อสาย Power 24 Vdc ให้ลิ้นชักทำให้มีตู้ FACP ใช้สถานะมีปัญหา			

□ คำปรึกษา	บาท	///	
□ ค่าอุปกรณ์	บาท	///	
□ วัสดุอุปกรณ์ซ่อม		ผู้รับเงิน	
ลงชื่อ	///	ลงชื่อ	///
	ลูกค้า		ช่างเทคนิค
เริ่มเวลา	น.	เลิกงาน	น.



บริษัท วีทีเอส เทคโนโลยี จำกัด


VTS TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 135/104 หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Tax ID 0825552010601

ใบรายงาน Service & Maintenance

ชื่อลูกค้า <u>Andamantra Resort and Villa Phuket</u> ที่อยู่ _____ ติดต่อ _____ โทร _____ ประเภทสินค้า <u>Service Fire Alarm System</u> อากาศที่แจ้ง เปลี่ยนอุปกรณ์ และ ตรวจเช็คตามใบแจ้งเสีย	เลขที่ _____ วันที่ <u>22 October 2025</u> แจ้งซ่อมวันที่ _____ แฟกซ์ _____ ☐ นาย ☐ น. ☐ น. ☐ น.
แผนการตรวจสอบ 1. เปลี่ยน Module FZM (Address L01M004) เนื่องจาก Module เสียเพิ่มจึงได้ทำการเบิก อุปกรณ์จากบริษัทมาเปลี่ยน ให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ	
2. เปลี่ยน Module FZM (Address L01M013) Building B เนื่องจาก Module เสียเพิ่มจึงได้ทำการเบิกอุปกรณ์ จากบริษัทมาเปลี่ยน ให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ	
3. ทำการแก้ไขสาย Power Bell จากที่ใส่ผิด มาเป็นใช้งานได้ตามปกติ	
หมายเหตุ	
☐ จำนวนการ _____ บาท ☐ ค่าอุปกรณ์ _____ บาท ☐ รับซ่อมอุปกรณ์เสื่อม _____ ผู้รับเงิน	
ลงชื่อ _____	ลงชื่อ _____ ผู้ติดตั้ง
เริ่มเวลา _____ น. เลิกงาน _____ น.	



สำนักงานใหญ่ : 135/104 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชภา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 830000

ชื่อลูกค้า Andamantra Resort and Villa Phuket		เลขที่ วันที่ 25 October 2025	
ที่อยู่ _____		แจ้งซ่อมวันที่ _____	
ติดต่อ _____ โทร _____	แฟกซ์ _____		
ประเภทสินค้า Service Fire Alarm System	☐ ระยะรับประกัน _____ ☐ หนฉบับประกัน _____		
อาการที่แจ้ง เปลี่ยนอุปกรณ์ และ แก้ไขอุปกรณ์ตามรายการ			
ผลการตรวจสอบ			
1. เต็มสาย Smoke เต็มที่ห้อง Locker Man. พร้อมตรวจสอบใช้งานได้			
2. เต็มสาย Smoke เต็มที่ห้อง Locker Woman พร้อมตรวจสอบใช้งานได้			
3. เต็มสาย Smoke เต็มที่ห้อง Accounting จำนวน 3 จุด พร้อมตรวจสอบใช้งานได้			
4. Test Smoke Zone Back Office ที่เปลี่ยนอุปกรณ์จาก Heat Detector เป็น Smoke Detector ดังนี้			
4.1 HR Room จำนวน 2 ตัว ใช้งานได้, Corridor จำนวน 4 ตัว ใช้งานได้, Store HR & Accounting จำนวน 2 ตัว ใช้งานได้ Accounting 1 ตัว ใช้งานได้			
หมายเหตุ			
☐ ค่าบริการ _____ บาท		_____ / ____ / ____	
☐ ค่าอุปกรณ์ _____ บาท		ผู้รับเงิน	
☐ รับซ่อมอุปกรณ์พร้อม			
ลงชื่อ _____		ลงชื่อ _____	
_____ ลูกค้า		_____ ช่างเทคนิค	
เริ่มเวลา _____ น.		เลิกงาน _____ น.	

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จไฟฟ้า

เอกสารแนบที่ 7

สัญญาการเข้าทำบริการกำจัดแมลง

เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จสุบตะกอน/ใบเสร็จมูลฝอย



เล่มที่ ๒/๕๕ เลขที่ 87

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00693/69
วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะพ้อ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ป่าตองเคทีพี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	3,000.00	290/1 ถ.พระบารมี
รวมเงิน		3,000.00	
ตัวอักษร (ยานพาหนะ)			

ใบเป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(นางสาวธัญญา ใจดี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ ๒๔/๕๕ เลขที่ 063

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง
ได้รับเงินค่า ที่พักรักษา (พ.ศ.๒๕๖๘)
จาก บริษัท ป่าตองเคทีพี จำกัด (๒๙๐/๑.๐.๒๖๖๘)
เป็นเงิน 1,100 บาท - สดางค์
(ตัวอักษร)

ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 16 เดือน พ.ศ. ๒๕๖๘



ตำแหน่ง ผู้รับเงิน
(นางสาวธัญญา ใจดี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ ๒๔/๕๕ เลขที่ 064

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง
ได้รับเงินค่า ที่พักรักษา (พ.ศ.๒๕๖๘)
จาก บริษัท ป่าตองเคทีพี จำกัด (๒๙๐/๑.๐.๒๖๖๘)
เป็นเงิน 1,100 บาท - สดางค์
(ตัวอักษร)

ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 16 เดือน พ.ศ. ๒๕๖๘



ตำแหน่ง ผู้รับเงิน
(นางสาวธัญญา ใจดี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เอกสารแนบที่ 9

การตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค




เลขที่ 36236

	Unit
--	------

ค่าเริ่มต้น : 10.30	ค่าเสร็จงาน : 1.10
start	finish

1

(Suggestion):

[illegible]

1-9851
065-941-9851

FM-QP21-SV-02-5



5431



รายงานงานบริการดูแลรักษาตรวจเช็คปั๊มได้เลื่อน

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร  เดือน  วันที่ตรวจเช็ค   แบบสำรวจอะไร

☐ บริการรถต่อคิว ☐ บริการนำผู้สูงอายุ ☐ บริการนำผู้พิการ ☐ บริการนำผู้สูงอายุ ☐ บริการนำผู้พิการ

การตรวจวัดห้องเครื่อง (Machine Room)				ผลการตรวจวัด		
		N	A	R		
1.	แรงดันไฟฟ้า					
2.	อุณหภูมิของน้ำ					
3.	น้ำไหลออก					
4.	เสียงรบกวน					
5.	อุณหภูมิอากาศ					
6.	อุณหภูมิ					
7.	Traction Machine					
8.	สภาพแวดล้อมของห้องเครื่อง					

Multi-tenant (Upper Landing)

1.	จุดเริ่มต้นบริเวณหัวเข็ม (3-4 mm.)	
2.	ปลายเข็มบริเวณ Start Button	
3.	ปลายเข็มบริเวณ Stop Button	
4.	ปลายเข็มบริเวณเข็มบริเวณ (200-300 mm.)	
5.	ตัวเข็ม	

สิ่งที่น่าสนใจ

1.	ผลการปฏิบัติงานระหว่างประเทศของโรงเรียน/โรงเรียนในเครือ (combo)
2.	ความสำเร็จในการดำเนินงาน (3-4 item)
3.	การพัฒนาระบบนิเทศของโรงเรียน
4.	ความสำเร็จในการใช้ Smart Buttons
5.	ความสำเร็จในการใช้ Smart Buttons
6.	การพัฒนาระบบนิเทศของโรงเรียน

เจ้าพ่อบ้านไคเลื่อน (Pit)

1.	โมเดลแนวคิด
2.	สภาพทั่วไปของอุตสาหกรรม
3.	สภาพทั่วไปของกระบวนการ (Steps)
4.	ข้อดีข้อเสียของแนวทางนี้
5.	สภาพแวดล้อม

การตรวจรูปถ่ายอื่น (Other Equipment)	
1.	สถานที่ไปขอไปตรวจและถ่ายรูป
2.	สถานที่ไปขอตรวจ และถ่ายรูปแล้วเสร็จแล้ว
3.	การแจ้งรับคืนโดยผู้รับหรือขอคืนไปยังผู้บังคับ ขึ้น, การติดต่อผู้รับคืน

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
กรณีฉุกเฉินโทรหาที่: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

Rev.: 00

FM-OP21-SV-03-0

เอกสารแนบที่ 10
รายงานการซ่อมอพยพดับเพลิง



เลขทะเบียนผู้สมัครที่ คพ.บ. ๖๘/๓๔๙

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด SANTO SAFETY CO.,LTD.

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๙๒
ขอรับรองว่า

บริษัท ปาตองคลีฟวิว จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๐/๑ ถนนพระรามที่ ๕ ตำบลปาดอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๐ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมชาย ชื่นชูเกียรติ)
กรรมการผู้จัดการ
SANTO SAFETY CO., LTD.



รายงาน

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ปาตองคลีฟวิว จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๐/๑ ถนนพระรามที่ ๕ ตำบลปาดอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

โดย
นางสาวณัฐ น้อยพยัคฆ์
นักวิชาการแรงงาน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
11 มี.ค. 2568

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๐

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

เลขที่ ๑๘๘/๒ หมู่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน

ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

โทร. ๐๗๕-๕๗๒๑๒๓, ๐๗๕-๕๗๒๑๒๐-๑

โทรสาร. ๐๗๕-๕๗๒๑๒๒



รายงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ปาตองคลีฟวิว จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐/๑ ถนนพระรามที่ ๑ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

๖๒๘
นางสาวณัฐธิ์ น้อยพัตต์
นักวิชาการแรงงาน
11 ธ.ค. 2568

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๙๒

บริษัท ซานโด้ เซฟตี้ จำกัด
เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเท่ลิยน
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
โทร. ๐๗๕-๕๗๒๑๒๓, ๐๗๕-๕๗๒๐๗๐-๑
โทรสาร. ๐๗๕-๕๗๒๐๗๒

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๘

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่แนบมาด้วย

๑. แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑ ฉบับ
๓. ใบรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑ ฉบับ

ตามที่บริษัท ปาตองคลีฟวิว จำกัด (โรงแรมอันันดาบดรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐/๑ ถนนพระรามที่ ๑ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐ ประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขึ้นแล้ว และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการดำเนินกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและรับภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงวิธีการป้องกันภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอส่งเอกสารแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงขึ้นต้น และแบบรายงานผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของบริษัท บริษัท ปาตองคลีฟวิว จำกัด (โรงแรมอันันดาบดรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต) ประจำปี ๒๕๖๘ และได้แนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมเอกสารแนบไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวณัฐธิ์ น้อยพัตต์)
จ. วิรัชชีพ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวณัฐธิ์ น้อยพัตต์)
กรรมการผู้จัดการ

๖๒๘
นางสาวณัฐธิ์ น้อยพัตต์
นักวิชาการแรงงาน
11 ธ.ค. 2568

เอกสารแนบที่ 11
ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช้ใบแจ้งรับเงิน) 88012(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาปทุมธานี
Call Center 1662
โทรศัพย์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยรวม
121608061522	12160127726	1216-80
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เดือนวาง
02/10/68 10:12	08/11/68	010003.109

บัญชีเงิน บอ.บ.โดยจดที่ 1/1
ปี 2502-1 บ.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

บัญชีการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
121608061522	02/10/68	01/11/68

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ครบชำระ
121608061522	02/10/68	08/11/68

ค่าน้ำประปา	ค่าบริการ	รวม
74.000	2.001.00	2.075.00

ค่าปรับ	ค่าภาษี	รวม
0.00	550.00	550.00

ค่าบริการ	ค่าภาษี	รวม
178.57	2,729.57	2,908.14

รวมเงินที่ต้องชำระ	รวมเงินที่ชำระแล้ว	รวมเงินที่ยังต้องชำระ
0.00	0.00	2,908.14

รวมเงินที่ต้องชำระ 2,908.14 บาท
รวมเงินที่ชำระแล้ว 0.00 บาท
รวมเงินที่ยังต้องชำระ 2,908.14 บาท

ใบแจ้งค่าน้ำให้โดยหน่วยงานในเขตที่กำกับดูแล
สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
และเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ครบชำระ
121608061522	02/10/68	08/11/68

ค่าปรับ	ค่าภาษี	รวม
0.00	550.00	550.00

ค่าบริการ	ค่าภาษี	รวม
178.57	2,729.57	2,908.14

รวมเงินที่ต้องชำระ	รวมเงินที่ชำระแล้ว	รวมเงินที่ยังต้องชำระ
0.00	0.00	2,908.14

รวมเงินที่ต้องชำระ 2,908.14 บาท
รวมเงินที่ชำระแล้ว 0.00 บาท
รวมเงินที่ยังต้องชำระ 2,908.14 บาท

ใบแจ้งค่าน้ำให้โดยหน่วยงานในเขตที่กำกับดูแล
สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
และเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ครบชำระ
121608061522	02/10/68	08/11/68

ค่าปรับ	ค่าภาษี	รวม
0.00	550.00	550.00

ค่าบริการ	ค่าภาษี	รวม
178.57	2,729.57	2,908.14

รวมเงินที่ต้องชำระ	รวมเงินที่ชำระแล้ว	รวมเงินที่ยังต้องชำระ
0.00	0.00	2,908.14

รวมเงินที่ต้องชำระ 2,908.14 บาท
รวมเงินที่ชำระแล้ว 0.00 บาท
รวมเงินที่ยังต้องชำระ 2,908.14 บาท

ใบแจ้งค่าน้ำให้โดยหน่วยงานในเขตที่กำกับดูแล
สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
และเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ครบชำระ
121608061522	02/10/68	08/11/68

ค่าปรับ	ค่าภาษี	รวม
0.00	550.00	550.00

ค่าบริการ	ค่าภาษี	รวม
178.57	2,729.57	2,908.14

รวมเงินที่ต้องชำระ	รวมเงินที่ชำระแล้ว	รวมเงินที่ยังต้องชำระ
0.00	0.00	2,908.14

