


6.5 แผนผังการก่อสร้างโครงการ (Lay Out)



SAFETY REPORT



SAFETY MEASURES : Safety Plan



**6.6 เอกสารตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เครื่องยนต์
และยานพาหนะที่นำมาใช้ในโครงการ**



PROJECT NAME : RP HOTELS RAWAI PHUKET



แบบตรวจสอบความปลอดภัยปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane Checklist)

หมายเลขปั้นจั่น..... TC1 หมายเลข คป.1..... ชัดความสามารถในการยก..... 5ตัน(Tons)
 ผู้ควบคุมปั้นจั่น..... ชวนน้อย หัวหน้างาน..... FM สิริ.....

รายการตรวจสอบ	เดือนกันยายน																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ทางเดิน/ทางขึ้น-ลงปั้นจั่น มีความมั่นคงแข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. มาตราวัดต่าง ๆ สามารถมองเห็น/อ่านค่าได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สลิงในดรัม อยู่ในสภาพเรียงตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. สลิงมีสารเคลือบและหล่อลื่นอย่างเหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. สภาพของล้อทrolleyและการเคลื่อนตัวปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. สภาพของ wedge socket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7. สภาพของเบรคและคลัทช์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. Limit switch ของชุดตะขอยกของ (Upper-Lower Hoist)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. Limit switch ของชุดล้อเลื่อนทrolley (Trolley)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. ไฟส่องปลายบูม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11. สัญญาณเสียงเตือนขณะปั้นจั่นกำลังทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12. สัญญาณไฟกระพริบขณะปั้นจั่นกำลังทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13. แชนปั้นจั่นมีป้ายบอกระยะทางการยกชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14. มี Load chart ของปั้นจั่นติดแสดง ณ จุดที่ทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15. อื่นๆ.....																															
ลงชื่อผู้ตรวจ																															
หัวหน้างาน / จป.																															

หมายเหตุ / ปกติ, x ผิดปกติ, O แก้ไขแล้ว

(กรณี X ห้ามใช้งานรดยกจนกว่าจะแก้ไข และให้แจ้งหัวหน้างานพร้อมแนวนป้ายห้ามใช้งานที่รถด้วย)



SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL


License for Professional Engineering Control No. N.C. 2218/65

เอกสารตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.1

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

TOWER CRANE : CSC | MC 85 (TC 1)

เจ้าของ / ผู้ให้เช่า : บริษัท ใช้ เดอะ เคน แมชชีน จำกัด



: ใช้งานอยู่ที่ โครงการก่อสร้าง :

RP HOTELS RAWAI PHUKET

ทดสอบเมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2568

ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ : 14 ธันวาคม 2568

หรือเมื่อเครื่องจักรมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ



| ■■■ CONTACT US ■■■ |

☎ 062.528.8626 | ✉ s.intarapaiboon@gmail.com

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

1. การทดสอบกรณี

☐ (1) การทดสอบตามข้อ 57

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่ม หรือลด ความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งาน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ตัน ขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด

ตัน

☒ ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด

5.0

ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ(ระบุ) _____ ตั้งแต่ 1 ตัน ขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด

ตัน

☒ (2) การทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ 58

(2.1) ประเภท

☐ อุตสาหกรรม

☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ อื่นๆ _____

การทดสอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ _____

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน

แต่ไม่เกิน 3 ตัน ทดสอบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน

แต่ไม่เกิน 50 ตัน ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตัน ขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

(2.2) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ อื่นๆ _____

การทดสอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ _____

29 พฤษภาคม 2568

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

2. ผู้ทำการทดสอบได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั่นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ	บริษัท ใช้ เดอะ เกรน แมชชีน จำกัด		
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0 2055 63015 84 8		
ประกอบกิจการ	ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง		
ชื่อนายจ้าง / ผู้กระทำการแทน			
ตั้งอยู่เลขที่	188/31 หมู่ที่ 8	ถนน	
ตำบล/แขวง	บางเสร่	อำเภอ/เขต	สัตหีบ
จังหวัด	ชลบุรี 20180	โทรศัพท์	0917417619

สถานประกอบกิจการมีปั่นจั่น จำนวน	2	เครื่อง	เครื่องปั่นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่	1
ทำการทดสอบเมื่อวันที่	14 กันยายน 2568			
ขณะทดสอบปั่นจั่นใช้งานอยู่ที่	RP HOTELS RAWAI PHUKET			

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั่นจั่น

- | | | |
|------------------|--|---|
| (1) ตามเอกสารแนบ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น

- | | | |
|------------------|--|---|
| (1) ตามเอกสารแนบ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- | | | |
|------------------|--|---|
| (1) ตามเอกสารแนบ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น

- | | | |
|------------------|--|---|
| (1) ตามเอกสารแนบ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |



3. ข้อมูลของผู้ผลิตผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง CHINA SANJ CRANE CO.,LTD. (CSC)☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

เลขที่ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ยี่ห้อ CSC

ประเทศ	CHINA	ปีที่ผลิต	หมายเลขเครื่อง	TC 1
รุ่น	MC85	ขนาดเครื่องต้นกำลัง	26/34.866	กิโลวัตต์/แรงม้า
มาตรฐาน (ถ้ามี)	ISO 9001, CE	ผู้นำเข้า / ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)		
ที่อยู่				
โทรศัพท์		โทรสาร		

4. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

หรือนิติบุคคล(ชื่อ) บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปกชั่น โปรเฟสชันนอล จำกัด

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0 - 13556 - 3002 - 54 - 2

ที่อยู่เลขที่ 61/78 หมู่ 13 ถนน

แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 062 - 528 - 8626 , 02 - 102 - 6460

โทรสาร e-Mail s.intarapaiboon@gmail.com

ผู้ทำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

☐ (1) ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน ระดับ หมดอายุวันที่

และใบสำคัญ (ตามมาตรา 9) เลขที่

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

☒ (2) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน นต. 2218/65 หมดอายุวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2571

และใบอนุญาต (ตามมาตรา 11) เลขที่ 0602 - 03 - 2565 - 0147

หมดอายุวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบ

ผู้ทำการทดสอบชื่อ วศ.ภคพล นวลไย เลขทะเบียน ภก. 54524 ระดับ ภาควิศวกร

หมดอายุวันที่ 13 มีนาคม 2571 หมายเลขบัตรประจำตัว 8 05 1

5. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับ ที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียด คุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และตามรายการ ดังนี้

- 1.) แบบปั้นจั่น ☒ บันจั่นหอสูง (Tower Crane) ☐ บันจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)
☐ บันจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

2.) ขนาดพิกัดการยก

- 2.1) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☐ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด¹
☐ บันจั่นขาสูง _____ ตัน ☐ บันจั่นเหนือศีรษะ _____ ตัน
☐ อื่นๆ (ระบุ) _____ ตัน

- 2.2) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด¹

สำหรับกรณีบันจั่นหอสูง ให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

- | | | | | | | |
|---|--------------|------|------------|----|-----------|-----|
| ☒ ที่แขนบันจั่นไกลสุด | ไกลสุด - 5.0 | เมตร | ร้อยสลิง 4 | ทบ | ยกได้ 3.0 | ตัน |
| และที่แขนบันจั่นใกล้สุด | 50.0 | เมตร | | | ยกได้ 1.5 | ตัน |
| ☐ ที่มุมมองสามมากสุด | | เมตร | ร้อยสลิง | ทบ | ยกได้ | ตัน |
| และที่มุมมองสามน้อยสุด | | เมตร | | | ยกได้ | ตัน |
| ☐ อื่นๆ (ระบุ) | | | | | | |

3.) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งาน ในการประกอบการติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนบันจั่น หรืออุปกรณ์อื่น ของบันจั่น

- ☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด¹ ☐ ไม่มี (เหตุผล) _____

4.) การดัดแปลงแก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดของบันจั่น²

- ☐ มี (ระบุ) _____ ☒ ไม่มี

5.) โครงสร้างบันจั่น

5.1.) สภาพโครงสร้างหลักของบันจั่น³

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.2.) สภาพรอยเชื่อมต่อ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.3.) สภาพของนอตสลักเกลียวยึดและหมุดย้ำ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

6.) การติดตั้งบันจั่นบนฐานที่มั่นคง⁴

- ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

7.) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.) ระบบต้นกำลัง

8.1.) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

8.1.1.) ระบบหล่อลื่น

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

8.1.2.) ระบบเชื้อเพลิง

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

8.1.3.) ระบบระบายความร้อน

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

8.1.4.) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

8.1.5.) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

8.2.) มอเตอร์ และระบบควบคุมไฟฟ้า

8.2.1.) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

8.2.2.) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

8.2.3.) สภาพแผง หรือสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์ และอุปกรณ์อื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

8.3.) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก

8.3.1.) สภาพของเพลาข้อต่อ เพลาเฟืองโซ่ และสายพาน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

8.3.2.) ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

8.3.3.) ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

9.) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุนส่วน ที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
10.) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น⁵

10.1.) สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

10.2.) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)


11.) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)

11.1.) สภาพของท่อน้ำมัน และข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

11.2.) สภาพของท่อลม และข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____12.) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่น ได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)⁶

12.1.) การทำงานของตะขอชดชวย (Upper Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

12.2.) การทำงานของ ชุดรางเลื่อน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

12.3.) มุมแขนปั้นจั่น

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

13.) การเคลื่อนที่บนราง หรือแขนของปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มี ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

14.) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มี ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอกและตะขอ

15.1.) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.2.) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิง ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย 2 รอบ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.3.) อัตราส่วน ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอก กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน

ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง ที่ฟันตามที่ผู้ผลิตกำหนด

15.3.1.) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18:1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.3.2.) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16:1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.3.3.) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15:1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.) สภาพตะขอ

15.4.1.) การบิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.2.) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.3.) การสึกหลอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 10

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.4.) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอ แตก หรือร้าว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.5.) ไม่มีการเสียรูปทรง หรือสึกหลอ ของห่วงตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.6.) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิง หลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

16.) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

16.1.) ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางสลิงยกของ 10.15 มม. ขนาดสลิง ทอยเล่ 7.45 มม.

ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor) เท่ากับ อายุการใช้งาน N/A เดือน/ปี

16.2.) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้นในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand)

หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

17.) ลวดสลิงยัดโยง (Standing Ropes)

17.1.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง _____ ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 3.5

(Safety Factor) เท่ากับ อายุการใช้งาน _____ เดือน/ปี

17.2.) เส้นลวดขนาดตรงข้อต่อน้อยกว่า 2 เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.) สภาพลวดสลิง

18.1.) ลวดเส้นนอกสึกไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.2.) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทกแตกเกลียว หรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.3.) เส้นผ่านศูนย์กลาง เล็กลงไม่เกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.4.) ไม่ถูกความร้อนทำลาย หรือเป็นสนิมมาก จนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.5.) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมาก จนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

19.) อุปกรณ์ป้องกันการชน หรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

20.) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนบันจัน หรืออุปกรณ์อื่นของบันจัน ที่มีความสูงเกิน 2 เมตร ต้องมีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใด ที่มีความเหมาะสม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

21.) การจัดทำพื้นชนิดกันลื่น ราวกันตก และแผงกันตก ระดับพื้น (ชนิดที่ต้องจัดทำพื้น และทางเดิน)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

22.) สัญญาณเสียง และแสงไฟเตือน ตลอดเวลาที่บันจันทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____ ใช้สัญญาณเสียงแต่ไม่ใช้สัญญาณแสง

23.) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก ไว้ที่บันจันและรอกของตะขอ (Hook Block)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____ แปรผันตามระยะยกให้ดูตารางพิกัดยก

24.) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับบันจันเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

25.) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือ ในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันจัน

ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____ ใช้วิทยุสื่อสารแทนสัญญาณมือ

26.) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ ที่ห้องบังคับบันจัน หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

27.) อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ⁷

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก (ระบุ) _____ เหล็กเส้น น้ำหนัก 1.6/2.0 ตัน

เครื่องมือวัด (ระบุ) _____ เวอร์เนียคาลิเปอร์, ตลับเมตร, เครื่องวัดมุม, เครื่องวัดอุณหภูมิ

วิธีการตรวจสอบแนวเชือก (ระบุ) _____ ตรวจพินิจด้วยสายตา อื่นๆ (ระบุ) _____



28.) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก อาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))

28.1.) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการใช้งาน)

ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)

☐ ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 – 1.25 เท่า

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

☐ ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน จากพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

☐ ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตัน ขึ้นไป ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.1 เท่า

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

☐ ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุด ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นห้อย ให้ทดสอบ การรับน้ำหนักที่ 1 เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุด และต่ำสุด ตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยก อย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

28.2.) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

28.2.1.) ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด 8 โดยไม่เกิน ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนด

☐ ตามวาระทุก _____ เดือน/ปี	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

28.2.2.) กรณีปั้นจั่นห้อย ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1-1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด⁸ แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนด

☒ ตามวาระทุก 3 เดือน/ปี	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการติดตั้งเสร็จ(กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง	☐	

29.) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

29.1.) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

ตัน (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย)

29.2.) กรณีปั้นจั่นหอสถูปักัดน้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน	2.0	ตัน	ที่ระยะ	35	เมตร
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน	1.6	ตัน	ที่ระยะ	42	เมตร
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน	1.5	ตัน	ที่ระยะ	45	เมตร
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน	1.3	ตัน	ที่ระยะ	50	เมตร

30.) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติม ตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

ทดสอบการยกน้ำหนักโดยการยกน้ำหนักค้าง ในแนวตั้งวัดระยะ 2 ครั้ง ห่างกัน 10 นาที

วัดความสูงครั้งที่ 1 วัดได้ 1,000 มิลลิเมตร | วัดระยะครั้งที่ 2 วัดได้ 1,000 มิลลิเมตร

ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดลิฟต์สวิตช์ต่างๆ ว่ายังทำงานได้เป็นปกติ ก่อนเริ่มงานทุกวันประเมิน

คำนวณน้ำหนักวัสดุ ที่จะทำการยกย้ายทุกครั้ง ก่อนทำการยกย้ายวัสดุ ให้ทำความสะอาดบริเวณฐาน

ปั้นจั่นไม่ให้มีน้ำขัง และเศษวัสดุปกคลุม

ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 50 เมตร ร้อยสลิง 4 ทบ

ถ้ามีการเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนแปลงตารางพิกัดยกใหม่ ให้นายจ้างเครื่องจักรแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- รายการคำนวณออกแบบ รับรองฐานรากโดย วิศวกรโยธา

- ข้อมูลใบเซอร์ Safety Factor และอายุสลิงที่ใช้

ผลการตรวจสอบ จากการมองเห็นประสาตสัมผัส การทดสอบเป็นที่น่าพอใจ บนพื้นฐานของการทดสอบว่า

เครื่องจักรอยู่ในสภาพเรียบร้อยดี ณ วันเวลา และสถานที่ทดสอบ ต้องดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามคู่มือ

บำรุงรักษา และหมั่นตรวจสอบทางวิศวกรรม อย่างเคร่งครัด



รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบทดสอบ หรือแก้ไขปรับแต่งสิ่งชำรุดบกพร่อง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. รายงานตรวจสอบฉบับนี้เป็นการตรวจสอบโดยการพินิจด้วยสายตา และเครื่องมือวัดเบื้องต้น เท่านั้น
ยึดหลักตามมาตรฐานวิศวกรรม และกฎหมายที่ใช้ภายในประเทศ ขณะทำการตรวจสอบพบว่า
เครื่องจักรชนิดนี้ในส่วน


เฉพาะของงานเครื่องกล สามารถใช้งานได้อย่าง ปลอดภัย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. ข้อเสนอแนะในการใช้งานอย่างปลอดภัยทางวิศวกรผู้ตรวจสอบ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะด้วยวาจา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น การตรวจสอบประจำวันก่อนการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น และอื่นๆ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

หมายเหตุ

1. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นไม่ต้องดำเนินการ
ทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

2. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบสำเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา9หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา11 แล้วแต่กรณี
พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้



คำชี้แจงรายการทดสอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

1. วิศวกรต้องคำนวณหา ขนาดพิกัดน้ำหนักยก อย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
2. วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรม พร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้อง กับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่น ขณะยก
3. โครงสร้างหลัก หมายถึงชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อรางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อ ทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
4. ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่น บนฐานที่มั่นคง โดยผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมสาขาโยธาตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
5. ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะเวลาเร็ว รัศมีมุมยก
6. Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้น สูงสุด ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อน ข้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อน หน้าสุด-หลังสุด กรณีปั้นจั่นหอยสูง แขนเลื่อนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดข้ายสุด-ขวาสุด.
7. น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก อาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลองเช่น Load cell หรือDynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาด และเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอ และอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่น ที่มีความละเอียด ในการวัดไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร

การตรวจสอบแนวเชื่อม โดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียงรังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็น ของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบ ระบุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

8. กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย ที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 6 ตัน จะต้องทดสอบที่ 6×1.25

จะเท่ากับ 7.5 ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 7.5 ตัน

ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 9 ตัน จะต้องทดสอบที่ 9×1.25 จะเท่ากับ 11.25 ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 10 ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มีถูกต้องครบถ้วนใช้งานได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้งานได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ

วิศวกรผู้ลงนาม จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อย และครบถ้วนที่สุดด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบ ในความปลอดภัย ของส่วนรวมตามจรรยาบรรณ และมารยาทอันดี ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม



ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าในการตรวจสอบ และทดสอบความปลอดภัย ในการใช้ปิ่นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการ ตรวจสอบ และทดสอบปิ่นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนด และนายจ้าง ได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนด หรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ขณะทำการ ทดสอบ	เมื่อวันที่ ขณะทดสอบ ใช้งานอยู่ที่	14 กันยายน 2568 TOWER CRANE : CSC MC 85 (TC1) RP HOTELS RAWAI PHUKET
---------------------------	---	---



Potain MCi85 A/B

Load diagrams

Диаграммы
грузоподъемности







Рис. 1

Anchorages
Работы для крепления к зданию





สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกใบอนุญาตนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โพรเฟสชั่นนอล จำกัด

ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลขทะเบียน ๒๒๑๘/๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๗๑

นาย ร.ร.

(นายธนศร วีระศิริ)
นายกสภาวิศวกร



สแกน QR Code วันที่พิมพ์เอกสาร
เพื่อตรวจสอบเอกสาร ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘ ๑๓.๒๖ น.

ขอบเขตและความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา และแต่ละระดับ

3. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551

ขอบเขตและความสามารถแบ่งตามประเภทของงานได้ดังต่อไปนี้

1. เครื่องจักรกล

งาน	ภาควิศวกร	สามัญวิศวกร	วุฒิวิศวกร
(1) งานให้คำปรึกษา	ทำไม่ได้	ทำไม่ได้	ทำได้ทุกขนาด
(2) งานวางโครงการ	- ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ หรือ - ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 500 กิโลวัตต์ หรือ - ที่ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร หรือ - ที่ใช้งานในอาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ไม่เกิน 500 คน	ทำได้ทุกขนาด	
(3) งานออกแบบและคำนวณ	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 750 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง	
(4) งานควบคุมการส้างหรือการผลิต	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 500 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง	
(5) งานพิจารณาตรวจสอบ	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง	ทำได้ทุกขนาด	
(6) งานอำนวยความสะดวก	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์ต่อระบบ	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์ต่อระบบ	





แบบ ภ.บญ

นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๗

อนุญาตให้ บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง อินสเปกชัน โปรเฟสชั่นนอล จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๓๕๕๖๓๐๐๒๕๔๒

ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๑/๗๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาต ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๔ ราย ดังรายชื่อ แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





แบบตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก
Heavy equipment inspection Checklist

โครงการ (Project) RP HOTELS RAWA PHUKET

Doc No

ผู้รับเหมา Contractor

วันที่ (Date)

ชนิดเครื่องจักร (Equipment Type)

ทะเบียน (Register no)

หมายเลขเครื่องจักร (Serial No)

ขนาดเครื่องจักร (Equipment capacity)



Excavator & Back hoe

Bulldozer

Grader

Compactor

Other

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ Description inspection	ผ่าน Pass	ไม่ผ่าน Not Pass	หมายเหตุ Remark.
1	สภาพโครงสร้าง สี ฝาครอบ ราวกันตก (Condition /struction/ colour/ guard/ handrail.)	✓		
2	หน้าต่างกระจกใส และไม่มีรอยร้าว (Window / Glass clear no crack.)	✓		
3	โครงแขน (Boom Structure.)	✓		
4	กระบอกลูกสูบ / สลักยึดต่าง ๆ (Cable drum / Guides & Sheaves)	✓		
5	สภาพ ระบบ เบรค (Condition of break.)	✓		
6	สัญญาณเตือนต่าง ๆ เช่น เตือนรถถอยหลัง (Condition slewing and reversing alarm)	✓		
7	สภาพ คอมพิวเตอร์ควบคุม (Condition of control computer in cap.)	✓		
8	ตารางน้ำหนักบรรทุก / องศาการยก (Loadchart for weigh and angle lifting indicator.)	✓		
9	สภาพเครื่องยนต์ เสียงไม่ดัง ควั่นไม่ดำ (Condition of engine.)	✓		
10	ระบบบังคับบังคับควบคุมต่าง ๆ ในห้องควบคุม (Hand controler in cab.)	✓		
11	การรั่วซึมของน้ำมัน ไฮดรอลิค/น้ำมันเชื้อเพลิง (Leak oil / Hydraulic / Fuel.)	✓		
12	แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีและมีที่ครอบ (Good condition of battery and guard.)	✓		
13	ระบบสาย ไฮดรอลิค (Condition of hydraulic hoses system.)	✓		
14	สภาพยางและล้อสัลดินตะขาค (Condition of tyres.)	✓		
15	ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟต่าง ๆ (Condition of electric cover system.)	✓		
16	เอกสารประกัน (Insurance Document.)	✓		
17	ใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักร (Operator license.)	✓		
18	สภาพผู้ควบคุมเครื่องจักร (Operator condition.)	✓		
19	ความสะอาดของตัวรถ (Good condition house keeping.)	✓		
20	ถังดับเพลิงบนรถ (Fire extinguisher.)	✓		
21	อื่น ๆ (Other.)			

ผู้ตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแนะนำ (Inspector or Safety Officer comment.)

.....
.....

ชื่อผู้ขออนุญาต (Requestor Name.) วันที่ , เวลา (Date & Time)

ผู้จัดการโครงการ (Site Manager) (Date)

จป.ผู้รับเหมา (Contractor Safety officer) , เวลา (Date & Time)

ชื่อผู้ตรวจ (GPT Inspector Name.) (Date) 31/68

ตำแหน่งผู้ตรวจ (Inspector position.) (Time.)



แบบตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก
Heavy equipment inspection Checklist

โครงการ (Project) RP HOTELS RAWAI PHUKET

Doc No

ผู้รับเหมา Contractor - < หอพัก >

วันที่ (Date) 3 กันยายน 2564

ชนิดเครื่องจักร (Equipment Type) Bh

ทะเบียน (Register no)

หมายเลขเครื่องจักร (Serial No) -

ขนาดเครื่องจักร (Equipment capacity) PC130



Excavator & Back hoe

Bulldozer

Grader

Compactor

Other

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ Description inspection	ผ่าน Pass	ไม่ผ่าน Not Pass	หมายเหตุ Remark.
1	สภาพโครงสร้าง สี ฝาครอบ ราวกันตก (Condition /struction/ colour/ guard/ handrail.)	✓		
2	หน้าต่างกระจกใส และไม่มีรอยร้าว (Window / Glass clear no crack.)	✓		
3	โครงแขน (Boom Structure.)	✓		
4	กระบอกลูกสูบ / สลักยึดต่าง ๆ (Cable drum / Guides & Sheaves)	✓		
5	สภาพ ระบบ เบรก (Condition of break.)	✓		
6	สัญญาณเตือนต่าง ๆ เช่น เตือนรถถอยหลัง (Condition slewing and reversing alarm)	✓		
7	สภาพ คอมพิวเตอร์ควบคุม (Condition of control computer in cap.)	✓		
8	ตารางน้ำหนักบรรทุก / องศาการยก (Loadchart for weigh and angle lifting indicator.)	✓		
9	สภาพเครื่องยนต์ เสียงไม่ดัง ควั่นไม่ดำ (Condition of engine.)	✓		
10	ระบบบังคับบังคับควบคุมต่าง ๆ ในห้องควบคุม (Hand controler in cab.)	✓		
11	การรั่วซึมของน้ำมัน ไฮดรอลิก/น้ำมันเชื้อเพลิง (Leak oil / Hydraulic / Fuel.)	✓		
12	แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีและมีที่ครอบ (Good condition of battery and guard.)	✓		
13	ระบบสาย ไฮดรอลิก (Condition of hydraulic hoses system.)	✓		
14	สภาพยางและล้อตีนตะขาบ (Condition of tyres.)	✓		
15	ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟต่าง ๆ (Condition of electric cover system.)	✓		
16	เอกสารประกัน (Insurance Document.)	✓		
17	ใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักร (Operator license.)	✓		
18	สภาพผู้ควบคุมเครื่องจักร (Operator condition.)	✓		
19	ความสะอาดของตัวรถ (Good condition house keeping.)	✓		
20	ถังดับเพลิงบนรถ (Fire extinguisher.)	✓		
21	อื่น ๆ (Other.)	✓		

ผู้ตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแนะนำ (Inspector or Safety Officer comment.)

.....
.....
.....

ชื่อผู้ขออนุญาต (Requestor Name.) วันที่ , เวลา (Date & Time)

ผู้จัดการโครงการ (Site Manager) วันที่ (Date)

จป.ผู้รับเหมา (Contractor Safety วันที่ , เวลา (Date & Time)

ชื่อผู้ตรวจ (GPT Inspector Nam วันที่ (Date) 31/9/64

ตำแหน่งผู้ตรวจ (Inspector posit เวลา (Time.)



แบบตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก
Heavy equipment inspection Checklist

โครงการ (Project) RP HOTELS RAWAI PHUKET

Doc No

ผู้รับเหมา Contractor

วันที่ (Date)

ชนิดเครื่องจักร(Equipment Type)

ทะเบียน (Register no)

หมายเลขเครื่องจักร (Serial No)

ขนาดเครื่องจักร(Equipment capacity)



Excavator & Back hoe

Bulldozer

Grader

Compactor

Other

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ Description inspection	ผ่าน Pass	ไม่ผ่าน Not Pass	หมายเหตุ Remark.
1	สภาพโครงสร้าง สี ฝาครอบ ราวกันตก (Condition /struction/ colour/ guard/ handrail.)	✓		
2	หน้าต่างกระจกใส และไม่มีรอยร้าว (Window / Glass clear no crack.)	✓		
3	โครงแขน (Boom Structure.)	✓		
4	กระบอกลูก / สลักยึดต่าง ๆ (Cable drum / Guides & Sheaves)	✓		
5	สภาพ ระบบ เบรค (Condition of break.)	✓		
6	สัญญาณเตือนต่าง ๆ เช่น เตือนรถถอยหลัง (Condition slewing and reversing alarm)	✓		
7	สภาพ คอมพิวเตอร์ควบคุม (Condition of control computer in cap.)	✓		
8	ตารางน้ำหนักบรรทุก / องศาการยก (Loadchart for weigh and angle lifting indicator.)	✓		
9	สภาพเครื่องยนต์ เสียงไม่ดัง ควั่นไม่ดำ (Condition of engine.)	✓		
10	ระบบบังคับบังคับควบคุมต่าง ๆ ในห้องควบคุม (Hand controler in cab.)	✓		
11	การรั่วซึมของน้ำมัน ไฮดรอลิค/น้ำมันเชื้อเพลิง (Leak oil / Hydraulic / Fuel.)	✓		
12	แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีและมีที่ครอบ (Good condition of battery and guard.)	✓		
13	ระบบสาย ไฮดรอลิค (Condition of hydraulic hoses system.)	✓		
14	สภาพยางและล้อดินตะขាប់ (Condition of tyres.)	✓		
15	ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟต่าง ๆ (Condition of electric cover system.)	✓		
16	เอกสารประกัน (Insurance Document.)	✓		
17	ใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักร (Operator license.)	✓		
18	สภาพผู้ควบคุมเครื่องจักร (Operator condition.)	✓		
19	ความสะอาดของตัวรถ (Good condition house keeping.)	✓		
20	ถังดับเพลิงบนรถ (Fire extinguisher.)	✓		
21	อื่น ๆ (Other.)			

ผู้ตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแนะนำ (Inspector or Safety Officer comment.)

ชื่อผู้ขออนุญาต (Requestor Name.) วันที่ , เวลา (Date & Time)

ผู้จัดการโครงการ (Site Manager) วันที่ (Date)

จป.ผู้รับเหมา(Contractor Safety off) วันที่ , เวลา (Date & Time)

ชื่อผู้ตรวจ (GPT Inspector Name.) วันที่ (Date)

ตำแหน่งผู้ตรวจ(Inspector position.) เวลา (Time.)



แบบตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก
Heavy equipment inspection Checklist

โครงการ (Project) RP HOTELS RAWAI PHUKET

Doc No

ผู้รับเหมา Contractor < ชื่อเหมา >

วันที่ (Date) 3 พฤษภาคม 2564

ชนิดเครื่องจักร(Equipment Type) 8h

ทะเบียน (Register no)

หมายเลขเครื่องจักร (Serial No)

ขนาดเครื่องจักร(Equipment capacity) PC 50



Excavator & Back hoe



Bulldozer



Grader



Compactor



Other

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ Description inspection	ผ่าน Pass	ไม่ผ่าน Not Pass	หมายเหตุ Remark.
1	สภาพโครงสร้าง สี ฝาครอบ ราวกันตก (Condition /struction/ colour/ guard/ handrail.)	✓		
2	หน้าต่างกระจกใส และไม่มีรอยร้าว (Window / Glass clear no crack.)	✓		
3	โครงแขน (Boom Structure.)	✓		
4	กระบอกลูกสูบ / สลักยึดต่าง ๆ (Cable drum / Guides & Sheaves)	✓		
5	สภาพ ระบบ เบรก (Condition of break.)	✓		
6	สัญญาณเตือนต่าง ๆ เช่น เตือนรถถอยหลัง (Condition slewing and reversing alarm)	✓		
7	สภาพ คอมพิวเตอร์ควบคุม (Condition of control computer in cap.)	✓		
8	ตารางน้ำหนักบรรทุก / องศาการยก (Loadchart for weigh and angle lifting indicator.)	✓		
9	สภาพเครื่องยนต์ เสียงไม่ดัง ครว้นไม่ดำ (Condition of engine.)	✓		
10	ระบบบังคับบังคับควบคุมต่าง ๆ ในห้องควบคุม (Hand controler in cab.)	✓		
11	การรั่วซึมของน้ำมัน ไฮดรอลิค/น้ำมันเชื้อเพลิง (Leak oil / Hydraulic / Fuel.)	✓		
12	แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีและมีที่ครอบ (Good condition of battery and guard.)	✓		
13	ระบบสาย ไฮดรอลิค (Condition of hydraulic hoses system.)	✓		
14	สภาพยางและล้อตีนตะขาก (Condition of tyres.)	✓		
15	ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟต่าง ๆ (Condition of electric cover system.)	✓		
16	เอกสารประกัน (Insurance Document.)	✓		
17	ใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักร (Operator license.)	✓		
18	สภาพผู้ควบคุมเครื่องจักร (Operator condition.)	✓		
19	ความสะอาดของตัวรถ (Good condition house keeping.)	✓		
20	ถังดับเพลิงบนรถ (Fire extinguisher.)		✓	
21	อื่น ๆ (Other.)			

ผู้ตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแนะนำ (Inspector or Safety Officer comment.)

.....
.....

ชื่อผู้ขออนุญาต (Requestor Name.) วันที่ , เวลา (Date & Time)

ผู้จัดการโครงการ (Site Manager) ที่ (Date)

จป.ผู้รับเหมา(Contractor Safety officer) ที่ , เวลา (Date & Time)

ชื่อผู้ตรวจ (GPT Inspector Name.) ที่ (Date) 3 / 9 / 64

ตำแหน่งผู้ตรวจ(Inspector position.) 1 (Time.)

**6.7 รายงานการสำรวจสภาพแวดล้อมและสภาพอาคารข้างเคียง
ก่อนดำเนินการก่อสร้าง**

Surveying Report

(Condition of Property)

The Andaman Cove Condominium

Date 15 October 2024

Report By:

M.T.S. CIVIL LTD.,PART.

20/13 Moo.5 Chalong Muang Phuket.

Tel.0812557003



M.T.S.CIVIL LTD.,PART.

20/13 Moo.5 , Chalong, Muang, Phuket. 83130 THAILAND g40kjt@hotmail.com

Surveying Report

Condition of building of The Amandaman Cove Condominium Project

Date of Survey 15 October 2024

This report made follow to requirement from Alliance Corp Co.,Ltd. Address 203 Moo 7 T.Srisunthorn A.Thalang Phuket. By Mr.Pichidchai Ninsuwan ,Position: Project Manager. He requests us to check all condition of Andaman cove Condominium property and land title location on site in order to record condition of property before starting construction RP Hotels Rawai Phuket that close to Andaman cove condominium property.

A. General information

- 1. We got the information in this report by walk around the Andaman cove condominium property and interview the property manager of the Andaman Cove Condominium, Khun Norkamon Promjaraensanti , on 15 October 2024**
- 2. This report use only the simple tool and by sight, no have any special tool to make record.**



M.T.S.CIVIL LTD.,PART.

20/13 Moo.5 , Chalong, Muang, Phuket. 83130 THAILAND g40kjt@hotmail.com

3. Andaman Cove Condominium composed of 3 buildings

(Building A, Building B, Building C) total unit is 30 unit (All building is reference concrete structure 2-3 storeys with concrete slab roof . During surveying this property, Some unit still have water leak and on proceed to fix detail is as below

- Room No. 100/3 Living room (window)**
- Room No. 100/5 Front door**
- Room No. 100/11 Bedroom**
- Room No. 100/13 Living room / Bed room**
- Room No. 100/19 Living room**
- Room No.100/23 Bedroom / Stairs**
- Room No. 100/27 Bedroom**
- Room No. 100/29 Bedroom**
- Room No. 100/30 Storage room (office)**

We can survey in all room except room No.100/8 due to no entrance door key

4. Water supply and drainage system

4.1 Water supply of the property use water from water truck fill in underground tank and use pump to carry to elevated tank and flow to property by use gravity force to build pressure of water.



M.T.S.CIVIL LTD.,PART.

20/13 Moo.5 , Chalong, Muang, Phuket. 83130 THAILAND g40kjt@hotmail.com

4.2 Waste water treatment the property have 2 location of septic tank, one is under Building A, others is under Building B. All wastewater after treatment will flow to the collection tank, then use submersible pump to deliver water to filtering system , stock in PVC tank (on ground tank) in order to use for gardening. The filtering system room & stock tank is located close to Building A.

4.3 Rain water drainage use gutter around property ,spread to general area. Some of rain water flow to other property.

5. Electric Power for this property

The property uses the source of electric power from Gorvenor. Have electrical powe wire from outside.

B. The result

- 1. Swimming pool, retention tank septic tank and water tank no signal shown it is leakage. All area around them is dry.**
- 2. Have some room that reported in item A have water leak , on proceed to fix**



M.T.S.CIVIL LTD.,PART.

20/13 Moo.5 , Chalong, Muang, Phuket. 83130 THAILAND g40kjt@hotmail.com

3. **No any condition that shown this property have structural failure just have some crack line from finishing work due to poor skill manpower and deteriorated material.**
4. **The picture that shown condition in each room (except room 100/8) and general area is in attached sheet. We Almost see some crack line at finishing work due to poor skill worker and deteriorated material.**
5. **The attached sheet in this report also show the land tile location, mark location on site already.**

C. Conclusion

1. **This property have no sign that shown the structural failure. water tank ,swimming pool and septic tank is in suitable condition no anything have leakage.**
2. **All crack line that see is come from poor skill worker and deteriorated material.**
3. **Have 10 unit have some water leak on the date of surveying.**

Re

Kajonsak Tantiplubtong Sor Yor. 8336

৯০

৯১

A

৯২

LAND TITLE LOCATION

THE ANDAMAN COVE CONDOMINIUM

THE BOUNDARY MEASUREMENT REPORT

Title Deed Number: 46678

Land Number: 1

Province: Phuket

Sub-District: Rawai

On: the 8th October, 2018

By: Phuket 431 Survey Co., Ltd.

Cost: 8,000 Baht




SCALE 1 : 600


Area = 4,475.560 Sq.m

Area = 2 - 3 - 18.89 Rai


Khun Kanit's Land

บริษัท เหมืองแร่รุ่งแสง จำกัด





บริษัท เหมืองแร่ลู่น้ำ จำกัด Khun Kanit's Land







SCALE 1 : 600

Area = 4,475.560 Sq.m

Area = 2 - 3 - 18.89 Rai

Khun Kanit's Land

บริษัท เหมืองแร่รุ่งแสง





PICTURE SHOWN CONDITION
OF PROPERTY



Survey report of residential areas around the project.

(Before starting work.)

Area

THE ANDAMAN COVE CONDOMINIUM

OCTOBER 10 - 11 ,2024



THE ANDAMAN COVE CONDOMINIUM






Building A

100/1



100/1 (2)



100/1 (3)



100/1 (4)



100/2




100/2 (2)




100/3



100/3 (2)



100/3 (3)



100/4







100/5




100/5 (2)




100/5 (3)




100/6




100/6 (2)





100/7




100/7 (2)



100/9



100/9 (2)



100/9 (3)



100/10



100/10 (2)



100/10 (3)







Building B




100/11








100/12







100/13 (2)







100/13 (3)






100/14 (2)












100/16 (2)




100/16 (3)



100/17




100/17 (2)



100/17 (3)



100/18




100/18 (2)



100/18 (3)






100/19 (2)





100/19 (3)





100/20 (2)



100/20 (3)






Building C




100/21




100/21 (2)



100/21 (3)



100/22




100/22 (2)




100/22 (3)



100/22 (4)



100/22 (5)




100/23



100/23 (2)




100/23 (3)



100/23 (4)



100/23 (5)



100/23 (6)





100/23 (7)





100/24





100/24 (3)
















100/25 (2)
























100/27 (3)





100/28








100/28 (3)











100/30 (2)





100/30 (3)







Hall of Building A

Hall of Building A-1




Hall of Building A-1(2)



Hall of Building A-2




Hall of Building A-3







Hall of Building B


Hall of Building B -1




Hall of Building B -2




Hall of Building B -3





Hall of Building C


Hall of Building C 1-3



Hall of Building C 1-3 (2)



Hall of Building C 1-3 (3)





Outside The Building A

Outside The Building A



Outside The Building A(2)



Outside The Building A(3)







Outside The Building B

Outside The Building B



Outside The Building B (2)



Outside The Building B (3)






Outside The Building C

Outside The Building C




Outside The Building C (2)



Outside The Building C (3)





Swimming Pool

Swimming Pool




Swimming Pool (2)



Swimming Pool (3)



Swimming Pool (4)





Lighthouse & Water tank

Lighthouse & Water tank






Septic tank


Septic tank



DOCUMENTATION



GROUND FLOOR PLAN



2nd FLOOR PLAN



USER AREA

LIVING & DINING ROOM	42	SQ.M.
PANTRY AREA	15	SQ.M.
FOYER AREA	12	SQ.M.
MASTER BEDROOM	26	SQ.M.
BEDROOM 2	16.5	SQ.M.
WC.1	10	SQ.M.
WC.2	4	SQ.M.
BALCONY 1	7.5	SQ.M.
BALCONY 2	7.5	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	158	SQ.M.



USER AREA

LIVING ROOM	24	SQ.M.
DINING ROOM	10	SQ.M.
PANTRY AREA	4.5	SQ.M.
FOYER AREA	5	SQ.M.
MASTER BEDROOM	30.5	SQ.M.
BEDROOM 2	23	SQ.M.
WC.1	9	SQ.M.
WC.2	5	SQ.M.
BALCONY 1	5.5	SQ.M.
BALCONY 2	4	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	136	SQ.M.



USER AREA

LIVING & DINING ROOM	24	SQ.M.
PANTRY AREA	7	SQ.M.
FOYER AREA	7	SQ.M.
MASTER BEDROOM	20	SQ.M.
WC.1	9	SQ.M.
WC.2	3.5	SQ.M.
BALCONY	9.5	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	95	SQ.M.




USER AREA

LIVING & DINING ROOM	36	SQ.M.
PANTRY AREA	16	SQ.M.
FOYER AREA	4	SQ.M.
MASTER BEDROOM	31	SQ.M.
BEDROOM 2	22	SQ.M.
WC 1	9.5	SQ.M.
WC 2	4.5	SQ.M.
BALCONY 1	9	SQ.M.
BALCONY 2	7	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	164	SQ.M.



USER AREA	AREA	SQ.M.
LIVING & DINING ROOM	42	SQ.M.
PANTRY AREA	17	SQ.M.
FOYER AREA	12	SQ.M.
MASTER BEDROOM	30	SQ.M.
BEDROOM 2	21.5	SQ.M.
BEDROOM 3	16.5	SQ.M.
WC.1	10	SQ.M.
WC.2	3.5	SQ.M.
WC.3	3.5	SQ.M.
BALCONY 1	7.5	SQ.M.
BALCONY 2	7	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	190	SQ.M.



GROUND FLOOR PLAN



2nd FLOOR PLAN



USER AREA

LIVING & DINING ROOM	35.5	SQ.M.
PANTRY AREA	20	SQ.M.
FOYER AREA	17	SQ.M.
MASTER BEDROOM	21	SQ.M.
BEDROOM 2	15	SQ.M.
WC.1	11	SQ.M.
WC.2	5	SQ.M.
BALCONY 1	7.5	SQ.M.
BALCONY 2	7.5	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	150.5	SQ.M.



Unit - A, F

1:100

Building B
Phuket Ocean Side Condominium



USER AREA

LIVING & DINING ROOM	30	SQ.M.
PANTRY AREA	17.5	SQ.M.
FOYER AREA	4.5	SQ.M.
MASTER BEDROOM	30	SQ.M.
BEDROOM 2	23	SQ.M.
WC.1	9	SQ.M.
WC.2	5	SQ.M.
BALCONY	4	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	137	SQ.M.



USER AREA

LIVING & DINING ROOM	31	SQ.M.
PANTRY AREA	20	SQ.M.
FOYER AREA	10.5	SQ.M.
MASTER BEDROOM	25	SQ.M.
BEDROOM 2	16.5	SQ.M.
BEDROOM 3	21.5	SQ.M.
WC.1	10.5	SQ.M.
WC.2	4	SQ.M.
WC.3	4	SQ.M.
BALCONY	14	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	182	SQ.M.




Unit - C, H

1 : 100

Building B
Phuket Ocean Side Condominium




USER AREA		SQ.M.
LIVING & DINING ROOM	29	SQ.M.
PANTRY AREA	17.5	SQ.M.
FOYER AREA	6.5	SQ.M.
MASTER BEDROOM	30.5	SQ.M.
BEDROOM 2	22.5	SQ.M.
WC.1	10	SQ.M.
WC.2	5	SQ.M.
BALCONY	14	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	146	SQ.M.



USER AREA

LIVING & DINING ROOM	28	SQ.M.
PANTRY AREA	14	SQ.M.
FOYER AREA	5	SQ.M.
MASTER BEDROOM	25	SQ.M.
BEDROOM 2	21	SQ.M.
WC.1	11.5	SQ.M.
WC.2	4	SQ.M.
BALCONY	14	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	138	SQ.M.



USER AREA


LIVING & DINING ROOM	28	SQ.M.
PANTRY AREA	14	SQ.M.
FAMILY AREA	5	SQ.M.
MASTER BEDROOM	23	SQ.M.
BEDROOM 2	19	SQ.M.
BEDROOM 3	12	SQ.M.
WC.1	10.5	SQ.M.
WC.2	5	SQ.M.
WC.3	3	SQ.M.
STORAGE	2	SQ.M.
BALCONY	14	SQ.M.
UNIT TOTAL AREA	150	SQ.M.


Unit - J

1 : 100

Building B
Phuket Ocean Side Condominium

The Andaman Cove Condominium





COATED / SEALED IN 2016.

TILE

SAND WASH

ROOF

แปลนระบบปรับอากาศสำหรับอาคาร A ชั้นที่ 100

DATE: 10/10/2016

SCALE: 1:100

CHECKED BY: [Signature]

DRAWN BY: [Signature]

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

REVISION:

TITLE

The Andaman Cove

BOQ.

QAPP110962-01

PO.

APPROVED BY

DESIGN BY

CHANCHAI K.

DRAWING BY

SUTIDA P.

DRAWING NAME

SINGLE LINE

DRAWING NO

FILE NAME

DATE : 18/09/2019

SCALE : NONE


ISSUE

1

TOTAL

1

CNRFM-PE-21-R.00





หนังสือดำเนิการ ระบะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2540

หนังสือสำเนียงยื่นขอออก ให้ เพื่อแสดงว่า

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคล

อาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

ทะเบียนเลขที่ 3/2540

เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2540

โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ก็อิมตามันโลฟวอลอนโดมิ เนียม

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง เพื่อการทำการ เป็นตัวแทน และกระทำการในนามของเจ้าของรวมทั้งหมดในกิจการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของขมบังคับนิติบุคคลอาคารชุดและบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทั้งทอไปนี้

ฯลฯ

๓. กิตติ์สำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ 100/30

หมู่ที่

ถนน วิเศษ

หรือ ก/ขชก

ตำบล / อำเภอ ราชไวย์

บ้านเลข 1/1

เมืองภูเก็ต

จังหวัด ภูเก็ต

โทรศัพท์



สำหรับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

.....

(.....)
.....

6.8 ตัวอย่างใบเสร็จค่าสุบสิ่งปฏิกูล

බිඳී

จำแนก

6.9 ตัวอย่างใบเสร็จการเก็บขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

นายณัฐพงศ์ ชุมเงิน

ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 4 ตำบลดงกำเฒ่า อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เลขประจำตัวประชาชน 1-8399-00323-78-6

โทร : 061-178-9241

ชื่อลูกค้า : บริษัท อิตาเลียนแอร์ คอร์ป จำกัด

ที่อยู่ : 203 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอดง

จังหวัดภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835556003338

เบอร์โทร : 076-540739

เลขที่ : 680188

วันที่ : 3 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะเปียก	1 เดือน	25,000.00	25,000.00
	ประจำเดือน กันยายน 2568			
ตัวอักษร	สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน		รวมเงิน	25,000.00

ผู้รับเงิน

วันที่

----- 3/10/2025 -----

6.10 กฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในพื้นที่โครงการ/บ้านพักคนงาน



บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด - ALLIANCE CORP CO.,LTD

203 หมู่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

PROJECT : RP HOTELS RAWAI PHUKET



ข้อตกลงและกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมา (Sub Contractor)

ชื่อบริษัทผู้รับเหมา วันที่

- ผู้รับเหมารายใหม่ แจ้งรายชื่ออบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันและต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง
- ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปกรณีแรงงานต่างด้าวจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้รับเหมาทุกรายที่เข้ามาทำงานในโครงการ ต้องเข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ตามวันที่ จป.วิชาชีพ กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
- ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามลักษณะงานที่มีความเสี่ยง
- ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าเซฟตี้ ห้ามสวมรองเท้าแตะ อย่างเด็ดขาด
- ต้องสวมหมวกเซฟตี้ทุกครั้งตลอดเวลาทำงานในโครงการ
- ต้องแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสม ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้นต้องเป็นกางเกงขายาวไม่ขาดรุ่งริ่ง
- เมื่อต้องทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 1.5 เมตร ขึ้นไป โดยไม่มีราวกันกั้นตก หรือ ต้องทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไป แม้จะมีราวกันตกก็ตาม ให้ดำเนินการดังนี้
 - ใช้เข็มขัดนิรภัยกันตก (Safety Belt) ทุกครั้งตลอดเวลา
 - สภาพนั่งร้านแข็งแรง พร้อมบันไดขึ้นลง และมีแผ่นพื้นสำหรับยืนปฏิบัติงานที่มั่นคง กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม.
- ต้องปฏิบัติตามป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ทำงาน และภายในอาคารอย่างเด็ดขาด ยกเว้นสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
- ห้ามหยอกล้อกันขณะทำงานซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
- ต้องจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยหลังเลิกงานทุกวัน
- รับผิดชอบบริเวณที่ปฏิบัติงานให้สะอาดตามหลัก 5 ส. เครียร์เศษวัสดุขยะทุกวัน
- หากปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือความร้อน ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ขึ้นมาได้ ให้จัดหาถังดับเพลิง ไว้หน้างานพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา
- การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ให้ใช้พาวเวอร์ปลั๊กเท่านั้น สายไฟต้องไม่ชำรุดไม่ใช้สายเปลือย และไม่เดินสายไฟพาดผ่านถนน แหล่งน้ำ กองเหล็ก
- ห้ามปีงสาวะ หรือ อุจจาระ ภายในพื้นที่การทำงาน หรือภายในอาคาร
- ห้ามพกพาอาวุธและสิ่งเสพติด เข้ามาภายในโครงการก่อสร้าง
- ยานพาหนะทุกชนิด ห้ามจอดทิ้งไว้ภายในโครงการ ยกเว้นพื้นที่ที่จัดไว้ให้เฉพาะ เท่านั้น
- ต้องปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุในงาน ต้องรายงานเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ Foreman ควบคุมงาน และจป. รับประทานภายใน 24 ชั่วโมง (ห้ามปกปิด)
- หลังเลิกงานหรือวันหยุดห้ามลงไปหาปลาหรือลงไปเล่นน้ำบริเวณหน้าหาดเด็ดขาด เนื่องจากเป็นหาดส่วนตัวสำหรับลูกค้าต่างชาติ หากโดนแจ้งความบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- หากเป็นพื้นที่ทำงานเฉพาะและพื้นที่ควบคุม ให้ทำเขตกัน หรือกั้นธงราวขาว-แดง ให้ชัดเจน


อุปกรณ์ PPE ที่บังคับใช้ในไซต์งานก่อสร้าง



ข้อห้ามสำคัญ ร้ายแรง



อุปกรณ์ PPE ที่บังคับใช้ที่ทำงานบนที่สูง High Work



อุปกรณ์ PPE ที่บังคับใช้ในงานฝุ่น หรือสารเคมี



23. หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และกฎระเบียบที่กำหนดไว้นี้ ยินยอมในการรับบทลงโทษตามระเบียบนี้ ทุกประการ
- ครั้งที่ 1 ออกใบเตือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
- ครั้งที่ 2 สั่งหยุดงาน 7 วัน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
- ครั้งที่ 3 ให้ออกจากโครงการ/ห้ามเข้าโครงการ

หน.ผู้รับเหมา	FM. คุมงาน



PROJECT : RP HOTELS RAWAI PHUKET

กฎระเบียบภายในแคมป์พักคนงาน

1. ทุกคนที่เข้ามาพักในแคมป์ของบริษัท อัลลายฯ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
လာเรยก์တည်းခိုသူတိုင်း စည်းကမ်းကို တိတိကျကျ လိုက်နာရမည်။
2. ห้ามส่งเสียงดัง / เปิดเพลง หลังจากสามทุ่มเป็นต้นไป
ည 9:00 ည 9:00 နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ကျယ်လောင်သောအသံများ မဖွင့်ပါနှင့်။
3. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาภายในแคมป์เด็ดขาด หากมีธุระให้ออกไปด้านนอก
အပြင်လူများကို တပ်ထဲသို့ မခေါ်သွားပါနှင့်။ အလုပ်ကိစ္စရှိရင် အပြင်ထွက်ပါ။
4. ห้ามมั่วสุมสิ่งเสพติด หากจะจะดำเนินคดีตามกฎหมายและให้ออกจากแคมป์ทันที
တရားဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ပြီး စခန်းမှ ချက်ချင်းထွက်ခွာရန် တောင်းဆိုထားသည်။
5. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด หากจะจะดำเนินคดีตามกฎหมายและให้ออกจากแคมป์ทันที
မည်သည့်လောင်းကစားအမျိုးအစားကိုမျှ မကစားပါနှင့်။ တွေ့ရှိပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ပြီး စခန်းမှ ချက်ချင်းထွက်ခွာရန် တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။
6. ห้ามทะเลาะวิวาทเด็ดขาด หากทะเลาะกันให้ออกจากแคมป์ทันที
ရန်ဖြစ်ခြင်း လုံးဝမပြုပါနှင့်။ စကားများရန်ဖြစ်လျှင် စခန်းမှ ချက်ချင်းထွက်ခွာပါ။
7. ห้ามเลี้ยงสัตว์ในแคมป์โดยเฉพาะ สุนัขและไก่
စခန်းတွင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ အထူးသဖြင့် ခွေးများနှင့် ကြက်များကို တားမြစ်ထားသည်။
8. ห้ามทะเลาะวิวาทในโรงน้ำ ให้ใส่ถุงแล้วไปทิ้งที่ถังขยะให้เรียบร้อย
အစာအညစ်အကြေးများကို ရေလမ်းကြောင်းထဲသို့ မလောင်းပါနှင့်။
အိတ်တစ်လုံးထဲထည့်ပြီး အမှိုက်ပုံးထဲ စနစ်တကျပစ်ပါ။
9. ห้ามจำหน่าย, HM อนุญาตให้ทะเล่ห้องได้ นอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตก่อน
ဝန်ကြီးချုပ်HM ခန့်မှန်းတွင်ဝင်ပြုတယ်။အပြင်အလုပ်သမားများ ခန့်မှန်းတွင်ဝင်
ခွင့်ပြုချက်အရင်ယူရမယ်။
10. ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำ / ที่อาบน้ำ ไม่ทิ้งขยะลงในส้วมและรองน้ำ
ရေချိုးခန်း/ရေချိုးခန်းကို အိမ်သာနှင့် ရေလမ်းကြောင်းများထဲသို့ အမှိုက်မပစ်ပါနှင့်။
11. กำหนดให้พัก 1ห้อง / 2คน เท่านั้น เว้นแต่คนโสดจะพิจารณาเป็นกรณีไป
အခန်း 1ခန်း/ 2 လောက်သာ နေရာချပေးမည်။ တစ်ကိုယ်ရေ လူများကို
ကိစ္စတစ်ခုချင်းအလိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
12. ก่อนออกไปทำงานถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเว้นไว้เฉพาะตู้เย็นป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
အလုပ်သမားမိ ဘေးကပ်ပြတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရေခဲသေတ္တာမှလွှဲ၍ ပါဝါပလပ်ကို အမြဲဖြုတ်ပါ။
13. ช่วยกันประหยัดน้ำ/ไฟฟ้า ใช้เท่าที่จำเป็น
ရေ/လျှပ်စစ်မီး သက်သာစေရန် ကူညီပေးပါ။ လျှော့သုံးပါ။
14. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่รวมกับค่าไฟมี หม้อหุงข้าว กระettleไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน พัดลม
မိတာတွင် ပါဝင်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများမှာ ထမင်းပေါင်းအိုး၊ လျှပ်စစ်ဒဏ်အိုးများ၊
ရေခွေးအိုးများနှင့် ပန်ကာများ ပါဝင်သည်။
14.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นละ 100 บาท มี เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องเสียง
ပစ္စည်းတစ်ခုချင်း တစ် 100 အပိုကုန်ကျမည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများမှာ အဝတ်လျှော့စက်၊
ရေခဲသေတ္တာနှင့် အသံစနစ်များ ပါဝင်သည်။

ข้อห้ามสำคัญ ร้ายแรง



15. หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และกฎระเบียบ
ที่กำหนดไว้นี้ ยินยอมในการรับบทลงโทษ
ตามระเบียบนี้ ทุกประการ
ครั้งที่ 1 ออกใบเตือน ปรับไม่เกิน 2,000
ครั้งที่ 2 สuspendงาน 7 วัน ปรับไม่เกิน 2,000
ครั้งที่ 3 ให้ออกจากแคมป์ทันที

မှတ်.လင့်ခိုက်တရား

Safety Officer

Project Manager

นายวรรณกร ศรีเพชร

นายพชชย นนสุวรรณ

6.11 ตัวอย่างเอกสารใบสมัครงานพนักงานท้องถิ่น



ใบสมัครงาน(ประเภทรายวัน)

โครงการ.....

ตำแหน่งที่สมัคร.....อัตราค่าแรงวันละ.....

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.....หมู่ที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทร.....สถานที่เกิด.....

วัน/เดือน/ปี...../...../.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....เชื้อชาติ.....ศาสนา.....

.....บัตรประชาชน เลขที่.....ออกให้ ณ

วันออกบัตร.....วันหมดอายุ.....โรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสังคม.....

.....สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่าร้าง ชื่อ-สกุล คู่สมรส.....อายุ.....

.....ปี จำนวนบุตร.....คน หญิง.....คน ชาย.....คน

ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ.....ชื่อสถานศึกษา.....

ประวัติการทำงาน (เริ่มจากสถานที่ล่าสุด)

1.....ตำแหน่ง.....ค่าแรง.....

2.....ตำแหน่ง.....ค่าแรง.....

ท่านมีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่ทำงานในบริษัท หรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....ความสัมพันธ์.....

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบกฎ ข้อบังคับของบริษัท อย่างเคร่งครัดทุกประการ และขอยืนยันว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อความตอนหนึ่งตอนใดเป็นเท็จ ไม่ตรงกันหรือปกปิดข้อความซึ่งควรแจ้งให้ทราบแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที และไม่ได้รับค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ลายมือชื่อผู้สมัครงาน.....วันที่.....เดือน.....ปี.....

(.....)

ส่วนนี้เฉพาะบริษัทฯ

วันที่เริ่มงาน.....ตำแหน่ง.....อัตราค่าแรง.....

คำสั่ง ☐ อนุมัติการจ้าง ☐ ไม่อนุมัติการจ้าง เพราะ.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการโครงการ

6.12 ทะเบียนใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว



ให้คนต่างด้าวใช้ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า ได้รับการผ่อนผันให้ทำงาน จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน
เงื่อนไข

คนต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะต้องทำประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลาการอนุญาตให้ทำงาน หากปรากฏว่าระยะเวลาประกันสุขภาพที่สิ้นสุดลง ก่อนระยะเวลาการ
อนุญาตให้ทำงาน นายทะเบียนจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง

คำเตือน

1. การดำเนินการหลังจากยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

1.1 ขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ก่อนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุด (ดำเนินการต่ออายุวีซ่าภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568) เพื่อให้
ได้รับวีซ่าถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568)

1.2 หลังจากการดำเนินการตามข้อ 1.1 ให้คนต่างด้าว/นายจ้างยื่นสำเนาหลักฐานการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ได้รับวีซ่าไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568) และสำเนา
หลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือการทำประกันสุขภาพ ตามแต่กรณี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (<https://e-workpermit.doe.go.th/>)

2. เมื่อยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน คนต่างด้าวจะได้รับทะเบียนใบอนุญาตทำงาน ไว้ใช้เป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงาน จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน โดยสามารถพิมพ์ทะเบียนใบอนุญาตทำงาน ได้
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (<https://e-workpermit.doe.go.th/>)

3. ผู้ใดปลอมแปลงเอกสารราชการ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อลลายแอนด์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP. CO.,LTD
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ต.ระกอย - ถนน - แขวง/ตำบล ห้วยทรายใต้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket
Ref. Letter No. 0316.4/E 91161
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338
เขต/อำเภอ กลาง จังหวัด ภูเก็ต

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480
เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นวัตกรรมต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย หนองปรือเกษตร จำกัด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this form are true and correct to the best of my knowledge and belief.



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท ออลายแอนด์ คอร์ป จำกัด ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ALLIANCE CORP. CO., LTD. (Type of business) Construct

เลขที่บัตรประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this form are true and correct to the best of my knowledge and belief.



6.13 บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ หนุม โบรมเกอร์ จำกัด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้ามารทำงานในประเทศ หม่อม โบรกเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist No.



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้ามารทำงานในประเทศ หม่อม โบรกเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist





แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้ามารทำงานในประเทศ หนุม โบรมเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ค.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้ามารทำงานในประเทศ หนุม โบรมเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ หม่อม โบรกเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist







แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161


จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้ามารทำงานในประเทศ หนุม โบรมเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist No.





แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้ามารทำงานในประเทศ หม่อม โบรกเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist No.





แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ หม่อม โบรกเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ หม่อม โบรกเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist No.



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้ามารทำงานในประเทศ หม่อม โบรกเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist No.



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้ามารทำงานในประเทศ หม่อม โบรกเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ หม่อม โบรกเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist





แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
(Name of employer) ALLANCE CORP CO.,LTD

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล 0835556003338
(National ID Card No./Juristic Person registered No.) 0835556003338

ประเภทกิจการ กิจการก่อสร้าง
(Type of business) Construct

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ศรีสุนทร เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต
Place of work Address No 203 Moo 7 Soi - Road - Sub-District Sisonthon District Thalang Province Phuket

โทรศัพท์ 0814773480
Telephone 0814773480

Ref. Letter No. 0316.4/E 91161

จำนวนแรงงาน Total Worker 100 คน เพศชาย Male 63 คน เพศหญิง Female 37 คน
ดำเนินการโดย (Operated by) บริษัท นำคนต่างด้ามารทำงานในประเทศ หนุม โบรมเกอร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour)

ลำดับ	ชื่อตามหนังสือเดินทาง	เพศ	ว.ด.ป. เกิด	เลขประจำตัว คนต่างด้าว	เลขที่	วันที่ออก	หนังสือเดินทาง	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
										วันที่ออก	วันหมดอายุ	

Namelist No.



6.14 แบบตรวจสอบสารเสพติด-แอลกอฮอล์



PROJECT NAME : RP HOTELS RAWAI PHUKET



หมายเลขบันทึก..... TC 1

แบบตรวจสอบสารเสพติด / แอลกอฮอล์

ชื่อผู้บังคับ..... ชวณนชัย

รายการตรวจสอบ	เดือนกันยายน																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. สังเกตอาการภายนอกผู้บังคับ																															
1.1 ลักษณะสีหน้า ท่าทาง						✓														✓											
1.2 ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์						✓														✓											
1.3 การพูดจา						✓														✓											
2. ผลการสุ่มตรวจสารเสพติด																															
รูปประกอบ																															
3. ผลการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์																															
รูปประกอบ																															
4. การอบรมทบทวนความรู้																															
รูปประกอบ																															
หัวหน้างาน / จป.																															
หมายเหตุ / ปกติ, x ผิดปกติ	ฝนตก																														

6.15 สถิติความปลอดภัย



SAFETY STATISTICS

สถิติความปลอดภัย



LAST ACCIDENT OCCURRED

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

2 7

0 4

2 5 6 8

WE HAVE OPERATED

(เราเคยทำมาแล้ว)

3 2 8

DAYS
วัน

TARGET
เป้าหมาย

9 1 3

DAYS
วัน

(30 MONTHS)

THE BEST RECORD

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

1 9 4

DAYS
วัน

START COUNTING AGAIN

เริ่มนับใหม่อีกครั้ง

1 3 4

DAYS
วัน

UPDATE 07-09-2025

อัปเดตใส่ weekly / present

Save nature for the future.

Environment Research & Technology Co., Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.



CONTACT



25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210



0-2954-7745-6



0-2954-7747



www.enviresearch.co.th



enviresearch ERTC



Envi research



@enviresearch