

เอกสารแนบ 6

บันทึกการทำงานของหอฝิ่งเย็น

No.	รายการตรวจเช็ค	มาตรฐาน การตรวจเช็ค	วันที่																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	chiller																																	
1.1	เครื่องทำงาน	*	บันทึกข้อมูลจริง	2	2	2	2	9	1	1	7	7	7	7	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	
1.2	เปอร์เซ็นต์การทำงาน	*	บันทึกค่า(%)	29.1	29.2	31	28	29.1	29.2	23.7	25	26	28	30	25.1	25.7	31	28	31	28.2	31	31	31	31	31	30.1	30.0	31.0	30.1	30.4	29.2	26.9	29.5	26.0
1.3	การใช้ไฟฟ้า	*	บันทึกค่า(kw)	149	149	151	149	149	151	111	148	150	151	154	139	113	160	148	138	130	133	132	136	137	138	139	159	150	144	149	143	140	130	133
1.4	อุณหภูมิน้ำ(CHS) L-CHW	*	8-11 C	6.9	6.9	7	6.8	6.1	6.9	6.9	7.2	7.3	7.1	7	7.0	6.8	6.9	6.8	7.2	7.2	8.0	8.0	8.5	8.7	8.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	
1.5	อุณหภูมิน้ำ(CHR) E-CHW	*	10-13 C	9	9.8	10	11	11	10.3	9.7	9	10	9.6	10	9.7	9.7	8.7	9.7	9.1	9.2	9.2	7.2	7.2	7.3	7.4	10.6	10.9	10.1	10.2	11.4	10.2	9.1	9.3	9.5
1.6	อุณหภูมิน้ำ(CDS) L-CW	*	25-30 C	28	27	26	27	27	24.3	26.1	26	27	27	30	27.1	21	28	25	27	26.5	26	26	26	25	26	26.5	26.4	26.1	26.5	29.0	27.6	27.4	29.1	29.2
1.7	อุณหภูมิน้ำ(CDR) E-CW	*	27-32 C	31	29	29	30	29	30.2	29.4	28	28	32	32	29	29.5	27	28	32	32.0	28	24	34	34	35	29.1	29.5	29.8	29.4	31.0	30.5	30.2	30.0	30.1
1.8	แรงดันน้ำ(CHS)	*	บันทึกค่า(PSI)	33	33	32	32	33	33	33	33	33	32	34	31	32	32	34	32	32	32	32	32	31	31	32	31	31	34	34	32	34	34	
1.9	แรงดันน้ำ(CDR)	*	บันทึกค่า(PSI)	30	30	31	31	31	30	30	30	30	31	30	30	31	31	30	30	30	31	31	31	31	30	30	30	36	36	30	36	35	35	35
2	Cooling Tower																																	
2.1	Cooling Tower ที่ทำงาน	บันทึกข้อมูลจริง																																
	CT-1/01																																	
	CT-1/02																																	
	CT-2/01																																	
	CT-2/02																																	
	CT-3/01																																	
	CT-3/02																																	
3	Pump																																	
3.1	บันทึกการทำงาน																																	
	CHP																																	
	แรงดันน้ำ	* *	บันทึกค่า(PSI)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	CDP																																	
	แรงดันน้ำ	* *	บันทึกค่า(PSI)	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	29	29	29	30	29	28	28	29	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
หมายเหตุ	ผู้บันทึก																																	
	ผู้ตรวจสอบ																																	



บันทึกการตรวจสอบงานระบบ

เดือน/พ.ศ. พ.ศ. 2564

Machine Name

Chiller Plant

Machine No.

1,2

Location

ชั้น4 อาคาร จอครด

No.	รายการตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วันที่																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	chiller																																	
1.1	เครื่องทำงาน	*	บันทึกข้อมูลจริง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2	เปอร์เซ็นต์การทำงาน	*	บันทึกค่า(%)	25.0	26.0	26.0	26.0	26	26	28	31	31.5	35.4	38.4	37.4	34	31.5	32.9	27.0	30.0	30.5	32.0	27.0	27	27	28	27.4	29	28.1	27	29.4	28.5	21.5	
1.3	การใช้ไฟฟ้า	*	บันทึกค่า(kw)	137	140	139	138	136	138	140	149	150	184	161	180	179	161	149	151.2	117	112	114	111	110	120	11.0	12.0	12.0	12.0	6.5	16.5	71		
1.4	อุณหภูมิน้ำ(CHS) L-CHW	*	8-11 C	6.9	6.9	6.9	6.9	7	7	7.2	6.9	6.4	7.1	7.0	7.1	7.3	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	7.2		
1.5	อุณหภูมิน้ำ(CHR) E-CHW	*	10-13 C	10.0	9.4	9.8	9.7	9.4	10	11	10.5	10.0	11.1	10.0	12.1	10.1	10.4	10.4	11.6	9.9	10.1	9.8	9.7	9.3	9.3	9.7	9.7	9.8	9.9	9.1	9.2	10.0	9.9	
1.6	อุณหภูมิน้ำ(CDS) L-CW	*	25-30 C	29.5	29.0	29.0	29.0	29	29	28	29.7	29.2	29.6	29.9	29.9	29.1	27.4	27.9	27.0	26.6	31.0	25.1	27.1	26.1	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	
1.7	อุณหภูมิน้ำ(CDR) E-CW	*	27-32 C	31.9	31.9	31.8	31.8	31	31	30	33.4	30.1	29.9	30.1	30.1	31.5	31.4	29	30.0	32.7	24.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	
1.8	แรงดันน้ำ(CHS)	*	บันทึกค่า(PSI)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
1.9	แรงดันน้ำ(CDR)	*	บันทึกค่า(PSI)	40	40	41	41	41	40	41	40	40	36	36	36	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
2	Cooling Tower																																	
2.1	Cooling Tower ที่ทำงาน	บันทึกข้อมูลจริง																																
	CT-1/01																																	
	CT-1/02																																	
	CT-2/01																																	
	CT-2/02																																	
	CT-3/01																																	
	CT-3/02																																	
3	Pump																																	
3.1	ปั๊มที่ทำงาน																																	
	CHP																																	
	แรงดันน้ำ	* *	บันทึกค่า(PSI)	36	36	36	36	36	38	38	38	34	36	36	36	35	35	38	36	35	35	2.3	38	38	38	35	35	35	35	36	36	36		
	CDP																																	
	แรงดันน้ำ	* *	บันทึกค่า(PSI)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
หมายเหตุ		ผู้บันทึก																																
		ผู้ตรวจสอบ																																

หมายเหตุ ปกติ : ✓ ผิดปกติ : ✗ * : บันทึกเป็นตัวเลข

END:001-A

No.	รายการตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วันที่																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	chiller																																		
	1.1 เครื่องทำงาน	*	บันทึกข้อมูลจริง	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1		
	1.2 เปอร์เซ็นการทำงาน	*	บันทึกค่า(%)	32.0	32.1	33	33.5	33.8	31.9	31.0	32.3	30	33.0	33.3	30	35.0	31.3	31.5	31	31	31.2	30	31.1	32	33.3	30.5	33	33.5	33	31	31	32.0	31	33.1	
	1.3 การใช้ไฟฟ้า	*	บันทึกค่า(kw)	14.5	14.6	14.7	14.1	14.9	14.5	14.5	14.6	14.6	14.5	14.6	14.6	14.6	14.3	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	
	1.4 อุณหภูมิน้ำ(CHS) L-CHW	*	8-11 C	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	
	1.5 อุณหภูมิน้ำ(CHR) E-CHW	*	10-13 C	10.2	10.6	10.9	12.1	12.1	11.5	11.4	11.3	11.1	11.3	11.7	11.7	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	
	1.6 อุณหภูมิน้ำ(CDS) L-CW	*	25-30 C	26.5	26.7	29.2	26.1	26.5	26.7	26.0	28.3	31.1	30.9	30.2	30.1	30.1	29.6	29.4	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	
	1.7 อุณหภูมิน้ำ(CDR) E-CW	*	27-32 C	32.5	32.4	31.1	31.5	32.4	31.7	32.1	32.1	32.1	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	
	1.8 แรงดันน้ำ(CHS)	*	บันทึกค่า(PSI)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	1.9 แรงดันน้ำ(CDR)	*	บันทึกค่า(PSI)	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
2	Cooling Tower																																		
	2.1 Cooling Tower ที่ทำงาน																																		
	CT-1/01	บันทึกข้อมูลจริง																																	
	CT-1/02																																		
	CT-2/01																																		
	CT-2/02																																		
	CT-3/01																																		
	CT-3/02																																		
3	Pump																																		
	3.1ปั๊มที่ทำงาน																																		
	CHP																																		
	แรงดันน้ำ	* *	บันทึกค่า(PSI)	34	34	35	34	36	41	36	36	37	41	4	4	4	34	38	31	38	31	40	38	34	36	38	31	31	30	36	31	34	36		
	CDP																																		
	แรงดันน้ำ	* *	บันทึกค่า(PSI)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
หมายเหตุ			ผู้บันทึก																																
			ผู้ตรวจสอบ																																
หมายเหตุ 1.ปกติ 2.ผิดปกติ 3.ผิดปกติ																																			

หมายเหตุ ปกติ: ✓ ผิดปกติ: ✗ * : บันทึกเป็นตัวเลข



บันทึกการตรวจสอบงานระบบ

เดือน/พ.ศ. ก.ย. ๒๕๖๘

Machine Name

Chiller Plant

Machine No.

1,2

Location

ชั้น 4 อาคาร จอครด

No.	รายการตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วันที่																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	chiller																																	
	1.1 เครื่องทำงาน	*	บันทึกข้อมูลจริง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	1.2 เฟอร์เซ็นการทำงาน	*	บันทึกค่า(%)	31.5	31.2	31.0	30.9	30.9	30.6	30.7	31.2	30.1	31.7	32.8	31.1	31.2	30.3	31.7	34	32.6	32.7	32.7	34.5	32.4	31.3	31.6	31.4	31.4	35.4	35	36	35		
	1.3 การใช้ไฟฟ้า	*	บันทึกค่า(kw)	16.5	16.5	17.0	16.9	17.0	16.1	17	16.9	17.2	16.4	16.2	17.3	16.9	16.1	16.7	20.3	22.7	20.2	18.1	21.1	24.1	21.8	19.6	17.5	19.6	20.0	30	38	22		
	1.4 อุณหภูมิน้ำ(CHS) L-CHW	*	8-11 C	9.8	10.0	10.0	9.9	10.3	10.0	10.1	10.0	9.8	10.0	10.6	10.0	10.0	9.8	9.7	10.0	9.8	9.7	10.5	10.0	9.8	10.0	10.0	9.7	7.9	7.8	8	7.9			
	1.5 อุณหภูมิน้ำ(CHR) E-CHW	*	10-13 C	13.0	12.9	12.9	12.9	12.8	13.0	13.0	13.1	12.6	13.0	12.8	13	12.0	12.6	12.6	10.0	12.4	12.6	13.1	13.7	13.1	12.6	12.8	13.2	13.3	10.9	10	11	10.1		
	1.6 อุณหภูมิน้ำ(CDS) L-CW	*	25-30 C	27.4	27.5	27.2	27.5	27.1	27.9	27.2	27.6	27.5	28.2	27.1	27.5	27.1	27.1	28	27	27.5	27.6	28	27	28.1	26.9	27.1	27.2	27.3	27.9	28	30	27.2		
	1.7 อุณหภูมิน้ำ(CDR) E-CW	*	27-32 C	30.3	30.0	30.0	30.2	31.2	31.0	31.9	31.2	30.9	30.1	29.4	29.9	27.1	27.5	27.6	31.2	31.9	30.3	30	30	30	30	30	31	31.1	32.3	32	29	32	31.1	
	1.8 แรงดันน้ำ(CHS)	*	บันทึกค่า(PSI)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	1.9 แรงดันน้ำ(CDR)	*	บันทึกค่า(PSI)	42	42	42	42	45	44	44	44	42	41	42	41	42	43	41	41	42	41	42	42	42	42	45	40	41	41	39	34	42		
2	Cooling Tower																																	
	2.1 Cooling Tower ที่ทำงาน	บันทึกข้อมูลจริง																																
	CT-1/01																																	
	CT-1/02																																	
	CT-2/01																																	
	CT-2/02																																	
	CT-3/01																																	
	CT-3/02																																	
3	Pump																																	
	3.1 ปั๊มที่ทำงาน																																	
	CHP																																	
	แรงดันน้ำ	*	บันทึกค่า(PSI)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	CDP																																	
	แรงดันน้ำ	*	บันทึกค่า(PSI)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
หมายเหตุ		ผู้บันทึก																																
		ผู้ตรวจสอบ																																

หมายเหตุ ปกติ : ✓ ผิดปกติ : ✗ * : บันทึกเป็นตัวเลข

END:001-A




บันทึกการตรวจสอบงานระบบ
เดือน/พ.ศ. ๒๕๖๔

Machine Name Chiller Plant
Machine No. 1,2
Location ชั้น 4 อาคาร จอตรง

No.	รายการตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วันที่																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	chiller																																	
	1.1 เครื่องทำงาน	* บันทึกข้อมูลจริง	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1.2 เปอร์เซ็นการทำงาน	* บันทึกค่า(%)	36	39	35	31.5	36.5	35.4	38.4	30.9	22.9	21.9	21	31.5	31.5	31.0	30.5	21.5	22.9	22.0	22.1	22.0	21.5	21	23	22.9	30.9	30.9	30.9	22.9	22.9	30	30	
	1.3 การใช้ไฟฟ้า	* บันทึกค่า(kw)	21	24	21.3	19.0	18.6	16.0	19.0	16.5	14.5	13.5	16.4	16.8	17.0	15.5	14.0	13.5	14.4	13.9	15.5	14.0	12.0	16.5	14.7	15.0	16.4	15.1	15	14	15.2	15.2	15	
	1.4 อุณหภูมิน้ำ(CHS) L-CHW	* 8-11 C	10.1	10.3	10.2	10.1	9.9	10.1	9.9	9.4	10.1	10.1	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	9.9	9.6	9.8	9.9	9.6	9.8	9.8	10.1	10.1	9.9	9.9	9.9	10	10	10	
	1.5 อุณหภูมิน้ำ(CHR) E-CHW	* 10-13 C	12.9	12.4	13.2	13.1	13.2	13.2	13	13	12.8	12.9	13.1	13.0	13	13.1	13.1	12.9	13.0	13.2	13.2	13.0	13.2	13	12.9	10.6	12.2	12.4	10	12	12	12	12	
	1.6 อุณหภูมิน้ำ(CDS) L-CW	* 25-30 C	24.5	27.1	22.4	21.9	22.4	22.9	22.1	27.4	26.5	26.5	26.7	27.3	27.4	27.9	27.4	27.4	27.5	27.1	28.5	28.0	29.1	27.9	27.9	27.4	26.6	26.6	27.1	27	27	27	27	
	1.7 อุณหภูมิน้ำ(CDR) E-CW	* 27-32 C	30.1	31.2	29.7	31.7	31.2	31.1	30.5	30.3	29.5	29.2	30.0	31.2	31.2	31.2	32.0	32.0	30.1	29.5	31.1	30.2	31.3	31.3	31.3	30.9	29.6	29.9	29.9	29	29	29	29	
	1.8 แรงดันน้ำ(CHS)	* บันทึกค่า(Psi)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	1.9 แรงดันน้ำ(CDR)	* บันทึกค่า(Psi)	42	45	44	42	42	42	38	38	38	38	38	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
2	Cooling Tower																																	
	2.1 Cooling Tower ที่ทำงาน																																	
	CT-1/01	บันทึกข้อมูลจริง																																
	CT-1/02																																	
	CT-2/01		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	CT-2/02		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	CT-3/01																																	
	CT-3/02																																	
3	Pump																																	
	3.1 ปั๊มที่ทำงาน																																	
	CHP		1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	แรงดันน้ำ	* * บันทึกค่า(Psi)	50	50	50	44	44	45	41	49	49	40	40	42	42	42	42	36	42	42	42	42	42	40	36	36	36	37	36	36	37	37	37	
	CDP		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	แรงดันน้ำ	* * บันทึกค่า(Psi)	0	0	0	22	22	22	26	28	28	28	14	06	26	26	26	26	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
หมายเหตุ		ผู้บันทึก																																
		ผู้ตรวจสอบ																																

หมายเหตุ ปกติ: ✓ ผิดปกติ: ✗ * : บันทึกเป็นตัวเลข



เอกสารแนบ 7

ผลวิเคราะห์เชื้อสิจิโอนุลล่าในหอฝิ่งเย็น



บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
BANGKOK R.I.A. LAB CO.,LTD.
73 (สนธิวัฒนา 3) ซ.ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 0-2106-6999
โทรสาร 0-2935-1854 www.brianet.com

Name: CT 3/1

Page : 1 / 1

HN: *

Age: 0 Y

Sex:

Ward: ข้าง

Hospital/Clinic: สันแพทย์ ศรีนครินทร์

Requested by:

Collection Date/Time: 28-10-2025 00:00

Received Date/Time: 29-10-2025 13:55

HN BRIA: 2510291382

น้ำจาก Cooling

LABORATORY REPORT

Test	Specimen	Method	Result	Unit	Reference range
------	----------	--------	--------	------	-----------------

Chulalongkorn Hospital (Referral laboratory)

Legionella c/s* Any kind Culture See the attached report

**** End of report ****

ศิริกานต์ อธิปัญญาศิลป์
นักเทคนิคการแพทย์(ทน.13451)
22 NOV 2025

Reported by : RATTANALUK POOLSAWAS (MT.5236)

(Analyst)

on date/time 21-11-2025 12:54

Approved by : KANCHARIYA MUKKANCHANASRES(MT.10914)

(Lab supervisor on behalf of laboratory manager)

on date/time 21-11-2025 13:25

H means higher than reference value. L means lower than reference value. HH or LL or CC means critical value. Repeated means Confirmatory Repeated

Symbol represents with ISO 15189 accreditation tests.

This report has been approved electronically. Information contained in this document is **CONFIDENTIAL**.

This report is only for the specimens received on the above date. Copyright: Issued by Bangkok R.I.A LAB Co., Ltd. **"DO NOT COPY"**

ในกรณีที่ ต้องการค่าความไม่แน่นอนขยาย (Uncertainty) ของการทดสอบในใบรายงานผลสามารถร้องขอที่แผนกบริการลูกค้า

Printed date/time :

21-11-2025 13:26

FM-OF-31 Rev.12 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2560 เอกสารอ้างอิง SP-BL-17

ชื่อ : CT 311 (BRIA LAB)

วันที่พิมพ์ : 20/11/2568 14:54:33

HN : 951671/68

Access no : 252261396

AN :

Lab no : MB-171776/68

Specimen : Water

วันที่เก็บส่งตรวจ : 30/10/2568 15:21:32

วันที่รับส่งตรวจ : 30/10/2568 15:21:32

รายการตรวจ/เชื้อ

จำนวนเชื้อ/ผลการทดสอบ

ยา

S/I/R

MIC

Unit

◆ Legionella culture from water

Negative for *Legionella* spp.CT3/1

Requested by : **ไม่ระบุแพทย์** 30/10/2568 15:21:32

Approved by : น.ส.วรา สิ้นธุวรรณ 20/11/2568 14:53:07

๑ - การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรับรอง ISO 15189 Accreditation No. 4112/55

ศิริกานต์ อธิปัญญาศิลป์
นักเทคนิคการแพทย์(ทน.13451)

22 NOV 2025



บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
BANGKOK R.I.A. LAB CO.,LTD.

73(สนธิวัฒนา 3) ซ.ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 0-2106-6999
โทรสาร 0-2935-1854 www.brianet.com

Name: CT 3/2

Page : 1 / 1

HN: *

Age: 0 Y Sex:

Ward: ช่าง

Hospital/Clinic: สันแพทย์ ศรีนครินทร์

Requested by:

Collection Date/Time: 28-10-2025 00:00

Received Date/Time: 29-10-2025 13:55

HN BRIA: 2510291387

น้ำจาก Cooling

LABORATORY REPORT

Test	Specimen	Method	Result	Unit	Reference range
------	----------	--------	--------	------	-----------------

Chulalongkorn Hospital (Referral laboratory)

Legionella c/s*	Any kind	Culture	See the attached report		
-----------------	----------	---------	-------------------------	--	--

**** End of report ****

ศิริกานต์ อธิปัญญาศิลป์
นักเทคนิคการแพทย์(ทน.13451)
22 NOV 2025

Reported by : RATTANALUK POOLSAWAS (MT.5236)

(Analyst)

on date/time 21-11-2025 12:55

Approved by : KANCHARIYA MUKKANCHANASRES(MT.10914)

(Lab supervisor on behalf of laboratory manager)

on date/time 21-11-2025 13:25

H means higher than reference value. L means lower than reference value. HH or LL or CC means critical value. Repeated means Confirmatory Repeated

Symbol represents with ISO 15189 accreditation tests.

This report has been approved electronically. Information contained in this document is **CONFIDENTIAL**.

This report is only for the specimens received on the above date. Copyright: Issued by Bangkok R.I.A LAB Co., Ltd. **"DO NOT COPY"**

ในกรณีที่ ต้องการค่าความไม่แน่นอนขยาย (Uncertainty) ของการทดสอบในใบรายงานผลสามารถร้องขอที่แผนกบริการลูกค้า

Printed date/time :

21-11-2025 13:26

FM-OF-31 Rev.12 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2560 เอกสารอ้างอิง SP-BL-17

ชื่อ : CT 312 (BRIA LAB)

วันที่พิมพ์ : 20/11/2568 14:54:09

HN : 951670/68

Access no : 252261397

AN :

Lab no : MB-171777/68

Specimen : Water

วันที่เก็บส่งตรวจ : 30/10/2568 15:21:33

วันที่รับส่งตรวจ : 30/10/2568 15:21:33

รายการตรวจ/เชื้อ

จำนวนเชื้อ/ผลการทดสอบ

ยา

S/I/R

MIC

Unit

◆ Legionella culture from water

1.

Negative for *Legionella* spp.CT3/2

Requested by : **ไม่ระบุแพทย์** 30/10/2568 15:21:33

Approved by : น.ศ. วรชา สิงห์สุวรรณ 20/11/2568 14:52:51

๑ - การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรับรอง ISO 15189 Accreditation No. 4112/55

ศิริกานต์ อธิปัญญาศิลป์
นักเทคนิคการแพทย์(ทน.13451)

22 NOV 2025

เอกสารแนบ 8

รายงานผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ปี 2568

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่...สถานดับเพลิงและกู้ภัย...ประเทศ...

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัทสินแพทย์ บางนา จำกัด

ประกอบกิจการ สถานพยาบาล

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน เจริญพระเกียรติ ๙

แขวง/ตำบล หนองบอน เขต/อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ โทรสาร

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๔๒๖ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๔๒๖ คน

ชาย ๗๙ คน หญิง ๓๔๗ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๓.๓๐ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) บริษัทสินแพทย์ บางนา จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน เจริญพระเกียรติร.๙

แขวง/ตำบล หนองบอน เขต/อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ โทรสาร

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) บริษัทสินแพทย์ บางนา จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน เจริญพระเกียรติร.๙

แขวง/ตำบล หนองบอน เขต/อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ โทรสาร

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ คน ชาย ๑๙ คน หญิง ๔๑ คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กก.จ.๑)

๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ถ้ามี)

ลงชื่อ ผู้รับใบอนุญาต

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ กก.ร.ง.๑ ต่อ

การให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ลงชื่อ _____ ผู้รับใบอนุญาต
(นายสุริยชัย รวีวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



ที่ กท ๑๘๐๗/๖๓๔๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน บริษัทสินแพทย์ บางนา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๖๐ ฉบับ

ตามที่ บริษัทสินแพทย์ บางนา จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัท ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน บริษัทสินแพทย์ บางนา จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๒

ที่ กท ๑๘๐๗/๖๓๙๐



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยบริษัทสินแพทย์ บางนา จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัทสินแพทย์ บางนา จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริยชัย รววรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ ๖๔ ๐๕๐๙/๒๕๖๗



กองความปลอดภัยแรงงาน
๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงนิมิตลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตฯ ของกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และรายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และรายชื่อวิทยากร
แนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตตามแบบ
ภ.บ.ญ.๑๑ (นิติบุคคล) เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาต
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออก
ใบอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น พร้อมวิทยากร จำนวน ๔๓๔ ราย โดยมี
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมวิทยากร จำนวน ๔๓๔ ราย โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาต
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุวดี ทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๔๘ ๔๑๒๔ - ๓๔ ต่อ ๗๑๐

โทรสาร ๐ ๒๕๔๔๘ ๔๑๔๓



แบบ กภ.บุญ
ฉันทิบุคค

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๓

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๕๕๐๑๐๓๖๐๑๕๓

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวสุวดี ทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๓

๓๐๑. นายปวเรศ	หนูแป้นน้อย	๓๓๑. นายณกรณ์	สศกรีทอง
๓๐๒. นายอาพันธ์	สุวรรณมณี	๓๓๒. ส.อ. ณัฏภัทร	พรมเกษร
๓๐๓. นายชัชฎพงศ์	หล้าศรี	๓๓๓. นายถวัลย์ชัย	พรอาวีเอกชน
๓๐๔. นายเกรียงไกร	กานกลอน	๓๓๔. นายวิทยา	คำศรี
๓๐๕. นายจักรกฤษณ์	วงศ์กิจจกษณ์	๓๓๕. นายพิศิษฐ์	ศรีเฉลียว
๓๐๖. นายวิทยา	คำมูล	๓๓๖. นายทองคำ	ทะนิจรัมย์
๓๐๗. นายอาทิตย์	สกุลศรี	๓๓๗. นายอิทธิกร	อ่อนสว่าง
๓๐๘. นายยุทธนา	วีระทรัพย์	๓๓๘. นายชวลิต	งามชัยสุสิทธิ์
๓๐๙. นายพิทักษ์	วงศ์แสน	๓๓๙. นายฤทธิชา	บุญนา
๓๑๐. ว่าที่ ร.ต. ศักดา	เจริญสุข	๓๔๐. นายธัญเพชร	เฉื่อยกลาง
๓๑๑. นายสิทธิพงษ์	พรหมยศ	๓๔๑. นายรุ่งโรจน์	บุญกา
๓๑๒. นายอาทิตย์	ยืนยง	๓๔๒. นายสุชมุณี	พุทธรักษา
๓๑๓. ว่าที่ ร.ต. นัสชัย	มีสัต์ย์	๓๔๓. นายเศรษฐสิทธิ์	อ่องเอี่ยม
๓๑๔. นายพิสิษฐ์	ชนาก	๓๔๔. นายทุนศักดิ์	ชูเมฆ
๓๑๕. นายมานพ	สวางสิงห์	๓๔๕. นายบุญเลิศ	ศรศักดิ์
๓๑๖. นายทศพล	ชำดี	๓๔๖. นายณฐนน	โชติเสนชัย
๓๑๗. นายภูมิพงศ์	อินไชยทอง	๓๔๗. นายอนุกุล	ฤทธิบุญไชย
๓๑๘. นายไชยวัฒน์	ไชยบุญเรือง	๓๔๘. นายวีระชัย	จันทกร
๓๑๙. นายวรวิทย์	วรพินท์	๓๔๙. นายพรสวรรค์	พรรณาไพร
๓๒๐. นายสราวุธ	เชื้อทหาร	๓๕๐. นายอนุชา	บัวใบ
๓๒๑. นายประยุทธ	คุณสมบัติ	๓๕๑. นายมนต์สวรรค์	ลาภทวี
๓๒๒. นายวัลลภ	ยามมีสิน	๓๕๒. นายกันตพัฒน์	ลาดแลน
๓๒๓. นายสุรชัย	ทองอ่วมใหญ่	๓๕๓. นายประยุทธ	สะพันธ์
๓๒๔. นายณรงค์	ฤทธิ์เดช	๓๕๔. นายวุฒิชัย	สารางคำ
๓๒๕. นายประสิทธิ์	ชีบังเกิด	๓๕๕. นายสุวัฒน์	วงศ์วุฒิ
๓๒๖. ว่าที่ ร.ต. ประสบสุข	สุนประสิทธิ์	๓๕๖. นายเทพพิทักษ์	ชันขวา
๓๒๗. นายเสกสรรค์	สายเชื้อ	๓๕๗. นายเม้าพันธ์	สามหาดไทย
๓๒๘. นายจิระศักดิ์	งามสง่า	๓๕๘. นายณัฐพงษ์	สิงห์ท่า
๓๒๙. จ.ส.ต. ชัยอัส	ธรรมไพศาล	๓๕๙. นายฉลาด	คอนรอดไพร
๓๓๐. นายทีณา	โสภี	๓๖๐. นายเจียรวิญญ์	พิสุทธิปกรณ์

/๓๖๑. นายวัชรินทร์...

๗๗

รายชื่อวิทยากรแบบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๓๐๓-๐๒-๒๕๖๗-๐๓๔๓

๔๒๑. นางสาววาสนา	ถาวรจันทร์	๔๓๑. นายชัยวุฒิ	ขวัญเมือง
๔๒๒. นายไพโรจน์	หทัยวิกรม	๔๓๒. นายสุริยกานต์	สมรสหลวง
๔๒๓. นายจักรารัฐ	วัฒสาร	๔๓๓. นายเรวัติ	พวรรณรังษี
๔๒๔. นายอานนท์	คำรงพันธ์	๔๓๔. นายทรงยศ	อ่อนทวีทย์
๔๒๕. นายสุพกิจ	พินิจจันทร์	๔๓๕. นายชาญศักดิ์	เอียรประมุข
๔๒๖. นายจาตุรงค์	กัณทิศักดิ์	๔๓๖. นายปณิตี	อ่อนจันทร์
๔๒๗. นายณัฐธินภัทร	ชินทองคำ	๔๓๗. นายยุทธพงศ์	หวังเจริญรัตน์
๔๒๘. นายเสกสรรค์	วงศ์ศิลาภ	๔๓๘. นายณฐภัทร	บัวจันทร์
๔๒๙. นายมานิตย์	คล้ายกุล	๔๓๙. นายอนันท์	ชนมาสุข
๔๓๐. นายกฤษฏา	สุขการคำ		

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔/กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘/กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔/กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวสุวดี ทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



แบบ กภ.บุญ

นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๑๒-๐๒-๒๕๖๗-๑๑๕๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๑๖๐๑๕๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗/๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวสุวดี ทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

๓๐๑. นายปวเรศ	ทัญแป้นน้อย	๓๓๓. นายณกรณ์	สศศรีทอง
๓๐๒. นายอาทนต์	สุวรรณมณี	๓๓๒. ส.อ. ณัฏภัทร	พรมเกษร
๓๐๓. นายจิณณพงศ์	หล้าศรี	๓๓๓. นายถวัลย์ชัย	พรอารีเอกชน
๓๐๔. นายเกรียงไกร	กาบกลอน	๓๓๔. นายวิทยา	คำศรี
๓๐๕. นายจักรกฤษณ์	วงศ์พิทักษ์	๓๓๕. นายศิษฐ์	ศรีเจดีย์
๓๐๖. นายวิทยา	คำมูล	๓๓๖. นายทองคำ	พระนิรมย์
๓๐๗. นายอาทิตย์	สกุลศรี	๓๓๗. นายอิทธิกร	อ่อนสว่าง
๓๐๘. นายบุรณนา	วีระทรัพย์	๓๓๘. นายชวลิต	งามชัยสุทธิ
๓๐๙. นายพิทักษ์	วงษ์แสน	๓๓๙. นายฤทธิชา	บุญนา
๓๑๐. ว่าที่ ร.ต. ศักดา	เจริญสุข	๓๔๐. นายธัญเพชร	เฉื่อยกลาง
๓๑๑. นายสิทธิพงษ์	พรหมยศ	๓๔๑. นายรุ่งโรจน์	บุญกา
๓๑๒. นายอาทิตย์	ยืนยง	๓๔๒. นายสุชนวุฒิ	พุทธรักษา
๓๑๓. ว่าที่ ร.ต. นัสชัย	มีสัดย์	๓๔๓. นายเศรษฐสิทธิ์	อ่องเอี่ยม
๓๑๔. นายสิทธิชัย	ชนาก	๓๔๔. นายพูนศักดิ์	ฐนพ
๓๑๕. นายมานพ	สวางสิงห์	๓๔๕. นายบุญเลิศ	ศรศักดิ์
๓๑๖. นายทศพล	คำดี	๓๔๖. นายณฐนน	โชติแสนชัย
๓๑๗. นายวุฒิพงศ์	อินไชยทอง	๓๔๗. นายอนุกุล	ฤทธิบุญไชย
๓๑๘. นายไชยวัฒน์	ไชยบุญเรือง	๓๔๘. นายวีระชัย	จันทร์
๓๑๙. นายวรวิทย์	วรทินท์	๓๔๙. นายพรสวรรค์	พรรณาไพโร
๓๒๐. นายสรารุณ	เชื้อทหาร	๓๕๐. นายอนุชา	บัวใบ
๓๒๑. นายประยุทธ	คุณสมบัติ	๓๕๑. นายมนต์สวรรค์	ลาภทวี
๓๒๒. นายวัลลภ	ยามมีสิน	๓๕๒. นายกันตพัฒน์	ลาดแลน
๓๒๓. นายสุรัช	ทองอ่วมใหญ่	๓๕๓. นายประยุทธ	สะพาน
๓๒๔. นายณรงค์	ฤทธิ์เดช	๓๕๔. นายวุฒิชัย	สารางคำ
๓๒๕. นายประสิทธิ์	ชีบังเกิด	๓๕๕. นายสุวัฒน์	วงศ์วุฒิ
๓๒๖. ว่าที่ ร.ต. ประสพสุข	สุนประสิทธิ์	๓๕๖. นายเทพพิทักษ์	ชันขวา
๓๒๗. นายเสกสรรค์	สายเชื้อ	๓๕๗. นายเผ่าพันธ์	สามหาดไทย
๓๒๘. นายจิระศักดิ์	งามสง่า	๓๕๘. นายณัฐพงษ์	สิงห์ท่า
๓๒๙. จ.ส.ต. ชัยธัช	ธรรมไพศาล	๓๕๙. นายฉลาด	คอนรอดไพร
๓๓๐. นายทิชา	โสภี	๓๖๐. นายเอิธรวิชัย	พิสุทธิปกรณ์

/๓๖๑. นายวัชรินทร์...

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๓๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๓๕๓

๔๒๑. นางสาววาสนา	ถาวรจันทร์	๔๓๓. นายชัยวุฒิ	ขวัญเมือง
๔๒๒. นายไพโรจน์	ทภัยวิกรม	๔๓๒. นายสุริยกานต์	สมรสหลวง
๔๒๓. นายจักรารุส	วัฒสาร	๔๓๓. นายเรวัติ	พรรณวังษ์
๔๒๔. นายอานนท์	ดำรงพันธ์	๔๓๔. นายทรงยศ	อ่อนทวีทย์
๔๒๕. นายสุพกิจ	ทินิจจันทร์	๔๓๕. นายชาญศักดิ์	เขียวประมุข
๔๒๖. นายจาตุรงค์	กัณท์ศักดิ์	๔๓๖. นายปณิตี	อ่อนจันทร์
๔๒๗. นายณัฐธณัฏ	ชื่นทองคำ	๔๓๗. นายพุทธพงศ์	หวังเจริญรัตน์
๔๒๘. นายเสกสรรค์	วงศ์ศิลาภ	๔๓๘. นายณฐภัทร	บัวจันทร์
๔๒๙. นายมานิตย์	คล้ายกุล	๔๓๙. นายอนันท์	ชนมาสุข
๔๓๐. นายกฤษฎา	สุขการคำ		

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวสุวดี ทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

การแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘...

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐ ๙ ๙ ๙ ๐ ๐ ๐ ๓ ๖ ๐ ๓ ๕ ๓

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) บริษัท สีนแพทย์ บางนา จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙/๙ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย ถนน เติมพระเกียรติ ร.๙

แขวง/ตำบล หนองบอน เขต/อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๐๐๖ ๘๘๘๘ โทรสาร

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) บริษัท สีนแพทย์ บางนา จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙/๙ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย ถนน เติมพระเกียรติ ร.๙

แขวง/ตำบล หนองบอน เขต/อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๐๐๖ ๘๘๘๘ โทรสาร

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน คน ชาย คน หญิง คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกอบรม
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
๔. แผนที่ที่ตั้งของสถานที่จัดฝึกอบรม



(ถ้ามี)

ลงชื่อ

(นายสุวิชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ เดือน ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘

พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องนำตราประทับพร้อมลงนาม
 ๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา
 ๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ

เอกสารแนบ 9

บัญชีรายการตรวจเช็ค Emergency Light

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

1

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้นใต้ดิน													
EM-1-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-B	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-B	หน้าลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-B	ลานจอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-B	โขนนาการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-B	โขนนาการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-B	หน้าลิฟต์ No.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-11-B	หน้าโขนนาการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-12-B	ลานจอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

B = ชั้น Basement

รวม = 12 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

2

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1													
EM-1-1	ห้องช่วยชีวิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-1	ห้องน้ำหนักนพิการ ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-1	ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-1	โถงทางเดินสัลดยกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-1	ห้อง AHU 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-1	ห้อง AHU 1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-1	ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-1	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-1	X-Ray	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-1	หน้า MRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-11-1	MRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-12-1	ห้อง Contron CT-Scan 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-13-1	ห้อง Contron CT-Scan 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-14-1	ห้อง UPS CT-Scan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-15-1	บันไดST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-16-1A	บันไดST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-17-1	โถงลิฟต์ No.1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-18-1	ห้อง AHU 1/4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-19-1	ห้องน้ำชาย โซนA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-20-1	ห้องน้ำหญิง โซนA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-21-1	โถงหน้าการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-22-1	เวชระเบียนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

ปี..2568....

3

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1													
EM-23-1	การเงินนอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-24-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-25-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-26-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-27-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-28-1	โถงลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-29-1A	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-30-1	ห้องเครื่อง Fire pump	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-31-1	ห้อง PIPE LINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-32-1	ห้องก๊าซทางการแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-33-1	หน้า Black canyon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-34-1	การเงินใน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-35-1	หน้า 7-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-36-1	ห้อง AHU 1/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-37-1	ลูกค้าสัมพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-38-1	OPD-MED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-39-1	OPD-MED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-40-1	หน้า OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-41-1	OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-42-1	OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-43-1	OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-44-1	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-45-1	ห้อง AHU 1/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

4

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1													
EM-46-1	ห้องน้ำโชน B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-47-1	ห้องน้ำชาย โชนB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-48-1	ห้องน้ำคนพิการ โชนB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-49-1	ห้องน้ำหญิง โชนB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-50-1	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-51-1A	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-52-1	สำนักงาน ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-53-1	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-54-1	ห้องผ้าสกรปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-55-1	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-56-1A	ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-57-1B	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-58-1B	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-59-1C	ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-60-1	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

01 = ชั้น 1

รวม = 60 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

5

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2													
EM-1-2	บันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-2	บันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-2	บันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-2	บันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-2	ทางเดินหลังบันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-2	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-2	หน้าบันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-2	ภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-2	ภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-2	หน้าภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-11-2	โถงน้ำหม้อร้อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-12-2	หน้าหม้อพร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-13-2	หม้อพร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-14-2	หม้อพร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-15-2	ห้องน้ำคนพิการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-16-2	AHU 2/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-17-2	ห้องน้ำชาย โซนA ชั้น2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-18-2	ห้องน้ำหญิง โซนA ชั้น2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-19-2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-20-2	โถงลิฟต์ No.1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-21-2	หน้า ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-22-2	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

6

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2													
EM-23-2	ห้องไฟฟ้า โซนA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-24-2	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-25-2	ห้องตรวจ Skin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-26-2	Well baby	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-27-2	Well baby	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-28-2	Check up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-29-2	ห้องพักแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-30-2	Inter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-31-2	Inter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-32-2	AHU 2/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-33-2	ห้องไฟฟ้า โซน B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-34-2	ข้าง ST6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-35-2	ข้างตู้คืนรีเวซ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-36-2	ตู้คืนรีเวซ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-37-2	หน้าห้องตรวจ 3 สูติฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-38-2	หน้าสูติฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-39-2	ห้องน้ำชาย โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-40-2	ห้องน้ำคนพิการ โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-41-2	ห้องน้ำหญิง โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-42-2	หน้าห้องน้ำหญิง B2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-43-2	ST5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-44-2	GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

7

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2													
EM-45-2	GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-46-2	หลัง GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-47-2	หลัง GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-48-2	ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-49-2	AHU 2/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-50-2	หน้า IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-51-2	IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-52-2	MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-53-2	MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-54-2	UPS ลานจอด ชั้น2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-55-2	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-56-2	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-57-2A	ST9 2A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-58-2B	ST7 2B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-59-2B	ST8 2B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-60-2C	ST9 2C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-61-2	ST6												

02 = ชั้น 2

รวม = 61 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

8

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 3													
EM-1-3	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-3	Cath lab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-3	Cath lab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-3	Cath lab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-3	AHU 3/5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-3	AHU 3/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-3	ทางเดินหน้าเครื่องมือแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-3	ทางเดินหน้าห้องแลป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-3	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-3	ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-11-3	ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-12-3	ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-13-3	เคาท์เตอร์ OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-14-3	ห้องสังเกตอาการ OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-15-3	ทางเดินหน้า OR4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-16-3	ห้องน้ำหญิง OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-17-3	ห้องน้ำชาย OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-18-3	เคาท์เตอร์พยาบาล LR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-19-3	ทางเดินหลังคลอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-20-3	ST6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-21-3	เคาท์เตอร์ PP/NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-22-3	เคาท์เตอร์ PP/NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-23-3	หน้าห้องเก็บของ NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

9

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 3													
EM-24-3	โถงลิฟต์ No.7-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-25-3	ทางเดิน NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-26-3	ST5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-27-3	หลัง LR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-28-3	ห้องไฟฟ้า โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-29-3	ทางเดินหลัง OR/LR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-30-3	OR1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-31-3	OR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-32-3	OR3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-33-3	OR4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-34-3	ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-35-3	เคาท์เตอร์จ่ายของ CSSD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-36-3	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-37-3C	ห้องไฟฟ้า โซนC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-38-3A	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-39-3A	บัญชี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-40-3A	เวชภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-41-3A	ห้องประชุม 3A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-42-3A	การตลาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-43-3A	สำนักงาน 3A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-44-3A	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

03 = ชั้น 3

รวม = 44 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : x

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

10

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 4													
EM-1-4	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-4	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-4	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-4	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-4C	โถงลิฟต์ No.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-4C	บันได ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-4C	โถงทางเดิน หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-4C	โถงทางเดิน หน้าห้อง C402	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-4C	บันได ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-4C	บันได ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-11-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-12-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-13-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-14-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-15-4C	ห้องเครื่อง Generator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-16-4C	ห้องเครื่อง Generator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

04 = ชั้น 4

รวม = 16 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

11

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 5													
EM-1-5	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-5	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-5	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-5C	โถงลิฟต์ No.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-5C	บันได ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-5C	โถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-5C	โถงทางเดิน หน้าห้อง C502	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-5C	บันได ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-5C	บันได ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-5	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

05 = ชั้น 5

รวม = 10 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

12

ปี..2568....

[illegible]
$$06 = \text{XVI}$$

รวม = 3 ตัว

ปกติ : ✓

ชนิดปกติ : X

END-012-A

เอกสารแนบ 10

บัญชีรายการตรวจเช็ค Exit Light

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

1

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้นใต้ดิน													
EM-1-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-B	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-B	หน้าลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-B	ลานจอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-B	โขนนาการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-B	โขนนาการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-B	หน้าลิฟต์ No.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-11-B	หน้าโขนนาการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-12-B	ลานจอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

B = ชั้น Basement

รวม = 12 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

2

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1													
EM-1-1	ห้องช่วยชีวิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-1	ห้องน้ำหนักนพิการ ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-1	ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-1	โถงทางเดินสัลดยกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-1	ห้อง AHU 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-1	ห้อง AHU 1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-1	ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-1	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-1	X-Ray	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-1	หน้า MRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-11-1	MRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-12-1	ห้อง Contron CT-Scan 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-13-1	ห้อง Contron CT-Scan 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-14-1	ห้อง UPS CT-Scan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-15-1	บันไดST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-16-1A	บันไดST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-17-1	โถงลิฟต์ No.1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-18-1	ห้อง AHU 1/4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-19-1	ห้องน้ำชาย โซนA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-20-1	ห้องน้ำหญิง โซนA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-21-1	โถงหน้าการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-22-1	เวชระเบียนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

ปี..2568....

3

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1													
EM-23-1	การเงินนอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-24-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-25-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-26-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-27-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-28-1	โถงลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-29-1A	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-30-1	ห้องเครื่อง Fire pump	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-31-1	ห้อง PIPE LINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-32-1	ห้องก๊าซทางการแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-33-1	หน้า Black canyon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-34-1	การเงินใน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-35-1	หน้า 7-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-36-1	ห้อง AHU 1/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-37-1	ลูกค้าสัมพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-38-1	OPD-MED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-39-1	OPD-MED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-40-1	หน้า OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-41-1	OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-42-1	OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-43-1	OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-44-1	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-45-1	ห้อง AHU 1/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

4

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1													
EM-46-1	ห้องน้ำโชน B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-47-1	ห้องน้ำชาย โชนB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-48-1	ห้องน้ำคนพิการ โชนB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-49-1	ห้องน้ำหญิง โชนB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-50-1	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-51-1A	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-52-1	สำนักงาน ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-53-1	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-54-1	ห้องผ้าสกรปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-55-1	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-56-1A	ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-57-1B	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-58-1B	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-59-1C	ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-60-1	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

01 = ชั้น 1

รวม = 60 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

5

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2													
EM-1-2	บันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-2	บันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-2	บันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-2	บันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-2	ทางเดินหลังบันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-2	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-2	หน้าบันได	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-2	ภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-2	ภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-2	หน้าภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-11-2	โถงน้ำหม้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-12-2	หน้าหม้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-13-2	หม้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-14-2	หม้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-15-2	ห้องน้ำคนพิการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-16-2	AHU 2/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-17-2	ห้องน้ำชาย โซนA ชั้น2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-18-2	ห้องน้ำหญิง โซนA ชั้น2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-19-2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-20-2	โถงลิฟต์ No.1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-21-2	หน้า ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-22-2	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

6

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2													
EM-23-2	ห้องไฟฟ้า โซนA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-24-2	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-25-2	ห้องตรวจ Skin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-26-2	Well baby	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-27-2	Well baby	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-28-2	Check up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-29-2	ห้องพักแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-30-2	Inter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-31-2	Inter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-32-2	AHU 2/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-33-2	ห้องไฟฟ้า โซน B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-34-2	ข้าง ST6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-35-2	ข้างตู้คืนรีเวช	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-36-2	ตู้คืนรีเวช	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-37-2	หน้าห้องตรวจ 3 สูติฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-38-2	หน้าสูติฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-39-2	ห้องน้ำชาย โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-40-2	ห้องน้ำคนพิการ โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-41-2	ห้องน้ำหญิง โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-42-2	หน้าห้องน้ำหญิง B2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-43-2	ST5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-44-2	GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

7

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2													
EM-45-2	GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-46-2	หลัง GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-47-2	หลัง GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-48-2	ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-49-2	AHU 2/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-50-2	หน้า IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-51-2	IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-52-2	MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-53-2	MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-54-2	UPS ลานจอด ชั้น2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-55-2	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-56-2	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-57-2A	ST9 2A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-58-2B	ST7 2B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-59-2B	ST8 2B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-60-2C	ST9 2C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-61-2	ST6												

02 = ชั้น 2

รวม = 61 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

8

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 3													
EM-1-3	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-3	Cath lab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-3	Cath lab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-3	Cath lab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-3	AHU 3/5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-3	AHU 3/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-3	ทางเดินหน้าเครื่องมือแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-3	ทางเดินหน้าห้องแลป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-3	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-3	ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-11-3	ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-12-3	ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-13-3	เคาท์เตอร์ OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-14-3	ห้องสังเกตอาการ OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-15-3	ทางเดินหน้า OR4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-16-3	ห้องน้ำหญิง OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-17-3	ห้องน้ำชาย OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-18-3	เคาท์เตอร์พยาบาล LR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-19-3	ทางเดินหลังคลอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-20-3	ST6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-21-3	เคาท์เตอร์ PP/NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-22-3	เคาท์เตอร์ PP/NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-23-3	หน้าห้องเก็บของ NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

9

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 3													
EM-24-3	โถงลิฟต์ No.7-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-25-3	ทางเดิน NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-26-3	ST5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-27-3	หลัง LR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-28-3	ห้องไฟฟ้า โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-29-3	ทางเดินหลัง OR/LR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-30-3	OR1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-31-3	OR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-32-3	OR3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-33-3	OR4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-34-3	ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-35-3	เคาท์เตอร์จ่ายของ CSSD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-36-3	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-37-3C	ห้องไฟฟ้า โซนC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-38-3A	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-39-3A	บัญชี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-40-3A	เวชภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-41-3A	ห้องประชุม 3A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-42-3A	การตลาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-43-3A	สำนักงาน 3A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-44-3A	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

03 = ชั้น 3

รวม = 44 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : x

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

10

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 4													
EM-1-4	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-4	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-4	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-4	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-4C	โถงลิฟต์ No.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-4C	บันได ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-4C	โถงทางเดิน หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-4C	โถงทางเดิน หน้าห้อง C402	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-4C	บันได ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-4C	บันได ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-11-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-12-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-13-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-14-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-15-4C	ห้องเครื่อง Generator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-16-4C	ห้องเครื่อง Generator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

04 = ชั้น 4

รวม = 16 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

11

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 5													
EM-1-5	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-2-5	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-3-5	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-4-5C	โถงลิฟต์ No.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-5-5C	บันได ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-6-5C	โถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-7-5C	โถงทางเดิน หน้าห้อง C502	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-8-5C	บันได ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-9-5C	บันได ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EM-10-5	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

05 = ชั้น 5

รวม = 10 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

12

ปี..2568....

[illegible]

06 = ๕๖ 6

รวม = 3 ตัว

ปกติ : ✓

ผลิตภัณฑ์ : X

END-012-A

เอกสารแนบ 11

บัญชีรายการตรวจเช็คถังดับเพลิง

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

1

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้นใต้ดิน		ประเภท												
FE-1-B	คลังพัสดุ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-1-B2	หน้าห้องสุกดท้าย	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-2-B	คลังพัสดุ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-3-B	คลังพัสดุ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-4-B	หน้าห้องสุกดท้าย	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-5-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-6-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-7-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-8-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-9-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-2-B2	หน้าโขนนการ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-10-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-3-B2	โขนนการ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-11-B	โขนนการ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-12-B	โขนนการ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-13-B	หน้าโขนนการ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-14-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-15-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-16-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-17-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-18-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

B = ชั้น Basement

END-011-A

รวม = 21 ถัง FHC = 3 ตู้ FE = 18 ถัง

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

2

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1		ประเภท												
FE-1-1	หน้าห้องคัดกรอง ศัลยกรรม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-2-1	หน้าห้อง AHU1/1 ศัลยกรรม	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-3-1	ทางเดินหลัง ER	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-4-1	X-Ray	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-5-1	X-Ray	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-6-1	MRI	A,C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-7-1	หลัง X-Ray	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-8-1	ST2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-9-1	หน้า AHU 1/4	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-10-1	หน้าห้องยา	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-1-1	ทางเดินหน้าห้องยา	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-11-1	ห้องยา	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-12-1	ST3	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-2-1	โถงลิฟต์ No.4-6	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-13-1	หน้าห้องไฟฟ้า โซนA	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-14-1	ห้อง Fire pump	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-15-1	ห้อง PIPE LINE	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-16-1	ห้องแก๊ส	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-17-1	หน้า Black canyon	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-18-1	หน้าห้องการเงินใน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-19-1	หน้าห้อง AHU 1/7	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-20-1	หน้าเคาท์เตอร์ OPD-MED	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-21-1	OPD-PED	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

END-011-A

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

3

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		ประเภท	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
FE-22-1	หน้า OPD-PED	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-3-1	หน้าห้องแม่บ้าน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-23-1	ทางเดิน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-24-1	หน้าห้องผ้า	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-25-1	ศูนย์อาหาร	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-4-1	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-26-1	สำนักงาน ชั้น 1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-27-1	หน้าห้องผ้า	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-28-1	ห้องผ้าสกปรก	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-29-1	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-30-1	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-31-1A	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-32-1A	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-33-1A	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-1-1B	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-2-1B	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-34-1B	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-35-1C	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-36-1C	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-37-1C	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-38-1	โรงขยะ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-39-1	จุดก๊าซหุงต้ม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-40-1	จุดก๊าซหุงต้ม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-41-1	จุดออกซิเจนเหลว	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

END-011-A

4

4

4

END-011-A

ชนิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

5

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น2		ประเภท												
FE-1-2	แผนกทันตกรรม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-2-2	แผนกทันตกรรม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-3-2	หน้าแผนกทันตกรรม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-1-2	ประตู ST1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-4-2	แผนกกายภาพบำบัด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-5-2	ห้อง HBO	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-2-2	ข้างแผนก ADMISSION	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-6-2	ADMISSION	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-7-2	ห้องหมอฟรีอม ชั้น2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-8-2	ทางเดิน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-9-2	หน้า AHU 2/1	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-10-2	โถงลิฟต์ No.1-4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-3-2	ประตูST3	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-11-2	หน้าเวชระเบียน	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-12-2	เวชระเบียน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-13-2	หน้า True C	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-14-2	True C	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-15-2	Skin	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-16-2	Well baby	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-5-2	ข้างแผนก สูติรีเวช	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-17-2	Inter	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

END-011-A

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

6

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		ประเภท	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
FE-18-2	ST6	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-19-2	ตู้คืนรีเวซ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-4-2	หน้าแผนก IT	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-20-2	หน้าตู้ฯ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-21-2	GI	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-22-2	ST4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-6-2	ลานจอด ชั้น 2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-23-2	ลานจอด ชั้น 2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-7-2	ลานจอด ชั้น 2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-24-2	ห้อง MDB	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-25-2	ลานจอดรถชั้น2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-26-2	ลานจอดรถชั้น2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-27-2A	ลานจอดรถชั้น2 A	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-28-2A	ลานจอดรถชั้น2 A	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-1-2B	ลานจอดรถชั้น2 B	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-2-2B	ลานจอดรถชั้น2 B	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-29-2B	ลานจอดรถชั้น2 B	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-30-2C	ลานจอดรถชั้น2 C	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-31-2C	ลานจอดรถชั้น2 C	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-32-2C	ลานจอดรถชั้น2 C	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-33-2	ห้องไฟ IT	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-34-2	ห้อง IT	ABCK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-35-2	ห้อง Server IT	ABCK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2 = ชั้น 2

END-011-A

รวม = 44 ถัง FHC = 9 ถัง FE = 35 ถัง (CO2 = 2, ABC = 40 , ABCK = 2)

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

7

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 3		ประเภท												
FE-1-3	ไคเทียม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-2-3	ไคเทียม VIP2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-3-3	หน้าห้องเก็บของ ไคเทียม	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-4-3	โรงพักญาติไคเทียม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-5-3	หน้าไคเทียม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-1-3	บันได ST1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-6-3	โถงทางเดิน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-7-3	Cath lab	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-2-3	หน้าห้อง AHU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-8-3	หน้าห้อง AHU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-9-3	โรงพักญาติไคเทียม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-10-3	ทางเดินหน้าเครื่องมือแพทย์	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-11-3	เครื่องมือแพทย์	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-12-3	โถงลิฟต์ No.1-4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-13-3	ห้องแลป	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-14-3	ห้องแลป	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-3-3	ST3	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-15-3	แผนก ICU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-16-3	แผนก ICU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-17-3	หน้าแผนก ICU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-4-3	หน้าแผนก LR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

END-011-A

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

8

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		ประเภท	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
FE-18-3	OR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-5-3	OR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-19-3	หน้าห้อง OR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-20-3	LR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-21-3	หน้าห้อง AHU 3/8	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-22-3	หน้าห้อง 309	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-7-3	หลังคารถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-23-3	หน้าห้อง 305	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-24-3	โถง NS	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-25-3	เคาเตอร์ PP/NS	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-26-3	โถงลิฟต์ No.7-9	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-6-3	ST5	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-27-3	หน้าห้องทิ้งของสกปรก PP/NS	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-28-3	ทางเดินหลัง LR/OR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-29-3	ทางเดินหลัง OR4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-30-3	CSSD	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-31-3	หน้า CSSD	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-32-3	ทางเดินหลัง ICU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-33-3A	สำนักงาน ชั้น 3A	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-34-3A	สำนักงาน ชั้น 3A	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-8-3	ลานจอดรถ 3A	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

03 = ชั้น 3

END-011-A

รวม = 42 ถัง FHC = 8 ตู้ FE = 34 ถัง (CO2 = 2, ABC = 38

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

9

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น4		ประเภท												
FHC-1-4	บันได ST1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-1-4	หน้าห้อง 410	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-2-4	บันได ST2 (ไม่มีถัง)	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-2-4	ทางเดินหน้าเคาเตอร์	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-3-4	โถงลิฟต์ No.1-4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-4-4	หลังเคาเตอร์พยาบาล	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-3-4	โถงลิฟต์ No.5-6	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-5-4	โถงลิฟต์ No.5-6 (ไม่มีถัง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-6-4	หน้าห้อง 413	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-7-4	หน้าห้อง 421	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-8-4	หน้าห้อง 429	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-9-4C	หน้าห้อง C409	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-10-4C	หน้าห้อง C412	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-11-4C	ห้อง GENERATOR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-12-4C	หน้าห้อง GENERATOR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-13-4C	หน้าห้อง GENERATOR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

04 = ชั้น 4

END-011-A

รวม = 16 ถัง FHC = 3 ถัง FE = 13 ถัง (CO2 = 1, ABC = 15)

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

10

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 5		ประเภท												
FHC-1-5	บันได ST1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-1-5	หน้าห้อง 510	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-2-5	บันได ST2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-2-5	ทางเดินหน้าเคาท์เตอร์	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-3-5	โถงลิฟต์ No.1-4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-4-5	หลังเคาท์เตอร์พยาบาล	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-3-5	โถงลิฟต์ No.5-6	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-5-5	โถงลิฟต์ No.5-6 (ไม่มีถัง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-6-5	หน้าห้อง 521	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-7-5	หน้าห้อง 529	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-8-5	หน้าห้อง 537	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-9-5C	หน้าห้อง C509	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-10-5C	หน้าห้อง C512	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

05 = ชั้น 5

END-011-A

รวม = 13 ถัง FHC = 3 ถัง FE = 10 ถัง (CO2 = 1, ABC = 12)

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

11

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 6		ประเภท												
FHC-1-6	บันได ST1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-1-6	น้ำห้อง 610	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-2-6	บันได ST2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-2-6	ทางเดินหน้าเคาเตอร์	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-3-6	โถงลิฟต์ No.1-4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-4-6	โถงลิฟต์ No.5-6 (ไม่มีถัง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-3-6	โถงลิฟต์ No.5-6	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-5-6	หลังเคาเตอร์พยาบาล	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-6-6	น้ำห้อง 621	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-7-6	น้ำห้อง 629	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-8-6	น้ำห้อง 637	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-9-6F	Booster pump โซนA	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-10-6F	Booster pump โซนB2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FE-11-6F	Booster pump โซนC	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

06 = ชั้น 6

END-011-A

รวม = 14 ถัง FHC = 3 ถัง FE = 11 ถัง (CO2 = 1, ABC = 13)

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

เอกสารแนบ 12

ผลวิเคราะห์น้ำประปา



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2502601

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 05/07/68

Analyzed Date: 05/07/68 - 18/07/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำประปา

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 05/07/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2502642-1 น้ำประปา	*มาตรฐาน
1	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	176	-
	Sampling Time:	-	-	09:55	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	-

Remark

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management

ว-179-จ-0001

18/07/2568

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

ว-179-ค-0001

18/07/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728



St-FP7.8-03/01/04012564



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.



WATER ANALYSIS REPORT

TESTING

No.0083

Report No. 2503280

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์					
Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250					
Received Date: 19/08/68		Analyzed Date: 19/08/68 - 28/08/68		Sampling by: Customer	
Sampling Type: น้ำประปา		Sampling Site: --		Sampling Method: Grab	
Sampling Date: 19/08/68					
ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2503282-1 น้ำประปา	*มาตรฐาน
1	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	152 [#]	-
Sampling Time:		-	-	9:42	-
Sampling Condition:		-	Observation	ใส	-

Remark

[#]รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)



(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
28/08/2568



(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
28/08/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



St-FP7.8-03/02/20082568



บริษัท เซ็นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.



WATER ANALYSIS REPORT

TESTING

No.0083

Report No. 2503599

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์					
Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250					
Received Date: 10/09/68		Analyzed Date: 10/09/68 - 22/09/68		Sampling by: Customer	
Sampling Type: น้ำประปา		Sampling Site: --		Sampling Method: Grab	
Sampling Date: 10/09/68					
ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2503590-1 น้ำประปา	*มาตรฐาน
1	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	154 [#]	-
Sampling Time:		-	-	09:47	-
Sampling Condition:		-	Observation	ใส	-

Remark

[#]รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)



(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
23/09/2568



(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
23/09/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



St-FP7.8-03/02/20082568



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.



WATER ANALYSIS REPORT

TESTING

No.0083

Report No. 2503934

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์					
Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250					
Received Date: 10/10/68		Analyzed Date: 10/10/68 - 16/10/68		Sampling by: Customer	
Sampling Type: น้ำประปา		Sampling Site: --		Sampling Method: Grab	
Sampling Date: 09/10/68					
ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2503977-1 น้ำประปา	*มาตรฐาน
1	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	130 [#]	-
Sampling Time:		-	-	09:45	-
Sampling Condition:		-	Observation	ใส	-

Remark

[#]รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

(Piyporn Aunsiam)
Technical Management
17/10/2568

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
17/10/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



St-FP7.8-03/02/20082568



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.



WATER ANALYSIS REPORT

TESTING

No.0083

Report No. 2504526

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์					
Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250					
Received Date: 14/11/68		Analyzed Date: 14/11/68 - 25/11/68		Sampling by: Customer	
Sampling Type: น้ำประปา		Sampling Site: --		Sampling Method: Grab	
Sampling Date: 14/11/68					
ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2504504-1 น้ำประปา	*มาตรฐาน
1	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	104 [#]	-
Sampling Time:		-	-	10:40	-
Sampling Condition:		-	Observation	ใส	-

Remark

[#]รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)



(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
26/11/2568



(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
26/11/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



St-FP7.8-03/02/20082568



บริษัท เซ็นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.



WATER ANALYSIS REPORT

TESTING

No.0083

Report No. 2505113

Page : 2/2

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 10/12/68

Analyzed Date: 10/12/68 - 25/12/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำประปา

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 09/12/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2504914-1 น้ำประปา (ถังเติมคลอรีน)	*มาตรฐาน
12	Fluoride	mg/L as F ⁻	SPADNS	<0.10	ไม่เกิน 0.7
13	Copper	mg/L as Cu	ICP	0.002	ไม่เกิน 1
14	Zinc	mg/L as Zn	ICP	<0.001	ไม่เกิน 3
15	Lead	mg/L as Pb	ICP	<0.002	ไม่เกิน 0.01
16	Chromium	mg/L as Cr	ICP	<0.001	ไม่เกิน 0.05
17	Cadmium	mg/L as Cd	ICP	<0.001	ไม่เกิน 0.003
18	Arsenic	mg/L as As	AAS	0.0006	ไม่เกิน 0.01
19	Mercury	mg/L as Hg	AAS	<0.0001	ไม่เกิน 0.001
20	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	<1.1	น้อยกว่า 1.1
21	E - Coli Bacteria	MPN/100 mL	MPN	Negative	น้อยกว่า 1.1
Sampling Time:		-	-	09:50	-
Sampling Condition:		-	Observation	ใส	-

Remark

*ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.1 MPN/100 mL แสดงว่าตรวจไม่พบ

E - Coli Bacteria มีค่า Negative แสดงว่าตรวจไม่พบ

(Piyaporn Aunsiam)

Technical Management

26/12/2568

(Orasa Chaiwong)

Laboratory Manager

26/12/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



St-FP7.8-03/02/20082568



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.



WATER ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0083

Report No. 2505113

Page : 1/2

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์					
Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250					
Received Date: 10/12/68		Analyzed Date: 10/12/68 - 25/12/68		Sampling by: Customer	
Sampling Type: น้ำประปา		Sampling Site: --		Sampling Method: Grab	
Sampling Date: 09/12/68					
ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2504914-1 น้ำประปา (ถังเดิมคลอรีน)	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	7.4 [#]	6.5 - 8.5
2	Turbidity	NTU	Nephelometric	0.88	ไม่เกิน 5
3	Colour	Pt-Co Unit	Spectrophotometer	3.70	ไม่เกิน 15
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	162 [#]	ไม่เกิน 500
5	Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	84	ไม่เกิน 300
6	Chloride	mg/L as Cl ⁻	Argentometric	122	ไม่เกิน 250
7	Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	0.04	ไม่เกิน 0.3
8	Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	0.70	ไม่เกิน 250
9	Manganese	mg/L as Mn ²⁺	Persulfate	<0.02	ไม่เกิน 0.3
10	Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	1.80	ไม่เกิน 50
11	Nitrite	mg/L as NO ₂ ⁻	Colorimetric	<0.01	ไม่เกิน 3
Sampling Time:		-	-	09:50	-
Sampling Condition:		-	Observation	ใส	-

Remark

*ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

[#]รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

(Piyporn Aunsiam)
Technical Management
26/12/2568

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
26/12/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



St-FP7.8-03/02/20082568

เอกสารแนบ 13

ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2502600

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 05/07/68

Analyzed Date: 05/07/68 - 18/07/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 05/07/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2502641-1 น้ำเขาระบบบำบัด	St2502641-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	7.2	7.4	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	39.3	9.0	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric	-	19	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	18	6	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	706	456	ไม่เกิน 1000
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	33	8.03	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	270	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	68	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.32	ไม่เกิน 1.0
	Sampling Time:	-	-	09:50	09:40	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองใสมีตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก
#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว


Technical Management
(Piyaporn Aunsiam)

ว-179-จ-0001
18/07/2568


(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

ว-179-ค-0001
18/07/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728



บริษัท เซนต์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

สรุปผลและประเมินผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

น้ำเสีย

1. น้ำเข้าระบบ

คุณภาพน้ำเข้าระบบมีค่าต่างๆ ปกติ

2. น้ำทิ้งบ่อบำบัด

คุณภาพน้ำทิ้งบ่อบำบัดมีค่าต่างๆผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก.

WATER ANALYSIS REPORT

TESTING

No.0083

Report No.2503279

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์						
Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250						
Received Date : 19/08/68			Analyzed Date : 19/08/68 - 28/08/68		Sampling by: Customer	
Sampling Type : น้ำเสีย			Sampling Site :		Sampling Method: Grab	
Sampling Date : 19/08/68						
ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2503281-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2503281-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	7.4 [#]	7.8 [#]	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	11.7	9.3	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric	-	30	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	22 [#]	12 [#]	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	334 [#]	436 [#]	ไม่เกิน 1000**
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	21	13	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.30	ไม่เกิน 1.0
Sampling Time:		-	-	09:39	09:33	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือถังใสมีตะกอน	เหลือถังใสมีตะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก

**เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 1000 mg/L

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

[#]รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

(Piyaporn Aunsiam)

Technical Management

28/08/2568

(Orasa Chaiwong)

Laboratory Manager

28/08/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



บริษัท เซนต์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

สรุปผลและประเมินผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

น้ำเสีย

1. น้ำเข้าระบบ

คุณภาพน้ำเข้าระบบมีค่าต่างๆ ปกติ

2. น้ำทิ้งบ่อบำบัด

คุณภาพน้ำทิ้งบ่อบำบัดมีค่าต่างๆผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก.

WATER ANALYSIS REPORT

TESTING

No.0083

Report No.2503598

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date : 10/09/68

Analyzed Date : 10/09/68 - 22/09/68

Sampling by: Customer

Sampling Type : น้ำเสีย

Sampling Site :

Sampling Method: Grab

Sampling Date : 10/09/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2503589-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2503589-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	7.3 [#]	7.5 [#]	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	62.8	12.0	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric	-	42	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	22 [#]	7 [#]	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	394 [#]	426 [#]	ไม่เกิน 1000**
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	45	27	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	2400	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	790	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.23	ไม่เกิน 1.0
Sampling Time:		-	-	09:45	09:40	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือถังใสมีตะกอน	เหลือถังใสมีตะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก

**เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 1000 mg/L

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)



(Piyporn Aunsiam)
Technical Management

23/09/2568



(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

23/09/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



บริษัท เซนต์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

สรุปผลและประเมินผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ประจำเดือน กันยายน 2568

น้ำเสีย

1. น้ำเข้าระบบ

คุณภาพน้ำเข้าระบบมีค่าต่างๆ ปกติ

2. น้ำทิ้งบ่อบำบัด

คุณภาพน้ำทิ้งบ่อบำบัดมีค่าต่างๆผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก.

WATER ANALYSIS REPORT

TESTING

No.0083

Report No.2503933

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date : 10/10/68

Analyzed Date : 10/10/68 - 16/10/68

Sampling by: Customer

Sampling Type : น้ำเสีย

Sampling Site :

Sampling Method: Grab

Sampling Date : 09/10/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2503976-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2503976-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	7.2 [#]	7.5 [#]	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	17.2	12.1	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Colorimetrir	-	44	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	22 [#]	8 [#]	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	210 [#]	540 [#]	ไม่เกิน 1000**
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	18	13	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.21	ไม่เกิน 1.0
Sampling Time:		-	-	09:44	09:38	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือถังใสมีตะกอน	เหลือถังใสมีตะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก

**เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 1000 mg/L

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)



(Piyporn Aunsiam)
Technical Management

17/10/2568



(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

17/10/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



บริษัท เซนต์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

สรุปผลและประเมินผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง 09/10/68

น้ำเสีย

1. น้ำเข้าระบบ : คุณภาพน้ำเข้าระบบมีค่าต่างๆปกติ
2. น้ำทิ้งบ่อบำบัด : คุณภาพน้ำทิ้งบ่อบำบัดมีค่าต่างๆผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
น้ำทิ้งอาคารประเภท ก.

WATER ANALYSIS REPORT

TESTING

No.0083

Report No.2504525

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date : 14/11/68

Analyzed Date : 14/11/68 - 25/11/68

Sampling by: Customer

Sampling Type : น้ำเสีย

Sampling Site :

Sampling Method: Grab

Sampling Date : 14/11/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2504503-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2504503-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	7.3 [#]	7.8 [#]	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	105	12.6	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Colorimetric	-	41	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	58 [#]	6 [#]	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	522 [#]	516 [#]	ไม่เกิน 1000**
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	6	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	18	9.80	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.26	ไม่เกิน 1.0
Sampling Time:		-	-	10:35	10:30	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือถัง	เหลือถังใส่มีดะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก

**เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 1000 mg/L

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)



(Piyporn Aunsiam)
Technical Management

26/11/2568



(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

26/11/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



บริษัท เซนต์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

สรุปผลและประเมินผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง 14/11/68

น้ำเสีย

1. น้ำเข้าระบบ : คุณภาพน้ำเข้าระบบมีค่าต่างๆปกติ
2. น้ำทิ้งบ่อบำบัด : คุณภาพน้ำทิ้งบ่อบำบัดมีค่าต่างๆผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
น้ำทิ้งอาคารประเภท ก.

WATER ANALYSIS REPORT

TESTING

No.0083

Report No.2505112

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date : 10/12/68

Analyzed Date : 10/12/68 - 23/12/68

Sampling by: Customer

Sampling Type : น้ำเสีย

Sampling Site :

Sampling Method: Grab

Sampling Date : 09/12/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2504913-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2504913-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	6.2 [#]	7.6 [#]	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	1972	19.3	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Colorimetric	-	60	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	7560 [#]	6 [#]	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	552 [#]	804 [#]	ไม่เกิน 1000**
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	475	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	40	15	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.35	ไม่เกิน 1.0
Sampling Time:		-	-	09:43	09:34	-
Sampling Condition:		-	Observation	น้ำดालขุน	เหลือลมใส่มีตะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก

**เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 1000 mg/L

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)



(Piyporn Aunsiam)
Technical Management

26/12/2568



(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

26/12/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

สรุปผลและประเมินผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง 09/12/68

น้ำเสีย

1. น้ำเข้าระบบ : คุณภาพน้ำเข้าระบบมีค่า BOD , Total Suspended Solids และ Grease & Oil สูง
2. น้ำทิ้งบ่อบำบัด : คุณภาพน้ำทิ้งบ่อบำบัดมีค่าต่างๆผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้ำทิ้งอาคารประเภท ก.

น้ำประปา

1. น้ำประปา (ถังเติมคลอรีน) : คุณภาพน้ำประปา (ถังเติมคลอรีน) มีค่าต่างๆผ่านเกณฑ์ น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563