

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/17
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1/17
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1/17
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-14/17
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-14/17
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/16
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1/16
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1/16
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/73
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-15/73
3.1.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-15/73
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-15/73
3.1.1.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-18/73
3.1.1.3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-27/73
3.1.2 คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ	3-30/73
3.1.2.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	3-30/73
3.1.2.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	3-33/73
โครงการ	
3.1.2.3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	3-39/73
โครงการ	
3.1.3 คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ	3-42/73
3.1.3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ	3-42/73
3.1.3.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ	3-45/73
3.1.2.3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ	3-51/73

สารบัญ (ต่อ)

สารบัญ	หน้า
3.1.4 คุณภาพน้ำผิวดิน	3-56/73
3.1.4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-56/73
3.1.4.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-59/73
3.1.3.3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-70/73
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/3
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/3
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/3
4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	4-2/3
4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	4-2/3
4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำก่อนระบายออกนอกจากพื้นที่โครงการ	4-2/3
4.2.4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ	4-2/3
4.2.5 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	4-2/3
ภาคผนวก	
ภาคผนวก	หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ข	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ค	สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ง	เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บน้ำตัวอย่าง
ภาคผนวก จ	ภาพถ่ายแสดงการเข้าพบเจ้าหน้าที่ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำสำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์
ภาคผนวก ฉ	แบบสอบถาม

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ	3-2/73
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกรกฎาคม 2568	3-3/73
รูปที่ 3-3 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนกรกฎาคม 2568	3-4/73
รูปที่ 3-4 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนสิงหาคม 2568	3-5/73
รูปที่ 3-5 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนสิงหาคม 2568	3-6/73
รูปที่ 3-6 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกันยายน 2568	3-7/73
รูปที่ 3-7 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนกันยายน 2568	3-8/73
รูปที่ 3-8 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนตุลาคม 2568	3-9/73
รูปที่ 3-9 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนตุลาคม 2568	3-10/73
รูปที่ 3-10 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนพฤศจิกายน 2568	3-11/73
รูปที่ 3-11 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนพฤศจิกายน 2568	3-12/73
รูปที่ 3-12 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนธันวาคม 2568	3-13/73
รูปที่ 3-13 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนธันวาคม 2568	3-14/73

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 2-1 :	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
ตารางที่ 2-2 :	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
ตารางที่ 3-1:	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ตารางที่ 3-2:	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ตารางที่ 3-3 :	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ
ตารางที่ 3-4	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอก โครงการ
ตารางที่ 3-5:	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำ
ตารางที่ 3-6:	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำ
ตารางที่ 3-7:	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
ตารางที่ 3-8:	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน