สำเนาแบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 ซอยสุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 1 -

Engineering Service Report















APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร**.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 2 -

Table of Content

หลักการของการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	3
ข้อมูลระบบ Fire Pump	4
ข้อมูลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจากผู้ผลิต High Zone, Low Zone	5
รายการเปลี่ยนอุปกรณ์	6
ภาพการเปลี่ยนอุปกรณ์และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	7
บันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง High Zone	8
บันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Low Zone	9
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 0%, 100% และ 150%	10
ภาพการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง High Zone	11
ภาพการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Low Zone	12
ข้อมูลทดสอบด้านเทคนิค ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump High Zone	13
ข้อมูลทดสอบด้านเทคนิค ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump Low Zone	14
แผนผังขั้นตอนการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	15
ขั้นตอนการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง / คำอธิบายมาตรฐานอ้างอิงในการทดสอบ	16 - 18
รายละเอียดขั้นตอนในการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	19
สรุป ผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง / สรุป ข้อบกพร่องที่ควรดำเนินการแก้ไข	20 - 22
เอกสารส่งมอบงาน	23
เอกสารวิศวกร	24
เอกสารแนบท้ายการสอบเทียบเครื่องมือวัด	25-28

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร.**02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า			
Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 3 -

หลักการของการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



Fire Pump **หรือเครื่องสูบน้ำดับเพลิง** ทำหน้าที่เสมือนเครื่องจักรกลตัวหนึ่งที่มีความต้องการการบำรุงรักษาไม่แตกต่างจากเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต ซึ่งในด้านของความปลอดภัย fire pump มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากโรงงานหรืออาคารเกิดเหตุเพลิงไหม้และต้องการน้ำสำหรับการดับเพลิงเพื่อใช้ในการระงับเหตุ ดังนั้นเพื่อให้ระบบ fire pump สามารถทำงานได้ในขณะที่ต้องการใช้งาน ผู้ดูแลอาคารควรจัดทำแผนปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบ fire pump และระบบดับเพลิง ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล NFPA และมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ PM fire pump หรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ fire pump เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้ผู้ใช้อาคาร และตัวอาคารเองนั้นมีความปลอดภัย

APPROVALS TO PROCEED			
	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร.**02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า			
Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 4 -

ข้อมูลระบบ Fire Pump

Equipment Schedule of Fire Pump And Jockey Pump For Residential

Description	Fire Pump		Jockey Pump	
	(High Zone)	(Low Zone)	(High Zone)	(Low Zone)
Type of Pump	Split Case	Split Case	Multistage	Multistage
Type of Driver	Engine	Engine	Motor	Motor
Rated Capacity (GPM)	1250	1250	10	10
Rated Head (Psig)	266	175	350	250
Pump Speed (RPM)	2100	2100	3000	3000
Electricity (V / Ø / Hz			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Approx (HP)	340	279	5	5
Pump Starting Pressure	225 Psig	135 Psig	245 Psig	155 Psig
Pump Stoping Pressure	Manual	Manual	Auto - Stoping - 265	Auto - Stoping - 175
Pressure Relief Valve	250 Psig	175 Psig	250 Psig	175 Psig

APPROVALS TO PROCEED			
	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service


สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส


เลขที่ 710/402 ซอยสุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า


Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 5 -

ข้อมูลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจากผู้ผลิต





ข้อมูลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง High Zone





ข้อมูลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Low Zone

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร.**02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 6 -

รายการเปลี่ยนอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	น้ำมันเครื่อง 15w40	4	ถัง	เปลี่ยนอุปกรณ์ตาม po
2	กรองน้ำมันเครื่อง (High Zone)	1	ตัว	เปลี่ยนอุปกรณ์ตาม po
3	กรองน้ำมันดีเซล (High Zone)	1	ตัว	เปลี่ยนอุปกรณ์ตาม po
4	น้ำยาหล่อเย็น	2	ถัง	เปลี่ยนอุปกรณ์ตาม po
5	กรองน้ำมันเครื่อง (Low Zone)	1	ชุด	เปลี่ยนอุปกรณ์ตาม po
6	กรองน้ำมันดีเซล (Low Zone)	1	ชุด	เปลี่ยนอุปกรณ์ตาม po
7	กรองอากาศ K&N	2	ชุด	เปลี่ยนอุปกรณ์ตาม po





APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร.**02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 7 -

ภาพการเปลี่ยนอุปกรณ์และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง



เปลี่ยน กรองดีเซล,กลองน้ำมันเครื่อง




การตรวจสอบสายพานชุด Charger






การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง





การเติมน้ำยาหล่อเย็น





การตรวจสอบแบตเตอรี่

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 ซอยสุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 8 -

บันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง High Zone

SYSTEM	DETAIL	INSPECTION RESULTS		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
JOCKEY PUMP	FUNCTION SWITCH IN AUTO	√		
	Volt. UV 390 UW 390 VW 390	√		
	TEST MANUAL START / STOP	√		
	TEST AUTO START PRESSURE 245 Psig	√		
	TEST AUTO STOP PRESSURE 265 Psig	√		
ENGINE AND PUMP	OIL LEVEL & CHECK FOR LEAKS	√		
	COOLANT LEVEL & CHECK FOR LEAKS	√		
	FUEL LEVEL & CHECK FOR LEAKS	√		
	BATTERY AVAILABILITY & ACID LEVEL No.1	√		
	BATTERY AVAILABILITY & ACID LEVEL No.2	√		
	EXHAUST SYSTEM	√		
	ENGINE OIL PRESSURE 75 Psig	√		
	ENGINE WATER TEMPERATURE 85 C	√		เครื่องทำงานผ่านไป 30 นาที
CONTROL AND ALARM	FUNCTION SWITCH IN AUTO	√		
	Charger Before Starting B1/B2 24/28 VOLT 0/0 AMP	√		
	Charger After Starting B1/B2 24/28 VOLT 0/0 AMP	√		
	TEST MANUAL START / STOP BATT1, BATT2	√		
	TEST AUTO START	√		
	START PRESSURE 225 Psig	√		

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 ซอยสุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 9 -

บันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Low Zone

SYSTEM	DETAIL	INSPECTION RESULTS		REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	
JOCKEY PUMP	FUNCTION SWITCH IN AUTO	√		
	Volt. UV 390 UW 390 VW 390	√		
	TEST MANUAL START / STOP	√		
	TEST AUTO START PRESSURE 155 Psig	√		
	TEST AUTO STOP PRESSURE 175 Psig	√		
ENGINE AND PUMP	OIL LEVEL & CHECK FOR LEAKS	√		
	COOLANT LEVEL & CHECK FOR LEAKS	√		
	FUEL LEVEL & CHECK FOR LEAKS	√		
	BATTERY AVAILABILITY & ACID LEVEL No.1	√		
	BATTERY AVAILABILITY & ACID LEVEL No.2	√		
	EXHAUST SYSTEM	√		
	ENGINE OIL PRESSURE 75 Psig	√		
	ENGINE WATER TEMPERATURE 90 C	√		เครื่องทำงานผ่านไป 30 นาที
CONTROL AND ALARM	FUNCTION SWITCH IN AUTO	√		
	Charger Before Starting B1/B2 24/28 VOLT 0/0 AMP	√		
	Charger After Starting B1/B2 24/28 VOLT 0/0 AMP	√		
	TEST MANUAL START / STOP BATT1, BATT2	√		
	TEST AUTO START	√		
	START PRESSURE 135 Psig	√		

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service


สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร.**02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 10 -

การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 0%, 100% และ 150%







APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 ซอยสุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 11 -

ภาพการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง High Zone

เปอร์เซ็นต์การทำงาน	แรงดันเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และ อัตราการไหลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
0%	
100%	
150%	

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร.**02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 12 -

ภาพการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Low Zone

เปอร์เซ็นต์การทำงาน	แรงดันเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และ อัตราการไหลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
0%	
100%	
150%	

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 ซอยสุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 13 -

ข้อมูลทดสอบด้านเทคนิค ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump High Zone

SYSTEM	DETAIL	INSPECTION RESULTS NORMAL	INSPECTION RESULTS ABNORMAL	REMARK
JOCKEY PUMP	FUNCTION SWITCH IN AUTO	√		
	Volt. UV 391 UW 389 VW 392	√		
	TEST AUTO START PRESSURE 245 Psig	√		
	TEST AUTO STOP PRESSURE 265 Psig	√		
FIRE PUMP	FUNCTION SWITCH IN AUTO	√		
	TEST MANUAL START	√		
	START PRESSURE 225 Psig	√		

Test	Pressure = In (PSI)	Pressure = Out (PSI)	Test Flow (GPM)	Test Speed (RPM)	Net Pressure (PSI)	Net Pressure Corrected to Rated Speed 2100 (RPM)	Calculation Capacity	Manefacturer's Shop Test (PSI)	Rated Capacity	REMARK
150%	2	197.89	1864	2088	195.89	198.15 PSI	1874.71 GPM	219	1875	
100%	3	268.03	1230	2100.9	264.98	264.75 PSI	1229.47 GPM	266	1250	
0%	4	320.82	0	2136.5	316.82	306.09 PSI	0.00 GPM	315	0	ทดสอบโดยการปรับ Release Valve

Affinity Law

$$1 = H2 \quad \left[\frac{N1}{N2}\right]^2$$


Where :

H_1 = Head at test speed (m or ft)

H_2 = Head at rated speed (m or ft)

N_1 = Test speed (rpm)

N_2 = Rated speed (rpm)



APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 ซอยสุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 14 -

ข้อมูลทดสอบด้านเทคนิค ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump Low Zone

SYSTEM	DETAIL	INSPECTION RESULTS NORMAL	INSPECTION RESULTS ABNORMAL	REMARK
JOCKEY PUMP	FUNCTION SWITCH IN AUTO	√		
	Volt. UV 391 UW 389 VW 392	√		
	TEST AUTO START PRESSURE 175 Psig	√		
	TEST AUTO STOP PRESSURE 190 Psig	√		
FIRE PUMP	FUNCTION SWITCH IN AUTO	√		
	TEST MANUAL START	√		
	START PRESSURE 160 Psig	√		

Test	Pressure = In (PSI)	Pressure = Out (PSI)	Test Flow (GPM)	Test Speed (RPM)	Net Pressure (PSI)	Net Pressure Corrected to Rated Speed 2100 (RPM)	Calculation Capacity	Manefacturer's Shop Test (PSI)	Rated Capacity	REMARK
150%	2	161.34	1794	2105.3	159.34	158.54 PSI	1789.48 GPM	163	1875	
100%	2	174.89	1275	2115.1	172.89	170.43 PSI	1265.90 GPM	175	1250	
0%	3	183	0	2119.4	180	176.72 PSI	0.00 GPM	179	0	ทดสอบโดยการปรับ Release Valve

Affinity Law

$$1 = H2 \quad [\frac{N1}{N2}]^2$$


Where :

H_1 = Head at test speed (m or ft)

H_2 = Head at rated speed (m or ft)

N_1 = Test speed (rpm)

N_2 = Rated speed (rpm)



APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service


สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 ซอยสุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 15 -

แผนผังขั้นตอนการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

ข้อมูลลูกค้า			
Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 16 -

ขั้นตอนการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกราฟประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำที่ผู้ผลิตให้มากับกราฟประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำจากการติดตั้งเสร็จแล้วหรือ ณ ปัจจุบันหลังจากที่มีการใช้งานแล้วเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำว่ายังสามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการหรือออกแบบไว้หรือไม่ในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Flow meter และ Pressure gauge ในระบบดับเพลิง เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยมีขั้นตอนการ Test ดังนี้

การทดสอบประสิทธิภาพของ Fire pump

1. ติดตั้ง Pressure Gauge ที่ผ่านการ Calibrated มาแล้ว
2. ติดตั้ง Ultrasonics Flow Meter
3. เดินเครื่องสูบน้ำ และปรับวาล์วให้ได้ค่าอัตราการไหล ณ จุดใช้งาน ทำการจดบันทึกความเร็วรอบ, อัตราการไหล, แรงดันด้านดูด และแรงดันด้านจ่าย
4. .เปิดวาล์วเพิ่มให้ได้อัตราการไหลที่ 150% ของจุดใช้งาน ทำการจดบันทึกความเร็วรอบ, อัตราการไหล, แรงดันด้านดูด และแรงดันด้านจ่าย
5. ปิดวาล์วเพื่อบันทึกค่าที่ Shutoff head ทำการจดบันทึกความเร็วรอบ, อัตราการไหล, แรงดันด้านดูด และแรงดันด้านจ่าย

APPROVALS TO PROCEED			
	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร.**02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice


ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 17 -

คำอธิบายมาตรฐานอ้างอิงในการทดสอบ NFPA 20

คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยและข้อกำหนดของมาตรฐานสากล
(NFPA 20, Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps)

- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องมีคุณลักษณะที่เมื่อสูบน้ำที่อัตราการไหลร้อยละ 150 ของอัตราการสูบที่กำหนด ความดันด้านส่งจะต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของความดันที่กำหนต และที่อัตราการสูบน้ำเท่ากับศูนย์ จะต้องมีความดันด้านส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 101 ของความดันที่กำหนต และไม่สูงเกิน 140 ของความดันที่กำหนด (ดังรูป) ส่วนอัตราการไหลที่กำหนต (Flow Rate) ความดันด้านส่งต้องลดลงไม่เกินกว่า 5 เปอร์เซนต์ จากจุดความดันที่ได้ออกแบบและรับรองไว้จากผู้ผลิต หรือความดันด้านส่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของความดันที่กำหนต
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่เลือกใช้จะต้องเป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีคุณภาพดี สร้างและประกอบจากวัสดุที่มีคุณภาพมีความคงทน ได้รับการออกแบบมาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องผ่านการทดสอบความดันน้ำจากโรงงานผู้ผลิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที ความดันทดสอบจะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของผลรวมของความดันสูงสุดด้านส่งกับความดันด้านดูด และจะต้องไม่น้อยกว่า 1,723 กิโลปาสกาล (250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)



รูปแสดงคุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง(Pump characteristics curves.)

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร.**02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า			
Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 18 -

คำอธิบายมาตรฐานอ้างอิงในการทดสอบ NFPA 25


การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล

NFPA 25, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of water base fire protection systems

- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องมีประสิทธิภาพที่ลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของความดันถูกออกแบบ ตามที่มีข้อมูลระบุไว้ (Name Plate) หรือความดันด้านส่งจะต้องลดลงไม่เกินกว่า 5 เปอร์เซนต์ในแต่จะจุดความดันที่ได้ออกแบบและรับรอง ไว้จากผู้ผลิต ถ้าความดันมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 5 เปอร์เซนต์ ต้องหาสาเหตุแก้ไข

The fire pump is no less than 95 percent of the performance characteristic as indicated on the pump nameplate

** Degradation in excess of 5 percent of the pressure of the initial unadjusted acceptance test or nameplate shall require an investigation to reveal the cause of degraded performance



รูปแสดงผลต่างของความดันที่ยอมรับได้จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง(Acceptance curves.)

APPROVALS TO PROCEED			
	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร.**02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า			
Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 19 -

รายละเอียดขั้นตอนในการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

1. ตรวจหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือวัดแบบ Ultrasonic Flow Meter
2. ปิดวาล์วด้านจ่ายเข้าระบบไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในระบบ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายจากการทดสอบ
3. เปิดวาล์วน้ำไหลผ่านเครื่องมือวัดอัตราการไหล
4. ติดเครื่องหมายที่ใช้วัดความเร็วรอบบริเวแกนเพลาของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เพื่อทำการตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
5. ทำการเดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเพื่อทำการทดสอบ ทำการปรับวาล์วที่ใช้ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ และตรวจสอบดูอัตราการไหลของน้ำจากครื่องมือวัดอัตราการไหล โดยให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานที่อัตราการไหลตามที่ระบุดังนี้

5.1 ที่อัตราการไหล 100% หรืออัตราการสูบที่กำหนด Rated GPM หรือใกล้เคียง และทำการจดบันทึก

- ทำการจดบันทึกค่าอัตราการไหลของน้ำจากเครื่องมือวัด
- ทำการจดบันทึกค่าความดันทางด้านดูดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ทำการจดบันทึกกความดันทางด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ทำการจดบันทึกค่าความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

5.2 ที่อัตราการไหล 150% หรืออัตราการสูบที่กำหนด หรือใกล้เคียง และทำการจดบันทึก

- ทำการจดบันทึกค่าอัตราการไหลของน้ำจากเครื่องมือวัด
- ทำการจดบันทึกความดันทางด้านดูดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ทำการจดบันทึกค่าความดันทางด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ทำการจดบันทึกค่าความความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

5.3 ที่ไม่มีอัตราการไหล (Shut off valve) ทำการจดบันทึก

- ทำการจดบันทึกค่าอัตราการไหลของน้ำจากเครื่องมือวัด
- ทำการจดบันทึกความดันทางด้านดูดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ทำการจดบันทึกค่าความดันทางด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ทำการจดบันทึกค่าความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

6. หยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
7. คืนสภาพระบบโดยการ ปิด-เปิด วาล์วทุกตัวให้อยู่ในสภาวะการใช้งานปกติ และคืนสภาพระบบควบคุมการทำงาน ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานได้ตลอดเวลา (Auto Mode)

APPROVALS TO PROCEED			
	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร**.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า			
Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 20 -

สรุปผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (High Zone)

คุณสมบัติเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

อัตราการสูบน้ำที่กำหนด (Rated Flow) 1250 GPM อัตราความเร็วรอบ (Rated Speed) 2100 RPM

ความดันที่กำหนด (Rated Pressure) 266 PSI

ผลการทดสอบคุณลักษณะและประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ที่สามารถอ่านค่าได้จากเครื่องมือวัดอัตรา การไหล (Ultrasonic Flow Meter) มีผลการทดสอบดั้งนี้

ที่ 0% คือ อัตราการสูบเท่ากับศูนย์ (Churn Pressure) ความดันด้านส่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 101%ของความดันที่กำหนด และไม่สูงเกินร้อยละ 140% ของความดันที่กำหนด

- เครื่องสูบน้ำสามารถทำแรงดัน**ได้ร้อยละ 115.07 % (306.09 psi)** ของแรงดันที่กำหนด **ผ่าน**

ที่ 100% คือ อัตราการสูบน้ำที่กำหนด

- เครื่องสูบน้ำสามารถทำแรงดัน**ได้ร้อยละ 99.53 % (264.75 psi)** ของแรงดันที่กำหนด **ผ่าน**

ที่ 150% คือ อัตราการสูบที่ร้อยละ 150 ของอัตราการสูบที่กำหนด ความดันทางด้านส่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 65% ของความดันที่กำหนด

- เครื่องสูบน้ำทำงานที่อัตราการไหล 150% (1850 GPM.) และทำแรงดันได้น้อยกว่าร้อยละ 65% ของ แรงดันที่กำหนด เครื่องสูบน้ำสามารถทำแรงดัน**ได้ร้อยละ 74.49 % (198.15 psi)** ของแรงดันที่กำหนด **ผ่าน**

หมายเหตุ: มาตรฐาน NFPA25 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องมีประสิทธิภาพที่ลดลง**ไม่ต่ำเกินกว่าร้อยละ 95%** ของความดันที่ถูกออกแบบตามที่มีข้อมูลระบุไว้(Manufacturer or Name Plate)

APPROVALS TO PROCEED			
	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร**.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า			
Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 21 -

สรุปผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Low Zone)

คุณสมบัติเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

อัตราการสูบน้ำที่กำหนด (Rated Flow) 1250 GPM อัตราความเร็วรอบ (Rated Speed) 2100 RPM

ความดันที่กำหนด (Rated Pressure) 175 PSI

ผลการทดสอบคุณลักษณะและประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ที่สามารถอ่านค่าได้จากเครื่องมือวัดอัตรา การไหล (Ultrasonic Flow Meter) มีผลการทดสอบดั้งนี้

ที่ 0% คือ อัตราการสูบเท่ากับศูนย์ (Churn Pressure) ความดันด้านส่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 101%ของความดันที่กำหนด และไม่สูงเกินร้อยละ 140% ของความดันที่กำหนด

- เครื่องสูบน้ำสามารถทำแรงดัน**ได้ร้อยละ** 100.98 % (176.72 psi) ของแรงดันที่กำหนด **ผ่าน**

ที่ 100% คือ อัตราการสูบน้ำที่กำหนด

- เครื่องสูบน้ำสามารถทำแรงดัน**ได้ร้อยละ** 97.39 % (170.43 psi) ของแรงดันที่กำหนด **ผ่าน**

ที่ 150% คือ อัตราการสูบที่ร้อยละ 150 ของอัตราการสูบที่กำหนด ความดันทางด้านส่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 65% ของความดันที่กำหนด

- เครื่องสูบน้ำทำงานที่อัตราการไหล 150% (1850 GPM.) และทำแรงดันได้น้อยกว่าร้อยละ 65% ของ แรงดันที่กำหนด เครื่องสูบน้ำสามารถทำแรงดัน**ได้ร้อยละ** 90.59 % (158.54 psi) ของแรงดันที่กำหนด **ผ่าน**

หมายเหตุ: มาตรฐาน NFPA25 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องมีประสิทธิภาพที่ลดลง**ไม่ต่ำเกินกว่าร้อยละ** 95% ของความดันที่ถูกออกแบบตามที่มีข้อมูลระบุไว้(Manufacturer or Name Plate)

APPROVALS TO PROCEED			
	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร.**02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 22 -

สรุป ข้อบกพร่องที่ควรดำเนินการแก้ไข

ลำดับ	ข้อบกพร่อง	ประเภท		สาเหตุ	ข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุง
		ร้ายแรง	ไม่ร้ายแรง		
1					
2					

ไม่พบอาการผิดปกติของอุปกรณ์

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 **ซอยสุขุมวิท**101/1 **แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ** 10260 **โทร**.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 23 -

เอกสารส่งมอบงาน

เรียน ฝ่ายวิศวกรรม โรงแรม นิกโก กรุงเทพ

เรื่อง งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724

ตามที่ ฝ่ายวิศวกรรม โรงแรม นิกโก กรุงเทพ (27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110) ได้ไว้วางใจให้ทาง สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตามเลขที่ใบสั่งซื้อ HNPO 25006724

ทาง สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ได้ทำการ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ ตั้งแต่ วันที่.22 กรกฎาคม 2025 สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จึงขอส่งมอบรายงาน บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพใหญ่ประจำปี 2025

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และรับมอบงาน

ขอแสดงความนับถือ

วศ. อภิชัย สีเขียว

ในนาม สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

ฝ่ายวิศวกรรม โรงแรม นิกโก กรุงเทพ

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

Seekiew.Supply&Service

สีเขียว.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 710/402 ซอยสุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-0429689 www.facebook/seekiewsupplyservice

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 24 -

เอกสารวิศวกร


สภาวิศวกร
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายอภิชัย สีเขียว
มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับ ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน พ.ก.๑๒๑๙
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
(นายประเสริฐ ตปนียางกูร) เลขาธิการสภาวิศวกร
(นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) นายกสภาวิศวกร


สภาวิศวกร
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายอภิชัย สีเขียว
มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาควิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน พก.๔๗๐๐
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต) เลขาธิการสภาวิศวกร
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) นายกสภาวิศวกร


สภาวิศวกร
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายอภิชัย สีเขียว
มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาควิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน พอ.๑๔๔
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต) เลขาธิการสภาวิศวกร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์ทัน) นายกสภาวิศวกร

งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ โรงแรม นิกโก กรุงเทพ 27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ โรงแรม นิกโก กรุงเทพ 27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 25 -

เอกสารแนบท้ายการสอบเทียบเครื่องมือวัด

MIRACLE INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO.,LTD
214 Bangwaek Rd. Bangpai Bangkae Bangkok 10160
Tel.: 0-2865-4647-8 Fax: 0-2865-4649 http://www.mit.in.th

ilac-MRA ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3237

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate No. : L202405079-0002
Date Issued : 29-May-24

Customer : Seekiew. Supply&Service
710/402 Sukhumvit 101/1 Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260

Equipment : Multifunction Installation Tester [Function Insulation Resistance]

Manufacturer : Fluke
Model : 1653B
Serial No. : 3297141
ID No./Tag No. : -
Date Received : 21-May-24
Date Calibrated : 27-May-24

Calibrated by : Sunisa Pinklao

Calibration Method or Calibration Procedure Used

In-house method : CP-122 base on direct measurement with Reference Multi Meter

This certificate is traceable to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

Result of Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level confidence approximately 95 percent.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Miracle International Technology Company Limited.

Approved by: Sarayuth T.
(Sarayuth Tochua)

CERTIFIED MIT

Page 1 of 7

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 26 -

เอกสารแนบท้ายการสอบเทียบเครื่องมือวัด

MIRACLE INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO.,LTD
214 Bangwaek Rd. Bangpai Bangkae Bangkok 10160
Tel.: 0-2865-4647-8 Fax: 0-2865-4649 http://www.mit.in.th

ilac-MRA

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0052

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate No. : L202405079-0001
Date Issued : 29-May-24

Customer : Seekiew. Supply&Service
710/402 Sukhumvit 101/1 Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260

Equipment : Clamp Meter
Manufacturer : Fluke
Model : 324
Serial No. : 44210377WS
ID No./Tag No. : -
Date Received : 21-May-24
Date Calibrated : 27-May-24

Calibrated by : Sunisa Pinklao

Calibration Method or Calibration Procedure Used

In-house method : CP-105, CP-106, CP-109, CP-110, CP-113, CP-114 base on EURAMET/cg-15 by direct measurement with Multi Product Calibrator and 50 Turn Coil

This certificate is traceable to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

Result of Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level confidence approximately 95 percent.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Miracle International Technology Company Limited.

Approved by: Sarayuth T.
(Sarayuth Tochua)

CERTIFIED MIT

Page 1 of 7

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 27 -

เอกสารแนบท้ายการสอบเทียบเครื่องมือวัด

MIRACLE INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO.,LTD
214 Bangwaek Rd. Bangpai Bangkae Bangkok 10160
Tel.: 0-2865-4647-8 Fax: 0-2865-4649 http://www.mit.in.th

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0052

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate No. : L202405079-0004
Date Issued : 24-May-24

Customer : Seekiew. Supply&Service
710/402 Sukhumvit 101/1 Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260

Equipment : Ultrasonic Clamp On Flow Meter

Manufacturer : IMARI
Model : CLM-700
Serial No. : 190904-H-81976553
ID No./Tag No. : -
Date Received : 21-May-24
Date Calibrated : 22-May-24

Calibrated by : Pitchakorn Parinyaphibal

Calibration Method or Calibration Procedure Used

In-house method : CP-28 based on ISO 4185-1980/Cor.1:1993 (E), the Measurement of liquid flow in closed conduits-static weighing method, by using mass substitution technique.

This certificate is traceable to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

Result of Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level confidence approximately 95 percent.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Miracle International Technology Company Limited.

Approved by: Sarayuth T.
(Sarayuth Tochua)

CERTIFIED MIT

Page 1 of 2

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

ข้อมูลลูกค้า

Project / โครงการ	งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบประสิทธิภาพ HNPO 25006724	Name / ชื่อ	โรงแรม นิกโก กรุงเทพ
Location / ที่อยู่	27 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Page / หน้า	- 28 -

เอกสารแนบท้ายการสอบเทียบเครื่องมือวัด

MIRACLE INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO.,LTD
214 Bangwaek Rd. Bangpai Bangkae Bangkok 10160
Tel.: 0-2865-4647-8 Fax: 0-2865-4649 http://www.mit.in.th

ilac-MRA ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3237

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate No. : L202405079-0003
Date Issued : 27-May-24

Customer : Seekiew. Supply&Service
710/402 Sukhumvit 101/1 Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260

Equipment : Thermal Imaging Camera

Manufacturer : Fluke
Model : TiS20+MAX
Serial No. : 22010353
ID No./Tag No. : -
Date Received : 21-May-24
Date Calibrated : 23-May-24

Calibrated by : Surat Aumarb

Calibration Method or Calibration Procedure Used

In-house method : CP-56 base on JIS C 1612:2000 by direct comparing against Standard Thermometer.

This certificate is traceable to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

Result of Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level confidence approximately 95 percent.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Miracle International Technology Company Limited.

Approved by: Sarayuth T.
(Sarayuth Tochua)

CERTIFIED MIT

Page 1 of 2

APPROVALS TO PROCEED

	Service Maintenance by	Checked by	
	Khun Kittphan Seekiew	Khun Apichai Seekiew	
	Date 22/07/2025	Date 22/07/2025	

hotel nikko bangkok

Confide technology

HOTEL NIKKO BANGKOK
ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

FIRE ALARM SYSTEM



SCAN ME

CONFIDE TECHNOLOGY
609/126-129 ซอยนวมินทร์137 ถนนนวมินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทร. 02-944-0035

ที่314/2568 23 กรกฎาคม 2568

เรื่อง เอกสารส่งมอบงานบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2568

โครงการ Hotel Nikko Bangkok (Thailand)

เรียน คุณระวิ วงแหวน

อ้างถึง ใบสั่งซื้อเลขที่ HNPO25001557

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารรายงานการดำเนินงาน

บริษัท คอนไฟด์เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับ โครงการ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

1. ตรวจเช็คการทำงานและบำรุงรักษาตู้ควบคุม (Control Panel)

2. ตรวจเช็คการทำงานและบำรุงรักษาตู้แสดงตำแหน่ง (Graphic Annunciator Panel)

3. ตรวจเช็คการทำงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับ (Initiating Device) เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์กดแจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) และอุปกรณ์ตรวจจับอื่นๆ

4. ตรวจเช็คการทำงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Indicating Device) เช่น กระดิ่ง (Bell) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสง (Lamp) และอุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ

5. ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ (Interface Module) ได้แก่ Monitor Module และ Control Module ทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 เป็นที่เรียบร้อย ตามรายระเอียดการดำเนินงานข้างต้นบริษัทฯ จึงขอส่งมอบงานดังกล่าว โดยสามารถสรุปข้อมูลไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศราวุธ ประมวล)

บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

TABLE OF CONTENT

P.1
Inspection And Test Report

P.2
Inspection photo

P.3
Service

P.4
Drawing

Preventive Maintenance Report:
Hotel Nikko Bangkok ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2568

PART 1

INSPECTION AND TEST REPORT

Confide technology

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko **Location :** Security Room

Service Date : 21-23/05/68

No.	รายงานปัญหาที่พบจากการดำเนินงานตรวจสอบ	แนวทางแก้ไขปัญหาที่พบจากการดำเนินงานตรวจสอบ
1	Battery 12V/65Ah ของตู้ FCP 4 Set เสื่อมสภาพ/หมดอายุ (09/2020)	เสนอราคาเปลี่ยน Battery 12v65Ah = 4 Set
2	Smoke ADD ชั้น 16 ADZ#6-19 Floor 6 th. Comm fault (อุปกรณ์ขึ้นเป็นสนิม)	เสนอราคาเปลี่ยน Smoke ADD+Base
3	Smoke ADD ชั้น B2 AD2#B2-14 DIRTY แก้ไขไม่หาย (เสีย)	เสนอราคาเปลี่ยน Smoke ADD+Base
4	Zone DZ#701 ชั้น7 Trovble Open พื้นที่สูง ยังไม่สามารถแก้ไขได้ (ห้องอาหาร)	ปรึกษากับทางช่างอาคาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
5	IM Out FTB 19 . 6mm.fault/INTRL	เสนอราคาเปลี่ยน SIGA-IM 1 Set
6	Rail Module 6mm. Fault 02010601 Card 3pps/M230 (02-03) เสีย ตู้ CAB2	เสนอราคาเปลี่ยน Card PowerSupply ใหม่
7	Bosster Power Supply ชั้น 3/14/20 Battery 12V/7Ah เสื่อม/หมดอายุ = 6Set	เสนอราคาเปลี่ยน Battery 12V/7Ah = 6 Set (3 คู่ BPS)
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

COMMENT :

Confide Technology Co.,Ltd.
609/126-129, Soi 137, Nawamin Rd.
Nuanchan, Bungkum, Bangkok, Thailand 10230
Tel: 0-2944-0035 Fax: 0-2944-1108
Email: confide@confide.co.th

Attention: Khun Rawi Wongwhan	Tel: 0863631744	Date	30 Jul 2025
Customer: บริษัท แอสไปร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	Email: doe@nikkobangkok.com	Quotation No.	QT25062006
Project: Hotel Nikko Bangkok (Thailand)		Revise	R1
System: Fire Alarm System - Edwards		Total Price	129,736.43

Item	Model	Description	Qty.	Unit Price	Total
		จัดซื้อทดแทน ตามรายงาน PM 1/2 2568			
		แบตเตอรี่ FCP ห้องควบคุม ชั้น G			
1	12V65A-L	Seal lead acid Battery 12V 65Ah	4	8,250.00	33,000.00
		แบตเตอรี่ APS Supply ชั้น 3, 14 และ 20			
2	12V7A-L	Seal lead acid Battery 12V 7Ah	6	900.00	5,400.00
		Smoke Addess			
3	SIGA-OSD-FCN	Intelligent multi-criteria optical smoke detector, UL/ULC - FI-B2 AD2#B2-14 Dirty 1 set - FI-16 ADZ#6-19 Comm. fault 1 set	2	4,625.00	9,250.00
4	SIGA-SB	Detector Base - Standard	2	525.00	1,050.00
		CAB2			
5	4-PPS/M	Primary Power Supply w/ local rail module 120-240V 50/60 Hz - For CAB2 แจ้งเตือน Rail module Fault 02010601 และไม่มีไฟชาร์ทแบตเตอรี่สำรองของตู้	1	72,549.00	72,549.00
		หมายเหตุ **- ราคาที่เสนอนี้ ได้รวม งานติดตั้งทดแทนตำแหน่งเดิมแล้ว**			

Terms and Conditions

Price quoted in THB

Delivery : Your billing address or customer requirement.

Validity : 30 days after the date of quotation

Remarks : Our offer is not included hardware which is not literature in this document.

Total	121,249.00
Special Discount	0.00
Sub Total	121,249.00
Vat	8,487.43
Grand Total	129,736.43

Customer Approve

(.....)

...../...../.....

(Saravut Pramual)
089-924-6608
oon@confide.co.th

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hoter Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Location :

Service Date : 23/5/68

Item	Front Side	In Side	Battery
FACP 1			

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Security Room

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

FACP : No. 1 Brand : EDWARDS Model : EST-3

INSPECTION AND TEST REPORT FOR FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1. Power Supplies					**Remark**
1.1	Main AC power	229.9 VAC(220-230 VAC)	☑ Pass	☐ Not Pass	
1.2	Charger Battery	27.22 (>24 VDC)	☑ Pass	☐ Not Pass	
1.3	Battery	27.31 (>24 VDC)	☐ Pass	☑ Not Pass	Battery เสื่อมสภาพ
2. Lamps					**Remark**
1.1	Power on		☑ Pass	☐ Not Pass	
1.2	Alarm		☑ Pass	☐ Not Pass	
1.3	Supervisory		☑ Pass	☐ Not Pass	
1.4	Trouble		☑ Pass	☐ Not Pass	
1.5	Monitor		☑ Pass	☐ Not Pass	
3 . Control Switch					**Remark**
1.1	Reset or		☑ Pass	☐ Not Pass	
1.2	Alarm Silence or		☑ Pass	☐ Not Pass	
1.3	Panel Silence or		☑ Pass	☐ Not Pass	
1.4	Lamp Test		☑ Pass	☐ Not Pass	
1.5	Drill		☑ Pass	☐ Not Pass	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Security Room

Service : ☑ Yearly 1/2 Other

Graphic Annunciator Panel : No. 1

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL					
1	Power Supply				Remark
1.1	Main DC power	24 VDC (24-26Vdc)	☑ Pass	☐ Not Pass	
2	Lamps				Remark
2.1	Led		☑ Pass	Not Pass	
3	Visual Check				Remark
3.1	Visual Check		☑ Pass	☐ Not Pass	
3.2	Wiring		☑ Pass	☐ Not Pass	
3.3	Network		☑ Pass	☐ Not Pass	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hoter Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Location :

Service Date : 23/5/68

Item	Front Side	In Side	Battery
GA/ANN 1			No/Battery

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Ground Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_FL1 GROUND FLOOR	0102251									
2	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_FL1 GROUND FLOOR	0102252									
3	HEAT	ADZ#G-67 GROUND FLOOR	0102253									
4	SMOKE	ADZ#G-20 GROUND FLOOR	0102254									
5	HEAT	ADZ#G-59 GROUND FLOOR	0102255									
6	SMOKE	ADZ#G-39 GROUND FLOOR	0102256									
7	HEAT	ADZ#G-70 GROUND FLOOR	0102257									
8	SMOKE	ADZ#G-38 GROUND FLOOR	0102258									
9	SMOKE	ADZ#G-54 GROUND FLOOR	0102259									
10	SMOKE	ADZ#G-44 GROUND FLOOR	0102260									
11	SMOKE	ADZ#G-50 GROUND FLOOR	0102261									
12	SMOKE	ADZ#2-02 GROUND FLOOR	0102262									
13	SMOKE	ADZ#G-60 GROUND FLOOR	0102263									
14	SMOKE	ADZ#G-55 GROUND FLOOR	0102264									
15	SMOKE	ADZ#G-66 GROUND FLOOR	0102265									
16	SMOKE	ADZ#G-75 GROUND FLOOR	0102266									
17	SMOKE	ADZ#G-68 GROUND FLOOR	0102267									
18	SMOKE	ADZ#G-76 GROUND FLOOR	0102268									
19	SMOKE	ADZ#G-24 GROUND FLOOR	0102269									
20	SMOKE	ADZ#G-28 GROUND FLOOR	0102270									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Ground Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#G-41 GROUND FLOOR	0102271									
22	SMOKE	ADZ#G-45 GROUND FLOOR	0102272									
23	SMOKE	ADZ#G-46 GROUND FLOOR	0102273									
24	SMOKE	ADZ#G-47 GROUND FLOOR	0102274									
25	SMOKE	ADZ#G-48 GROUND FLOOR	0102275									
26	SMOKE	ADZ#G-49 GROUND FLOOR	0102276									
27	SMOKE	ADZ#G-51 GROUND FLOOR	0102277									
28	SMOKE	ADZ#G-52 GROUND FLOOR	0102278									
29	SMOKE	ADZ#G-53 GROUND FLOOR	0102279									
30	HEAT	ADZ#G-57 GROUND FLOOR	0102280									
31	SMOKE	ADZ#G-58 GROUND FLOOR	0102281									
32	SMOKE	ADZ#G-61 GROUND FLOOR	0102282									
33	HEAT	ADZ#G-62 GROUND FLOOR	0102283									
34	SMOKE	ADZ#G-64 GROUND FLOOR	0102284									
35	SMOKE	ADZ#G-69 GROUND FLOOR	0102285									
36	HEAT	ADZ#G-74 GROUND FLOOR	0102286									
37	SMOKE	ADZ#G-73 GROUND FLOOR	0102287									
38	HEAT	ADZ#G-65 GROUND FLOOR	0102288									
39	HEAT	ADZ#G-63 GROUND FLOOR	0102289									
40	SMOKE	ADZ#G-07 GROUND FLOOR	0102290									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Ground Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#G-05 FGROUND FLOOR	0102291									
42	SMOKE	ADZ#G-03 GROUND FLOOR	0102292									
43	SMOKE	ADZ#G-34 GROUND FLOOR	0102293									
44	SMOKE	ADZ#G-14 GROUND FLOOR	0102294									
45	SMOKE	ADZ#G-15 GROUND FLOOR	0102295									
46	SMOKE	ADZ#G-16 GROUND FLOOR	0102296									
47	HEAT	ADZ#G-18 GROUND FLOOR	0102297									
48	HEAT	ADZ#G-40 GROUND FLOOR	0102304									
49	SMOKE	ADZ#G-30 GROUND FLOOR	0102306									
50	SMOKE	ADZ#G-37 GROUND FLOOR	0102307									
51	HEAT	ADZ#G-36 GROUND FLOOR	0102308									
52	SMOKE	ADZ#G-56 GROUND FLOOR	0102309									
53	SMOKE	ADZ#G-71 GROUND FLOOR	0102310									
54	SMOKE	ADZ#G-72 GROUND FLOOR	0102311									
55	SMOKE	ADZ#G-17 GROUND FLOOR	0102312									
56	SMOKE	ADZ#G-04 GROUND FLOOR	0102313									
57	SMOKE	ADZ#G-01 GROUND FLOOR	0102314									
58	HEAT	ADZ#G-08 GROUND FLOOR	0102315									
59	SMOKE	ADZ#G-19 GROUND FLOOR	0102316									
60	HEAT	ADZ#G-21 GROUND FLOOR	0102317									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Ground Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	HEAT	ADZ#G-22 GROUND FLOOR	0102318									
62	HEAT	ADZ#G-23 GROUND FLOOR	0102319									
63	HEAT	ADZ#G-27 GROUND FLOOR	0102320									
64	HEAT	ADZ#G-26 GROUND FLOOR	0102321									
65	SMOKE	ADZ#G-29 GROUND FLOOR	0102322									
66	SMOKE	ADZ#G-31 GROUND FLOOR	0102323									
67	SMOKE	ADZ#G-32 GROUND FLOOR	0102324									
68	SMOKE	ADZ#G-33 GROUND FLOOR	0102325									
69	SMOKE	ADZ#G-42 GROUND FLOOR	0102326									
70	SMOKE	ADZ#G-43 GROUND FLOOR	0102327									
71	SMOKE	ADZ#G-02 GROUND FLOOR	0102328									
72	SMOKE	ADZ#G-13 GROUND FLOOR	0102329									
73	SMOKE	ADZ#G-12 GROUND FLOOR	0102330									
74	SMOKE	ADZ#G-11 GROUND FLOOR	0102331									
75	SMOKE	ADZ#G-10 GROUND FLOOR	0102332									
76	SMOKE	ADZ#G-09 GROUND FLOOR	0102333									
77	SMOKE	ADZ#G-25 GROUND FLOOR	0102334									
78	SMOKE	ADZ#G-35 GROUND FLOOR	0102335									
79	SMOKE	ADZ#G-06 GROUND FLOOR	0102336									
80	FANCONTROL	ACCESS CONTROL SECURITY RM. G FL.	0102376									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Ground Floor

Service : ☑ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
81	SMOKE	DZ#G01 GROUND FLOOR	0102377									
82	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 GROUND FLOOR	0102378									
83	WATERFLOW	WATERFLOW_FS_FL1_1 GROUND FLOOR	0102379									
84	FANCONTROL	PUBLIC ADDRESS SECURITY RM. G FL.	0102380									
85	FANCONTROL	PRESURIZED-FAN-01&02 LINEN HOLDING G-FL.	0102381									
86	FANCONTROL	LOAD CENTER PP-AGC/1 G FL.	0102382									
87	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL1_1 GROUND FLOOR	1012385									
88	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL1_1 GROUND FLOOR	1012386									
89	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL1_1 GROUND FLOOR	1012387									
90	PULL	PULL_AMZ_G_01 GROUND FLOOR	1012388									
91	PULL	PULL_AMZ_G_03 GROUND FLOOR	1012389									
92	PULL	PULL_AMZ_G_02 GROUND FLOOR	1012390									
93	MONITOR	MONITOR_FL1_BOOSTER GROUND FLOOR	1012391									
94	AUDIBLE	AZ_FL1_POWERBELL GROUND FLOOR	1012392									
95	PULL	FIRESUPPRESSION (IT RM.) G- FL.	1012393									
96	FANCONTROL	CONTROL LPG STATION1 SECURITY RM. G FL.	1012394									
97	PULL	ANSUL G-1 KITCHEN RM. G- FL.	1012395									
98	PULL	ANSUL G-2 KITCHEN RM. G- FL.	1012396									
99	FANCONTROL	CONTROL AV SYSTEM OPERATION RM. G- FL.	1012397									
100	PULL	ANSUL G-3 KITCHEN RM. G- FL.	1012398									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Ground Floor

Service : ☑ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
101	PULL	GAS G-1 KITCHEN RM. G- FL.	0102399									
102	FANCONTROL	CONTROL LPG STATION2 SECURITY RM. G FL.	0102400									
103	PULL	LPG_FL1_STATION1 G- FL.	0102401									
104	PULL	LPG_FL1_STATION2 G- FL.	0102402									
105												
106												
107												
108												
109												
110												
111												
112												
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Ground Floor

Service : ☑ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	FIREPHONE	FIREPHONE ST-1	0102145									
2	FIREPHONE	FIREPHONE ST-4	0102146									
3	FIREPHONE	FIREPHONE ST-3	0102147									
4	FIREPHONE	FIREPHONE ST-2	0102383									
5	FIREPHONE	FIREPHONE ST-5	0102384									
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Ground Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_B1 BASEMENT_1st	0102004									
2	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_B1 BASEMENT_1st	0102005									
3	SMOKE	ADZ#B1-02 BASEMENT_1th	0102063									
4	SMOKE	ADZ#B1-03 BASEMENT_1st	0102064									
5	SMOKE	ADZ#B1-01 BASEMENT_1st	0102065									
6	SMOKE	ADZ#B1-10 BASEMENT_1st	0102066									
7	SMOKE	ADZ#B1-09 BASEMENT_1st	0102067									
8	HEAT	ADZ#B1-18 BASEMENT_1st	0102068									
9	HEAT	ADZ#B1-16 BASEMENT_1st	0102069									
10	SMOKE	ADZ#B1-23 BASEMENT_1th	0102070									
11	HEAT	ADZ#B1-19 BASEMENT_1st	0102071									
12	SMOKE	ADZ#B1-15 BASEMENT_1st	0102072									
13	HEAT	ADZ#B1-12 BASEMENT_1st	0102073									
14	HEAT	ADZ#B1-20 BASEMENT_1st	0102074									
15	HEAT	ADZ#B1-17 BASEMENT_1st	0102075									
16	HEAT	ADZ#B1-11 BASEMENT_1st	0102076									
17	HEAT	ADZ#B1-22 BASEMENT_1st	0102077									
18	HEAT	ADZ#B1-13 BASEMENT_1st	0102078									
19	HEAT	ADZ#B1-14 BASEMENT_1st	0102079									
20	SMOKE	ADZ#B1-06 BASEMENT_1st	0102084									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : Ground Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	HEAT	ADZ#B1-07 BASEMENT_1st	0102085									
22	HEAT	ADZ#B1-21 BASEMENT_1st	0102086									
23	HEAT	ADZ#B1-08 BASEMENT_1st	0102087									
24	WATERFLOW	WATERFLOW_FS_B1_1 BASEMENT_1st	0102173									
25	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 BASEMEANT_1st.	0102172									
26	SMOKE	DZ#B101 BASEMENT_1st	0102169									
27	SMOKE	DZ#B102 BASEMENT_1st	0102170									
28	SMOKE	DZ#B103 BASEMENT_1st	0102171									
29	FANCONTROL	EXHAUST-FAN-EF-B1.1 BASEMENT-1st Fl.	0102174									
30	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_B1_1 BASEMENT_1st	0102175									
31	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_B1_1 BASEMENT_1st	0102176									
32	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_B1_1 BASEMENT_1st	0102177									
33	PULL	PULL_AMZ_B1_03 BASEMENT_1st	0102187									
34	PULL	PULL_AMZ_B1_01 BASEMENT_1st	0102188									
35	PULL	PULL_AMZ_B1_02 BASEMENT_1st	0102189									
36	FIREPHONE	FIREPHONE ST-2	0102383									
37	FIREPHONE	FIREPHONE ST-5	0102384									
38												
39												
40												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_B2 BASEMENT_2nd	0102003									
2	SMOKE	ADZ#B2-02 BASEMENT_2nd	0102037									
3	SMOKE	ADZ#B2-08 BASEMENT_2nd	0102038									
4	SMOKE	ADZ#B2-12 BASEMENT_2nd	0102039									
5	SMOKE	ADZ#B2-10 BASEMENT_2nd	0102040									
6	SMOKE	ADZ#B2-09 BASEMENT_2nd	0102041									
7	SMOKE	ADZ#B2-13 BASEMENT_2nd	0102042									
8	SMOKE	ADZ#B2-07 BASEMENT_2nd	0102043									
9	SMOKE	ADZ#B2-11 BASEMENT_2nd	0102044									
10	SMOKE	ADZ#B2-06 BASEMENT_2nd	0102048									
11	SMOKE	ADZ#B2-03 BASEMENT_2th	0102049									
12	HEAT	ADZ#B2-05 BASEMENT_2nd	0102050									
13	HEAT	ADZ#B2-17 BASEMENT_2nd	0102051									
14	SMOKE	ADZ#B2-18 BASEMENT_2nd	0102052									
15	SMOKE	ADZ#B2-14 BASEMENT_2nd	0102053									
16	SMOKE	ADZ#B2-26 BASEMENT_2nd	0102054									
17	HEAT	ADZ#B2-20 BASEMENT_2nd	0102055									
18	SMOKE	ADZ#B2-01 BASEMENT_2nd	0102056									
19	HEAT	ADZ#B2-19 BASEMENT_2nd	0102057									
20	HEAT	ADZ#B2-22 BASEMENT_2nd	0102058									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	HEAT	ADZ#B2-25 BASEMENT_2nd	0102059									
22	HEAT	ADZ#B2-24 BASEMENT_2nd	0102060									
23	HEAT	ADZ#B2-21 BASEMENT_2nd	0102061									
24	HEAT	ADZ#B2-15 BASEMENT_2nd	1012080									
25	HEAT	ADZ#B2-16 BASEMENT_2nd	1012081									
26	SMOKE	DZ#B201 BASEMENT_2nd	0102160									
27	SMOKE	DZ#B202 BASEMENT_2nd	0102161									
28	SMOKE	DZ#B203 BASEMENT_2nd	0102162									
29	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 BASEMEANT_2nd	0102163									
30	WATERFLOW	WATERFLOW_FS_B2_1 BASEMENT_2nd	0102164									
31	FANCONTROL	EXHAUST FAN-EF-B2.1 BASEMENT-2nd Fl.	0102165									
32	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_B2_1 BASEMENT_2nd	0102166									
33	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_B2_1 BASEMENT_2nd	0102167									
34	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_B2_1 BASEMENT_2nd	0102168									
35	PULL	PULL_AMZ_B2_02 BASEMENT_2nd	0102184									
36	PULL	PULL_AMZ_B2_01 BASEMENT_2nd	0102185									
37	PULL	PULL_AMZ_B2_03 BASEMENT_2nd	0102186									
38	SMOKE	ADZ#2-09 FLOOR_2nd	0102298									
39	SMOKE	ADZ#2-08 FLOOR_2nd	0102299									
40	SMOKE	ADZ#2-07 FLOOR_2nd	0102300									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#2-06 FLOOR_2nd	0102301									
42	SMOKE	ADZ#2-05 FLOOR_2nd	0102302									
43	SMOKE	ADZ#2-04 FLOOR_2nd	0102303									
44	SMOKE	ADZ#2-03 FLOOR_2nd	0102305									
45	ISOLATOR	IM_IN_FTB_2 FLOOR 2nd	0103001									
46	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_2 FLOOR 2nd	0103002									
47	SMOKE	ADZ#2-17 FLOOR 2nd.	0103005									
48	SMOKE	ADZ#2-18 FLOOR 2nd.	0103006									
49	SMOKE	ADZ#2-20 FLOOR 2nd.	0103007									
50	SMOKE	ADZ#2-19 FLOOR 2nd.	0103008									
51	SMOKE	ADZ#2-23 FLOOR 2nd.	0103009									
52	SMOKE	ADZ#2-24 FLOOR 2nd.	0103010									
53	SMOKE	ADZ#2-27 FLOOR 2nd.	0103011									
54	SMOKE	ADZ#2-30 FLOOR 2nd.	0103012									
55	SMOKE	ADZ#2-29 FLOOR 2nd.	0103013									
56	SMOKE	ADZ#2-37 FLOOR 2nd.	0103014									
57	SMOKE	ADZ#2-38 FLOOR 2nd.	0103015									
58	SMOKE	ADZ#2-43 FLOOR 2nd.	0103016									
59	SMOKE	ADZ#2-44 FLOOR 2nd.	0103017									
60	SMOKE	ADZ#2-45 FLOOR 2nd.	0103018									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	HEAT	ADZ#2-42 FLOOR 2nd.	0103019									
62	SMOKE	ADZ#2-26 FLOOR 2nd.	0103040									
63	HEAT	ADZ#2-22 FLOOR 2nd.	0103056									
64	SMOKE	ADZ#2-01 FLOOR 2nd.	0103059									
65	SMOKE	ADZ#2-21 FLOOR 2nd.	0103082									
66	SMOKE	ADZ#2-25 FLOOR 2nd.	0103083									
67	SMOKE	ADZ#2-28 FLOOR 2nd.	0103088									
68	SMOKE	SMK_DZ_FL2_1 FLOOR 2nd	0103126									
69	SMOKE	SMK_DZ_FL2_2 FLOOR 2nd	0103127									
70	SMOKE	SMK_DZ_FL2_3 FLOOR 2nd	0103128									
71	SMOKE	SMK_DZ_FL2_4 FLOOR 2nd	0103129									
72	SMOKE	SMK_DZ_FL2_5 FLOOR 2nd	0103130									
73	SMOKE	SMK_DZ_FL2_6 FLOOR 2nd	0103131									
74	SMOKE	SMK_DZ_FL2_7 FLOOR 2nd	0103132									
75	SMOKE	SMK_DZ_FL2_8 FLOOR 2nd	0103133									
76	SMOKE	SMK_DZ_FL2_9 FLOOR 2nd	0103134									
77	SMOKE	SMK_DZ_FL2_10 FLOOR 2nd	0103135									
78	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 2nd	0103136									
79	WATERFLOW	SUPERVISORY_FS_FL2_1 FLOOR 2nd	0103137									
80	FANCONTROL	AC2_PP_FL2_1 FLOOR 2nd	0103138									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 3 rd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_B3 BASEMENT_3rd										
2	SMOKE	ADZ#B3-18 BASEMENT_3rd										
3	HEAT	ADZ#B3-17 BASEMENT_3rd										
4	HEAT	ADZ#B3-15 BASEMENT_3rd										
5	HEAT	ADZ#B3-14 BASEMENT_3rd										
6	HEAT	ADZ#B3-12 BASEMENT_3rd										
7	HEAT	ADZ#B3-13 BASEMENT_3rd										
8	HEAT	ADZ#B3-16 BASEMENT_3rd										
9	HEAT	ADZ#B3-11 BASEMENT_3rd										
10	SMOKE	ADZ#B3-10 BASEMENT_3rd										
11	SMOKE	ADZ#B3-07 BASEMENT_3rd										
12	SMOKE	ADZ#B3-02 BASEMENT_3th										
13	SMOKE	ADZ#B3-03 BASEMENT_3rd										
14	SMOKE	ADZ#B3-01 BASEMENT_3rd										
15	HEAT	ADZ#B2-23 BASEMENT_3rd										
16	HEAT	ADZ#B3-08 BASEMENT_3rd										
17	HEAT	ADZ#B3-09 BASEMENT_3rd										
18	SMOKE	DZ#B301 BASEMENT_3rd										
19	SMOKE	DZ#B302 BASEMENT_3rd										
20	SMOKE	DZ#B303 BASEMENT_3rd										

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 3 rd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 BASEMEANT_3rd.	0102154									
22	WATERFLOW	WATERFLOW_FS_B3_1 BASEMENT_3rd	0102155									
23	FANCONTROL	EXHAUST-FAN-EF-B3.1 BASEMENT-3rd Fl.	0102156									
24	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_B3_1 BASEMENT_3rd	0102157									
25	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_B3_1 BASEMENT_3rd	0102158									
26	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_B3_1 BASEMENT_3rd	0102159									
27	PULL	PULL_AMZ_B3_03 BASEMENT_3rd	0102181									
28	PULL	PULL_AMZ_B3_02 BASEMENT_3rd	0102182									
29	PULL	PULL_AMZ_B3_01 BASEMENT_3rd	0102183									
30	ISOLATOR	IM_IN_FTB_3 FLOOR 3rd	0103003									
31	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_3 FLOOR 3rd	0103004									
32	SMOKE	ADZ#3-01 FLOOR 3rd.	0103020									
33	SMOKE	ADZ#3-02 FLOOR 3rd.	0103021									
34	SMOKE	ADZ#3-22 FLOOR 3rd.	0103022									
35	SMOKE	ADZ#3-05 FLOOR 3rd.	0103023									
36	SMOKE	ADZ#3-09 FLOOR 3rd.	0103024									
37	SMOKE	ADZ#3-10 FLOOR 3rd.	0103025									
38	SMOKE	ADZ#3-11 FLOOR 3rd.	0103026									
39	SMOKE	ADZ#3-20 FLOOR 3rd.	0103027									
40	SMOKE	ADZ#3-21 FLOOR 3rd.	0103028									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 3 rd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	HEAT	ADZ#3-23 FLOOR 3rd.	0103029									
42	HEAT	ADZ#3-24 FLOOR 3rd.	0103030									
43	HEAT	ADZ#3-25 FLOOR 3rd.	0103031									
44	SMOKE	ADZ#3-0-3 FLOOR 3rd.	0103032									
45	HEAT	ADZ#3-29 FLOOR 3rd.	0103033									
46	SMOKE	ADZ#3-37 FLOOR 3rd.	0103034									
47	SMOKE	ADZ#3-38 FLOOR 3rd.	0103035									
48	SMOKE	ADZ#3-27 FLOOR 3rd.	0103036									
49	SMOKE	ADZ#3-39 FLOOR 3rd.	0103037									
50	SMOKE	ADZ#3-40 FLOOR 3rd.	0103038									
51	SMOKE	ADZ#3-42 FLOOR 3rd.	0103039									
52	SMOKE	ADZ#3-12 FLOOR 3rd.	0103041									
53	SMOKE	ADZ#3-13 FLOOR 3rd.	0103042									
54	SMOKE	ADZ#3-14 FLOOR 3rd.	0103043									
55	SMOKE	ADZ#3-15 FLOOR 3rd.	0103044									
56	SMOKE	ADZ#3-28 FLOOR 3rd.	0103045									
57	SMOKE	ADZ#3-04 FLOOR 3rd.	0103046									
58	HEAT	ADZ#3-17 FLOOR 3rd.	0103047									
59	HEAT	ADZ#3-18 FLOOR 3rd.	0103048									
60	SMOKE	ADZ#3-16 FLOOR 3rd.	0103049									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 3 rd Floor

Service : ☐ Yearly _____ ☐ Other _____

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	SMOKE	ADZ#3-26 FLOOR 3rd.	0103050									
62	SMOKE	ADZ#3-30 FLOOR 3rd.	0103051									
63	SMOKE	ADZ#3-31 FLOOR 3rd.	0103052									
64	SMOKE	ADZ#3-32 FLOOR 3rd.	0103053									
65	SMOKE	ADZ#3-33 FLOOR 3rd.	0103054									
66	SMOKE	ADZ#3-34 FLOOR 3rd.	0103055									
67	SMOKE	ADZ#3-36 FLOOR 3rd.	0103057									
68	SMOKE	ADZ#3-35 FLOOR 3rd.	0103058									
69	SMOKE	ADZ#3-08 FLOOR 3rd.	0103060									
70	SMOKE	ADZ#3-41 FLOOR 3rd.	0103061									
71	SMOKE	ADZ#3-19 FLOOR 3rd.	0103062									
72	SMOKE	SMK_DZ_FL3_1 FLOOR 3rd	0103143									
73	SMOKE	SMK_DZ_FL3_2 FLOOR 3rd	0103144									
74	SMOKE	SMK_DZ_FL3_3 FLOOR 3rd	0103145									
75	SMOKE	SMK_DZ_FL3_4 FLOOR 3rd	0103146									
76	SMOKE	SMK_DZ_FL3_5 FLOOR 3rd	0103147									
77	SMOKE	SMK_DZ_FL3_6 FLOOR 3rd	0103148									
78	SMOKE	SMK_DZ_FL3_7 FLOOR 3rd	0103149									
79	SMOKE	SMK_DZ_FL3_8 FLOOR 3rd	0103150									
80	SMOKE	SMK_DZ_FL3_9 FLOOR 3rd	0103151									

COMMENT : _____

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 3 rd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
81	SMOKE	SMK_DZ_FL3_10 FLOOR 3rd	0103152									
82	SMOKE	SMK_DZ_FL3_11 FLOOR 3rd	0103153									
83	SMOKE	SMK_DZ_FL3_12 FLOOR 3rd	0103154									
84	SMOKE	SMK_DZ_FL3_13 FLOOR 3rd	0103155									
85	SMOKE	SMK_DZ_FL3_14 FLOOR 3rd	0103156									
86	SMOKE	SMK_DZ_FL3_15 FLOOR 3rd	0103157									
87	SMOKE	SMK_DZ_FL3_16 FLOOR 3rd	0103158									
88	SMOKE	SMK_DZ_FL3_17 FLOOR 3rd	0103159									
89	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 3rd.	0103160									
90	WATERFLOW	WATERFLOW_FS_FL3_1 FLOOR 3rd	0103161									
91	FANCONTROL	AC3_PP_FL3_1 FLOOR 3rd	0103162									
92	FANCONTROL	AC3_PP_FL3_2 FLOOR 3rd	0103163									
93	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL3_1 FLOOR 3rd	0103164									
94	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL3_1 FLOOR 3rd	0103165									
95	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL3_1 FLOOR 3rd.	0103166									
96	SMOKE	SMK_DZ_FL3_18 FLOOR 3rd	0103172									
97	PULL	GAS_307 FLOOR 3rd.	0103173									
98	PULL	SPARE_GAS_307 FLOOR 3rd.	0103174									
99	PULL	AMZ#3-01 FLOOR 3rd.	0103175									
100	PULL	AMZ#3-02 FLOOR 3rd.	0103176									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 3 rd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
101	PULL	GAS_309 FLOOR 3rd.	0103177									
102	PULL	SPARE_GAS_309 FLOOR 3rd.	0103178									
103	PULL	GAS_308 FLOOR 3rd.	0103179									
104	PULL	SPARE_GAS_308 FLOOR 3rd.	0103180									
105	PULL	GAS_311 FLOOR 3rd.	0103181									
106	PULL	SPARE_GAS_311 FLOOR 3rd.	0103182									
107	PULL	GAS_313 FLOOR 3rd.	0103183									
108	PULL	SPARE_GAS_313 FLOOR 3rd.	0103184									
109	PULL	GAS_312 FLOOR 3rd.	0103185									
110	PULL	SPARE_GAS_312 FLOOR 3rd.	0103186									
111	PULL	AMZ#3-04 FLOOR 3rd.	0103187									
112	PULL	AMZ#3-05 FLOOR 3rd.	0103188									
113	PULL	GAS_301 FLOOR 3rd.	0103189									
114	PULL	SPARE_GAS_301 FLOOR 3rd.	0103190									
115	PULL	GAS_315 FLOOR 3rd.	0103191									
116	PULL	SPARE_GAS_315 FLOOR 3rd.	0103192									
117	PULL	GAS_314 FLOOR 3rd.	0103193									
118	PULL	SPARE_GAS_314 FLOOR 3rd.	0103194									
119	PULL	GAS_302 FLOOR 3rd.	0103195									
120	PULL	SPARE_GAS_302 FLOOR 3rd.	0103196									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 3 rd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
121	PULL	GAS_303 FLOOR 3rd.	0103197									
122	PULL	SPARE_GAS_303 FLOOR 3rd.	0103198									
123	PULL	AMZ#3-06 FLOOR 3rd.	0103199									
124	PULL	GAS_316 FLOOR 3rd.	0103200									
125	PULL	SPARE_GAS_316 FLOOR 3rd.	0103201									
126	PULL	GAS_304 FLOOR 3rd.	0103202									
127	PULL	SPARE_GAS_304 FLOOR 3rd.	0103203									
128	PULL	GAS_305 FLOOR 3rd.	0103204									
129	PULL	SPARE_GAS_306 FLOOR 3rd.	0103205									
130	AUDIBLE	AZ_FL3_POWERBELL FLOOR 3rd.	0103207									
131	MONITOR	MONITOR_FL3_BOOSTER FLOOR 3rd.	0103208									
132	PULL	AMZ#3-03 FLOOR 3rd.	0103210									
133												
134												
135												
136												
137												
138												
139												
140												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 4 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_B4 BASEMENT_4th	0102001									
2	SMOKE	ADZ#B4-02 BASEMENT_4th	0102006									
3	HEAT	ADZ#B4-05 BASEMENT_4th	0102007									
4	SMOKE	ADZ#B4-03 BASEMENT_4th	0102008									
5	HEAT	ADZ#B4-18 BASEMENT_4th	0102015									
6	HEAT	ADZ#B4-08 BASEMENT_4th	0102016									
7	HEAT	ADZ#B4-06 BASEMENT_4th	0102017									
8	HEAT	ADZ#B4-13 BASEMENT_4th	0102018									
9	SMOKE	ADZ#B4-01 BASEMENT_4th	0102019									
10	HEAT	ADZ#B4-07 BASEMENT_4th	0102020									
11	HEAT	ADZ#B4-12 BASEMENT_4th	0102021									
12	SMOKE	ADZ#B1-04 BASEMENT_4th	0102022									
13	SMOKE	ADZ#B4-10 BASEMENT_4th	0102023									
14	SMOKE	ADZ#B4-19 BASEMENT_4th	0102024									
15	HEAT	ADZ#B4-11 BASEMENT_4th	0102025									
16	HEAT	ADZ#B4-14 BASEMENT_4th	0102026									
17	HEAT	ADZ#B4-15 BASEMENT_4th	0102027									
18	HEAT	ADZ#B4-17 BASEMENT_4th	0102028									
19	HEAT	ADZ#B4-16 BASEMENT_4th	0102029									
20	SMOKE	ADZ#B2-04 BASEMENT_4th	0102036									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 4 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#B3-04 BASEMENT_4th	0102045									
22	HEAT	ADZ#B4-09 BASEMENT_4th	0102046									
23	SMOKE	ADZ#B4-04 BASEMENT_4th	0102088									
24	SMOKE	DZ#B401 BASEMENT_4th	0102126									
25	SMOKE	DZ#B402 BASEMENT_4th	0102127									
26	SMOKE	DZ#B403 BASEMENT_4th	0102128									
27	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 BASEMEANT_4th	0102129									
28	SUPERVISORY	SUPERVISORY_2 BASEMEANT_4th	0102130									
29	SUPERVISORY	SUPERVISORY_3 BASEMEANT_4th	0102131									
30	SUPERVISORY	SUPERVISORY_4 BASEMEANT_4th	0102132									
31	SUPERVISORY	SUPERVISORY_5 BASEMEANT_4th	0102133									
32	WATERFLOW	WATERFLOW_1 BASEMENT_4th	0102134									
33	WATERFLOW	WATERFLOW_2 BASEMENT_4th	0102135									
34	WATERFLOW	WATERFLOW_3 BASEMENT_4th	0102136									
35	WATERFLOW	WATERFLOW_4 BASEMENT_4th	0102137									
36	WATERFLOW	WATERFLOW_5 BASEMENT_4th	0102138									
37	WATERFLOW	WATERFLOW_6 BASEMENT_4th	0102139									
38	MONITOR	JOCKYPUMP_1 BASEMENT_4th	0102140									
39	MONITOR	JOCKYPUMP_2 BASEMENT_4th	0102141									
40	MONITOR	FIREPUMP_1 BASEMENT_4th	0102142									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 4 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	MONITOR	FIREPUMP_2 BASEMENT_4th	0102143									
42	FANCONTROL	EXHAUSTFAN_EF_B4_1 BASEMENT_4th	0102144									
43	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_B4_1 BASEMENT_4th	0102148									
44	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_B4_1 BASEMENT_4th	0102149									
45	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_B4_1 BASEMENT_4th	0102150									
46	PULL	PULL_AMZ_B4_01 BASEMENT_4th	0102178									
47	PULL	PULL_AMZ_B4_03 BASEMENT_4th	0102179									
48	PULL	PULL_AMZ_B4_02 BASEMENT_4th	0102180									
49	SUPERVISORY	SUPERVISORY_6 BASEMEANT_4th	0102190									
50	SUPERVISORY	SUPERVISORY_7 BASEMEANT_4th	0102191									
51	SUPERVISORY	SUPERVISORY_8 BASEMEANT_4th	0102192									
52	SUPERVISORY	SUPERVISORY_9 BASEMEANT_4th	0102193									
53	SUPERVISORY	SUPERVISORY_10 BASEMEANT_4th	0102194									
54	SUPERVISORY	SUPERVISORY_11 BASEMEANT_4th	0102195									
55	SUPERVISORY	SUPERVISORY_12 BASEMEANT_4th	0102196									
56	SUPERVISORY	SUPERVISORY_13 BASEMEANT_4th	0102197									
57	SUPERVISORY	SUPERVISORY_14 BASEMEANT_4th	0102198									
58	SUPERVISORY	SUPERVISORY_15 BASEMEANT_4th	0102199									
59	SUPERVISORY	SUPERVISORY_16 BASEMEANT_4th	0102200									
60	SUPERVISORY	SUPERVISORY_SPARE BASEMEANT_4th	0102201									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 4 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	SUPERVISORY	SUPERVISORY_B4 BASEMEANT_4th	0102202									
62	WATERFLOW	WATERFLOW_B4 BASEMENT_4th	0102203									
63	ISOLATOR	IM_IN_FTB_4 FLOOR 4th.	0103251									
64	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_4 FLOOR 4th.	0103252									
65	SMOKE	ADZ#4-01 FLOOR 4th.	0103253									
66	SMOKE	ADZ#4-02 FLOOR 4th.	0103254									
67	SMOKE	ADZ#4-03 FLOOR 4th.	0103255									
68	SMOKE	ADZ#4-04 FLOOR 4th.	0103256									
69	SMOKE	ADZ#4-05 FLOOR 4th.	0103257									
70	SMOKE	ADZ#4-06 FLOOR 4th.	0103258									
71	SMOKE	ADZ#4-07 FLOOR 4th.	0103259									
72	SMOKE	ADZ#4-08 FLOOR 4th.	0103260									
73	SMOKE	ADZ#4-10 FLOOR 4th.	0103261									
74	SMOKE	ADZ#4-09 FLOOR 4th.	0103262									
75	HEAT	ADZ#4-11 FLOOR 4th.	0103263									
76	HEAT	ADZ#4-12 FLOOR 4th.	0103264									
77	HEAT	ADZ#4-14 FLOOR 4th.	0103265									
78	HEAT	ADZ#4-15 FLOOR 4th.	0103266									
79	HEAT	ADZ#4-16 FLOOR 4th.	0103267									
80	HEAT	ADZ#4-17 FLOOR 4th.	0103268									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 4 th Floor

Service : ☐ Yearly _____ ☐ Other _____

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
81	HEAT	ADZ#4-18 FLOOR 4th.	0103269									
82	SMOKE	ADZ#4-19 FLOOR 4th.	0103270									
83	SMOKE	ADZ#4-20 FLOOR 4th.	0103271									
84	SMOKE	ADZ#4-22 FLOOR 4th.	0103272									
85	SMOKE	ADZ#4-23 FLOOR 4th.	0103273									
86	SMOKE	ADZ#4-24 FLOOR 4th.	0103274									
87	SMOKE	ADZ#4-25 FLOOR 4th.	0103275									
88	SMOKE	ADZ#4-27 FLOOR 4th.	0103276									
89	SMOKE	ADZ#4-28 FLOOR 4th.	0103277									
90	SMOKE	ADZ#4-29 FLOOR 4th.	0103278									
91	SMOKE	GUEST LIFT LOBBY FLOOR 4th.	0103279									
92	HEAT	ADZ#4-32 FLOOR 4th.	0103280									
93	SMOKE	ADZ#4-33 FLOOR 4th.	0103281									
94	SMOKE	ADZ#4-45 FLOOR 4th.	0103282									
95	SMOKE	ADZ#4-34 FLOOR 4th.	0103283									
96	SMOKE	ADZ#4-35 FLOOR 4th.	0103284									
97	SMOKE	ADZ#4-37 FLOOR 4th.	0103285									
98	SMOKE	ADZ#4-38 FLOOR 4th.	0103286									
99	SMOKE	ADZ#4-39 FLOOR 4th.	0103287									
100	SMOKE	ADZ#4-40 FLOOR 4th.	0103288									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 4 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
101	SMOKE	ADZ#4-42 FLOOR 4th.	0103289									
102	SMOKE	ADZ#4-41 FLOOR 4th.	0103290									
103	SMOKE	ADZ#4-43 FLOOR 4th.	0103291									
104	SMOKE	ADZ#4-44 FLOOR 4th.	0103292									
105	SMOKE	ADZ#4-46 FLOOR 4th.	0103293									
106	SMOKE	ADZ#4-47 FLOOR 4th.	0103294									
107	SMOKE	ADZ#4-48 FLOOR 4th.	0103295									
108	SMOKE	ADZ#4-49 FLOOR 4th.	0103296									
109	SMOKE	ADZ#4-50 FLOOR 4th.	0103297									
110	SMOKE	ADZ#4-51 FLOOR 4th.	0103298									
111	SMOKE	ADZ#4-54 FLOOR 4th.	0103299									
112	SMOKE	ADZ#4-55 FLOOR 4th.	0103300									
113	SMOKE	ADZ#4-58 FLOOR 4th.	0103301									
114	SMOKE	ADZ#4-56 FLOOR 4th.	0103302									
115	SMOKE	ADZ#4-57 FLOOR 4th.	0103303									
116	HEAT	ADZ#4-59 FLOOR 4th.	0103304									
117	HEAT	ADZ#4-60 FLOOR 4th.	0103305									
118	SMOKE	ADZ#4-61 FLOOR 4th.	0103306									
119	SMOKE	ADZ#4-62 FLOOR 4th.	0103307									
120	SMOKE	ADZ#4-63 FLOOR 4th.	0103308									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 4 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
121	SMOKE	ADZ#4-64 FLOOR 4th.	0103309									
122	SMOKE	ADZ#4-65 FLOOR 4th.	0103310									
123	SMOKE	ADZ#4-67 FLOOR 4th.	0103311									
124	SMOKE	ADZ#4-68 FLOOR 4th.	0103312									
125	SMOKE	ADZ#4-69 FLOOR 4th.	0103313									
126	SMOKE	ADZ#4-70 FLOOR 4th.	0103314									
127	SMOKE	ADZ#4-71 FLOOR 4th.	0103315									
128	SMOKE	ENGINE LIFT FLOOR 4th.	0103316									
129	SMOKE	ADZ#4-30 FLOOR 4th.	0103317									
130	SMOKE	ADZ#4-36 FLOOR 4th.	0103318									
131	SMOKE	ADZ#4-52 FLOOR 4th.	0103319									
132	SMOKE	ADZ#4-53 FLOOR 4th.	0103320									
133	SMOKE	STORAGE RM. FL- 4th.	0103321									
134	SMOKE	F&B DIRECTOR-1 FL- 4th.	0103322									
135	HEAT	DROP OFF FL- 4th.	0103323									
136	HEAT	DISH WASH AREA FL- 4th.	0103324									
137	HEAT	BANQUET STORAGE 2/1 FL- 4th.	0103325									
138	HEAT	BANQUET STORAGE 2/2 FL- 4th.	0103326									
139	HEAT	STEWARD STORE FL- 4th.	0103327									
140	HEAT	FORNT CHEF'S OFFICE FL- 4th.	0103328									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 4 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
141	HEAT	BULK COOKING AREA FL- 4th.	0103329									
142	HEAT	HEATED COLD BANQUET-1FL- 4th.	0103330									
143	HEAT	BANQUET KITCHEN FL- 4th.	0103331									
144	HEAT	HEATED COLD BANQUET-2FL- 4th.	0103332									
145	HEAT	HEATED COLD BANQUET-3FL- 4th.	0103333									
146	HEAT	FRONT GRADE MANAGER-1FL- 4th.	0103334									
147	HEAT	GRADE MANAGER/COLD KITCHEN FL- 4th.	0103335									
148	HEAT	VEG/FRUIT PREP FL- 4th.	0103336									
149	HEAT	SEA FOOD PREP FL- 4th.	0103337									
150	HEAT	BUTSHERY PREP FL- 4th.	0103338									
151	HEAT	FINISHING BAKERY PASTRY RM FL- 4th.	0103339									
152	HEAT	PASTRY CHEF'S OFFICE FL- 4th.	0103340									
153	HEAT	ADZ#4-13 FLOOR 4th.	0103341									
154	SMOKE	ADZ#4-26 FLOOR 4th.	0103342									
155	SMOKE	ADZ#4-31 FLOOR 4th.	0103343									
156	SMOKE	ADZ#4-21 FLOOR 4th.	0103344									
157	SMOKE	ADZ#4-66 FLOOR 4th.	0103345									
158	SMOKE	F&B DIRECTOR-2 FL- 4th.	0103346									
159	SMOKE	ST BANQUEIT STORAGE-1FL- 4th.	0103347									
160	SMOKE	SMK_DZ_FL4_ASD FLOOR 4th.	0103376									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 4 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
161	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 4th.	0103377									
162	WATERFLOW	WATERFLOW_FS_FL4_1 FLOOR 4th.	0103378									
163	FANCONTROL	LOAD CENTER PP-AC4/1 G FL.	0103379									
164	FANCONTROL	LOAD CENTER PP-AC4/2 G FL.	0103380									
165	FANCONTROL	SERVICE LIFT 5&6 MACHINE RM 4- FL.	0103381									
166	FANCONTROL	CONTROL (AV-4-1) FUNCTION RM.7 4- FL.	0103382									
167	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL4_1 FLOOR 4th.	0103383									
168	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL4_1 FLOOR 4th.	0103384									
169	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL4_1 FLOOR 4th.	0103385									
170	PULL	AMZ#4-01 FLOOR 4th.	0103386									
171	PULL	AMZ#4-02 FLOOR 4th.	0103387									
172	PULL	AMZ#4-03 FLOOR 4th.	0103388									
173	PULL	AMZ#4-04 FLOOR 4th.	0103389									
174	PULL	AMZ#4-05 FLOOR 4th.	0103390									
175	PULL	ANSUL 4-1 KITCHEN RM. 4- FL.	0103391									
176	PULL	GAS 4-1 KITCHEN RM. 4- FL.	0103392									
177	PULL	ANSUL 4-2 KITCHEN RM. 4- FL.	0103393									
178	PULL	ANSUL 4-3 KITCHEN RM. 4- FL.	0103394									
179	FANCONTROL	CONTROL (AV-4-2) FUNCTION RM.3 4- FL.	0103395									
180	FANCONTROL	CONTROL_NONAME_FL4_1	0103396									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 4 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
181	FANCONTROL	CONTROL (AV-4-3) FUNCTION RM.1 4- FL.	0103398									
182	SMOKE	BEAM 01 FLOOR 4th.	0107157									
183	SMOKE	BEAM 02 FLOOR 4th.	0107158									
184												
185												
186												
187												
188												
189												
190												
191												
192												
193												
194												
195												
196												
197												
198												
199												
200												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 5 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_5 FLOOR 5th.	0107001									
2	SMOKE	ADZ#5-01 FLOOR 5th.	0107004									
3	SMOKE	ADZ#5-02 FLOOR 5th.	0107005									
4	SMOKE	ADZ#5-30 FLOOR 5th.	0107006									
5	SMOKE	ADZ#5-05 FLOOR 5th.	0107007									
6	SMOKE	ADZ#5-32 FLOOR 5th.	0107008									
7	SMOKE	ADZ#5-59 FLOOR 5th.	0107009									
8	SMOKE	ADZ#5-08 FLOOR 5th.	0107010									
9	SMOKE	ADZ#5-09 FLOOR 5th.	0107011									
10	SMOKE	ADZ#5-11 FLOOR 5th.	0107012									
11	SMOKE	ADZ#5-20 FLOOR 5th.	0107013									
12	SMOKE	ADZ#5-21 FLOOR 5th.	0107014									
13	SMOKE	ADZ#5-23 FLOOR 5th.	0107015									
14	SMOKE	ADZ#5-22 FLOOR 5th.	0107016									
15	SMOKE	ADZ#5-25 FLOOR 5th.	0107017									
16	SMOKE	ADZ#5-24 FLOOR 5th.	0107018									
17	SMOKE	ADZ#5-28 FLOOR 5th.	0107019									
18	SMOKE	ADZ#5-37 FLOOR 5th.	0107020									
19	SMOKE	ADZ#5-29 FLOOR 5th.	0107021									
20	SMOKE	ADZ#5-04 FLOOR 5th.	0107022									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 5 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#5-33 FLOOR 5th.	0107023									
22	SMOKE	ADZ#5-34 FLOOR 5th.	0107024									
23	SMOKE	ADZ#5-35 FLOOR 5th	0107025									
24	SMOKE	ADZ#5-31 FLOOR 5th.	0107026									
25	SMOKE	ADZ#5-06 FLOOR 5th.	0107027									
26	SMOKE	ADZ#5-36 FLOOR 5th.	0107028									
27	SMOKE	ADZ#5-38 FLOOR 5th.	0107029									
28	SMOKE	ADZ#5-39 FLOOR 5th.	0107030									
29	SMOKE	ADZ#5-40 FLOOR 5th.	0107031									
30	HEAT	ADZ#5-41 FLOOR 5th.	0107032									
31	HEAT	ADZ#5-42 FLOOR 5th.	0107033									
32	HEAT	ADZ#5-44 FLOOR 5th.	0107034									
33	HEAT	ADZ#5-43 FLOOR 5th.	0107035									
34	HEAT	ADZ#5-45 FLOOR 5th.	0107036									
35	HEAT	ADZ#5-46 FLOOR 5th.	0107037									
36	HEAT	ADZ#5-47 FLOOR 5th.	0107038									
37	SMOKE	ADZ#5-48 FLOOR 5th.	0107039									
38	SMOKE	ADZ#5-49 FLOOR 5th.	0107040									
39	SMOKE	ADZ#5-50 FLOOR 5th.	0107041									
40	SMOKE	ADZ#5-60 FLOOR 5th.	0107042									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 5 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#5-61 FLOOR 5th.	0107043									
42	SMOKE	ADZ#5-63 FLOOR 5th.	0107044									
43	SMOKE	ADZ#5-64 FLOOR 5th.	0107045									
44	SMOKE	ADZ#5-65 FLOOR 5th.	0107046									
45	SMOKE	ADZ#5-66 FLOOR 5th.	0107047									
46	SMOKE	ADZ#5-67 FLOOR 5th.	0107048									
47	SMOKE	ADZ#5-68 FLOOR 5th.	0107049									
48	SMOKE	ADZ#5-69 FLOOR 5th.	0107050									
49	SMOKE	ADZ#5-54 FLOOR 5th.	0107051									
50	SMOKE	ADZ#5-51 FLOOR 5th.	0107052									
51	SMOKE	ADZ#5-52 FLOOR 5th.	0107053									
52	SMOKE	ADZ#5-53 FLOOR 5th.	0107054									
53	SMOKE	ADZ#5-57 FLOOR 5th.	0107055									
54	SMOKE	ADZ#5-07 FLOOR 5th.	0107056									
55	SMOKE	ADZ#5-10 FLOOR 5th.	0107057									
56	SMOKE	ADZ#5-13 FLOOR 5th.	0107058									
57	SMOKE	ADZ#5-19 FLOOR 5th.	0107059									
58	SMOKE	ADZ#5-14 FLOOR 5th.	0107060									
59	SMOKE	ADZ#5-15 FLOOR 5th.	0107061									
60	SMOKE	ADZ#5-16 FLOOR 5th.	0107062									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 5 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	SMOKE	SUBTANK FLOOR 5th.	0107096									
62	SMOKE	ADZ#5-17/1 FLOOR 5th.	0107098									
63	SMOKE	ADZ#5-17/2 FLOOR 5th.	0107099									
64	SMOKE	ADZ#5-26/1 FLOOR 5th.	0107100									
65	SMOKE	ADZ#5-26/2 FLOOR 5th.	0107101									
66	SMOKE	ADZ#5-26/3 FLOOR 5th.	0107102									
67	SMOKE	ADZ#5-27 FLOOR 5th.	0107103									
68	SMOKE	ADZ#5-58 FLOOR 5th.	0107104									
69	SMOKE	ADZ#5-56 FLOOR 5th.	0107105									
70	SMOKE	ADZ#5-55 FLOOR 5th.	0107106									
71	SMOKE	ADZ#5-62 FLOOR 5th.	0107107									
72	SMOKE	SMK_DZ_FL5_1 FLOOR 5th.	0107126									
73	SMOKE	SMK_DZ_FL5_2 FLOOR 5th.	0107127									
74	SMOKE	SMK_DZ_FL5_3 FLOOR 5th.	0107128									
75	SMOKE	SMK_DZ_FL5_4 FLOOR 5th.	0107129									
76	PULL	PULL_DZ_FL5_GEN FLOOR 5th.	0107130									
77	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 5th.	0107131									
78	WATERFLOW	WATERFLOW_FS_FL5_1 FLOOR 5th.	0107132									
79	FANCONTROL	AC5_PP_FL5_1 FLOOR 5th.	0107133									
80	FANCONTROL	AC5_PP_FL5_2 FLOOR 5th.	0107134									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 5 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
81	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL5_1 FLOOR 5th.	0107135									
82	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL5_1 FLOOR 5th.	0107136									
83	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL5_1 FLOOR 5th.	0107137									
84	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL6_1 FLOOR 5th.	0107145									
85	PULL	AMZ#5-01 FLOOR 5th.	0107146									
86	MONITOR	MONITOR_FL5_BOOSTER FLOOR 5th.	0107147									
87	AUDIBLE	AZ_FL5_POWERBELL	0107148									
88	PULL	AMZ#5-02 FLOOR 5th.	0107149									
89	PULL	AMZ#5-05 FLOOR 5th.	0107150									
90	PULL	AMZ#5-04 FLOOR 5th.	0107151									
91	PULL	AMZ#5-03 FLOOR 5th.	0107152									
92	PULL	GAS 5-2 KITCHEN RM. 5- FL.	0107160									
93	PULL	GAS 5-1 KITCHEN RM. 5- FL.	0107161									
94	PULL	ANSUL 5-1 KITCHEN RM. 5- FL.	0107162									
95	PULL	FIRESUPPRESSION (GEN RM.) 5- FL.	0107163									
96	FANCONTROL	SMK_EXTRACTION FAN 1 5- FL.	0107164									
97	FANCONTROL	SMK_EXTRACTION FAN 2 5- FL.	0107165									
98	FANCONTROL	CONTROL (AV-5-1) BALL RM. 5- FL.	0107166									
99	PULL	FIRESUPPRESSION (MDB RM.) 5- FL.	0107167									
100												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 6 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_6 FLOOR 6th.	0107002									
2	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_6 FLOOR 6th.	0107003									
3	SMOKE	ADZ#6-03 FLOOR 6th.	0107063									
4	SMOKE	ADZ#6-04 FLOOR 6th.	0107064									
5	SMOKE	ADZ#6-05 FLOOR 6th.	0107065									
6	HEAT	ADZ#6-06 FLOOR 6th.	0107066									
7	SMOKE	ADZ#6-07 FLOOR 6th.	0107067									
8	SMOKE	ADZ#6-08 FLOOR 6th.	0107068									
9	SMOKE	ADZ#6-09 FLOOR 6th.	0107069									
10	SMOKE	ADZ#6-10 FLOOR 6th.	0107070									
11	SMOKE	ADZ#6-11 FLOOR 6th.	0107071									
12	SMOKE	ADZ#6-12 FLOOR 6th.	0107072									
13	SMOKE	ADZ#6-13 FLOOR 6th.	0107073									
14	SMOKE	ADZ#6-14 FLOOR 6th.	0107074									
15	SMOKE	ADZ#6-15 FLOOR 6th.	0107075									
16	SMOKE	ADZ#6-18 FLOOR 6th.	0107076									
17	SMOKE	ADZ#6-22 FLOOR 6th.	0107078									
18	SMOKE	ADZ#6-23 FLOOR 6th.	0107079									
19	SMOKE	ADZ#6-26 FLOOR 6th.	0107080									
20	SMOKE	ADZ#6-27 FLOOR 6th.	0107081									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 6 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#6-28 FLOOR 6th.	0107082									
22	SMOKE	ADZ#6-30 FLOOR 6th.	0107083									
23	SMOKE	ADZ#6-31 FLOOR 6th.	0107084									
24	SMOKE	ADZ#6-32 FLOOR 6th.	0107085									
25	SMOKE	ADZ#6-33 FLOOR 6th.	0107086									
26	HEAT	ADZ#6-34 FLOOR 6th.	0107087									
27	HEAT	ADZ#6-35 FLOOR 6th.	0107088									
28	HEAT	ADZ#6-36 FLOOR 6th.	0107089									
29	HEAT	ADZ#6-37 FLOOR 6th.	0107090									
30	SMOKE	ADZ#6-38 FLOOR 6th.	0107091									
31	SMOKE	ADZ#6-39 FLOOR 6th.	0107092									
32	HEAT	ADZ#6-40 FLOOR 6th.	0107093									
33	SMOKE	ADZ#6-41 FLOOR 6th.	0107094									
34	HEAT	ADZ#6-42 FLOOR 6th.	0107095									
35	SMOKE	ADZ#6-44 FLOOR 6th.	0107097									
36	SMOKE	ADZ#6-43 FLOOR 6th.	0107108									
37	SMOKE	ADZ#6-29 FLOOR 6th.	0107109									
38	HEAT	ADZ#6-25 FLOOR 6th.	0107110									
39	HEAT	ADZ#6-24 FLOOR 6th.	0107111									
40	HEAT	ADZ#6-20 FLOOR 6th.	0107112									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 6 th Floor

Service : ☐ Yearly _____ ☐ Other _____

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#6-19 FLOOR 6th.	0107113									
42	SMOKE	ADZ#6-17 FLOOR 6th.	0107114									
43	SMOKE	ADZ#6-16 FLOOR 6th.	0107115									
44	SMOKE	ADZ#6-02 FLOOR 6th.	0107116									
45	SMOKE	ADZ#6-01 FLOOR 6th.	0107117									
46	HEAT	ADZ#6-21 FLOOR 6th.	0107118									
47	SMOKE	SMK_DZ_FL6_1 FLOOR 6th.	0107138									
48	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 6th.	0107139									
49	WATERFLOW	WATERFLOW_FS_FL6_1 FLOOR 6th.	0107140									
50	FANCONTROL	AC6_PP_FL6_1 FLOOR 6th.	0107141									
51	FANCONTROL	SERVICE LIFT 3&4 MACHINE RM. 6- FL.	0107142									
52	FANCONTROL	CONTROL (AV-6-1) FRONT-EE RM. 6- FL.	0107143									
53	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL6_1 FLOOR 6th.	0107144									
54	PULL	AMZ#6-02 FLOOR 6th.	0107153									
55	PULL	AMZ#6-03 FLOOR 6th.	0107154									
56	PULL	AMZ#6-04 FLOOR 6th.	0107155									
57	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL6_1 FLOOR 6th.	0107156									
58	PULL	AMZ#6-01 FLOOR 6th.	0107159									
59	PULL	GAS 6-1 KITCHEN RM. 6- FL.	0107168									
60	PULL	GAS 6-2 KITCHEN RM. 6- FL.	0107169									

COMMENT : _____

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 6 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	PULL	ANSUL 6-1 KITCHEN RM. 6- FL.	0107170									
62	PULL	ANSUL 6-2 KITCHEN RM. 6- FL.	0107171									
63	PULL	ANSUL 6-3 KITCHEN RM. 6- FL.	0107172									
64	PULL	ANSUL 6-4 KITCHEN RM. 6- FL.	0107173									
65	FANCONTROL	CONTROL (AV-6-2) STORAGE RM. 6- FL.	0107174									
66	FANCONTROL	PRESSURINGFAN 1 6-FL.	0107175									
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 7 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_7 FLOOR 7th.	0107252									
2	SMOKE	ADZ#7-02 FLOOR 7th.	0107253									
3	SMOKE	ADZ#7-12 FLOOR 7th.	0107254									
4	SMOKE	ADZ#7-01 FLOOR 7th.	0107256									
5	SMOKE	ADZ#7-05 FLOOR 7th.	0107257									
6	SMOKE	ADZ#7-04 FLOOR 7th.	0107258									
7	SMOKE	ADZ#7-06 FLOOR 7th.	0107259									
8	SMOKE	ADZ#7-03 FLOOR 7th.	0107260									
9	SMOKE	ADZ#7-07 FLOOR 7th. [07-1]	0107261									
10	SMOKE	ADZ#7-07 FLOOR 7th. [07-2]	0107262									
11	SMOKE	ADZ#7-09 FLOOR 7th. [09-1]	0107263									
12	SMOKE	ADZ#7-07 FLOOR 7th. [07-3]	0107264									
13	SMOKE	ADZ#7-08 FLOOR 7th.	0107265									
14	SMOKE	ADZ#7-09 FLOOR 7th. [09-2]	0107266									
15	SMOKE	ADZ#7-10 FLOOR 7th.	0107267									
16	SMOKE	ADZ#7-11 FLOOR 7th.	0107268									
17	SMOKE	ADZ#7-16 FLOOR 7th. [16-1]	0107269									
18	SMOKE	ADZ#7-16 FLOOR 7th. [16-2]	0107270									
19	SMOKE	ADZ#7-13 FLOOR 7th.	0107271									
20	SMOKE	ADZ#7-16 FLOOR 7th. [16-3]	0107272									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 7 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	HEAT	ADZ#7-15 FLOOR 7th.	0107273									
22	HEAT	ADZ#7-14 FLOOR 7th.	0107274									
23	SMOKE	ADZ#7-17 FLOOR 7th. [17-1]	0107275									
24	SMOKE	ADZ#7-17 FLOOR 7th. [17-2]	0107276									
25	SMOKE	ADZ#7-18 FLOOR 7th.	0107277									
26	SMOKE	ADZ#7-19 FLOOR 7th.	0107278									
27	SMOKE	ADZ#7-20 FLOOR 7th. [20-1]	0107279									
28	SMOKE	ADZ#7-20 FLOOR 7th. [20-2]	0107280									
29	SMOKE	ADZ#7-21 FLOOR 7th.	0107281									
30	SMOKE	ADZ#7-22 FLOOR 7th.	0107282									
31	SMOKE	ADZ#7-23 FLOOR 7th.	0107283									
32	SMOKE	ADZ#7-24 FLOOR 7th.	0107284									
33	SMOKE	ADZ#7-25 FLOOR 7th. [25-1]	0107285									
34	SMOKE	ADZ#7-25 FLOOR 7th. [25-2]	0107286									
35	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 7th.	0107376									
36	WATERFLOW	WATERFLOW_FS_FL7_1 FLOOR 7th.	0107377									
37	FANCONTROL	CONTROL_LIFT_FL7_2 FLOOR 7th.	0107378									
38	FANCONTROL	PF07_PF_FL7_2 FLOOR 7th.	0107379									
39	FANCONTROL	AC7_PP_FL7_1 FLOOR 7th.	0107380									
40	FANCONTROL	SERVICE LIFT 1&2 MACHINE RM. 7- FL.	0107381									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 7 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	FANCONTROL	PF07_PF_FL7_1 FLOOR 7th.	0107382									
42	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL7_1 FLOOR 7th.	0107383									
43	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL7_1 FLOOR 7th.	0107384									
44	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL7_1 FLOOR 7th.	0107385									
45	SMOKE	DZ#701 FLOOR 7th.	0107386									
46	PULL	PULL_AMZ_7_02 FLOOR 7th.	0107387									
47	PULL	PULL_AMZ_7_03 FLOOR 7th.	0107388									
48	PULL	PULL_AMZ_7_01 FLOOR 7th.	0107389									
49	MONITOR	MONITOR_FL7_BOOSTER FLOOR 7th.	0107395									
50	AUDIBLE	AZ_FL7_POWERBELL FLOOR 7th.	0107396									
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 8 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_8 FLOOR 8th.	0107251									
2	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_8 FLOOR 8th.	0107255									
3	SMOKE	ADZ#8-29-33/5 FLOOR 8th.	0107287									
4	SMOKE	ADZ#8-39 FLOOR 8th.	0107288									
5	SMOKE	ADZ#814-13 FLOOR 8th.	0107289									
6	SMOKE	ADZ#815-14 FLOOR 8th.	0107290									
7	SMOKE	ADZ#816-15 FLOOR 8th.	0107291									
8	SMOKE	ADZ#817-16 FLOOR 8th.	0107292									
9	SMOKE	ADZ#818-17 FLOOR 8th.	0107293									
10	SMOKE	ADZ#819-18 FLOOR 8th	0107294									
11	SMOKE	ADZ#8-29-33/3 FLOOR 8th	0107295									
12	SMOKE	ADZ#820-19 FLOOR 8th.	0107296									
13	SMOKE	ADZ#8-29-33/2 FLOOR 8th	0107297									
14	SMOKE	ADZ#821-20 FLOOR 8th.	0107298									
15	SMOKE	ADZ#822-21 FLOOR 8th.	0107299									
16	SMOKE	ADZ#8-29-33/1 FLOOR 8th	0107300									
17	SMOKE	ADZ#823-22 FLOOR 8th	0107301									
18	SMOKE	ADZ#824-23 FLOOR 8th.	0107302									
19	SMOKE	ADZ#801-01 FLOOR 8th.	0107303									
20	SMOKE	ADZ#8-24-28/1 FLOOR 8th	0107304									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 8 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#803-03 FLOOR 8th.	0107305									
22	SMOKE	ADZ#804-04 FLOOR 8th.	0107306									
23	SMOKE	ADZ#805-05 FLOOR 8th.	0107307									
24	SMOKE	ADZ#8-24-28/2 FLOOR 8th	0107308									
25	SMOKE	ADZ#806-06 FLOOR 8th.	0107309									
26	SMOKE	ADZ#807-07 FLOOR 8th.	0107310									
27	SMOKE	ADZ#8-24-28/3 FLOOR 8th	0107311									
28	SMOKE	ADZ#808-08 FLOOR 8th.	0107312									
29	SMOKE	ADZ#809-09 FLOOR 8th.	0107313									
30	SMOKE	ADZ#8-24-28/4 FLOOR 8th	0107314									
31	SMOKE	ADZ#810-10 FLOOR 8th.	0107315									
32	SMOKE	ADZ#811-11 FLOOR 8th.	0107316									
33	SMOKE	ADZ#8-24-28/5 FLOOR 8th	0107317									
34	SMOKE	ADZ#812-12 FLOOR 8th.	0107318									
35	SMOKE	ADZ#8-37 FLOOR 8th.	0107319									
36	SMOKE	ADZ#8-29-33/4 FLOOR 8th	0107320									
37	SMOKE	ADZ#8-36 FLOOR 8th.	0107321									
38	SMOKE	ADZ#8-35 FLOOR 8th.	0107322									
39	SMOKE	ADZ#8-38 FLOOR 8th.	0107323									
40	SMOKE	ADZ#802-02 FLOOR 8th.	0107324									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 8 th Floor

Service : ☐ Yearly _____ ☐ Other _____

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
	SMOKE	ADZ#8-40 FLOOR 8th.	0107325									
42	SMOKE	ADZ#8-34 FLOOR 8th.	0107326									
43	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 8th.	0107390									
44	WATERFLOW	WATERFLOW_FS_FL8_1 FLOOR 8th.	0107391									
45	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL8_1 FLOOR 8th.	0107392									
46	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL8_1 FLOOR 8th.	0107393									
47	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL8_1 FLOOR 8th.	0107394									
48	PULL	PULL_AMZ_8_04 FLOOR 8th.	0107397									
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM814 FLOOR 8th.	0107398									
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM815 FLOOR 8th.	0107399									
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												

COMMENT : _____

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 8 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM816 FLOOR 8th.	0107400									
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM817 FLOOR 8th.	0107401									
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM818 FLOOR 8th.	0107402									
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM819 FLOOR 8th.	0107403									
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM820 FLOOR 8th.	0107404									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM821 FLOOR 8th.	0107405									
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM822 FLOOR 8th.	0107406									
58	PULL	PULL_AMZ_8_03 FLOOR 8th.	0107407									
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM823 FLOOR 8th.	0107408									
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM824 FLOOR 8th.	0107409									
61	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM801 FLOOR 8th.	0107410									
62	PULL	PULL_AMZ_8_01 FLOOR 8th.	0107411									
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM802 FLOOR 8th.	0107412									
64	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM803 FLOOR 8th.	0107413									
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM804 FLOOR 8th.	0107414									
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM805 FLOOR 8th.	0107415									
67	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM806 FLOOR 8th.	0107416									
68	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM807 FLOOR 8th.	0107417									
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM808 FLOOR 8th.	0107418									
70	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM809 FLOOR 8th.	0107419									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 9 th Floor

Service : ☐ Yearly _____ ☐ Other _____

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_9 FLOOR 09th.	0108003									
2	SMOKE	ADZ#9-39 FLOOR 9th.	0108004									
3	SMOKE	ADZ#915-14 FLOOR 9th.	0108005									
4	SMOKE	ADZ#916-15 FLOOR 9th.	0108006									
5	SMOKE	ADZ#917-16 FLOOR 9th.	0108007									
6	SMOKE	ADZ#918-17 FLOOR 9th.	0108008									
7	SMOKE	ADZ#9-29-33/3 FLOOR 9th.	0108009									
8	SMOKE	ADZ#919-18 FLOOR 9th.	0108010									
9	SMOKE	ADZ#920-19 FLOOR 9th.	0108011									
10	SMOKE	ADZ#9-29-33/2 FLOOR 9th.	0108012									
11	SMOKE	ADZ#921-20 FLOOR 9th.	0108013									
12	SMOKE	ADZ#922-21 FLOOR 9th.	0108014									
13	SMOKE	ADZ#9-29-33/1 FLOOR 9th.	0108015									
14	SMOKE	ADZ#923-22 FLOOR 9th.	0108016									
15	SMOKE	ADZ#9-38 FLOOR 9th.	0108017									
16	SMOKE	ADZ#924-23 FLOOR 9th.	0108018									
17	SMOKE	ADZ#902-02 FLOOR 9th.	0108019									
18	SMOKE	ADZ#903-03 FLOOR 9th.	0108020									
19	SMOKE	ADZ#9-24-28/1 FLOOR 9th.	0108021									
20	SMOKE	ADZ#904-04 FLOOR 9th.	0108022									

COMMENT : _____

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 9 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#905-05 FLOOR 9th.	0108023									
22	SMOKE	ADZ#9-24-28/2 FLOOR 9th.	0108024									
23	SMOKE	ADZ#906-06 FLOOR 9th.	0108025									
24	SMOKE	ADZ#907-07 FLOOR 9th.	0108026									
25	SMOKE	ADZ#9-24-28/3 FLOOR 9th.	0108027									
26	SMOKE	ADZ#908-08 FLOOR 9th.	0108028									
27	SMOKE	ADZ#9-24-28/4 FLOOR 9th.	0108029									
28	SMOKE	ADZ#909-09 FLOOR 9th.	0108030									
29	SMOKE	ADZ#910-10 FLOOR 9th.	0108031									
30	SMOKE	ADZ#9-24-28/5 FLOOR 9th.	0108032									
31	SMOKE	ADZ#911-11 FLOOR 9th.	0108033									
32	SMOKE	ADZ#912-12 FLOOR 9th.	0108034									
33	SMOKE	ADZ#9-29-33/4 FLOOR 9th.	0108035									
34	SMOKE	ADZ#9-29-33/5 FLOOR 9th.	0108036									
35	SMOKE	ADZ#9-35 FLOOR 9th.	0108069									
36	SMOKE	ADZ#9-36 FLOOR 9th.	0108070									
37	SMOKE	ADZ#9-37 FLOOR 9th.	0108071									
38	SMOKE	ADZ#914-13 FLOOR 9th.	0108074									
39	SMOKE	ADZ#901-01 FLOOR 9th.	0108075									
40	SMOKE	ADZ#9-40 FLOOR 9th.	0108080									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 9 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#9-34 FLOOR 9th.	0108082									
42	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_1 FLOOR 9th.	0108131									
43	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_1 FLOOR 9th.	0108132									
44	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_1 FLOOR 9th.	0108133									
45	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 9th.	0108134									
46	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 9th.	0108135									
47	PULL	PULL_AMZ_9_04 FLOOR 9th.	0108136									
48	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM914 FLOOR 9th.	0108137									
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM915 FLOOR 9th.	0108138									
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM916 FLOOR 9th.	0108139									
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM917 FLOOR 9th.	0108140									
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM918 FLOOR 9th.	0108141									
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM919 FLOOR 9th.	0108142									
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM920 FLOOR 9th.	0108143									
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM921 FLOOR 9th.	0108144									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM922 FLOOR 9th.	0108145									
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM923 FLOOR 9th.	0108146									
58	PULL	PULL_AMZ_9_03 FLOOR 9th.	0108147									
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM924 FLOOR 9th.	0108148									
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM901 FLOOR 9th.	0108149									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 9 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
76	AUDIBLE	STROBE_ROOM906 FLOOR 9th.	0108192									
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 10 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_10 FLOOR 10th.	0108001									
2	ISOLATOR	IM_IN_FTB_10 FLOOR 10th.	0108002									
3	SMOKE	ADZ#10-29-33/5 FLOOR 10th.	0108037									
4	SMOKE	ADZ#10-39 FLOOR 10th.	0108038									
5	SMOKE	ADZ#1015-14 FLOOR 10th.	0108039									
6	SMOKE	ADZ#1016-15 FLOOR 10th.	0108040									
7	SMOKE	ADZ#1017-16 FLOOR 10th.	0108041									
8	SMOKE	ADZ#1018-17 FLOOR 10th.	0108042									
9	SMOKE	ADZ#1019-18 FLOOR 10th.	0108043									
10	SMOKE	ADZ#10-29-33/3 FLOOR 10th.	0108044									
11	SMOKE	ADZ#1020-19 FLOOR 10th.	0108045									
12	SMOKE	ADZ#10-29-33/2 FLOOR 10th.	0108046									
13	SMOKE	ADZ#1021-20 FLOOR 10th.	0108047									
14	SMOKE	ADZ#1022-21 FLOOR 10th.	0108048									
15	SMOKE	ADZ#10-29-33/1 FLOOR 10th.	0108049									
16	SMOKE	ADZ#1023-22 FLOOR 10th.	0108050									
17	SMOKE	ADZ#1024-23 FLOOR 10th.	0108051									
18	SMOKE	ADZ#1001-01 FLOOR 10th.	0108052									
19	SMOKE	ADZ#1002-02 FLOOR 10th.	0108053									
20	SMOKE	ADZ#1003-03 FLOOR 10th.	0108054									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 10 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#10-24-28/1 FLOOR 10th.	0108055									
22	SMOKE	ADZ#1004-04 FLOOR 10th.	0108056									
23	SMOKE	ADZ#1005-05 FLOOR 10th.	0108057									
24	SMOKE	ADZ#10-24-28/2 FLOOR 10th.	0108058									
25	SMOKE	ADZ#1006-06 FLOOR 10th.	0108059									
26	SMOKE	ADZ#1007-07 FLOOR 10th.	0108060									
27	SMOKE	ADZ#10-24-28/3 FLOOR 10th.	0108061									
28	SMOKE	ADZ#1008-08 FLOOR 10th.	0108062									
29	SMOKE	ADZ#1009-09 FLOOR 10th.	0108063									
30	SMOKE	ADZ#1010-10 FLOOR 10th.	0108064									
31	SMOKE	ADZ#10-24-28/5 FLOOR 10th.	0108065									
32	SMOKE	ADZ#1011-11 FLOOR 10th.	0108066									
33	SMOKE	ADZ#10-29-33/4 FLOOR 10th.	0108067									
34	SMOKE	ADZ#10-37 FLOOR 10th.	0108068									
35	SMOKE	ADZ#10-35 FLOOR 10th.	0108072									
36	SMOKE	ADZ#10-36 FLOOR 10th.	0108073									
37	SMOKE	ADZ#1014-13 FLOOR 10th.	0108076									
38	SMOKE	ADZ#10-24-28/4 FLOOR 10th.	0108077									
39	SMOKE	ADZ#1012-12 FLOOR 10th.	0108078									
40	SMOKE	ADZ#10-38 FLOOR 10th.	0108079									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 10 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#10-40 FLOOR 10th.	0108081									
42	SMOKE	ADZ#10-34 FLOOR 10th.	0108083									
43	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_1 FLOOR 10th.	0108126									
44	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_1 FLOOR 10th.	0108127									
45	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ1_1 FLOOR 10th.	0108128									
46	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 10th.	0108129									
47	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 10th.	0108130									
48	PULL	PULL_AMZ_10_04 FLOOR 10th.	0108165									
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1014 FLOOR 10th.	0108166									
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1015 FLOOR 10th.	0108167									
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1016 FLOOR 10th.	1018168									
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1017 FLOOR 10th.	1018169									
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1018 FLOOR 10th.	1018170									
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1019 FLOOR 10th.	1018171									
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1020 FLOOR 10th.	1018172									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1021 FLOOR 10th.	1018173									
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1022 FLOOR 10th.	1018174									
58	PULL	PULL_AMZ_10_03 FLOOR 10th.	1018175									
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1023 FLOOR 10th.	1018176									
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1024 FLOOR 10th.	1018177									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 10 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1001 FLOOR 10th.										
62	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1002 FLOOR 10th.										
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1003 FLOOR 10th.										
64	PULL	PULL_AMZ_10_01 FLOOR 10th.										
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1004 FLOOR 10th.										
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1005 FLOOR 10th.										
67	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1006 FLOOR 10th.										
68	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1007 FLOOR 10th.										
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1008 FLOOR 10th.										
70	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1009 FLOOR 10th.										
71	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1010 FLOOR 10th.										
72	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1011 FLOOR 10th.										
73	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1012 FLOOR 10th.										
74	PULL	PULL_AMZ_10_02 FLOOR 10th.										
75	AUDIBLE	STROBE_ROOM1006 FLOOR 10th.										
76												
77												
78												
79												
40												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 11 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_11	0203001									
2	SMOKE	ADZ#11-30-34/5 FLOOR 11th.	0203004									
3	SMOKE	ADZ#1115-14 FLOOR 11th.	0203005									
4	SMOKE	ADZ#1116-15 FLOOR 11th.	0203006									
5	SMOKE	ADZ#1117-16 FLOOR 11th.	0203007									
6	SMOKE	ADZ#1118-17 FLOOR 11th.	0203008									
7	SMOKE	ADZ#1119-18 FLOOR 11th.	0203009									
8	SMOKE	ADZ#11-30-34/3 FLOOR 11th.	0203010									
9	SMOKE	ADZ#1120-19 FLOOR 11th.	0203011									
10	SMOKE	ADZ#11-30-34/2 FLOOR 11th.	0203012									
11	SMOKE	ADZ#1121-20 FLOOR 11th.	0203013									
12	SMOKE	ADZ#1122-21 FLOOR 11th.	0203014									
13	SMOKE	ADZ#11-39 FLOOR 11th.	0203015									
14	SMOKE	ADZ#11-30-34/1 FLOOR 11th.	0203016									
15	SMOKE	ADZ#1123-22 FLOOR 11th.	0203017									
16	SMOKE	ADZ#1124-23 FLOOR 11th.	0203018									
17	SMOKE	ADZ#1101-01 FLOOR 11th.	0203019									
18	SMOKE	ADZ#1102-02 FLOOR 11th.	0203020									
19	SMOKE	ADZ#1103-03 FLOOR 11th.	0203021									
20	SMOKE	ADZ#11-25-29/1 FLOOR 11th.	0203022									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 11 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#1104-04 FLOOR 11th.	0203023									
22	SMOKE	ADZ#1105-05 FLOOR 11th.	0203024									
23	SMOKE	ADZ#11-25-29/2 FLOOR 11th.	0203025									
24	SMOKE	ADZ#1106-06 FLOOR 11th.	0203026									
25	SMOKE	ADZ#1107-07 FLOOR 11th.	0203027									
26	SMOKE	ADZ#11-25-29/3 FLOOR 11th.	0203028									
27	SMOKE	ADZ#11-25-29/4 FLOOR 11th.	0203029									
28	SMOKE	ADZ#1109-09 FLOOR 11th.	0203030									
29	SMOKE	ADZ#1110-10 FLOOR 11th.	0203031									
30	SMOKE	ADZ#11-25-29/5 FLOOR 11th.	0203032									
31	SMOKE	ADZ#1111-11 FLOOR 11th.	0203033									
32	SMOKE	ADZ#11-35 FLOOR 11th.	0203034									
33	SMOKE	ADZ#11-30-34/4 FLOOR 11th.	0203035									
34	SMOKE	ADZ#11-38 FLOOR 11th.	0203036									
35	SMOKE	ADZ#11-41 FLOOR 11th.	0203037									
36	SMOKE	ADZ#11-40 FLOOR 11th.	0203071									
37	SMOKE	ADZ#1114-14 FLOOR 11th.	0203072									
38	SMOKE	ADZ#1108-08 FLOOR 11th.	0203073									
39	SMOKE	ADZ#1112-12 FLOOR 11th.	0203074									
40	SMOKE	ADZ#1113-13 FLOOR 11th.	0203075									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 11 th Floor

Service : ☐ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#11-36 FLOOR 11th.	0203076									
42	SMOKE	ADZ#11-37 FLOOR 11th.	0203077									
43	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 11th.	0203126									
44	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 11th.	0203127									
45	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL11_1	0203128									
46	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL11_1	0203129									
47	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL11_1	0203130									
48	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1114 FLOOR 11th.	0203137									
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1115 FLOOR 11th.	0203138									
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1116 FLOOR 11th.	0203139									
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1117 FLOOR 11th.	0203140									
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1118 FLOOR 11th.	0203141									
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1119 FLOOR 11th.	0203142									
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1120 FLOOR 11th.	0203143									
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1121 FLOOR 11th.	0203144									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1122 FLOOR 11th.	0203145									
57	PULL	AMZ#11-03 FLOOR 11th.	0203146									
58	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1123 FLOOR 11th.	0203147									
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1124 FLOOR 11th.	0203148									
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1101 FLOOR 11th.	0203149									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 11 th Floor

Service : ☐ Yearly _____ ☐ Other _____

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1102 FLOOR 11th.	0203150									
62	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1103 FLOOR 11th.	0203151									
63	PULL	AMZ#11-01 FLOOR 11th.	0203152									
64	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1104 FLOOR 11th.	0203153									
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1105 FLOOR 11th.	0203154									
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1106 FLOOR 11th.	0203155									
67	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1107 FLOOR 11th.	0203156									
68	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1108 FLOOR 11th.	0203157									
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1109 FLOOR 11th.	0203158									
70	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1110 FLOOR 11th.	0203159									
71	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1111 FLOOR 11th.	0203160									
72	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1112 FLOOR 11th.	0203161									
73	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1113 FLOOR 11th.	0203162									
74	PULL	AMZ#11-02 FLOOR 11th.	0203163									
75	AUDIBLE	STROBE_ROOM1106 FLOOR 11th.	0203191									
76												
77												
78												
79												
80												

COMMENT : _____

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 12 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_12	0203002	✓				✓	✓	-	-	
2	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_12	0203003	✓				✓	✓	-	-	
3	SMOKE	ADZ#12-39 FLOOR 12th.	0203038	✓				✓	✓	✓	✓	
4	SMOKE	ADZ#1214-13 FLOOR 12th.	0203039	✓				✓	✓	✓	✓	
5	SMOKE	ADZ#12-29-33/5 FLOOR 12th.	0203040	✓				✓	✓	✓	✓	
6	SMOKE	ADZ#1216-15 FLOOR 12th.	0203041	✓				✓	✓	✓	✓	
7	SMOKE	ADZ#1217-16 FLOOR 12th.	0203042	✓				✓	✓	✓	✓	
8	SMOKE	ADZ#1218-17 FLOOR 12th.	0203043	✓				✓	✓	✓	✓	
9	SMOKE	ADZ#12-29-33/3 FLOOR 12th.	0203044	✓				✓	✓	✓	✓	
10	SMOKE	ADZ#1219-18 FLOOR 12th.	0203045	✓				✓	✓	✓	✓	
11	SMOKE	ADZ#1220-19 FLOOR 12th.	0203046	✓				✓	✓	✓	✓	
12	SMOKE	ADZ#12-29-33/2 FLOOR 12th.	0203047	✓				✓	✓	✓	✓	
13	SMOKE	ADZ#1221-20 FLOOR 12th.	0203048	✓				✓	✓	✓	✓	
14	SMOKE	ADZ#1222-21 FLOOR 12th.	0203049	✓				✓	✓	✓	✓	
15	SMOKE	ADZ#12-38 FLOOR 12th.	0203050	✓				✓	✓	✓	✓	
16	SMOKE	ADZ#12-29-33/1 FLOOR 12th.	0203051	✓				✓	✓	✓	✓	
17	SMOKE	ADZ#1223-22 FLOOR 12th.	0203052	✓				✓	✓	✓	✓	
18	SMOKE	ADZ#1202-02 FLOOR 12th.	0203053	✓				✓	✓	✓	✓	
19	SMOKE	ADZ#1203-03 FLOOR 12th.	0203054	✓				✓	✓	✓	✓	
20	SMOKE	ADZ#12-24-28/1 FLOOR 12th.	0203055	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 12 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#1204-04 FLOOR 12th.	0203056	✓				✓	✓	✓	✓	
22	SMOKE	ADZ#1205-05 FLOOR 12th.	0203057	✓				✓	✓	✓	✓	
23	SMOKE	ADZ#12-24-28/2 FLOOR 12th.	0203058	✓				✓	✓	✓	✓	
24	SMOKE	ADZ#1206-06 FLOOR 12th.	0203059	✓				✓	✓	✓	✓	
25	SMOKE	ADZ#1207-07 FLOOR 12th.	0203060	✓				✓	✓	✓	✓	
26	SMOKE	ADZ#12-24-28/3 FLOOR 12th.	0203061	✓				✓	✓	✓	✓	
27	SMOKE	ADZ#1208-08 FLOOR 12th.	0203062	✓				✓	✓	✓	✓	
28	SMOKE	ADZ#1212-12 FLOOR 12th.	0203063	✓				✓	✓	✓	✓	
29	SMOKE	ADZ#1211-11 FLOOR 12th.	0203064	✓				✓	✓	✓	✓	
30	SMOKE	ADZ#1210-10 FLOOR 12th.	0203065	✓				✓	✓	✓	✓	
31	SMOKE	ADZ#12-24-28/4 FLOOR 12th.	0203066	✓				✓	✓	✓	✓	
32	SMOKE	ADZ#1209-09 FLOOR 12th.	0203067	✓				✓	✓	✓	✓	
33	SMOKE	ADZ#12-34 FLOOR 12th.	0203068	✓				✓	✓	✓	✓	
34	SMOKE	ADZ#12-29-33/4 FLOOR 12th.	0203069	✓				✓	✓	✓	✓	
35	SMOKE	ADZ#12-37 FLOOR 12th.	0203070	✓				✓	✓	✓	✓	
36	SMOKE	ADZ#1215-14 FLOOR 12th.	0203078	✓				✓	✓	✓	✓	
37	SMOKE	ADZ#1224-23 FLOOR 12th.	0203079	✓				✓	✓	✓	✓	
38	SMOKE	ADZ#1201-01 FLOOR 12th.	0203080	✓				✓	✓	✓	✓	
39	SMOKE	ADZ#12-24-28/5 FLOOR 12th.	0203081	✓				✓	✓	✓	✓	
40	SMOKE	ADZ#12-35 FLOOR 12th.	0203082	✓				✓	✓	✓	✓	อุปกรณ์อยู่ในห้องแม่บ้าน

COMMENT : Item-40 อุปกรณ์อยู่บ้านฝ้า (ห้องแม่บ้าน มีการปรับปรุงพื้นที่ฝ้า)

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 12 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#12-36 FLOOR 12th.	0203083	✓				✓	✓	✓	✓	อุปกรณ์อยู่บ้านฝ้าห้องแม่บ้าน
42	SMOKE	ADZ#12-40 FLOOR 12th.	0203084	✓				✓	✓	✓	✓	
43	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 12th.	0203131	✓				✓	✓	-	-	
44	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 12th.	0203132	✓				✓	✓	-	-	
45	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL12_1	0203133	✓				✓	✓	-	-	
46	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL12_1	0203134	✓				✓	✓	-	-	
47	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL12_1	0203135	✓				✓	✓	-	-	
48	PULL	AMZ#12-04 FLOOR 12th.	0203164	✓				✓	✓	✓	✓	
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1214 FLOOR 12th.	0203165	✓				✓	✓	-	-	
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1215 FLOOR 12th.	0203166	✓				✓	✓	-	-	
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1216 FLOOR 12th.	0203167	✓				✓	✓	-	-	
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1217 FLOOR 12th.	0203168	✓				✓	✓	-	-	
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1218 FLOOR 12th.	0203169	✓				✓	✓	-	-	
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1219 FLOOR 12th.	0203170	✓				✓	✓	-	-	
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1220 FLOOR 12th.	0203171	✓				✓	✓	-	-	
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1221 FLOOR 12th.	0203172	✓				✓	✓	-	-	
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1222 FLOOR 12th.	0203173	✓				✓	✓	-	-	
58	PULL	AMZ#12-03 FLOOR 12th.	0203174	✓				✓	✓	✓	✓	
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1223 FLOOR 12th.	0203175	✓				✓	✓	-	-	
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1224 FLOOR 12th.	0203176	✓				✓	✓	-	-	

COMMENT : Item-41 อุปกรณ์อยู่บ้านฝ้า (ห้องแม่บ้าน มีการปรับปรุงพื้นที่ฝ้า)

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 12 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1201 FLOOR 12th.	0203177	✓				✓	✓	-	-	
62	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1202 FLOOR 12th.	0203178	✓				✓	✓	-	-	
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1203 FLOOR 12th.	0203179	✓				✓	✓	-	-	
64	PULL	AMZ#12-01 FLOOR 12th.	0203180	✓				✓	✓	✓	✓	
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1204 FLOOR 12th.	0203181	✓				✓	✓	-	-	
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1205 FLOOR 12th.	0203182	✓				✓	✓	-	-	
67	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1206 FLOOR 12th.	0203183	✓				✓	✓	-	-	
68	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1207 FLOOR 12th.	0203184	✓				✓	✓	-	-	
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1208 FLOOR 12th.	0203185	✓				✓	✓	-	-	
70	PULL	AMZ#12-02 FLOOR 12th.	0203186	✓				✓	✓	✓	✓	
71	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1212 FLOOR 12th.	0203187	✓				✓	✓	-	-	
72	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1211 FLOOR 12th.	0203188	✓				✓	✓	-	-	
73	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1210 FLOOR 12th.	0203189	✓				✓	✓	-	-	
74	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1209 FLOOR 12th.	0203190	✓				✓	✓	-	-	
75												
76												
77												
78												
79												
80												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 14 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_14	0203251	✓				✓	✓	-	-	
2	SMOKE	ADZ#1420-19 FLOOR 14th.	0203263	✓				✓	✓	✓	✓	
3	SMOKE	ADZ#1406-06 FLOOR 14th.	0203277	✓				✓	✓	✓	✓	
4	SMOKE	ADZ#1407-07 FLOOR 14th.	0203278	✓				✓	✓	✓	✓	
5	SMOKE	ADZ#1408-08 FLOOR 14th.	0203279	✓				✓	✓	✓	✓	
6	SMOKE	ADZ#1410-10 FLOOR 14th.	0203280	✓				✓	✓	✓	✓	
7	SMOKE	ADZ#14-24-28/5 FLOOR 14th.	0203281	✓				✓	✓	✓	✓	
8	SMOKE	ADZ#1411-11 FLOOR 14th.	0203282	✓				✓	✓	✓	✓	
9	SMOKE	ADZ#1412-12 FLOOR 14th.	0203283	✓				✓	✓	✓	✓	
10	SMOKE	ADZ#14-35 FLOOR 14th.	0203284	✓				✓	✓	✓	✓	
11	SMOKE	ADZ#14-36 FLOOR 14th.	0203285	✓				✓	✓	✓	✓	
12	SMOKE	ADZ#14-34 FLOOR 14th.	0203286	✓				✓	✓	✓	✓	
13	SMOKE	ADZ#14-37 FLOOR 14th.	0203287	✓				✓	✓	✓	✓	
14	SMOKE	ADZ#14-24-28/4 FLOOR 14th.	0203288	✓				✓	✓	✓	✓	
15	SMOKE	ADZ#1414-13 FLOOR 14th.	0203290	✓				✓	✓	✓	✓	
16	SMOKE	ADZ#1415-14 FLOOR 14th.	0203291	✓				✓	✓	✓	✓	
17	SMOKE	ADZ#14-29-33/5 FLOOR 14th.	0203292	✓				✓	✓	✓	✓	
18	SMOKE	ADZ#1416-15 FLOOR 14th.	0203293	✓				✓	✓	✓	✓	
19	SMOKE	ADZ#14-29-33/4 FLOOR 14th.	0203294	✓				✓	✓	✓	✓	
20	SMOKE	ADZ#1417-16 FLOOR 14th.	0203295	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 14 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#1418-17 FLOOR 14th.	0203296	✓				✓	✓	✓	✓	
22	SMOKE	ADZ#14-29-33/3 FLOOR 14th.	0203297	✓				✓	✓	✓	✓	
23	SMOKE	ADZ#1419-18 FLOOR 14th.	0203298	✓				✓	✓	✓	✓	
24	SMOKE	ADZ#14-29-33/2 FLOOR 14th.	0203300	✓				✓	✓	✓	✓	
25	SMOKE	ADZ#1421-20 FLOOR 14th.	0203301	✓				✓	✓	✓	✓	
26	SMOKE	ADZ#1422-21 FLOOR 14th.	0203302	✓				✓	✓	✓	✓	
27	SMOKE	ADZ#14-29-33/1 FLOOR 14th.	0203303	✓				✓	✓	✓	✓	
28	SMOKE	ADZ#1423-22 FLOOR 14th.	0203304	✓				✓	✓	✓	✓	
29	SMOKE	ADZ#1424-23 FLOOR 14th.	0203307	✓				✓	✓	✓	✓	
30	SMOKE	ADZ#1401-01 FLOOR 14th.	0203309	✓				✓	✓	✓	✓	
31	SMOKE	ADZ#1402-02 FLOOR 14th.	0203310	✓				✓	✓	✓	✓	
32	SMOKE	ADZ#1403-03 FLOOR 14th.	0203311	✓				✓	✓	✓	✓	
33	SMOKE	ADZ#14-24-28/1 FLOOR 14th.	0203312	✓				✓	✓	✓	✓	
34	SMOKE	ADZ#1404-04 FLOOR 14th.	0203313	✓				✓	✓	✓	✓	
35	SMOKE	ADZ#1405-05 FLOOR 14th.	0203314	✓				✓	✓	✓	✓	
36	SMOKE	ADZ#14-24-28/2 FLOOR 14th.	0203315	✓				✓	✓	✓	✓	
37	SMOKE	ADZ#14-39 FLOOR 14th.	0203326	✓				✓	✓	✓	✓	
38	SMOKE	ADZ#14-38 FLOOR 14th.	0203327	✓				✓	✓	✓	✓	
39	SMOKE	ADZ#14-24-28/3 FLOOR 14th.	0203328	✓				✓	✓	✓	✓	
40	SMOKE	ADZ#1409-09 FLOOR 14th.	0203329	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 14 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#14-40 FLOOR 14th.	0203330	✓				✓	✓	✓	✓	
42	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 14th.	0203376	✓				✓	✓	-	-	
43	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 14th.	0203377	✓				✓	✓	-	-	
44	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL14_1	0203378	✓				✓	✓	-	-	
45	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL14_1	0203379	✓				✓	✓	-	-	
46	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL14_1	0203380	✓				✓	✓	-	-	
47	MONITOR	MONITOR_FL14_BOOSTER	0203386	✓				✓	✓	-	-	
48	AUDIBLE	AZ_FL14_POWERBELL	0203387	✓				✓	✓	-	-	
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1409 FLOOR 14th.	0203407	✓				✓	✓	-	-	
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1410 FLOOR 14th.	0203408	✓				✓	✓	-	-	
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1411 FLOOR 14th.	0203409	✓				✓	✓	-	-	
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1412 FLOOR 14th.	0203410	✓				✓	✓	-	-	
53	PULL	AMZ#14-02 FLOOR 14th.	0203411	✓				✓	✓	-	-	
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1416 FLOOR 14th.	0203413	✓				✓	✓	✓	✓	
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1417 FLOOR 14th.	0203414	✓				✓	✓	-	-	
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1418 FLOOR 14th.	0203415	✓				✓	✓	-	-	
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1419 FLOOR 14th.	0203416	✓				✓	✓	-	-	
58	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1420 FLOOR 14th.	0203417	✓				✓	✓	-	-	
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1421 FLOOR 14th.	0203418	✓				✓	✓	-	-	
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1422 FLOOR 14th.	0203419	✓				✓	✓	-	-	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 14 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	PULL	AMZ#14-03 FLOOR 14th.	0203420	✓				✓	✓	✓	✓	
62	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1423 FLOOR 14th.	0203421	✓				✓	✓	-	-	
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1424 FLOOR 14th.	0203423	✓				✓	✓	-	-	
64	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1401 FLOOR 14th.	0203424	✓				✓	✓	-	-	
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1402 FLOOR 14th.	0203425	✓				✓	✓	-	-	
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1403 FLOOR 14th.	0203426	✓				✓	✓	-	-	
67	PULL	AMZ#14-01 FLOOR 14th.	0203427	✓				✓	✓	✓	✓	
68	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1404 FLOOR 14th.	0203429	✓				✓	✓	-	-	
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1405 FLOOR 14th.	0203430	✓				✓	✓	-	-	
70	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1406 FLOOR 14th.	0203431	✓				✓	✓	-	-	
71	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1407 FLOOR 14th.	0203432	✓				✓	✓	-	-	
72	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1408 FLOOR 14th.	0203433	✓				✓	✓	-	-	
73	PULL	AMZ#14-04 FLOOR 14th.	0203438	✓				✓	✓	✓	✓	
74	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1414 FLOOR 14th.	0203439	✓				✓	✓	-	-	
75	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1415 FLOOR 14th.	0203440	✓				✓	✓	-	-	
76												
77												
78												
79												
80												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 15 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_15	0203252	✓				✓	✓	-	-	
2	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_15	0203253	✓				✓	✓	-	-	
3	SMOKE	ADZ#1515-14 FLOOR 15th.	0203254									
4	SMOKE	ADZ#15-29-33/5 FLOOR 15th.	0203255	✓				✓	✓	✓	✓	
5	SMOKE	ADZ#1516-15 FLOOR 15th.	0203256									
6	SMOKE	ADZ#15-29-33/4 FLOOR 15th.	0203257	✓				✓	✓	✓	✓	
7	SMOKE	ADZ#1517-16 FLOOR 15th.	0203258									
8	SMOKE	ADZ#1518-17 FLOOR 15th.	0203259									
9	SMOKE	ADZ#1519-18 FLOOR 15th.	0203260									
10	SMOKE	ADZ#15-29-33/3 FLOOR 15th.	0203261	✓				✓	✓	✓	✓	
11	SMOKE	ADZ#1520-19 FLOOR 15th.	0203262									
12	SMOKE	ADZ#1521-20 FLOOR 15th.	0203264									
13	SMOKE	ADZ#1522-21 FLOOR 15th.	0203265	✓				✓	✓	✓	✓	
14	SMOKE	ADZ#15-38 FLOOR 15th.	0203266	✓				✓	✓	✓	✓	
15	SMOKE	ADZ#15-29-33/1 FLOOR 15th.	0203267	✓				✓	✓	✓	✓	
16	SMOKE	ADZ#1523-22 FLOOR 15th.	0203268									
17	SMOKE	ADZ#1503-03 FLOOR 15th.	0203269									
18	SMOKE	ADZ#1504-04 FLOOR 15th.	0203270	✓				✓	✓	✓	✓	
19	SMOKE	ADZ#1505-05 FLOOR 15th.	0203271	✓				✓	✓	✓	✓	
20	SMOKE	ADZ#15-24-28/2 FLOOR 15th.	0203272	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 15 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#1506-06 FLOOR 15th.	0203273									
22	SMOKE	ADZ#1507-07 FLOOR 15th.	0203274	✓				✓	✓	✓	✓	
23	SMOKE	ADZ#15-24-28/3 FLOOR 15th.	0203275	✓				✓	✓	✓	✓	
24	SMOKE	ADZ#1508-08 FLOOR 15th.	0203276	✓				✓	✓	✓	✓	
25	SMOKE	ADZ#1514-13 FLOOR 15th.	0203289									
26	SMOKE	ADZ#15-29-23/2 FLOOR 15th.	0203299	✓				✓	✓	✓	✓	
27	SMOKE	ADZ#1501-01 FLOOR 15th.	0203305									
28	SMOKE	ADZ#1502-02 FLOOR 15th.	0203306									
29	SMOKE	ADZ#15-24-28/1 FLOOR 15th.	0203308	✓				✓	✓	✓	✓	
30	SMOKE	ADZ#15-34 FLOOR 15th.	0203316	✓				✓	✓	✓	✓	
31	SMOKE	ADZ#15-36 FLOOR 15th.	0203317	✓				✓	✓	✓	✓	
32	SMOKE	ADZ#15-35 FLOOR 15th.	0203318	✓				✓	✓	✓	✓	
33	SMOKE	ADZ#15-37 FLOOR 15th.	0203319	✓				✓	✓	✓	✓	
34	SMOKE	ADZ#15-24-28/4 FLOOR 15th.	0203320	✓				✓	✓	✓	✓	
35	SMOKE	ADZ#1509-09 FLOOR 15th.	0203321	✓				✓	✓	✓	✓	
36	SMOKE	ADZ#1510-10 FLOOR 15th.	0203322									
37	SMOKE	ADZ#15-24-28/5 FLOOR 15th.	0203323	✓				✓	✓	✓	✓	
38	SMOKE	ADZ#1511-11 FLOOR 15th.	0203324									
39	SMOKE	ADZ#1512-12 FLOOR 15th.	0203325									
40	SMOKE	ADZ#15-39 FLOOR 15th.	0203331	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 15 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#1524-23 FLOOR 15th.	0203332	✓				✓	✓	✓	✓	
42	SMOKE	ADZ#15-40 FLOOR 15th.	0203333	✓				✓	✓	✓	✓	
43	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 15th.	0203381	✓				✓	✓	-	-	
44	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 15th.	0203382	✓				✓	✓	-	-	
45	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL15_1	0203383	✓				✓	✓	-	-	
46	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL15_1	0203384	✓				✓	✓	-	-	
47	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL15_1	0203385	✓				✓	✓	-	-	
48	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1514 FLOOR 15th.	0203388									
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1515 FLOOR 15th.	0203389									
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1516 FLOOR 15th.	0203390									
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1517 FLOOR 15th.	0203391									
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1518 FLOOR 15th.	0203392									
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1519 FLOOR 15th.	0203393									
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1520 FLOOR 15th.	0203394									
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1521 FLOOR 15th.	0203395									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1522 FLOOR 15th.	0203396	✓				✓	✓	✓	✓	
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1523 FLOOR 15th.	0203397									
58	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1524 FLOOR 15th.	0203398									
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1501 FLOOR 15th.	0203399									
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1502 FLOOR 15th.	0203400									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 15 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1503 FLOOR 15th.	0203401									
62	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1504 FLOOR 15th.	0203402	✓				✓	✓	-	-	
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1505 FLOOR 15th.	0203403	✓				✓	✓	-	-	
64	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1506 FLOOR 15th.	0203404									
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1507 FLOOR 15th.	0203405	✓				✓	✓	-	-	
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1508 FLOOR 15th.	0203406	✓				✓	✓	-	-	
67	PULL	AMZ#15-04 FLOOR 15th.	0203412	✓				✓	✓	✓	✓	
68	PULL	AMZ#15-03 FLOOR 15th.	0203422	✓				✓	✓	✓	✓	
69	PULL	AMZ#15-01 FLOOR 15th.	0203428	✓				✓	✓	✓	✓	
70	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1509 FLOOR 15th.	0203434	✓				✓	✓	-	-	
71	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1510 FLOOR 15th.	0203435									
72	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1511 FLOOR 15th.	0203436									
73	PULL	AMZ#15-02 FLOOR 15th.	0203437	✓				✓	✓	✓	✓	
74	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1512 FLOOR 15th.	0203441									
75												
76												
77												
78												
79												
80												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 16 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_16	0204001	✓				✓	✓	-	-	
2	SMOKE	ADZ#16-29-33/5 FLOOR 16th.	0204004	✓				✓	✓	✓	✓	
3	SMOKE	ADZ#16-39 FLOOR 16th.	0204005	✓				✓	✓	✓	✓	
4	SMOKE	ADZ#1614-13 FLOOR 16th.	0204006	✓				✓	✓	✓	✓	
5	SMOKE	ADZ#1615-14 FLOOR 16th.	0204007									
6	SMOKE	ADZ#1616-15 FLOOR 16th.	0204008	✓				✓	✓	✓	✓	
7	SMOKE	ADZ#1617-16 FLOOR 16th.	0204009	✓				✓	✓	✓	✓	
8	SMOKE	ADZ#1618-17 FLOOR 16th.	0204010									
9	SMOKE	ADZ#16-29-33/3 FLOOR 16th.	0204011	✓				✓	✓	✓	✓	
10	SMOKE	ADZ#1619-18 FLOOR 16th.	0204012	✓				✓	✓	✓	✓	
11	SMOKE	ADZ#1620-19 FLOOR 16th.	0204013	✓				✓	✓	✓	✓	
12	SMOKE	ADZ#16-29-33/2 FLOOR 16th.	0204014	✓				✓	✓	✓	✓	
13	SMOKE	ADZ#1621-20 FLOOR 16th.	0204015	✓				✓	✓	✓	✓	
14	SMOKE	ADZ#1622-21 FLOOR 16th.	0204016	✓				✓	✓	✓	✓	
15	SMOKE	ADZ#16-38 FLOOR 16th.	0204017	✓				✓	✓	✓	✓	
16	SMOKE	ADZ#16-29-33/1 FLOOR 16th.	0204018	✓				✓	✓	✓	✓	
17	SMOKE	ADZ#1623-22 FLOOR 16th.	0204019	✓				✓	✓	✓	✓	
18	SMOKE	ADZ#1624-23 FLOOR 16th.	0204020	✓				✓	✓	✓	✓	
19	SMOKE	ADZ#1601-01 FLOOR 16th.	0204021	✓				✓	✓	✓	✓	
20	SMOKE	ADZ#1602-02 FLOOR 16th.	0204022									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 16 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#1603-03 FLOOR 16th.	0204023									
22	SMOKE	ADZ#16-24-28/1 FLOOR 16th.	0204024	✓				✓	✓	✓	✓	
23	SMOKE	ADZ#1604-04 FLOOR 16th.	0204025									
24	SMOKE	ADZ#1605-05 FLOOR 16th.	0204026									
25	SMOKE	ADZ#16-24-28/2 FLOOR 16th.	0204027	✓				✓	✓	✓	✓	
26	SMOKE	ADZ#1606-06 FLOOR 16th.	0204028									
27	SMOKE	ADZ#1607-07 FLOOR 16th.	0204029									
28	SMOKE	ADZ#16-24-28/3 FLOOR 16th.	0204030	✓				✓	✓	✓	✓	
29	SMOKE	ADZ#1608-08 FLOOR 16th.	0204031									
30	SMOKE	ADZ#16-24-28/4 FLOOR 16th.	0204032	✓				✓	✓	✓	✓	
31	SMOKE	ADZ#1609-09 FLOOR 16th.	0204033									
32	SMOKE	ADZ#1610-10 FLOOR 16th.	0204034	✓				✓	✓	✓	✓	
33	SMOKE	ADZ#16-24-28/5 FLOOR 16th.	0204035	✓				✓	✓	✓	✓	
34	SMOKE	ADZ#1611-11 FLOOR 16th.	0204036									
35	SMOKE	ADZ#1612-12 FLOOR 16th.	0204037	✓				✓	✓	✓	✓	
36	SMOKE	ADZ#1613-13 FLOOR 16th.	0204038									
37	SMOKE	ADZ#16-35 FLOOR 16th.	0204039	✓				✓	✓	✓	✓	
38	SMOKE	ADZ#16-34 FLOOR 16th.	0204040	✓				✓	✓	✓	✓	
39	SMOKE	ADZ#16-36 FLOOR 16th.	0204041	✓				✓	✓	✓	✓	
40	SMOKE	ADZ#16-29-33/4 FLOOR 16th.	0204042	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 16 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#16-37 FLOOR 16th.	0204043	✓				✓	✓	✓	✓	
42	SMOKE	ADZ#16-40 FLOOR 16th.	0204079	✓				✓	✓	✓	✓	
43	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 16th.	0204126	✓				✓	✓	-	-	
44	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 16th.	0204127	✓				✓	✓	-	-	
45	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL16_1	0204128	✓				✓	✓	-	-	
46	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL16_1	0204129	✓				✓	✓	-	-	
47	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL16_1	0204130	✓				✓	✓	-	-	
48	MONITOR	MONITOR_FL16_BOOSTER	0204136	✓				✓	✓	-	-	
49	AUDIBLE	AZ_FL16_POWERBELL	0204137	✓				✓	✓	-	-	
50	PULL	AMZ#16-04 FLOOR 16th.	0204138	✓				✓	✓	✓	✓	
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1614 FLOOR 16th.	0204139	✓				✓	✓	✓	✓	
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1615 FLOOR 16th.	0204140									
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1616 FLOOR 16th.	0204141	✓				✓	✓	-	-	
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1617 FLOOR 16th.	0204142	✓				✓	✓	-	-	
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1618 FLOOR 16th.	0204143									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1619 FLOOR 16th.	0204144	✓				✓	✓	-	-	
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1620 FLOOR 16th.	0204145	✓				✓	✓	-	-	
58	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1621 FLOOR 16th.	0204146	✓				✓	✓	-	-	
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1622 FLOOR 16th.	0204147	✓				✓	✓	-	-	
60	PULL	AMZ#16-03 FLOOR 16th.	0204148	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 16 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1623 FLOOR 16th.	0204149	✓				✓	✓	-	-	
62	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1624 FLOOR 16th.	0204150	✓				✓	✓	-	-	
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1601 FLOOR 16th.	0204151	✓				✓	✓	-	-	
64	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1602 FLOOR 16th.	0204152									
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1603 FLOOR 16th.	0204153									
66	PULL	AMZ#16-01 FLOOR 16th.	0204154	✓				✓	✓	✓	✓	
67	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1604 FLOOR 16th.	0204155									
68	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1605 FLOOR 16th.	0204156									
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1606 FLOOR 16th.	0204157									
70	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1607 FLOOR 16th.	0204158									
71	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1608 FLOOR 16th.	0204159									
72	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1609 FLOOR 16th.	0204160									
73	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1610 FLOOR 16th.	0204161	✓				✓	✓	-	-	
74	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1611 FLOOR 16th.	0204162									
75	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1612 FLOOR 16th.	0204163	✓				✓	✓	-	-	
76	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1613 FLOOR 16th.	0204164									
77	PULL	AMZ#16-02 FLOOR 16th.	0204165	✓				✓	✓	✓	✓	
78												
79												
80												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 17 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_17	0204002	✓				✓	✓	-	-	
2	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_17	0204003	✓				✓	✓	-	-	
3	SMOKE	ADZ#17-29-33/5 FLOOR 17th.	0204044	✓				✓	✓	✓	✓	
4	SMOKE	ADZ#17-39 FLOOR 17th.	0204045	✓				✓	✓	✓	✓	
5	SMOKE	ADZ#1715-14 FLOOR 17th.	0204046	✓				✓	✓	✓	✓	
6	SMOKE	ADZ#1716-15 FLOOR 17th.	0204047									
7	SMOKE	ADZ#1717-16 FLOOR 17th.	0204048									
8	SMOKE	ADZ#1718-17 FLOOR 17th.	0204049									
9	SMOKE	ADZ#17-29-33/3 FLOOR 17th.	0204050	✓				✓	✓	✓	✓	
10	SMOKE	ADZ#1719-18 FLOOR 17th.	0204051	✓				✓	✓	✓	✓	
11	SMOKE	ADZ#1720-19 FLOOR 17th.	0204052					✓	✓	✓	✓	
12	SMOKE	ADZ#17-29-33/2 FLOOR 17th.	0204053	✓								
13	SMOKE	ADZ#1721-20 FLOOR 17th.	0204054									
14	SMOKE	ADZ#1722-21 FLOOR 17th.	0204055									
15	SMOKE	ADZ#17-29-33/1 FLOOR 17th.	0204056	✓				✓	✓	✓	✓	
16	SMOKE	ADZ#17-38 FLOOR 17th.	0204057									
17	SMOKE	ADZ#1723-22 FLOOR 17th.	0204058									
18	SMOKE	ADZ#1724-23 FLOOR 17th.	0204059									
19	SMOKE	ADZ#1701-01 FLOOR 17th.	0204060									
20	SMOKE	ADZ#1702-02 FLOOR 17th.	0204061									

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 17 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#1703-03 FLOOR 17th.	0204062									
22	SMOKE	ADZ#17-24-28/1 FLOOR 17th.	0204063	✓				✓	✓	✓	✓	
23	SMOKE	ADZ#1704-04 FLOOR 17th.	0204064									
24	SMOKE	ADZ#1705-05 FLOOR 17th.	0204065									
25	SMOKE	ADZ#17-24-28/2 FLOOR 17th.	0204066	✓				✓	✓	✓	✓	
26	SMOKE	ADZ#1706-06 FLOOR 17th.	0204067									
27	SMOKE	ADZ#1707-07 FLOOR 17th.	0204068									
28	SMOKE	ADZ#17-24-28/3 FLOOR 17th.	0204069	✓				✓	✓	✓	✓	
29	SMOKE	ADZ#1708-08 FLOOR 17th.	0204070									
30	SMOKE	ADZ#17-24-28/4 FLOOR 17th.	0204071	✓				✓	✓	✓	✓	
31	SMOKE	ADZ#1710-10 FLOOR 17th.	0204072									
32	SMOKE	ADZ#17-24-28/5 FLOOR 17th.	0204073	✓				✓	✓	✓	✓	
33	SMOKE	ADZ#1711-11 FLOOR 17th.	0204074									
34	SMOKE	ADZ#17-34 FLOOR 17th.	0204075	✓				✓	✓	✓	✓	
35	SMOKE	ADZ#17-29-33/4 FLOOR 17th.	0204076	✓				✓	✓	✓	✓	
36	SMOKE	ADZ#17-37 FLOOR 17th.	0204077	✓				✓	✓	✓	✓	
37	SMOKE	ADZ#17-40 FLOOR 17th.	0204078	✓				✓	✓	✓	✓	
38	SMOKE	ADZ#1709-09 FLOOR 17th.	0204080	✓				✓	✓	✓	✓	
39	SMOKE	ADZ#17-35 FLOOR 17th.	0204081	✓				✓	✓	✓	✓	
40	SMOKE	ADZ#17-36 FLOOR 17th.	0204082	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 17 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#1714-13 FLOOR 17th.	0204083	✓				✓	✓	✓	✓	
42	SMOKE	ADZ#1712-12 FLOOR 17th.	0204084									
43	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 17th.	0204131	✓				✓	✓	-	-	
44	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 17th.	0204132	✓				✓	✓	-	-	
45	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL17_1	0204133	✓				✓	✓	-	-	
46	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL17_1	0204134	✓				✓	✓	-	-	
47	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL17_1	0204135	✓				✓	✓	-	-	
48	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1714 FLOOR 17th.	0204166	✓				✓	✓	-	-	
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1715 FLOOR 17th.	0204167	✓				✓	✓	-	-	
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1716 FLOOR 17th.	0204168									
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1717 FLOOR 17th.	0204169									
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1718 FLOOR 17th.	0204170									
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1719 FLOOR 17th.	0204171	✓				✓	✓	-	-	
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1720 FLOOR 17th.	0204172									
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1721 FLOOR 17th.	0204173									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1722 FLOOR 17th.	0204174									
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1723 FLOOR 17th.	0204175									
58	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1724 FLOOR 17th.	0204176									
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1701 FLOOR 17th.	0204177									
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1702 FLOOR 17th.	0204178									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 17 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1703 FLOOR 17th.	0204179									
62	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1704 FLOOR 17th.	0204180									
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1705 FLOOR 17th.	0204181									
64	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1706 FLOOR 17th.	0204182									
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1707 FLOOR 17th.	0204183									
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1708 FLOOR 17th.	0204184									
67	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1709 FLOOR 17th.	0204185	✓				✓	✓	-	-	
68	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1710 FLOOR 17th.	0204186									
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1711 FLOOR 17th.	0204187									
70	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1712 FLOOR 17th.	0204188									
71	PULL	AMZ#17-04 FLOOR 17th.	0204189	✓				✓	✓	✓	✓	
72	PULL	AMZ#17-03 FLOOR 17th.	0204190	✓				✓	✓	✓	✓	
73	PULL	AMZ#17-01 FLOOR 17th.	0204191	✓				✓	✓	✓	✓	
74	PULL	AMZ#17-02 FLOOR 17th.	0204192	✓				✓	✓	✓	✓	
75												
76												
77												
78												
79												
80												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 18 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_18	0204251	✓				✓	✓	-	-	
2	SMOKE	ADZ#18-39 FLOOR 18th.	0204294	✓				✓	✓	✓	✓	
3	SMOKE	ADZ#1814-13 FLOOR 18th.	0204295	✓				✓	✓	✓	✓	
4	SMOKE	ADZ#1815-14 FLOOR 18th.	0204296									
5	SMOKE	ADZ#1816-15 FLOOR 18th.	0204297									
6	SMOKE	ADZ#1817-16 FLOOR 18th.	0204298									
7	SMOKE	ADZ#1818-17 FLOOR 18th.	0204299									
8	SMOKE	ADZ#18-29-33/3 FLOOR 18th.	0204300	✓				✓	✓	✓	✓	
9	SMOKE	ADZ#1819-18 FLOOR 18th.	0204301									
10	SMOKE	ADZ#18-29-33/2 FLOOR 18th.	0204302	✓				✓	✓	✓	✓	
11	SMOKE	ADZ#1820-19 FLOOR 18th.	0204303									
12	SMOKE	ADZ#1821-20 FLOOR 18th.	0204304									
13	SMOKE	ADZ#1822-21 FLOOR 18th.	0204305									
14	SMOKE	ADZ#18-38 FLOOR 18th.	0204306	✓				✓	✓	✓	✓	
15	SMOKE	ADZ#18-29-33/1 FLOOR 18th.	0204307	✓				✓	✓	✓	✓	
16	SMOKE	ADZ#1823-22 FLOOR 18th.	0204308									
17	SMOKE	ADZ#1824-23 FLOOR 18th.	0204309	✓				✓	✓	✓	✓	
18	SMOKE	ADZ#1801-01 FLOOR 18th.	0204310									
19	SMOKE	ADZ#1802-02 FLOOR 18th.	0204311									
20	SMOKE	ADZ#1803-03 FLOOR 18th.	0204312									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 18 th Floor

Service : ☐ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#18-24-26/1 FLOOR 18th.	0204313	✓				✓	✓	✓	✓	
22	SMOKE	ADZ#1804-04 FLOOR 18th.	0204314	✓				✓	✓	✓	✓	
23	SMOKE	ADZ#1805-05 FLOOR 18th.	0204315									
24	SMOKE	ADZ#18-24-26/2 FLOOR 18th.	0204316	✓				✓	✓	✓	✓	
25	SMOKE	ADZ#1806-06 FLOOR 18th.	0204317	✓				✓	✓	✓	✓	
26	SMOKE	ADZ#18-24-26/3 FLOOR 18th.	0204318	✓				✓	✓	✓	✓	
27	SMOKE	ADZ#1807-01 FLOOR 18th.	0204319									
28	SMOKE	ADZ#1808-01 FLOOR 18th.	0204320									
29	SMOKE	ADZ#18-24-26/4 FLOOR 18th.	0204321	✓				✓	✓	✓	✓	
30	SMOKE	ADZ#1809-01 FLOOR 18th.	0204322									
31	SMOKE	ADZ#1810-10 FLOOR 18th.	0204323									
32	SMOKE	ADZ#18-24-26/5 FLOOR 18th.	0204324	✓				✓	✓	✓	✓	
33	SMOKE	ADZ#1811-11 FLOOR 18th.	0204325									
34	SMOKE	ADZ#1812-12 FLOOR 18th.	0204326	✓				✓	✓	✓	✓	
35	SMOKE	ADZ#18-35 FLOOR 18th.	0204327	✓				✓	✓	✓	✓	
36	SMOKE	ADZ#18-34 FLOOR 18th.	0204328	✓				✓	✓	✓	✓	
37	SMOKE	ADZ#18-36 FLOOR 18th.	0204329	✓				✓	✓	✓	✓	
38	SMOKE	ADZ#18-37 FLOOR 18th.	0204330	✓				✓	✓	✓	✓	
39	SMOKE	ADZ#18-29-33/4 FLOOR 18th.	0204331	✓				✓	✓	✓	✓	
40	SMOKE	ADZ#18-29-33/5 FLOOR 18th.	0204332	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 18 th Floor

Service : ☐ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#18-40 FLOOR 18th.	0204333	✓				✓	✓	✓	✓	
42	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 18th.	0204376	✓				✓	✓	-	-	
43	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 18th.	0204377	✓				✓	✓	-	-	
44	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL18_1	0204378	✓				✓	✓	-	-	
45	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL18_1	0204379	✓				✓	✓	-	-	
46	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL18_1	0204380	✓				✓	✓	-	-	
47	PULL	AMZ#18-04 FLOOR 18th.	0204415	✓				✓	✓	✓	✓	
48	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1814 FLOOR 18th.	0204416	✓				✓	✓	-	-	
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1815 FLOOR 18th.	0204417									
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1816 FLOOR 18th.	0204418									
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1817 FLOOR 18th.	0204419									
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1818 FLOOR 18th.	0204420									
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1819 FLOOR 18th.	0204421									
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1820 FLOOR 18th.	0204422									
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1821 FLOOR 18th.	0204423									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1822 FLOOR 18th.	0204424									
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1823 FLOOR 18th.	0204425									
58	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1824 FLOOR 18th.	0204426	✓				✓	✓	-	-	
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1801 FLOOR 18th.	0204427									
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1802 FLOOR 18th.	0204428									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 18 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1803 FLOOR 18th.	0204429									
62	PULL	AMZ#18-01 FLOOR 18th.	0204430	✓				✓	✓	✓	✓	
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1804 FLOOR 18th.	0204431	✓				✓	✓	-	-	
64	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1805 FLOOR 18th.	0204432									
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1806 FLOOR 18th.	0204433	✓				✓	✓	-	-	
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1807 FLOOR 18th.	0204434									
67	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1808 FLOOR 18th.	0204435									
68	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1809 FLOOR 18th.	0204436									
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1810 FLOOR 18th.	0204437									
70	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1811 FLOOR 18th.	0204438									
71	PULL	AMZ#18-02 FLOOR 18th.	0204439	✓				✓	✓	✓	✓	
72	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1812 FLOOR 18th.	0204440	✓				✓	✓	-	-	
73	PULL	AMZ#18-03 FLOOR 18th.	0204441	✓				✓	✓	✓	✓	
74	MONITOR	MONITOR_FL18_BOOSTER	0204386									
75	AUDIBLE	AZ_FL18_POWERBELL	0204387									
76												
77												
78												
79												
80												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 19 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_19	0204252									
2	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_19	0204253									
3	SMOKE	ADZ#19-39 FLOOR 19th.	0204254	✓				✓	✓	✓	✓	
4	SMOKE	ADZ#1914-13 FLOOR 19th.	0204255	✓				✓	✓	✓	✓	
5	SMOKE	ADZ#1915-14 FLOOR 19th.	0204256									
6	SMOKE	ADZ#1916-15 FLOOR 19th.	0204257									
7	SMOKE	ADZ#1917-16 FLOOR 19th.	0204258									
8	SMOKE	ADZ#1918-17 FLOOR 19th.	0204259									
9	SMOKE	ADZ#19-29-33/3 FLOOR 19th.	0204260									
10	SMOKE	ADZ#1919-18 FLOOR 19th.	0204261	✓				✓	✓	✓	✓	
11	SMOKE	ADZ#1920-19 FLOOR 19th.	0204262									
12	SMOKE	ADZ#19-29-33/2 FLOOR 19th.	0204263	✓				✓	✓	✓	✓	
13	SMOKE	ADZ#1921-20 FLOOR 19th.	0204264									
14	SMOKE	ADZ#1922-21 FLOOR 19th.	0204265									
15	SMOKE	ADZ#19-38 FLOOR 19th.	0204266	✓				✓	✓	✓	✓	
16	SMOKE	ADZ#19-29-33/1 FLOOR 19th.	0204267	✓				✓	✓	✓	✓	
17	SMOKE	ADZ#1923-22 FLOOR 19th.	0204268									
18	SMOKE	ADZ#1924-23 FLOOR 19th.	0204269									
19	SMOKE	ADZ#1901-01 FLOOR 19th.	0204270	✓				✓	✓	✓	✓	
20	SMOKE	ADZ#1902-02 FLOOR 19th.	0204271	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 19 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#1903-03 FLOOR 19th.	0204272	✓				✓	✓	✓	✓	
22	SMOKE	ADZ#19-24-28/1 FLOOR 19th.	0204273	✓				✓	✓	✓	✓	
23	SMOKE	ADZ#1904-04 FLOOR 19th.	0204274									
24	SMOKE	ADZ#1905-05 FLOOR 19th.	0204275	✓				✓	✓	✓	✓	
25	SMOKE	ADZ#19-24-28/2 FLOOR 19th.	0204276	✓				✓	✓	✓	✓	
26	SMOKE	ADZ#1906-06 FLOOR 19th.	0204277	✓				✓	✓	✓	✓	
27	SMOKE	ADZ#19-24-28/3 FLOOR 19th.	0204278	✓				✓	✓	✓	✓	
28	SMOKE	ADZ#1907-07 FLOOR 19th.	0204279	✓				✓	✓	✓	✓	
29	SMOKE	ADZ#1908-08 FLOOR 19th.	0204280	✓				✓	✓	✓	✓	
30	SMOKE	ADZ#19-24-28/4 FLOOR 19th.	0204281	✓				✓	✓	✓	✓	
31	SMOKE	ADZ#1909-09 FLOOR 19th.	0204282									
32	SMOKE	ADZ#1910-10 FLOOR 19th.	0204283									
33	SMOKE	ADZ#19-24-28/5 FLOOR 19th.	0204284	✓				✓	✓	✓	✓	
34	SMOKE	ADZ#1911-11 FLOOR 19th.	0204285									
35	SMOKE	ADZ#1912-12 FLOOR 19th.	0204286									
36	SMOKE	ADZ#19-35 FLOOR 19th.	0204287	✓				✓	✓	✓	✓	
37	SMOKE	ADZ#19-34 FLOOR 19th.	0204288	✓				✓	✓	✓	✓	
38	SMOKE	ADZ#19-36 FLOOR 19th.	0204289	✓				✓	✓	✓	✓	
39	SMOKE	ADZ#19-37 FLOOR 19th.	0204290	✓				✓	✓	✓	✓	
40	SMOKE	ADZ#19-29-33/4 FLOOR 19th.	0204291	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 19 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#19-29-33/5 FLOOR 19th.	0204292	✓				✓	✓	✓	✓	
42	SMOKE	ADZ#19-40 FLOOR 19th.	0204293	✓				✓	✓	✓	✓	
43	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 19th.	0204381	✓				✓	✓	-	-	
44	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 19th.	0204382	✓				✓	✓	-	-	
45	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL19_1	0204383	✓				✓	✓	-	-	
46	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL19_1	0204384	✓				✓	✓	-	-	
47	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL19_1	0204385	✓				✓	✓	-	-	
48	PULL	AMZ#19-04 FLOOR 19th.	020388	✓				✓	✓	✓	✓	
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1914 FLOOR 19th.	020389	✓				✓	✓	-	-	
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1915 FLOOR 19th.	020390									
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1916 FLOOR 19th.	0204391									
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1917 FLOOR 19th.	0204392									
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1918 FLOOR 19th.	0204393									
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1919 FLOOR 19th.	0204394									
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1920 FLOOR 19th.	0204395									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1921 FLOOR 19th.	0204396									
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1922 FLOOR 19th.	0204397									
58	PULL	AMZ#19-03 FLOOR 19th.	0204398	✓				✓	✓	✓	✓	
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1923 FLOOR 19th.	0204399									
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1924 FLOOR 19th.	0204400									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 19 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1901 FLOOR 19th.	0204401	✓				✓	✓	-	-	
62	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1902 FLOOR 19th.	0204402	✓				✓	✓	-	-	
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1903 FLOOR 19th.	0204403	✓				✓	✓	-	-	
64	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1904 FLOOR 19th.	0204404									
65	PULL	AMZ#19-01 FLOOR 19th.	0204405	✓				✓	✓	✓	✓	
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1905 FLOOR 19th.	0204406	✓				✓	✓	-	-	
67	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1906 FLOOR 19th.	0204407	✓				✓	✓	-	-	
68	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1907 FLOOR 19th.	0204408	✓				✓	✓	-	-	
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1908 FLOOR 19th.	0204409	✓				✓	✓	-	-	
70	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1909 FLOOR 19th.	0204410									
71	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1910 FLOOR 19th.	0204411									
72	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1911 FLOOR 19th.	0204412									
73	PULL	AMZ#19-02 FLOOR 19th.	0204413	✓				✓	✓	✓	✓	
74	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM1912 FLOOR 19th.	0204414									
75												
76												
77												
78												
79												
80												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 20 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_20	0205001	✓				✓	✓	-	-	
2	SMOKE	ADZ#20-40 FLOOR 20th.	0205004	✓				✓	✓	✓	✓	
3	SMOKE	ADZ#20-30-34/5 FLOOR 20th.	0205035	✓				✓	✓	✓	✓	
4	SMOKE	ADZ#2014-14 FLOOR 20th.	0205036	✓				✓	✓	✓	✓	
5	SMOKE	ADZ#2015-15 FLOOR 20th.	0205037	✓				✓	✓	✓	✓	
6	SMOKE	ADZ#2016-16 FLOOR 20th.	0205038	✓				✓	✓	✓	✓	
7	SMOKE	ADZ#20-30-34/4 FLOOR 20th.	0205039	✓				✓	✓	✓	✓	
8	SMOKE	ADZ#2017-17 FLOOR 20th.	0205040									
9	SMOKE	ADZ#2018-18 FLOOR 20th.	0205041									
10	SMOKE	ADZ#20-30-34/3 FLOOR 20th.	0205042	✓				✓	✓	✓	✓	
11	SMOKE	ADZ#2019-19 FLOOR 20th.	0205043									
12	SMOKE	ADZ#20-30-34/2 FLOOR 20th.	0205044	✓				✓	✓	✓	✓	
13	SMOKE	ADZ#2021-21 FLOOR 20th.	0205045	✓				✓	✓	✓	✓	
14	SMOKE	ADZ#20-30-34/1 FLOOR 20th.	0205046	✓				✓	✓	✓	✓	
15	SMOKE	ADZ#20-39 FLOOR 20th.	0205047	✓				✓	✓	✓	✓	
16	SMOKE	ADZ#2022-22 FLOOR 20th.	0205048	✓				✓	✓	✓	✓	
17	SMOKE	ADZ#20-25-29/1 FLOOR 20th.	0205049	✓				✓	✓	✓	✓	
18	SMOKE	ADZ#2004-04 FLOOR 20th.	0205050	✓				✓	✓	✓	✓	
19	SMOKE	ADZ#2005-05 FLOOR 20th.	0205051	✓				✓	✓	✓	✓	
20	SMOKE	ADZ#20-25-29/2 FLOOR 20th.	0205052	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 20 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#2006-06 FLOOR 20th.	0205053	✓				✓	✓	✓	✓	
22	SMOKE	ADZ#2007-07 FLOOR 20th.	0205054									
23	SMOKE	ADZ#20-25-29/3 FLOOR 20th.	0205055	✓				✓	✓	✓	✓	
24	SMOKE	ADZ#2008-08 FLOOR 20th.	0205056	✓				✓	✓	✓	✓	
25	SMOKE	ADZ#20-25-29/4 FLOOR 20th.	0205057	✓				✓	✓	✓	✓	
26	SMOKE	ADZ#2009-09 FLOOR 20th.	0205058									
27	SMOKE	ADZ#2010-10 FLOOR 20th.	0205059	✓				✓	✓	✓	✓	
28	SMOKE	ADZ#20-25-29/5 FLOOR 20th.	0205060	✓				✓	✓	✓	✓	
29	SMOKE	ADZ#2011-11 FLOOR 20th.	0205061	✓				✓	✓	✓	✓	
30	SMOKE	ADZ#2012-12 FLOOR 20th.	0205062									
31	SMOKE	ADZ#2013-13 FLOOR 20th.	0205063	✓				✓	✓	✓	✓	
32	SMOKE	ADZ#20-37 FLOOR 20th.	0205064	✓				✓	✓	✓	✓	
33	SMOKE	ADZ#20-35 FLOOR 20th.	0205065	✓				✓	✓	✓	✓	
34	SMOKE	ADZ#20-38 FLOOR 20th.	0205066	✓				✓	✓	✓	✓	
35	SMOKE	ADZ#20-41 FLOOR 20th.	0205067	✓				✓	✓	✓	✓	
36	SMOKE	ADZ#2024-24 FLOOR 20th.	0205078									
37	SMOKE	ADZ#2023-23 FLOOR 20th.	0205079									
38	SMOKE	ADZ#2001-01 FLOOR 20th.	0205080	✓				✓	✓	✓	✓	
39	SMOKE	ADZ#2002-02 FLOOR 20th.	0205081	✓				✓	✓	✓	✓	
40	SMOKE	ADZ#2003-03 FLOOR 20th.	0205082	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 20 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#20-36 FLOOR 20th.	0205083	✓				✓	✓	✓	✓	
42	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 20th.	0205126	✓				✓	✓	-	-	
43	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 20th.	0205127	✓				✓	✓	-	-	
44	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL20_1	0205128	✓				✓	✓	-	-	
45	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL20_1	0205129	✓				✓	✓	-	-	
46	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL20_1	0205130	✓				✓	✓	-	-	
47	MONITOR	MONITOR_FL20_BOOSTER	0205136	✓				✓	✓	-	-	
48	AUDIBLE	AZ_FL20_POWERBELL	0205137	✓				✓	✓	-	-	
49	PULL	AMZ#20-04 FLOOR 20th.	0205138	✓				✓	✓	-	-	
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2014 FLOOR 20th.	0205152	✓				✓	✓	-	-	
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2015 FLOOR 20th.	0205153	✓				✓	✓	-	-	
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2016 FLOOR 20th.	0205154	✓				✓	✓	-	-	
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2017 FLOOR 20th.	0205155									
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2018 FLOOR 20th.	0205156									
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2019 FLOOR 20th.	0205157									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2021 FLOOR 20th.	0205158	✓				✓	✓	-	-	
57	PULL	AMZ#20-03 FLOOR 20th.	0205159	✓				✓	✓	✓	✓	
58	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2022 FLOOR 20th.	0205160	✓				✓	✓	-	-	
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2023 FLOOR 20th.	0205161									
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2003 FLOOR 20th.	0205162	✓				✓	✓	-	-	

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 20 th Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	PULL	AMZ#20-01 FLOOR 20th.	0205163	✓				✓	✓	✓	✓	
62	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2004 FLOOR 20th.	0205164									
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2005 FLOOR 20th.	0205165									
64	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2006 FLOOR 20th.	0205166	✓				✓	✓	-	-	
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2007 FLOOR 20th.	0205167									
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2008 FLOOR 20th.	0205168	✓								
67	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2009 FLOOR 20th.	0205169									
68	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2010 FLOOR 20th.	0205170	✓				✓	✓	-	-	
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2011 FLOOR 20th.	0205171	✓				✓	✓	-	-	
70	PULL	AMZ#20-02 FLOOR 20th.	0205172	✓				✓	✓	✓	✓	
71	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2012 FLOOR 20th.	0205173									
72	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2013 FLOOR 20th.	0205174	✓				✓	✓	-	-	
73	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2024 FLOOR 20th.	0205176									
74	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2002 FLOOR 20th.	0205177	✓				✓	✓	-	-	
75	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2001 FLOOR 20th.	0205178	✓				✓	✓	-	-	
76												
77												
78												
79												
80												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 21 st Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_21	0205002	✓				✓	✓	-	-	
2	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_21	0205003	✓				✓	✓	-	-	
3	SMOKE	ADZ#21-39 FLOOR 21th.	0205005	✓				✓	✓	-	-	
4	SMOKE	ADZ#21-21 FLOOR 21th.	0205006	✓				✓	✓	✓	✓	
5	SMOKE	ADZ#21-20 FLOOR 21th.	0205007	✓				✓	✓	✓	✓	
6	SMOKE	ADZ#21-18 FLOOR 21th.	0205008	✓				✓	✓	✓	✓	
7	SMOKE	ADZ#21-19 FLOOR 21th.	0205009	✓				✓	✓	✓	✓	
8	SMOKE	ADZ#21-17 FLOOR 21th.	0205010	✓				✓	✓	✓	✓	
9	SMOKE	ADZ#21-16 FLOOR 21th.	0205011	✓				✓	✓	✓	✓	
10	SMOKE	ADZ#2110-10 FLOOR 21th.	0205012									
11	SMOKE	ADZ#2109-09 FLOOR 21th.	0205013									
12	SMOKE	ADZ#2108-08 FLOOR 21th.	0205014	✓				✓	✓	✓	✓	
13	SMOKE	ADZ#2107-07 FLOOR 21th.	0205015									
14	SMOKE	ADZ#21-14 FLOOR 21th.	0205016	✓				✓	✓	✓	✓	
15	SMOKE	ADZ#2106-06 FLOOR 21th.	0205017									
16	SMOKE	ADZ#21-13 FLOOR 21th.	0205018	✓				✓	✓	✓	✓	
17	SMOKE	ADZ#2105-05 FLOOR 21th.	0205019	✓				✓	✓	✓	✓	
18	SMOKE	ADZ#2104-04 FLOOR 21th.	0205020	✓				✓	✓	✓	✓	
19	SMOKE	ADZ#21-12 FLOOR 21th.	0205021	✓				✓	✓	✓	✓	
20	SMOKE	ADZ#21-38 FLOOR 21th.	0205022	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 21 st Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#21-35 FLOOR 21th.	0205023	✓				✓	✓	✓	✓	
22	SMOKE	ADZ#21-31 FLOOR 21th.	0205024	✓				✓	✓	✓	✓	
23	SMOKE	ADZ#21-30 FLOOR 21th.	0205025	✓				✓	✓	✓	✓	
24	SMOKE	ADZ#21-29 FLOOR 21th.	0205026	✓				✓	✓	✓	✓	
25	SMOKE	ADZ#21-36 FLOOR 21th.	0205027	✓				✓	✓	✓	✓	
26	SMOKE	ADZ#21-28 FLOOR 21th.	0205028	✓				✓	✓	✓	✓	
27	SMOKE	ADZ#21-27 FLOOR 21th.	0205029	✓				✓	✓	✓	✓	
28	SMOKE	ADZ#21-26 FLOOR 21th.	0205030	✓				✓	✓	✓	✓	
29	SMOKE	ADZ#21-25 FLOOR 21th.	0205031	✓				✓	✓	✓	✓	
30	SMOKE	ADZ#21-24 FLOOR 21th.	0205032	✓				✓	✓	✓	✓	
31	SMOKE	ADZ#21-23 FLOOR 21th.	0205033	✓				✓	✓	✓	✓	
32	SMOKE	ADZ#21-40 FLOOR 21th.	0205034	✓				✓	✓	✓	✓	
33	SMOKE	ADZ#21-15 FLOOR 21th.	0205068	✓				✓	✓	✓	✓	
34	SMOKE	ADZ#21-22 FLOOR 21th.	0205069	✓				✓	✓	✓	✓	
35	SMOKE	ADZ#2111-11 FLOOR 21th.	0205070									
36	SMOKE	ADZ#2103-03 FLOOR 21th.	0205071									
37	SMOKE	ADZ#2102-02 FLOOR 21th.	0205072									
38	SMOKE	ADZ#2101-01 FLOOR 21th.	0205073									
39	SMOKE	ADZ#21-32 FLOOR 21th.	0205074	✓				✓	✓	✓	✓	
40	SMOKE	ADZ#21-34 FLOOR 21th.	0205075	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 21 st Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	SMOKE	ADZ#21-33 FLOOR 21th.	0205076	✓				✓	✓	✓	✓	
42	SMOKE	ADZ#21-37 FLOOR 21th.	0205077	✓				✓	✓	✓	✓	
43	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 FLOOR 21th.	0205131	✓				✓	✓	-	-	
44	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 21th.	0205132	✓				✓	✓	-	-	
45	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL21_1	0205133	✓				✓	✓	-	-	
46	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL21_1	0205134	✓				✓	✓	-	-	
47	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL21_1	0205135	✓				✓	✓	-	-	
48	PULL	AMZ#21-04 FLOOR 21th.	0205139	✓				✓	✓	✓	✓	
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2111 FLOOR 21th.	0205140									
50	PULL	AMZ#21-02 FLOOR 21th.	0205141	✓				✓	✓	✓	✓	
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2110 FLOOR 21th.	0205142									
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2109 FLOOR 21th.	0205143									
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2108 FLOOR 21th.	0205144	✓				✓	✓	-	-	
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2107 FLOOR 21th.	0205145									
55	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2106 FLOOR 21th.	0205146									
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2105 FLOOR 21th.	0205147	✓				✓	✓	-	-	
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2104 FLOOR 21th.	0205148	✓				✓	✓	-	-	
58	PULL	AMZ#21-01 FLOOR 21th.	0205149	✓				✓	✓	✓	✓	
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2103 FLOOR 21th.	0205150									
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2101 FLOOR 21th.	0205151									

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 21 st Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	PULL	AMZ#21-03 FLOOR 21th.	0205175	✓				✓	✓	-	-	
62	FANCONTROL	CONTROL AV SYSTEM PANTRY RM. 21- FL.	0205179	✓				✓	✓	-	-	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 22 nd Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_22	0205251	✓				✓	✓	-	-	
2	SMOKE	ADZ#22-38 FLOOR 22th.	0205261	✓				✓	✓	✓	✓	
3	SMOKE	ADZ#22-35 FLOOR 22th.	0205262	✓				✓	✓	✓	✓	
4	SMOKE	ADZ#22-32 FLOOR 22th.	0205263	✓				✓	✓	✓	✓	
5	SMOKE	ADZ#22-34 FLOOR 22th.	0205264	✓				✓	✓	✓	✓	
6	SMOKE	ADZ#22-33 FLOOR 22th.	0205265	✓				✓	✓	✓	✓	
7	SMOKE	ADZ#2211-11 FLOOR 22th.	0205266	✓				✓	✓	✓	✓	
8	SMOKE	ADZ#22-25 FLOOR 22th.	0205267	✓				✓	✓	✓	✓	
9	SMOKE	ADZ#2210-10 FLOOR 22th.	0205268	✓				✓	✓	✓	✓	
10	SMOKE	ADZ#2209-09 FLOOR 22th.	0205269									
11	SMOKE	ADZ#22-24 FLOOR 22th.	0205270	✓				✓	✓	✓	✓	
12	SMOKE	ADZ#2208-08 FLOOR 22th.	0205271									
13	SMOKE	ADZ#2207-07 FLOOR 22th.	0205272	✓				✓	✓	✓	✓	
14	SMOKE	ADZ#22-23 FLOOR 22th.	0205273	✓				✓	✓	✓	✓	
15	SMOKE	ADZ#2206-06 FLOOR 22th.	0205274									
16	SMOKE	ADZ#22-22 FLOOR 22th.	0205275	✓				✓	✓	✓	✓	
17	SMOKE	ADZ#2205-05 FLOOR 22th.	0205276	✓				✓	✓	✓	✓	
18	SMOKE	ADZ#2204-04 FLOOR 22th.	0205277	✓				✓	✓	✓	✓	
19	SMOKE	ADZ#22-21 FLOOR 22th.	0205278	✓				✓	✓	✓	✓	
20	SMOKE	ADZ#2203-03 FLOOR 22th.	0205279	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

Confide technology

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 22 nd Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	SMOKE	ADZ#2202-02 FLOOR 22th.	0205280	✓				✓	✓	✓	✓	
22	SMOKE	ADZ#2201-01 FLOOR 22th.	0205281	✓				✓	✓	✓	✓	
23	SMOKE	ADZ#2224-20 FLOOR 22th.	0205282	✓				✓	✓	✓	✓	
24	SMOKE	ADZ#2223-19 FLOOR 22th.	0205283	✓				✓	✓	✓	✓	
25	SMOKE	ADZ#22-36 FLOOR 22th.	0205284	✓				✓	✓	✓	✓	
26	SMOKE	SMOKE	0205285	✓				✓	✓	✓	✓	
27	SMOKE	SMOKE	0205286	✓				✓	✓	✓	✓	
28	SMOKE	SMOKE	0205287	✓				✓	✓	✓	✓	
29	SMOKE	SMOKE	0205288	✓				✓	✓	✓	✓	
30	SMOKE	SMOKE	0205289	✓				✓	✓	✓	✓	
31	SMOKE	SMOKE	0205290	✓				✓	✓	✓	✓	
32	SMOKE	SMOKE	0205291	✓				✓	✓	✓	✓	
33	SMOKE	SMOKE	0205292	✓				✓	✓	✓	✓	
34	SMOKE	SMOKE	0205293	✓				✓	✓	✓	✓	
35	SMOKE	SMOKE	0205294	✓				✓	✓	✓	✓	
36	SMOKE	SMOKE	0205295									
37	SMOKE	SMOKE	0205296									
38	SMOKE	SMOKE	0205297	✓				✓	✓	✓	✓	
39	SMOKE	SMOKE	0205298									
40	SUPERVISORY	SUPERVISORY	0205376	✓				✓	✓	-	-	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 22 nd Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	WATERFLOW	WATERFLOW_1 FLOOR 22th.	0205377	✓				✓	✓	-	-	
42	AUDIBLE	AUDIBLE_ABZ_FL22_1	0205378	✓				✓	✓	-	-	
43	AUDIBLE	AUDIBLE_STROBE_FL22_1	0205379	✓				✓	✓	-	-	
44	AUDIBLE	AUDIBLE_ASZ_FL22_1	0205380	✓				✓	✓	-	-	
45	MONITOR	MONITOR_FL22_BOOSTER	0205402	✓				✓	✓	-	-	
46	AUDIBLE	AZ_FL22_POWERBELL	0205403	✓				✓	✓	-	-	
47	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2211 FLOOR 22th.	0205406	✓				✓		-	-	
48	PULL	AMZ#22-02 FLOOR 22th.	0205407	✓				✓	✓	✓	✓	
49	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2210 FLOOR 22th.	0205408	✓				✓	✓	-	-	
50	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2209 FLOOR 22th.	0205409									
51	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2208 FLOOR 22th.	0205410									
52	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2207 FLOOR 22th.	0205411	✓				✓	✓	-	-	
53	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2206 FLOOR 22th.	0205412									
54	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2205 FLOOR 22th.	0205413	✓				✓	✓	-	-	
55	PULL	AMZ#22-01 FLOOR 22th.	0205414	✓				✓	✓	✓	✓	
56	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2204 FLOOR 22th.	0205415	✓				✓	✓	-	-	
57	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2201/1 FLOOR 22th.	0205416	✓				✓	✓	-	-	
58	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2201/2 FLOOR 22th.	0205417	✓				✓	✓	-	-	
59	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2224/1 FLOOR 22th.	0205418	✓				✓	✓	-	-	
60	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2224/2 FLOOR 22th.	0205419	✓				✓	✓	-	-	

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : 22 nd Floor

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	PULL	AMZ#22-03 FLOOR 22th.	0205420	✓				✓	✓	✓	✓	
62	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2222 FLOOR 22th.	0205421	✓				✓	✓	-	-	
63	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2219 FLOOR 22th.	0205422	✓				✓	✓	-	-	
64	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2218 FLOOR 22th.	0205423	✓				✓	✓	-	-	
65	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2217 FLOOR 22th.	0205424	✓				✓	✓	-	-	
66	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2216 FLOOR 22th.	0205425									
67	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM2215 FLOOR 22th.	0205426									
68	PULL	AMZ#22-04 FLOOR 22th.	0205427	✓				✓	✓	✓	✓	
69	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM 2202 FLOOR 22 th		✓				✓	✓	-	-	
70	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM 2203 FLOOR 22 th		✓				✓	✓	-	-	
71	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM 2223 FLOOR 22 th		✓				✓	✓	-	-	
72	AUDIBLE	SPEAKER_ROOM 2221 FLOOR 22 th		✓				✓	✓	-	-	
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Hotel Nikko Bangkok (Thailand) ประจำปี 2568

Building : Hotel Nikko Location : ROOF

Service : ☑ Yearly 1/2 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✖	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	ISOLATOR	IM_IN_FTB_R	0205252	✓				✓	✓	-	-	
2	ISOLATOR	IM_OUT_FTB_R	0205253	✓				✓	✓	-	-	
3	SMOKE	ADZ#LMR-02 FLOOR ROOF	0205254	✓				✓	✓	✓	✓	
4	SMOKE	ADZ#LMR-03 FLOOR ROOF	0205255	✓				✓	✓	✓	✓	
5	SMOKE	ADZ#LMR-04 FLOOR ROOF	0205256	✓				✓	✓	✓	✓	
6	SMOKE	ADZ#LMR-05 FLOOR ROOF	0205257	✓				✓	✓	✓	✓	
7	SMOKE	ADZ#LMR-06 FLOOR ROOF	0205258	✓				✓	✓	✓	✓	
8	SMOKE	ADZ#LMR-07 FLOOR ROOF	0205259	✓				✓	✓	✓	✓	
9	SMOKE	ADZ#LMR-01 FLOOR ROOF	0205260	✓				✓	✓	✓	✓	
10	SUPERVISORY	SUPERVISORY_1 ROOF FLOOR	0205381	✓				✓	✓	-	-	
11	SUPERVISORY	SUPERVISORY_2 ROOF FLOOR	0205382	✓				✓	✓	-	-	
12	SUPERVISORY	SUPERVISORY_3 ROOF FLOOR	0205383	✓				✓	✓	-	-	
13	WATERFLOW	WATERFLOW_1 ROOF FLOOR	0205384	✓				✓	✓	-	-	
14	WATERFLOW	WATERFLOW_2 ROOF FLOOR	0205385	✓				✓	✓	-	-	
15	FANCONTROL	PRESSURINGFAN_PF_FLR_1	0205386	✓				✓	✓	-	-	
16	FANCONTROL	PRESSURINGFAN_PF_FLR_2	0205387	✓				✓	✓	-	-	
17	FANCONTROL	PRESSURINGFAN_PF_FLR_3	0205388	✓				✓	✓	-	-	
18	FANCONTROL	CONTROL_ ERV ROOF FL.	0205389	✓				✓	✓	-	-	
19	FANCONTROL	CONTROL_SERVICELIFT_FLR_1	0205392	✓				✓	✓	-	-	
20	FANCONTROL	CONTROL_SERVICELIFT_FLR_2	0205393	✓				✓	✓	-	-	

COMMENT :