

ภาคผนวกที่ 5

Check-list ไฟฉุกเฉิน

7.

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน Date. <u>July 2025</u>					
No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้องอาหาร 1	/		Jeen	
	หน้าห้องอาหาร 2	/		Jeen	
	ครัวเมน	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7205	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7213	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7305	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7313	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7405	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7413	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7505	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7513	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7605	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7613	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7705	/		Jeen	
	หน้าห้อง 7713	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8105	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8113	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8205	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8213	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8305	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8311	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8405	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8413	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8505	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8513	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8605	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8613	/		Jeen	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. July 2025



PATTAYA STARPORT
URBAN RESORT

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้อง 8705	/		Jeen	
	หน้าห้อง 8711	/		Jeen	
	ลิโอบบี้ใหม่	/		Golf	
	หน้าห้อง 5203	/		Golf	
	หน้าห้อง 5211	/		Golf	
	หน้าห้อง 5303	/		Golf	
	หน้าห้อง 5311	/		Golf	
	หน้าห้อง 5403	/		Golf	
	หน้าห้อง 5411	/		Golf	
	หน้าห้อง 5503	/		Golf	
	หน้าห้อง 5511	/		Golf	
	หน้าห้อง 5603	/		Golf	
	หน้าห้อง 5611	/		Golf	
	หน้าห้อง 5703	/		Golf	
	หน้าห้อง 5711	/		Golf	
	หน้าห้อง ปิงปอง	/		Golf	
	หน้าห้อง คีตกลับ	/		Golf	
	หน้าลิฟต์ W ชั้น 1	/		Golf	
	หน้าห้อง 6203	/		Golf	
	หน้าห้อง 6211	/		Golf	
	หน้าห้อง 6303	/		Golf	
	หน้าห้อง 6311	/		Golf	
	หน้าห้อง 6403	/		Golf	
	หน้าห้อง 6411	/		Golf	
	หน้าห้อง 6503	/		Golf	
	หน้าห้อง 6511	/		Golf	
	หน้าห้อง 6603	/		Golf	
	หน้าห้อง 6711	/		Golf	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. August 2025



No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้องอาหาร 1	/		Lift	
	หน้าห้องอาหาร 2	/		Lift	
	ครัวเมน	/		Lift	
	หน้าห้อง 7205	/		Lift	
	หน้าห้อง 7213	/		Lift	
	หน้าห้อง 7305	/		Lift	
	หน้าห้อง 7313	/		Lift	
	หน้าห้อง 7405	/		Lift	
	หน้าห้อง 7413	/		Lift	
	หน้าห้อง 7505	/		Lift	
	หน้าห้อง 7513	/		Lift	
	หน้าห้อง 7605	/		Lift	
	หน้าห้อง 7613	/		Lift	
	หน้าห้อง 7705	/		Lift	
	หน้าห้อง 7713	/		Lift	
	หน้าห้อง 8105	/		Lift	
	หน้าห้อง 8113	/		Lift	
	หน้าห้อง 8205	/		Lift	
	หน้าห้อง 8213	/		Lift	
	หน้าห้อง 8305	/		Lift	
	หน้าห้อง 8311	/		Lift	
	หน้าห้อง 8405	/		Lift	
	หน้าห้อง 8413	/		Lift	
	หน้าห้อง 8505	/		Lift	
	หน้าห้อง 8513	/		Lift	
	หน้าห้อง 8605	/		Lift	
	หน้าห้อง 8613	/		Lift	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. August 2025



No.	Location สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้อง 8705	/		Farook	
	หน้าห้อง 8711	/		Farook	
	ลิโอบบี้ใหม่	/		Farook	
	หน้าห้อง 5203	/		Farook	
	หน้าห้อง 5211	/		Farook	
	หน้าห้อง 5303	/		Farook	
	หน้าห้อง 5311	/		Farook	
	หน้าห้อง 5403	/		Farook	
	หน้าห้อง 5411	/		Farook	
	หน้าห้อง 5503	/		Farook	
	หน้าห้อง 5511	/		Farook	
	หน้าห้อง 5603	/		Farook	
	หน้าห้อง 5611	/		Farook	
	หน้าห้อง 5703	/		Farook	
	หน้าห้อง 5711	/		Farook	
	หน้าห้อง ปิงปอง	/		Farook	
	หน้าห้อง คีตกลับ	/		Farook	
	หน้าลิฟต์ W ชั้น 1	/		Farook	
	หน้าห้อง 6203	/		Farook	
	หน้าห้อง 6211	/		Farook	
	หน้าห้อง 6303	/		Farook	
	หน้าห้อง 6311	/		Farook	
	หน้าห้อง 6403	/		Farook	
	หน้าห้อง 6411	/		Farook	
	หน้าห้อง 6503	/		Farook	
	หน้าห้อง 6511	/		Farook	
	หน้าห้อง 6603	/		Farook	
	หน้าห้อง 6711	/		Farook	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. September 2025



No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้องอาหาร 1	/		Boy	
	หน้าห้องอาหาร 2	/		Boy	
	ครัวเมน	/		Boy	
	หน้าห้อง 7205	/		Boy	
	หน้าห้อง 7213	/		Boy	
	หน้าห้อง 7305	/		Boy	
	หน้าห้อง 7313	/		Boy	
	หน้าห้อง 7405	/		Boy	
	หน้าห้อง 7413	/		Boy	
	หน้าห้อง 7505	/		Boy	
	หน้าห้อง 7513	/		Boy	
	หน้าห้อง 7605	/		Boy	
	หน้าห้อง 7613	/		Boy	
	หน้าห้อง 7705	/		Boy	
	หน้าห้อง 7713	/		Boy	
	หน้าห้อง 8105	/		Boy	
	หน้าห้อง 8113	/		Boy	
	หน้าห้อง 8205	/		Boy	
	หน้าห้อง 8213	/		Boy	
	หน้าห้อง 8305	/		Boy	
	หน้าห้อง 8311	/		Boy	
	หน้าห้อง 8405	/		Boy	
	หน้าห้อง 8413	/		Boy	
	หน้าห้อง 8505	/		Boy	
	หน้าห้อง 8513	/		Boy	
	หน้าห้อง 8605	/		Boy	
	หน้าห้อง 8613	/		Boy	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. September 2025



No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้อง 8705	/		Lift	
	หน้าห้อง 8711	/		Lift	
	ลิโอบบี้ใหม่	/		Lift	
	หน้าห้อง 5203	/		Lift	
	หน้าห้อง 5211	/		Lift	
	หน้าห้อง 5303	/		Lift	
	หน้าห้อง 5311	/		Lift	
	หน้าห้อง 5403	/		Lift	
	หน้าห้อง 5411	/		Lift	
	หน้าห้อง 5503	/		Lift	
	หน้าห้อง 5511	/		Lift	
	หน้าห้อง 5603	/		Lift	
	หน้าห้อง 5611	/		Lift	
	หน้าห้อง 5703	/		Lift	
	หน้าห้อง 5711	/		Lift	
	หน้าห้อง ปิงปอง	/		Lift	
	หน้าห้อง คีตกลับ	/		Lift	
	หน้าลิฟต์ W ชั้น 1	/		Lift	
	หน้าห้อง 6203	/		Lift	
	หน้าห้อง 6211	/		Lift	
	หน้าห้อง 6303	/		Lift	
	หน้าห้อง 6311	/		Lift	
	หน้าห้อง 6403	/		Lift	
	หน้าห้อง 6411	/		Lift	
	หน้าห้อง 6503	/		Lift	
	หน้าห้อง 6511	/		Lift	
	หน้าห้อง 6603	/		Lift	
	หน้าห้อง 6711	/		Lift	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. October 2025



No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้องอาหาร 1	/		Boy	
	หน้าห้องอาหาร 2	/		Boy	
	ครัวเมน	/		Boy	
	หน้าห้อง 7205	/		Boy	
	หน้าห้อง 7213	/		Boy	
	หน้าห้อง 7305	/		Boy	
	หน้าห้อง 7313	/		Boy	
	หน้าห้อง 7405	/		Boy	
	หน้าห้อง 7413	/		Boy	
	หน้าห้อง 7505	/		Boy	
	หน้าห้อง 7513	/		Boy	
	หน้าห้อง 7605	/		Boy	
	หน้าห้อง 7613	/		Boy	
	หน้าห้อง 7705	/		Boy	
	หน้าห้อง 7713	/		Boy	
	หน้าห้อง 8105	/		Boy	
	หน้าห้อง 8113	/		Boy	
	หน้าห้อง 8205	/		Boy	
	หน้าห้อง 8213	/		Boy	
	หน้าห้อง 8305	/		Boy	
	หน้าห้อง 8311	/		Boy	
	หน้าห้อง 8405	/		Boy	
	หน้าห้อง 8413	/		Boy	
	หน้าห้อง 8505	/		Boy	
	หน้าห้อง 8513	/		Boy	
	หน้าห้อง 8605	/		Boy	
	หน้าห้อง 8613	/		Boy	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. October 2025



No.	Location สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้อง 8705	/		Key	
	หน้าห้อง 8711	/		Key	
	ล็อบบี้ใหม่	/		Key	
	หน้าห้อง 5203	/		Key	
	หน้าห้อง 5211	/		Key	
	หน้าห้อง 5303	/		Key	
	หน้าห้อง 5311	/		Key	
	หน้าห้อง 5403	/		Key	
	หน้าห้อง 5411	/		Key	
	หน้าห้อง 5503	/		Key	
	หน้าห้อง 5511	/		Key	
	หน้าห้อง 5603	/		Key	
	หน้าห้อง 5611	/		Key	
	หน้าห้อง 5703	/		Key	
	หน้าห้อง 5711	/		Key	
	หน้าห้อง ปิงปอง	/		Key	
	หน้าห้อง คีตกลับ	/		Key	
	หน้าลิฟต์ W ชั้น 1	/		Key	
	หน้าห้อง 6203	/		Key	
	หน้าห้อง 6211	/		Key	
	หน้าห้อง 6303	/		Key	
	หน้าห้อง 6311	/		Key	
	หน้าห้อง 6403	/		Key	
	หน้าห้อง 6411	/		Key	
	หน้าห้อง 6503	/		Key	
	หน้าห้อง 6511	/		Key	
	หน้าห้อง 6603	/		Key	
	หน้าห้อง 6711	/		Key	


Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. November 2025



No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้องอาหาร 1	/		Seen	
	หน้าห้องอาหาร 2	/		Seen	
	ครัวเมน	/		Seen	
	หน้าห้อง 7205	/		Seen	
	หน้าห้อง 7213	/		Seen	
	หน้าห้อง 7305	/		Seen	
	หน้าห้อง 7313	/		Seen	
	หน้าห้อง 7405	/		Seen	
	หน้าห้อง 7413	/		Seen	
	หน้าห้อง 7505	/		Seen	
	หน้าห้อง 7513	/		Seen	
	หน้าห้อง 7605	/		Seen	
	หน้าห้อง 7613	/		Seen	
	หน้าห้อง 7705	/		Seen	
	หน้าห้อง 7713	/		Seen	
	หน้าห้อง 8105	/		Seen	
	หน้าห้อง 8113	/		Seen	
	หน้าห้อง 8205	/		Seen	
	หน้าห้อง 8213	/		Seen	
	หน้าห้อง 8305	/		Seen	
	หน้าห้อง 8311	/		Seen	
	หน้าห้อง 8405	/		Seen	
	หน้าห้อง 8413	/		Seen	
	หน้าห้อง 8505	/		Seen	
	หน้าห้อง 8513	/		Seen	
	หน้าห้อง 8605	/		Seen	
	หน้าห้อง 8613	/		Seen	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน



FISHERMEN'S
HARBOUR
URBAN RESORT

Date. November 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้อง 8705	/		Seen	
	หน้าห้อง 8711	/		Seen	
	ล็อบบี้ใหม่	/		Seen	
	หน้าห้อง 5203	/		Seen	
	หน้าห้อง 5211	/		Seen	
	หน้าห้อง 5303	/		Seen	
	หน้าห้อง 5311	/		Seen	
	หน้าห้อง 5403	/		Seen	
	หน้าห้อง 5411	/		Seen	
	หน้าห้อง 5503	/		Seen	
	หน้าห้อง 5511	/		Seen	
	หน้าห้อง 5603	/		Seen	
	หน้าห้อง 5611	/		Seen	
	หน้าห้อง 5703	/		Seen	
	หน้าห้อง 5711	/		Seen	
	หน้าห้อง ปิงปอง	/		Seen	
	หน้าห้อง คีตกลับ	/		Seen	
	หน้าลิฟต์ W ชั้น 1	/		Seen	
	หน้าห้อง 6203	/		Seen	
	หน้าห้อง 6211	/		Seen	
	หน้าห้อง 6303	/		Seen	
	หน้าห้อง 6311	/		Seen	
	หน้าห้อง 6403	/		Seen	
	หน้าห้อง 6411	/		Seen	
	หน้าห้อง 6503	/		Seen	
	หน้าห้อง 6511	/		Seen	
	หน้าห้อง 6603	/		Seen	
	หน้าห้อง 6711	/		Seen	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. December 2025



No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้องอาหาร 1	/		key	
	หน้าห้องอาหาร 2	/		key	
	ครัวเมน	/		key	
	หน้าห้อง 7205	/		key	
	หน้าห้อง 7213	/		key	
	หน้าห้อง 7305	/		key	
	หน้าห้อง 7313	/		key	
	หน้าห้อง 7405	/		key	
	หน้าห้อง 7413	/		key	
	หน้าห้อง 7505	/		key	
	หน้าห้อง 7513	/		key	
	หน้าห้อง 7605	/		key	
	หน้าห้อง 7613	/		key	
	หน้าห้อง 7705	/		key	
	หน้าห้อง 7713	/		key	
	หน้าห้อง 8105	/		key	
	หน้าห้อง 8113	/		key	
	หน้าห้อง 8205	/		key	
	หน้าห้อง 8213	/		key	
	หน้าห้อง 8305	/		key	
	หน้าห้อง 8311	/		key	
	หน้าห้อง 8405	/		key	
	หน้าห้อง 8413	/		key	
	หน้าห้อง 8505	/		key	
	หน้าห้อง 8513	/		key	
	หน้าห้อง 8605	/		key	
	หน้าห้อง 8613	/		key	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน  FISHERMEN'S HARBOUR URBAN RESORT					
Date. December 2025					
No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	หน้าห้อง 8705	/		Kem	
	หน้าห้อง 8711	/		Kem	
	ลิโอบบี้ใหม่	/		Kem	
	หน้าห้อง 5203	/		Kem	
	หน้าห้อง 5211	/		Kem	
	หน้าห้อง 5303	/		Kem	
	หน้าห้อง 5311	/		Kem	
	หน้าห้อง 5403	/		Kem	
	หน้าห้อง 5411	/		Kem	
	หน้าห้อง 5503	/		Kem	
	หน้าห้อง 5511	/		Kem	
	หน้าห้อง 5603	/		Kem	
	หน้าห้อง 5611	/		Kem	
	หน้าห้อง 5703	/		Kem	
	หน้าห้อง 5711	/		Kem	
	หน้าห้อง ปิงปอง	/		Kem	
	หน้าห้อง กิตติคลับ	/		Kem	
	หน้าลิฟต์ W ชั้น 1	/		Kem	
	หน้าห้อง 6203	/		Kem	
	หน้าห้อง 6211	/		Kem	
	หน้าห้อง 6303	/		Kem	
	หน้าห้อง 6311	/		Kem	
	หน้าห้อง 6403	/		Kem	
	หน้าห้อง 6411	/		Kem	
	หน้าห้อง 6503	/		Kem	
	หน้าห้อง 6511	/		Kem	
	หน้าห้อง 6603	/		Kem	
	หน้าห้อง 6711	/		Kem	

ภาคผนวกที่ 6

Check-list ตู้ท้อ ดับเพลิง

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month..... July 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	บันไดชั้น 1 อาคาร S			Aunt	
	หน้าห้อง 5203			Aunt	
	หน้าห้อง 5211			Aunt	
	หน้าห้อง 5303			Aunt	
	หน้าห้อง 5311			Aunt	
	หน้าห้อง 5403			Aunt	
	หน้าห้อง 5411			Aunt	
	หน้าห้อง 5503			Aunt	
	หน้าห้อง 5603			Aunt	
	หน้าห้อง 5611			Aunt	
	หน้าห้อง 5703			Aunt	
	หน้าห้อง 5711			Aunt	
	หน้าห้อง ปิงปอง			Aunt	
	หน้าห้องคิกกลับ			Aunt	
	หน้าห้อง 6203			Aunt	
	หน้าห้อง 62011			Aunt	
	หน้าห้อง 6303			Aunt	
	หน้าห้อง 6311			Aunt	
	หน้าห้อง 6403			Aunt	
	หน้าห้อง 64141			Aunt	
	หน้าห้อง 6503			Aunt	
	หน้าห้อง 6511			Aunt	
	หน้าห้อง 6603			Aunt	
	หน้าห้อง 6611			Aunt	
	หน้าห้อง 6703			Aunt	
	หน้าห้อง 6711			Aunt	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง					
Month July 2025					
No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	ครัวเมน			Key	
	ออฟฟิศ F/B			Key	
	หน้าห้อง 7205			Key	
	หน้าห้อง 7203			Key	
	หน้าห้อง 7305			Key	
	หน้าห้อง 7303			Key	
	หน้าห้อง 7405			Key	
	หน้าห้อง 7413			Key	
	หน้าห้อง 7505			Key	
	หน้าห้อง 7513			Key	
	หน้าห้อง 7605			Key	
	หน้าห้อง 7613			Key	
	หน้าห้อง 7705			Key	
	หน้าห้อง 7713			Key	
	หน้าห้อง 8105			Key	
	หน้าห้อง 8113			Key	
	หน้าห้อง 8205			Key	
	หน้าห้อง 8213			Key	
	หน้าห้อง 8305			Key	
	หน้าห้อง 8311			Key	
	หน้าห้อง 8405			Key	
	หน้าห้อง 8413			Key	
	หน้าห้อง 8505			Key	
	หน้าห้อง 8513			Key	
	หน้าห้อง 8605			Key	
	หน้าห้อง 8613			Key	
	หน้าห้อง 8705			Key	
	หน้าห้อง 8711			Key	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month..... August 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	บันไดชั้น 1 อาคาร S			Jeen	
	หน้าห้อง 5203			Jeen	
	หน้าห้อง 5211			Jeen	
	หน้าห้อง 5303			Jeen	
	หน้าห้อง 5311			Jeen	
	หน้าห้อง 5403			Jeen	
	หน้าห้อง 5411			Jeen	
	หน้าห้อง 5503			Jeen	
	หน้าห้อง 5603			Jeen	
	หน้าห้อง 5611			Jeen	
	หน้าห้อง 5703			Jeen	
	หน้าห้อง 5711			Jeen	
	หน้าห้อง ปิงปอง			Jeen	
	หน้าห้องกิตติคลับ			Jeen	
	หน้าห้อง 6203			Jeen	
	หน้าห้อง 62011			Jeen	
	หน้าห้อง 6303			Jeen	
	หน้าห้อง 6311			Jeen	
	หน้าห้อง 6403			Jeen	
	หน้าห้อง 64141			Jeen	
	หน้าห้อง 6503			Jeen	
	หน้าห้อง 6511			Jeen	
	หน้าห้อง 6603			Jeen	
	หน้าห้อง 6611			Jeen	
	หน้าห้อง 6703			Jeen	
	หน้าห้อง 6711			Jeen	
				Jeen	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month August 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	ครัวเมน			Aunt	
	ออฟฟิศ F/B			Aunt	
	หน้าห้อง 7205			Aunt	
	หน้าห้อง 7203			Aunt	
	หน้าห้อง 7305			Aunt	
	หน้าห้อง 7303			Aunt	
	หน้าห้อง 7405			Aunt	
	หน้าห้อง 7413			Aunt	
	หน้าห้อง 7505			Aunt	
	หน้าห้อง 7513			Aunt	
	หน้าห้อง 7605			Aunt	
	หน้าห้อง 7613			Aunt	
	หน้าห้อง 7705			Aunt	
	หน้าห้อง 7713			Aunt	
	หน้าห้อง 8105			Aunt	
	หน้าห้อง 8113			Aunt	
	หน้าห้อง 8205			Aunt	
	หน้าห้อง 8213			Aunt	
	หน้าห้อง 8305			Aunt	
	หน้าห้อง 8311			Aunt	
	หน้าห้อง 8405			Aunt	
	หน้าห้อง 8413			Aunt	
	หน้าห้อง 8505			Aunt	
	หน้าห้อง 8513			Aunt	
	หน้าห้อง 8605			Aunt	
	หน้าห้อง 8613			Aunt	
	หน้าห้อง 8705			Aunt	
	หน้าห้อง 8711			Aunt	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month..... September 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	บันไดชั้น 1 อาคาร S	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5203	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5211	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5303	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5311	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5403	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5411	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5503	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5603	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5611	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5703	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 5711	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง ปิงปอง	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้องคิกคัลป์	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 6203	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 62011	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 6303	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 6311	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 6403	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 64141	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 6503	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 6511	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 6603	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 6611	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 6703	☒	☐	Aunt	
	หน้าห้อง 6711	☒	☐	Aunt	
		☐	☐		

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month September 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	ครัวเมน			Pond	
	ออฟฟิศ F/B			Pond	
	หน้าห้อง 7205			Pond	
	หน้าห้อง 7203			Pond	
	หน้าห้อง 7305			Pond	
	หน้าห้อง 7303			Pond	
	หน้าห้อง 7405			Pond	
	หน้าห้อง 7413			Pond	
	หน้าห้อง 7505			Pond	
	หน้าห้อง 7513			Pond	
	หน้าห้อง 7605			Pond	
	หน้าห้อง 7613			Pond	
	หน้าห้อง 7705			Pond	
	หน้าห้อง 7713			Pond	
	หน้าห้อง 8105			Pond	
	หน้าห้อง 8113			Pond	
	หน้าห้อง 8205			Pond	
	หน้าห้อง 8213			Pond	
	หน้าห้อง 8305			Pond	
	หน้าห้อง 8311			Pond	
	หน้าห้อง 8405			Pond	
	หน้าห้อง 8413			Pond	
	หน้าห้อง 8505			Pond	
	หน้าห้อง 8513			Pond	
	หน้าห้อง 8605			Pond	
	หน้าห้อง 8613			Pond	
	หน้าห้อง 8705			Pond	
	หน้าห้อง 8711			Pond	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month.....October..... 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	บันไดชั้น 1 อาคาร S	/		Boy	
	หน้าห้อง 5203	/		Boy	
	หน้าห้อง 5211	/		Boy	
	หน้าห้อง 5303	/		Boy	
	หน้าห้อง 5311	/		Boy	
	หน้าห้อง 5403	/		Boy	
	หน้าห้อง 5411	/		Boy	
	หน้าห้อง 5503	/		Boy	
	หน้าห้อง 5603	/		Boy	
	หน้าห้อง 5611	/		Boy	
	หน้าห้อง 5703	/		Boy	
	หน้าห้อง 5711	/		Boy	
	หน้าห้อง ปิงปอง	/		Boy	
	หน้าห้องคิกกลับ	/		Boy	
	หน้าห้อง 6203	/		Boy	
	หน้าห้อง 62011	/		Boy	
	หน้าห้อง 6303	/		Boy	
	หน้าห้อง 6311	/		Boy	
	หน้าห้อง 6403	/		Boy	
	หน้าห้อง 64141	/		Boy	
	หน้าห้อง 6503	/		Boy	
	หน้าห้อง 6511	/		Boy	
	หน้าห้อง 6603	/		Boy	
	หน้าห้อง 6611	/		Boy	
	หน้าห้อง 6703	/		Boy	
	หน้าห้อง 6711	/		Boy	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month October 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	ครัวเมน	☒	☐	Golf	
	ออฟฟิศ F/B	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7205	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7203	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7305	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7303	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7405	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7413	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7505	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7513	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7605	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7613	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7705	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 7713	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8105	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8113	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8205	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8213	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8305	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8311	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8405	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8413	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8505	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8513	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8605	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8613	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8705	☒	☐	Golf	
	หน้าห้อง 8711	☒	☐	Golf	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month..... November 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	บันไดชั้น 1 อาคาร S	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5203	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5211	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5303	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5311	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5403	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5411	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5503	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5603	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5611	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5703	/		Jeen	
	หน้าห้อง 5711	/		Jeen	
	หน้าห้อง ปิงปอง	/		Jeen	
	หน้าห้องคิดกลับ	/		Jeen	
	หน้าห้อง 6203	/		Jeen	
	หน้าห้อง 62011	/		Jeen	
	หน้าห้อง 6303	/		Jeen	
	หน้าห้อง 6311	/		Jeen	
	หน้าห้อง 6403	/		Jeen	
	หน้าห้อง 64141	/		Jeen	
	หน้าห้อง 6503	/		Jeen	
	หน้าห้อง 6511	/		Jeen	
	หน้าห้อง 6603	/		Jeen	
	หน้าห้อง 6611	/		Jeen	
	หน้าห้อง 6703	/		Jeen	
	หน้าห้อง 6711	/		Jeen	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month November 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	ครัวเมน	/		Jeon	
	ออฟฟิศ F/B	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7205	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7203	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7305	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7303	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7405	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7413	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7505	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7513	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7605	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7613	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7705	/		Jeon	
	หน้าห้อง 7713	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8105	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8113	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8205	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8213	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8305	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8311	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8405	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8413	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8505	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8513	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8605	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8613	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8705	/		Jeon	
	หน้าห้อง 8711	/		Jeon	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month..... December 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	บันไดชั้น 1 อาคาร S	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5203	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5211	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5303	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5311	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5403	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5411	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5503	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5603	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5611	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5703	✓		Kay	
	หน้าห้อง 5711	✓		Kay	
	หน้าห้อง ปิงปอง	✓		Kay	
	หน้าห้องคิกกลับ	✓		Kay	
	หน้าห้อง 6203	✓		Kay	
	หน้าห้อง 62011	✓		Kay	
	หน้าห้อง 6303	✓		Kay	
	หน้าห้อง 6311	✓		Kay	
	หน้าห้อง 6403	✓		Kay	
	หน้าห้อง 64141	✓		Kay	
	หน้าห้อง 6503	✓		Kay	
	หน้าห้อง 6511	✓		Kay	
	หน้าห้อง 6603	✓		Kay	
	หน้าห้อง 6611	✓		Kay	
	หน้าห้อง 6703	✓		Kay	
	หน้าห้อง 6711	✓		Kay	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month December 2025

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
	ครัวเมน	✓		Kay	
	ออฟฟิศ F/B	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7205	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7203	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7305	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7303	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7405	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7413	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7505	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7513	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7605	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7613	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7705	✓		Kay	
	หน้าห้อง 7713	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8105	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8113	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8205	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8213	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8305	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8311	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8405	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8413	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8505	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8513	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8605	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8613	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8705	✓		Kay	
	หน้าห้อง 8711	✓		Kay	

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

Month	ปริมาณ การไฟฟ้าย ระบบ	ปริมาณ น้ำใช้ ในเทศกาลกรร มของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระยะยาว) (ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดีครหรือ กิโลกรัม)	การฟางของระบบน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่อง เติมอากาศ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสมน้ำเสีย (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสมสารเคมี (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ (ปกติ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ ผิดปกติ)			
Jul-25														
01/07/2025	-	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Craft
02/07/2025	-	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Key
03/07/2025	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bay
04/07/2025	-	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Poni
05/07/2025	-	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Kotar
06/07/2025	-	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bay
07/07/2025	-	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Craft
08/07/2025	-	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Key
09/07/2025	-	94	45.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Craft
10/07/2025	-	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Key
11/07/2025	-	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Poni
12/07/2025	-	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Key
13/07/2025	-	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bay
14/07/2025	-	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Poni
15/07/2025	-	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Key
16/07/2025	-	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bay
17/07/2025	-	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Kotar
18/07/2025	-	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Craft
19/07/2025	-	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Key
20/07/2025	-	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bay
21/07/2025	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Poni
22/07/2025	-	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Key
23/07/2025	-	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Craft
24/07/2025	-	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bay
25/07/2025	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Poni
26/07/2025	-	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Key
27/07/2025	-	103	82.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Craft
28/07/2025	-	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bay
29/07/2025	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Poni
30/07/2025	-	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Key
31/07/2025	-	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Kotar

Month

[illegible]

