

ภาคผนวกที่ 6

Fire exit

Fire Exit Checklist on July 2025

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
19		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005319)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (30000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by	15/07/2025		
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by	15/07/2025		
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by	15/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by	15/07/2025		
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	15/07/2025		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai






Date : 15/07/2025


Approved by : [Signature]







Date : 31/07/2025






Fire Exit Checklist on August 2025







No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)		X	On process to replacement for Capex 26
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)		X	
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)		X	
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		X	
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		On procees to replacement for capex 26
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		X	
			Date / Check by			






No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (30000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			





No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replament for Capex 26
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)		✗	
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			


No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
19		Front of Lift, South FL1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005319)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (30000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	/		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	/		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathan Sim

Date : 16/08/25

Approved by : วิมล งาม

Date : 30/8/25

Fire Exit Checklist on September 2025

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)		✗	On process to replacement for capex 2026
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)		✗	
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)		✗	
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for capex 2026
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for capex 2026
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)		✗	
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005319)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (30000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 18/09/2025

Approved by : [Signature]

Date : 30/09/2025

Fire Exit Checklist on October 2025

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)		✗	On process to replacement for capex 2026
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)		✗	
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)		✗	
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for capex 2026
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2026
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)		✗	
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005319)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (30000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 18/10/2025

Approved by : [Signature]

Date : 31/10/2025

Fire Exit Checklist on November 2025

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005319)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (30000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 21/11/2025

Approved by : [Signature]

Date : 28/11/2025

Fire Exit Checklist on December 2025

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005319)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (30000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 22/12/2025

Approved by : [Signature]

Date : 31/12/2025